Regione Marche

Provincia di Pesaro Urbino

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MAROTTA - COMUNE DI MONDOLFO (PU)

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato	titolo elaborato	scale
E-C.19.S27.3	Sedimentatore secondario e pozzo fanghi: Tabelle di calcolo 3 di 7	— : —
consegna: Luglio 2017		

Committente:

ASET Azienda Servizi sul Territorio

Azienda Servizi sul Territorio S.p.A.
via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU)
tel: 0721 83391
aset@asetservizi.it

Responsabile del Procedimento - Ing. Marco Romei

I progettisti:

Ingegneria Ambiente S.r.l.

INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.
Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
tel. 071-9162094 - fax. 071-9189580
e_mail: info@ingegneriaambiente.it

Ing. Enrico Maria BATTISTONI - Direttore Tecnico

Ing. Lorenzo BURZACCA

La proprieta' del presente elaborato e' tutelata a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.

TABULATI DI CALCOLO

(Tomo 3 di 7)

COMMITTENTE:	ASET - Azienda Servizi sul Territorio

NODI - SPOSTAMENTI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	0,0091	-0,0079	-0,0018	-1,36 E-05	4,6113 E-05	4,1511 E-05
	003	0,0106	-0,0092	-0,0021	-1,5893 E-05	5,3889 E-05	4,851 E-05
	004	-0,0003	0,0055	-0,0921	4,0752 E-05	-7,7195 E-05	-1,437 E-05
	005	-0,0013	0,0068	-0,0041	1,4967 E-05	-3,829 E-05	-1,978 E-05
03113	001	-0,0065	-0,0009	-0,0778	5,0489 E-05	-8,3342 E-05	-1,6172 E-05
	002	0,0106	-0,0074	-0,0018	-1,3734 E-05	4,6524 E-05	4,6842 E-05
	003	0,0124	-0,0086	-0,0021	-1,605 E-05	5,437 E-05	5,4741 E-05
	004	-0,0028	0,0042	-0,0921	3,976 E-05	-7,5495 E-05	-1,7793 E-05
	005	-0,0025	0,0063	-0,0041	1,3464 E-05	-3,5788 E-05	-2,2862 E-05
03114	001	-0,0043	0,0004	-0,0775	4,9672 E-05	-7,3325 E-05	-1,4812 E-05
	002	0,0074	-0,0090	-0,0011	-9,0736 E-06	3,6692 E-05	4,1153 E-05
	003	0,0086	-0,0105	-0,0012	-1,0604 E-05	4,2879 E-05	4,8092 E-05
	004	-0,0007	0,0053	-0,0922	4,0755 E-05	-6,8264 E-05	-1,3452 E-05
	005	-0,0009	0,0072	-0,0045	1,3041 E-05	-3,2734 E-05	-1,689 E-05
03115	001	0,0019	-0,0035	-0,0777	-3,6525 E-05	-4,9706 E-05	-2,6356 E-06
	002	0,0034	0,0105	0,0001	-1,7313 E-06	2,5138 E-05	-2,8072 E-05
	003	0,0039	0,0122	0,0001	-2,0233 E-06	2,9377 E-05	-3,2805 E-05
	004	-0,0016	-0,0041	-0,0903	-4,0563 E-05	-6,1496 E-05	1,4746 E-05
	005	-0,0009	-0,0066	-0,0035	-6,3104 E-06	-2,8318 E-05	1,9797 E-05
03116	001	0,0009	-0,0028	-0,0777	-3,5646 E-05	-4,8995 E-05	-6,3226 E-06
	002	0,0038	0,0105	0,0001	-2,1962 E-06	2,4799 E-05	-2,7908 E-05
	003	0,0045	0,0123	0,0001	-2,5665 E-06	2,898 E-05	-3,2614 E-05
	004	-0,0028	-0,0033	-0,0903	-3,9831 E-05	-6,0869 E-05	1,2373 E-05
	005	-0,0015	-0,0065	-0,0035	-5,1243 E-06	-2,7279 E-05	1,9224 E-05
03117	001	0,0004	-0,0013	-0,0790	-5,8282 E-05	-4,0212 E-05	-2,8948 E-06
	002	-0,0003	0,0145	0,0049	-5,8288 E-06	1,2783 E-05	-1,1577 E-05
	003	-0,0003	0,0169	0,0058	-6,8115 E-06	1,4938 E-05	-1,3529 E-05
	004	-0,0009	-0,0051	-0,0929	-5,6986 E-05	-4,3412 E-05	5,9353 E-06
	005	0,0003	-0,0091	-0,0069	-1,4115 E-05	-1,9437 E-05	2,8907 E-06
03118	001	0,0012	-0,0024	-0,0790	-5,9231 E-05	-4,1234 E-05	-4,6774 E-06
	002	-0,0005	0,0144	0,0049	-4,9454 E-06	1,3496 E-05	-1,0072 E-05
	003	-0,0006	0,0168	0,0058	-5,7791 E-06	1,5772 E-05	-1,177 E-05
	004	-0,0001	-0,0063	-0,0929	-5,8302 E-05	-4,4598 E-05	4,4217 E-06
	005	0,0007	-0,0094	-0,0069	-1,59 E-05	-2,0956 E-05	3,5535 E-06
03119	001	0,0016	-0,0030	-0,0792	-5,9843 E-05	-4,6564 E-05	-4,9032 E-06
	002	-0,0002	0,0140	0,0043	-2,6494 E-06	1,6572 E-05	-1,1841 E-05
	003	-0,0003	0,0164	0,0051	-3,0959 E-06	1,9367 E-05	-1,3838 E-05
	004	0,0001	-0,0064	-0,0930	-5,8522 E-05	-4,9905 E-05	4,8515 E-06
	005	0,0009	-0,0093	-0,0066	-1,4509 E-05	-2,247 E-05	4,964 E-06
03120	001	0,0002	-0,0011	-0,0792	-5,7842 E-05	-4,4785 E-05	-2,8717 E-06
	002	0,0003	0,0141	0,0043	-4,3225 E-06	1,5211 E-05	-1,3993 E-05
	003	0,0003	0,0165	0,0050	-5,0512 E-06	1,7776 E-05	-1,6352 E-05
	004	-0,0014	-0,0046	-0,0930	-5,6047 E-05	-4,7762 E-05	6,3566 E-06
	005	0,0002	-0,0089	-0,0066	-1,1643 E-05	-2,0085 E-05	3,4262 E-06
03121	001	0,0010	-0,0023	-0,0792	-5,6794 E-05	-5,0848 E-05	-4,591 E-06
	002	0,0008	0,0134	0,0033	-1,99 E-06	1,9027 E-05	-1,6749 E-05
	003	0,0009	0,0157	0,0039	-2,3254 E-06	2,2236 E-05	-1,9574 E-05
	004	-0,0009	-0,0052	-0,0927	-5,4737 E-05	-5,412 E-05	7,1373 E-06
	005	0,0003	-0,0087	-0,0060	-9,2455 E-06	-2,1441 E-05	7,5308 E-06
03122	001	0,0020	-0,0034	-0,0789	-5,273 E-05	-5,2554 E-05	-3,2346 E-06
	002	0,0014	0,0125	0,0022	-9,7961 E-07	2,1604 E-05	-2,1474 E-05
	003	0,0016	0,0146	0,0026	-1,1447 E-06	2,5247 E-05	-2,5095 E-05
	004	-0,0004	-0,0056	-0,0921	-5,202 E-05	-5,8007 E-05	1,1318 E-05
	005	0,0002	-0,0083	-0,0052	-9,3399 E-06	-2,4122 E-05	1,4213 E-05
03123	001	0,0003	-0,0017	-0,0789	-5,1509 E-05	-5,1558 E-05	-6,2507 E-06
	002	0,0020	0,0126	0,0022	-1,5762 E-06	2,1134 E-05	-2,2222 E-05
	003	0,0024	0,0147	0,0026	-1,842 E-06	2,4697 E-05	-2,5969 E-05
	004	-0,0023	-0,0040	-0,0921	-5,0179 E-05	-5,653 E-05	9,5738 E-06
	005	-0,0005	-0,0080	-0,0052	-6,4707 E-06	-2,1744 E-05	1,3472 E-05
03124	001	0,0013	-0,0029	-0,0783	-4,3025 E-05	-5,0871 E-05	-5,0209 E-06
	002	0,0028	0,0114	0,0010	-1,5208 E-06	2,3645 E-05	-2,6078 E-05
	003	0,0033	0,0133	0,0011	-1,7772 E-06	2,7633 E-05	-3,0475 E-05
	004	-0,0018	-0,0042	-0,0912	-4,4593 E-05	-5,9584 E-05	1,287 E-05
	005	-0,0007	-0,0073	-0,0043	-6,1236 E-06	-2,5233 E-05	1,8264 E-05
03125	001	0,0005	0,0002	-0,0785	-5,1321 E-05	5,7906 E-05	6,8481 E-07
	002	-0,0019	0,0018	0,0075	2,9848 E-05	-4,0441 E-05	7,518 E-06
	003	-0,0022	0,0021	0,0087	3,4882 E-05	-4,7261 E-05	8,7858 E-06
	004	-0,0004	-0,0019	-0,0945	-5,6053 E-05	6,5404 E-05	-5,4312 E-06
	005	-0,0010	-0,0028	-0,0094	-3,0402 E-05	3,7159 E-05	-7,8492 E-06
03126	001	0,0016	0,0012	-0,0785	-5,0509 E-05	5,7314 E-05	2,9907 E-06
	002	-0,0027	0,0012	0,0075	2,9961 E-05	-4,0568 E-05	7,8883 E-06
	003	-0,0032	0,0014	0,0087	3,5014 E-05	-4,7409 E-05	9,2185 E-06
	004	0,0009	-0,0008	-0,0945	-5,5381 E-05	6,4785 E-05	-4,579 E-06
	005	-0,0003	-0,0022	-0,0094	-2,9363 E-05	3,6185 E-05	-8,9634 E-06
03127	001	0,0014	0,0016	-0,0787	-6,4932 E-05	4,1597 E-05	-2,0457 E-06
	002	-0,0018	0,0033	0,0089	3,4757 E-05	-2,6451 E-05	7,5489 E-06
	003	-0,0021	0,0038	0,0104	4,0618 E-05	-3,0911 E-05	8,8218 E-06
	004	0,0003	-0,0017	-0,0950	-6,8794 E-05	4,4192 E-05	-3,0538 E-06
	005	-0,0005	-0,0038	-0,0100	-3,5191 E-05	2,3875 E-05	-5,0634 E-07

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
03128	001	0,0006	0,0003	-0,0787	-6,5611 E-05	4,2166 E-05	-6,2789 E-08
	002	-0,0012	0,0040	0,0089	3,4559 E-05	-2,6254 E-05	6,9037 E-06
	003	-0,0014	0,0046	0,0104	4,0387 E-05	-3,0681 E-05	8,0678 E-06
	004	-0,0006	-0,0031	-0,0950	-6,9457 E-05	4,4602 E-05	-1,7917 E-06
	005	-0,0010	-0,0045	-0,0100	-3,6182 E-05	2,4588 E-05	-1,0019 E-06
03129	001	0,0003	-0,0001	-0,0790	-6,6572 E-05	4,7441 E-05	3,2574 E-07
	002	-0,0011	0,0038	0,0089	3,2336 E-05	-2,7703 E-05	5,9707 E-06
	003	-0,0013	0,0045	0,0104	3,7789 E-05	-3,2375 E-05	6,9775 E-06
	004	-0,0009	-0,0034	-0,0953	-6,8004 E-05	4,8767 E-05	-1,1908 E-06
	005	-0,0013	-0,0045	-0,0101	-3,2821 E-05	2,5236 E-05	-7,8803 E-07
03130	001	0,0018	0,0020	-0,0790	-6,5363 E-05	4,6344 E-05	-2,2939 E-06
	002	-0,0020	0,0028	0,0089	3,322 E-05	-2,8483 E-05	6,1124 E-06
	003	-0,0024	0,0032	0,0104	3,8822 E-05	-3,3286 E-05	7,1431 E-06
	004	0,0007	-0,0012	-0,0954	-6,7335 E-05	4,8195 E-05	-2,4618 E-06
	005	-0,0005	-0,0035	-0,0102	-3,1958 E-05	2,4579 E-05	7,6685 E-07
03131	001	0,0011	0,0009	-0,0793	-6,5143 E-05	5,289 E-05	1,0586 E-07
	002	-0,0017	0,0029	0,0088	3,0934 E-05	-3,0725 E-05	6,6488 E-06
	003	-0,0020	0,0034	0,0103	3,615 E-05	-3,5906 E-05	7,77 E-06
	004	-0,0001	-0,0021	-0,0956	-6,4953 E-05	5,3609 E-05	-2,5535 E-06
	005	-0,0010	-0,0038	-0,0102	-2,8228 E-05	2,526 E-05	-2,1572 E-06
03132	001	0,0002	-0,0001	-0,0792	-6,3153 E-05	5,637 E-05	1,0078 E-07
	002	-0,0014	0,0029	0,0084	3,0137 E-05	-3,3218 E-05	7,4637 E-06
	003	-0,0016	0,0034	0,0099	3,5219 E-05	-3,8819 E-05	8,7222 E-06
	004	-0,0009	-0,0029	-0,0955	-6,345 E-05	5,8293 E-05	-4,5888 E-06
	005	-0,0014	-0,0039	-0,0100	-2,8964 E-05	2,8489 E-05	-5,7324 E-06
03133	001	0,0020	0,0019	-0,0792	-6,2279 E-05	5,5702 E-05	1,4449 E-06
	002	-0,0025	0,0019	0,0085	3,0391 E-05	-3,3344 E-05	8,426 E-06
	003	-0,0029	0,0022	0,0099	3,5516 E-05	-3,8967 E-05	9,8469 E-06
	004	0,0010	-0,0009	-0,0955	-6,2274 E-05	5,7258 E-05	-4,4476 E-06
	005	-0,0005	-0,0030	-0,0100	-2,7198 E-05	2,6828 E-05	-6,9081 E-06
03134	001	0,0011	0,0008	-0,0789	-5,6184 E-05	5,7196 E-05	1,7532 E-06
	002	-0,0022	0,0019	0,0079	3,0228 E-05	-3,7357 E-05	8,7162 E-06
	003	-0,0025	0,0022	0,0093	3,5325 E-05	-4,3656 E-05	1,0186 E-05
	004	0,0002	-0,0016	-0,0950	-5,8679 E-05	6,177 E-05	-5,5387 E-06
	005	-0,0008	-0,0029	-0,0097	-2,8701 E-05	3,2015 E-05	-8,8884 E-06
03135	001	0,0005	0,0001	-0,0783	-2,8854 E-05	7,1287 E-05	2,9125 E-07
	002	-0,0020	0,0008	0,0061	1,6111 E-05	-4,9037 E-05	3,0531 E-06
	003	-0,0023	0,0009	0,0071	1,8828 E-05	-5,7306 E-05	3,5679 E-06
	004	-0,0004	-0,0010	-0,0939	-3,1117 E-05	8,1627 E-05	-3,2717 E-06
	005	-0,0013	-0,0014	-0,0086	-1,6829 E-05	4,6486 E-05	-5,3034 E-06
03136	001	0,0019	0,0006	-0,0783	-2,8244 E-05	7,0392 E-05	2,486 E-06
	002	-0,0030	0,0004	0,0061	1,6135 E-05	-4,9082 E-05	2,9707 E-06
	003	-0,0035	0,0005	0,0071	1,8856 E-05	-5,7359 E-05	3,4717 E-06
	004	0,0012	-0,0004	-0,0939	-3,0664 E-05	8,0756 E-05	-2,3137 E-06
	005	-0,0004	-0,0011	-0,0086	-1,6173 E-05	4,5163 E-05	-6,2123 E-06
03137	001	0,0017	0,0011	-0,0784	-4,6489 E-05	6,0589 E-05	-1,9868 E-06
	002	-0,0028	0,0010	0,0073	2,7656 E-05	-4,3115 E-05	5,2567 E-07
	003	-0,0033	0,0012	0,0085	3,2319 E-05	-5,0386 E-05	6,1436 E-07
	004	0,0009	-0,0007	-0,0944	-5,1339 E-05	6,8624 E-05	-3,4706 E-07
	005	-0,0003	-0,0020	-0,0093	-2,7158 E-05	3,8606 E-05	3,0268 E-06
03138	001	0,0005	0,0002	-0,0784	-4,707 E-05	6,1534 E-05	5,6445 E-08
	002	-0,0019	0,0016	0,0073	2,7526 E-05	-4,2935 E-05	3,9371 E-07
	003	-0,0023	0,0018	0,0085	3,2167 E-05	-5,0175 E-05	4,6016 E-07
	004	-0,0004	-0,0017	-0,0944	-5,1885 E-05	6,935 E-05	7,3192 E-07
	005	-0,0011	-0,0025	-0,0093	-2,7836 E-05	3,9674 E-05	2,2687 E-06
03139	001	0,0001	-0,0001	-0,0788	-4,6529 E-05	6,7319 E-05	3,1905 E-07
	002	-0,0016	0,0016	0,0073	2,4618 E-05	-4,271 E-05	-1,5143 E-07
	003	-0,0019	0,0019	0,0085	2,8769 E-05	-4,9911 E-05	-1,7692 E-07
	004	-0,0010	-0,0019	-0,0947	-4,9059 E-05	7,2765 E-05	1,0852 E-06
	005	-0,0015	-0,0026	-0,0094	-2,44 E-05	3,8978 E-05	2,0845 E-06
03140	001	0,0022	0,0014	-0,0788	-4,5156 E-05	6,5077 E-05	-2,3191 E-06
	002	-0,0030	0,0008	0,0073	2,5131 E-05	-4,3734 E-05	-8,0258 E-07
	003	-0,0035	0,0009	0,0086	2,9369 E-05	-5,1109 E-05	-9,3785 E-07
	004	0,0014	-0,0003	-0,0948	-4,8134 E-05	7,1292 E-05	4,6102 E-07
	005	-0,0003	-0,0018	-0,0094	-2,3438 E-05	3,7451 E-05	4,4246 E-06
03141	001	0,0012	0,0006	-0,0790	-4,31 E-05	7,1389 E-05	5,7422 E-08
	002	-0,0023	0,0011	0,0072	2,1797 E-05	-4,3988 E-05	6,2748 E-07
	003	-0,0026	0,0013	0,0084	2,5473 E-05	-5,1406 E-05	7,3333 E-07
	004	0,0002	-0,0011	-0,0950	-4,4036 E-05	7,5319 E-05	5,0712 E-08
	005	-0,0011	-0,0021	-0,0094	-1,9697 E-05	3,6645 E-05	1,0825 E-06
03142	001	0,0000	-0,0001	-0,0790	-4,0202 E-05	7,3841 E-05	-1,2003 E-07
	002	-0,0016	0,0013	0,0069	1,9721 E-05	-4,4961 E-05	2,2496 E-06
	003	-0,0018	0,0015	0,0081	2,3047 E-05	-5,2542 E-05	2,629 E-06
	004	-0,0011	-0,0016	-0,0948	-4,0784 E-05	7,8543 E-05	-2,2804 E-06
	005	-0,0018	-0,0022	-0,0093	-1,8947 E-05	3,9245 E-05	-2,926 E-06
03143	001	0,0024	0,0011	-0,0790	-3,9615 E-05	7,295 E-05	1,2055 E-06
	002	-0,0030	0,0006	0,0069	1,9849 E-05	-4,5041 E-05	2,4629 E-06
	003	-0,0035	0,0007	0,0081	2,3196 E-05	-5,2636 E-05	2,8782 E-06
	004	0,0014	-0,0003	-0,0948	-4,0029 E-05	7,7182 E-05	-1,8067 E-06
	005	-0,0005	-0,0016	-0,0093	-1,7829 E-05	3,7033 E-05	-3,6629 E-06
03144	001	0,0012	0,0004	-0,0787	-3,3398 E-05	7,2316 E-05	1,3951 E-06
	002	-0,0024	0,0007	0,0065	1,7789 E-05	-4,7298 E-05	3,6188 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	003	-0,0028	0,0009	0,0076	2,0789 E-05	-5,5274 E-05	4,2291 E-06
	004	0,0003	-0,0008	-0,0944	-3,4799 E-05	7,9575 E-05	-3,2531 E-06
	005	-0,0010	-0,0016	-0,0090	-1,7133 E-05	4,1611 E-05	-6,1057 E-06
03145	001	0,0007	0,0000	-0,0783	-3,2314 E-06	7,7504 E-05	-6,0409 E-07
	002	-0,0019	0,0001	0,0054	1,3726 E-06	-5,1293 E-05	2,5986 E-06
	003	-0,0022	0,0001	0,0064	1,6041 E-06	-5,9942 E-05	3,0368 E-06
	004	-0,0005	-0,0003	-0,0935	-2,3145 E-06	8,7441 E-05	-2,9969 E-06
	005	-0,0014	-0,0003	-0,0082	-1,3005 E-06	4,9622 E-05	-4,8337 E-06
03146	001	0,0022	0,0001	-0,0783	-2,9974 E-06	7,6488 E-05	1,5325 E-06
	002	-0,0029	0,0001	0,0055	1,3607 E-06	-5,1263 E-05	2,397 E-06
	003	-0,0034	0,0001	0,0064	1,5901 E-06	-5,9908 E-05	2,8012 E-06
	004	0,0013	-0,0003	-0,0935	-2,1846 E-06	8,6431 E-05	-1,8417 E-06
	005	-0,0004	-0,0003	-0,0082	-1,1271 E-06	4,8122 E-05	-5,6038 E-06
03147	001	0,0019	0,0005	-0,0783	-2,3511 E-05	7,2151 E-05	-3,0601 E-06
	002	-0,0030	0,0004	0,0059	1,3336 E-05	-5,0067 E-05	-2,3266 E-06
	003	-0,0035	0,0004	0,0069	1,5584 E-05	-5,851 E-05	-2,7188 E-06
	004	0,0012	-0,0004	-0,0938	-2,5706 E-05	8,264 E-05	1,0881 E-06
	005	-0,0004	-0,0010	-0,0086	-1,3399 E-05	4,6237 E-05	5,0075 E-06
03148	001	0,0005	0,0001	-0,0783	-2,3556 E-05	7,3414 E-05	-7,9143 E-07
	002	-0,0020	0,0006	0,0059	1,316 E-05	-5,0049 E-05	-2,4047 E-06
	003	-0,0023	0,0007	0,0069	1,5379 E-05	-5,8489 E-05	-2,8102 E-06
	004	-0,0004	-0,0009	-0,0938	-2,5739 E-05	8,3719 E-05	1,9911 E-06
	005	-0,0013	-0,0012	-0,0085	-1,3536 E-05	4,7751 E-05	3,8258 E-06
03149	001	0,0000	-0,0001	-0,0787	-2,1038 E-05	7,8802 E-05	-3,1022 E-07
	002	-0,0015	0,0006	0,0061	1,0861 E-05	-4,9176 E-05	-2,4762 E-06
	003	-0,0018	0,0007	0,0071	1,2692 E-05	-5,7468 E-05	-2,8937 E-06
	004	-0,0011	-0,0009	-0,0942	-2,1953 E-05	8,594 E-05	2,4105 E-06
	005	-0,0018	-0,0011	-0,0087	-1,0705 E-05	4,5905 E-05	3,5211 E-06
03150	001	0,0026	0,0006	-0,0787	-2,0742 E-05	7,6408 E-05	-3,2735 E-06
	002	-0,0031	0,0003	0,0061	1,0989 E-05	-4,9857 E-05	-3,0613 E-06
	003	-0,0037	0,0003	0,0071	1,2842 E-05	-5,8264 E-05	-3,5774 E-06
	004	0,0017	-0,0002	-0,0942	-2,1794 E-05	8,4268 E-05	1,697 E-06
	005	-0,0004	-0,0008	-0,0087	-1,0382 E-05	4,4022 E-05	5,9156 E-06
03151	001	0,0014	0,0002	-0,0790	-1,6637 E-05	8,2246 E-05	-8,8621 E-07
	002	-0,0022	0,0004	0,0061	8,0539 E-06	-4,9133 E-05	-1,1568 E-06
	003	-0,0026	0,0004	0,0072	9,4121 E-06	-5,7419 E-05	-1,3518 E-06
	004	0,0002	-0,0005	-0,0945	-1,655 E-05	8,6842 E-05	1,0457 E-06
	005	-0,0013	-0,0008	-0,0088	-7,2206 E-06	4,1937 E-05	2,3101 E-06
03152	001	0,0001	-0,0001	-0,0790	-1,288 E-05	8,3712 E-05	-1,0693 E-06
	002	-0,0014	0,0004	0,0060	5,938 E-06	-4,9254 E-05	9,9239 E-07
	003	-0,0016	0,0005	0,0070	6,9393 E-06	-5,756 E-05	1,1598 E-06
	004	-0,0012	-0,0007	-0,0944	-1,228 E-05	8,8602 E-05	-1,6337 E-06
	005	-0,0020	-0,0008	-0,0087	-5,6935 E-06	4,3996 E-05	-1,9542 E-06
03153	001	0,0028	0,0004	-0,0790	-1,2696 E-05	8,2607 E-05	2,8835 E-07
	002	-0,0030	0,0002	0,0060	6,02 E-06	-4,9281 E-05	1,093 E-06
	003	-0,0035	0,0002	0,0070	7,0352 E-06	-5,7591 E-05	1,2774 E-06
	004	0,0016	-0,0003	-0,0944	-1,2067 E-05	8,6937 E-05	-8,7815 E-07
	005	-0,0007	-0,0006	-0,0087	-5,3914 E-06	4,1495 E-05	-2,594 E-06
03154	001	0,0015	0,0001	-0,0787	-7,2717 E-06	7,9925 E-05	4,489 E-07
	002	-0,0023	0,0002	0,0057	3,432 E-06	-5,0437 E-05	2,7082 E-06
	003	-0,0027	0,0002	0,0067	4,0108 E-06	-5,8942 E-05	3,1648 E-06
	004	0,0003	-0,0004	-0,0940	-6,487 E-06	8,7032 E-05	-2,5422 E-06
	005	-0,0011	-0,0005	-0,0085	-3,2015 E-06	4,5336 E-05	-5,2758 E-06
03155	001	0,0011	-0,0022	-0,0791	-6,3107 E-05	-3,6362 E-05	-5,4123 E-06
	002	-0,0008	0,0146	0,0055	-4,8495 E-06	1,2051 E-05	-6,2165 E-06
	003	-0,0009	0,0171	0,0065	-5,6669 E-06	1,4083 E-05	-7,2647 E-06
	004	0,0000	-0,0065	-0,0932	-6,086 E-05	-3,972 E-05	6,0082 E-06
	005	0,0008	-0,0096	-0,0073	-1,721 E-05	-1,85 E-05	7,6249 E-06
03156	001	0,0004	-0,0010	-0,0791	-6,208 E-05	-3,5998 E-05	-8,4509 E-06
	002	-0,0005	0,0148	0,0055	-5,7056 E-06	1,1642 E-05	-5,3227 E-06
	003	-0,0006	0,0172	0,0065	-6,6674 E-06	1,3605 E-05	-6,2201 E-06
	004	-0,0008	-0,0053	-0,0932	-5,949 E-05	-3,9098 E-05	4,3578 E-06
	005	0,0004	-0,0093	-0,0073	-1,5271 E-05	-1,7635 E-05	7,8572 E-06
03157	001	0,0003	0,0005	-0,0795	-7,4947 E-05	-1,6212 E-05	-1,8882 E-06
	002	-0,0007	0,0138	0,0085	3,4862 E-06	9,067 E-06	1,0326 E-05
	003	-0,0008	0,0162	0,0099	4,0744 E-06	1,0596 E-05	1,2067 E-05
	004	-0,0004	-0,0055	-0,0947	-6,8157 E-05	-1,8204 E-05	-2,2779 E-06
	005	0,0002	-0,0094	-0,0092	-2,1426 E-05	-9,9384 E-06	-8,0644 E-06
03158	001	0,0006	-0,0009	-0,0795	-7,596 E-05	-1,6723 E-05	-3,9445 E-06
	002	-0,0009	0,0139	0,0085	3,9545 E-06	9,3514 E-06	1,0156 E-05
	003	-0,0010	0,0162	0,0099	4,6216 E-06	1,0928 E-05	1,1869 E-05
	004	0,0000	-0,0068	-0,0947	-6,9406 E-05	-1,874 E-05	-3,5062 E-06
	005	0,0004	-0,0098	-0,0092	-2,3114 E-05	-1,0621 E-05	-6,8975 E-06
03159	001	0,0008	-0,0016	-0,0798	-7,8101 E-05	-2,1638 E-05	-4,3901 E-06
	002	-0,0011	0,0143	0,0082	3,0051 E-06	1,0351 E-05	8,6332 E-06
	003	-0,0013	0,0167	0,0095	3,5121 E-06	1,2097 E-05	1,0089 E-05
	004	0,0002	-0,0074	-0,0948	-7,0168 E-05	-2,3127 E-05	-3,1863 E-06
	005	0,0007	-0,0102	-0,0091	-2,0632 E-05	-1,1785 E-05	-5,9337 E-06
03160	001	0,0001	0,0009	-0,0798	-7,6755 E-05	-2,0859 E-05	-2,1052 E-06
	002	-0,0007	0,0142	0,0082	2,4291 E-06	1,0138 E-05	9,1052 E-06
	003	-0,0009	0,0166	0,0095	2,839 E-06	1,1848 E-05	1,0641 E-05
	004	-0,0005	-0,0051	-0,0948	-6,865 E-05	-2,2382 E-05	-1,8043 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	0,0003	-0,0096	-0,0091	-1,8738 E-05	-1,1079 E-05	-7,7517 E-06
03161	001	0,0005	-0,0006	-0,0800	-7,801 E-05	-2,7199 E-05	-4,5007 E-06
	002	-0,0010	0,0147	0,0075	1,0461 E-06	1,1233 E-05	5,127 E-06
	003	-0,0012	0,0172	0,0088	1,2228 E-06	1,3127 E-05	5,9915 E-06
	004	-0,0001	-0,0064	-0,0948	-6,8826 E-05	-2,8083 E-05	-7,0292 E-07
	005	0,0006	-0,0101	-0,0088	-1,5607 E-05	-1,2181 E-05	-3,206 E-06
03162	001	0,0011	-0,0021	-0,0800	-7,6852 E-05	-3,1313 E-05	-4,3973 E-06
	002	-0,0011	0,0149	0,0069	-2,6087 E-07	1,175 E-05	-1,0009 E-07
	003	-0,0013	0,0175	0,0080	-3,0458 E-07	1,3731 E-05	-1,169 E-07
	004	0,0003	-0,0074	-0,0945	-6,9144 E-05	-3,2755 E-05	3,2608 E-06
	005	0,0009	-0,0104	-0,0083	-1,7126 E-05	-1,4144 E-05	3,078 E-06
03163	001	0,0001	0,0003	-0,0800	-7,5179 E-05	-3,074 E-05	-6,3784 E-06
	002	-0,0008	0,0150	0,0068	-8,8712 E-07	1,1494 E-05	7,6593 E-07
	003	-0,0009	0,0175	0,0080	-1,0364 E-06	1,3432 E-05	8,9515 E-07
	004	-0,0007	-0,0052	-0,0945	-6,6624 E-05	-3,185 E-05	2,1459 E-06
	005	0,0005	-0,0099	-0,0083	-1,3722 E-05	-1,2883 E-05	2,795 E-06
03164	001	0,0007	-0,0013	-0,0796	-6,8678 E-05	-3,4133 E-05	-6,7036 E-06
	002	-0,0008	0,0149	0,0061	-3,0961 E-06	1,1758 E-05	-3,7126 E-06
	003	-0,0009	0,0174	0,0071	-3,6179 E-06	1,374 E-05	-4,3385 E-06
	004	-0,0003	-0,0061	-0,0938	-6,3494 E-05	-3,6315 E-05	4,5349 E-06
	005	0,0006	-0,0098	-0,0078	-1,544 E-05	-1,5637 E-05	6,7244 E-06
03165	001	0,0006	-0,0008	-0,0795	-7,7462 E-05	-1,0806 E-05	-3,5613 E-06
	002	-0,0008	0,0135	0,0088	5,8411 E-06	7,6057 E-06	9,5799 E-06
	003	-0,0009	0,0157	0,0103	6,8263 E-06	8,8883 E-06	1,1195 E-05
	004	-0,0001	-0,0068	-0,0948	-7,059 E-05	-1,3534 E-05	-6,3514 E-07
	005	0,0002	-0,0097	-0,0094	-2,4177 E-05	-7,9434 E-06	-8,9166 E-07
03166	001	0,0004	0,0007	-0,0795	-7,6463 E-05	-1,0876 E-05	-6,2963 E-06
	002	-0,0006	0,0133	0,0088	5,457 E-06	7,5409 E-06	1,1225 E-05
	003	-0,0007	0,0156	0,0103	6,3775 E-06	8,8125 E-06	1,3117 E-05
	004	-0,0004	-0,0054	-0,0948	-6,934 E-05	-1,3448 E-05	-2,4575 E-06
	005	0,0000	-0,0092	-0,0094	-2,2436 E-05	-7,8204 E-06	-8,155 E-07
03167	001	0,0008	0,0015	-0,0792	-7,7291 E-05	1,231 E-05	7,8345 E-07
	002	-0,0005	0,0088	0,0097	2,3471 E-05	-1,9037 E-06	1,9506 E-05
	003	-0,0006	0,0103	0,0114	2,7429 E-05	-2,2247 E-06	2,2795 E-05
	004	-0,0003	-0,0039	-0,0954	-7,4241 E-05	1,0001 E-05	-7,1595 E-06
	005	-0,0005	-0,0070	-0,0102	-3,1426 E-05	2,7772 E-06	-1,4006 E-05
03168	001	0,0005	0,0000	-0,0793	-7,82 E-05	1,2341 E-05	-1,5289 E-06
	002	-0,0005	0,0093	0,0097	2,3492 E-05	-1,8666 E-06	1,8308 E-05
	003	-0,0006	0,0108	0,0114	2,7453 E-05	-2,1814 E-06	2,1395 E-05
	004	-0,0005	-0,0054	-0,0954	-7,5227 E-05	1,0093 E-05	-8,0934 E-06
	005	-0,0006	-0,0077	-0,0102	-3,2798 E-05	2,8167 E-06	-1,2409 E-05
03169	001	0,0005	-0,0006	-0,0797	-8,2771 E-05	8,5678 E-06	-2,2167 E-06
	002	-0,0006	0,0102	0,0098	1,9963 E-05	3,0993 E-07	1,7673 E-05
	003	-0,0007	0,0119	0,0114	2,333 E-05	3,6217 E-07	2,0653 E-05
	004	-0,0004	-0,0062	-0,0957	-7,6497 E-05	5,8877 E-06	-8,0189 E-06
	005	-0,0004	-0,0084	-0,0103	-2,9157 E-05	3,4579 E-07	-1,163 E-05
03170	001	0,0008	0,0021	-0,0797	-8,1192 E-05	8,671 E-06	6,8098 E-07
	002	-0,0006	0,0096	0,0098	2,0432 E-05	3,5523 E-07	2,0054 E-05
	003	-0,0007	0,0112	0,0114	2,3878 E-05	4,1511 E-07	2,3436 E-05
	004	-0,0002	-0,0038	-0,0957	-7,5129 E-05	5,9132 E-06	-7,2614 E-06
	005	-0,0004	-0,0075	-0,0103	-2,7617 E-05	2,8592 E-07	-1,4501 E-05
03171	001	0,0006	0,0007	-0,0801	-8,5642 E-05	3,1263 E-06	-2,2568 E-06
	002	-0,0007	0,0111	0,0097	1,5883 E-05	2,7896 E-06	1,6635 E-05
	003	-0,0008	0,0130	0,0113	1,8562 E-05	3,26 E-06	1,944 E-05
	004	-0,0003	-0,0055	-0,0959	-7,5986 E-05	3,159 E-07	-6,3565 E-06
	005	-0,0002	-0,0087	-0,0102	-2,3032 E-05	-2,1862 E-06	-1,0026 E-05
03172	001	0,0006	-0,0009	-0,0801	-8,6212 E-05	-1,3889 E-06	-2,546 E-06
	002	-0,0008	0,0123	0,0095	1,2219 E-05	4,3242 E-06	1,2695 E-05
	003	-0,0009	0,0144	0,0111	1,428 E-05	5,0534 E-06	1,4835 E-05
	004	-0,0002	-0,0070	-0,0958	-7,6322 E-05	-4,1959 E-06	-3,0305 E-06
	005	-0,0001	-0,0095	-0,0101	-2,3227 E-05	-3,6418 E-06	-4,815 E-06
03173	001	0,0005	0,0019	-0,0801	-8,5088 E-05	-1,3538 E-06	-4,0678 E-06
	002	-0,0006	0,0119	0,0095	1,1988 E-05	4,2741 E-06	1,4602 E-05
	003	-0,0007	0,0139	0,0111	1,4009 E-05	4,9948 E-06	1,7064 E-05
	004	-0,0004	-0,0046	-0,0958	-7,4418 E-05	-4,1113 E-06	-4,3037 E-06
	005	-0,0002	-0,0088	-0,0101	-2,0519 E-05	-3,5274 E-06	-5,1252 E-06
03174	001	0,0005	0,0002	-0,0799	-8,1115 E-05	-6,8867 E-06	-4,7603 E-06
	002	-0,0007	0,0129	0,0091	8,4142 E-06	6,1572 E-06	1,1106 E-05
	003	-0,0008	0,0151	0,0107	9,8333 E-06	7,1955 E-06	1,2979 E-05
	004	-0,0003	-0,0060	-0,0953	-7,2141 E-05	-9,5356 E-06	-2,0064 E-06
	005	0,0000	-0,0094	-0,0097	-2,1819 E-05	-5,8111 E-06	-1,3914 E-06
03175	001	0,0006	0,0003	-0,0787	-6,8591 E-05	3,7392 E-05	-1,0214 E-07
	002	-0,0012	0,0045	0,0090	3,5061 E-05	-2,2505 E-05	1,4736 E-05
	003	-0,0013	0,0052	0,0106	4,0973 E-05	-2,63 E-05	1,7221 E-05
	004	-0,0005	-0,0034	-0,0950	-7,1858 E-05	3,9447 E-05	-8,1074 E-06
	005	-0,0009	-0,0048	-0,0101	-3,7336 E-05	2,111 E-05	-1,1337 E-05
03176	001	0,0013	0,0016	-0,0787	-6,7687 E-05	3,7143 E-05	2,413 E-06
	002	-0,0016	0,0038	0,0090	3,5214 E-05	-2,2618 E-05	1,5801 E-05
	003	-0,0019	0,0044	0,0106	4,1152 E-05	-2,6432 E-05	1,8465 E-05
	004	0,0003	-0,0019	-0,0950	-7,1015 E-05	3,9106 E-05	-7,2749 E-06
	005	-0,0005	-0,0041	-0,0101	-3,599 E-05	2,0552 E-05	-1,2778 E-05
03177	001	0,0009	0,0016	-0,0791	-7,5386 E-05	1,7676 E-05	-3,2447 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	-0,0006	0,0079	0,0098	2,5861 E-05	-5,4161 E-06	1,4224 E-05
	003	-0,0007	0,0093	0,0114	3,0222 E-05	-6,3294 E-06	1,6623 E-05
	004	-0,0002	-0,0036	-0,0953	-7,3621 E-05	1,5539 E-05	-4,7066 E-06
	005	-0,0006	-0,0065	-0,0103	-3,275 E-05	6,0722 E-06	-3,5735 E-06
03178	001	0,0005	0,0001	-0,0791	-7,6354 E-05	1,8062 E-05	-1,394 E-06
	002	-0,0005	0,0085	0,0097	2,5824 E-05	-5,3542 E-06	1,2644 E-05
	003	-0,0006	0,0099	0,0114	3,0178 E-05	-6,2571 E-06	1,4776 E-05
	004	-0,0006	-0,0051	-0,0953	-7,4678 E-05	1,583 E-05	-3,1867 E-06
	005	-0,0007	-0,0072	-0,0102	-3,4148 E-05	6,4799 E-06	-3,4234 E-06
03179	001	0,0004	-0,0003	-0,0794	-7,9034 E-05	2,2879 E-05	-1,001 E-06
	002	-0,0005	0,0081	0,0099	2,6261 E-05	-7,8168 E-06	1,211 E-05
	003	-0,0006	0,0094	0,0115	3,0689 E-05	-9,1349 E-06	1,4152 E-05
	004	-0,0007	-0,0054	-0,0956	-7,5688 E-05	2,0481 E-05	-3,1963 E-06
	005	-0,0009	-0,0072	-0,0104	-3,2678 E-05	8,5589 E-06	-3,833 E-06
03180	001	0,0011	0,0022	-0,0794	-7,6875 E-05	2,2107 E-05	-3,6402 E-06
	002	-0,0008	0,0072	0,0099	2,6761 E-05	-8,0837 E-06	1,3395 E-05
	003	-0,0009	0,0084	0,0115	3,1274 E-05	-9,4468 E-06	1,5654 E-05
	004	-0,0001	-0,0030	-0,0957	-7,3726 E-05	1,9804 E-05	-4,547 E-06
	005	-0,0006	-0,0062	-0,0104	-3,0593 E-05	7,8752 E-06	-2,4192 E-06
03181	001	0,0008	0,0010	-0,0796	-7,9417 E-05	2,8368 E-05	-1,0621 E-06
	002	-0,0008	0,0068	0,0099	2,7872 E-05	-1,1506 E-05	1,3892 E-05
	003	-0,0010	0,0079	0,0115	3,2573 E-05	-1,3446 E-05	1,6235 E-05
	004	-0,0004	-0,0039	-0,0959	-7,4766 E-05	2,5835 E-05	-4,8712 E-06
	005	-0,0008	-0,0064	-0,0105	-2,8988 E-05	1,0177 E-05	-5,6537 E-06
03182	001	0,0004	-0,0002	-0,0795	-7,8927 E-05	3,2199 E-05	-7,0558 E-07
	002	-0,0008	0,0063	0,0097	2,9814 E-05	-1,4549 E-05	1,4483 E-05
	003	-0,0010	0,0074	0,0113	3,4841 E-05	-1,7002 E-05	1,6925 E-05
	004	-0,0008	-0,0047	-0,0958	-7,5525 E-05	3,0559 E-05	-6,9866 E-06
	005	-0,0010	-0,0063	-0,0105	-3,1483 E-05	1,3043 E-05	-9,2005 E-06
03183	001	0,0014	0,0023	-0,0795	-7,7882 E-05	3,1845 E-05	5,0464 E-07
	002	-0,0013	0,0053	0,0097	3,0104 E-05	-1,4567 E-05	1,6483 E-05
	003	-0,0015	0,0063	0,0114	3,518 E-05	-1,7023 E-05	1,9263 E-05
	004	0,0002	-0,0023	-0,0958	-7,4112 E-05	2,9975 E-05	-7,1741 E-06
	005	-0,0006	-0,0053	-0,0105	-2,9449 E-05	1,2148 E-05	-1,1067 E-05
03184	001	0,0009	0,0010	-0,0791	-7,2846 E-05	3,5139 E-05	1,0019 E-06
	002	-0,0013	0,0048	0,0094	3,318 E-05	-1,8998 E-05	1,6375 E-05
	003	-0,0015	0,0056	0,0110	3,8775 E-05	-2,2202 E-05	1,9137 E-05
	004	-0,0002	-0,0030	-0,0955	-7,2794 E-05	3,5228 E-05	-8,1678 E-06
	005	-0,0007	-0,0050	-0,0103	-3,3431 E-05	1,6699 E-05	-1,2636 E-05
03185	001	-0,0001	0,0033	-0,0792	6,6198 E-05	-1,0352 E-05	2,7955 E-06
	002	-0,0009	-0,0141	0,0087	-3,6959 E-06	7,7723 E-06	-1,1153 E-05
	003	-0,0010	-0,0165	0,0102	-4,3192 E-06	9,0829 E-06	-1,3034 E-05
	004	0,0011	0,0063	-0,0952	7,1548 E-05	-1,1193 E-05	3,9786 E-06
	005	0,0010	0,0095	-0,0098	2,5518 E-05	-7,0881 E-06	3,7384 E-06
03186	001	-0,0003	0,0020	-0,0792	6,4973 E-05	-1,0367 E-05	5,2277 E-06
	002	-0,0007	-0,0140	0,0087	-3,312 E-06	7,6777 E-06	-1,3077 E-05
	003	-0,0008	-0,0164	0,0102	-3,8707 E-06	8,9724 E-06	-1,5282 E-05
	004	0,0008	0,0049	-0,0952	7,0351 E-05	-1,1107 E-05	5,7991 E-06
	005	0,0009	0,0091	-0,0098	2,3785 E-05	-6,9321 E-06	4,0948 E-06
03187	001	0,0003	0,0008	-0,0794	6,8747 E-05	9,1642 E-06	2,5923 E-06
	002	-0,0006	-0,0091	0,0097	-2,3492 E-05	-1,7036 E-06	-2,111 E-05
	003	-0,0007	-0,0106	0,0113	-2,7453 E-05	-1,9909 E-06	-2,467 E-05
	004	0,0008	0,0027	-0,0952	7,7465 E-05	1,1651 E-05	9,4114 E-06
	005	0,0002	0,0062	-0,0103	3,4762 E-05	4,3495 E-06	1,5553 E-05
03188	001	0,0001	0,0022	-0,0794	7,0001 E-05	9,0103 E-06	4,3344 E-06
	002	-0,0006	-0,0095	0,0097	-2,3452 E-05	-1,5024 E-06	-1,9647 E-05
	003	-0,0007	-0,0111	0,0113	-2,7407 E-05	-1,7557 E-06	-2,296 E-05
	004	0,0006	0,0043	-0,0952	7,8478 E-05	1,1502 E-05	9,5923 E-06
	005	0,0002	0,0070	-0,0102	3,6209 E-05	4,2267 E-06	1,3467 E-05
03189	001	0,0000	0,0029	-0,0797	7,3234 E-05	5,7732 E-06	4,3212 E-06
	002	-0,0007	-0,0105	0,0097	-1,9633 E-05	5,7165 E-07	-1,9336 E-05
	003	-0,0008	-0,0123	0,0114	-2,2944 E-05	6,6805 E-07	-2,2596 E-05
	004	0,0006	0,0052	-0,0956	7,8193 E-05	7,5552 E-06	9,9416 E-06
	005	0,0003	0,0078	-0,0104	3,2025 E-05	1,7826 E-06	1,3428 E-05
03190	001	0,0002	0,0005	-0,0797	7,1558 E-05	5,9333 E-06	2,3881 E-06
	002	-0,0007	-0,0098	0,0097	-2,0252 E-05	5,2459 E-07	-2,1936 E-05
	003	-0,0008	-0,0115	0,0114	-2,3668 E-05	6,1306 E-07	-2,5635 E-05
	004	0,0009	0,0027	-0,0956	7,7309 E-05	7,6997 E-06	1,0163 E-05
	005	0,0004	0,0067	-0,0104	3,0873 E-05	1,8309 E-06	1,6671 E-05
03191	001	0,0000	0,0019	-0,0799	7,4783 E-05	7,0141 E-07	3,9639 E-06
	002	-0,0008	-0,0115	0,0096	-1,5157 E-05	3,0862 E-06	-1,8547 E-05
	003	-0,0009	-0,0134	0,0112	-1,7713 E-05	3,6066 E-06	-2,1675 E-05
	004	0,0008	0,0045	-0,0959	7,6536 E-05	1,899 E-06	8,8772 E-06
	005	0,0005	0,0081	-0,0104	2,5492 E-05	-9,3722 E-07	1,2318 E-05
03192	001	0,0000	0,0034	-0,0798	7,5269 E-05	-2,5089 E-06	3,4264 E-06
	002	-0,0009	-0,0128	0,0094	-1,1057 E-05	4,6457 E-06	-1,4436 E-05
	003	-0,0010	-0,0149	0,0110	-1,2921 E-05	5,429 E-06	-1,687 E-05
	004	0,0009	0,0063	-0,0959	7,6689 E-05	-2,0645 E-06	5,6418 E-06
	005	0,0007	0,0092	-0,0103	2,5569 E-05	-2,5863 E-06	6,6391 E-06
03193	001	-0,0001	0,0010	-0,0798	7,3626 E-05	-2,7089 E-06	4,8941 E-06
	002	-0,0007	-0,0124	0,0094	-1,0887 E-05	4,6493 E-06	-1,6597 E-05
	003	-0,0008	-0,0145	0,0110	-1,2723 E-05	5,4333 E-06	-1,9396 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	004	0,0008	0,0038	-0,0959	7,4646 E-05	-2,2051 E-06	6,9351 E-06
	005	0,0006	0,0084	-0,0103	2,2422 E-05	-2,5786 E-06	7,4541 E-06
03194	001	-0,0001	0,0025	-0,0795	6,9676 E-05	-7,2365 E-06	4,7263 E-06
	002	-0,0008	-0,0135	0,0090	-6,6136 E-06	6,3357 E-06	-1,2972 E-05
	003	-0,0009	-0,0158	0,0106	-7,729 E-06	7,4041 E-06	-1,5159 E-05
	004	0,0009	0,0054	-0,0956	7,2864 E-05	-7,2993 E-06	4,9785 E-06
	005	0,0008	0,0091	-0,0101	2,3654 E-05	-4,7894 E-06	4,06 E-06
03195	001	0,0006	-0,0021	-0,0740	-3,3424 E-05	-1,9039 E-05	-5,996 E-06
	002	-0,0010	0,0143	0,0050	-1,2016 E-06	1,5035 E-05	-8,0551 E-06
	003	-0,0011	0,0167	0,0059	-1,4041 E-06	1,757 E-05	-9,4132 E-06
	004	-0,0001	-0,0057	-0,0876	-4,3513 E-05	-3,1198 E-05	5,2309 E-06
	005	0,0007	-0,0089	-0,0048	-2,4785 E-05	-2,3358 E-05	6,5377 E-06
03196	001	-0,0004	-0,0003	-0,0739	-3,2562 E-05	-1,8655 E-05	-8,4744 E-06
	002	-0,0001	0,0144	0,0050	-1,1769 E-06	1,498 E-05	-8,0583 E-06
	003	-0,0001	0,0168	0,0059	-1,3751 E-06	1,7506 E-05	-9,4169 E-06
	004	-0,0018	-0,0033	-0,0875	-4,3048 E-05	-3,0953 E-05	3,8571 E-06
	005	-0,0006	-0,0075	-0,0048	-2,5045 E-05	-2,3406 E-05	5,9596 E-06
03197	001	-0,0002	0,0016	-0,0740	-3,9817 E-05	-7,881 E-06	-2,1019 E-06
	002	0,0002	0,0137	0,0080	3,9978 E-06	6,4029 E-06	1,0965 E-05
	003	0,0002	0,0160	0,0094	4,6721 E-06	7,4827 E-06	1,2814 E-05
	004	-0,0011	-0,0036	-0,0892	-4,7693 E-05	-1,3451 E-05	-3,8954 E-07
	005	-0,0006	-0,0077	-0,0069	-2,9312 E-05	-1,0413 E-05	-4,5397 E-06
03198	001	0,0003	-0,0006	-0,0740	-4,0757 E-05	-8,0204 E-06	-3,2508 E-06
	002	-0,0002	0,0139	0,0080	3,6719 E-06	6,2342 E-06	1,0379 E-05
	003	-0,0002	0,0162	0,0094	4,2914 E-06	7,2854 E-06	1,2129 E-05
	004	-0,0003	-0,0063	-0,0893	-4,7945 E-05	-1,3391 E-05	-2,1053 E-06
	005	-0,0001	-0,0093	-0,0069	-2,8697 E-05	-1,01 E-05	-5,0925 E-06
03199	001	0,0003	-0,0007	-0,0742	-4,1752 E-05	-1,1152 E-05	-3,2855 E-06
	002	-0,0004	0,0143	0,0077	3,1327 E-06	8,086 E-06	9,1275 E-06
	003	-0,0004	0,0167	0,0090	3,6613 E-06	9,4495 E-06	1,0667 E-05
	004	-0,0003	-0,0062	-0,0893	-4,9364 E-05	-1,7734 E-05	-1,664 E-06
	005	0,0001	-0,0094	-0,0068	-2,9056 E-05	-1,3013 E-05	-5,1919 E-06
03200	001	-0,0003	0,0014	-0,0742	-4,024 E-05	-1,0536 E-05	-1,2075 E-06
	002	0,0000	0,0142	0,0077	2,9074 E-06	7,9322 E-06	8,8432 E-06
	003	0,0000	0,0165	0,0091	3,398 E-06	9,2698 E-06	1,0334 E-05
	004	-0,0012	-0,0037	-0,0893	-4,8189 E-05	-1,7182 E-05	1,2822 E-06
	005	-0,0005	-0,0080	-0,0068	-2,894 E-05	-1,2899 E-05	-3,693 E-06
03201	001	0,0000	0,0001	-0,0744	-4,1689 E-05	-1,3967 E-05	-4,0355 E-06
	002	-0,0004	0,0147	0,0072	2,4159 E-06	9,9891 E-06	5,1768 E-06
	003	-0,0005	0,0172	0,0084	2,8236 E-06	1,1674 E-05	6,0497 E-06
	004	-0,0008	-0,0049	-0,0892	-5,0236 E-05	-2,2109 E-05	7,6531 E-07
	005	-0,0001	-0,0089	-0,0066	-2,9375 E-05	-1,6229 E-05	-1,7957 E-06
03202	001	0,0004	-0,0013	-0,0744	-4,1695 E-05	-1,6613 E-05	-5,3617 E-06
	002	-0,0009	0,0149	0,0065	1,8427 E-06	1,1813 E-05	-9,7705 E-08
	003	-0,0010	0,0174	0,0076	2,1537 E-06	1,3805 E-05	-1,1411 E-07
	004	-0,0001	-0,0061	-0,0888	-5,0999 E-05	-2,6077 E-05	2,6139 E-06
	005	0,0006	-0,0095	-0,0060	-2,924 E-05	-1,9076 E-05	2,5183 E-06
03203	001	-0,0004	0,0007	-0,0744	-3,9643 E-05	-1,5883 E-05	-7,0965 E-06
	002	-0,0003	0,0148	0,0065	9,3936 E-07	1,147 E-05	4,8383 E-07
	003	-0,0004	0,0173	0,0076	1,098 E-06	1,3405 E-05	5,6551 E-07
	004	-0,0014	-0,0036	-0,0888	-4,8763 E-05	-2,5281 E-05	1,5362 E-06
	005	-0,0004	-0,0081	-0,0061	-2,8172 E-05	-1,8703 E-05	1,8906 E-06
03204	001	0,0001	-0,0008	-0,0742	-3,6047 E-05	-1,7475 E-05	-7,9993 E-06
	002	-0,0006	0,0146	0,0057	-1,6066 E-07	1,343 E-05	-4,8796 E-06
	003	-0,0007	0,0171	0,0066	-1,8753 E-07	1,5695 E-05	-5,7023 E-06
	004	-0,0009	-0,0047	-0,0882	-4,5921 E-05	-2,8537 E-05	3,1073 E-06
	005	0,0001	-0,0085	-0,0054	-2,6528 E-05	-2,1398 E-05	5,3424 E-06
03205	001	0,0005	0,0004	-0,0737	-4,3393 E-05	7,2616 E-06	-9,3652 E-07
	002	0,0005	0,0089	0,0082	1,7098 E-05	-5,2058 E-06	1,7079 E-05
	003	0,0006	0,0104	0,0096	1,9981 E-05	-6,0837 E-06	1,9959 E-05
	004	-0,0008	-0,0047	-0,0898	-5,2125 E-05	7,7914 E-06	-6,2108 E-06
	005	-0,0011	-0,0069	-0,0074	-3,5361 E-05	5,6826 E-06	-9,7615 E-06
03206	001	0,0009	0,0028	-0,0737	-4,254 E-05	7,1709 E-06	5,7561 E-07
	002	0,0002	0,0079	0,0082	1,7311 E-05	-5,1376 E-06	1,8545 E-05
	003	0,0003	0,0092	0,0096	2,0231 E-05	-6,004 E-06	2,1672 E-05
	004	-0,0003	-0,0018	-0,0897	-5,1845 E-05	7,7052 E-06	-5,0383 E-06
	005	-0,0007	-0,0050	-0,0074	-3,5857 E-05	5,6136 E-06	-9,8569 E-06
03207	001	0,0000	0,0018	-0,0740	-4,0707 E-05	-5,3986 E-06	-6,7968 E-06
	002	0,0003	0,0132	0,0082	5,625 E-06	4,7434 E-06	1,2629 E-05
	003	0,0003	0,0154	0,0096	6,5738 E-06	5,5433 E-06	1,4758 E-05
	004	-0,0010	-0,0035	-0,0894	-4,8578 E-05	-1,0105 E-05	-4,5399 E-06
	005	-0,0007	-0,0075	-0,0071	-3,0308 E-05	-7,959 E-06	-4,9718 E-06
03208	001	0,0003	-0,0004	-0,0740	-4,1621 E-05	-5,5567 E-06	-4,7263 E-06
	002	0,0000	0,0135	0,0082	5,1808 E-06	4,7661 E-06	1,0078 E-05
	003	0,0000	0,0157	0,0096	6,0546 E-06	5,5698 E-06	1,1778 E-05
	004	-0,0004	-0,0062	-0,0894	-4,873 E-05	-1,0208 E-05	-2,312 E-06
	005	-0,0002	-0,0092	-0,0071	-2,9558 E-05	-8,0033 E-06	-3,1251 E-06
03209	001	0,0003	-0,0001	-0,0742	-4,449 E-05	-2,9018 E-06	-4,7287 E-06
	002	0,0001	0,0129	0,0084	8,1383 E-06	2,7965 E-06	1,1283 E-05
	003	0,0001	0,0151	0,0098	9,5109 E-06	3,2681 E-06	1,3185 E-05
	004	-0,0005	-0,0059	-0,0898	-5,2041 E-05	-6,5496 E-06	-2,7912 E-06
	005	-0,0003	-0,0089	-0,0074	-3,204 E-05	-5,3506 E-06	-3,1249 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03210	001	0,0001	0,0021	-0,0742	-4,2844 E-05	-2,9824 E-06	-7,6695 E-06
	002	0,0002	0,0125	0,0084	7,8963 E-06	2,8821 E-06	1,4157 E-05
	003	0,0003	0,0146	0,0098	9,2281 E-06	3,3681 E-06	1,6544 E-05
	004	-0,0008	-0,0033	-0,0898	-5,0718 E-05	-6,6836 E-06	-6,1093 E-06
	005	-0,0006	-0,0073	-0,0074	-3,1866 E-05	-5,4411 E-06	-5,5884 E-06
03211	001	0,0003	0,0014	-0,0743	-4,6536 E-05	-2,8554 E-07	-4,2902 E-06
	002	0,0002	0,0117	0,0085	1,1831 E-05	7,2289 E-07	1,5153 E-05
	003	0,0003	0,0137	0,0100	1,3826 E-05	8,4482 E-07	1,7708 E-05
	004	-0,0006	-0,0043	-0,0901	-5,482 E-05	-2,7991 E-06	-5,0316 E-06
	005	-0,0006	-0,0077	-0,0077	-3,4796 E-05	-2,4543 E-06	-6,4392 E-06
03212	001	0,0004	0,0004	-0,0742	-4,858 E-05	2,2362 E-06	-2,2972 E-06
	002	0,0003	0,0109	0,0085	1,5293 E-05	-1,2135 E-06	1,6723 E-05
	003	0,0004	0,0128	0,0099	1,7872 E-05	-1,4181 E-06	1,9543 E-05
	004	-0,0007	-0,0053	-0,0902	-5,7302 E-05	6,5706 E-07	-5,9622 E-06
	005	-0,0008	-0,0081	-0,0077	-3,6915 E-05	2,5094 E-07	-9,2083 E-06
03213	001	0,0005	0,0028	-0,0742	-4,6426 E-05	2,1968 E-06	-1,279 E-06
	002	0,0003	0,0102	0,0085	1,425 E-05	-1,2173 E-06	1,7843 E-05
	003	0,0003	0,0119	0,0100	1,6653 E-05	-1,4225 E-06	2,0852 E-05
	004	-0,0006	-0,0025	-0,0902	-5,4938 E-05	6,3385 E-07	-4,9529 E-06
	005	-0,0007	-0,0063	-0,0077	-3,5712 E-05	2,615 E-07	-9,1203 E-06
03214	001	0,0006	0,0017	-0,0740	-4,4553 E-05	4,9149 E-06	3,3738 E-07
	002	0,0004	0,0093	0,0084	1,6128 E-05	-3,4281 E-06	1,8115 E-05
	003	0,0004	0,0108	0,0098	1,8848 E-05	-4,0061 E-06	2,1169 E-05
	004	-0,0006	-0,0035	-0,0900	-5,3449 E-05	4,5669 E-06	-5,2314 E-06
	005	-0,0009	-0,0065	-0,0076	-3,5854 E-05	3,3035 E-06	-1,0394 E-05
03215	001	0,0008	0,0007	-0,0733	-3,8972 E-05	2,188 E-05	7,0873 E-07
	002	-0,0007	0,0037	0,0063	2,5966 E-05	-2,101 E-05	1,2471 E-05
	003	-0,0008	0,0043	0,0074	3,0345 E-05	-2,4553 E-05	1,4573 E-05
	004	-0,0005	-0,0025	-0,0892	-5,0258 E-05	2,9552 E-05	-5,5763 E-06
	005	-0,0010	-0,0040	-0,0067	-3,7221 E-05	2,3331 E-05	-8,0713 E-06
03216	001	0,0020	0,0028	-0,0733	-3,8232 E-05	2,1498 E-05	2,4173 E-06
	002	-0,0019	0,0023	0,0063	2,613 E-05	-2,0966 E-05	1,3079 E-05
	003	-0,0022	0,0027	0,0074	3,0536 E-05	-2,4501 E-05	1,5284 E-05
	004	0,0012	0,0002	-0,0892	-5,0045 E-05	2,9341 E-05	-4,3126 E-06
	005	0,0003	-0,0019	-0,0067	-3,7672 E-05	2,339 E-05	-7,7872 E-06
03217	001	0,0011	0,0029	-0,0736	-4,2234 E-05	9,7428 E-06	-3,9397 E-06
	002	0,0000	0,0071	0,0081	1,8935 E-05	-7,3704 E-06	1,8833 E-05
	003	0,0001	0,0083	0,0094	2,2129 E-05	-8,6132 E-06	2,2009 E-05
	004	-0,0002	-0,0015	-0,0897	-5,1927 E-05	1,1224 E-05	-8,4109 E-06
	005	-0,0006	-0,0045	-0,0074	-3,6455 E-05	8,3471 E-06	-9,5203 E-06
03218	001	0,0005	0,0005	-0,0736	-4,2998 E-05	9,9793 E-06	-2,3202 E-06
	002	0,0004	0,0082	0,0081	1,8666 E-05	-7,2947 E-06	1,5495 E-05
	003	0,0005	0,0095	0,0094	2,1814 E-05	-8,5247 E-06	1,8107 E-05
	004	-0,0008	-0,0044	-0,0897	-5,2101 E-05	1,1288 E-05	-5,757 E-06
	005	-0,0011	-0,0066	-0,0074	-3,5915 E-05	8,1717 E-06	-7,059 E-06
03219	001	0,0006	0,0007	-0,0738	-4,4565 E-05	1,3157 E-05	-2,221 E-06
	002	0,0002	0,0074	0,0080	2,1374 E-05	-1,0269 E-05	1,4639 E-05
	003	0,0002	0,0086	0,0093	2,4979 E-05	-1,2 E-05	1,7107 E-05
	004	-0,0007	-0,0040	-0,0900	-5,4327 E-05	1,5712 E-05	-5,3379 E-06
	005	-0,0010	-0,0061	-0,0076	-3,7742 E-05	1,1495 E-05	-5,9043 E-06
03220	001	0,0012	0,0029	-0,0738	-4,3055 E-05	1,2517 E-05	-4,8983 E-06
	002	-0,0003	0,0063	0,0080	2,116 E-05	-1,0096 E-05	1,8169 E-05
	003	-0,0003	0,0074	0,0093	2,4728 E-05	-1,1798 E-05	2,1232 E-05
	004	0,0001	-0,0013	-0,0900	-5,3249 E-05	1,5169 E-05	-9,01 E-06
	005	-0,0005	-0,0042	-0,0076	-3,7706 E-05	1,1372 E-05	-8,7577 E-06
03221	001	0,0011	0,0020	-0,0740	-4,5164 E-05	1,6156 E-05	-1,8537 E-06
	002	-0,0004	0,0057	0,0077	2,4581 E-05	-1,3786 E-05	1,5908 E-05
	003	-0,0005	0,0067	0,0090	2,8726 E-05	-1,6111 E-05	1,859 E-05
	004	-0,0001	-0,0022	-0,0901	-5,6098 E-05	2,0361 E-05	-6,6962 E-06
	005	-0,0007	-0,0046	-0,0076	-3,9845 E-05	1,5404 E-05	-7,7934 E-06
03222	001	0,0008	0,0009	-0,0739	-4,5881 E-05	1,9042 E-05	-2,1604 E-07
	002	-0,0003	0,0053	0,0073	2,7138 E-05	-1,6934 E-05	1,5205 E-05
	003	-0,0004	0,0062	0,0086	3,1715 E-05	-1,9789 E-05	1,7769 E-05
	004	-0,0006	-0,0031	-0,0900	-5,7487 E-05	2,4525 E-05	-6,708 E-06
	005	-0,0011	-0,0050	-0,0074	-4,106 E-05	1,8794 E-05	-9,3036 E-06
03223	001	0,0017	0,0031	-0,0739	-4,3885 E-05	1,8301 E-05	9,4727 E-07
	002	-0,0011	0,0040	0,0073	2,6091 E-05	-1,6555 E-05	1,6067 E-05
	003	-0,0013	0,0047	0,0086	3,0491 E-05	-1,9347 E-05	1,8776 E-05
	004	0,0007	-0,0003	-0,0900	-5,5317 E-05	2,3734 E-05	-5,8756 E-06
	005	-0,0001	-0,0030	-0,0074	-3,9926 E-05	1,8396 E-05	-9,2158 E-06
03224	001	0,0013	0,0019	-0,0736	-4,1023 E-05	2,0116 E-05	2,2664 E-06
	002	-0,0011	0,0036	0,0068	2,6273 E-05	-1,9134 E-05	1,4263 E-05
	003	-0,0012	0,0042	0,0080	3,0703 E-05	-2,2361 E-05	1,6668 E-05
	004	0,0002	-0,0014	-0,0896	-5,2609 E-05	2,695 E-05	-5,142 E-06
	005	-0,0004	-0,0034	-0,0071	-3,8726 E-05	2,1284 E-05	-9,2655 E-06
03225	001	-0,0003	0,0030	-0,0744	3,4521 E-05	-6,4903 E-06	2,7571 E-06
	002	-0,0001	-0,0142	0,0083	-3,2992 E-06	4,5667 E-06	-1,1652 E-05
	003	-0,0001	-0,0166	0,0097	-3,8557 E-06	5,3368 E-06	-1,3617 E-05
	004	0,0006	0,0058	-0,0900	4,9467 E-05	-7,6445 E-06	6,2879 E-06
	005	0,0005	0,0091	-0,0075	2,9958 E-05	-6,3047 E-06	6,4825 E-06
03226	001	-0,0007	0,0011	-0,0744	3,3687 E-05	-6,3556 E-06	4,5267 E-06
	002	0,0002	-0,0140	0,0083	-3,5709 E-06	4,539 E-06	-1,4408 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	003	0,0002	-0,0164	0,0097	-4,1732 E-06	5,3044 E-06	-1,6838 E-05
	004	0,0001	0,0031	-0,0899	4,9204 E-05	-7,532 E-06	9,0209 E-06
	005	0,0001	0,0074	-0,0075	3,0486 E-05	-6,2524 E-06	8,7462 E-06
03227	001	0,0002	-0,0002	-0,0745	3,6369 E-05	5,7224 E-06	3,2042 E-06
	002	0,0002	-0,0082	0,0082	-1,6737 E-05	-5,2187 E-06	-2,0078 E-05
	003	0,0002	-0,0095	0,0096	-1,956 E-05	-6,0987 E-06	-2,3463 E-05
	004	0,0008	0,0005	-0,0896	5,469 E-05	1,0046 E-05	6,5442 E-06
	005	0,0000	0,0041	-0,0074	3,7971 E-05	7,2572 E-06	1,1035 E-05
03228	001	-0,0002	0,0018	-0,0745	3,7296 E-05	5,917 E-06	4,059 E-06
	002	0,0005	-0,0091	0,0082	-1,645 E-05	-5,3251 E-06	-1,8372 E-05
	003	0,0006	-0,0106	0,0096	-1,9224 E-05	-6,223 E-06	-2,147 E-05
	004	0,0002	0,0035	-0,0896	5,4962 E-05	1,0237 E-05	7,3896 E-06
	005	-0,0004	0,0062	-0,0074	3,734 E-05	7,3804 E-06	1,075 E-05
03229	001	-0,0002	0,0019	-0,0748	3,896 E-05	3,359 E-06	3,7585 E-06
	002	0,0004	-0,0100	0,0084	-1,5581 E-05	-3,3915 E-06	-1,9448 E-05
	003	0,0005	-0,0117	0,0098	-1,8209 E-05	-3,9634 E-06	-2,2728 E-05
	004	0,0002	0,0037	-0,0900	5,6951 E-05	6,6749 E-06	8,3971 E-06
	005	-0,0003	0,0067	-0,0076	3,793 E-05	4,7697 E-06	1,2427 E-05
03230	001	0,0000	0,0000	-0,0748	3,7399 E-05	3,4345 E-06	1,9675 E-06
	002	0,0002	-0,0092	0,0084	-1,5228 E-05	-3,4097 E-06	-2,016 E-05
	003	0,0003	-0,0108	0,0098	-1,7796 E-05	-3,9847 E-06	-2,3559 E-05
	004	0,0006	0,0009	-0,0900	5,5644 E-05	6,7676 E-06	6,2449 E-06
	005	0,0000	0,0048	-0,0076	3,7717 E-05	4,809 E-06	1,1666 E-05
03231	001	-0,0002	0,0012	-0,0749	3,9619 E-05	8,5436 E-07	3,7001 E-06
	002	0,0003	-0,0110	0,0086	-1,3509 E-05	-1,2926 E-06	-1,9129 E-05
	003	0,0003	-0,0129	0,0100	-1,5788 E-05	-1,5105 E-06	-2,2355 E-05
	004	0,0004	0,0029	-0,0903	5,7803 E-05	2,9313 E-06	7,9669 E-06
	005	0,0000	0,0066	-0,0079	3,7823 E-05	1,8403 E-06	1,1343 E-05
03232	001	-0,0003	0,0025	-0,0749	4,0449 E-05	-1,4559 E-06	3,9375 E-06
	002	0,0002	-0,0126	0,0086	-1,1004 E-05	6,5544 E-07	-1,5568 E-05
	003	0,0002	-0,0147	0,0100	-1,2859 E-05	7,6601 E-07	-1,8193 E-05
	004	0,0004	0,0049	-0,0904	5,8098 E-05	-4,3371 E-07	6,7404 E-06
	005	0,0001	0,0082	-0,0079	3,677 E-05	-8,902 E-07	7,9618 E-06
03233	001	-0,0003	0,0005	-0,0749	3,8394 E-05	-1,4745 E-06	5,4556 E-06
	002	0,0002	-0,0120	0,0086	-1,0069 E-05	6,4661 E-07	-1,8285 E-05
	003	0,0002	-0,0141	0,0100	-1,1767 E-05	7,5569 E-07	-2,1369 E-05
	004	0,0004	0,0020	-0,0904	5,5829 E-05	-4,578 E-07	9,1334 E-06
	005	0,0001	0,0064	-0,0079	3,5655 E-05	-8,9559 E-07	1,0131 E-05
03234	001	-0,0004	0,0019	-0,0747	3,6033 E-05	-4,0924 E-06	5,249 E-06
	002	0,0001	-0,0134	0,0085	-6,3136 E-06	2,8042 E-06	-1,449 E-05
	003	0,0001	-0,0157	0,0099	-7,3784 E-06	3,2771 E-06	-1,6933 E-05
	004	0,0004	0,0040	-0,0902	5,2267 E-05	-4,3696 E-06	8,2671 E-06
	005	0,0002	0,0079	-0,0077	3,2663 E-05	-3,9185 E-06	7,5703 E-06
03235	001	-0,0003	0,0031	-0,0744	3,3895 E-05	-9,1541 E-06	7,8009 E-07
	002	-0,0002	-0,0147	0,0081	-1,5019 E-06	6,1278 E-06	-1,1879 E-05
	003	-0,0002	-0,0172	0,0094	-1,7553 E-06	7,1612 E-06	-1,3882 E-05
	004	0,0007	0,0061	-0,0899	4,8195 E-05	-1,0926 E-05	6,4398 E-06
	005	0,0006	0,0094	-0,0074	2,8625 E-05	-8,5091 E-06	8,5578 E-06
03236	001	-0,0008	0,0013	-0,0744	3,3071 E-05	-8,9707 E-06	-6,3855 E-07
	002	0,0001	-0,0146	0,0081	-1,7245 E-06	6,224 E-06	-1,2801 E-05
	003	0,0001	-0,0171	0,0094	-2,0154 E-06	7,2735 E-06	-1,4959 E-05
	004	0,0001	0,0034	-0,0899	4,7892 E-05	-1,0928 E-05	5,3947 E-06
	005	0,0001	0,0078	-0,0074	2,9084 E-05	-8,7349 E-06	8,5811 E-06
03237	001	-0,0017	0,0011	-0,0734	2,9946 E-05	-2,0835 E-05	-2,8188 E-06
	002	-0,0003	-0,0155	0,0049	4,1383 E-06	1,424 E-05	8,9811 E-06
	003	-0,0004	-0,0181	0,0058	4,836 E-06	1,6641 E-05	1,0496 E-05
	004	0,0000	0,0048	-0,0891	3,9212 E-05	-2,6483 E-05	1,8421 E-06
	005	0,0007	0,0089	-0,0059	2,1734 E-05	-2,0256 E-05	-2,239 E-06
03238	001	-0,0005	0,0028	-0,0734	3,0798 E-05	-2,1355 E-05	-3,7097 E-06
	002	-0,0011	-0,0153	0,0049	4,4789 E-06	1,418 E-05	8,7719 E-06
	003	-0,0013	-0,0178	0,0058	5,2339 E-06	1,6572 E-05	1,0251 E-05
	004	0,0015	0,0070	-0,0891	3,9396 E-05	-2,6729 E-05	-1,3381 E-08
	005	0,0018	0,0101	-0,0058	2,1053 E-05	-2,0103 E-05	-3,0853 E-06
03239	001	-0,0005	0,0028	-0,0738	3,3353 E-05	-1,9429 E-05	-2,256 E-06
	002	-0,0011	-0,0156	0,0056	3,3177 E-06	1,246 E-05	5,3202 E-06
	003	-0,0013	-0,0183	0,0065	3,877 E-06	1,4561 E-05	6,2174 E-06
	004	0,0013	0,0069	-0,0896	4,3383 E-05	-2,4294 E-05	8,0682 E-07
	005	0,0017	0,0102	-0,0063	2,3462 E-05	-1,8177 E-05	-2,3691 E-06
03240	001	-0,0015	0,0012	-0,0738	3,1797 E-05	-1,8971 E-05	-4,4135 E-07
	002	-0,0005	-0,0158	0,0056	3,5451 E-06	1,2433 E-05	4,8465 E-06
	003	-0,0006	-0,0185	0,0066	4,1427 E-06	1,453 E-05	5,6638 E-06
	004	0,0001	0,0048	-0,0895	4,2139 E-05	-2,3989 E-05	3,793 E-06
	005	0,0008	0,0090	-0,0064	2,3336 E-05	-1,8202 E-05	-7,0723 E-07
03241	001	-0,0009	0,0020	-0,0742	3,5071 E-05	-1,7349 E-05	-9,645 E-07
	002	-0,0008	-0,0159	0,0064	1,7882 E-06	1,0838 E-05	-7,9562 E-07
	003	-0,0009	-0,0186	0,0075	2,0896 E-06	1,2666 E-05	-9,2976 E-07
	004	0,0006	0,0056	-0,0900	4,7028 E-05	-2,1668 E-05	3,5959 E-06
	005	0,0011	0,0096	-0,0069	2,623 E-05	-1,6133 E-05	1,7936 E-06
03242	001	-0,0004	0,0030	-0,0744	3,7048 E-05	-1,5583 E-05	-7,6484 E-07
	002	-0,0008	-0,0157	0,0071	6,2743 E-08	9,6343 E-06	-6,1338 E-06
	003	-0,0009	-0,0183	0,0083	7,3119 E-08	1,1259 E-05	-7,1681 E-06
	004	0,0010	0,0066	-0,0901	5,0312 E-05	-1,9326 E-05	5,1535 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	0,0012	0,0101	-0,0072	2,8423 E-05	-1,4176 E-05	5,8577 E-06
03243	001	-0,0012	0,0012	-0,0744	3,5059 E-05	-1,4852 E-05	-2,0073 E-06
	002	-0,0003	-0,0157	0,0072	9,096 E-07	9,2936 E-06	-6,2092 E-06
	003	-0,0004	-0,0184	0,0084	1,0628 E-06	1,0861 E-05	-7,2562 E-06
	004	0,0001	0,0041	-0,0902	4,815 E-05	-1,8523 E-05	4,2155 E-06
	005	0,0005	0,0087	-0,0072	2,7403 E-05	-1,378 E-05	5,5377 E-06
03244	001	-0,0006	0,0022	-0,0744	3,4196 E-05	-1,1756 E-05	-1,6187 E-06
	002	-0,0003	-0,0152	0,0078	-6,1474 E-07	7,6295 E-06	-1,045 E-05
	003	-0,0003	-0,0177	0,0091	-7,1856 E-07	8,9161 E-06	-1,2213 E-05
	004	0,0004	0,0050	-0,0901	4,8243 E-05	-1,4404 E-05	5,0721 E-06
	005	0,0006	0,0090	-0,0074	2,8389 E-05	-1,0956 E-05	8,2666 E-06
03245	001	-0,0007	0,0026	-0,0732	2,9939 E-05	-2,406 E-05	-6,1636 E-06
	002	-0,0010	-0,0149	0,0043	4,5515 E-06	1,6386 E-05	1,0168 E-05
	003	-0,0012	-0,0174	0,0050	5,3188 E-06	1,915 E-05	1,1883 E-05
	004	0,0015	0,0070	-0,0889	3,776 E-05	-2,9739 E-05	-4,9 E-07
	005	0,0018	0,0099	-0,0055	2,0145 E-05	-2,2299 E-05	-1,7006 E-06
03246	001	-0,0020	0,0010	-0,0732	2,9241 E-05	-2,3541 E-05	-8,5528 E-06
	002	-0,0001	-0,0151	0,0043	4,2745 E-06	1,6514 E-05	1,2485 E-05
	003	-0,0001	-0,0176	0,0050	4,9951 E-06	1,9299 E-05	1,4591 E-05
	004	-0,0001	0,0049	-0,0889	3,7578 E-05	-2,9632 E-05	-2,5175 E-06
	005	0,0006	0,0088	-0,0055	2,0632 E-05	-2,2702 E-05	-3,2543 E-06
03247	001	-0,0047	-0,0009	-0,0714	2,6667 E-05	-3,8218 E-05	-1,0896 E-05
	002	0,0053	-0,0087	-0,0021	-2,5339 E-06	3,5598 E-05	3,9804 E-05
	003	0,0061	-0,0102	-0,0025	-2,9613 E-06	4,1601 E-05	4,6516 E-05
	004	-0,0019	0,0036	-0,0865	3,0077 E-05	-4,6904 E-05	-1,1242 E-05
	005	-0,0015	0,0060	-0,0021	1,8045 E-05	-3,8525 E-05	-1,9233 E-05
03248	001	-0,0025	0,0006	-0,0714	2,744 E-05	-3,8872 E-05	-1,068 E-05
	002	0,0033	-0,0088	-0,0021	-2,7089 E-06	3,5739 E-05	3,6193 E-05
	003	0,0038	-0,0103	-0,0025	-3,1658 E-06	4,1766 E-05	4,2296 E-05
	004	0,0007	0,0053	-0,0865	3,0321 E-05	-4,702 E-05	-1,1404 E-05
	005	0,0006	0,0070	-0,0021	1,7636 E-05	-3,8076 E-05	-1,7892 E-05
03249	001	-0,0023	0,0009	-0,0720	2,9835 E-05	-3,7443 E-05	-9,7342 E-06
	002	0,0023	-0,0102	-0,0009	-1,825 E-06	3,2367 E-05	3,305 E-05
	003	0,0027	-0,0119	-0,0011	-2,1329 E-06	3,7825 E-05	3,8622 E-05
	004	0,0009	0,0056	-0,0872	3,366 E-05	-4,5161 E-05	-1,0095 E-05
	005	0,0010	0,0077	-0,0029	1,8881 E-05	-3,5707 E-05	-1,6727 E-05
03250	001	-0,0042	-0,0006	-0,0720	2,8351 E-05	-3,6333 E-05	-8,633 E-06
	002	0,0039	-0,0101	-0,0009	-1,4195 E-06	3,2064 E-05	3,5757 E-05
	003	0,0046	-0,0118	-0,0011	-1,659 E-06	3,7471 E-05	4,1786 E-05
	004	-0,0014	0,0040	-0,0872	3,2581 E-05	-4,4478 E-05	-8,6358 E-06
	005	-0,0008	0,0068	-0,0029	1,8855 E-05	-3,581 E-05	-1,7217 E-05
03251	001	-0,0027	0,0006	-0,0726	3,1043 E-05	-3,4897 E-05	-9,2921 E-06
	002	0,0017	-0,0119	0,0007	-8,6728 E-08	2,7963 E-05	2,8286 E-05
	003	0,0020	-0,0139	0,0008	-1,0153 E-07	3,2678 E-05	3,3056 E-05
	004	0,0001	0,0053	-0,0880	3,6375 E-05	-4,2413 E-05	-7,1847 E-06
	005	0,0006	0,0081	-0,0038	2,0127 E-05	-3,2834 E-05	-1,2727 E-05
03252	001	-0,0014	0,0018	-0,0729	3,2405 E-05	-3,2804 E-05	-8,5801 E-06
	002	0,0000	-0,0133	0,0021	1,5549 E-06	2,4092 E-05	2,0106 E-05
	003	0,0001	-0,0156	0,0025	1,8168 E-06	2,8154 E-05	2,3497 E-05
	004	0,0013	0,0066	-0,0885	3,8731 E-05	-3,9967 E-05	-3,9172 E-06
	005	0,0017	0,0093	-0,0046	2,0822 E-05	-2,9948 E-05	-6,7187 E-06
03253	001	-0,0030	0,0003	-0,0729	3,0824 E-05	-3,1474 E-05	-1,0864 E-05
	002	0,0012	-0,0134	0,0021	2,2663 E-06	2,3462 E-05	2,3306 E-05
	003	0,0014	-0,0157	0,0025	2,6483 E-06	2,7418 E-05	2,7236 E-05
	004	-0,0006	0,0047	-0,0885	3,7057 E-05	-3,8544 E-05	-6,0956 E-06
	005	0,0003	0,0083	-0,0046	2,0045 E-05	-2,9265 E-05	-8,7356 E-06
03254	001	-0,0017	0,0015	-0,0732	2,9981 E-05	-2,7222 E-05	-9,5221 E-06
	002	-0,0002	-0,0145	0,0034	3,5675 E-06	1,9499 E-05	1,5341 E-05
	003	-0,0002	-0,0169	0,0040	4,1689 E-06	2,2787 E-05	1,7928 E-05
	004	0,0006	0,0058	-0,0888	3,7359 E-05	-3,366 E-05	-3,3116 E-06
	005	0,0012	0,0092	-0,0052	2,0264 E-05	-2,5503 E-05	-3,8799 E-06
03255	001	0,0009	0,0004	-0,0731	-2,9295 E-05	3,3519 E-05	1,1785 E-06
	002	-0,0022	0,0012	0,0041	2,3654 E-05	-3,5214 E-05	5,1149 E-06
	003	-0,0025	0,0014	0,0048	2,7643 E-05	-4,1152 E-05	5,9774 E-06
	004	0,0001	-0,0012	-0,0883	-3,976 E-05	4,8327 E-05	-2,8633 E-06
	005	-0,0006	-0,0021	-0,0056	-3,0387 E-05	3,8777 E-05	-4,4301 E-06
03256	001	0,0027	0,0020	-0,0731	-2,8712 E-05	3,2964 E-05	2,8061 E-06
	002	-0,0041	-0,0001	0,0041	2,3788 E-05	-3,5254 E-05	4,6023 E-06
	003	-0,0048	-0,0001	0,0048	2,7799 E-05	-4,1199 E-05	5,3784 E-06
	004	0,0028	0,0010	-0,0883	-3,9622 E-05	4,8135 E-05	-1,2726 E-06
	005	0,0016	-0,0004	-0,0056	-3,0803 E-05	3,9059 E-05	-3,5659 E-06
03257	001	0,0021	0,0027	-0,0733	-3,6988 E-05	2,3729 E-05	-2,1344 E-06
	002	-0,0022	0,0018	0,0061	2,6339 E-05	-2,3346 E-05	1,2808 E-05
	003	-0,0026	0,0021	0,0071	3,078 E-05	-2,7283 E-05	1,4967 E-05
	004	0,0014	0,0004	-0,0891	-4,8933 E-05	3,2656 E-05	-7,2166 E-06
	005	0,0005	-0,0016	-0,0066	-3,7096 E-05	2,6077 E-05	-7,0021 E-06
03258	001	0,0008	0,0006	-0,0733	-3,7607 E-05	2,4221 E-05	-7,4373 E-07
	002	-0,0009	0,0033	0,0061	2,6134 E-05	-2,3187 E-05	1,0234 E-05
	003	-0,0011	0,0038	0,0071	3,054 E-05	-2,7097 E-05	1,1959 E-05
	004	-0,0004	-0,0023	-0,0891	-4,9025 E-05	3,2741 E-05	-4,678 E-06
	005	-0,0009	-0,0037	-0,0066	-3,6597 E-05	2,5683 E-05	-4,8539 E-06
03259	001	0,0009	0,0008	-0,0735	-3,7812 E-05	2,7639 E-05	-7,3627 E-07

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	-0,0013	0,0028	0,0060	2,7168 E-05	-2,6565 E-05	8,3399 E-06
	003	-0,0015	0,0033	0,0070	3,175 E-05	-3,1044 E-05	9,7462 E-06
	004	-0,0002	-0,0020	-0,0893	-4,9544 E-05	3,7669 E-05	-3,6195 E-06
	005	-0,0008	-0,0034	-0,0067	-3,6998 E-05	2,9325 E-05	-3,0296 E-06
03260	001	0,0023	0,0026	-0,0735	-3,6623 E-05	2,649 E-05	-3,2492 E-06
	002	-0,0026	0,0015	0,0060	2,6903 E-05	-2,624 E-05	1,1349 E-05
	003	-0,0030	0,0017	0,0070	3,144 E-05	-3,0665 E-05	1,3263 E-05
	004	0,0016	0,0004	-0,0893	-4,8684 E-05	3,6725 E-05	-7,291 E-06
	005	0,0007	-0,0015	-0,0067	-3,6959 E-05	2,9162 E-05	-5,716 E-06
03261	001	0,0018	0,0017	-0,0736	-3,7194 E-05	3,0466 E-05	-5,529 E-07
	002	-0,0023	0,0016	0,0057	2,7962 E-05	-3,0263 E-05	8,3459 E-06
	003	-0,0027	0,0019	0,0066	3,2677 E-05	-3,5366 E-05	9,7533 E-06
	004	0,0010	-0,0005	-0,0894	-4,9376 E-05	4,2446 E-05	-4,3966 E-06
	005	0,0001	-0,0021	-0,0067	-3,7154 E-05	3,3404 E-05	-4,2943 E-06
03262	001	0,0010	0,0007	-0,0736	-3,6741 E-05	3,3273 E-05	7,4591 E-07
	002	-0,0018	0,0018	0,0052	2,8199 E-05	-3,3343 E-05	7,5851 E-06
	003	-0,0021	0,0022	0,0061	3,2955 E-05	-3,8966 E-05	8,8641 E-06
	004	0,0000	-0,0015	-0,0892	-4,8928 E-05	4,6607 E-05	-4,1601 E-06
	005	-0,0007	-0,0027	-0,0064	-3,6593 E-05	3,663 E-05	-5,6647 E-06
03263	001	0,0026	0,0025	-0,0736	-3,5137 E-05	3,1914 E-05	1,9947 E-06
	002	-0,0035	0,0005	0,0052	2,7319 E-05	-3,2597 E-05	7,4946 E-06
	003	-0,0041	0,0006	0,0061	3,1925 E-05	-3,8093 E-05	8,7584 E-06
	004	0,0023	0,0009	-0,0892	-4,7161 E-05	4,512 E-05	-3,0341 E-06
	005	0,0011	-0,0009	-0,0065	-3,5666 E-05	3,5863 E-05	-5,119 E-06
03264	001	0,0018	0,0014	-0,0734	-3,1797 E-05	3,2581 E-05	2,915 E-06
	002	-0,0030	0,0008	0,0046	2,541 E-05	-3,4191 E-05	6,0982 E-06
	003	-0,0035	0,0009	0,0054	2,9695 E-05	-3,9957 E-05	7,1265 E-06
	004	0,0013	-0,0002	-0,0888	-4,3122 E-05	4,6911 E-05	-2,2675 E-06
	005	0,0004	-0,0015	-0,0060	-3,2947 E-05	3,7714 E-05	-5,2594 E-06
03265	001	0,0014	-0,0003	-0,0734	2,7132 E-05	3,6682 E-05	1,8861 E-06
	002	-0,0025	-0,0009	0,0038	-2,2828 E-05	-3,7229 E-05	-3,1359 E-06
	003	-0,0029	-0,0011	0,0044	-2,6677 E-05	-4,3506 E-05	-3,6647 E-06
	004	0,0008	0,0004	-0,0876	3,9005 E-05	5,2251 E-05	4,685 E-07
	005	-0,0001	0,0015	-0,0051	2,9956 E-05	4,167 E-05	2,8062 E-07
03266	001	0,0034	-0,0018	-0,0734	2,6655 E-05	3,5976 E-05	3,5717 E-06
	002	-0,0045	0,0003	0,0037	-2,2862 E-05	-3,7361 E-05	-4,7217 E-06
	003	-0,0053	0,0004	0,0044	-2,6717 E-05	-4,3661 E-05	-5,518 E-06
	004	0,0037	-0,0018	-0,0876	3,8824 E-05	5,2043 E-05	2,4976 E-06
	005	0,0023	-0,0002	-0,0051	3,0171 E-05	4,2123 E-05	1,7693 E-06
03267	001	0,0039	-0,0011	-0,0731	1,5916 E-05	4,2266 E-05	-2,9819 E-06
	002	-0,0052	0,0004	0,0024	-1,3898 E-05	-4,3764 E-05	3,7902 E-07
	003	-0,0060	0,0004	0,0028	-1,6242 E-05	-5,1143 E-05	4,4292 E-07
	004	0,0040	-0,0012	-0,0872	2,3255 E-05	6,107 E-05	-2,0948 E-06
	005	0,0025	-0,0003	-0,0045	1,814 E-05	4,9568 E-05	-4,9061 E-08
03268	001	0,0015	-0,0002	-0,0731	1,6314 E-05	4,2981 E-05	-1,4661 E-06
	002	-0,0027	-0,0004	0,0024	-1,3822 E-05	-4,3604 E-05	-7,3369 E-07
	003	-0,0032	-0,0004	0,0028	-1,6153 E-05	-5,0957 E-05	-8,5742 E-07
	004	0,0006	0,0001	-0,0872	2,3365 E-05	6,1235 E-05	-1,6306 E-07
	005	-0,0003	0,0007	-0,0045	1,7872 E-05	4,905 E-05	1,2801 E-06
03269	001	0,0017	-0,0003	-0,0734	1,9699 E-05	4,3862 E-05	-1,3718 E-06
	002	-0,0028	-0,0004	0,0028	-1,6394 E-05	-4,4043 E-05	-1,6971 E-06
	003	-0,0033	-0,0005	0,0033	-1,9158 E-05	-5,147 E-05	-1,9832 E-06
	004	0,0008	0,0001	-0,0876	2,788 E-05	6,2096 E-05	5,5362 E-07
	005	-0,0002	0,0008	-0,0048	2,1055 E-05	4,941 E-05	2,6073 E-06
03270	001	0,0038	-0,0013	-0,0734	1,8777 E-05	4,2491 E-05	-3,9963 E-06
	002	-0,0050	0,0004	0,0028	-1,6118 E-05	-4,3685 E-05	-9,0348 E-09
	003	-0,0059	0,0005	0,0033	-1,8836 E-05	-5,1051 E-05	-1,0564 E-08
	004	0,0039	-0,0013	-0,0876	2,7097 E-05	6,1054 E-05	-2,5693 E-06
	005	0,0023	-0,0002	-0,0048	2,09 E-05	4,932 E-05	6,8732 E-07
03271	001	0,0028	-0,0010	-0,0736	2,2684 E-05	4,3844 E-05	-1,0508 E-06
	002	-0,0039	-0,0001	0,0033	-1,9136 E-05	-4,3975 E-05	-1,3484 E-06
	003	-0,0045	-0,0001	0,0038	-2,2363 E-05	-5,1391 E-05	-1,5757 E-06
	004	0,0024	-0,0007	-0,0879	3,2304 E-05	6,2099 E-05	-3,1859 E-07
	005	0,0010	0,0004	-0,0052	2,4605 E-05	4,94 E-05	1,2625 E-06
03272	001	0,0017	-0,0004	-0,0737	2,5543 E-05	4,3992 E-05	5,4166 E-07
	002	-0,0027	-0,0007	0,0036	-2,1378 E-05	-4,3426 E-05	-9,8165 E-07
	003	-0,0032	-0,0008	0,0042	-2,4983 E-05	-5,0748 E-05	-1,1472 E-06
	004	0,0009	0,0002	-0,0880	3,6143 E-05	6,1836 E-05	-6,0227 E-07
	005	-0,0002	0,0012	-0,0053	2,7455 E-05	4,8636 E-05	-7,1621 E-07
03273	001	0,0038	-0,0017	-0,0737	2,4508 E-05	4,218 E-05	1,7751 E-06
	002	-0,0049	0,0004	0,0036	-2,0802 E-05	-4,2405 E-05	-2,1402 E-06
	003	-0,0057	0,0005	0,0042	-2,431 E-05	-4,9555 E-05	-2,5011 E-06
	004	0,0039	-0,0015	-0,0880	3,5002 E-05	5,9825 E-05	9,6865 E-07
	005	0,0022	-0,0002	-0,0053	2,6859 E-05	4,7571 E-05	4,5495 E-07
03274	001	0,0026	-0,0011	-0,0736	2,5747 E-05	3,8989 E-05	3,1846 E-06
	002	-0,0037	-0,0002	0,0038	-2,2015 E-05	-3,9583 E-05	-2,7063 E-06
	003	-0,0043	-0,0003	0,0044	-2,5727 E-05	-4,6258 E-05	-3,1627 E-06
	004	0,0023	-0,0007	-0,0879	3,7196 E-05	5,5645 E-05	1,3129 E-06
	005	0,0011	0,0006	-0,0053	2,8754 E-05	4,4488 E-05	-1,9812 E-07
03275	001	0,0006	0,0002	-0,0740	3,5586 E-05	2,3933 E-05	4,4427 E-06
	002	-0,0011	-0,0032	0,0060	-2,6388 E-05	-2,3533 E-05	-1,0742 E-05
	003	-0,0013	-0,0037	0,0070	-3,0838 E-05	-2,7501 E-05	-1,2553 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	004	0,0006	0,0012	-0,0885	5,1821 E-05	3,5012 E-05	3,4925 E-06
	005	-0,0002	0,0030	-0,0062	3,86 E-05	2,7354 E-05	4,1889 E-06
03276	001	0,0019	-0,0018	-0,0740	3,4821 E-05	2,3493 E-05	6,5654 E-06
	002	-0,0024	-0,0017	0,0060	-2,6448 E-05	-2,3691 E-05	-1,3428 E-05
	003	-0,0028	-0,0020	0,0070	-3,0908 E-05	-2,7686 E-05	-1,5693 E-05
	004	0,0025	-0,0016	-0,0885	5,1477 E-05	3,4924 E-05	5,9543 E-06
	005	0,0013	0,0008	-0,0062	3,8884 E-05	2,7728 E-05	6,2292 E-06
03277	001	0,0032	-0,0019	-0,0735	2,8551 E-05	3,4271 E-05	-7,6133 E-07
	002	-0,0044	0,0002	0,0040	-2,4136 E-05	-3,5753 E-05	-4,6097 E-06
	003	-0,0051	0,0003	0,0047	-2,8206 E-05	-4,1782 E-05	-5,3871 E-06
	004	0,0036	-0,0018	-0,0877	4,1427 E-05	4,9768 E-05	-5,3554 E-07
	005	0,0022	-0,0002	-0,0052	3,2076 E-05	4,0269 E-05	2,3505 E-06
03278	001	0,0013	-0,0003	-0,0735	2,913 E-05	3,4832 E-05	6,0171 E-07
	002	-0,0024	-0,0011	0,0040	-2,3984 E-05	-3,5679 E-05	-5,0925 E-06
	003	-0,0028	-0,0013	0,0047	-2,8028 E-05	-4,1695 E-05	-5,9512 E-06
	004	0,0008	0,0005	-0,0877	4,1574 E-05	4,9959 E-05	1,2724 E-06
	005	-0,0001	0,0016	-0,0052	3,1664 E-05	3,9962 E-05	3,3572 E-06
03279	001	0,0014	-0,0004	-0,0738	3,2474 E-05	3,4438 E-05	8,0676 E-07
	002	-0,0023	-0,0013	0,0045	-2,6107 E-05	-3,4852 E-05	-6,8347 E-06
	003	-0,0027	-0,0015	0,0053	-3,0509 E-05	-4,0729 E-05	-7,9873 E-06
	004	0,0009	0,0004	-0,0882	4,5992 E-05	4,9159 E-05	2,2362 E-06
	005	0,0000	0,0017	-0,0056	3,4546 E-05	3,901 E-05	5,0901 E-06
03280	001	0,0031	-0,0020	-0,0738	3,1117 E-05	3,342 E-05	-1,5608 E-06
	002	-0,0040	0,0000	0,0045	-2,5719 E-05	-3,4595 E-05	-5,7258 E-06
	003	-0,0047	0,0000	0,0053	-3,0056 E-05	-4,0428 E-05	-6,6914 E-06
	004	0,0033	-0,0018	-0,0882	4,4886 E-05	4,841 E-05	-6,8994 E-07
	005	0,0019	0,0000	-0,0056	3,4358 E-05	3,8966 E-05	3,4529 E-06
03281	001	0,0021	-0,0013	-0,0741	3,4929 E-05	3,309 E-05	1,601 E-06
	002	-0,0029	-0,0010	0,0051	-2,7881 E-05	-3,3229 E-05	-7,7488 E-06
	003	-0,0034	-0,0012	0,0060	-3,2583 E-05	-3,8832 E-05	-9,0555 E-06
	004	0,0020	-0,0007	-0,0886	4,9883 E-05	4,7401 E-05	1,9739 E-06
	005	0,0008	0,0011	-0,0060	3,7508 E-05	3,7486 E-05	4,3861 E-06
03282	001	0,0011	-0,0003	-0,0742	3,731 E-05	3,1882 E-05	3,2163 E-06
	002	-0,0017	-0,0022	0,0056	-2,8924 E-05	-3,1238 E-05	-7,7079 E-06
	003	-0,0020	-0,0026	0,0065	-3,3801 E-05	-3,6505 E-05	-9,0077 E-06
	004	0,0008	0,0008	-0,0888	5,309 E-05	4,5515 E-05	1,9524 E-06
	005	-0,0001	0,0024	-0,0062	3,9495 E-05	3,5442 E-05	2,6051 E-06
03283	001	0,0027	-0,0021	-0,0742	3,5734 E-05	3,0579 E-05	4,7806 E-06
	002	-0,0033	-0,0008	0,0056	-2,8066 E-05	-3,0503 E-05	-9,6714 E-06
	003	-0,0038	-0,0009	0,0065	-3,2799 E-05	-3,5647 E-05	-1,1302 E-05
	004	0,0030	-0,0018	-0,0888	5,1359 E-05	4,4067 E-05	3,8163 E-06
	005	0,0016	0,0005	-0,0063	3,8593 E-05	3,4663 E-05	4,1588 E-06
03284	001	0,0016	-0,0010	-0,0742	3,5358 E-05	2,6845 E-05	5,9522 E-06
	002	-0,0021	-0,0020	0,0059	-2,7204 E-05	-2,6639 E-05	-1,0422 E-05
	003	-0,0024	-0,0024	0,0069	-3,1792 E-05	-3,1131 E-05	-1,2179 E-05
	004	0,0017	-0,0004	-0,0887	5,1547 E-05	3,9081 E-05	4,2743 E-06
	005	0,0006	0,0017	-0,0063	3,8795 E-05	3,0721 E-05	3,6853 E-06
03285	001	-0,0001	0,0016	-0,0745	3,7389 E-05	8,5774 E-06	5,5831 E-06
	002	0,0004	-0,0083	0,0081	-1,8246 E-05	-7,3648 E-06	-1,6596 E-05
	003	0,0005	-0,0097	0,0095	-2,1322 E-05	-8,6067 E-06	-1,9394 E-05
	004	0,0002	0,0032	-0,0895	5,5215 E-05	1,3599 E-05	6,5746 E-06
	005	-0,0004	0,0058	-0,0073	3,8099 E-05	9,7878 E-06	7,7276 E-06
03286	001	0,0003	-0,0004	-0,0745	3,6594 E-05	8,3881 E-06	7,8066 E-06
	002	0,0000	-0,0073	0,0081	-1,85 E-05	-7,4835 E-06	-2,0114 E-05
	003	0,0000	-0,0085	0,0095	-2,162 E-05	-8,7454 E-06	-2,3506 E-05
	004	0,0009	0,0001	-0,0895	5,499 E-05	1,3599 E-05	9,4459 E-06
	005	0,0001	0,0037	-0,0073	3,8637 E-05	1,0031 E-05	1,0276 E-05
03287	001	0,0017	-0,0017	-0,0741	3,573 E-05	2,1036 E-05	2,2347 E-06
	002	-0,0020	-0,0022	0,0063	-2,6283 E-05	-2,1328 E-05	-1,3795 E-05
	003	-0,0024	-0,0026	0,0073	-3,0715 E-05	-2,4924 E-05	-1,6122 E-05
	004	0,0023	-0,0015	-0,0886	5,2876 E-05	3,1742 E-05	3,1611 E-06
	005	0,0011	0,0010	-0,0063	3,9689 E-05	2,5145 E-05	7,1371 E-06
03288	001	0,0005	0,0003	-0,0741	3,6568 E-05	2,1454 E-05	3,2154 E-06
	002	-0,0008	-0,0037	0,0063	-2,604 E-05	-2,1328 E-05	-1,3014 E-05
	003	-0,0010	-0,0043	0,0073	-3,0431 E-05	-2,4924 E-05	-1,5209 E-05
	004	0,0005	0,0014	-0,0886	5,3066 E-05	3,1906 E-05	4,4751 E-06
	005	-0,0003	0,0032	-0,0063	3,9045 E-05	2,4997 E-05	7,4247 E-06
03289	001	0,0005	0,0003	-0,0744	3,9086 E-05	1,9729 E-05	3,3359 E-06
	002	-0,0007	-0,0043	0,0068	-2,6732 E-05	-1,9457 E-05	-1,5085 E-05
	003	-0,0008	-0,0050	0,0079	-3,124 E-05	-2,2737 E-05	-1,7629 E-05
	004	0,0005	0,0015	-0,0891	5,6546 E-05	2,9444 E-05	5,6601 E-06
	005	-0,0003	0,0035	-0,0067	4,102 E-05	2,2916 E-05	9,4401 E-06
03290	001	0,0015	-0,0016	-0,0744	3,7595 E-05	1,9271 E-05	1,4107 E-06
	002	-0,0017	-0,0029	0,0068	-2,632 E-05	-1,9318 E-05	-1,4993 E-05
	003	-0,0020	-0,0034	0,0079	-3,0758 E-05	-2,2576 E-05	-1,7521 E-05
	004	0,0020	-0,0013	-0,0891	5,5294 E-05	2,9102 E-05	3,109 E-06
	005	0,0009	0,0015	-0,0067	4,0784 E-05	2,2868 E-05	8,2286 E-06
03291	001	0,0008	-0,0005	-0,0747	4,0627 E-05	1,7582 E-05	4,0356 E-06
	002	-0,0008	-0,0047	0,0073	-2,6368 E-05	-1,6904 E-05	-1,6441 E-05
	003	-0,0010	-0,0055	0,0086	-3,0814 E-05	-1,9754 E-05	-1,9214 E-05
	004	0,0011	0,0004	-0,0895	5,9133 E-05	2,6357 E-05	5,6698 E-06
	005	0,0002	0,0031	-0,0072	4,2494 E-05	2,0246 E-05	9,0568 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
03292	001	0,0002	0,0009	-0,0747	4,211 E-05	1,5577 E-05	5,1735 E-06
	002	-0,0001	-0,0064	0,0077	-2,5172 E-05	-1,4228 E-05	-1,5374 E-05
	003	-0,0001	-0,0075	0,0090	-2,9416 E-05	-1,6628 E-05	-1,7966 E-05
	004	0,0004	0,0023	-0,0897	6,0962 E-05	2,3352 E-05	5,4029 E-06
	005	-0,0004	0,0048	-0,0073	4,2863 E-05	1,7395 E-05	6,8667 E-06
03293	001	0,0010	-0,0012	-0,0748	4,0137 E-05	1,4848 E-05	6,9401 E-06
	002	-0,0008	-0,0052	0,0077	-2,4191 E-05	-1,3867 E-05	-1,8218 E-05
	003	-0,0010	-0,0061	0,0090	-2,827 E-05	-1,6205 E-05	-2,129 E-05
	004	0,0015	-0,0007	-0,0897	5,879 E-05	2,2543 E-05	7,6664 E-06
	005	0,0005	0,0027	-0,0074	4,1779 E-05	1,6989 E-05	8,9236 E-06
03294	001	0,0003	0,0003	-0,0747	3,8345 E-05	1,1403 E-05	7,6188 E-06
	002	-0,0001	-0,0070	0,0080	-2,0919 E-05	-1,0228 E-05	-1,7529 E-05
	003	-0,0001	-0,0082	0,0094	-2,4447 E-05	-1,1952 E-05	-2,0485 E-05
	004	0,0008	0,0013	-0,0897	5,6788 E-05	1,761 E-05	7,8294 E-06
	005	0,0000	0,0043	-0,0074	3,996 E-05	1,3018 E-05	7,824 E-06
03295	001	0,0009	0,0002	-0,0730	-1,6246 E-05	4,1442 E-05	5,947 E-07
	002	-0,0026	0,0005	0,0025	1,3546 E-05	-4,3283 E-05	1,0744 E-06
	003	-0,0030	0,0006	0,0029	1,5831 E-05	-5,0582 E-05	1,2556 E-06
	004	0,0003	-0,0006	-0,0876	-2,2148 E-05	6,067 E-05	-9,0982 E-07
	005	-0,0005	-0,0011	-0,0047	-1,7033 E-05	4,8598 E-05	-2,0711 E-06
03296	001	0,0032	0,0011	-0,0730	-1,5949 E-05	4,0584 E-05	2,1373 E-06
	002	-0,0050	-0,0003	0,0025	1,3667 E-05	-4,3302 E-05	8,3536 E-09
	003	-0,0058	-0,0003	0,0029	1,5971 E-05	-5,0604 E-05	9,7922 E-09
	004	0,0037	0,0006	-0,0876	-2,2129 E-05	6,0291 E-05	9,5588 E-07
	005	0,0022	-0,0001	-0,0047	-1,7347 E-05	4,8922 E-05	-9,0198 E-07
03297	001	0,0028	0,0019	-0,0731	-2,6724 E-05	3,4574 E-05	-1,8577 E-06
	002	-0,0043	-0,0002	0,0038	2,2518 E-05	-3,6864 E-05	4,7352 E-06
	003	-0,0051	-0,0002	0,0045	2,6315 E-05	-4,308 E-05	5,5337 E-06
	004	0,0030	0,0009	-0,0882	-3,7148 E-05	5,0552 E-05	-4,2279 E-06
	005	0,0017	-0,0003	-0,0055	-2,8963 E-05	4,0977 E-05	-2,927 E-06
03298	001	0,0009	0,0004	-0,0731	-2,7185 E-05	3,5246 E-05	-3,9093 E-07
	002	-0,0023	0,0011	0,0038	2,2468 E-05	-3,6708 E-05	3,1693 E-06
	003	-0,0027	0,0013	0,0045	2,6256 E-05	-4,2898 E-05	3,7038 E-06
	004	0,0002	-0,0011	-0,0882	-3,7311 E-05	5,0716 E-05	-1,989 E-06
	005	-0,0005	-0,0020	-0,0055	-2,8727 E-05	4,0511 E-05	-1,3031 E-06
03299	001	0,0010	0,0005	-0,0733	-2,6238 E-05	3,8567 E-05	-5,8498 E-07
	002	-0,0025	0,0009	0,0038	2,1771 E-05	-3,9472 E-05	1,5989 E-06
	003	-0,0029	0,0011	0,0045	2,5442 E-05	-4,6128 E-05	1,8686 E-06
	004	0,0004	-0,0010	-0,0885	-3,5946 E-05	5,5274 E-05	-9,4739 E-07
	005	-0,0004	-0,0018	-0,0056	-2,7575 E-05	4,3652 E-05	4,3141 E-07
03300	001	0,0029	0,0018	-0,0733	-2,5479 E-05	3,7066 E-05	-3,076 E-06
	002	-0,0044	-0,0002	0,0038	2,16 E-05	-3,9036 E-05	3,7428 E-06
	003	-0,0052	-0,0002	0,0045	2,5243 E-05	-4,5619 E-05	4,374 E-06
	004	0,0031	0,0008	-0,0885	-3,5405 E-05	5,4051 E-05	-4,3154 E-06
	005	0,0017	-0,0004	-0,0056	-2,7574 E-05	4,3458 E-05	-1,8162 E-06
03301	001	0,0021	0,0011	-0,0735	-2,4649 E-05	4,1013 E-05	-5,6852 E-07
	002	-0,0036	0,0003	0,0037	2,0609 E-05	-4,2194 E-05	1,7257 E-06
	003	-0,0042	0,0003	0,0043	2,4084 E-05	-4,9309 E-05	2,0168 E-06
	004	0,0019	0,0000	-0,0886	-3,3853 E-05	5,9303 E-05	-1,5755 E-06
	005	0,0006	-0,0010	-0,0057	-2,5985 E-05	4,7003 E-05	-7,9545 E-07
03302	001	0,0011	0,0004	-0,0734	-2,3299 E-05	4,3505 E-05	4,6681 E-07
	002	-0,0026	0,0007	0,0033	1,9212 E-05	-4,4263 E-05	2,011 E-06
	003	-0,0030	0,0008	0,0039	2,2451 E-05	-5,1727 E-05	2,3502 E-06
	004	0,0004	-0,0007	-0,0884	-3,1771 E-05	6,2679 E-05	-1,7138 E-06
	005	-0,0006	-0,0014	-0,0055	-2,4043 E-05	4,937 E-05	-2,6472 E-06
03303	001	0,0032	0,0015	-0,0734	-2,2264 E-05	4,1706 E-05	1,6735 E-06
	002	-0,0048	-0,0003	0,0034	1,8633 E-05	-4,3247 E-05	1,2668 E-06
	003	-0,0056	-0,0003	0,0039	2,1775 E-05	-5,054 E-05	1,4805 E-06
	004	0,0035	0,0008	-0,0884	-3,062 E-05	6,0684 E-05	-2,9749 E-07
	005	0,0019	-0,0002	-0,0055	-2,343 E-05	4,832 E-05	-1,7448 E-06
03304	001	0,0021	0,0008	-0,0732	-1,8963 E-05	4,1274 E-05	2,3505 E-06
	002	-0,0037	0,0001	0,0029	1,585 E-05	-4,3374 E-05	1,1138 E-06
	003	-0,0044	0,0002	0,0034	1,8522 E-05	-5,0687 E-05	1,3016 E-06
	004	0,0020	0,0000	-0,0880	-2,6004 E-05	6,0645 E-05	-1,9616 E-08
	005	0,0008	-0,0007	-0,0051	-1,9983 E-05	4,8716 E-05	-2,4919 E-06
03305	001	0,0011	0,0001	-0,0729	-1,5176 E-06	4,5137 E-05	-2,9684 E-07
	002	-0,0025	0,0001	0,0018	8,8832 E-07	-4,582 E-05	8,4278 E-07
	003	-0,0030	0,0001	0,0021	1,0381 E-06	-5,3546 E-05	9,8489 E-07
	004	0,0004	-0,0002	-0,0872	-1,23 E-06	6,522 E-05	-6,9842 E-07
	005	-0,0006	-0,0002	-0,0043	-8,635 E-07	5,212 E-05	-1,7023 E-06
03306	001	0,0036	0,0002	-0,0729	-1,4418 E-06	4,4253 E-05	1,1312 E-06
	002	-0,0051	0,0000	0,0018	9,5078 E-07	-4,5918 E-05	-2,2303 E-07
	003	-0,0059	0,0000	0,0021	1,1111 E-06	-5,3661 E-05	-2,6064 E-07
	004	0,0040	-0,0002	-0,0871	-1,2397 E-06	6,492 E-05	1,2307 E-06
	005	0,0024	-0,0002	-0,0043	-1,0007 E-06	5,2595 E-05	-4,5393 E-07
03307	001	0,0032	0,0010	-0,0729	-1,3509 E-05	4,1524 E-05	-2,6727 E-06
	002	-0,0050	-0,0002	0,0023	1,1752 E-05	-4,4037 E-05	7,4419 E-07
	003	-0,0059	-0,0002	0,0027	1,3733 E-05	-5,1462 E-05	8,6974 E-07
	004	0,0038	0,0005	-0,0875	-1,8891 E-05	6,1583 E-05	-2,2588 E-06
	005	0,0023	-0,0001	-0,0046	-1,4873 E-05	4,995 E-05	-5,2861 E-07
03308	001	0,0009	0,0002	-0,0730	-1,3782 E-05	4,2405 E-05	-1,0635 E-06
	002	-0,0026	0,0005	0,0023	1,1776 E-05	-4,3845 E-05	-2,7917 E-07

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	003	-0,0030	0,0005	0,0027	1,3761 E-05	-5,1238 E-05	-3,262 E-07
	004	0,0003	-0,0006	-0,0875	-1,9026 E-05	6,1782 E-05	-3,1886 E-07
	005	-0,0005	-0,0010	-0,0046	-1,4828 E-05	4,9295 E-05	6,9464 E-07
03309	001	0,0011	0,0002	-0,0732	-1,1713 E-05	4,5181 E-05	-1,4866 E-06
	002	-0,0027	0,0004	0,0025	1,0032 E-05	-4,5831 E-05	-1,182 E-06
	003	-0,0031	0,0005	0,0029	1,1724 E-05	-5,356 E-05	-1,3812 E-06
	004	0,0005	-0,0005	-0,0878	-1,6066 E-05	6,5373 E-05	4,1478 E-07
	005	-0,0005	-0,0009	-0,0049	-1,256 E-05	5,173 E-05	2,1622 E-06
03310	001	0,0033	0,0008	-0,0732	-1,1516 E-05	4,362 E-05	-3,9834 E-06
	002	-0,0049	-0,0001	0,0025	9,9838 E-06	-4,5337 E-05	5,8812 E-07
	003	-0,0058	-0,0002	0,0029	1,1667 E-05	-5,2982 E-05	6,8735 E-07
	004	0,0037	0,0003	-0,0878	-1,5944 E-05	6,4062 E-05	-2,7515 E-06
	005	0,0021	-0,0002	-0,0049	-1,2562 E-05	5,1463 E-05	4,8302 E-08
03311	001	0,0024	0,0004	-0,0734	-9,447 E-06	4,7198 E-05	-1,5869 E-06
	002	-0,0038	0,0001	0,0025	7,9296 E-06	-4,7581 E-05	-3,398 E-07
	003	-0,0044	0,0001	0,0029	9,2668 E-06	-5,5604 E-05	-3,9707 E-07
	004	0,0022	-0,0001	-0,0880	-1,2702 E-05	6,8277 E-05	-4,6248 E-07
	005	0,0008	-0,0005	-0,0050	-9,8671 E-06	5,4053 E-05	5,9892 E-07
03312	001	0,0013	0,0002	-0,0733	-7,3385 E-06	4,9248 E-05	-4,7012 E-07
	002	-0,0026	0,0002	0,0024	5,877 E-06	-4,8753 E-05	7,6287 E-07
	003	-0,0030	0,0002	0,0028	6,868 E-06	-5,6974 E-05	8,9153 E-07
	004	0,0005	-0,0004	-0,0879	-9,5589 E-06	7,0555 E-05	-9,303 E-07
	005	-0,0006	-0,0005	-0,0049	-7,2078 E-06	5,5403 E-05	-1,6777 E-06
03313	001	0,0037	0,0005	-0,0733	-6,9795 E-06	4,7195 E-05	6,1322 E-07
	002	-0,0050	-0,0001	0,0024	5,6717 E-06	-4,7601 E-05	-1,2516 E-07
	003	-0,0058	-0,0001	0,0028	6,6281 E-06	-5,5628 E-05	-1,4625 E-07
	004	0,0039	0,0001	-0,0879	-9,1517 E-06	6,8282 E-05	5,8278 E-07
	005	0,0021	-0,0002	-0,0049	-6,9816 E-06	5,4203 E-05	-6,4876 E-07
03314	001	0,0024	0,0002	-0,0732	-4,0137 E-06	4,5799 E-05	1,3884 E-06
	002	-0,0038	0,0000	0,0021	3,003 E-06	-4,6709 E-05	4,3713 E-07
	003	-0,0044	0,0000	0,0025	3,5094 E-06	-5,4586 E-05	5,1083 E-07
	004	0,0022	-0,0002	-0,0876	-4,7818 E-06	6,6576 E-05	5,2244 E-07
	005	0,0008	-0,0002	-0,0046	-3,5862 E-06	5,3313 E-05	-1,7719 E-06
03315	001	0,0015	-0,0002	-0,0730	1,3699 E-05	4,3804 E-05	-3,4274 E-08
	002	-0,0027	-0,0004	0,0023	-1,2 E-05	-4,4266 E-05	6,9841 E-07
	003	-0,0032	-0,0004	0,0027	-1,4024 E-05	-5,1731 E-05	8,1614 E-07
	004	0,0006	0,0001	-0,0872	2,0099 E-05	6,2393 E-05	-7,6943 E-07
	005	-0,0003	0,0006	-0,0044	1,5604 E-05	4,9937 E-05	-1,5511 E-06
03316	001	0,0039	-0,0009	-0,0730	1,3461 E-05	4,2996 E-05	1,5373 E-06
	002	-0,0052	0,0003	0,0023	-1,1938 E-05	-4,434 E-05	-3,6107 E-07
	003	-0,0060	0,0004	0,0026	-1,3952 E-05	-5,1817 E-05	-4,22 E-07
	004	0,0041	-0,0010	-0,0871	1,9937 E-05	6,2096 E-05	1,1937 E-06
	005	0,0025	-0,0002	-0,0044	1,5587 E-05	5,0349 E-05	-3,1783 E-07
03317	001	0,0037	0,0000	-0,0729	1,172 E-06	4,4261 E-05	-3,614 E-06
	002	-0,0051	0,0001	0,0018	-1,1151 E-06	-4,5895 E-05	7,7374 E-07
	003	-0,0060	0,0001	0,0021	-1,3032 E-06	-5,3634 E-05	9,0423 E-07
	004	0,0040	-0,0003	-0,0871	2,2556 E-06	6,4834 E-05	-2,1154 E-06
	005	0,0024	-0,0002	-0,0043	1,6899 E-06	5,2577 E-05	-2,2715 E-07
03318	001	0,0012	0,0001	-0,0729	1,1826 E-06	4,523 E-05	-1,8669 E-06
	002	-0,0025	0,0000	0,0018	-1,0032 E-06	-4,5785 E-05	-2,9524 E-07
	003	-0,0030	0,0000	0,0021	-1,1723 E-06	-5,3506 E-05	-3,4501 E-07
	004	0,0004	-0,0002	-0,0871	2,1567 E-06	6,5164 E-05	-1,7685 E-07
	005	-0,0005	-0,0001	-0,0043	1,482 E-06	5,2051 E-05	9,6311 E-07
03319	001	0,0014	0,0000	-0,0732	4,113 E-06	4,7209 E-05	-2,1892 E-06
	002	-0,0026	0,0000	0,0021	-3,3568 E-06	-4,7077 E-05	-9,2014 E-07
	003	-0,0031	0,0000	0,0025	-3,9228 E-06	-5,5015 E-05	-1,0753 E-06
	004	0,0006	-0,0002	-0,0875	6,1888 E-06	6,7471 E-05	4,1217 E-07
	005	-0,0005	0,0000	-0,0046	4,4662 E-06	5,3502 E-05	2,2857 E-06
03320	001	0,0037	-0,0002	-0,0732	3,7584 E-06	4,5679 E-05	-4,7516 E-06
	002	-0,0050	0,0001	0,0021	-3,2277 E-06	-4,6591 E-05	8,622 E-07
	003	-0,0058	0,0001	0,0025	-3,772 E-06	-5,4447 E-05	1,0076 E-06
	004	0,0039	-0,0005	-0,0875	5,8524 E-06	6,6193 E-05	-2,7107 E-06
	005	0,0022	-0,0002	-0,0046	4,3648 E-06	5,3234 E-05	2,0037 E-07
03321	001	0,0028	-0,0002	-0,0734	6,9498 E-06	4,8468 E-05	-2,2021 E-06
	002	-0,0038	0,0000	0,0024	-5,9514 E-06	-4,8096 E-05	1,6684 E-07
	003	-0,0045	0,0000	0,0028	-6,955 E-06	-5,6206 E-05	1,9498 E-07
	004	0,0023	-0,0004	-0,0877	1,0337 E-05	6,9082 E-05	-6,7174 E-07
	005	0,0008	0,0000	-0,0048	7,7834 E-06	5,4755 E-05	5,6344 E-07
03322	001	0,0016	-0,0001	-0,0734	9,6422 E-06	4,9802 E-05	-8,3516 E-07
	002	-0,0027	-0,0002	0,0024	-8,2978 E-06	-4,8611 E-05	1,2049 E-06
	003	-0,0031	-0,0003	0,0029	-9,6971 E-06	-5,6808 E-05	1,408 E-06
	004	0,0006	0,0000	-0,0877	1,4072 E-05	7,023 E-05	-1,1843 E-06
	005	-0,0005	0,0004	-0,0048	1,0754 E-05	5,5133 E-05	-1,7311 E-06
03323	001	0,0040	-0,0006	-0,0734	9,2807 E-06	4,7681 E-05	2,5335 E-07
	002	-0,0051	0,0002	0,0025	-8,0978 E-06	-4,7446 E-05	3,5419 E-07
	003	-0,0059	0,0002	0,0029	-9,4633 E-06	-5,5447 E-05	4,1388 E-07
	004	0,0041	-0,0007	-0,0877	1,3678 E-05	6,7893 E-05	3,2034 E-07
	005	0,0022	-0,0002	-0,0048	1,0551 E-05	5,3915 E-05	-7,0122 E-07
03324	001	0,0028	-0,0005	-0,0733	1,1607 E-05	4,5383 E-05	1,4935 E-06
	002	-0,0039	0,0000	0,0024	-1,0312 E-05	-4,5765 E-05	6,3479 E-07
	003	-0,0046	0,0000	0,0028	-1,2051 E-05	-5,3482 E-05	7,4178 E-07
	004	0,0024	-0,0004	-0,0875	1,7224 E-05	6,4881 E-05	3,914 E-07

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	0,0010	0,0002	-0,0047	1,3442 E-05	5,1933 E-05	-1,7758 E-06
03325	001	0,0010	-0,0001	-0,0785	2,3534 E-05	7,5943 E-05	-6,0596 E-07
	002	-0,0021	-0,0005	0,0059	-1,346 E-05	-5,0483 E-05	2,774 E-06
	003	-0,0024	-0,0006	0,0069	-1,573 E-05	-5,8995 E-05	3,2417 E-06
	004	-0,0002	0,0003	-0,0935	2,6742 E-05	8,4239 E-05	-3,1028 E-06
	005	-0,0011	0,0008	-0,0083	1,4319 E-05	4,8063 E-05	-4,7797 E-06
03326	001	0,0025	-0,0005	-0,0785	2,3428 E-05	7,4957 E-05	1,6444 E-06
	002	-0,0031	-0,0002	0,0059	-1,3487 E-05	-5,0524 E-05	2,707 E-06
	003	-0,0036	-0,0003	0,0069	-1,5761 E-05	-5,9043 E-05	3,1635 E-06
	004	0,0014	-0,0002	-0,0935	2,652 E-05	8,3277 E-05	-1,9234 E-06
	005	-0,0002	0,0006	-0,0084	1,3976 E-05	4,6611 E-05	-5,6157 E-06
03327	001	0,0022	0,0000	-0,0783	2,1617 E-06	7,6606 E-05	-3,6482 E-06
	002	-0,0029	0,0000	0,0055	-1,4923 E-06	-5,1279 E-05	-1,8737 E-06
	003	-0,0034	0,0000	0,0064	-1,744 E-06	-5,9926 E-05	-2,1896 E-06
	004	0,0013	-0,0002	-0,0935	3,1331 E-06	8,6462 E-05	1,0006 E-06
	005	-0,0004	-0,0001	-0,0082	1,8252 E-06	4,8231 E-05	4,8297 E-06
03328	001	0,0007	0,0000	-0,0784	2,3157 E-06	7,7658 E-05	-1,6139 E-06
	002	-0,0019	0,0000	0,0054	-1,4813 E-06	-5,1284 E-05	-2,086 E-06
	003	-0,0022	0,0000	0,0064	-1,731 E-06	-5,9931 E-05	-2,4377 E-06
	004	-0,0004	-0,0002	-0,0935	3,1914 E-06	8,7423 E-05	2,0088 E-06
	005	-0,0014	-0,0001	-0,0082	1,9964 E-06	4,9594 E-05	4,0943 E-06
03329	001	0,0003	0,0000	-0,0787	6,6407 E-06	8,1902 E-05	-9,8854 E-07
	002	-0,0015	-0,0001	0,0057	-3,3661 E-06	-5,0144 E-05	-2,0965 E-06
	003	-0,0018	-0,0002	0,0067	-3,9337 E-06	-5,86 E-05	-2,45 E-06
	004	-0,0011	0,0000	-0,0939	7,5573 E-06	8,8473 E-05	2,266 E-06
	005	-0,0018	0,0002	-0,0084	4,0769 E-06	4,7247 E-05	3,5719 E-06
03330	001	0,0029	-0,0002	-0,0787	6,2366 E-06	7,9556 E-05	-4,072 E-06
	002	-0,0031	0,0000	0,0057	-3,5142 E-06	-5,0622 E-05	-2,3996 E-06
	003	-0,0037	0,0000	0,0067	-4,1067 E-06	-5,9158 E-05	-2,8042 E-06
	004	0,0018	-0,0003	-0,0939	7,2539 E-06	8,6676 E-05	1,3847 E-06
	005	-0,0003	0,0000	-0,0085	3,7676 E-06	4,5131 E-05	5,8187 E-06
03331	001	0,0017	-0,0002	-0,0791	1,2138 E-05	8,3859 E-05	-1,4503 E-06
	002	-0,0022	-0,0002	0,0060	-5,9935 E-06	-4,9538 E-05	-6,5486 E-07
	003	-0,0026	-0,0002	0,0070	-7,0041 E-06	-5,7892 E-05	-7,653 E-07
	004	0,0003	-0,0001	-0,0943	1,2994 E-05	8,7676 E-05	8,1166 E-07
	005	-0,0013	0,0003	-0,0087	5,9775 E-06	4,239 E-05	2,2558 E-06
03332	001	0,0004	0,0000	-0,0791	1,6147 E-05	8,4724 E-05	-1,2568 E-06
	002	-0,0015	-0,0004	0,0061	-8,099 E-06	-4,9233 E-05	1,3693 E-06
	003	-0,0017	-0,0004	0,0071	-9,4647 E-06	-5,7535 E-05	1,6002 E-06
	004	-0,0011	0,0003	-0,0942	1,7571 E-05	8,8412 E-05	-1,6647 E-06
	005	-0,0019	0,0006	-0,0087	8,1525 E-06	4,3881 E-05	-1,9879 E-06
03333	001	0,0032	-0,0005	-0,0791	1,6049 E-05	8,3581 E-05	-3,082 E-07
	002	-0,0031	-0,0001	0,0061	-8,0304 E-06	-4,9348 E-05	1,6713 E-06
	003	-0,0036	-0,0001	0,0071	-9,3846 E-06	-5,767 E-05	1,9531 E-06
	004	0,0017	-0,0003	-0,0943	1,7269 E-05	8,6787 E-05	-1,2785 E-06
	005	-0,0006	0,0003	-0,0087	7,5745 E-06	4,1478 E-05	-2,7062 E-06
03334	001	0,0018	-0,0003	-0,0789	2,0456 E-05	7,9588 E-05	2,1427 E-07
	002	-0,0024	-0,0003	0,0060	-1,1034 E-05	-5,0036 E-05	3,1698 E-06
	003	-0,0029	-0,0004	0,0071	-1,2895 E-05	-5,8474 E-05	3,7043 E-06
	004	0,0005	0,0000	-0,0939	2,2597 E-05	8,525 E-05	-2,8941 E-06
	005	-0,0009	0,0006	-0,0086	1,0971 E-05	4,4531 E-05	-5,4079 E-06
03335	001	0,0012	-0,0023	-0,0732	7,5778 E-05	3,8486 E-05	1,8724 E-06
	002	-0,0005	0,0017	0,0051	-6,8826 E-05	-2,0291 E-05	-1,5475 E-06
	003	-0,0006	0,0020	0,0060	-8,0431 E-05	-2,3713 E-05	-1,8084 E-06
	004	0,0009	-0,0020	-0,0875	7,755 E-05	3,2788 E-05	2,0476 E-06
	005	0,0007	-0,0018	-0,0049	7,2424 E-05	2,7995 E-05	1,8418 E-06
03336	001	0,0015	-0,0037	-0,0739	-2,9724 E-05	-1,6662 E-05	-3,2675 E-06
	002	-0,0017	0,0142	0,0051	-3,6731 E-06	1,3396 E-05	-8,8944 E-06
	003	-0,0020	0,0166	0,0059	-4,2922 E-06	1,5655 E-05	-1,0394 E-05
	004	0,0014	-0,0078	-0,0876	-3,8933 E-05	-2,7662 E-05	7,6729 E-06
	005	0,0018	-0,0101	-0,0049	-2,2402 E-05	-2,1006 E-05	8,3641 E-06
03337	001	0,0007	-0,0026	-0,0740	-3,6567 E-05	-7,3058 E-06	-5,0581 E-06
	002	-0,0005	0,0140	0,0080	5,3632 E-07	6,6229 E-06	1,0917 E-05
	003	-0,0006	0,0164	0,0094	6,2705 E-07	7,7398 E-06	1,2758 E-05
	004	0,0003	-0,0085	-0,0893	-4,1824 E-05	-1,2967 E-05	-5,252 E-06
	005	0,0004	-0,0106	-0,0069	-2,4961 E-05	-1,0386 E-05	-7,2167 E-06
03338	001	0,0005	-0,0025	-0,0732	8,0836 E-05	1,7623 E-05	-2,1596 E-06
	002	-0,0002	0,0018	0,0079	-7,3186 E-05	-9,4181 E-06	1,0827 E-06
	003	-0,0002	0,0021	0,0093	-8,5527 E-05	-1,1006 E-05	1,2653 E-06
	004	0,0004	-0,0022	-0,0890	8,47 E-05	1,4342 E-05	-1,6263 E-06
	005	0,0003	-0,0020	-0,0068	7,8309 E-05	1,212 E-05	-1,3835 E-06
03339	001	0,0009	-0,0035	-0,0729	7,0934 E-05	1,8838 E-05	-3,8306 E-06
	002	-0,0004	0,0028	0,0073	-7,8064 E-05	-1,3527 E-05	2,587 E-06
	003	-0,0005	0,0033	0,0086	-9,1228 E-05	-1,5808 E-05	3,0231 E-06
	004	0,0007	-0,0033	-0,0885	8,7569 E-05	1,9399 E-05	-3,8138 E-06
	005	0,0006	-0,0030	-0,0063	8,3994 E-05	1,7523 E-05	-3,5024 E-06
03340	001	0,0017	-0,0066	-0,0733	1,747 E-05	3,95 E-06	-9,7307 E-06
	002	-0,0013	0,0085	0,0074	-6,4744 E-05	-9,8226 E-06	9,0655 E-06
	003	-0,0015	0,0099	0,0086	-7,5662 E-05	-1,1479 E-05	1,0594 E-05
	004	0,0018	-0,0091	-0,0886	5,7452 E-05	1,1055 E-05	-1,1928 E-05
	005	0,0017	-0,0090	-0,0064	6,3475 E-05	1,1823 E-05	-1,1602 E-05
03341	001	0,0017	-0,0067	-0,0737	-9,2866 E-06	-2,7398 E-06	-1,1482 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	-0,0016	0,0124	0,0075	-3,6147 E-05	-1,6446 E-06	1,4271 E-05
	003	-0,0019	0,0145	0,0088	-4,2242 E-05	-1,9218 E-06	1,6677 E-05
	004	0,0022	-0,0119	-0,0888	1,5469 E-05	-6,7477 E-07	-1,6806 E-05
	005	0,0021	-0,0123	-0,0065	2,3859 E-05	5,1373 E-07	-1,7215 E-05
03342	001	0,0014	-0,0054	-0,0739	-2,278 E-05	-5,8744 E-06	-9,9434 E-06
	002	-0,0015	0,0142	0,0076	-1,1963 E-05	5,0828 E-06	1,4272 E-05
	003	-0,0017	0,0165	0,0089	-1,398 E-05	5,9399 E-06	1,6679 E-05
	004	0,0017	-0,0116	-0,0891	-1,9067 E-05	-1,0064 E-05	-1,4375 E-05
	005	0,0018	-0,0128	-0,0067	-9,3357 E-06	-8,7478 E-06	-1,5451 E-05
03343	001	0,0009	-0,0032	-0,0742	-3,5309 E-05	-9,1212 E-06	-6,7137 E-06
	002	-0,0009	0,0145	0,0077	1,129 E-06	8,6223 E-06	1,1465 E-05
	003	-0,0011	0,0169	0,0090	1,3197 E-06	1,0076 E-05	1,3398 E-05
	004	0,0007	-0,0092	-0,0893	-4,2426 E-05	-1,6355 E-05	-7,7774 E-06
	005	0,0009	-0,0112	-0,0068	-2,7033 E-05	-1,3595 E-05	-9,7545 E-06
03344	001	0,0019	-0,0058	-0,0729	4,2907 E-05	1,3977 E-05	-3,4903 E-06
	002	-0,0012	0,0060	0,0066	-8,0101 E-05	-1,7223 E-05	2,1745 E-06
	003	-0,0014	0,0070	0,0077	-9,3608 E-05	-2,0128 E-05	2,5412 E-06
	004	0,0018	-0,0068	-0,0880	8,1722 E-05	2,2212 E-05	-3,0744 E-06
	005	0,0016	-0,0064	-0,0057	8,4621 E-05	2,1973 E-05	-2,9066 E-06
03345	001	0,0024	-0,0074	-0,0734	2,9833 E-06	6,6562 E-07	-6,1368 E-06
	002	-0,0021	0,0112	0,0067	-5,4156 E-05	-8,3485 E-06	5,6706 E-06
	003	-0,0025	0,0131	0,0078	-6,3288 E-05	-9,7562 E-06	6,6268 E-06
	004	0,0030	-0,0115	-0,0883	3,9287 E-05	7,7871 E-06	-6,7682 E-06
	005	0,0028	-0,0116	-0,0059	4,7483 E-05	9,27 E-06	-6,8603 E-06
03346	001	0,0022	-0,0067	-0,0738	-1,7181 E-05	-5,8412 E-06	-6,8725 E-06
	002	-0,0023	0,0142	0,0069	-2,2991 E-05	2,3133 E-06	7,2057 E-06
	003	-0,0027	0,0166	0,0080	-2,6868 E-05	2,7034 E-06	8,4208 E-06
	004	0,0029	-0,0128	-0,0886	-4,7198 E-06	-7,157 E-06	-7,3103 E-06
	005	0,0029	-0,0136	-0,0061	4,4564 E-06	-5,4642 E-06	-7,8126 E-06
03347	001	0,0016	-0,0049	-0,0742	-3,0193 E-05	-1,005 E-05	-6,0533 E-06
	002	-0,0018	0,0150	0,0070	-1,6855 E-06	9,5433 E-06	6,4595 E-06
	003	-0,0021	0,0175	0,0082	-1,9693 E-06	1,1153 E-05	7,5488 E-06
	004	0,0020	-0,0111	-0,0889	-3,6698 E-05	-1,7936 E-05	-4,5338 E-06
	005	0,0021	-0,0127	-0,0063	-2,4719 E-05	-1,5393 E-05	-5,5206 E-06
03348	001	0,0014	-0,0035	-0,0727	7,4124 E-05	2,8712 E-05	8,875 E-07
	002	-0,0007	0,0028	0,0059	-8,0482 E-05	-1,9836 E-05	-1,5761 E-06
	003	-0,0008	0,0033	0,0068	-9,4053 E-05	-2,3181 E-05	-1,8419 E-06
	004	0,0011	-0,0033	-0,0875	9,0442 E-05	2,9189 E-05	2,1058 E-06
	005	0,0009	-0,0030	-0,0052	8,7009 E-05	2,6276 E-05	2,0321 E-06
03349	001	0,0027	-0,0069	-0,0732	2,0186 E-05	8,1633 E-06	2,2868 E-06
	002	-0,0020	0,0088	0,0059	-6,9086 E-05	-1,5304 E-05	-3,9418 E-06
	003	-0,0024	0,0103	0,0070	-8,0735 E-05	-1,7885 E-05	-4,6064 E-06
	004	0,0030	-0,0094	-0,0878	6,1317 E-05	1,7913 E-05	5,7542 E-06
	005	0,0027	-0,0093	-0,0053	6,7907 E-05	1,882 E-05	5,5098 E-06
03350	001	0,0028	-0,0072	-0,0736	-7,7189 E-06	-3,006 E-06	1,7301 E-06
	002	-0,0027	0,0129	0,0061	-3,8432 E-05	-3,5177 E-06	-5,0669 E-06
	003	-0,0032	0,0151	0,0071	-4,4912 E-05	-4,1108 E-06	-5,9213 E-06
	004	0,0037	-0,0123	-0,0881	1,6033 E-05	3,2066 E-07	7,7813 E-06
	005	0,0036	-0,0128	-0,0055	2,4958 E-05	2,2605 E-06	7,5549 E-06
03351	001	0,0023	-0,0060	-0,0740	-2,2581 E-05	-9,094 E-06	-2,7245 E-07
	002	-0,0025	0,0148	0,0063	-1,1498 E-05	6,9116 E-06	-4,1365 E-06
	003	-0,0030	0,0172	0,0073	-1,3437 E-05	8,0772 E-06	-4,834 E-06
	004	0,0031	-0,0120	-0,0884	-2,221 E-05	-1,4637 E-05	7,1184 E-06
	005	0,0031	-0,0132	-0,0058	-1,2134 E-05	-1,2117 E-05	6,8316 E-06
03352	001	0,0014	-0,0039	-0,0743	-3,5702 E-05	-1,429 E-05	-3,1895 E-06
	002	-0,0017	0,0150	0,0064	2,2727 E-06	1,2289 E-05	-1,7687 E-06
	003	-0,0020	0,0176	0,0075	2,6563 E-06	1,4361 E-05	-2,0669 E-06
	004	0,0015	-0,0093	-0,0887	-4,672 E-05	-2,4221 E-05	4,5374 E-06
	005	0,0018	-0,0114	-0,0059	-3,0737 E-05	-1,9394 E-05	4,309 E-06
03353	001	0,0025	-0,0053	-0,0731	3,9747 E-05	1,8711 E-05	5,3619 E-06
	002	-0,0015	0,0055	0,0053	-7,4104 E-05	-1,9893 E-05	-5,9039 E-06
	003	-0,0017	0,0064	0,0062	-8,66 E-05	-2,3247 E-05	-6,8994 E-06
	004	0,0023	-0,0060	-0,0875	7,2844 E-05	2,6395 E-05	8,1863 E-06
	005	0,0020	-0,0058	-0,0050	7,5927 E-05	2,5679 E-05	7,7032 E-06
03354	001	0,0031	-0,0068	-0,0735	3,9475 E-06	1,9383 E-06	7,497 E-06
	002	-0,0027	0,0104	0,0054	-5,1838 E-05	-1,0067 E-05	-1,1744 E-05
	003	-0,0031	0,0122	0,0063	-6,0579 E-05	-1,1765 E-05	-1,3725 E-05
	004	0,0037	-0,0102	-0,0876	3,5358 E-05	9,5185 E-06	1,5816 E-05
	005	0,0035	-0,0104	-0,0051	4,3454 E-05	1,1264 E-05	1,5541 E-05
03355	001	0,0029	-0,0064	-0,0738	-1,3157 E-05	-6,5021 E-06	5,3947 E-06
	002	-0,0029	0,0133	0,0055	-2,4473 E-05	2,1105 E-06	-1,3217 E-05
	003	-0,0034	0,0155	0,0064	-2,8599 E-05	2,4665 E-06	-1,5446 E-05
	004	0,0038	-0,0114	-0,0878	-3,457 E-06	-8,09 E-06	1,7204 E-05
	005	0,0037	-0,0123	-0,0052	5,5589 E-06	-5,6629 E-06	1,7321 E-05
03356	001	0,0021	-0,0050	-0,0740	-2,441 E-05	-1,2103 E-05	8,3751 E-07
	002	-0,0023	0,0144	0,0056	-6,4914 E-06	1,036 E-05	-1,0183 E-05
	003	-0,0027	0,0168	0,0066	-7,5857 E-06	1,2107 E-05	-1,19 E-05
	004	0,0026	-0,0100	-0,0880	-3,101 E-05	-2,0915 E-05	1,2635 E-05
	005	0,0027	-0,0117	-0,0053	-1,9171 E-05	-1,6988 E-05	1,2921 E-05
03357	001	0,0004	-0,0025	-0,0732	8,1126 E-05	1,1411 E-05	1,8527 E-06
	002	-0,0002	0,0018	0,0082	-7,4487 E-05	-5,8332 E-06	-7,7286 E-07
	003	-0,0002	0,0022	0,0096	-8,7048 E-05	-6,8168 E-06	-9,0318 E-07

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	004	0,0003	-0,0022	-0,0892	8,6745 E-05	8,5862 E-06	1,7423 E-06
	005	0,0002	-0,0020	-0,0070	8,0382 E-05	7,1608 E-06	1,4331 E-06
03358	001	0,0006	-0,0024	-0,0740	-3,7514 E-05	-4,5122 E-06	-2,0893 E-06
	002	-0,0003	0,0136	0,0083	2,6331 E-06	4,1908 E-06	6,7782 E-06
	003	-0,0003	0,0159	0,0096	3,0774 E-06	4,8975 E-06	7,9211 E-06
	004	0,0001	-0,0084	-0,0894	-4,307 E-05	-8,5183 E-06	1,199 E-06
	005	0,0002	-0,0105	-0,0071	-2,656 E-05	-6,6883 E-06	-8,4386 E-10
03359	001	0,0001	-0,0016	-0,0737	-3,946 E-05	6,6713 E-06	-2,9807 E-06
	002	0,0008	0,0097	0,0082	1,5172 E-05	-4,0459 E-06	1,6917 E-05
	003	0,0009	0,0114	0,0096	1,7731 E-05	-4,7281 E-06	1,977 E-05
	004	-0,0012	-0,0072	-0,0898	-4,6605 E-05	6,2323 E-06	-8,8172 E-06
	005	-0,0013	-0,0086	-0,0075	-3,2331 E-05	4,2644 E-06	-1,1277 E-05
03360	001	-0,0003	-0,0025	-0,0729	7,9673 E-05	-1,0116 E-05	-2,1901 E-06
	002	0,0002	0,0017	0,0082	-6,678 E-05	7,1248 E-06	1,629 E-06
	003	0,0002	0,0020	0,0095	-7,8041 E-05	8,3263 E-06	1,9037 E-06
	004	-0,0003	-0,0022	-0,0895	8,3417 E-05	-1,1655 E-05	-1,9133 E-06
	005	-0,0003	-0,0019	-0,0074	7,6231 E-05	-1,0459 E-05	-1,6658 E-06
03361	001	-0,0003	-0,0035	-0,0727	7,0432 E-05	-5,5369 E-06	-3,6894 E-06
	002	0,0002	0,0026	0,0080	-7,2869 E-05	4,6891 E-06	3,5492 E-06
	003	0,0003	0,0031	0,0093	-8,5156 E-05	5,4798 E-06	4,1477 E-06
	004	-0,0004	-0,0033	-0,0891	8,7941 E-05	-7,8381 E-06	-4,2577 E-06
	005	-0,0003	-0,0030	-0,0071	8,3423 E-05	-7,2143 E-06	-4,0199 E-06
03362	001	-0,0005	-0,0064	-0,0730	1,4517 E-05	-1,2412 E-06	-9,2738 E-06
	002	0,0006	0,0077	0,0080	-5,5364 E-05	3,2697 E-06	1,1894 E-05
	003	0,0007	0,0090	0,0094	-6,4699 E-05	3,8211 E-06	1,3899 E-05
	004	-0,0009	-0,0090	-0,0893	5,5677 E-05	-5,267 E-06	-1,3341 E-05
	005	-0,0009	-0,0087	-0,0072	6,0268 E-05	-5,3616 E-06	-1,3293 E-05
03363	001	-0,0005	-0,0063	-0,0734	-1,3133 E-05	1,6689 E-06	-1,0513 E-05
	002	0,0008	0,0108	0,0081	-2,3723 E-05	9,2453 E-07	1,831 E-05
	003	0,0010	0,0126	0,0095	-2,7724 E-05	1,0804 E-06	2,1398 E-05
	004	-0,0012	-0,0116	-0,0895	1,1686 E-05	-1,8242 E-06	-1,8699 E-05
	005	-0,0012	-0,0118	-0,0073	1,8135 E-05	-2,281 E-06	-1,9464 E-05
03364	001	-0,0002	-0,0047	-0,0737	-2,6724 E-05	3,3261 E-06	-8,4557 E-06
	002	0,0008	0,0115	0,0083	2,1985 E-06	-1,1375 E-06	1,9999 E-05
	003	0,0009	0,0134	0,0097	2,5694 E-06	-1,3293 E-06	2,3372 E-05
	004	-0,0012	-0,0110	-0,0898	-2,4097 E-05	1,2056 E-06	-1,7394 E-05
	005	-0,0013	-0,0117	-0,0075	-1,666 E-05	4,4656 E-07	-1,8981 E-05
03365	001	0,0001	-0,0023	-0,0739	-3,9219 E-05	4,5395 E-06	-4,7071 E-06
	002	0,0007	0,0107	0,0083	1,5566 E-05	-2,2641 E-06	1,8805 E-05
	003	0,0008	0,0125	0,0098	1,8191 E-05	-2,6459 E-06	2,1976 E-05
	004	-0,0010	-0,0082	-0,0900	-4,7781 E-05	3,2375 E-06	-1,1736 E-05
	005	-0,0012	-0,0096	-0,0076	-3,4697 E-05	1,9253 E-06	-1,4374 E-05
03366	001	-0,0001	-0,0059	-0,0727	4,1577 E-05	-5,3967 E-07	-3,1608 E-06
	002	0,0002	0,0058	0,0078	-7,5555 E-05	1,6016 E-06	4,2624 E-06
	003	0,0002	0,0068	0,0092	-8,8296 E-05	1,8716 E-06	4,9811 E-06
	004	-0,0003	-0,0070	-0,0889	8,3498 E-05	-3,0937 E-06	-3,9964 E-06
	005	-0,0003	-0,0066	-0,0068	8,5293 E-05	-3,071 E-06	-4,0645 E-06
03367	001	-0,0001	-0,0072	-0,0732	-9,4959 E-07	6,2416 E-07	-5,2969 E-06
	002	0,0003	0,0105	0,0080	-4,5326 E-05	9,2225 E-07	9,6449 E-06
	003	0,0004	0,0123	0,0094	-5,2969 E-05	1,0778 E-06	1,1271 E-05
	004	-0,0005	-0,0117	-0,0892	3,7922 E-05	-2,0703 E-06	-8,5072 E-06
	005	-0,0005	-0,0117	-0,0070	4,4662 E-05	-2,209 E-06	-9,005 E-06
03368	001	0,0000	-0,0063	-0,0736	-2,2027 E-05	1,4258 E-06	-5,5448 E-06
	002	0,0004	0,0126	0,0082	-1,1181 E-05	1,9464 E-07	1,3237 E-05
	003	0,0005	0,0147	0,0096	-1,3067 E-05	2,2747 E-07	1,5469 E-05
	004	-0,0007	-0,0127	-0,0896	-8,6387 E-06	-1,0148 E-06	-1,0049 E-05
	005	-0,0007	-0,0133	-0,0073	-1,3081 E-06	-1,2729 E-06	-1,1171 E-05
03369	001	0,0002	-0,0041	-0,0740	-3,5289 E-05	1,946 E-06	-4,3281 E-06
	002	0,0004	0,0125	0,0084	1,1411 E-05	-3,2967 E-07	1,4822 E-05
	003	0,0005	0,0146	0,0098	1,3335 E-05	-3,8525 E-07	1,7322 E-05
	004	-0,0007	-0,0107	-0,0899	-4,1943 E-05	-1,7584 E-07	-8,5735 E-06
	005	-0,0007	-0,0119	-0,0075	-3,1922 E-05	-5,8716 E-07	-1,0392 E-05
03370	001	0,0001	-0,0037	-0,0725	7,627 E-05	2,6673 E-06	1,0815 E-06
	002	0,0000	0,0029	0,0078	-8,111 E-05	-8,3464 E-07	-4,8636 E-07
	003	0,0000	0,0034	0,0091	-9,4787 E-05	-9,7537 E-07	-5,6835 E-07
	004	0,0000	-0,0036	-0,0887	9,5749 E-05	5,174 E-07	1,4989 E-06
	005	0,0000	-0,0032	-0,0067	9,1316 E-05	2,1738 E-07	1,4182 E-06
03371	001	0,0003	-0,0070	-0,0730	1,7484 E-05	1,7948 E-06	2,9363 E-06
	002	-0,0001	0,0087	0,0079	-6,4814 E-05	-5,2121 E-07	-8,383 E-07
	003	-0,0001	0,0102	0,0093	-7,5743 E-05	-6,0909 E-07	-9,7961 E-07
	004	0,0001	-0,0099	-0,0890	6,308 E-05	-8,799 E-08	4,4682 E-06
	005	0,0000	-0,0096	-0,0068	6,862 E-05	-2,1887 E-07	3,9705 E-06
03372	001	0,0004	-0,0070	-0,0735	-1,2701 E-05	8,218 E-07	2,9005 E-06
	002	-0,0001	0,0123	0,0081	-3,0366 E-05	6,7667 E-08	4,6216 E-07
	003	-0,0001	0,0144	0,0095	-3,5487 E-05	7,91 E-08	5,4008 E-07
	004	0,0000	-0,0128	-0,0893	1,4415 E-05	-1,1127 E-06	5,5745 E-06
	005	0,0000	-0,0131	-0,0071	2,2034 E-05	-1,0686 E-06	4,7509 E-06
03373	001	0,0004	-0,0054	-0,0739	-2,8379 E-05	1,9907 E-07	1,2466 E-06
	002	0,0000	0,0134	0,0083	-1,1916 E-06	6,4859 E-07	4,2674 E-06
	003	0,0000	0,0157	0,0097	-1,3922 E-06	7,5798 E-07	4,9869 E-06
	004	-0,0001	-0,0123	-0,0897	-2,6124 E-05	-2,0552 E-06	3,5288 E-06
	005	-0,0002	-0,0132	-0,0073	-1,7525 E-05	-1,8613 E-06	2,3186 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03374	001	0,0004	-0,0028	-0,0742	-4,1993 E-05	-1,6453 E-07	-1,4024 E-06
	002	0,0001	0,0129	0,0084	1,337 E-05	9,8684 E-07	9,7012 E-06
	003	0,0001	0,0150	0,0099	1,5624 E-05	1,1533 E-06	1,1337 E-05
	004	-0,0003	-0,0092	-0,0900	-5,1934 E-05	-2,6459 E-06	-6,7911 E-07
	005	-0,0004	-0,0109	-0,0075	-3,7178 E-05	-2,2991 E-06	-2,1524 E-06
03375	001	0,0006	-0,0056	-0,0730	3,9261 E-05	5,0417 E-06	5,5866 E-06
	002	-0,0003	0,0057	0,0080	-7,476 E-05	-3,275 E-06	-3,8193 E-06
	003	-0,0003	0,0067	0,0093	-8,7366 E-05	-3,8272 E-06	-4,4633 E-06
	004	0,0004	-0,0066	-0,0890	7,7922 E-05	3,9849 E-06	7,2905 E-06
	005	0,0004	-0,0063	-0,0068	8,0256 E-05	3,5587 E-06	6,7195 E-06
03376	001	0,0008	-0,0068	-0,0734	-5,9636 E-07	1,4438 E-06	8,3382 E-06
	002	-0,0005	0,0105	0,0081	-4,8295 E-05	-1,5034 E-06	-7,0774 E-06
	003	-0,0006	0,0123	0,0095	-5,6438 E-05	-1,7569 E-06	-8,2708 E-06
	004	0,0007	-0,0110	-0,0892	3,6535 E-05	9,0209 E-07	1,4133 E-05
	005	0,0006	-0,0111	-0,0070	4,3898 E-05	1,0517 E-06	1,3361 E-05
03377	001	0,0008	-0,0060	-0,0737	-1,9107 E-05	-6,6238 E-07	6,5708 E-06
	002	-0,0005	0,0130	0,0082	-1,8129 E-05	6,4556 E-07	-5,2685 E-06
	003	-0,0006	0,0152	0,0096	-2,1186 E-05	7,5445 E-07	-6,1569 E-06
	004	0,0006	-0,0122	-0,0894	-5,0928 E-06	-2,3571 E-06	1,4167 E-05
	005	0,0005	-0,0128	-0,0071	2,9572 E-06	-1,8967 E-06	1,3356 E-05
03378	001	0,0006	-0,0041	-0,0740	-3,1018 E-05	-2,0411 E-06	2,1544 E-06
	002	-0,0003	0,0135	0,0083	1,3523 E-06	2,2584 E-06	1,5168 E-06
	003	-0,0003	0,0158	0,0097	1,5806 E-06	2,6392 E-06	1,7724 E-06
	004	0,0002	-0,0106	-0,0896	-3,4511 E-05	-4,9366 E-06	7,7435 E-06
	005	0,0002	-0,0119	-0,0073	-2,3581 E-05	-4,0504 E-06	6,6952 E-06
03379	001	-0,0011	-0,0022	-0,0726	7,0186 E-05	-3,5743 E-05	-1,9928 E-06
	002	0,0005	0,0013	0,0064	-5,3153 E-05	2,1039 E-05	1,8217 E-06
	003	0,0006	0,0016	0,0074	-6,2116 E-05	2,4587 E-05	2,1289 E-06
	004	-0,0010	-0,0019	-0,0890	7,2914 E-05	-3,5805 E-05	-2,0132 E-06
	005	-0,0008	-0,0016	-0,0067	6,5659 E-05	-3,131 E-05	-1,9261 E-06
03380	001	-0,0003	-0,0012	-0,0733	-3,5624 E-05	1,9746 E-05	-1,4064 E-06
	002	0,0003	0,0050	0,0064	2,5501 E-05	-1,9822 E-05	1,3042 E-05
	003	0,0004	0,0059	0,0074	2,9802 E-05	-2,3164 E-05	1,5241 E-05
	004	-0,0019	-0,0049	-0,0893	-4,6323 E-05	2,6285 E-05	-8,1266 E-06
	005	-0,0021	-0,0058	-0,0068	-3,5642 E-05	2,1199 E-05	-9,867 E-06
03381	001	0,0001	-0,0015	-0,0736	-3,9111 E-05	9,2727 E-06	-7,0799 E-08
	002	0,0008	0,0090	0,0081	1,6918 E-05	-7,1587 E-06	1,1401 E-05
	003	0,0009	0,0105	0,0094	1,9771 E-05	-8,3659 E-06	1,3323 E-05
	004	-0,0013	-0,0069	-0,0898	-4,6554 E-05	1,0595 E-05	-1,8123 E-06
	005	-0,0015	-0,0082	-0,0074	-3,2863 E-05	8,1463 E-06	-3,3326 E-06
03382	001	-0,0005	-0,0024	-0,0729	7,8455 E-05	-1,5737 E-05	2,0092 E-06
	002	0,0003	0,0016	0,0080	-6,4966 E-05	1,0699 E-05	-3,9551 E-07
	003	0,0003	0,0019	0,0094	-7,5921 E-05	1,2503 E-05	-4,622 E-07
	004	-0,0004	-0,0021	-0,0895	8,1916 E-05	-1,715 E-05	1,3107 E-06
	005	-0,0004	-0,0019	-0,0074	7,4829 E-05	-1,5349 E-05	1,0849 E-06
03383	001	-0,0008	-0,0033	-0,0725	6,7823 E-05	-1,6718 E-05	3,2429 E-06
	002	0,0005	0,0025	0,0075	-6,7276 E-05	1,4169 E-05	-1,6888 E-06
	003	0,0006	0,0029	0,0088	-7,8621 E-05	1,6558 E-05	-1,9735 E-06
	004	-0,0008	-0,0032	-0,0891	8,3892 E-05	-2,195 E-05	3,4955 E-06
	005	-0,0007	-0,0029	-0,0070	7,9223 E-05	-2,0421 E-05	3,1602 E-06
03384	001	-0,0015	-0,0062	-0,0729	1,3773 E-05	-1,6269 E-06	8,259 E-06
	002	0,0014	0,0071	0,0076	-4,8957 E-05	9,0129 E-06	-5,0408 E-06
	003	0,0016	0,0083	0,0089	-5,7212 E-05	1,0533 E-05	-5,8908 E-06
	004	-0,0021	-0,0086	-0,0893	5,2275 E-05	-1,3188 E-05	1,065 E-05
	005	-0,0020	-0,0083	-0,0071	5,6017 E-05	-1,3948 E-05	9,9312 E-06
03385	001	-0,0013	-0,0060	-0,0732	-1,3212 E-05	5,105 E-06	8,7845 E-06
	002	0,0017	0,0096	0,0078	-1,7689 E-05	1,1307 E-07	-5,1637 E-06
	003	0,0020	0,0113	0,0091	-2,0672 E-05	1,3215 E-07	-6,0346 E-06
	004	-0,0027	-0,0109	-0,0895	9,4882 E-06	-1,2799 E-06	1,3615 E-05
	005	-0,0026	-0,0110	-0,0072	1,4939 E-05	-2,271 E-06	1,2853 E-05
03386	001	-0,0008	-0,0045	-0,0735	-2,6486 E-05	8,1847 E-06	6,0122 E-06
	002	0,0015	0,0099	0,0079	7,7091 E-06	-6,9293 E-06	-9,5847 E-08
	003	0,0017	0,0116	0,0092	9,0092 E-06	-8,0978 E-06	-1,1215 E-07
	004	-0,0024	-0,0102	-0,0897	-2,5246 E-05	8,1377 E-06	9,7821 E-06
	005	-0,0024	-0,0108	-0,0074	-1,8901 E-05	7,1391 E-06	8,8596 E-06
03387	001	-0,0001	-0,0020	-0,0738	-3,8446 E-05	1,1237 E-05	1,7218 E-06
	002	0,0008	0,0087	0,0080	2,0614 E-05	-1,0378 E-05	8,136 E-06
	003	0,0010	0,0102	0,0093	2,409 E-05	-1,2129 E-05	9,5078 E-06
	004	-0,0016	-0,0074	-0,0899	-4,8016 E-05	1,4235 E-05	1,626 E-06
	005	-0,0017	-0,0085	-0,0075	-3,6368 E-05	1,1893 E-05	5,6573 E-07
03388	001	-0,0017	-0,0055	-0,0724	3,8402 E-05	-1,1378 E-05	2,6284 E-06
	002	0,0013	0,0050	0,0070	-6,3454 E-05	1,6122 E-05	-1,0636 E-07
	003	0,0015	0,0059	0,0082	-7,4154 E-05	1,884 E-05	-1,2431 E-07
	004	-0,0020	-0,0064	-0,0889	7,6105 E-05	-2,419 E-05	2,5513 E-06
	005	-0,0019	-0,0060	-0,0067	7,6834 E-05	-2,3991 E-05	2,0436 E-06
03389	001	-0,0020	-0,0067	-0,0729	-2,0559 E-06	2,1484 E-06	3,9874 E-06
	002	0,0021	0,0088	0,0072	-3,2815 E-05	5,6166 E-06	4,27 E-08
	003	0,0025	0,0103	0,0084	-3,8349 E-05	6,5637 E-06	4,9828 E-08
	004	-0,0033	-0,0107	-0,0892	3,2223 E-05	-9,296 E-06	4,8991 E-06
	005	-0,0032	-0,0105	-0,0069	3,7197 E-05	-1,0451 E-05	4,1774 E-06
03390	001	-0,0016	-0,0057	-0,0734	-2,2107 E-05	8,6023 E-06	3,4943 E-06
	002	0,0021	0,0100	0,0074	4,7997 E-07	-5,7819 E-06	2,7158 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	003	0,0025	0,0116	0,0087	5,6104 E-07	-6,7568 E-06	3,1736 E-06
	004	-0,0034	-0,0114	-0,0895	-1,2181 E-05	5,7546 E-06	4,0565 E-06
	005	-0,0034	-0,0116	-0,0072	-6,8745 E-06	4,6225 E-06	3,1117 E-06
03391	001	-0,0008	-0,0035	-0,0737	-3,4528 E-05	1,2575 E-05	1,6061 E-06
	002	0,0014	0,0090	0,0076	2,2122 E-05	-1,3098 E-05	7,7482 E-06
	003	0,0016	0,0105	0,0089	2,5853 E-05	-1,5307 E-05	9,0546 E-06
	004	-0,0026	-0,0091	-0,0898	-4,3652 E-05	1,6315 E-05	1,454 E-07
	005	-0,0027	-0,0098	-0,0074	-3,6017 E-05	1,4506 E-05	-1,0739 E-06
03392	001	-0,0013	-0,0034	-0,0721	6,9426 E-05	-2,5968 E-05	-1,2699 E-06
	002	0,0007	0,0023	0,0066	-6,5696 E-05	1,9633 E-05	2,388 E-06
	003	0,0008	0,0027	0,0077	-7,6774 E-05	2,2943 E-05	2,7906 E-06
	004	-0,0012	-0,0032	-0,0886	8,5625 E-05	-3,1513 E-05	-2,1759 E-06
	005	-0,0010	-0,0028	-0,0065	8,0492 E-05	-2,8896 E-05	-2,3526 E-06
03393	001	-0,0024	-0,0063	-0,0726	1,4207 E-05	-5,0107 E-06	-3,8614 E-06
	002	0,0020	0,0068	0,0067	-4,669 E-05	1,2258 E-05	7,3833 E-06
	003	0,0024	0,0080	0,0079	-5,4564 E-05	1,4325 E-05	8,6283 E-06
	004	-0,0033	-0,0087	-0,0889	5,3639 E-05	-1,9223 E-05	-6,7674 E-06
	005	-0,0031	-0,0084	-0,0066	5,707 E-05	-1,9845 E-05	-7,201 E-06
03394	001	-0,0023	-0,0062	-0,0731	-1,3847 E-05	6,2372 E-06	-4,5956 E-06
	002	0,0025	0,0091	0,0069	-1,2556 E-05	-9,7752 E-07	1,1593 E-05
	003	0,0029	0,0106	0,0081	-1,4673 E-05	-1,1423 E-06	1,3548 E-05
	004	-0,0041	-0,0110	-0,0892	7,5848 E-06	-1,3175 E-06	-9,9599 E-06
	005	-0,0039	-0,0110	-0,0069	1,2462 E-05	-2,6043 E-06	-1,081 E-05
03395	001	-0,0015	-0,0046	-0,0735	-2,8168 E-05	1,2107 E-05	-3,6783 E-06
	002	0,0020	0,0089	0,0071	1,5472 E-05	-1,1874 E-05	1,3693 E-05
	003	0,0023	0,0104	0,0083	1,8081 E-05	-1,3876 E-05	1,6001 E-05
	004	-0,0036	-0,0101	-0,0896	-3,0291 E-05	1,3483 E-05	-1,0121 E-05
	005	-0,0035	-0,0105	-0,0071	-2,4882 E-05	1,1876 E-05	-1,1411 E-05
03396	001	-0,0004	-0,0020	-0,0737	-4,0422 E-05	1,6939 E-05	-1,694 E-06
	002	0,0008	0,0071	0,0073	2,8925 E-05	-1,712 E-05	1,4477 E-05
	003	0,0009	0,0083	0,0085	3,3803 E-05	-2,0007 E-05	1,6918 E-05
	004	-0,0021	-0,0068	-0,0899	-5,3928 E-05	2,2695 E-05	-8,2037 E-06
	005	-0,0023	-0,0077	-0,0073	-4,3156 E-05	1,8996 E-05	-1,0139 E-05
03397	001	-0,0023	-0,0049	-0,0725	3,3082 E-05	-1,5354 E-05	-6,2635 E-06
	002	0,0015	0,0042	0,0064	-5,2591 E-05	1,7545 E-05	7,5317 E-06
	003	0,0018	0,0049	0,0075	-6,146 E-05	2,0503 E-05	8,8016 E-06
	004	-0,0026	-0,0056	-0,0888	6,535 E-05	-2,792 E-05	-8,5434 E-06
	005	-0,0023	-0,0052	-0,0065	6,5578 E-05	-2,7098 E-05	-8,5139 E-06
03398	001	-0,0027	-0,0059	-0,0729	-3,3792 E-06	1,782 E-06	-9,7327 E-06
	002	0,0025	0,0073	0,0065	-2,506 E-05	5,1959 E-06	1,5498 E-05
	003	0,0029	0,0085	0,0076	-2,9286 E-05	6,0721 E-06	1,8112 E-05
	004	-0,0041	-0,0092	-0,0890	2,6222 E-05	-1,0227 E-05	-1,7091 E-05
	005	-0,0039	-0,0090	-0,0067	3,0374 E-05	-1,1369 E-05	-1,7557 E-05
03399	001	-0,0021	-0,0049	-0,0732	-1,9965 E-05	1,005 E-05	-8,7482 E-06
	002	0,0023	0,0080	0,0066	4,142 E-06	-7,9737 E-06	1,8639 E-05
	003	0,0027	0,0094	0,0078	4,8407 E-06	-9,3183 E-06	2,1782 E-05
	004	-0,0042	-0,0096	-0,0893	-1,2271 E-05	7,3219 E-06	-1,8947 E-05
	005	-0,0040	-0,0097	-0,0068	-7,9729 E-06	5,8645 E-06	-2,0073 E-05
03400	001	-0,0011	-0,0030	-0,0734	-3,0341 E-05	1,5253 E-05	-5,0911 E-06
	002	0,0013	0,0069	0,0067	2,2515 E-05	-1,643 E-05	1,7166 E-05
	003	0,0016	0,0081	0,0079	2,6312 E-05	-1,92 E-05	2,006 E-05
	004	-0,0030	-0,0076	-0,0895	-3,8976 E-05	1,9759 E-05	-1,4486 E-05
	005	-0,0031	-0,0081	-0,0070	-3,2508 E-05	1,7106 E-05	-1,6118 E-05
03401	001	0,0018	0,0016	-0,0705	-4,9645 E-05	5,6176 E-05	1,4625 E-06
	002	-0,0004	-0,0010	-0,0029	4,1811 E-05	-1,8248 E-05	1,2961 E-06
	003	-0,0004	-0,0012	-0,0034	4,8861 E-05	-2,1325 E-05	1,5147 E-06
	004	0,0014	0,0015	-0,0860	-5,513 E-05	5,687 E-05	1,0442 E-06
	005	0,0010	0,0012	-0,0016	-4,9655 E-05	4,429 E-05	4,8412 E-07
03402	001	-0,0010	0,0015	-0,0712	2,3665 E-05	-3,8595 E-05	-9,2947 E-06
	002	0,0027	-0,0079	-0,0031	-3,0672 E-06	3,8996 E-05	3,1599 E-05
	003	0,0031	-0,0092	-0,0037	-3,5845 E-06	4,5572 E-05	3,6927 E-05
	004	0,0026	0,0062	-0,0861	2,4237 E-05	-4,6216 E-05	-7,4257 E-06
	005	0,0020	0,0072	-0,0015	1,4472 E-05	-3,9287 E-05	-1,182 E-05
03403	001	-0,0039	-0,0005	-0,0698	1,754 E-05	-4,8626 E-05	-1,347 E-05
	002	0,0130	-0,0012	-0,0097	-9,8756 E-06	6,3004 E-05	4,5967 E-05
	003	0,0151	-0,0014	-0,0113	-1,1541 E-05	7,3628 E-05	5,3719 E-05
	004	-0,0010	0,0028	-0,0833	1,8335 E-05	-6,2633 E-05	-2,5975 E-05
	005	-0,0029	0,0027	0,0023	1,5288 E-05	-6,0934 E-05	-3,1123 E-05
03404	001	0,0017	0,0009	-0,0689	-2,7711 E-05	5,1501 E-05	-5,8963 E-06
	002	0,0005	-0,0004	-0,0098	1,5769 E-05	1,5168 E-05	6,3363 E-06
	003	0,0005	-0,0004	-0,0115	1,8428 E-05	1,7725 E-05	7,4047 E-06
	004	0,0013	0,0008	-0,0828	-3,214 E-05	4,9905 E-05	-4,9072 E-06
	005	0,0008	0,0007	0,0025	-2,7996 E-05	3,4442 E-05	-4,2931 E-06
03405	001	0,0025	0,0014	-0,0689	-2,8341 E-05	4,6916 E-05	-6,6416 E-06
	002	0,0003	-0,0008	-0,0089	2,366 E-05	2,1922 E-06	8,6989 E-06
	003	0,0003	-0,0009	-0,0103	2,765 E-05	2,5617 E-06	1,0166 E-05
	004	0,0021	0,0014	-0,0831	-3,956 E-05	5,7639 E-05	-6,886 E-06
	005	0,0015	0,0012	0,0021	-3,6168 E-05	4,4494 E-05	-6,42 E-06
03406	001	0,0040	0,0025	-0,0693	-3,8081 E-06	-6,4606 E-07	-1,6596 E-05
	002	0,0006	-0,0025	-0,0089	1,774 E-05	1,2118 E-05	2,7752 E-05
	003	0,0007	-0,0029	-0,0103	2,0731 E-05	1,4161 E-05	3,2432 E-05
	004	0,0058	0,0040	-0,0832	-2,6628 E-05	3,2355 E-05	-2,0237 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	0,0046	0,0037	0,0020	-2,7568 E-05	2,7845 E-05	-1,9827 E-05
03407	001	0,0029	0,0023	-0,0696	8,2052 E-06	-2,4961 E-05	-1,967 E-05
	002	0,0024	-0,0033	-0,0088	4,6106 E-06	3,5224 E-05	4,1434 E-05
	003	0,0028	-0,0039	-0,0103	5,388 E-06	4,1164 E-05	4,8421 E-05
	004	0,0068	0,0052	-0,0835	-6,0288 E-06	-7,7927 E-06	-2,8645 E-05
	005	0,0053	0,0050	0,0019	-7,552 E-06	-1,068 E-05	-2,9655 E-05
03408	001	0,0005	0,0014	-0,0699	1,4246 E-05	-3,7587 E-05	-1,8485 E-05
	002	0,0058	-0,0032	-0,0087	-6,395 E-06	5,4794 E-05	4,6605 E-05
	003	0,0068	-0,0037	-0,0102	-7,4734 E-06	6,4034 E-05	5,4464 E-05
	004	0,0048	0,0050	-0,0837	1,1009 E-05	-4,1683 E-05	-2,9943 E-05
	005	0,0031	0,0049	0,0017	9,5348 E-06	-4,4195 E-05	-3,2703 E-05
03409	001	-0,0028	0,0001	-0,0701	1,9766 E-05	-4,8883 E-05	-1,44 E-05
	002	0,0104	-0,0024	-0,0086	-1,1738 E-05	6,4161 E-05	4,589 E-05
	003	0,0122	-0,0028	-0,0101	-1,3718 E-05	7,498 E-05	5,3629 E-05
	004	0,0007	0,0037	-0,0839	2,1595 E-05	-6,3138 E-05	-2,5616 E-05
	005	-0,0010	0,0038	0,0016	1,8123 E-05	-6,1301 E-05	-3,0965 E-05
03410	001	0,0042	0,0028	-0,0694	-1,8941 E-05	2,4354 E-05	-6,0221 E-06
	002	-0,0006	-0,0024	-0,0073	3,1418 E-05	-9,7883 E-06	1,2222 E-05
	003	-0,0007	-0,0028	-0,0085	3,6716 E-05	-1,1439 E-05	1,4283 E-05
	004	0,0047	0,0035	-0,0837	-4,304 E-05	5,6943 E-05	-6,9228 E-06
	005	0,0037	0,0032	0,0013	-4,2666 E-05	5,0036 E-05	-7,1085 E-06
03411	001	0,0044	0,0033	-0,0698	1,7846 E-06	-1,2595 E-05	-1,0286 E-05
	002	-0,0005	-0,0043	-0,0073	1,776 E-05	1,3177 E-05	2,4706 E-05
	003	-0,0006	-0,0051	-0,0085	2,0755 E-05	1,5399 E-05	2,8872 E-05
	004	0,0077	0,0060	-0,0840	-2,0898 E-05	1,7683 E-05	-1,3294 E-05
	005	0,0064	0,0058	0,0011	-2,3159 E-05	1,5561 E-05	-1,4401 E-05
03412	001	0,0027	0,0027	-0,0702	1,2526 E-05	-3,1654 E-05	-1,2231 E-05
	002	0,0015	-0,0050	-0,0072	1,1742 E-06	4,0967 E-05	3,3865 E-05
	003	0,0018	-0,0059	-0,0084	1,3721 E-06	4,7875 E-05	3,9576 E-05
	004	0,0074	0,0067	-0,0843	2,9802 E-06	-2,4562 E-05	-1,717 E-05
	005	0,0059	0,0066	0,0009	5,2908 E-07	-2,6231 E-05	-1,9668 E-05
03413	001	-0,0002	0,0015	-0,0705	1,9487 E-05	-4,395 E-05	-1,2435 E-05
	002	0,0054	-0,0046	-0,0071	-9,9522 E-06	5,9283 E-05	3,9643 E-05
	003	0,0063	-0,0054	-0,0083	-1,1631 E-05	6,928 E-05	4,6328 E-05
	004	0,0043	0,0057	-0,0846	2,0225 E-05	-5,5158 E-05	-1,8468 E-05
	005	0,0027	0,0058	0,0007	1,6713 E-05	-5,4783 E-05	-2,2786 E-05
03414	001	0,0027	0,0019	-0,0695	-3,9078 E-05	5,4477 E-05	4,4347 E-08
	002	-0,0004	-0,0013	-0,0057	3,7369 E-05	-1,7727 E-05	3,0995 E-06
	003	-0,0005	-0,0016	-0,0067	4,367 E-05	-2,0716 E-05	3,6222 E-06
	004	0,0024	0,0020	-0,0844	-5,1852 E-05	6,6298 E-05	4,0156 E-07
	005	0,0018	0,0017	0,0004	-4,7931 E-05	5,3844 E-05	-3,5392 E-08
03415	001	0,0047	0,0037	-0,0699	-9,2493 E-06	4,4392 E-06	1,5341 E-07
	002	-0,0016	-0,0042	-0,0057	3,0975 E-05	-7,5081 E-06	9,6857 E-06
	003	-0,0018	-0,0049	-0,0067	3,6199 E-05	-8,7742 E-06	1,1319 E-05
	004	0,0067	0,0055	-0,0846	-3,6062 E-05	4,0137 E-05	1,4542 E-06
	005	0,0055	0,0052	0,0003	-3,7862 E-05	3,7279 E-05	4,4001 E-08
03416	001	0,0040	0,0037	-0,0703	7,1611 E-06	-2,1522 E-05	-1,6684 E-06
	002	-0,0011	-0,0059	-0,0056	1,3442 E-05	2,054 E-05	1,7123 E-05
	003	-0,0013	-0,0069	-0,0066	1,5708 E-05	2,4004 E-05	2,0011 E-05
	004	0,0081	0,0073	-0,0848	-1,0291 E-05	-1,9024 E-06	7,3668 E-07
	005	0,0069	0,0072	0,0001	-1,3496 E-05	-2,7516 E-06	-1,5892 E-06
03417	001	0,0018	0,0027	-0,0707	1,6277 E-05	-3,5448 E-05	-5,1589 E-06
	002	0,0015	-0,0063	-0,0055	-2,0784 E-06	4,4917 E-05	2,6183 E-05
	003	0,0017	-0,0074	-0,0065	-2,429 E-06	5,2491 E-05	3,0598 E-05
	004	0,0065	0,0072	-0,0852	1,1844 E-05	-3,7719 E-05	-3,7303 E-06
	005	0,0052	0,0073	-0,0001	8,0208 E-06	-3,7862 E-05	-7,2267 E-06
03418	001	-0,0013	0,0011	-0,0709	2,3853 E-05	-4,744 E-05	-9,8815 E-06
	002	0,0054	-0,0057	-0,0055	-9,4497 E-06	5,6027 E-05	3,6399 E-05
	003	0,0063	-0,0067	-0,0064	-1,1043 E-05	6,5474 E-05	4,2536 E-05
	004	0,0027	0,0057	-0,0854	2,5782 E-05	-6,0238 E-05	-1,0819 E-05
	005	0,0016	0,0062	-0,0003	1,883 E-05	-5,5278 E-05	-1,5572 E-05
03419	001	0,0039	0,0033	-0,0702	-2,3506 E-05	2,3151 E-05	4,2832 E-06
	002	-0,0013	-0,0031	-0,0041	4,0162 E-05	-1,9073 E-05	2,7833 E-06
	003	-0,0015	-0,0036	-0,0048	4,6934 E-05	-2,229 E-05	3,2527 E-06
	004	0,0044	0,0040	-0,0853	-4,7333 E-05	5,194 E-05	5,3824 E-06
	005	0,0035	0,0037	-0,0007	-4,7252 E-05	4,6544 E-05	3,9414 E-06
03420	001	0,0042	0,0041	-0,0705	-4,6124 E-07	-9,5879 E-06	5,334 E-06
	002	-0,0020	-0,0058	-0,0041	2,634 E-05	1,2145 E-06	5,8293 E-06
	003	-0,0023	-0,0068	-0,0048	3,0781 E-05	1,4193 E-06	6,8123 E-06
	004	0,0071	0,0069	-0,0855	-2,4259 E-05	1,8137 E-05	1,054 E-05
	005	0,0060	0,0067	-0,0008	-2,7605 E-05	1,7421 E-05	8,2847 E-06
03421	001	0,0028	0,0036	-0,0708	1,1172 E-05	-2,5128 E-05	1,8087 E-06
	002	-0,0009	-0,0071	-0,0040	8,9823 E-06	2,6162 E-05	1,3208 E-05
	003	-0,0011	-0,0083	-0,0047	1,0497 E-05	3,0573 E-05	1,5436 E-05
	004	0,0071	0,0078	-0,0857	-2,5395 E-08	-1,6951 E-05	8,6863 E-06
	005	0,0060	0,0079	-0,0010	-4,1468 E-06	-1,7032 E-05	5,7772 E-06
03422	001	0,0006	0,0024	-0,0710	1,8802 E-05	-3,5266 E-05	-4,5183 E-06
	002	0,0017	-0,0073	-0,0040	-2,4547 E-06	4,2073 E-05	2,4876 E-05
	003	0,0020	-0,0085	-0,0047	-2,8688 E-06	4,9168 E-05	2,907 E-05
	004	0,0048	0,0070	-0,0859	1,7477 E-05	-4,1815 E-05	-6,3039 E-08
	005	0,0037	0,0075	-0,0011	1,1524 E-05	-3,9597 E-05	-3,9244 E-06
03423	001	0,0013	0,0006	-0,0687	-2,1588 E-05	4,4954 E-05	-5,7602 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	0,0007	-0,0002	-0,0109	1,0034 E-05	2,6687 E-05	5,9601 E-06
	003	0,0008	-0,0003	-0,0127	1,1726 E-05	3,1186 E-05	6,9652 E-06
	004	0,0010	0,0006	-0,0825	-2,5803 E-05	4,3764 E-05	-4,024 E-06
	005	0,0006	0,0005	0,0031	-2,2441 E-05	2,8878 E-05	-3,2084 E-06
03424	001	-0,0046	-0,0009	-0,0695	1,4433 E-05	-4,6361 E-05	-1,1767 E-05
	002	0,0152	-0,0002	-0,0106	-8,2232 E-06	6,2453 E-05	4,4541 E-05
	003	0,0177	-0,0002	-0,0124	-9,6099 E-06	7,2984 E-05	5,2052 E-05
	004	-0,0022	0,0020	-0,0828	1,5057 E-05	-6,2331 E-05	-2,2407 E-05
	005	-0,0043	0,0019	0,0029	1,3384 E-05	-6,266 E-05	-2,5451 E-05
03425	001	-0,0048	-0,0010	-0,0694	1,3356 E-05	-4,5983 E-05	-9,9219 E-06
	002	0,0161	0,0002	-0,0109	-7,8125 E-06	6,2784 E-05	4,1313 E-05
	003	0,0189	0,0002	-0,0127	-9,1299 E-06	7,3371 E-05	4,8279 E-05
	004	-0,0026	0,0018	-0,0827	1,4018 E-05	-6,2841 E-05	-1,9706 E-05
	005	-0,0048	0,0016	0,0031	1,2732 E-05	-6,3684 E-05	-2,1783 E-05
03426	001	0,0012	0,0005	-0,0685	-1,844 E-05	4,1566 E-05	-5,5583 E-06
	002	0,0008	-0,0002	-0,0113	7,3834 E-06	3,2309 E-05	5,7981 E-06
	003	0,0009	-0,0002	-0,0132	8,6285 E-06	3,7757 E-05	6,7758 E-06
	004	0,0009	0,0005	-0,0822	-2,2981 E-05	4,1239 E-05	-4,4089 E-06
	005	0,0005	0,0004	0,0034	-2,0035 E-05	2,6735 E-05	-3,6271 E-06
03427	001	0,0018	0,0008	-0,0687	-1,5387 E-05	3,203 E-05	-8,305 E-06
	002	0,0012	-0,0003	-0,0111	8,4793 E-06	2,7826 E-05	9,6531 E-06
	003	0,0014	-0,0004	-0,0129	9,9092 E-06	3,2518 E-05	1,1281 E-05
	004	0,0016	0,0009	-0,0823	-2,4383 E-05	4,3913 E-05	-6,1908 E-06
	005	0,0010	0,0008	0,0032	-2,2151 E-05	3,1963 E-05	-5,053 E-06
03428	001	0,0026	0,0013	-0,0689	-6,7648 E-07	-6,5887 E-06	-1,3936 E-05
	002	0,0034	-0,0008	-0,0109	5,1581 E-06	3,2841 E-05	2,7913 E-05
	003	0,0039	-0,0010	-0,0128	6,0279 E-06	3,8378 E-05	3,262 E-05
	004	0,0043	0,0025	-0,0825	-1,6236 E-05	2,2757 E-05	-1,3306 E-05
	005	0,0031	0,0023	0,0031	-1,6313 E-05	1,7574 E-05	-1,2128 E-05
03429	001	0,0013	0,0010	-0,0691	6,7386 E-06	-2,5555 E-05	-1,3675 E-05
	002	0,0063	-0,0010	-0,0108	-7,8981 E-07	4,5172 E-05	3,8434 E-05
	003	0,0074	-0,0011	-0,0127	-9,2304 E-07	5,2789 E-05	4,4914 E-05
	004	0,0047	0,0032	-0,0826	-3,0773 E-06	-1,2779 E-05	-1,7049 E-05
	005	0,0031	0,0030	0,0031	-3,3119 E-06	-1,7195 E-05	-1,6919 E-05
03430	001	-0,0010	0,0003	-0,0693	1,0367 E-05	-3,5636 E-05	-1,2593 E-05
	002	0,0102	-0,0007	-0,0108	-5,5886 E-06	5,6444 E-05	4,2042 E-05
	003	0,0119	-0,0008	-0,0126	-6,531 E-06	6,5962 E-05	4,9131 E-05
	004	0,0025	0,0030	-0,0826	7,6847 E-06	-4,2649 E-05	-1,9368 E-05
	005	0,0006	0,0028	0,0030	7,581 E-06	-4,7096 E-05	-2,0229 E-05
03431	001	-0,0040	-0,0007	-0,0694	1,3389 E-05	-4,4473 E-05	-1,1329 E-05
	002	0,0148	-0,0001	-0,0108	-7,9147 E-06	6,2337 E-05	4,2916 E-05
	003	0,0172	-0,0001	-0,0126	-9,2493 E-06	7,2848 E-05	5,0153 E-05
	004	-0,0015	0,0021	-0,0827	1,3919 E-05	-6,0718 E-05	-2,0975 E-05
	005	-0,0036	0,0019	0,0030	1,2806 E-05	-6,2399 E-05	-2,315 E-05
03432	001	0,0016	-0,0017	-0,0724	5,5955 E-05	5,1289 E-05	4,6728 E-06
	002	-0,0003	0,0011	-0,0014	-4,5881 E-05	-1,6745 E-05	-4,1668 E-06
	003	-0,0004	0,0013	-0,0016	-5,3618 E-05	-1,9569 E-05	-4,8694 E-06
	004	0,0010	-0,0013	-0,0845	5,2498 E-05	3,9871 E-05	5,1634 E-06
	005	0,0007	-0,0012	-0,0011	4,9355 E-05	3,2765 E-05	4,6683 E-06
03433	001	0,0027	-0,0042	-0,0733	-1,4643 E-05	-1,8315 E-05	2,0256 E-06
	002	0,0012	0,0090	-0,0014	9,6691 E-07	2,7969 E-05	-2,9087 E-05
	003	0,0014	0,0106	-0,0016	1,13 E-06	3,2685 E-05	-3,3991 E-05
	004	0,0005	-0,0046	-0,0849	-2,9714 E-05	-3,9922 E-05	1,7706 E-05
	005	0,0008	-0,0063	-0,0011	-1,7978 E-05	-3,2002 E-05	2,0934 E-05
03434	001	0,0017	-0,0038	-0,0739	-2,7507 E-05	-1,8663 E-05	-5,8801 E-06
	002	-0,0016	0,0138	0,0043	-4,2608 E-06	1,6058 E-05	-6,3679 E-06
	003	-0,0019	0,0161	0,0051	-4,979 E-06	1,8766 E-05	-7,4415 E-06
	004	0,0014	-0,0075	-0,0873	-3,691 E-05	-3,174 E-05	1,8153 E-06
	005	0,0019	-0,0097	-0,0044	-2,067 E-05	-2,4417 E-05	1,9329 E-06
03435	001	0,0013	-0,0022	-0,0732	7,3041 E-05	4,388 E-05	-1,9046 E-06
	002	-0,0005	0,0016	0,0044	-6,4775 E-05	-2,1842 E-05	-1,8448 E-08
	003	-0,0006	0,0019	0,0051	-7,5698 E-05	-2,5525 E-05	-2,1568 E-08
	004	0,0009	-0,0019	-0,0871	7,2796 E-05	3,6797 E-05	-1,0979 E-06
	005	0,0007	-0,0017	-0,0045	6,7848 E-05	3,1139 E-05	-7,4169 E-07
03436	001	0,0020	-0,0030	-0,0728	6,3451 E-05	4,1429 E-05	-3,0934 E-06
	002	-0,0008	0,0024	0,0034	-6,7243 E-05	-2,6306 E-05	8,0401 E-07
	003	-0,0009	0,0028	0,0039	-7,8582 E-05	-3,0742 E-05	9,3955 E-07
	004	0,0015	-0,0028	-0,0865	7,352 E-05	4,2028 E-05	-2,8162 E-06
	005	0,0012	-0,0026	-0,0037	7,1084 E-05	3,7611 E-05	-2,4541 E-06
03437	001	0,0038	-0,0060	-0,0732	2,0172 E-05	1,0589 E-05	-8,4472 E-06
	002	-0,0026	0,0075	0,0034	-5,8374 E-05	-1,9983 E-05	3,4975 E-06
	003	-0,0030	0,0088	0,0040	-6,8217 E-05	-2,3353 E-05	4,0872 E-06
	004	0,0041	-0,0078	-0,0866	4,9398 E-05	2,4957 E-05	-9,1426 E-06
	005	0,0037	-0,0077	-0,0038	5,5235 E-05	2,6391 E-05	-8,4692 E-06
03438	001	0,0039	-0,0066	-0,0735	-2,4799 E-06	-4,4403 E-06	-1,0399 E-05
	002	-0,0034	0,0111	0,0035	-3,4494 E-05	-2,7744 E-06	4,727 E-06
	003	-0,0040	0,0130	0,0040	-4,031 E-05	-3,2422 E-06	5,5242 E-06
	004	0,0050	-0,0102	-0,0868	1,3305 E-05	-5,7807 E-07	-1,2438 E-05
	005	0,0048	-0,0107	-0,0039	2,1406 E-05	2,102 E-06	-1,2012 E-05
03439	001	0,0033	-0,0059	-0,0737	-1,4528 E-05	-1,2071 E-05	-9,4243 E-06
	002	-0,0030	0,0129	0,0035	-1,3531 E-05	1,2004 E-05	5,9485 E-07
	003	-0,0035	0,0151	0,0041	-1,5813 E-05	1,4029 E-05	6,9534 E-07

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	004	0,0041	-0,0100	-0,0870	-1,7065 E-05	-2,169 E-05	-8,4763 E-06
	005	0,0041	-0,0111	-0,0040	-7,5472 E-06	-1,836 E-05	-8,0761 E-06
03440	001	0,0022	-0,0043	-0,0739	-2,5455 E-05	-1,9515 E-05	-6,9493 E-06
	002	-0,0018	0,0134	0,0036	-2,4291 E-06	1,9617 E-05	-6,5014 E-06
	003	-0,0020	0,0157	0,0042	-2,8385 E-06	2,2925 E-05	-7,5975 E-06
	004	0,0019	-0,0078	-0,0871	-3,7048 E-05	-3,5544 E-05	-4,9012 E-07
	005	0,0023	-0,0098	-0,0041	-2,2549 E-05	-2,8819 E-05	-2,8452 E-07
03441	001	0,0036	-0,0050	-0,0726	3,975 E-05	2,7629 E-05	-2,0908 E-06
	002	-0,0019	0,0050	0,0019	-6,6972 E-05	-2,9041 E-05	-1,5327 E-06
	003	-0,0023	0,0058	0,0023	-7,8265 E-05	-3,3939 E-05	-1,7911 E-06
	004	0,0034	-0,0055	-0,0858	6,7087 E-05	4,2153 E-05	-9,8535 E-07
	005	0,0030	-0,0053	-0,0028	7,0016 E-05	4,1361 E-05	-7,4767 E-07
03442	001	0,0046	-0,0067	-0,0731	8,0174 E-06	2,9123 E-06	-4,4316 E-06
	002	-0,0035	0,0095	0,0020	-4,6369 E-05	-1,2667 E-05	-1,9637 E-06
	003	-0,0041	0,0111	0,0024	-5,4187 E-05	-1,4803 E-05	-2,2947 E-06
	004	0,0056	-0,0095	-0,0860	3,2212 E-05	1,4677 E-05	-3,1279 E-06
	005	0,0052	-0,0097	-0,0030	3,9557 E-05	1,7223 E-05	-2,6895 E-06
03443	001	0,0043	-0,0066	-0,0735	-8,8218 E-06	-9,625 E-06	-5,336 E-06
	002	-0,0036	0,0120	0,0022	-1,9996 E-05	8,1881 E-06	-4,7898 E-06
	003	-0,0042	0,0140	0,0025	-2,3368 E-05	9,5689 E-06	-5,5973 E-06
	004	0,0055	-0,0105	-0,0863	-5,3316 E-06	-1,4738 E-05	-2,0154 E-06
	005	0,0054	-0,0113	-0,0031	2,9466 E-06	-1,1725 E-05	-1,3472 E-06
03444	001	0,0033	-0,0055	-0,0738	-1,9951 E-05	-1,79 E-05	-5,036 E-06
	002	-0,0024	0,0127	0,0023	-1,9056 E-06	2,2284 E-05	-1,0269 E-05
	003	-0,0028	0,0149	0,0027	-2,2267 E-06	2,6042 E-05	-1,2 E-05
	004	0,0035	-0,0089	-0,0866	-3,2483 E-05	-3,5828 E-05	2,4485 E-06
	005	0,0037	-0,0104	-0,0033	-2,1734 E-05	-3,1051 E-05	3,4416 E-06
03445	001	0,0023	-0,0029	-0,0723	6,1868 E-05	4,9307 E-05	1,8466 E-06
	002	-0,0008	0,0022	0,0006	-6,2753 E-05	-2,7722 E-05	-3,6062 E-06
	003	-0,0010	0,0025	0,0007	-7,3335 E-05	-3,2397 E-05	-4,2143 E-06
	004	0,0017	-0,0026	-0,0851	7,0795 E-05	4,8831 E-05	3,5148 E-06
	005	0,0014	-0,0023	-0,0020	6,8543 E-05	4,3411 E-05	3,4658 E-06
03446	001	0,0046	-0,0059	-0,0727	2,0977 E-05	1,4639 E-05	4,7702 E-06
	002	-0,0028	0,0069	0,0006	-5,5353 E-05	-2,1339 E-05	-9,804 E-06
	003	-0,0033	0,0081	0,0008	-6,4687 E-05	-2,4937 E-05	-1,1457 E-05
	004	0,0049	-0,0074	-0,0853	4,8781 E-05	3,0212 E-05	9,253 E-06
	005	0,0045	-0,0074	-0,0021	5,4478 E-05	3,1495 E-05	9,21 E-06
03447	001	0,0049	-0,0066	-0,0731	-8,3179 E-07	-3,7584 E-06	4,7854 E-06
	002	-0,0036	0,0103	0,0007	-2,982 E-05	8,6664 E-08	-1,525 E-05
	003	-0,0042	0,0120	0,0009	-3,4848 E-05	1,0126 E-07	-1,7822 E-05
	004	0,0060	-0,0097	-0,0856	1,1065 E-05	-1,4828 E-06	1,3265 E-05
	005	0,0057	-0,0102	-0,0023	1,8525 E-05	1,2925 E-06	1,3708 E-05
03448	001	0,0042	-0,0060	-0,0735	-1,2881 E-05	-1,3771 E-05	2,4867 E-06
	002	-0,0028	0,0116	0,0009	-6,8273 E-06	1,9273 E-05	-1,8862 E-05
	003	-0,0033	0,0136	0,0010	-7,9784 E-06	2,2523 E-05	-2,2042 E-05
	004	0,0048	-0,0093	-0,0858	-2,1177 E-05	-2,8463 E-05	1,413 E-05
	005	0,0047	-0,0103	-0,0024	-1,2862 E-05	-2,4958 E-05	1,5313 E-05
03449	001	0,0028	-0,0047	-0,0737	-2,3436 E-05	-2,2627 E-05	-1,3108 E-06
	002	-0,0009	0,0116	0,0010	4,0773 E-06	2,8278 E-05	-2,1181 E-05
	003	-0,0010	0,0136	0,0011	4,7651 E-06	3,3047 E-05	-2,4753 E-05
	004	0,0019	-0,0068	-0,0861	-4,0597 E-05	-4,4714 E-05	1,258 E-05
	005	0,0023	-0,0086	-0,0026	-2,7376 E-05	-3,702 E-05	1,4829 E-05
03450	001	0,0036	-0,0043	-0,0725	3,3706 E-05	2,795 E-05	9,94 E-06
	002	-0,0016	0,0040	-0,0006	-5,5354 E-05	-2,3302 E-05	-1,1486 E-05
	003	-0,0018	0,0047	-0,0008	-6,4688 E-05	-2,7232 E-05	-1,3423 E-05
	004	0,0032	-0,0045	-0,0847	5,4857 E-05	3,8596 E-05	1,3493 E-05
	005	0,0028	-0,0043	-0,0014	5,7778 E-05	3,7353 E-05	1,2838 E-05
03451	001	0,0047	-0,0057	-0,0728	7,6742 E-06	3,7182 E-06	1,4151 E-05
	002	-0,0028	0,0077	-0,0006	-3,7622 E-05	-7,4841 E-06	-2,2699 E-05
	003	-0,0033	0,0090	-0,0007	-4,3967 E-05	-8,7462 E-06	-2,6526 E-05
	004	0,0052	-0,0076	-0,0849	2,5217 E-05	1,1805 E-05	2,5223 E-05
	005	0,0048	-0,0078	-0,0015	3,17 E-05	1,3974 E-05	2,4939 E-05
03452	001	0,0044	-0,0058	-0,0731	-4,8159 E-06	-7,7593 E-06	1,248 E-05
	002	-0,0025	0,0097	-0,0005	-1,4807 E-05	1,2835 E-05	-2,8623 E-05
	003	-0,0030	0,0113	-0,0006	-1,7304 E-05	1,4999 E-05	-3,3449 E-05
	004	0,0050	-0,0083	-0,0851	-6,2613 E-06	-1,6486 E-05	2,8627 E-05
	005	0,0048	-0,0090	-0,0016	5,4276 E-07	-1,3898 E-05	2,9318 E-05
03453	001	0,0036	-0,0051	-0,0734	-1,3064 E-05	-1,5354 E-05	6,3829 E-06
	002	-0,0010	0,0102	-0,0005	2,9761 E-08	2,6045 E-05	-2,8927 E-05
	003	-0,0011	0,0119	-0,0006	3,4894 E-08	3,0437 E-05	-3,3805 E-05
	004	0,0029	-0,0069	-0,0853	-2,8001 E-05	-3,6122 E-05	2,3551 E-05
	005	0,0029	-0,0082	-0,0017	-1,9239 E-05	-3,157 E-05	2,5515 E-05
03454	001	-0,0018	-0,0016	-0,0723	5,3152 E-05	-5,7284 E-05	-2,0146 E-06
	002	0,0008	0,0009	0,0041	-3,6683 E-05	3,1423 E-05	1,6007 E-06
	003	0,0009	0,0011	0,0048	-4,2869 E-05	3,6722 E-05	1,8706 E-06
	004	-0,0015	-0,0014	-0,0881	5,4031 E-05	-5,5378 E-05	-2,0184 E-06
	005	-0,0012	-0,0012	-0,0056	4,8069 E-05	-4,8064 E-05	-1,8582 E-06
03455	001	-0,0008	-0,0009	-0,0731	-2,676 E-05	3,0298 E-05	-9,2805 E-07
	002	-0,0005	0,0024	0,0041	2,3592 E-05	-3,4224 E-05	6,6906 E-06
	003	-0,0005	0,0028	0,0048	2,757 E-05	-3,9996 E-05	7,8188 E-06
	004	-0,0022	-0,0031	-0,0884	-3,717 E-05	4,4098 E-05	-5,7667 E-06
	005	-0,0024	-0,0036	-0,0057	-2,9644 E-05	3,6426 E-05	-6,7398 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03456	001	-0,0004	-0,0012	-0,0733	-3,4186 E-05	2,2194 E-05	1,3938 E-06
	002	0,0002	0,0045	0,0061	2,5021 E-05	-2,3168 E-05	6,7798 E-06
	003	0,0002	0,0053	0,0071	2,924 E-05	-2,7075 E-05	7,923 E-06
	004	-0,0019	-0,0046	-0,0892	-4,4361 E-05	3,0535 E-05	-7,124 E-07
	005	-0,0021	-0,0054	-0,0066	-3,4 E-05	2,4995 E-05	-1,3775 E-06
03457	001	-0,0013	-0,0021	-0,0725	6,7473 E-05	-4,1267 E-05	1,9872 E-06
	002	0,0006	0,0013	0,0060	-4,9269 E-05	2,3789 E-05	-6,1399 E-07
	003	0,0007	0,0015	0,0071	-5,7577 E-05	2,7801 E-05	-7,1751 E-07
	004	-0,0011	-0,0018	-0,0889	6,8602 E-05	-4,0553 E-05	1,5123 E-06
	005	-0,0009	-0,0016	-0,0066	6,1377 E-05	-3,5287 E-05	1,2346 E-06
03458	001	-0,0019	-0,0028	-0,0722	5,7216 E-05	-3,8677 E-05	3,4681 E-06
	002	0,0010	0,0019	0,0055	-5,0187 E-05	2,7962 E-05	-2,0625 E-06
	003	0,0011	0,0022	0,0065	-5,865 E-05	3,2678 E-05	-2,4102 E-06
	004	-0,0017	-0,0027	-0,0885	6,8723 E-05	-4,5787 E-05	3,7141 E-06
	005	-0,0015	-0,0023	-0,0061	6,3692 E-05	-4,1637 E-05	3,3708 E-06
03459	001	-0,0034	-0,0052	-0,0726	1,1484 E-05	-5,9091 E-06	8,5588 E-06
	002	0,0027	0,0052	0,0056	-3,3069 E-05	1,567 E-05	-6,1911 E-06
	003	0,0032	0,0061	0,0066	-3,8645 E-05	1,8312 E-05	-7,235 E-06
	004	-0,0045	-0,0070	-0,0886	4,0799 E-05	-2,584 E-05	1,1024 E-05
	005	-0,0042	-0,0067	-0,0062	4,2904 E-05	-2,6769 E-05	1,0365 E-05
03460	001	-0,0032	-0,0051	-0,0729	-1,1453 E-05	9,5781 E-06	9,3597 E-06
	002	0,0031	0,0067	0,0057	-5,9564 E-06	-3,9146 E-06	-7,7291 E-06
	003	0,0037	0,0079	0,0067	-6,9607 E-06	-4,5746 E-06	-9,0324 E-06
	004	-0,0055	-0,0087	-0,0889	4,2601 E-06	2,8625 E-07	1,4561 E-05
	005	-0,0052	-0,0086	-0,0064	7,8402 E-06	-1,4231 E-06	1,4144 E-05
03461	001	-0,0022	-0,0037	-0,0732	-2,2744 E-05	1,6895 E-05	6,9315 E-06
	002	0,0022	0,0063	0,0059	1,5786 E-05	-1,9413 E-05	-3,7057 E-06
	003	0,0026	0,0073	0,0068	1,8448 E-05	-2,2687 E-05	-4,3306 E-06
	004	-0,0046	-0,0079	-0,0891	-2,517 E-05	2,1022 E-05	1,0782 E-05
	005	-0,0045	-0,0080	-0,0065	-2,0852 E-05	1,9071 E-05	1,0409 E-05
03462	001	-0,0007	-0,0016	-0,0734	-3,2785 E-05	2,3799 E-05	2,9711 E-06
	002	0,0004	0,0046	0,0059	2,6772 E-05	-2,7124 E-05	2,9224 E-06
	003	0,0005	0,0053	0,0069	3,1287 E-05	-3,1697 E-05	3,4152 E-06
	004	-0,0025	-0,0051	-0,0893	-4,4401 E-05	3,4531 E-05	3,1099 E-06
	005	-0,0026	-0,0057	-0,0067	-3,5743 E-05	2,9605 E-05	2,9477 E-06
03463	001	-0,0035	-0,0045	-0,0721	3,154 E-05	-2,368 E-05	2,619 E-06
	002	0,0023	0,0037	0,0050	-4,573 E-05	2,8447 E-05	-8,9534 E-07
	003	0,0027	0,0043	0,0058	-5,3442 E-05	3,3244 E-05	-1,0463 E-06
	004	-0,0039	-0,0052	-0,0882	6,0182 E-05	-4,4925 E-05	2,7152 E-06
	005	-0,0035	-0,0048	-0,0058	5,9897 E-05	-4,4013 E-05	2,3766 E-06
03464	001	-0,0042	-0,0055	-0,0726	-1,7948 E-06	2,8082 E-06	4,2895 E-06
	002	0,0037	0,0063	0,0052	-1,9578 E-05	7,3562 E-06	-1,9937 E-06
	003	0,0043	0,0073	0,0060	-2,2879 E-05	8,5967 E-06	-2,3299 E-06
	004	-0,0062	-0,0084	-0,0885	2,3323 E-05	-1,5333 E-05	5,486 E-06
	005	-0,0059	-0,0082	-0,0060	2,6583 E-05	-1,7171 E-05	5,0989 E-06
03465	001	-0,0034	-0,0046	-0,0731	-1,8327 E-05	1,5654 E-05	4,0733 E-06
	002	0,0034	0,0067	0,0054	8,1819 E-06	-1,5011 E-05	-7,7195 E-07
	003	0,0039	0,0078	0,0063	9,5616 E-06	-1,7543 E-05	-9,0214 E-07
	004	-0,0062	-0,0088	-0,0888	-1,3414 E-05	1,4123 E-05	5,1208 E-06
	005	-0,0060	-0,0088	-0,0062	-9,8781 E-06	1,2216 E-05	4,7165 E-06
03466	001	-0,0019	-0,0028	-0,0734	-2,8548 E-05	2,3568 E-05	2,4638 E-06
	002	0,0016	0,0053	0,0055	2,6142 E-05	-2,9394 E-05	2,6958 E-06
	003	0,0019	0,0062	0,0065	3,0551 E-05	-3,435 E-05	3,1504 E-06
	004	-0,0043	-0,0067	-0,0891	-3,9386 E-05	3,483 E-05	1,68 E-06
	005	-0,0043	-0,0070	-0,0065	-3,4005 E-05	3,157 E-05	1,2347 E-06
03467	001	-0,0024	-0,0027	-0,0719	5,5686 E-05	-4,7979 E-05	-1,2462 E-06
	002	0,0012	0,0017	0,0045	-4,7916 E-05	3,3572 E-05	2,0587 E-06
	003	0,0014	0,0020	0,0053	-5,5996 E-05	3,9233 E-05	2,4058 E-06
	004	-0,0021	-0,0025	-0,0879	6,7317 E-05	-5,5642 E-05	-2,2215 E-06
	005	-0,0018	-0,0022	-0,0055	6,2395 E-05	-5,0485 E-05	-2,2477 E-06
03468	001	-0,0044	-0,0050	-0,0723	1,1158 E-05	-9,5283 E-06	-3,7293 E-06
	002	0,0034	0,0049	0,0046	-3,1719 E-05	1,9416 E-05	5,9876 E-06
	003	0,0040	0,0057	0,0054	-3,7068 E-05	2,269 E-05	6,9972 E-06
	004	-0,0057	-0,0068	-0,0881	4,0701 E-05	-3,2495 E-05	-6,5506 E-06
	005	-0,0052	-0,0064	-0,0056	4,2809 E-05	-3,3403 E-05	-6,619 E-06
03469	001	-0,0042	-0,0049	-0,0728	-1,1234 E-05	1,0495 E-05	-4,248 E-06
	002	0,0039	0,0063	0,0048	-3,7079 E-06	-5,0691 E-06	8,7296 E-06
	003	0,0046	0,0073	0,0056	-4,3331 E-06	-5,9239 E-06	1,0202 E-05
	004	-0,0069	-0,0085	-0,0885	3,2019 E-06	3,7238 E-07	-9,1505 E-06
	005	-0,0066	-0,0083	-0,0059	6,4373 E-06	-1,6532 E-06	-9,5125 E-06
03470	001	-0,0030	-0,0036	-0,0732	-2,2594 E-05	2,0819 E-05	-3,0926 E-06
	002	0,0027	0,0056	0,0050	1,9052 E-05	-2,5021 E-05	9,1984 E-06
	003	0,0032	0,0066	0,0058	2,2265 E-05	-2,924 E-05	1,075 E-05
	004	-0,0057	-0,0075	-0,0888	-2,7395 E-05	2,7297 E-05	-8,689 E-06
	005	-0,0056	-0,0076	-0,0061	-2,3815 E-05	2,4824 E-05	-9,3229 E-06
03471	001	-0,0011	-0,0016	-0,0735	-3,236 E-05	2,9466 E-05	-8,8532 E-07
	002	0,0003	0,0037	0,0051	2,9822 E-05	-3,4497 E-05	8,2311 E-06
	003	0,0004	0,0043	0,0060	3,4851 E-05	-4,0314 E-05	9,6191 E-06
	004	-0,0029	-0,0046	-0,0891	-4,6332 E-05	4,3936 E-05	-6,1283 E-06
	005	-0,0031	-0,0051	-0,0063	-3,8532 E-05	3,7751 E-05	-7,1837 E-06
03472	001	-0,0038	-0,0038	-0,0722	2,5401 E-05	-2,5698 E-05	-6,1709 E-06
	002	0,0024	0,0030	0,0042	-3,665 E-05	2,7366 E-05	6,7599 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
	003	0,0028	0,0035	0,0049	-4,2831 E-05	3,1981 E-05	7,8997 E-06
	004	-0,0041	-0,0043	-0,0880	4,9312 E-05	-4,5149 E-05	-8,5245 E-06
	005	-0,0036	-0,0039	-0,0055	4,8973 E-05	-4,3675 E-05	-8,2321 E-06
03473	001	-0,0045	-0,0045	-0,0726	-2,8322 E-06	2,6635 E-06	-9,5116 E-06
	002	0,0037	0,0050	0,0043	-1,4643 E-05	6,0245 E-06	1,3394 E-05
	003	0,0043	0,0058	0,0051	-1,7112 E-05	7,0404 E-06	1,5653 E-05
	004	-0,0064	-0,0068	-0,0882	1,8257 E-05	-1,4841 E-05	-1,6555 E-05
	005	-0,0060	-0,0066	-0,0056	2,0952 E-05	-1,6553 E-05	-1,6627 E-05
03474	001	-0,0037	-0,0038	-0,0729	-1,5496 E-05	1,5988 E-05	-8,3615 E-06
	002	0,0033	0,0052	0,0044	8,4493 E-06	-1,6477 E-05	1,4947 E-05
	003	0,0038	0,0060	0,0052	9,8743 E-06	-1,9255 E-05	1,7468 E-05
	004	-0,0064	-0,0070	-0,0884	-1,2052 E-05	1,4944 E-05	-1,7738 E-05
	005	-0,0061	-0,0070	-0,0058	-9,3222 E-06	1,2883 E-05	-1,8347 E-05
03475	001	-0,0021	-0,0023	-0,0732	-2,3393 E-05	2,4343 E-05	-4,5324 E-06
	002	0,0014	0,0039	0,0045	2,2806 E-05	-3,0706 E-05	1,1766 E-05
	003	0,0016	0,0046	0,0053	2,6652 E-05	-3,5884 E-05	1,375 E-05
	004	-0,0043	-0,0053	-0,0886	-3,288 E-05	3,5758 E-05	-1,2567 E-05
	005	-0,0043	-0,0055	-0,0059	-2,8543 E-05	3,1858 E-05	-1,3518 E-05
03476	001	-0,0019	0,0015	-0,0726	-4,8658 E-05	-6,1049 E-05	-1,9156 E-06
	002	0,0008	-0,0008	0,0038	3,239 E-05	3,3493 E-05	9,3511 E-07
	003	0,0010	-0,0010	0,0044	3,7852 E-05	3,9141 E-05	1,0928 E-06
	004	-0,0015	0,0013	-0,0874	-4,6822 E-05	-5,7948 E-05	-1,8454 E-06
	005	-0,0012	0,0011	-0,0051	-4,1965 E-05	-5,0535 E-05	-1,4908 E-06
03477	001	-0,0004	0,0010	-0,0734	2,4449 E-05	3,3855 E-05	-3,3405 E-07
	002	-0,0007	-0,0020	0,0038	-2,1737 E-05	-3,7348 E-05	-6,8476 E-07
	003	-0,0008	-0,0024	0,0044	-2,5403 E-05	-4,3645 E-05	-8,0025 E-07
	004	-0,0017	0,0023	-0,0876	3,5266 E-05	4,9127 E-05	-2,8329 E-06
	005	-0,0021	0,0029	-0,0051	2,7734 E-05	4,0722 E-05	-2,5451 E-06
03478	001	-0,0006	0,0006	-0,0731	1,4816 E-05	3,9289 E-05	8,1928 E-07
	002	-0,0006	-0,0010	0,0024	-1,3726 E-05	-4,2378 E-05	-2,8515 E-06
	003	-0,0007	-0,0012	0,0029	-1,604 E-05	-4,9524 E-05	-3,3324 E-06
	004	-0,0023	0,0012	-0,0872	2,1945 E-05	5,6236 E-05	3,2441 E-06
	005	-0,0026	0,0016	-0,0045	1,7526 E-05	4,631 E-05	3,9972 E-06
03479	001	-0,0022	0,0009	-0,0723	-2,9906 E-05	-7,1691 E-05	2,0939 E-06
	002	0,0009	-0,0005	0,0024	1,8943 E-05	3,7628 E-05	-1,2755 E-06
	003	0,0011	-0,0005	0,0029	2,2138 E-05	4,3973 E-05	-1,4906 E-06
	004	-0,0018	0,0007	-0,0870	-2,8173 E-05	-6,6973 E-05	1,8072 E-06
	005	-0,0014	0,0006	-0,0045	-2,5065 E-05	-5,7788 E-05	1,5845 E-06
03480	001	-0,0030	0,0015	-0,0720	-2,9183 E-05	-6,1247 E-05	3,5684 E-06
	002	0,0015	-0,0008	0,0024	2,3496 E-05	4,0434 E-05	-2,9921 E-06
	003	0,0017	-0,0010	0,0028	2,7458 E-05	4,7253 E-05	-3,4966 E-06
	004	-0,0026	0,0012	-0,0867	-3,3557 E-05	-6,8418 E-05	4,1111 E-06
	005	-0,0022	0,0011	-0,0043	-3,1226 E-05	-6,1717 E-05	3,8247 E-06
03481	001	-0,0055	0,0026	-0,0724	-4,8763 E-06	-1,0536 E-05	8,7028 E-06
	002	0,0041	-0,0023	0,0025	1,468 E-05	2,1951 E-05	-9,1003 E-06
	003	0,0047	-0,0027	0,0029	1,7156 E-05	2,5652 E-05	-1,0635 E-05
	004	-0,0069	0,0033	-0,0869	-1,8874 E-05	-3,762 E-05	1,2166 E-05
	005	-0,0063	0,0031	-0,0044	-2,0266 E-05	-3,8745 E-05	1,1933 E-05
03482	001	-0,0052	0,0025	-0,0728	6,3999 E-06	1,4785 E-05	9,3236 E-06
	002	0,0046	-0,0029	0,0026	2,6325 E-07	-7,8701 E-06	-1,258 E-05
	003	0,0054	-0,0034	0,0030	3,0761 E-07	-9,1973 E-06	-1,4702 E-05
	004	-0,0082	0,0040	-0,0871	4,523 E-07	2,8247 E-06	1,6508 E-05
	005	-0,0078	0,0039	-0,0045	-1,4465 E-06	1,176 E-07	1,6819 E-05
03483	001	-0,0035	0,0019	-0,0731	1,1654 E-05	2,7207 E-05	6,6706 E-06
	002	0,0030	-0,0025	0,0027	-1,1109 E-05	-3,1774 E-05	-1,0475 E-05
	003	0,0035	-0,0029	0,0032	-1,2982 E-05	-3,7133 E-05	-1,2241 E-05
	004	-0,0067	0,0033	-0,0873	1,5717 E-05	3,5338 E-05	1,3529 E-05
	005	-0,0065	0,0034	-0,0047	1,3697 E-05	3,1845 E-05	1,4179 E-05
03484	001	-0,0010	0,0008	-0,0733	1,6697 E-05	3,8289 E-05	2,4357 E-06
	002	0,0000	-0,0014	0,0028	-1,6719 E-05	-4,3804 E-05	-5,6129 E-06
	003	0,0000	-0,0017	0,0033	-1,9539 E-05	-5,119 E-05	-6,5594 E-06
	004	-0,0031	0,0018	-0,0875	2,5626 E-05	5,6539 E-05	6,5948 E-06
	005	-0,0033	0,0021	-0,0048	2,1437 E-05	4,8261 E-05	7,7273 E-06
03485	001	-0,0049	0,0028	-0,0721	-1,8904 E-05	-3,3379 E-05	2,8635 E-06
	002	0,0031	-0,0021	0,0026	2,5761 E-05	3,8026 E-05	-2,8341 E-06
	003	0,0036	-0,0024	0,0031	3,0104 E-05	4,4438 E-05	-3,312 E-06
	004	-0,0053	0,0030	-0,0867	-3,4616 E-05	-6,0644 E-05	3,5063 E-06
	005	-0,0047	0,0027	-0,0043	-3,4731 E-05	-5,9339 E-05	3,4049 E-06
03486	001	-0,0059	0,0033	-0,0726	1,4741 E-06	4,2165 E-06	4,4476 E-06
	002	0,0050	-0,0035	0,0028	9,7457 E-06	8,8978 E-06	-5,6973 E-06
	003	0,0058	-0,0040	0,0033	1,1389 E-05	1,0398 E-05	-6,658 E-06
	004	-0,0084	0,0048	-0,0870	-1,1931 E-05	-1,9264 E-05	7,0152 E-06
	005	-0,0080	0,0046	-0,0045	-1,4143 E-05	-2,1918 E-05	7,1344 E-06
03487	001	-0,0047	0,0028	-0,0730	1,1304 E-05	2,2816 E-05	4,0539 E-06
	002	0,0044	-0,0035	0,0030	-7,3432 E-06	-2,2157 E-05	-6,162 E-06
	003	0,0052	-0,0041	0,0035	-8,5814 E-06	-2,5894 E-05	-7,2011 E-06
	004	-0,0082	0,0048	-0,0874	1,0662 E-05	2,1988 E-05	7,3438 E-06
	005	-0,0080	0,0048	-0,0047	8,4212 E-06	1,9044 E-05	7,7355 E-06
03488	001	-0,0025	0,0017	-0,0734	1,7335 E-05	3,4272 E-05	2,2226 E-06
	002	0,0019	-0,0025	0,0031	-1,8314 E-05	-4,2239 E-05	-4,3068 E-06
	003	0,0022	-0,0030	0,0037	-2,1403 E-05	-4,9362 E-05	-5,033 E-06
	004	-0,0053	0,0033	-0,0877	2,6508 E-05	5,1103 E-05	4,5769 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	-0,0054	0,0036	-0,0050	2,3253 E-05	4,6115 E-05	5,2034 E-06
03489	001	-0,0030	0,0019	-0,0720	-3,8861 E-05	-6,1631 E-05	-1,1181 E-06
	002	0,0015	-0,0011	0,0029	3,1074 E-05	4,2408 E-05	1,0487 E-06
	003	0,0017	-0,0013	0,0034	3,6314 E-05	4,9559 E-05	1,2255 E-06
	004	-0,0026	0,0017	-0,0867	-4,4198 E-05	-7,0071 E-05	-1,7491 E-06
	005	-0,0022	0,0015	-0,0043	-4,1058 E-05	-6,3698 E-05	-1,7024 E-06
03490	001	-0,0055	0,0036	-0,0725	-8,481 E-06	-1,0698 E-05	-3,5215 E-06
	002	0,0042	-0,0032	0,0030	2,0191 E-05	2,4236 E-05	3,208 E-06
	003	0,0049	-0,0038	0,0035	2,3596 E-05	2,8323 E-05	3,7489 E-06
	004	-0,0070	0,0045	-0,0869	-2,6092 E-05	-3,9888 E-05	-5,3784 E-06
	005	-0,0065	0,0043	-0,0045	-2,7716 E-05	-4,149 E-05	-5,1074 E-06
03491	001	-0,0053	0,0035	-0,0729	7,4926 E-06	1,5008 E-05	-4,0665 E-06
	002	0,0048	-0,0041	0,0032	1,0672 E-06	-7,4575 E-06	4,3551 E-06
	003	0,0057	-0,0048	0,0037	1,2471 E-06	-8,7151 E-06	5,0895 E-06
	004	-0,0084	0,0055	-0,0873	-2,7342 E-07	2,7023 E-06	-7,3467 E-06
	005	-0,0081	0,0055	-0,0047	-2,8093 E-06	-1,9457 E-07	-7,079 E-06
03492	001	-0,0036	0,0026	-0,0733	1,575 E-05	2,8075 E-05	-3,0061 E-06
	002	0,0032	-0,0035	0,0034	-1,4556 E-05	-3,3257 E-05	3,2993 E-06
	003	0,0037	-0,0041	0,0040	-1,7011 E-05	-3,8865 E-05	3,8556 E-06
	004	-0,0068	0,0047	-0,0876	2,0895 E-05	3,7473 E-05	-6,2379 E-06
	005	-0,0067	0,0048	-0,0050	1,7978 E-05	3,4166 E-05	-5,9818 E-06
03493	001	-0,0010	0,0012	-0,0736	2,2548 E-05	3,9182 E-05	-9,4302 E-07
	002	0,0001	-0,0021	0,0035	-2,1978 E-05	-4,5439 E-05	9,0231 E-07
	003	0,0001	-0,0024	0,0041	-2,5684 E-05	-5,3102 E-05	1,0545 E-06
	004	-0,0030	0,0025	-0,0879	3,3937 E-05	5,8943 E-05	-3,0524 E-06
	005	-0,0033	0,0030	-0,0052	2,8123 E-05	5,0854 E-05	-2,9782 E-06
03494	001	-0,0043	0,0032	-0,0725	-2,2126 E-05	-2,78 E-05	-6,0492 E-06
	002	0,0026	-0,0024	0,0034	2,7875 E-05	3,1791 E-05	4,8772 E-06
	003	0,0031	-0,0028	0,0040	3,2575 E-05	3,7152 E-05	5,6996 E-06
	004	-0,0045	0,0034	-0,0871	-3,733 E-05	-5,1096 E-05	-7,8224 E-06
	005	-0,0040	0,0031	-0,0047	-3,7173 E-05	-5,0118 E-05	-7,2197 E-06
03495	001	-0,0050	0,0038	-0,0728	1,1727 E-06	5,265 E-06	-9,2497 E-06
	002	0,0041	-0,0039	0,0035	1,0756 E-05	6,4624 E-06	9,8847 E-06
	003	0,0048	-0,0046	0,0041	1,257 E-05	7,5521 E-06	1,1551 E-05
	004	-0,0071	0,0054	-0,0873	-1,2902 E-05	-1,5275 E-05	-1,5191 E-05
	005	-0,0067	0,0052	-0,0048	-1,5352 E-05	-1,7807 E-05	-1,4704 E-05
03496	001	-0,0039	0,0032	-0,0732	1,2234 E-05	2,0225 E-05	-8,0245 E-06
	002	0,0036	-0,0041	0,0036	-7,3407 E-06	-2,0151 E-05	9,9214 E-06
	003	0,0042	-0,0047	0,0042	-8,5786 E-06	-2,3549 E-05	1,1594 E-05
	004	-0,0068	0,0054	-0,0875	1,1129 E-05	1,9708 E-05	-1,573 E-05
	005	-0,0066	0,0055	-0,0050	8,3549 E-06	1,7108 E-05	-1,5538 E-05
03497	001	-0,0021	0,0020	-0,0734	1,9143 E-05	2,9535 E-05	-4,1839 E-06
	002	0,0013	-0,0030	0,0037	-1,8822 E-05	-3,6733 E-05	5,314 E-06
	003	0,0016	-0,0035	0,0043	-2,1996 E-05	-4,2927 E-05	6,2101 E-06
	004	-0,0044	0,0038	-0,0877	2,797 E-05	4,3794 E-05	-9,9332 E-06
	005	-0,0044	0,0041	-0,0051	2,3677 E-05	3,9309 E-05	-9,8605 E-06
03498	001	-0,0013	0,0022	-0,0732	-6,8834 E-05	-4,1883 E-05	-1,8153 E-06
	002	0,0006	-0,0013	0,0060	4,9679 E-05	2,421 E-05	6,4401 E-07
	003	0,0007	-0,0015	0,0070	5,8057 E-05	2,8293 E-05	7,526 E-07
	004	-0,0010	0,0018	-0,0883	-6,6603 E-05	-3,9247 E-05	-1,5922 E-06
	005	-0,0008	0,0015	-0,0062	-6,0585 E-05	-3,4811 E-05	-1,3383 E-06
03499	001	-0,0005	0,0019	-0,0740	3,2074 E-05	2,215 E-05	1,923 E-06
	002	0,0000	-0,0044	0,0060	-2,542 E-05	-2,3897 E-05	-7,2635 E-06
	003	0,0000	-0,0052	0,0070	-2,9706 E-05	-2,7926 E-05	-8,4883 E-06
	004	-0,0011	0,0037	-0,0885	4,7261 E-05	3,3375 E-05	-1,5689 E-07
	005	-0,0015	0,0048	-0,0062	3,62 E-05	2,7196 E-05	8,2423 E-07
03500	001	-0,0004	0,0011	-0,0735	2,6573 E-05	3,191 E-05	2,6277 E-06
	002	-0,0006	-0,0022	0,0040	-2,3613 E-05	-3,4661 E-05	-6,7194 E-06
	003	-0,0007	-0,0026	0,0047	-2,7595 E-05	-4,0506 E-05	-7,8525 E-06
	004	-0,0016	0,0024	-0,0878	3,8603 E-05	4,5803 E-05	4,499 E-06
	005	-0,0020	0,0031	-0,0052	3,0453 E-05	3,7543 E-05	5,8493 E-06
03501	001	-0,0018	0,0017	-0,0727	-5,3909 E-05	-5,7517 E-05	2,0778 E-06
	002	0,0008	-0,0009	0,0040	3,5577 E-05	3,0625 E-05	-1,4933 E-06
	003	0,0009	-0,0010	0,0047	4,1576 E-05	3,5789 E-05	-1,7451 E-06
	004	-0,0014	0,0013	-0,0875	-5,1041 E-05	-5,3263 E-05	1,7678 E-06
	005	-0,0012	0,0011	-0,0052	-4,5708 E-05	-4,6319 E-05	1,6639 E-06
03502	001	-0,0024	0,0025	-0,0725	-4,9764 E-05	-4,8148 E-05	3,7431 E-06
	002	0,0012	-0,0015	0,0041	4,108 E-05	3,1845 E-05	-3,3903 E-06
	003	0,0014	-0,0017	0,0048	4,8008 E-05	3,7215 E-05	-3,962 E-06
	004	-0,0021	0,0021	-0,0873	-5,6582 E-05	-5,2787 E-05	4,0825 E-06
	005	-0,0018	0,0019	-0,0051	-5,2957 E-05	-4,7977 E-05	4,0168 E-06
03503	001	-0,0044	0,0045	-0,0729	-9,382 E-06	-8,5467 E-06	9,1741 E-06
	002	0,0032	-0,0042	0,0042	2,6012 E-05	1,6996 E-05	-1,0379 E-05
	003	0,0038	-0,0049	0,0049	3,0398 E-05	1,9862 E-05	-1,2129 E-05
	004	-0,0053	0,0056	-0,0875	-3,2213 E-05	-2,8774 E-05	1,2427 E-05
	005	-0,0050	0,0054	-0,0051	-3,4608 E-05	-2,9915 E-05	1,2548 E-05
03504	001	-0,0041	0,0044	-0,0732	9,9623 E-06	1,1494 E-05	1,0274 E-05
	002	0,0036	-0,0052	0,0043	2,0002 E-06	-6,3931 E-06	-1,4819 E-05
	003	0,0042	-0,0061	0,0050	2,3374 E-06	-7,4712 E-06	-1,7318 E-05
	004	-0,0063	0,0068	-0,0877	-1,5676 E-07	2,707 E-06	1,715 E-05
	005	-0,0061	0,0068	-0,0053	-3,5006 E-06	3,1857 E-07	1,7895 E-05
03505	001	-0,0028	0,0033	-0,0735	1,9213 E-05	2,1439 E-05	8,1108 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	0,0023	-0,0046	0,0044	-1,7031 E-05	-2,5146 E-05	-1,3712 E-05
	003	0,0027	-0,0054	0,0052	-1,9903 E-05	-2,9387 E-05	-1,6024 E-05
	004	-0,0051	0,0058	-0,0879	2,5378 E-05	2,8116 E-05	1,4593 E-05
	005	-0,0050	0,0061	-0,0054	2,1667 E-05	2,5046 E-05	1,574 E-05
03506	001	-0,0008	0,0015	-0,0737	2,7791 E-05	3,0196 E-05	4,4003 E-06
	002	-0,0001	-0,0029	0,0045	-2,6493 E-05	-3,4595 E-05	-9,9174 E-06
	003	-0,0001	-0,0034	0,0052	-3,0961 E-05	-4,0428 E-05	-1,159 E-05
	004	-0,0022	0,0032	-0,0881	4,1999 E-05	4,4719 E-05	8,1016 E-06
	005	-0,0025	0,0039	-0,0056	3,4592 E-05	3,7856 E-05	9,8111 E-06
03507	001	-0,0037	0,0044	-0,0726	-3,073 E-05	-2,5544 E-05	3,2189 E-06
	002	0,0024	-0,0034	0,0045	4,2829 E-05	2,9049 E-05	-3,7359 E-06
	003	0,0028	-0,0040	0,0052	5,0051 E-05	3,3947 E-05	-4,3658 E-06
	004	-0,0039	0,0047	-0,0873	-5,5105 E-05	-4,5221 E-05	3,7166 E-06
	005	-0,0036	0,0044	-0,0051	-5,5668 E-05	-4,466 E-05	3,8504 E-06
03508	001	-0,0045	0,0054	-0,0731	1,3405 E-06	2,9159 E-06	5,1924 E-06
	002	0,0038	-0,0058	0,0046	1,753 E-05	6,8664 E-06	-7,6785 E-06
	003	0,0045	-0,0068	0,0054	2,0486 E-05	8,0243 E-06	-8,9733 E-06
	004	-0,0063	0,0076	-0,0877	-1,9675 E-05	-1,41 E-05	7,631 E-06
	005	-0,0060	0,0075	-0,0053	-2,3395 E-05	-1,6408 E-05	8,1087 E-06
03509	001	-0,0036	0,0046	-0,0735	1,6981 E-05	1,7086 E-05	5,285 E-06
	002	0,0034	-0,0061	0,0048	-9,3188 E-06	-1,6645 E-05	-9,3262 E-06
	003	0,0040	-0,0071	0,0056	-1,089 E-05	-1,9452 E-05	-1,0899 E-05
	004	-0,0061	0,0077	-0,0880	1,5701 E-05	1,6983 E-05	8,4175 E-06
	005	-0,0060	0,0079	-0,0056	1,1901 E-05	1,4454 E-05	9,2884 E-06
03510	001	-0,0019	0,0029	-0,0738	2,6606 E-05	2,5829 E-05	3,9746 E-06
	002	0,0015	-0,0047	0,0050	-2,6599 E-05	-3,1857 E-05	-8,713 E-06
	003	0,0017	-0,0054	0,0058	-3,1084 E-05	-3,7228 E-05	-1,0182 E-05
	004	-0,0039	0,0055	-0,0883	4,0608 E-05	3,8979 E-05	6,1094 E-06
	005	-0,0040	0,0060	-0,0058	3,5147 E-05	3,4867 E-05	7,3597 E-06
03511	001	-0,0022	0,0029	-0,0725	-5,9443 E-05	-4,5457 E-05	-1,0727 E-06
	002	0,0011	-0,0018	0,0049	5,0281 E-05	3,2084 E-05	5,9798 E-07
	003	0,0013	-0,0021	0,0057	5,8759 E-05	3,7494 E-05	6,9878 E-07
	004	-0,0019	0,0026	-0,0874	-6,757 E-05	-5,0942 E-05	-1,5699 E-06
	005	-0,0016	0,0023	-0,0053	-6,3584 E-05	-4,6954 E-05	-1,4658 E-06
03512	001	-0,0041	0,0055	-0,0730	-1,3421 E-05	-7,9566 E-06	-2,9804 E-06
	002	0,0032	-0,0052	0,0050	3,3591 E-05	1,8512 E-05	1,6758 E-06
	003	0,0037	-0,0061	0,0058	3,9255 E-05	2,1633 E-05	1,9584 E-06
	004	-0,0050	0,0069	-0,0877	-4,0394 E-05	-2,8927 E-05	-4,7311 E-06
	005	-0,0047	0,0066	-0,0055	-4,3351 E-05	-3,0564 E-05	-4,3281 E-06
03513	001	-0,0039	0,0055	-0,0734	1,0354 E-05	1,0742 E-05	-3,0596 E-06
	002	0,0037	-0,0067	0,0052	4,6218 E-06	-4,8842 E-06	1,536 E-06
	003	0,0043	-0,0078	0,0061	5,4011 E-06	-5,7078 E-06	1,7949 E-06
	004	-0,0060	0,0085	-0,0880	-1,5314 E-06	2,3007 E-06	-6,236 E-06
	005	-0,0059	0,0085	-0,0057	-5,7288 E-06	-1,9149 E-07	-5,6566 E-06
03514	001	-0,0027	0,0042	-0,0738	2,2605 E-05	2,022 E-05	-1,4896 E-06
	002	0,0025	-0,0061	0,0054	-1,8979 E-05	-2,3871 E-05	-8,887 E-07
	003	0,0029	-0,0071	0,0063	-2,2179 E-05	-2,7896 E-05	-1,0385 E-06
	004	-0,0048	0,0073	-0,0884	3,032 E-05	2,7789 E-05	-4,6782 E-06
	005	-0,0049	0,0077	-0,0060	2,5611 E-05	2,5037 E-05	-3,8945 E-06
03515	001	-0,0009	0,0021	-0,0741	3,2849 E-05	2,8345 E-05	1,1175 E-06
	002	0,0003	-0,0041	0,0055	-3,0192 E-05	-3,2841 E-05	-4,7117 E-06
	003	0,0003	-0,0048	0,0064	-3,5283 E-05	-3,8379 E-05	-5,5062 E-06
	004	-0,0021	0,0041	-0,0886	5,0001 E-05	4,3545 E-05	-1,0199 E-06
	005	-0,0024	0,0050	-0,0061	4,089 E-05	3,7285 E-05	-1,9057 E-07
03516	001	-0,0030	0,0046	-0,0730	-3,2473 E-05	-1,9623 E-05	-5,7141 E-06
	002	0,0019	-0,0037	0,0055	4,4352 E-05	2,3744 E-05	3,876 E-06
	003	0,0022	-0,0043	0,0064	5,1831 E-05	2,7748 E-05	4,5295 E-06
	004	-0,0031	0,0049	-0,0879	-5,5075 E-05	-3,5833 E-05	-7,111 E-06
	005	-0,0028	0,0046	-0,0058	-5,5658 E-05	-3,5814 E-05	-6,6655 E-06
03517	001	-0,0035	0,0056	-0,0734	7,0123 E-07	3,4575 E-06	-8,4707 E-06
	002	0,0031	-0,0062	0,0056	1,956 E-05	5,7354 E-06	7,5699 E-06
	003	0,0036	-0,0073	0,0066	2,2858 E-05	6,7026 E-06	8,8463 E-06
	004	-0,0049	0,0079	-0,0881	-1,9905 E-05	-1,0554 E-05	-1,4031 E-05
	005	-0,0047	0,0077	-0,0059	-2,4074 E-05	-1,288 E-05	-1,3484 E-05
03518	001	-0,0029	0,0049	-0,0737	1,6202 E-05	1,3728 E-05	-6,7322 E-06
	002	0,0027	-0,0067	0,0057	-6,605 E-06	-1,314 E-05	6,1634 E-06
	003	0,0032	-0,0078	0,0067	-7,7189 E-06	-1,5356 E-05	7,2027 E-06
	004	-0,0047	0,0080	-0,0883	1,4688 E-05	1,4132 E-05	-1,4106 E-05
	005	-0,0047	0,0082	-0,0061	1,0191 E-05	1,1862 E-05	-1,3604 E-05
03519	001	-0,0016	0,0033	-0,0740	2,5876 E-05	2,011 E-05	-2,3165 E-06
	002	0,0013	-0,0054	0,0058	-2,3141 E-05	-2,4847 E-05	3,7939 E-08
	003	0,0015	-0,0064	0,0068	-2,7043 E-05	-2,9037 E-05	4,4397 E-08
	004	-0,0030	0,0059	-0,0886	3,8804 E-05	3,1043 E-05	-7,8026 E-06
	005	-0,0032	0,0065	-0,0062	3,2231 E-05	2,7518 E-05	-7,1803 E-06
03520	001	-0,0005	0,0025	-0,0737	-8,2211 E-05	-1,7411 E-05	-1,7794 E-06
	002	0,0003	-0,0017	0,0080	6,6124 E-05	1,1045 E-05	4,6605 E-07
	003	0,0003	-0,0019	0,0094	7,7275 E-05	1,2907 E-05	5,4464 E-07
	004	-0,0004	0,0021	-0,0892	-8,1151 E-05	-1,5741 E-05	-1,4998 E-06
	005	-0,0003	0,0019	-0,0072	-7,4709 E-05	-1,4485 E-05	-1,224 E-06
03521	001	-0,0005	0,0034	-0,0745	3,3156 E-05	7,8901 E-06	2,9184 E-06
	002	0,0007	-0,0091	0,0081	-1,6757 E-05	-7,5218 E-06	-1,2352 E-05
	003	0,0009	-0,0107	0,0095	-1,9583 E-05	-8,7901 E-06	-1,4435 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	004	-0,0004	0,0058	-0,0895	5,0165 E-05	1,3424 E-05	2,5161 E-06
	005	-0,0009	0,0076	-0,0073	3,5509 E-05	1,0225 E-05	3,9165 E-06
03522	001	-0,0005	0,0021	-0,0741	3,3067 E-05	1,942 E-05	4,8631 E-06
	002	0,0002	-0,0050	0,0063	-2,5321 E-05	-2,0202 E-05	-1,3636 E-05
	003	0,0002	-0,0058	0,0074	-2,9591 E-05	-2,3608 E-05	-1,5936 E-05
	004	-0,0010	0,0039	-0,0887	4,8929 E-05	2,8909 E-05	7,3603 E-06
	005	-0,0015	0,0051	-0,0064	3,7191 E-05	2,3005 E-05	9,4468 E-06
03523	001	-0,0012	0,0022	-0,0733	-7,2726 E-05	-3,6878 E-05	2,2369 E-06
	002	0,0005	-0,0013	0,0063	5,22 E-05	2,0671 E-05	-1,7963 E-06
	003	0,0006	-0,0015	0,0074	6,1002 E-05	2,4156 E-05	-2,0992 E-06
	004	-0,0009	0,0018	-0,0884	-6,9473 E-05	-3,3613 E-05	2,0625 E-06
	005	-0,0008	0,0016	-0,0063	-6,2982 E-05	-2,9706 E-05	1,8712 E-06
03524	001	-0,0015	0,0032	-0,0731	-6,5792 E-05	-2,9421 E-05	3,7636 E-06
	002	0,0008	-0,0021	0,0063	5,8421 E-05	2,0153 E-05	-3,8057 E-06
	003	0,0009	-0,0025	0,0074	6,8272 E-05	2,3552 E-05	-4,4474 E-06
	004	-0,0013	0,0029	-0,0882	-7,4948 E-05	-3,1377 E-05	4,5268 E-06
	005	-0,0011	0,0025	-0,0062	-7,0717 E-05	-2,8899 E-05	4,2853 E-06
03525	001	-0,0027	0,0060	-0,0734	-1,4632 E-05	-6,2537 E-06	9,6983 E-06
	002	0,0021	-0,0060	0,0064	3,9732 E-05	1,1595 E-05	-1,1961 E-05
	003	0,0025	-0,0070	0,0075	4,6432 E-05	1,355 E-05	-1,3977 E-05
	004	-0,0032	0,0075	-0,0884	-4,3566 E-05	-1,7085 E-05	1,351 E-05
	005	-0,0031	0,0073	-0,0063	-4,747 E-05	-1,8285 E-05	1,3443 E-05
03526	001	-0,0026	0,0061	-0,0738	1,0247 E-05	5,8771 E-06	1,1275 E-05
	002	0,0025	-0,0079	0,0065	9,4861 E-06	-2,042 E-06	-1,7994 E-05
	003	0,0029	-0,0092	0,0076	1,1086 E-05	-2,3863 E-06	-2,1029 E-05
	004	-0,0038	0,0093	-0,0886	-2,6061 E-06	1,5526 E-06	1,8825 E-05
	005	-0,0038	0,0094	-0,0064	-8,0172 E-06	-5,625 E-07	1,9618 E-05
03527	001	-0,0019	0,0048	-0,0741	2,2255 E-05	1,2012 E-05	9,6431 E-06
	002	0,0019	-0,0076	0,0067	-1,4721 E-05	-1,3114 E-05	-1,8647 E-05
	003	0,0022	-0,0089	0,0078	-1,7203 E-05	-1,5326 E-05	-2,1792 E-05
	004	-0,0031	0,0081	-0,0888	3,0099 E-05	1,6699 E-05	1,6855 E-05
	005	-0,0032	0,0087	-0,0066	2,4068 E-05	1,4057 E-05	1,8368 E-05
03528	001	-0,0007	0,0027	-0,0743	3,3294 E-05	1,7304 E-05	6,4868 E-06
	002	0,0006	-0,0060	0,0067	-2,6959 E-05	-1,8789 E-05	-1,6727 E-05
	003	0,0007	-0,0070	0,0079	-3,1505 E-05	-2,1958 E-05	-1,9547 E-05
	004	-0,0013	0,0050	-0,0890	5,1394 E-05	2,6614 E-05	1,1001 E-05
	005	-0,0018	0,0061	-0,0067	4,0651 E-05	2,1689 E-05	1,3406 E-05
03529	001	-0,0021	0,0056	-0,0731	-4,0662 E-05	-1,4976 E-05	3,4518 E-06
	002	0,0014	-0,0048	0,0066	6,0491 E-05	1,7441 E-05	-4,6419 E-06
	003	0,0017	-0,0056	0,0078	7,0692 E-05	2,0382 E-05	-5,4246 E-06
	004	-0,0022	0,0061	-0,0883	-7,134 E-05	-2,4937 E-05	4,3415 E-06
	005	-0,0020	0,0057	-0,0062	-7,2812 E-05	-2,5112 E-05	4,3775 E-06
03530	001	-0,0026	0,0070	-0,0736	-1,1483 E-06	6,5288 E-07	5,8724 E-06
	002	0,0024	-0,0083	0,0068	2,9922 E-05	5,5275 E-06	-1,0001 E-05
	003	0,0028	-0,0097	0,0080	3,4968 E-05	6,4596 E-06	-1,1688 E-05
	004	-0,0035	0,0099	-0,0886	-2,7284 E-05	-7,7629 E-06	8,8983 E-06
	005	-0,0034	0,0099	-0,0065	-3,3144 E-05	-9,7121 E-06	9,4089 E-06
03531	001	-0,0022	0,0063	-0,0741	1,8219 E-05	8,5499 E-06	6,4832 E-06
	002	0,0023	-0,0093	0,0070	-2,9826 E-06	-7,2592 E-06	-1,3318 E-05
	003	0,0027	-0,0109	0,0082	-3,4857 E-06	-8,4833 E-06	-1,5564 E-05
	004	-0,0034	0,0103	-0,0889	1,6608 E-05	9,3536 E-06	1,0373 E-05
	005	-0,0035	0,0107	-0,0067	1,0435 E-05	7,1696 E-06	1,1475 E-05
03532	001	-0,0013	0,0044	-0,0744	3,0225 E-05	1,3457 E-05	5,7285 E-06
	002	0,0014	-0,0082	0,0072	-2,4391 E-05	-1,5623 E-05	-1,4505 E-05
	003	0,0016	-0,0095	0,0084	-2,8504 E-05	-1,8257 E-05	-1,6951 E-05
	004	-0,0022	0,0077	-0,0893	4,7554 E-05	2,1505 E-05	8,7898 E-06
	005	-0,0025	0,0087	-0,0069	3,9258 E-05	1,8395 E-05	1,0494 E-05
03533	001	-0,0012	0,0036	-0,0730	-7,4417 E-05	-2,3947 E-05	-8,7462 E-07
	002	0,0006	-0,0025	0,0070	6,8786 E-05	1,7837 E-05	2,5688 E-07
	003	0,0007	-0,0029	0,0082	8,0385 E-05	2,0844 E-05	3,0017 E-07
	004	-0,0010	0,0032	-0,0884	-8,5697 E-05	-2,6316 E-05	-1,4845 E-06
	005	-0,0008	0,0029	-0,0064	-8,1306 E-05	-2,4669 E-05	-1,297 E-06
03534	001	-0,0021	0,0069	-0,0735	-1,9007 E-05	-4,6231 E-06	-2,5814 E-06
	002	0,0018	-0,0072	0,0071	4,9878 E-05	1,1274 E-05	1,6742 E-07
	003	0,0021	-0,0084	0,0083	5,8289 E-05	1,3175 E-05	1,9561 E-07
	004	-0,0026	0,0087	-0,0886	-5,2433 E-05	-1,482 E-05	-4,0246 E-06
	005	-0,0025	0,0085	-0,0066	-5,7258 E-05	-1,6369 E-05	-3,463 E-06
03535	001	-0,0021	0,0071	-0,0740	9,449 E-06	4,7393 E-06	-2,2563 E-06
	002	0,0022	-0,0097	0,0073	1,5464 E-05	-5,6714 E-07	-1,4274 E-06
	003	0,0026	-0,0114	0,0086	1,8071 E-05	-6,6275 E-07	-1,6681 E-06
	004	-0,0031	0,0109	-0,0890	-5,2638 E-06	1,2344 E-06	-4,8056 E-06
	005	-0,0031	0,0111	-0,0068	-1,1877 E-05	-7,9726 E-07	-3,981 E-06
03536	001	-0,0016	0,0058	-0,0744	2,4051 E-05	9,408 E-06	-2,2443 E-07
	002	0,0018	-0,0097	0,0075	-1,2905 E-05	-1,0247 E-05	-5,4753 E-06
	003	0,0021	-0,0114	0,0088	-1,5081 E-05	-1,1975 E-05	-6,3985 E-06
	004	-0,0025	0,0098	-0,0893	3,335 E-05	1,428 E-05	-2,4765 E-06
	005	-0,0027	0,0105	-0,0071	2,6077 E-05	1,2154 E-05	-1,32 E-06
03537	001	-0,0007	0,0035	-0,0746	3,6517 E-05	1,3581 E-05	2,8736 E-06
	002	0,0008	-0,0081	0,0077	-2,6628 E-05	-1,4881 E-05	-1,1038 E-05
	003	0,0009	-0,0095	0,0089	-3,1118 E-05	-1,739 E-05	-1,29 E-05
	004	-0,0011	0,0062	-0,0896	5,7281 E-05	2,2386 E-05	1,9642 E-06
	005	-0,0015	0,0076	-0,0072	4,4674 E-05	1,8453 E-05	3,3276 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03538	001	-0,0014	0,0056	-0,0735	-4,079 E-05	-9,0386 E-06	-5,5449 E-06
	002	0,0010	-0,0050	0,0076	6,2163 E-05	1,2688 E-05	3,1376 E-06
	003	0,0011	-0,0058	0,0089	7,2646 E-05	1,4828 E-05	3,6666 E-06
	004	-0,0014	0,0061	-0,0889	-6,9192 E-05	-1,6491 E-05	-6,8747 E-06
	005	-0,0013	0,0057	-0,0069	-7,0958 E-05	-1,7232 E-05	-6,2497 E-06
03539	001	-0,0017	0,0070	-0,0739	-2,2746 E-06	1,1445 E-06	-8,009 E-06
	002	0,0016	-0,0087	0,0077	3,4081 E-05	4,5875 E-06	5,6226 E-06
	003	0,0019	-0,0102	0,0090	3,9827 E-05	5,3611 E-06	6,5707 E-06
	004	-0,0022	0,0098	-0,0891	-2,7572 E-05	-4,7722 E-06	-1,3161 E-05
	005	-0,0022	0,0098	-0,0070	-3,4051 E-05	-6,6333 E-06	-1,2348 E-05
03540	001	-0,0014	0,0064	-0,0742	1,5515 E-05	5,4229 E-06	-5,9826 E-06
	002	0,0016	-0,0101	0,0078	3,7135 E-06	-4,0453 E-06	2,8821 E-06
	003	0,0019	-0,0118	0,0091	4,3394 E-06	-4,7274 E-06	3,3681 E-06
	004	-0,0021	0,0103	-0,0893	1,3314 E-05	6,5855 E-06	-1,2518 E-05
	005	-0,0022	0,0108	-0,0072	6,3182 E-06	4,8337 E-06	-1,1674 E-05
03541	001	-0,0010	0,0048	-0,0745	2,6727 E-05	8,0898 E-06	-1,252 E-06
	002	0,0012	-0,0095	0,0079	-1,5625 E-05	-9,3328 E-06	-4,7429 E-06
	003	0,0013	-0,0112	0,0093	-1,826 E-05	-1,0906 E-05	-5,5426 E-06
	004	-0,0013	0,0081	-0,0895	4,1772 E-05	1,4226 E-05	-5,4788 E-06
	005	-0,0016	0,0092	-0,0073	3,2308 E-05	1,1987 E-05	-4,3902 E-06
03542	001	-0,0023	-0,0009	-0,0722	3,0064 E-05	-7,2355 E-05	-1,9174 E-06
	002	0,0010	0,0005	0,0025	-1,982 E-05	3,859 E-05	1,3497 E-06
	003	0,0011	0,0006	0,0029	-2,3162 E-05	4,5098 E-05	1,5773 E-06
	004	-0,0018	-0,0008	-0,0874	3,0481 E-05	-6,8935 E-05	-1,8862 E-06
	005	-0,0015	-0,0006	-0,0047	2,6803 E-05	-5,9346 E-05	-1,7197 E-06
03543	001	-0,0011	-0,0005	-0,0729	-1,5021 E-05	3,7493 E-05	-1,4481 E-06
	002	-0,0005	0,0011	0,0025	1,376 E-05	-4,2195 E-05	3,1076 E-06
	003	-0,0006	0,0013	0,0029	1,608 E-05	-4,9311 E-05	3,6317 E-06
	004	-0,0026	-0,0017	-0,0876	-2,1172 E-05	5,5784 E-05	-4,0918 E-06
	005	-0,0028	-0,0019	-0,0048	-1,7116 E-05	4,6081 E-05	-4,6739 E-06
03544	001	-0,0008	-0,0009	-0,0731	-2,4588 E-05	3,2106 E-05	1,7515 E-06
	002	-0,0005	0,0021	0,0039	2,1328 E-05	-3,6433 E-05	6,6383 E-07
	003	-0,0006	0,0025	0,0045	2,4925 E-05	-4,2577 E-05	7,7578 E-07
	004	-0,0023	-0,0029	-0,0883	-3,3632 E-05	4,7171 E-05	1,6604 E-06
	005	-0,0025	-0,0033	-0,0055	-2,6456 E-05	3,904 E-05	1,7047 E-06
03545	001	-0,0019	-0,0015	-0,0723	4,8699 E-05	-6,1622 E-05	2,0365 E-06
	002	0,0008	0,0008	0,0039	-3,2398 E-05	3,3032 E-05	-8,9721 E-07
	003	0,0010	0,0010	0,0045	-3,7861 E-05	3,8603 E-05	-1,0485 E-06
	004	-0,0015	-0,0013	-0,0880	4,8385 E-05	-5,8489 E-05	1,6553 E-06
	005	-0,0013	-0,0011	-0,0055	4,2794 E-05	-5,0506 E-05	1,3975 E-06
03546	001	-0,0028	-0,0020	-0,0720	4,0019 E-05	-5,5824 E-05	3,4147 E-06
	002	0,0013	0,0012	0,0034	-3,2119 E-05	3,772 E-05	-2,4553 E-06
	003	0,0016	0,0014	0,0040	-3,7535 E-05	4,408 E-05	-2,8692 E-06
	004	-0,0024	-0,0018	-0,0876	4,6782 E-05	-6,3619 E-05	3,8989 E-06
	005	-0,0020	-0,0016	-0,0051	4,2895 E-05	-5,7451 E-05	3,5644 E-06
03547	001	-0,0050	-0,0037	-0,0724	8,5312 E-06	-9,7401 E-06	8,6797 E-06
	002	0,0037	0,0034	0,0035	-2,029 E-05	2,0433 E-05	-7,6367 E-06
	003	0,0043	0,0039	0,0041	-2,3712 E-05	2,3878 E-05	-8,9244 E-06
	004	-0,0063	-0,0048	-0,0878	2,733 E-05	-3,526 E-05	1,1638 E-05
	005	-0,0058	-0,0045	-0,0052	2,8353 E-05	-3,6258 E-05	1,1093 E-05
03548	001	-0,0048	-0,0036	-0,0727	-7,5954 E-06	1,2497 E-05	9,5353 E-06
	002	0,0042	0,0042	0,0036	-1,5469 E-06	-7,1561 E-06	-1,0481 E-05
	003	0,0049	0,0050	0,0042	-1,8077 E-06	-8,3629 E-06	-1,2248 E-05
	004	-0,0076	-0,0060	-0,0880	1,8922 E-06	1,8278 E-06	1,5694 E-05
	005	-0,0072	-0,0058	-0,0053	4,0355 E-06	-4,1959 E-07	1,5545 E-05
03549	001	-0,0034	-0,0026	-0,0730	-1,5639 E-05	2,3158 E-05	7,1466 E-06
	002	0,0027	0,0037	0,0037	1,3542 E-05	-2,9082 E-05	-7,8593 E-06
	003	0,0032	0,0044	0,0044	1,5825 E-05	-3,3986 E-05	-9,1846 E-06
	004	-0,0062	-0,0052	-0,0882	-1,8683 E-05	3,1393 E-05	1,2472 E-05
	005	-0,0060	-0,0053	-0,0055	-1,5918 E-05	2,8642 E-05	1,253 E-05
03550	001	-0,0013	-0,0012	-0,0732	-2,2728 E-05	3,3098 E-05	3,1821 E-06
	002	0,0000	0,0023	0,0038	2,1177 E-05	-4,0009 E-05	-2,6819 E-06
	003	0,0000	0,0027	0,0045	2,4747 E-05	-4,6756 E-05	-3,1341 E-06
	004	-0,0031	-0,0032	-0,0884	-3,213 E-05	5,0652 E-05	5,3845 E-06
	005	-0,0032	-0,0035	-0,0056	-2,6285 E-05	4,3594 E-05	5,8208 E-06
03551	001	-0,0048	-0,0030	-0,0720	2,1224 E-05	-3,3169 E-05	2,7944 E-06
	002	0,0030	0,0023	0,0030	-2,834 E-05	3,7565 E-05	-1,7613 E-06
	003	0,0036	0,0027	0,0035	-3,3119 E-05	4,3899 E-05	-2,0583 E-06
	004	-0,0052	-0,0034	-0,0873	3,9266 E-05	-6,023 E-05	3,1314 E-06
	005	-0,0046	-0,0031	-0,0048	3,8743 E-05	-5,8772 E-05	2,8069 E-06
03552	001	-0,0058	-0,0037	-0,0724	-8,8766 E-07	2,8881 E-06	4,4384 E-06
	002	0,0049	0,0039	0,0032	-1,1109 E-05	9,0664 E-06	-3,9777 E-06
	003	0,0057	0,0046	0,0037	-1,2982 E-05	1,0595 E-05	-4,6485 E-06
	004	-0,0083	-0,0055	-0,0876	1,4738 E-05	-1,9799 E-05	6,3904 E-06
	005	-0,0078	-0,0053	-0,0050	1,661 E-05	-2,217 E-05	6,1241 E-06
03553	001	-0,0048	-0,0031	-0,0729	-1,1955 E-05	2,052 E-05	4,1722 E-06
	002	0,0044	0,0040	0,0034	7,253 E-06	-2,1294 E-05	-3,9967 E-06
	003	0,0051	0,0047	0,0039	8,4761 E-06	-2,4885 E-05	-4,6706 E-06
	004	-0,0082	-0,0057	-0,0880	-9,7175 E-06	2,0456 E-05	6,5277 E-06
	005	-0,0079	-0,0056	-0,0052	-7,5981 E-06	1,7889 E-05	6,4032 E-06
03554	001	-0,0029	-0,0019	-0,0732	-1,8835 E-05	3,1446 E-05	2,4638 E-06
	002	0,0019	0,0030	0,0035	1,9159 E-05	-4,0863 E-05	-1,8338 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
	003	0,0022	0,0035	0,0041	2,239 E-05	-4,7754 E-05	-2,143 E-06
	004	-0,0055	-0,0042	-0,0883	-2,7035 E-05	4,8797 E-05	3,5966 E-06
	005	-0,0054	-0,0043	-0,0055	-2,3633 E-05	4,4296 E-05	3,6188 E-06
03555	001	-0,0032	-0,0017	-0,0717	3,5566 E-05	-6,4173 E-05	-1,1839 E-06
	002	0,0015	0,0010	0,0027	-2,8978 E-05	4,3588 E-05	1,6415 E-06
	003	0,0018	0,0012	0,0031	-3,3864 E-05	5,0938 E-05	1,9183 E-06
	004	-0,0028	-0,0016	-0,0871	4,2523 E-05	-7,3085 E-05	-1,9785 E-06
	005	-0,0023	-0,0014	-0,0045	3,9085 E-05	-6,6026 E-05	-2,026 E-06
03556	001	-0,0059	-0,0032	-0,0722	7 E-06	-1,303 E-05	-3,5478 E-06
	002	0,0044	0,0029	0,0028	-1,887 E-05	2,528 E-05	4,6495 E-06
	003	0,0051	0,0034	0,0033	-2,2053 E-05	2,9543 E-05	5,4334 E-06
	004	-0,0074	-0,0043	-0,0873	2,5437 E-05	-4,2255 E-05	-5,8646 E-06
	005	-0,0068	-0,0040	-0,0047	2,6585 E-05	-4,3413 E-05	-5,9233 E-06
03557	001	-0,0057	-0,0031	-0,0726	-7,1307 E-06	1,3361 E-05	-4,1695 E-06
	002	0,0051	0,0037	0,0030	-1,0618 E-06	-7,0091 E-06	6,3467 E-06
	003	0,0059	0,0043	0,0035	-1,2408 E-06	-8,191 E-06	7,4169 E-06
	004	-0,0089	-0,0053	-0,0877	1,4339 E-06	1,4689 E-06	-8,0391 E-06
	005	-0,0085	-0,0051	-0,0049	3,298 E-06	-1,2173 E-06	-8,2526 E-06
03558	001	-0,0041	-0,0023	-0,0730	-1,4249 E-05	2,6923 E-05	-3,1501 E-06
	002	0,0035	0,0032	0,0032	1,3422 E-05	-3,3377 E-05	5,7034 E-06
	003	0,0040	0,0038	0,0037	1,5686 E-05	-3,9006 E-05	6,6652 E-06
	004	-0,0074	-0,0046	-0,0880	-1,8106 E-05	3,7231 E-05	-7,1231 E-06
	005	-0,0072	-0,0046	-0,0052	-1,605 E-05	3,3953 E-05	-7,4532 E-06
03559	001	-0,0016	-0,0010	-0,0733	-2,0477 E-05	3,8411 E-05	-1,0638 E-06
	002	0,0003	0,0019	0,0033	2,0261 E-05	-4,5898 E-05	3,5776 E-06
	003	0,0004	0,0022	0,0038	2,3678 E-05	-5,3638 E-05	4,1809 E-06
	004	-0,0036	-0,0027	-0,0883	-3,0202 E-05	5,9332 E-05	-4,0652 E-06
	005	-0,0038	-0,0030	-0,0054	-2,5439 E-05	5,1098 E-05	-4,6754 E-06
03560	001	-0,0049	-0,0023	-0,0721	1,4759 E-05	-3,3039 E-05	-6,0424 E-06
	002	0,0029	0,0017	0,0025	-2,1143 E-05	3,4911 E-05	5,9704 E-06
	003	0,0034	0,0019	0,0030	-2,4708 E-05	4,0798 E-05	6,9771 E-06
	004	-0,0051	-0,0025	-0,0872	2,9388 E-05	-5,7399 E-05	-8,0652 E-06
	005	-0,0045	-0,0023	-0,0046	2,9089 E-05	-5,5491 E-05	-7,8164 E-06
03561	001	-0,0058	-0,0027	-0,0725	-1,9958 E-06	3,2663 E-06	-9,4454 E-06
	002	0,0047	0,0028	0,0026	-7,9605 E-06	7,806 E-06	1,1739 E-05
	003	0,0055	0,0033	0,0031	-9,3028 E-06	9,1223 E-06	1,3719 E-05
	004	-0,0081	-0,0040	-0,0874	1,0577 E-05	-1,8288 E-05	-1,5739 E-05
	005	-0,0076	-0,0038	-0,0047	1,209 E-05	-2,0572 E-05	-1,5742 E-05
03562	001	-0,0048	-0,0022	-0,0728	-9,3049 E-06	2,0085 E-05	-8,4491 E-06
	002	0,0041	0,0029	0,0027	5,9323 E-06	-2,0964 E-05	1,2396 E-05
	003	0,0048	0,0033	0,0032	6,9327 E-06	-2,4499 E-05	1,4486 E-05
	004	-0,0080	-0,0041	-0,0877	-7,6998 E-06	2,0034 E-05	-1,6544 E-05
	005	-0,0076	-0,0040	-0,0049	-6,2536 E-06	1,7344 E-05	-1,6957 E-05
03563	001	-0,0029	-0,0014	-0,0730	-1,3857 E-05	3,061 E-05	-4,7796 E-06
	002	0,0017	0,0021	0,0028	1,4481 E-05	-3,9086 E-05	8,2826 E-06
	003	0,0020	0,0024	0,0033	1,6923 E-05	-4,5677 E-05	9,6793 E-06
	004	-0,0053	-0,0031	-0,0879	-2,0131 E-05	4,6665 E-05	-1,0955 E-05
	005	-0,0052	-0,0031	-0,0050	-1,7793 E-05	4,1678 E-05	-1,1605 E-05
03564	001	-0,0024	-0,0001	-0,0721	3,1899 E-06	-7,7965 E-05	-2,1268 E-06
	002	0,0010	0,0000	0,0019	-2,351 E-06	4,1586 E-05	1,2463 E-06
	003	0,0012	0,0000	0,0022	-2,7475 E-06	4,8598 E-05	1,4564 E-06
	004	-0,0019	-0,0001	-0,0870	3,9568 E-06	-7,408 E-05	-1,9393 E-06
	005	-0,0016	-0,0001	-0,0043	3,3768 E-06	-6,3794 E-05	-1,6805 E-06
03565	001	-0,0010	0,0000	-0,0729	-1,7283 E-06	4,1043 E-05	-2,2122 E-06
	002	-0,0003	0,0001	0,0019	1,5484 E-06	-4,4751 E-05	2,8191 E-06
	003	-0,0004	0,0001	0,0022	1,8095 E-06	-5,2297 E-05	3,2944 E-06
	004	-0,0027	-0,0003	-0,0872	-1,9664 E-06	6,0224 E-05	-3,8635 E-06
	005	-0,0030	-0,0002	-0,0043	-1,8167 E-06	4,9714 E-05	-4,3107 E-06
03566	001	-0,0011	-0,0005	-0,0729	-1,241 E-05	3,8516 E-05	1,1312 E-06
	002	-0,0005	0,0010	0,0024	1,0744 E-05	-4,2995 E-05	-2,3582 E-06
	003	-0,0005	0,0012	0,0028	1,2556 E-05	-5,0245 E-05	-2,7558 E-06
	004	-0,0026	-0,0015	-0,0875	-1,6723 E-05	5,7191 E-05	3,0951 E-06
	005	-0,0029	-0,0017	-0,0047	-1,3135 E-05	4,7147 E-05	3,4789 E-06
03567	001	-0,0023	-0,0008	-0,0722	2,4452 E-05	-7,5006 E-05	2,1009 E-06
	002	0,0010	0,0004	0,0024	-1,5491 E-05	3,8991 E-05	-1,0588 E-06
	003	0,0011	0,0005	0,0028	-1,8103 E-05	4,5566 E-05	-1,2374 E-06
	004	-0,0018	-0,0007	-0,0873	2,4224 E-05	-7,0135 E-05	1,7498 E-06
	005	-0,0015	-0,0005	-0,0046	2,1128 E-05	-6,0027 E-05	1,4779 E-06
03568	001	-0,0033	-0,0009	-0,0719	1,8343 E-05	-6,6506 E-05	3,5345 E-06
	002	0,0016	0,0005	0,0021	-1,3774 E-05	4,3778 E-05	-2,6713 E-06
	003	0,0018	0,0006	0,0024	-1,6097 E-05	5,116 E-05	-3,1217 E-06
	004	-0,0029	-0,0009	-0,0869	2,0985 E-05	-7,4534 E-05	4,0083 E-06
	005	-0,0024	-0,0007	-0,0043	1,8907 E-05	-6,682 E-05	3,6713 E-06
03569	001	-0,0060	-0,0017	-0,0722	4,4102 E-06	-1,2078 E-05	8,6887 E-06
	002	0,0043	0,0015	0,0021	-8,7596 E-06	2,4294 E-05	-8,3846 E-06
	003	0,0051	0,0018	0,0025	-1,0237 E-05	2,8391 E-05	-9,7983 E-06
	004	-0,0074	-0,0022	-0,0871	1,2366 E-05	-4,1121 E-05	1,2002 E-05
	005	-0,0068	-0,0021	-0,0044	1,2566 E-05	-4,2246 E-05	1,1538 E-05
03570	001	-0,0058	-0,0017	-0,0726	-3,181 E-06	1,4469 E-05	9,3462 E-06
	002	0,0050	0,0019	0,0023	-6,9671 E-07	-7,6102 E-06	-1,1782 E-05
	003	0,0058	0,0022	0,0026	-8,1416 E-07	-8,8936 E-06	-1,3769 E-05
	004	-0,0089	-0,0028	-0,0873	1,1472 E-06	2,4106 E-06	1,6336 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	-0,0084	-0,0027	-0,0045	2,0175 E-06	-4,2587 E-07	1,6329 E-05
03571	001	-0,0042	-0,0012	-0,0729	-7,1046 E-06	2,7257 E-05	6,7293 E-06
	002	0,0034	0,0017	0,0024	5,9197 E-06	-3,3125 E-05	-9,7242 E-06
	003	0,0039	0,0019	0,0028	6,918 E-06	-3,8711 E-05	-1,1364 E-05
	004	-0,0073	-0,0025	-0,0875	-8,063 E-06	3,7163 E-05	1,3391 E-05
	005	-0,0071	-0,0024	-0,0047	-6,7649 E-06	3,3589 E-05	1,366 E-05
03572	001	-0,0017	-0,0005	-0,0731	-1,0367 E-05	3,8946 E-05	2,5183 E-06
	002	0,0002	0,0010	0,0024	9,3437 E-06	-4,5928 E-05	-5,0469 E-06
	003	0,0003	0,0012	0,0028	1,0919 E-05	-5,3673 E-05	-5,8979 E-06
	004	-0,0035	-0,0016	-0,0877	-1,4102 E-05	5,9771 E-05	6,566 E-06
	005	-0,0037	-0,0017	-0,0048	-1,1385 E-05	5,1139 E-05	7,2783 E-06
03573	001	-0,0056	-0,0012	-0,0719	8,3352 E-06	-3,8496 E-05	2,6701 E-06
	002	0,0035	0,0009	0,0019	-1,0509 E-05	4,3212 E-05	-2,2 E-06
	003	0,0041	0,0010	0,0022	-1,2281 E-05	5,0498 E-05	-2,571 E-06
	004	-0,0060	-0,0013	-0,0867	1,5105 E-05	-6,8897 E-05	3,2399 E-06
	005	-0,0053	-0,0012	-0,0041	1,467 E-05	-6,7064 E-05	3,0617 E-06
03574	001	-0,0067	-0,0014	-0,0724	-1,7818 E-07	3,2745 E-06	4,1801 E-06
	002	0,0057	0,0015	0,0020	-4,1742 E-06	1,1145 E-05	-4,8047 E-06
	003	0,0066	0,0017	0,0024	-4,8781 E-06	1,3024 E-05	-5,6149 E-06
	004	-0,0095	-0,0022	-0,0870	5,8741 E-06	-2,2523 E-05	6,7201 E-06
	005	-0,0090	-0,0021	-0,0043	6,4339 E-06	-2,5359 E-05	6,6386 E-06
03575	001	-0,0056	-0,0012	-0,0728	-4,5735 E-06	2,3714 E-05	3,7302 E-06
	002	0,0051	0,0015	0,0022	2,6351 E-06	-2,3347 E-05	-5,1794 E-06
	003	0,0060	0,0018	0,0026	3,0794 E-06	-2,7284 E-05	-6,0528 E-06
	004	-0,0094	-0,0023	-0,0874	-3,3377 E-06	2,3614 E-05	7,0898 E-06
	005	-0,0091	-0,0022	-0,0045	-2,5876 E-06	2,042 E-05	7,1638 E-06
03576	001	-0,0033	-0,0007	-0,0731	-7,3063 E-06	3,6303 E-05	1,8324 E-06
	002	0,0024	0,0011	0,0024	7,1078 E-06	-4,5678 E-05	-3,3385 E-06
	003	0,0028	0,0013	0,0028	8,3064 E-06	-5,3381 E-05	-3,9015 E-06
	004	-0,0063	-0,0017	-0,0877	-9,912 E-06	5,6099 E-05	4,3942 E-06
	005	-0,0062	-0,0017	-0,0048	-8,6128 E-06	5,0651 E-05	4,6135 E-06
03577	001	-0,0036	-0,0005	-0,0716	1,1184 E-05	-7,2704 E-05	-1,2794 E-06
	002	0,0017	0,0003	0,0017	-9,102 E-06	4,9033 E-05	1,44 E-06
	003	0,0020	0,0004	0,0020	-1,0637 E-05	5,7301 E-05	1,6828 E-06
	004	-0,0031	-0,0005	-0,0865	1,3798 E-05	-8,2217 E-05	-1,997 E-06
	005	-0,0026	-0,0004	-0,0039	1,2556 E-05	-7,4074 E-05	-1,9255 E-06
03578	001	-0,0066	-0,0010	-0,0721	1,7778 E-06	-1,4367 E-05	-3,9302 E-06
	002	0,0049	0,0009	0,0018	-5,9547 E-06	2,9068 E-05	4,1068 E-06
	003	0,0058	0,0010	0,0021	-6,9589 E-06	3,397 E-05	4,7993 E-06
	004	-0,0083	-0,0013	-0,0868	8,2897 E-06	-4,7424 E-05	-5,7645 E-06
	005	-0,0076	-0,0012	-0,0041	8,5764 E-06	-4,8819 E-05	-5,5971 E-06
03579	001	-0,0064	-0,0009	-0,0726	-2,5047 E-06	1,5456 E-05	-4,6798 E-06
	002	0,0058	0,0011	0,0020	-3,1701 E-07	-6,9556 E-06	5,5773 E-06
	003	0,0068	0,0013	0,0023	-3,7045 E-07	-8,1286 E-06	6,5178 E-06
	004	-0,0100	-0,0017	-0,0871	6,8617 E-07	1,7947 E-06	-7,7723 E-06
	005	-0,0096	-0,0016	-0,0043	1,1462 E-06	-1,3944 E-06	-7,7428 E-06
03580	001	-0,0046	-0,0007	-0,0729	-4,5671 E-06	3,0678 E-05	-3,802 E-06
	002	0,0040	0,0010	0,0022	4,2517 E-06	-3,6492 E-05	4,7462 E-06
	003	0,0047	0,0011	0,0025	4,9687 E-06	-4,2646 E-05	5,5465 E-06
	004	-0,0082	-0,0015	-0,0875	-5,4436 E-06	4,2019 E-05	-6,6649 E-06
	005	-0,0080	-0,0015	-0,0046	-4,9954 E-06	3,8175 E-05	-6,7665 E-06
03581	001	-0,0018	-0,0003	-0,0732	-6,4977 E-06	4,3555 E-05	-1,8947 E-06
	002	0,0006	0,0006	0,0023	6,3844 E-06	-5,055 E-05	2,4683 E-06
	003	0,0007	0,0007	0,0027	7,461 E-06	-5,9074 E-05	2,8846 E-06
	004	-0,0040	-0,0009	-0,0877	-9,2509 E-06	6,6865 E-05	-3,4382 E-06
	005	-0,0042	-0,0010	-0,0048	-7,9423 E-06	5,7459 E-05	-3,8345 E-06
03582	001	-0,0054	-0,0004	-0,0720	2,2686 E-06	-3,581 E-05	-6,4276 E-06
	002	0,0032	0,0003	0,0018	-4,8249 E-06	3,8833 E-05	5,6226 E-06
	003	0,0038	0,0004	0,0021	-5,6385 E-06	4,5381 E-05	6,5707 E-06
	004	-0,0056	-0,0005	-0,0868	6,8646 E-06	-6,3041 E-05	-8,1017 E-06
	005	-0,0050	-0,0004	-0,0041	6,8255 E-06	-6,1055 E-05	-7,6226 E-06
03583	001	-0,0063	-0,0005	-0,0724	-1,1371 E-06	4,2615 E-06	-9,9935 E-06
	002	0,0052	0,0005	0,0019	-1,7445 E-06	9,303 E-06	1,1235 E-05
	003	0,0060	0,0006	0,0022	-2,0387 E-06	1,0872 E-05	1,3129 E-05
	004	-0,0088	-0,0008	-0,0870	2,5513 E-06	-1,9999 E-05	-1,5694 E-05
	005	-0,0083	-0,0008	-0,0042	2,8098 E-06	-2,2652 E-05	-1,5421 E-05
03584	001	-0,0052	-0,0004	-0,0727	-2,2704 E-06	2,2664 E-05	-9,0951 E-06
	002	0,0046	0,0005	0,0020	1,4558 E-06	-2,2239 E-05	1,1818 E-05
	003	0,0054	0,0006	0,0023	1,7013 E-06	-2,5989 E-05	1,3811 E-05
	004	-0,0087	-0,0009	-0,0872	-1,5218 E-06	2,2175 E-05	-1,6366 E-05
	005	-0,0083	-0,0008	-0,0044	-1,4532 E-06	1,9125 E-05	-1,6522 E-05
03585	001	-0,0030	-0,0002	-0,0730	-2,948 E-06	3,4136 E-05	-5,5308 E-06
	002	0,0021	0,0004	0,0021	3,2862 E-06	-4,2076 E-05	7,6652 E-06
	003	0,0024	0,0005	0,0024	3,8404 E-06	-4,9171 E-05	8,9579 E-06
	004	-0,0058	-0,0007	-0,0874	-4,0899 E-06	5,1396 E-05	-1,0628 E-05
	005	-0,0057	-0,0007	-0,0045	-3,9704 E-06	4,5871 E-05	-1,1056 E-05
03586	001	-0,0023	0,0008	-0,0723	-2,3858 E-05	-7,3354 E-05	-2,0049 E-06
	002	0,0010	-0,0004	0,0023	1,5215 E-05	3,9604 E-05	1,1073 E-06
	003	0,0011	-0,0005	0,0027	1,7781 E-05	4,6283 E-05	1,294 E-06
	004	-0,0018	0,0006	-0,0870	-2,2643 E-05	-6,9944 E-05	-1,8727 E-06
	005	-0,0015	0,0005	-0,0044	-2,0217 E-05	-6,0635 E-05	-1,5624 E-06
03587	001	-0,0006	0,0005	-0,0730	1,2093 E-05	4,0174 E-05	-1,986 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	-0,0006	-0,0009	0,0023	-1,0897 E-05	-4,3703 E-05	2,6388 E-06
	003	-0,0007	-0,0011	0,0027	-1,2735 E-05	-5,1072 E-05	3,0838 E-06
	004	-0,0024	0,0011	-0,0872	1,7628 E-05	5,8033 E-05	-3,8811 E-06
	005	-0,0027	0,0014	-0,0044	1,3811 E-05	4,8085 E-05	-4,1399 E-06
03588	001	-0,0010	0,0001	-0,0729	1,1251 E-06	4,1165 E-05	3,7354 E-07
	002	-0,0003	0,0000	0,0019	-1,5278 E-06	-4,4483 E-05	-2,4206 E-06
	003	-0,0004	0,0000	0,0022	-1,7854 E-06	-5,1984 E-05	-2,8288 E-06
	004	-0,0027	-0,0001	-0,0872	2,7086 E-06	5,9969 E-05	3,1802 E-06
	005	-0,0030	0,0000	-0,0043	2,2641 E-06	4,9332 E-05	3,747 E-06
03589	001	-0,0024	0,0001	-0,0721	-2,996 E-06	-7,8248 E-05	1,921 E-06
	002	0,0010	0,0000	0,0019	1,7925 E-06	4,0714 E-05	-1,1473 E-06
	003	0,0012	0,0000	0,0022	2,0947 E-06	4,7579 E-05	-1,3408 E-06
	004	-0,0019	0,0000	-0,0869	-2,2929 E-06	-7,2981 E-05	1,6956 E-06
	005	-0,0016	0,0000	-0,0043	-2,1533 E-06	-6,2604 E-05	1,523 E-06
03590	001	-0,0034	0,0003	-0,0719	-5,8216 E-06	-6,8089 E-05	3,3855 E-06
	002	0,0016	-0,0001	0,0017	5,0488 E-06	4,4806 E-05	-2,7786 E-06
	003	0,0019	-0,0002	0,0020	5,9001 E-06	5,2362 E-05	-3,247 E-06
	004	-0,0029	0,0002	-0,0866	-6,814 E-06	-7,5991 E-05	3,8971 E-06
	005	-0,0025	0,0002	-0,0040	-6,567 E-06	-6,8315 E-05	3,7192 E-06
03591	001	-0,0062	0,0005	-0,0722	-3,3461 E-07	-1,2177 E-05	8,3186 E-06
	002	0,0045	-0,0004	0,0018	3,138 E-06	2,5093 E-05	-8,5713 E-06
	003	0,0052	-0,0005	0,0021	3,6672 E-06	2,9325 E-05	-1,0017 E-05
	004	-0,0076	0,0006	-0,0868	-3,5582 E-06	-4,2099 E-05	1,182 E-05
	005	-0,0070	0,0006	-0,0041	-4,1476 E-06	-4,3284 E-05	1,1646 E-05
03592	001	-0,0059	0,0005	-0,0726	1,588 E-06	1,5405 E-05	8,8715 E-06
	002	0,0052	-0,0005	0,0019	-1,8471 E-07	-7,4923 E-06	-1,1926 E-05
	003	0,0060	-0,0006	0,0022	-2,1586 E-07	-8,7558 E-06	-1,3937 E-05
	004	-0,0091	0,0006	-0,0870	7,5561 E-07	2,4325 E-06	1,6221 E-05
	005	-0,0087	0,0007	-0,0042	2,3257 E-07	-4,8937 E-07	1,6474 E-05
03593	001	-0,0041	0,0004	-0,0729	2,2665 E-06	2,8808 E-05	6,1609 E-06
	002	0,0035	-0,0004	0,0020	-2,6833 E-06	-3,3651 E-05	-9,7659 E-06
	003	0,0041	-0,0005	0,0023	-3,1358 E-06	-3,9326 E-05	-1,1413 E-05
	004	-0,0075	0,0005	-0,0872	3,974 E-06	3,8162 E-05	1,333 E-05
	005	-0,0073	0,0006	-0,0044	3,6057 E-06	3,4423 E-05	1,382 E-05
03594	001	-0,0015	0,0002	-0,0731	3,1972 E-06	4,0933 E-05	1,8483 E-06
	002	0,0003	-0,0002	0,0021	-3,8329 E-06	-4,6832 E-05	-4,8917 E-06
	003	0,0004	-0,0002	0,0024	-4,4793 E-06	-5,4729 E-05	-5,7166 E-06
	004	-0,0036	0,0001	-0,0874	6,0246 E-06	6,1472 E-05	6,5079 E-06
	005	-0,0038	0,0002	-0,0045	5,2564 E-06	5,2481 E-05	7,4002 E-06
03595	001	-0,0056	0,0009	-0,0719	-5,6356 E-06	-3,8162 E-05	2,57 E-06
	002	0,0035	-0,0006	0,0017	7,9486 E-06	4,3422 E-05	-2,3656 E-06
	003	0,0041	-0,0007	0,0020	9,2889 E-06	5,0744 E-05	-2,7644 E-06
	004	-0,0060	0,0009	-0,0865	-1,045 E-05	-6,8996 E-05	3,1748 E-06
	005	-0,0053	0,0008	-0,0039	-1,0651 E-05	-6,7317 E-05	3,1464 E-06
03596	001	-0,0067	0,0010	-0,0724	6,0033 E-07	3,9323 E-06	3,9218 E-06
	002	0,0057	-0,0010	0,0019	2,9451 E-06	1,1187 E-05	-4,9425 E-06
	003	0,0066	-0,0012	0,0022	3,4417 E-06	1,3073 E-05	-5,776 E-06
	004	-0,0095	0,0014	-0,0868	-3,3256 E-06	-2,2573 E-05	6,6654 E-06
	005	-0,0090	0,0014	-0,0041	-4,1413 E-06	-2,5398 E-05	6,7509 E-06
03597	001	-0,0055	0,0009	-0,0728	3,4513 E-06	2,4672 E-05	3,3962 E-06
	002	0,0052	-0,0010	0,0021	-2,4496 E-06	-2,3518 E-05	-5,1811 E-06
	003	0,0060	-0,0012	0,0024	-2,8627 E-06	-2,7484 E-05	-6,0548 E-06
	004	-0,0094	0,0014	-0,0872	3,7782 E-06	2,3829 E-05	7,0334 E-06
	005	-0,0091	0,0014	-0,0044	3,032 E-06	2,066 E-05	7,2581 E-06
03598	001	-0,0031	0,0006	-0,0731	5,1891 E-06	3,7493 E-05	1,4458 E-06
	002	0,0024	-0,0007	0,0022	-5,8785 E-06	-4,602 E-05	-3,1307 E-06
	003	0,0028	-0,0009	0,0026	-6,8698 E-06	-5,378 E-05	-3,6586 E-06
	004	-0,0062	0,0009	-0,0875	8,7077 E-06	5,661 E-05	4,3186 E-06
	005	-0,0062	0,0010	-0,0046	7,7061 E-06	5,1115 E-05	4,6517 E-06
03599	001	-0,0035	0,0007	-0,0717	-1,4701 E-05	-7,1066 E-05	-1,4251 E-06
	002	0,0017	-0,0004	0,0018	1,1256 E-05	4,8454 E-05	1,273 E-06
	003	0,0020	-0,0005	0,0021	1,3154 E-05	5,6624 E-05	1,4877 E-06
	004	-0,0030	0,0006	-0,0864	-1,617 E-05	-8,0667 E-05	-1,8171 E-06
	005	-0,0026	0,0006	-0,0039	-1,5019 E-05	-7,3123 E-05	-1,7969 E-06
03600	001	-0,0064	0,0014	-0,0722	-3,6037 E-06	-1,3186 E-05	-4,0006 E-06
	002	0,0049	-0,0012	0,0019	7,3941 E-06	2,8588 E-05	3,9034 E-06
	003	0,0057	-0,0014	0,0022	8,641 E-06	3,3409 E-05	4,5616 E-06
	004	-0,0081	0,0017	-0,0866	-9,547 E-06	-4,6648 E-05	-5,6207 E-06
	005	-0,0075	0,0016	-0,0040	-1,0148 E-05	-4,8166 E-05	-5,4528 E-06
03601	001	-0,0062	0,0014	-0,0726	2,5752 E-06	1,6238 E-05	-4,7871 E-06
	002	0,0057	-0,0015	0,0021	3,557 E-07	-7,2525 E-06	5,4656 E-06
	003	0,0066	-0,0018	0,0024	4,1567 E-07	-8,4755 E-06	6,3872 E-06
	004	-0,0098	0,0021	-0,0870	1,0865 E-07	2,0192 E-06	-7,7037 E-06
	005	-0,0094	0,0021	-0,0043	-9,1107 E-07	-1,0698 E-06	-7,6136 E-06
03602	001	-0,0043	0,0010	-0,0730	5,8445 E-06	3,1262 E-05	-3,9486 E-06
	002	0,0039	-0,0013	0,0023	-5,4591 E-06	-3,6609 E-05	4,8108 E-06
	003	0,0046	-0,0015	0,0026	-6,3796 E-06	-4,2782 E-05	5,622 E-06
	004	-0,0080	0,0017	-0,0873	8,0946 E-06	4,1869 E-05	-6,677 E-06
	005	-0,0079	0,0018	-0,0045	6,8515 E-06	3,822 E-05	-6,6987 E-06
03603	001	-0,0015	0,0005	-0,0733	8,4393 E-06	4,409 E-05	-2,0945 E-06
	002	0,0005	-0,0008	0,0024	-8,2593 E-06	-5,0548 E-05	2,7732 E-06
	003	0,0006	-0,0009	0,0028	-9,6521 E-06	-5,9072 E-05	3,2408 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	004	-0,0038	0,0009	-0,0876	1,3015 E-05	6,6569 E-05	-3,5395 E-06
	005	-0,0041	0,0011	-0,0047	1,0674 E-05	5,735 E-05	-3,8555 E-06
03604	001	-0,0051	0,0015	-0,0721	-1,0488 E-05	-3,3511 E-05	-6,3924 E-06
	002	0,0031	-0,0011	0,0020	1,1824 E-05	3,7463 E-05	5,3705 E-06
	003	0,0036	-0,0012	0,0024	1,3818 E-05	4,378 E-05	6,276 E-06
	004	-0,0054	0,0015	-0,0867	-1,6187 E-05	-6,064 E-05	-7,8869 E-06
	005	-0,0048	0,0014	-0,0041	-1,5982 E-05	-5,9084 E-05	-7,4379 E-06
03605	001	-0,0060	0,0018	-0,0725	2,8281 E-08	5,2565 E-06	-9,9033 E-06
	002	0,0049	-0,0018	0,0021	4,5642 E-06	8,4572 E-06	1,0972 E-05
	003	0,0058	-0,0020	0,0025	5,3339 E-06	9,8833 E-06	1,2823 E-05
	004	-0,0084	0,0024	-0,0869	-5,5637 E-06	-1,895 E-05	-1,5471 E-05
	005	-0,0079	0,0024	-0,0043	-6,6104 E-06	-2,1583 E-05	-1,5214 E-05
03606	001	-0,0048	0,0015	-0,0728	5,2734 E-06	2,2978 E-05	-9,0141 E-06
	002	0,0043	-0,0018	0,0023	-3,2477 E-06	-2,2391 E-05	1,1643 E-05
	003	0,0051	-0,0021	0,0026	-3,7954 E-06	-2,6167 E-05	1,3607 E-05
	004	-0,0083	0,0024	-0,0871	5,0177 E-06	2,2006 E-05	-1,6247 E-05
	005	-0,0080	0,0024	-0,0044	3,6798 E-06	1,9164 E-05	-1,6355 E-05
03607	001	-0,0026	0,0010	-0,0731	8,5802 E-06	3,407 E-05	-5,5276 E-06
	002	0,0018	-0,0013	0,0023	-8,3216 E-06	-4,1725 E-05	7,6447 E-06
	003	0,0021	-0,0015	0,0027	-9,7249 E-06	-4,8761 E-05	8,9338 E-06
	004	-0,0054	0,0017	-0,0873	1,2602 E-05	5,0371 E-05	-1,0681 E-05
	005	-0,0054	0,0018	-0,0046	1,0463 E-05	4,5183 E-05	-1,0962 E-05
03608	001	0,0012	0,0022	-0,0724	-7,2014 E-05	4,0233 E-05	1,5679 E-06
	002	-0,0005	-0,0016	0,0041	6,5932 E-05	-2,1887 E-05	-3,3161 E-08
	003	-0,0006	-0,0019	0,0048	7,705 E-05	-2,5578 E-05	-3,8747 E-08
	004	0,0010	0,0020	-0,0886	-7,6202 E-05	4,1656 E-05	1,5969 E-06
	005	0,0008	0,0018	-0,0054	-7,0737 E-05	3,4527 E-05	1,0657 E-06
03609	001	0,0005	0,0040	-0,0731	2,5644 E-05	-2,1756 E-05	-3,4438 E-06
	002	-0,0017	-0,0145	0,0042	7,8447 E-06	1,5349 E-05	7,3304 E-06
	003	-0,0020	-0,0170	0,0049	9,1673 E-06	1,7937 E-05	8,5665 E-06
	004	0,0029	0,0087	-0,0889	3,1942 E-05	-2,7362 E-05	2,6901 E-06
	005	0,0029	0,0108	-0,0055	1,6421 E-05	-2,1352 E-05	1,0458 E-06
03610	001	-0,0007	0,0019	-0,0715	2,4797 E-05	-3,5492 E-05	-1,1269 E-05
	002	0,0015	-0,0091	-0,0020	-1,8915 E-06	3,3524 E-05	3,3516 E-05
	003	0,0017	-0,0106	-0,0024	-2,2107 E-06	3,9177 E-05	3,9168 E-05
	004	0,0029	0,0067	-0,0866	2,6413 E-05	-4,179 E-05	-1,3069 E-05
	005	0,0024	0,0079	-0,0021	1,5497 E-05	-3,4526 E-05	-1,8037 E-05
03611	001	0,0017	0,0017	-0,0708	-5,5271 E-05	5,3426 E-05	-2,3653 E-06
	002	-0,0004	-0,0011	-0,0019	4,6244 E-05	-1,8883 E-05	2,6076 E-06
	003	-0,0005	-0,0013	-0,0022	5,4042 E-05	-2,2068 E-05	3,0473 E-06
	004	0,0014	0,0015	-0,0864	-5,9763 E-05	5,3344 E-05	-2,0916 E-06
	005	0,0010	0,0013	-0,0022	-5,3797 E-05	4,1667 E-05	-2,1497 E-06
03612	001	0,0022	0,0025	-0,0707	-5,1848 E-05	4,4778 E-05	-4,0259 E-06
	002	-0,0007	-0,0019	-0,0011	5,4737 E-05	-2,3799 E-05	4,6644 E-06
	003	-0,0009	-0,0022	-0,0013	6,3967 E-05	-2,7813 E-05	5,4509 E-06
	004	0,0021	0,0025	-0,0864	-6,6408 E-05	5,421 E-05	-4,4139 E-06
	005	0,0016	0,0022	-0,0024	-6,2564 E-05	4,527 E-05	-4,5235 E-06
03613	001	0,0040	0,0048	-0,0711	-1,3105 E-05	6,7542 E-06	-1,0544 E-05
	002	-0,0025	-0,0060	-0,0011	4,7521 E-05	-1,641 E-05	1,4953 E-05
	003	-0,0029	-0,0070	-0,0013	5,5534 E-05	-1,9178 E-05	1,7474 E-05
	004	0,0056	0,0068	-0,0866	-4,5242 E-05	3,3269 E-05	-1,3582 E-05
	005	0,0048	0,0066	-0,0025	-4,9023 E-05	3,1805 E-05	-1,4341 E-05
03614	001	0,0036	0,0050	-0,0714	5,9904 E-06	-1,3063 E-05	-1,3194 E-05
	002	-0,0029	-0,0088	-0,0011	2,6402 E-05	3,9445 E-06	2,4295 E-05
	003	-0,0034	-0,0103	-0,0013	3,0854 E-05	4,6098 E-06	2,8391 E-05
	004	0,0070	0,0091	-0,0868	-1,4299 E-05	2,917 E-06	-1,9698 E-05
	005	0,0062	0,0093	-0,0026	-1,9871 E-05	3,5564 E-06	-2,1775 E-05
03615	001	0,0022	0,0042	-0,0717	1,5634 E-05	-2,34 E-05	-1,3059 E-05
	002	-0,0019	-0,0101	-0,0010	7,9988 E-06	2,1885 E-05	2,9123 E-05
	003	-0,0022	-0,0118	-0,0012	9,3474 E-06	2,5575 E-05	3,4033 E-05
	004	0,0061	0,0092	-0,0870	1,1239 E-05	-2,2491 E-05	-1,897 E-05
	005	0,0054	0,0098	-0,0027	4,7895 E-06	-2,0642 E-05	-2,2278 E-05
03616	001	0,0000	0,0027	-0,0719	2,484 E-05	-3,2769 E-05	-1,1595 E-05
	002	0,0003	-0,0103	-0,0010	-1,5478 E-06	3,1335 E-05	3,1394 E-05
	003	0,0003	-0,0120	-0,0011	-1,8091 E-06	3,6619 E-05	3,6688 E-05
	004	0,0037	0,0076	-0,0872	2,8548 E-05	-3,9792 E-05	-1,4371 E-05
	005	0,0032	0,0088	-0,0028	1,7941 E-05	-3,3704 E-05	-1,9109 E-05
03617	001	0,0035	0,0046	-0,0711	-3,4429 E-05	2,3759 E-05	-3,9543 E-06
	002	-0,0019	-0,0046	0,0002	6,3132 E-05	-2,7615 E-05	6,2705 E-06
	003	-0,0022	-0,0054	0,0002	7,3777 E-05	-3,2271 E-05	7,3278 E-06
	004	0,0041	0,0055	-0,0868	-6,7328 E-05	4,9023 E-05	-4,3502 E-06
	005	0,0034	0,0051	-0,0030	-6,8873 E-05	4,5587 E-05	-4,9048 E-06
03618	001	0,0041	0,0059	-0,0716	-3,6122 E-06	-3,6615 E-06	-6,9635 E-06
	002	-0,0034	-0,0088	0,0003	4,3912 E-05	-1,0702 E-05	1,3136 E-05
	003	-0,0040	-0,0103	0,0003	5,1316 E-05	-1,2506 E-05	1,5351 E-05
	004	0,0068	0,0094	-0,0871	-3,4268 E-05	1,9937 E-05	-8,8316 E-06
	005	0,0060	0,0094	-0,0032	-4,0301 E-05	2,0532 E-05	-1,027 E-05
03619	001	0,0032	0,0055	-0,0720	1,1849 E-05	-1,7717 E-05	-8,45 E-06
	002	-0,0034	-0,0112	0,0004	1,9349 E-05	1,076 E-05	1,8532 E-05
	003	-0,0039	-0,0131	0,0005	2,2612 E-05	1,2575 E-05	2,1656 E-05
	004	0,0071	0,0107	-0,0874	3,6125 E-07	-1,0517 E-05	-1,0482 E-05
	005	0,0064	0,0112	-0,0034	-6,4867 E-06	-9,0407 E-06	-1,2893 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03620	001	0,0015	0,0043	-0,0723	2,1906 E-05	-2,6861 E-05	-8,8268 E-06
	002	-0,0019	-0,0120	0,0005	2,4344 E-06	2,5593 E-05	2,226 E-05
	003	-0,0022	-0,0140	0,0006	2,8447 E-06	2,9909 E-05	2,6014 E-05
	004	0,0053	0,0096	-0,0877	2,5567 E-05	-3,281 E-05	-9,2613 E-06
	005	0,0049	0,0107	-0,0036	1,655 E-05	-2,9295 E-05	-1,266 E-05
03621	001	0,0021	0,0030	-0,0712	-6,2492 E-05	4,3253 E-05	6,5432 E-07
	002	-0,0009	-0,0023	0,0016	6,6653 E-05	-2,8132 E-05	7,1113 E-07
	003	-0,0010	-0,0027	0,0018	7,7892 E-05	-3,2875 E-05	8,3107 E-07
	004	0,0019	0,0029	-0,0872	-7,7891 E-05	5,3381 E-05	1,252 E-06
	005	0,0015	0,0026	-0,0037	-7,4157 E-05	4,609 E-05	8,7534 E-07
03622	001	0,0039	0,0059	-0,0717	-1,8609 E-05	7,4637 E-06	1,869 E-06
	002	-0,0029	-0,0074	0,0016	5,9147 E-05	-2,1866 E-05	1,896 E-06
	003	-0,0034	-0,0086	0,0019	6,9121 E-05	-2,5553 E-05	2,2157 E-06
	004	0,0054	0,0082	-0,0875	-5,4241 E-05	3,4166 E-05	4,1288 E-06
	005	0,0048	0,0080	-0,0038	-5,9282 E-05	3,397 E-05	2,8788 E-06
03623	001	0,0037	0,0063	-0,0722	4,3453 E-06	-1,0629 E-05	1,0826 E-06
	002	-0,0038	-0,0110	0,0018	3,4675 E-05	-1,9538 E-06	4,025 E-06
	003	-0,0044	-0,0129	0,0021	4,0521 E-05	-2,2831 E-06	4,7037 E-06
	004	0,0068	0,0109	-0,0878	-1,7089 E-05	4,2459 E-06	5,4864 E-06
	005	0,0063	0,0112	-0,0041	-2,4361 E-05	5,6825 E-06	3,6437 E-06
03624	001	0,0025	0,0055	-0,0725	1,657 E-05	-2,0128 E-05	-1,577 E-06
	002	-0,0032	-0,0128	0,0019	1,2674 E-05	1,5806 E-05	8,7377 E-06
	003	-0,0037	-0,0150	0,0022	1,4811 E-05	1,8472 E-05	1,0211 E-05
	004	0,0061	0,0110	-0,0881	1,4392 E-05	-2,1003 E-05	3,6069 E-06
	005	0,0057	0,0119	-0,0043	6,0181 E-06	-1,8836 E-05	1,2366 E-06
03625	001	0,0006	0,0038	-0,0728	2,738 E-05	-2,8738 E-05	-5,4993 E-06
	002	-0,0015	-0,0133	0,0020	1,3318 E-06	2,4849 E-05	1,5154 E-05
	003	-0,0018	-0,0155	0,0024	1,5562 E-06	2,9039 E-05	1,771 E-05
	004	0,0039	0,0090	-0,0884	3,4726 E-05	-3,7327 E-05	-5,6356 E-07
	005	0,0037	0,0107	-0,0045	2,147 E-05	-3,1239 E-05	-3,2588 E-06
03626	001	0,0029	0,0049	-0,0720	-3,7116 E-05	1,8871 E-05	5,0317 E-06
	002	-0,0017	-0,0050	0,0031	6,7151 E-05	-2,5431 E-05	-1,7595 E-06
	003	-0,0020	-0,0059	0,0036	7,8474 E-05	-2,972 E-05	-2,0561 E-06
	004	0,0033	0,0057	-0,0880	-6,7479 E-05	4,0058 E-05	7,0036 E-06
	005	0,0028	0,0054	-0,0047	-6,9675 E-05	3,7965 E-05	5,7895 E-06
03627	001	0,0034	0,0063	-0,0724	-5,4633 E-06	-3,1833 E-06	7,3049 E-06
	002	-0,0031	-0,0096	0,0032	4,8806 E-05	-1,1904 E-05	-4,4347 E-06
	003	-0,0037	-0,0112	0,0037	5,7036 E-05	-1,3911 E-05	-5,1824 E-06
	004	0,0055	0,0097	-0,0882	-3,478 E-05	1,6494 E-05	1,4088 E-05
	005	0,0049	0,0098	-0,0048	-4,1813 E-05	1,7622 E-05	1,2466 E-05
03628	001	0,0027	0,0061	-0,0727	9,4745 E-06	-1,3106 E-05	5,1054 E-06
	002	-0,0034	-0,0125	0,0033	2,5682 E-05	4,9264 E-06	-2,6371 E-06
	003	-0,0039	-0,0146	0,0038	3,0013 E-05	5,7573 E-06	-3,0818 E-06
	004	0,0058	0,0110	-0,0885	-1,2625 E-06	-7,4904 E-06	1,4574 E-05
	005	0,0053	0,0117	-0,0050	-9,3226 E-06	-5,938 E-06	1,2883 E-05
03629	001	0,0015	0,0050	-0,0730	1,9252 E-05	-1,957 E-05	3,8903 E-08
	002	-0,0025	-0,0138	0,0034	1,0246 E-05	1,5876 E-05	4,0772 E-06
	003	-0,0029	-0,0161	0,0039	1,1973 E-05	1,8553 E-05	4,7647 E-06
	004	0,0045	0,0101	-0,0887	2,2803 E-05	-2,4393 E-05	8,5396 E-06
	005	0,0043	0,0115	-0,0051	1,213 E-05	-2,1214 E-05	6,6768 E-06
03630	001	0,0017	-0,0034	-0,0734	-1,7312 E-05	-2,126 E-05	-3,998 E-06
	002	0,0026	0,0089	-0,0015	-7,4463 E-07	2,8075 E-05	-2,7284 E-05
	003	0,0030	0,0104	-0,0017	-8,7014 E-07	3,2809 E-05	-3,1884 E-05
	004	-0,0015	-0,0030	-0,0848	-2,9612 E-05	-4,1859 E-05	1,0176 E-05
	005	-0,0008	-0,0054	-0,0011	-1,564 E-05	-3,1995 E-05	1,5284 E-05
03631	001	0,0005	-0,0025	-0,0734	-1,5681 E-05	-1,9813 E-05	-1,0811 E-05
	002	0,0041	0,0090	-0,0015	-1,4294 E-06	2,7336 E-05	-2,5939 E-05
	003	0,0048	0,0105	-0,0017	-1,6704 E-06	3,1945 E-05	-3,0312 E-05
	004	-0,0038	-0,0015	-0,0848	-2,7682 E-05	-4,0023 E-05	2,0321 E-06
	005	-0,0025	-0,0046	-0,0011	-1,4726 E-05	-3,1055 E-05	9,7667 E-06
03632	001	-0,0004	-0,0006	-0,0739	-3,0527 E-05	-2,0472 E-05	-4,1392 E-06
	002	0,0001	0,0140	0,0044	-1,4623 E-06	1,7143 E-05	-1,0984 E-05
	003	0,0001	0,0164	0,0051	-1,7087 E-06	2,0034 E-05	-1,2836 E-05
	004	-0,0021	-0,0032	-0,0872	-4,162 E-05	-3,4177 E-05	7,8161 E-06
	005	-0,0007	-0,0073	-0,0044	-2,4112 E-05	-2,5903 E-05	6,5114 E-06
03633	001	0,0007	-0,0023	-0,0739	-3,1413 E-05	-2,0942 E-05	-4,5973 E-06
	002	-0,0008	0,0139	0,0044	-1,6063 E-06	1,6999 E-05	-9,0312 E-06
	003	-0,0010	0,0163	0,0051	-1,8769 E-06	1,9866 E-05	-1,0554 E-05
	004	-0,0002	-0,0055	-0,0873	-4,2038 E-05	-3,4299 E-05	5,5485 E-06
	005	0,0007	-0,0087	-0,0044	-2,3801 E-05	-2,5472 E-05	4,9624 E-06
03634	001	0,0008	-0,0024	-0,0740	-3,0854 E-05	-2,3663 E-05	-4,3656 E-06
	002	-0,0005	0,0135	0,0036	-1,0012 E-06	2,0013 E-05	-1,1907 E-05
	003	-0,0006	0,0158	0,0042	-1,1699 E-06	2,3388 E-05	-1,3915 E-05
	004	-0,0004	-0,0051	-0,0872	-4,2315 E-05	-3,9066 E-05	6,2131 E-06
	005	0,0005	-0,0083	-0,0041	-2,3857 E-05	-2,8832 E-05	5,4349 E-06
03635	001	-0,0003	-0,0009	-0,0740	-2,9534 E-05	-2,2605 E-05	-3,0106 E-06
	002	0,0005	0,0135	0,0036	-1,3209 E-06	1,9685 E-05	-1,4258 E-05
	003	0,0005	0,0158	0,0042	-1,5435 E-06	2,3004 E-05	-1,6662 E-05
	004	-0,0023	-0,0030	-0,0872	-4,1136 E-05	-3,8081 E-05	9,429 E-06
	005	-0,0009	-0,0071	-0,0041	-2,3534 E-05	-2,8601 E-05	7,5667 E-06
03636	001	0,0004	-0,0019	-0,0740	-2,9111 E-05	-2,5258 E-05	-4,7383 E-06
	002	0,0006	0,0126	0,0024	1,076 E-08	2,3443 E-05	-1,8084 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	003	0,0007	0,0147	0,0028	1,2738 E-08	2,7397 E-05	-2,1133 E-05
	004	-0,0018	-0,0036	-0,0868	-4,1736 E-05	-4,3198 E-05	8,6774 E-06
	005	-0,0004	-0,0072	-0,0035	-2,3594 E-05	-3,215 E-05	9,4183 E-06
03637	001	0,0012	-0,0029	-0,0739	-2,7716 E-05	-2,6439 E-05	-4,6621 E-06
	002	0,0008	0,0114	0,0010	1,3755 E-06	2,6597 E-05	-2,2361 E-05
	003	0,0010	0,0133	0,0012	1,6076 E-06	3,1082 E-05	-2,6131 E-05
	004	-0,0010	-0,0041	-0,0862	-4,1375 E-05	-4,6365 E-05	1,0227 E-05
	005	0,0000	-0,0070	-0,0027	-2,3233 E-05	-3,4529 E-05	1,3425 E-05
03638	001	0,0000	-0,0016	-0,0739	-2,5806 E-05	-2,4891 E-05	-7,4247 E-06
	002	0,0021	0,0114	0,0010	1,0315 E-07	2,5569 E-05	-2,3074 E-05
	003	0,0025	0,0133	0,0012	1,2067 E-07	2,9881 E-05	-2,6964 E-05
	004	-0,0032	-0,0021	-0,0862	-3,8866 E-05	-4,4355 E-05	7,9845 E-06
	005	-0,0017	-0,0059	-0,0027	-2,1661 E-05	-3,3309 E-05	1,2147 E-05
03639	001	0,0009	-0,0026	-0,0736	-2,1184 E-05	-2,2983 E-05	-7,2255 E-06
	002	0,0026	0,0100	-0,0004	-4,4205 E-08	2,7358 E-05	-2,5825 E-05
	003	0,0030	0,0117	-0,0005	-5,1575 E-08	3,1971 E-05	-3,0179 E-05
	004	-0,0025	-0,0025	-0,0855	-3,4019 E-05	-4,3458 E-05	7,9938 E-06
	005	-0,0013	-0,0056	-0,0018	-1,8698 E-05	-3,3187 E-05	1,4097 E-05
03640	001	-0,0030	0,0003	-0,0712	2,6083 E-05	-4,1751 E-05	-1,299 E-05
	002	0,0045	-0,0078	-0,0031	-3,6315 E-06	4,0003 E-05	3,754 E-05
	003	0,0052	-0,0091	-0,0036	-4,244 E-06	4,6748 E-05	4,387 E-05
	004	0,0003	0,0049	-0,0862	2,8487 E-05	-5,0402 E-05	-1,2196 E-05
	005	0,0001	0,0065	-0,0015	1,7143 E-05	-4,1412 E-05	-1,6758 E-05
03641	001	-0,0052	-0,0011	-0,0712	2,5448 E-05	-4,097 E-05	-1,646 E-05
	002	0,0067	-0,0076	-0,0031	-3,4004 E-06	3,9736 E-05	4,3271 E-05
	003	0,0078	-0,0088	-0,0036	-3,9739 E-06	4,6436 E-05	5,0568 E-05
	004	-0,0025	0,0033	-0,0861	2,8154 E-05	-5,0172 E-05	-1,5987 E-05
	005	-0,0022	0,0055	-0,0015	1,7277 E-05	-4,1841 E-05	-2,0738 E-05
03642	001	-0,0092	-0,0024	-0,0697	1,7804 E-05	-5,0856 E-05	-4,6586 E-06
	002	0,0197	-0,0001	-0,0098	-8,9043 E-06	6,3538 E-05	4,5125 E-05
	003	0,0231	-0,0001	-0,0114	-1,0406 E-05	7,4252 E-05	5,2734 E-05
	004	-0,0079	0,0007	-0,0833	1,9654 E-05	-6,6294 E-05	-1,8889 E-05
	005	-0,0096	0,0010	0,0023	1,6241 E-05	-6,3052 E-05	-2,9768 E-05
03643	001	-0,0064	-0,0014	-0,0698	1,8439 E-05	-5,1828 E-05	-8,405 E-06
	002	0,0162	-0,0006	-0,0098	-9,2187 E-06	6,4143 E-05	4,4737 E-05
	003	0,0189	-0,0007	-0,0114	-1,0773 E-05	7,496 E-05	5,2281 E-05
	004	-0,0042	0,0018	-0,0833	2,0138 E-05	-6,704 E-05	-2,1716 E-05
	005	-0,0060	0,0019	0,0023	1,6552 E-05	-6,3355 E-05	-3,0019 E-05
03644	001	-0,0061	-0,0013	-0,0702	2,2134 E-05	-5,4412 E-05	-9,8172 E-06
	002	0,0144	-0,0017	-0,0086	-9,4682 E-06	6,311 E-05	4,5685 E-05
	003	0,0169	-0,0020	-0,0101	-1,1065 E-05	7,3752 E-05	5,3388 E-05
	004	-0,0035	0,0023	-0,0840	2,3687 E-05	-6,8214 E-05	-2,0963 E-05
	005	-0,0050	0,0027	0,0015	1,7772 E-05	-6,209 E-05	-2,9765 E-05
03645	001	-0,0088	-0,0024	-0,0702	2,07 E-05	-5,2121 E-05	-6,6586 E-06
	002	0,0176	-0,0013	-0,0086	-8,792 E-06	6,2017 E-05	4,6999 E-05
	003	0,0205	-0,0015	-0,0101	-1,0275 E-05	7,2474 E-05	5,4924 E-05
	004	-0,0069	0,0011	-0,0840	2,2537 E-05	-6,6359 E-05	-1,9169 E-05
	005	-0,0081	0,0018	0,0015	1,7345 E-05	-6,1414 E-05	-3,0913 E-05
03646	001	-0,0068	-0,0016	-0,0707	2,4271 E-05	-5,3687 E-05	-1,2078 E-05
	002	0,0131	-0,0032	-0,0070	-8,1384 E-06	5,8806 E-05	4,7758 E-05
	003	0,0153	-0,0037	-0,0082	-9,5109 E-06	6,8722 E-05	5,5812 E-05
	004	-0,0040	0,0024	-0,0849	2,5857 E-05	-6,6074 E-05	-1,96 E-05
	005	-0,0048	0,0034	0,0005	1,7919 E-05	-5,8123 E-05	-2,8219 E-05
03647	001	-0,0046	-0,0006	-0,0710	2,6419 E-05	-5,2707 E-05	-1,3534 E-05
	002	0,0088	-0,0051	-0,0054	-7,1318 E-06	5,3894 E-05	4,3962 E-05
	003	0,0103	-0,0060	-0,0063	-8,3346 E-06	6,2982 E-05	5,1375 E-05
	004	-0,0013	0,0038	-0,0855	2,7939 E-05	-6,3677 E-05	-1,6273 E-05
	005	-0,0019	0,0050	-0,0004	1,7961 E-05	-5,3555 E-05	-2,2065 E-05
03648	001	-0,0072	-0,0018	-0,0710	2,5137 E-05	-5,0554 E-05	-1,6125 E-05
	002	0,0115	-0,0048	-0,0054	-6,3452 E-06	5,2592 E-05	4,8703 E-05
	003	0,0134	-0,0056	-0,0063	-7,4153 E-06	6,146 E-05	5,6915 E-05
	004	-0,0044	0,0025	-0,0855	2,6652 E-05	-6,1486 E-05	-1,9727 E-05
	005	-0,0045	0,0041	-0,0004	1,7368 E-05	-5,2532 E-05	-2,6098 E-05
03649	001	-0,0048	-0,0007	-0,0712	2,5366 E-05	-4,5551 E-05	-1,6264 E-05
	002	0,0074	-0,0066	-0,0040	-4,6669 E-06	4,5469 E-05	4,3309 E-05
	003	0,0086	-0,0077	-0,0046	-5,454 E-06	5,3136 E-05	5,0612 E-05
	004	-0,0018	0,0038	-0,0860	2,7461 E-05	-5,5324 E-05	-1,6222 E-05
	005	-0,0019	0,0054	-0,0012	1,7164 E-05	-4,6339 E-05	-2,0352 E-05
03650	001	-0,0066	-0,0015	-0,0695	1,5497 E-05	-4,9446 E-05	-8,7553 E-06
	002	0,0177	0,0002	-0,0106	-8,3436 E-06	6,3574 E-05	4,3912 E-05
	003	0,0207	0,0002	-0,0123	-9,7506 E-06	7,4294 E-05	5,1316 E-05
	004	-0,0049	0,0014	-0,0828	1,6917 E-05	-6,5559 E-05	-2,1146 E-05
	005	-0,0069	0,0013	0,0028	1,4642 E-05	-6,348 E-05	-2,6433 E-05
03651	001	-0,0096	-0,0025	-0,0695	1,5473 E-05	-4,9571 E-05	-5,5481 E-06
	002	0,0216	0,0007	-0,0106	-8,3045 E-06	6,3725 E-05	4,2119 E-05
	003	0,0252	0,0008	-0,0123	-9,7049 E-06	7,447 E-05	4,9221 E-05
	004	-0,0089	0,0004	-0,0828	1,7045 E-05	-6,5994 E-05	-1,894 E-05
	005	-0,0108	0,0005	0,0028	1,4586 E-05	-6,3901 E-05	-2,5968 E-05
03652	001	-0,0098	-0,0024	-0,0695	1,3744 E-05	-4,8844 E-05	-5,5924 E-06
	002	0,0228	0,0010	-0,0109	-7,3952 E-06	6,329 E-05	3,7379 E-05
	003	0,0266	0,0012	-0,0128	-8,6422 E-06	7,3963 E-05	4,3682 E-05
	004	-0,0094	0,0002	-0,0827	1,4781 E-05	-6,5966 E-05	-1,7715 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	-0,0115	0,0002	0,0030	1,2683 E-05	-6,4339 E-05	-2,1241 E-05
03653	001	-0,0069	-0,0016	-0,0695	1,3792 E-05	-4,8157 E-05	-7,9555 E-06
	002	0,0190	0,0006	-0,0109	-7,4228 E-06	6,2574 E-05	3,9823 E-05
	003	0,0222	0,0007	-0,0128	-8,6745 E-06	7,3125 E-05	4,6537 E-05
	004	-0,0055	0,0011	-0,0827	1,4606 E-05	-6,5233 E-05	-1,8959 E-05
	005	-0,0076	0,0010	0,0031	1,2674 E-05	-6,3975 E-05	-2,1727 E-05
03654	001	-0,0070	-0,0016	-0,0695	1,4516 E-05	-4,8695 E-05	-8,0282 E-06
	002	0,0187	0,0004	-0,0107	-7,8004 E-06	6,3107 E-05	4,1939 E-05
	003	0,0219	0,0005	-0,0126	-9,1158 E-06	7,3749 E-05	4,901 E-05
	004	-0,0055	0,0012	-0,0828	1,5629 E-05	-6,5269 E-05	-1,9897 E-05
	005	-0,0076	0,0011	0,0029	1,3496 E-05	-6,3653 E-05	-2,4151 E-05
03655	001	-0,0094	-0,0024	-0,0695	1,4623 E-05	-4,9019 E-05	-5,8197 E-06
	002	0,0219	0,0008	-0,0107	-7,8607 E-06	6,3453 E-05	4,0055 E-05
	003	0,0255	0,0009	-0,0126	-9,1863 E-06	7,4153 E-05	4,681 E-05
	004	-0,0088	0,0004	-0,0828	1,5896 E-05	-6,5805 E-05	-1,8512 E-05
	005	-0,0108	0,0004	0,0029	1,3656 E-05	-6,4022 E-05	-2,3725 E-05
03656	001	0,0011	0,0000	-0,0789	4,7953 E-05	6,3467 E-05	1,0621 E-06
	002	-0,0021	-0,0014	0,0072	-2,8016 E-05	-4,3577 E-05	-2,6132 E-07
	003	-0,0025	-0,0017	0,0084	-3,274 E-05	-5,0925 E-05	-3,0544 E-07
	004	0,0001	0,0009	-0,0939	5,3342 E-05	7,0875 E-05	-2,1638 E-06
	005	-0,0007	0,0020	-0,0090	2,8991 E-05	4,0962 E-05	-3,2975 E-06
03657	001	0,0023	-0,0010	-0,0789	4,7562 E-05	6,2655 E-05	3,0864 E-06
	002	-0,0030	-0,0009	0,0072	-2,8149 E-05	-4,3742 E-05	-3,9437 E-07
	003	-0,0035	-0,0010	0,0084	-3,2895 E-05	-5,1118 E-05	-4,6093 E-07
	004	0,0015	-0,0001	-0,0940	5,2872 E-05	7,0129 E-05	-1,1913 E-06
	005	0,0001	0,0014	-0,0090	2,8238 E-05	3,9816 E-05	-4,101 E-06
03658	001	0,0025	-0,0006	-0,0785	2,8181 E-05	7,2999 E-05	-2,8815 E-06
	002	-0,0031	-0,0003	0,0060	-1,6319 E-05	-4,9605 E-05	-2,6511 E-06
	003	-0,0036	-0,0004	0,0070	-1,9071 E-05	-5,797 E-05	-3,0981 E-06
	004	0,0015	-0,0002	-0,0936	3,1358 E-05	8,1388 E-05	1,2253 E-06
	005	-0,0001	0,0007	-0,0084	1,6753 E-05	4,5695 E-05	5,3994 E-06
03659	001	0,0011	-0,0001	-0,0785	2,8866 E-05	7,3866 E-05	-9,3379 E-07
	002	-0,0021	-0,0006	0,0060	-1,6396 E-05	-4,9469 E-05	-2,7667 E-06
	003	-0,0025	-0,0007	0,0070	-1,9161 E-05	-5,7811 E-05	-3,2332 E-06
	004	-0,0002	0,0004	-0,0935	3,2019 E-05	8,2229 E-05	2,0184 E-06
	005	-0,0011	0,0010	-0,0084	1,7597 E-05	4,6955 E-05	4,2139 E-06
03660	001	0,0006	0,0001	-0,0790	3,3876 E-05	7,5788 E-05	-1,4971 E-07
	002	-0,0018	-0,0009	0,0064	-1,7691 E-05	-4,741 E-05	-3,0561 E-06
	003	-0,0021	-0,0011	0,0075	-2,0674 E-05	-5,5404 E-05	-3,5714 E-06
	004	-0,0007	0,0008	-0,0940	3,6083 E-05	8,1501 E-05	2,4058 E-06
	005	-0,0014	0,0014	-0,0087	1,8591 E-05	4,379 E-05	3,9846 E-06
03661	001	0,0031	-0,0010	-0,0790	3,2846 E-05	7,403 E-05	-2,7716 E-06
	002	-0,0033	-0,0003	0,0064	-1,8062 E-05	-4,8052 E-05	-3,5491 E-06
	003	-0,0039	-0,0004	0,0075	-2,1107 E-05	-5,6154 E-05	-4,1476 E-06
	004	0,0019	-0,0004	-0,0941	3,5255 E-05	8,0079 E-05	1,7833 E-06
	005	0,0000	0,0008	-0,0087	1,7624 E-05	4,2115 E-05	6,3339 E-06
03662	001	0,0019	-0,0005	-0,0794	3,965 E-05	7,5157 E-05	-3,5632 E-07
	002	-0,0025	-0,0008	0,0069	-2,0042 E-05	-4,5705 E-05	-2,1279 E-06
	003	-0,0029	-0,0009	0,0081	-2,3421 E-05	-5,3412 E-05	-2,4867 E-06
	004	0,0006	0,0003	-0,0945	4,0972 E-05	7,8566 E-05	1,1798 E-06
	005	-0,0008	0,0014	-0,0090	1,8792 E-05	3,854 E-05	2,9688 E-06
03663	001	0,0007	0,0002	-0,0794	4,3567 E-05	7,4154 E-05	-2,081 E-08
	002	-0,0017	-0,0013	0,0072	-2,1891 E-05	-4,4364 E-05	-6,6869 E-07
	003	-0,0020	-0,0015	0,0084	-2,5582 E-05	-5,1845 E-05	-7,8148 E-07
	004	-0,0007	0,0011	-0,0946	4,5542 E-05	7,7667 E-05	-1,4401 E-06
	005	-0,0014	0,0019	-0,0091	2,1537 E-05	3,9429 E-05	-1,5871 E-06
03664	001	0,0030	-0,0012	-0,0794	4,2981 E-05	7,2964 E-05	1,0401 E-06
	002	-0,0032	-0,0006	0,0072	-2,2099 E-05	-4,4738 E-05	-3,2891 E-07
	003	-0,0037	-0,0007	0,0084	-2,5825 E-05	-5,2281 E-05	-3,8441 E-07
	004	0,0018	-0,0004	-0,0946	4,4638 E-05	7,5974 E-05	-8,3604 E-07
	005	-0,0002	0,0013	-0,0092	2,0035 E-05	3,6868 E-05	-1,8261 E-06
03665	001	0,0018	-0,0005	-0,0792	4,619 E-05	6,7723 E-05	1,6576 E-06
	002	-0,0025	-0,0011	0,0073	-2,5337 E-05	-4,4086 E-05	6,3471 E-07
	003	-0,0029	-0,0012	0,0085	-2,9609 E-05	-5,152 E-05	7,4169 E-07
	004	0,0007	0,0004	-0,0943	4,9642 E-05	7,3002 E-05	-2,2018 E-06
	005	-0,0005	0,0017	-0,0091	2,456 E-05	3,8881 E-05	-4,1817 E-06
03666	001	0,0006	0,0006	-0,0793	6,4338 E-05	4,1353 E-05	3,4697 E-06
	002	-0,0014	-0,0039	0,0088	-3,4968 E-05	-2,6567 E-05	-7,2715 E-06
	003	-0,0016	-0,0045	0,0103	-4,0865 E-05	-3,1047 E-05	-8,4977 E-06
	004	0,0003	0,0020	-0,0947	7,2268 E-05	4,7283 E-05	5,1358 E-07
	005	-0,0004	0,0037	-0,0098	3,8295 E-05	2,6501 E-05	1,9592 E-07
03667	001	0,0014	-0,0006	-0,0793	6,3647 E-05	4,0687 E-05	5,8797 E-06
	002	-0,0019	-0,0032	0,0089	-3,5218 E-05	-2,6749 E-05	-7,9651 E-06
	003	-0,0023	-0,0037	0,0104	-4,1157 E-05	-3,1259 E-05	-9,3082 E-06
	004	0,0012	0,0006	-0,0947	7,158 E-05	4,6771 E-05	1,747 E-06
	005	0,0001	0,0030	-0,0098	3,7246 E-05	2,5729 E-05	-3,0967 E-07
03668	001	0,0022	-0,0010	-0,0789	5,1533 E-05	5,9234 E-05	-7,4523 E-07
	002	-0,0029	-0,0011	0,0074	-3,0421 E-05	-4,1225 E-05	-7,9886 E-06
	003	-0,0034	-0,0013	0,0087	-3,555 E-05	-4,8176 E-05	-9,3357 E-06
	004	0,0015	-0,0001	-0,0940	5,6942 E-05	6,6652 E-05	2,8743 E-06
	005	0,0002	0,0016	-0,0091	3,0464 E-05	3,7596 E-05	8 E-06
03669	001	0,0010	0,0000	-0,0789	5,2505 E-05	5,9833 E-05	1,3094 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	-0,0021	-0,0017	0,0074	-3,0336 E-05	-4,0925 E-05	-7,576 E-06
	003	-0,0025	-0,0020	0,0087	-3,5452 E-05	-4,7826 E-05	-8,8535 E-06
	004	0,0002	0,0011	-0,0940	5,7822 E-05	6,7198 E-05	3,6951 E-06
	005	-0,0006	0,0022	-0,0091	3,1633 E-05	3,8413 E-05	6,5598 E-06
03670	001	0,0006	0,0004	-0,0794	5,7944 E-05	5,9695 E-05	1,9518 E-06
	002	-0,0018	-0,0022	0,0079	-2,9933 E-05	-3,7413 E-05	-8,1274 E-06
	003	-0,0021	-0,0026	0,0092	-3,4981 E-05	-4,3722 E-05	-9,4979 E-06
	004	-0,0002	0,0017	-0,0946	6,1395 E-05	6,4778 E-05	4,1244 E-06
	005	-0,0008	0,0028	-0,0094	3,1041 E-05	3,4512 E-05	6,4296 E-06
03671	001	0,0025	-0,0014	-0,0794	5,626 E-05	5,8461 E-05	-4,2686 E-07
	002	-0,0030	-0,0012	0,0079	-3,0875 E-05	-3,8217 E-05	-9,592 E-06
	003	-0,0035	-0,0015	0,0092	-3,6082 E-05	-4,4662 E-05	-1,1209 E-05
	004	0,0019	-0,0003	-0,0946	6,0117 E-05	6,3863 E-05	3,7503 E-06
	005	0,0002	0,0018	-0,0094	2,974 E-05	3,3433 E-05	9,2878 E-06
03672	001	0,0015	-0,0004	-0,0797	6,2585 E-05	5,7043 E-05	2,1738 E-06
	002	-0,0021	-0,0023	0,0084	-3,0639 E-05	-3,3904 E-05	-8,14 E-06
	003	-0,0025	-0,0027	0,0098	-3,5805 E-05	-3,9621 E-05	-9,5126 E-06
	004	0,0008	0,0009	-0,0951	6,4522 E-05	6,025 E-05	3,3673 E-06
	005	-0,0004	0,0028	-0,0098	2,8941 E-05	2,8956 E-05	5,9016 E-06
03673	001	0,0005	0,0007	-0,0798	6,5022 E-05	5,3779 E-05	2,2351 E-06
	002	-0,0014	-0,0033	0,0087	-3,0945 E-05	-3,1014 E-05	-6,8824 E-06
	003	-0,0017	-0,0038	0,0102	-3,6163 E-05	-3,6244 E-05	-8,0429 E-06
	004	-0,0002	0,0022	-0,0952	6,7837 E-05	5,7078 E-05	7,6236 E-07
	005	-0,0009	0,0036	-0,0099	3,1373 E-05	2,8414 E-05	1,4755 E-06
03674	001	0,0022	-0,0014	-0,0798	6,4129 E-05	5,3075 E-05	3,9212 E-06
	002	-0,0024	-0,0023	0,0088	-3,1371 E-05	-3,137 E-05	-7,2026 E-06
	003	-0,0028	-0,0026	0,0102	-3,6661 E-05	-3,666 E-05	-8,4172 E-06
	004	0,0016	0,0000	-0,0952	6,6497 E-05	5,5983 E-05	1,8074 E-06
	005	0,0000	0,0026	-0,0099	2,9145 E-05	2,655 E-05	1,5319 E-06
03675	001	0,0012	-0,0002	-0,0796	6,4517 E-05	4,6378 E-05	4,4831 E-06
	002	-0,0018	-0,0032	0,0089	-3,3273 E-05	-2,8673 E-05	-6,2732 E-06
	003	-0,0021	-0,0038	0,0104	-3,8884 E-05	-3,3508 E-05	-7,3311 E-06
	004	0,0007	0,0012	-0,0950	6,9685 E-05	5,0932 E-05	5,4231 E-07
	005	-0,0003	0,0033	-0,0099	3,3715 E-05	2,6431 E-05	-7,5465 E-07
03676	001	0,0001	0,0020	-0,0794	6,9699 E-05	1,4578 E-05	5,0381 E-06
	002	-0,0006	-0,0088	0,0097	-2,5394 E-05	-5,0496 E-06	-1,3784 E-05
	003	-0,0007	-0,0102	0,0114	-2,9676 E-05	-5,9011 E-06	-1,6109 E-05
	004	0,0005	0,0040	-0,0952	7,8451 E-05	1,728 E-05	3,7489 E-06
	005	0,0000	0,0065	-0,0103	3,6884 E-05	7,9384 E-06	3,9695 E-06
03677	001	0,0004	0,0007	-0,0794	6,8815 E-05	1,42 E-05	7,7156 E-06
	002	-0,0007	-0,0082	0,0097	-2,5498 E-05	-5,1076 E-06	-1,5284 E-05
	003	-0,0008	-0,0096	0,0114	-2,9798 E-05	-5,9689 E-06	-1,7861 E-05
	004	0,0008	0,0024	-0,0952	7,7641 E-05	1,7055 E-05	5,3577 E-06
	005	0,0001	0,0058	-0,0103	3,5571 E-05	7,565 E-06	3,8794 E-06
03678	001	0,0013	-0,0005	-0,0793	6,5792 E-05	3,5846 E-05	2,0048 E-06
	002	-0,0018	-0,0037	0,0090	-3,5609 E-05	-2,2911 E-05	-1,6622 E-05
	003	-0,0021	-0,0044	0,0105	-4,1614 E-05	-2,6774 E-05	-1,9424 E-05
	004	0,0012	0,0008	-0,0947	7,3873 E-05	4,1766 E-05	6,5696 E-06
	005	0,0002	0,0033	-0,0099	3,8166 E-05	2,251 E-05	1,2561 E-05
03679	001	0,0006	0,0008	-0,0793	6,6947 E-05	3,6083 E-05	3,7961 E-06
	002	-0,0013	-0,0044	0,0090	-3,5385 E-05	-2,2598 E-05	-1,5479 E-05
	003	-0,0015	-0,0052	0,0105	-4,1352 E-05	-2,6409 E-05	-1,809 E-05
	004	0,0004	0,0022	-0,0947	7,4878 E-05	4,1963 E-05	7,0418 E-06
	005	-0,0003	0,0041	-0,0099	3,9503 E-05	2,2846 E-05	1,0737 E-05
03680	001	0,0003	0,0014	-0,0797	7,1535 E-05	3,3982 E-05	4,2133 E-06
	002	-0,0011	-0,0054	0,0094	-3,2362 E-05	-1,882 E-05	-1,5756 E-05
	003	-0,0013	-0,0063	0,0109	-3,7819 E-05	-2,1993 E-05	-1,8412 E-05
	004	0,0002	0,0031	-0,0952	7,6652 E-05	3,8149 E-05	7,2467 E-06
	005	-0,0004	0,0049	-0,0101	3,6833 E-05	1,9028 E-05	1,0426 E-05
03681	001	0,0014	-0,0009	-0,0797	6,9619 E-05	3,3333 E-05	2,186 E-06
	002	-0,0017	-0,0043	0,0094	-3,3748 E-05	-1,9364 E-05	-1,8384 E-05
	003	-0,0020	-0,0050	0,0110	-3,9439 E-05	-2,2629 E-05	-2,1484 E-05
	004	0,0014	0,0006	-0,0953	7,5392 E-05	3,7753 E-05	7,4703 E-06
	005	0,0002	0,0037	-0,0102	3,5402 E-05	1,8543 E-05	1,3936 E-05
03682	001	0,0007	0,0005	-0,0800	7,4569 E-05	2,9591 E-05	4,4106 E-06
	002	-0,0012	-0,0059	0,0097	-3,0017 E-05	-1,4691 E-05	-1,6152 E-05
	003	-0,0014	-0,0069	0,0113	-3,5079 E-05	-1,7169 E-05	-1,8876 E-05
	004	0,0007	0,0023	-0,0957	7,7484 E-05	3,2382 E-05	6,8671 E-06
	005	-0,0001	0,0050	-0,0104	3,2029 E-05	1,4201 E-05	1,0239 E-05
03683	001	0,0002	0,0020	-0,0800	7,6169 E-05	2,6153 E-05	4,2046 E-06
	002	-0,0008	-0,0074	0,0099	-2,7325 E-05	-1,1303 E-05	-1,403 E-05
	003	-0,0009	-0,0086	0,0115	-3,1933 E-05	-1,3209 E-05	-1,6395 E-05
	004	0,0002	0,0040	-0,0958	7,9306 E-05	2,8338 E-05	4,1055 E-06
	005	-0,0003	0,0061	-0,0105	3,3042 E-05	1,2482 E-05	5,4551 E-06
03684	001	0,0010	-0,0005	-0,0800	7,4709 E-05	2,5491 E-05	5,9547 E-06
	002	-0,0011	-0,0065	0,0099	-2,7736 E-05	-1,1477 E-05	-1,5459 E-05
	003	-0,0013	-0,0076	0,0115	-3,2413 E-05	-1,3412 E-05	-1,8065 E-05
	004	0,0011	0,0014	-0,0958	7,7478 E-05	2,7586 E-05	5,3856 E-06
	005	0,0001	0,0051	-0,0105	3,0311 E-05	1,1515 E-05	6,0701 E-06
03685	001	0,0004	0,0011	-0,0798	7,2262 E-05	1,9277 E-05	6,1663 E-06
	002	-0,0007	-0,0079	0,0099	-2,6226 E-05	-7,8606 E-06	-1,3637 E-05
	003	-0,0009	-0,0092	0,0115	-3,0649 E-05	-9,186 E-06	-1,5937 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	004	0,0006	0,0030	-0,0956	7,8005 E-05	2,175 E-05	3,8571 E-06
	005	0,0000	0,0060	-0,0104	3,3382 E-05	9,5969 E-06	3,3697 E-06
03686	001	-0,0053	-0,0014	-0,0698	2,3893 E-06	-4,6296 E-05	1,5055 E-05
	002	0,0209	0,0012	-0,0122	-3,4009 E-06	5,2518 E-05	-1,8354 E-05
	003	0,0245	0,0014	-0,0142	-3,9744 E-06	6,1374 E-05	-2,145 E-05
	004	-0,0075	0,0004	-0,0817	-1,9829 E-06	-6,4081 E-05	3,8965 E-06
	005	-0,0090	-0,0001	0,0042	-4,8089 E-08	-5,2225 E-05	8,7187 E-06
03687	001	-0,0079	-0,0015	-0,0698	2,2368 E-06	-4,4795 E-05	1,6889 E-05
	002	0,0239	0,0014	-0,0122	-3,0339 E-06	5,33 E-05	-2,145 E-05
	003	0,0280	0,0016	-0,0143	-3,5455 E-06	6,2288 E-05	-2,5067 E-05
	004	-0,0111	0,0005	-0,0817	-2,165 E-06	-6,3034 E-05	5,5235 E-06
	005	-0,0120	-0,0001	0,0041	-4,374 E-07	-5,2929 E-05	1,2454 E-05
03688	001	-0,0026	-0,0021	-0,0711	2,1929 E-06	-2,4211 E-05	3,0737 E-05
	002	0,0168	0,0024	-0,0102	-5,7144 E-06	3,6738 E-05	-4,1926 E-05
	003	0,0196	0,0028	-0,0119	-6,678 E-06	4,2933 E-05	-4,8996 E-05
	004	-0,0079	0,0001	-0,0821	-4,7587 E-06	-4,2061 E-05	2,3836 E-05
	005	-0,0079	-0,0011	0,0032	-1,1645 E-07	-3,272 E-05	2,4608 E-05
03689	001	-0,0012	-0,0020	-0,0710	1,7563 E-06	-2,7212 E-05	2,1567 E-05
	002	0,0147	0,0021	-0,0102	-5,7082 E-06	3,7838 E-05	-3,5992 E-05
	003	0,0171	0,0024	-0,0119	-6,6708 E-06	4,4219 E-05	-4,2062 E-05
	004	-0,0055	-0,0001	-0,0821	-5,2092 E-06	-4,5111 E-05	1,3881 E-05
	005	-0,0060	-0,0011	0,0033	-2,4498 E-07	-3,3833 E-05	1,7031 E-05
03690	001	-0,0022	-0,0018	-0,0708	1,4261 E-06	-3,3235 E-05	2,1585 E-05
	002	0,0163	0,0018	-0,0106	-4,973 E-06	4,1513 E-05	-3,4756 E-05
	003	0,0190	0,0021	-0,0124	-5,8116 E-06	4,8512 E-05	-4,0617 E-05
	004	-0,0062	0,0000	-0,0821	-5,1928 E-06	-5,152 E-05	1,2634 E-05
	005	-0,0068	-0,0008	0,0034	-6,5812 E-07	-3,8644 E-05	1,6236 E-05
03691	001	-0,0038	-0,0019	-0,0708	1,5272 E-06	-3,1054 E-05	2,8458 E-05
	002	0,0184	0,0021	-0,0106	-4,8487 E-06	4,1336 E-05	-3,9115 E-05
	003	0,0215	0,0025	-0,0124	-5,6663 E-06	4,8306 E-05	-4,571 E-05
	004	-0,0087	0,0003	-0,0821	-5,138 E-06	-4,936 E-05	1,9969 E-05
	005	-0,0088	-0,0008	0,0034	-7,7738 E-07	-3,8285 E-05	2,1826 E-05
03692	001	-0,0045	-0,0017	-0,0705	1,2542 E-06	-3,8803 E-05	2,25 E-05
	002	0,0196	0,0016	-0,0112	-4,23 E-06	4,632 E-05	-3,2859 E-05
	003	0,0229	0,0019	-0,0131	-4,9434 E-06	5,4131 E-05	-3,84 E-05
	004	-0,0084	0,0003	-0,0821	-4,706 E-06	-5,7199 E-05	1,2502 E-05
	005	-0,0089	-0,0005	0,0037	-9,4387 E-07	-4,456 E-05	1,7158 E-05
03693	001	-0,0047	-0,0014	-0,0701	1,442 E-06	-4,4766 E-05	1,7672 E-05
	002	0,0202	0,0013	-0,0118	-3,7129 E-06	5,0309 E-05	-2,4573 E-05
	003	0,0236	0,0015	-0,0138	-4,339 E-06	5,8792 E-05	-2,8717 E-05
	004	-0,0075	0,0004	-0,0819	-3,5791 E-06	-6,2783 E-05	7,0931 E-06
	005	-0,0087	-0,0002	0,0039	-6,1542 E-07	-4,9458 E-05	1,2349 E-05
03694	001	-0,0069	-0,0016	-0,0701	1,5827 E-06	-4,2763 E-05	1,967 E-05
	002	0,0227	0,0015	-0,0118	-3,5003 E-06	5,0716 E-05	-2,7053 E-05
	003	0,0265	0,0018	-0,0138	-4,0906 E-06	5,9268 E-05	-3,1615 E-05
	004	-0,0106	0,0005	-0,0819	-3,4819 E-06	-6,1081 E-05	8,8415 E-06
	005	-0,0112	-0,0002	0,0039	-8,0037 E-07	-4,9763 E-05	1,5611 E-05
03695	001	-0,0065	-0,0014	-0,0695	5,4556 E-06	-4,8866 E-05	1,0185 E-05
	002	0,0221	0,0013	-0,0125	-3,2635 E-06	5,7448 E-05	-5,5211 E-06
	003	0,0258	0,0015	-0,0146	-3,8139 E-06	6,7135 E-05	-6,4522 E-06
	004	-0,0076	0,0004	-0,0817	2,3065 E-06	-6,6839 E-05	-2,1949 E-06
	005	-0,0094	0,0000	0,0042	2,0673 E-06	-5,8584 E-05	4,9474 E-07
03696	001	-0,0091	-0,0017	-0,0695	5,156 E-06	-4,7392 E-05	1,1642 E-05
	002	0,0253	0,0014	-0,0125	-3,3333 E-06	5,8377 E-05	-8,8127 E-06
	003	0,0295	0,0017	-0,0146	-3,8954 E-06	6,8221 E-05	-1,0299 E-05
	004	-0,0113	0,0003	-0,0817	2,1497 E-06	-6,5768 E-05	-4,1107 E-07
	005	-0,0127	-0,0001	0,0042	2,0414 E-06	-5,9258 E-05	4,4017 E-06
03697	001	-0,0085	-0,0016	-0,0696	3,4332 E-06	-4,6296 E-05	1,4506 E-05
	002	0,0247	0,0014	-0,0124	-3,0523 E-06	5,5783 E-05	-1,5315 E-05
	003	0,0289	0,0016	-0,0145	-3,567 E-06	6,519 E-05	-1,7898 E-05
	004	-0,0112	0,0004	-0,0816	-3,288 E-07	-6,453 E-05	2,6652 E-06
	005	-0,0124	-0,0001	0,0042	5,2554 E-07	-5,6092 E-05	8,3261 E-06
03698	001	-0,0059	-0,0014	-0,0697	3,6939 E-06	-4,7571 E-05	1,3024 E-05
	002	0,0217	0,0012	-0,0124	-3,1706 E-06	5,4848 E-05	-1,244 E-05
	003	0,0253	0,0014	-0,0145	-3,7053 E-06	6,4097 E-05	-1,4538 E-05
	004	-0,0077	0,0004	-0,0817	-1,3154 E-07	-6,5345 E-05	1,0067 E-06
	005	-0,0093	0,0000	0,0042	7,4233 E-07	-5,5313 E-05	4,4902 E-06
03699	001	-0,0064	-0,0014	-0,0696	4,5294 E-06	-4,8052 E-05	1,166 E-05
	002	0,0220	0,0012	-0,0124	-3,1486 E-06	5,6032 E-05	-9,0139 E-06
	003	0,0258	0,0014	-0,0145	-3,6796 E-06	6,5481 E-05	-1,0534 E-05
	004	-0,0078	0,0004	-0,0817	1,0243 E-06	-6,5902 E-05	-5,3764 E-07
	005	-0,0095	0,0000	0,0042	1,3159 E-06	-5,6866 E-05	2,6184 E-06
03700	001	-0,0087	-0,0016	-0,0696	4,2919 E-06	-4,6817 E-05	1,2987 E-05
	002	0,0249	0,0014	-0,0125	-3,1737 E-06	5,6983 E-05	-1,1876 E-05
	003	0,0291	0,0016	-0,0146	-3,709 E-06	6,6592 E-05	-1,3878 E-05
	004	-0,0111	0,0004	-0,0817	8,93 E-07	-6,5113 E-05	1,003 E-06
	005	-0,0124	-0,0001	0,0042	1,266 E-06	-5,7682 E-05	6,1337 E-06
03701	001	0,0003	0,0026	-0,0736	-8,5521 E-05	9,8857 E-06	-1,8837 E-06
	002	-0,0001	-0,0019	0,0082	7,5443 E-05	-5,8327 E-06	7,7739 E-07
	003	-0,0002	-0,0022	0,0096	8,8164 E-05	-6,8162 E-06	9,0847 E-07
	004	0,0003	0,0022	-0,0897	-8,6602 E-05	1,1066 E-05	-1,6353 E-06
	005	0,0002	0,0020	-0,0074	-8,0667 E-05	8,8556 E-06	-1,3637 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
03702	001	0,0000	0,0047	-0,0744	2,983 E-05	-5,6778 E-06	4,7034 E-07
	002	-0,0003	-0,0143	0,0083	-4,4744 E-07	4,0955 E-06	-8,0851 E-06
	003	-0,0003	-0,0167	0,0097	-5,2304 E-07	4,7862 E-06	-9,4483 E-06
	004	0,0010	0,0081	-0,0900	4,3964 E-05	-6,1546 E-06	2,286 E-06
	005	0,0008	0,0105	-0,0075	2,683 E-05	-5,1356 E-06	2,853 E-06
03703	001	-0,0005	0,0036	-0,0745	3,3023 E-05	5,0373 E-06	5,6059 E-06
	002	0,0007	-0,0099	0,0082	-1,4599 E-05	-4,1003 E-06	-1,8105 E-05
	003	0,0009	-0,0116	0,0096	-1,7061 E-05	-4,7916 E-06	-2,1158 E-05
	004	-0,0003	0,0061	-0,0896	4,9783 E-05	8,6406 E-06	9,8982 E-06
	005	-0,0007	0,0080	-0,0074	3,4528 E-05	5,9332 E-06	1,2269 E-05
03704	001	-0,0004	0,0026	-0,0737	-8,4089 E-05	-1,147 E-05	2,2628 E-06
	002	0,0002	-0,0017	0,0082	6,7264 E-05	7,0709 E-06	-1,7269 E-06
	003	0,0002	-0,0020	0,0096	7,8607 E-05	8,2633 E-06	-2,0181 E-06
	004	-0,0003	0,0021	-0,0893	-8,1957 E-05	-9,5398 E-06	2,0788 E-06
	005	-0,0002	0,0019	-0,0073	-7,525 E-05	-8,9901 E-06	1,8458 E-06
03705	001	-0,0003	0,0036	-0,0734	-7,5182 E-05	-6,9096 E-06	3,7074 E-06
	002	0,0002	-0,0027	0,0080	7,3548 E-05	4,6224 E-06	-3,6712 E-06
	003	0,0003	-0,0031	0,0093	8,595 E-05	5,4019 E-06	-4,2902 E-06
	004	-0,0003	0,0033	-0,0891	-8,65 E-05	-5,5819 E-06	4,4764 E-06
	005	-0,0003	0,0030	-0,0071	-8,2606 E-05	-5,6753 E-06	4,2721 E-06
03706	001	-0,0007	0,0070	-0,0738	-2,007 E-05	-2,7136 E-06	9,5866 E-06
	002	0,0006	-0,0078	0,0081	5,6043 E-05	3,2069 E-06	-1,2069 E-05
	003	0,0007	-0,0091	0,0094	6,5493 E-05	3,7477 E-06	-1,4105 E-05
	004	-0,0007	0,0088	-0,0892	-5,2903 E-05	-2,9285 E-06	1,3732 E-05
	005	-0,0007	0,0086	-0,0072	-5,8645 E-05	-3,766 E-06	1,3655 E-05
03707	001	-0,0007	0,0073	-0,0742	6,9535 E-06	1,3288 E-07	1,129 E-05
	002	0,0008	-0,0109	0,0082	2,4542 E-05	8,8081 E-07	-1,9035 E-05
	003	0,0009	-0,0127	0,0096	2,868 E-05	1,0294 E-06	-2,2244 E-05
	004	-0,0008	0,0111	-0,0895	-8,4424 E-06	5,5661 E-07	1,9641 E-05
	005	-0,0009	0,0115	-0,0073	-1,6287 E-05	-6,7014 E-07	2,045 E-05
03708	001	-0,0006	0,0063	-0,0744	2,011 E-05	1,7651 E-06	9,8052 E-06
	002	0,0008	-0,0117	0,0083	-1,2907 E-06	-1,1721 E-06	-2,0857 E-05
	003	0,0009	-0,0137	0,0097	-1,5085 E-06	-1,3697 E-06	-2,4374 E-05
	004	-0,0006	0,0103	-0,0897	2,7331 E-05	3,5939 E-06	1,8342 E-05
	005	-0,0008	0,0113	-0,0075	1,8552 E-05	2,0632 E-06	1,9951 E-05
03709	001	-0,0004	0,0043	-0,0747	3,2352 E-05	2,934 E-06	6,7745 E-06
	002	0,0006	-0,0110	0,0084	-1,4827 E-05	-2,311 E-06	-2,0136 E-05
	003	0,0007	-0,0128	0,0098	-1,7327 E-05	-2,7007 E-06	-2,3532 E-05
	004	-0,0002	0,0073	-0,0899	5,0853 E-05	5,6122 E-06	1,3181 E-05
	005	-0,0006	0,0091	-0,0076	3,682 E-05	3,5638 E-06	1,5772 E-05
03710	001	-0,0002	0,0062	-0,0734	-4,7115 E-05	-1,9761 E-06	3,2638 E-06
	002	0,0002	-0,0059	0,0079	7,6489 E-05	1,5501 E-06	-4,3982 E-06
	003	0,0002	-0,0069	0,0092	8,9387 E-05	1,8115 E-06	-5,1399 E-06
	004	-0,0001	0,0069	-0,0890	-8,1658 E-05	-7,7797 E-07	4,3676 E-06
	005	-0,0002	0,0065	-0,0069	-8,4388 E-05	-1,492 E-06	4,3816 E-06
03711	001	-0,0003	0,0080	-0,0739	-5,4003 E-06	-8,3396 E-07	5,6466 E-06
	002	0,0003	-0,0107	0,0080	4,6383 E-05	8,7223 E-07	-1,0078 E-05
	003	0,0004	-0,0125	0,0094	5,4205 E-05	1,0193 E-06	-1,1777 E-05
	004	-0,0002	0,0114	-0,0893	-3,5168 E-05	2,8234 E-07	9,2917 E-06
	005	-0,0003	0,0116	-0,0072	-4,3216 E-05	-6,1271 E-07	9,7239 E-06
03712	001	-0,0003	0,0076	-0,0743	1,5164 E-05	-5,2207 E-08	6,2344 E-06
	002	0,0004	-0,0128	0,0082	1,2404 E-05	1,4447 E-07	-1,4028 E-05
	003	0,0004	-0,0150	0,0096	1,4495 E-05	1,6886 E-07	-1,6393 E-05
	004	-0,0001	0,0123	-0,0897	1,1604 E-05	1,3575 E-06	1,127 E-05
	005	-0,0003	0,0130	-0,0074	2,8625 E-06	3,354 E-07	1,2289 E-05
03713	001	-0,0003	0,0059	-0,0746	2,8085 E-05	4,4532 E-07	5,4305 E-06
	002	0,0004	-0,0128	0,0084	-1,0263 E-05	-3,7198 E-07	-1,5981 E-05
	003	0,0004	-0,0150	0,0098	-1,1994 E-05	-4,3468 E-07	-1,8676 E-05
	004	0,0000	0,0100	-0,0900	4,4853 E-05	2,192 E-06	1,0226 E-05
	005	-0,0002	0,0115	-0,0076	3,3663 E-05	1,0202 E-06	1,1884 E-05
03714	001	0,0001	0,0039	-0,0731	-8,1078 E-05	1,1728 E-06	-1,025 E-06
	002	0,0000	-0,0029	0,0078	8,2078 E-05	-8,5881 E-07	4,2887 E-07
	003	0,0000	-0,0034	0,0092	9,5918 E-05	-1,0036 E-06	5,0116 E-07
	004	0,0001	0,0036	-0,0890	-9,4977 E-05	2,8228 E-06	-1,3434 E-06
	005	0,0001	0,0032	-0,0069	-9,1134 E-05	1,7964 E-06	-1,2761 E-06
03715	001	0,0001	0,0076	-0,0736	-2,3529 E-05	3,3356 E-07	-2,8803 E-06
	002	-0,0001	-0,0088	0,0080	6,6072 E-05	-5,6213 E-07	5,7453 E-07
	003	-0,0001	-0,0103	0,0093	7,7213 E-05	-6,5688 E-07	6,7135 E-07
	004	0,0004	0,0097	-0,0893	-6,1128 E-05	2,2577 E-06	-3,8838 E-06
	005	0,0002	0,0096	-0,0071	-6,7777 E-05	1,3749 E-06	-3,4578 E-06
03716	001	0,0001	0,0081	-0,0741	5,864 E-06	-5,9825 E-07	-2,7705 E-06
	002	-0,0001	-0,0126	0,0082	3,1849 E-05	8,3524 E-09	-1,0213 E-06
	003	-0,0001	-0,0147	0,0095	3,722 E-05	9,8018 E-09	-1,1936 E-06
	004	0,0005	0,0125	-0,0896	-1,1995 E-05	1,249 E-06	-4,4342 E-06
	005	0,0003	0,0130	-0,0073	-2,0932 E-05	5,3486 E-07	-3,793 E-06
03717	001	0,0000	0,0070	-0,0745	2,0987 E-05	-1,1986 E-06	-9,4432 E-07
	002	0,0000	-0,0138	0,0083	2,8059 E-06	5,8033 E-07	-5,2217 E-06
	003	0,0000	-0,0161	0,0097	3,2788 E-06	6,7823 E-07	-6,1021 E-06
	004	0,0005	0,0118	-0,0900	2,8522 E-05	3,2392 E-07	-1,7215 E-06
	005	0,0003	0,0130	-0,0076	1,8706 E-05	-2,5002 E-07	-8,2969 E-07
03718	001	-0,0001	0,0050	-0,0747	3,423 E-05	-1,5192 E-06	1,9841 E-06
	002	0,0001	-0,0133	0,0085	-1,1831 E-05	9,1474 E-07	-1,1098 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
	003	0,0001	-0,0156	0,0099	-1,3826 E-05	1,069 E-06	-1,2969 E-05
	004	0,0005	0,0085	-0,0902	5,3998 E-05	-2,2246 E-07	3,1481 E-06
	005	0,0002	0,0106	-0,0078	3,8489 E-05	-6,8468 E-07	4,1807 E-06
03719	001	0,0005	0,0060	-0,0735	-4,4771 E-05	3,5696 E-06	-5,9137 E-06
	002	-0,0003	-0,0058	0,0080	7,6044 E-05	-3,2904 E-06	3,6793 E-06
	003	-0,0003	-0,0068	0,0094	8,8867 E-05	-3,8452 E-06	4,2996 E-06
	004	0,0006	0,0066	-0,0894	-7,6852 E-05	6,3618 E-06	-6,9618 E-06
	005	0,0005	0,0063	-0,0072	-7,9998 E-05	5,1636 E-06	-6,3702 E-06
03720	001	0,0006	0,0077	-0,0739	-5,9245 E-06	3,7389 E-08	-8,7292 E-06
	002	-0,0005	-0,0107	0,0081	4,9943 E-05	-1,5648 E-06	6,8117 E-06
	003	-0,0006	-0,0125	0,0095	5,8364 E-05	-1,8286 E-06	7,9602 E-06
	004	0,0010	0,0109	-0,0896	-3,4884 E-05	3,2584 E-06	-1,3323 E-05
	005	0,0008	0,0111	-0,0073	-4,3343 E-05	2,6579 E-06	-1,2718 E-05
03721	001	0,0004	0,0073	-0,0742	1,1947 E-05	-1,9852 E-06	-7,1097 E-06
	002	-0,0005	-0,0133	0,0083	2,0069 E-05	5,5622 E-07	4,7295 E-06
	003	-0,0006	-0,0156	0,0097	2,3452 E-05	6,5007 E-07	5,527 E-06
	004	0,0011	0,0119	-0,0898	6,8295 E-06	9,2184 E-09	-1,2609 E-05
	005	0,0009	0,0128	-0,0075	-2,3828 E-06	-2,8839 E-07	-1,2164 E-05
03722	001	0,0002	0,0060	-0,0745	2,3327 E-05	-3,2981 E-06	-2,773 E-06
	002	-0,0003	-0,0140	0,0084	6,58 E-07	2,1516 E-06	-2,5896 E-06
	003	-0,0004	-0,0164	0,0098	7,687 E-07	2,5145 E-06	-3,0262 E-06
	004	0,0010	0,0102	-0,0901	3,6108 E-05	-2,5315 E-06	-5,1788 E-06
	005	0,0007	0,0118	-0,0076	2,4226 E-05	-2,4286 E-06	-4,6306 E-06
03723	001	0,0005	0,0026	-0,0735	-8,4363 E-05	1,6214 E-05	1,9523 E-06
	002	-0,0002	-0,0019	0,0080	7,505 E-05	-9,7185 E-06	-1,1988 E-06
	003	-0,0002	-0,0022	0,0093	8,7706 E-05	-1,1357 E-05	-1,401 E-06
	004	0,0004	0,0022	-0,0897	-8,5706 E-05	1,7495 E-05	1,8861 E-06
	005	0,0003	0,0020	-0,0073	-7,9956 E-05	1,4424 E-05	1,6775 E-06
03724	001	0,0001	0,0047	-0,0743	2,9155 E-05	-8,6111 E-06	2,6503 E-06
	002	-0,0005	-0,0147	0,0080	1,7007 E-06	6,6547 E-06	-1,1996 E-05
	003	-0,0006	-0,0172	0,0094	1,9874 E-06	7,777 E-06	-1,4019 E-05
	004	0,0012	0,0084	-0,0899	4,2286 E-05	-1,08 E-05	8,7979 E-06
	005	0,0010	0,0108	-0,0074	2,5016 E-05	-9,0256 E-06	1,0009 E-05
03725	001	0,0005	0,0042	-0,0734	2,6395 E-05	-1,9002 E-05	-5,2594 E-06
	002	-0,0018	-0,0150	0,0050	7,9535 E-06	1,2339 E-05	9,6298 E-06
	003	-0,0021	-0,0175	0,0058	9,2945 E-06	1,442 E-05	1,1254 E-05
	004	0,0027	0,0088	-0,0891	3,3895 E-05	-2,3284 E-05	-3,3717 E-06
	005	0,0027	0,0110	-0,0059	1,7683 E-05	-1,7692 E-05	-5,5144 E-06
03726	001	0,0011	0,0023	-0,0726	-7,5983 E-05	3,5551 E-05	-2,1794 E-06
	002	-0,0005	-0,0017	0,0049	6,8264 E-05	-1,9537 E-05	1,5171 E-06
	003	-0,0005	-0,0020	0,0057	7,9775 E-05	-2,2832 E-05	1,773 E-06
	004	0,0010	0,0020	-0,0888	-7,8553 E-05	3,6236 E-05	-1,7198 E-06
	005	0,0007	0,0018	-0,0058	-7,2836 E-05	2,9995 E-05	-1,6124 E-06
03727	001	0,0014	0,0033	-0,0724	-6,956 E-05	2,8583 E-05	-3,8114 E-06
	002	-0,0007	-0,0027	0,0052	7,5766 E-05	-2,0228 E-05	3,0956 E-06
	003	-0,0008	-0,0031	0,0061	8,8543 E-05	-2,3639 E-05	3,6175 E-06
	004	0,0013	0,0032	-0,0887	-8,4175 E-05	3,4351 E-05	-3,8885 E-06
	005	0,0011	0,0029	-0,0058	-8,1137 E-05	2,982 E-05	-3,7616 E-06
03728	001	0,0026	0,0065	-0,0728	-2,0521 E-05	6,2745 E-06	-9,4361 E-06
	002	-0,0022	-0,0083	0,0052	6,5906 E-05	-1,5614 E-05	9,5263 E-06
	003	-0,0025	-0,0097	0,0061	7,7019 E-05	-1,8247 E-05	1,1133 E-05
	004	0,0036	0,0087	-0,0888	-5,6434 E-05	2,1636 E-05	-1,17 E-05
	005	0,0032	0,0086	-0,0059	-6,2845 E-05	2,1423 E-05	-1,1721 E-05
03729	001	0,0025	0,0070	-0,0732	3,3011 E-06	-5,3672 E-06	-1,0874 E-05
	002	-0,0029	-0,0124	0,0053	4,0092 E-05	-4,1383 E-06	1,3849 E-05
	003	-0,0034	-0,0144	0,0062	4,6852 E-05	-4,836 E-06	1,6184 E-05
	004	0,0046	0,0115	-0,0891	-1,72 E-05	3,8185 E-06	-1,5904 E-05
	005	0,0042	0,0120	-0,0060	-2,5869 E-05	4,9082 E-06	-1,6635 E-05
03730	001	0,0018	0,0063	-0,0734	1,4987 E-05	-1,136 E-05	-9,0691 E-06
	002	-0,0027	-0,0145	0,0055	1,793 E-05	5,9403 E-06	1,2801 E-05
	003	-0,0032	-0,0170	0,0064	2,0953 E-05	6,9421 E-06	1,4959 E-05
	004	0,0042	0,0115	-0,0893	1,4922 E-05	-1,1057 E-05	-1,2802 E-05
	005	0,0040	0,0127	-0,0062	5,1018 E-06	-9,17 E-06	-1,4093 E-05
03731	001	0,0007	0,0048	-0,0737	2,6492 E-05	-1,6847 E-05	-5,5636 E-06
	002	-0,0020	-0,0154	0,0055	5,7906 E-06	1,1595 E-05	8,5192 E-06
	003	-0,0023	-0,0179	0,0065	6,7668 E-06	1,355 E-05	9,9558 E-06
	004	0,0029	0,0095	-0,0895	3,6743 E-05	-2,121 E-05	-5,5177 E-06
	005	0,0029	0,0116	-0,0063	2,1657 E-05	-1,6811 E-05	-7,4694 E-06
03732	001	0,0020	0,0059	-0,0726	-4,5413 E-05	1,456 E-05	-3,1954 E-06
	002	-0,0014	-0,0060	0,0058	8,0992 E-05	-1,9329 E-05	2,7398 E-06
	003	-0,0016	-0,0070	0,0068	9,4649 E-05	-2,2588 E-05	3,2018 E-06
	004	0,0024	0,0067	-0,0887	-8,1539 E-05	2,8455 E-05	-3,0973 E-06
	005	0,0021	0,0064	-0,0060	-8,4819 E-05	2,6984 E-05	-3,1417 E-06
03733	001	0,0025	0,0077	-0,0731	-7,3731 E-06	-4,9405 E-07	-5,0926 E-06
	002	-0,0025	-0,0113	0,0059	5,6582 E-05	-9,892 E-06	5,1975 E-06
	003	-0,0029	-0,0133	0,0069	6,6123 E-05	-1,156 E-05	6,074 E-06
	004	0,0040	0,0114	-0,0890	-3,9976 E-05	1,2278 E-05	-6,0621 E-06
	005	0,0036	0,0117	-0,0062	-4,8563 E-05	1,296 E-05	-6,3415 E-06
03734	001	0,0021	0,0075	-0,0736	1,141 E-05	-8,1524 E-06	-5,0703 E-06
	002	-0,0028	-0,0145	0,0061	2,6641 E-05	1,6498 E-06	5,2412 E-06
	003	-0,0032	-0,0169	0,0071	3,1133 E-05	1,9281 E-06	6,125 E-06
	004	0,0042	0,0128	-0,0894	2,8883 E-06	-4,4114 E-06	-5,7977 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	0,0040	0,0137	-0,0064	-6,6093 E-06	-3,2357 E-06	-6,3587 E-06
03735	001	0,0012	0,0062	-0,0739	2,3536 E-05	-1,3113 E-05	-3,598 E-06
	002	-0,0022	-0,0157	0,0063	6,0496 E-06	9,6797 E-06	2,8472 E-06
	003	-0,0026	-0,0183	0,0073	7,0694 E-06	1,1312 E-05	3,3274 E-06
	004	0,0034	0,0113	-0,0897	3,3908 E-05	-1,6596 E-05	-2,3501 E-06
	005	0,0032	0,0130	-0,0067	2,18 E-05	-1,4292 E-05	-3,1508 E-06
03736	001	0,0011	0,0037	-0,0726	-7,762 E-05	2,2958 E-05	1,116 E-06
	002	-0,0005	-0,0029	0,0065	8,2395 E-05	-1,7562 E-05	-1,0878 E-06
	003	-0,0006	-0,0034	0,0076	9,6289 E-05	-2,0523 E-05	-1,2712 E-06
	004	0,0010	0,0035	-0,0888	-9,2627 E-05	2,8722 E-05	1,9114 E-06
	005	0,0008	0,0031	-0,0063	-8,933 E-05	2,5272 E-05	1,7867 E-06
03737	001	0,0020	0,0073	-0,0731	-2,3984 E-05	4,3104 E-06	3,3092 E-06
	002	-0,0017	-0,0090	0,0066	7,0944 E-05	-1,3584 E-05	-3,9836 E-06
	003	-0,0020	-0,0105	0,0077	8,2907 E-05	-1,5875 E-05	-4,6552 E-06
	004	0,0029	0,0096	-0,0891	-6,25 E-05	1,8352 E-05	6,1377 E-06
	005	0,0026	0,0095	-0,0064	-6,9407 E-05	1,8418 E-05	5,8054 E-06
03738	001	0,0020	0,0080	-0,0736	3,5676 E-06	-4,7274 E-06	3,9058 E-06
	002	-0,0023	-0,0133	0,0067	4,0473 E-05	-3,1308 E-06	-6,6248 E-06
	003	-0,0027	-0,0156	0,0079	4,7297 E-05	-3,6587 E-06	-7,7419 E-06
	004	0,0036	0,0127	-0,0894	-1,6861 E-05	2,8396 E-06	9,0739 E-06
	005	0,0034	0,0132	-0,0067	-2,6201 E-05	3,6131 E-06	8,8414 E-06
03739	001	0,0014	0,0071	-0,0740	1,7955 E-05	-9,3286 E-06	2,8948 E-06
	002	-0,0022	-0,0153	0,0069	1,3752 E-05	5,9851 E-06	-7,2704 E-06
	003	-0,0025	-0,0179	0,0081	1,607 E-05	6,9945 E-06	-8,4964 E-06
	004	0,0033	0,0124	-0,0897	2,1321 E-05	-1,0063 E-05	9,0053 E-06
	005	0,0031	0,0137	-0,0069	1,0862 E-05	-9,0308 E-06	8,9244 E-06
03740	001	0,0006	0,0053	-0,0742	3,0831 E-05	-1,3646 E-05	7,9359 E-07
	002	-0,0015	-0,0157	0,0071	-9,2206 E-08	1,066 E-05	-6,5822 E-06
	003	-0,0017	-0,0184	0,0083	-1,0804 E-07	1,2458 E-05	-7,6921 E-06
	004	0,0022	0,0097	-0,0900	4,5807 E-05	-1,8363 E-05	6,8178 E-06
	005	0,0021	0,0120	-0,0071	2,9581 E-05	-1,5368 E-05	7,11 E-06
03741	001	0,0013	0,0058	-0,0733	-4,4354 E-05	8,2963 E-06	6,0995 E-06
	002	-0,0009	-0,0059	0,0073	7,6958 E-05	-1,294 E-05	-5,4232 E-06
	003	-0,0010	-0,0068	0,0086	8,9935 E-05	-1,5121 E-05	-6,3375 E-06
	004	0,0015	0,0065	-0,0893	-7,6287 E-05	1,9016 E-05	8,1213 E-06
	005	0,0013	0,0062	-0,0069	-7,9482 E-05	1,8087 E-05	7,6136 E-06
03742	001	0,0015	0,0076	-0,0737	-6,9062 E-06	-1,589 E-06	9,6076 E-06
	002	-0,0015	-0,0109	0,0074	5,3235 E-05	-6,0965 E-06	-1,2517 E-05
	003	-0,0018	-0,0128	0,0087	6,2212 E-05	-7,1245 E-06	-1,4628 E-05
	004	0,0025	0,0109	-0,0895	-3,6473 E-05	7,8275 E-06	1,677 E-05
	005	0,0023	0,0111	-0,0070	-4,5001 E-05	8,186 E-06	1,6488 E-05
03743	001	0,0012	0,0073	-0,0740	1,0498 E-05	-5,7726 E-06	8,8388 E-06
	002	-0,0016	-0,0139	0,0076	2,5134 E-05	1,8932 E-06	-1,539 E-05
	003	-0,0019	-0,0162	0,0088	2,9372 E-05	2,2125 E-06	-1,7985 E-05
	004	0,0026	0,0121	-0,0897	3,5592 E-06	-3,2792 E-06	1,8809 E-05
	005	0,0024	0,0130	-0,0071	-5,9266 E-06	-2,904 E-06	1,9053 E-05
03744	001	0,0007	0,0061	-0,0742	2,1723 E-05	-8,458 E-06	5,4102 E-06
	002	-0,0013	-0,0150	0,0077	6,5781 E-06	6,9916 E-06	-1,3552 E-05
	003	-0,0015	-0,0176	0,0090	7,687 E-06	8,1706 E-06	-1,5837 E-05
	004	0,0021	0,0106	-0,0900	3,1971 E-05	-1,0915 E-05	1,4294 E-05
	005	0,0019	0,0124	-0,0073	1,9654 E-05	-9,9568 E-06	1,4939 E-05
03745	001	-0,0003	-0,0022	-0,0713	2,8732 E-06	-2,0112 E-05	2,1717 E-05
	002	0,0131	0,0025	-0,0097	-6,9392 E-06	3,3434 E-05	-3,7424 E-05
	003	0,0154	0,0029	-0,0113	-8,1094 E-06	3,9072 E-05	-4,3735 E-05
	004	-0,0049	-0,0004	-0,0823	-4,0274 E-06	-3,7146 E-05	1,5732 E-05
	005	-0,0053	-0,0014	0,0030	1,0904 E-06	-2,7853 E-05	1,9378 E-05
03746	001	-0,0013	-0,0024	-0,0714	3,6386 E-06	-1,6787 E-05	3,2009 E-05
	002	0,0150	0,0029	-0,0096	-7,1379 E-06	3,1684 E-05	-4,4127 E-05
	003	0,0175	0,0034	-0,0112	-8,3416 E-06	3,7027 E-05	-5,1568 E-05
	004	-0,0069	-0,0002	-0,0823	-3,2717 E-06	-3,3918 E-05	2,7395 E-05
	005	-0,0069	-0,0014	0,0030	1,3513 E-06	-2,6453 E-05	2,8293 E-05
03747	001	0,0009	-0,0032	-0,0720	6,2809 E-06	-4,8876 E-06	2,1782 E-05
	002	0,0118	0,0041	-0,0083	-8,7163 E-06	2,4688 E-05	-3,4391 E-05
	003	0,0138	0,0048	-0,0097	-1,0186 E-05	2,8851 E-05	-4,019 E-05
	004	-0,0048	-0,0009	-0,0828	-2,5332 E-07	-2,0178 E-05	2,1598 E-05
	005	-0,0048	-0,0024	0,0022	4,061 E-06	-1,6612 E-05	2,1919 E-05
03748	001	0,0012	-0,0029	-0,0720	5,5761 E-06	-6,3682 E-06	1,5921 E-05
	002	0,0104	0,0036	-0,0083	-8,658 E-06	2,4846 E-05	-3,1833 E-05
	003	0,0121	0,0042	-0,0097	-1,0118 E-05	2,9035 E-05	-3,7201 E-05
	004	-0,0037	-0,0009	-0,0828	-8,0593 E-07	-2,1354 E-05	1,449 E-05
	005	-0,0039	-0,0021	0,0023	3,871 E-06	-1,6035 E-05	1,7096 E-05
03749	001	0,0005	-0,0026	-0,0717	4,7981 E-06	-1,265 E-05	2,1262 E-05
	002	0,0118	0,0031	-0,0090	-8,4135 E-06	2,8759 E-05	-3,7338 E-05
	003	0,0138	0,0036	-0,0105	-9,8323 E-06	3,3608 E-05	-4,3634 E-05
	004	-0,0044	-0,0006	-0,0826	-1,9099 E-06	-2,8562 E-05	1,7377 E-05
	005	-0,0047	-0,0018	0,0026	3,0185 E-06	-2,144 E-05	2,0499 E-05
03750	001	-0,0001	-0,0028	-0,0717	5,4604 E-06	-9,7682 E-06	2,9466 E-05
	002	0,0132	0,0035	-0,0089	-8,4743 E-06	2,722 E-05	-4,2144 E-05
	003	0,0154	0,0041	-0,0104	-9,9033 E-06	3,181 E-05	-4,925 E-05
	004	-0,0057	-0,0006	-0,0826	-1,3056 E-06	-2,5925 E-05	2,698 E-05
	005	-0,0057	-0,0019	0,0026	3,0592 E-06	-2,0546 E-05	2,7611 E-05
03751	001	0,0017	-0,0031	-0,0723	4,2338 E-06	-3,1183 E-06	8,087 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	0,0093	0,0041	-0,0076	-6,765 E-06	2,3497 E-05	-2,4141 E-05
	003	0,0108	0,0047	-0,0088	-7,9058 E-06	2,7459 E-05	-2,8212 E-05
	004	-0,0032	-0,0012	-0,0831	-1,9372 E-06	-1,7448 E-05	8,7505 E-06
	005	-0,0033	-0,0024	0,0019	2,0575 E-06	-1,3575 E-05	1,2293 E-05
03752	001	0,0016	-0,0035	-0,0723	6,5869 E-06	-1,9844 E-06	9,7109 E-06
	002	0,0105	0,0046	-0,0075	-8,6609 E-06	2,3382 E-05	-2,4578 E-05
	003	0,0123	0,0054	-0,0087	-1,0121 E-05	2,7325 E-05	-2,8722 E-05
	004	-0,0041	-0,0012	-0,0831	2,7275 E-07	-1,6608 E-05	1,1067 E-05
	005	-0,0041	-0,0028	0,0018	4,9428 E-06	-1,4349 E-05	1,3214 E-05
03753	001	0,0021	-0,0037	-0,0729	3,1027 E-06	-6,2919 E-07	1,8967 E-06
	002	0,0085	0,0057	-0,0058	-6,2015 E-06	2,3066 E-05	-2,1114 E-05
	003	0,0100	0,0067	-0,0068	-7,2473 E-06	2,6956 E-05	-2,4675 E-05
	004	-0,0034	-0,0016	-0,0837	-3,5956 E-06	-1,5295 E-05	5,6893 E-06
	005	-0,0032	-0,0035	0,0009	8,4888 E-07	-1,3176 E-05	9,245 E-06
03754	001	0,0021	-0,0036	-0,0728	2,8903 E-06	-2,409 E-06	3,8608 E-06
	002	0,0071	0,0054	-0,0058	-7,1166 E-06	2,3262 E-05	-2,185 E-05
	003	0,0083	0,0063	-0,0067	-8,3167 E-06	2,7185 E-05	-2,5534 E-05
	004	-0,0025	-0,0019	-0,0837	-3,3106 E-06	-1,6988 E-05	8,381 E-06
	005	-0,0024	-0,0035	0,0009	2,8626 E-06	-1,4202 E-05	1,047 E-05
03755	001	0,0019	-0,0036	-0,0727	5,2833 E-06	-9,6589 E-07	5,5121 E-06
	002	0,0095	0,0052	-0,0066	-7,3971 E-06	2,3009 E-05	-2,263 E-05
	003	0,0111	0,0060	-0,0077	-8,6445 E-06	2,6889 E-05	-2,6446 E-05
	004	-0,0037	-0,0015	-0,0835	-1,1924 E-06	-1,5398 E-05	8,4759 E-06
	005	-0,0036	-0,0031	0,0013	3,2332 E-06	-1,353 E-05	1,1379 E-05
03756	001	0,0022	-0,0036	-0,0730	2,6218 E-07	-4,0807 E-06	-6,8721 E-07
	002	0,0064	0,0059	-0,0050	-5,9361 E-06	2,4422 E-05	-2,4148 E-05
	003	0,0074	0,0069	-0,0058	-6,9371 E-06	2,854 E-05	-2,822 E-05
	004	-0,0023	-0,0021	-0,0839	-6,9767 E-06	-1,9451 E-05	5,2751 E-06
	005	-0,0021	-0,0038	0,0005	-9,8862 E-08	-1,5556 E-05	9,8847 E-06
03757	001	0,0020	-0,0037	-0,0730	1,0676 E-06	-2,6797 E-06	-5,9466 E-06
	002	0,0077	0,0062	-0,0050	-5,7274 E-06	2,4402 E-05	-2,1864 E-05
	003	0,0090	0,0073	-0,0058	-6,6932 E-06	2,8516 E-05	-2,555 E-05
	004	-0,0033	-0,0017	-0,0839	-6,2911 E-06	-1,8214 E-05	-2,0652 E-06
	005	-0,0030	-0,0038	0,0005	-4,8723 E-07	-1,5568 E-05	4,8614 E-06
03758	001	0,0009	-0,0028	-0,0733	-1,1134 E-05	-1,6356 E-05	-1,0811 E-05
	002	0,0050	0,0082	-0,0024	-2,5119 E-06	2,7364 E-05	-2,5367 E-05
	003	0,0058	0,0096	-0,0028	-2,9355 E-06	3,1978 E-05	-2,9644 E-05
	004	-0,0038	-0,0014	-0,0845	-2,2335 E-05	-3,5929 E-05	-9,3775 E-07
	005	-0,0027	-0,0043	-0,0006	-1,1191 E-05	-2,8327 E-05	5,626 E-06
03759	001	0,0018	-0,0035	-0,0732	-1,2651 E-05	-1,8075 E-05	-3,82 E-06
	002	0,0034	0,0081	-0,0024	-2,2131 E-06	2,7742 E-05	-2,676 E-05
	003	0,0040	0,0095	-0,0028	-2,5863 E-06	3,242 E-05	-3,1272 E-05
	004	-0,0018	-0,0027	-0,0845	-2,398 E-05	-3,7867 E-05	7,9027 E-06
	005	-0,0011	-0,0049	-0,0006	-1,1771 E-05	-2,8943 E-05	1,201 E-05
03760	001	0,0019	-0,0035	-0,0732	-8,846 E-06	-1,4469 E-05	-4,0098 E-06
	002	0,0043	0,0075	-0,0031	-3,4957 E-06	2,6997 E-05	-2,6496 E-05
	003	0,0051	0,0087	-0,0036	-4,0852 E-06	3,155 E-05	-3,0964 E-05
	004	-0,0021	-0,0025	-0,0844	-1,9048 E-05	-3,3093 E-05	5,8246 E-06
	005	-0,0015	-0,0046	-0,0003	-8,2595 E-06	-2,5191 E-05	1,0166 E-05
03761	001	0,0012	-0,0031	-0,0732	-7,5316 E-06	-1,2676 E-05	-1,0661 E-05
	002	0,0057	0,0076	-0,0031	-3,466 E-06	2,7013 E-05	-2,4883 E-05
	003	0,0066	0,0089	-0,0036	-4,0504 E-06	3,1568 E-05	-2,9079 E-05
	004	-0,0037	-0,0015	-0,0844	-1,7792 E-05	-3,1349 E-05	-2,8687 E-06
	005	-0,0028	-0,0041	-0,0003	-8,0707 E-06	-2,5007 E-05	3,7638 E-06
03762	001	0,0019	-0,0035	-0,0731	-2,2039 E-06	-6,4288 E-06	-6,5054 E-06
	002	0,0063	0,0066	-0,0042	-5,0088 E-06	2,5636 E-05	-2,4681 E-05
	003	0,0073	0,0078	-0,0049	-5,8534 E-06	2,9959 E-05	-2,8843 E-05
	004	-0,0029	-0,0019	-0,0841	-1,0468 E-05	-2,3095 E-05	-1,7363 E-07
	005	-0,0024	-0,0040	0,0002	-2,9187 E-06	-1,8835 E-05	6,23 E-06
03763	001	0,0012	0,0032	-0,0789	-7,5071 E-05	1,4818 E-05	-2,556 E-07
	002	-0,0006	0,0078	0,0097	2,48 E-05	-3,6117 E-06	1,8515 E-05
	003	-0,0007	0,0092	0,0113	2,8982 E-05	-4,2207 E-06	2,1637 E-05
	004	0,0000	-0,0021	-0,0951	-7,3316 E-05	1,2721 E-05	-5,9929 E-06
	005	-0,0005	-0,0060	-0,0101	-3,2392 E-05	4,4534 E-06	-1,0169 E-05
03764	001	-0,0006	0,0007	-0,0789	6,3522 E-05	-1,2353 E-05	5,1273 E-07
	002	-0,0005	-0,0143	0,0085	-1,6336 E-06	8,2594 E-06	-1,3352 E-05
	003	-0,0006	-0,0167	0,0099	-1,9093 E-06	9,6522 E-06	-1,5603 E-05
	004	0,0005	0,0035	-0,0950	6,8993 E-05	-1,3372 E-05	6,5317 E-06
	005	0,0007	0,0087	-0,0097	2,2781 E-05	-8,037 E-06	9,2126 E-06
03765	001	0,0427	0,0018	-0,0839	-3,0933 E-06	7,3628 E-05	-2,0127 E-05
	002	-0,1544	-0,0021	0,0322	8,4036 E-06	-2,6209 E-04	2,4037 E-05
	003	-0,1805	-0,0025	0,0376	9,8206 E-06	-3,0629 E-04	2,809 E-05
	004	0,0749	-0,0106	-0,1033	1,5586 E-05	1,2581 E-04	3,8966 E-05
	005	0,0899	-0,0136	-0,0221	1,9932 E-05	1,5102 E-04	4,9188 E-05
03766	001	0,0017	-0,0030	-0,0724	4,4922 E-06	-8,0278 E-07	3,7953 E-07
	002	0,0105	0,0027	-0,0098	-6,6491 E-06	2,3103 E-05	-1,4872 E-05
	003	0,0123	0,0031	-0,0114	-7,7703 E-06	2,6999 E-05	-1,7379 E-05
	004	-0,0043	-0,0004	-0,0814	-1,6797 E-06	-1,5452 E-05	3,1486 E-06
	005	-0,0042	-0,0019	0,0031	2,7925 E-06	-1,3071 E-05	4,4827 E-06
03767	001	0,0023	-0,0034	-0,0730	4,7103 E-06	-1,0488 E-06	7,7883 E-06
	002	0,0078	0,0041	-0,0075	-6,8839 E-06	2,2527 E-05	-2,0195 E-05
	003	0,0091	0,0048	-0,0088	-8,0448 E-06	2,6326 E-05	-2,3601 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	004	-0,0033	-0,0010	-0,0821	-1,7968 E-06	-1,5308 E-05	1,0095 E-05
	005	-0,0028	-0,0027	0,0020	2,6586 E-06	-1,2885 E-05	1,283 E-05
03768	001	-0,0105	-0,0019	-0,0694	6,0388 E-06	-4,832 E-05	1,121 E-05
	002	0,0268	0,0016	-0,0125	-3,6366 E-06	6,0344 E-05	-7,175 E-06
	003	0,0313	0,0018	-0,0146	-4,2498 E-06	7,052 E-05	-8,385 E-06
	004	-0,0127	0,0002	-0,0817	3,438 E-06	-6,6743 E-05	-7,7693 E-07
	005	-0,0141	-0,0002	0,0042	2,8855 E-06	-6,1077 E-05	4,1334 E-06
03769	001	-0,0105	-0,0019	-0,0694	6,0388 E-06	-4,832 E-05	1,121 E-05
	002	0,0268	0,0016	-0,0125	-3,6366 E-06	6,0344 E-05	-7,175 E-06
	003	0,0313	0,0018	-0,0146	-4,2498 E-06	7,052 E-05	-8,385 E-06
	004	-0,0127	0,0002	-0,0817	3,438 E-06	-6,6743 E-05	-7,7693 E-07
	005	-0,0141	-0,0002	0,0042	2,8855 E-06	-6,1077 E-05	4,1334 E-06
03770	001	0,0021	-0,0038	-0,0729	3,3125 E-06	-1,1724 E-06	-1,6029 E-06
	002	0,0086	0,0061	-0,0054	-6,1979 E-06	2,3611 E-05	-1,9835 E-05
	003	0,0100	0,0071	-0,0063	-7,243 E-06	2,7592 E-05	-2,318 E-05
	004	-0,0037	-0,0016	-0,0838	-3,4185 E-06	-1,604 E-05	1,6426 E-06
	005	-0,0033	-0,0037	0,0007	1,2309 E-06	-1,3972 E-05	6,5859 E-06
03771	001	0,0021	-0,0038	-0,0729	3,3125 E-06	-1,1724 E-06	-1,6029 E-06
	002	0,0087	0,0061	-0,0054	-6,1979 E-06	2,3611 E-05	-1,9835 E-05
	003	0,0101	0,0071	-0,0063	-7,243 E-06	2,7592 E-05	-2,318 E-05
	004	-0,0037	-0,0016	-0,0838	-3,4185 E-06	-1,604 E-05	1,6426 E-06
	005	-0,0034	-0,0037	0,0007	1,2309 E-06	-1,3972 E-05	6,5859 E-06
03772	001	0,0021	-0,0038	-0,0729	3,3125 E-06	-1,1724 E-06	-1,6029 E-06
	002	0,0085	0,0057	-0,0058	-6,1979 E-06	2,3611 E-05	-1,9835 E-05
	003	0,0100	0,0066	-0,0068	-7,243 E-06	2,7592 E-05	-2,318 E-05
	004	-0,0037	-0,0016	-0,0835	-3,4185 E-06	-1,604 E-05	1,6426 E-06
	005	-0,0033	-0,0035	0,0010	1,2309 E-06	-1,3972 E-05	6,5859 E-06
03773	001	0,0013	-0,0035	-0,0722	5,6734 E-06	-1,7124 E-06	1,4172 E-05
	002	0,0116	0,0045	-0,0079	-8,0794 E-06	2,2877 E-05	-2,6773 E-05
	003	0,0136	0,0053	-0,0092	-9,4419 E-06	2,6734 E-05	-3,1288 E-05
	004	-0,0048	-0,0011	-0,0830	-7,0428 E-07	-1,6532 E-05	1,5145 E-05
	005	-0,0047	-0,0027	0,0020	3,7773 E-06	-1,4023 E-05	1,5902 E-05
03774	001	0,0012	-0,0035	-0,0722	5,6734 E-06	-1,7124 E-06	1,4172 E-05
	002	0,0117	0,0045	-0,0079	-8,0794 E-06	2,2877 E-05	-2,6773 E-05
	003	0,0137	0,0052	-0,0093	-9,4419 E-06	2,6734 E-05	-3,1288 E-05
	004	-0,0049	-0,0011	-0,0830	-7,0428 E-07	-1,6532 E-05	1,5145 E-05
	005	-0,0048	-0,0026	0,0020	3,7773 E-06	-1,4023 E-05	1,5902 E-05
03775	001	0,0015	-0,0033	-0,0722	5,6734 E-06	-1,7124 E-06	1,4172 E-05
	002	0,0113	0,0041	-0,0082	-8,0794 E-06	2,2877 E-05	-2,6773 E-05
	003	0,0132	0,0048	-0,0095	-9,4419 E-06	2,6734 E-05	-3,1288 E-05
	004	-0,0046	-0,0008	-0,0827	-7,0428 E-07	-1,6532 E-05	1,5145 E-05
	005	-0,0045	-0,0024	0,0022	3,7773 E-06	-1,4023 E-05	1,5902 E-05
03776	001	0,0023	-0,0036	-0,0729	2,0915 E-06	-3,1796 E-06	3,3128 E-06
	002	0,0062	0,0055	-0,0054	-7,6437 E-06	2,2995 E-05	-2,2986 E-05
	003	0,0073	0,0064	-0,0063	-8,9327 E-06	2,6873 E-05	-2,6862 E-05
	004	-0,0020	-0,0021	-0,0838	-4,443 E-06	-1,7613 E-05	8,392 E-06
	005	-0,0019	-0,0036	0,0008	2,3638 E-06	-1,3669 E-05	1,1112 E-05
03777	001	0,0023	-0,0036	-0,0729	2,0915 E-06	-3,1796 E-06	3,3128 E-06
	002	0,0063	0,0055	-0,0055	-7,6437 E-06	2,2995 E-05	-2,2986 E-05
	003	0,0074	0,0064	-0,0064	-8,9327 E-06	2,6873 E-05	-2,6862 E-05
	004	-0,0020	-0,0021	-0,0837	-4,443 E-06	-1,7613 E-05	8,392 E-06
	005	-0,0020	-0,0036	0,0008	2,3638 E-06	-1,3669 E-05	1,1112 E-05
03778	001	0,0023	-0,0035	-0,0728	2,0915 E-06	-3,1796 E-06	3,3128 E-06
	002	0,0062	0,0050	-0,0059	-7,6437 E-06	2,2995 E-05	-2,2986 E-05
	003	0,0072	0,0059	-0,0069	-8,9327 E-06	2,6873 E-05	-2,6862 E-05
	004	-0,0020	-0,0019	-0,0834	-4,443 E-06	-1,7613 E-05	8,392 E-06
	005	-0,0019	-0,0034	0,0010	2,3638 E-06	-1,3669 E-05	1,1112 E-05
03779	001	0,0016	-0,0029	-0,0721	4,5677 E-06	-4,8673 E-06	9,4467 E-06
	002	0,0092	0,0037	-0,0079	-7,7927 E-06	2,4955 E-05	-2,5689 E-05
	003	0,0108	0,0043	-0,0092	-9,1068 E-06	2,9163 E-05	-3,0021 E-05
	004	-0,0030	-0,0011	-0,0830	-1,5144 E-06	-1,9517 E-05	9,15 E-06
	005	-0,0032	-0,0023	0,0020	3,1755 E-06	-1,4677 E-05	1,244 E-05
03780	001	0,0016	-0,0029	-0,0721	4,5677 E-06	-4,8673 E-06	9,4467 E-06
	002	0,0093	0,0037	-0,0080	-7,7927 E-06	2,4955 E-05	-2,5689 E-05
	003	0,0109	0,0043	-0,0093	-9,1068 E-06	2,9163 E-05	-3,0021 E-05
	004	-0,0030	-0,0011	-0,0829	-1,5144 E-06	-1,9517 E-05	9,15 E-06
	005	-0,0033	-0,0022	0,0021	3,1755 E-06	-1,4677 E-05	1,244 E-05
03781	001	0,0017	-0,0028	-0,0721	4,5677 E-06	-4,8673 E-06	9,4467 E-06
	002	0,0089	0,0033	-0,0082	-7,7927 E-06	2,4955 E-05	-2,5689 E-05
	003	0,0104	0,0038	-0,0096	-9,1068 E-06	2,9163 E-05	-3,0021 E-05
	004	-0,0029	-0,0010	-0,0826	-1,5144 E-06	-1,9517 E-05	9,15 E-06
	005	-0,0031	-0,0021	0,0022	3,1755 E-06	-1,4677 E-05	1,244 E-05
03782	001	0,0000	0,0000	-0,0707	2,6449 E-05	3,4155 E-05	-3,736 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0059	-1,466 E-05	1,4245 E-05	1,7561 E-07
	003	0,0000	0,0000	-0,0069	-1,7133 E-05	1,6647 E-05	2,0523 E-07
	004	0,0000	0,0000	-0,0822	1,4387 E-05	8,1098 E-06	-1,355 E-07
	005	0,0000	0,0000	0,0017	1,4078 E-05	1,2918 E-06	-1,4691 E-07
03783	001	0,0000	0,0000	-0,0707	2,6449 E-05	3,4155 E-05	-3,736 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0059	-1,466 E-05	1,4245 E-05	1,7561 E-07
	003	0,0000	0,0000	-0,0070	-1,7133 E-05	1,6647 E-05	2,0523 E-07
	004	0,0000	0,0000	-0,0822	1,4387 E-05	8,1098 E-06	-1,355 E-07
	005	0,0000	0,0000	0,0017	1,4078 E-05	1,2918 E-06	-1,4691 E-07

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
03784	001	0,0000	0,0000	-0,0715	2,6449 E-05	3,4155 E-05	-3,736 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0061	-1,466 E-05	1,4245 E-05	1,7561 E-07
	003	0,0000	0,0000	-0,0072	-1,7133 E-05	1,6647 E-05	2,0523 E-07
	004	0,0000	0,0000	-0,0824	1,4387 E-05	8,1098 E-06	-1,355 E-07
	005	0,0000	0,0000	0,0016	1,4078 E-05	1,2918 E-06	-1,4691 E-07
03785	001	0,0000	0,0000	-0,0734	1,2929 E-05	6,6949 E-06	-2,6945 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0069	-1,5076 E-05	1,5267 E-05	2,6606 E-07
	003	0,0000	0,0000	-0,0081	-1,7618 E-05	1,7841 E-05	3,1092 E-07
	004	0,0000	0,0000	-0,0829	1,013 E-05	-9,7605 E-07	-2,0533 E-07
	005	0,0000	0,0000	0,0012	1,3486 E-05	-1,0801 E-06	-1,9067 E-07
03786	001	0,0000	0,0000	-0,0725	8,5087 E-06	8,694 E-06	1,1026 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0095	-1,1674 E-05	1,4719 E-05	2,1066 E-07
	003	0,0000	0,0000	-0,0111	-1,3642 E-05	1,72 E-05	2,4618 E-07
	004	0,0000	0,0000	-0,0820	4,5383 E-06	1,104 E-06	1,1985 E-08
	005	0,0000	0,0000	0,0026	8,0975 E-06	8,9138 E-07	-6,7382 E-08
03787	001	0,0000	0,0000	-0,0708	1,681 E-05	3,431 E-05	-1,0798 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0085	-1,0754 E-05	2,0002 E-05	1,4336 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0100	-1,2567 E-05	2,3375 E-05	1,6753 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0817	5,7359 E-06	7,2783 E-06	-1,0203 E-09
	005	0,0000	0,0000	0,0029	7,578 E-06	-5,4473 E-07	3,7643 E-08
03788	001	0,0000	0,0000	-0,0700	1,681 E-05	3,431 E-05	-1,0798 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0083	-1,0754 E-05	2,0002 E-05	1,4336 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0097	-1,2567 E-05	2,3375 E-05	1,6753 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0815	5,7359 E-06	7,2783 E-06	-1,0203 E-09
	005	0,0000	0,0000	0,0029	7,578 E-06	-5,4473 E-07	3,7643 E-08
03789	001	0,0000	0,0000	-0,0700	1,681 E-05	3,431 E-05	-1,0798 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0084	-1,0754 E-05	2,0002 E-05	1,4336 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0098	-1,2567 E-05	2,3375 E-05	1,6753 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0815	5,7359 E-06	7,2783 E-06	-1,0203 E-09
	005	0,0000	0,0000	0,0030	7,578 E-06	-5,4473 E-07	3,7643 E-08
03790	001	0,0496	0,0015	-0,0845	-2,6664 E-06	8,5823 E-05	-2,2115 E-06
	002	-0,1645	-0,0014	0,0327	3,647 E-06	-2,8256 E-04	-2,5756 E-05
	003	-0,1922	-0,0017	0,0382	4,2619 E-06	-3,3021 E-04	-3,01 E-05
	004	0,0597	-0,0108	-0,0974	1,8724 E-05	1,0184 E-04	4,9499 E-05
	005	0,0708	-0,0139	-0,0145	2,3966 E-05	1,2095 E-04	6,1787 E-05
03791	001	0,0496	0,0015	-0,0862	-2,6664 E-06	8,5823 E-05	-2,2115 E-06
	002	-0,1645	-0,0019	0,0384	3,647 E-06	-2,8256 E-04	-2,5756 E-05
	003	-0,1922	-0,0023	0,0448	4,2619 E-06	-3,3021 E-04	-3,01 E-05
	004	0,0597	-0,0099	-0,0994	1,8724 E-05	1,0184 E-04	4,9499 E-05
	005	0,0708	-0,0126	-0,0170	2,3966 E-05	1,2095 E-04	6,1787 E-05
03792	001	0,0000	0,0000	-0,0684	-1,6141 E-06	3,6331 E-05	7,0298 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0122	-7,1668 E-06	5,0241 E-05	-7,5475 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0142	-8,3753 E-06	5,8713 E-05	-8,8202 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0814	-2,0237 E-06	1,2054 E-05	6,0413 E-08
	005	0,0000	0,0000	0,0043	-2,1453 E-07	-3,9222 E-06	6,4952 E-08
03793	001	0,0000	0,0000	-0,0684	-1,6141 E-06	3,6331 E-05	7,0298 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0122	-7,1668 E-06	5,0241 E-05	-7,5475 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0142	-8,3753 E-06	5,8713 E-05	-8,8202 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0814	-2,0237 E-06	1,2054 E-05	6,0413 E-08
	005	0,0000	0,0000	0,0043	-2,1453 E-07	-3,9222 E-06	6,4952 E-08
03794	001	0,0002	-0,0017	-0,0789	-7,9331 E-05	1,5296 E-05	-1,6145 E-06
	002	-0,0004	0,0094	0,0097	2,1906 E-05	-3,5693 E-06	1,5236 E-05
	003	-0,0004	0,0110	0,0113	2,56 E-05	-4,1712 E-06	1,7805 E-05
	004	-0,0008	-0,0070	-0,0951	-7,6094 E-05	1,3191 E-05	-5,6765 E-06
	005	-0,0008	-0,0082	-0,0101	-3,4806 E-05	5,0537 E-06	-7,9045 E-06
03795	001	0,0002	0,0049	-0,0790	7,0072 E-05	-1,3454 E-05	1,6695 E-06
	002	-0,0011	-0,0145	0,0085	-3,6856 E-06	8,1307 E-06	-1,0877 E-05
	003	-0,0013	-0,0169	0,0099	-4,3072 E-06	9,5018 E-06	-1,2711 E-05
	004	0,0014	0,0081	-0,0950	7,2667 E-05	-1,3808 E-05	5,9397 E-06
	005	0,0013	0,0103	-0,0096	2,7185 E-05	-8,5933 E-06	6,9532 E-06
03796	001	0,0003	-0,0005	-0,0735	-4,3837 E-05	8,7037 E-06	-1,5895 E-06
	002	0,0007	0,0089	0,0081	1,7009 E-05	-5,7619 E-06	1,5249 E-05
	003	0,0008	0,0104	0,0094	1,9878 E-05	-6,7335 E-06	1,7821 E-05
	004	-0,0010	-0,0057	-0,0896	-5,1387 E-05	9,2513 E-06	-5,6653 E-06
	005	-0,0013	-0,0075	-0,0073	-3,4045 E-05	6,4654 E-06	-7,8987 E-06
03797	001	0,0000	0,0000	-0,0695	1,7791 E-05	4,4123 E-05	-7,4186 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0109	-1,0034 E-05	4,0629 E-05	2,5269 E-07
	003	0,0000	0,0000	-0,0127	-1,1726 E-05	4,748 E-05	2,953 E-07
	004	0,0000	0,0000	-0,0812	5,2438 E-06	8,3412 E-06	-2,9179 E-07
	005	0,0000	0,0000	0,0040	6,893 E-06	-7,6625 E-06	-1,8025 E-07
03798	001	-0,0109	-0,0027	-0,0694	1,2828 E-05	-4,8818 E-05	-4,932 E-06
	002	0,0247	0,0014	-0,0112	-7,0665 E-06	6,4123 E-05	3,3011 E-05
	003	0,0289	0,0016	-0,0131	-8,2582 E-06	7,4936 E-05	3,8577 E-05
	004	-0,0111	-0,0001	-0,0825	1,3545 E-05	-6,6509 E-05	-1,6461 E-05
	005	-0,0131	-0,0001	0,0032	1,1665 E-05	-6,5403 E-05	-1,7846 E-05
03799	001	-0,0092	-0,0016	-0,0697	2,5302 E-06	-4,5892 E-05	1,6398 E-05
	002	0,0255	0,0014	-0,0124	-2,7901 E-06	5,5285 E-05	-1,9698 E-05
	003	0,0299	0,0017	-0,0145	-3,2606 E-06	6,4607 E-05	-2,302 E-05
	004	-0,0126	0,0005	-0,0816	-1,5988 E-06	-6,419 E-05	4,7567 E-06
	005	-0,0134	-0,0001	0,0043	-3,1325 E-07	-5,4976 E-05	1,1992 E-05
03800	001	-0,0092	-0,0016	-0,0697	2,5302 E-06	-4,5892 E-05	1,6398 E-05
	002	0,0255	0,0014	-0,0124	-2,7901 E-06	5,5285 E-05	-1,9698 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	003	0,0299	0,0017	-0,0145	-3,2606 E-06	6,4607 E-05	-2,302 E-05
	004	-0,0126	0,0005	-0,0816	-1,5988 E-06	-6,419 E-05	4,7567 E-06
	005	-0,0134	-0,0001	0,0043	-3,1325 E-07	-5,4976 E-05	1,1992 E-05
03801	001	0,0000	0,0000	-0,0685	2,7471 E-06	3,6704 E-05	4,2293 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0119	-1,2816 E-06	5,0567 E-05	-4,1115 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0139	-1,4978 E-06	5,9093 E-05	-4,8048 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0813	-7,2738 E-07	8,5795 E-06	1,2818 E-08
	005	0,0000	0,0000	0,0043	-3,6504 E-07	-7,9671 E-06	1,7323 E-08
03802	001	0,0000	0,0000	-0,0685	2,7471 E-06	3,6704 E-05	4,2293 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0119	-1,2816 E-06	5,0567 E-05	-4,1115 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0139	-1,4978 E-06	5,9093 E-05	-4,8048 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0813	-7,2738 E-07	8,5795 E-06	1,2818 E-08
	005	0,0000	0,0000	0,0043	-3,6504 E-07	-7,9671 E-06	1,7323 E-08
03803	001	-0,0046	-0,0012	-0,0697	2,7634 E-06	-4,8656 E-05	1,3389 E-05
	002	0,0201	0,0011	-0,0124	-2,8857 E-06	5,4189 E-05	-1,4127 E-05
	003	0,0235	0,0013	-0,0145	-3,3724 E-06	6,3326 E-05	-1,651 E-05
	004	-0,0062	0,0004	-0,0816	-1,1762 E-06	-6,5829 E-05	1,9659 E-06
	005	-0,0080	0,0000	0,0043	1,7283 E-07	-5,324 E-05	5,1927 E-06
03804	001	-0,0046	-0,0012	-0,0697	2,7634 E-06	-4,8656 E-05	1,3389 E-05
	002	0,0201	0,0011	-0,0124	-2,8857 E-06	5,4189 E-05	-1,4127 E-05
	003	0,0235	0,0013	-0,0145	-3,3724 E-06	6,3326 E-05	-1,651 E-05
	004	-0,0062	0,0004	-0,0816	-1,1762 E-06	-6,5829 E-05	1,9659 E-06
	005	-0,0080	0,0000	0,0043	1,7283 E-07	-5,324 E-05	5,1927 E-06
03805	001	0,0000	0,0000	-0,0683	-2,0399 E-05	5,4282 E-05	9,7821 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0118	5,2058 E-06	4,18 E-05	-3,3857 E-07
	003	0,0000	0,0000	-0,0138	6,0836 E-06	4,8848 E-05	-3,9566 E-07
	004	0,0000	0,0000	-0,0819	-1,757 E-05	2,7921 E-05	6,7704 E-07
	005	0,0000	0,0000	0,0037	-1,4205 E-05	9,0731 E-06	4,9474 E-07
03806	001	0,0000	0,0000	-0,0684	-2,0399 E-05	5,4282 E-05	9,7821 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0118	5,2058 E-06	4,18 E-05	-3,3857 E-07
	003	0,0000	0,0000	-0,0138	6,0836 E-06	4,8848 E-05	-3,9566 E-07
	004	0,0000	0,0000	-0,0819	-1,757 E-05	2,7921 E-05	6,7704 E-07
	005	0,0000	0,0000	0,0037	-1,4205 E-05	9,0731 E-06	4,9474 E-07
03807	001	0,0479	0,0013	-0,0852	-2,4468 E-06	8,2645 E-05	1,0874 E-05
	002	-0,1563	-0,0016	0,0339	-3,3805 E-06	-2,6625 E-04	-1,6809 E-05
	003	-0,1827	-0,0019	0,0396	-3,9507 E-06	-3,1115 E-04	-1,9643 E-05
	004	0,0456	-0,0110	-0,0943	1,9128 E-05	7,9184 E-05	6,3367 E-05
	005	0,0534	-0,0141	-0,0105	2,4466 E-05	9,2745 E-05	7,8523 E-05
03808	001	0,0000	0,0000	-0,0833	-3,4227 E-06	9,0285 E-05	1,0941 E-08
	002	0,0000	0,0000	0,0318	4,8657 E-06	-2,8723 E-04	-7,7078 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0372	5,6861 E-06	-3,3566 E-04	-9,0073 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0971	1,4219 E-05	1,0544 E-04	3,4782 E-08
	005	0,0000	0,0000	-0,0142	1,8428 E-05	1,2497 E-04	3,8531 E-08
03809	001	0,0000	0,0000	-0,0851	-3,4227 E-06	9,0285 E-05	1,0941 E-08
	002	0,0000	0,0000	0,0376	4,8657 E-06	-2,8723 E-04	-7,7078 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0439	5,6861 E-06	-3,3566 E-04	-9,0073 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0992	1,4219 E-05	1,0544 E-04	3,4782 E-08
	005	0,0000	0,0000	-0,0167	1,8428 E-05	1,2497 E-04	3,8531 E-08
03810	001	0,0000	0,0000	-0,0841	-8,4415 E-07	8,1791 E-05	-9,9936 E-08
	002	0,0000	0,0000	0,0335	6,7734 E-06	-2,6574 E-04	1,329 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0392	7,9156 E-06	-3,1056 E-04	1,5533 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0942	1,7461 E-05	7,8376 E-05	-1,1483 E-07
	005	0,0000	0,0000	-0,0104	2,1421 E-05	9,2478 E-05	-1,2641 E-07
03811	001	0,0000	0,0000	-0,0828	-2,401 E-06	7,4378 E-05	8,8558 E-08
	002	0,0000	0,0000	0,0318	1,6175 E-06	-2,6352 E-04	-1,0211 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0372	1,8901 E-06	-3,0795 E-04	-1,1933 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,1033	1,9741 E-05	1,2918 E-04	-1,4298 E-08
	005	0,0000	0,0000	-0,0220	2,487 E-05	1,5502 E-04	-2,608 E-08
03812	001	-0,0056	-0,0013	-0,0694	6,847 E-06	-5,106 E-05	8,8317 E-06
	002	0,0208	0,0012	-0,0125	-3,8908 E-06	5,8513 E-05	-2,2132 E-06
	003	0,0244	0,0014	-0,0146	-4,5469 E-06	6,8379 E-05	-2,5866 E-06
	004	-0,0060	0,0005	-0,0817	4,3095 E-06	-6,8603 E-05	-3,7469 E-06
	005	-0,0081	0,0001	0,0042	3,5274 E-06	-5,9527 E-05	-2,2912 E-06
03813	001	-0,0056	-0,0013	-0,0694	6,847 E-06	-5,106 E-05	8,8317 E-06
	002	0,0208	0,0012	-0,0125	-3,8908 E-06	5,8513 E-05	-2,2132 E-06
	003	0,0244	0,0014	-0,0146	-4,5469 E-06	6,8379 E-05	-2,5866 E-06
	004	-0,0060	0,0005	-0,0817	4,3095 E-06	-6,8603 E-05	-3,7469 E-06
	005	-0,0081	0,0001	0,0042	3,5274 E-06	-5,9527 E-05	-2,2912 E-06
03814	001	-0,0061	-0,0014	-0,0694	1,2717 E-05	-4,6879 E-05	-7,2646 E-06
	002	0,0185	0,0007	-0,0112	-7,0531 E-06	6,2315 E-05	3,6342 E-05
	003	0,0216	0,0008	-0,0131	-8,2424 E-06	7,2823 E-05	4,247 E-05
	004	-0,0045	0,0013	-0,0825	1,3303 E-05	-6,4684 E-05	-1,6922 E-05
	005	-0,0067	0,0010	0,0032	1,1841 E-05	-6,4543 E-05	-1,8151 E-05
03815	001	0,0000	0,0000	-0,0685	-2,2503 E-06	3,9329 E-05	2,3806 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0118	8,9987 E-06	-1,114 E-04	-1,6914 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0138	1,0516 E-05	-1,3018 E-04	-1,9767 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0815	-4,4028 E-06	3,109 E-05	5,8401 E-09
	005	0,0000	0,0000	0,0042	-4,7293 E-06	4,0007 E-05	-1,7999 E-10
03816	001	0,0000	0,0000	-0,0685	-2,2503 E-06	3,9329 E-05	2,3806 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0118	8,9987 E-06	-1,114 E-04	-1,6914 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0138	1,0516 E-05	-1,3018 E-04	-1,9767 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0815	-4,4028 E-06	3,109 E-05	5,8401 E-09

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	0,0000	0,0000	0,0042	-4,7293 E-06	4,0007 E-05	-1,7999 E-10
03817	001	0,0000	0,0000	-0,0685	6,8381 E-07	3,4009 E-05	2,3795 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0112	-9,3263 E-06	-1,1649 E-04	1,1632 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0131	-1,0899 E-05	-1,3613 E-04	1,3593 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0816	1,5674 E-06	3,7652 E-05	1,0356 E-08
	005	0,0000	0,0000	0,0040	3,2814 E-06	4,7092 E-05	1,2283 E-09
03818	001	0,0000	0,0000	-0,0685	6,8381 E-07	3,4009 E-05	2,3795 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0112	-9,3263 E-06	-1,1649 E-04	1,1632 E-08
	003	0,0000	0,0000	-0,0131	-1,0899 E-05	-1,3613 E-04	1,3593 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0816	1,5674 E-06	3,7652 E-05	1,0356 E-08
	005	0,0000	0,0000	0,0040	3,2814 E-06	4,7092 E-05	1,2283 E-09
03819	001	0,0021	-0,0036	-0,0728	2,127 E-06	1,6194 E-07	3,2139 E-06
	002	0,0081	0,0054	-0,0060	-5,1964 E-06	2,2417 E-05	-2,1658 E-05
	003	0,0095	0,0064	-0,0070	-6,0726 E-06	2,6197 E-05	-2,531 E-05
	004	-0,0031	-0,0017	-0,0837	-4,7082 E-06	-1,4125 E-05	7,1695 E-06
	005	-0,0029	-0,0034	0,0010	-1,3976 E-06	-1,1868 E-05	1,0025 E-05
03820	001	0,0022	-0,0035	-0,0727	3,2538 E-06	-8,0819 E-06	4,0822 E-06
	002	0,0070	0,0051	-0,0060	-8,3527 E-06	2,3504 E-05	-2,252 E-05
	003	0,0081	0,0060	-0,0070	-9,7613 E-06	2,7467 E-05	-2,6317 E-05
	004	-0,0023	-0,0019	-0,0836	-3,403 E-06	-2,1795 E-05	8,4257 E-06
	005	-0,0023	-0,0033	0,0011	4,0152 E-06	-1,4614 E-05	1,0847 E-05
03821	001	0,0018	-0,0031	-0,0723	1,1389 E-06	-7,0144 E-06	7,6312 E-06
	002	0,0085	0,0041	-0,0073	-6,1485 E-06	2,5138 E-05	-2,4412 E-05
	003	0,0099	0,0048	-0,0086	-7,1854 E-06	2,9376 E-05	-2,8529 E-05
	004	-0,0028	-0,0013	-0,0831	-4,6967 E-06	-2,1336 E-05	9,0504 E-06
	005	-0,0029	-0,0026	0,0018	1,2201 E-06	-1,4549 E-05	1,2718 E-05
03822	001	0,0017	-0,0033	-0,0724	7,5783 E-06	-2,264 E-06	8,3706 E-06
	002	0,0097	0,0045	-0,0073	-9,7769 E-06	2,3952 E-05	-2,4221 E-05
	003	0,0113	0,0052	-0,0085	-1,1426 E-05	2,7991 E-05	-2,8305 E-05
	004	-0,0036	-0,0012	-0,0832	1,7056 E-06	-1,6647 E-05	9,8316 E-06
	005	-0,0036	-0,0027	0,0017	7,1748 E-06	-1,5146 E-05	1,2761 E-05
03823	001	0,0000	0,0000	-0,0239	1,2883 E-05	2,1279 E-06	2,3889 E-09
	002	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3826 E-06	-3,2701 E-07	2,788 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-1,6158 E-06	-3,8216 E-07	3,2582 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	6,4439 E-06	1,1278 E-06	4,3339 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	2,1774 E-06	4,2863 E-07	-2,0941 E-10
03824	001	0,0000	0,0000	-0,0240	1,1594 E-05	6,5271 E-06	-4,2182 E-12
	002	0,0000	0,0000	0,0002	-1,1967 E-06	-7,4381 E-07	1,4895 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3986 E-06	-8,6926 E-07	1,7407 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	5,5607 E-06	3,1334 E-06	-2,3216 E-11
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	1,8954 E-06	1,1316 E-06	-1,0372 E-10
03825	001	0,0000	0,0000	-0,0240	8,676 E-06	1,0114 E-05	2,2442 E-10
	002	0,0000	0,0000	0,0002	-8,1076 E-07	-1,0042 E-06	1,1874 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-9,475 E-07	-1,1736 E-06	1,3876 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	4,1914 E-06	4,7255 E-06	2,4261 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3596 E-06	1,6639 E-06	-9,3437 E-11
03826	001	0,0000	0,0000	-0,0240	4,5219 E-06	1,2258 E-05	-1,3687 E-09
	002	0,0000	0,0000	0,0002	-3,8323 E-07	-1,0986 E-06	2,2058 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-4,4787 E-07	-1,2839 E-06	2,5776 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	2,4202 E-06	6,0063 E-06	4,6883 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	6,9312 E-07	1,9757 E-06	-1,7787 E-10
03827	001	0,0000	0,0000	-0,0240	-5,1928 E-08	1,3095 E-05	-1,5035 E-09
	002	0,0000	0,0000	0,0002	3,3791 E-09	-1,1159 E-06	7,0193 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0002	3,9483 E-09	-1,3041 E-06	8,2024 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	-6,5661 E-08	6,6817 E-06	-9,3575 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,95 E-08	2,0822 E-06	-9,5629 E-11
03828	001	0,0000	0,0000	-0,0240	-4,4459 E-06	1,2303 E-05	1,3705 E-09
	002	0,0000	0,0000	0,0002	3,8922 E-07	-1,1021 E-06	-2,0629 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	4,5486 E-07	-1,2879 E-06	-2,4107 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	-2,3657 E-06	6,1796 E-06	2,6789 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	-7,3218 E-07	1,9871 E-06	6,4995 E-11
03829	001	0,0000	0,0000	-0,0240	-8,4206 E-06	1,0309 E-05	1,6373 E-09
	002	0,0000	0,0000	0,0002	8,133 E-07	-1,0193 E-06	-2,1726 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	9,5046 E-07	-1,1912 E-06	-2,5388 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	-4,188 E-06	4,9312 E-06	3,4766 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,4021 E-06	1,6782 E-06	9,04 E-11
03830	001	0,0000	0,0000	-0,0240	-1,1604 E-05	6,6241 E-06	-2,1045 E-11
	002	0,0000	0,0000	0,0002	1,2166 E-06	-7,5166 E-07	-2,2447 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	1,4218 E-06	-8,7843 E-07	-2,6232 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	-5,5837 E-06	3,2535 E-06	2,9797 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,9337 E-06	1,1347 E-06	1,0543 E-10
03831	001	0,0000	0,0000	-0,0240	-1,3033 E-05	2,0772 E-06	-4,357 E-10
	002	0,0000	0,0000	0,0002	1,4119 E-06	-3,2165 E-07	-1,3657 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	1,65 E-06	-3,7589 E-07	-1,596 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	-6,4302 E-06	1,0755 E-06	6,6205 E-12
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,186 E-06	4,2268 E-07	6,4822 E-11
03832	001	0,0000	0,0000	-0,0240	-1,296 E-05	-2,3498 E-06	1,9807 E-10
	002	0,0000	0,0000	0,0002	1,2635 E-06	1,0259 E-07	-1,941 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	1,4766 E-06	1,1989 E-07	-2,2682 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	-6,4159 E-06	-1,148 E-06	-7,4482 E-11
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,0541 E-06	-2,9525 E-07	3,7756 E-11
03833	001	0,0000	0,0000	-0,0240	-1,1264 E-05	-6,5726 E-06	-3,8261 E-10

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	0,0000	0,0000	0,0002	7,8633 E-07	2,7494 E-07	8,4309 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0002	9,1895 E-07	3,2132 E-07	9,8525 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	-5,3932 E-06	-2,9546 E-06	2,0531 E-11
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,5632 E-06	-7,8986 E-07	-6,0353 E-11
03834	001	0,0000	0,0000	-0,0239	-7,929 E-06	-9,7878 E-06	-9,549 E-10
	002	0,0000	0,0000	0,0002	2,4648 E-07	4,2024 E-08	1,7784 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	2,8807 E-07	4,9136 E-08	2,0782 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	-3,7528 E-06	-4,5058 E-06	-2,6162 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	-9,2978 E-07	-9,4305 E-07	-1,0125 E-10
03835	001	0,0000	0,0000	-0,0240	-4,4274 E-06	-1,1603 E-05	9,3215 E-10
	002	0,0000	0,0000	0,0002	-3,9423 E-08	-3,9826 E-07	1,5854 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-4,606 E-08	-4,6539 E-07	1,8528 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	-2,1349 E-06	-5,3306 E-06	6,0807 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,9165 E-07	-8,8538 E-07	-2,4942 E-11
03836	001	0,0000	0,0000	-0,0240	1,2244 E-07	-1,2539 E-05	-1,6745 E-10
	002	0,0000	0,0000	0,0002	1,2381 E-08	-6,1837 E-07	-3,3279 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0002	1,4469 E-08	-7,2261 E-07	-3,8892 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	1,1324 E-07	-5,8798 E-06	-7,144 E-11
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,3357 E-08	-8,8915 E-07	1,3404 E-10
03837	001	0,0000	0,0000	-0,0240	4,2801 E-06	-1,1996 E-05	5,9494 E-10
	002	0,0000	0,0000	0,0002	3,3627 E-08	-3,7302 E-07	-2,1326 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	3,9286 E-08	-4,3589 E-07	-2,4922 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	2,1477 E-06	-5,739 E-06	1,1074 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	4,3137 E-07	-1,0494 E-06	2,3936 E-10
03838	001	0,0000	0,0000	-0,0239	8,5042 E-06	-9,7089 E-06	-1,0832 E-09
	002	0,0000	0,0000	0,0002	-2,5067 E-07	7,8543 E-08	-2,6065 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-2,9296 E-07	9,1814 E-08	-3,046 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	4,3369 E-06	-4,6398 E-06	-8,6162 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	1,039 E-06	-1,1403 E-06	2,3858 E-10
03839	001	0,0000	0,0000	-0,0239	1,1266 E-05	-6,8327 E-06	5,7606 E-10
	002	0,0000	0,0000	0,0002	-8,0311 E-07	2,8344 E-07	-1,5165 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-9,3857 E-07	3,3126 E-07	-1,7726 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	5,5316 E-06	-3,1511 E-06	-4,5897 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	1,6939 E-06	-8,9216 E-07	1,4874 E-11
03840	001	0,0000	0,0000	-0,0239	1,2991 E-05	-2,0914 E-06	-1,0483 E-09
	002	0,0000	0,0000	0,0002	-1,251 E-06	8,8438 E-08	6,7877 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-1,462 E-06	1,0336 E-07	7,932 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0748	6,2763 E-06	-1,1291 E-06	1,4073 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	2,1146 E-06	-3,1342 E-07	-2,8559 E-11
03841	001	0,0000	0,0038	-0,0790	7,0072 E-05	-1,3454 E-05	1,6695 E-06
	002	-0,0010	-0,0144	0,0085	-3,6856 E-06	8,1307 E-06	-1,0877 E-05
	003	-0,0012	-0,0168	0,0099	-4,3072 E-06	9,5018 E-06	-1,2711 E-05
	004	0,0012	0,0070	-0,0950	7,2667 E-05	-1,3808 E-05	5,9397 E-06
	005	0,0012	0,0099	-0,0096	2,7185 E-05	-8,5933 E-06	6,9532 E-06
03842	001	-0,0004	0,0036	-0,0781	6,3553 E-05	-4,0187 E-05	-4,6494 E-06
	002	-0,0008	-0,0153	0,0049	3,4294 E-06	1,3482 E-05	8,9454 E-06
	003	-0,0010	-0,0179	0,0057	4,0075 E-06	1,5756 E-05	1,0454 E-05
	004	0,0021	0,0079	-0,0939	6,0009 E-05	-4,0158 E-05	-2,9989 E-07
	005	0,0022	0,0106	-0,0077	1,8428 E-05	-1,9181 E-05	-2,3079 E-06
03843	001	-0,0023	0,0017	-0,0769	5,3274 E-05	-6,7469 E-05	-1,1049 E-05
	002	0,0046	-0,0103	-0,0004	-7,3638 E-06	3,2478 E-05	3,4663 E-05
	003	0,0054	-0,0120	-0,0004	-8,6057 E-06	3,7954 E-05	4,0507 E-05
	004	0,0011	0,0064	-0,0919	4,6532 E-05	-6,5129 E-05	-1,1025 E-05
	005	0,0005	0,0081	-0,0047	1,7665 E-05	-3,4348 E-05	-1,6112 E-05
03844	001	-0,0056	-0,0005	-0,0771	4,45 E-05	-1,0531 E-04	-7,7784 E-06
	002	0,0165	-0,0032	-0,0047	-1,4584 E-05	7,9523 E-05	3,7273 E-05
	003	0,0193	-0,0037	-0,0055	-1,7043 E-05	9,2932 E-05	4,3558 E-05
	004	-0,0035	0,0034	-0,0902	3,2669 E-05	-9,8237 E-05	-1,6798 E-05
	005	-0,0057	0,0038	-0,0025	1,602 E-05	-6,5542 E-05	-2,1289 E-05
03845	001	-0,0045	-0,0023	-0,0762	-6,0344 E-06	-9,8293 E-05	1,3405 E-05
	002	0,0201	0,0021	-0,0078	3,6922 E-06	6,3304 E-05	-1,4378 E-05
	003	0,0235	0,0025	-0,0092	4,3149 E-06	7,3978 E-05	-1,6803 E-05
	004	-0,0061	0,0003	-0,0885	-7,5012 E-06	-9,6455 E-05	1,9861 E-06
	005	-0,0079	-0,0004	0,0002	-6,6538 E-06	-5,1596 E-05	5,2167 E-06
03846	001	0,0010	-0,0036	-0,0755	-2,1536 E-05	-6,1498 E-05	1,2375 E-05
	002	0,0107	0,0054	-0,0065	-2,0408 E-06	2,915 E-05	-2,9445 E-05
	003	0,0125	0,0063	-0,0075	-2,385 E-06	3,4065 E-05	-3,441 E-05
	004	-0,0035	-0,0017	-0,0870	-2,4505 E-05	-6,5666 E-05	1,0223 E-05
	005	-0,0039	-0,0031	0,0009	-3,9022 E-06	-2,0573 E-05	1,3954 E-05
03847	001	0,0023	-0,0037	-0,0774	-3,6668 E-05	-5,3542 E-05	-1,2616 E-06
	002	0,0036	0,0100	-0,0004	-3,0749 E-06	2,7716 E-05	-2,7368 E-05
	003	0,0042	0,0117	-0,0005	-3,5935 E-06	3,2389 E-05	-3,1982 E-05
	004	-0,0013	-0,0042	-0,0898	-3,723 E-05	-6,3544 E-05	1,2102 E-05
	005	-0,0009	-0,0064	-0,0030	-4,167 E-06	-3,0472 E-05	1,581 E-05
03848	001	0,0014	-0,0028	-0,0788	-6,3947 E-05	-4,0354 E-05	-4,9594 E-06
	002	-0,0008	0,0144	0,0052	-9,5223 E-07	1,4877 E-05	-8,2845 E-06
	003	-0,0009	0,0169	0,0061	-1,1126 E-06	1,7386 E-05	-9,6813 E-06
	004	0,0003	-0,0068	-0,0928	-6,3032 E-05	-4,4268 E-05	5,1146 E-06
	005	0,0009	-0,0096	-0,0070	-2,1126 E-05	-2,23 E-05	5,5265 E-06
03849	001	0,0007	-0,0014	-0,0792	-7,8697 E-05	-1,4252 E-05	-3,7742 E-06
	002	-0,0009	0,0137	0,0086	5,9899 E-06	8,0759 E-06	9,477 E-06
	003	-0,0010	0,0160	0,0101	7,0003 E-06	9,4378 E-06	1,1075 E-05

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	004	0,0000	-0,0073	-0,0944	-7,2632 E-05	-1,6482 E-05	-2,0766 E-06
	005	0,0003	-0,0099	-0,0092	-2,6976 E-05	-9,607 E-06	-3,845 E-06
03850	001	0,0004	-0,0005	-0,0789	-7,9331 E-05	1,5296 E-05	-1,6145 E-06
	002	-0,0004	0,0091	0,0097	2,1906 E-05	-3,5693 E-06	1,5236 E-05
	003	-0,0005	0,0106	0,0113	2,56 E-05	-4,1712 E-06	1,7805 E-05
	004	-0,0006	-0,0058	-0,0951	-7,6094 E-05	1,3191 E-05	-5,6765 E-06
	005	-0,0007	-0,0077	-0,0101	-3,4806 E-05	5,0537 E-06	-7,9045 E-06
03851	001	0,0004	-0,0005	-0,0788	-7,9331 E-05	1,5296 E-05	-1,6145 E-06
	002	-0,0004	0,0090	0,0096	2,1906 E-05	-3,5693 E-06	1,5236 E-05
	003	-0,0005	0,0105	0,0113	2,56 E-05	-4,1712 E-06	1,7805 E-05
	004	-0,0006	-0,0058	-0,0950	-7,6094 E-05	1,3191 E-05	-5,6765 E-06
	005	-0,0007	-0,0076	-0,0101	-3,4806 E-05	5,0537 E-06	-7,9045 E-06
03852	001	0,0003	-0,0002	-0,0784	-6,8754 E-05	4,0744 E-05	-1,6518 E-08
	002	-0,0010	0,0045	0,0088	3,0834 E-05	-2,2203 E-05	1,065 E-05
	003	-0,0011	0,0052	0,0103	3,6033 E-05	-2,5948 E-05	1,2446 E-05
	004	-0,0009	-0,0038	-0,0947	-7,0461 E-05	4,2045 E-05	-4,7979 E-06
	005	-0,0011	-0,0049	-0,0098	-3,6848 E-05	2,3021 E-05	-6,0661 E-06
03853	001	0,0001	-0,0002	-0,0781	-5,0708 E-05	6,2043 E-05	4,0654 E-07
	002	-0,0016	0,0019	0,0072	2,6204 E-05	-3,852 E-05	3,878 E-06
	003	-0,0019	0,0022	0,0084	3,0623 E-05	-4,5016 E-05	4,532 E-06
	004	-0,0009	-0,0022	-0,0941	-5,3933 E-05	6,7691 E-05	-2,2141 E-06
	005	-0,0013	-0,0029	-0,0091	-2,9373 E-05	3,8702 E-05	-2,6489 E-06
03854	001	-0,0001	-0,0001	-0,0780	-2,7469 E-05	7,5372 E-05	-1,9719 E-07
	002	-0,0016	0,0008	0,0058	1,385 E-05	-4,6878 E-05	4,7712 E-07
	003	-0,0019	0,0009	0,0068	1,6185 E-05	-5,4783 E-05	5,5761 E-07
	004	-0,0010	-0,0011	-0,0935	-2,8915 E-05	8,3525 E-05	-6,4786 E-07
	005	-0,0016	-0,0014	-0,0084	-1,5607 E-05	4,8005 E-05	-7,6425 E-07
03855	001	0,0001	0,0000	-0,0780	-3,7113 E-07	8,0757 E-05	-9,8458 E-07
	002	-0,0015	0,0001	0,0052	-9,7375 E-08	-4,9055 E-05	2,4241 E-07
	003	-0,0017	0,0001	0,0061	-1,1379 E-07	-5,7327 E-05	2,8329 E-07
	004	-0,0011	-0,0002	-0,0931	5,2819 E-07	8,858 E-05	-4,0601 E-07
	005	-0,0017	-0,0002	-0,0080	3,8182 E-07	5,0872 E-05	-3,4545 E-07
03856	001	0,0005	0,0001	-0,0782	2,7485 E-05	7,7251 E-05	-6,5542 E-07
	002	-0,0017	-0,0007	0,0057	-1,4137 E-05	-4,7253 E-05	-1,2313 E-07
	003	-0,0020	-0,0008	0,0067	-1,6521 E-05	-5,5221 E-05	-1,4392 E-07
	004	-0,0008	0,0006	-0,0932	2,995 E-05	8,4064 E-05	-3,6551 E-07
	005	-0,0014	0,0011	-0,0082	1,6438 E-05	4,849 E-05	-4,8567 E-08
03857	001	0,0006	0,0004	-0,0786	5,1578 E-05	6,3388 E-05	1,1963 E-06
	002	-0,0018	-0,0018	0,0071	-2,6688 E-05	-3,8984 E-05	-3,8641 E-06
	003	-0,0021	-0,0021	0,0083	-3,1189 E-05	-4,5558 E-05	-4,5157 E-06
	004	-0,0003	0,0014	-0,0936	5,5861 E-05	6,9311 E-05	7,9069 E-07
	005	-0,0009	0,0023	-0,0088	3,0648 E-05	3,9935 E-05	1,6445 E-06
03858	001	0,0003	0,0012	-0,0790	6,762 E-05	3,9827 E-05	3,6481 E-06
	002	-0,0011	-0,0044	0,0088	-3,109 E-05	-2,2308 E-05	-1,129 E-05
	003	-0,0013	-0,0052	0,0102	-3,6333 E-05	-2,6069 E-05	-1,3194 E-05
	004	0,0000	0,0027	-0,0943	7,3613 E-05	4,4617 E-05	3,8708 E-06
	005	-0,0005	0,0042	-0,0096	3,8831 E-05	2,4643 E-05	5,5752 E-06
03859	001	0,0000	0,0026	-0,0791	7,2765 E-05	1,2198 E-05	4,5457 E-06
	002	-0,0005	-0,0093	0,0096	-2,1467 E-05	-3,2108 E-06	-1,6425 E-05
	003	-0,0006	-0,0109	0,0112	-2,5087 E-05	-3,7523 E-06	-1,9194 E-05
	004	0,0004	0,0047	-0,0949	7,887 E-05	1,4481 E-05	6,6799 E-06
	005	0,0000	0,0070	-0,0101	3,7155 E-05	6,3609 E-06	8,7781 E-06
03860	001	0,0000	0,0038	-0,0789	7,0072 E-05	-1,3454 E-05	1,6695 E-06
	002	-0,0010	-0,0143	0,0085	-3,6856 E-06	8,1307 E-06	-1,0877 E-05
	003	-0,0011	-0,0168	0,0100	-4,3072 E-06	9,5018 E-06	-1,2711 E-05
	004	0,0012	0,0070	-0,0949	7,2667 E-05	-1,3808 E-05	5,9397 E-06
	005	0,0012	0,0099	-0,0096	2,7185 E-05	-8,5933 E-06	6,9532 E-06
03861	001	0,0023	-0,0037	-0,0774	-3,6668 E-05	-5,3542 E-05	-1,2616 E-06
	002	0,0036	0,0100	-0,0004	-3,0749 E-06	2,7716 E-05	-2,7368 E-05
	003	0,0042	0,0117	-0,0005	-3,5935 E-06	3,2389 E-05	-3,1982 E-05
	004	-0,0013	-0,0042	-0,0898	-3,723 E-05	-6,3544 E-05	1,2102 E-05
	005	-0,0009	-0,0064	-0,0030	-4,167 E-06	-3,0472 E-05	1,581 E-05
03862	001	0,0014	-0,0028	-0,0788	-6,3947 E-05	-4,0354 E-05	-4,9594 E-06
	002	-0,0008	0,0144	0,0052	-9,5223 E-07	1,4877 E-05	-8,2845 E-06
	003	-0,0009	0,0169	0,0061	-1,1126 E-06	1,7386 E-05	-9,6813 E-06
	004	0,0003	-0,0068	-0,0928	-6,3032 E-05	-4,4268 E-05	5,1146 E-06
	005	0,0009	-0,0096	-0,0070	-2,1126 E-05	-2,23 E-05	5,5265 E-06
03863	001	0,0007	-0,0014	-0,0792	-7,8697 E-05	-1,4252 E-05	-3,7742 E-06
	002	-0,0009	0,0137	0,0086	5,9899 E-06	8,0759 E-06	9,477 E-06
	003	-0,0010	0,0160	0,0101	7,0003 E-06	9,4378 E-06	1,1075 E-05
	004	0,0000	-0,0073	-0,0944	-7,2632 E-05	-1,6482 E-05	-2,0766 E-06
	005	0,0003	-0,0099	-0,0092	-2,6976 E-05	-9,607 E-06	-3,845 E-06
03864	001	0,0004	-0,0005	-0,0789	-7,9331 E-05	1,5296 E-05	-1,6145 E-06
	002	-0,0004	0,0091	0,0097	2,1906 E-05	-3,5693 E-06	1,5236 E-05
	003	-0,0005	0,0106	0,0113	2,56 E-05	-4,1712 E-06	1,7805 E-05
	004	-0,0006	-0,0058	-0,0951	-7,6094 E-05	1,3191 E-05	-5,6765 E-06
	005	-0,0007	-0,0077	-0,0101	-3,4806 E-05	5,0537 E-06	-7,9045 E-06
03865	001	0,0004	-0,0005	-0,0788	-7,9331 E-05	1,5296 E-05	-1,6145 E-06
	002	-0,0004	0,0090	0,0096	2,1906 E-05	-3,5693 E-06	1,5236 E-05
	003	-0,0005	0,0105	0,0113	2,56 E-05	-4,1712 E-06	1,7805 E-05
	004	-0,0006	-0,0058	-0,0950	-7,6094 E-05	1,3191 E-05	-5,6765 E-06
	005	-0,0007	-0,0076	-0,0101	-3,4806 E-05	5,0537 E-06	-7,9045 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
03866	001	0,0003	-0,0002	-0,0784	-6,8754 E-05	4,0744 E-05	-1,6518 E-08
	002	-0,0010	0,0045	0,0088	3,0834 E-05	-2,2203 E-05	1,065 E-05
	003	-0,0011	0,0052	0,0103	3,6033 E-05	-2,5948 E-05	1,2446 E-05
	004	-0,0009	-0,0038	-0,0947	-7,0461 E-05	4,2045 E-05	-4,7979 E-06
	005	-0,0011	-0,0049	-0,0098	-3,6848 E-05	2,3021 E-05	-6,0661 E-06
03867	001	0,0001	-0,0002	-0,0781	-5,0708 E-05	6,2043 E-05	4,0654 E-07
	002	-0,0016	0,0019	0,0072	2,6204 E-05	-3,852 E-05	3,878 E-06
	003	-0,0019	0,0022	0,0084	3,0623 E-05	-4,5016 E-05	4,532 E-06
	004	-0,0009	-0,0022	-0,0941	-5,3933 E-05	6,7691 E-05	-2,2141 E-06
	005	-0,0013	-0,0029	-0,0091	-2,9373 E-05	3,8702 E-05	-2,6489 E-06
03868	001	-0,0001	-0,0001	-0,0780	-2,7469 E-05	7,5372 E-05	-1,9719 E-07
	002	-0,0016	0,0008	0,0058	1,385 E-05	-4,6878 E-05	4,7712 E-07
	003	-0,0019	0,0009	0,0068	1,6185 E-05	-5,4783 E-05	5,5761 E-07
	004	-0,0010	-0,0011	-0,0935	-2,8915 E-05	8,3525 E-05	-6,4786 E-07
	005	-0,0016	-0,0014	-0,0084	-1,5607 E-05	4,8005 E-05	-7,6425 E-07
03869	001	0,0001	0,0000	-0,0780	-3,7113 E-07	8,0757 E-05	-9,8458 E-07
	002	-0,0015	0,0001	0,0052	-9,7375 E-08	-4,9055 E-05	2,4241 E-07
	003	-0,0017	0,0001	0,0061	-1,1379 E-07	-5,7327 E-05	2,8329 E-07
	004	-0,0011	-0,0002	-0,0931	5,2819 E-07	8,858 E-05	-4,0601 E-07
	005	-0,0017	-0,0002	-0,0080	3,8182 E-07	5,0872 E-05	-3,4545 E-07
03870	001	0,0005	0,0001	-0,0782	2,7485 E-05	7,7251 E-05	-6,5542 E-07
	002	-0,0017	-0,0007	0,0057	-1,4137 E-05	-4,7253 E-05	-1,2313 E-07
	003	-0,0020	-0,0008	0,0067	-1,6521 E-05	-5,5221 E-05	-1,4392 E-07
	004	-0,0008	0,0006	-0,0932	2,995 E-05	8,4064 E-05	-3,6551 E-07
	005	-0,0014	0,0011	-0,0082	1,6438 E-05	4,849 E-05	-4,8567 E-08
03871	001	0,0006	0,0004	-0,0786	5,1578 E-05	6,3388 E-05	1,1963 E-06
	002	-0,0018	-0,0018	0,0071	-2,6688 E-05	-3,8984 E-05	-3,8641 E-06
	003	-0,0021	-0,0021	0,0083	-3,1189 E-05	-4,5558 E-05	-4,5157 E-06
	004	-0,0003	0,0014	-0,0936	5,5861 E-05	6,9311 E-05	7,9069 E-07
	005	-0,0009	0,0023	-0,0088	3,0648 E-05	3,9935 E-05	1,6445 E-06
03872	001	0,0003	0,0012	-0,0790	6,762 E-05	3,9827 E-05	3,6481 E-06
	002	-0,0011	-0,0044	0,0088	-3,109 E-05	-2,2308 E-05	-1,129 E-05
	003	-0,0013	-0,0052	0,0102	-3,6333 E-05	-2,6069 E-05	-1,3194 E-05
	004	0,0000	0,0027	-0,0943	7,3613 E-05	4,4617 E-05	3,8708 E-06
	005	-0,0005	0,0042	-0,0096	3,8831 E-05	2,4643 E-05	5,5752 E-06
03873	001	0,0000	0,0026	-0,0791	7,2765 E-05	1,2198 E-05	4,5457 E-06
	002	-0,0005	-0,0093	0,0096	-2,1467 E-05	-3,2108 E-06	-1,6425 E-05
	003	-0,0006	-0,0109	0,0112	-2,5087 E-05	-3,7523 E-06	-1,9194 E-05
	004	0,0004	0,0047	-0,0949	7,887 E-05	1,4481 E-05	6,6799 E-06
	005	0,0000	0,0070	-0,0101	3,7155 E-05	6,3609 E-06	8,7781 E-06
03874	001	0,0000	0,0038	-0,0789	7,0072 E-05	-1,3454 E-05	1,6695 E-06
	002	-0,0010	-0,0143	0,0085	-3,6856 E-06	8,1307 E-06	-1,0877 E-05
	003	-0,0011	-0,0168	0,0100	-4,3072 E-06	9,5018 E-06	-1,2711 E-05
	004	0,0012	0,0070	-0,0949	7,2667 E-05	-1,3808 E-05	5,9397 E-06
	005	0,0012	0,0099	-0,0096	2,7185 E-05	-8,5933 E-06	6,9532 E-06
03875	001	0,0000	0,0038	-0,0790	7,0072 E-05	-1,3454 E-05	1,6695 E-06
	002	-0,0010	-0,0144	0,0085	-3,6856 E-06	8,1307 E-06	-1,0877 E-05
	003	-0,0012	-0,0168	0,0099	-4,3072 E-06	9,5018 E-06	-1,2711 E-05
	004	0,0012	0,0070	-0,0950	7,2667 E-05	-1,3808 E-05	5,9397 E-06
	005	0,0012	0,0099	-0,0096	2,7185 E-05	-8,5933 E-06	6,9532 E-06
03876	001	-0,0004	0,0036	-0,0781	6,3553 E-05	-4,0187 E-05	-4,6494 E-06
	002	-0,0008	-0,0153	0,0049	3,4294 E-06	1,3482 E-05	8,9454 E-06
	003	-0,0010	-0,0179	0,0057	4,0075 E-06	1,5756 E-05	1,0454 E-05
	004	0,0021	0,0079	-0,0939	6,0009 E-05	-4,0158 E-05	-2,9989 E-07
	005	0,0022	0,0106	-0,0077	1,8428 E-05	-1,9181 E-05	-2,3079 E-06
03877	001	-0,0023	0,0017	-0,0769	5,3274 E-05	-6,7469 E-05	-1,1049 E-05
	002	0,0046	-0,0103	-0,0004	-7,3638 E-06	3,2478 E-05	3,4663 E-05
	003	0,0054	-0,0120	-0,0004	-8,6057 E-06	3,7954 E-05	4,0507 E-05
	004	0,0011	0,0064	-0,0919	4,6532 E-05	-6,5129 E-05	-1,1025 E-05
	005	0,0005	0,0081	-0,0047	1,7665 E-05	-3,4348 E-05	-1,6112 E-05
03878	001	-0,0056	-0,0005	-0,0771	4,45 E-05	-1,0531 E-04	-7,7784 E-06
	002	0,0165	-0,0032	-0,0047	-1,4584 E-05	7,9523 E-05	3,7273 E-05
	003	0,0193	-0,0037	-0,0055	-1,7043 E-05	9,2932 E-05	4,3558 E-05
	004	-0,0035	0,0034	-0,0902	3,2669 E-05	-9,8237 E-05	-1,6798 E-05
	005	-0,0057	0,0038	-0,0025	1,602 E-05	-6,5542 E-05	-2,1289 E-05
03879	001	-0,0045	-0,0023	-0,0762	-6,0344 E-06	-9,8293 E-05	1,3405 E-05
	002	0,0201	0,0021	-0,0078	3,6922 E-06	6,3304 E-05	-1,4378 E-05
	003	0,0235	0,0025	-0,0092	4,3149 E-06	7,3978 E-05	-1,6803 E-05
	004	-0,0061	0,0003	-0,0885	-7,5012 E-06	-9,6455 E-05	1,9861 E-06
	005	-0,0079	-0,0004	0,0002	-6,6538 E-06	-5,1596 E-05	5,2167 E-06
03880	001	0,0010	-0,0036	-0,0755	-2,1536 E-05	-6,1498 E-05	1,2375 E-05
	002	0,0107	0,0054	-0,0065	-2,0408 E-06	2,915 E-05	-2,9445 E-05
	003	0,0125	0,0063	-0,0075	-2,385 E-06	3,4065 E-05	-3,441 E-05
	004	-0,0035	-0,0017	-0,0870	-2,4505 E-05	-6,5666 E-05	1,0223 E-05
	005	-0,0039	-0,0031	0,0009	-3,9022 E-06	-2,0573 E-05	1,3954 E-05
03881	001	0,0003	-0,0002	-0,0784	-6,8754 E-05	4,0744 E-05	-1,6518 E-08
	002	-0,0010	0,0045	0,0088	3,0834 E-05	-2,2203 E-05	1,065 E-05
	003	-0,0011	0,0052	0,0103	3,6033 E-05	-2,5948 E-05	1,2446 E-05
	004	-0,0009	-0,0038	-0,0947	-7,0461 E-05	4,2045 E-05	-4,7979 E-06
	005	-0,0011	-0,0049	-0,0098	-3,6848 E-05	2,3021 E-05	-6,0661 E-06
03882	001	0,0001	-0,0002	-0,0781	-5,0708 E-05	6,2043 E-05	4,0654 E-07
	002	-0,0016	0,0019	0,0072	2,6204 E-05	-3,852 E-05	3,878 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	003	-0,0019	0,0022	0,0084	3,0623 E-05	-4,5016 E-05	4,532 E-06
	004	-0,0009	-0,0022	-0,0941	-5,3933 E-05	6,7691 E-05	-2,2141 E-06
	005	-0,0013	-0,0029	-0,0091	-2,9373 E-05	3,8702 E-05	-2,6489 E-06
03883	001	-0,0001	-0,0001	-0,0780	-2,7469 E-05	7,5372 E-05	-1,9719 E-07
	002	-0,0016	0,0008	0,0058	1,385 E-05	-4,6878 E-05	4,7712 E-07
	003	-0,0019	0,0009	0,0068	1,6185 E-05	-5,4783 E-05	5,5761 E-07
	004	-0,0010	-0,0011	-0,0935	-2,8915 E-05	8,3525 E-05	-6,4786 E-07
	005	-0,0016	-0,0014	-0,0084	-1,5607 E-05	4,8005 E-05	-7,6425 E-07
03884	001	0,0001	0,0000	-0,0780	-3,7113 E-07	8,0757 E-05	-9,8458 E-07
	002	-0,0015	0,0001	0,0052	-9,7375 E-08	-4,9055 E-05	2,4241 E-07
	003	-0,0017	0,0001	0,0061	-1,1379 E-07	-5,7327 E-05	2,8329 E-07
	004	-0,0011	-0,0002	-0,0931	5,2819 E-07	8,858 E-05	-4,0601 E-07
	005	-0,0017	-0,0002	-0,0080	3,8182 E-07	5,0872 E-05	-3,4545 E-07
03885	001	0,0005	0,0001	-0,0782	2,7485 E-05	7,7251 E-05	-6,5542 E-07
	002	-0,0017	-0,0007	0,0057	-1,4137 E-05	-4,7253 E-05	-1,2313 E-07
	003	-0,0020	-0,0008	0,0067	-1,6521 E-05	-5,5221 E-05	-1,4392 E-07
	004	-0,0008	0,0006	-0,0932	2,995 E-05	8,4064 E-05	-3,6551 E-07
	005	-0,0014	0,0011	-0,0082	1,6438 E-05	4,849 E-05	-4,8567 E-08
03886	001	0,0006	0,0004	-0,0786	5,1578 E-05	6,3388 E-05	1,1963 E-06
	002	-0,0018	-0,0018	0,0071	-2,6688 E-05	-3,8984 E-05	-3,8641 E-06
	003	-0,0021	-0,0021	0,0083	-3,1189 E-05	-4,5558 E-05	-4,5157 E-06
	004	-0,0003	0,0014	-0,0936	5,5861 E-05	6,9311 E-05	7,9069 E-07
	005	-0,0009	0,0023	-0,0088	3,0648 E-05	3,9935 E-05	1,6445 E-06
03887	001	0,0003	0,0012	-0,0790	6,762 E-05	3,9827 E-05	3,6481 E-06
	002	-0,0011	-0,0044	0,0088	-3,109 E-05	-2,2308 E-05	-1,129 E-05
	003	-0,0013	-0,0052	0,0102	-3,6333 E-05	-2,6069 E-05	-1,3194 E-05
	004	0,0000	0,0027	-0,0943	7,3613 E-05	4,4617 E-05	3,8708 E-06
	005	-0,0005	0,0042	-0,0096	3,8831 E-05	2,4643 E-05	5,5752 E-06
03888	001	0,0000	0,0026	-0,0791	7,2765 E-05	1,2198 E-05	4,5457 E-06
	002	-0,0005	-0,0093	0,0096	-2,1467 E-05	-3,2108 E-06	-1,6425 E-05
	003	-0,0006	-0,0109	0,0112	-2,5087 E-05	-3,7523 E-06	-1,9194 E-05
	004	0,0004	0,0047	-0,0949	7,887 E-05	1,4481 E-05	6,6799 E-06
	005	0,0000	0,0070	-0,0101	3,7155 E-05	6,3609 E-06	8,7781 E-06
03889	001	0,0000	0,0038	-0,0789	7,0072 E-05	-1,3454 E-05	1,6695 E-06
	002	-0,0010	-0,0143	0,0085	-3,6856 E-06	8,1307 E-06	-1,0877 E-05
	003	-0,0011	-0,0168	0,0100	-4,3072 E-06	9,5018 E-06	-1,2711 E-05
	004	0,0012	0,0070	-0,0949	7,2667 E-05	-1,3808 E-05	5,9397 E-06
	005	0,0012	0,0099	-0,0096	2,7185 E-05	-8,5933 E-06	6,9532 E-06
03890	001	0,0000	0,0038	-0,0790	7,0072 E-05	-1,3454 E-05	1,6695 E-06
	002	-0,0010	-0,0144	0,0085	-3,6856 E-06	8,1307 E-06	-1,0877 E-05
	003	-0,0012	-0,0168	0,0099	-4,3072 E-06	9,5018 E-06	-1,2711 E-05
	004	0,0012	0,0070	-0,0950	7,2667 E-05	-1,3808 E-05	5,9397 E-06
	005	0,0012	0,0099	-0,0096	2,7185 E-05	-8,5933 E-06	6,9532 E-06
03891	001	-0,0004	0,0036	-0,0781	6,3553 E-05	-4,0187 E-05	-4,6494 E-06
	002	-0,0008	-0,0153	0,0049	3,4294 E-06	1,3482 E-05	8,9454 E-06
	003	-0,0010	-0,0179	0,0057	4,0075 E-06	1,5756 E-05	1,0454 E-05
	004	0,0021	0,0079	-0,0939	6,0009 E-05	-4,0158 E-05	-2,9989 E-07
	005	0,0022	0,0106	-0,0077	1,8428 E-05	-1,9181 E-05	-2,3079 E-06
03892	001	-0,0023	0,0017	-0,0769	5,3274 E-05	-6,7469 E-05	-1,1049 E-05
	002	0,0046	-0,0103	-0,0004	-7,3638 E-06	3,2478 E-05	3,4663 E-05
	003	0,0054	-0,0120	-0,0004	-8,6057 E-06	3,7954 E-05	4,0507 E-05
	004	0,0011	0,0064	-0,0919	4,6532 E-05	-6,5129 E-05	-1,1025 E-05
	005	0,0005	0,0081	-0,0047	1,7665 E-05	-3,4348 E-05	-1,6112 E-05
03893	001	-0,0056	-0,0005	-0,0771	4,45 E-05	-1,0531 E-04	-7,7784 E-06
	002	0,0165	-0,0032	-0,0047	-1,4584 E-05	7,9523 E-05	3,7273 E-05
	003	0,0193	-0,0037	-0,0055	-1,7043 E-05	9,2932 E-05	4,3558 E-05
	004	-0,0035	0,0034	-0,0902	3,2669 E-05	-9,8237 E-05	-1,6798 E-05
	005	-0,0057	0,0038	-0,0025	1,602 E-05	-6,5542 E-05	-2,1289 E-05
03894	001	-0,0045	-0,0023	-0,0762	-6,0344 E-06	-9,8293 E-05	1,3405 E-05
	002	0,0201	0,0021	-0,0078	3,6922 E-06	6,3304 E-05	-1,4378 E-05
	003	0,0235	0,0025	-0,0092	4,3149 E-06	7,3978 E-05	-1,6803 E-05
	004	-0,0061	0,0003	-0,0885	-7,5012 E-06	-9,6455 E-05	1,9861 E-06
	005	-0,0079	-0,0004	0,0002	-6,6538 E-06	-5,1596 E-05	5,2167 E-06
03895	001	0,0010	-0,0036	-0,0755	-2,1536 E-05	-6,1498 E-05	1,2375 E-05
	002	0,0107	0,0054	-0,0065	-2,0408 E-06	2,915 E-05	-2,9445 E-05
	003	0,0125	0,0063	-0,0075	-2,385 E-06	3,4065 E-05	-3,441 E-05
	004	-0,0035	-0,0017	-0,0870	-2,4505 E-05	-6,5666 E-05	1,0223 E-05
	005	-0,0039	-0,0031	0,0009	-3,9022 E-06	-2,0573 E-05	1,3954 E-05
03896	001	0,0023	-0,0037	-0,0774	-3,6668 E-05	-5,3542 E-05	-1,2616 E-06
	002	0,0036	0,0100	-0,0004	-3,0749 E-06	2,7716 E-05	-2,7368 E-05
	003	0,0042	0,0117	-0,0005	-3,5935 E-06	3,2389 E-05	-3,1982 E-05
	004	-0,0013	-0,0042	-0,0898	-3,723 E-05	-6,3544 E-05	1,2102 E-05
	005	-0,0009	-0,0064	-0,0030	-4,167 E-06	-3,0472 E-05	1,581 E-05
03897	001	0,0014	-0,0028	-0,0788	-6,3947 E-05	-4,0354 E-05	-4,9594 E-06
	002	-0,0008	0,0144	0,0052	-9,5223 E-07	1,4877 E-05	-8,2845 E-06
	003	-0,0009	0,0169	0,0061	-1,1126 E-06	1,7386 E-05	-9,6813 E-06
	004	0,0003	-0,0068	-0,0928	-6,3032 E-05	-4,4268 E-05	5,1146 E-06
	005	0,0009	-0,0096	-0,0070	-2,1126 E-05	-2,23 E-05	5,5265 E-06
03898	001	0,0007	-0,0014	-0,0792	-7,8697 E-05	-1,4252 E-05	-3,7742 E-06
	002	-0,0009	0,0137	0,0086	5,9899 E-06	8,0759 E-06	9,477 E-06
	003	-0,0010	0,0160	0,0101	7,0003 E-06	9,4378 E-06	1,1075 E-05
	004	0,0000	-0,0073	-0,0944	-7,2632 E-05	-1,6482 E-05	-2,0766 E-06

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	0,0003	-0,0099	-0,0092	-2,6976 E-05	-9,607 E-06	-3,845 E-06
03899	001	0,0004	-0,0005	-0,0788	-7,9331 E-05	1,5296 E-05	-1,6145 E-06
	002	-0,0004	0,0090	0,0096	2,1906 E-05	-3,5693 E-06	1,5236 E-05
	003	-0,0005	0,0105	0,0113	2,56 E-05	-4,1712 E-06	1,7805 E-05
	004	-0,0006	-0,0058	-0,0950	-7,6094 E-05	1,3191 E-05	-5,6765 E-06
	005	-0,0007	-0,0076	-0,0101	-3,4806 E-05	5,0537 E-06	-7,9045 E-06
03900	001	0,0003	0,0012	-0,0790	6,762 E-05	3,9827 E-05	3,6481 E-06
	002	-0,0011	-0,0044	0,0088	-3,109 E-05	-2,2308 E-05	-1,129 E-05
	003	-0,0013	-0,0052	0,0102	-3,6333 E-05	-2,6069 E-05	-1,3194 E-05
	004	0,0000	0,0027	-0,0943	7,3613 E-05	4,4617 E-05	3,8708 E-06
	005	-0,0005	0,0042	-0,0096	3,8831 E-05	2,4643 E-05	5,5752 E-06
03901	001	0,0000	0,0026	-0,0791	7,2765 E-05	1,2198 E-05	4,5457 E-06
	002	-0,0005	-0,0093	0,0096	-2,1467 E-05	-3,2108 E-06	-1,6425 E-05
	003	-0,0006	-0,0109	0,0112	-2,5087 E-05	-3,7523 E-06	-1,9194 E-05
	004	0,0004	0,0047	-0,0949	7,887 E-05	1,4481 E-05	6,6799 E-06
	005	0,0000	0,0070	-0,0101	3,7155 E-05	6,3609 E-06	8,7781 E-06
03902	001	0,0000	0,0038	-0,0789	7,0072 E-05	-1,3454 E-05	1,6695 E-06
	002	-0,0010	-0,0143	0,0085	-3,6856 E-06	8,1307 E-06	-1,0877 E-05
	003	-0,0011	-0,0168	0,0100	-4,3072 E-06	9,5018 E-06	-1,2711 E-05
	004	0,0012	0,0070	-0,0949	7,2667 E-05	-1,3808 E-05	5,9397 E-06
	005	0,0012	0,0099	-0,0096	2,7185 E-05	-8,5933 E-06	6,9532 E-06
03903	001	0,0000	0,0038	-0,0790	7,0072 E-05	-1,3454 E-05	1,6695 E-06
	002	-0,0010	-0,0144	0,0085	-3,6856 E-06	8,1307 E-06	-1,0877 E-05
	003	-0,0012	-0,0168	0,0099	-4,3072 E-06	9,5018 E-06	-1,2711 E-05
	004	0,0012	0,0070	-0,0950	7,2667 E-05	-1,3808 E-05	5,9397 E-06
	005	0,0012	0,0099	-0,0096	2,7185 E-05	-8,5933 E-06	6,9532 E-06
03904	001	-0,0004	0,0036	-0,0781	6,3553 E-05	-4,0187 E-05	-4,6494 E-06
	002	-0,0008	-0,0153	0,0049	3,4294 E-06	1,3482 E-05	8,9454 E-06
	003	-0,0010	-0,0179	0,0057	4,0075 E-06	1,5756 E-05	1,0454 E-05
	004	0,0021	0,0079	-0,0939	6,0009 E-05	-4,0158 E-05	-2,9989 E-07
	005	0,0022	0,0106	-0,0077	1,8428 E-05	-1,9181 E-05	-2,3079 E-06
03905	001	-0,0023	0,0017	-0,0769	5,3274 E-05	-6,7469 E-05	-1,1049 E-05
	002	0,0046	-0,0103	-0,0004	-7,3638 E-06	3,2478 E-05	3,4663 E-05
	003	0,0054	-0,0120	-0,0004	-8,6057 E-06	3,7954 E-05	4,0507 E-05
	004	0,0011	0,0064	-0,0919	4,6532 E-05	-6,5129 E-05	-1,1025 E-05
	005	0,0005	0,0081	-0,0047	1,7665 E-05	-3,4348 E-05	-1,6112 E-05
03906	001	-0,0056	-0,0005	-0,0771	4,45 E-05	-1,0531 E-04	-7,7784 E-06
	002	0,0165	-0,0032	-0,0047	-1,4584 E-05	7,9523 E-05	3,7273 E-05
	003	0,0193	-0,0037	-0,0055	-1,7043 E-05	9,2932 E-05	4,3558 E-05
	004	-0,0035	0,0034	-0,0902	3,2669 E-05	-9,8237 E-05	-1,6798 E-05
	005	-0,0057	0,0038	-0,0025	1,602 E-05	-6,5542 E-05	-2,1289 E-05
03907	001	-0,0045	-0,0023	-0,0762	-6,0344 E-06	-9,8293 E-05	1,3405 E-05
	002	0,0201	0,0021	-0,0078	3,6922 E-06	6,3304 E-05	-1,4378 E-05
	003	0,0235	0,0025	-0,0092	4,3149 E-06	7,3978 E-05	-1,6803 E-05
	004	-0,0061	0,0003	-0,0885	-7,5012 E-06	-9,6455 E-05	1,9861 E-06
	005	-0,0079	-0,0004	0,0002	-6,6538 E-06	-5,1596 E-05	5,2167 E-06
03908	001	0,0010	-0,0036	-0,0755	-2,1536 E-05	-6,1498 E-05	1,2375 E-05
	002	0,0107	0,0054	-0,0065	-2,0408 E-06	2,915 E-05	-2,9445 E-05
	003	0,0125	0,0063	-0,0075	-2,385 E-06	3,4065 E-05	-3,441 E-05
	004	-0,0035	-0,0017	-0,0870	-2,4505 E-05	-6,5666 E-05	1,0223 E-05
	005	-0,0039	-0,0031	0,0009	-3,9022 E-06	-2,0573 E-05	1,3954 E-05
03909	001	0,0023	-0,0037	-0,0774	-3,6668 E-05	-5,3542 E-05	-1,2616 E-06
	002	0,0036	0,0100	-0,0004	-3,0749 E-06	2,7716 E-05	-2,7368 E-05
	003	0,0042	0,0117	-0,0005	-3,5935 E-06	3,2389 E-05	-3,1982 E-05
	004	-0,0013	-0,0042	-0,0898	-3,723 E-05	-6,3544 E-05	1,2102 E-05
	005	-0,0009	-0,0064	-0,0030	-4,167 E-06	-3,0472 E-05	1,581 E-05
03910	001	0,0014	-0,0028	-0,0788	-6,3947 E-05	-4,0354 E-05	-4,9594 E-06
	002	-0,0008	0,0144	0,0052	-9,5223 E-07	1,4877 E-05	-8,2845 E-06
	003	-0,0009	0,0169	0,0061	-1,1126 E-06	1,7386 E-05	-9,6813 E-06
	004	0,0003	-0,0068	-0,0928	-6,3032 E-05	-4,4268 E-05	5,1146 E-06
	005	0,0009	-0,0096	-0,0070	-2,1126 E-05	-2,23 E-05	5,5265 E-06
03911	001	0,0007	-0,0014	-0,0792	-7,8697 E-05	-1,4252 E-05	-3,7742 E-06
	002	-0,0009	0,0137	0,0086	5,9899 E-06	8,0759 E-06	9,477 E-06
	003	-0,0010	0,0160	0,0101	7,0003 E-06	9,4378 E-06	1,1075 E-05
	004	0,0000	-0,0073	-0,0944	-7,2632 E-05	-1,6482 E-05	-2,0766 E-06
	005	0,0003	-0,0099	-0,0092	-2,6976 E-05	-9,607 E-06	-3,845 E-06
03912	001	0,0004	-0,0005	-0,0789	-7,9331 E-05	1,5296 E-05	-1,6145 E-06
	002	-0,0004	0,0091	0,0097	2,1906 E-05	-3,5693 E-06	1,5236 E-05
	003	-0,0005	0,0106	0,0113	2,56 E-05	-4,1712 E-06	1,7805 E-05
	004	-0,0006	-0,0058	-0,0951	-7,6094 E-05	1,3191 E-05	-5,6765 E-06
	005	-0,0007	-0,0077	-0,0101	-3,4806 E-05	5,0537 E-06	-7,9045 E-06
03913	001	0,0004	-0,0005	-0,0788	-7,9331 E-05	1,5296 E-05	-1,6145 E-06
	002	-0,0004	0,0090	0,0096	2,1906 E-05	-3,5693 E-06	1,5236 E-05
	003	-0,0005	0,0105	0,0113	2,56 E-05	-4,1712 E-06	1,7805 E-05
	004	-0,0006	-0,0058	-0,0950	-7,6094 E-05	1,3191 E-05	-5,6765 E-06
	005	-0,0007	-0,0076	-0,0101	-3,4806 E-05	5,0537 E-06	-7,9045 E-06
03914	001	0,0003	-0,0002	-0,0784	-6,8754 E-05	4,0744 E-05	-1,6518 E-08
	002	-0,0010	0,0045	0,0088	3,0834 E-05	-2,2203 E-05	1,065 E-05
	003	-0,0011	0,0052	0,0103	3,6033 E-05	-2,5948 E-05	1,2446 E-05
	004	-0,0009	-0,0038	-0,0947	-7,0461 E-05	4,2045 E-05	-4,7979 E-06
	005	-0,0011	-0,0049	-0,0098	-3,6848 E-05	2,3021 E-05	-6,0661 E-06
03915	001	0,0001	-0,0002	-0,0781	-5,0708 E-05	6,2043 E-05	4,0654 E-07

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	002	-0,0016	0,0019	0,0072	2,6204 E-05	-3,852 E-05	3,878 E-06
	003	-0,0019	0,0022	0,0084	3,0623 E-05	-4,5016 E-05	4,532 E-06
	004	-0,0009	-0,0022	-0,0941	-5,3933 E-05	6,7691 E-05	-2,2141 E-06
	005	-0,0013	-0,0029	-0,0091	-2,9373 E-05	3,8702 E-05	-2,6489 E-06
03916	001	-0,0001	-0,0001	-0,0780	-2,7469 E-05	7,5372 E-05	-1,9719 E-07
	002	-0,0016	0,0008	0,0058	1,385 E-05	-4,6878 E-05	4,7712 E-07
	003	-0,0019	0,0009	0,0068	1,6185 E-05	-5,4783 E-05	5,5761 E-07
	004	-0,0010	-0,0011	-0,0935	-2,8915 E-05	8,3525 E-05	-6,4786 E-07
	005	-0,0016	-0,0014	-0,0084	-1,5607 E-05	4,8005 E-05	-7,6425 E-07
03917	001	0,0001	0,0000	-0,0780	-3,7113 E-07	8,0757 E-05	-9,8458 E-07
	002	-0,0015	0,0001	0,0052	-9,7375 E-08	-4,9055 E-05	2,4241 E-07
	003	-0,0017	0,0001	0,0061	-1,1379 E-07	-5,7327 E-05	2,8329 E-07
	004	-0,0011	-0,0002	-0,0931	5,2819 E-07	8,858 E-05	-4,0601 E-07
	005	-0,0017	-0,0002	-0,0080	3,8182 E-07	5,0872 E-05	-3,4545 E-07
03918	001	0,0005	0,0001	-0,0782	2,7485 E-05	7,7251 E-05	-6,5542 E-07
	002	-0,0017	-0,0007	0,0057	-1,4137 E-05	-4,7253 E-05	-1,2313 E-07
	003	-0,0020	-0,0008	0,0067	-1,6521 E-05	-5,5221 E-05	-1,4392 E-07
	004	-0,0008	0,0006	-0,0932	2,995 E-05	8,4064 E-05	-3,6551 E-07
	005	-0,0014	0,0011	-0,0082	1,6438 E-05	4,849 E-05	-4,8567 E-08
03919	001	0,0006	0,0004	-0,0786	5,1578 E-05	6,3388 E-05	1,1963 E-06
	002	-0,0018	-0,0018	0,0071	-2,6688 E-05	-3,8984 E-05	-3,8641 E-06
	003	-0,0021	-0,0021	0,0083	-3,1189 E-05	-4,5558 E-05	-4,5157 E-06
	004	-0,0003	0,0014	-0,0936	5,5861 E-05	6,9311 E-05	7,9069 E-07
	005	-0,0009	0,0023	-0,0088	3,0648 E-05	3,9935 E-05	1,6445 E-06

LEGENDA:

CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.

S_X, S_Y, S_Z, Q_X, Q_Y, Q_Z Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

NODI - SPOSTAMENTI PER EFFETTO DEL SISMA

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00001	X	0,0453	0,0511	0,0170	1,1437 E-04	7,7462 E-05	1,1345 E-04	0,0035	0,0058	0,0018	1,2531 E-05	6,0951 E-06	1,0577 E-05
00001	Y	0,0133	0,0923	0,1015	1,6898 E-04	2,6647 E-05	5,4687 E-05	0,0012	0,0073	0,0085	1,2236 E-05	2,188 E-06	5,377 E-06
00001	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00002	X	0,0590	0,0276	0,0400	6,9785 E-05	1,004 E-04	9,1306 E-05	0,0047	0,0028	0,0031	6,6564 E-06	7,9804 E-06	9,6734 E-06
00002	Y	0,0259	0,0969	0,0933	1,7423 E-04	5,5752 E-05	2,8059 E-05	0,0022	0,0080	0,0079	1,3743 E-05	4,0037 E-06	1,9378 E-06
00002	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00003	X	0,0724	0,0161	0,0688	4,7591 E-05	1,2114 E-04	4,4242 E-05	0,0061	0,0011	0,0057	3,4478 E-06	1,0089 E-05	5,3569 E-06
00003	Y	0,0254	0,0833	0,0689	1,4747 E-04	5,7903 E-05	6,3677 E-05	0,0021	0,0070	0,0059	1,2246 E-05	3,9362 E-06	5,4503 E-06
00003	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00004	X	0,0824	0,0086	0,0903	3,313 E-05	1,4857 E-04	3,7477 E-05	0,0072	0,0005	0,0077	2,1432 E-06	1,2133 E-05	3,1009 E-06
00004	Y	0,0105	0,0664	0,0322	1,1714 E-04	3,8193 E-05	9,039 E-05	0,0007	0,0056	0,0027	9,9399 E-06	2,5409 E-06	8,1199 E-06
00004	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00005	X	0,0957	0,0030	0,1000	6,2031 E-06	1,8379 E-04	3,1086 E-05	0,0081	0,0003	0,0086	5,4496 E-07	1,4313 E-05	2,1998 E-06
00005	Y	0,0242	0,0608	0,0092	1,0794 E-04	4,9251 E-05	7,2844 E-05	0,0024	0,0051	0,0009	9,26 E-06	4,9403 E-06	6,1191 E-06
00005	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00006	X	0,0938	0,0147	0,0946	3,8439 E-05	1,7299 E-04	3,4928 E-05	0,0078	0,0010	0,0081	2,4063 E-06	1,3574 E-05	3,1623 E-06
00006	Y	0,0365	0,0658	0,0441	1,1546 E-04	7,1312 E-05	4,9578 E-05	0,0034	0,0055	0,0039	9,7676 E-06	6,2864 E-06	3,1628 E-06
00006	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00007	X	0,0731	0,0165	0,0745	5,1315 E-05	1,2698 E-04	7,29 E-05	0,0061	0,0011	0,0062	3,4124 E-06	1,0225 E-05	6,4933 E-06
00007	Y	0,0320	0,0701	0,0691	1,219 E-04	6,9314 E-05	4,9484 E-05	0,0027	0,0056	0,0059	9,4364 E-06	4,965 E-06	4,7209 E-06
00007	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00008	X	0,0481	0,0338	0,0189	7,8749 E-05	8,056 E-05	6,218 E-05	0,0039	0,0039	0,0016	8,7186 E-06	6,6327 E-06	6,4886 E-06
00008	Y	0,0084	0,0700	0,0883	1,3603 E-04	1,9169 E-05	1,6423 E-05	0,0007	0,0050	0,0073	8,9249 E-06	1,2551 E-06	1,1695 E-06
00008	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00009	X	0,0481	0,0495	0,0201	1,0389 E-04	8,3233 E-05	7,2934 E-05	0,0039	0,0056	0,0022	1,1757 E-05	6,9842 E-06	5,6103 E-06
00009	Y	0,0069	0,0753	0,0859	1,4906 E-04	2,1943 E-05	2,4269 E-05	0,0005	0,0054	0,0070	9,8714 E-06	1,6724 E-06	2,2308 E-06
00009	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00010	X	0,0577	0,0561	0,0356	1,1574 E-04	1,0043 E-04	6,31 E-05	0,0046	0,0058	0,0031	1,1942 E-05	8,1444 E-06	5,5009 E-06
00010	Y	0,0167	0,0746	0,0746	1,3789 E-04	4,9429 E-05	2,418 E-05	0,0011	0,0055	0,0061	9,5971 E-06	3,2103 E-06	1,8514 E-06
00010	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00011	X	0,0565	0,0316	0,0373	7,7631 E-05	1,1023 E-04	1,8343 E-04	0,0043	0,0025	0,0028	5,7321 E-06	8,4314 E-06	1,8281 E-05
00011	Y	0,0214	0,0599	0,0568	1,0213 E-04	6,5608 E-05	2,6844 E-05	0,0016	0,0044	0,0046	7,2366 E-06	5,0671 E-06	1,9414 E-06
00011	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00012	X	0,0500	0,0621	0,0352	1,2746 E-04	8,4236 E-05	1,0573 E-04	0,0038	0,0062	0,0030	1,2824 E-05	6,5014 E-06	1,1322 E-05
00012	Y	0,0175	0,0668	0,0794	1,1697 E-04	5,5019 E-05	1,6696 E-05	0,0015	0,0049	0,0065	7,9272 E-06	4,5216 E-06	1,5499 E-06
00012	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00013	X	0,0458	0,0733	0,0266	1,5258 E-04	7,814 E-05	5,0021 E-05	0,0036	0,0079	0,0028	1,6373 E-05	6,3427 E-06	3,7891 E-06
00013	Y	0,0098	0,0764	0,0953	1,3691 E-04	2,8345 E-05	4,6913 E-05	0,0010	0,0057	0,0079	9,2612 E-06	2,5894 E-06	4,6836 E-06
00013	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00014	X	0,0461	0,0472	0,0133	1,3384 E-04	6,283 E-05	1,0031 E-04	0,0036	0,0053	0,0012	1,4324 E-05	4,7861 E-06	9,4623 E-06
00014	Y	0,0135	0,0802	0,0939	1,3063 E-04	1,9194 E-05	5,0653 E-05	0,0013	0,0063	0,0080	8,2228 E-06	1,2516 E-06	4,9665 E-06
00014	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00015	X	0,0569	0,0254	0,0376	7,6461 E-05	8,2595 E-05	8,0334 E-05	0,0046	0,0027	0,0030	7,1389 E-06	6,301 E-06	8,6328 E-06
00015	Y	0,0219	0,0863	0,0839	1,3455 E-04	5,6707 E-05	2,6735 E-05	0,0019	0,0071	0,0072	1,0141 E-05	3,5299 E-06	1,8759 E-06
00015	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00016	X	0,0650	0,0141	0,0646	6,4629 E-05	7,6193 E-05	3,9565 E-05	0,0056	0,0011	0,0054	5,1228 E-06	6,477 E-06	4,7813 E-06
00016	Y	0,0196	0,0771	0,0616	1,1632 E-04	5,7846 E-05	5,5297 E-05	0,0016	0,0065	0,0053	9,6188 E-06	3,6183 E-06	4,7408 E-06
00016	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00017	X	0,0721	0,0071	0,0841	6,0121 E-05	1,0229 E-04	3,7847 E-05	0,0063	0,0005	0,0072	4,193 E-06	7,7154 E-06	2,924 E-06
00017	Y	0,0086	0,0641	0,0300	9,6811 E-05	5,5688 E-05	8,0092 E-05	0,0006	0,0054	0,0025	8,2021 E-06	4,0779 E-06	7,2126 E-06
00017	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00018	X	0,0842	0,0038	0,0914	6,78 E-06	1,636 E-04	2,8454 E-05	0,0072	0,0003	0,0079	4,9653 E-07	1,1125 E-05	2,0157 E-06
00018	Y	0,0223	0,0588	0,0055	1,0067 E-04	5,9527 E-05	6,401 E-05	0,0022	0,0049	0,0005	8,6905 E-06	5,9843 E-06	5,3514 E-06
00018	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00019	X	0,0834	0,0116	0,0862	5,2297 E-05	1,3989 E-04	3,214 E-05	0,0070	0,0008	0,0074	3,3845 E-06	9,8466 E-06	2,8614 E-06
00019	Y	0,0321	0,0610	0,0375	1,0846 E-04	6,34 E-05	4,5923 E-05	0,0030	0,0051	0,0033	9,4782 E-06	5,4137 E-06	2,9252 E-06
00019	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00020	X	0,0666	0,0123	0,0699	7,0921 E-05	8,3136 E-05	6,4861 E-05	0,0056	0,0009	0,0059	5,2862 E-06	6,2285 E-06	5,777 E-06
00020	Y	0,0277	0,0623	0,0626	1,0061 E-04	6,7561 E-05	4,6589 E-05	0,0024	0,0049	0,0054	7,6159 E-06	4,2082 E-06	4,4874 E-06
00020	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00021	X	0,0520	0,0174	0,0451	8,7791 E-05	6,0742 E-05	5,5554 E-05	0,0043	0,0019	0,0037	7,7194 E-06	4,8933 E-06	5,9762 E-06
00021	Y	0,0157	0,0583	0,0790	9,0635 E-05	6,0564 E-05	4,1342 E-05	0,0012	0,0043	0,0067	6,0104 E-06	4,7157 E-06	4,1356 E-06
00021	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00022	X	0,0467	0,0308	0,0186	9,4088 E-05	7,378 E-05	5,4688 E-05	0,0038	0,0035	0,0015	1,0017 E-05	5,9351 E-06	5,7493 E-06
00022	Y	0,0069	0,0597	0,0849	1,268 E-04	2,6942 E-05	2,412 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	9,4861 E-06	1,8198 E-06	1,6025 E-06
00022	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00023	X	0,0472	0,0443	0,0113	1,1155 E-04	7,395 E-05	6,1772 E-05	0,0038	0,0051	0,0013	1,2821 E-05	6,3575 E-06	4,7883 E-06
00023	Y	0,0056	0,0649	0,0812	1,3764 E-04	3,743 E-05	2,3754 E-05	0,0004	0,0046	0,0068	9,4045 E-06	3,2989 E-06	2,1891 E-06
00023	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00024	X	0,0535	0,0500	0,0256	1,0715 E-04	8,5869 E-05	5,6727 E-05	0,0042	0,0053	0,0022	1,162 E-05	7,6187 E-06	5,0139 E-06
00024	Y	0,0135	0,0654	0,0689	1,0279 E-04	7,1177 E-05	2,517 E-05	0,0009	0,0049	0,0057	6,649 E-06	5,3893 E-06	1,9195 E-06
00024	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00025	X	0,0561	0,0388	0,0338	4,5225 E-05	6,9451 E-05	7,8013 E-05	0,0041	0,0038	0,0026	4,1132 E-06	5,1421 E-06	8,8592 E-06
00025	Y	0,0151	0,0590	0,0494	7,0673 E-05	6,2212 E-05	4,524 E-05	0,0010	0,0045	0,0041	5,0538 E-06	4,7843 E-06	3,0744 E-06
00025	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00026	X	0,0619	0,0276	0,0343	3,9974 E-05	9,1433 E-05	8,9828 E-05	0,0046	0,0026	0,0027	2,8569 E-06	7,3649 E-06	8,9105 E-06
00026	Y	0,0085	0,0502	0,0244	7,1321 E-05	5,2775 E-05	3,8127 E-05	0,0006	0,0039	0,0020	5,6446 E-06	4,5475 E-06	2,6442 E-06
00026	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00027	X	0,0713	0,0151	0,0344	2,2096 E-05	2,185 E-04	1,3737 E-04	0,0063	0,0015	0,0028	1,7755 E-06	2,089 E-05	1,245 E-05
00027	Y	0,0043	0,0460	0,0023	8,0552 E-05	1,4355 E-05	4,307 E-05	0,0004	0,0036	0,0002	6,7016 E-06	1,2953 E-06	2,825 E-06
00027	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00028	X	0,0710	0,0129	0,0380	1,6392 E-04	2,9438 E-04	1,2298 E-04	0,0070	0,0011	0,0030	1,4756 E-05	2,9084 E-05	1,1249 E-05
00028	Y	0,0099	0,0473	0,0292	5,4968 E-05	7,2553 E-05	4,5554 E-05	0,0008	0,0036	0,0024	4,6139 E-06	5,8935 E-06	3,6141 E-06
00028	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00029	X	0,0516	0,0307	0,0297	7,9805 E-05	8,8611 E-05	1,7134 E-04	0,0040	0,0026	0,0023	5,0471 E-06	6,9217 E-06	1,7025 E-05
00029	Y	0,0182	0,0545	0,0546	8,3547 E-05	1,023 E-04	2,2062 E-05	0,0015	0,0040	0,0045	5,5965 E-06	8,812 E-06	1,7135 E-06
00029	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00030	X	0,0446	0,0581	0,0252	1,2296 E-04	8,4013 E-05	9,8258 E-05	0,0033	0,0059	0,0020	1,2886 E-05	7,3962 E-06	1,0508 E-05
00030	Y	0,0159	0,0583	0,0770	9,294 E-05	8,7694 E-05	1,379 E-05	0,0014	0,0042	0,0065	6,7926 E-06	7,8465 E-06	1,2707 E-06
00030	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00031	X	0,0441	0,0667	0,0146	1,7773 E-04	7,4925 E-05	4,2727 E-05	0,0035	0,0072	0,0015	1,9122 E-05	6,2861 E-06	3,218 E-06
00031	Y	0,0108	0,0658	0,0913	1,0794 E-04	3,6384 E-05	4,0445 E-05	0,0011	0,0049	0,0077	7,5063 E-06	3,1683 E-06	4,1549 E-06
00031	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00032	X	0,0554	0,0186	0,0460	5,9227 E-05	9,1428 E-05	6,2769 E-05	0,0046	0,0019	0,0036	5,3397 E-06	7,5035 E-06	6,7095 E-06
00032	Y	0,0189	0,0678	0,0830	1,2113 E-04	4,6136 E-05	4,2773 E-05	0,0014	0,0050	0,0069	8,2789 E-06	2,9057 E-06	4,2917 E-06
00032	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00033	X	0,4722	0,0093	0,1537	2,0265 E-05	8,3331 E-04	3,1246 E-04	0,0509	0,0012	0,0153	2,5299 E-06	8,9788 E-05	3,4526 E-05
00033	Y	0,2694	0,2320	0,1207	4,3341 E-04	4,7039 E-04	8,0615 E-04	0,0268	0,0226	0,0118	4,2329 E-05	4,6866 E-05	8,026 E-05
00033	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00034	X	0,0706	0,0293	0,0632	6,6722 E-05	1,4521 E-04	4,7234 E-05	0,0052	0,0024	0,0048	5,6577 E-06	1,0604 E-05	4,0995 E-06
00034	Y	0,0137	0,0522	0,0362	1,0479 E-04	3,0029 E-05	2,1457 E-05	0,0009	0,0041	0,0029	8,1986 E-06	1,9328 E-06	1,5293 E-06
00034	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00035	X	0,0692	0,0307	0,0622	6,6898 E-05	1,3805 E-04	4,7551 E-05	0,0051	0,0026	0,0047	5,7509 E-06	1,0106 E-05	4,8769 E-06
00035	Y	0,0188	0,0547	0,0485	1,0957 E-04	3,7879 E-05	4,5824 E-05	0,0012	0,0043	0,0039	8,5383 E-06	2,4584 E-06	3,2332 E-06
00035	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00036	X	0,0820	0,0114	0,0421	2,4918 E-05	1,8522 E-04	1,0468 E-04	0,0073	0,0011	0,0036	2,3704 E-06	1,6181 E-05	9,3327 E-06
00036	Y	0,0066	0,0485	0,0095	7,7109 E-05	1,5968 E-05	4,2469 E-05	0,0005	0,0038	0,0007	6,2299 E-06	1,0687 E-06	2,8577 E-06
00036	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00037	X	0,0643	0,0434	0,0424	9,3241 E-05	1,1393 E-04	8,3613 E-05	0,0048	0,0041	0,0033	8,4201 E-06	8,3429 E-06	9,5865 E-06
00037	Y	0,0200	0,0653	0,0538	1,152 E-04	5,0998 E-05	4,9464 E-05	0,0013	0,0050	0,0044	8,6085 E-06	3,2575 E-06	3,2982 E-06
00037	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00038	X	0,0680	0,0351	0,0434	6,7234 E-05	1,2522 E-04	5,385 E-05	0,0050	0,0032	0,0033	5,7662 E-06	9,2753 E-06	5,8358 E-06
00038	Y	0,0165	0,0593	0,0398	1,04 E-04	3,6132 E-05	3,77 E-05	0,0011	0,0046	0,0032	8,1199 E-06	2,333 E-06	2,6133 E-06
00038	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00039	X	0,0719	0,0294	0,0435	6,5695 E-05	1,3692 E-04	7,061 E-05	0,0053	0,0026	0,0033	5,6541 E-06	1,0039 E-05	6,9129 E-06
00039	Y	0,0123	0,0544	0,0282	9,7088 E-05	2,729 E-05	3,4589 E-05	0,0008	0,0042	0,0023	7,6549 E-06	1,7536 E-06	2,4887 E-06
00039	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00040	X	0,0760	0,0157	0,0397	4,3887 E-05	1,7137 E-04	1,1583 E-04	0,0072	0,0013	0,0034	3,3613 E-06	1,5962 E-05	1,0043 E-05
00040	Y	0,0124	0,0505	0,0296	8,2704 E-05	4,2982 E-05	5,5821 E-05	0,0009	0,0039	0,0024	6,4124 E-06	2,9977 E-06	4,105 E-06
00040	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00041	X	0,0000	0,0000	0,0003	6,0306 E-06	4,5688 E-06	4,8219 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	5,1207 E-07	4,8823 E-07	4,6615 E-09
00041	Y	0,0000	0,0000	0,0010	7,389 E-06	7,8176 E-06	2,708 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,8504 E-07	7,0038 E-07	2,6054 E-09
00041	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00042	X	0,0000	0,0000	0,0004	7,5421 E-06	3,4703 E-06	3,3505 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	6,5969 E-07	2,6196 E-07	3,2379 E-09
00042	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,6682 E-06	8,6908 E-06	3,75 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,1978 E-07	7,7835 E-07	3,6165 E-09

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00042	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00043	X	0,0000	0,0000	0,0005	4,7678 E-06	7,1808 E-06	3,5419 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	4,2239 E-07	5,68 E-07	3,4837 E-09
00043	Y	0,0000	0,0000	0,0004	4,7921 E-06	5,1147 E-06	1,1007 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	5,0044 E-07	4,5579 E-07	1,0621 E-08
00043	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00044	X	0,0000	0,0000	0,0006	3,7957 E-07	9,6143 E-06	5,8179 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,4668 E-08	7,8818 E-07	5,2416 E-10
00044	Y	0,0000	0,0000	0,0001	6,7026 E-06	6,2929 E-07	9,1315 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	6,7626 E-07	6,1337 E-08	8,8337 E-09
00044	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00045	X	0,0000	0,0000	0,0005	5,1692 E-06	7,7164 E-06	3,522 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	4,6177 E-07	6,1571 E-07	3,4675 E-09
00045	Y	0,0000	0,0000	0,0005	4,9231 E-06	6,2784 E-06	1,083 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	5,1339 E-07	5,6786 E-07	1,0461 E-08
00045	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00046	X	0,0000	0,0000	0,0003	7,6638 E-06	3,7177 E-06	3,7924 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	6,7595 E-07	2,7638 E-07	3,724 E-09
00046	Y	0,0000	0,0000	0,0008	2,6088 E-06	9,3866 E-06	5,2044 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,2433 E-07	8,4411 E-07	4,9936 E-09
00046	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00047	X	0,0000	0,0000	0,0003	6,463 E-06	4,2816 E-06	7,591 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	5,5515 E-07	4,5844 E-07	7,3479 E-09
00047	Y	0,0000	0,0000	0,0011	6,6276 E-06	7,5787 E-06	4,0682 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,1569 E-07	6,8084 E-07	3,9329 E-09
00047	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00048	X	0,0000	0,0000	0,0007	2,3859 E-06	7,4036 E-06	7,385 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,887 E-07	7,4864 E-07	7,1287 E-09
00048	Y	0,0000	0,0000	0,0013	9,587 E-06	3,0114 E-06	1,0307 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,7268 E-07	2,7142 E-07	1,0127 E-09
00048	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00049	X	0,0000	0,0000	0,0011	3,0385 E-06	7,3145 E-06	2,1192 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,076 E-07	7,3497 E-07	2,0471 E-08
00049	Y	0,0000	0,0000	0,0013	9,5398 E-06	2,4637 E-06	3,2694 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,6554 E-07	2,1635 E-07	3,1684 E-09
00049	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00050	X	0,0000	0,0000	0,0016	6,5494 E-06	5,0415 E-06	4,6652 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	6,0404 E-07	5,2983 E-07	4,4924 E-09
00050	Y	0,0000	0,0000	0,0012	6,3363 E-06	6,9816 E-06	2,8126 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	4,8473 E-07	6,1783 E-07	2,7004 E-09
00050	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00051	X	0,0000	0,0000	0,0020	6,4364 E-06	3,2058 E-06	5,0802 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	5,781 E-07	3,2304 E-07	4,9032 E-09
00051	Y	0,0000	0,0000	0,0009	2,6834 E-06	7,7842 E-06	6,3831 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,6502 E-07	6,9057 E-07	6,1501 E-09
00051	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00052	X	0,0000	0,0000	0,0023	4,3821 E-06	4,3973 E-06	3,683 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	3,8527 E-07	3,5376 E-07	3,5162 E-09
00052	Y	0,0000	0,0000	0,0005	5,3565 E-06	4,8129 E-06	9,5935 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,5706 E-07	4,2796 E-07	9,2833 E-09
00052	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00053	X	0,0000	0,0000	0,0024	8,1989 E-08	5,5081 E-06	4,6136 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	7,3768 E-09	4,2719 E-07	4,8577 E-11
00053	Y	0,0000	0,0000	0,0001	7,1353 E-06	2,1833 E-07	9,3408 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	7,1957 E-07	1,7223 E-08	9,0189 E-09
00053	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00054	X	0,0000	0,0000	0,0023	4,0733 E-06	4,6454 E-06	3,2763 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	3,5568 E-07	3,795 E-07	3,1666 E-09
00054	Y	0,0000	0,0000	0,0003	5,5022 E-06	5,5652 E-06	9,0489 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	5,7216 E-07	4,8961 E-07	8,7309 E-09
00054	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00055	X	0,0000	0,0000	0,0020	6,8529 E-06	3,5248 E-06	6,2865 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	6,0487 E-07	3,7102 E-07	6,0331 E-09
00055	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,8125 E-06	8,0618 E-06	7,1751 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,548 E-07	7,1372 E-07	6,9618 E-09
00055	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00056	X	0,0000	0,0000	0,0016	6,3299 E-06	5,3019 E-06	6,128 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,7732 E-07	5,5997 E-07	5,9275 E-09
00056	Y	0,0000	0,0000	0,0010	6,5708 E-06	7,4229 E-06	3,6316 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,0715 E-07	6,5768 E-07	3,5067 E-09
00056	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00057	X	0,0000	0,0000	0,0006	1,7665 E-06	7,466 E-06	1,7154 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,384 E-07	7,5526 E-07	1,6572 E-08
00057	Y	0,0000	0,0000	0,0011	1,0326 E-05	2,9319 E-06	1,5025 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	8,4473 E-07	2,634 E-07	1,5164 E-09
00057	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00058	X	0,0000	0,0000	0,0011	3,5538 E-06	7,6732 E-06	5,945 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,4728 E-07	7,7296 E-07	5,7338 E-09
00058	Y	0,0000	0,0000	0,0011	1,023 E-05	2,4009 E-06	7,09 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,3129 E-07	2,1347 E-07	7,3054 E-10
00058	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00059	X	0,0000	0,0000	0,0011	3,3361 E-06	6,8831 E-06	1,0793 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,2227 E-07	6,8804 E-07	1,0711 E-09
00059	Y	0,0000	0,0000	0,0011	1,3131 E-05	3,1799 E-06	2,0826 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,2592 E-06	3,0994 E-07	2,049 E-10
00059	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00060	X	0,0000	0,0000	0,0016	8,759 E-06	1,6465 E-06	1,6406 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	8,526 E-07	1,7827 E-07	1,6283 E-09
00060	Y	0,0000	0,0000	0,0010	8,7836 E-06	7,9892 E-06	7,7086 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,3565 E-07	7,7896 E-07	7,6086 E-10
00060	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00061	X	0,0000	0,0000	0,0019	1,0349 E-05	4,4516 E-06	8,94 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,0087 E-06	4,1224 E-07	8,8675 E-10
00061	Y	0,0000	0,0000	0,0007	1,5302 E-06	9,1234 E-06	1,0825 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,2968 E-07	8,8947 E-07	1,0644 E-09
00061	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00062	X	0,0000	0,0000	0,0022	7,2652 E-06	1,1229 E-05	5,832 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	7,074 E-07	1,0731 E-06	5,7891 E-10
00062	Y	0,0000	0,0000	0,0003	4,884 E-06	6,1737 E-06	1,3403 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	4,9211 E-07	6,0082 E-07	1,3275 E-09
00062	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00063	X	0,0000	0,0000	0,0023	3,8815 E-07	1,3099 E-05	1,3156 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	3,7312 E-08	1,2579 E-06	1,299 E-11
00063	Y	0,0000	0,0000	0,0001	4,8104 E-06	3,1937 E-07	8,5018 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	4,8885 E-07	3,0986 E-08	8,416 E-10
00063	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00064	X	0,0000	0,0000	0,0022	6,9837 E-06	1,1414 E-05	2,5094 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,8155 E-07	1,091 E-06	2,49 E-10
00064	Y	0,0000	0,0000	0,0005	4,3648 E-06	6,8855 E-06	4,7767 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	4,4167 E-07	6,7078 E-07	4,7633 E-10
00064	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00065	X	0,0000	0,0000	0,0019	1,0917 E-05	5,1852 E-06	3,6802 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,0636 E-06	4,8319 E-07	3,6534 E-10
00065	Y	0,0000	0,0000	0,0009	1,3517 E-06	9,27 E-06	3,9728 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,1305 E-07	9,0467 E-07	3,9303 E-10
00065	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00066	X	0,0000	0,0000	0,0016	8,9682 E-06	1,4363 E-06	1,072 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	8,7357 E-07	1,564 E-07	1,0635 E-09
00066	Y	0,0000	0,0000	0,0011	8,8704 E-06	7,9625 E-06	5,9562 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,451 E-07	7,77 E-07	5,8856 E-10
00066	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00067	X	0,0000	0,0000	0,0011	3,8509 E-06	6,3406 E-06	1,2417 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,739 E-07	6,3501 E-07	1,2239 E-09
00067	Y	0,0000	0,0000	0,0012	1,2921 E-05	3,015 E-06	9,3727 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,2397 E-06	2,9392 E-07	9,4614 E-11
00067	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00068	X	0,0000	0,0000	0,0007	3,6067 E-06	6,6024 E-06	1,2244 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,5093 E-07	6,5676 E-07	1,2057 E-09
00068	Y	0,0000	0,0000	0,0012	1,302 E-05	3,2323 E-06	1,5793 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,2482 E-06	3,1634 E-07	1,597 E-10
00068	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00069	X	0,0000	0,0000	0,0003	8,2197 E-06	1,1658 E-06	8,6996 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	7,9931 E-07	1,2392 E-07	8,5365 E-10

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00069	Y	0,0000	0,0000	0,0011	8,2856 E-06	8,0014 E-06	5,2979 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	7,8783 E-07	7,8102 E-07	5,2316 E-10
00069	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00070	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,0382 E-05	5,1285 E-06	2,7846 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	1,0067 E-06	4,8365 E-07	2,723 E-10
00070	Y	0,0000	0,0000	0,0008	1,2127 E-06	9,2452 E-06	3,0258 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	9,8576 E-08	9,0073 E-07	3,0086 E-10
00070	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00071	X	0,0000	0,0000	0,0005	6,3722 E-06	1,0818 E-05	7,9478 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	6,1842 E-07	1,036 E-06	7,7057 E-10
00071	Y	0,0000	0,0000	0,0005	4,4201 E-06	6,4979 E-06	1,8018 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	4,4751 E-07	6,3079 E-07	1,784 E-09
00071	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00072	X	0,0000	0,0000	0,0005	1,5073 E-07	1,254 E-05	1,9296 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,4487 E-08	1,2044 E-06	1,56 E-11
00072	Y	0,0000	0,0000	0,0001	5,108 E-06	2,517 E-07	8,4672 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	5,167 E-07	2,563 E-08	8,3914 E-10
00072	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00073	X	0,0000	0,0000	0,0005	6,314 E-06	1,1148 E-05	4,2684 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	6,1244 E-07	1,0685 E-06	4,134 E-10
00073	Y	0,0000	0,0000	0,0003	3,6133 E-06	6,2153 E-06	9,7879 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	3,6836 E-07	6,0658 E-07	9,7307 E-10
00073	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00074	X	0,0000	0,0000	0,0003	9,8552 E-06	4,9546 E-06	5,8417 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	9,5741 E-07	4,6855 E-07	5,6949 E-10
00074	Y	0,0000	0,0000	0,0007	1,3826 E-06	9,4227 E-06	7,2208 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,1695 E-07	9,1881 E-07	7,0791 E-10
00074	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00075	X	0,0000	0,0000	0,0003	8,4907 E-06	1,2302 E-06	1,3883 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	8,2742 E-07	1,2989 E-07	1,3674 E-09
00075	Y	0,0000	0,0000	0,0009	9,0035 E-06	8,1834 E-06	7,3538 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,5751 E-07	7,979 E-07	7,2976 E-10
00075	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00076	X	0,0000	0,0000	0,0006	3,0094 E-06	6,547 E-06	9,5208 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,9646 E-07	6,5198 E-07	9,3838 E-10
00076	Y	0,0000	0,0000	0,0011	1,2992 E-05	3,1642 E-06	2,3342 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,2464 E-06	3,0876 E-07	2,2487 E-10
00076	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00077	X	0,4272	0,0022	0,0253	3,0806 E-06	9,7623 E-04	1,2043 E-06	0,0408	0,0002	0,0024	3,5101 E-07	9,3161 E-05	1,1496 E-07
00077	Y	0,0024	0,4268	0,0221	9,7498 E-04	3,3566 E-06	1,1237 E-06	0,0003	0,0407	0,0021	9,3017 E-05	3,865 E-07	1,0723 E-07
00077	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00078	X	0,0277	0,0005	0,0148	5,7921 E-06	4,3344 E-04	7,7032 E-06	0,0026	0,0001	0,0014	5,948 E-07	4,1397 E-05	7,3226 E-07
00078	Y	0,0006	0,0269	0,0052	4,266 E-04	6,003 E-06	2,3734 E-05	0,0001	0,0026	0,0005	4,0734 E-05	6,164 E-07	2,2621 E-06
00078	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00079	X	0,4272	0,0023	0,0333	5,4535 E-06	9,7751 E-04	6,5159 E-07	0,0408	0,0003	0,0032	6,0828 E-07	9,3283 E-05	6,1957 E-08
00079	Y	0,0025	0,4267	0,0120	9,7372 E-04	5,9358 E-06	1,7694 E-06	0,0003	0,0407	0,0011	9,2897 E-05	6,578 E-07	1,6864 E-07
00079	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00080	X	0,4272	0,0023	0,0314	5,5473 E-06	9,7746 E-04	3,3816 E-07	0,0408	0,0003	0,0030	6,1765 E-07	9,3278 E-05	3,2097 E-08
00080	Y	0,0025	0,4267	0,0118	9,7382 E-04	6,1623 E-06	1,3849 E-06	0,0003	0,0407	0,0011	9,2907 E-05	6,7991 E-07	1,3198 E-07
00080	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00081	X	0,0270	0,0004	0,0036	5,2915 E-06	4,2726 E-04	2,4563 E-05	0,0026	0,0000	0,0003	5,4768 E-07	4,0807 E-05	2,3421 E-06
00081	Y	0,0005	0,0277	0,0146	4,3345 E-04	5,0661 E-06	4,2656 E-06	0,0000	0,0026	0,0014	4,1388 E-05	5,2612 E-07	4,0413 E-07
00081	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00082	X	0,0277	0,0006	0,0129	5,6861 E-06	4,3256 E-04	8,8202 E-06	0,0027	0,0001	0,0012	5,8463 E-07	4,1313 E-05	8,3864 E-07
00082	Y	0,0006	0,0270	0,0050	4,2634 E-04	5,7885 E-06	2,3536 E-05	0,0001	0,0026	0,0005	4,071 E-05	5,9581 E-07	2,243 E-06
00082	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00083	X	0,4272	0,0022	0,0051	4,8944 E-06	9,7463 E-04	1,6148 E-06	0,0408	0,0003	0,0005	5,5259 E-07	9,3008 E-05	1,54 E-07
00083	Y	0,0025	0,4268	0,0338	9,7719 E-04	5,2058 E-06	1,3275 E-07	0,0003	0,0407	0,0032	9,3228 E-05	5,8497 E-07	1,285 E-08
00083	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00084	X	0,0275	0,0002	0,0102	1,2503 E-06	4,3097 E-04	1,5891 E-05	0,0026	0,0000	0,0010	1,126 E-07	4,116 E-05	1,5174 E-06
00084	Y	0,0001	0,0272	0,0095	4,2893 E-04	1,2903 E-06	1,9343 E-05	0,0000	0,0026	0,0009	4,0956 E-05	1,1526 E-07	1,8458 E-06
00084	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00085	X	0,4271	0,0022	0,0071	4,9223 E-06	9,7389 E-04	1,5648 E-06	0,0408	0,0003	0,0007	5,5531 E-07	9,2937 E-05	1,4917 E-07
00085	Y	0,0025	0,4268	0,0340	9,7711 E-04	5,3615 E-06	4,9443 E-07	0,0003	0,0407	0,0032	9,322 E-05	6,0023 E-07	4,6995 E-08
00085	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00086	X	0,0274	0,0002	0,0122	1,976 E-06	4,2751 E-04	1,7014 E-05	0,0026	0,0000	0,0012	1,5548 E-07	4,083 E-05	1,6247 E-06
00086	Y	0,0002	0,0272	0,0092	4,303 E-04	1,6547 E-06	1,8972 E-05	0,0000	0,0026	0,0009	4,1086 E-05	1,3138 E-07	1,8106 E-06
00086	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00087	X	0,4272	0,0022	0,0273	3,084 E-06	9,7603 E-04	6,9351 E-07	0,0408	0,0002	0,0026	3,5153 E-07	9,3141 E-05	6,628 E-08
00087	Y	0,0024	0,4268	0,0219	9,7491 E-04	3,3693 E-06	1,4458 E-06	0,0003	0,0407	0,0021	9,301 E-05	3,8804 E-07	1,3793 E-07
00087	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00088	X	0,0270	0,0004	0,0017	4,1279 E-06	4,2477 E-04	2,3554 E-05	0,0026	0,0000	0,0002	4,3569 E-07	4,0569 E-05	2,2459 E-06
00088	Y	0,0005	0,0277	0,0144	4,3207 E-04	3,7186 E-06	3,2774 E-06	0,0000	0,0026	0,0014	4,1256 E-05	3,9649 E-07	3,0998 E-07
00088	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00089	X	0,0526	0,0343	0,0420	9,4721 E-05	1,2372 E-04	6,2826 E-05	0,0039	0,0033	0,0032	8,4853 E-06	8,9833 E-06	7,1728 E-06
00089	Y	0,0154	0,0536	0,0534	1,2108 E-04	5,4386 E-05	3,3323 E-05	0,0010	0,0041	0,0043	8,9645 E-06	3,4739 E-06	2,411 E-06
00089	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00090	X	0,0549	0,0282	0,0428	7,7939 E-05	1,3271 E-04	5,5221 E-05	0,0040	0,0026	0,0032	6,6333 E-06	9,7279 E-06	5,8395 E-06
00090	Y	0,0128	0,0484	0,0395	1,1342 E-04	3,7436 E-05	3,4314 E-05	0,0008	0,0037	0,0032	8,7512 E-06	2,4138 E-06	2,485 E-06
00090	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00091	X	0,0574	0,0230	0,0430	6,1488 E-05	1,5001 E-04	6,6786 E-05	0,0042	0,0021	0,0033	5,4181 E-06	1,0897 E-05	6,736 E-06
00091	Y	0,0093	0,0443	0,0279	9,9176 E-05	3,1275 E-05	3,7401 E-05	0,0006	0,0034	0,0023	7,7916 E-06	2,0071 E-06	2,6686 E-06
00091	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00092	X	0,0453	0,0243	0,0368	8,2586 E-05	1,213 E-04	1,3967 E-04	0,0034	0,0019	0,0028	5,9711 E-06	9,0364 E-06	1,4077 E-05
00092	Y	0,0152	0,0496	0,0565	1,1141 E-04	7,0526 E-05	1,9884 E-05	0,0012	0,0037	0,0046	7,8472 E-06	5,3327 E-06	1,3946 E-06
00092	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00093	X	0,0000	0,0000	0,0406	9,4192 E-05	1,1739 E-04	9,3466 E-08	0,0000	0,0000	0,0031	8,4289 E-06	8,845 E-06	6,4881 E-09
00093	Y	0,0000	0,0000	0,0519	1,4815 E-04	6,8919 E-05	8,4025 E-08	0,0000	0,0000	0,0042	1,1902 E-05	5,3772 E-06	5,9961 E-09
00093	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00094	X	0,0000	0,0000	0,0415	7,6557 E-05	1,3443 E-04	4,1752 E-07	0,0000	0,0000	0,0031	6,5727 E-06	1,0012 E-05	2,9212 E-08
00094	Y	0,0000	0,0000	0,0381	1,1502 E-04	4,7564 E-05	6,3236 E-07	0,0000	0,0000	0,0031	9,077 E-06	3,3924 E-06	4,4805 E-08
00094	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00095	X	0,0000	0,0000	0,0610	6,6516 E-05	1,3732 E-04	4,8505 E-07	0,0000	0,0000	0,0046	5,8653 E-06	1,0117 E-05	5,013 E-08
00095	Y	0,0000	0,0000	0,0483	1,1248 E-04	3,6759 E-05	1,5119 E-07	0,0000	0,0000	0,0039	8,8173 E-06	2,4298 E-06	1,2589 E-08
00095	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00096	X	0,0000	0,0000	0,0617	7,6919 E-05	1,3864 E-04	6,7224 E-07	0,0000	0,0000	0,0047	6,6472 E-06	1,0207 E-05	6,7561 E-08
00096	Y	0,0000	0,0000	0,0356	1,1112 E-04	2,7997 E-05	1,2446 E-07	0,0000	0,0000	0,0028	8,7095 E-06	1,8363 E-06	9,3359 E-09
00096	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00097	X	0,0000	0,0000	0,0417	7,6051 E-05	1,3769 E-04	4,1923 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	6,5967 E-06	1,0373 E-05	2,8165 E-08
00097	Y	0,0000	0,0000	0,0266	1,0314 E-04	3,097 E-05	6,8607 E-07	0,0000	0,0000	0,0022	8,1404 E-06	2,12 E-06	4,8589 E-08
00097	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00098	X	0,5363	0,0108	0,1571	1,949 E-05	9,5232 E-04	7,9191 E-05	0,0581	0,0014	0,0158	2,4509 E-06	1,0314 E-04	7,8211 E-06
00098	Y	0,0574	0,2313	0,0275	4,1553 E-04	1,0293 E-04	8,0378 E-04	0,0061	0,0225	0,0027	4,0545 E-05	1,0955 E-05	8,1009 E-05
00098	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00099	X	0,0000	0,0000	0,0383	2,9862 E-05	1,1943 E-04	3,6162 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	3,1943 E-06	1,3549 E-05	3,7322 E-08
00099	Y	0,0000	0,0000	0,0088	6,7284 E-05	9,4749 E-06	5,2834 E-07	0,0000	0,0000	0,0007	5,482 E-06	1,0611 E-06	4,0892 E-08
00099	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00100	X	0,0516	0,0210	0,0375	8,5508 E-05	8,0233 E-05	7,4126 E-05	0,0042	0,0022	0,0030	7,8989 E-06	6,0209 E-06	7,8103 E-06
00100	Y	0,0204	0,0782	0,0837	1,5587 E-04	7,2696 E-05	1,8007 E-05	0,0018	0,0065	0,0072	1,1049 E-05	4,4798 E-06	1,2523 E-06
00100	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00101	X	0,0422	0,0388	0,0132	1,3164 E-04	6,4055 E-05	8,9859 E-05	0,0033	0,0044	0,0012	1,355 E-05	4,8905 E-06	8,3762 E-06
00101	Y	0,0136	0,0742	0,0936	1,7192 E-04	2,4827 E-05	4,0712 E-05	0,0013	0,0060	0,0080	1,0838 E-05	1,534 E-06	4,0363 E-06
00101	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00102	X	0,0603	0,0120	0,0644	7,4015 E-05	8,801 E-05	3,6665 E-05	0,0052	0,0009	0,0054	5,6602 E-06	6,7737 E-06	4,4 E-06
00102	Y	0,0177	0,0696	0,0615	1,2438 E-04	7,8502 E-05	5,0802 E-05	0,0015	0,0059	0,0053	9,8139 E-06	4,8506 E-06	4,4443 E-06
00102	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00103	X	0,0675	0,0038	0,0839	7,166 E-05	1,4583 E-04	2,4058 E-05	0,0060	0,0003	0,0072	4,7395 E-06	9,947 E-06	2,2736 E-06
00103	Y	0,0055	0,0578	0,0300	9,8802 E-05	6,725 E-05	7,1521 E-05	0,0004	0,0049	0,0025	8,3297 E-06	4,5998 E-06	6,5419 E-06
00103	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00104	X	0,0764	0,0037	0,0912	6,9341 E-06	2,0357 E-04	2,4097 E-05	0,0066	0,0003	0,0079	5,0634 E-07	1,3384 E-05	1,6964 E-06
00104	Y	0,0186	0,0525	0,0056	9,9006 E-05	4,9184 E-05	5,6456 E-05	0,0019	0,0044	0,0005	8,5698 E-06	4,9269 E-06	4,9219 E-06
00104	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00105	X	0,0760	0,0095	0,0860	6,1843 E-05	1,6512 E-04	2,5177 E-05	0,0065	0,0007	0,0074	3,9437 E-06	1,1194 E-05	2,4419 E-06
00105	Y	0,0286	0,0541	0,0374	1,0467 E-04	7,0632 E-05	3,3194 E-05	0,0027	0,0045	0,0033	9,0429 E-06	5,2831 E-06	2,1483 E-06
00105	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00106	X	0,0620	0,0094	0,0697	8,4766 E-05	1,0818 E-04	5,7105 E-05	0,0053	0,0007	0,0059	5,949 E-06	7,5886 E-06	5,1854 E-06
00106	Y	0,0262	0,0558	0,0625	1,1159 E-04	8,6922 E-05	3,4505 E-05	0,0023	0,0044	0,0054	8,17 E-06	5,362 E-06	3,3685 E-06
00106	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00107	X	0,0479	0,0129	0,0450	9,6887 E-05	7,142 E-05	5,0142 E-05	0,0040	0,0014	0,0036	7,9802 E-06	5,4973 E-06	5,4391 E-06
00107	Y	0,0161	0,0546	0,0787	1,2164 E-04	6,8499 E-05	3,1274 E-05	0,0014	0,0041	0,0067	7,7775 E-06	4,7248 E-06	3,1751 E-06
00107	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00108	X	0,0419	0,0249	0,0186	9,3124 E-05	7,1372 E-05	4,9186 E-05	0,0034	0,0029	0,0015	9,7893 E-06	5,7755 E-06	5,2214 E-06
00108	Y	0,0065	0,0564	0,0847	1,5835 E-04	3,1268 E-05	1,1099 E-05	0,0006	0,0041	0,0071	1,0656 E-05	1,994 E-06	8,1622 E-07
00108	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00109	X	0,0427	0,0373	0,0113	1,0274 E-04	7,3343 E-05	5,6788 E-05	0,0034	0,0042	0,0013	1,1706 E-05	6,257 E-06	4,4303 E-06
00109	Y	0,0042	0,0598	0,0810	1,7623 E-04	3,8897 E-05	1,7751 E-05	0,0003	0,0044	0,0068	1,1479 E-05	3,2107 E-06	1,6261 E-06
00109	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00110	X	0,0484	0,0433	0,0256	9,9249 E-05	8,2119 E-05	4,6293 E-05	0,0038	0,0046	0,0022	1,0418 E-05	7,0067 E-06	4,1687 E-06
00110	Y	0,0114	0,0599	0,0687	1,3655 E-04	8,6376 E-05	1,3416 E-05	0,0008	0,0045	0,0057	8,7776 E-06	6,0999 E-06	1,1069 E-06
00110	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00111	X	0,0515	0,0362	0,0336	6,7842 E-05	8,9234 E-05	6,2754 E-05	0,0038	0,0035	0,0026	5,2948 E-06	6,2491 E-06	7,1676 E-06
00111	Y	0,0135	0,0546	0,0492	8,1471 E-05	7,4516 E-05	3,2964 E-05	0,0009	0,0042	0,0041	5,7493 E-06	5,3757 E-06	2,3876 E-06
00111	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00112	X	0,0565	0,0258	0,0341	5,1445 E-05	1,2453 E-04	8,0068 E-05	0,0042	0,0024	0,0027	3,5271 E-06	9,1113 E-06	7,9757 E-06
00112	Y	0,0074	0,0455	0,0243	7,4835 E-05	4,9007 E-05	3,819 E-05	0,0005	0,0035	0,0020	5,9061 E-06	3,9211 E-06	2,7352 E-06
00112	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00113	X	0,0605	0,0168	0,0342	1,5144 E-05	2,0668 E-04	1,0349 E-04	0,0052	0,0016	0,0028	1,1886 E-06	1,7916 E-05	9,4371 E-06
00113	Y	0,0034	0,0411	0,0023	7,6349 E-05	5,9436 E-06	3,1401 E-05	0,0003	0,0032	0,0002	6,3604 E-06	5,1178 E-07	2,0556 E-06
00113	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00114	X	0,0460	0,0284	0,0296	9,4268 E-05	1,0346 E-04	1,3942 E-04	0,0036	0,0025	0,0023	5,8814 E-06	7,6173 E-06	1,4055 E-05
00114	Y	0,0131	0,0496	0,0544	9,4345 E-05	1,0626 E-04	1,9789 E-05	0,0010	0,0037	0,0045	6,2741 E-06	8,6064 E-06	1,3871 E-06
00114	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00115	X	0,0402	0,0504	0,0252	1,0812 E-04	7,3529 E-05	7,9271 E-05	0,0030	0,0051	0,0020	1,0937 E-05	6,173 E-06	8,6682 E-06
00115	Y	0,0114	0,0552	0,0768	1,1839 E-04	8,9262 E-05	1,44 E-05	0,0010	0,0041	0,0064	7,9379 E-06	7,4711 E-06	1,4011 E-06
00115	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00116	X	0,0397	0,0556	0,0146	1,5273 E-04	7,0075 E-05	3,7598 E-05	0,0031	0,0060	0,0015	1,6343 E-05	5,7875 E-06	2,9332 E-06
00116	Y	0,0086	0,0632	0,0911	1,4656 E-04	3,8903 E-05	3,6314 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	9,4525 E-06	3,1436 E-06	3,6658 E-06
00116	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00117	X	0,0487	0,0208	0,0397	7,2702 E-05	1,0615 E-04	7,428 E-05	0,0039	0,0021	0,0031	6,8072 E-06	8,3534 E-06	7,8202 E-06
00117	Y	0,0210	0,0796	0,0929	1,8718 E-04	6,093 E-05	1,7642 E-05	0,0018	0,0066	0,0079	1,4603 E-05	4,3296 E-06	1,2283 E-06
00117	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00118	X	0,0371	0,0397	0,0169	1,1722 E-04	8,0725 E-05	9,0305 E-05	0,0029	0,0045	0,0018	1,283 E-05	6,3018 E-06	8,4158 E-06
00118	Y	0,0108	0,0758	0,1010	1,8446 E-04	2,7928 E-05	4,1164 E-05	0,0010	0,0061	0,0085	1,3232 E-05	2,248 E-06	4,0684 E-06
00118	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00119	X	0,0602	0,0118	0,0685	5,0812 E-05	1,3043 E-04	3,6851 E-05	0,0051	0,0008	0,0057	3,5979 E-06	1,0693 E-05	4,4222 E-06
00119	Y	0,0204	0,0683	0,0686	1,5603 E-04	6,3899 E-05	5,104 E-05	0,0017	0,0058	0,0058	1,283 E-05	4,3321 E-06	4,4552 E-06
00119	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00120	X	0,0679	0,0056	0,0899	3,5851 E-05	1,6148 E-04	2,489 E-05	0,0060	0,0004	0,0077	2,2895 E-06	1,2947 E-05	2,317 E-06
00120	Y	0,0070	0,0543	0,0321	1,2205 E-04	4,1533 E-05	7,1685 E-05	0,0005	0,0045	0,0027	1,0276 E-05	2,721 E-06	6,5543 E-06
00120	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00121	X	0,0780	0,0024	0,0996	5,8549 E-06	1,9882 E-04	2,4124 E-05	0,0067	0,0002	0,0086	5,2486 E-07	1,5258 E-05	1,6991 E-06
00121	Y	0,0193	0,0497	0,0092	1,1183 E-04	5,0866 E-05	5,675 E-05	0,0019	0,0041	0,0009	9,542 E-06	5,1022 E-06	4,9402 E-06
00121	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00122	X	0,0768	0,0114	0,0942	4,1786 E-05	1,8637 E-04	2,5288 E-05	0,0065	0,0008	0,0081	2,6182 E-06	1,4433 E-05	2,4457 E-06
00122	Y	0,0297	0,0539	0,0440	1,2113 E-04	7,5853 E-05	3,3487 E-05	0,0028	0,0045	0,0039	1,0185 E-05	6,6124 E-06	2,1684 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00122	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00123	X	0,0603	0,0122	0,0742	5,6158 E-05	1,3659 E-04	5,6885 E-05	0,0051	0,0008	0,0062	3,6744 E-06	1,0841 E-05	5,1793 E-06
00123	Y	0,0258	0,0577	0,0688	1,3123 E-04	7,515 E-05	3,46 E-05	0,0022	0,0046	0,0059	1,0067 E-05	5,326 E-06	3,3676 E-06
00123	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00124	X	0,0460	0,0130	0,0458	6,2424 E-05	9,7821 E-05	5,0309 E-05	0,0038	0,0014	0,0036	5,4847 E-06	7,9166 E-06	5,454 E-06
00124	Y	0,0150	0,0559	0,0827	1,3396 E-04	5,0696 E-05	3,1182 E-05	0,0012	0,0042	0,0069	9,1057 E-06	3,1853 E-06	3,166 E-06
00124	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00125	X	0,0398	0,0260	0,0188	8,0527 E-05	8,4772 E-05	4,9505 E-05	0,0032	0,0030	0,0016	8,9029 E-06	6,9162 E-06	5,2468 E-06
00125	Y	0,0069	0,0571	0,0880	1,5176 E-04	2,1209 E-05	1,1119 E-05	0,0006	0,0041	0,0072	9,9221 E-06	1,3832 E-06	8,2013 E-07
00125	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00126	X	0,0395	0,0392	0,0200	1,0666 E-04	8,706 E-05	5,6956 E-05	0,0032	0,0045	0,0022	1,207 E-05	7,2585 E-06	4,4443 E-06
00126	Y	0,0048	0,0610	0,0855	1,6517 E-04	2,3725 E-05	1,7702 E-05	0,0004	0,0045	0,0070	1,0898 E-05	1,774 E-06	1,6219 E-06
00126	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00127	X	0,0474	0,0447	0,0353	1,1971 E-04	1,0718 E-04	4,6374 E-05	0,0037	0,0046	0,0031	1,2257 E-05	8,6262 E-06	4,162 E-06
00127	Y	0,0123	0,0610	0,0742	1,5206 E-04	5,4735 E-05	1,3748 E-05	0,0008	0,0046	0,0060	1,0515 E-05	3,5239 E-06	1,1171 E-06
00127	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00128	X	0,0413	0,0495	0,0350	1,3188 E-04	9,1545 E-05	7,9866 E-05	0,0031	0,0050	0,0029	1,32 E-05	7,0355 E-06	8,7178 E-06
00128	Y	0,0122	0,0554	0,0791	1,2969 E-04	5,8547 E-05	1,4267 E-05	0,0010	0,0041	0,0065	8,7426 E-06	4,7121 E-06	1,3872 E-06
00128	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00129	X	0,0378	0,0582	0,0264	1,5691 E-04	8,2195 E-05	3,7734 E-05	0,0030	0,0062	0,0028	1,6841 E-05	6,6365 E-06	2,9396 E-06
00129	Y	0,0070	0,0632	0,0949	1,5195 E-04	2,9217 E-05	3,6242 E-05	0,0007	0,0048	0,0079	1,0221 E-05	2,6219 E-06	3,6614 E-06
00129	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00130	X	0,0000	0,0000	0,0387	6,073 E-05	1,2682 E-04	1,1741 E-07	0,0000	0,0000	0,0030	5,1516 E-06	1,0506 E-05	8,289 E-09
00130	Y	0,0000	0,0000	0,0909	2,5487 E-04	9,4665 E-05	9,2661 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	2,1759 E-05	8,2362 E-06	6,8317 E-09
00130	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00131	X	0,0000	0,0000	0,0164	7,139 E-05	8,1716 E-05	1,7268 E-07	0,0000	0,0000	0,0017	8,3881 E-06	6,5704 E-06	1,1888 E-08
00131	Y	0,0000	0,0000	0,0990	2,7661 E-04	4,7209 E-05	6,4765 E-08	0,0000	0,0000	0,0084	2,3296 E-05	4,2695 E-06	4,9722 E-09
00131	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00132	X	0,0000	0,0000	0,0670	6,9039 E-05	1,9091 E-04	9,8444 E-08	0,0000	0,0000	0,0055	5,2861 E-06	1,6408 E-05	7,0933 E-09
00132	Y	0,0000	0,0000	0,0671	1,9301 E-04	9,7825 E-05	1,3489 E-07	0,0000	0,0000	0,0057	1,6592 E-05	8,3836 E-06	9,8135 E-09
00132	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00133	X	0,0000	0,0000	0,0882	4,5044 E-05	2,4743 E-04	3,5496 E-08	0,0000	0,0000	0,0076	3,6096 E-06	2,1722 E-05	2,4739 E-09
00133	Y	0,0000	0,0000	0,0315	1,3073 E-04	4,5127 E-05	1,491 E-07	0,0000	0,0000	0,0026	1,1234 E-05	3,6227 E-06	1,0784 E-08
00133	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00134	X	0,0000	0,0000	0,0975	5,49 E-06	2,8007 E-04	1,4622 E-08	0,0000	0,0000	0,0084	4,9034 E-07	2,4577 E-05	1,0246 E-09
00134	Y	0,0000	0,0000	0,0088	1,0609 E-04	3,9353 E-05	2,5092 E-07	0,0000	0,0000	0,0009	9,1002 E-06	3,9182 E-06	1,8002 E-08
00134	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00135	X	0,0000	0,0000	0,0922	5,8333 E-05	2,6259 E-04	1,2229 E-07	0,0000	0,0000	0,0079	4,7864 E-06	2,2854 E-05	9,2213 E-09
00135	Y	0,0000	0,0000	0,0429	1,2585 E-04	9,9981 E-05	2,6577 E-07	0,0000	0,0000	0,0038	1,0733 E-05	9,0812 E-06	1,9092 E-08
00135	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00136	X	0,0000	0,0000	0,0727	7,8379 E-05	1,9891 E-04	1,4889 E-07	0,0000	0,0000	0,0061	6,2256 E-06	1,7146 E-05	1,0959 E-08
00136	Y	0,0000	0,0000	0,0673	1,6761 E-04	1,154 E-04	1,7845 E-07	0,0000	0,0000	0,0057	1,4045 E-05	1,0114 E-05	1,2909 E-08
00136	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00137	X	0,0000	0,0000	0,0449	6,2901 E-05	1,3056 E-04	2,4776 E-07	0,0000	0,0000	0,0036	4,9434 E-06	1,1057 E-05	1,7803 E-08
00137	Y	0,0000	0,0000	0,0811	2,0563 E-04	8,7734 E-05	1,205 E-07	0,0000	0,0000	0,0068	1,6896 E-05	7,5411 E-06	8,408 E-09
00137	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00138	X	0,0000	0,0000	0,0183	5,1353 E-05	8,6979 E-05	1,7927 E-07	0,0000	0,0000	0,0016	5,7757 E-06	7,2462 E-06	1,2506 E-08
00138	Y	0,0000	0,0000	0,0863	2,2701 E-04	3,6428 E-05	2,8345 E-08	0,0000	0,0000	0,0071	1,8405 E-05	3,1797 E-06	1,8748 E-09
00138	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00139	X	0,0000	0,0000	0,0194	7,9611 E-05	7,8289 E-05	1,732 E-07	0,0000	0,0000	0,0022	9,0765 E-06	6,4882 E-06	1,1911 E-08
00139	Y	0,0000	0,0000	0,0837	2,2747 E-04	2,2092 E-05	2,2947 E-08	0,0000	0,0000	0,0068	1,8365 E-05	1,6794 E-06	1,7717 E-09
00139	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00140	X	0,0000	0,0000	0,0341	1,0346 E-04	9,5867 E-05	1,4187 E-07	0,0000	0,0000	0,0030	1,0336 E-05	7,6144 E-06	9,719 E-09
00140	Y	0,0000	0,0000	0,0725	1,9911 E-04	6,2999 E-05	8,1909 E-08	0,0000	0,0000	0,0059	1,6079 E-05	5,0092 E-06	6,0577 E-09
00140	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00141	X	0,0000	0,0000	0,0354	7,5788 E-05	9,7125 E-05	2,2131 E-07	0,0000	0,0000	0,0027	6,2157 E-06	7,9181 E-06	1,6204 E-08
00141	Y	0,0000	0,0000	0,0553	1,485 E-04	6,963 E-05	2,3672 E-07	0,0000	0,0000	0,0045	1,1874 E-05	5,3142 E-06	1,7419 E-08
00141	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00142	X	0,0000	0,0000	0,0337	1,1263 E-04	8,1229 E-05	1,2816 E-07	0,0000	0,0000	0,0028	1,0804 E-05	6,1513 E-06	8,93 E-09
00142	Y	0,0000	0,0000	0,0776	2,0608 E-04	5,8507 E-05	8,836 E-08	0,0000	0,0000	0,0063	1,6705 E-05	4,447 E-06	6,4959 E-09
00142	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00143	X	0,0000	0,0000	0,0255	1,1254 E-04	7,241 E-05	1,9647 E-07	0,0000	0,0000	0,0027	1,2027 E-05	5,7279 E-06	1,3355 E-08
00143	Y	0,0000	0,0000	0,0932	2,5463 E-04	1,788 E-05	3,7197 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	2,1052 E-05	1,3502 E-06	2,5517 E-09
00143	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00144	X	0,0000	0,0000	0,0398	6,5578 E-05	1,0821 E-04	1,8079 E-06	0,0000	0,0000	0,0032	5,8769 E-06	1,0943 E-05	1,5713 E-07
00144	Y	0,0000	0,0000	0,0152	8,5258 E-05	2,746 E-05	1,226 E-06	0,0000	0,0000	0,0013	6,7338 E-06	2,7046 E-06	1,1878 E-07
00144	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00145	X	0,0589	0,0116	0,0390	4,901 E-05	1,8039 E-04	1,1145 E-04	0,0056	0,0010	0,0033	3,5774 E-06	1,6323 E-05	9,3503 E-06
00145	Y	0,0082	0,0418	0,0293	9,1366 E-05	4,4384 E-05	4,1166 E-05	0,0006	0,0032	0,0024	7,037 E-06	3,0592 E-06	2,9229 E-06
00145	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00146	X	0,0577	0,0123	0,0371	8,4913 E-05	2,3398 E-04	7,7862 E-05	0,0055	0,0008	0,0029	7,5268 E-06	2,276 E-05	7,6458 E-06
00146	Y	0,0061	0,0440	0,0290	6,6794 E-05	8,1001 E-05	3,6876 E-05	0,0005	0,0033	0,0024	5,3106 E-06	6,243 E-06	2,5713 E-06
00146	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00147	X	0,0000	0,0000	0,0373	3,2623 E-05	1,1816 E-04	9,8313 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	2,3593 E-06	1,2421 E-05	6,9248 E-09
00147	Y	0,0000	0,0000	0,0278	1,025 E-04	2,7869 E-05	2,4182 E-07	0,0000	0,0000	0,0022	8,1274 E-06	2,0494 E-06	1,8831 E-08
00147	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00148	X	0,0782	0,0147	0,0405	4,009 E-05	1,782 E-04	3,9034 E-05	0,0074	0,0013	0,0035	3,2321 E-06	1,6624 E-05	2,9873 E-06
00148	Y	0,0101	0,0497	0,0242	8,0798 E-05	3,1533 E-05	4,1203 E-05	0,0007	0,0039	0,0019	6,3781 E-06	2,1591 E-06	3,8197 E-06
00148	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00149	X	0,0813	0,0116	0,0424	2,3351 E-05	1,8462 E-04	1,4395 E-04	0,0069	0,0011	0,0036	2,2892 E-06	1,5199 E-05	1,2896 E-05

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00149	Y	0,0043	0,0483	0,0027	7,6607 E-05	7,6148 E-06	4,517 E-05	0,0004	0,0038	0,0002	6,2049 E-06	6,4011 E-07	2,9132 E-06
00149	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00150	X	0,0749	0,0227	0,0436	5,3588 E-05	1,5754 E-04	1,49 E-04	0,0056	0,0020	0,0034	4,624 E-06	1,151 E-05	1,4159 E-05
00150	Y	0,0084	0,0509	0,0179	8,4874 E-05	2,4616 E-05	4,4178 E-05	0,0005	0,0040	0,0015	6,7776 E-06	1,5693 E-06	3,1345 E-06
00150	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00151	X	0,0000	0,0000	0,0386	1,7215 E-05	1,17 E-04	2,2258 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	1,6399 E-06	1,3255 E-05	2,2571 E-08
00151	Y	0,0000	0,0000	0,0025	6,7546 E-05	1,0431 E-05	5,5961 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	5,5023 E-06	8,7271 E-07	4,4815 E-08
00151	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00152	X	0,0628	0,0090	0,0418	2,2432 E-05	1,982 E-04	1,0387 E-04	0,0054	0,0009	0,0035	2,2208 E-06	1,5911 E-05	9,4461 E-06
00152	Y	0,0036	0,0402	0,0027	8,2629 E-05	7,3205 E-06	3,1542 E-05	0,0003	0,0032	0,0002	6,6457 E-06	6,1101 E-07	2,065 E-06
00152	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00153	X	0,0000	0,0000	0,0376	2,3493 E-05	1,2361 E-04	1,4195 E-06	0,0000	0,0000	0,0034	1,7392 E-06	1,3842 E-05	1,2508 E-07
00153	Y	0,0000	0,0000	0,0216	8,3244 E-05	1,8924 E-05	1,5148 E-06	0,0000	0,0000	0,0017	6,5385 E-06	2,047 E-06	1,4517 E-07
00153	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00154	X	0,0591	0,0175	0,0429	5,1651 E-05	1,6582 E-04	1,0538 E-04	0,0045	0,0015	0,0034	4,3738 E-06	1,2076 E-05	1,0223 E-05
00154	Y	0,0060	0,0420	0,0177	9,0059 E-05	2,6632 E-05	3,4439 E-05	0,0004	0,0033	0,0015	7,1406 E-06	1,6977 E-06	2,4209 E-06
00154	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00155	X	0,4988	0,0113	0,1611	1,7633 E-05	8,7998 E-04	2,191 E-04	0,0542	0,0014	0,0164	2,2411 E-06	9,5546 E-05	2,272 E-05
00155	Y	0,2279	0,2323	0,1133	4,3353 E-04	3,9765 E-04	7,6589 E-04	0,0232	0,0226	0,0110	4,2293 E-05	4,0456 E-05	7,5295 E-05
00155	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00156	X	0,0000	0,0000	0,1518	2,0914 E-05	8,6791 E-04	7,2789 E-08	0,0000	0,0000	0,0153	2,5906 E-06	9,4332 E-05	7,137 E-09
00156	Y	0,0000	0,0000	0,0268	3,7612 E-04	9,964 E-05	1,3242 E-07	0,0000	0,0000	0,0026	3,6582 E-05	1,054 E-05	9,3116 E-09
00156	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00157	X	0,5362	0,0083	0,0350	1,2701 E-05	9,4844 E-04	6,3758 E-05	0,0581	0,0008	0,0035	1,529 E-06	1,0271 E-04	6,1358 E-06
00157	Y	0,0574	0,3584	0,0122	5,3623 E-04	1,0014 E-04	6,8206 E-04	0,0061	0,0354	0,0010	5,274 E-05	1,0669 E-05	6,8689 E-05
00157	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00158	X	0,0000	0,0000	0,1546	1,7558 E-05	8,1555 E-04	1,0004 E-06	0,0000	0,0000	0,0157	1,3788 E-06	8,8786 E-05	1,0259 E-07
00158	Y	0,0000	0,0000	0,1080	3,5843 E-04	3,5047 E-04	1,3951 E-07	0,0000	0,0000	0,0105	3,4742 E-05	3,5593 E-05	1,3102 E-08
00158	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00159	X	0,0000	0,0000	0,1473	3,9421 E-05	7,6694 E-04	1,041 E-06	0,0000	0,0000	0,0146	4,4858 E-06	8,2892 E-05	1,078 E-07
00159	Y	0,0000	0,0000	0,1152	3,5968 E-04	4,2319 E-04	1,2762 E-07	0,0000	0,0000	0,0112	3,4844 E-05	4,1987 E-05	1,1639 E-08
00159	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00160	X	0,0635	0,0089	0,0415	2,5476 E-05	1,9926 E-04	7,8536 E-05	0,0057	0,0009	0,0036	2,4233 E-06	1,6827 E-05	6,968 E-06
00160	Y	0,0051	0,0403	0,0094	8,3053 E-05	1,6336 E-05	3,0266 E-05	0,0004	0,0032	0,0007	6,6658 E-06	1,0923 E-06	2,0579 E-06
00160	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00161	X	0,4986	0,0323	0,0393	2,6498 E-05	8,8026 E-04	1,7801 E-04	0,0542	0,0030	0,0043	2,2167 E-06	9,5591 E-05	1,8039 E-05
00161	Y	0,2284	0,3785	0,0340	5,7437 E-04	4,0142 E-04	6,5721 E-04	0,0232	0,0369	0,0029	5,6007 E-05	4,0821 E-05	6,3813 E-05
00161	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00162	X	0,0000	0,0000	0,0338	1,0465 E-04	4,8296 E-04	9,0655 E-07	0,0000	0,0000	0,0030	9,9597 E-06	5,3128 E-05	9,5927 E-08
00162	Y	0,0000	0,0000	0,0346	2,376 E-04	3,2063 E-04	3,0477 E-06	0,0000	0,0000	0,0030	2,2482 E-05	3,2078 E-05	3,0104 E-07
00162	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00163	X	0,0604	0,0110	0,0397	4,0546 E-05	1,8496 E-04	2,8538 E-05	0,0058	0,0010	0,0034	3,2378 E-06	1,6708 E-05	2,2323 E-06
00163	Y	0,0071	0,0411	0,0239	8,817 E-05	3,3617 E-05	3,2752 E-05	0,0005	0,0032	0,0019	6,9192 E-06	2,2087 E-06	3,1148 E-06
00163	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00164	X	0,0000	0,0000	0,0017	1,02 E-05	3,0915 E-06	1,7096 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	9,9223 E-07	3,2142 E-07	1,6962 E-08
00164	Y	0,0000	0,0000	0,0012	8,9925 E-06	8,7673 E-06	8,1051 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	8,558 E-07	8,5549 E-07	7,9964 E-09
00164	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00165	X	0,0000	0,0000	0,0007	7,6284 E-06	1,1021 E-05	8,1441 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,3934 E-07	1,0564 E-06	7,8971 E-09
00165	Y	0,0000	0,0000	0,0005	6,4537 E-06	7,2003 E-06	1,8597 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	6,4481 E-07	6,9934 E-07	1,8407 E-08
00165	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00166	X	0,0000	0,0000	0,0016	1,131 E-05	8,8325 E-05	9,0789 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,0767 E-06	8,482 E-06	8,6552 E-09
00166	Y	0,0000	0,0000	0,0032	5,223 E-05	6,1928 E-06	6,5254 E-10	0,0000	0,0000	0,0003	5,0373 E-06	5,8193 E-07	6,8561 E-11
00166	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00167	X	0,0000	0,0000	0,0012	4,531 E-06	8,594 E-06	1,3182 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	4,394 E-07	8,5406 E-07	1,2988 E-08
00167	Y	0,0000	0,0000	0,0015	1,3494 E-05	2,9684 E-06	1,0543 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	1,2959 E-06	2,9027 E-07	1,0604 E-09
00167	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00168	X	0,0000	0,0000	0,0033	1,5902 E-05	7,1855 E-05	1,3778 E-07	0,0000	0,0000	0,0003	1,5246 E-06	6,914 E-06	1,3151 E-08
00168	Y	0,0000	0,0000	0,0018	7,4408 E-05	1,5131 E-05	1,7053 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	7,1556 E-06	1,4498 E-06	1,6274 E-08
00168	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00169	X	0,0000	0,0000	0,0008	3,149 E-07	1,2988 E-05	1,3674 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,0312 E-08	1,2486 E-06	1,0398 E-10
00169	Y	0,0000	0,0000	0,0001	8,1932 E-06	5,702 E-07	9,1837 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	8,1576 E-07	5,6069 E-08	9,0941 E-09
00169	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00170	X	0,0000	0,0000	0,0373	1,7425 E-05	3,1954 E-04	3,1012 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	2,0614 E-06	3,5397 E-05	3,7489 E-09
00170	Y	0,0000	0,0000	0,0091	8,0368 E-05	5,532 E-05	3,2917 E-07	0,0000	0,0000	0,0007	6,946 E-06	5,7687 E-06	2,9385 E-08
00170	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00171	X	0,0000	0,0000	0,0021	1,1492 E-05	3,8353 E-06	9,518 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	1,1214 E-06	3,5216 E-07	9,4363 E-09
00171	Y	0,0000	0,0000	0,0009	5,4931 E-07	1,1187 E-05	1,1463 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	5,4784 E-08	1,0891 E-06	1,1269 E-08
00171	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00172	X	0,0000	0,0000	0,0003	9,6652 E-06	2,3646 E-06	1,4501 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	9,4165 E-07	2,419 E-07	1,4278 E-08
00172	Y	0,0000	0,0000	0,0012	9,1855 E-06	9,2855 E-06	7,7176 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	8,7526 E-07	9,0494 E-07	7,6519 E-09
00172	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00173	X	0,0000	0,0000	0,0004	6,9886 E-06	8,5823 E-05	1,7482 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	6,607 E-07	8,2438 E-06	1,6656 E-08
00173	Y	0,0000	0,0000	0,0030	5,2636 E-05	3,6612 E-06	5,3468 E-08	0,0000	0,0000	0,0003	5,0754 E-06	3,4108 E-07	5,0799 E-09
00173	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00174	X	0,0000	0,0000	0,0025	8,1874 E-06	1,1757 E-05	6,1206 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	7,9761 E-07	1,1245 E-06	6,074 E-09
00174	Y	0,0000	0,0000	0,0004	6,1251 E-06	6,8463 E-06	1,409 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	6,1366 E-07	6,6658 E-07	1,395 E-08
00174	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00175	X	0,0000	0,0000	0,0007	7,1029 E-06	1,1603 E-05	4,4758 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	6,8858 E-07	1,1128 E-06	4,3354 E-09
00175	Y	0,0000	0,0000	0,0004	4,9174 E-06	6,808 E-06	1,0369 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	4,9604 E-07	6,6477 E-07	1,0301 E-08
00175	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00176	X	0,0000	0,0000	0,0380	4,1743 E-05	3,3639 E-04	1,0762 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	4,3548 E-06	3,7162 E-05	1,0508 E-08
00176	Y	0,0000	0,0000	0,0022	6,9245 E-05	2,945 E-05	4,85 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	5,7189 E-06	2,7548 E-06	4,1603 E-08
00176	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00177	X	0,0000	0,0000	0,0026	5,9126 E-07	1,3585 E-05	8,5964 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	5,6572 E-08	1,3063 E-06	8,4472 E-11
00177	Y	0,0000	0,0000	0,0001	7,2209 E-06	1,5105 E-07	9,0958 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	7,2355 E-07	1,4861 E-08	9,0001 E-09
00177	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00178	X	0,0000	0,0000	0,0004	1,2024 E-05	3,7076 E-06	6,3368 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	1,1665 E-06	3,4936 E-07	6,1769 E-09
00178	Y	0,0000	0,0000	0,0009	1,0366 E-06	1,1671 E-05	7,7589 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,1042 E-07	1,136 E-06	7,6062 E-09
00178	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00179	X	0,0000	0,0000	0,0014	1,9878 E-05	6,7865 E-05	7,6859 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,9019 E-06	6,5312 E-06	7,339 E-09
00179	Y	0,0000	0,0000	0,0020	7,461 E-05	2,1236 E-05	8,0477 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	7,1752 E-06	2,0323 E-06	7,6787 E-09
00179	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00180	X	0,0000	0,0000	0,0006	4,1349 E-06	8,3916 E-06	1,2977 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	4,0259 E-07	8,3086 E-07	1,2773 E-08
00180	Y	0,0000	0,0000	0,0015	1,364 E-05	3,4293 E-06	1,7118 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,3087 E-06	3,3622 E-07	1,727 E-09
00180	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00181	X	0,0000	0,0000	0,0041	6,5455 E-06	5,7185 E-05	1,1522 E-07	0,0000	0,0000	0,0004	6,1758 E-07	5,5114 E-06	1,0961 E-08
00181	Y	0,0000	0,0000	0,0013	8,4955 E-05	9,9344 E-06	1,7396 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	8,1596 E-06	9,4255 E-07	1,6562 E-08
00181	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00182	X	0,0000	0,0000	0,0025	7,7473 E-06	1,1846 E-05	2,667 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	7,5664 E-07	1,1332 E-06	2,6456 E-09
00182	Y	0,0000	0,0000	0,0006	5,1886 E-06	7,0679 E-06	5,1974 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,2382 E-07	6,902 E-07	5,1786 E-09
00182	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00183	X	0,0000	0,0000	0,0020	1,0356 E-05	5,5992 E-05	3,1456 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	9,7978 E-07	5,3943 E-06	2,9899 E-09
00183	Y	0,0000	0,0000	0,0011	8,3238 E-05	9,4953 E-06	1,229 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	7,9954 E-06	9,0096 E-07	1,1711 E-08
00183	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00184	X	0,0000	0,0000	0,0003	9,3013 E-06	2,7744 E-06	9,2404 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	9,048 E-07	2,8271 E-07	9,065 E-09
00184	Y	0,0000	0,0000	0,0014	7,9957 E-06	9,6139 E-06	5,5535 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,6038 E-07	9,3735 E-07	5,4832 E-09
00184	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00185	X	0,0000	0,0000	0,0022	1,2207 E-05	4,6389 E-06	4,07 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	1,1903 E-06	4,2981 E-07	4,0382 E-09
00185	Y	0,0000	0,0000	0,0010	8,5084 E-07	1,036 E-05	4,334 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	6,4596 E-08	1,0116 E-06	4,2864 E-09
00185	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00186	X	0,0000	0,0000	0,0376	1,3151 E-04	3,4322 E-04	3,0542 E-06	0,0000	0,0000	0,0037	1,2882 E-05	3,7941 E-05	3,2706 E-07
00186	Y	0,0000	0,0000	0,0221	1,5432 E-04	2,168 E-04	3,3359 E-06	0,0000	0,0000	0,0018	1,4229 E-05	2,1724 E-05	3,2652 E-07
00186	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00187	X	0,0000	0,0000	0,0006	3,4901 E-06	8,4214 E-06	1,0256 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,4359 E-07	8,3445 E-07	1,0106 E-08
00187	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,3423 E-05	4,1267 E-06	2,4657 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,289 E-06	4,0122 E-07	2,3793 E-09
00187	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00188	X	0,0000	0,0000	0,0012	3,8101 E-06	8,4591 E-06	1,1558 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,6797 E-07	8,4267 E-07	1,1464 E-08
00188	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,3607 E-05	3,917 E-06	2,2403 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,3061 E-06	3,8103 E-07	2,2043 E-09
00188	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00189	X	0,0000	0,0000	0,0017	9,9777 E-06	2,6838 E-06	1,1309 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	9,7216 E-07	2,8134 E-07	1,1214 E-08
00189	Y	0,0000	0,0000	0,0014	8,7495 E-06	9,4991 E-06	6,2194 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	8,3399 E-07	9,2581 E-07	6,1439 E-09
00189	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00190	X	0,0000	0,0000	0,0004	1,1313 E-05	4,8713 E-06	3,2023 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	1,0978 E-06	4,5867 E-07	3,1306 E-09
00190	Y	0,0000	0,0000	0,0010	8,3781 E-07	1,0252 E-05	3,5808 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	6,3157 E-08	9,999 E-07	3,5557 E-09
00190	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00191	X	0,0000	0,0000	0,0377	1,5622 E-04	3,1769 E-04	2,9481 E-06	0,0000	0,0000	0,0035	1,6152 E-05	3,4923 E-05	3,0593 E-07
00191	Y	0,0000	0,0000	0,0161	1,607 E-04	2,5612 E-04	2,9395 E-06	0,0000	0,0000	0,0014	1,4616 E-05	2,5128 E-05	2,8506 E-07
00191	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00192	X	0,0000	0,0000	0,0363	1,4543 E-04	4,3263 E-04	4,6993 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	1,5169 E-05	4,7213 E-05	3,7825 E-08
00192	Y	0,0000	0,0000	0,0275	2,3014 E-04	3,6045 E-04	2,9874 E-06	0,0000	0,0000	0,0025	2,1587 E-05	3,541 E-05	2,9808 E-07
00192	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00193	X	0,4719	0,0630	0,0409	6,8224 E-05	8,3407 E-04	2,3901 E-04	0,0509	0,0072	0,0045	7,911 E-06	8,986 E-05	2,6422 E-05
00193	Y	0,2700	0,3839	0,0259	5,799 E-04	4,7371 E-04	6,7704 E-04	0,0269	0,0376	0,0022	5,6813 E-05	4,7193 E-05	6,6949 E-05
00193	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00194	X	0,0000	0,0000	0,0195	7,1777 E-05	9,1 E-05	2,1781 E-08	0,0000	0,0000	0,0021	8,4281 E-06	7,3903 E-06	1,496 E-09
00194	Y	0,0000	0,0000	0,1130	2,7251 E-04	4,7707 E-05	9,1084 E-09	0,0000	0,0000	0,0095	2,2944 E-05	4,3592 E-06	7,039 E-10
00194	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00195	X	0,0000	0,0000	0,0315	1,106 E-04	7,7144 E-05	2,2088 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	1,1847 E-05	6,0723 E-06	1,5026 E-09
00195	Y	0,0000	0,0000	0,1058	2,5129 E-04	1,6012 E-05	4,4858 E-09	0,0000	0,0000	0,0088	2,0785 E-05	1,3035 E-06	3,1467 E-10
00195	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00196	X	0,0000	0,0000	0,0402	1,1278 E-04	8,1697 E-05	1,6135 E-08	0,0000	0,0000	0,0034	1,0938 E-05	6,1708 E-06	1,1234 E-09
00196	Y	0,0000	0,0000	0,0879	2,0484 E-04	5,3351 E-05	1,2003 E-08	0,0000	0,0000	0,0072	1,6622 E-05	4,0133 E-06	8,9342 E-10
00196	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00197	X	0,0000	0,0000	0,0411	7,97 E-05	9,7 E-05	2,5157 E-08	0,0000	0,0000	0,0031	6,7534 E-06	8,0922 E-06	1,836 E-09
00197	Y	0,0000	0,0000	0,0627	1,5083 E-04	6,507 E-05	2,7395 E-08	0,0000	0,0000	0,0051	1,2071 E-05	4,9441 E-06	2,018 E-09
00197	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00198	X	0,0000	0,0000	0,0394	3,9835 E-05	1,1818 E-04	2,1734 E-08	0,0000	0,0000	0,0034	2,9041 E-06	1,2531 E-05	1,5587 E-09
00198	Y	0,0000	0,0000	0,0291	1,0863 E-04	2,593 E-05	4,8377 E-08	0,0000	0,0000	0,0023	8,6475 E-06	1,9079 E-06	3,7276 E-09
00198	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00199	X	0,0000	0,0000	0,0394	2,9541 E-05	1,234 E-04	3,7922 E-07	0,0000	0,0000	0,0036	2,1254 E-06	1,385 E-05	3,5599 E-08
00199	Y	0,0000	0,0000	0,0219	8,9049 E-05	1,8785 E-05	3,7649 E-07	0,0000	0,0000	0,0017	7,0587 E-06	2,0229 E-06	3,6225 E-08
00199	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00200	X	0,0000	0,0000	0,0397	3,2182 E-05	1,1825 E-04	4,332 E-09	0,0000	0,0000	0,0035	3,4555 E-06	1,3412 E-05	4,7249 E-10
00200	Y	0,0000	0,0000	0,0089	6,6336 E-05	9,3089 E-06	1,2123 E-07	0,0000	0,0000	0,0007	5,3831 E-06	1,0375 E-06	9,7197 E-09
00200	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00201	X	0,0000	0,0000	0,0400	2,067 E-05	1,1597 E-04	4,9776 E-08	0,0000	0,0000	0,0035	1,964 E-06	1,3131 E-05	5,0506 E-09
00201	Y	0,0000	0,0000	0,0026	6,6444 E-05	9,8927 E-06	1,3711 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	5,3736 E-06	8,2243 E-07	1,0885 E-08
00201	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00202	X	0,0000	0,0000	0,0417	8,1198 E-05	1,075 E-04	3,8801 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	7,2134 E-06	1,088 E-05	3,3678 E-08
00202	Y	0,0000	0,0000	0,0152	9,2477 E-05	2,6734 E-05	2,6355 E-07	0,0000	0,0000	0,0013	7,3793 E-06	2,6325 E-06	2,5524 E-08

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00202	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00203	X	0,0000	0,0000	0,0430	1,0002 E-04	1,15 E-04	1,0736 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	9,0403 E-06	9,9891 E-06	9,3077 E-09
00203	Y	0,0000	0,0000	0,0195	1,0518 E-04	1,5415 E-05	7,1815 E-08	0,0000	0,0000	0,0016	8,3856 E-06	1,2804 E-06	6,9652 E-09
00203	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00204	X	0,0000	0,0000	0,0484	1,0184 E-04	1,3463 E-04	9,8816 E-09	0,0000	0,0000	0,0037	9,0932 E-06	1,0083 E-05	7,7951 E-10
00204	Y	0,0000	0,0000	0,0255	1,0853 E-04	2,3556 E-05	1,1399 E-08	0,0000	0,0000	0,0021	8,5854 E-06	1,5568 E-06	7,9502 E-10
00204	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00205	X	0,0000	0,0000	0,0692	7,8184 E-05	1,3703 E-04	1,087 E-08	0,0000	0,0000	0,0052	6,7565 E-06	1,0053 E-05	1,0918 E-09
00205	Y	0,0000	0,0000	0,0341	1,1244 E-04	2,6315 E-05	2,035 E-09	0,0000	0,0000	0,0027	8,8081 E-06	1,7158 E-06	1,5301 E-10
00205	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00206	X	0,0000	0,0000	0,0677	6,3341 E-05	1,3538 E-04	7,6491 E-09	0,0000	0,0000	0,0051	5,6728 E-06	9,9691 E-06	7,9103 E-10
00206	Y	0,0000	0,0000	0,0562	1,1045 E-04	3,4859 E-05	2,4097 E-09	0,0000	0,0000	0,0045	8,6517 E-06	2,273 E-06	2,0139 E-10
00206	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00207	X	0,0000	0,0000	0,0483	7,7665 E-05	1,2769 E-04	1,6058 E-08	0,0000	0,0000	0,0037	6,8896 E-06	9,5221 E-06	1,6685 E-09
00207	Y	0,0000	0,0000	0,0463	1,2228 E-04	4,4254 E-05	2,3639 E-08	0,0000	0,0000	0,0037	9,7215 E-06	2,9776 E-06	1,9915 E-09
00207	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00208	X	0,0000	0,0000	0,0477	9,5137 E-05	1,1599 E-04	1,5274 E-08	0,0000	0,0000	0,0037	8,6927 E-06	8,7316 E-06	1,0596 E-09
00208	Y	0,0000	0,0000	0,0592	1,5233 E-04	6,1074 E-05	1,3262 E-08	0,0000	0,0000	0,0048	1,2276 E-05	4,6984 E-06	9,3806 E-10
00208	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00209	X	0,0000	0,0000	0,0407	1,0157 E-04	9,8705 E-05	1,8087 E-08	0,0000	0,0000	0,0036	1,0261 E-05	7,7692 E-06	1,2374 E-09
00209	Y	0,0000	0,0000	0,0826	1,9809 E-04	5,9579 E-05	9,6947 E-09	0,0000	0,0000	0,0067	1,5997 E-05	4,7297 E-06	7,0918 E-10
00209	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00210	X	0,0000	0,0000	0,0238	7,7995 E-05	8,4911 E-05	2,2155 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	8,9205 E-06	7,0122 E-06	1,5202 E-09
00210	Y	0,0000	0,0000	0,0950	2,2416 E-04	2,0201 E-05	1,8019 E-09	0,0000	0,0000	0,0078	1,8096 E-05	1,5272 E-06	1,1799 E-10
00210	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00211	X	0,0000	0,0000	0,0208	5,1089 E-05	9,432 E-05	2,2394 E-08	0,0000	0,0000	0,0018	5,7908 E-06	7,9335 E-06	1,562 E-09
00211	Y	0,0000	0,0000	0,0977	2,24 E-04	3,5958 E-05	3,5746 E-09	0,0000	0,0000	0,0080	1,8156 E-05	3,1679 E-06	2,3675 E-10
00211	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00212	X	0,0000	0,0000	0,0507	5,8692 E-05	1,3619 E-04	3,1489 E-08	0,0000	0,0000	0,0040	4,6788 E-06	1,1628 E-05	2,2678 E-09
00212	Y	0,0000	0,0000	0,0921	2,027 E-04	8,5709 E-05	1,4434 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	1,6632 E-05	7,4126 E-06	9,9436 E-10
00212	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00213	X	0,0000	0,0000	0,0828	7,196 E-05	2,0142 E-04	3,5774 E-09	0,0000	0,0000	0,0069	5,6671 E-06	1,7407 E-05	2,9031 E-10
00213	Y	0,0000	0,0000	0,0771	1,6783 E-04	1,121 E-04	4,1932 E-09	0,0000	0,0000	0,0066	1,4029 E-05	9,8651 E-06	3,5288 E-10
00213	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00214	X	0,0000	0,0000	0,1054	5,356 E-05	2,5983 E-04	1,5262 E-08	0,0000	0,0000	0,0091	4,3469 E-06	2,2631 E-05	1,1588 E-09
00214	Y	0,0000	0,0000	0,0497	1,3053 E-04	9,6361 E-05	3,101 E-08	0,0000	0,0000	0,0044	1,1116 E-05	8,7705 E-06	2,2213 E-09
00214	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00215	X	0,0000	0,0000	0,1115	6,6671 E-06	2,7579 E-04	1,3348 E-09	0,0000	0,0000	0,0097	5,7306 E-07	2,4205 E-05	1,0401 E-10
00215	Y	0,0000	0,0000	0,0108	1,1527 E-04	3,851 E-05	5,3838 E-09	0,0000	0,0000	0,0011	9,9083 E-06	3,841 E-06	3,866 E-10
00215	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00216	X	0,0000	0,0000	0,1005	3,9985 E-05	2,4567 E-04	3,8208 E-09	0,0000	0,0000	0,0086	3,152 E-06	2,159 E-05	2,521 E-10
00216	Y	0,0000	0,0000	0,0358	1,4006 E-04	4,0387 E-05	1,9356 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	1,2072 E-05	3,2115 E-06	1,4042 E-09
00216	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00217	X	0,0000	0,0000	0,0764	6,3328 E-05	1,9283 E-04	1,202 E-08	0,0000	0,0000	0,0063	4,8098 E-06	1,6655 E-05	8,6239 E-10
00217	Y	0,0000	0,0000	0,0770	1,9683 E-04	8,9916 E-05	1,7305 E-08	0,0000	0,0000	0,0066	1,6935 E-05	7,698 E-06	1,2619 E-09
00217	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00218	X	0,0000	0,0000	0,0439	5,7855 E-05	1,3418 E-04	1,4478 E-08	0,0000	0,0000	0,0034	5,1108 E-06	1,1225 E-05	1,0146 E-09
00218	Y	0,0000	0,0000	0,1043	2,5297 E-04	9,0508 E-05	1,2871 E-08	0,0000	0,0000	0,0089	2,1589 E-05	7,8988 E-06	9,5867 E-10
00218	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00219	X	0,0000	0,0000	0,0375	2,7596 E-05	5,0954 E-04	1,111 E-07	0,0000	0,0000	0,0029	3,2488 E-06	5,6088 E-05	1,0615 E-08
00219	Y	0,0000	0,0000	0,0108	1,3983 E-04	8,3028 E-05	2,4511 E-06	0,0000	0,0000	0,0009	1,288 E-05	8,6272 E-06	2,4602 E-07
00219	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00220	X	0,0000	0,0000	0,1938	2,2806 E-05	8,1463 E-04	1,5384 E-08	0,0000	0,0000	0,0200	1,797 E-06	8,8697 E-05	1,5588 E-09
00220	Y	0,0000	0,0000	0,1431	3,6848 E-04	3,4524 E-04	7,3884 E-09	0,0000	0,0000	0,0140	3,5759 E-05	3,5091 E-05	7,4068 E-10
00220	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00221	X	0,0000	0,0000	0,1826	4,8407 E-05	7,6759 E-04	1,0454 E-08	0,0000	0,0000	0,0185	5,4498 E-06	8,2986 E-05	1,0742 E-09
00221	Y	0,0000	0,0000	0,1541	3,6969 E-04	4,1717 E-04	1,4072 E-09	0,0000	0,0000	0,0150	3,5875 E-05	4,1408 E-05	1,2815 E-10
00221	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00222	X	0,0000	0,0000	0,0550	1,9192 E-04	3,2771 E-04	1,9325 E-09	0,0000	0,0000	0,0063	1,9957 E-05	3,5821 E-05	2,0432 E-10
00222	Y	0,0000	0,0000	0,0104	1,3855 E-04	3,1026 E-04	5,1995 E-10	0,0000	0,0000	0,0007	1,2439 E-05	3,0455 E-05	4,2878 E-11
00222	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00223	X	0,0000	0,0000	0,0571	1,6819 E-04	3,5941 E-04	9,5617 E-10	0,0000	0,0000	0,0066	1,6851 E-05	3,9638 E-05	9,9605 E-11
00223	Y	0,0000	0,0000	0,0201	1,504 E-04	2,7784 E-04	4,5448 E-09	0,0000	0,0000	0,0015	1,3792 E-05	2,771 E-05	4,4946 E-10
00223	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00224	X	0,0000	0,0000	0,0377	3,5277 E-05	1,1901 E-04	2,3656 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	3,8975 E-06	1,3482 E-05	2,4501 E-08
00224	Y	0,0000	0,0000	0,0130	6,214 E-05	1,7037 E-05	9,3413 E-08	0,0000	0,0000	0,0010	5,0054 E-06	1,8729 E-06	8,5489 E-09
00224	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00225	X	0,0001	0,0001	0,0021	1,795 E-06	3,1352 E-06	8,7511 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,9467 E-07	2,7911 E-07	8,7135 E-08
00225	Y	0,0001	0,0000	0,0008	4,0652 E-06	1,0681 E-06	9,8385 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,7668 E-07	1,0556 E-07	9,6843 E-08
00225	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00226	X	0,0000	0,0000	0,0020	2,8787 E-07	4,1671 E-06	6,4293 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	3,1728 E-08	4,0883 E-07	7,0774 E-08
00226	Y	0,0000	0,0000	0,0008	3,4848 E-06	2,6044 E-07	2,9862 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,4466 E-07	1,9568 E-08	2,6717 E-08
00226	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00227	X	0,0001	0,0000	0,0023	1,8741 E-07	4,1437 E-06	3,3268 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	2,047 E-08	4,021 E-07	3,6843 E-08
00227	Y	0,0000	0,0000	0,0004	3,4514 E-06	1,4582 E-07	3,7965 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,4469 E-07	1,1788 E-08	3,2709 E-08
00227	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00228	X	0,0002	0,0001	0,0024	1,272 E-06	2,4183 E-06	3,6045 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,3836 E-07	1,8955 E-07	3,6459 E-08
00228	Y	0,0000	0,0000	0,0004	4,1162 E-06	7,2699 E-07	7,9181 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	4,0084 E-07	7,1618 E-08	7,9005 E-08
00228	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00229	X	0,0001	0,0000	0,0024	1,7633 E-08	4,0458 E-06	2,9225 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	1,6536 E-09	3,9087 E-07	3,1204 E-09

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00229	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,4327 E-06	1,5693 E-07	4,1635 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,4453 E-07	1,507 E-08	3,8214 E-08
00229	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00230	X	0,0002	0,0000	0,0025	6,4134 E-08	2,1212 E-06	9,5851 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	6,1904 E-09	1,6047 E-07	8,794 E-09
00230	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,7629 E-06	9,837 E-08	1,1861 E-06	0,0000	0,0000	0,0000	3,7464 E-07	7,9794 E-09	1,1712 E-07
00230	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00231	X	0,0001	0,0000	0,0023	1,9382 E-07	4,2113 E-06	3,9114 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	2,1601 E-08	4,0874 E-07	4,3385 E-08
00231	Y	0,0000	0,0000	0,0006	3,4497 E-06	3,0446 E-07	3,991 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,4511 E-07	2,4721 E-08	3,2737 E-08
00231	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00232	X	0,0002	0,0001	0,0024	1,1951 E-06	2,3913 E-06	4,4979 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,3003 E-07	1,8864 E-07	4,5005 E-08
00232	Y	0,0001	0,0000	0,0006	3,891 E-06	6,7707 E-07	6,3064 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,8042 E-07	6,8489 E-08	6,3764 E-08
00232	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00233	X	0,0000	0,0000	0,0011	3,4118 E-07	4,5063 E-06	1,1017 E-06	0,0000	0,0000	0,0001	3,3724 E-08	4,4565 E-07	1,0993 E-07
00233	Y	0,0000	0,0001	0,0013	2,4554 E-06	3,8606 E-07	2,3742 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,9682 E-07	4,1597 E-08	2,2903 E-08
00233	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00234	X	0,0000	0,0000	0,0011	3,0512 E-07	4,0406 E-06	4,6105 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,4916 E-08	4,0305 E-07	4,9645 E-08
00234	Y	0,0000	0,0001	0,0012	5,5712 E-06	4,7696 E-07	4,9457 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,2797 E-07	4,1603 E-08	4,7246 E-09
00234	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00235	X	0,0000	0,0000	0,0006	3,4898 E-08	3,7336 E-06	3,6729 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,4232 E-09	3,7209 E-07	3,4885 E-08
00235	Y	0,0000	0,0001	0,0012	3,8834 E-06	1,0807 E-07	9,6237 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,7604 E-07	8,0237 E-09	1,0053 E-08
00235	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00236	X	0,0000	0,0000	0,0006	8,7835 E-07	4,3627 E-06	1,0474 E-06	0,0000	0,0000	0,0001	9,8195 E-08	4,2794 E-07	1,0324 E-07
00236	Y	0,0000	0,0001	0,0013	4,1717 E-06	3,4406 E-07	1,8618 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,5211 E-07	2,8228 E-08	1,853 E-08
00236	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00237	X	0,0000	0,0000	0,0016	2,3593 E-07	4,0765 E-06	6,7201 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	2,419 E-08	4,0528 E-07	7,4229 E-08
00237	Y	0,0000	0,0001	0,0011	3,7381 E-06	2,5931 E-07	2,6224 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,6453 E-07	1,9913 E-08	1,9487 E-08
00237	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00238	X	0,0000	0,0001	0,0017	1,101 E-06	3,9515 E-06	1,0904 E-06	0,0000	0,0000	0,0002	1,1778 E-07	3,8144 E-07	1,0821 E-07
00238	Y	0,0001	0,0001	0,0011	3,9597 E-06	8,9461 E-07	4,4559 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,436 E-07	7,6721 E-08	4,4503 E-08
00238	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00239	X	0,0000	0,0000	0,0020	2,7314 E-07	4,1836 E-06	5,7194 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	2,4033 E-08	4,111 E-07	6,3704 E-08
00239	Y	0,0000	0,0000	0,0010	3,5298 E-06	2,6828 E-07	3,0757 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,4901 E-07	2,0091 E-08	2,7684 E-08
00239	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00240	X	0,0001	0,0001	0,0021	1,5851 E-06	3,1745 E-06	7,2599 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,7167 E-07	2,8558 E-07	7,2958 E-08
00240	Y	0,0001	0,0000	0,0010	3,8213 E-06	1,0718 E-06	8,3363 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,5499 E-07	1,0948 E-07	8,244 E-08
00240	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00241	X	0,0000	0,0001	0,0003	1,0922 E-06	3,8735 E-06	1,048 E-06	0,0000	0,0000	0,0000	1,1575 E-07	3,6576 E-07	1,0216 E-07
00241	Y	0,0001	0,0001	0,0013	4,0903 E-06	8,6603 E-07	6,8112 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,5839 E-07	7,9177 E-08	6,7033 E-08
00241	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00242	X	0,0000	0,0000	0,0003	2,2327 E-07	3,7159 E-06	2,5591 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,7213 E-08	3,6607 E-07	2,0611 E-08
00242	Y	0,0000	0,0001	0,0012	3,7005 E-06	1,9737 E-07	2,6278 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,6133 E-07	1,5969 E-08	2,839 E-08
00242	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00243	X	0,0000	0,0000	0,0007	6,0387 E-08	3,7156 E-06	3,5142 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	4,3853 E-09	3,6958 E-07	3,3866 E-08
00243	Y	0,0000	0,0001	0,0014	3,9244 E-06	9,0381 E-08	2,0029 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,7977 E-07	8,0313 E-09	2,0824 E-08
00243	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00244	X	0,0000	0,0000	0,0006	6,7391 E-07	4,4086 E-06	9,9591 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	7,5138 E-08	4,3174 E-07	9,8143 E-08
00244	Y	0,0000	0,0001	0,0014	3,9493 E-06	3,5262 E-07	2,5571 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,3015 E-07	3,2385 E-08	2,4968 E-08
00244	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00245	X	0,0001	0,0001	0,0004	1,021 E-06	3,8043 E-06	3,9776 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,0297 E-07	3,4047 E-07	3,9132 E-08
00245	Y	0,0001	0,0000	0,0010	4,2146 E-06	9,8553 E-07	7,0279 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,9259 E-07	8,7946 E-08	7,0117 E-08
00245	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00246	X	0,0000	0,0000	0,0004	2,9999 E-07	3,7865 E-06	2,1085 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	2,3905 E-08	3,6936 E-07	1,5474 E-08
00246	Y	0,0000	0,0000	0,0009	3,5625 E-06	2,295 E-07	3,0888 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,5184 E-07	1,8164 E-08	2,667 E-08
00246	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00247	X	0,0001	0,0001	0,0006	9,1432 E-07	2,329 E-06	2,2929 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	9,6988 E-08	1,9273 E-07	2,2487 E-08
00247	Y	0,0000	0,0000	0,0005	4,0798 E-06	7,0253 E-07	9,3129 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,9895 E-07	7,4948 E-08	9,2824 E-08
00247	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00248	X	0,0001	0,0000	0,0005	5,9281 E-07	5,1641 E-06	1,4451 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	5,0955 E-08	4,9137 E-07	1,1767 E-08
00248	Y	0,0000	0,0000	0,0005	3,6653 E-06	7,4062 E-07	3,5514 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,6413 E-07	6,2743 E-08	2,7569 E-08
00248	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00249	X	0,0000	0,0000	0,0016	2,7275 E-07	4,0937 E-06	6,2637 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	2,1108 E-08	4,0632 E-07	6,9186 E-08
00249	Y	0,0000	0,0001	0,0012	3,7735 E-06	3,6988 E-07	2,0242 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,6794 E-07	2,9437 E-08	1,7469 E-08
00249	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00250	X	0,0000	0,0001	0,0017	1,0176 E-06	3,8835 E-06	1,0779 E-06	0,0000	0,0000	0,0002	1,0798 E-07	3,765 E-07	1,0676 E-07
00250	Y	0,0001	0,0001	0,0013	3,7055 E-06	8,678 E-07	5,7618 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,206 E-07	8,0475 E-08	5,6853 E-08
00250	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00251	X	0,0000	0,0000	0,0012	1,2257 E-07	3,8459 E-06	5,0104 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	9,3531 E-09	3,841 E-07	5,3851 E-08
00251	Y	0,0000	0,0001	0,0014	3,914 E-06	2,0557 E-07	8,7222 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,7869 E-07	1,7698 E-08	6,7198 E-09
00251	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00252	X	0,0000	0,0000	0,0012	1,439 E-07	4,5194 E-06	1,1908 E-06	0,0000	0,0000	0,0001	1,2293 E-08	4,4715 E-07	1,1751 E-07
00252	Y	0,0000	0,0001	0,0015	3,7879 E-06	3,423 E-07	1,3876 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,1419 E-07	2,7723 E-08	1,3538 E-08
00252	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00253	X	0,0058	0,0012	0,0388	2,6794 E-05	1,244 E-04	2,9607 E-06	0,0006	0,0001	0,0034	2,8045 E-06	1,3272 E-05	3,0324 E-07
00253	Y	0,0003	0,0048	0,0088	8,7873 E-05	8,1362 E-06	7,1309 E-06	0,0000	0,0004	0,0007	7,0131 E-06	6,4171 E-07	6,9196 E-07
00253	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00254	X	0,0119	0,0023	0,0392	2,3829 E-05	1,3594 E-04	1,1536 E-05	0,0013	0,0002	0,0034	2,4626 E-06	1,3473 E-05	1,0894 E-06
00254	Y	0,0006	0,0099	0,0089	8,9408 E-05	1,2222 E-05	8,6936 E-06	0,0001	0,0008	0,0007	7,1247 E-06	8,8042 E-07	8,7012 E-07
00254	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00255	X	0,0186	0,0034	0,0397	2,3103 E-05	1,5318 E-04	2,1482 E-05	0,0019	0,0003	0,0035	2,3549 E-06	1,4124 E-05	1,9876 E-06
00255	Y	0,0010	0,0151	0,0090	9,0568 E-05	1,5691 E-05	9,6942 E-06	0,0001	0,0012	0,0007	7,2153 E-06	1,153 E-06	9,772 E-07
00255	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00256	X	0,0262	0,0045	0,0401	2,2776 E-05	1,7386 E-04	3,2727 E-05	0,0026	0,0005	0,0035	2,2788 E-06	1,5102 E-05	2,9787 E-06
00256	Y	0,0017	0,0203	0,0091	9,1326 E-05	1,9197 E-05	1,0275 E-05	0,0001	0,0016	0,0007	7,2746 E-06	1,4211 E-06	1,0094 E-06
00256	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00257	X	0,0347	0,0055	0,0405	2,3116 E-05	1,9346 E-04	4,4395 E-05	0,0033	0,0006	0,0035	2,271 E-06	1,6082 E-05	4,0139 E-06
00257	Y	0,0026	0,0254	0,0092	9,1557 E-05	2,1063 E-05	1,2459 E-05	0,0002	0,0020	0,0007	7,2946 E-06	1,5572 E-06	1,0819 E-06
00257	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00258	X	0,0440	0,0066	0,0409	2,3529 E-05	2,0674 E-04	5,5729 E-05	0,0041	0,0007	0,0035	2,2843 E-06	1,6827 E-05	5,0084 E-06
00258	Y	0,0035	0,0306	0,0093	9,0561 E-05	2,1519 E-05	1,6832 E-05	0,0002	0,0024	0,0007	7,2247 E-06	1,5766 E-06	1,2832 E-06
00258	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00259	X	0,0538	0,0078	0,0412	2,4276 E-05	2,1081 E-04	6,6867 E-05	0,0049	0,0008	0,0036	2,3314 E-06	1,7181 E-05	5,966 E-06
00259	Y	0,0044	0,0356	0,0094	9,0257 E-05	1,9391 E-05	2,2924 E-05	0,0003	0,0028	0,0007	7,2018 E-06	1,3841 E-06	1,6169 E-06
00259	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00260	X	0,0532	0,0080	0,0415	2,2115 E-05	2,0885 E-04	9,1064 E-05	0,0046	0,0008	0,0035	2,1895 E-06	1,6424 E-05	8,2351 E-06
00260	Y	0,0032	0,0354	0,0027	8,9441 E-05	8,3942 E-06	2,4378 E-05	0,0003	0,0028	0,0002	7,1441 E-06	7,0355 E-07	1,6238 E-06
00260	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00261	X	0,0434	0,0070	0,0411	2,2553 E-05	2,0528 E-04	7,8251 E-05	0,0039	0,0007	0,0035	2,2201 E-06	1,6123 E-05	6,9974 E-06
00261	Y	0,0027	0,0305	0,0027	8,9401 E-05	8,8327 E-06	1,845 E-05	0,0002	0,0024	0,0002	7,138 E-06	7,3355 E-07	1,2804 E-06
00261	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00262	X	0,0341	0,0058	0,0408	2,32 E-05	1,9371 E-04	6,407 E-05	0,0031	0,0006	0,0035	2,274 E-06	1,5429 E-05	5,6775 E-06
00262	Y	0,0023	0,0254	0,0027	9,0376 E-05	8,7483 E-06	1,3639 E-05	0,0002	0,0020	0,0002	7,2052 E-06	7,2017 E-07	1,041 E-06
00262	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00263	X	0,0256	0,0046	0,0404	2,3224 E-05	1,744 E-04	4,8748 E-05	0,0024	0,0005	0,0035	2,2768 E-06	1,4406 E-05	4,2876 E-06
00263	Y	0,0018	0,0202	0,0027	9,0227 E-05	8,3602 E-06	1,0411 E-05	0,0001	0,0016	0,0002	7,1902 E-06	6,8433 E-07	9,3952 E-07
00263	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00264	X	0,0181	0,0034	0,0400	2,2753 E-05	1,5303 E-04	3,3942 E-05	0,0018	0,0003	0,0034	2,2264 E-06	1,3353 E-05	2,965 E-06
00264	Y	0,0014	0,0150	0,0026	8,9631 E-05	8,1546 E-06	9,4668 E-06	0,0001	0,0012	0,0002	7,1427 E-06	6,6095 E-07	9,3875 E-07
00264	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00265	X	0,0115	0,0022	0,0395	2,2103 E-05	1,3359 E-04	1,9874 E-05	0,0012	0,0002	0,0034	2,1587 E-06	1,2618 E-05	1,7332 E-06
00265	Y	0,0010	0,0099	0,0026	8,8483 E-05	8,0355 E-06	8,5747 E-06	0,0001	0,0008	0,0002	7,053 E-06	6,5081 E-07	8,6649 E-07
00265	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00266	X	0,0056	0,0011	0,0391	2,1422 E-05	1,201 E-04	7,1351 E-06	0,0006	0,0001	0,0033	2,0763 E-06	1,2511 E-05	6,2834 E-07
00266	Y	0,0005	0,0048	0,0026	8,7583 E-05	8,995 E-06	7,3071 E-06	0,0000	0,0004	0,0002	6,9902 E-06	7,3836 E-07	7,1864 E-07
00266	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00267	X	0,0068	0,0028	0,0621	6,3172 E-05	1,4652 E-04	7,3673 E-06	0,0005	0,0002	0,0047	5,3422 E-06	1,0779 E-05	7,9153 E-07
00267	Y	0,0013	0,0053	0,0357	1,1069 E-04	2,7261 E-05	2,7274 E-06	0,0001	0,0004	0,0029	8,6514 E-06	1,8115 E-06	1,9287 E-07
00267	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00268	X	0,0138	0,0055	0,0624	6,2293 E-05	1,4837 E-04	1,2128 E-05	0,0010	0,0005	0,0047	5,2425 E-06	1,0895 E-05	1,2102 E-06
00268	Y	0,0027	0,0106	0,0357	1,1084 E-04	2,6922 E-05	6,6495 E-06	0,0002	0,0008	0,0029	8,6615 E-06	1,7807 E-06	4,7512 E-07
00268	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00269	X	0,0209	0,0083	0,0626	6,3404 E-05	1,496 E-04	1,7941 E-05	0,0015	0,0007	0,0047	5,323 E-06	1,0961 E-05	1,7193 E-06
00269	Y	0,0040	0,0159	0,0358	1,1079 E-04	2,727 E-05	1,0704 E-05	0,0003	0,0012	0,0029	8,6545 E-06	1,7893 E-06	7,6715 E-07
00269	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00270	X	0,0281	0,0111	0,0628	6,3492 E-05	1,5099 E-04	2,3599 E-05	0,0021	0,0009	0,0047	5,3295 E-06	1,1038 E-05	2,2354 E-06
00270	Y	0,0053	0,0212	0,0359	1,1065 E-04	2,7391 E-05	1,4411 E-05	0,0003	0,0017	0,0029	8,6368 E-06	1,7847 E-06	1,0358 E-06
00270	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00271	X	0,0353	0,0140	0,0630	6,4495 E-05	1,5132 E-04	2,9248 E-05	0,0026	0,0011	0,0048	5,4147 E-06	1,1053 E-05	2,7406 E-06
00271	Y	0,0067	0,0265	0,0360	1,0927 E-04	2,8706 E-05	1,7673 E-05	0,0004	0,0021	0,0029	8,5294 E-06	1,864 E-06	1,2694 E-06
00271	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00272	X	0,0425	0,0169	0,0631	6,5291 E-05	1,5015 E-04	3,4646 E-05	0,0031	0,0014	0,0048	5,4978 E-06	1,096 E-05	3,1891 E-06
00272	Y	0,0081	0,0318	0,0360	1,0863 E-04	2,8602 E-05	2,0287 E-05	0,0005	0,0025	0,0029	8,4793 E-06	1,8476 E-06	1,4532 E-06
00272	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00273	X	0,0497	0,0199	0,0632	6,5513 E-05	1,4917 E-04	3,9446 E-05	0,0036	0,0016	0,0048	5,5256 E-06	1,0882 E-05	3,5657 E-06
00273	Y	0,0095	0,0370	0,0361	1,071 E-04	2,9516 E-05	2,181 E-05	0,0006	0,0029	0,0029	8,3652 E-06	1,9033 E-06	1,5594 E-06
00273	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00274	X	0,0567	0,0230	0,0632	6,7272 E-05	1,4633 E-04	4,3826 E-05	0,0042	0,0019	0,0048	5,7034 E-06	1,0679 E-05	3,8724 E-06
00274	Y	0,0109	0,0421	0,0361	1,0621 E-04	2,9351 E-05	2,239 E-05	0,0007	0,0033	0,0029	8,3002 E-06	1,8884 E-06	1,5999 E-06
00274	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00275	X	0,0637	0,0261	0,0632	6,67 E-05	1,4531 E-04	4,6517 E-05	0,0047	0,0021	0,0048	5,6334 E-06	1,0601 E-05	4,0776 E-06
00275	Y	0,0123	0,0471	0,0362	1,0529 E-04	2,9612 E-05	2,2318 E-05	0,0008	0,0037	0,0029	8,2303 E-06	1,9055 E-06	1,5918 E-06
00275	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00276	X	0,0695	0,0295	0,0628	6,6555 E-05	1,3982 E-04	5,8303 E-05	0,0051	0,0025	0,0047	5,7185 E-06	1,0233 E-05	5,9012 E-06
00276	Y	0,0150	0,0529	0,0403	1,0634 E-04	2,9815 E-05	4,2952 E-05	0,0010	0,0041	0,0032	8,3007 E-06	1,9114 E-06	3,1001 E-06
00276	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00277	X	0,0690	0,0300	0,0625	6,6239 E-05	1,3735 E-04	5,9703 E-05	0,0050	0,0025	0,0047	5,7618 E-06	1,0048 E-05	6,1799 E-06
00277	Y	0,0168	0,0538	0,0444	1,0817 E-04	3,4309 E-05	4,8744 E-05	0,0011	0,0042	0,0035	8,4229 E-06	2,2145 E-06	3,5072 E-06
00277	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00278	X	0,0626	0,0276	0,0621	6,5255 E-05	1,3851 E-04	4,6631 E-05	0,0046	0,0024	0,0047	5,602 E-06	1,0134 E-05	4,7983 E-06
00278	Y	0,0170	0,0495	0,0485	1,0923 E-04	3,8084 E-05	4,5309 E-05	0,0011	0,0038	0,0039	8,4999 E-06	2,47 E-06	3,1917 E-06
00278	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00279	X	0,0559	0,0245	0,0621	6,6597 E-05	1,3957 E-04	4,4132 E-05	0,0041	0,0021	0,0047	5,75 E-06	1,0207 E-05	4,5463 E-06
00279	Y	0,0152	0,0442	0,0485	1,1063 E-04	3,8534 E-05	4,3294 E-05	0,0010	0,0034	0,0039	8,6017 E-06	2,5032 E-06	3,0482 E-06
00279	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00280	X	0,0491	0,0213	0,0621	6,742 E-05	1,4172 E-04	4,0291 E-05	0,0036	0,0018	0,0047	5,7837 E-06	1,0356 E-05	4,1639 E-06
00280	Y	0,0133	0,0389	0,0486	1,1287 E-04	3,9247 E-05	3,9 E-05	0,0009	0,0030	0,0039	8,7628 E-06	2,5585 E-06	2,754 E-06
00280	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00281	X	0,0421	0,0182	0,0620	6,6425 E-05	1,4288 E-04	3,544 E-05	0,0031	0,0016	0,0047	5,7201 E-06	1,0443 E-05	3,6763 E-06
00281	Y	0,0114	0,0334	0,0486	1,1453 E-04	3,9668 E-05	3,3886 E-05	0,0008	0,0026	0,0039	8,8919 E-06	2,5974 E-06	2,3997 E-06
00281	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00282	X	0,0350	0,0150	0,0619	6,6349 E-05	1,4396 E-04	3,0206 E-05	0,0026	0,0013	0,0046	5,7037 E-06	1,0531 E-05	3,1406 E-06
00282	Y	0,0095	0,0280	0,0487	1,1572 E-04	4,0077 E-05	2,8311 E-05	0,0006	0,0022	0,0039	8,9893 E-06	2,6405 E-06	2,0157 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00282	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00283	X	0,0279	0,0120	0,0617	6,3925 E-05	1,4351 E-04	2,4254 E-05	0,0020	0,0010	0,0046	5,5075 E-06	1,0515 E-05	2,5268 E-06
00283	Y	0,0075	0,0224	0,0486	1,1671 E-04	3,9852 E-05	2,2646 E-05	0,0005	0,0017	0,0039	9,0638 E-06	2,6427 E-06	1,6186 E-06
00283	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00284	X	0,0208	0,0090	0,0615	6,4012 E-05	1,4287 E-04	1,8491 E-05	0,0015	0,0008	0,0046	5,5198 E-06	1,0487 E-05	1,9248 E-06
00284	Y	0,0056	0,0168	0,0486	1,1703 E-04	3,98 E-05	1,699 E-05	0,0004	0,0013	0,0039	9,104 E-06	2,6599 E-06	1,2209 E-06
00284	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00285	X	0,0138	0,0060	0,0613	6,3663 E-05	1,4165 E-04	1,2559 E-05	0,0010	0,0005	0,0046	5,4842 E-06	1,0417 E-05	1,3055 E-06
00285	Y	0,0037	0,0112	0,0485	1,1766 E-04	3,9441 E-05	1,0619 E-05	0,0003	0,0009	0,0039	9,1615 E-06	2,6567 E-06	7,7295 E-07
00285	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00286	X	0,0068	0,0031	0,0612	6,4004 E-05	1,4067 E-04	7,0341 E-06	0,0005	0,0003	0,0046	5,4982 E-06	1,0353 E-05	7,2136 E-07
00286	Y	0,0019	0,0056	0,0485	1,1816 E-04	3,8571 E-05	4,5294 E-06	0,0001	0,0004	0,0039	9,2251 E-06	2,5986 E-06	3,5164 E-07
00286	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00287	X	0,0067	0,0031	0,0417	6,913 E-05	1,4416 E-04	7,9117 E-06	0,0005	0,0003	0,0032	6,1176 E-06	1,0696 E-05	8,3461 E-07
00287	Y	0,0011	0,0057	0,0267	1,1112 E-04	2,5271 E-05	7,5955 E-06	0,0001	0,0004	0,0022	8,695 E-06	1,6752 E-06	5,6655 E-07
00287	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00288	X	0,0136	0,0060	0,0418	6,8164 E-05	1,4637 E-04	1,7141 E-05	0,0010	0,0005	0,0032	6,0083 E-06	1,0797 E-05	1,7862 E-06
00288	Y	0,0021	0,0114	0,0269	1,0982 E-04	2,6476 E-05	1,2742 E-05	0,0001	0,0009	0,0022	8,5922 E-06	1,7388 E-06	9,5002 E-07
00288	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00289	X	0,0207	0,0089	0,0419	6,7042 E-05	1,4944 E-04	2,4351 E-05	0,0015	0,0008	0,0032	5,8866 E-06	1,0979 E-05	2,5519 E-06
00289	Y	0,0031	0,0171	0,0270	1,0874 E-04	2,7533 E-05	1,7424 E-05	0,0002	0,0013	0,0022	8,5071 E-06	1,8019 E-06	1,2817 E-06
00289	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00290	X	0,0280	0,0118	0,0421	6,6153 E-05	1,5152 E-04	3,046 E-05	0,0021	0,0011	0,0032	5,7906 E-06	1,1106 E-05	3,1981 E-06
00290	Y	0,0042	0,0228	0,0272	1,0783 E-04	2,8382 E-05	2,0629 E-05	0,0003	0,0018	0,0022	8,4343 E-06	1,8497 E-06	1,4993 E-06
00290	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00291	X	0,0354	0,0146	0,0422	6,5511 E-05	1,528 E-04	3,7317 E-05	0,0026	0,0013	0,0033	5,7232 E-06	1,118 E-05	3,8996 E-06
00291	Y	0,0054	0,0283	0,0274	1,0659 E-04	2,9409 E-05	2,4721 E-05	0,0004	0,0022	0,0022	8,3382 E-06	1,9094 E-06	1,7811 E-06
00291	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00292	X	0,0428	0,0174	0,0424	6,4615 E-05	1,5295 E-04	4,448 E-05	0,0032	0,0016	0,0033	5,6374 E-06	1,1181 E-05	4,6007 E-06
00292	Y	0,0067	0,0338	0,0276	1,045 E-04	3,0366 E-05	2,8207 E-05	0,0004	0,0026	0,0023	8,1817 E-06	1,9642 E-06	2,0216 E-06
00292	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00293	X	0,0501	0,0202	0,0427	6,2671 E-05	1,5205 E-04	5,2654 E-05	0,0037	0,0018	0,0033	5,5066 E-06	1,1104 E-05	5,3734 E-06
00293	Y	0,0080	0,0392	0,0277	1,0368 E-04	2,9982 E-05	3,1623 E-05	0,0005	0,0030	0,0023	8,115 E-06	1,9305 E-06	2,2587 E-06
00293	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00294	X	0,0482	0,0245	0,0425	7,9114 E-05	1,391 E-04	4,5676 E-05	0,0035	0,0022	0,0032	6,8724 E-06	1,0176 E-05	4,8181 E-06
00294	Y	0,0112	0,0426	0,0393	1,1733 E-04	3,832 E-05	3,0915 E-05	0,0007	0,0033	0,0032	9,0613 E-06	2,4962 E-06	2,2665 E-06
00294	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00295	X	0,0413	0,0208	0,0422	7,9217 E-05	1,409 E-04	3,8784 E-05	0,0030	0,0019	0,0032	6,8994 E-06	1,0314 E-05	4,0615 E-06
00295	Y	0,0095	0,0367	0,0391	1,1748 E-04	3,959 E-05	2,6918 E-05	0,0006	0,0028	0,0032	9,0913 E-06	2,5966 E-06	2,0025 E-06
00295	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00296	X	0,0343	0,0172	0,0420	7,7391 E-05	1,4138 E-04	3,1856 E-05	0,0025	0,0016	0,0032	6,7755 E-06	1,036 E-05	3,3016 E-06
00296	Y	0,0079	0,0307	0,0390	1,1866 E-04	3,9308 E-05	2,2398 E-05	0,0005	0,0024	0,0032	9,1914 E-06	2,5902 E-06	1,6922 E-06
00296	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00297	X	0,0273	0,0137	0,0419	7,6951 E-05	1,4064 E-04	2,5298 E-05	0,0020	0,0013	0,0032	6,7721 E-06	1,0323 E-05	2,5915 E-06
00297	Y	0,0063	0,0246	0,0388	1,194 E-04	3,9227 E-05	1,7937 E-05	0,0004	0,0019	0,0032	9,2601 E-06	2,5984 E-06	1,385 E-06
00297	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00298	X	0,0204	0,0103	0,0417	7,5319 E-05	1,3986 E-04	1,8706 E-05	0,0015	0,0009	0,0032	6,6496 E-06	1,0281 E-05	1,8829 E-06
00298	Y	0,0047	0,0185	0,0387	1,1991 E-04	3,8322 E-05	1,4408 E-05	0,0003	0,0014	0,0032	9,313 E-06	2,5515 E-06	1,1229 E-06
00298	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00299	X	0,0135	0,0068	0,0416	7,4716 E-05	1,385 E-04	1,1734 E-05	0,0010	0,0006	0,0032	6,6185 E-06	1,0201 E-05	1,1619 E-06
00299	Y	0,0032	0,0123	0,0385	1,2027 E-04	3,8042 E-05	1,0424 E-05	0,0002	0,0010	0,0031	9,3585 E-06	2,5531 E-06	8,2606 E-07
00299	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00300	X	0,0067	0,0034	0,0415	7,3763 E-05	1,3761 E-04	5,2955 E-06	0,0005	0,0003	0,0031	6,5532 E-06	1,0166 E-05	4,8598 E-07
00300	Y	0,0016	0,0061	0,0383	1,2207 E-04	3,9114 E-05	6,6996 E-06	0,0001	0,0005	0,0031	9,5162 E-06	2,6786 E-06	5,3233 E-07
00300	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00301	X	0,0067	0,0034	0,0416	7,3763 E-05	1,3761 E-04	5,2955 E-06	0,0005	0,0003	0,0031	6,5532 E-06	1,0166 E-05	4,8598 E-07
00301	Y	0,0017	0,0062	0,0387	1,2207 E-04	3,9114 E-05	6,6996 E-06	0,0001	0,0005	0,0031	9,5162 E-06	2,6786 E-06	5,3233 E-07
00301	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00302	X	0,0135	0,0069	0,0417	7,4716 E-05	1,385 E-04	1,1734 E-05	0,0010	0,0006	0,0032	6,6185 E-06	1,0201 E-05	1,1619 E-06
00302	Y	0,0032	0,0124	0,0388	1,2027 E-04	3,8042 E-05	1,0424 E-05	0,0002	0,0010	0,0032	9,3585 E-06	2,5531 E-06	8,2606 E-07
00302	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00303	X	0,0204	0,0103	0,0418	7,5319 E-05	1,3986 E-04	1,8706 E-05	0,0015	0,0009	0,0032	6,6496 E-06	1,0281 E-05	1,8829 E-06
00303	Y	0,0047	0,0185	0,0390	1,1991 E-04	3,8322 E-05	1,4408 E-05	0,0003	0,0014	0,0032	9,313 E-06	2,5515 E-06	1,1229 E-06
00303	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00304	X	0,0273	0,0137	0,0419	7,6951 E-05	1,4064 E-04	2,5298 E-05	0,0020	0,0013	0,0032	6,7721 E-06	1,0323 E-05	2,5915 E-06
00304	Y	0,0063	0,0246	0,0391	1,194 E-04	3,9227 E-05	1,7937 E-05	0,0004	0,0019	0,0032	9,2601 E-06	2,5984 E-06	1,385 E-06
00304	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00305	X	0,0343	0,0173	0,0420	7,7391 E-05	1,4138 E-04	3,1856 E-05	0,0025	0,0016	0,0032	6,7755 E-06	1,036 E-05	3,3016 E-06
00305	Y	0,0080	0,0307	0,0393	1,1866 E-04	3,9308 E-05	2,2398 E-05	0,0005	0,0024	0,0032	9,1914 E-06	2,5902 E-06	1,6922 E-06
00305	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00306	X	0,0413	0,0208	0,0423	7,9217 E-05	1,409 E-04	3,8784 E-05	0,0030	0,0019	0,0032	6,8994 E-06	1,0314 E-05	4,0615 E-06
00306	Y	0,0096	0,0367	0,0395	1,1748 E-04	3,959 E-05	2,6918 E-05	0,0006	0,0028	0,0032	9,0913 E-06	2,5966 E-06	2,0025 E-06
00306	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00307	X	0,0482	0,0245	0,0425	7,9114 E-05	1,391 E-04	4,5676 E-05	0,0035	0,0022	0,0032	6,8724 E-06	1,0176 E-05	4,8181 E-06
00307	Y	0,0113	0,0427	0,0396	1,1733 E-04	3,832 E-05	3,0915 E-05	0,0008	0,0033	0,0032	9,0613 E-06	2,4962 E-06	2,2665 E-06
00307	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00308	X	0,0543	0,0297	0,0423	8,2986 E-05	1,3177 E-04	6,1976 E-05	0,0040	0,0027	0,0032	7,1294 E-06	9,5688 E-06	6,7122 E-06
00308	Y	0,0137	0,0498	0,0432	1,1291 E-04	4,2338 E-05	3,2165 E-05	0,0009	0,0038	0,0035	8,6295 E-06	2,715 E-06	2,3767 E-06
00308	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00309	X	0,0536	0,0312	0,0420	8,6612 E-05	1,2839 E-04	6,384 E-05	0,0039	0,0029	0,0032	7,5306 E-06	9,2822 E-06	6,9971 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00309	Y	0,0143	0,0511	0,0465	1,1526 E-04	4,5758 E-05	2,8975 E-05	0,0010	0,0039	0,0038	8,716 E-06	2,9287 E-06	2,1577 E-06
00309	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00310	X	0,0529	0,0327	0,0419	9,1183 E-05	1,2505 E-04	6,3863 E-05	0,0039	0,0031	0,0032	8,0443 E-06	9,0331 E-06	7,1276 E-06
00310	Y	0,0148	0,0524	0,0499	1,1708 E-04	5,0086 E-05	2,8124 E-05	0,0010	0,0040	0,0041	8,7768 E-06	3,2035 E-06	2,0827 E-06
00310	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00311	X	0,0460	0,0300	0,0419	1,027 E-04	1,3908 E-04	5,5375 E-05	0,0034	0,0029	0,0032	9,2193 E-06	1,0193 E-05	6,3033 E-06
00311	Y	0,0131	0,0473	0,0532	1,3418 E-04	5,7881 E-05	2,9967 E-05	0,0009	0,0036	0,0043	1,0025 E-05	3,7177 E-06	2,2992 E-06
00311	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00312	X	0,0390	0,0254	0,0417	1,0473 E-04	1,4027 E-04	4,7926 E-05	0,0029	0,0024	0,0032	9,5173 E-06	1,0379 E-05	5,436 E-06
00312	Y	0,0109	0,0406	0,0530	1,3513 E-04	5,5295 E-05	2,76 E-05	0,0008	0,0031	0,0043	1,0214 E-05	3,5999 E-06	2,2168 E-06
00312	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00313	X	0,0321	0,0208	0,0415	1,0338 E-04	1,3812 E-04	3,9612 E-05	0,0024	0,0020	0,0032	9,514 E-06	1,0279 E-05	4,4698 E-06
00313	Y	0,0088	0,0339	0,0528	1,3416 E-04	5,0896 E-05	2,401 E-05	0,0006	0,0026	0,0043	1,0232 E-05	3,3538 E-06	2,0008 E-06
00313	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00314	X	0,0252	0,0163	0,0413	9,9645 E-05	1,3301 E-04	3,1252 E-05	0,0019	0,0016	0,0032	9,2984 E-06	9,9471 E-06	3,5197 E-06
00314	Y	0,0070	0,0272	0,0526	1,3222 E-04	4,5915 E-05	2,3416 E-05	0,0005	0,0021	0,0043	1,0171 E-05	3,0697 E-06	1,9683 E-06
00314	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00315	X	0,0186	0,0120	0,0411	9,5076 E-05	1,2772 E-04	2,2799 E-05	0,0014	0,0012	0,0032	8,9697 E-06	9,5847 E-06	2,5464 E-06
00315	Y	0,0054	0,0206	0,0524	1,3035 E-04	4,1285 E-05	1,8639 E-05	0,0004	0,0016	0,0043	1,0125 E-05	2,8291 E-06	1,5824 E-06
00315	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00316	X	0,0123	0,0078	0,0409	9,0762 E-05	1,2314 E-04	1,4641 E-05	0,0009	0,0008	0,0032	8,6019 E-06	9,2591 E-06	1,6266 E-06
00316	Y	0,0039	0,0140	0,0522	1,3195 E-04	4,0651 E-05	1,4676 E-05	0,0003	0,0011	0,0042	1,0347 E-05	2,907 E-06	1,2451 E-06
00316	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00317	X	0,0061	0,0039	0,0407	8,7587 E-05	1,2111 E-04	6,8448 E-06	0,0005	0,0004	0,0031	8,2307 E-06	9,1075 E-06	7,6536 E-07
00317	Y	0,0023	0,0072	0,0520	1,3967 E-04	4,6798 E-05	7,7326 E-06	0,0002	0,0006	0,0042	1,1072 E-05	3,5443 E-06	6,5359 E-07
00317	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00318	X	0,0055	0,0020	0,0404	5,189 E-05	1,2191 E-04	2,8964 E-05	0,0005	0,0002	0,0033	4,597 E-06	1,0269 E-05	2,6176 E-06
00318	Y	0,0008	0,0051	0,0159	9,6743 E-05	1,2928 E-05	1,1281 E-05	0,0001	0,0004	0,0013	7,6118 E-06	1,1228 E-06	9,5841 E-07
00318	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00319	X	0,0117	0,0041	0,0408	5,0405 E-05	1,3823 E-04	4,2695 E-05	0,0010	0,0004	0,0033	4,398 E-06	1,0757 E-05	3,9927 E-06
00319	Y	0,0013	0,0104	0,0164	9,7071 E-05	1,341 E-05	1,5913 E-05	0,0001	0,0008	0,0014	7,6582 E-06	8,7838 E-07	1,2594 E-06
00319	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00320	X	0,0186	0,0062	0,0412	5,2074 E-05	1,5167 E-04	5,4711 E-05	0,0015	0,0006	0,0033	4,5184 E-06	1,1437 E-05	5,247 E-06
00320	Y	0,0016	0,0157	0,0167	9,7974 E-05	1,6584 E-05	1,9999 E-05	0,0001	0,0012	0,0014	7,7368 E-06	1,0662 E-06	1,5244 E-06
00320	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00321	X	0,0261	0,0085	0,0416	5,337 E-05	1,635 E-04	6,3782 E-05	0,0021	0,0008	0,0033	4,5927 E-06	1,2119 E-05	6,2365 E-06
00321	Y	0,0022	0,0211	0,0170	9,8369 E-05	1,9821 E-05	2,3252 E-05	0,0002	0,0016	0,0014	7,77 E-06	1,2814 E-06	1,7188 E-06
00321	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00322	X	0,0341	0,0108	0,0419	5,4015 E-05	1,727 E-04	7,3058 E-05	0,0026	0,0010	0,0033	4,6043 E-06	1,2669 E-05	7,2464 E-06
00322	Y	0,0029	0,0265	0,0172	9,8309 E-05	2,2693 E-05	2,6202 E-05	0,0002	0,0021	0,0014	7,7648 E-06	1,4672 E-06	1,902 E-06
00322	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00323	X	0,0424	0,0131	0,0423	5,3657 E-05	1,7661 E-04	8,2423 E-05	0,0033	0,0012	0,0034	4,5259 E-06	1,2897 E-05	8,175 E-06
00323	Y	0,0038	0,0318	0,0174	9,7302 E-05	2,4676 E-05	2,8592 E-05	0,0003	0,0025	0,0014	7,6861 E-06	1,5847 E-06	2,0437 E-06
00323	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00324	X	0,0509	0,0153	0,0426	5,2911 E-05	1,7835 E-04	9,259 E-05	0,0039	0,0014	0,0034	4,444 E-06	1,2941 E-05	9,0952 E-06
00324	Y	0,0048	0,0370	0,0176	9,682 E-05	2,6483 E-05	3,0863 E-05	0,0003	0,0029	0,0014	7,6415 E-06	1,6831 E-06	2,181 E-06
00324	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00325	X	0,0585	0,0194	0,0427	5,6093 E-05	1,5836 E-04	9,9346 E-05	0,0044	0,0017	0,0033	4,8065 E-06	1,1494 E-05	9,7517 E-06
00325	Y	0,0070	0,0427	0,0209	9,213 E-05	2,9008 E-05	3,724 E-05	0,0005	0,0033	0,0017	7,2798 E-06	1,8475 E-06	2,6465 E-06
00325	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00326	X	0,0580	0,0213	0,0428	6,0953 E-05	1,5429 E-04	8,6738 E-05	0,0043	0,0019	0,0033	5,2708 E-06	1,1175 E-05	8,6417 E-06
00326	Y	0,0081	0,0435	0,0242	9,4795 E-05	3,1393 E-05	3,7907 E-05	0,0005	0,0034	0,0020	7,469 E-06	2,0038 E-06	2,717 E-06
00326	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00327	X	0,0502	0,0202	0,0428	6,2671 E-05	1,5205 E-04	5,2654 E-05	0,0037	0,0018	0,0033	5,5066 E-06	1,1104 E-05	5,3734 E-06
00327	Y	0,0079	0,0391	0,0274	1,0368 E-04	2,9982 E-05	3,1623 E-05	0,0005	0,0030	0,0022	8,115 E-06	1,9305 E-06	2,2587 E-06
00327	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00328	X	0,0428	0,0174	0,0425	6,4615 E-05	1,5295 E-04	4,448 E-05	0,0032	0,0016	0,0033	5,6374 E-06	1,1181 E-05	4,6007 E-06
00328	Y	0,0066	0,0338	0,0273	1,045 E-04	3,0366 E-05	2,8207 E-05	0,0004	0,0026	0,0022	8,1817 E-06	1,9642 E-06	2,0216 E-06
00328	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00329	X	0,0354	0,0146	0,0423	6,5511 E-05	1,528 E-04	3,7317 E-05	0,0026	0,0013	0,0033	5,7232 E-06	1,118 E-05	3,8996 E-06
00329	Y	0,0054	0,0283	0,0271	1,0659 E-04	2,9409 E-05	2,4721 E-05	0,0003	0,0022	0,0022	8,3382 E-06	1,9094 E-06	1,7811 E-06
00329	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00330	X	0,0280	0,0117	0,0422	6,6153 E-05	1,5152 E-04	3,046 E-05	0,0021	0,0011	0,0032	5,7906 E-06	1,1106 E-05	3,1981 E-06
00330	Y	0,0042	0,0227	0,0269	1,0783 E-04	2,8382 E-05	2,0629 E-05	0,0003	0,0018	0,0022	8,4343 E-06	1,8497 E-06	1,4993 E-06
00330	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00331	X	0,0207	0,0089	0,0420	6,7042 E-05	1,4944 E-04	2,4351 E-05	0,0015	0,0008	0,0032	5,8866 E-06	1,0979 E-05	2,5519 E-06
00331	Y	0,0031	0,0171	0,0267	1,0874 E-04	2,7533 E-05	1,7424 E-05	0,0002	0,0013	0,0022	8,5071 E-06	1,8019 E-06	1,2817 E-06
00331	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00332	X	0,0136	0,0060	0,0419	6,8164 E-05	1,4637 E-04	1,7141 E-05	0,0010	0,0005	0,0032	6,0083 E-06	1,0797 E-05	1,7862 E-06
00332	Y	0,0020	0,0114	0,0265	1,0982 E-04	2,6476 E-05	1,2742 E-05	0,0001	0,0009	0,0022	8,5922 E-06	1,7388 E-06	9,5002 E-07
00332	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00333	X	0,0067	0,0031	0,0418	6,913 E-05	1,4416 E-04	7,9117 E-06	0,0005	0,0003	0,0032	6,1176 E-06	1,0696 E-05	8,3461 E-07
00333	Y	0,0010	0,0057	0,0264	1,1112 E-04	2,5271 E-05	7,5955 E-06	0,0001	0,0004	0,0022	8,695 E-06	1,6752 E-06	5,6655 E-07
00333	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00334	X	0,0067	0,0030	0,0446	6,913 E-05	1,4416 E-04	7,9117 E-06	0,0005	0,0003	0,0034	6,1176 E-06	1,0696 E-05	8,3461 E-07
00334	Y	0,0011	0,0056	0,0283	1,1112 E-04	2,5271 E-05	7,5955 E-06	0,0001	0,0004	0,0023	8,695 E-06	1,6752 E-06	5,6655 E-07
00334	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00335	X	0,0137	0,0058	0,0448	6,8164 E-05	1,4637 E-04	1,7141 E-05	0,0010	0,0005	0,0034	6,0083 E-06	1,0797 E-05	1,7862 E-06
00335	Y	0,0022	0,0112	0,0284	1,0982 E-04	2,6476 E-05	1,2742 E-05	0,0001	0,0009	0,0023	8,5922 E-06	1,7388 E-06	9,5002 E-07
00335	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00336	X	0,0208	0,0086	0,0449	6,7042 E-05	1,4944 E-04	2,4351 E-05	0,0015	0,0008	0,0034	5,8866 E-06	1,0979 E-05	2,5519 E-06
00336	Y	0,0033	0,0168	0,0286	1,0874 E-04	2,7533 E-05	1,7424 E-05	0,0002	0,0013	0,0023	8,5071 E-06	1,8019 E-06	1,2817 E-06
00336	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00337	X	0,0281	0,0114	0,0451	6,6153 E-05	1,5152 E-04	3,046 E-05	0,0021	0,0010	0,0035	5,7906 E-06	1,1106 E-05	3,1981 E-06
00337	Y	0,0045	0,0224	0,0288	1,0783 E-04	2,8382 E-05	2,0629 E-05	0,0003	0,0017	0,0023	8,4343 E-06	1,8497 E-06	1,4993 E-06
00337	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00338	X	0,0354	0,0142	0,0452	6,5511 E-05	1,528 E-04	3,7317 E-05	0,0026	0,0013	0,0035	5,7232 E-06	1,118 E-05	3,8996 E-06
00338	Y	0,0057	0,0280	0,0289	1,0659 E-04	2,9409 E-05	2,4721 E-05	0,0004	0,0022	0,0024	8,3382 E-06	1,9094 E-06	1,7811 E-06
00338	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00339	X	0,0427	0,0169	0,0454	6,4615 E-05	1,5295 E-04	4,448 E-05	0,0031	0,0015	0,0035	5,6374 E-06	1,1181 E-05	4,6007 E-06
00339	Y	0,0070	0,0334	0,0291	1,045 E-04	3,0366 E-05	2,8207 E-05	0,0005	0,0026	0,0024	8,1817 E-06	1,9642 E-06	2,0216 E-06
00339	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00340	X	0,0501	0,0197	0,0456	6,2671 E-05	1,5205 E-04	5,2654 E-05	0,0037	0,0017	0,0035	5,5066 E-06	1,1104 E-05	5,3734 E-06
00340	Y	0,0083	0,0387	0,0292	1,0368 E-04	2,9982 E-05	3,1623 E-05	0,0005	0,0030	0,0024	8,115 E-06	1,9305 E-06	2,2587 E-06
00340	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00341	X	0,0623	0,0243	0,0460	6,5713 E-05	1,4632 E-04	6,544 E-05	0,0046	0,0022	0,0035	5,7137 E-06	1,0645 E-05	6,4485 E-06
00341	Y	0,0107	0,0471	0,0294	9,9964 E-05	3,0164 E-05	3,3514 E-05	0,0007	0,0037	0,0024	7,8562 E-06	1,939 E-06	2,4018 E-06
00341	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00342	X	0,0671	0,0266	0,0461	6,9171 E-05	1,4072 E-04	6,7934 E-05	0,0049	0,0023	0,0035	5,9361 E-06	1,0282 E-05	6,6536 E-06
00342	Y	0,0117	0,0505	0,0295	1,0031 E-04	2,8288 E-05	3,4241 E-05	0,0008	0,0039	0,0024	7,8836 E-06	1,8168 E-06	2,4571 E-06
00342	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00343	X	0,0715	0,0285	0,0531	6,5701 E-05	1,4488 E-04	4,7265 E-05	0,0052	0,0024	0,0040	5,5523 E-06	1,058 E-05	4,0232 E-06
00343	Y	0,0132	0,0530	0,0322	1,0167 E-04	2,9412 E-05	1,4524 E-05	0,0009	0,0041	0,0026	7,9758 E-06	1,8956 E-06	1,012 E-06
00343	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00344	X	0,0639	0,0260	0,0601	6,67 E-05	1,4531 E-04	4,6517 E-05	0,0047	0,0022	0,0045	5,6334 E-06	1,0601 E-05	4,0776 E-06
00344	Y	0,0121	0,0475	0,0350	1,0529 E-04	2,9612 E-05	2,2318 E-05	0,0008	0,0037	0,0028	8,2303 E-06	1,9055 E-06	1,5918 E-06
00344	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00345	X	0,0570	0,0228	0,0601	6,7272 E-05	1,4633 E-04	4,3826 E-05	0,0042	0,0019	0,0045	5,7034 E-06	1,0679 E-05	3,8724 E-06
00345	Y	0,0107	0,0424	0,0349	1,0621 E-04	2,9351 E-05	2,239 E-05	0,0007	0,0033	0,0028	8,3002 E-06	1,8884 E-06	1,5999 E-06
00345	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00346	X	0,0499	0,0198	0,0601	6,5513 E-05	1,4917 E-04	3,9446 E-05	0,0037	0,0016	0,0045	5,5256 E-06	1,0882 E-05	3,5657 E-06
00346	Y	0,0093	0,0373	0,0349	1,071 E-04	2,9516 E-05	2,181 E-05	0,0006	0,0029	0,0028	8,3652 E-06	1,9033 E-06	1,5594 E-06
00346	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00347	X	0,0427	0,0169	0,0600	6,5291 E-05	1,5015 E-04	3,4646 E-05	0,0031	0,0014	0,0045	5,4978 E-06	1,096 E-05	3,1891 E-06
00347	Y	0,0079	0,0321	0,0348	1,0863 E-04	2,8602 E-05	2,0287 E-05	0,0005	0,0025	0,0028	8,4793 E-06	1,8476 E-06	1,4532 E-06
00347	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00348	X	0,0354	0,0140	0,0599	6,4495 E-05	1,5132 E-04	2,9248 E-05	0,0026	0,0012	0,0045	5,4147 E-06	1,1053 E-05	2,7406 E-06
00348	Y	0,0065	0,0268	0,0347	1,0927 E-04	2,8706 E-05	1,7673 E-05	0,0004	0,0021	0,0028	8,5294 E-06	1,864 E-06	1,2694 E-06
00348	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00349	X	0,0282	0,0111	0,0597	6,3492 E-05	1,5099 E-04	2,3599 E-05	0,0021	0,0009	0,0045	5,3295 E-06	1,1038 E-05	2,2354 E-06
00349	Y	0,0052	0,0215	0,0346	1,1065 E-04	2,7391 E-05	1,4411 E-05	0,0003	0,0017	0,0028	8,6368 E-06	1,7847 E-06	1,0358 E-06
00349	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00350	X	0,0210	0,0083	0,0595	6,3404 E-05	1,496 E-04	1,7941 E-05	0,0015	0,0007	0,0045	5,323 E-06	1,0961 E-05	1,7193 E-06
00350	Y	0,0039	0,0161	0,0345	1,1079 E-04	2,727 E-05	1,0704 E-05	0,0003	0,0013	0,0028	8,6545 E-06	1,7893 E-06	7,6715 E-07
00350	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00351	X	0,0139	0,0056	0,0593	6,2293 E-05	1,4837 E-04	1,2128 E-05	0,0010	0,0005	0,0045	5,2425 E-06	1,0895 E-05	1,2102 E-06
00351	Y	0,0026	0,0107	0,0344	1,1084 E-04	2,6922 E-05	6,6495 E-06	0,0002	0,0008	0,0028	8,6615 E-06	1,7807 E-06	4,7512 E-07
00351	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00352	X	0,0068	0,0029	0,0590	6,3172 E-05	1,4652 E-04	7,3673 E-06	0,0005	0,0002	0,0045	5,3422 E-06	1,0779 E-05	7,9153 E-07
00352	Y	0,0013	0,0053	0,0344	1,1069 E-04	2,7261 E-05	2,7274 E-06	0,0001	0,0004	0,0028	8,6514 E-06	1,8115 E-06	1,9287 E-07
00352	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00353	X	0,0067	0,0034	0,0445	7,3763 E-05	1,3761 E-04	5,2955 E-06	0,0005	0,0003	0,0034	6,5532 E-06	1,0166 E-05	4,8598 E-07
00353	Y	0,0017	0,0060	0,0396	1,2207 E-04	3,9114 E-05	6,6996 E-06	0,0001	0,0005	0,0032	9,5162 E-06	2,6786 E-06	5,3233 E-07
00353	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00354	X	0,0135	0,0067	0,0446	7,4716 E-05	1,385 E-04	1,1734 E-05	0,0010	0,0006	0,0034	6,6185 E-06	1,0201 E-05	1,1619 E-06
00354	Y	0,0032	0,0121	0,0397	1,2027 E-04	3,8042 E-05	1,0424 E-05	0,0002	0,0009	0,0032	9,3585 E-06	2,5531 E-06	8,2606 E-07
00354	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00355	X	0,0204	0,0101	0,0447	7,5319 E-05	1,3986 E-04	1,8706 E-05	0,0015	0,0009	0,0034	6,6496 E-06	1,0281 E-05	1,8829 E-06
00355	Y	0,0047	0,0182	0,0398	1,1991 E-04	3,8322 E-05	1,4408 E-05	0,0003	0,0014	0,0032	9,313 E-06	2,5515 E-06	1,1229 E-06
00355	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00356	X	0,0273	0,0135	0,0448	7,6951 E-05	1,4064 E-04	2,5298 E-05	0,0020	0,0012	0,0034	6,7721 E-06	1,0323 E-05	2,5915 E-06
00356	Y	0,0064	0,0243	0,0400	1,194 E-04	3,9227 E-05	1,7937 E-05	0,0004	0,0019	0,0032	9,2601 E-06	2,5984 E-06	1,385 E-06
00356	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00357	X	0,0343	0,0169	0,0450	7,7391 E-05	1,4138 E-04	3,1856 E-05	0,0025	0,0015	0,0034	6,7755 E-06	1,036 E-05	3,3016 E-06
00357	Y	0,0080	0,0303	0,0401	1,1866 E-04	3,9308 E-05	2,2398 E-05	0,0005	0,0023	0,0033	9,1914 E-06	2,5902 E-06	1,6922 E-06
00357	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00358	X	0,0413	0,0204	0,0452	7,9217 E-05	1,409 E-04	3,8784 E-05	0,0030	0,0018	0,0034	6,8994 E-06	1,0314 E-05	4,0615 E-06
00358	Y	0,0097	0,0362	0,0403	1,1748 E-04	3,959 E-05	2,6918 E-05	0,0006	0,0028	0,0033	9,0913 E-06	2,5966 E-06	2,0025 E-06
00358	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00359	X	0,0482	0,0239	0,0454	7,9114 E-05	1,391 E-04	4,5676 E-05	0,0035	0,0022	0,0034	6,8724 E-06	1,0176 E-05	4,8181 E-06
00359	Y	0,0114	0,0420	0,0404	1,1733 E-04	3,832 E-05	3,0915 E-05	0,0008	0,0032	0,0033	9,0613 E-06	2,4962 E-06	2,2665 E-06
00359	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00360	X	0,0593	0,0300	0,0457	7,1361 E-05	1,322 E-04	5,2747 E-05	0,0043	0,0027	0,0035	6,1222 E-06	9,7168 E-06	5,6809 E-06
00360	Y	0,0142	0,0515	0,0406	1,0957 E-04	3,7897 E-05	3,8395 E-05	0,0009	0,0040	0,0033	8,5039 E-06	2,4471 E-06	2,7245 E-06
00360	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00361	X	0,0637	0,0323	0,0459	6,7721 E-05	1,3042 E-04	5,3394 E-05	0,0047	0,0029	0,0035	5,8624 E-06	9,6058 E-06	5,7682 E-06
00361	Y	0,0155	0,0551	0,0407	1,051 E-04	3,8316 E-05	3,8334 E-05	0,0010	0,0043	0,0033	8,1891 E-06	2,477 E-06	2,6849 E-06
00361	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00362	X	0,0685	0,0330	0,0525	6,7105 E-05	1,3478 E-04	4,454 E-05	0,0050	0,0029	0,0040	5,7364 E-06	9,8865 E-06	4,5584 E-06
00362	Y	0,0176	0,0572	0,0439	1,0856 E-04	3,8795 E-05	4,0417 E-05	0,0012	0,0044	0,0035	8,4726 E-06	2,5154 E-06	2,808 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00362	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00363	X	0,0625	0,0282	0,0592	6,5255 E-05	1,3851 E-04	4,6631 E-05	0,0046	0,0024	0,0044	5,602 E-06	1,0134 E-05	4,7983 E-06
00363	Y	0,0166	0,0502	0,0471	1,0923 E-04	3,8084 E-05	4,5309 E-05	0,0011	0,0039	0,0038	8,4999 E-06	2,47 E-06	3,1917 E-06
00363	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00364	X	0,0558	0,0251	0,0592	6,6597 E-05	1,3957 E-04	4,4132 E-05	0,0041	0,0022	0,0044	5,75 E-06	1,0207 E-05	4,5463 E-06
00364	Y	0,0148	0,0449	0,0471	1,1063 E-04	3,8534 E-05	4,3294 E-05	0,0010	0,0035	0,0038	8,6017 E-06	2,5032 E-06	3,0482 E-06
00364	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00365	X	0,0490	0,0218	0,0591	6,742 E-05	1,4172 E-04	4,0291 E-05	0,0036	0,0019	0,0044	5,7837 E-06	1,0356 E-05	4,1639 E-06
00365	Y	0,0130	0,0395	0,0472	1,1287 E-04	3,9247 E-05	3,9 E-05	0,0009	0,0031	0,0038	8,7628 E-06	2,5585 E-06	2,754 E-06
00365	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00366	X	0,0420	0,0186	0,0590	6,6425 E-05	1,4288 E-04	3,544 E-05	0,0031	0,0016	0,0044	5,7201 E-06	1,0443 E-05	3,6763 E-06
00366	Y	0,0111	0,0340	0,0472	1,1453 E-04	3,9668 E-05	3,3886 E-05	0,0007	0,0026	0,0038	8,8919 E-06	2,5974 E-06	2,3997 E-06
00366	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00367	X	0,0349	0,0154	0,0589	6,6349 E-05	1,4396 E-04	3,0206 E-05	0,0026	0,0013	0,0044	5,7037 E-06	1,0531 E-05	3,1406 E-06
00367	Y	0,0092	0,0284	0,0471	1,1572 E-04	4,0077 E-05	2,8311 E-05	0,0006	0,0022	0,0038	8,9893 E-06	2,6405 E-06	2,0157 E-06
00367	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00368	X	0,0278	0,0123	0,0587	6,3925 E-05	1,4351 E-04	2,4254 E-05	0,0020	0,0011	0,0044	5,5075 E-06	1,0515 E-05	2,5268 E-06
00368	Y	0,0074	0,0228	0,0471	1,1671 E-04	3,9852 E-05	2,2646 E-05	0,0005	0,0018	0,0038	9,0638 E-06	2,6427 E-06	1,6186 E-06
00368	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00369	X	0,0207	0,0093	0,0585	6,4012 E-05	1,4287 E-04	1,8491 E-05	0,0015	0,0008	0,0044	5,5198 E-06	1,0487 E-05	1,9248 E-06
00369	Y	0,0055	0,0171	0,0470	1,1703 E-04	3,98 E-05	1,699 E-05	0,0004	0,0013	0,0038	9,104 E-06	2,6599 E-06	1,2209 E-06
00369	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00370	X	0,0137	0,0062	0,0584	6,3663 E-05	1,4165 E-04	1,2559 E-05	0,0010	0,0005	0,0044	5,4842 E-06	1,0417 E-05	1,3055 E-06
00370	Y	0,0037	0,0114	0,0470	1,1766 E-04	3,9441 E-05	1,0619 E-05	0,0002	0,0009	0,0038	9,1615 E-06	2,6567 E-06	7,7295 E-07
00370	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00371	X	0,0068	0,0032	0,0582	6,4004 E-05	1,4067 E-04	7,0341 E-06	0,0005	0,0003	0,0044	5,4982 E-06	1,0353 E-05	7,2136 E-07
00371	Y	0,0018	0,0056	0,0469	1,1816 E-04	3,8571 E-05	4,5294 E-06	0,0001	0,0004	0,0038	9,2251 E-06	2,5986 E-06	3,5164 E-07
00371	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00372	X	0,0518	0,0007	0,0192	6,2723 E-06	5,5578 E-04	6,4435 E-06	0,0049	0,0001	0,0018	6,5251 E-07	5,3064 E-05	6,1233 E-07
00372	Y	0,0008	0,0510	0,0068	5,4851 E-04	6,7003 E-06	2,1057 E-05	0,0001	0,0049	0,0007	5,2358 E-05	6,9509 E-07	2,007 E-06
00372	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00373	X	0,0816	0,0008	0,0229	4,7464 E-06	6,763 E-04	6,7966 E-06	0,0078	0,0001	0,0022	5,165 E-07	6,4558 E-05	6,4629 E-07
00373	Y	0,0009	0,0809	0,0082	6,7373 E-04	4,7367 E-06	1,8237 E-05	0,0001	0,0077	0,0008	6,4296 E-05	5,168 E-07	1,738 E-06
00373	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00374	X	0,1163	0,0010	0,0260	6,1267 E-06	7,6483 E-04	4,4648 E-06	0,0111	0,0001	0,0025	6,5764 E-07	7,3001 E-05	4,243 E-07
00374	Y	0,0011	0,1156	0,0093	7,5831 E-04	6,9211 E-06	1,4367 E-05	0,0001	0,0110	0,0009	7,2361 E-05	7,3594 E-07	1,3693 E-06
00374	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00375	X	0,1551	0,0011	0,0285	4,49 E-06	8,4392 E-04	4,1689 E-06	0,0148	0,0001	0,0027	5,0358 E-07	8,0543 E-05	3,9636 E-07
00375	Y	0,0013	0,1545	0,0102	8,4194 E-04	4,6487 E-06	1,1706 E-05	0,0001	0,0148	0,0010	8,0333 E-05	5,2059 E-07	1,1156 E-06
00375	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00376	X	0,1971	0,0013	0,0304	5,749 E-06	8,9997 E-04	3,181 E-06	0,0188	0,0001	0,0029	6,3204 E-07	8,5889 E-05	3,0243 E-07
00376	Y	0,0014	0,1966	0,0109	8,9463 E-04	6,3255 E-06	8,9644 E-06	0,0002	0,0188	0,0010	8,5357 E-05	6,8995 E-07	8,5435 E-07
00376	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00377	X	0,2413	0,0015	0,0318	5,5044 E-06	9,3569 E-04	1,5919 E-06	0,0230	0,0002	0,0030	6,1048 E-07	8,9295 E-05	1,5121 E-07
00377	Y	0,0016	0,2408	0,0114	9,3146 E-04	6,2612 E-06	5,8109 E-06	0,0002	0,0230	0,0011	8,8868 E-05	6,8652 E-07	5,5386 E-07
00377	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00378	X	0,2870	0,0017	0,0326	4,8955 E-06	9,6156 E-04	1,5991 E-06	0,0274	0,0002	0,0031	5,5146 E-07	9,1762 E-05	1,5204 E-07
00378	Y	0,0018	0,2866	0,0117	9,5915 E-04	5,1996 E-06	4,3721 E-06	0,0002	0,0273	0,0011	9,1508 E-05	5,8333 E-07	4,1669 E-07
00378	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00379	X	0,3335	0,0018	0,0331	5,3008 E-06	9,7242 E-04	4,7458 E-07	0,0318	0,0002	0,0032	5,9306 E-07	9,2797 E-05	4,5081 E-08
00379	Y	0,0020	0,3331	0,0119	9,6927 E-04	5,8111 E-06	1,7204 E-06	0,0002	0,0318	0,0011	9,2473 E-05	6,4502 E-07	1,6399 E-07
00379	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00380	X	0,3803	0,0020	0,0333	4,3901 E-06	9,7533 E-04	5,2327 E-07	0,0363	0,0002	0,0032	5,0042 E-07	9,3075 E-05	4,9778 E-08
00380	Y	0,0023	0,3799	0,0120	9,7435 E-04	4,8201 E-06	1,2168 E-06	0,0003	0,0363	0,0011	9,2958 E-05	5,4597 E-07	1,1598 E-07
00380	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00381	X	0,3803	0,0020	0,0071	4,5199 E-06	9,7522 E-04	1,0825 E-06	0,0363	0,0002	0,0007	5,1401 E-07	9,3065 E-05	1,032 E-07
00381	Y	0,0023	0,3800	0,0339	9,7589 E-04	4,9897 E-06	3,3934 E-07	0,0003	0,0363	0,0032	9,3104 E-05	5,6307 E-07	3,226 E-08
00381	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00382	X	0,3335	0,0018	0,0070	4,6871 E-06	9,6978 E-04	1,4634 E-06	0,0318	0,0002	0,0007	5,3112 E-07	9,2546 E-05	1,3951 E-07
00382	Y	0,0020	0,3332	0,0337	9,714 E-04	5,1567 E-06	4,1315 E-07	0,0002	0,0318	0,0032	9,2676 E-05	5,7969 E-07	3,9257 E-08
00382	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00383	X	0,2869	0,0016	0,0069	4,8352 E-06	9,6008 E-04	4,6497 E-06	0,0274	0,0002	0,0007	5,4563 E-07	9,1621 E-05	4,4332 E-07
00383	Y	0,0018	0,2867	0,0332	9,6304 E-04	5,322 E-06	9,5273 E-07	0,0002	0,0274	0,0032	9,1879 E-05	5,9565 E-07	9,0365 E-08
00383	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00384	X	0,2412	0,0014	0,0068	4,6626 E-06	9,3169 E-04	5,4086 E-06	0,0230	0,0002	0,0006	5,2658 E-07	8,8913 E-05	5,1567 E-07
00384	Y	0,0016	0,2410	0,0323	9,3418 E-04	5,2004 E-06	1,1744 E-06	0,0002	0,0230	0,0031	8,9127 E-05	5,8156 E-07	1,1142 E-07
00384	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00385	X	0,1968	0,0013	0,0065	4,9067 E-06	8,95 E-04	9,0636 E-06	0,0188	0,0001	0,0006	5,4907 E-07	8,5415 E-05	8,6418 E-07
00385	Y	0,0014	0,1969	0,0309	8,993 E-04	5,4038 E-06	1,7411 E-06	0,0002	0,0188	0,0029	8,5803 E-05	5,992 E-07	1,6507 E-07
00385	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00386	X	0,1547	0,0011	0,0062	4,6381 E-06	8,4299 E-04	1,2764 E-05	0,0148	0,0001	0,0006	5,1862 E-07	8,0454 E-05	1,217 E-06
00386	Y	0,0012	0,1549	0,0289	8,4646 E-04	5,1411 E-06	2,5164 E-06	0,0001	0,0148	0,0028	8,0765 E-05	5,6941 E-07	2,3859 E-07
00386	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00387	X	0,1159	0,0009	0,0057	4,7113 E-06	7,5832 E-04	1,3369 E-05	0,0111	0,0001	0,0005	5,2008 E-07	7,2379 E-05	1,2747 E-06
00387	Y	0,0010	0,1161	0,0263	7,6258 E-04	5,2064 E-06	2,4679 E-06	0,0001	0,0111	0,0025	7,2767 E-05	5,6928 E-07	2,3391 E-07
00387	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00388	X	0,0809	0,0008	0,0051	4,8843 E-06	6,7455 E-04	2,0281 E-05	0,0077	0,0001	0,0005	5,3034 E-07	6,439 E-05	1,9338 E-06
00388	Y	0,0008	0,0814	0,0231	6,7933 E-04	5,0954 E-06	3,6728 E-06	0,0001	0,0078	0,0022	6,4831 E-05	5,5157 E-07	3,4806 E-07
00388	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00389	X	0,0512	0,0006	0,0044	4,5944 E-06	5,4905 E-04	2,0055 E-05	0,0049	0,0001	0,0004	4,9162 E-07	5,2423 E-05	1,9122 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00389	Y	0,0006	0,0517	0,0191	5,536 E-04	4,9548 E-06	3,6454 E-06	0,0001	0,0049	0,0018	5,2843 E-05	5,269 E-07	3,4547 E-07
00389	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00390	X	0,0510	0,0006	0,0025	1,0581 E-05	5,5738 E-04	2,2058 E-05	0,0049	0,0001	0,0002	1,0653 E-06	5,3217 E-05	2,1032 E-06
00390	Y	0,0006	0,0517	0,0189	5,577 E-04	8,1901 E-06	4,1598 E-06	0,0001	0,0049	0,0018	5,3234 E-05	8,3781 E-07	3,9426 E-07
00390	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00391	X	0,0810	0,0008	0,0032	2,5947 E-06	6,6812 E-04	2,0132 E-05	0,0077	0,0001	0,0003	2,0547 E-07	6,3777 E-05	1,9197 E-06
00391	Y	0,0008	0,0814	0,0228	6,7501 E-04	2,8245 E-06	2,0087 E-06	0,0001	0,0078	0,0022	6,4418 E-05	3,2433 E-07	1,8937 E-07
00391	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00392	X	0,1158	0,0009	0,0038	9,594 E-06	7,6476 E-04	1,5075 E-05	0,0111	0,0001	0,0004	9,9149 E-07	7,2994 E-05	1,4373 E-06
00392	Y	0,0010	0,1161	0,0261	7,6589 E-04	6,8338 E-06	3,1984 E-06	0,0001	0,0111	0,0025	7,3083 E-05	7,2756 E-07	3,0334 E-07
00392	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00393	X	0,1547	0,0011	0,0042	2,4717 E-06	8,3984 E-04	1,3272 E-05	0,0148	0,0001	0,0004	2,7373 E-07	8,0154 E-05	1,2655 E-06
00393	Y	0,0012	0,1549	0,0287	8,4427 E-04	4,7967 E-06	1,1338 E-06	0,0001	0,0148	0,0027	8,0555 E-05	5,3518 E-07	1,0668 E-07
00393	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00394	X	0,1968	0,0013	0,0046	5,8411 E-06	8,9478 E-04	9,0673 E-06	0,0188	0,0001	0,0004	6,4122 E-07	8,5393 E-05	8,6454 E-07
00394	Y	0,0014	0,1968	0,0307	8,9806 E-04	4,0457 E-06	1,5878 E-06	0,0002	0,0188	0,0029	8,5684 E-05	4,6189 E-07	1,504 E-07
00394	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00395	X	0,2411	0,0014	0,0048	5,8646 E-06	9,3327 E-04	5,8612 E-06	0,0230	0,0002	0,0005	6,4643 E-07	8,9064 E-05	5,588 E-07
00395	Y	0,0016	0,2411	0,0321	9,3581 E-04	6,463 E-06	1,4501 E-06	0,0002	0,0230	0,0031	8,9284 E-05	7,0606 E-07	1,3761 E-07
00395	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00396	X	0,2869	0,0017	0,0050	3,8664 E-06	9,5863 E-04	4,4787 E-06	0,0274	0,0002	0,0005	4,4451 E-07	9,1482 E-05	4,2712 E-07
00396	Y	0,0018	0,2867	0,0330	9,6146 E-04	4,9497 E-06	1,4048 E-07	0,0002	0,0274	0,0032	9,1729 E-05	5,58 E-07	1,3885 E-08
00396	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00397	X	0,3335	0,0018	0,0051	5,3165 E-06	9,7106 E-04	1,7208 E-06	0,0318	0,0002	0,0005	5,9474 E-07	9,2667 E-05	1,6403 E-07
00397	Y	0,0020	0,3332	0,0335	9,7228 E-04	5,0839 E-06	6,7709 E-07	0,0002	0,0318	0,0032	9,276 E-05	5,723 E-07	6,4347 E-08
00397	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00398	X	0,3803	0,0020	0,0051	4,2406 E-06	9,7486 E-04	9,4937 E-07	0,0363	0,0002	0,0005	4,851 E-07	9,303 E-05	9,0558 E-08
00398	Y	0,0022	0,3800	0,0337	9,7548 E-04	5,1272 E-06	2,7748 E-07	0,0002	0,0363	0,0032	9,3065 E-05	5,7689 E-07	2,6577 E-08
00398	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00399	X	0,3804	0,0020	0,0313	4,507 E-06	9,7601 E-04	1,9531 E-07	0,0363	0,0002	0,0030	5,1283 E-07	9,314 E-05	1,854 E-08
00399	Y	0,0023	0,3799	0,0118	9,7452 E-04	5,0033 E-06	7,7701 E-07	0,0003	0,0363	0,0011	9,2973 E-05	5,646 E-07	7,4034 E-08
00399	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00400	X	0,3335	0,0018	0,0311	5,2601 E-06	9,721 E-04	6,2945 E-07	0,0318	0,0002	0,0030	5,8884 E-07	9,2767 E-05	5,9885 E-08
00400	Y	0,0020	0,3331	0,0117	9,6959 E-04	5,8079 E-06	1,3059 E-06	0,0002	0,0318	0,0011	9,2504 E-05	6,4466 E-07	1,2441 E-07
00400	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00401	X	0,2870	0,0017	0,0307	4,7566 E-06	9,6266 E-04	1,3894 E-06	0,0274	0,0002	0,0029	5,3735 E-07	9,1867 E-05	1,3207 E-07
00401	Y	0,0018	0,2866	0,0115	9,5914 E-04	5,4893 E-06	4,1631 E-06	0,0002	0,0273	0,0011	9,1507 E-05	6,1238 E-07	3,9673 E-07
00401	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00402	X	0,2413	0,0015	0,0298	5,7917 E-06	9,3487 E-04	2,2389 E-06	0,0230	0,0002	0,0029	6,391 E-07	8,9216 E-05	2,1294 E-07
00402	Y	0,0016	0,2409	0,0112	9,3184 E-04	6,3999 E-06	5,4287 E-06	0,0002	0,0230	0,0011	8,8904 E-05	7,0003 E-07	5,173 E-07
00402	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00403	X	0,1971	0,0013	0,0285	5,6918 E-06	8,995 E-04	3,1936 E-06	0,0188	0,0001	0,0027	6,2639 E-07	8,5843 E-05	3,0367 E-07
00403	Y	0,0014	0,1966	0,0107	8,9486 E-04	6,2597 E-06	8,5331 E-06	0,0002	0,0188	0,0010	8,5379 E-05	6,8361 E-07	8,1318 E-07
00403	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00404	X	0,1551	0,0012	0,0266	4,5327 E-06	8,4596 E-04	4,5643 E-06	0,0148	0,0001	0,0025	5,0782 E-07	8,0738 E-05	4,3408 E-07
00404	Y	0,0012	0,1545	0,0100	8,4212 E-04	5,2266 E-06	1,156 E-05	0,0001	0,0148	0,0010	8,035 E-05	5,7811 E-07	1,1017 E-06
00404	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00405	X	0,1163	0,0010	0,0240	6,6823 E-06	7,6354 E-04	5,7536 E-06	0,0111	0,0001	0,0023	7,113 E-07	7,2877 E-05	5,4731 E-07
00405	Y	0,0011	0,1157	0,0091	7,59 E-04	6,942 E-06	1,3354 E-05	0,0001	0,0110	0,0009	7,2426 E-05	7,379 E-07	1,2726 E-06
00405	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00406	X	0,0816	0,0009	0,0210	4,3158 E-06	6,7826 E-04	6,3813 E-06	0,0078	0,0001	0,0020	4,7445 E-07	6,4745 E-05	6,0662 E-07
00406	Y	0,0009	0,0808	0,0080	6,7355 E-04	5,4811 E-06	1,8712 E-05	0,0001	0,0077	0,0008	6,4279 E-05	5,8922 E-07	1,7833 E-06
00406	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00407	X	0,0517	0,0007	0,0172	6,9382 E-06	5,5506 E-04	8,8273 E-06	0,0049	0,0001	0,0016	7,164 E-07	5,2995 E-05	8,3975 E-07
00407	Y	0,0008	0,0511	0,0066	5,494 E-04	6,9477 E-06	1,9941 E-05	0,0001	0,0049	0,0006	5,2443 E-05	7,1875 E-07	1,9003 E-06
00407	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00408	X	0,3803	0,0020	0,0252	4,1172 E-06	9,7529 E-04	9,0262 E-07	0,0363	0,0002	0,0024	4,7175 E-07	9,3071 E-05	8,6155 E-08
00408	Y	0,0022	0,3799	0,0221	9,7451 E-04	4,662 E-06	7,2481 E-07	0,0002	0,0363	0,0021	9,2973 E-05	5,296 E-07	6,9173 E-08
00408	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00409	X	0,3335	0,0018	0,0251	3,3692 E-06	9,713 E-04	8,8097 E-07	0,0318	0,0002	0,0024	3,8815 E-07	9,2691 E-05	8,4122 E-08
00409	Y	0,0020	0,3331	0,0219	9,7028 E-04	3,6097 E-06	1,036 E-06	0,0002	0,0318	0,0021	9,2569 E-05	4,1654 E-07	9,8843 E-08
00409	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00410	X	0,2870	0,0015	0,0247	3,3366 E-06	9,6106 E-04	3,1262 E-06	0,0274	0,0002	0,0024	3,8451 E-07	9,1714 E-05	2,9848 E-07
00410	Y	0,0017	0,2866	0,0216	9,5971 E-04	4,0073 E-06	3,3729 E-06	0,0002	0,0274	0,0021	9,1562 E-05	4,6052 E-07	3,2187 E-07
00410	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00411	X	0,2413	0,0013	0,0240	2,8928 E-06	9,3411 E-04	3,3818 E-06	0,0230	0,0001	0,0023	3,2828 E-07	8,9144 E-05	3,2296 E-07
00411	Y	0,0015	0,2409	0,0210	9,3298 E-04	3,0103 E-06	4,3599 E-06	0,0002	0,0230	0,0020	8,9013 E-05	3,4388 E-07	4,16 E-07
00411	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00412	X	0,1970	0,0011	0,0229	2,5414 E-06	8,9809 E-04	6,0559 E-06	0,0188	0,0001	0,0022	2,732 E-07	8,5709 E-05	5,7826 E-07
00412	Y	0,0012	0,1967	0,0201	8,964 E-04	2,7064 E-06	7,0919 E-06	0,0001	0,0188	0,0019	8,5525 E-05	3,0268 E-07	6,7676 E-07
00412	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00413	X	0,1550	0,0008	0,0213	3,2163 E-06	8,4357 E-04	8,3081 E-06	0,0148	0,0001	0,0020	3,7074 E-07	8,0509 E-05	7,9327 E-07
00413	Y	0,0009	0,1547	0,0188	8,423 E-04	4,0232 E-06	9,159 E-06	0,0001	0,0148	0,0018	8,0368 E-05	4,5721 E-07	8,7407 E-07
00413	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00414	X	0,1161	0,0006	0,0193	2,1551 E-06	7,6217 E-04	8,665 E-06	0,0111	0,0001	0,0018	2,3265 E-07	7,2747 E-05	8,2755 E-07
00414	Y	0,0007	0,1158	0,0171	7,6075 E-04	2,1601 E-06	1,1514 E-05	0,0001	0,0111	0,0016	7,2592 E-05	2,2408 E-07	1,0987 E-06
00414	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00415	X	0,0814	0,0003	0,0168	2,3186 E-06	6,762 E-04	1,3219 E-05	0,0078	0,0000	0,0016	2,6703 E-07	6,4548 E-05	1,2622 E-06
00415	Y	0,0004	0,0811	0,0149	6,7434 E-04	3,1202 E-06	1,458 E-05	0,0000	0,0077	0,0014	6,4354 E-05	3,5564 E-07	1,3915 E-06
00415	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00416	X	0,0515	0,0002	0,0138	1,5543 E-06	5,5271 E-04	1,2572 E-05	0,0049	0,0000	0,0013	1,6706 E-07	5,277 E-05	1,2007 E-06
00416	Y	0,0002	0,0512	0,0124	5,5107 E-04	1,5712 E-06	1,6972 E-05	0,0000	0,0049	0,0012	5,2601 E-05	1,5289 E-07	1,6194 E-06
00416	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00417	X	0,0059	0,0008	0,0378	1,9326 E-05	1,2758 E-04	1,294 E-05	0,0006	0,0001	0,0033	1,8873 E-06	1,3759 E-05	1,0899 E-06
00417	Y	0,0006	0,0050	0,0222	9,4755 E-05	1,1144 E-05	8,9728 E-06	0,0001	0,0004	0,0018	7,4561 E-06	1,0967 E-06	7,6026 E-07
00417	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00418	X	0,0122	0,0019	0,0380	2,4035 E-05	1,3609 E-04	1,5997 E-05	0,0013	0,0002	0,0033	2,3299 E-06	1,4077 E-05	1,4132 E-06
00418	Y	0,0010	0,0102	0,0226	9,491 E-05	1,2145 E-05	8,6953 E-06	0,0001	0,0008	0,0018	7,4903 E-06	9,216 E-07	6,9542 E-07
00418	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00419	X	0,0189	0,0030	0,0383	2,7835 E-05	1,4816 E-04	1,7461 E-05	0,0020	0,0003	0,0034	2,5356 E-06	1,4693 E-05	1,5885 E-06
00419	Y	0,0015	0,0155	0,0230	9,5616 E-05	1,6047 E-05	6,899 E-06	0,0001	0,0012	0,0018	7,543 E-06	1,1048 E-06	5,1011 E-07
00419	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00420	X	0,0262	0,0044	0,0385	3,1732 E-05	1,6199 E-04	1,7159 E-05	0,0027	0,0004	0,0034	2,746 E-06	1,5343 E-05	1,6082 E-06
00420	Y	0,0020	0,0207	0,0232	9,5914 E-05	2,1186 E-05	5,0848 E-06	0,0002	0,0016	0,0019	7,5576 E-06	1,411 E-06	4,3317 E-07
00420	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00421	X	0,0342	0,0058	0,0388	3,6027 E-05	1,7463 E-04	1,8526 E-05	0,0034	0,0006	0,0034	2,9903 E-06	1,6058 E-05	1,7185 E-06
00421	Y	0,0029	0,0260	0,0235	9,6416 E-05	2,7225 E-05	8,001 E-06	0,0002	0,0020	0,0019	7,5819 E-06	1,7872 E-06	8,0657 E-07
00421	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00422	X	0,0426	0,0074	0,0390	3,9091 E-05	1,8491 E-04	2,1435 E-05	0,0042	0,0007	0,0034	3,1761 E-06	1,665 E-05	1,7741 E-06
00422	Y	0,0041	0,0312	0,0237	9,5933 E-05	3,2902 E-05	1,4537 E-05	0,0003	0,0024	0,0019	7,529 E-06	2,1391 E-06	1,4504 E-06
00422	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00423	X	0,0515	0,0092	0,0393	3,9903 E-05	1,894 E-04	2,4261 E-05	0,0050	0,0009	0,0034	3,2683 E-06	1,7011 E-05	1,9655 E-06
00423	Y	0,0056	0,0363	0,0238	9,4746 E-05	3,5607 E-05	2,3433 E-05	0,0004	0,0028	0,0019	7,4231 E-06	2,2971 E-06	2,2714 E-06
00423	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00424	X	0,0637	0,0096	0,0406	3,0702 E-05	1,9948 E-04	7,303 E-05	0,0058	0,0010	0,0035	2,7736 E-06	1,7222 E-05	6,2318 E-06
00424	Y	0,0061	0,0406	0,0130	8,3502 E-05	2,2241 E-05	2,8699 E-05	0,0004	0,0032	0,0010	6,6717 E-06	1,4279 E-06	2,0175 E-06
00424	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00425	X	0,0538	0,0078	0,0412	2,4276 E-05	2,1081 E-04	6,6867 E-05	0,0049	0,0008	0,0036	2,3314 E-06	1,7181 E-05	5,966 E-06
00425	Y	0,0044	0,0356	0,0094	9,0257 E-05	1,9391 E-05	2,2924 E-05	0,0003	0,0028	0,0007	7,2018 E-06	1,3841 E-06	1,6169 E-06
00425	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00426	X	0,0440	0,0066	0,0409	2,3529 E-05	2,0674 E-04	5,5729 E-05	0,0041	0,0007	0,0035	2,2843 E-06	1,6827 E-05	5,0084 E-06
00426	Y	0,0035	0,0306	0,0093	9,0561 E-05	2,1519 E-05	1,6832 E-05	0,0002	0,0024	0,0007	7,2247 E-06	1,5766 E-06	1,2832 E-06
00426	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00427	X	0,0347	0,0055	0,0405	2,3116 E-05	1,9346 E-04	4,4395 E-05	0,0033	0,0006	0,0035	2,271 E-06	1,6082 E-05	4,0139 E-06
00427	Y	0,0026	0,0254	0,0092	9,1557 E-05	2,1063 E-05	1,2459 E-05	0,0002	0,0020	0,0007	7,2946 E-06	1,5572 E-06	1,0819 E-06
00427	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00428	X	0,0262	0,0045	0,0401	2,2776 E-05	1,7386 E-04	3,2727 E-05	0,0026	0,0005	0,0035	2,2788 E-06	1,5102 E-05	2,9787 E-06
00428	Y	0,0017	0,0203	0,0091	9,1326 E-05	1,9197 E-05	1,0275 E-05	0,0001	0,0016	0,0007	7,2746 E-06	1,4211 E-06	1,0094 E-06
00428	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00429	X	0,0186	0,0034	0,0397	2,3103 E-05	1,5318 E-04	2,1482 E-05	0,0019	0,0003	0,0035	2,3549 E-06	1,4124 E-05	1,9876 E-06
00429	Y	0,0010	0,0151	0,0090	9,0568 E-05	1,5691 E-05	9,6942 E-06	0,0001	0,0012	0,0007	7,2153 E-06	1,153 E-06	9,772 E-07
00429	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00430	X	0,0119	0,0023	0,0392	2,3829 E-05	1,3594 E-04	1,1536 E-05	0,0013	0,0002	0,0034	2,4626 E-06	1,3473 E-05	1,0894 E-06
00430	Y	0,0006	0,0099	0,0089	8,9408 E-05	1,2222 E-05	8,6936 E-06	0,0001	0,0008	0,0007	7,1247 E-06	8,8042 E-07	8,7012 E-07
00430	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00431	X	0,0058	0,0012	0,0388	2,6794 E-05	1,244 E-04	2,9607 E-06	0,0006	0,0001	0,0034	2,8045 E-06	1,3272 E-05	3,0324 E-07
00431	Y	0,0003	0,0048	0,0088	8,7873 E-05	8,1362 E-06	7,1309 E-06	0,0000	0,0004	0,0007	7,0131 E-06	6,4171 E-07	6,9196 E-07
00431	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00432	X	0,0515	0,0002	0,0157	1,842 E-06	5,6225 E-04	1,268 E-05	0,0049	0,0000	0,0015	2,1177 E-07	5,3681 E-05	1,2112 E-06
00432	Y	0,0002	0,0513	0,0122	5,5028 E-04	3,7451 E-06	1,8373 E-05	0,0000	0,0049	0,0012	5,2527 E-05	4,1069 E-07	1,7531 E-06
00432	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00433	X	0,0813	0,0003	0,0187	1,9341 E-06	6,6761 E-04	1,57 E-05	0,0078	0,0000	0,0018	2,108 E-07	6,3728 E-05	1,4988 E-06
00433	Y	0,0004	0,0810	0,0148	6,7578 E-04	2,655 E-06	1,4548 E-05	0,0000	0,0077	0,0014	6,4492 E-05	2,0998 E-07	1,3887 E-06
00433	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00434	X	0,1162	0,0006	0,0213	2,1517 E-06	7,6922 E-04	8,0993 E-06	0,0111	0,0001	0,0020	2,3066 E-07	7,3419 E-05	7,737 E-07
00434	Y	0,0007	0,1158	0,0168	7,5997 E-04	4,5278 E-06	1,2603 E-05	0,0001	0,0111	0,0016	7,2518 E-05	5,0349 E-07	1,2025 E-06
00434	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00435	X	0,1550	0,0008	0,0233	2,9362 E-06	8,4112 E-04	9,6827 E-06	0,0148	0,0001	0,0022	3,3848 E-07	8,0276 E-05	9,2435 E-07
00435	Y	0,0009	0,1546	0,0186	8,4314 E-04	2,4013 E-06	9,1259 E-06	0,0001	0,0148	0,0018	8,0448 E-05	2,3426 E-07	8,7111 E-07
00435	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00436	X	0,1970	0,0011	0,0249	2,5123 E-06	8,9685 E-04	5,7571 E-06	0,0188	0,0001	0,0024	2,6416 E-07	8,559 E-05	5,4976 E-07
00436	Y	0,0012	0,1967	0,0199	8,9568 E-04	4,2444 E-06	7,0765 E-06	0,0001	0,0188	0,0019	8,5457 E-05	4,8259 E-07	6,753 E-07
00436	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00437	X	0,2413	0,0013	0,0260	3,1467 E-06	9,3642 E-04	3,4499 E-06	0,0230	0,0001	0,0025	3,6194 E-07	8,9364 E-05	3,2956 E-07
00437	Y	0,0014	0,2409	0,0208	9,3281 E-04	3,2678 E-06	5,4448 E-06	0,0002	0,0230	0,0020	8,8996 E-05	3,7673 E-07	5,1949 E-07
00437	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00438	X	0,2870	0,0015	0,0267	3,0865 E-06	9,5975 E-04	3,7748 E-06	0,0274	0,0002	0,0025	3,5269 E-07	9,1589 E-05	3,6028 E-07
00438	Y	0,0017	0,2866	0,0214	9,6044 E-04	3,1454 E-06	2,9492 E-06	0,0002	0,0274	0,0020	9,1631 E-05	3,6017 E-07	2,8159 E-07
00438	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00439	X	0,3335	0,0018	0,0270	3,4973 E-06	9,7228 E-04	5,941 E-07	0,0318	0,0002	0,0026	4,0329 E-07	9,2784 E-05	5,6861 E-08
00439	Y	0,0020	0,3331	0,0217	9,704 E-04	4,2759 E-06	2,0323 E-06	0,0002	0,0318	0,0021	9,2581 E-05	4,8941 E-07	1,9384 E-07
00439	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00440	X	0,3803	0,0020	0,0272	3,8453 E-06	9,7532 E-04	8,7203 E-07	0,0363	0,0002	0,0026	4,4245 E-07	9,3073 E-05	8,3229 E-08
00440	Y	0,0022	0,3799	0,0218	9,7471 E-04	4,1255 E-06	7,1472 E-07	0,0002	0,0363	0,0021	9,2991 E-05	4,7347 E-07	6,8254 E-08
00440	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00441	X	0,0001	0,0000	0,0007	7,3686 E-08	2,0966 E-06	4,4932 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,3117 E-09	1,6601 E-07	4,171 E-09
00441	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,7814 E-06	1,5983 E-07	1,0747 E-06	0,0000	0,0000	0,0000	3,7588 E-07	1,5648 E-08	1,067 E-07
00441	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00442	X	0,0001	0,0000	0,0006	6,3617 E-08	5,2756 E-06	9,9796 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	6,206 E-09	5,0039 E-07	9,0878 E-09
00442	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,3295 E-06	7,1489 E-08	3,878 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,34 E-07	7,3012 E-09	2,9232 E-08

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00442	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00443	X	0,0058	0,0004	0,0373	1,2174 E-05	5,5291 E-05	2,8259 E-05	0,0007	0,0000	0,0035	9,9425 E-07	6,3169 E-06	3,1815 E-06
00443	Y	0,0035	0,0010	0,0200	4,044 E-06	1,4054 E-05	3,0109 E-05	0,0003	0,0001	0,0016	4,0312 E-07	1,5194 E-06	3,0008 E-06
00443	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00444	X	0,0043	0,0005	0,0373	7,1781 E-06	1,2163 E-04	1,8654 E-05	0,0005	0,0000	0,0034	5,6327 E-07	1,3422 E-05	2,1176 E-06
00444	Y	0,0019	0,0003	0,0199	1,9961 E-05	8,5804 E-05	1,2495 E-05	0,0002	0,0000	0,0016	2,0094 E-06	8,5006 E-06	1,2895 E-06
00444	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00445	X	0,0041	0,0003	0,0380	2,3015 E-05	1,121 E-04	9,4315 E-07	0,0005	0,0000	0,0033	2,4147 E-06	1,2389 E-05	8,6751 E-08
00445	Y	0,0005	0,0001	0,0088	2,9934 E-05	2,6535 E-05	5,9235 E-06	0,0001	0,0000	0,0007	2,4319 E-06	2,6282 E-06	6,1905 E-07
00445	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00446	X	0,0055	0,0004	0,0377	6,4059 E-06	4,8023 E-05	2,3725 E-06	0,0006	0,0000	0,0033	5,1971 E-07	5,4804 E-06	2,3109 E-07
00446	Y	0,0009	0,0002	0,0089	3,5007 E-05	4,6019 E-06	1,5982 E-05	0,0001	0,0000	0,0007	2,9773 E-06	3,9595 E-07	1,5922 E-06
00446	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00447	X	0,0664	0,0122	0,0400	4,0449 E-05	1,7908 E-04	3,1568 E-05	0,0063	0,0011	0,0034	3,1859 E-06	1,6341 E-05	2,4527 E-06
00447	Y	0,0081	0,0441	0,0240	8,3469 E-05	3,2103 E-05	3,4899 E-05	0,0006	0,0034	0,0019	6,5664 E-06	2,1734 E-06	3,3225 E-06
00447	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00448	X	0,0723	0,0135	0,0402	4,0113 E-05	1,7819 E-04	3,4516 E-05	0,0069	0,0012	0,0034	3,1691 E-06	1,6349 E-05	2,6832 E-06
00448	Y	0,0091	0,0470	0,0241	8,2922 E-05	3,1931 E-05	3,7339 E-05	0,0006	0,0037	0,0019	6,5226 E-06	2,1856 E-06	3,5114 E-06
00448	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00449	X	0,0804	0,0141	0,0405	3,8428 E-05	1,8373 E-04	7,4755 E-05	0,0075	0,0013	0,0035	3,1433 E-06	1,6934 E-05	5,1268 E-06
00449	Y	0,0095	0,0494	0,0204	7,9345 E-05	2,6063 E-05	3,8534 E-05	0,0006	0,0039	0,0016	6,3101 E-06	1,7183 E-06	3,5507 E-06
00449	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00450	X	0,0820	0,0133	0,0408	3,4271 E-05	1,8895 E-04	8,3219 E-05	0,0076	0,0013	0,0035	2,9294 E-06	1,7001 E-05	6,4863 E-06
00450	Y	0,0089	0,0491	0,0167	7,7755 E-05	2,38 E-05	3,4921 E-05	0,0006	0,0039	0,0013	6,2294 E-06	1,5099 E-06	2,9504 E-06
00450	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00451	X	0,0824	0,0124	0,0413	2,9903 E-05	1,8829 E-04	8,6105 E-05	0,0075	0,0012	0,0035	2,6744 E-06	1,6732 E-05	7,5255 E-06
00451	Y	0,0079	0,0488	0,0131	7,7801 E-05	2,0689 E-05	3,8539 E-05	0,0005	0,0038	0,0010	6,2581 E-06	1,3228 E-06	2,7873 E-06
00451	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00452	X	0,0759	0,0106	0,0418	2,5062 E-05	1,8359 E-04	9,6004 E-05	0,0068	0,0011	0,0036	2,377 E-06	1,6006 E-05	8,5471 E-06
00452	Y	0,0061	0,0459	0,0095	7,8979 E-05	1,5098 E-05	3,8005 E-05	0,0004	0,0036	0,0007	6,3607 E-06	1,0034 E-06	2,5708 E-06
00452	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00453	X	0,0698	0,0098	0,0416	2,4993 E-05	1,8463 E-04	8,7331 E-05	0,0062	0,0010	0,0036	2,3672 E-06	1,6052 E-05	7,7632 E-06
00453	Y	0,0056	0,0432	0,0095	7,8879 E-05	1,5286 E-05	3,3661 E-05	0,0004	0,0034	0,0007	6,3552 E-06	1,0162 E-06	2,2922 E-06
00453	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00454	X	0,0364	0,0013	0,1333	2,5341 E-05	7,6445 E-04	3,0333 E-05	0,0039	0,0002	0,0131	3,0962 E-06	8,254 E-05	3,2266 E-06
00454	Y	0,0212	0,0187	0,1076	3,9279 E-04	4,4753 E-04	2,0672 E-05	0,0021	0,0018	0,0104	3,8158 E-05	4,4429 E-05	2,0449 E-06
00454	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00455	X	0,0733	0,0026	0,1342	1,8804 E-05	7,7273 E-04	5,7547 E-05	0,0079	0,0003	0,0132	2,3551 E-06	8,3398 E-05	6,2162 E-06
00455	Y	0,0430	0,0388	0,1084	4,0058 E-04	4,5472 E-04	7,6084 E-05	0,0043	0,0038	0,0105	3,8967 E-05	4,5174 E-05	7,577 E-06
00455	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00456	X	0,1112	0,0038	0,1350	1,7144 E-05	7,856 E-04	8,6201 E-05	0,0120	0,0005	0,0133	2,1432 E-06	8,4751 E-05	9,3852 E-06
00456	Y	0,0651	0,0592	0,1091	4,0725 E-04	4,6084 E-04	1,4656 E-04	0,0065	0,0058	0,0106	3,9643 E-05	4,5813 E-05	1,4598 E-05
00456	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00457	X	0,1498	0,0051	0,1356	1,7489 E-05	7,996 E-04	1,1246 E-04	0,0162	0,0006	0,0133	2,1728 E-06	8,6222 E-05	1,2301 E-05
00457	Y	0,0874	0,0802	0,1097	4,1627 E-04	4,674 E-04	2,2039 E-04	0,0087	0,0078	0,0107	4,0547 E-05	4,6494 E-05	2,1963 E-05
00457	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00458	X	0,1893	0,0064	0,1361	1,5092 E-05	8,1293 E-04	1,398 E-04	0,0204	0,0008	0,0134	1,8674 E-06	8,7631 E-05	1,5356 E-05
00458	Y	0,1101	0,1013	0,1102	4,1084 E-04	4,6953 E-04	3,0632 E-04	0,0109	0,0099	0,0107	4,0015 E-05	4,673 E-05	3,0526 E-05
00458	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00459	X	0,2292	0,0077	0,1365	1,7656 E-05	8,1983 E-04	1,6616 E-04	0,0247	0,0009	0,0134	2,1925 E-06	8,8354 E-05	1,8292 E-05
00459	Y	0,1328	0,1225	0,1106	4,194 E-04	4,7383 E-04	3,8779 E-04	0,0132	0,0119	0,0107	4,0861 E-05	4,7172 E-05	3,8633 E-05
00459	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00460	X	0,2696	0,0090	0,1369	1,4887 E-05	8,278 E-04	1,93 E-04	0,0291	0,0011	0,0134	1,8437 E-06	8,9195 E-05	2,1276 E-05
00460	Y	0,1557	0,1437	0,1108	4,1222 E-04	4,7391 E-04	4,672 E-04	0,0155	0,0140	0,0108	4,0159 E-05	4,7193 E-05	4,6537 E-05
00460	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00461	X	0,3101	0,0103	0,1371	1,7195 E-05	8,2971 E-04	2,1791 E-04	0,0334	0,0013	0,0135	2,1429 E-06	8,9394 E-05	2,4051 E-05
00461	Y	0,1786	0,1648	0,1111	4,1694 E-04	4,7537 E-04	5,4619 E-04	0,0178	0,0160	0,0108	4,0628 E-05	4,7344 E-05	5,439 E-05
00461	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00462	X	0,3507	0,0115	0,1372	1,5234 E-05	8,3251 E-04	2,4327 E-04	0,0378	0,0014	0,0135	1,9001 E-06	8,9693 E-05	2,686 E-05
00462	Y	0,2015	0,1857	0,1111	4,0972 E-04	4,7253 E-04	6,1508 E-04	0,0201	0,0181	0,0108	3,9918 E-05	4,7063 E-05	6,1251 E-05
00462	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00463	X	0,3912	0,0126	0,1374	1,4493 E-05	8,3386 E-04	2,6758 E-04	0,0422	0,0015	0,0135	1,8023 E-06	8,984 E-05	2,9556 E-05
00463	Y	0,2243	0,2063	0,1112	4,0804 E-04	4,7047 E-04	6,838 E-04	0,0223	0,0201	0,0108	3,9761 E-05	4,6858 E-05	6,809 E-05
00463	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00464	X	0,4317	0,0137	0,1374	1,5903 E-05	8,3398 E-04	2,8801 E-04	0,0465	0,0017	0,0135	1,9843 E-06	8,9854 E-05	3,1827 E-05
00464	Y	0,2469	0,2271	0,1113	4,146 E-04	4,7033 E-04	7,4671 E-04	0,0246	0,0221	0,0108	4,0419 E-05	4,6846 E-05	7,4351 E-05
00464	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00465	X	0,4719	0,0280	0,1006	4,2513 E-05	8,2936 E-04	2,7864 E-04	0,0509	0,0033	0,0095	5,0497 E-06	8,9363 E-05	3,0828 E-05
00465	Y	0,2697	0,2845	0,0895	4,9064 E-04	4,7198 E-04	7,6473 E-04	0,0269	0,0278	0,0086	4,7999 E-05	4,7002 E-05	7,5859 E-05
00465	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00466	X	0,4718	0,0403	0,0658	5,4384 E-05	8,2954 E-04	2,582 E-04	0,0509	0,0047	0,0057	6,3743 E-06	8,9378 E-05	2,8561 E-05
00466	Y	0,2699	0,3192	0,0677	5,3008 E-04	4,7461 E-04	7,292 E-04	0,0269	0,0312	0,0064	5,1901 E-05	4,7271 E-05	7,2183 E-05
00466	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00467	X	0,4718	0,0518	0,0388	6,3845 E-05	8,3249 E-04	2,4397 E-04	0,0509	0,0059	0,0030	7,4258 E-06	8,9691 E-05	2,6975 E-05
00467	Y	0,2699	0,3522	0,0462	5,6313 E-04	4,7349 E-04	6,9233 E-04	0,0269	0,0345	0,0043	5,5162 E-05	4,7163 E-05	6,8473 E-05
00467	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00468	X	0,4316	0,0596	0,0408	7,2845 E-05	8,3484 E-04	2,3426 E-04	0,0465	0,0068	0,0045	8,4232 E-06	8,9941 E-05	2,5894 E-05
00468	Y	0,2471	0,3556	0,0259	5,9708 E-04	4,7295 E-04	6,5983 E-04	0,0246	0,0349	0,0022	5,8506 E-05	4,7114 E-05	6,525 E-05
00468	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00469	X	0,3911	0,0559	0,0408	8,0559 E-05	8,3546 E-04	2,222 E-04	0,0422	0,0064	0,0045	9,2743 E-06	9,0009 E-05	2,4551 E-05

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00469	Y	0,2242	0,3261	0,0258	6,2678 E-04	4,7261 E-04	6,166 E-04	0,0223	0,0320	0,0022	6,1425 E-05	4,7081 E-05	6,0969 E-05
00469	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00470	X	0,3507	0,0518	0,0407	9,1066 E-05	8,366 E-04	2,0962 E-04	0,0378	0,0059	0,0045	1,0437 E-05	9,0127 E-05	2,3151 E-05
00470	Y	0,2014	0,2948	0,0258	6,6598 E-04	4,7338 E-04	5,6943 E-04	0,0200	0,0289	0,0022	6,5288 E-05	4,7162 E-05	5,6308 E-05
00470	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00471	X	0,3102	0,0472	0,0405	1,0243 E-04	8,358 E-04	1,9488 E-04	0,0335	0,0053	0,0044	1,17 E-05	9,0042 E-05	2,1508 E-05
00471	Y	0,1785	0,2617	0,0257	7,0808 E-04	4,7349 E-04	5,1275 E-04	0,0178	0,0257	0,0022	6,9449 E-05	4,7171 E-05	5,0713 E-05
00471	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00472	X	0,2698	0,0420	0,0403	1,1215 E-04	8,3336 E-04	1,7375 E-04	0,0291	0,0048	0,0044	1,2784 E-05	8,9789 E-05	1,9148 E-05
00472	Y	0,1556	0,2266	0,0256	7,4256 E-04	4,7349 E-04	4,3367 E-04	0,0155	0,0222	0,0022	7,2864 E-05	4,7171 E-05	4,2891 E-05
00472	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00473	X	0,2295	0,0365	0,0399	1,1907 E-04	8,2784 E-04	1,5323 E-04	0,0248	0,0041	0,0043	1,3564 E-05	8,9205 E-05	1,6849 E-05
00473	Y	0,1327	0,1902	0,0255	7,6173 E-04	4,7225 E-04	3,5516 E-04	0,0132	0,0186	0,0022	7,4786 E-05	4,7034 E-05	3,5131 E-05
00473	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00474	X	0,1896	0,0307	0,0394	1,2458 E-04	8,188 E-04	1,288 E-04	0,0205	0,0035	0,0042	1,4189 E-05	8,8257 E-05	1,4111 E-05
00474	Y	0,1099	0,1531	0,0255	7,698 E-04	4,689 E-04	2,6859 E-04	0,0109	0,0150	0,0022	7,5618 E-05	4,6683 E-05	2,6552 E-05
00474	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00475	X	0,1501	0,0246	0,0388	1,2727 E-04	8,1452 E-04	1,0457 E-04	0,0162	0,0028	0,0041	1,4486 E-05	8,7811 E-05	1,138 E-05
00475	Y	0,0873	0,1161	0,0255	7,5496 E-04	4,664 E-04	1,7948 E-04	0,0087	0,0114	0,0022	7,417 E-05	4,6422 E-05	1,7718 E-05
00475	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00476	X	0,1110	0,0185	0,0381	1,2861 E-04	7,9573 E-04	7,9872 E-05	0,0120	0,0021	0,0040	1,4607 E-05	8,5837 E-05	8,6215 E-06
00476	Y	0,0649	0,0803	0,0257	7,2054 E-04	4,594 E-04	1,0515 E-04	0,0065	0,0078	0,0022	7,0758 E-05	4,5692 E-05	1,0341 E-05
00476	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00477	X	0,0723	0,0124	0,0375	1,2788 E-04	7,9213 E-04	5,6205 E-05	0,0078	0,0014	0,0038	1,444 E-05	8,5475 E-05	5,9638 E-06
00477	Y	0,0428	0,0470	0,0258	6,5241 E-04	4,5523 E-04	3,3111 E-05	0,0042	0,0046	0,0023	6,3958 E-05	4,5262 E-05	3,1674 E-06
00477	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00478	X	0,0345	0,0063	0,0366	1,2593 E-04	7,4796 E-04	3,481 E-05	0,0037	0,0007	0,0036	1,3922 E-05	8,0814 E-05	3,5563 E-06
00478	Y	0,0210	0,0186	0,0262	5,0118 E-04	4,4317 E-04	2,9302 E-05	0,0021	0,0018	0,0023	4,8822 E-05	4,4003 E-05	2,931 E-06
00478	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00479	X	0,0388	0,0010	0,1554	1,3697 E-05	8,1351 E-04	2,4559 E-05	0,0042	0,0001	0,0158	1,6527 E-06	8,8533 E-05	2,5496 E-06
00479	Y	0,0178	0,0181	0,1093	3,903 E-04	3,7606 E-04	2,2347 E-05	0,0018	0,0018	0,0106	3,7913 E-05	3,8135 E-05	2,1747 E-06
00479	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00480	X	0,0780	0,0019	0,1564	1,6033 E-05	8,2091 E-04	4,4126 E-05	0,0085	0,0002	0,0159	2,0152 E-06	8,9315 E-05	4,5951 E-06
00480	Y	0,0361	0,0370	0,1103	4,0302 E-04	3,8501 E-04	7,464 E-05	0,0037	0,0036	0,0107	3,9191 E-05	3,9049 E-05	7,3282 E-06
00480	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00481	X	0,1181	0,0028	0,1575	1,9578 E-05	8,3326 E-04	6,2634 E-05	0,0129	0,0004	0,0160	2,4483 E-06	9,0626 E-05	6,5327 E-06
00481	Y	0,0548	0,0562	0,1110	4,0666 E-04	3,9038 E-04	1,4154 E-04	0,0056	0,0055	0,0108	3,9566 E-05	3,9613 E-05	1,3924 E-05
00481	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00482	X	0,1590	0,0038	0,1584	1,9947 E-05	8,4725 E-04	8,0496 E-05	0,0173	0,0005	0,0161	2,4954 E-06	9,2109 E-05	8,395 E-06
00482	Y	0,0738	0,0755	0,1117	4,1216 E-04	3,9585 E-04	2,1631 E-04	0,0075	0,0073	0,0109	4,0113 E-05	4,0188 E-05	2,1289 E-05
00482	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00483	X	0,2007	0,0047	0,1592	2,0043 E-05	8,5834 E-04	9,811 E-05	0,0218	0,0006	0,0162	2,51 E-06	9,3281 E-05	1,0223 E-05
00483	Y	0,0929	0,0951	0,1122	4,1559 E-04	3,988 E-04	2,9131 E-04	0,0094	0,0092	0,0109	4,0458 E-05	4,0507 E-05	2,8672 E-05
00483	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00484	X	0,2428	0,0056	0,1598	2,0264 E-05	8,6711 E-04	1,1663 E-04	0,0264	0,0007	0,0162	2,5368 E-06	9,4209 E-05	1,2139 E-05
00484	Y	0,1122	0,1147	0,1127	4,1668 E-04	4,0205 E-04	3,689 E-04	0,0114	0,0111	0,0110	4,0562 E-05	4,0847 E-05	3,6293 E-05
00484	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00485	X	0,2853	0,0065	0,1603	1,978 E-05	8,7264 E-04	1,3405 E-04	0,0310	0,0008	0,0163	2,4816 E-06	9,4788 E-05	1,3933 E-05
00485	Y	0,1316	0,1343	0,1130	4,1686 E-04	4,0238 E-04	4,4455 E-04	0,0134	0,0131	0,0110	4,0588 E-05	4,0894 E-05	4,3724 E-05
00485	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00486	X	0,3280	0,0074	0,1606	2,0706 E-05	8,7712 E-04	1,5269 E-04	0,0357	0,0009	0,0163	2,5866 E-06	9,526 E-05	1,5856 E-05
00486	Y	0,1511	0,1540	0,1131	4,1456 E-04	4,0261 E-04	5,1538 E-04	0,0153	0,0150	0,0110	4,036 E-05	4,0923 E-05	5,0673 E-05
00486	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00487	X	0,3708	0,0083	0,1608	2,0777 E-05	8,7855 E-04	1,6957 E-04	0,0403	0,0010	0,0163	2,5942 E-06	9,5407 E-05	1,7594 E-05
00487	Y	0,1704	0,1734	0,1132	4,1085 E-04	4,004 E-04	5,8432 E-04	0,0173	0,0169	0,0110	4,0003 E-05	4,0707 E-05	5,7442 E-05
00487	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00488	X	0,4135	0,0092	0,1610	2,0171 E-05	8,7918 E-04	1,8471 E-04	0,0449	0,0012	0,0163	2,527 E-06	9,5473 E-05	1,9153 E-05
00488	Y	0,1897	0,1930	0,1132	4,1298 E-04	3,9948 E-04	6,4724 E-04	0,0193	0,0188	0,0110	4,0219 E-05	4,0619 E-05	6,3638 E-05
00488	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00489	X	0,4562	0,0103	0,1611	2,1263 E-05	8,8063 E-04	2,0176 E-04	0,0496	0,0013	0,0164	2,6518 E-06	9,5625 E-05	2,0919 E-05
00489	Y	0,2089	0,2125	0,1133	4,1413 E-04	3,9798 E-04	7,0889 E-04	0,0212	0,0207	0,0110	4,0336 E-05	4,0472 E-05	6,9695 E-05
00489	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00490	X	0,5086	0,0114	0,1602	2,5903 E-05	9,0499 E-04	2,2835 E-04	0,0552	0,0014	0,0162	3,1665 E-06	9,8167 E-05	2,3898 E-05
00490	Y	0,1948	0,2318	0,0958	4,0155 E-04	3,3942 E-04	7,8285 E-04	0,0199	0,0225	0,0093	3,9117 E-05	3,4726 E-05	7,7539 E-05
00490	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00491	X	0,5180	0,0112	0,1593	2,4252 E-05	9,2387 E-04	2,0673 E-04	0,0562	0,0014	0,0161	2,9825 E-06	1,0015 E-04	2,1706 E-05
00491	Y	0,1611	0,2315	0,0787	3,9792 E-04	2,825 E-04	7,9681 E-04	0,0165	0,0225	0,0077	3,8748 E-05	2,9054 E-05	7,9432 E-05
00491	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00492	X	0,5260	0,0111	0,1585	2,1872 E-05	9,3932 E-04	1,6679 E-04	0,0571	0,0014	0,0160	2,7128 E-06	1,0177 E-04	1,7454 E-05
00492	Y	0,1267	0,2313	0,0617	3,9622 E-04	2,2206 E-04	8,0734 E-04	0,0131	0,0225	0,0060	3,8579 E-05	2,2996 E-05	8,0899 E-05
00492	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00493	X	0,5322	0,0109	0,1578	2,0411 E-05	9,4999 E-04	1,2242 E-04	0,0577	0,0014	0,0159	2,5455 E-06	1,0291 E-04	1,2615 E-05
00493	Y	0,0920	0,2312	0,0447	3,9538 E-04	1,5905 E-04	8,1345 E-04	0,0096	0,0225	0,0044	3,8496 E-05	1,6634 E-05	8,1806 E-05
00493	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00494	X	0,4903	0,0098	0,1571	1,9943 E-05	9,4961 E-04	7,2268 E-05	0,0531	0,0012	0,0158	2,4982 E-06	1,0283 E-04	7,1272 E-06
00494	Y	0,0525	0,2119	0,0275	4,0617 E-04	1,0055 E-04	7,4476 E-04	0,0056	0,0206	0,0027	3,9588 E-05	1,0709 E-05	7,5056 E-05
00494	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00495	X	0,4444	0,0088	0,1570	1,9725 E-05	9,4837 E-04	6,5181 E-05	0,0482	0,0011	0,0158	2,4725 E-06	1,027 E-04	6,4155 E-06
00495	Y	0,0477	0,1925	0,0274	4,048 E-04	9,9856 E-05	6,8264 E-04	0,0051	0,0187	0,0027	3,9441 E-05	1,0639 E-05	6,8792 E-05
00495	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00496	X	0,3984	0,0079	0,1569	1,9785 E-05	9,4791 E-04	5,9661 E-05	0,0432	0,0010	0,0158	2,4787 E-06	1,0265 E-04	5,8813 E-06
00496	Y	0,0429	0,1731	0,0274	4,0438 E-04	9,957 E-05	6,1767 E-04	0,0046	0,0168	0,0027	3,9392 E-05	1,061 E-05	6,2239 E-05
00496	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00497	X	0,3523	0,0070	0,1567	1,9505 E-05	9,4601 E-04	5,2197 E-05	0,0382	0,0009	0,0158	2,4467 E-06	1,0245 E-04	5,1392 E-06
00497	Y	0,0381	0,1536	0,0274	4,0575 E-04	9,9493 E-05	5,4961 E-04	0,0041	0,0149	0,0027	3,9524 E-05	1,0602 E-05	5,5376 E-05
00497	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00498	X	0,3064	0,0061	0,1564	1,8832 E-05	9,4214 E-04	4,4504 E-05	0,0332	0,0008	0,0157	2,3693 E-06	1,0205 E-04	4,3754 E-06
00498	Y	0,0333	0,1340	0,0273	4,0774 E-04	9,8867 E-05	4,7768 E-04	0,0035	0,0130	0,0027	3,9717 E-05	1,0536 E-05	4,8118 E-05
00498	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00499	X	0,2606	0,0052	0,1560	1,9064 E-05	9,3512 E-04	3,7184 E-05	0,0283	0,0007	0,0157	2,3955 E-06	1,0132 E-04	3,6563 E-06
00499	Y	0,0286	0,1144	0,0272	4,0631 E-04	9,9242 E-05	4,0242 E-04	0,0030	0,0111	0,0027	3,9572 E-05	1,0569 E-05	4,0528 E-05
00499	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00500	X	0,2153	0,0043	0,1555	1,8402 E-05	9,2463 E-04	2,9188 E-05	0,0234	0,0005	0,0157	2,3164 E-06	1,0022 E-04	2,8635 E-06
00500	Y	0,0239	0,0949	0,0271	4,062 E-04	9,8424 E-05	3,2436 E-04	0,0025	0,0092	0,0026	3,9557 E-05	1,0479 E-05	3,2659 E-05
00500	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00501	X	0,1705	0,0035	0,1549	1,8485 E-05	9,114 E-04	2,2169 E-05	0,0185	0,0004	0,0156	2,324 E-06	9,8836 E-05	2,1739 E-06
00501	Y	0,0191	0,0754	0,0271	4,0257 E-04	9,9142 E-05	2,4753 E-04	0,0020	0,0073	0,0026	3,9193 E-05	1,054 E-05	2,4916 E-05
00501	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00502	X	0,1265	0,0026	0,1542	1,825 E-05	8,9466 E-04	1,4196 E-05	0,0137	0,0003	0,0155	2,2933 E-06	9,7086 E-05	1,3787 E-06
00502	Y	0,0144	0,0561	0,0270	3,9991 E-04	9,9034 E-05	1,685 E-04	0,0015	0,0055	0,0026	3,8924 E-05	1,0515 E-05	1,6962 E-05
00502	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00503	X	0,0835	0,0018	0,1533	1,7832 E-05	8,7625 E-04	7,6064 E-06	0,0091	0,0002	0,0154	2,2401 E-06	9,5164 E-05	7,3017 E-07
00503	Y	0,0096	0,0370	0,0269	3,9776 E-04	9,955 E-05	9,3479 E-05	0,0010	0,0036	0,0026	3,8707 E-05	1,055 E-05	9,4108 E-06
00503	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00504	X	0,0415	0,0009	0,1524	1,8431 E-05	8,6728 E-04	2,335 E-06	0,0045	0,0001	0,0153	2,3082 E-06	9,424 E-05	2,1865 E-07
00504	Y	0,0048	0,0182	0,0269	3,9202 E-04	1,0039 E-04	2,8424 E-05	0,0005	0,0018	0,0026	3,8134 E-05	1,0623 E-05	2,8665 E-06
00504	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00505	X	0,0388	0,0007	0,1395	1,3697 E-05	8,1351 E-04	2,4559 E-05	0,0042	0,0001	0,0140	1,6527 E-06	8,8533 E-05	2,5496 E-06
00505	Y	0,0178	0,0186	0,1019	3,903 E-04	3,7606 E-04	2,2347 E-05	0,0018	0,0018	0,0099	3,7913 E-05	3,8135 E-05	2,1747 E-06
00505	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00506	X	0,0780	0,0014	0,1404	1,6033 E-05	8,2091 E-04	4,4126 E-05	0,0085	0,0002	0,0141	2,0152 E-06	8,9315 E-05	4,5951 E-06
00506	Y	0,0361	0,0385	0,1026	4,0302 E-04	3,8501 E-04	7,464 E-05	0,0037	0,0037	0,0100	3,9191 E-05	3,9049 E-05	7,3282 E-06
00506	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00507	X	0,1181	0,0020	0,1412	1,9578 E-05	8,3326 E-04	6,2634 E-05	0,0129	0,0002	0,0142	2,4483 E-06	9,0626 E-05	6,5327 E-06
00507	Y	0,0548	0,0590	0,1033	4,0666 E-04	3,9038 E-04	1,4154 E-04	0,0056	0,0057	0,0100	3,9566 E-05	3,9613 E-05	1,3924 E-05
00507	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00508	X	0,1590	0,0027	0,1418	1,9947 E-05	8,4725 E-04	8,0496 E-05	0,0173	0,0003	0,0143	2,4954 E-06	9,2109 E-05	8,395 E-06
00508	Y	0,0738	0,0798	0,1039	4,1216 E-04	3,9585 E-04	2,1631 E-04	0,0075	0,0078	0,0101	4,0113 E-05	4,0188 E-05	2,1289 E-05
00508	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00509	X	0,2007	0,0034	0,1424	2,0043 E-05	8,5834 E-04	9,811 E-05	0,0218	0,0004	0,0143	2,51 E-06	9,3281 E-05	1,0223 E-05
00509	Y	0,0929	0,1009	0,1044	4,1559 E-04	3,988 E-04	2,9131 E-04	0,0094	0,0098	0,0101	4,0458 E-05	4,0507 E-05	2,8672 E-05
00509	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00510	X	0,2428	0,0040	0,1428	2,0264 E-05	8,6711 E-04	1,1663 E-04	0,0264	0,0005	0,0144	2,5368 E-06	9,4209 E-05	1,2139 E-05
00510	Y	0,1122	0,1220	0,1048	4,1668 E-04	4,0205 E-04	3,689 E-04	0,0114	0,0119	0,0102	4,0562 E-05	4,0847 E-05	3,6293 E-05
00510	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00511	X	0,2853	0,0047	0,1432	1,978 E-05	8,7264 E-04	1,3405 E-04	0,0310	0,0006	0,0144	2,4816 E-06	9,4788 E-05	1,3933 E-05
00511	Y	0,1316	0,1432	0,1050	4,1686 E-04	4,0238 E-04	4,4455 E-04	0,0134	0,0139	0,0102	4,0588 E-05	4,0894 E-05	4,3724 E-05
00511	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00512	X	0,3280	0,0053	0,1435	2,0706 E-05	8,7712 E-04	1,5269 E-04	0,0357	0,0007	0,0144	2,5866 E-06	9,526 E-05	1,5856 E-05
00512	Y	0,1511	0,1643	0,1052	4,1456 E-04	4,0261 E-04	5,1538 E-04	0,0153	0,0160	0,0102	4,036 E-05	4,0923 E-05	5,0673 E-05
00512	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00513	X	0,3708	0,0061	0,1436	2,0777 E-05	8,7855 E-04	1,6957 E-04	0,0403	0,0008	0,0144	2,5942 E-06	9,5407 E-05	1,7594 E-05
00513	Y	0,1704	0,1851	0,1053	4,1085 E-04	4,004 E-04	5,8432 E-04	0,0173	0,0180	0,0102	4,0003 E-05	4,0707 E-05	5,7442 E-05
00513	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00514	X	0,4135	0,0068	0,1438	2,0171 E-05	8,7918 E-04	1,8471 E-04	0,0449	0,0008	0,0145	2,527 E-06	9,5473 E-05	1,9153 E-05
00514	Y	0,1897	0,2059	0,1053	4,1298 E-04	3,9948 E-04	6,4724 E-04	0,0193	0,0200	0,0102	4,0219 E-05	4,0619 E-05	6,3638 E-05
00514	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00515	X	0,4562	0,0075	0,1438	2,1263 E-05	8,8063 E-04	2,0176 E-04	0,0496	0,0009	0,0145	2,6518 E-06	9,5625 E-05	2,0919 E-05
00515	Y	0,2089	0,2266	0,1054	4,1413 E-04	3,9798 E-04	7,0889 E-04	0,0212	0,0221	0,0102	4,0336 E-05	4,0472 E-05	6,9695 E-05
00515	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00516	X	0,4986	0,0088	0,1045	1,2426 E-05	8,7593 E-04	2,0093 E-04	0,0542	0,0007	0,0101	1,2116 E-06	9,513 E-05	2,0605 E-05
00516	Y	0,2282	0,2824	0,0871	4,8742 E-04	3,9993 E-04	7,3431 E-04	0,0232	0,0275	0,0084	4,7561 E-05	4,0657 E-05	7,1729 E-05
00516	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00517	X	0,4986	0,0161	0,0669	1,761 E-05	8,7627 E-04	1,8992 E-04	0,0542	0,0014	0,0060	1,4479 E-06	9,5169 E-05	1,9327 E-05
00517	Y	0,2283	0,3159	0,0688	5,2576 E-04	4,0248 E-04	7,0519 E-04	0,0232	0,0308	0,0065	5,1299 E-05	4,0914 E-05	6,8617 E-05
00517	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00518	X	0,4986	0,0242	0,0366	2,3492 E-05	8,7871 E-04	1,8126 E-04	0,0542	0,0022	0,0028	1,9434 E-06	9,5425 E-05	1,8381 E-05
00518	Y	0,2284	0,3478	0,0509	5,5798 E-04	4,0134 E-04	6,7158 E-04	0,0232	0,0339	0,0046	5,4423 E-05	4,0805 E-05	6,5232 E-05
00518	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00519	X	0,4561	0,0310	0,0393	2,9675 E-05	8,8083 E-04	1,7452 E-04	0,0496	0,0029	0,0043	2,5145 E-06	9,5649 E-05	1,7689 E-05
00519	Y	0,2090	0,3505	0,0340	5,9109 E-04	4,0076 E-04	6,4048 E-04	0,0212	0,0341	0,0029	5,7625 E-05	4,0753 E-05	6,2191 E-05
00519	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00520	X	0,4134	0,0295	0,0393	3,5268 E-05	8,8124 E-04	1,66 E-04	0,0449	0,0027	0,0043	3,0414 E-06	9,5694 E-05	1,6825 E-05
00520	Y	0,1897	0,3212	0,0340	6,2017 E-04	4,0042 E-04	5,9884 E-04	0,0193	0,0313	0,0029	6,0426 E-05	4,0721 E-05	5,8136 E-05
00520	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00521	X	0,3708	0,0276	0,0392	4,2568 E-05	8,8219 E-04	1,568 E-04	0,0403	0,0026	0,0043	3,7484 E-06	9,5795 E-05	1,5904 E-05
00521	Y	0,1703	0,2904	0,0339	6,5792 E-04	4,0111 E-04	5,5286 E-04	0,0173	0,0283	0,0029	6,4075 E-05	4,0792 E-05	5,3678 E-05
00521	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00522	X	0,3281	0,0254	0,0390	5,0164 E-05	8,8119 E-04	1,4582 E-04	0,0357	0,0024	0,0043	4,5078 E-06	9,5691 E-05	1,4811 E-05
00522	Y	0,1509	0,2576	0,0338	6,9822 E-04	4,0125 E-04	4,9746 E-04	0,0153	0,0251	0,0029	6,7993 E-05	4,0803 E-05	4,8316 E-05

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00522	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00523	X	0,2855	0,0228	0,0387	5,6499 E-05	8,7877 E-04	1,3058 E-04	0,0310	0,0021	0,0043	5,1561 E-06	9,5441 E-05	1,3278 E-05
00523	Y	0,1315	0,2230	0,0337	7,3115 E-04	4,0125 E-04	4,2056 E-04	0,0134	0,0217	0,0029	7,1206 E-05	4,0802 E-05	4,0847 E-05
00523	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00524	X	0,2431	0,0200	0,0383	6,0197 E-05	8,7332 E-04	1,1555 E-04	0,0264	0,0019	0,0042	5,5697 E-06	9,4865 E-05	1,1774 E-05
00524	Y	0,1121	0,1872	0,0336	7,4883 E-04	4,0017 E-04	3,4399 E-04	0,0114	0,0182	0,0029	7,297 E-05	4,0679 E-05	3,342 E-05
00524	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00525	X	0,2009	0,0170	0,0378	6,2914 E-05	8,6449 E-04	9,8272 E-05	0,0219	0,0016	0,0041	5,8959 E-06	9,3935 E-05	1,0017 E-05
00525	Y	0,0928	0,1508	0,0336	7,5573 E-04	3,9704 E-04	2,6017 E-04	0,0094	0,0147	0,0029	7,3697 E-05	4,0349 E-05	2,5249 E-05
00525	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00526	X	0,1593	0,0140	0,0372	6,4436 E-05	8,6025 E-04	8,1121 E-05	0,0173	0,0013	0,0040	6,0937 E-06	9,3491 E-05	8,2713 E-06
00526	Y	0,0737	0,1145	0,0336	7,4088 E-04	3,9431 E-04	1,7392 E-04	0,0075	0,0111	0,0029	7,2283 E-05	4,0066 E-05	1,6837 E-05
00526	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00527	X	0,1179	0,0108	0,0365	6,6231 E-05	8,4243 E-04	6,3432 E-05	0,0128	0,0010	0,0039	6,3001 E-06	9,1607 E-05	6,462 E-06
00527	Y	0,0547	0,0794	0,0337	7,0749 E-04	3,8787 E-04	1,0248 E-04	0,0056	0,0077	0,0029	6,9028 E-05	3,9388 E-05	9,8549 E-06
00527	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00528	X	0,0770	0,0076	0,0358	6,8925 E-05	8,392 E-04	4,6446 E-05	0,0084	0,0007	0,0037	6,5538 E-06	9,1277 E-05	4,7263 E-06
00528	Y	0,0361	0,0466	0,0339	6,4194 E-04	3,83 E-04	3,345 E-05	0,0037	0,0045	0,0029	6,2564 E-05	3,8894 E-05	3,0844 E-06
00528	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00529	X	0,0369	0,0041	0,0348	7,5853 E-05	7,9684 E-04	3,0463 E-05	0,0040	0,0004	0,0035	7,1453 E-06	8,678 E-05	3,1129 E-06
00529	Y	0,0178	0,0186	0,0340	4,963 E-04	3,7378 E-04	2,633 E-05	0,0018	0,0018	0,0029	4,8145 E-05	3,7902 E-05	2,6468 E-06
00529	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00530	X	0,0415	0,0009	0,1356	1,8431 E-05	8,6728 E-04	2,335 E-06	0,0045	0,0001	0,0135	2,3082 E-06	9,424 E-05	2,1865 E-07
00530	Y	0,0048	0,0187	0,0250	3,9202 E-04	1,0039 E-04	2,8424 E-05	0,0005	0,0018	0,0024	3,8134 E-05	1,0623 E-05	2,8665 E-06
00530	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00531	X	0,0835	0,0017	0,1363	1,7832 E-05	8,7625 E-04	7,6064 E-06	0,0091	0,0002	0,0136	2,2401 E-06	9,5164 E-05	7,3017 E-07
00531	Y	0,0096	0,0388	0,0250	3,9776 E-04	9,955 E-05	9,3479 E-05	0,0010	0,0038	0,0024	3,8707 E-05	1,055 E-05	9,4108 E-06
00531	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00532	X	0,1265	0,0024	0,1368	1,825 E-05	8,9466 E-04	1,4196 E-05	0,0137	0,0003	0,0136	2,2933 E-06	9,7086 E-05	1,3787 E-06
00532	Y	0,0144	0,0595	0,0251	3,9991 E-04	9,9034 E-05	1,685 E-04	0,0015	0,0058	0,0024	3,8924 E-05	1,0515 E-05	1,6962 E-05
00532	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00533	X	0,1705	0,0032	0,1372	1,8485 E-05	9,114 E-04	2,2169 E-05	0,0185	0,0004	0,0136	2,324 E-06	9,8836 E-05	2,1739 E-06
00533	Y	0,0191	0,0803	0,0252	4,0257 E-04	9,9142 E-05	2,4753 E-04	0,0020	0,0078	0,0024	3,9193 E-05	1,054 E-05	2,4916 E-05
00533	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00534	X	0,2153	0,0039	0,1375	1,8402 E-05	9,2463 E-04	2,9188 E-05	0,0234	0,0005	0,0137	2,3164 E-06	1,0022 E-04	2,8635 E-06
00534	Y	0,0238	0,1013	0,0253	4,062 E-04	9,8424 E-05	3,2436 E-04	0,0025	0,0099	0,0024	3,9557 E-05	1,0479 E-05	3,2659 E-05
00534	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00535	X	0,2606	0,0047	0,1378	1,9064 E-05	9,3512 E-04	3,7184 E-05	0,0283	0,0006	0,0137	2,3955 E-06	1,0132 E-04	3,6563 E-06
00535	Y	0,0286	0,1224	0,0254	4,0631 E-04	9,9242 E-05	4,0242 E-04	0,0030	0,0119	0,0025	3,9572 E-05	1,0569 E-05	4,0528 E-05
00535	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00536	X	0,3064	0,0055	0,1381	1,8832 E-05	9,4214 E-04	4,4504 E-05	0,0332	0,0007	0,0137	2,3693 E-06	1,0205 E-04	4,3754 E-06
00536	Y	0,0333	0,1435	0,0254	4,0774 E-04	9,8867 E-05	4,7768 E-04	0,0035	0,0140	0,0025	3,9717 E-05	1,0536 E-05	4,8118 E-05
00536	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00537	X	0,3523	0,0063	0,1382	1,9505 E-05	9,4601 E-04	5,2197 E-05	0,0382	0,0008	0,0138	2,4467 E-06	1,0245 E-04	5,1392 E-06
00537	Y	0,0381	0,1645	0,0255	4,0575 E-04	9,9493 E-05	5,4961 E-04	0,0041	0,0160	0,0025	3,9524 E-05	1,0602 E-05	5,5376 E-05
00537	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00538	X	0,3984	0,0071	0,1384	1,9785 E-05	9,4791 E-04	5,9661 E-05	0,0432	0,0009	0,0138	2,4787 E-06	1,0265 E-04	5,8813 E-06
00538	Y	0,0429	0,1853	0,0255	4,0438 E-04	9,957 E-05	6,1767 E-04	0,0046	0,0181	0,0025	3,9392 E-05	1,061 E-05	6,2239 E-05
00538	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00539	X	0,4444	0,0079	0,1385	1,9725 E-05	9,4837 E-04	6,5181 E-05	0,0482	0,0010	0,0138	2,4725 E-06	1,027 E-04	6,4155 E-06
00539	Y	0,0477	0,2060	0,0256	4,048 E-04	9,9856 E-05	6,8264 E-04	0,0051	0,0201	0,0025	3,9441 E-05	1,0639 E-05	6,8792 E-05
00539	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00540	X	0,4903	0,0088	0,1385	1,9943 E-05	9,4961 E-04	7,2268 E-05	0,0531	0,0011	0,0138	2,4982 E-06	1,0283 E-04	7,1272 E-06
00540	Y	0,0525	0,2266	0,0256	4,0617 E-04	1,0055 E-04	7,4476 E-04	0,0056	0,0221	0,0025	3,9588 E-05	1,0709 E-05	7,5056 E-05
00540	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00541	X	0,5361	0,0080	0,1035	1,483 E-05	9,4484 E-04	7,1939 E-05	0,0581	0,0010	0,0099	1,9038 E-06	1,0234 E-04	7,025 E-06
00541	Y	0,0574	0,2769	0,0220	4,7146 E-04	1,008 E-04	7,5506 E-04	0,0061	0,0271	0,0021	4,6205 E-05	1,0732 E-05	7,6055 E-05
00541	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00542	X	0,5361	0,0072	0,0699	1,3406 E-05	9,4616 E-04	6,7814 E-05	0,0581	0,0009	0,0062	1,6952 E-06	1,0247 E-04	6,5704 E-06
00542	Y	0,0574	0,3051	0,0185	5,0251 E-04	1,0018 E-04	7,2008 E-04	0,0061	0,0300	0,0017	4,9337 E-05	1,067 E-05	7,2522 E-05
00542	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00543	X	0,5361	0,0074	0,0414	1,2885 E-05	9,468 E-04	6,472 E-05	0,0581	0,0008	0,0032	1,5894 E-06	1,0254 E-04	6,2342 E-06
00543	Y	0,0574	0,3321	0,0152	5,2301 E-04	1,0011 E-04	6,9163 E-04	0,0061	0,0327	0,0013	5,1405 E-05	1,0664 E-05	6,9652 E-05
00543	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00544	X	0,4903	0,0078	0,0350	1,2654 E-05	9,4932 E-04	6,2193 E-05	0,0531	0,0007	0,0035	1,4666 E-06	1,028 E-04	5,9834 E-06
00544	Y	0,0525	0,3322	0,0122	5,5269 E-04	1,0003 E-04	6,6593 E-04	0,0056	0,0328	0,0010	5,44 E-05	1,0658 E-05	6,7066 E-05
00544	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00545	X	0,4444	0,0073	0,0350	1,2974 E-05	9,4921 E-04	5,794 E-05	0,0482	0,0007	0,0035	1,4035 E-06	1,0279 E-04	5,5641 E-06
00545	Y	0,0477	0,3049	0,0122	5,7742 E-04	9,9766 E-05	6,2167 E-04	0,0051	0,0301	0,0010	5,6893 E-05	1,0632 E-05	6,2609 E-05
00545	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00546	X	0,3984	0,0067	0,0349	1,4044 E-05	9,4973 E-04	5,3736 E-05	0,0432	0,0006	0,0035	1,3644 E-06	1,0284 E-04	5,1625 E-06
00546	Y	0,0429	0,2762	0,0122	6,1125 E-04	9,9495 E-05	5,7633 E-04	0,0046	0,0273	0,0010	6,0301 E-05	1,0605 E-05	5,8045 E-05
00546	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00547	X	0,3524	0,0059	0,0349	1,5972 E-05	9,4895 E-04	4,8831 E-05	0,0382	0,0005	0,0035	1,4066 E-06	1,0275 E-04	4,6999 E-06
00547	Y	0,0381	0,2457	0,0122	6,5068 E-04	9,9118 E-05	5,2386 E-04	0,0041	0,0242	0,0010	6,4266 E-05	1,0567 E-05	5,2763 E-05
00547	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00548	X	0,3066	0,0051	0,0348	1,7675 E-05	9,4412 E-04	4,1486 E-05	0,0333	0,0005	0,0035	1,492 E-06	1,0225 E-04	3,9928 E-06
00548	Y	0,0333	0,2134	0,0121	6,8039 E-04	9,8893 E-05	4,4295 E-04	0,0035	0,0211	0,0010	6,7248 E-05	1,0542 E-05	4,4619 E-05
00548	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00549	X	0,2609	0,0043	0,0346	1,9102 E-05	9,391 E-04	3,4455 E-05	0,0283	0,0004	0,0034	1,5884 E-06	1,0172 E-04	3,3245 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00549	Y	0,0285	0,1799	0,0120	7,0466 E-04	9,8649 E-05	3,6567 E-04	0,0030	0,0177	0,0010	6,9678 E-05	1,0512 E-05	3,6839 E-05
00549	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00550	X	0,2157	0,0034	0,0345	1,9761 E-05	9,2708 E-04	2,6203 E-05	0,0234	0,0003	0,0034	1,6438 E-06	1,0047 E-04	2,523 E-06
00550	Y	0,0238	0,1454	0,0119	7,1796 E-04	9,8607 E-05	2,7114 E-04	0,0025	0,0143	0,0010	7,1003 E-05	1,0499 E-05	2,7328 E-05
00550	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00551	X	0,1710	0,0025	0,0344	1,9722 E-05	9,2126 E-04	1,7957 E-05	0,0186	0,0003	0,0033	1,6487 E-06	9,9863 E-05	1,725 E-06
00551	Y	0,0190	0,1105	0,0117	7,1895 E-04	9,851 E-05	1,7734 E-04	0,0020	0,0109	0,0010	7,1089 E-05	1,0484 E-05	1,7889 E-05
00551	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00552	X	0,1267	0,0018	0,0344	1,8098 E-05	9,0381 E-04	1,0864 E-05	0,0138	0,0002	0,0032	1,5367 E-06	9,8045 E-05	1,034 E-06
00552	Y	0,0143	0,0762	0,0115	6,9592 E-04	9,8865 E-05	9,2802 E-05	0,0015	0,0075	0,0009	6,8769 E-05	1,0505 E-05	9,3743 E-06
00552	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00553	X	0,0828	0,0013	0,0346	1,4963 E-05	9,0074 E-04	4,5351 E-06	0,0090	0,0002	0,0031	1,363 E-06	9,7744 E-05	4,2068 E-07
00553	Y	0,0095	0,0436	0,0113	6,3613 E-04	9,942 E-05	1,8171 E-05	0,0010	0,0043	0,0009	6,2765 E-05	1,0555 E-05	1,8035 E-06
00553	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00554	X	0,0395	0,0009	0,0351	1,3131 E-05	8,6294 E-04	7,0227 E-07	0,0043	0,0001	0,0030	1,6254 E-06	9,3768 E-05	6,7324 E-08
00554	Y	0,0047	0,0160	0,0110	4,7274 E-04	9,8872 E-05	4,4939 E-05	0,0005	0,0016	0,0009	4,6376 E-05	1,0472 E-05	4,472 E-06
00554	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00555	X	0,0000	0,0000	0,0473	5,8724 E-05	1,4106 E-04	1,4202 E-08	0,0000	0,0000	0,0037	4,9871 E-06	1,1849 E-05	9,0203 E-10
00555	Y	0,0000	0,0000	0,1001	2,4532 E-04	9,6645 E-05	4,7066 E-08	0,0000	0,0000	0,0085	2,0964 E-05	8,3926 E-06	3,7326 E-09
00555	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00556	X	0,0000	0,0000	0,0509	6,1521 E-05	1,5002 E-04	1,923 E-08	0,0000	0,0000	0,0040	5,0004 E-06	1,2668 E-05	1,4599 E-09
00556	Y	0,0000	0,0000	0,0964	2,3911 E-04	1,0129 E-04	5,4396 E-08	0,0000	0,0000	0,0082	2,0462 E-05	8,7659 E-06	4,3645 E-09
00556	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00557	X	0,0000	0,0000	0,0548	6,4721 E-05	1,5814 E-04	7,5672 E-09	0,0000	0,0000	0,0043	5,0847 E-06	1,3421 E-05	5,9705 E-10
00557	Y	0,0000	0,0000	0,0928	2,3454 E-04	1,0142 E-04	1,5941 E-08	0,0000	0,0000	0,0079	2,009 E-05	8,7633 E-06	1,2943 E-09
00557	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00558	X	0,0000	0,0000	0,0587	6,6034 E-05	1,6322 E-04	3,2736 E-08	0,0000	0,0000	0,0047	5,097 E-06	1,393 E-05	2,6058 E-09
00558	Y	0,0000	0,0000	0,0894	2,2899 E-04	9,9888 E-05	3,7466 E-08	0,0000	0,0000	0,0076	1,9623 E-05	8,6085 E-06	3,037 E-09
00558	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00559	X	0,0000	0,0000	0,0629	6,8474 E-05	1,696 E-04	2,0335 E-08	0,0000	0,0000	0,0051	5,224 E-06	1,4537 E-05	1,6135 E-09
00559	Y	0,0000	0,0000	0,0861	2,2322 E-04	9,7294 E-05	1,7094 E-08	0,0000	0,0000	0,0073	1,9145 E-05	8,3733 E-06	1,4102 E-09
00559	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00560	X	0,0000	0,0000	0,0671	6,9047 E-05	1,7562 E-04	3,0127 E-09	0,0000	0,0000	0,0055	5,2474 E-06	1,5108 E-05	2,1199 E-10
00560	Y	0,0000	0,0000	0,0829	2,1487 E-04	9,4332 E-05	5,2186 E-09	0,0000	0,0000	0,0071	1,8444 E-05	8,107 E-06	3,8151 E-10
00560	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00561	X	0,0000	0,0000	0,0716	6,7465 E-05	1,8288 E-04	9,6659 E-09	0,0000	0,0000	0,0059	5,1267 E-06	1,577 E-05	7,1375 E-10
00561	Y	0,0000	0,0000	0,0798	2,055 E-04	9,1999 E-05	1,3348 E-08	0,0000	0,0000	0,0068	1,7657 E-05	7,8917 E-06	9,5611 E-10
00561	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00562	X	0,0000	0,0000	0,0787	6,0143 E-05	2,0159 E-04	6,944 E-09	0,0000	0,0000	0,0065	4,5648 E-06	1,7428 E-05	4,5726 E-10
00562	Y	0,0000	0,0000	0,0713	1,8597 E-04	8,9651 E-05	2,4838 E-08	0,0000	0,0000	0,0061	1,6027 E-05	7,6389 E-06	1,8983 E-09
00562	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00563	X	0,0000	0,0000	0,0813	5,8825 E-05	2,1145 E-04	1,0164 E-08	0,0000	0,0000	0,0068	4,4795 E-06	1,8324 E-05	8,0036 E-10
00563	Y	0,0000	0,0000	0,0660	1,7994 E-04	8,7457 E-05	1,0334 E-08	0,0000	0,0000	0,0056	1,5521 E-05	7,4088 E-06	8,3429 E-10
00563	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00564	X	0,0000	0,0000	0,0841	5,9772 E-05	2,1898 E-04	9,8874 E-09	0,0000	0,0000	0,0071	4,5808 E-06	1,9033 E-05	8,0676 E-10
00564	Y	0,0000	0,0000	0,0607	1,7277 E-04	7,9782 E-05	7,7521 E-09	0,0000	0,0000	0,0052	1,4915 E-05	6,7203 E-06	6,4474 E-10
00564	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00565	X	0,0000	0,0000	0,0870	5,9274 E-05	2,2345 E-04	5,679 E-08	0,0000	0,0000	0,0074	4,5799 E-06	1,949 E-05	4,4856 E-09
00565	Y	0,0000	0,0000	0,0555	1,6631 E-04	7,2885 E-05	2,986 E-08	0,0000	0,0000	0,0047	1,4357 E-05	6,0823 E-06	2,3959 E-09
00565	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00566	X	0,0000	0,0000	0,0900	5,8712 E-05	2,2914 E-04	2,426 E-08	0,0000	0,0000	0,0076	4,578 E-06	2,0046 E-05	1,9649 E-09
00566	Y	0,0000	0,0000	0,0504	1,6048 E-04	6,5022 E-05	5,6724 E-09	0,0000	0,0000	0,0043	1,3847 E-05	5,3754 E-06	4,8283 E-10
00566	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00567	X	0,0000	0,0000	0,0932	5,6332 E-05	2,3343 E-04	3,4036 E-09	0,0000	0,0000	0,0079	4,4252 E-06	2,0475 E-05	2,7941 E-10
00567	Y	0,0000	0,0000	0,0454	1,5327 E-04	5,5923 E-05	6,5621 E-09	0,0000	0,0000	0,0038	1,3221 E-05	4,5726 E-06	4,9441 E-10
00567	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00568	X	0,0000	0,0000	0,0966	4,9723 E-05	2,3896 E-04	4,0149 E-09	0,0000	0,0000	0,0083	3,9223 E-06	2,0991 E-05	3,2431 E-10
00568	Y	0,0000	0,0000	0,0406	1,4548 E-04	4,8237 E-05	1,3349 E-08	0,0000	0,0000	0,0034	1,2542 E-05	3,8918 E-06	9,5504 E-10
00568	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00569	X	0,0000	0,0000	0,1009	3,0711 E-05	2,5222 E-04	2,8406 E-08	0,0000	0,0000	0,0087	2,4133 E-06	2,2153 E-05	2,2964 E-09
00569	Y	0,0000	0,0000	0,0298	1,3196 E-04	3,4437 E-05	3,4913 E-08	0,0000	0,0000	0,0025	1,1383 E-05	2,687 E-06	2,654 E-09
00569	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00570	X	0,0000	0,0000	0,1019	2,4314 E-05	2,5991 E-04	5,051 E-08	0,0000	0,0000	0,0088	1,9042 E-06	2,2817 E-05	4,0612 E-09
00570	Y	0,0000	0,0000	0,0241	1,2673 E-04	2,6504 E-05	3,2812 E-08	0,0000	0,0000	0,0020	1,0949 E-05	2,0112 E-06	2,5976 E-09
00570	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00571	X	0,0000	0,0000	0,1030	2,1342 E-05	2,6676 E-04	2,209 E-08	0,0000	0,0000	0,0089	1,6831 E-06	2,3407 E-05	1,792 E-09
00571	Y	0,0000	0,0000	0,0184	1,2363 E-04	1,746 E-05	9,0998 E-09	0,0000	0,0000	0,0015	1,069 E-05	1,3278 E-06	7,4133 E-10
00571	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00572	X	0,0000	0,0000	0,1043	1,8973 E-05	2,698 E-04	4,9506 E-08	0,0000	0,0000	0,0090	1,5129 E-06	2,3676 E-05	3,9631 E-09
00572	Y	0,0000	0,0000	0,0130	1,2148 E-04	1,3354 E-05	6,9971 E-09	0,0000	0,0000	0,0010	1,0505 E-05	1,1983 E-06	5,9075 E-10
00572	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00573	X	0,0000	0,0000	0,1057	1,6539 E-05	2,7333 E-04	2,0715 E-08	0,0000	0,0000	0,0091	1,33 E-06	2,3987 E-05	1,7148 E-09
00573	Y	0,0000	0,0000	0,0078	1,1954 E-04	1,4785 E-05	4,8916 E-09	0,0000	0,0000	0,0006	1,0334 E-05	1,6153 E-06	3,7705 E-10
00573	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00574	X	0,0000	0,0000	0,1073	1,2153 E-05	2,7433 E-04	4,6388 E-09	0,0000	0,0000	0,0093	9,7839 E-07	2,4081 E-05	3,4876 E-10
00574	Y	0,0000	0,0000	0,0040	1,1721 E-04	2,2238 E-05	8,3109 E-09	0,0000	0,0000	0,0004	1,0124 E-05	2,3795 E-06	6,669 E-10
00574	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00575	X	0,0000	0,0000	0,1092	4,6116 E-06	2,7548 E-04	1,4555 E-10	0,0000	0,0000	0,0095	3,6915 E-07	2,4186 E-05	1,2112 E-11
00575	Y	0,0000	0,0000	0,0059	1,1544 E-04	3,1223 E-05	1,3859 E-10	0,0000	0,0000	0,0006	9,9504 E-06	3,1975 E-06	1,3164 E-11
00575	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00576	X	0,0000	0,0000	0,1098	1,7673 E-05	2,7644 E-04	3,2745 E-08	0,0000	0,0000	0,0095	1,4742 E-06	2,4241 E-05	2,6803 E-09
00576	Y	0,0000	0,0000	0,0155	1,1355 E-04	4,6075 E-05	3,0402 E-08	0,0000	0,0000	0,0015	9,7463 E-06	4,4952 E-06	2,1885 E-09
00576	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00577	X	0,0000	0,0000	0,1086	2,7887 E-05	2,7803 E-04	4,3803 E-08	0,0000	0,0000	0,0094	2,313 E-06	2,435 E-05	3,5911 E-09
00577	Y	0,0000	0,0000	0,0202	1,1326 E-04	5,5188 E-05	1,2929 E-08	0,0000	0,0000	0,0019	9,7295 E-06	5,2727 E-06	9,6413 E-10
00577	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00578	X	0,0000	0,0000	0,1077	3,1939 E-05	2,8173 E-04	7,0111 E-09	0,0000	0,0000	0,0093	2,6298 E-06	2,4635 E-05	5,7474 E-10
00578	Y	0,0000	0,0000	0,0250	1,167 E-04	6,3619 E-05	2,3329 E-09	0,0000	0,0000	0,0023	1,0005 E-05	6,0023 E-06	1,7563 E-10
00578	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00579	X	0,0000	0,0000	0,1069	3,3627 E-05	2,8112 E-04	1,1101 E-08	0,0000	0,0000	0,0092	2,7448 E-06	2,4547 E-05	8,9941 E-10
00579	Y	0,0000	0,0000	0,0299	1,1798 E-04	7,1727 E-05	2,2758 E-09	0,0000	0,0000	0,0027	1,0114 E-05	6,6957 E-06	1,7969 E-10
00579	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00580	X	0,0000	0,0000	0,1062	3,513 E-05	2,7834 E-04	5 E-09	0,0000	0,0000	0,0092	2,8429 E-06	2,4278 E-05	4,0383 E-10
00580	Y	0,0000	0,0000	0,0347	1,1892 E-04	7,9026 E-05	2,1999 E-09	0,0000	0,0000	0,0031	1,0195 E-05	7,321 E-06	2,1096 E-10
00580	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00581	X	0,0000	0,0000	0,1056	3,9391 E-05	2,7313 E-04	5,2115 E-10	0,0000	0,0000	0,0091	3,1818 E-06	2,3808 E-05	4,0336 E-11
00581	Y	0,0000	0,0000	0,0396	1,2197 E-04	8,7093 E-05	4,8836 E-10	0,0000	0,0000	0,0035	1,0444 E-05	7,995 E-06	4,3635 E-11
00581	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00582	X	0,0000	0,0000	0,1053	4,5284 E-05	2,6597 E-04	9,3352 E-09	0,0000	0,0000	0,0091	3,662 E-06	2,3171 E-05	7,1494 E-10
00582	Y	0,0000	0,0000	0,0446	1,2442 E-04	9,1796 E-05	1,883 E-08	0,0000	0,0000	0,0039	1,0635 E-05	8,3915 E-06	1,3543 E-09
00582	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00583	X	0,0000	0,0000	0,1018	6,2462 E-05	2,542 E-04	2,5189 E-08	0,0000	0,0000	0,0087	5,077 E-06	2,2129 E-05	2,0399 E-09
00583	Y	0,0000	0,0000	0,0528	1,3495 E-04	1,0041 E-04	7,5962 E-09	0,0000	0,0000	0,0046	1,1462 E-05	9,1039 E-06	4,7353 E-10
00583	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00584	X	0,0000	0,0000	0,0985	6,7969 E-05	2,4832 E-04	4,3026 E-08	0,0000	0,0000	0,0084	5,5073 E-06	2,1593 E-05	3,4983 E-09
00584	Y	0,0000	0,0000	0,0560	1,3874 E-04	1,0554 E-04	1,0191 E-08	0,0000	0,0000	0,0049	1,1761 E-05	9,5018 E-06	8,1749 E-10
00584	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00585	X	0,0000	0,0000	0,0955	6,9461 E-05	2,428 E-04	8,7293 E-09	0,0000	0,0000	0,0081	5,6013 E-06	2,1085 E-05	7,1507 E-10
00585	Y	0,0000	0,0000	0,0593	1,436 E-04	1,1043 E-04	4,7869 E-09	0,0000	0,0000	0,0051	1,2136 E-05	9,874 E-06	4,0728 E-10
00585	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00586	X	0,0000	0,0000	0,0926	6,9137 E-05	2,3715 E-04	6,4814 E-08	0,0000	0,0000	0,0079	5,5337 E-06	2,056 E-05	5,2403 E-09
00586	Y	0,0000	0,0000	0,0626	1,4547 E-04	1,1245 E-04	4,3959 E-08	0,0000	0,0000	0,0054	1,2274 E-05	1,0022 E-05	3,5131 E-09
00586	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00587	X	0,0000	0,0000	0,0898	6,8609 E-05	2,308 E-04	3,3577 E-08	0,0000	0,0000	0,0076	5,4565 E-06	1,9983 E-05	2,7113 E-09
00587	Y	0,0000	0,0000	0,0660	1,4967 E-04	1,1554 E-04	3,1266 E-08	0,0000	0,0000	0,0057	1,2598 E-05	1,0246 E-05	2,5051 E-09
00587	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00588	X	0,0000	0,0000	0,0872	6,7951 E-05	2,2198 E-04	1,3829 E-09	0,0000	0,0000	0,0074	5,3751 E-06	1,9197 E-05	9,1501 E-11
00588	Y	0,0000	0,0000	0,0694	1,5393 E-04	1,1621 E-04	6,4997 E-09	0,0000	0,0000	0,0060	1,2925 E-05	1,0269 E-05	5,1877 E-10
00588	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00589	X	0,0000	0,0000	0,0848	6,8966 E-05	2,1161 E-04	9,7169 E-10	0,0000	0,0000	0,0071	5,4373 E-06	1,8286 E-05	7,4905 E-11
00589	Y	0,0000	0,0000	0,0731	1,5973 E-04	1,1503 E-04	1,3496 E-09	0,0000	0,0000	0,0063	1,3384 E-05	1,0138 E-05	1,0402 E-10
00589	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00590	X	0,0000	0,0000	0,0780	7,5679 E-05	1,9061 E-04	2,5573 E-08	0,0000	0,0000	0,0065	5,9462 E-06	1,6473 E-05	2,038 E-09
00590	Y	0,0000	0,0000	0,0783	1,7424 E-04	1,0958 E-04	1,5602 E-08	0,0000	0,0000	0,0067	1,4546 E-05	9,6168 E-06	1,3425 E-09
00590	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00591	X	0,0000	0,0000	0,0735	7,7295 E-05	1,8169 E-04	3,8735 E-08	0,0000	0,0000	0,0061	6,0466 E-06	1,5695 E-05	3,1027 E-09
00591	Y	0,0000	0,0000	0,0798	1,8088 E-04	1,0868 E-04	2,5319 E-08	0,0000	0,0000	0,0068	1,5066 E-05	9,5044 E-06	2,1599 E-09
00591	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00592	X	0,0000	0,0000	0,0694	7,4914 E-05	1,7503 E-04	8,7683 E-09	0,0000	0,0000	0,0057	5,8296 E-06	1,5097 E-05	7,1751 E-10
00592	Y	0,0000	0,0000	0,0815	1,8569 E-04	1,0912 E-04	1,0711 E-08	0,0000	0,0000	0,0069	1,5418 E-05	9,5091 E-06	9,1205 E-10
00592	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00593	X	0,0000	0,0000	0,0653	7,1294 E-05	1,6908 E-04	9,3181 E-09	0,0000	0,0000	0,0053	5,5231 E-06	1,4551 E-05	7,3672 E-10
00593	Y	0,0000	0,0000	0,0832	1,883 E-04	1,0839 E-04	3,1461 E-09	0,0000	0,0000	0,0070	1,5587 E-05	9,4275 E-06	2,3317 E-10
00593	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00594	X	0,0000	0,0000	0,0614	6,7777 E-05	1,6254 E-04	1,3185 E-09	0,0000	0,0000	0,0050	5,2386 E-06	1,3953 E-05	1,1802 E-10
00594	Y	0,0000	0,0000	0,0851	1,8901 E-04	1,0685 E-04	7,2854 E-09	0,0000	0,0000	0,0072	1,5604 E-05	9,2742 E-06	5,8388 E-10
00594	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00595	X	0,0000	0,0000	0,0576	6,356 E-05	1,5452 E-04	8,5828 E-09	0,0000	0,0000	0,0046	4,938 E-06	1,3228 E-05	6,3315 E-10
00595	Y	0,0000	0,0000	0,0871	1,9203 E-04	1,027 E-04	1,8209 E-09	0,0000	0,0000	0,0073	1,5808 E-05	8,8978 E-06	1,1918 E-10
00595	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00596	X	0,0000	0,0000	0,0540	6,0819 E-05	1,448 E-04	2,3373 E-08	0,0000	0,0000	0,0043	4,7719 E-06	1,2369 E-05	1,6612 E-09
00596	Y	0,0000	0,0000	0,0894	1,962 E-04	9,5246 E-05	1,1533 E-08	0,0000	0,0000	0,0075	1,6121 E-05	8,2394 E-06	8,1153 E-10
00596	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00597	X	0,0000	0,0000	0,0459	5,886 E-05	1,261 E-04	3,8757 E-08	0,0000	0,0000	0,0036	4,7444 E-06	1,0763 E-05	2,9426 E-09
00597	Y	0,0000	0,0000	0,0919	2,092 E-04	7,7099 E-05	1,7142 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	1,7158 E-05	6,6523 E-06	1,4661 E-09
00597	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00598	X	0,0000	0,0000	0,0415	5,7727 E-05	1,1842 E-04	3,6603 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	4,7661 E-06	1,0117 E-05	2,9322 E-09
00598	Y	0,0000	0,0000	0,0921	2,1499 E-04	7,0879 E-05	4,4989 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	1,7611 E-05	6,1092 E-06	3,8001 E-09
00598	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00599	X	0,0000	0,0000	0,0374	5,4731 E-05	1,1368 E-04	1,5003 E-08	0,0000	0,0000	0,0029	4,735 E-06	9,7103 E-06	1,2201 E-09
00599	Y	0,0000	0,0000	0,0925	2,1944 E-04	6,854 E-05	2,2146 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	1,7938 E-05	5,9085 E-06	1,8564 E-09
00599	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00600	X	0,0000	0,0000	0,0335	5,3474 E-05	1,1042 E-04	2,977 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	4,8461 E-06	9,4182 E-06	2,4073 E-09
00600	Y	0,0000	0,0000	0,0931	2,1947 E-04	6,5783 E-05	7,1444 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	1,7906 E-05	5,6901 E-06	5,8779 E-09
00600	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00601	X	0,0000	0,0000	0,0298	5,1847 E-05	1,0769 E-04	5,5097 E-09	0,0000	0,0000	0,0023	5,0123 E-06	9,1607 E-06	4,5976 E-10
00601	Y	0,0000	0,0000	0,0939	2,2183 E-04	6,2953 E-05	2,1596 E-08	0,0000	0,0000	0,0078	1,806 E-05	5,4623 E-06	1,7475 E-09
00601	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00602	X	0,0000	0,0000	0,0263	5,0466 E-05	1,0346 E-04	5,4067 E-09	0,0000	0,0000	0,0021	5,2314 E-06	8,7722 E-06	4,1479 E-10
00602	Y	0,0000	0,0000	0,0948	2,2103 E-04	5,7941 E-05	3,3081 E-09	0,0000	0,0000	0,0078	1,7954 E-05	5,0395 E-06	2,9073 E-10

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00602	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00603	X	0,0000	0,0000	0,0233	5,0498 E-05	9,8188 E-05	1,565 E-08	0,0000	0,0000	0,0019	5,5105 E-06	8,2947 E-06	1,0822 E-09
00603	Y	0,0000	0,0000	0,0960	2,2166 E-04	4,8072 E-05	4,3467 E-09	0,0000	0,0000	0,0079	1,7979 E-05	4,2006 E-06	3,243 E-10
00603	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00604	X	0,0000	0,0000	0,0182	5,1955 E-05	8,8217 E-05	1,8453 E-08	0,0000	0,0000	0,0017	6,0352 E-06	7,3974 E-06	1,2888 E-09
00604	Y	0,0000	0,0000	0,0964	2,2672 E-04	2,3811 E-05	2,7502 E-09	0,0000	0,0000	0,0079	1,837 E-05	2,1242 E-06	1,7872 E-10
00604	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00605	X	0,0000	0,0000	0,0163	5,3921 E-05	8,5312 E-05	6,8336 E-09	0,0000	0,0000	0,0017	6,367 E-06	7,1565 E-06	4,9435 E-10
00605	Y	0,0000	0,0000	0,0955	2,3029 E-04	1,4849 E-05	8,5912 E-09	0,0000	0,0000	0,0078	1,8656 E-05	1,3719 E-06	7,1458 E-10
00605	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00606	X	0,0000	0,0000	0,0154	5,6518 E-05	8,4542 E-05	7,6796 E-09	0,0000	0,0000	0,0017	6,745 E-06	7,098 E-06	5,7051 E-10
00606	Y	0,0000	0,0000	0,0950	2,329 E-04	1,0849 E-05	1,3718 E-08	0,0000	0,0000	0,0078	1,8864 E-05	1,0572 E-06	1,0947 E-09
00606	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00607	X	0,0000	0,0000	0,0154	5,9999 E-05	8,4697 E-05	9,525 E-09	0,0000	0,0000	0,0018	7,1686 E-06	7,1196 E-06	8,8978 E-10
00607	Y	0,0000	0,0000	0,0946	2,3305 E-04	8,2779 E-06	4,8258 E-08	0,0000	0,0000	0,0078	1,8866 E-05	8,6264 E-07	3,9484 E-09
00607	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00608	X	0,0000	0,0000	0,0165	6,4437 E-05	8,5324 E-05	1,5965 E-09	0,0000	0,0000	0,0020	7,6483 E-06	7,1714 E-06	1,3438 E-10
00608	Y	0,0000	0,0000	0,0944	2,3384 E-04	7,5418 E-06	6,5454 E-09	0,0000	0,0000	0,0077	1,8923 E-05	7,8909 E-07	5,2799 E-10
00608	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00609	X	0,0000	0,0000	0,0185	6,889 E-05	8,3864 E-05	1,5325 E-08	0,0000	0,0000	0,0022	8,0901 E-06	7,0484 E-06	9,9917 E-10
00609	Y	0,0000	0,0000	0,0942	2,301 E-04	7,1313 E-06	4,1068 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	1,8601 E-05	6,7619 E-07	3,4142 E-09
00609	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00610	X	0,0000	0,0000	0,0210	7,3736 E-05	8,4423 E-05	2,9297 E-08	0,0000	0,0000	0,0024	8,5386 E-06	7,0441 E-06	1,9421 E-09
00610	Y	0,0000	0,0000	0,0944	2,2668 E-04	1,0731 E-05	4,3526 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	1,8312 E-05	7,8568 E-07	3,6138 E-09
00610	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00611	X	0,0000	0,0000	0,0254	8,1617 E-05	8,3094 E-05	1,7984 E-08	0,0000	0,0000	0,0027	9,1947 E-06	6,8062 E-06	1,2324 E-09
00611	Y	0,0000	0,0000	0,0926	2,2161 E-04	3,0978 E-05	2,4602 E-09	0,0000	0,0000	0,0076	1,7885 E-05	2,4232 E-06	2,0331 E-10
00611	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00612	X	0,0000	0,0000	0,0271	8,5022 E-05	8,3927 E-05	4,279 E-09	0,0000	0,0000	0,0028	9,428 E-06	6,8343 E-06	3,4589 E-10
00612	Y	0,0000	0,0000	0,0906	2,2094 E-04	3,9234 E-05	2,0081 E-09	0,0000	0,0000	0,0074	1,7835 E-05	3,1063 E-06	1,5764 E-10
00612	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00613	X	0,0000	0,0000	0,0290	8,7987 E-05	8,6161 E-05	2,4681 E-09	0,0000	0,0000	0,0029	9,5866 E-06	6,9863 E-06	2,4683 E-10
00613	Y	0,0000	0,0000	0,0889	2,1977 E-04	4,3818 E-05	3,4127 E-08	0,0000	0,0000	0,0072	1,7751 E-05	3,4748 E-06	2,7601 E-09
00613	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00614	X	0,0000	0,0000	0,0311	9,0995 E-05	8,8234 E-05	1,1206 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	9,728 E-06	7,1356 E-06	1,1376 E-09
00614	Y	0,0000	0,0000	0,0873	2,1738 E-04	4,596 E-05	8,4304 E-08	0,0000	0,0000	0,0071	1,7567 E-05	3,6301 E-06	6,8208 E-09
00614	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00615	X	0,0000	0,0000	0,0333	9,3284 E-05	9,0868 E-05	3,5162 E-09	0,0000	0,0000	0,0032	9,8351 E-06	7,3294 E-06	2,5483 E-10
00615	Y	0,0000	0,0000	0,0859	2,1614 E-04	4,7973 E-05	1,1001 E-08	0,0000	0,0000	0,0070	1,7474 E-05	3,7715 E-06	9,1128 E-10
00615	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00616	X	0,0000	0,0000	0,0357	9,6655 E-05	9,3428 E-05	1,4429 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	9,9969 E-06	7,4972 E-06	1,0762 E-09
00616	Y	0,0000	0,0000	0,0845	2,1084 E-04	4,9474 E-05	3,4759 E-08	0,0000	0,0000	0,0069	1,7048 E-05	3,8813 E-06	2,8522 E-09
00616	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00617	X	0,0000	0,0000	0,0382	9,9164 E-05	9,6482 E-05	2,033 E-08	0,0000	0,0000	0,0035	1,0114 E-05	7,677 E-06	1,402 E-09
00617	Y	0,0000	0,0000	0,0834	2,0437 E-04	5,3765 E-05	1,4707 E-08	0,0000	0,0000	0,0068	1,6517 E-05	4,2387 E-06	1,219 E-09
00617	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00618	X	0,0000	0,0000	0,0412	1,0354 E-04	9,8908 E-05	1,676 E-08	0,0000	0,0000	0,0036	1,0314 E-05	7,7167 E-06	1,125 E-09
00618	Y	0,0000	0,0000	0,0790	1,9064 E-04	6,6351 E-05	1,0873 E-08	0,0000	0,0000	0,0064	1,5386 E-05	5,2929 E-06	8,3308 E-10
00618	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00619	X	0,0000	0,0000	0,0417	1,045 E-04	1,0116 E-04	5,7209 E-09	0,0000	0,0000	0,0035	1,027 E-05	7,8239 E-06	4,2933 E-10
00619	Y	0,0000	0,0000	0,0758	1,8555 E-04	7,0853 E-05	4,7853 E-09	0,0000	0,0000	0,0062	1,4972 E-05	5,6616 E-06	3,7435 E-10
00619	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00620	X	0,0000	0,0000	0,0423	1,0405 E-04	1,0334 E-04	5,1333 E-09	0,0000	0,0000	0,0035	1,0083 E-05	7,9375 E-06	4,1632 E-10
00620	Y	0,0000	0,0000	0,0728	1,8169 E-04	7,2053 E-05	3,0723 E-08	0,0000	0,0000	0,0059	1,4664 E-05	5,747 E-06	2,4528 E-09
00620	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00621	X	0,0000	0,0000	0,0430	1,032 E-04	1,0587 E-04	1,2009 E-08	0,0000	0,0000	0,0035	9,8374 E-06	8,0846 E-06	1,0005 E-09
00621	Y	0,0000	0,0000	0,0699	1,7647 E-04	7,0855 E-05	4,4855 E-08	0,0000	0,0000	0,0057	1,4249 E-05	5,6264 E-06	3,5924 E-09
00621	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00622	X	0,0000	0,0000	0,0439	1,0065 E-04	1,082 E-04	2,8064 E-09	0,0000	0,0000	0,0035	9,49 E-06	8,2305 E-06	2,2414 E-10
00622	Y	0,0000	0,0000	0,0671	1,7317 E-04	7,0312 E-05	6,0304 E-09	0,0000	0,0000	0,0055	1,3982 E-05	5,5487 E-06	5,0569 E-10
00622	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00623	X	0,0000	0,0000	0,0450	9,9405 E-05	1,1107 E-04	1,2876 E-08	0,0000	0,0000	0,0036	9,2236 E-06	8,4137 E-06	1,0042 E-09
00623	Y	0,0000	0,0000	0,0644	1,6705 E-04	6,7335 E-05	1,6858 E-08	0,0000	0,0000	0,0052	1,3488 E-05	5,2765 E-06	1,4043 E-09
00623	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00624	X	0,0000	0,0000	0,0462	9,6829 E-05	1,1386 E-04	1,6116 E-08	0,0000	0,0000	0,0036	8,8954 E-06	8,5917 E-06	1,161 E-09
00624	Y	0,0000	0,0000	0,0617	1,5929 E-04	6,3825 E-05	9,8202 E-09	0,0000	0,0000	0,0050	1,2849 E-05	4,9629 E-06	7,0205 E-10
00624	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00625	X	0,0000	0,0000	0,0476	9,3445 E-05	1,1675 E-04	7,7399 E-09	0,0000	0,0000	0,0036	8,4753 E-06	8,7733 E-06	5,3135 E-10
00625	Y	0,0000	0,0000	0,0559	1,4437 E-04	5,8591 E-05	6,4373 E-09	0,0000	0,0000	0,0045	1,1621 E-05	4,4395 E-06	4,599 E-10
00625	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00626	X	0,0000	0,0000	0,0477	9,0817 E-05	1,1927 E-04	1,9682 E-09	0,0000	0,0000	0,0036	8,2001 E-06	8,9519 E-06	1,3449 E-10
00626	Y	0,0000	0,0000	0,0527	1,3812 E-04	5,4884 E-05	8,1176 E-10	0,0000	0,0000	0,0043	1,1103 E-05	4,0657 E-06	4,964 E-11
00626	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00627	X	0,0000	0,0000	0,0479	8,7411 E-05	1,2168 E-04	8,9923 E-10	0,0000	0,0000	0,0036	7,8488 E-06	9,1165 E-06	9,0701 E-11
00627	Y	0,0000	0,0000	0,0495	1,332 E-04	5,0157 E-05	1,8677 E-09	0,0000	0,0000	0,0040	1,0693 E-05	3,5623 E-06	1,5716 E-10
00627	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00628	X	0,0000	0,0000	0,0547	6,7255 E-05	1,32 E-04	1,5354 E-08	0,0000	0,0000	0,0041	5,9614 E-06	9,774 E-06	1,3523 E-09
00628	Y	0,0000	0,0000	0,0498	1,1405 E-04	3,9085 E-05	1,7494 E-08	0,0000	0,0000	0,0040	8,9646 E-06	2,5376 E-06	1,2647 E-09
00628	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00629	X	0,0000	0,0000	0,0612	6,4916 E-05	1,35 E-04	2,7112 E-09	0,0000	0,0000	0,0046	5,7915 E-06	9,9515 E-06	2,7154 E-10

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00629	Y	0,0000	0,0000	0,0530	1,1178 E-04	3,6162 E-05	1,6042 E-09	0,0000	0,0000	0,0042	8,7673 E-06	2,3555 E-06	9,9503 E-11
00629	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00630	X	0,0000	0,0000	0,0681	6,3733 E-05	1,3659 E-04	3,0389 E-08	0,0000	0,0000	0,0051	5,6937 E-06	1,0052 E-05	3,1486 E-09
00630	Y	0,0000	0,0000	0,0519	1,1097 E-04	3,3839 E-05	9,198 E-09	0,0000	0,0000	0,0041	8,684 E-06	2,2163 E-06	7,6709 E-10
00630	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00631	X	0,0000	0,0000	0,0686	6,6619 E-05	1,3767 E-04	1,9315 E-08	0,0000	0,0000	0,0051	5,894 E-06	1,0126 E-05	1,9855 E-09
00631	Y	0,0000	0,0000	0,0476	1,1284 E-04	3,1628 E-05	3,2991 E-09	0,0000	0,0000	0,0038	8,8199 E-06	2,075 E-06	2,6227 E-10
00631	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00632	X	0,0000	0,0000	0,0689	7,029 E-05	1,3704 E-04	9,2016 E-08	0,0000	0,0000	0,0052	6,1668 E-06	1,0071 E-05	9,3401 E-09
00632	Y	0,0000	0,0000	0,0431	1,1315 E-04	2,8836 E-05	1,3431 E-08	0,0000	0,0000	0,0034	8,8434 E-06	1,8852 E-06	9,4992 E-10
00632	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00633	X	0,0000	0,0000	0,0691	7,4805 E-05	1,3709 E-04	5,8516 E-09	0,0000	0,0000	0,0052	6,4913 E-06	1,0071 E-05	5,9375 E-10
00633	Y	0,0000	0,0000	0,0386	1,1274 E-04	2,7119 E-05	8,6245 E-10	0,0000	0,0000	0,0031	8,8223 E-06	1,7703 E-06	6,1177 E-11
00633	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00634	X	0,0000	0,0000	0,0623	8,2427 E-05	1,384 E-04	1,5993 E-08	0,0000	0,0000	0,0047	7,1644 E-06	1,0148 E-05	1,6078 E-09
00634	Y	0,0000	0,0000	0,0312	1,1186 E-04	2,6282 E-05	2,9874 E-09	0,0000	0,0000	0,0025	8,773 E-06	1,7168 E-06	2,2389 E-10
00634	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00635	X	0,0000	0,0000	0,0554	9,1616 E-05	1,4158 E-04	2,1949 E-08	0,0000	0,0000	0,0042	8,0663 E-06	1,038 E-05	2,1431 E-09
00635	Y	0,0000	0,0000	0,0283	1,1043 E-04	2,5905 E-05	1,1737 E-09	0,0000	0,0000	0,0023	8,6849 E-06	1,7019 E-06	9,9679 E-11
00635	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00636	X	0,0000	0,0000	0,0455	1,0504 E-04	1,2392 E-04	5,0803 E-08	0,0000	0,0000	0,0036	9,473 E-06	9,7974 E-06	4,5053 E-09
00636	Y	0,0000	0,0000	0,0224	1,064 E-04	1,9004 E-05	2,7039 E-08	0,0000	0,0000	0,0018	8,4621 E-06	1,2899 E-06	2,4323 E-09
00636	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00637	X	0,0000	0,0000	0,0407	3,548 E-05	1,0611 E-04	2,1382 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	2,8452 E-06	1,1364 E-05	1,8214 E-08
00637	Y	0,0000	0,0000	0,0118	6,5861 E-05	3,1942 E-05	1,4965 E-07	0,0000	0,0000	0,0010	5,2389 E-06	3,1289 E-06	1,4415 E-08
00637	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00638	X	0,0000	0,0000	0,0402	1,6231 E-05	1,0591 E-04	1,7617 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	1,3171 E-06	1,1569 E-05	1,7973 E-08
00638	Y	0,0000	0,0000	0,0090	5,9383 E-05	2,9446 E-05	1,2256 E-07	0,0000	0,0000	0,0008	4,7255 E-06	2,8869 E-06	1,187 E-08
00638	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00639	X	0,0000	0,0000	0,0400	1,2526 E-05	1,0701 E-04	1,2044 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	1,1056 E-06	1,1858 E-05	1,2504 E-08
00639	Y	0,0000	0,0000	0,0062	6,4787 E-05	2,6272 E-05	1,0737 E-08	0,0000	0,0000	0,0005	5,1908 E-06	2,5431 E-06	1,0315 E-09
00639	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00640	X	0,0000	0,0000	0,0399	1,2321 E-05	1,0956 E-04	5,3692 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	9,7666 E-07	1,2271 E-05	5,4825 E-08
00640	Y	0,0000	0,0000	0,0035	6,2058 E-05	2,1709 E-05	1,451 E-07	0,0000	0,0000	0,0003	4,9664 E-06	2,0647 E-06	1,4206 E-08
00640	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00641	X	0,0000	0,0000	0,0399	1,5232 E-05	1,1264 E-04	4,3596 E-08	0,0000	0,0000	0,0034	1,2854 E-06	1,2696 E-05	4,412 E-09
00641	Y	0,0000	0,0000	0,0012	6,5197 E-05	1,6715 E-05	3,9985 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,2547 E-06	1,5208 E-06	2,8796 E-09
00641	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00642	X	0,0000	0,0000	0,0398	2,8183 E-05	1,1771 E-04	4,4351 E-08	0,0000	0,0000	0,0035	2,8992 E-06	1,3348 E-05	4,515 E-09
00642	Y	0,0000	0,0000	0,0057	6,9567 E-05	5,5274 E-06	9,2648 E-08	0,0000	0,0000	0,0004	5,6909 E-06	4,8368 E-07	7,092 E-09
00642	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00643	X	0,0000	0,0000	0,0394	3,7562 E-05	1,1786 E-04	2,0028 E-08	0,0000	0,0000	0,0035	4,1388 E-06	1,3357 E-05	2,0862 E-09
00643	Y	0,0000	0,0000	0,0121	6,4239 E-05	1,5116 E-05	4,4583 E-09	0,0000	0,0000	0,0010	5,188 E-06	1,6627 E-06	4,8846 E-10
00643	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00644	X	0,0000	0,0000	0,0392	3,8756 E-05	1,1903 E-04	1,783 E-07	0,0000	0,0000	0,0036	4,3175 E-06	1,3486 E-05	1,8627 E-08
00644	Y	0,0000	0,0000	0,0152	6,1658 E-05	2,0156 E-05	9,0128 E-08	0,0000	0,0000	0,0012	4,9267 E-06	2,1909 E-06	8,5964 E-09
00644	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00645	X	0,0000	0,0000	0,0392	3,0386 E-05	1,2114 E-04	4,5559 E-07	0,0000	0,0000	0,0036	3,345 E-06	1,3711 E-05	4,6406 E-08
00645	Y	0,0000	0,0000	0,0182	6,0967 E-05	2,2285 E-05	3,5282 E-07	0,0000	0,0000	0,0015	4,8407 E-06	2,412 E-06	3,4084 E-08
00645	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00646	X	0,0000	0,0000	0,0394	3,906 E-05	1,2114 E-04	2,2614 E-08	0,0000	0,0000	0,0035	2,8093 E-06	1,3317 E-05	2,1493 E-09
00646	Y	0,0000	0,0000	0,0254	1,0556 E-04	1,5719 E-05	1,5455 E-08	0,0000	0,0000	0,0020	8,3971 E-06	1,4113 E-06	1,5301 E-09
00646	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00647	X	0,0000	0,0000	0,0389	4,5057 E-05	1,1545 E-04	8,0222 E-09	0,0000	0,0000	0,0033	3,3446 E-06	1,1812 E-05	5,7166 E-10
00647	Y	0,0000	0,0000	0,0331	1,1027 E-04	3,9292 E-05	1,2081 E-08	0,0000	0,0000	0,0027	8,793 E-06	2,9136 E-06	8,5999 E-10
00647	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00648	X	0,0000	0,0000	0,0386	5,3501 E-05	1,1346 E-04	6,1462 E-09	0,0000	0,0000	0,0032	4,0387 E-06	1,1205 E-05	5,2441 E-10
00648	Y	0,0000	0,0000	0,0370	1,1487 E-04	4,8907 E-05	9,6129 E-09	0,0000	0,0000	0,0030	9,1747 E-06	3,6847 E-06	8,0581 E-10
00648	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00649	X	0,0000	0,0000	0,0385	5,8865 E-05	1,1133 E-04	6,9739 E-10	0,0000	0,0000	0,0031	4,5285 E-06	1,0613 E-05	4,4374 E-11
00649	Y	0,0000	0,0000	0,0410	1,2089 E-04	5,7237 E-05	2,2436 E-09	0,0000	0,0000	0,0033	9,6473 E-06	4,3567 E-06	1,7687 E-10
00649	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00650	X	0,0000	0,0000	0,0385	6,3603 E-05	1,0895 E-04	2,3761 E-09	0,0000	0,0000	0,0031	4,9953 E-06	1,0031 E-05	1,9399 E-10
00650	Y	0,0000	0,0000	0,0451	1,2601 E-04	6,2738 E-05	1,614 E-09	0,0000	0,0000	0,0036	1,0045 E-05	4,8064 E-06	1,4129 E-10
00650	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00651	X	0,0000	0,0000	0,0389	6,9199 E-05	1,0594 E-04	5,3126 E-09	0,0000	0,0000	0,0030	5,5259 E-06	9,4552 E-06	4,2648 E-10
00651	Y	0,0000	0,0000	0,0492	1,2859 E-04	6,6753 E-05	8,9463 E-09	0,0000	0,0000	0,0040	1,0245 E-05	5,1267 E-06	7,3034 E-10
00651	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00652	X	0,0000	0,0000	0,0394	7,2373 E-05	1,0244 E-04	9,9145 E-09	0,0000	0,0000	0,0030	5,8943 E-06	8,8905 E-06	8,1183 E-10
00652	Y	0,0000	0,0000	0,0534	1,3338 E-04	6,859 E-05	2,513 E-08	0,0000	0,0000	0,0043	1,0623 E-05	5,2637 E-06	2,0184 E-09
00652	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00653	X	0,0000	0,0000	0,0401	7,533 E-05	9,9134 E-05	1,3812 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	6,2545 E-06	8,3969 E-06	8,6298 E-10
00653	Y	0,0000	0,0000	0,0579	1,4123 E-04	6,7555 E-05	3,2567 E-08	0,0000	0,0000	0,0047	1,1266 E-05	5,1648 E-06	2,5125 E-09
00653	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00654	X	0,0000	0,0000	0,0401	8,4093 E-05	9,325 E-05	2,1458 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	7,2186 E-06	7,6652 E-06	1,5487 E-09
00654	Y	0,0000	0,0000	0,0651	1,5907 E-04	6,4568 E-05	2,1478 E-08	0,0000	0,0000	0,0053	1,2775 E-05	4,8801 E-06	1,5495 E-09
00654	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00655	X	0,0000	0,0000	0,0394	9,0197 E-05	9,0669 E-05	7,3363 E-09	0,0000	0,0000	0,0030	7,9007 E-06	7,3357 E-06	6,2443 E-10
00655	Y	0,0000	0,0000	0,0679	1,6817 E-04	6,4686 E-05	9,8111 E-09	0,0000	0,0000	0,0055	1,354 E-05	4,8862 E-06	8,1073 E-10
00655	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00656	X	0,0000	0,0000	0,0390	9,5716 E-05	8,8267 E-05	9,8293 E-09	0,0000	0,0000	0,0030	8,5736 E-06	7,0256 E-06	7,365 E-10
00656	Y	0,0000	0,0000	0,0708	1,7514 E-04	6,6815 E-05	7,9267 E-09	0,0000	0,0000	0,0057	1,412 E-05	5,0685 E-06	6,3694 E-10
00656	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00657	X	0,0000	0,0000	0,0388	1,0108 E-04	8,5678 E-05	1,441 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	9,2368 E-06	6,7114 E-06	1,0615 E-09
00657	Y	0,0000	0,0000	0,0738	1,7982 E-04	6,7825 E-05	4,0389 E-08	0,0000	0,0000	0,0060	1,4506 E-05	5,1689 E-06	3,3513 E-09
00657	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00658	X	0,0000	0,0000	0,0389	1,0662 E-04	8,4739 E-05	3,1002 E-09	0,0000	0,0000	0,0031	9,9029 E-06	6,5277 E-06	2,4709 E-10
00658	Y	0,0000	0,0000	0,0770	1,8436 E-04	6,8149 E-05	1,1886 E-08	0,0000	0,0000	0,0063	1,4881 E-05	5,2198 E-06	9,8933 E-10
00658	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00659	X	0,0000	0,0000	0,0392	1,0976 E-04	8,2802 E-05	4,6404 E-09	0,0000	0,0000	0,0032	1,0375 E-05	6,3052 E-06	3,8737 E-10
00659	Y	0,0000	0,0000	0,0803	1,8919 E-04	6,7002 E-05	4,6913 E-08	0,0000	0,0000	0,0065	1,5282 E-05	5,1368 E-06	3,8885 E-09
00659	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00660	X	0,0000	0,0000	0,0396	1,1139 E-04	8,1729 E-05	1,5472 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	1,0683 E-05	6,179 E-06	1,054 E-09
00660	Y	0,0000	0,0000	0,0838	1,9586 E-04	6,1614 E-05	3,5786 E-08	0,0000	0,0000	0,0068	1,5848 E-05	4,6982 E-06	2,9124 E-09
00660	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00661	X	0,0000	0,0000	0,0387	1,128 E-04	7,9755 E-05	1,2369 E-08	0,0000	0,0000	0,0034	1,1036 E-05	6,0515 E-06	8,6343 E-10
00661	Y	0,0000	0,0000	0,0891	2,1399 E-04	4,6939 E-05	8,946 E-09	0,0000	0,0000	0,0073	1,7419 E-05	3,4833 E-06	6,508 E-10
00661	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00662	X	0,0000	0,0000	0,0373	1,1374 E-04	7,8514 E-05	6,1565 E-09	0,0000	0,0000	0,0033	1,1263 E-05	5,9843 E-06	5,5854 E-10
00662	Y	0,0000	0,0000	0,0909	2,2305 E-04	4,2603 E-05	6,7683 E-09	0,0000	0,0000	0,0075	1,8211 E-05	3,1406 E-06	5,5699 E-10
00662	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00663	X	0,0000	0,0000	0,0360	1,1435 E-04	7,6992 E-05	7,5311 E-09	0,0000	0,0000	0,0033	1,1482 E-05	5,8888 E-06	5,2588 E-10
00663	Y	0,0000	0,0000	0,0929	2,3084 E-04	4,0309 E-05	2,628 E-08	0,0000	0,0000	0,0076	1,8898 E-05	2,9747 E-06	2,1648 E-09
00663	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00664	X	0,0000	0,0000	0,0349	1,1471 E-04	7,5109 E-05	1,0444 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	1,1684 E-05	5,7617 E-06	1,0089 E-09
00664	Y	0,0000	0,0000	0,0950	2,3575 E-04	3,9036 E-05	5,7995 E-08	0,0000	0,0000	0,0078	1,9342 E-05	2,8969 E-06	4,7891 E-09
00664	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00665	X	0,0000	0,0000	0,0339	1,1611 E-04	7,4309 E-05	2,3942 E-09	0,0000	0,0000	0,0033	1,1958 E-05	5,7136 E-06	2,3738 E-10
00665	Y	0,0000	0,0000	0,0973	2,4027 E-04	3,7286 E-05	1,8519 E-08	0,0000	0,0000	0,0080	1,9755 E-05	2,785 E-06	1,5446 E-09
00665	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00666	X	0,0000	0,0000	0,0330	1,1508 E-04	7,3241 E-05	1,3151 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	1,203 E-05	5,6606 E-06	1,1796 E-09
00666	Y	0,0000	0,0000	0,0997	2,4307 E-04	3,3778 E-05	5,0949 E-08	0,0000	0,0000	0,0083	2,0023 E-05	2,525 E-06	4,2405 E-09
00666	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00667	X	0,0000	0,0000	0,0323	1,1317 E-04	7,4188 E-05	2,3448 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	1,1987 E-05	5,7757 E-06	1,7063 E-09
00667	Y	0,0000	0,0000	0,1025	2,4663 E-04	2,5179 E-05	3,3379 E-08	0,0000	0,0000	0,0085	2,0358 E-05	1,8738 E-06	2,7623 E-09
00667	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00668	X	0,0000	0,0000	0,0287	1,0694 E-04	7,95 E-05	9,9507 E-10	0,0000	0,0000	0,0031	1,1596 E-05	6,3378 E-06	6,8108 E-11
00668	Y	0,0000	0,0000	0,1056	2,5759 E-04	1,3794 E-05	1,4153 E-09	0,0000	0,0000	0,0088	2,1349 E-05	1,4252 E-06	1,1843 E-10
00668	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00669	X	0,0000	0,0000	0,0260	1,018 E-04	7,9343 E-05	4,0561 E-09	0,0000	0,0000	0,0029	1,1179 E-05	6,3965 E-06	3,5754 E-10
00669	Y	0,0000	0,0000	0,1060	2,639 E-04	1,784 E-05	1,472 E-08	0,0000	0,0000	0,0088	2,1929 E-05	1,8779 E-06	1,208 E-09
00669	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00670	X	0,0000	0,0000	0,0235	9,5346 E-05	8,024 E-05	3,5119 E-09	0,0000	0,0000	0,0027	1,0646 E-05	6,4793 E-06	3,7247 E-10
00670	Y	0,0000	0,0000	0,1067	2,6892 E-04	2,1033 E-05	2,6844 E-08	0,0000	0,0000	0,0089	2,2401 E-05	2,1766 E-06	2,213 E-09
00670	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00671	X	0,0000	0,0000	0,0214	8,9991 E-05	8,0252 E-05	2,1396 E-08	0,0000	0,0000	0,0025	1,0174 E-05	6,4722 E-06	1,9138 E-09
00671	Y	0,0000	0,0000	0,1075	2,7209 E-04	2,3137 E-05	7,432 E-08	0,0000	0,0000	0,0090	2,2721 E-05	2,3541 E-06	6,0966 E-09
00671	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00672	X	0,0000	0,0000	0,0199	8,4489 E-05	8,1119 E-05	6,096 E-10	0,0000	0,0000	0,0023	9,6961 E-06	6,5305 E-06	4,3669 E-11
00672	Y	0,0000	0,0000	0,1085	2,7645 E-04	2,5107 E-05	1,6383 E-10	0,0000	0,0000	0,0091	2,3143 E-05	2,5061 E-06	1,3768 E-11
00672	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00673	X	0,0000	0,0000	0,0190	7,9664 E-05	8,0857 E-05	7,1508 E-09	0,0000	0,0000	0,0022	9,2389 E-06	6,5175 E-06	4,976 E-10
00673	Y	0,0000	0,0000	0,1097	2,7443 E-04	2,7972 E-05	3,0235 E-09	0,0000	0,0000	0,0092	2,302 E-05	2,7233 E-06	2,6645 E-10
00673	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00674	X	0,0000	0,0000	0,0188	7,5127 E-05	8,4127 E-05	2,0026 E-08	0,0000	0,0000	0,0021	8,7871 E-06	6,7904 E-06	1,3826 E-09
00674	Y	0,0000	0,0000	0,1111	2,7349 E-04	3,667 E-05	4,7306 E-09	0,0000	0,0000	0,0094	2,2988 E-05	3,4358 E-06	3,0943 E-10
00674	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00675	X	0,0000	0,0000	0,0201	6,7741 E-05	9,5486 E-05	1,9252 E-08	0,0000	0,0000	0,0020	7,9527 E-06	7,8135 E-06	1,2342 E-09
00675	Y	0,0000	0,0000	0,1109	2,7165 E-04	5,927 E-05	3,6968 E-08	0,0000	0,0000	0,0094	2,2905 E-05	5,3184 E-06	2,9827 E-09
00675	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00676	X	0,0000	0,0000	0,0217	6,3738 E-05	1,0093 E-04	7,928 E-09	0,0000	0,0000	0,0020	7,4036 E-06	8,3165 E-06	5,5568 E-10
00676	Y	0,0000	0,0000	0,1094	2,7202 E-04	6,8542 E-05	4,5655 E-08	0,0000	0,0000	0,0093	2,2974 E-05	6,095 E-06	3,7071 E-09
00676	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00677	X	0,0000	0,0000	0,0242	6,0331 E-05	1,0637 E-04	1,9291 E-09	0,0000	0,0000	0,0020	6,8183 E-06	8,7965 E-06	1,498 E-10
00677	Y	0,0000	0,0000	0,1081	2,7285 E-04	7,3503 E-05	9,219 E-09	0,0000	0,0000	0,0092	2,3085 E-05	6,5106 E-06	7,5562 E-10
00677	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00678	X	0,0000	0,0000	0,0274	5,7616 E-05	1,1096 E-04	1,6034 E-08	0,0000	0,0000	0,0022	6,2675 E-06	9,1977 E-06	1,3252 E-09
00678	Y	0,0000	0,0000	0,1070	2,7222 E-04	7,6839 E-05	4,1136 E-08	0,0000	0,0000	0,0091	2,3071 E-05	6,7852 E-06	3,3442 E-09
00678	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00679	X	0,0000	0,0000	0,0310	5,6585 E-05	1,1517 E-04	2,888 E-09	0,0000	0,0000	0,0024	5,8244 E-06	9,5645 E-06	2,3677 E-10
00679	Y	0,0000	0,0000	0,1061	2,7182 E-04	7,8061 E-05	7,226 E-09	0,0000	0,0000	0,0090	2,3078 E-05	6,8794 E-06	5,8918 E-10
00679	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00680	X	0,0000	0,0000	0,0350	5,6698 E-05	1,1788 E-04	3,2755 E-09	0,0000	0,0000	0,0027	5,4832 E-06	9,8158 E-06	2,3169 E-10
00680	Y	0,0000	0,0000	0,1052	2,6537 E-04	7,9285 E-05	4,0473 E-09	0,0000	0,0000	0,0089	2,2573 E-05	6,9654 E-06	3,0364 E-10
00680	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00681	X	0,0000	0,0000	0,0392	5,7069 E-05	1,2481 E-04	1,2082 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	5,2361 E-06	1,0405 E-05	8,6753 E-10
00681	Y	0,0000	0,0000	0,1046	2,59 E-04	8,4877 E-05	7,4847 E-09	0,0000	0,0000	0,0089	2,2068 E-05	7,4296 E-06	5,184 E-10
00681	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00682	X	0,0585	0,0124	0,0378	5,5098 E-05	1,8077 E-04	1,2761 E-04	0,0054	0,0009	0,0032	3,8316 E-06	1,6033 E-05	1,1396 E-05
00682	Y	0,0098	0,0429	0,0325	9,2122 E-05	5,317 E-05	5,3835 E-05	0,0007	0,0033	0,0026	6,9562 E-06	3,7151 E-06	3,6291 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00682	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00683	X	0,0576	0,0137	0,0369	6,2273 E-05	1,7971 E-04	1,3076 E-04	0,0052	0,0009	0,0030	4,0869 E-06	1,5478 E-05	1,2249 E-05
00683	Y	0,0114	0,0443	0,0357	9,5036 E-05	6,1354 E-05	4,8696 E-05	0,0008	0,0034	0,0029	7,0523 E-06	4,3159 E-06	3,3039 E-06
00683	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00684	X	0,0563	0,0154	0,0363	6,7618 E-05	1,7685 E-04	1,3345 E-04	0,0049	0,0010	0,0029	4,3127 E-06	1,4747 E-05	1,288 E-05
00684	Y	0,0128	0,0455	0,0390	1,0056 E-04	6,66 E-05	3,9796 E-05	0,0009	0,0035	0,0031	7,3545 E-06	4,7508 E-06	2,7549 E-06
00684	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00685	X	0,0546	0,0173	0,0359	7,4114 E-05	1,6927 E-04	1,3354 E-04	0,0046	0,0011	0,0028	4,6913 E-06	1,3763 E-05	1,3169 E-05
00685	Y	0,0138	0,0467	0,0423	1,039 E-04	7,0405 E-05	3,0941 E-05	0,0010	0,0035	0,0034	7,5145 E-06	5,072 E-06	2,2149 E-06
00685	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00686	X	0,0524	0,0191	0,0358	7,7893 E-05	1,6061 E-04	1,3515 E-04	0,0043	0,0013	0,0028	5,0017 E-06	1,2729 E-05	1,3426 E-05
00686	Y	0,0144	0,0476	0,0458	1,0525 E-04	7,3443 E-05	2,2046 E-05	0,0011	0,0036	0,0037	7,5558 E-06	5,3343 E-06	1,6972 E-06
00686	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00687	X	0,0499	0,0209	0,0359	7,9432 E-05	1,4732 E-04	1,3876 E-04	0,0040	0,0015	0,0028	5,2483 E-06	1,1437 E-05	1,3756 E-05
00687	Y	0,0147	0,0484	0,0493	1,0852 E-04	7,2392 E-05	1,5454 E-05	0,0011	0,0036	0,0040	7,7414 E-06	5,3581 E-06	1,3228 E-06
00687	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00688	X	0,0473	0,0225	0,0363	8,1772 E-05	1,334 E-04	1,3989 E-04	0,0037	0,0017	0,0027	5,6277 E-06	1,0152 E-05	1,3894 E-05
00688	Y	0,0149	0,0490	0,0529	1,1037 E-04	7,0947 E-05	1,3467 E-05	0,0011	0,0037	0,0043	7,8285 E-06	5,3355 E-06	1,1374 E-06
00688	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00689	X	0,0444	0,0274	0,0358	8,7272 E-05	1,1394 E-04	1,3703 E-04	0,0033	0,0023	0,0027	6,7321 E-06	8,3422 E-06	1,4011 E-05
00689	Y	0,0155	0,0507	0,0591	1,1488 E-04	7,1878 E-05	2,7617 E-05	0,0012	0,0038	0,0048	7,9792 E-06	5,4458 E-06	1,8398 E-06
00689	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00690	X	0,0438	0,0310	0,0350	9,4258 E-05	1,0879 E-04	1,3204 E-04	0,0032	0,0028	0,0026	7,7302 E-06	7,8389 E-06	1,3649 E-05
00690	Y	0,0157	0,0520	0,0618	1,193 E-04	7,3783 E-05	2,4676 E-05	0,0012	0,0039	0,0050	8,2001 E-06	5,6263 E-06	1,631 E-06
00690	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00691	X	0,0432	0,0347	0,0344	9,9846 E-05	1,0664 E-04	1,2564 E-04	0,0031	0,0032	0,0026	8,6341 E-06	7,5864 E-06	1,3087 E-05
00691	Y	0,0156	0,0533	0,0645	1,2318 E-04	7,4623 E-05	1,6685 E-05	0,0012	0,0039	0,0053	8,3958 E-06	5,7436 E-06	1,0976 E-06
00691	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00692	X	0,0428	0,0383	0,0341	1,0753 E-04	1,018 E-04	1,1823 E-04	0,0031	0,0036	0,0026	9,6872 E-06	7,2517 E-06	1,2367 E-05
00692	Y	0,0152	0,0542	0,0673	1,2634 E-04	7,3242 E-05	7,2666 E-06	0,0012	0,0040	0,0055	8,5681 E-06	5,6961 E-06	4,7098 E-07
00692	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00693	X	0,0423	0,0415	0,0340	1,1486 E-04	9,8352 E-05	1,101 E-04	0,0031	0,0040	0,0027	1,0713 E-05	7,0717 E-06	1,1539 E-05
00693	Y	0,0146	0,0547	0,0702	1,2717 E-04	7,2333 E-05	6,6971 E-06	0,0012	0,0040	0,0057	8,6013 E-06	5,649 E-06	4,678 E-07
00693	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00694	X	0,0419	0,0445	0,0341	1,2063 E-04	9,5429 E-05	1,0087 E-04	0,0031	0,0044	0,0027	1,1585 E-05	6,9835 E-06	1,0603 E-05
00694	Y	0,0137	0,0550	0,0731	1,2849 E-04	6,7972 E-05	1,1419 E-05	0,0011	0,0041	0,0060	8,6793 E-06	5,3999 E-06	8,2135 E-07
00694	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00695	X	0,0415	0,0471	0,0345	1,2672 E-04	9,2943 E-05	8,9894 E-05	0,0031	0,0047	0,0028	1,244 E-05	6,9592 E-06	9,5417 E-06
00695	Y	0,0128	0,0551	0,0761	1,2905 E-04	6,2749 E-05	1,2211 E-05	0,0011	0,0041	0,0062	8,7166 E-06	5,0544 E-06	9,967 E-07
00695	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00696	X	0,0412	0,0522	0,0333	1,3799 E-04	9,0488 E-05	6,996 E-05	0,0032	0,0053	0,0029	1,4049 E-05	7,0614 E-06	7,828 E-06
00696	Y	0,0118	0,0564	0,0809	1,3359 E-04	5,5703 E-05	2,7185 E-05	0,0010	0,0042	0,0066	8,9318 E-06	4,4904 E-06	2,3158 E-06
00696	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00697	X	0,0411	0,0546	0,0318	1,4472 E-04	8,9134 E-05	5,7838 E-05	0,0032	0,0056	0,0028	1,4908 E-05	7,0375 E-06	6,6066 E-06
00697	Y	0,0113	0,0580	0,0827	1,3889 E-04	5,4226 E-05	3,0413 E-05	0,0010	0,0043	0,0068	9,2238 E-06	4,4126 E-06	2,6576 E-06
00697	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00698	X	0,0408	0,0566	0,0305	1,5039 E-04	9,0959 E-05	4,6683 E-05	0,0032	0,0058	0,0027	1,5652 E-05	7,225 E-06	5,4031 E-06
00698	Y	0,0107	0,0595	0,0846	1,4331 E-04	5,2422 E-05	2,8019 E-05	0,0009	0,0044	0,0070	9,4743 E-06	4,2795 E-06	2,6473 E-06
00698	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00699	X	0,0404	0,0580	0,0293	1,5482 E-04	8,9102 E-05	3,7842 E-05	0,0031	0,0060	0,0027	1,6231 E-05	7,1326 E-06	4,3367 E-06
00699	Y	0,0099	0,0607	0,0865	1,4716 E-04	4,8825 E-05	2,4048 E-05	0,0009	0,0045	0,0072	9,7051 E-06	4,0537 E-06	2,488 E-06
00699	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00700	X	0,0400	0,0589	0,0283	1,5796 E-04	8,6942 E-05	3,1853 E-05	0,0031	0,0062	0,0027	1,6665 E-05	7,0118 E-06	3,378 E-06
00700	Y	0,0091	0,0615	0,0885	1,4912 E-04	4,6389 E-05	2,3774 E-05	0,0008	0,0046	0,0073	9,8399 E-06	3,8659 E-06	2,5122 E-06
00700	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00701	X	0,0393	0,0592	0,0274	1,5858 E-04	8,602 E-05	3,0884 E-05	0,0031	0,0062	0,0027	1,6838 E-05	6,9391 E-06	2,7723 E-06
00701	Y	0,0083	0,0619	0,0906	1,5003 E-04	4,1102 E-05	2,6044 E-05	0,0008	0,0047	0,0075	9,9452 E-06	3,521 E-06	2,696 E-06
00701	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00702	X	0,0386	0,0589	0,0268	1,5844 E-04	8,3973 E-05	3,4795 E-05	0,0030	0,0063	0,0027	1,6907 E-05	6,7748 E-06	2,7416 E-06
00702	Y	0,0076	0,0624	0,0928	1,5041 E-04	3,4968 E-05	2,8287 E-05	0,0007	0,0047	0,0077	1,0052 E-05	3,0849 E-06	2,9743 E-06
00702	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00703	X	0,0376	0,0572	0,0236	1,5501 E-04	8,246 E-05	4,1529 E-05	0,0029	0,0062	0,0025	1,6724 E-05	6,6332 E-06	3,2952 E-06
00703	Y	0,0069	0,0650	0,0955	1,5831 E-04	2,4739 E-05	4,9853 E-05	0,0007	0,0050	0,0080	1,064 E-05	2,3064 E-06	4,593 E-06
00703	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00704	X	0,0374	0,0557	0,0211	1,5333 E-04	8,1921 E-05	4,9165 E-05	0,0029	0,0060	0,0023	1,66 E-05	6,5608 E-06	4,0929 E-06
00704	Y	0,0070	0,0674	0,0960	1,6592 E-04	2,1869 E-05	5,4257 E-05	0,0007	0,0052	0,0080	1,1129 E-05	2,1505 E-06	4,9315 E-06
00704	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00705	X	0,0373	0,0538	0,0189	1,5051 E-04	8,0568 E-05	5,6671 E-05	0,0029	0,0059	0,0022	1,634 E-05	6,4399 E-06	4,9074 E-06
00705	Y	0,0072	0,0697	0,0967	1,7301 E-04	1,9984 E-05	5,024 E-05	0,0008	0,0054	0,0081	1,1622 E-05	2,0434 E-06	4,7139 E-06
00705	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00706	X	0,0371	0,0515	0,0172	1,4574 E-04	8,1389 E-05	6,4669 E-05	0,0029	0,0057	0,0020	1,5864 E-05	6,4676 E-06	5,7991 E-06
00706	Y	0,0078	0,0717	0,0974	1,7757 E-04	2,015 E-05	4,3838 E-05	0,0008	0,0056	0,0082	1,2025 E-05	2,0586 E-06	4,324 E-06
00706	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00707	X	0,0371	0,0489	0,0160	1,4022 E-04	8,1333 E-05	7,1697 E-05	0,0029	0,0054	0,0019	1,5291 E-05	6,4279 E-06	6,5579 E-06
00707	Y	0,0085	0,0731	0,0982	1,8074 E-04	2,1611 E-05	3,7649 E-05	0,0008	0,0057	0,0082	1,2347 E-05	2,1155 E-06	3,8759 E-06
00707	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00708	X	0,0371	0,0460	0,0155	1,3279 E-04	7,9688 E-05	7,8194 E-05	0,0029	0,0051	0,0018	1,4512 E-05	6,2945 E-06	7,2519 E-06
00708	Y	0,0093	0,0740	0,0991	1,8188 E-04	2,205 E-05	3,5222 E-05	0,0009	0,0059	0,0083	1,2606 E-05	2,0718 E-06	3,6405 E-06
00708	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00709	X	0,0371	0,0429	0,0159	1,2504 E-04	7,9805 E-05	8,5296 E-05	0,0029	0,0048	0,0018	1,3688 E-05	6,2689 E-06	7,9735 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00709	Y	0,0101	0,0748	0,1000	1,826 E-04	2,5353 E-05	3,5041 E-05	0,0010	0,0060	0,0084	1,2874 E-05	2,2294 E-06	3,6023 E-06
00709	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00710	X	0,0385	0,0368	0,0177	1,1127 E-04	8,4311 E-05	9,398 E-05	0,0030	0,0042	0,0017	1,2093 E-05	6,5673 E-06	8,7223 E-06
00710	Y	0,0122	0,0776	0,0998	1,8935 E-04	3,203 E-05	5,1108 E-05	0,0011	0,0062	0,0084	1,3663 E-05	2,4261 E-06	4,6886 E-06
00710	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00711	X	0,0401	0,0339	0,0194	1,0633 E-04	8,8051 E-05	9,4221 E-05	0,0031	0,0039	0,0017	1,1426 E-05	6,8458 E-06	8,8724 E-06
00711	Y	0,0139	0,0795	0,0985	1,9411 E-04	3,8987 E-05	4,8723 E-05	0,0013	0,0064	0,0083	1,4047 E-05	2,8309 E-06	4,4472 E-06
00711	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00712	X	0,0416	0,0313	0,0219	1,0127 E-04	9,086 E-05	9,1316 E-05	0,0033	0,0036	0,0018	1,071 E-05	7,064 E-06	8,7976 E-06
00712	Y	0,0157	0,0810	0,0974	1,9789 E-04	4,6439 E-05	3,8445 E-05	0,0014	0,0066	0,0082	1,4391 E-05	3,2894 E-06	3,6644 E-06
00712	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00713	X	0,0432	0,0288	0,0249	9,5744 E-05	9,5117 E-05	8,7009 E-05	0,0034	0,0032	0,0020	9,9518 E-06	7,406 E-06	8,6365 E-06
00713	Y	0,0173	0,0818	0,0963	1,991 E-04	4,9612 E-05	2,7931 E-05	0,0015	0,0067	0,0082	1,4607 E-05	3,5312 E-06	2,7792 E-06
00713	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00714	X	0,0447	0,0265	0,0283	8,9863 E-05	9,8941 E-05	8,2284 E-05	0,0035	0,0029	0,0022	9,1763 E-06	7,7089 E-06	8,3974 E-06
00714	Y	0,0187	0,0819	0,0953	1,9767 E-04	5,4827 E-05	2,4347 E-05	0,0016	0,0067	0,0081	1,4683 E-05	3,8812 E-06	2,1662 E-06
00714	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00715	X	0,0461	0,0243	0,0319	8,3881 E-05	9,9924 E-05	7,7468 E-05	0,0036	0,0026	0,0024	8,3573 E-06	7,8347 E-06	8,127 E-06
00715	Y	0,0197	0,0814	0,0945	1,9476 E-04	5,6585 E-05	2,8394 E-05	0,0017	0,0067	0,0080	1,4687 E-05	4,0368 E-06	2,0269 E-06
00715	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00716	X	0,0474	0,0224	0,0358	7,7607 E-05	1,0316 E-04	7,441 E-05	0,0038	0,0024	0,0027	7,5449 E-06	8,1064 E-06	7,9151 E-06
00716	Y	0,0205	0,0804	0,0937	1,9049 E-04	5,936 E-05	2,9786 E-05	0,0018	0,0067	0,0080	1,4622 E-05	4,2421 E-06	1,9695 E-06
00716	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00717	X	0,0508	0,0199	0,0429	7,074 E-05	1,1027 E-04	7,3617 E-05	0,0041	0,0019	0,0033	6,3478 E-06	8,7054 E-06	7,6616 E-06
00717	Y	0,0216	0,0792	0,0896	1,8609 E-04	6,2434 E-05	7,8361 E-06	0,0019	0,0066	0,0076	1,461 E-05	4,3747 E-06	6,9068 E-07
00717	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00718	X	0,0530	0,0191	0,0463	6,9048 E-05	1,1482 E-04	6,663 E-05	0,0043	0,0017	0,0036	5,9704 E-06	9,0822 E-06	7,1252 E-06
00718	Y	0,0225	0,0788	0,0864	1,8433 E-04	6,6369 E-05	3,8616 E-06	0,0019	0,0066	0,0074	1,452 E-05	4,5944 E-06	2,4712 E-07
00718	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00719	X	0,0550	0,0182	0,0497	6,7504 E-05	1,1829 E-04	5,8287 E-05	0,0045	0,0016	0,0039	5,5935 E-06	9,3929 E-06	6,5104 E-06
00719	Y	0,0232	0,0781	0,0832	1,8166 E-04	7,0521 E-05	1,3116 E-05	0,0020	0,0065	0,0071	1,4374 E-05	4,8455 E-06	9,8603 E-07
00719	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00720	X	0,0566	0,0172	0,0533	6,5023 E-05	1,2171 E-04	5,0835 E-05	0,0047	0,0014	0,0043	5,2267 E-06	9,7261 E-06	5,9182 E-06
00720	Y	0,0235	0,0769	0,0801	1,7894 E-04	7,0357 E-05	2,6937 E-05	0,0020	0,0064	0,0068	1,4207 E-05	4,8235 E-06	2,0909 E-06
00720	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00721	X	0,0579	0,0159	0,0570	6,1521 E-05	1,2574 E-04	4,5854 E-05	0,0048	0,0013	0,0046	4,8212 E-06	1,0093 E-05	5,3946 E-06
00721	Y	0,0233	0,0751	0,0772	1,7369 E-04	7,1069 E-05	4,1312 E-05	0,0020	0,0063	0,0066	1,3887 E-05	4,8624 E-06	3,2634 E-06
00721	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00722	X	0,0588	0,0144	0,0608	5,8496 E-05	1,2494 E-04	4,3388 E-05	0,0049	0,0011	0,0050	4,4107 E-06	1,0145 E-05	5,0095 E-06
00722	Y	0,0227	0,0729	0,0743	1,6798 E-04	6,9256 E-05	5,2499 E-05	0,0019	0,0061	0,0063	1,3549 E-05	4,7357 E-06	4,2045 E-06
00722	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00723	X	0,0595	0,0129	0,0646	5,398 E-05	1,279 E-04	4,0468 E-05	0,0050	0,0010	0,0053	3,9715 E-06	1,0456 E-05	4,6604 E-06
00723	Y	0,0216	0,0705	0,0714	1,6155 E-04	6,69 E-05	5,7738 E-05	0,0018	0,0059	0,0061	1,3157 E-05	4,5805 E-06	4,7452 E-06
00723	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00724	X	0,0614	0,0112	0,0710	5,0404 E-05	1,336 E-04	3,7258 E-05	0,0053	0,0008	0,0059	3,4754 E-06	1,0913 E-05	4,3466 E-06
00724	Y	0,0190	0,0668	0,0639	1,5311 E-04	6,1704 E-05	4,504 E-05	0,0016	0,0056	0,0054	1,2624 E-05	4,0644 E-06	4,187 E-06
00724	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00725	X	0,0629	0,0107	0,0735	5,0145 E-05	1,3816 E-04	3,4006 E-05	0,0054	0,0007	0,0061	3,4049 E-06	1,121 E-05	3,9326 E-06
00725	Y	0,0178	0,0654	0,0592	1,4938 E-04	6,161 E-05	4,7932 E-05	0,0015	0,0055	0,0050	1,2338 E-05	3,9621 E-06	4,535 E-06
00725	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00726	X	0,0643	0,0100	0,0760	4,993 E-05	1,4241 E-04	2,8789 E-05	0,0056	0,0007	0,0064	3,3353 E-06	1,1481 E-05	3,4262 E-06
00726	Y	0,0165	0,0638	0,0545	1,445 E-04	6,2156 E-05	5,3595 E-05	0,0013	0,0054	0,0046	1,1963 E-05	3,9195 E-06	5,0303 E-06
00726	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00727	X	0,0654	0,0091	0,0787	4,8867 E-05	1,4666 E-04	2,3646 E-05	0,0057	0,0006	0,0066	3,2463 E-06	1,1806 E-05	2,9089 E-06
00727	Y	0,0149	0,0621	0,0499	1,4151 E-04	5,8915 E-05	6,0783 E-05	0,0012	0,0052	0,0042	1,1714 E-05	3,6644 E-06	5,6098 E-06
00727	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00728	X	0,0662	0,0081	0,0814	4,6347 E-05	1,5127 E-04	2,0326 E-05	0,0058	0,0005	0,0069	3,0773 E-06	1,2127 E-05	2,4658 E-06
00728	Y	0,0130	0,0602	0,0454	1,3659 E-04	5,591 E-05	6,8194 E-05	0,0010	0,0050	0,0038	1,1343 E-05	3,4492 E-06	6,1871 E-06
00728	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00729	X	0,0667	0,0070	0,0842	4,4227 E-05	1,5249 E-04	1,7969 E-05	0,0058	0,0004	0,0072	2,8764 E-06	1,2269 E-05	2,1385 E-06
00729	Y	0,0109	0,0582	0,0409	1,3101 E-04	5,1858 E-05	7,3708 E-05	0,0008	0,0049	0,0034	1,0936 E-05	3,2038 E-06	6,6097 E-06
00729	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00730	X	0,0671	0,0060	0,0870	4,0617 E-05	1,5651 E-04	1,4893 E-05	0,0059	0,0004	0,0074	2,6375 E-06	1,2592 E-05	1,856 E-06
00730	Y	0,0087	0,0561	0,0365	1,2607 E-04	4,6675 E-05	7,5823 E-05	0,0006	0,0047	0,0031	1,0564 E-05	2,9265 E-06	6,7968 E-06
00730	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00731	X	0,0695	0,0052	0,0909	3,2867 E-05	1,6974 E-04	4,2377 E-05	0,0061	0,0003	0,0078	2,0799 E-06	1,3371 E-05	3,3024 E-06
00731	Y	0,0063	0,0536	0,0270	1,209 E-04	3,9472 E-05	6,6731 E-05	0,0005	0,0045	0,0022	1,0201 E-05	2,8212 E-06	6,2283 E-06
00731	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00732	X	0,0717	0,0047	0,0919	2,9579 E-05	1,7968 E-04	4,5074 E-05	0,0063	0,0003	0,0079	1,8805 E-06	1,3858 E-05	3,3684 E-06
00732	Y	0,0069	0,0529	0,0220	1,1931 E-04	3,9967 E-05	6,4564 E-05	0,0006	0,0044	0,0018	1,0089 E-05	3,107 E-06	6,0537 E-06
00732	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00733	X	0,0737	0,0039	0,0929	2,6145 E-05	1,8885 E-04	3,9212 E-05	0,0064	0,0002	0,0080	1,6776 E-06	1,435 E-05	2,8977 E-06
00733	Y	0,0085	0,0523	0,0170	1,1663 E-04	4,1206 E-05	6,3086 E-05	0,0008	0,0044	0,0014	9,8949 E-06	3,456 E-06	5,8968 E-06
00733	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00734	X	0,0753	0,0030	0,0941	2,3517 E-05	1,9439 E-04	2,8675 E-05	0,0065	0,0002	0,0081	1,5376 E-06	1,4705 E-05	2,1228 E-06
00734	Y	0,0104	0,0516	0,0121	1,1659 E-04	4,2031 E-05	6,2217 E-05	0,0011	0,0043	0,0010	9,8847 E-06	3,7815 E-06	5,7648 E-06
00734	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00735	X	0,0764	0,0022	0,0953	1,8299 E-05	1,9831 E-04	1,7816 E-05	0,0066	0,0002	0,0082	1,2595 E-06	1,4961 E-05	1,3205 E-06
00735	Y	0,0126	0,0511	0,0073	1,1571 E-04	4,3328 E-05	6,1672 E-05	0,0013	0,0043	0,0006	9,8226 E-06	4,1049 E-06	5,6315 E-06
00735	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00736	X	0,0771	0,0017	0,0967	1,3915 E-05	1,9871 E-04	1,0923 E-05	0,0067	0,0001	0,0083	9,7959 E-07	1,5058 E-05	7,8864 E-07
00736	Y	0,0148	0,0505	0,0036	1,1303 E-04	4,4997 E-05	6,0681 E-05	0,0015	0,0042	0,0003	9,6311 E-06	4,4092 E-06	5,4526 E-06
00736	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00737	X	0,0774	0,0019	0,0981	9,3877 E-06	1,983 E-04	1,1307 E-05	0,0067	0,0002	0,0085	7,6445 E-07	1,5145 E-05	8,081 E-07
00737	Y	0,0171	0,0501	0,0048	1,1236 E-04	4,7308 E-05	5,9169 E-05	0,0017	0,0042	0,0005	9,5801 E-06	4,7313 E-06	5,2142 E-06
00737	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00738	X	0,0792	0,0033	0,0986	8,5622 E-06	2,0259 E-04	3,8661 E-05	0,0068	0,0003	0,0085	5,9048 E-07	1,5438 E-05	2,6769 E-06
00738	Y	0,0214	0,0502	0,0132	1,1335 E-04	5,523 E-05	5,4003 E-05	0,0021	0,0042	0,0013	9,6653 E-06	5,4886 E-06	4,6257 E-06
00738	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00739	X	0,0806	0,0046	0,0977	1,5709 E-05	2,068 E-04	3,4386 E-05	0,0069	0,0004	0,0084	1,0023 E-06	1,5613 E-05	2,3783 E-06
00739	Y	0,0234	0,0508	0,0174	1,1459 E-04	5,8754 E-05	4,9024 E-05	0,0023	0,0042	0,0016	9,7687 E-06	5,7746 E-06	4,1078 E-06
00739	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00740	X	0,0816	0,0060	0,0969	2,2586 E-05	2,0969 E-04	2,2821 E-05	0,0069	0,0005	0,0084	1,4324 E-06	1,5738 E-05	1,6404 E-06
00740	Y	0,0251	0,0514	0,0217	1,1515 E-04	6,2785 E-05	4,2645 E-05	0,0024	0,0043	0,0020	9,8209 E-06	6,07 E-06	3,4709 E-06
00740	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00741	X	0,0819	0,0075	0,0961	2,6194 E-05	2,0908 E-04	9,9995 E-06	0,0069	0,0006	0,0083	1,6547 E-06	1,5679 E-05	1,0426 E-06
00741	Y	0,0265	0,0519	0,0261	1,1726 E-04	6,5478 E-05	3,6912 E-05	0,0026	0,0043	0,0023	9,976 E-06	6,2329 E-06	2,9097 E-06
00741	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00742	X	0,0814	0,0088	0,0955	3,213 E-05	2,0568 E-04	1,6719 E-05	0,0069	0,0007	0,0082	2,0319 E-06	1,5465 E-05	1,6328 E-06
00742	Y	0,0276	0,0525	0,0305	1,1925 E-04	6,8235 E-05	3,1602 E-05	0,0027	0,0044	0,0027	1,0121 E-05	6,3683 E-06	2,3439 E-06
00742	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00743	X	0,0801	0,0099	0,0950	3,4562 E-05	1,9997 E-04	2,9412 E-05	0,0068	0,0007	0,0082	2,1759 E-06	1,5169 E-05	2,498 E-06
00743	Y	0,0285	0,0530	0,0349	1,1792 E-04	7,0593 E-05	2,8187 E-05	0,0027	0,0044	0,0031	1,0008 E-05	6,4606 E-06	1,9567 E-06
00743	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00744	X	0,0784	0,0108	0,0945	3,8368 E-05	1,9275 E-04	3,4424 E-05	0,0066	0,0008	0,0081	2,4192 E-06	1,4783 E-05	2,9206 E-06
00744	Y	0,0291	0,0535	0,0394	1,197 E-04	7,2715 E-05	2,8618 E-05	0,0028	0,0045	0,0035	1,0124 E-05	6,5159 E-06	1,88 E-06
00744	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00745	X	0,0758	0,0118	0,0914	4,5172 E-05	1,8323 E-04	1,8856 E-05	0,0064	0,0008	0,0078	2,8209 E-06	1,4168 E-05	2,1217 E-06
00745	Y	0,0303	0,0548	0,0469	1,2295 E-04	7,9278 E-05	3,835 E-05	0,0028	0,0045	0,0041	1,0219 E-05	6,6779 E-06	2,4779 E-06
00745	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00746	X	0,0748	0,0126	0,0887	5,0221 E-05	1,7972 E-04	2,2326 E-05	0,0063	0,0009	0,0076	3,1429 E-06	1,3838 E-05	2,4381 E-06
00746	Y	0,0306	0,0557	0,0498	1,2562 E-04	8,1732 E-05	3,6129 E-05	0,0028	0,0046	0,0043	1,031 E-05	6,649 E-06	2,3946 E-06
00746	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00747	X	0,0735	0,0133	0,0861	5,5385 E-05	1,7547 E-04	3,0972 E-05	0,0062	0,0009	0,0073	3,4738 E-06	1,3469 E-05	3,0669 E-06
00747	Y	0,0307	0,0565	0,0528	1,2696 E-04	8,4212 E-05	3,144 E-05	0,0028	0,0047	0,0046	1,0297 E-05	6,6268 E-06	2,2785 E-06
00747	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00748	X	0,0716	0,0137	0,0836	5,59 E-05	1,7025 E-04	4,374 E-05	0,0060	0,0009	0,0071	3,5213 E-06	1,3066 E-05	3,9512 E-06
00748	Y	0,0303	0,0572	0,0559	1,2929 E-04	8,3945 E-05	2,7964 E-05	0,0027	0,0047	0,0048	1,0372 E-05	6,4317 E-06	2,3882 E-06
00748	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00749	X	0,0691	0,0138	0,0811	5,818 E-05	1,6235 E-04	5,6624 E-05	0,0058	0,0009	0,0069	3,6819 E-06	1,2497 E-05	4,8698 E-06
00749	Y	0,0295	0,0576	0,0590	1,3167 E-04	8,2606 E-05	2,8732 E-05	0,0026	0,0047	0,0051	1,0429 E-05	6,1644 E-06	2,7745 E-06
00749	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00750	X	0,0662	0,0134	0,0788	5,7333 E-05	1,5417 E-04	6,5675 E-05	0,0056	0,0009	0,0066	3,6555 E-06	1,1963 E-05	5,5314 E-06
00750	Y	0,0283	0,0578	0,0622	1,2904 E-04	8,1356 E-05	3,1447 E-05	0,0025	0,0047	0,0053	1,0136 E-05	5,9607 E-06	3,1469 E-06
00750	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00751	X	0,0631	0,0129	0,0765	5,6293 E-05	1,447 E-04	6,7431 E-05	0,0053	0,0009	0,0064	3,6175 E-06	1,1344 E-05	5,7511 E-06
00751	Y	0,0269	0,0578	0,0655	1,3029 E-04	7,782 E-05	3,3945 E-05	0,0024	0,0047	0,0056	1,0143 E-05	5,5973 E-06	3,411 E-06
00751	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00752	X	0,0586	0,0115	0,0705	5,7584 E-05	1,3193 E-04	4,6071 E-05	0,0049	0,0008	0,0059	3,9028 E-06	1,0483 E-05	4,6125 E-06
00752	Y	0,0251	0,0579	0,0703	1,3249 E-04	7,4998 E-05	3,7205 E-05	0,0021	0,0046	0,0060	9,9253 E-06	5,1915 E-06	3,3716 E-06
00752	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00753	X	0,0569	0,0114	0,0667	6,1471 E-05	1,2725 E-04	4,477 E-05	0,0048	0,0008	0,0055	4,2844 E-06	1,0089 E-05	4,6304 E-06
00753	Y	0,0243	0,0583	0,0719	1,3471 E-04	7,387 E-05	3,711 E-05	0,0020	0,0046	0,0061	9,8399 E-06	4,9783 E-06	3,4618 E-06
00753	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00754	X	0,0553	0,0115	0,0631	6,4848 E-05	1,2169 E-04	4,7158 E-05	0,0046	0,0009	0,0052	4,6287 E-06	9,6364 E-06	4,8609 E-06
00754	Y	0,0232	0,0585	0,0735	1,3647 E-04	7,2982 E-05	3,6198 E-05	0,0019	0,0046	0,0062	9,7621 E-06	4,8077 E-06	3,5728 E-06
00754	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00755	X	0,0535	0,0116	0,0595	6,4944 E-05	1,1781 E-04	5,1503 E-05	0,0045	0,0009	0,0049	4,8105 E-06	9,3156 E-06	5,1989 E-06
00755	Y	0,0218	0,0585	0,0752	1,3713 E-04	6,9965 E-05	3,7826 E-05	0,0018	0,0045	0,0063	9,6708 E-06	4,5223 E-06	3,8208 E-06
00755	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00756	X	0,0515	0,0117	0,0559	6,5319 E-05	1,1237 E-04	5,5839 E-05	0,0043	0,0010	0,0046	5,0089 E-06	8,9194 E-06	5,5398 E-06
00756	Y	0,0201	0,0581	0,0770	1,3806 E-04	6,484 E-05	4,1675 E-05	0,0016	0,0045	0,0065	9,6126 E-06	4,133 E-06	4,1187 E-06
00756	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00757	X	0,0495	0,0119	0,0525	6,4499 E-05	1,0684 E-04	5,837 E-05	0,0041	0,0011	0,0042	5,1459 E-06	8,5276 E-06	5,7617 E-06
00757	Y	0,0182	0,0574	0,0788	1,3443 E-04	6,1918 E-05	4,3801 E-05	0,0015	0,0044	0,0066	9,2744 E-06	3,9262 E-06	4,226 E-06
00757	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00758	X	0,0476	0,0122	0,0491	6,2873 E-05	1,0163 E-04	5,6889 E-05	0,0039	0,0012	0,0039	5,2544 E-06	8,162 E-06	5,7636 E-06
00758	Y	0,0163	0,0565	0,0807	1,3374 E-04	5,5879 E-05	3,9736 E-05	0,0013	0,0043	0,0068	9,1726 E-06	3,5128 E-06	3,8844 E-06
00758	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00759	X	0,0397	0,0278	0,0163	8,392 E-05	8,4107 E-05	4,8972 E-05	0,0032	0,0032	0,0015	9,4154 E-06	6,9012 E-06	5,1556 E-06
00759	Y	0,0062	0,0581	0,0874	1,5717 E-04	1,5848 E-05	2,748 E-05	0,0005	0,0042	0,0072	1,0245 E-05	1,1295 E-06	1,861 E-06
00759	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00760	X	0,0396	0,0296	0,0143	8,7898 E-05	8,4203 E-05	4,8571 E-05	0,0032	0,0034	0,0014	9,942 E-06	6,9319 E-06	4,9963 E-06
00760	Y	0,0053	0,0596	0,0869	1,6475 E-04	1,277 E-05	2,8519 E-05	0,0005	0,0043	0,0072	1,0708 E-05	1,0084 E-06	1,9943 E-06
00760	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00761	X	0,0395	0,0314	0,0130	9,1827 E-05	8,674 E-05	4,8464 E-05	0,0032	0,0037	0,0014	1,0444 E-05	7,1287 E-06	4,8235 E-06
00761	Y	0,0044	0,0609	0,0865	1,7092 E-04	1,15 E-05	2,2229 E-05	0,0004	0,0044	0,0071	1,1091 E-05	1,0249 E-06	1,6466 E-06
00761	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00762	X	0,0394	0,0330	0,0127	9,5129 E-05	8,6009 E-05	4,9299 E-05	0,0032	0,0038	0,0015	1,0859 E-05	7,1053 E-06	4,6733 E-06
00762	Y	0,0037	0,0617	0,0861	1,7331 E-04	8,7328 E-06	1,2928 E-05	0,0004	0,0045	0,0071	1,1248 E-05	9,0271 E-07	1,0828 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00762	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00763	X	0,0394	0,0347	0,0134	9,8321 E-05	8,5287 E-05	4,9859 E-05	0,0032	0,0040	0,0016	1,1239 E-05	7,0767 E-06	4,5141 E-06
00763	Y	0,0035	0,0619	0,0858	1,7368 E-04	9,7833 E-06	1,2235 E-05	0,0004	0,0045	0,0070	1,1286 E-05	9,6702 E-07	9,6153 E-07
00763	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00764	X	0,0394	0,0362	0,0150	1,0094 E-04	8,6439 E-05	5,1836 E-05	0,0032	0,0042	0,0018	1,153 E-05	7,1775 E-06	4,4328 E-06
00764	Y	0,0037	0,0616	0,0857	1,7128 E-04	1,3418 E-05	1,7512 E-05	0,0004	0,0045	0,0070	1,1171 E-05	1,1602 E-06	1,2343 E-06
00764	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00765	X	0,0394	0,0377	0,0173	1,0355 E-04	8,7252 E-05	5,3954 E-05	0,0032	0,0043	0,0020	1,1793 E-05	7,2561 E-06	4,3661 E-06
00765	Y	0,0043	0,0611	0,0855	1,6773 E-04	1,905 E-05	1,8258 E-05	0,0004	0,0045	0,0070	1,1001 E-05	1,4511 E-06	1,3455 E-06
00765	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00766	X	0,0405	0,0406	0,0212	1,101 E-04	8,9136 E-05	5,9418 E-05	0,0033	0,0046	0,0023	1,235 E-05	7,4298 E-06	4,4899 E-06
00766	Y	0,0055	0,0618	0,0838	1,6698 E-04	3,0777 E-05	2,8321 E-05	0,0004	0,0045	0,0068	1,1028 E-05	2,2047 E-06	2,3951 E-06
00766	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00767	X	0,0416	0,0419	0,0227	1,1319 E-04	9,1868 E-05	5,7275 E-05	0,0034	0,0047	0,0023	1,2576 E-05	7,6516 E-06	4,2115 E-06
00767	Y	0,0066	0,0628	0,0822	1,701 E-04	3,7084 E-05	2,9358 E-05	0,0005	0,0046	0,0067	1,1229 E-05	2,5402 E-06	2,4866 E-06
00767	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00768	X	0,0427	0,0430	0,0243	1,1591 E-04	9,5892 E-05	5,2941 E-05	0,0034	0,0047	0,0024	1,2755 E-05	7,9453 E-06	3,8337 E-06
00768	Y	0,0079	0,0636	0,0806	1,7348 E-04	4,0844 E-05	2,4065 E-05	0,0005	0,0047	0,0066	1,1465 E-05	2,7779 E-06	2,1482 E-06
00768	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00769	X	0,0438	0,0439	0,0262	1,1767 E-04	9,8466 E-05	4,7881 E-05	0,0035	0,0048	0,0025	1,2806 E-05	8,1337 E-06	3,4881 E-06
00769	Y	0,0092	0,0639	0,0792	1,7214 E-04	4,6409 E-05	1,7665 E-05	0,0006	0,0047	0,0065	1,1424 E-05	3,0758 E-06	1,6475 E-06
00769	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00770	X	0,0448	0,0445	0,0283	1,1928 E-04	9,9905 E-05	4,271 E-05	0,0036	0,0048	0,0027	1,2807 E-05	8,2318 E-06	3,2497 E-06
00770	Y	0,0103	0,0635	0,0778	1,7025 E-04	4,9093 E-05	1,8965 E-05	0,0007	0,0047	0,0064	1,1353 E-05	3,2105 E-06	1,4934 E-06
00770	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00771	X	0,0458	0,0448	0,0305	1,1929 E-04	1,0336 E-04	3,9883 E-05	0,0037	0,0048	0,0028	1,2648 E-05	8,4467 E-06	3,2987 E-06
00771	Y	0,0112	0,0627	0,0765	1,6435 E-04	5,1351 E-05	2,4196 E-05	0,0007	0,0047	0,0062	1,1069 E-05	3,3312 E-06	1,6612 E-06
00771	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00772	X	0,0466	0,0448	0,0328	1,189 E-04	1,0572 E-04	4,0506 E-05	0,0037	0,0047	0,0030	1,2424 E-05	8,5787 E-06	3,6334 E-06
00772	Y	0,0118	0,0617	0,0753	1,5744 E-04	5,333 E-05	2,4336 E-05	0,0008	0,0046	0,0061	1,0744 E-05	3,4365 E-06	1,6282 E-06
00772	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00773	X	0,0487	0,0445	0,0356	1,2024 E-04	1,1028 E-04	5,1787 E-05	0,0038	0,0046	0,0031	1,2079 E-05	8,731 E-06	4,6561 E-06
00773	Y	0,0130	0,0609	0,0713	1,4921 E-04	5,8237 E-05	1,3549 E-05	0,0009	0,0046	0,0058	1,0386 E-05	3,7464 E-06	1,2306 E-06
00773	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00774	X	0,0500	0,0441	0,0360	1,1961 E-04	1,1403 E-04	5,0702 E-05	0,0039	0,0045	0,0030	1,1798 E-05	8,8766 E-06	4,9623 E-06
00774	Y	0,0141	0,0609	0,0685	1,4671 E-04	6,2221 E-05	1,1852 E-05	0,0010	0,0046	0,0056	1,0247 E-05	3,9868 E-06	1,0535 E-06
00774	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00775	X	0,0512	0,0434	0,0366	1,1772 E-04	1,1803 E-04	4,8763 E-05	0,0039	0,0043	0,0030	1,1417 E-05	9,0413 E-06	5,2855 E-06
00775	Y	0,0152	0,0606	0,0658	1,4716 E-04	6,3059 E-05	6,9285 E-06	0,0010	0,0046	0,0054	1,0317 E-05	4,0444 E-06	6,3158 E-07
00775	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00776	X	0,0521	0,0422	0,0374	1,1468 E-04	1,2128 E-04	4,936 E-05	0,0040	0,0042	0,0030	1,0939 E-05	9,1521 E-06	5,7285 E-06
00776	Y	0,0160	0,0599	0,0631	1,4237 E-04	6,4597 E-05	1,2438 E-05	0,0011	0,0046	0,0052	1,0052 E-05	4,1296 E-06	8,3771 E-07
00776	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00777	X	0,0526	0,0405	0,0383	1,1159 E-04	1,2149 E-04	5,2959 E-05	0,0040	0,0040	0,0031	1,0442 E-05	9,0546 E-06	6,2418 E-06
00777	Y	0,0164	0,0587	0,0606	1,3814 E-04	6,4483 E-05	2,4332 E-05	0,0011	0,0045	0,0049	9,8234 E-06	4,1175 E-06	1,658 E-06
00777	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00778	X	0,0527	0,0385	0,0394	1,0515 E-04	1,2329 E-04	5,8029 E-05	0,0040	0,0037	0,0031	9,7287 E-06	9,0851 E-06	6,7423 E-06
00778	Y	0,0163	0,0571	0,0581	1,3258 E-04	6,1637 E-05	3,4349 E-05	0,0011	0,0044	0,0047	9,5321 E-06	3,9351 E-06	2,3842 E-06
00778	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00779	X	0,0527	0,0364	0,0406	9,9003 E-05	1,2419 E-04	6,1924 E-05	0,0039	0,0035	0,0032	9,0339 E-06	9,0731 E-06	7,1034 E-06
00779	Y	0,0159	0,0553	0,0557	1,2633 E-04	5,851 E-05	3,9191 E-05	0,0011	0,0042	0,0045	9,2105 E-06	3,7339 E-06	2,7697 E-06
00779	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00780	X	0,0601	0,0161	0,0421	4,7627 E-05	1,7512 E-04	1,0769 E-04	0,0046	0,0014	0,0034	4,0405 E-06	1,2831 E-05	1,0378 E-05
00780	Y	0,0050	0,0416	0,0142	8,7974 E-05	2,4154 E-05	3,3374 E-05	0,0003	0,0032	0,0012	6,9979 E-06	1,5478 E-06	2,3055 E-06
00780	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00781	X	0,0612	0,0146	0,0415	4,2787 E-05	1,8385 E-04	1,1084 E-04	0,0048	0,0013	0,0034	3,6797 E-06	1,3608 E-05	1,0649 E-05
00781	Y	0,0042	0,0412	0,0107	8,641 E-05	2,1438 E-05	3,2916 E-05	0,0003	0,0032	0,0009	6,8913 E-06	1,3821 E-06	2,2331 E-06
00781	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00782	X	0,0620	0,0130	0,0412	3,5977 E-05	1,9149 E-04	1,1304 E-04	0,0049	0,0012	0,0034	3,145 E-06	1,4356 E-05	1,0772 E-05
00782	Y	0,0036	0,0409	0,0074	8,7601 E-05	1,7889 E-05	3,3151 E-05	0,0003	0,0032	0,0006	6,9849 E-06	1,1743 E-06	2,2088 E-06
00782	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00783	X	0,0624	0,0114	0,0411	3,1922 E-05	1,9542 E-04	1,1437 E-04	0,0051	0,0011	0,0034	2,8867 E-06	1,4945 E-05	1,0727 E-05
00783	Y	0,0032	0,0406	0,0042	8,393 E-05	1,3687 E-05	3,3249 E-05	0,0003	0,0032	0,0004	6,7255 E-06	9,2846 E-07	2,1851 E-06
00783	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00784	X	0,0626	0,0100	0,0413	2,5984 E-05	1,9752 E-04	1,1237 E-04	0,0052	0,0010	0,0035	2,4571 E-06	1,5457 E-05	1,0338 E-05
00784	Y	0,0032	0,0404	0,0013	8,2992 E-05	9,2716 E-06	3,2943 E-05	0,0003	0,0032	0,0001	6,6657 E-06	6,9241 E-07	2,1496 E-06
00784	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00785	X	0,0632	0,0089	0,0415	2,2916 E-05	1,9856 E-04	9,059 E-05	0,0055	0,0009	0,0035	2,2712 E-06	1,6382 E-05	8,1465 E-06
00785	Y	0,0042	0,0403	0,0060	8,1924 E-05	1,0674 E-05	3,1563 E-05	0,0003	0,0032	0,0005	6,5904 E-06	7,8221 E-07	2,0935 E-06
00785	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00786	X	0,0637	0,0096	0,0406	3,0702 E-05	1,9948 E-04	7,303 E-05	0,0058	0,0010	0,0035	2,7736 E-06	1,7222 E-05	6,2318 E-06
00786	Y	0,0061	0,0406	0,0130	8,3502 E-05	2,2241 E-05	2,8699 E-05	0,0004	0,0032	0,0010	6,6717 E-06	1,4279 E-06	2,0175 E-06
00786	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00787	X	0,0633	0,0102	0,0400	3,365 E-05	1,9681 E-04	7,067 E-05	0,0059	0,0010	0,0035	2,9665 E-06	1,7287 E-05	5,5543 E-06
00787	Y	0,0068	0,0408	0,0165	8,6187 E-05	2,6518 E-05	2,4705 E-05	0,0005	0,0032	0,0013	6,8431 E-06	1,6846 E-06	1,9574 E-06
00787	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00788	X	0,0621	0,0106	0,0397	3,7398 E-05	1,9127 E-04	8,1664 E-05	0,0059	0,0010	0,0034	3,1678 E-06	1,708 E-05	5,7859 E-06
00788	Y	0,0072	0,0410	0,0202	8,7566 E-05	3,0077 E-05	2,4553 E-05	0,0005	0,0032	0,0016	6,9141 E-06	1,9235 E-06	2,2851 E-06
00788	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00789	X	0,0594	0,0112	0,0393	4,3183 E-05	1,8128 E-04	5,4245 E-05	0,0057	0,0010	0,0034	3,339 E-06	1,6457 E-05	4,9068 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00789	Y	0,0073	0,0413	0,0266	8,9443 E-05	3,7598 E-05	2,7586 E-05	0,0005	0,0032	0,0021	6,9615 E-06	2,5364 E-06	2,6265 E-06
00789	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00790	X	0,0515	0,0242	0,0336	9,2131 E-05	7,9848 E-05	7,568 E-05	0,0042	0,0026	0,0026	8,7527 E-06	5,9792 E-06	8,0073 E-06
00790	Y	0,0200	0,0813	0,0851	1,5785 E-04	6,8887 E-05	3,0088 E-05	0,0018	0,0067	0,0073	1,0797 E-05	4,2454 E-06	2,0402 E-06
00790	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00791	X	0,0504	0,0265	0,0297	9,9864 E-05	8,0622 E-05	7,9731 E-05	0,0041	0,0029	0,0023	9,6393 E-06	5,9926 E-06	8,2467 E-06
00791	Y	0,0196	0,0820	0,0864	1,6585 E-04	7,004 E-05	2,5607 E-05	0,0017	0,0067	0,0074	1,1002 E-05	4,3109 E-06	2,0143 E-06
00791	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00792	X	0,0492	0,0289	0,0258	1,076 E-04	8,0079 E-05	8,454 E-05	0,0040	0,0033	0,0020	1,049 E-05	5,9396 E-06	8,5011 E-06
00792	Y	0,0192	0,0820	0,0876	1,7945 E-04	6,5159 E-05	2,4711 E-05	0,0017	0,0067	0,0075	1,1711 E-05	4,0177 E-06	2,4004 E-06
00792	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00793	X	0,0479	0,0316	0,0222	1,1501 E-04	7,3404 E-05	8,9288 E-05	0,0038	0,0036	0,0017	1,1347 E-05	5,46 E-06	8,7237 E-06
00793	Y	0,0184	0,0812	0,0891	1,8197 E-04	5,3115 E-05	3,2774 E-05	0,0017	0,0066	0,0076	1,1664 E-05	3,3587 E-06	3,2073 E-06
00793	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00794	X	0,0465	0,0344	0,0188	1,2104 E-04	6,9398 E-05	9,295 E-05	0,0037	0,0039	0,0015	1,2132 E-05	5,1966 E-06	8,8333 E-06
00794	Y	0,0173	0,0797	0,0908	1,801 E-04	4,2519 E-05	4,4106 E-05	0,0016	0,0064	0,0078	1,1451 E-05	2,7491 E-06	4,0995 E-06
00794	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00795	X	0,0449	0,0375	0,0158	1,2632 E-04	6,5645 E-05	9,4777 E-05	0,0036	0,0043	0,0013	1,2875 E-05	4,9499 E-06	8,846 E-06
00795	Y	0,0158	0,0777	0,0924	1,6926 E-04	3,6278 E-05	5,1226 E-05	0,0014	0,0062	0,0079	1,0679 E-05	2,3147 E-06	4,6542 E-06
00795	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00796	X	0,0427	0,0440	0,0110	1,4073 E-04	6,2936 E-05	8,2483 E-05	0,0034	0,0049	0,0010	1,4521 E-05	4,8498 E-06	7,7018 E-06
00796	Y	0,0125	0,0750	0,0936	1,6724 E-04	1,5147 E-05	3,4821 E-05	0,0012	0,0060	0,0080	1,0418 E-05	9,765 E-07	3,5835 E-06
00796	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00797	X	0,0423	0,0471	0,0093	1,476 E-04	6,5786 E-05	7,5859 E-05	0,0033	0,0052	0,0009	1,5253 E-05	5,0961 E-06	6,9937 E-06
00797	Y	0,0117	0,0742	0,0934	1,7394 E-04	1,3867 E-05	3,5715 E-05	0,0012	0,0058	0,0080	1,0838 E-05	1,0555 E-06	3,6999 E-06
00797	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00798	X	0,0419	0,0499	0,0083	1,5334 E-04	6,6432 E-05	6,8514 E-05	0,0033	0,0055	0,0009	1,5842 E-05	5,2025 E-06	6,2089 E-06
00798	Y	0,0111	0,0730	0,0930	1,7586 E-04	9,2349 E-06	3,9628 E-05	0,0011	0,0057	0,0079	1,0994 E-05	9,373 E-07	4,0246 E-06
00798	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00799	X	0,0416	0,0525	0,0085	1,57 E-04	6,7376 E-05	6,169 E-05	0,0033	0,0058	0,0010	1,6294 E-05	5,3768 E-06	5,4657 E-06
00799	Y	0,0106	0,0713	0,0926	1,7264 E-04	1,4834 E-05	4,6883 E-05	0,0011	0,0055	0,0079	1,0869 E-05	1,2596 E-06	4,5129 E-06
00799	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00800	X	0,0412	0,0547	0,0099	1,5873 E-04	6,8832 E-05	5,2836 E-05	0,0032	0,0060	0,0011	1,6629 E-05	5,5687 E-06	4,4859 E-06
00800	Y	0,0101	0,0691	0,0923	1,6319 E-04	2,437 E-05	5,2277 E-05	0,0010	0,0053	0,0078	1,0377 E-05	1,8617 E-06	4,8233 E-06
00800	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00801	X	0,0409	0,0565	0,0120	1,5786 E-04	7,0029 E-05	4,6089 E-05	0,0032	0,0061	0,0013	1,6711 E-05	5,7711 E-06	3,7721 E-06
00801	Y	0,0096	0,0666	0,0919	1,5214 E-04	2,8263 E-05	5,4192 E-05	0,0010	0,0051	0,0078	9,7928 E-06	2,3224 E-06	4,9092 E-06
00801	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00802	X	0,0410	0,0588	0,0153	1,5052 E-04	7,0281 E-05	3,2703 E-05	0,0032	0,0063	0,0014	1,618 E-05	5,8342 E-06	2,6867 E-06
00802	Y	0,0096	0,0631	0,0896	1,4134 E-04	5,1106 E-05	2,7214 E-05	0,0010	0,0048	0,0076	9,4186 E-06	4,2734 E-06	2,8313 E-06
00802	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00803	X	0,0411	0,0592	0,0163	1,4482 E-04	7,25 E-05	3,0671 E-05	0,0032	0,0063	0,0015	1,5604 E-05	6,0771 E-06	2,9733 E-06
00803	Y	0,0101	0,0626	0,0878	1,4755 E-04	6,1069 E-05	2,4877 E-05	0,0010	0,0047	0,0074	9,8874 E-06	5,244 E-06	2,5984 E-06
00803	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00804	X	0,0411	0,0589	0,0176	1,3846 E-04	7,5664 E-05	3,3883 E-05	0,0031	0,0062	0,0015	1,4915 E-05	6,3893 E-06	3,7695 E-06
00804	Y	0,0107	0,0620	0,0857	1,4806 E-04	6,8323 E-05	2,3575 E-05	0,0010	0,0046	0,0073	9,9309 E-06	5,7993 E-06	2,4919 E-06
00804	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00805	X	0,0410	0,0580	0,0193	1,3188 E-04	7,9104 E-05	4,1938 E-05	0,0031	0,0060	0,0016	1,4148 E-05	6,7357 E-06	4,8446 E-06
00805	Y	0,0111	0,0610	0,0837	1,4316 E-04	7,6056 E-05	2,5622 E-05	0,0010	0,0046	0,0071	9,6031 E-06	6,2887 E-06	2,5465 E-06
00805	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00806	X	0,0409	0,0565	0,0212	1,234 E-04	7,9469 E-05	5,2273 E-05	0,0031	0,0058	0,0017	1,3166 E-05	6,7966 E-06	6,0037 E-06
00806	Y	0,0115	0,0596	0,0816	1,3343 E-04	8,0714 E-05	2,9211 E-05	0,0010	0,0044	0,0069	9,062 E-06	6,6578 E-06	2,6495 E-06
00806	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00807	X	0,0409	0,0545	0,0232	1,149 E-04	7,6597 E-05	6,4286 E-05	0,0031	0,0056	0,0019	1,2079 E-05	6,5838 E-06	7,2743 E-06
00807	Y	0,0119	0,0579	0,0794	1,2434 E-04	8,5227 E-05	2,9907 E-05	0,0011	0,0043	0,0067	8,4894 E-06	7,1849 E-06	2,5543 E-06
00807	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00808	X	0,0418	0,0497	0,0253	1,0011 E-04	6,9615 E-05	9,5375 E-05	0,0031	0,0050	0,0020	9,7956 E-06	5,6325 E-06	1,0068 E-05
00808	Y	0,0136	0,0555	0,0741	1,1367 E-04	9,8343 E-05	1,2356 E-05	0,0011	0,0041	0,0062	7,6726 E-06	8,3154 E-06	9,2671 E-07
00808	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00809	X	0,0424	0,0471	0,0255	9,4252 E-05	6,8476 E-05	1,0524 E-04	0,0031	0,0047	0,0020	8,5978 E-06	5,283 E-06	1,1043 E-05
00809	Y	0,0144	0,0553	0,0710	1,1628 E-04	1,0356 E-04	9,7379 E-06	0,0012	0,0041	0,0060	7,757 E-06	8,8324 E-06	6,8231 E-07
00809	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00810	X	0,0430	0,0441	0,0259	8,8828 E-05	7,3771 E-05	1,1291 E-04	0,0031	0,0043	0,0020	7,4035 E-06	5,3825 E-06	1,1839 E-05
00810	Y	0,0149	0,0550	0,0676	1,1747 E-04	1,0635 E-04	4,7721 E-06	0,0012	0,0041	0,0057	7,7686 E-06	8,9504 E-06	3,3154 E-07
00810	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00811	X	0,0437	0,0408	0,0266	8,4322 E-05	7,8762 E-05	1,2178 E-04	0,0032	0,0039	0,0020	6,3382 E-06	5,5301 E-06	1,271 E-05
00811	Y	0,0151	0,0545	0,0644	1,1046 E-04	1,1142 E-04	1,1562 E-05	0,0012	0,0040	0,0054	7,2917 E-06	9,1943 E-06	7,5606 E-07
00811	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00812	X	0,0446	0,0372	0,0276	8,1891 E-05	8,144 E-05	1,2874 E-04	0,0033	0,0035	0,0021	5,5239 E-06	5,6891 E-06	1,3357 E-05
00812	Y	0,0149	0,0537	0,0612	1,006 E-04	1,1161 E-04	2,135 E-05	0,0012	0,0040	0,0051	6,6407 E-06	9,1968 E-06	1,4099 E-06
00812	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00813	X	0,0457	0,0332	0,0286	8,6902 E-05	8,5963 E-05	1,3538 E-04	0,0035	0,0031	0,0022	5,4974 E-06	6,1823 E-06	1,3918 E-05
00813	Y	0,0146	0,0524	0,0579	9,4414 E-05	1,0915 E-04	2,7464 E-05	0,0011	0,0039	0,0048	6,2165 E-06	9,029 E-06	1,823 E-06
00813	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00814	X	0,0503	0,0264	0,0296	9,7201 E-05	1,2166 E-04	1,3925 E-04	0,0040	0,0023	0,0023	6,1655 E-06	9,3107 E-06	1,3789 E-05
00814	Y	0,0142	0,0499	0,0508	9,1516 E-05	1,0779 E-04	1,3638 E-05	0,0011	0,0037	0,0042	6,1534 E-06	8,7175 E-06	1,2089 E-06
00814	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00815	X	0,0530	0,0242	0,0298	1,0305 E-04	1,4305 E-04	1,3648 E-04	0,0044	0,0020	0,0023	6,7452 E-06	1,1253 E-05	1,3553 E-05
00815	Y	0,0139	0,0493	0,0470	9,547 E-05	1,0883 E-04	1,7866 E-05	0,0010	0,0037	0,0039	6,4831 E-06	8,6825 E-06	1,4563 E-06
00815	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00816	X	0,0554	0,0221	0,0305	1,0057 E-04	1,6717 E-04	1,3341 E-04	0,0047	0,0017	0,0024	7,0286 E-06	1,3382 E-05	1,3235 E-05
00816	Y	0,0132	0,0488	0,0432	9,3253 E-05	1,103 E-04	2,6092 E-05	0,0010	0,0036	0,0036	6,4126 E-06	8,5848 E-06	1,9239 E-06
00816	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00817	X	0,0571	0,0200	0,0316	9,1985 E-05	1,8699 E-04	1,322 E-04	0,0050	0,0015	0,0025	7,2154 E-06	1,5466 E-05	1,2914 E-05
00817	Y	0,0121	0,0481	0,0395	8,2181 E-05	1,0922 E-04	3,5378 E-05	0,0009	0,0036	0,0033	5,7878 E-06	8,2823 E-06	2,4824 E-06
00817	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00818	X	0,0584	0,0176	0,0333	9,691 E-05	1,9873 E-04	1,3128 E-04	0,0053	0,0012	0,0026	8,4205 E-06	1,7391 E-05	1,2508 E-05
00818	Y	0,0105	0,0472	0,0359	7,2183 E-05	1,0254 E-04	4,4114 E-05	0,0008	0,0036	0,0030	5,2423 E-06	7,7051 E-06	3,0165 E-06
00818	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00819	X	0,0593	0,0151	0,0354	1,0246 E-04	2,1147 E-04	1,2168 E-04	0,0056	0,0010	0,0028	9,237 E-06	1,9667 E-05	1,1274 E-05
00819	Y	0,0087	0,0462	0,0325	6,5336 E-05	9,2926 E-05	4,9702 E-05	0,0007	0,0035	0,0027	4,9894 E-06	6,9811 E-06	3,3641 E-06
00819	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00820	X	0,0636	0,0109	0,0412	5,8324 E-05	2,8208 E-04	7,1046 E-05	0,0059	0,0010	0,0032	4,9746 E-06	2,7529 E-05	5,5479 E-06
00820	Y	0,0081	0,0432	0,0220	7,782 E-05	5,9381 E-05	4,8645 E-05	0,0005	0,0033	0,0018	6,4375 E-06	4,7209 E-06	3,2602 E-06
00820	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00821	X	0,0636	0,0129	0,0397	5,7709 E-05	2,6859 E-04	4,0213 E-05	0,0059	0,0012	0,0031	3,785 E-06	2,5863 E-05	3,2785 E-06
00821	Y	0,0067	0,0424	0,0177	8,677 E-05	5,1139 E-05	3,2149 E-05	0,0005	0,0033	0,0014	7,1379 E-06	3,9051 E-06	2,2347 E-06
00821	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00822	X	0,0640	0,0144	0,0379	4,1268 E-05	2,5127 E-04	5,658 E-05	0,0058	0,0014	0,0030	2,699 E-06	2,3751 E-05	4,868 E-06
00822	Y	0,0059	0,0421	0,0135	8,2438 E-05	3,8656 E-05	3,0006 E-05	0,0004	0,0032	0,0011	6,8276 E-06	2,7594 E-06	2,1026 E-06
00822	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00823	X	0,0639	0,0151	0,0363	3,542 E-05	2,3437 E-04	7,5968 E-05	0,0057	0,0015	0,0029	2,3742 E-06	2,1733 E-05	6,6829 E-06
00823	Y	0,0050	0,0420	0,0094	8,2406 E-05	2,5527 E-05	2,9881 E-05	0,0004	0,0032	0,0008	6,8378 E-06	1,7299 E-06	2,0417 E-06
00823	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00824	X	0,0636	0,0158	0,0350	2,6198 E-05	2,2077 E-04	8,2357 E-05	0,0056	0,0015	0,0028	1,8898 E-06	2,0067 E-05	7,418 E-06
00824	Y	0,0042	0,0420	0,0056	7,7695 E-05	1,3138 E-05	3,0463 E-05	0,0003	0,0033	0,0004	6,464 E-06	8,1742 E-07	2,0468 E-06
00824	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00825	X	0,0631	0,0188	0,0333	1,6832 E-05	1,9618 E-04	1,1537 E-04	0,0052	0,0018	0,0027	1,1704 E-06	1,669 E-05	1,0694 E-05
00825	Y	0,0031	0,0426	0,0026	7,5226 E-05	1,9257 E-05	3,3051 E-05	0,0003	0,0033	0,0002	6,2647 E-06	1,4697 E-06	2,1623 E-06
00825	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00826	X	0,0628	0,0206	0,0327	2,3276 E-05	1,8619 E-04	1,1382 E-04	0,0051	0,0019	0,0027	1,5944 E-06	1,5297 E-05	1,0768 E-05
00826	Y	0,0032	0,0432	0,0060	7,5018 E-05	2,9995 E-05	3,3629 E-05	0,0003	0,0033	0,0005	6,2186 E-06	2,2106 E-06	2,2275 E-06
00826	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00827	X	0,0621	0,0220	0,0324	3,3096 E-05	1,7502 E-04	1,1149 E-04	0,0049	0,0021	0,0026	2,1295 E-06	1,3863 E-05	1,0698 E-05
00827	Y	0,0037	0,0437	0,0096	7,5683 E-05	3,7704 E-05	3,3652 E-05	0,0003	0,0034	0,0008	6,2228 E-06	2,7845 E-06	2,2709 E-06
00827	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00828	X	0,0612	0,0233	0,0324	4,3 E-05	1,6093 E-04	1,09 E-04	0,0047	0,0022	0,0026	2,7161 E-06	1,2395 E-05	1,051 E-05
00828	Y	0,0045	0,0444	0,0132	7,7075 E-05	4,1071 E-05	3,3118 E-05	0,0003	0,0034	0,0011	6,268 E-06	3,0575 E-06	2,2771 E-06
00828	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00829	X	0,0601	0,0245	0,0328	4,8801 E-05	1,4632 E-04	1,0352 E-04	0,0046	0,0023	0,0026	3,1121 E-06	1,1047 E-05	1,0037 E-05
00829	Y	0,0055	0,0451	0,0169	7,7696 E-05	4,3076 E-05	3,4341 E-05	0,0004	0,0035	0,0014	6,2485 E-06	3,3125 E-06	2,4043 E-06
00829	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00830	X	0,0591	0,0255	0,0334	4,7769 E-05	1,3322 E-04	9,7013 E-05	0,0044	0,0024	0,0026	3,1744 E-06	9,9142 E-06	9,428 E-06
00830	Y	0,0066	0,0458	0,0206	7,5438 E-05	4,539 E-05	3,3858 E-05	0,0004	0,0035	0,0017	6,0303 E-06	3,5967 E-06	2,4037 E-06
00830	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00831	X	0,0576	0,0279	0,0338	5,3211 E-05	1,121 E-04	6,0768 E-05	0,0042	0,0026	0,0026	3,7321 E-06	8,1972 E-06	6,3334 E-06
00831	Y	0,0090	0,0482	0,0280	7,325 E-05	5,4756 E-05	4,2831 E-05	0,0006	0,0037	0,0024	5,6904 E-06	4,4768 E-06	3,0873 E-06
00831	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00832	X	0,0571	0,0293	0,0336	5,3233 E-05	1,1055 E-04	5,4879 E-05	0,0042	0,0028	0,0026	3,9057 E-06	8,037 E-06	5,7834 E-06
00832	Y	0,0102	0,0496	0,0317	7,2874 E-05	5,7255 E-05	3,9216 E-05	0,0007	0,0038	0,0027	5,5976 E-06	4,6516 E-06	2,8421 E-06
00832	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00833	X	0,0563	0,0306	0,0336	5,7229 E-05	1,081 E-04	5,7636 E-05	0,0041	0,0029	0,0026	4,151 E-06	7,7776 E-06	6,0392 E-06
00833	Y	0,0113	0,0509	0,0354	7,4489 E-05	6,113 E-05	3,4469 E-05	0,0007	0,0039	0,0030	5,6233 E-06	4,934 E-06	2,5167 E-06
00833	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00834	X	0,0554	0,0321	0,0336	6,1548 E-05	1,0169 E-04	5,9036 E-05	0,0041	0,0031	0,0026	4,3336 E-06	7,2131 E-06	6,3319 E-06
00834	Y	0,0123	0,0521	0,0390	7,4939 E-05	6,4593 E-05	3,2064 E-05	0,0008	0,0040	0,0033	5,5516 E-06	5,147 E-06	2,3634 E-06
00834	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00835	X	0,0545	0,0337	0,0337	6,1899 E-05	9,2014 E-05	6,2195 E-05	0,0040	0,0032	0,0026	4,3709 E-06	6,4297 E-06	6,767 E-06
00835	Y	0,0130	0,0533	0,0426	7,4113 E-05	6,7562 E-05	2,9704 E-05	0,0009	0,0041	0,0036	5,3832 E-06	5,325 E-06	2,2055 E-06
00835	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00836	X	0,0536	0,0353	0,0337	6,068 E-05	8,6602 E-05	6,406 E-05	0,0039	0,0034	0,0026	4,4743 E-06	5,9745 E-06	7,0803 E-06
00836	Y	0,0136	0,0544	0,0460	7,3461 E-05	6,9762 E-05	2,6535 E-05	0,0009	0,0042	0,0038	5,2569 E-06	5,3197 E-06	1,985 E-06
00836	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00837	X	0,0525	0,0394	0,0321	6,8267 E-05	8,6521 E-05	6,0245 E-05	0,0039	0,0039	0,0025	5,7194 E-06	6,2539 E-06	6,9443 E-06
00837	Y	0,0145	0,0577	0,0519	8,6899 E-05	8,0127 E-05	3,7695 E-05	0,0010	0,0044	0,0043	5,9348 E-06	5,7347 E-06	2,6421 E-06
00837	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00838	X	0,0526	0,0414	0,0305	7,2139 E-05	9,2601 E-05	5,5218 E-05	0,0039	0,0041	0,0024	6,4574 E-06	6,836 E-06	6,4696 E-06
00838	Y	0,0150	0,0593	0,0545	9,6854 E-05	8,7691 E-05	2,9649 E-05	0,0010	0,0045	0,0046	6,4923 E-06	6,1776 E-06	2,045 E-06
00838	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00839	X	0,0526	0,0429	0,0290	7,9227 E-05	9,1648 E-05	5,0865 E-05	0,0039	0,0043	0,0023	7,3604 E-06	6,9357 E-06	5,9888 E-06
00839	Y	0,0154	0,0604	0,0572	1,0857 E-04	9,1836 E-05	1,8683 E-05	0,0010	0,0046	0,0048	7,1662 E-06	6,5057 E-06	1,2615 E-06
00839	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00840	X	0,0525	0,0439	0,0278	8,7528 E-05	8,4662 E-05	4,848 E-05	0,0040	0,0044	0,0022	8,3474 E-06	6,6109 E-06	5,4645 E-06
00840	Y	0,0153	0,0609	0,0601	1,193 E-04	9,3445 E-05	7,984 E-06	0,0010	0,0046	0,0050	7,7861 E-06	6,7091 E-06	5,9119 E-07
00840	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00841	X	0,0519	0,0445	0,0268	9,3172 E-05	8,2225 E-05	4,9608 E-05	0,0039	0,0046	0,0022	9,2118 E-06	6,6607 E-06	5,0639 E-06
00841	Y	0,0147	0,0611	0,0631	1,2583 E-04	9,1678 E-05	9,3035 E-06	0,0010	0,0046	0,0053	8,1677 E-06	6,6429 E-06	8,5208 E-07
00841	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00842	X	0,0509	0,0447	0,0262	9,6305 E-05	8,1214 E-05	5,166 E-05	0,0039	0,0046	0,0022	9,8999 E-06	6,7742 E-06	4,8113 E-06
00842	Y	0,0135	0,0611	0,0660	1,2498 E-04	9,0032 E-05	1,4004 E-05	0,0009	0,0046	0,0055	8,0754 E-06	6,4629 E-06	1,2341 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00842	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00843	X	0,0488	0,0447	0,0232	9,9002 E-05	8,1532 E-05	3,9523 E-05	0,0038	0,0048	0,0020	1,0733 E-05	7,0881 E-06	3,4123 E-06
00843	Y	0,0108	0,0626	0,0706	1,4604 E-04	8,2465 E-05	2,5524 E-05	0,0007	0,0047	0,0059	9,3381 E-06	5,9061 E-06	1,7092 E-06
00843	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00844	X	0,0481	0,0444	0,0207	9,9882 E-05	8,1613 E-05	4,1035 E-05	0,0038	0,0048	0,0018	1,1007 E-05	7,0616 E-06	3,2555 E-06
00844	Y	0,0102	0,0636	0,0724	1,5971 E-04	8,3754 E-05	2,1602 E-05	0,0007	0,0047	0,0060	1,023 E-05	5,9662 E-06	1,5513 E-06
00844	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00845	X	0,0474	0,0438	0,0183	1,0123 E-04	8,0804 E-05	4,5132 E-05	0,0038	0,0048	0,0016	1,1267 E-05	6,9712 E-06	3,3431 E-06
00845	Y	0,0096	0,0641	0,0740	1,7562 E-04	7,8565 E-05	1,7162 E-05	0,0006	0,0048	0,0062	1,1263 E-05	5,7174 E-06	1,5019 E-06
00845	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00846	X	0,0467	0,0429	0,0161	1,0321 E-04	7,7828 E-05	5,0368 E-05	0,0037	0,0047	0,0015	1,1576 E-05	6,7082 E-06	3,6475 E-06
00846	Y	0,0089	0,0639	0,0758	1,838 E-04	6,7426 E-05	2,0122 E-05	0,0006	0,0047	0,0064	1,181 E-05	5,1387 E-06	1,8625 E-06
00846	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00847	X	0,0459	0,0417	0,0142	1,0353 E-04	7,451 E-05	5,5628 E-05	0,0037	0,0047	0,0014	1,172 E-05	6,4195 E-06	4,0527 E-06
00847	Y	0,0079	0,0632	0,0777	1,8175 E-04	6,0287 E-05	2,6938 E-05	0,0005	0,0047	0,0065	1,1756 E-05	4,8269 E-06	2,3313 E-06
00847	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00848	X	0,0449	0,0403	0,0126	1,0368 E-04	7,3729 E-05	5,8828 E-05	0,0036	0,0045	0,0013	1,1809 E-05	6,3177 E-06	4,3839 E-06
00848	Y	0,0064	0,0621	0,0795	1,7489 E-04	5,0915 E-05	3,0615 E-05	0,0004	0,0046	0,0067	1,1398 E-05	4,0927 E-06	2,5639 E-06
00848	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00849	X	0,0435	0,0372	0,0087	1,0173 E-04	7,2674 E-05	5,3047 E-05	0,0035	0,0043	0,0010	1,159 E-05	6,1784 E-06	4,406 E-06
00849	Y	0,0032	0,0618	0,0820	1,7942 E-04	2,8903 E-05	1,8822 E-05	0,0003	0,0045	0,0069	1,1947 E-05	2,5088 E-06	1,3285 E-06
00849	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00850	X	0,0432	0,0356	0,0071	1,0058 E-04	7,4918 E-05	5,0931 E-05	0,0035	0,0041	0,0009	1,1404 E-05	6,2799 E-06	4,4815 E-06
00850	Y	0,0028	0,0623	0,0826	1,8794 E-04	2,0704 E-05	1,4757 E-05	0,0003	0,0045	0,0069	1,2562 E-05	1,7982 E-06	1,0696 E-06
00850	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00851	X	0,0431	0,0339	0,0072	9,932 E-05	7,6469 E-05	4,9733 E-05	0,0035	0,0039	0,0008	1,1174 E-05	6,334 E-06	4,5791 E-06
00851	Y	0,0029	0,0623	0,0831	1,9349 E-04	1,4085 E-05	1,0976 E-05	0,0003	0,0045	0,0070	1,2972 E-05	1,3792 E-06	9,5135 E-07
00851	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00852	X	0,0429	0,0321	0,0091	9,7846 E-05	7,4861 E-05	4,885 E-05	0,0035	0,0037	0,0009	1,0895 E-05	6,1533 E-06	4,7605 E-06
00852	Y	0,0032	0,0618	0,0837	1,9099 E-04	1,6315 E-05	1,7233 E-05	0,0003	0,0045	0,0071	1,2931 E-05	1,2851 E-06	1,342 E-06
00852	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00853	X	0,0429	0,0303	0,0118	9,6191 E-05	7,4785 E-05	4,8658 E-05	0,0035	0,0035	0,0010	1,0588 E-05	6,0947 E-06	4,9288 E-06
00853	Y	0,0039	0,0606	0,0843	1,8057 E-04	2,3538 E-05	2,5902 E-05	0,0004	0,0044	0,0071	1,2305 E-05	1,5616 E-06	1,8465 E-06
00853	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00854	X	0,0429	0,0284	0,0149	9,4589 E-05	7,2563 E-05	4,8539 E-05	0,0035	0,0033	0,0012	1,0237 E-05	5,8906 E-06	5,0731 E-06
00854	Y	0,0049	0,0591	0,0847	1,6708 E-04	2,3845 E-05	2,9745 E-05	0,0005	0,0043	0,0071	1,1444 E-05	1,4715 E-06	2,0426 E-06
00854	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00855	X	0,0437	0,0245	0,0221	9,5735 E-05	7,0608 E-05	4,9444 E-05	0,0036	0,0028	0,0017	9,6572 E-06	5,6855 E-06	5,3248 E-06
00855	Y	0,0087	0,0576	0,0844	1,5107 E-04	4,1593 E-05	1,7402 E-05	0,0007	0,0042	0,0071	1,0324 E-05	2,8016 E-06	1,586 E-06
00855	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00856	X	0,0445	0,0228	0,0258	9,8473 E-05	7,1791 E-05	4,7873 E-05	0,0037	0,0026	0,0020	9,5483 E-06	5,7465 E-06	5,2759 E-06
00856	Y	0,0102	0,0579	0,0837	1,5336 E-04	4,5513 E-05	1,7731 E-05	0,0008	0,0042	0,0071	1,0389 E-05	3,24 E-06	1,7469 E-06
00856	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00857	X	0,0451	0,0211	0,0296	1,0107 E-04	7,4227 E-05	4,6329 E-05	0,0037	0,0024	0,0023	9,4558 E-06	5,8852 E-06	5,2252 E-06
00857	Y	0,0115	0,0581	0,0828	1,5429 E-04	5,3214 E-05	1,7468 E-05	0,0009	0,0042	0,0070	1,0344 E-05	3,7309 E-06	1,8171 E-06
00857	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00858	X	0,0458	0,0193	0,0336	1,0252 E-04	7,4194 E-05	4,5263 E-05	0,0038	0,0022	0,0027	9,2915 E-06	5,8319 E-06	5,1855 E-06
00858	Y	0,0125	0,0580	0,0820	1,4724 E-04	6,1337 E-05	2,0929 E-05	0,0010	0,0043	0,0070	9,8357 E-06	4,2256 E-06	2,0152 E-06
00858	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00859	X	0,0466	0,0175	0,0375	1,0296 E-04	7,3167 E-05	4,4942 E-05	0,0039	0,0020	0,0030	9,0952 E-06	5,7024 E-06	5,1771 E-06
00859	Y	0,0135	0,0574	0,0811	1,3565 E-04	6,6262 E-05	2,6724 E-05	0,0011	0,0042	0,0069	9,0413 E-06	4,5668 E-06	2,3342 E-06
00859	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00860	X	0,0476	0,0157	0,0414	1,0052 E-04	6,8205 E-05	4,5205 E-05	0,0040	0,0018	0,0033	8,6297 E-06	5,3278 E-06	5,1953 E-06
00860	Y	0,0146	0,0566	0,0801	1,2506 E-04	6,5673 E-05	3,0106 E-05	0,0012	0,0042	0,0068	8,1805 E-06	4,6559 E-06	2,6279 E-06
00860	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00861	X	0,0512	0,0129	0,0487	9,9868 E-05	7,246 E-05	5,8337 E-05	0,0043	0,0014	0,0040	8,018 E-06	5,381 E-06	5,8086 E-06
00861	Y	0,0187	0,0560	0,0768	1,162 E-04	7,4516 E-05	4,3319 E-05	0,0016	0,0042	0,0065	7,4065 E-06	5,246 E-06	4,1622 E-06
00861	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00862	X	0,0534	0,0121	0,0523	1,0327 E-04	8,0287 E-05	5,7134 E-05	0,0045	0,0012	0,0043	7,981 E-06	5,8139 E-06	5,6607 E-06
00862	Y	0,0209	0,0568	0,0744	1,2622 E-04	7,8687 E-05	4,2124 E-05	0,0017	0,0043	0,0064	8,0523 E-06	5,4495 E-06	4,1216 E-06
00862	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00863	X	0,0555	0,0116	0,0558	1,0435 E-04	8,8751 E-05	5,3755 E-05	0,0047	0,0011	0,0046	7,9194 E-06	6,2979 E-06	5,3748 E-06
00863	Y	0,0226	0,0575	0,0720	1,2658 E-04	8,4182 E-05	3,9563 E-05	0,0019	0,0044	0,0062	8,1298 E-06	5,6165 E-06	3,9644 E-06
00863	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00864	X	0,0574	0,0113	0,0594	1,0092 E-04	9,7561 E-05	4,9119 E-05	0,0048	0,0010	0,0050	7,6309 E-06	6,8292 E-06	5,0123 E-06
00864	Y	0,0239	0,0580	0,0696	1,2107 E-04	8,9498 E-05	3,6411 E-05	0,0020	0,0045	0,0060	7,8857 E-06	5,7996 E-06	3,6595 E-06
00864	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00865	X	0,0591	0,0109	0,0630	9,6072 E-05	1,0071 E-04	4,5546 E-05	0,0050	0,0009	0,0053	7,2117 E-06	7,0385 E-06	4,7127 E-06
00865	Y	0,0249	0,0581	0,0672	1,1367 E-04	9,0586 E-05	3,6247 E-05	0,0021	0,0045	0,0058	7,5851 E-06	5,7361 E-06	3,4721 E-06
00865	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00866	X	0,0610	0,0106	0,0665	9,0841 E-05	9,8381 E-05	4,476 E-05	0,0052	0,0008	0,0056	6,6544 E-06	6,9264 E-06	4,5843 E-06
00866	Y	0,0257	0,0579	0,0649	1,1023 E-04	8,588 E-05	3,7455 E-05	0,0022	0,0045	0,0056	7,6508 E-06	5,3697 E-06	3,4095 E-06
00866	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00867	X	0,0666	0,0102	0,0721	8,3187 E-05	1,1245 E-04	6,8031 E-05	0,0056	0,0007	0,0061	5,7968 E-06	7,6632 E-06	5,7367 E-06
00867	Y	0,0282	0,0571	0,0589	1,0931 E-04	8,6878 E-05	3,3051 E-05	0,0025	0,0046	0,0051	8,2622 E-06	5,3539 E-06	3,3225 E-06
00867	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00868	X	0,0698	0,0108	0,0743	8,5665 E-05	1,2516 E-04	6,157 E-05	0,0059	0,0007	0,0063	5,8126 E-06	8,4542 E-06	5,2316 E-06
00868	Y	0,0295	0,0572	0,0551	1,1544 E-04	8,7555 E-05	2,9779 E-05	0,0026	0,0046	0,0048	8,8918 E-06	5,4001 E-06	2,9423 E-06
00868	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00869	X	0,0724	0,0114	0,0766	8,3891 E-05	1,3685 E-04	5,0326 E-05	0,0061	0,0008	0,0066	5,6829 E-06	9,1643 E-06	4,4194 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00869	Y	0,0303	0,0574	0,0513	1,1295 E-04	8,8844 E-05	2,7738 E-05	0,0027	0,0046	0,0045	8,8917 E-06	5,5293 E-06	2,55 E-06
00869	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00870	X	0,0743	0,0117	0,0789	7,688 E-05	1,4905 E-04	3,6423 E-05	0,0063	0,0008	0,0068	5,2555 E-06	9,9727 E-06	3,4461 E-06
00870	Y	0,0306	0,0573	0,0477	1,094 E-04	8,8712 E-05	2,9467 E-05	0,0028	0,0047	0,0041	8,8582 E-06	5,6371 E-06	2,2823 E-06
00870	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00871	X	0,0757	0,0116	0,0814	7,0509 E-05	1,5526 E-04	2,558 E-05	0,0064	0,0008	0,0070	4,8165 E-06	1,0431 E-05	2,6749 E-06
00871	Y	0,0305	0,0571	0,0442	1,0517 E-04	8,4828 E-05	3,3972 E-05	0,0028	0,0047	0,0038	8,7572 E-06	5,5986 E-06	2,3089 E-06
00871	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00872	X	0,0767	0,0111	0,0838	6,6546 E-05	1,5199 E-04	1,9576 E-05	0,0065	0,0008	0,0072	4,4354 E-06	1,0248 E-05	2,2044 E-06
00872	Y	0,0300	0,0565	0,0408	1,0225 E-04	7,6245 E-05	3,7965 E-05	0,0028	0,0046	0,0036	8,7024 E-06	5,3108 E-06	2,4657 E-06
00872	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00873	X	0,0797	0,0089	0,0868	5,5478 E-05	1,705 E-04	3,3706 E-05	0,0067	0,0006	0,0075	3,4912 E-06	1,133 E-05	2,8238 E-06
00873	Y	0,0287	0,0552	0,0327	1,0551 E-04	6,1275 E-05	2,7734 E-05	0,0027	0,0046	0,0029	9,1911 E-06	4,9326 E-06	1,8636 E-06
00873	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00874	X	0,0813	0,0084	0,0873	5,5786 E-05	1,8748 E-04	2,3474 E-05	0,0069	0,0006	0,0076	3,4639 E-06	1,2308 E-05	2,0945 E-06
00874	Y	0,0279	0,0550	0,0280	1,0783 E-04	5,7005 E-05	3,0041 E-05	0,0027	0,0046	0,0025	9,3613 E-06	4,8879 E-06	2,1491 E-06
00874	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00875	X	0,0821	0,0080	0,0879	4,7519 E-05	2,0063 E-04	1,0643 E-05	0,0070	0,0006	0,0076	2,9396 E-06	1,3044 E-05	1,2142 E-06
00875	Y	0,0268	0,0547	0,0232	1,0666 E-04	5,4045 E-05	3,4128 E-05	0,0026	0,0046	0,0021	9,2642 E-06	4,8872 E-06	2,6202 E-06
00875	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00876	X	0,0821	0,0075	0,0886	3,3646 E-05	2,101 E-04	1,5929 E-05	0,0070	0,0005	0,0077	2,1066 E-06	1,3665 E-05	1,256 E-06
00876	Y	0,0253	0,0546	0,0186	1,0605 E-04	5,2339 E-05	4,0296 E-05	0,0025	0,0046	0,0017	9,1876 E-06	4,984 E-06	3,2368 E-06
00876	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00877	X	0,0813	0,0067	0,0896	2,3483 E-05	2,0643 E-04	2,9759 E-05	0,0069	0,0005	0,0078	1,5125 E-06	1,3409 E-05	2,0733 E-06
00877	Y	0,0236	0,0544	0,0141	1,0209 E-04	5,0803 E-05	4,623 E-05	0,0023	0,0045	0,0013	8,8511 E-06	5,023 E-06	3,8339 E-06
00877	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00878	X	0,0799	0,0055	0,0905	1,6691 E-05	2,0181 E-04	3,8122 E-05	0,0068	0,0004	0,0079	1,0001 E-06	1,3199 E-05	2,6343 E-06
00878	Y	0,0215	0,0542	0,0097	1,0032 E-04	5,0119 E-05	5,1664 E-05	0,0021	0,0045	0,0009	8,6857 E-06	5,0542 E-06	4,3836 E-06
00878	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00879	X	0,0779	0,0026	0,0904	1,4483 E-05	2,03 E-04	1,0171 E-05	0,0067	0,0002	0,0078	1,1765 E-06	1,3181 E-05	7,1902 E-07
00879	Y	0,0169	0,0546	0,0019	9,934 E-05	5,1728 E-05	5,9864 E-05	0,0017	0,0046	0,0002	8,5783 E-06	4,9855 E-06	5,3336 E-06
00879	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00880	X	0,0775	0,0022	0,0893	2,3509 E-05	2,1243 E-04	1,3725 E-05	0,0067	0,0002	0,0077	1,7962 E-06	1,3692 E-05	1,0063 E-06
00880	Y	0,0145	0,0552	0,0053	1,0048 E-04	5,4293 E-05	6,0951 E-05	0,0015	0,0046	0,0004	8,6294 E-06	4,952 E-06	5,5098 E-06
00880	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00881	X	0,0766	0,0022	0,0882	3,5351 E-05	2,1369 E-04	2,2782 E-05	0,0066	0,0002	0,0076	2,4446 E-06	1,3692 E-05	1,6911 E-06
00881	Y	0,0122	0,0559	0,0102	1,0108 E-04	5,7592 E-05	6,203 E-05	0,0012	0,0047	0,0008	8,6468 E-06	4,9423 E-06	5,7036 E-06
00881	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00882	X	0,0753	0,0024	0,0872	5,2358 E-05	2,032 E-04	3,4314 E-05	0,0065	0,0002	0,0075	3,397 E-06	1,2994 E-05	2,5332 E-06
00882	Y	0,0099	0,0566	0,0152	1,013 E-04	6,0568 E-05	6,2667 E-05	0,0010	0,0048	0,0013	8,6073 E-06	4,9286 E-06	5,8333 E-06
00882	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00883	X	0,0733	0,0028	0,0863	6,3096 E-05	1,8468 E-04	4,2955 E-05	0,0064	0,0002	0,0074	4,0428 E-06	1,1879 E-05	3,1952 E-06
00883	Y	0,0079	0,0574	0,0202	1,0004 E-04	6,3174 E-05	6,3997 E-05	0,0008	0,0048	0,0017	8,4804 E-06	4,8811 E-06	5,9919 E-06
00883	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00884	X	0,0711	0,0034	0,0852	6,4873 E-05	1,6152 E-04	4,4751 E-05	0,0062	0,0002	0,0073	4,2408 E-06	1,0628 E-05	3,4023 E-06
00884	Y	0,0066	0,0582	0,0252	9,7518 E-05	6,4303 E-05	6,5685 E-05	0,0006	0,0049	0,0021	8,2754 E-06	4,706 E-06	6,1503 E-06
00884	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00885	X	0,0678	0,0063	0,0815	7,5881 E-05	1,2787 E-04	1,5912 E-05	0,0060	0,0004	0,0070	5,2259 E-06	8,8928 E-06	1,9408 E-06
00885	Y	0,0077	0,0615	0,0344	1,0089 E-04	7,2242 E-05	7,5336 E-05	0,0005	0,0052	0,0029	8,4021 E-06	4,7878 E-06	6,7505 E-06
00885	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00886	X	0,0673	0,0078	0,0788	7,7688 E-05	1,2546 E-04	1,8968 E-05	0,0059	0,0005	0,0067	5,5534 E-06	8,711 E-06	2,2793 E-06
00886	Y	0,0097	0,0635	0,0388	1,0474 E-04	7,93 E-05	7,1577 E-05	0,0007	0,0053	0,0033	8,6121 E-06	5,1179 E-06	6,4419 E-06
00886	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00887	X	0,0667	0,0089	0,0759	8,0562 E-05	1,1807 E-04	2,1747 E-05	0,0058	0,0006	0,0064	5,7974 E-06	8,2675 E-06	2,6735 E-06
00887	Y	0,0119	0,0653	0,0433	1,1062 E-04	8,2835 E-05	6,4535 E-05	0,0009	0,0055	0,0037	8,9619 E-06	5,2693 E-06	5,9027 E-06
00887	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00888	X	0,0658	0,0098	0,0731	8,2023 E-05	1,0855 E-04	2,6171 E-05	0,0057	0,0007	0,0062	5,903 E-06	7,7324 E-06	3,1684 E-06
00888	Y	0,0139	0,0668	0,0478	1,1964 E-04	8,1747 E-05	5,692 E-05	0,0011	0,0056	0,0041	9,5456 E-06	5,1672 E-06	5,3028 E-06
00888	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00889	X	0,0647	0,0106	0,0703	8,0357 E-05	9,7044 E-05	3,19 E-05	0,0056	0,0008	0,0059	5,8238 E-06	7,1067 E-06	3,7275 E-06
00889	Y	0,0156	0,0683	0,0525	1,2266 E-04	7,9093 E-05	5,0093 E-05	0,0012	0,0058	0,0045	9,7542 E-06	4,9686 E-06	4,7252 E-06
00889	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00890	X	0,0631	0,0114	0,0674	7,5309 E-05	8,8688 E-05	3,6009 E-05	0,0054	0,0009	0,0056	5,6244 E-06	6,69 E-06	4,172 E-06
00890	Y	0,0170	0,0697	0,0571	1,2018 E-04	7,7298 E-05	4,571 E-05	0,0014	0,0059	0,0049	9,607 E-06	4,813 E-06	4,3052 E-06
00890	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00891	X	0,0605	0,0146	0,0607	7,6197 E-05	8,3471 E-05	4,2131 E-05	0,0052	0,0012	0,0050	6,1665 E-06	6,4716 E-06	4,8277 E-06
00891	Y	0,0193	0,0740	0,0646	1,2555 E-04	7,8401 E-05	5,604 E-05	0,0016	0,0062	0,0055	9,6605 E-06	4,8527 E-06	4,5425 E-06
00891	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00892	X	0,0599	0,0162	0,0567	7,8179 E-05	8,6547 E-05	4,4232 E-05	0,0051	0,0014	0,0047	6,5727 E-06	6,5619 E-06	5,1641 E-06
00892	Y	0,0206	0,0761	0,0676	1,2966 E-04	8,4088 E-05	4,8067 E-05	0,0018	0,0064	0,0058	9,7606 E-06	5,2072 E-06	3,8284 E-06
00892	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00893	X	0,0592	0,0176	0,0526	8,0964 E-05	8,6043 E-05	4,7915 E-05	0,0050	0,0015	0,0043	6,9059 E-06	6,4538 E-06	5,6346 E-06
00893	Y	0,0217	0,0778	0,0706	1,3833 E-04	8,5477 E-05	3,4293 E-05	0,0018	0,0065	0,0061	1,0173 E-05	5,3009 E-06	2,6928 E-06
00893	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00894	X	0,0582	0,0188	0,0486	8,1601 E-05	8,6161 E-05	5,475 E-05	0,0048	0,0017	0,0040	7,0107 E-06	6,4647 E-06	6,2366 E-06
00894	Y	0,0223	0,0788	0,0738	1,5026 E-04	7,9974 E-05	1,9415 E-05	0,0019	0,0066	0,0063	1,0956 E-05	4,9674 E-06	1,4863 E-06
00894	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00895	X	0,0568	0,0197	0,0448	8,1439 E-05	8,2695 E-05	6,2707 E-05	0,0047	0,0019	0,0036	7,0956 E-06	6,2173 E-06	6,8349 E-06
00895	Y	0,0223	0,0794	0,0772	1,5325 E-04	7,4937 E-05	7,4781 E-06	0,0019	0,0066	0,0066	1,1159 E-05	4,6603 E-06	5,0898 E-07
00895	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00896	X	0,0550	0,0208	0,0412	8,234 E-05	7,7938 E-05	7,0653 E-05	0,0045	0,0021	0,0033	7,4265 E-06	5,8375 E-06	7,4209 E-06
00896	Y	0,0218	0,0797	0,0806	1,4689 E-04	7,4542 E-05	5,0956 E-06	0,0019	0,0066	0,0069	1,058 E-05	4,6295 E-06	4,3398 E-07
00896	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00897	X	0,0000	0,0000	0,0004	6,8067 E-06	5,4607 E-06	5,6178 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	6,6406 E-07	5,4509 E-07	5,514 E-10
00897	Y	0,0000	0,0000	0,0011	1,1451 E-05	6,4128 E-06	2,2056 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,0952 E-06	6,2519 E-07	2,1655 E-10
00897	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00898	X	0,0000	0,0000	0,0003	9,9251 E-06	1,5035 E-06	4,3941 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	9,6574 E-07	1,3046 E-07	4,29 E-10
00898	Y	0,0000	0,0000	0,0009	5,2022 E-06	9,3555 E-06	3,5287 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,8736 E-07	9,1319 E-07	3,4444 E-10
00898	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00899	X	0,0000	0,0000	0,0004	8,7255 E-06	8,0874 E-06	2,5745 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,4721 E-07	7,7201 E-07	2,4948 E-10
00899	Y	0,0000	0,0000	0,0005	2,5741 E-06	8,8084 E-06	4,2174 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,6523 E-07	8,587 E-07	4,1445 E-10
00899	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00900	X	0,0000	0,0000	0,0005	3,5258 E-06	1,2193 E-05	7,0534 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	3,4146 E-07	1,1701 E-06	6,8856 E-11
00900	Y	0,0000	0,0000	0,0001	5,571 E-06	3,4332 E-06	4,5482 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	5,6149 E-07	3,3601 E-07	4,4805 E-10
00900	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00901	X	0,0000	0,0000	0,0005	3,6752 E-06	1,2291 E-05	1,454 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,565 E-07	1,1787 E-06	1,413 E-10
00901	Y	0,0000	0,0000	0,0002	6,2127 E-06	3,2273 E-06	5,5423 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	6,2406 E-07	3,1334 E-07	5,4311 E-10
00901	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00902	X	0,0000	0,0000	0,0004	8,9144 E-06	8,2203 E-06	2,4265 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,6505 E-07	7,8302 E-07	2,3622 E-10
00902	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,4444 E-06	8,8415 E-06	4,8238 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,55 E-07	8,6033 E-07	4,7594 E-10
00902	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00903	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,0978 E-05	1,3672 E-06	3,0274 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	1,0645 E-06	1,1577 E-07	2,96 E-10
00903	Y	0,0000	0,0000	0,0010	4,2458 E-06	1,0403 E-05	2,2892 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,9377 E-07	1,0126 E-06	2,257 E-10
00903	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00904	X	0,0000	0,0000	0,0005	6,4674 E-06	4,9208 E-06	5,0454 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	6,2919 E-07	4,9332 E-07	4,9342 E-10
00904	Y	0,0000	0,0000	0,0012	1,0987 E-05	5,9939 E-06	1,7623 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,05 E-06	5,8626 E-07	1,7326 E-10
00904	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00905	X	0,0000	0,0000	0,0009	5,6494 E-08	9,0052 E-06	5,9803 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,9376 E-09	8,9146 E-07	5,8674 E-10
00905	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,3765 E-05	4,1485 E-08	1,1214 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,3202 E-06	4,8339 E-09	1,1555 E-11
00905	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00906	X	0,0000	0,0000	0,0014	7,0025 E-06	4,8404 E-06	5,4602 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,8166 E-07	4,9177 E-07	5,3557 E-10
00906	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,1289 E-05	5,8528 E-06	1,6803 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,0802 E-06	5,7152 E-07	1,649 E-10
00906	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00907	X	0,0000	0,0000	0,0018	1,1484 E-05	1,1847 E-06	3,5811 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,1181 E-06	9,2925 E-08	3,5391 E-10
00907	Y	0,0000	0,0000	0,0011	4,7826 E-06	1,0314 E-05	2,5912 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,4683 E-07	1,0046 E-06	2,5507 E-10
00907	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00908	X	0,0000	0,0000	0,0021	9,8086 E-06	8,1554 E-06	1,7231 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	9,5694 E-07	7,728 E-07	1,7011 E-10
00908	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,7333 E-06	8,871 E-06	2,4352 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,8175 E-07	8,6526 E-07	2,4076 E-10
00908	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00909	X	0,0000	0,0000	0,0023	3,9957 E-06	1,3322 E-05	6,2436 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	3,8978 E-07	1,2763 E-06	6,1874 E-11
00909	Y	0,0000	0,0000	0,0003	6,3906 E-06	4,2094 E-06	3,4518 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	6,4118 E-07	4,0963 E-07	3,4109 E-10
00909	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00910	X	0,0000	0,0000	0,0023	3,4974 E-06	1,2653 E-05	1,1352 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	3,4151 E-07	1,2128 E-06	1,1267 E-10
00910	Y	0,0000	0,0000	0,0001	6,0425 E-06	3,1325 E-06	5,2064 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	6,0811 E-07	3,0526 E-07	5,1132 E-10
00910	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00911	X	0,0000	0,0000	0,0021	1,0665 E-05	7,7115 E-06	3,4087 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,0378 E-06	7,296 E-07	3,3655 E-10
00911	Y	0,0000	0,0000	0,0005	3,2758 E-06	8,9033 E-06	5,5228 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,3509 E-07	8,6669 E-07	5,4322 E-10
00911	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00912	X	0,0000	0,0000	0,0018	1,0616 E-05	1,1351 E-06	5,1488 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,0345 E-06	8,804 E-08	5,0682 E-10
00912	Y	0,0000	0,0000	0,0009	4,9826 E-06	9,6852 E-06	4,1166 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,6514 E-07	9,4389 E-07	4,0176 E-10
00912	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00913	X	0,0000	0,0000	0,0014	6,907 E-06	5,7362 E-06	6,2153 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,7086 E-07	5,7929 E-07	6,1366 E-10
00913	Y	0,0000	0,0000	0,0011	1,133 E-05	6,3021 E-06	2,0684 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,0829 E-06	6,1448 E-07	2,0437 E-10
00913	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00914	X	0,0000	0,0000	0,0009	1,647 E-07	8,5416 E-06	4,8987 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,3079 E-08	8,4795 E-07	4,8168 E-10
00914	Y	0,0000	0,0000	0,0011	1,3545 E-05	8,1468 E-08	1,9692 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,2995 E-06	7,3298 E-09	1,8561 E-11
00914	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00915	X	0,0000	0,0000	0,0523	1,6191 E-04	3,4748 E-04	6,3579 E-09	0,0000	0,0000	0,0059	1,6263 E-05	3,8328 E-05	6,807 E-10
00915	Y	0,0000	0,0000	0,0144	1,2409 E-04	2,4447 E-04	6,4251 E-09	0,0000	0,0000	0,0011	1,1205 E-05	2,4434 E-05	6,2818 E-10
00915	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00916	X	0,0000	0,0000	0,0492	9,3822 E-05	3,3277 E-04	1,1885 E-09	0,0000	0,0000	0,0054	9,2318 E-06	3,6698 E-05	1,3185 E-10
00916	Y	0,0000	0,0000	0,0110	6,8714 E-05	2,0736 E-04	1,6855 E-09	0,0000	0,0000	0,0009	5,8132 E-06	2,0771 E-05	1,6505 E-10
00916	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00917	X	0,0000	0,0000	0,0486	2,0766 E-05	3,2248 E-04	1,3342 E-07	0,0000	0,0000	0,0053	1,559 E-06	3,554 E-05	1,4004 E-08
00917	Y	0,0000	0,0000	0,0093	3,414 E-05	1,6626 E-04	9,984 E-08	0,0000	0,0000	0,0008	2,5229 E-06	1,671 E-05	9,7238 E-09
00917	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00918	X	0,0000	0,0000	0,0494	2,9025 E-05	3,0412 E-04	2,068 E-08	0,0000	0,0000	0,0054	3,314 E-06	3,3546 E-05	2,1655 E-09
00918	Y	0,0000	0,0000	0,0079	2,8168 E-05	1,2491 E-04	1,6757 E-08	0,0000	0,0000	0,0007	2,5018 E-06	1,2612 E-05	1,6367 E-09
00918	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00919	X	0,0000	0,0000	0,0505	2,6346 E-05	3,0317 E-04	1,9019 E-09	0,0000	0,0000	0,0055	2,9862 E-06	3,3361 E-05	2,2367 E-10
00919	Y	0,0000	0,0000	0,0065	3,409 E-05	7,7679 E-05	1,6469 E-08	0,0000	0,0000	0,0005	3,3282 E-06	7,9163 E-06	1,4748 E-09
00919	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00920	X	0,0000	0,0000	0,0510	6,9222 E-06	3,0033 E-04	4,9456 E-09	0,0000	0,0000	0,0056	5,7749 E-07	3,2976 E-05	5,8011 E-10
00920	Y	0,0000	0,0000	0,0052	3,8545 E-05	3,2695 E-05	4,1432 E-08	0,0000	0,0000	0,0004	3,9101 E-06	3,4483 E-06	3,7036 E-09
00920	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00921	X	0,0000	0,0000	0,0504	4,018 E-05	3,0476 E-04	6,1887 E-09	0,0000	0,0000	0,0055	4,2174 E-06	3,3459 E-05	6,4807 E-10
00921	Y	0,0000	0,0000	0,0043	4,1372 E-05	1,2093 E-05	5,3261 E-09	0,0000	0,0000	0,0003	4,3092 E-06	1,0461 E-06	4,6355 E-10
00921	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00922	X	0,0000	0,0000	0,0489	6,3786 E-05	2,9872 E-04	6,6176 E-08	0,0000	0,0000	0,0053	6,8036 E-06	3,2773 E-05	6,8112 E-09
00922	Y	0,0000	0,0000	0,0044	4,0297 E-05	5,4608 E-05	1,293 E-08	0,0000	0,0000	0,0004	4,1808 E-06	5,253 E-06	1,1773 E-09

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00922	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00923	X	0,0000	0,0000	0,0472	6,3624 E-05	2,9533 E-04	8,7755 E-08	0,0000	0,0000	0,0050	6,7991 E-06	3,2439 E-05	8,9961 E-09
00923	Y	0,0000	0,0000	0,0051	3,6424 E-05	9,9788 E-05	1,7053 E-08	0,0000	0,0000	0,0005	3,6581 E-06	9,7328 E-06	1,593 E-09
00923	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00924	X	0,0000	0,0000	0,0458	3,9247 E-05	2,8555 E-04	4,3574 E-09	0,0000	0,0000	0,0048	4,2326 E-06	3,1409 E-05	4,4494 E-10
00924	Y	0,0000	0,0000	0,0061	3,1855 E-05	1,4562 E-04	6,0559 E-09	0,0000	0,0000	0,0006	3,0657 E-06	1,4271 E-05	5,896 E-10
00924	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00925	X	0,0000	0,0000	0,0453	2,5255 E-05	2,9903 E-04	9,7495 E-08	0,0000	0,0000	0,0048	2,3499 E-06	3,2801 E-05	9,8557 E-09
00925	Y	0,0000	0,0000	0,0068	3,2149 E-05	1,9043 E-04	8,6629 E-08	0,0000	0,0000	0,0007	2,4322 E-06	1,8678 E-05	8,4277 E-09
00925	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00926	X	0,0000	0,0000	0,0462	1,1282 E-04	3,0623 E-04	4,631 E-09	0,0000	0,0000	0,0050	1,1657 E-05	3,3564 E-05	4,7092 E-10
00926	Y	0,0000	0,0000	0,0069	5,8273 E-05	2,3306 E-04	4,8945 E-09	0,0000	0,0000	0,0007	4,5497 E-06	2,2888 E-05	4,7797 E-10
00926	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00927	X	0,0000	0,0000	0,0496	1,8741 E-04	3,1898 E-04	9,0977 E-10	0,0000	0,0000	0,0055	1,9488 E-05	3,4917 E-05	9,0659 E-11
00927	Y	0,0000	0,0000	0,0071	1,0914 E-04	2,7546 E-04	2,0642 E-09	0,0000	0,0000	0,0006	9,5174 E-06	2,7043 E-05	2,0418 E-10
00927	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00928	X	0,0000	0,0000	0,0433	1,7404 E-04	3,432 E-04	2,1967 E-08	0,0000	0,0000	0,0048	1,8121 E-05	3,7479 E-05	1,7599 E-09
00928	Y	0,0000	0,0000	0,0231	1,7463 E-04	3,3971 E-04	1,4105 E-07	0,0000	0,0000	0,0020	1,6071 E-05	3,3356 E-05	1,4075 E-08
00928	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00929	X	0,0000	0,0000	0,0354	1,4942 E-04	5,0252 E-04	4,1608 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	1,5607 E-05	5,4538 E-05	3,1473 E-09
00929	Y	0,0000	0,0000	0,0413	2,2555 E-04	4,2308 E-04	3,018 E-07	0,0000	0,0000	0,0038	2,1181 E-05	4,1714 E-05	3,0128 E-08
00929	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00930	X	0,0000	0,0000	0,0439	1,163 E-04	6,7927 E-04	4,8951 E-09	0,0000	0,0000	0,0034	1,2269 E-05	7,3386 E-05	4,1915 E-10
00930	Y	0,0000	0,0000	0,0637	2,7235 E-04	4,7699 E-04	4,2178 E-08	0,0000	0,0000	0,0060	2,593 E-05	4,7242 E-05	4,2298 E-09
00930	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00931	X	0,0000	0,0000	0,0722	8,8031 E-05	7,6349 E-04	4,0491 E-09	0,0000	0,0000	0,0064	9,4305 E-06	8,2364 E-05	4,3776 E-10
00931	Y	0,0000	0,0000	0,0875	3,1306 E-04	4,8116 E-04	3,9665 E-09	0,0000	0,0000	0,0084	3,006 E-05	4,7761 E-05	3,9492 E-10
00931	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00932	X	0,0000	0,0000	0,1078	6,2419 E-05	7,7918 E-04	6,0469 E-09	0,0000	0,0000	0,0103	6,8278 E-06	8,4085 E-05	6,3356 E-10
00932	Y	0,0000	0,0000	0,1110	3,4164 E-04	4,6114 E-04	4,4908 E-08	0,0000	0,0000	0,0107	3,2987 E-05	4,5799 E-05	4,5052 E-09
00932	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00933	X	0,0000	0,0000	0,1450	5,0553 E-05	7,7134 E-04	9,9456 E-09	0,0000	0,0000	0,0144	5,6341 E-06	8,3339 E-05	1,0318 E-09
00933	Y	0,0000	0,0000	0,1331	3,5722 E-04	4,3202 E-04	6,1657 E-10	0,0000	0,0000	0,0129	3,4599 E-05	4,2895 E-05	4,4734 E-11
00933	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00934	X	0,0000	0,0000	0,1848	4,51 E-05	7,7043 E-04	2,515 E-08	0,0000	0,0000	0,0187	5,1539 E-06	8,3332 E-05	2,6992 E-09
00934	Y	0,0000	0,0000	0,1356	3,8641 E-04	3,9882 E-04	1,5501 E-09	0,0000	0,0000	0,0132	3,7568 E-05	3,9557 E-05	1,0993 E-10
00934	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00935	X	0,0000	0,0000	0,1866	3,6525 E-05	7,7869 E-04	2,543 E-08	0,0000	0,0000	0,0189	4,3147 E-06	8,4264 E-05	2,7204 E-09
00935	Y	0,0000	0,0000	0,1159	4,1482 E-04	3,7073 E-04	6,802 E-09	0,0000	0,0000	0,0113	4,0448 E-05	3,6722 E-05	5,8822 E-10
00935	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00936	X	0,0000	0,0000	0,1881	3,2324 E-05	7,9774 E-04	2,7142 E-08	0,0000	0,0000	0,0191	3,8956 E-06	8,6371 E-05	2,894 E-09
00936	Y	0,0000	0,0000	0,0949	4,3832 E-04	3,2426 E-04	1,6191 E-08	0,0000	0,0000	0,0093	4,2836 E-05	3,2039 E-05	1,6408 E-09
00936	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00937	X	0,0000	0,0000	0,1895	3,0328 E-05	8,1796 E-04	2,7418 E-08	0,0000	0,0000	0,0193	3,6876 E-06	8,8634 E-05	2,9446 E-09
00937	Y	0,0000	0,0000	0,0729	4,5187 E-04	2,6068 E-04	3,4123 E-08	0,0000	0,0000	0,0071	4,421 E-05	2,5641 E-05	3,369 E-09
00937	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00938	X	0,0000	0,0000	0,1907	2,8034 E-05	8,36 E-04	1,8477 E-08	0,0000	0,0000	0,0194	3,4351 E-06	9,0672 E-05	1,9742 E-09
00938	Y	0,0000	0,0000	0,0505	4,5785 E-04	1,8583 E-04	2,9173 E-08	0,0000	0,0000	0,0049	4,4817 E-05	1,8118 E-05	2,9011 E-09
00938	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00939	X	0,0000	0,0000	0,1918	2,5132 E-05	8,5008 E-04	6,1044 E-09	0,0000	0,0000	0,0196	3,1094 E-06	9,2274 E-05	6,1275 E-10
00939	Y	0,0000	0,0000	0,0279	4,5986 E-04	1,0717 E-04	1,0762 E-08	0,0000	0,0000	0,0027	4,5022 E-05	1,0215 E-05	1,0806 E-09
00939	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00940	X	0,0000	0,0000	0,1928	2,2079 E-05	8,5786 E-04	1,4112 E-09	0,0000	0,0000	0,0197	2,7623 E-06	9,3188 E-05	1,0507 E-10
00940	Y	0,0000	0,0000	0,0053	4,594 E-04	3,0117 E-05	1,9069 E-09	0,0000	0,0000	0,0005	4,4971 E-05	2,5518 E-06	1,9508 E-10
00940	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00941	X	0,0000	0,0000	0,1935	1,8703 E-05	8,5905 E-04	6,9167 E-09	0,0000	0,0000	0,0198	2,3742 E-06	9,3375 E-05	7,0349 E-10
00941	Y	0,0000	0,0000	0,0175	4,5928 E-04	5,2295 E-05	3,4685 E-08	0,0000	0,0000	0,0017	4,4943 E-05	5,7747 E-06	3,4863 E-09
00941	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00942	X	0,0000	0,0000	0,1942	1,6635 E-05	8,5522 E-04	2,5041 E-09	0,0000	0,0000	0,0199	2,1283 E-06	9,3002 E-05	2,4673 E-10
00942	Y	0,0000	0,0000	0,0399	4,5532 E-04	1,2092 E-04	7,2343 E-09	0,0000	0,0000	0,0039	4,4529 E-05	1,2666 E-05	4,7478 E-10
00942	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00943	X	0,0000	0,0000	0,1947	1,442 E-05	8,4732 E-04	2,9799 E-09	0,0000	0,0000	0,0200	1,8483 E-06	9,2176 E-05	3,238 E-10
00943	Y	0,0000	0,0000	0,0622	4,4798 E-04	1,8917 E-04	1,4879 E-09	0,0000	0,0000	0,0061	4,3777 E-05	1,9495 E-05	1,2616 E-10
00943	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00944	X	0,0000	0,0000	0,1949	1,2147 E-05	8,3539 E-04	5,5967 E-09	0,0000	0,0000	0,0201	1,493 E-06	9,0912 E-05	5,7604 E-10
00944	Y	0,0000	0,0000	0,0840	4,3684 E-04	2,4994 E-04	2,6041 E-08	0,0000	0,0000	0,0082	4,2639 E-05	2,5568 E-05	2,617 E-09
00944	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00945	X	0,0000	0,0000	0,1950	1,2413 E-05	8,2248 E-04	6,6198 E-09	0,0000	0,0000	0,0201	1,2012 E-06	8,9541 E-05	4,4981 E-10
00945	Y	0,0000	0,0000	0,1050	4,1443 E-04	2,9757 E-04	2,0788 E-08	0,0000	0,0000	0,0103	4,0377 E-05	3,0322 E-05	2,0844 E-09
00945	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00946	X	0,0000	0,0000	0,1946	1,8969 E-05	8,1645 E-04	1,865 E-08	0,0000	0,0000	0,0201	1,4942 E-06	8,89 E-05	1,9941 E-09
00946	Y	0,0000	0,0000	0,1247	3,8587 E-04	3,2645 E-04	4,1701 E-08	0,0000	0,0000	0,0122	3,7503 E-05	3,3214 E-05	4,1829 E-09
00946	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00947	X	0,0000	0,0000	0,1587	2,514 E-05	8,1806 E-04	3,4549 E-08	0,0000	0,0000	0,0162	1,9812 E-06	8,9048 E-05	3,544 E-09
00947	Y	0,0000	0,0000	0,1280	3,5697 E-04	3,5646 E-04	4,56 E-09	0,0000	0,0000	0,0125	3,4596 E-05	3,6211 E-05	4,2404 E-10
00947	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00948	X	0,0000	0,0000	0,1236	3,3177 E-05	8,2719 E-04	3,5525 E-08	0,0000	0,0000	0,0123	2,7284 E-06	8,9992 E-05	3,6299 E-09
00948	Y	0,0000	0,0000	0,1121	3,4456 E-04	3,8173 E-04	1,0246 E-08	0,0000	0,0000	0,0108	3,3324 E-05	3,8727 E-05	1,0207 E-09
00948	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00949	X	0,0000	0,0000	0,0890	4,9038 E-05	8,2584 E-04	1,6993 E-08	0,0000	0,0000	0,0085	4,3275 E-06	8,9836 E-05	1,5653 E-09

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00949	Y	0,0000	0,0000	0,0951	3,2375 E-04	4,042 E-04	5,1542 E-08	0,0000	0,0000	0,0091	3,1205 E-05	4,0944 E-05	5,1535 E-09
00949	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00950	X	0,0000	0,0000	0,0571	6,9631 E-05	7,8601 E-04	8,1372 E-09	0,0000	0,0000	0,0049	6,4399 E-06	8,5593 E-05	8,1106 E-10
00950	Y	0,0000	0,0000	0,0775	2,9482 E-04	4,1529 E-04	3,7616 E-08	0,0000	0,0000	0,0073	2,8274 E-05	4,1961 E-05	3,7428 E-09
00950	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00951	X	0,0000	0,0000	0,0350	9,715 E-05	6,7368 E-04	6,2532 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	9,2958 E-06	7,3575 E-05	6,587 E-09
00951	Y	0,0000	0,0000	0,0600	2,6108 E-04	4,0345 E-04	2,45 E-07	0,0000	0,0000	0,0055	2,4865 E-05	4,0585 E-05	2,4214 E-08
00951	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00952	X	0,0000	0,0000	0,0339	1,207 E-04	5,0927 E-04	1,8091 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	1,1724 E-05	5,5879 E-05	1,9143 E-08
00952	Y	0,0000	0,0000	0,0439	2,2317 E-04	3,5968 E-04	6,0884 E-07	0,0000	0,0000	0,0039	2,1055 E-05	3,5983 E-05	6,0139 E-08
00952	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00953	X	0,0000	0,0000	0,0445	1,542 E-04	3,7686 E-04	1,4286 E-09	0,0000	0,0000	0,0050	1,5337 E-05	4,1544 E-05	1,4919 E-10
00953	Y	0,0000	0,0000	0,0304	1,7815 E-04	3,0206 E-04	6,553 E-09	0,0000	0,0000	0,0025	1,6556 E-05	3,0104 E-05	6,4799 E-10
00953	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00954	X	0,0597	0,0123	0,0362	7,0853 E-05	2,1617 E-04	1,1564 E-04	0,0057	0,0009	0,0030	5,9476 E-06	2 E-05	1,0647 E-05
00954	Y	0,0074	0,0436	0,0286	7,5233 E-05	7,4154 E-05	5,5499 E-05	0,0006	0,0033	0,0023	5,7813 E-06	5,4047 E-06	3,7215 E-06
00954	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00955	X	0,0055	0,0004	0,0377	6,4059 E-06	4,8023 E-05	2,3725 E-06	0,0006	0,0000	0,0033	5,1971 E-07	5,4804 E-06	2,3109 E-07
00955	Y	0,0009	0,0002	0,0089	3,5007 E-05	4,6019 E-06	1,5982 E-05	0,0001	0,0000	0,0007	2,9773 E-06	3,9595 E-07	1,5922 E-06
00955	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00956	X	0,0041	0,0003	0,0380	2,3015 E-05	1,121 E-04	9,4315 E-07	0,0005	0,0000	0,0033	2,4147 E-06	1,2389 E-05	8,6751 E-08
00956	Y	0,0005	0,0001	0,0088	2,9934 E-05	2,6535 E-05	5,9235 E-06	0,0001	0,0000	0,0007	2,4319 E-06	2,6282 E-06	6,1905 E-07
00956	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00957	X	0,0041	0,0002	0,0384	3,5961 E-06	1,1003 E-04	5,2916 E-06	0,0005	0,0000	0,0033	3,2012 E-07	1,2148 E-05	5,36 E-07
00957	Y	0,0003	0,0001	0,0024	3,1413 E-05	1,3283 E-05	6,5045 E-06	0,0000	0,0000	0,0002	2,5683 E-06	1,2157 E-06	6,762 E-07
00957	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00958	X	0,0056	0,0003	0,0382	1,5221 E-05	3,7564 E-05	3,1083 E-06	0,0006	0,0000	0,0032	1,5727 E-06	4,2467 E-06	3,3046 E-07
00958	Y	0,0005	0,0001	0,0024	3,2957 E-05	6,2557 E-07	1,3846 E-05	0,0000	0,0000	0,0002	2,7128 E-06	5,7989 E-08	1,3748 E-06
00958	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00959	X	0,0000	0,0000	0,0003	2,1514 E-07	3,6708 E-06	2,6575 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,6653 E-08	3,6213 E-07	2,0324 E-08
00959	Y	0,0000	0,0001	0,0010	3,8111 E-06	3,6251 E-07	1,8989 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,7133 E-07	2,8758 E-08	1,6861 E-08
00959	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00960	X	0,0000	0,0001	0,0003	1,1461 E-06	3,7087 E-06	8,2083 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,23 E-07	3,5028 E-07	8,0438 E-08
00960	Y	0,0001	0,0001	0,0011	4,119 E-06	8,5925 E-07	5,3642 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,6163 E-07	7,1139 E-08	5,2792 E-08
00960	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00961	X	0,0048	0,0002	0,0004	6,7244 E-06	2,0396 E-04	1,8638 E-05	0,0005	0,0000	0,0000	6,635 E-07	1,9512 E-05	1,7767 E-06
00961	Y	0,0002	0,0054	0,0071	2,2431 E-04	7,3344 E-06	4,1273 E-06	0,0000	0,0005	0,0007	2,1448 E-05	7,2008 E-07	3,9153 E-07
00961	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00962	X	0,0140	0,0003	0,0011	4,9128 E-06	3,3297 E-04	2,7223 E-05	0,0013	0,0000	0,0001	5,0184 E-07	3,1815 E-05	2,5957 E-06
00962	Y	0,0004	0,0149	0,0109	3,3848 E-04	4,7133 E-06	3,8729 E-06	0,0000	0,0014	0,0010	3,2333 E-05	4,8316 E-07	3,6638 E-07
00962	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00963	X	0,0149	0,0005	0,0095	5,1013 E-06	3,3902 E-04	1,0182 E-05	0,0014	0,0000	0,0009	5,1963 E-07	3,2392 E-05	9,6816 E-07
00963	Y	0,0005	0,0141	0,0038	3,3366 E-04	5,3095 E-06	2,6005 E-05	0,0001	0,0013	0,0004	3,1874 E-05	5,4073 E-07	2,4782 E-06
00963	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00964	X	0,0054	0,0003	0,0059	9,4924 E-06	2,2395 E-04	6,3417 E-06	0,0005	0,0000	0,0006	9,2602 E-07	2,1418 E-05	6,024 E-07
00964	Y	0,0003	0,0048	0,0025	2,0811 E-04	9,6434 E-06	1,897 E-05	0,0000	0,0005	0,0002	1,9903 E-05	9,4232 E-07	1,8077 E-06
00964	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00965	X	0,0146	0,0003	0,0075	9,9234 E-07	3,3824 E-04	1,7091 E-05	0,0014	0,0000	0,0007	1,1197 E-07	3,2317 E-05	1,632 E-06
00965	Y	0,0003	0,0143	0,0072	3,3394 E-04	9,4333 E-07	2,1715 E-05	0,0000	0,0014	0,0007	3,19 E-05	9,5181 E-08	2,0722 E-06
00965	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00966	X	0,0051	0,0003	0,0046	7,7817 E-06	2,1787 E-04	1,152 E-05	0,0005	0,0000	0,0004	7,2117 E-07	2,0837 E-05	1,0996 E-06
00966	Y	0,0003	0,0050	0,0047	2,1312 E-04	7,2723 E-06	1,5289 E-05	0,0000	0,0005	0,0004	2,0379 E-05	6,7118 E-07	1,4588 E-06
00966	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00967	X	0,0001	0,0001	0,0006	5,8706 E-07	3,5959 E-06	1,7216 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	5,6793 E-08	3,0619 E-07	1,666 E-08
00967	Y	0,0001	0,0000	0,0004	3,7812 E-06	6,2702 E-07	6,7546 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,6911 E-07	5,9289 E-08	6,7648 E-08
00967	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00968	X	0,0001	0,0000	0,0006	1,8808 E-07	3,7542 E-06	1,7969 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,5672 E-08	3,6392 E-07	1,563 E-08
00968	Y	0,0000	0,0000	0,0004	3,2665 E-06	2,504 E-07	4,8427 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,2672 E-07	2,0132 E-08	3,6009 E-08
00968	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00969	X	0,0001	0,0001	0,0004	1,1228 E-06	3,626 E-06	6,4894 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,1756 E-07	3,2345 E-07	6,2937 E-08
00969	Y	0,0001	0,0000	0,0008	4,1703 E-06	9,5959 E-07	8,9372 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,8833 E-07	9,0406 E-08	8,799 E-08
00969	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00970	X	0,0000	0,0000	0,0004	3,0182 E-07	3,7067 E-06	1,9576 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	2,4585 E-08	3,6159 E-07	1,3962 E-08
00970	Y	0,0000	0,0000	0,0008	3,4262 E-06	3,2395 E-07	3,0173 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,3862 E-07	2,4858 E-08	2,4114 E-08
00970	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00971	X	0,0054	0,0003	0,0079	9,3622 E-06	2,2395 E-04	7,2684 E-06	0,0005	0,0000	0,0008	9,1317 E-07	2,1419 E-05	6,9158 E-07
00971	Y	0,0003	0,0048	0,0027	2,0627 E-04	1,0179 E-05	1,8885 E-05	0,0000	0,0005	0,0003	1,9728 E-05	9,9331 E-07	1,7998 E-06
00971	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00972	X	0,0149	0,0005	0,0115	5,9557 E-06	3,3778 E-04	1,0726 E-05	0,0014	0,0000	0,0011	6,0128 E-07	3,2274 E-05	1,0205 E-06
00972	Y	0,0005	0,0141	0,0040	3,3331 E-04	5,7479 E-06	2,565 E-05	0,0001	0,0013	0,0004	3,184 E-05	5,8252 E-07	2,4444 E-06
00972	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00973	X	0,0140	0,0003	0,0030	4,2391 E-06	3,3313 E-04	2,7686 E-05	0,0013	0,0000	0,0003	4,3793 E-07	3,183 E-05	2,64 E-06
00973	Y	0,0004	0,0149	0,0111	3,3859 E-04	3,4627 E-06	3,7987 E-06	0,0000	0,0014	0,0011	3,2344 E-05	3,6344 E-07	3,5927 E-07
00973	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00974	X	0,0048	0,0002	0,0024	6,4359 E-06	2,0644 E-04	1,9972 E-05	0,0005	0,0000	0,0002	6,3603 E-07	1,9749 E-05	1,9044 E-06
00974	Y	0,0002	0,0054	0,0073	2,2475 E-04	6,9018 E-06	3,8341 E-06	0,0000	0,0005	0,0007	2,149 E-05	6,7903 E-07	3,6343 E-07
00974	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00975	X	0,0415	0,0009	0,1524	1,8431 E-05	8,6728 E-04	2,335 E-06	0,0045	0,0001	0,0153	2,3082 E-06	9,424 E-05	2,1865 E-07
00975	Y	0,0048	0,0182	0,0269	3,9202 E-04	1,0039 E-04	2,8424 E-05	0,0005	0,0018	0,0026	3,8134 E-05	1,0623 E-05	2,8665 E-06
00975	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00976	X	0,0835	0,0018	0,1533	1,7832 E-05	8,7625 E-04	7,6064 E-06	0,0091	0,0002	0,0154	2,2401 E-06	9,5164 E-05	7,3017 E-07
00976	Y	0,0096	0,0370	0,0269	3,9776 E-04	9,955 E-05	9,3479 E-05	0,0010	0,0036	0,0026	3,8707 E-05	1,055 E-05	9,4108 E-06
00976	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00977	X	0,1265	0,0026	0,1542	1,825 E-05	8,9466 E-04	1,4196 E-05	0,0137	0,0003	0,0155	2,2933 E-06	9,7086 E-05	1,3787 E-06
00977	Y	0,0144	0,0561	0,0270	3,9991 E-04	9,9034 E-05	1,685 E-04	0,0015	0,0055	0,0026	3,8924 E-05	1,0515 E-05	1,6962 E-05
00977	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00978	X	0,1705	0,0035	0,1549	1,8485 E-05	9,114 E-04	2,2169 E-05	0,0185	0,0004	0,0156	2,324 E-06	9,8836 E-05	2,1739 E-06
00978	Y	0,0191	0,0754	0,0271	4,0257 E-04	9,9142 E-05	2,4753 E-04	0,0020	0,0073	0,0026	3,9193 E-05	1,054 E-05	2,4916 E-05
00978	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00979	X	0,2153	0,0043	0,1555	1,8402 E-05	9,2463 E-04	2,9188 E-05	0,0234	0,0005	0,0157	2,3164 E-06	1,0022 E-04	2,8635 E-06
00979	Y	0,0238	0,0949	0,0271	4,062 E-04	9,8424 E-05	3,2436 E-04	0,0025	0,0092	0,0026	3,9557 E-05	1,0479 E-05	3,2659 E-05
00979	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00980	X	0,2606	0,0052	0,1560	1,9064 E-05	9,3512 E-04	3,7184 E-05	0,0283	0,0007	0,0157	2,3955 E-06	1,0132 E-04	3,6563 E-06
00980	Y	0,0286	0,1144	0,0272	4,0631 E-04	9,9242 E-05	4,0242 E-04	0,0030	0,0111	0,0027	3,9572 E-05	1,0569 E-05	4,0528 E-05
00980	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00981	X	0,3064	0,0061	0,1564	1,8832 E-05	9,4214 E-04	4,4504 E-05	0,0332	0,0008	0,0157	2,3693 E-06	1,0205 E-04	4,3754 E-06
00981	Y	0,0333	0,1340	0,0273	4,0774 E-04	9,8867 E-05	4,7768 E-04	0,0035	0,0130	0,0027	3,9717 E-05	1,0536 E-05	4,8118 E-05
00981	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00982	X	0,3523	0,0070	0,1567	1,9505 E-05	9,4601 E-04	5,2197 E-05	0,0382	0,0009	0,0158	2,4467 E-06	1,0245 E-04	5,1392 E-06
00982	Y	0,0381	0,1536	0,0274	4,0575 E-04	9,9493 E-05	5,4961 E-04	0,0041	0,0149	0,0027	3,9524 E-05	1,0602 E-05	5,5376 E-05
00982	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00983	X	0,3984	0,0079	0,1569	1,9785 E-05	9,4791 E-04	5,9661 E-05	0,0432	0,0010	0,0158	2,4787 E-06	1,0265 E-04	5,8813 E-06
00983	Y	0,0429	0,1731	0,0274	4,0438 E-04	9,957 E-05	6,1767 E-04	0,0046	0,0168	0,0027	3,9392 E-05	1,061 E-05	6,2239 E-05
00983	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00984	X	0,4444	0,0088	0,1570	1,9725 E-05	9,4837 E-04	6,5181 E-05	0,0482	0,0011	0,0158	2,4725 E-06	1,027 E-04	6,4155 E-06
00984	Y	0,0477	0,1925	0,0274	4,048 E-04	9,9856 E-05	6,8264 E-04	0,0051	0,0187	0,0027	3,9441 E-05	1,0639 E-05	6,8792 E-05
00984	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00985	X	0,4903	0,0098	0,1571	1,9943 E-05	9,4961 E-04	7,2268 E-05	0,0531	0,0012	0,0158	2,4982 E-06	1,0283 E-04	7,1272 E-06
00985	Y	0,0525	0,2119	0,0275	4,0617 E-04	1,0055 E-04	7,4476 E-04	0,0056	0,0206	0,0027	3,9588 E-05	1,0709 E-05	7,5056 E-05
00985	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00986	X	0,5390	0,0106	0,1563	2,2732 E-05	9,6798 E-04	3,9696 E-05	0,0584	0,0013	0,0157	2,8029 E-06	1,0477 E-04	3,4439 E-06
00986	Y	0,0194	0,2309	0,0089	3,9398 E-04	3,9986 E-05	8,593 E-04	0,0023	0,0225	0,0009	3,8373 E-05	4,5804 E-06	8,6789 E-05
00986	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00987	X	0,5391	0,0104	0,1554	2,0253 E-05	9,7285 E-04	4,0219 E-05	0,0584	0,0013	0,0156	2,5248 E-06	1,0522 E-04	4,9546 E-06
00987	Y	0,0247	0,2308	0,0096	3,9257 E-04	3,7348 E-05	8,8898 E-04	0,0022	0,0225	0,0009	3,8229 E-05	3,2966 E-06	8,9873 E-05
00987	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00988	X	0,5356	0,0101	0,1548	1,7278 E-05	9,6979 E-04	1,1854 E-04	0,0579	0,0013	0,0155	2,1826 E-06	1,0482 E-04	1,3598 E-05
00988	Y	0,0659	0,2307	0,0279	3,9241 E-04	1,1032 E-04	9,007 E-04	0,0064	0,0224	0,0027	3,8216 E-05	1,063 E-05	9,1057 E-05
00988	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00989	X	0,5281	0,0098	0,1543	1,5167 E-05	9,5282 E-04	2,0109 E-04	0,0571	0,0012	0,0154	1,9278 E-06	1,0292 E-04	2,2518 E-05
00989	Y	0,1080	0,2308	0,0462	3,9282 E-04	1,873 E-04	9,001 E-04	0,0106	0,0225	0,0045	3,8257 E-05	1,8424 E-05	9,0918 E-05
00989	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00990	X	0,5171	0,0096	0,1539	1,289 E-05	9,2952 E-04	2,6643 E-04	0,0559	0,0012	0,0154	1,6186 E-06	1,0034 E-04	2,955 E-05
00990	Y	0,1499	0,2309	0,0646	3,9479 E-04	2,6401 E-04	8,8724 E-04	0,0148	0,0225	0,0063	3,8453 E-05	2,6191 E-05	8,9445 E-05
00990	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00991	X	0,5034	0,0093	0,1538	1,15 E-05	9,0553 E-04	3,1845 E-04	0,0543	0,0012	0,0153	1,3716 E-06	9,7695 E-05	3,5147 E-05
00991	Y	0,1909	0,2311	0,0831	3,9587 E-04	3,3608 E-04	8,6515 E-04	0,0190	0,0225	0,0081	3,8568 E-05	3,3454 E-05	8,6929 E-05
00991	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00992	X	0,4877	0,0092	0,1537	1,1193 E-05	8,6628 E-04	3,4218 E-04	0,0526	0,0012	0,0153	1,2456 E-06	9,3416 E-05	3,7711 E-05
00992	Y	0,2309	0,2314	0,1017	3,9893 E-04	4,0468 E-04	8,4051 E-04	0,0230	0,0225	0,0099	3,8879 E-05	4,0336 E-05	8,4099 E-05
00992	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00993	X	0,4317	0,0086	0,1536	1,5903 E-05	8,3398 E-04	2,8801 E-04	0,0465	0,0011	0,0153	1,9843 E-06	8,9854 E-05	3,1827 E-05
00993	Y	0,2469	0,2122	0,1206	4,146 E-04	4,7033 E-04	7,4671 E-04	0,0246	0,0206	0,0117	4,0419 E-05	4,6846 E-05	7,4351 E-05
00993	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00994	X	0,3912	0,0079	0,1536	1,4493 E-05	8,3386 E-04	2,6758 E-04	0,0422	0,0010	0,0153	1,8023 E-06	8,984 E-05	2,9556 E-05
00994	Y	0,2243	0,1927	0,1205	4,0804 E-04	4,7047 E-04	6,838 E-04	0,0223	0,0187	0,0117	3,9761 E-05	4,6858 E-05	6,809 E-05
00994	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00995	X	0,3507	0,0072	0,1534	1,5234 E-05	8,3251 E-04	2,4327 E-04	0,0378	0,0009	0,0152	1,9001 E-06	8,9693 E-05	2,686 E-05
00995	Y	0,2015	0,1734	0,1205	4,0972 E-04	4,7253 E-04	6,1508 E-04	0,0201	0,0169	0,0117	3,9918 E-05	4,7063 E-05	6,1251 E-05
00995	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00996	X	0,3101	0,0064	0,1532	1,7195 E-05	8,2971 E-04	2,1791 E-04	0,0334	0,0008	0,0152	2,1429 E-06	8,9394 E-05	2,4051 E-05
00996	Y	0,1786	0,1539	0,1205	4,1694 E-04	4,7537 E-04	5,4619 E-04	0,0178	0,0150	0,0117	4,0628 E-05	4,7344 E-05	5,439 E-05
00996	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00997	X	0,2696	0,0056	0,1529	1,4887 E-05	8,278 E-04	1,93 E-04	0,0291	0,0007	0,0152	1,8437 E-06	8,9195 E-05	2,1276 E-05
00997	Y	0,1557	0,1344	0,1203	4,1222 E-04	4,7391 E-04	4,672 E-04	0,0155	0,0131	0,0117	4,0159 E-05	4,7193 E-05	4,6537 E-05
00997	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00998	X	0,2292	0,0048	0,1524	1,7656 E-05	8,1983 E-04	1,6616 E-04	0,0247	0,0006	0,0151	2,1925 E-06	8,8354 E-05	1,8292 E-05
00998	Y	0,1328	0,1148	0,1200	4,194 E-04	4,7383 E-04	3,8779 E-04	0,0132	0,0112	0,0117	4,0861 E-05	4,7172 E-05	3,8633 E-05
00998	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00999	X	0,1893	0,0039	0,1519	1,5092 E-05	8,1293 E-04	1,398 E-04	0,0204	0,0005	0,0151	1,8674 E-06	8,7631 E-05	1,5356 E-05
00999	Y	0,1101	0,0952	0,1195	4,1084 E-04	4,6953 E-04	3,0632 E-04	0,0109	0,0093	0,0116	4,0015 E-05	4,673 E-05	3,0526 E-05
00999	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01000	X	0,1498	0,0031	0,1511	1,7489 E-05	7,996 E-04	1,1246 E-04	0,0162	0,0004	0,0150	2,1728 E-06	8,6222 E-05	1,2301 E-05
01000	Y	0,0874	0,0758	0,1190	4,1627 E-04	4,674 E-04	2,2039 E-04	0,0087	0,0074	0,0116	4,0547 E-05	4,6494 E-05	2,1963 E-05
01000	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01001	X	0,1112	0,0023	0,1502	1,7144 E-05	7,856 E-04	8,6201 E-05	0,0120	0,0003	0,0149	2,1432 E-06	8,4751 E-05	9,3852 E-06
01001	Y	0,0651	0,0563	0,1183	4,0725 E-04	4,6084 E-04	1,4656 E-04	0,0065	0,0055	0,0115	3,9643 E-05	4,5813 E-05	1,4598 E-05
01001	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01002	X	0,0733	0,0016	0,1492	1,8804 E-05	7,7273 E-04	5,7547 E-05	0,0079	0,0002	0,0148	2,3551 E-06	8,3398 E-05	6,2162 E-06
01002	Y	0,0430	0,0372	0,1174	4,0058 E-04	4,5472 E-04	7,6084 E-05	0,0043	0,0036	0,0114	3,8967 E-05	4,5174 E-05	7,577 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01002	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01003	X	0,0364	0,0007	0,1481	2,5341 E-05	7,6445 E-04	3,0333 E-05	0,0039	0,0001	0,0147	3,0962 E-06	8,254 E-05	3,2266 E-06
01003	Y	0,0212	0,0183	0,1165	3,9279 E-04	4,4753 E-04	2,0672 E-05	0,0021	0,0018	0,0113	3,8158 E-05	4,4429 E-05	2,0449 E-06
01003	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01004	X	0,0056	0,0011	0,0391	2,1422 E-05	1,201 E-04	7,1351 E-06	0,0006	0,0001	0,0033	2,0763 E-06	1,2511 E-05	6,2834 E-07
01004	Y	0,0005	0,0048	0,0026	8,7583 E-05	8,995 E-06	7,3071 E-06	0,0000	0,0004	0,0002	6,9902 E-06	7,3836 E-07	7,1864 E-07
01004	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01005	X	0,0115	0,0022	0,0395	2,2103 E-05	1,3359 E-04	1,9874 E-05	0,0012	0,0002	0,0034	2,1587 E-06	1,2618 E-05	1,7332 E-06
01005	Y	0,0010	0,0099	0,0026	8,8483 E-05	8,0355 E-06	8,5747 E-06	0,0001	0,0008	0,0002	7,053 E-06	6,5081 E-07	8,6649 E-07
01005	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01006	X	0,0181	0,0034	0,0400	2,2753 E-05	1,5303 E-04	3,3942 E-05	0,0018	0,0003	0,0034	2,2264 E-06	1,3353 E-05	2,965 E-06
01006	Y	0,0014	0,0150	0,0026	8,9631 E-05	8,1546 E-06	9,4668 E-06	0,0001	0,0012	0,0002	7,1427 E-06	6,6095 E-07	9,3875 E-07
01006	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01007	X	0,0256	0,0046	0,0404	2,3224 E-05	1,744 E-04	4,8748 E-05	0,0024	0,0005	0,0035	2,2768 E-06	1,4406 E-05	4,2876 E-06
01007	Y	0,0018	0,0202	0,0027	9,0227 E-05	8,3602 E-06	1,0411 E-05	0,0001	0,0016	0,0002	7,1902 E-06	6,8433 E-07	9,3952 E-07
01007	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01008	X	0,0341	0,0058	0,0408	2,32 E-05	1,9371 E-04	6,407 E-05	0,0031	0,0006	0,0035	2,274 E-06	1,5429 E-05	5,6775 E-06
01008	Y	0,0023	0,0254	0,0027	9,0376 E-05	8,7483 E-06	1,3639 E-05	0,0002	0,0020	0,0002	7,2052 E-06	7,2017 E-07	1,041 E-06
01008	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01009	X	0,0434	0,0070	0,0411	2,2553 E-05	2,0528 E-04	7,8251 E-05	0,0039	0,0007	0,0035	2,2201 E-06	1,6123 E-05	6,9974 E-06
01009	Y	0,0027	0,0305	0,0027	8,9401 E-05	8,8327 E-06	1,845 E-05	0,0002	0,0024	0,0002	7,138 E-06	7,3355 E-07	1,2804 E-06
01009	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01010	X	0,0532	0,0080	0,0415	2,2115 E-05	2,0885 E-04	9,1064 E-05	0,0046	0,0008	0,0035	2,1895 E-06	1,6424 E-05	8,2351 E-06
01010	Y	0,0032	0,0354	0,0027	8,9441 E-05	8,3942 E-06	2,4378 E-05	0,0003	0,0028	0,0002	7,1441 E-06	7,0355 E-07	1,6238 E-06
01010	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01011	X	0,0056	0,0003	0,0382	1,5221 E-05	3,7564 E-05	3,1083 E-06	0,0006	0,0000	0,0032	1,5727 E-06	4,2467 E-06	3,3046 E-07
01011	Y	0,0005	0,0001	0,0024	3,2957 E-05	6,2557 E-07	1,3846 E-05	0,0000	0,0000	0,0002	2,7128 E-06	5,7989 E-08	1,3748 E-06
01011	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01012	X	0,0041	0,0002	0,0384	3,5961 E-06	1,1003 E-04	5,2916 E-06	0,0005	0,0000	0,0033	3,2012 E-07	1,2148 E-05	5,36 E-07
01012	Y	0,0003	0,0001	0,0024	3,1413 E-05	1,3283 E-05	6,5045 E-06	0,0000	0,0000	0,0002	2,5683 E-06	1,2157 E-06	6,762 E-07
01012	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01013	X	0,0036	0,0005	0,0388	2,3983 E-05	9,5347 E-05	1,579 E-05	0,0004	0,0000	0,0033	2,3554 E-06	1,0595 E-05	1,7403 E-06
01013	Y	0,0023	0,0002	0,0136	1,5878 E-05	7,6321 E-05	1,6295 E-05	0,0002	0,0000	0,0011	1,5801 E-06	7,4634 E-06	1,6249 E-06
01013	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01014	X	0,0051	0,0005	0,0381	2,795 E-05	3,7141 E-05	1,8193 E-05	0,0006	0,0000	0,0033	2,7123 E-06	3,5583 E-06	2,0578 E-06
01014	Y	0,0040	0,0010	0,0137	3,1475 E-06	6,1206 E-06	2,6989 E-05	0,0004	0,0001	0,0012	2,9797 E-07	4,4458 E-07	2,651 E-06
01014	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01015	X	0,0052	0,0003	0,0065	7,3449 E-06	2,1679 E-04	1,2495 E-05	0,0005	0,0000	0,0006	6,7929 E-07	2,0734 E-05	1,1936 E-06
01015	Y	0,0003	0,0050	0,0045	2,1263 E-04	6,3637 E-06	1,5193 E-05	0,0000	0,0005	0,0004	2,0333 E-05	5,8472 E-07	1,4496 E-06
01015	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01016	X	0,0146	0,0003	0,0094	1,0301 E-06	3,3713 E-04	1,7563 E-05	0,0014	0,0000	0,0009	1,1751 E-07	3,2211 E-05	1,6774 E-06
01016	Y	0,0003	0,0143	0,0070	3,3378 E-04	1,0087 E-06	2,1564 E-05	0,0000	0,0014	0,0007	3,1884 E-05	1,1353 E-07	2,0578 E-06
01016	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01017	X	0,0609	0,0160	0,0350	2,6198 E-05	2,2077 E-04	8,2357 E-05	0,0053	0,0015	0,0028	1,8898 E-06	2,0067 E-05	7,418 E-06
01017	Y	0,0041	0,0410	0,0056	7,7695 E-05	1,3138 E-05	3,0463 E-05	0,0003	0,0032	0,0004	6,464 E-06	8,1742 E-07	2,0468 E-06
01017	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01018	X	0,0610	0,0153	0,0363	3,542 E-05	2,3437 E-04	7,5968 E-05	0,0054	0,0015	0,0029	2,3742 E-06	2,1733 E-05	6,6829 E-06
01018	Y	0,0049	0,0409	0,0094	8,2406 E-05	2,5527 E-05	2,9881 E-05	0,0004	0,0032	0,0008	6,8378 E-06	1,7299 E-06	2,0417 E-06
01018	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01019	X	0,0611	0,0144	0,0379	4,1268 E-05	2,5127 E-04	5,658 E-05	0,0055	0,0014	0,0030	2,699 E-06	2,3751 E-05	4,868 E-06
01019	Y	0,0058	0,0409	0,0135	8,2438 E-05	3,8656 E-05	3,0006 E-05	0,0004	0,0031	0,0011	6,8276 E-06	2,7594 E-06	2,1026 E-06
01019	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01020	X	0,0607	0,0127	0,0397	5,7709 E-05	2,6859 E-04	4,0213 E-05	0,0056	0,0012	0,0031	3,785 E-06	2,5863 E-05	3,2785 E-06
01020	Y	0,0066	0,0411	0,0177	8,677 E-05	5,1139 E-05	3,2149 E-05	0,0005	0,0032	0,0014	7,1379 E-06	3,9051 E-06	2,2347 E-06
01020	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01021	X	0,0609	0,0100	0,0412	5,8324 E-05	2,8208 E-04	7,1046 E-05	0,0056	0,0010	0,0032	4,9746 E-06	2,7529 E-05	5,5479 E-06
01021	Y	0,0080	0,0421	0,0220	7,782 E-05	5,9381 E-05	4,8645 E-05	0,0005	0,0032	0,0018	6,4375 E-06	4,7209 E-06	3,2602 E-06
01021	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01022	X	0,0598	0,0089	0,0404	1,0231 E-04	3,0401 E-04	8,5401 E-05	0,0056	0,0007	0,0031	9,4342 E-06	2,9845 E-05	5,9628 E-06
01022	Y	0,0069	0,0430	0,0258	6,716 E-05	6,7536 E-05	6,9816 E-05	0,0005	0,0033	0,0021	5,5982 E-06	5,5279 E-06	5,7108 E-06
01022	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01023	X	0,0640	0,0109	0,0377	1,7176 E-04	2,9018 E-04	1,0006 E-04	0,0062	0,0008	0,0030	1,5357 E-05	2,8642 E-05	9,3274 E-06
01023	Y	0,0079	0,0455	0,0292	5,6092 E-05	7,1495 E-05	3,4911 E-05	0,0006	0,0035	0,0024	4,7164 E-06	5,6974 E-06	2,8492 E-06
01023	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01024	X	0,0732	0,0133	0,0415	1,0786 E-04	3,1706 E-04	9,6897 E-05	0,0072	0,0012	0,0032	9,9523 E-06	3,1149 E-05	6,5674 E-06
01024	Y	0,0089	0,0472	0,0260	6,6453 E-05	6,8051 E-05	6,0553 E-05	0,0007	0,0036	0,0021	5,5539 E-06	5,6134 E-06	5,3458 E-06
01024	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01025	X	0,0744	0,0133	0,0422	6,1606 E-05	2,9576 E-04	9,1688 E-05	0,0071	0,0012	0,0033	5,1963 E-06	2,8861 E-05	6,9248 E-06
01025	Y	0,0089	0,0472	0,0221	7,9802 E-05	5,9005 E-05	4,1686 E-05	0,0006	0,0036	0,0018	6,5862 E-06	4,6486 E-06	3,855 E-06
01025	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01026	X	0,0748	0,0135	0,0405	6,5261 E-05	2,7508 E-04	8,1986 E-05	0,0070	0,0013	0,0032	4,2616 E-06	2,63 E-05	6,6353 E-06
01026	Y	0,0080	0,0469	0,0178	9,0079 E-05	4,8617 E-05	3,7282 E-05	0,0005	0,0036	0,0015	7,3874 E-06	3,5439 E-06	2,9387 E-06
01026	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01027	X	0,0748	0,0139	0,0385	5,45 E-05	2,6295 E-04	9,2261 E-05	0,0069	0,0013	0,0030	3,5657 E-06	2,4737 E-05	7,8529 E-06
01027	Y	0,0068	0,0465	0,0135	8,8345 E-05	3,7728 E-05	3,8651 E-05	0,0004	0,0036	0,0011	7,2826 E-06	2,6249 E-06	2,9268 E-06
01027	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01028	X	0,0743	0,0144	0,0367	3,5928 E-05	2,5046 E-04	8,9134 E-05	0,0067	0,0014	0,0029	2,3893 E-06	2,3297 E-05	7,8916 E-06
01028	Y	0,0056	0,0462	0,0094	8,4611 E-05	2,6061 E-05	4,0333 E-05	0,0004	0,0036	0,0008	7,0182 E-06	1,6611 E-06	2,9603 E-06
01028	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01029	X	0,0730	0,0149	0,0354	2,1924 E-05	2,3601 E-04	8,7173 E-05	0,0065	0,0015	0,0029	1,5405 E-06	2,2368 E-05	7,8102 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01029	Y	0,0047	0,0461	0,0056	8,2703 E-05	1,5849 E-05	4,2865 E-05	0,0004	0,0036	0,0004	6,8808 E-06	1,0286 E-06	3,0598 E-06
01029	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01030	X	0,0658	0,0159	0,0342	2,5139 E-05	2,1633 E-04	1,1733 E-04	0,0057	0,0015	0,0028	2,0323 E-06	2,0746 E-05	1,0663 E-05
01030	Y	0,0038	0,0436	0,0023	8,1876 E-05	1,4133 E-05	3,4036 E-05	0,0003	0,0034	0,0002	6,8075 E-06	1,2719 E-06	2,2303 E-06
01030	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01031	X	0,0573	0,0251	0,0334	4,7769 E-05	1,3322 E-04	9,7013 E-05	0,0043	0,0024	0,0026	3,1744 E-06	9,9142 E-06	9,428 E-06
01031	Y	0,0062	0,0447	0,0206	7,5438 E-05	4,539 E-05	3,3858 E-05	0,0004	0,0035	0,0017	6,0303 E-06	3,5967 E-06	2,4037 E-06
01031	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01032	X	0,0581	0,0242	0,0328	4,8801 E-05	1,4632 E-04	1,0352 E-04	0,0044	0,0023	0,0026	3,1121 E-06	1,1047 E-05	1,0037 E-05
01032	Y	0,0050	0,0439	0,0169	7,7696 E-05	4,3076 E-05	3,4341 E-05	0,0003	0,0034	0,0014	6,2485 E-06	3,3125 E-06	2,4043 E-06
01032	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01033	X	0,0590	0,0232	0,0324	4,3 E-05	1,6093 E-04	1,09 E-04	0,0046	0,0022	0,0026	2,7161 E-06	1,2395 E-05	1,051 E-05
01033	Y	0,0040	0,0432	0,0132	7,7075 E-05	4,1071 E-05	3,3118 E-05	0,0003	0,0033	0,0011	6,268 E-06	3,0575 E-06	2,2771 E-06
01033	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01034	X	0,0598	0,0221	0,0324	3,3096 E-05	1,7502 E-04	1,1149 E-04	0,0047	0,0021	0,0026	2,1295 E-06	1,3863 E-05	1,0698 E-05
01034	Y	0,0032	0,0427	0,0096	7,5683 E-05	3,7704 E-05	3,3652 E-05	0,0002	0,0033	0,0008	6,2228 E-06	2,7845 E-06	2,2709 E-06
01034	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01035	X	0,0603	0,0207	0,0327	2,3276 E-05	1,8619 E-04	1,1382 E-04	0,0049	0,0020	0,0027	1,5944 E-06	1,5297 E-05	1,0768 E-05
01035	Y	0,0028	0,0421	0,0060	7,5018 E-05	2,9995 E-05	3,3629 E-05	0,0002	0,0033	0,0005	6,2186 E-06	2,2106 E-06	2,2275 E-06
01035	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01036	X	0,0605	0,0189	0,0333	1,6832 E-05	1,9618 E-04	1,1537 E-04	0,0050	0,0018	0,0027	1,1704 E-06	1,669 E-05	1,0694 E-05
01036	Y	0,0029	0,0416	0,0026	7,5226 E-05	1,9257 E-05	3,3051 E-05	0,0003	0,0032	0,0002	6,2647 E-06	1,4697 E-06	2,1623 E-06
01036	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01037	X	0,0713	0,0175	0,0336	2,2031 E-05	2,0165 E-04	1,8603 E-04	0,0060	0,0017	0,0027	1,8269 E-06	1,8382 E-05	1,6712 E-05
01037	Y	0,0041	0,0464	0,0027	7,7338 E-05	2,1473 E-05	4,4763 E-05	0,0004	0,0036	0,0002	6,4173 E-06	1,7923 E-06	2,8475 E-06
01037	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01038	X	0,0715	0,0198	0,0329	2,4811 E-05	1,9666 E-04	1,5973 E-04	0,0058	0,0019	0,0027	1,7471 E-06	1,6253 E-05	1,4921 E-05
01038	Y	0,0046	0,0469	0,0061	7,682 E-05	2,999 E-05	4,0171 E-05	0,0004	0,0037	0,0005	6,351 E-06	2,2666 E-06	2,5824 E-06
01038	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01039	X	0,0708	0,0219	0,0326	3,4505 E-05	1,8864 E-04	1,4377 E-04	0,0056	0,0020	0,0026	2,2389 E-06	1,4653 E-05	1,3728 E-05
01039	Y	0,0055	0,0476	0,0097	7,7822 E-05	3,6772 E-05	3,6432 E-05	0,0004	0,0037	0,0008	6,3836 E-06	2,728 E-06	2,3774 E-06
01039	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01040	X	0,0692	0,0238	0,0326	4,8385 E-05	1,7447 E-04	1,3548 E-04	0,0053	0,0022	0,0026	3,0656 E-06	1,3118 E-05	1,2884 E-05
01040	Y	0,0065	0,0483	0,0134	7,8837 E-05	4,1417 E-05	3,0848 E-05	0,0005	0,0038	0,0011	6,3823 E-06	3,1136 E-06	2,0435 E-06
01040	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01041	X	0,0671	0,0253	0,0329	4,9948 E-05	1,518 E-04	1,3209 E-04	0,0051	0,0023	0,0026	3,195 E-06	1,1342 E-05	1,2237 E-05
01041	Y	0,0073	0,0490	0,0171	7,8426 E-05	4,4012 E-05	2,4165 E-05	0,0005	0,0038	0,0014	6,2999 E-06	3,4884 E-06	1,6187 E-06
01041	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01042	X	0,0643	0,0266	0,0336	4,5338 E-05	1,1422 E-04	1,3116 E-04	0,0048	0,0025	0,0027	2,9931 E-06	8,8785 E-06	1,155 E-05
01042	Y	0,0078	0,0496	0,0208	7,5392 E-05	4,7993 E-05	1,7504 E-05	0,0005	0,0038	0,0018	6,013 E-06	4,0771 E-06	1,158 E-06
01042	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01043	X	0,0592	0,0267	0,0342	3,8653 E-05	8,8928 E-05	8,2857 E-05	0,0044	0,0025	0,0027	2,7383 E-06	7,2823 E-06	8,256 E-06
01043	Y	0,0078	0,0479	0,0244	7,101 E-05	5,3101 E-05	3,7249 E-05	0,0005	0,0037	0,0020	5,6183 E-06	4,5834 E-06	2,6474 E-06
01043	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01044	X	0,0524	0,0346	0,0337	6,068 E-05	8,6602 E-05	6,406 E-05	0,0038	0,0034	0,0026	4,4743 E-06	5,9745 E-06	7,0803 E-06
01044	Y	0,0132	0,0534	0,0460	7,3461 E-05	6,9762 E-05	2,6535 E-05	0,0009	0,0041	0,0038	5,2569 E-06	5,3197 E-06	1,985 E-06
01044	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01045	X	0,0533	0,0331	0,0337	6,1899 E-05	9,2014 E-05	6,2195 E-05	0,0039	0,0032	0,0026	4,3709 E-06	6,4297 E-06	6,767 E-06
01045	Y	0,0127	0,0522	0,0426	7,4113 E-05	6,7562 E-05	2,9704 E-05	0,0009	0,0040	0,0036	5,3832 E-06	5,325 E-06	2,2055 E-06
01045	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01046	X	0,0540	0,0315	0,0336	6,1548 E-05	1,0169 E-04	5,9036 E-05	0,0040	0,0030	0,0026	4,3336 E-06	7,2131 E-06	6,3319 E-06
01046	Y	0,0120	0,0510	0,0390	7,4939 E-05	6,4593 E-05	3,2064 E-05	0,0008	0,0039	0,0033	5,5516 E-06	5,147 E-06	2,3634 E-06
01046	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01047	X	0,0549	0,0301	0,0336	5,7229 E-05	1,081 E-04	5,7636 E-05	0,0040	0,0029	0,0026	4,151 E-06	7,7776 E-06	6,0392 E-06
01047	Y	0,0111	0,0498	0,0354	7,4489 E-05	6,113 E-05	3,4469 E-05	0,0007	0,0038	0,0030	5,6233 E-06	4,934 E-06	2,5167 E-06
01047	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01048	X	0,0557	0,0287	0,0336	5,3233 E-05	1,1055 E-04	5,4879 E-05	0,0041	0,0027	0,0026	3,9057 E-06	8,037 E-06	5,7834 E-06
01048	Y	0,0100	0,0485	0,0317	7,2874 E-05	5,7255 E-05	3,9216 E-05	0,0007	0,0037	0,0027	5,5976 E-06	4,6516 E-06	2,8421 E-06
01048	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01049	X	0,0561	0,0274	0,0338	5,3211 E-05	1,121 E-04	6,0768 E-05	0,0041	0,0026	0,0026	3,7321 E-06	8,1972 E-06	6,3334 E-06
01049	Y	0,0087	0,0471	0,0280	7,325 E-05	5,4756 E-05	4,2831 E-05	0,0006	0,0036	0,0024	5,6904 E-06	4,4768 E-06	3,0873 E-06
01049	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01050	X	0,0620	0,0297	0,0340	4,3828 E-05	9,705 E-05	7,1713 E-05	0,0046	0,0028	0,0026	3,3976 E-06	7,444 E-06	7,2197 E-06
01050	Y	0,0100	0,0518	0,0282	7,1339 E-05	5,4812 E-05	5,9195 E-05	0,0007	0,0040	0,0024	5,5563 E-06	4,6039 E-06	4,1534 E-06
01050	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01051	X	0,0623	0,0316	0,0338	5,6436 E-05	1,1387 E-04	5,7337 E-05	0,0046	0,0029	0,0026	4,2613 E-06	8,2305 E-06	6,1143 E-06
01051	Y	0,0116	0,0534	0,0319	7,721 E-05	5,8136 E-05	4,861 E-05	0,0008	0,0041	0,0027	5,9039 E-06	4,638 E-06	3,4244 E-06
01051	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01052	X	0,0616	0,0332	0,0338	6,402 E-05	1,1699 E-04	6,0643 E-05	0,0045	0,0031	0,0026	4,7593 E-06	8,2776 E-06	6,4584 E-06
01052	Y	0,0129	0,0549	0,0355	8,051 E-05	6,1799 E-05	3,9533 E-05	0,0008	0,0042	0,0030	6,0585 E-06	4,8122 E-06	2,7872 E-06
01052	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01053	X	0,0605	0,0346	0,0338	6,7149 E-05	1,1067 E-04	6,9805 E-05	0,0044	0,0033	0,0026	4,8154 E-06	7,7175 E-06	7,2494 E-06
01053	Y	0,0139	0,0561	0,0392	8,189 E-05	6,4259 E-05	3,0887 E-05	0,0009	0,0043	0,0033	6,0518 E-06	4,9427 E-06	2,2236 E-06
01053	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01054	X	0,0590	0,0360	0,0339	6,4676 E-05	9,6537 E-05	8,1555 E-05	0,0043	0,0034	0,0026	4,7285 E-06	6,7378 E-06	8,2451 E-06
01054	Y	0,0145	0,0572	0,0428	8,017 E-05	6,4751 E-05	2,2342 E-05	0,0009	0,0044	0,0036	5,87 E-06	4,9791 E-06	1,6968 E-06
01054	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01055	X	0,0572	0,0373	0,0339	5,3038 E-05	7,4476 E-05	9,3024 E-05	0,0042	0,0036	0,0026	4,2297 E-06	5,3442 E-06	9,114 E-06
01055	Y	0,0147	0,0580	0,0462	7,3986 E-05	6,133 E-05	1,4854 E-05	0,0010	0,0044	0,0038	5,3702 E-06	4,8107 E-06	1,2186 E-06
01055	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01056	X	0,0539	0,0375	0,0337	4,2599 E-05	6,8394 E-05	6,8967 E-05	0,0040	0,0037	0,0026	3,915 E-06	5,0635 E-06	7,8647 E-06
01056	Y	0,0142	0,0568	0,0493	6,9361 E-05	6,1473 E-05	3,6649 E-05	0,0009	0,0043	0,0041	4,9554 E-06	4,7718 E-06	2,5909 E-06
01056	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01057	X	0,0399	0,0528	0,0232	1,149 E-04	7,6597 E-05	6,4286 E-05	0,0030	0,0054	0,0019	1,2079 E-05	6,5838 E-06	7,2743 E-06
01057	Y	0,0108	0,0569	0,0794	1,2434 E-04	8,5227 E-05	2,9907 E-05	0,0010	0,0043	0,0067	8,4894 E-06	7,1849 E-06	2,5543 E-06
01057	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01058	X	0,0398	0,0547	0,0212	1,234 E-04	7,9469 E-05	5,2273 E-05	0,0030	0,0057	0,0017	1,3166 E-05	6,7966 E-06	6,0037 E-06
01058	Y	0,0104	0,0586	0,0816	1,3343 E-04	8,0714 E-05	2,9211 E-05	0,0010	0,0044	0,0069	9,062 E-06	6,6578 E-06	2,6495 E-06
01058	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01059	X	0,0399	0,0560	0,0193	1,3188 E-04	7,9104 E-05	4,1938 E-05	0,0030	0,0058	0,0016	1,4148 E-05	6,7357 E-06	4,8446 E-06
01059	Y	0,0101	0,0599	0,0837	1,4316 E-04	7,6056 E-05	2,5622 E-05	0,0009	0,0045	0,0071	9,6031 E-06	6,2887 E-06	2,5465 E-06
01059	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01060	X	0,0401	0,0568	0,0176	1,3846 E-04	7,5664 E-05	3,3883 E-05	0,0031	0,0060	0,0015	1,4915 E-05	6,3893 E-06	3,7695 E-06
01060	Y	0,0098	0,0609	0,0857	1,4806 E-04	6,8323 E-05	2,3575 E-05	0,0009	0,0046	0,0073	9,9309 E-06	5,7993 E-06	2,4919 E-06
01060	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01061	X	0,0401	0,0570	0,0163	1,4482 E-04	7,25 E-05	3,0671 E-05	0,0031	0,0060	0,0015	1,5604 E-05	6,0771 E-06	2,9733 E-06
01061	Y	0,0093	0,0616	0,0878	1,4755 E-04	6,1069 E-05	2,4877 E-05	0,0009	0,0047	0,0074	9,8874 E-06	5,244 E-06	2,5984 E-06
01061	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01062	X	0,0401	0,0567	0,0153	1,5052 E-04	7,0281 E-05	3,2703 E-05	0,0031	0,0060	0,0014	1,618 E-05	5,8342 E-06	2,6867 E-06
01062	Y	0,0089	0,0622	0,0896	1,4134 E-04	5,1106 E-05	2,7214 E-05	0,0009	0,0048	0,0076	9,4186 E-06	4,2734 E-06	2,8313 E-06
01062	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01063	X	0,0420	0,0612	0,0147	1,7661 E-04	7,4704 E-05	3,814 E-05	0,0033	0,0066	0,0015	1,9 E-05	6,2601 E-06	2,953 E-06
01063	Y	0,0098	0,0644	0,0911	1,0578 E-04	3,6197 E-05	3,6017 E-05	0,0010	0,0049	0,0077	7,4019 E-06	3,1638 E-06	3,7194 E-06
01063	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01064	X	0,0445	0,0671	0,0152	1,6918 E-04	7,7198 E-05	3,7781 E-05	0,0035	0,0072	0,0014	1,8214 E-05	6,547 E-06	3,4467 E-06
01064	Y	0,0117	0,0660	0,0899	1,2384 E-04	4,8691 E-05	5,6176 E-05	0,0012	0,0049	0,0076	8,4572 E-06	4,3216 E-06	4,1815 E-06
01064	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01065	X	0,0447	0,0669	0,0161	1,5761 E-04	7,8157 E-05	3,7401 E-05	0,0035	0,0071	0,0014	1,6941 E-05	6,6271 E-06	3,8253 E-06
01065	Y	0,0128	0,0669	0,0881	1,4971 E-04	5,8895 E-05	3,932 E-05	0,0012	0,0049	0,0075	9,9012 E-06	5,0532 E-06	3,2482 E-06
01065	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01066	X	0,0448	0,0661	0,0175	1,4793 E-04	7,9734 E-05	4,1872 E-05	0,0035	0,0070	0,0015	1,5867 E-05	6,7599 E-06	4,6316 E-06
01066	Y	0,0138	0,0668	0,0860	1,5813 E-04	6,6827 E-05	2,4195 E-05	0,0013	0,0049	0,0073	1,0417 E-05	5,6124 E-06	2,563 E-06
01066	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01067	X	0,0449	0,0649	0,0192	1,3992 E-04	8,388 E-05	4,8039 E-05	0,0034	0,0068	0,0016	1,4948 E-05	7,1764 E-06	5,5694 E-06
01067	Y	0,0146	0,0657	0,0839	1,5252 E-04	7,7498 E-05	3,1372 E-05	0,0013	0,0048	0,0071	1,0105 E-05	6,2887 E-06	2,9039 E-06
01067	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01068	X	0,0448	0,0631	0,0211	1,3499 E-04	8,4339 E-05	5,5897 E-05	0,0034	0,0066	0,0017	1,4353 E-05	7,2633 E-06	6,5162 E-06
01068	Y	0,0153	0,0637	0,0819	1,3742 E-04	8,0887 E-05	5,0459 E-05	0,0014	0,0046	0,0069	9,2651 E-06	6,6234 E-06	3,8914 E-06
01068	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01069	X	0,0446	0,0609	0,0232	1,3136 E-04	8,4307 E-05	6,5251 E-05	0,0034	0,0063	0,0019	1,3904 E-05	7,3576 E-06	7,5153 E-06
01069	Y	0,0156	0,0607	0,0797	1,0884 E-04	8,2521 E-05	6,8524 E-05	0,0014	0,0044	0,0067	7,7295 E-06	7,0944 E-06	4,9048 E-06
01069	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01070	X	0,0424	0,0541	0,0252	1,2129 E-04	8,3719 E-05	8,6421 E-05	0,0031	0,0055	0,0020	1,2727 E-05	7,3795 E-06	9,3894 E-06
01070	Y	0,0136	0,0567	0,0770	9,1429 E-05	8,7806 E-05	1,3417 E-05	0,0012	0,0042	0,0065	6,714 E-06	7,8801 E-06	1,3011 E-06
01070	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01071	X	0,0445	0,0325	0,0286	8,6902 E-05	8,5963 E-05	1,3538 E-04	0,0034	0,0030	0,0022	5,4974 E-06	6,1823 E-06	1,3918 E-05
01071	Y	0,0133	0,0512	0,0579	9,4414 E-05	1,0915 E-04	2,7464 E-05	0,0010	0,0038	0,0048	6,2165 E-06	9,029 E-06	1,823 E-06
01071	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01072	X	0,0434	0,0364	0,0276	8,1891 E-05	8,144 E-05	1,2874 E-04	0,0033	0,0035	0,0021	5,5239 E-06	5,6891 E-06	1,3357 E-05
01072	Y	0,0136	0,0525	0,0612	1,006 E-04	1,1161 E-04	2,135 E-05	0,0010	0,0039	0,0051	6,6407 E-06	9,1968 E-06	1,4099 E-06
01072	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01073	X	0,0426	0,0399	0,0266	8,4322 E-05	7,8762 E-05	1,2178 E-04	0,0031	0,0039	0,0020	6,3382 E-06	5,5301 E-06	1,271 E-05
01073	Y	0,0138	0,0533	0,0644	1,1046 E-04	1,1142 E-04	1,1562 E-05	0,0011	0,0040	0,0054	7,2917 E-06	9,1943 E-06	7,5606 E-07
01073	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01074	X	0,0420	0,0430	0,0259	8,8828 E-05	7,3771 E-05	1,1291 E-04	0,0031	0,0042	0,0020	7,4035 E-06	5,3825 E-06	1,1839 E-05
01074	Y	0,0137	0,0537	0,0676	1,1747 E-04	1,0635 E-04	4,7721 E-06	0,0011	0,0040	0,0057	7,7686 E-06	8,9504 E-06	3,3154 E-07
01074	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01075	X	0,0414	0,0458	0,0255	9,4252 E-05	6,8476 E-05	1,0524 E-04	0,0030	0,0046	0,0020	8,5978 E-06	5,283 E-06	1,1043 E-05
01075	Y	0,0133	0,0541	0,0710	1,1628 E-04	1,0356 E-04	9,7379 E-06	0,0011	0,0040	0,0060	7,757 E-06	8,8324 E-06	6,8231 E-07
01075	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01076	X	0,0408	0,0482	0,0253	1,0011 E-04	6,9615 E-05	9,5375 E-05	0,0030	0,0049	0,0020	9,7956 E-06	5,6325 E-06	1,0068 E-05
01076	Y	0,0124	0,0544	0,0741	1,1367 E-04	9,8343 E-05	1,2356 E-05	0,0010	0,0041	0,0062	7,6726 E-06	8,3154 E-06	9,2671 E-07
01076	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01077	X	0,0450	0,0550	0,0253	1,1033 E-04	7,8639 E-05	1,37 E-04	0,0033	0,0055	0,0020	1,117 E-05	6,7215 E-06	1,3602 E-05
01077	Y	0,0171	0,0589	0,0744	1,0256 E-04	9,5249 E-05	5,057 E-05	0,0015	0,0043	0,0062	7,1191 E-06	8,4788 E-06	3,3515 E-06
01077	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01078	X	0,0459	0,0517	0,0255	1,0322 E-04	7,7446 E-05	1,3765 E-04	0,0033	0,0051	0,0020	9,5952 E-06	6,1382 E-06	1,3907 E-05
01078	Y	0,0185	0,0599	0,0712	1,2137 E-04	1,0218 E-04	3,3687 E-05	0,0015	0,0043	0,0060	8,0816 E-06	8,7073 E-06	2,2631 E-06
01078	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01079	X	0,0470	0,0481	0,0260	9,7128 E-05	8,1374 E-05	1,4244 E-04	0,0034	0,0047	0,0020	8,1443 E-06	6,0102 E-06	1,4637 E-05
01079	Y	0,0194	0,0600	0,0678	1,271 E-04	1,0696 E-04	1,037 E-05	0,0016	0,0044	0,0057	8,371 E-06	8,8784 E-06	7,4701 E-07
01079	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01080	X	0,0480	0,0442	0,0267	9,0231 E-05	8,8368 E-05	1,4751 E-04	0,0035	0,0042	0,0020	6,8088 E-06	6,2496 E-06	1,532 E-05
01080	Y	0,0199	0,0594	0,0646	1,1992 E-04	1,1275 E-04	1,6166 E-05	0,0016	0,0043	0,0054	7,886 E-06	9,134 E-06	1,0255 E-06
01080	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01081	X	0,0490	0,0399	0,0276	8,5004 E-05	8,8834 E-05	1,5384 E-04	0,0036	0,0037	0,0021	5,8524 E-06	6,2349 E-06	1,6037 E-05
01081	Y	0,0197	0,0581	0,0613	1,0883 E-04	1,1125 E-04	3,6437 E-05	0,0016	0,0042	0,0051	7,1758 E-06	9,0317 E-06	2,3361 E-06
01081	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01082	X	0,0500	0,0352	0,0287	7,6054 E-05	8,4642 E-05	1,6298 E-04	0,0038	0,0032	0,0022	4,8539 E-06	6,2033 E-06	1,693 E-05
01082	Y	0,0190	0,0562	0,0581	9,1115 E-05	1,055 E-04	5,2826 E-05	0,0015	0,0041	0,0049	6,0544 E-06	8,8504 E-06	3,4059 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01082	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01083	X	0,0488	0,0294	0,0296	7,8739 E-05	8,6409 E-05	1,523 E-04	0,0038	0,0026	0,0023	4,9875 E-06	6,7616 E-06	1,5255 E-05
01083	Y	0,0156	0,0521	0,0545	8,2543 E-05	1,0201 E-04	1,952 E-05	0,0012	0,0039	0,0045	5,5271 E-06	8,8301 E-06	1,4412 E-06
01083	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01084	X	0,0565	0,0153	0,0354	1,0246 E-04	2,1147 E-04	1,2168 E-04	0,0053	0,0010	0,0028	9,237 E-06	1,9667 E-05	1,1274 E-05
01084	Y	0,0076	0,0452	0,0325	6,5336 E-05	9,2926 E-05	4,9702 E-05	0,0006	0,0034	0,0027	4,9894 E-06	6,9811 E-06	3,3641 E-06
01084	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01085	X	0,0556	0,0178	0,0333	9,691 E-05	1,9873 E-04	1,3128 E-04	0,0051	0,0013	0,0026	8,4205 E-06	1,7391 E-05	1,2508 E-05
01085	Y	0,0093	0,0462	0,0359	7,2183 E-05	1,0254 E-04	4,4114 E-05	0,0007	0,0035	0,0030	5,2423 E-06	7,7051 E-06	3,0165 E-06
01085	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01086	X	0,0545	0,0198	0,0316	9,1985 E-05	1,8699 E-04	1,322 E-04	0,0048	0,0015	0,0025	7,2154 E-06	1,5466 E-05	1,2914 E-05
01086	Y	0,0108	0,0469	0,0395	8,2181 E-05	1,0922 E-04	3,5378 E-05	0,0008	0,0035	0,0033	5,7878 E-06	8,2823 E-06	2,4824 E-06
01086	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01087	X	0,0530	0,0217	0,0305	1,0057 E-04	1,6717 E-04	1,3341 E-04	0,0045	0,0017	0,0024	7,0286 E-06	1,3382 E-05	1,3235 E-05
01087	Y	0,0119	0,0474	0,0432	9,3253 E-05	1,103 E-04	2,6092 E-05	0,0009	0,0036	0,0036	6,4126 E-06	8,5848 E-06	1,9239 E-06
01087	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01088	X	0,0510	0,0236	0,0298	1,0305 E-04	1,4305 E-04	1,3648 E-04	0,0042	0,0020	0,0023	6,7452 E-06	1,1253 E-05	1,3553 E-05
01088	Y	0,0127	0,0480	0,0470	9,547 E-05	1,0883 E-04	1,7866 E-05	0,0009	0,0036	0,0039	6,4831 E-06	8,6825 E-06	1,4563 E-06
01088	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01089	X	0,0485	0,0259	0,0296	9,7201 E-05	1,2166 E-04	1,3925 E-04	0,0039	0,0023	0,0023	6,1655 E-06	9,3107 E-06	1,3789 E-05
01089	Y	0,0130	0,0486	0,0508	9,1516 E-05	1,0779 E-04	1,3638 E-05	0,0010	0,0036	0,0042	6,1534 E-06	8,7175 E-06	1,2089 E-06
01089	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01090	X	0,0557	0,0286	0,0297	9,4867 E-05	1,1513 E-04	1,8182 E-04	0,0045	0,0023	0,0023	6,0946 E-06	9,1014 E-06	1,7021 E-05
01090	Y	0,0183	0,0543	0,0510	9,117 E-05	1,0401 E-04	2,3851 E-05	0,0014	0,0040	0,0043	6,1548 E-06	8,7544 E-06	2,2234 E-06
01090	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01091	X	0,0602	0,0267	0,0299	1,0746 E-04	1,5072 E-04	1,7247 E-04	0,0049	0,0020	0,0023	7,0343 E-06	1,1729 E-05	1,6632 E-05
01091	Y	0,0185	0,0541	0,0472	1,0019 E-04	1,0923 E-04	1,7487 E-05	0,0014	0,0040	0,0039	6,8217 E-06	8,6677 E-06	1,8802 E-06
01091	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01092	X	0,0638	0,0241	0,0306	1,0601 E-04	1,751 E-04	1,7484 E-04	0,0054	0,0017	0,0024	7,4452 E-06	1,3995 E-05	1,7105 E-05
01092	Y	0,0180	0,0535	0,0433	9,877 E-05	1,1009 E-04	2,8369 E-05	0,0013	0,0040	0,0036	6,816 E-06	8,4578 E-06	2,3344 E-06
01092	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01093	X	0,0664	0,0207	0,0318	9,739 E-05	1,9776 E-04	1,9118 E-04	0,0058	0,0014	0,0025	7,9166 E-06	1,6389 E-05	1,8179 E-05
01093	Y	0,0169	0,0524	0,0395	8,582 E-05	1,0943 E-04	4,8336 E-05	0,0012	0,0039	0,0033	6,0707 E-06	8,2039 E-06	3,4215 E-06
01093	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01094	X	0,0680	0,0167	0,0335	1,0955 E-04	2,1089 E-04	2,274 E-04	0,0062	0,0011	0,0026	9,8329 E-06	1,9212 E-05	2,0473 E-05
01094	Y	0,0149	0,0508	0,0360	7,2343 E-05	9,9674 E-05	7,0424 E-05	0,0011	0,0038	0,0030	5,2963 E-06	7,5313 E-06	4,7681 E-06
01094	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01095	X	0,0692	0,0131	0,0358	1,5027 E-04	2,4794 E-04	2,6861 E-04	0,0066	0,0009	0,0028	1,3677 E-05	2,4381 E-05	2,314 E-05
01095	Y	0,0123	0,0488	0,0326	5,6265 E-05	8,4154 E-05	8,7662 E-05	0,0009	0,0037	0,0027	4,4357 E-06	6,6367 E-06	5,8588 E-06
01095	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01096	X	0,0498	0,0433	0,0262	9,6305 E-05	8,1214 E-05	5,166 E-05	0,0038	0,0045	0,0022	9,8999 E-06	6,7742 E-06	4,8113 E-06
01096	Y	0,0129	0,0596	0,0660	1,2498 E-04	9,0032 E-05	1,4004 E-05	0,0009	0,0045	0,0055	8,0754 E-06	6,4629 E-06	1,2341 E-06
01096	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01097	X	0,0507	0,0432	0,0268	9,3172 E-05	8,2225 E-05	4,9608 E-05	0,0039	0,0044	0,0022	9,2118 E-06	6,6607 E-06	5,0639 E-06
01097	Y	0,0141	0,0596	0,0631	1,2583 E-04	9,1678 E-05	9,3035 E-06	0,0010	0,0045	0,0053	8,1677 E-06	6,6429 E-06	8,5208 E-07
01097	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01098	X	0,0512	0,0427	0,0278	8,7528 E-05	8,4662 E-05	4,848 E-05	0,0039	0,0043	0,0022	8,3474 E-06	6,6109 E-06	5,4645 E-06
01098	Y	0,0146	0,0595	0,0601	1,193 E-04	9,3445 E-05	7,984 E-06	0,0010	0,0045	0,0050	7,7861 E-06	6,7091 E-06	5,9119 E-07
01098	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01099	X	0,0513	0,0418	0,0290	7,9227 E-05	9,1648 E-05	5,0865 E-05	0,0038	0,0042	0,0023	7,3604 E-06	6,9357 E-06	5,9888 E-06
01099	Y	0,0147	0,0590	0,0572	1,0857 E-04	9,1836 E-05	1,8683 E-05	0,0010	0,0045	0,0048	7,1662 E-06	6,5057 E-06	1,2615 E-06
01099	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01100	X	0,0513	0,0404	0,0305	7,2139 E-05	9,2601 E-05	5,5218 E-05	0,0038	0,0040	0,0024	6,4574 E-06	6,836 E-06	6,4696 E-06
01100	Y	0,0143	0,0580	0,0545	9,6854 E-05	8,7691 E-05	2,9649 E-05	0,0010	0,0044	0,0046	6,4923 E-06	6,1776 E-06	2,045 E-06
01100	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01101	X	0,0512	0,0385	0,0321	6,8267 E-05	8,6521 E-05	6,0245 E-05	0,0038	0,0038	0,0025	5,7194 E-06	6,2539 E-06	6,9443 E-06
01101	Y	0,0138	0,0565	0,0519	8,6899 E-05	8,0127 E-05	3,7695 E-05	0,0010	0,0043	0,0043	5,9348 E-06	5,7347 E-06	2,6421 E-06
01101	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01102	X	0,0567	0,0417	0,0322	5,512 E-05	8,2474 E-05	8,5122 E-05	0,0042	0,0041	0,0025	5,1679 E-06	6,137 E-06	9,104 E-06
01102	Y	0,0166	0,0615	0,0521	8,1714 E-05	7,3544 E-05	7,5021 E-05	0,0011	0,0047	0,0043	5,6611 E-06	5,2981 E-06	4,9224 E-06
01102	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01103	X	0,0575	0,0446	0,0306	7,5375 E-05	9,7769 E-05	7,1377 E-05	0,0043	0,0044	0,0024	6,7776 E-06	7,281 E-06	8,125 E-06
01103	Y	0,0180	0,0640	0,0546	1,0358 E-04	8,8292 E-05	5,4744 E-05	0,0012	0,0048	0,0046	7,0107 E-06	6,0886 E-06	3,5431 E-06
01103	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01104	X	0,0577	0,0468	0,0290	8,7124 E-05	1,0193 E-04	6,2182 E-05	0,0043	0,0047	0,0023	7,9619 E-06	7,7376 E-06	7,3476 E-06
01104	Y	0,0186	0,0657	0,0573	1,1966 E-04	9,4571 E-05	3,1312 E-05	0,0012	0,0049	0,0048	7,9724 E-06	6,4913 E-06	1,9774 E-06
01104	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01105	X	0,0572	0,0484	0,0278	9,8169 E-05	9,5776 E-05	6,1401 E-05	0,0043	0,0049	0,0022	9,16 E-06	7,4989 E-06	6,8159 E-06
01105	Y	0,0182	0,0667	0,0602	1,3288 E-04	9,2408 E-05	1,27 E-05	0,0012	0,0050	0,0050	8,7538 E-06	6,47 E-06	9,9085 E-07
01105	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01106	X	0,0562	0,0493	0,0269	1,032 E-04	9,1638 E-05	6,7923 E-05	0,0043	0,0050	0,0022	1,0081 E-05	7,4824 E-06	6,7046 E-06
01106	Y	0,0171	0,0668	0,0632	1,3016 E-04	8,7639 E-05	2,6572 E-05	0,0011	0,0050	0,0053	8,5256 E-06	6,2683 E-06	2,0065 E-06
01106	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01107	X	0,0549	0,0498	0,0262	1,0494 E-04	8,7164 E-05	7,7348 E-05	0,0043	0,0052	0,0022	1,0921 E-05	7,5234 E-06	6,8747 E-06
01107	Y	0,0151	0,0660	0,0662	1,1232 E-04	7,5763 E-05	4,5178 E-05	0,0010	0,0049	0,0055	7,3179 E-06	5,7061 E-06	3,2391 E-06
01107	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01108	X	0,0509	0,0466	0,0256	1,0574 E-04	8,5317 E-05	4,9403 E-05	0,0040	0,0049	0,0022	1,1496 E-05	7,5717 E-06	4,4423 E-06
01108	Y	0,0123	0,0627	0,0688	1,0085 E-04	7,0696 E-05	1,7454 E-05	0,0008	0,0047	0,0057	6,5219 E-06	5,3978 E-06	1,3997 E-06
01108	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01109	X	0,0502	0,0117	0,0487	9,9868 E-05	7,246 E-05	5,8337 E-05	0,0042	0,0013	0,0040	8,018 E-06	5,381 E-06	5,8086 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01109	Y	0,0187	0,0548	0,0768	1,162 E-04	7,4516 E-05	4,3319 E-05	0,0016	0,0042	0,0065	7,4065 E-06	5,246 E-06	4,1622 E-06
01109	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01110	X	0,0524	0,0109	0,0523	1,0327 E-04	8,0287 E-05	5,7134 E-05	0,0044	0,0011	0,0043	7,981 E-06	5,8139 E-06	5,6607 E-06
01110	Y	0,0208	0,0553	0,0744	1,2622 E-04	7,8687 E-05	4,2124 E-05	0,0018	0,0042	0,0064	8,0523 E-06	5,4495 E-06	4,1216 E-06
01110	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01111	X	0,0543	0,0105	0,0558	1,0435 E-04	8,8751 E-05	5,3755 E-05	0,0046	0,0010	0,0046	7,9194 E-06	6,2979 E-06	5,3748 E-06
01111	Y	0,0224	0,0560	0,0720	1,2658 E-04	8,4182 E-05	3,9563 E-05	0,0019	0,0043	0,0062	8,1298 E-06	5,6165 E-06	3,9644 E-06
01111	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01112	X	0,0561	0,0102	0,0594	1,0092 E-04	9,7561 E-05	4,9119 E-05	0,0048	0,0009	0,0050	7,6309 E-06	6,8292 E-06	5,0123 E-06
01112	Y	0,0236	0,0565	0,0696	1,2107 E-04	8,9498 E-05	3,6411 E-05	0,0020	0,0044	0,0060	7,8857 E-06	5,7996 E-06	3,6595 E-06
01112	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01113	X	0,0579	0,0100	0,0630	9,6072 E-05	1,0071 E-04	4,5546 E-05	0,0049	0,0008	0,0053	7,2117 E-06	7,0385 E-06	4,7127 E-06
01113	Y	0,0245	0,0566	0,0672	1,1367 E-04	9,0586 E-05	3,6247 E-05	0,0021	0,0044	0,0058	7,5851 E-06	5,7361 E-06	3,4721 E-06
01113	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01114	X	0,0598	0,0097	0,0665	9,0841 E-05	9,8381 E-05	4,476 E-05	0,0051	0,0008	0,0056	6,6544 E-06	6,9264 E-06	4,5843 E-06
01114	Y	0,0252	0,0564	0,0649	1,1023 E-04	8,588 E-05	3,7455 E-05	0,0022	0,0044	0,0056	7,6508 E-06	5,3697 E-06	3,4095 E-06
01114	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01115	X	0,0643	0,0108	0,0698	7,0404 E-05	8,121 E-05	5,9529 E-05	0,0054	0,0008	0,0059	5,2804 E-06	6,105 E-06	5,3752 E-06
01115	Y	0,0268	0,0591	0,0626	9,9778 E-05	6,5923 E-05	3,9112 E-05	0,0023	0,0047	0,0054	7,5689 E-06	4,1191 E-06	3,8113 E-06
01115	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01116	X	0,0651	0,0131	0,0667	7,912 E-05	9,1485 E-05	4,2406 E-05	0,0055	0,0010	0,0056	6,0153 E-06	6,6825 E-06	4,7568 E-06
01116	Y	0,0273	0,0628	0,0651	1,0503 E-04	7,9402 E-05	6,7558 E-05	0,0023	0,0049	0,0056	7,4802 E-06	4,9492 E-06	5,3157 E-06
01116	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01117	X	0,0637	0,0145	0,0632	9,2931 E-05	1,0475 E-04	4,2909 E-05	0,0053	0,0011	0,0053	6,8657 E-06	7,4363 E-06	4,8665 E-06
01117	Y	0,0269	0,0636	0,0674	1,2284 E-04	9,2853 E-05	5,5105 E-05	0,0022	0,0049	0,0058	8,3144 E-06	5,807 E-06	4,8349 E-06
01117	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01118	X	0,0620	0,0154	0,0596	1,0025 E-04	1,0551 E-04	5,0602 E-05	0,0052	0,0013	0,0050	7,4059 E-06	7,4403 E-06	5,3342 E-06
01118	Y	0,0258	0,0639	0,0697	1,3221 E-04	9,4507 E-05	4,8881 E-05	0,0021	0,0048	0,0060	8,7092 E-06	6,0014 E-06	4,825 E-06
01118	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01119	X	0,0597	0,0160	0,0560	1,0492 E-04	9,516 E-05	6,1948 E-05	0,0050	0,0014	0,0046	7,7835 E-06	6,8023 E-06	5,9589 E-06
01119	Y	0,0240	0,0634	0,0721	1,3955 E-04	8,6076 E-05	5,5077 E-05	0,0019	0,0048	0,0062	9,0339 E-06	5,649 E-06	5,3401 E-06
01119	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01120	X	0,0572	0,0164	0,0524	9,9768 E-05	8,1276 E-05	7,4738 E-05	0,0048	0,0015	0,0043	7,6827 E-06	5,9826 E-06	6,6535 E-06
01120	Y	0,0215	0,0621	0,0747	1,2822 E-04	7,6767 E-05	7,0659 E-05	0,0017	0,0046	0,0064	8,2152 E-06	5,3191 E-06	6,2575 E-06
01120	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01121	X	0,0544	0,0166	0,0489	9,1447 E-05	6,5323 E-05	8,4994 E-05	0,0045	0,0017	0,0040	7,5452 E-06	5,0751 E-06	7,2517 E-06
01121	Y	0,0184	0,0600	0,0771	1,0472 E-04	6,6023 E-05	8,4741 E-05	0,0014	0,0044	0,0066	6,7115 E-06	5,0077 E-06	7,0806 E-06
01121	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01122	X	0,0500	0,0151	0,0451	8,7674 E-05	6,0977 E-05	5,1269 E-05	0,0042	0,0017	0,0037	7,7319 E-06	4,9072 E-06	5,5906 E-06
01122	Y	0,0158	0,0565	0,0789	8,8688 E-05	6,0155 E-05	3,5137 E-05	0,0013	0,0042	0,0067	5,8935 E-06	4,7232 E-06	3,5443 E-06
01122	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01123	X	0,0653	0,0095	0,0721	8,3187 E-05	1,1245 E-04	6,8031 E-05	0,0055	0,0007	0,0061	5,7968 E-06	7,6632 E-06	5,7367 E-06
01123	Y	0,0277	0,0555	0,0589	1,0931 E-04	8,6878 E-05	3,3051 E-05	0,0025	0,0044	0,0051	8,2622 E-06	5,3539 E-06	3,3225 E-06
01123	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01124	X	0,0683	0,0099	0,0743	8,5665 E-05	1,2516 E-04	6,157 E-05	0,0058	0,0007	0,0063	5,8126 E-06	8,4542 E-06	5,2316 E-06
01124	Y	0,0289	0,0555	0,0551	1,1544 E-04	8,7555 E-05	2,9779 E-05	0,0026	0,0045	0,0048	8,8918 E-06	5,4001 E-06	2,9423 E-06
01124	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01125	X	0,0708	0,0106	0,0766	8,3891 E-05	1,3685 E-04	5,0326 E-05	0,0060	0,0007	0,0066	5,6829 E-06	9,1643 E-06	4,4194 E-06
01125	Y	0,0297	0,0557	0,0513	1,1295 E-04	8,8844 E-05	2,7738 E-05	0,0027	0,0045	0,0045	8,8917 E-06	5,5293 E-06	2,55 E-06
01125	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01126	X	0,0726	0,0111	0,0789	7,688 E-05	1,4905 E-04	3,6423 E-05	0,0061	0,0008	0,0068	5,2555 E-06	9,9727 E-06	3,4461 E-06
01126	Y	0,0299	0,0557	0,0477	1,094 E-04	8,8712 E-05	2,9467 E-05	0,0027	0,0045	0,0041	8,8582 E-06	5,6371 E-06	2,2823 E-06
01126	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01127	X	0,0739	0,0111	0,0814	7,0509 E-05	1,5526 E-04	2,558 E-05	0,0063	0,0008	0,0070	4,8165 E-06	1,0431 E-05	2,6749 E-06
01127	Y	0,0297	0,0555	0,0442	1,0517 E-04	8,4828 E-05	3,3972 E-05	0,0028	0,0045	0,0038	8,7572 E-06	5,5986 E-06	2,3089 E-06
01127	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01128	X	0,0750	0,0106	0,0838	6,6546 E-05	1,5199 E-04	1,9576 E-05	0,0064	0,0007	0,0072	4,4354 E-06	1,0248 E-05	2,2044 E-06
01128	Y	0,0292	0,0550	0,0408	1,0225 E-04	7,6245 E-05	3,7965 E-05	0,0027	0,0045	0,0036	8,7024 E-06	5,3108 E-06	2,4657 E-06
01128	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01129	X	0,0796	0,0104	0,0861	5,1377 E-05	1,3671 E-04	2,7443 E-05	0,0067	0,0007	0,0074	3,3402 E-06	9,6324 E-06	2,5731 E-06
01129	Y	0,0303	0,0576	0,0375	1,0851 E-04	6,1877 E-05	3,6748 E-05	0,0029	0,0048	0,0033	9,4819 E-06	5,2959 E-06	2,3547 E-06
01129	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01130	X	0,0828	0,0126	0,0840	5,7378 E-05	1,4798 E-04	3,3415 E-05	0,0069	0,0008	0,0072	3,8561 E-06	1,0275 E-05	2,9126 E-06
01130	Y	0,0329	0,0618	0,0408	1,0794 E-04	7,539 E-05	6,7495 E-05	0,0030	0,0051	0,0036	9,3008 E-06	5,6689 E-06	4,4048 E-06
01130	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01131	X	0,0824	0,0139	0,0815	7,1158 E-05	1,6576 E-04	2,5991 E-05	0,0068	0,0009	0,0070	4,7278 E-06	1,129 E-05	2,8321 E-06
01131	Y	0,0335	0,0627	0,0442	1,122 E-04	9,0187 E-05	5,4769 E-05	0,0030	0,0051	0,0038	9,3634 E-06	6,1487 E-06	3,7709 E-06
01131	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01132	X	0,0810	0,0146	0,0790	7,9494 E-05	1,656 E-04	3,9372 E-05	0,0067	0,0010	0,0068	5,275 E-06	1,1194 E-05	3,7564 E-06
01132	Y	0,0336	0,0632	0,0477	1,1645 E-04	9,5985 E-05	4,3008 E-05	0,0030	0,0051	0,0041	9,4315 E-06	6,2241 E-06	3,3957 E-06
01132	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01133	X	0,0785	0,0148	0,0767	8,9393 E-05	1,5155 E-04	6,3582 E-05	0,0065	0,0010	0,0066	5,8705 E-06	1,0261 E-05	5,2436 E-06
01133	Y	0,0330	0,0635	0,0514	1,2345 E-04	9,4391 E-05	3,6858 E-05	0,0029	0,0051	0,0045	9,6907 E-06	5,948 E-06	3,4955 E-06
01133	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01134	X	0,0750	0,0143	0,0745	8,6657 E-05	1,3247 E-04	8,8039 E-05	0,0062	0,0009	0,0063	5,7548 E-06	9,0824 E-06	6,7673 E-06
01134	Y	0,0317	0,0634	0,0552	1,2103 E-04	8,8549 E-05	4,1141 E-05	0,0027	0,0051	0,0048	9,3643 E-06	5,5012 E-06	4,057 E-06
01134	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01135	X	0,0707	0,0132	0,0723	7,6309 E-05	1,001 E-04	1,0907 E-04	0,0059	0,0009	0,0061	5,3084 E-06	7,1634 E-06	8,1119 E-06
01135	Y	0,0297	0,0628	0,0590	1,1015 E-04	7,2912 E-05	5,1669 E-05	0,0026	0,0050	0,0051	8,4761 E-06	4,511 E-06	4,8322 E-06
01135	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01136	X	0,0778	0,0084	0,0868	5,5478 E-05	1,705 E-04	3,3706 E-05	0,0066	0,0006	0,0075	3,4912 E-06	1,133 E-05	2,8238 E-06
01136	Y	0,0280	0,0537	0,0327	1,0551 E-04	6,1275 E-05	2,7734 E-05	0,0027	0,0044	0,0029	9,1911 E-06	4,9326 E-06	1,8636 E-06
01136	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01137	X	0,0792	0,0078	0,0873	5,5786 E-05	1,8748 E-04	2,3474 E-05	0,0067	0,0006	0,0076	3,4639 E-06	1,2308 E-05	2,0945 E-06
01137	Y	0,0272	0,0534	0,0280	1,0783 E-04	5,7005 E-05	3,0041 E-05	0,0026	0,0044	0,0025	9,3613 E-06	4,8879 E-06	2,1491 E-06
01137	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01138	X	0,0800	0,0075	0,0879	4,7519 E-05	2,0063 E-04	1,0643 E-05	0,0068	0,0006	0,0076	2,9396 E-06	1,3044 E-05	1,2142 E-06
01138	Y	0,0260	0,0532	0,0232	1,0666 E-04	5,4045 E-05	3,4128 E-05	0,0025	0,0044	0,0021	9,2642 E-06	4,8872 E-06	2,6202 E-06
01138	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01139	X	0,0799	0,0073	0,0886	3,3646 E-05	2,101 E-04	1,5929 E-05	0,0068	0,0005	0,0077	2,1066 E-06	1,3665 E-05	1,256 E-06
01139	Y	0,0246	0,0530	0,0186	1,0605 E-04	5,2339 E-05	4,0296 E-05	0,0024	0,0044	0,0017	9,1876 E-06	4,984 E-06	3,2368 E-06
01139	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01140	X	0,0791	0,0066	0,0896	2,3483 E-05	2,0643 E-04	2,9759 E-05	0,0068	0,0005	0,0078	1,5125 E-06	1,3409 E-05	2,0733 E-06
01140	Y	0,0228	0,0529	0,0141	1,0209 E-04	5,0803 E-05	4,623 E-05	0,0022	0,0044	0,0013	8,8511 E-06	5,023 E-06	3,8339 E-06
01140	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01141	X	0,0778	0,0054	0,0905	1,6691 E-05	2,0181 E-04	3,8122 E-05	0,0067	0,0004	0,0079	1,0001 E-06	1,3199 E-05	2,6343 E-06
01141	Y	0,0208	0,0528	0,0097	1,0032 E-04	5,0119 E-05	5,1664 E-05	0,0021	0,0044	0,0009	8,6857 E-06	5,0542 E-06	4,3836 E-06
01141	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01142	X	0,0802	0,0037	0,0913	6,6927 E-06	1,6013 E-04	2,604 E-05	0,0069	0,0003	0,0079	4,9131 E-07	1,0896 E-05	1,8415 E-06
01142	Y	0,0204	0,0557	0,0056	1,0089 E-04	5,9062 E-05	5,8165 E-05	0,0020	0,0047	0,0005	8,701 E-06	5,9366 E-06	5,0185 E-06
01142	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01143	X	0,0867	0,0052	0,0907	1,1907 E-05	1,833 E-04	8,483 E-05	0,0073	0,0004	0,0079	7,748 E-07	1,2274 E-05	5,6544 E-06
01143	Y	0,0244	0,0592	0,0097	1,0317 E-04	5,8819 E-05	5,5636 E-05	0,0024	0,0050	0,0009	8,935 E-06	5,916 E-06	4,3748 E-06
01143	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01144	X	0,0895	0,0069	0,0897	2,2708 E-05	2,1715 E-04	5,6568 E-05	0,0075	0,0005	0,0078	1,4244 E-06	1,4327 E-05	3,8175 E-06
01144	Y	0,0264	0,0596	0,0140	1,0514 E-04	5,7706 E-05	4,9498 E-05	0,0026	0,0050	0,0013	9,1122 E-06	5,6736 E-06	3,8251 E-06
01144	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01145	X	0,0908	0,0084	0,0888	3,3249 E-05	2,2663 E-04	2,1706 E-05	0,0075	0,0006	0,0077	2,0632 E-06	1,4891 E-05	1,6599 E-06
01145	Y	0,0281	0,0599	0,0186	1,0766 E-04	5,781 E-05	4,4068 E-05	0,0027	0,0050	0,0017	9,3216 E-06	5,4945 E-06	3,2849 E-06
01145	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01146	X	0,0906	0,0097	0,0880	5,1878 E-05	2,1925 E-04	2,1619 E-05	0,0075	0,0007	0,0076	3,1964 E-06	1,4435 E-05	1,7211 E-06
01146	Y	0,0295	0,0602	0,0232	1,1061 E-04	5,9364 E-05	3,6264 E-05	0,0028	0,0050	0,0021	9,5833 E-06	5,4067 E-06	2,6129 E-06
01146	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01147	X	0,0890	0,0107	0,0875	5,7298 E-05	1,9995 E-04	5,1196 E-05	0,0074	0,0007	0,0076	3,5432 E-06	1,3311 E-05	3,5562 E-06
01147	Y	0,0306	0,0605	0,0280	1,1079 E-04	6,0979 E-05	2,8301 E-05	0,0029	0,0051	0,0025	9,6171 E-06	5,4237 E-06	1,9737 E-06
01147	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01148	X	0,0862	0,0112	0,0870	5,5654 E-05	1,6289 E-04	7,6376 E-05	0,0072	0,0008	0,0075	3,4738 E-06	1,1138 E-05	5,2072 E-06
01148	Y	0,0314	0,0607	0,0328	1,0972 E-04	6,0182 E-05	2,3543 E-05	0,0030	0,0051	0,0029	9,5597 E-06	5,3828 E-06	1,5623 E-06
01148	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01149	X	0,0438	0,0387	0,0126	1,0368 E-04	7,3729 E-05	5,8828 E-05	0,0035	0,0044	0,0013	1,1809 E-05	6,3177 E-06	4,3839 E-06
01149	Y	0,0061	0,0605	0,0795	1,7489 E-04	5,0915 E-05	3,0615 E-05	0,0004	0,0045	0,0067	1,1398 E-05	4,0927 E-06	2,5639 E-06
01149	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01150	X	0,0448	0,0401	0,0142	1,0353 E-04	7,451 E-05	5,5628 E-05	0,0036	0,0045	0,0014	1,172 E-05	6,4195 E-06	4,0527 E-06
01150	Y	0,0075	0,0614	0,0777	1,8175 E-04	6,0287 E-05	2,6938 E-05	0,0005	0,0046	0,0065	1,1756 E-05	4,8269 E-06	2,3313 E-06
01150	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01151	X	0,0456	0,0414	0,0161	1,0321 E-04	7,7828 E-05	5,0368 E-05	0,0036	0,0046	0,0015	1,1576 E-05	6,7082 E-06	3,6475 E-06
01151	Y	0,0085	0,0621	0,0758	1,838 E-04	6,7426 E-05	2,0122 E-05	0,0006	0,0046	0,0064	1,181 E-05	5,1387 E-06	1,8625 E-06
01151	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01152	X	0,0463	0,0424	0,0183	1,0123 E-04	8,0804 E-05	4,5132 E-05	0,0037	0,0046	0,0016	1,1267 E-05	6,9712 E-06	3,3431 E-06
01152	Y	0,0090	0,0623	0,0740	1,7562 E-04	7,8565 E-05	1,7162 E-05	0,0006	0,0047	0,0062	1,1263 E-05	5,7174 E-06	1,5019 E-06
01152	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01153	X	0,0470	0,0430	0,0207	9,9882 E-05	8,1613 E-05	4,1035 E-05	0,0037	0,0046	0,0018	1,1007 E-05	7,0616 E-06	3,2555 E-06
01153	Y	0,0095	0,0620	0,0724	1,5971 E-04	8,3754 E-05	2,1602 E-05	0,0007	0,0047	0,0060	1,023 E-05	5,9662 E-06	1,5513 E-06
01153	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01154	X	0,0476	0,0433	0,0232	9,9002 E-05	8,1532 E-05	3,9523 E-05	0,0037	0,0046	0,0020	1,0733 E-05	7,0881 E-06	3,4123 E-06
01154	Y	0,0102	0,0611	0,0706	1,4604 E-04	8,2465 E-05	2,5524 E-05	0,0007	0,0046	0,0059	9,3381 E-06	5,9061 E-06	1,7092 E-06
01154	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01155	X	0,0529	0,0499	0,0232	1,0806 E-04	8,6309 E-05	3,52 E-05	0,0042	0,0053	0,0020	1,1874 E-05	7,5854 E-06	3,1467 E-06
01155	Y	0,0134	0,0674	0,0709	1,2613 E-04	7,7097 E-05	7,4976 E-05	0,0009	0,0050	0,0059	8,0938 E-06	5,5558 E-06	4,774 E-06
01155	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01156	X	0,0523	0,0496	0,0207	1,0821 E-04	8,6712 E-05	3,8772 E-05	0,0041	0,0054	0,0018	1,187 E-05	7,521 E-06	3,1385 E-06
01156	Y	0,0132	0,0698	0,0725	1,6495 E-04	8,3359 E-05	5,3079 E-05	0,0009	0,0051	0,0061	1,0535 E-05	5,8335 E-06	3,4871 E-06
01156	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01157	X	0,0515	0,0490	0,0183	1,0824 E-04	8,5222 E-05	4,7176 E-05	0,0041	0,0054	0,0016	1,1971 E-05	7,3487 E-06	3,5046 E-06
01157	Y	0,0124	0,0711	0,0742	1,8572 E-04	7,9949 E-05	2,8321 E-05	0,0008	0,0051	0,0062	1,1853 E-05	5,6727 E-06	2,2854 E-06
01157	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01158	X	0,0506	0,0482	0,0161	1,0902 E-04	8,0806 E-05	5,5759 E-05	0,0041	0,0053	0,0015	1,2182 E-05	6,9532 E-06	4,0023 E-06
01158	Y	0,0111	0,0711	0,0760	1,9638 E-04	6,6906 E-05	3,0825 E-05	0,0007	0,0051	0,0064	1,2549 E-05	5,0471 E-06	2,738 E-06
01158	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01159	X	0,0496	0,0470	0,0142	1,0969 E-04	7,7824 E-05	6,4039 E-05	0,0040	0,0053	0,0014	1,2427 E-05	6,7325 E-06	4,5703 E-06
01159	Y	0,0093	0,0698	0,0780	1,8364 E-04	5,7486 E-05	5,6232 E-05	0,0006	0,0050	0,0065	1,1829 E-05	4,6054 E-06	4,2843 E-06
01159	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01160	X	0,0484	0,0457	0,0126	1,1065 E-04	7,5036 E-05	7,0926 E-05	0,0039	0,0052	0,0013	1,2677 E-05	6,5128 E-06	5,0833 E-06
01160	Y	0,0073	0,0672	0,0798	1,5508 E-04	4,7536 E-05	7,735 E-05	0,0005	0,0048	0,0067	1,0242 E-05	4,1022 E-06	5,5898 E-06
01160	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01161	X	0,0450	0,0408	0,0113	1,1115 E-04	7,3813 E-05	5,8135 E-05	0,0036	0,0047	0,0013	1,2772 E-05	6,335 E-06	4,541 E-06
01161	Y	0,0048	0,0623	0,0811	1,3508 E-04	3,7788 E-05	2,02 E-05	0,0004	0,0045	0,0068	9,2674 E-06	3,3442 E-06	1,8576 E-06
01161	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01162	X	0,0418	0,0270	0,0149	9,4589 E-05	7,2563 E-05	4,8539 E-05	0,0034	0,0032	0,0012	1,0237 E-05	5,8906 E-06	5,0731 E-06
01162	Y	0,0048	0,0578	0,0847	1,6708 E-04	2,3845 E-05	2,9745 E-05	0,0005	0,0042	0,0071	1,1444 E-05	1,4715 E-06	2,0426 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01162	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01163	X	0,0418	0,0289	0,0118	9,6191 E-05	7,4785 E-05	4,8658 E-05	0,0034	0,0034	0,0010	1,0588 E-05	6,0947 E-06	4,9288 E-06
01163	Y	0,0037	0,0592	0,0843	1,8057 E-04	2,3538 E-05	2,5902 E-05	0,0004	0,0043	0,0071	1,2305 E-05	1,5616 E-06	1,8465 E-06
01163	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01164	X	0,0419	0,0307	0,0091	9,7846 E-05	7,4861 E-05	4,885 E-05	0,0034	0,0036	0,0009	1,0895 E-05	6,1533 E-06	4,7605 E-06
01164	Y	0,0031	0,0603	0,0837	1,9099 E-04	1,6315 E-05	1,7233 E-05	0,0003	0,0044	0,0071	1,2931 E-05	1,2851 E-06	1,342 E-06
01164	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01165	X	0,0419	0,0324	0,0072	9,932 E-05	7,6469 E-05	4,9733 E-05	0,0034	0,0038	0,0008	1,1174 E-05	6,334 E-06	4,5791 E-06
01165	Y	0,0027	0,0607	0,0831	1,9349 E-04	1,4085 E-05	1,0976 E-05	0,0003	0,0044	0,0070	1,2972 E-05	1,3792 E-06	9,5135 E-07
01165	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01166	X	0,0422	0,0341	0,0071	1,0058 E-04	7,4918 E-05	5,0931 E-05	0,0034	0,0039	0,0009	1,1404 E-05	6,2799 E-06	4,4815 E-06
01166	Y	0,0025	0,0607	0,0826	1,8794 E-04	2,0704 E-05	1,4757 E-05	0,0003	0,0045	0,0069	1,2562 E-05	1,7982 E-06	1,0696 E-06
01166	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01167	X	0,0424	0,0357	0,0087	1,0173 E-04	7,2674 E-05	5,3047 E-05	0,0034	0,0041	0,0010	1,159 E-05	6,1784 E-06	4,406 E-06
01167	Y	0,0029	0,0603	0,0820	1,7942 E-04	2,8903 E-05	1,8822 E-05	0,0003	0,0044	0,0069	1,1947 E-05	2,5088 E-06	1,3285 E-06
01167	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01168	X	0,0471	0,0426	0,0087	1,086 E-04	7,5044 E-05	5,2923 E-05	0,0038	0,0049	0,0010	1,2444 E-05	6,3478 E-06	4,7255 E-06
01168	Y	0,0046	0,0665	0,0823	1,5777 E-04	2,9427 E-05	6,3274 E-05	0,0004	0,0047	0,0069	1,0682 E-05	2,4799 E-06	4,0084 E-06
01168	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01169	X	0,0470	0,0407	0,0070	1,0425 E-04	7,6608 E-05	5,1738 E-05	0,0038	0,0047	0,0009	1,1872 E-05	6,4057 E-06	4,767 E-06
01169	Y	0,0039	0,0685	0,0829	1,9169 E-04	2,1267 E-05	3,9585 E-05	0,0004	0,0048	0,0070	1,2677 E-05	1,8329 E-06	2,5439 E-06
01169	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01170	X	0,0469	0,0389	0,0072	1,0117 E-04	7,7518 E-05	5,2248 E-05	0,0038	0,0045	0,0008	1,1421 E-05	6,412 E-06	4,9412 E-06
01170	Y	0,0035	0,0692	0,0834	2,0433 E-04	1,4339 E-05	1,4429 E-05	0,0004	0,0049	0,0070	1,348 E-05	1,3862 E-06	1,2188 E-06
01170	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01171	X	0,0468	0,0370	0,0090	9,8985 E-05	7,7518 E-05	5,169 E-05	0,0038	0,0043	0,0009	1,1057 E-05	6,3315 E-06	5,0981 E-06
01171	Y	0,0039	0,0685	0,0839	2,0294 E-04	1,8947 E-05	3,0701 E-05	0,0004	0,0048	0,0071	1,3456 E-05	1,4509 E-06	2,2409 E-06
01171	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01172	X	0,0467	0,0351	0,0118	9,7146 E-05	7,6515 E-05	5,1309 E-05	0,0038	0,0041	0,0010	1,0734 E-05	6,2251 E-06	5,2615 E-06
01172	Y	0,0048	0,0664	0,0846	1,8378 E-04	2,4873 E-05	6,002 E-05	0,0005	0,0047	0,0071	1,2417 E-05	1,6523 E-06	4,0491 E-06
01172	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01173	X	0,0466	0,0331	0,0149	9,527 E-05	7,5278 E-05	5,1836 E-05	0,0038	0,0038	0,0012	1,0407 E-05	6,0878 E-06	5,4516 E-06
01173	Y	0,0058	0,0629	0,0850	1,512 E-04	2,7358 E-05	8,407 E-05	0,0005	0,0044	0,0072	1,0757 E-05	1,694 E-06	5,5609 E-06
01173	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01174	X	0,0443	0,0281	0,0182	9,3766 E-05	7,3907 E-05	5,0316 E-05	0,0036	0,0033	0,0014	9,9953 E-06	5,9422 E-06	5,3771 E-06
01174	Y	0,0067	0,0581	0,0849	1,2482 E-04	2,6689 E-05	1,8387 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	9,3917 E-06	1,805 E-06	1,2453 E-06
01174	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01175	X	0,0427	0,0232	0,0221	9,5735 E-05	7,0608 E-05	4,9444 E-05	0,0035	0,0027	0,0017	9,6572 E-06	5,6855 E-06	5,3248 E-06
01175	Y	0,0086	0,0564	0,0844	1,5107 E-04	4,1593 E-05	1,7402 E-05	0,0007	0,0041	0,0071	1,0324 E-05	2,8016 E-06	1,586 E-06
01175	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01176	X	0,0434	0,0214	0,0258	9,8473 E-05	7,1791 E-05	4,7873 E-05	0,0036	0,0025	0,0020	9,5483 E-06	5,7465 E-06	5,2759 E-06
01176	Y	0,0102	0,0567	0,0837	1,5336 E-04	4,5513 E-05	1,7731 E-05	0,0009	0,0042	0,0071	1,0389 E-05	3,24 E-06	1,7469 E-06
01176	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01177	X	0,0440	0,0197	0,0296	1,0107 E-04	7,4227 E-05	4,6329 E-05	0,0036	0,0023	0,0023	9,4558 E-06	5,8852 E-06	5,2252 E-06
01177	Y	0,0114	0,0568	0,0828	1,5429 E-04	5,3214 E-05	1,7468 E-05	0,0010	0,0042	0,0070	1,0344 E-05	3,7309 E-06	1,8171 E-06
01177	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01178	X	0,0447	0,0180	0,0336	1,0252 E-04	7,4194 E-05	4,5263 E-05	0,0037	0,0021	0,0027	9,2915 E-06	5,8319 E-06	5,1855 E-06
01178	Y	0,0124	0,0568	0,0820	1,4724 E-04	6,1337 E-05	2,0929 E-05	0,0010	0,0042	0,0070	9,8357 E-06	4,2256 E-06	2,0152 E-06
01178	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01179	X	0,0455	0,0162	0,0375	1,0296 E-04	7,3167 E-05	4,4942 E-05	0,0038	0,0019	0,0030	9,0952 E-06	5,7024 E-06	5,1771 E-06
01179	Y	0,0133	0,0563	0,0811	1,3565 E-04	6,6262 E-05	2,6724 E-05	0,0011	0,0042	0,0069	9,0413 E-06	4,5668 E-06	2,3342 E-06
01179	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01180	X	0,0466	0,0145	0,0414	1,0052 E-04	6,8205 E-05	4,5205 E-05	0,0039	0,0017	0,0033	8,6297 E-06	5,3278 E-06	5,1953 E-06
01180	Y	0,0145	0,0555	0,0801	1,2506 E-04	6,5673 E-05	3,0106 E-05	0,0012	0,0042	0,0068	8,1805 E-06	4,6559 E-06	2,6279 E-06
01180	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01181	X	0,0512	0,0195	0,0415	9,184 E-05	6,8302 E-05	5,16 E-05	0,0043	0,0021	0,0033	8,2477 E-06	5,415 E-06	5,827 E-06
01181	Y	0,0151	0,0597	0,0804	1,0758 E-04	6,2147 E-05	6,7752 E-05	0,0012	0,0043	0,0068	7,228 E-06	4,4908 E-06	4,6618 E-06
01181	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01182	X	0,0506	0,0217	0,0377	9,8018 E-05	7,5821 E-05	4,8985 E-05	0,0042	0,0024	0,0030	8,7441 E-06	5,9336 E-06	5,6585 E-06
01182	Y	0,0146	0,0619	0,0814	1,3897 E-04	6,6266 E-05	5,0735 E-05	0,0011	0,0044	0,0069	9,1581 E-06	4,5073 E-06	3,65 E-06
01182	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01183	X	0,0499	0,0238	0,0337	1,0118 E-04	8,0076 E-05	4,7732 E-05	0,0041	0,0026	0,0027	9,1282 E-06	6,2358 E-06	5,594 E-06
01183	Y	0,0137	0,0632	0,0823	1,5614 E-04	6,5034 E-05	3,0681 E-05	0,0010	0,0045	0,0070	1,0271 E-05	4,38 E-06	2,6372 E-06
01183	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01184	X	0,0491	0,0256	0,0297	1,0137 E-04	7,7873 E-05	4,9241 E-05	0,0040	0,0028	0,0024	9,393 E-06	6,1448 E-06	5,625 E-06
01184	Y	0,0123	0,0636	0,0831	1,6385 E-04	5,34 E-05	2,4724 E-05	0,0009	0,0045	0,0070	1,0838 E-05	3,6929 E-06	2,4533 E-06
01184	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01185	X	0,0483	0,0274	0,0258	9,9164 E-05	7,5289 E-05	5,2194 E-05	0,0040	0,0031	0,0020	9,5487 E-06	5,996 E-06	5,7267 E-06
01185	Y	0,0105	0,0628	0,0840	1,5578 E-04	4,5324 E-05	4,326 E-05	0,0008	0,0044	0,0071	1,0512 E-05	3,2415 E-06	3,4217 E-06
01185	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01186	X	0,0474	0,0290	0,0221	9,5825 E-05	7,3597 E-05	5,6736 E-05	0,0039	0,0033	0,0017	9,732 E-06	5,8982 E-06	5,9433 E-06
01186	Y	0,0084	0,0608	0,0847	1,327 E-04	3,4552 E-05	6,1682 E-05	0,0007	0,0043	0,0071	9,5377 E-06	2,599 E-06	4,4672 E-06
01186	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01187	X	0,0443	0,0278	0,0186	9,3766 E-05	7,3907 E-05	5,0316 E-05	0,0036	0,0032	0,0015	9,9953 E-06	5,9422 E-06	5,3771 E-06
01187	Y	0,0067	0,0580	0,0848	1,2482 E-04	2,6689 E-05	1,8387 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	9,3917 E-06	1,805 E-06	1,2453 E-06
01187	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01188	X	0,0418	0,0420	0,0110	1,4073 E-04	6,2936 E-05	8,2483 E-05	0,0033	0,0047	0,0010	1,4521 E-05	4,8498 E-06	7,7018 E-06
01188	Y	0,0124	0,0734	0,0936	1,6724 E-04	1,5147 E-05	3,4821 E-05	0,0012	0,0059	0,0080	1,0418 E-05	9,765 E-07	3,5835 E-06
01188	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01189	X	0,0413	0,0450	0,0093	1,476 E-04	6,5786 E-05	7,5859 E-05	0,0033	0,0050	0,0009	1,5253 E-05	5,0961 E-06	6,9937 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01189	Y	0,0116	0,0726	0,0934	1,7394 E-04	1,3867 E-05	3,5715 E-05	0,0011	0,0058	0,0080	1,0838 E-05	1,0555 E-06	3,6999 E-06
01189	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01190	X	0,0409	0,0478	0,0083	1,5334 E-04	6,6432 E-05	6,8514 E-05	0,0032	0,0053	0,0009	1,5842 E-05	5,2025 E-06	6,2089 E-06
01190	Y	0,0110	0,0715	0,0930	1,7586 E-04	9,2349 E-06	3,9628 E-05	0,0011	0,0056	0,0079	1,0994 E-05	9,373 E-07	4,0246 E-06
01190	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01191	X	0,0406	0,0504	0,0085	1,57 E-04	6,7376 E-05	6,169 E-05	0,0032	0,0055	0,0010	1,6294 E-05	5,3768 E-06	5,4657 E-06
01191	Y	0,0105	0,0699	0,0926	1,7264 E-04	1,4834 E-05	4,6883 E-05	0,0011	0,0055	0,0079	1,0869 E-05	1,2596 E-06	4,5129 E-06
01191	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01192	X	0,0402	0,0525	0,0099	1,5873 E-04	6,8832 E-05	5,2836 E-05	0,0032	0,0057	0,0011	1,6629 E-05	5,5687 E-06	4,4859 E-06
01192	Y	0,0099	0,0678	0,0923	1,6319 E-04	2,437 E-05	5,2277 E-05	0,0010	0,0053	0,0078	1,0377 E-05	1,8617 E-06	4,8233 E-06
01192	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01193	X	0,0400	0,0543	0,0120	1,5786 E-04	7,0029 E-05	4,6089 E-05	0,0031	0,0059	0,0013	1,6711 E-05	5,7711 E-06	3,7721 E-06
01193	Y	0,0093	0,0655	0,0919	1,5214 E-04	2,8263 E-05	5,4192 E-05	0,0010	0,0051	0,0078	9,7928 E-06	2,3224 E-06	4,9092 E-06
01193	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01194	X	0,0419	0,0611	0,0146	1,7661 E-04	7,4704 E-05	3,814 E-05	0,0033	0,0066	0,0015	1,9 E-05	6,2601 E-06	2,953 E-06
01194	Y	0,0097	0,0645	0,0912	1,0578 E-04	3,6197 E-05	3,6017 E-05	0,0010	0,0049	0,0077	7,4019 E-06	3,1638 E-06	3,7194 E-06
01194	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01195	X	0,0443	0,0650	0,0119	1,7576 E-04	7,1587 E-05	6,1662 E-05	0,0035	0,0070	0,0012	1,8793 E-05	5,8757 E-06	5,1502 E-06
01195	Y	0,0107	0,0695	0,0922	1,254 E-04	2,9707 E-05	1,0527 E-04	0,0011	0,0052	0,0078	8,2832 E-06	2,3276 E-06	8,1791 E-06
01195	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01196	X	0,0446	0,0626	0,0097	1,6762 E-04	7,0194 E-05	6,4432 E-05	0,0035	0,0068	0,0011	1,7739 E-05	5,6789 E-06	5,5859 E-06
01196	Y	0,0107	0,0740	0,0926	1,6316 E-04	2,474 E-05	8,7265 E-05	0,0011	0,0056	0,0079	1,0343 E-05	1,8718 E-06	7,1383 E-06
01196	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01197	X	0,0450	0,0600	0,0084	1,6144 E-04	6,886 E-05	6,9162 E-05	0,0035	0,0066	0,0009	1,6926 E-05	5,4726 E-06	6,196 E-06
01197	Y	0,0110	0,0774	0,0929	1,8369 E-04	1,6526 E-05	6,4435 E-05	0,0011	0,0058	0,0079	1,1525 E-05	1,3283 E-06	5,8471 E-06
01197	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01198	X	0,0453	0,0572	0,0083	1,5616 E-04	6,754 E-05	7,4046 E-05	0,0036	0,0063	0,0009	1,6302 E-05	5,267 E-06	6,8432 E-06
01198	Y	0,0116	0,0795	0,0932	1,8936 E-04	9,8403 E-06	4,7106 E-05	0,0012	0,0060	0,0079	1,1844 E-05	9,5535 E-07	4,8233 E-06
01198	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01199	X	0,0456	0,0541	0,0093	1,499 E-04	6,6907 E-05	7,8625 E-05	0,0036	0,0060	0,0009	1,5735 E-05	5,1743 E-06	7,448 E-06
01199	Y	0,0122	0,0803	0,0936	1,7645 E-04	1,4824 E-05	4,8772 E-05	0,0012	0,0062	0,0080	1,1027 E-05	1,1056 E-06	4,5886 E-06
01199	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01200	X	0,0459	0,0508	0,0111	1,4233 E-04	6,496 E-05	8,4154 E-05	0,0036	0,0057	0,0010	1,5127 E-05	4,9815 E-06	8,086 E-06
01200	Y	0,0129	0,0800	0,0939	1,4689 E-04	1,7794 E-05	6,0848 E-05	0,0012	0,0062	0,0080	9,172 E-06	1,1427 E-06	5,0226 E-06
01200	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01201	X	0,0442	0,0430	0,0132	1,3344 E-04	6,247 E-05	9,3914 E-05	0,0035	0,0049	0,0012	1,4276 E-05	4,7532 E-06	8,8137 E-06
01201	Y	0,0135	0,0772	0,0938	1,2761 E-04	1,8882 E-05	4,4988 E-05	0,0013	0,0061	0,0080	8,0219 E-06	1,2488 E-06	4,4269 E-06
01201	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01202	X	0,0509	0,0485	0,0354	1,1383 E-04	1,0036 E-04	5,1005 E-05	0,0040	0,0050	0,0031	1,1767 E-05	8,1148 E-06	4,5646 E-06
01202	Y	0,0137	0,0656	0,0743	1,3769 E-04	4,9192 E-05	1,7174 E-05	0,0009	0,0049	0,0060	9,5643 E-06	3,2058 E-06	1,3682 E-06
01202	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01203	X	0,0543	0,0522	0,0355	1,1498 E-04	1,0173 E-04	5,6893 E-05	0,0043	0,0054	0,0031	1,1858 E-05	8,2152 E-06	5,0252 E-06
01203	Y	0,0152	0,0701	0,0744	1,4059 E-04	5,0236 E-05	2,08 E-05	0,0010	0,0052	0,0061	9,7659 E-06	3,2596 E-06	1,6137 E-06
01203	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01204	X	0,0567	0,0563	0,0331	1,1605 E-04	9,7909 E-05	4,6924 E-05	0,0045	0,0059	0,0030	1,2187 E-05	8,0359 E-06	4,5438 E-06
01204	Y	0,0160	0,0761	0,0758	1,4499 E-04	4,8926 E-05	5,6476 E-05	0,0010	0,0056	0,0062	9,9725 E-06	3,1739 E-06	3,6199 E-06
01204	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01205	X	0,0557	0,0566	0,0308	1,1948 E-04	9,7503 E-05	4,4279 E-05	0,0045	0,0060	0,0028	1,2636 E-05	8,053 E-06	3,9775 E-06
01205	Y	0,0155	0,0782	0,0771	1,6172 E-04	5,0175 E-05	5,417 E-05	0,0010	0,0057	0,0063	1,0981 E-05	3,246 E-06	3,5144 E-06
01205	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01206	X	0,0547	0,0564	0,0286	1,2106 E-04	9,6576 E-05	4,9014 E-05	0,0044	0,0061	0,0027	1,2924 E-05	8,0142 E-06	3,8227 E-06
01206	Y	0,0147	0,0797	0,0784	1,7233 E-04	4,8694 E-05	3,5615 E-05	0,0010	0,0058	0,0064	1,1595 E-05	3,1532 E-06	2,5622 E-06
01206	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01207	X	0,0535	0,0557	0,0265	1,2018 E-04	9,4264 E-05	5,8089 E-05	0,0043	0,0061	0,0026	1,2959 E-05	7,8621 E-06	4,2047 E-06
01207	Y	0,0136	0,0803	0,0798	1,7512 E-04	4,7768 E-05	2,5173 E-05	0,0009	0,0058	0,0065	1,1723 E-05	3,107 E-06	2,3401 E-06
01207	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01208	X	0,0522	0,0546	0,0245	1,1768 E-04	9,249 E-05	6,6866 E-05	0,0042	0,0060	0,0025	1,2851 E-05	7,7266 E-06	4,8059 E-06
01208	Y	0,0121	0,0798	0,0812	1,7304 E-04	4,3979 E-05	3,8217 E-05	0,0008	0,0058	0,0066	1,1537 E-05	2,8899 E-06	3,2099 E-06
01208	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01209	X	0,0508	0,0531	0,0228	1,1344 E-04	8,8677 E-05	7,4946 E-05	0,0041	0,0059	0,0024	1,2539 E-05	7,4274 E-06	5,4885 E-06
01209	Y	0,0102	0,0783	0,0827	1,6454 E-04	3,5709 E-05	5,4384 E-05	0,0007	0,0056	0,0068	1,0948 E-05	2,4161 E-06	4,1841 E-06
01209	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01210	X	0,0494	0,0513	0,0213	1,0856 E-04	8,5205 E-05	7,867 E-05	0,0040	0,0058	0,0023	1,2148 E-05	7,1494 E-06	5,9236 E-06
01210	Y	0,0084	0,0764	0,0843	1,5342 E-04	2,8421 E-05	5,5288 E-05	0,0006	0,0055	0,0069	1,0193 E-05	2,0291 E-06	4,2022 E-06
01210	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01211	X	0,0453	0,0461	0,0200	1,0364 E-04	8,4675 E-05	6,7043 E-05	0,0037	0,0052	0,0022	1,1715 E-05	7,0828 E-06	5,186 E-06
01211	Y	0,0062	0,0705	0,0857	1,5266 E-04	2,2181 E-05	2,2221 E-05	0,0005	0,0051	0,0070	1,0105 E-05	1,6816 E-06	2,0413 E-06
01211	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01212	X	0,0425	0,0427	0,0200	1,0329 E-04	8,4207 E-05	6,1301 E-05	0,0034	0,0048	0,0022	1,1676 E-05	7,0493 E-06	4,7717 E-06
01212	Y	0,0055	0,0658	0,0856	1,4896 E-04	2,1938 E-05	2,0062 E-05	0,0004	0,0048	0,0070	9,8532 E-06	1,6725 E-06	1,842 E-06
01212	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01213	X	0,0394	0,0377	0,0173	1,0355 E-04	8,7252 E-05	5,3954 E-05	0,0032	0,0043	0,0020	1,1793 E-05	7,2561 E-06	4,3661 E-06
01213	Y	0,0043	0,0611	0,0855	1,6773 E-04	1,905 E-05	1,8258 E-05	0,0004	0,0045	0,0070	1,1001 E-05	1,4511 E-06	1,3455 E-06
01213	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01214	X	0,0394	0,0362	0,0150	1,0094 E-04	8,6439 E-05	5,1836 E-05	0,0032	0,0042	0,0018	1,153 E-05	7,1775 E-06	4,4328 E-06
01214	Y	0,0037	0,0616	0,0857	1,7128 E-04	1,3418 E-05	1,7512 E-05	0,0004	0,0045	0,0070	1,1171 E-05	1,1602 E-06	1,2343 E-06
01214	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01215	X	0,0394	0,0347	0,0134	9,8321 E-05	8,5287 E-05	4,9859 E-05	0,0032	0,0040	0,0016	1,1239 E-05	7,0767 E-06	4,5141 E-06
01215	Y	0,0035	0,0619	0,0858	1,7368 E-04	9,7833 E-06	1,2235 E-05	0,0004	0,0045	0,0070	1,1286 E-05	9,6702 E-07	9,6153 E-07
01215	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01216	X	0,0394	0,0330	0,0127	9,5129 E-05	8,6009 E-05	4,9299 E-05	0,0032	0,0038	0,0015	1,0859 E-05	7,1053 E-06	4,6733 E-06
01216	Y	0,0037	0,0617	0,0861	1,7331 E-04	8,7328 E-06	1,2928 E-05	0,0004	0,0045	0,0071	1,1248 E-05	9,0271 E-07	1,0828 E-06
01216	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01217	X	0,0395	0,0314	0,0130	9,1827 E-05	8,674 E-05	4,8464 E-05	0,0032	0,0037	0,0014	1,0444 E-05	7,1287 E-06	4,8235 E-06
01217	Y	0,0044	0,0609	0,0865	1,7092 E-04	1,15 E-05	2,2229 E-05	0,0004	0,0044	0,0071	1,1091 E-05	1,0249 E-06	1,6466 E-06
01217	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01218	X	0,0396	0,0296	0,0143	8,7898 E-05	8,4203 E-05	4,8571 E-05	0,0032	0,0034	0,0014	9,942 E-06	6,9319 E-06	4,9963 E-06
01218	Y	0,0053	0,0596	0,0869	1,6475 E-04	1,277 E-05	2,8519 E-05	0,0005	0,0043	0,0072	1,0708 E-05	1,0084 E-06	1,9943 E-06
01218	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01219	X	0,0397	0,0278	0,0163	8,392 E-05	8,4107 E-05	4,8972 E-05	0,0032	0,0032	0,0015	9,4154 E-06	6,9012 E-06	5,1556 E-06
01219	Y	0,0062	0,0581	0,0874	1,5717 E-04	1,5848 E-05	2,748 E-05	0,0005	0,0042	0,0072	1,0245 E-05	1,1295 E-06	1,861 E-06
01219	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01220	X	0,0427	0,0286	0,0188	7,8584 E-05	8,1233 E-05	5,2932 E-05	0,0034	0,0033	0,0016	8,7115 E-06	6,6814 E-06	5,6163 E-06
01220	Y	0,0074	0,0614	0,0880	1,3534 E-04	1,8921 E-05	1,2698 E-05	0,0006	0,0044	0,0072	8,8761 E-06	1,2401 E-06	9,2403 E-07
01220	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01221	X	0,0454	0,0312	0,0188	7,8776 E-05	8,1684 E-05	5,7483 E-05	0,0036	0,0036	0,0016	8,7174 E-06	6,7153 E-06	6,0488 E-06
01221	Y	0,0079	0,0657	0,0882	1,3955 E-04	1,9456 E-05	1,4657 E-05	0,0006	0,0047	0,0072	9,1549 E-06	1,2761 E-06	1,0529 E-06
01221	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01222	X	0,0480	0,0360	0,0164	8,2256 E-05	8,0007 E-05	6,0229 E-05	0,0039	0,0042	0,0015	9,2448 E-06	6,6095 E-06	6,4426 E-06
01222	Y	0,0072	0,0718	0,0878	1,4362 E-04	1,5594 E-05	6,0417 E-05	0,0006	0,0051	0,0072	9,4089 E-06	1,0975 E-06	3,9527 E-06
01222	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01223	X	0,0478	0,0383	0,0144	8,687 E-05	8,0248 E-05	5,9297 E-05	0,0039	0,0044	0,0014	9,8398 E-06	6,653 E-06	6,2302 E-06
01223	Y	0,0061	0,0745	0,0874	1,6206 E-04	1,16 E-05	5,9998 E-05	0,0006	0,0053	0,0072	1,0591 E-05	9,2212 E-07	3,9822 E-06
01223	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01224	X	0,0478	0,0404	0,0131	9,0911 E-05	8,0773 E-05	5,8586 E-05	0,0039	0,0047	0,0014	1,0355 E-05	6,7233 E-06	5,9059 E-06
01224	Y	0,0052	0,0768	0,0870	1,7336 E-04	8,6756 E-06	3,9407 E-05	0,0005	0,0054	0,0072	1,1314 E-05	8,4741 E-07	2,7417 E-06
01224	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01225	X	0,0477	0,0424	0,0128	9,4126 E-05	8,057 E-05	5,8377 E-05	0,0039	0,0049	0,0015	1,0755 E-05	6,7241 E-06	5,5697 E-06
01225	Y	0,0045	0,0780	0,0867	1,7732 E-04	8,754 E-06	1,7143 E-05	0,0005	0,0055	0,0071	1,158 E-05	8,9622 E-07	1,461 E-06
01225	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01226	X	0,0478	0,0443	0,0135	9,7023 E-05	8,1443 E-05	5,8904 E-05	0,0039	0,0051	0,0016	1,1104 E-05	6,8083 E-06	5,2841 E-06
01226	Y	0,0044	0,0781	0,0864	1,7566 E-04	9,3792 E-06	2,3497 E-05	0,0005	0,0055	0,0071	1,1489 E-05	9,4233 E-07	1,6848 E-06
01226	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01227	X	0,0478	0,0461	0,0151	9,8871 E-05	8,1496 E-05	6,0857 E-05	0,0039	0,0053	0,0018	1,1304 E-05	6,8346 E-06	5,1122 E-06
01227	Y	0,0049	0,0771	0,0862	1,6625 E-04	1,2992 E-05	4,106 E-05	0,0005	0,0055	0,0071	1,0911 E-05	1,1489 E-06	2,6899 E-06
01227	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01228	X	0,0479	0,0478	0,0174	1,0076 E-04	8,1595 E-05	6,4667 E-05	0,0039	0,0055	0,0020	1,1483 E-05	6,8558 E-06	5,1264 E-06
01228	Y	0,0058	0,0758	0,0860	1,5445 E-04	1,6807 E-05	4,3979 E-05	0,0005	0,0054	0,0070	1,0182 E-05	1,3602 E-06	2,9174 E-06
01228	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01229	X	0,0406	0,0243	0,0213	7,8918 E-05	8,5748 E-05	5,0122 E-05	0,0033	0,0028	0,0017	8,5232 E-06	6,9841 E-06	5,3193 E-06
01229	Y	0,0076	0,0570	0,0871	1,504 E-04	2,6176 E-05	1,2036 E-05	0,0006	0,0041	0,0072	9,8217 E-06	1,6382 E-06	1,1474 E-06
01229	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01230	X	0,0414	0,0227	0,0242	7,7909 E-05	8,6704 E-05	4,873 E-05	0,0033	0,0026	0,0019	8,19 E-06	7,0574 E-06	5,2986 E-06
01230	Y	0,0088	0,0574	0,0862	1,5078 E-04	3,218 E-05	1,7599 E-05	0,0007	0,0042	0,0071	9,8299 E-06	2,0014 E-06	1,6487 E-06
01230	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01231	X	0,0422	0,0210	0,0274	7,6599 E-05	8,9767 E-05	4,7121 E-05	0,0034	0,0024	0,0021	7,8468 E-06	7,278 E-06	5,2577 E-06
01231	Y	0,0101	0,0578	0,0855	1,5183 E-04	3,4986 E-05	1,8053 E-05	0,0008	0,0042	0,0071	9,8929 E-06	2,1633 E-06	1,8271 E-06
01231	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01232	X	0,0430	0,0193	0,0308	7,4861 E-05	9,1099 E-05	4,5816 E-05	0,0035	0,0022	0,0024	7,4556 E-06	7,3784 E-06	5,2113 E-06
01232	Y	0,0114	0,0578	0,0848	1,4951 E-04	4,0578 E-05	1,8374 E-05	0,0009	0,0042	0,0070	9,761 E-06	2,5149 E-06	1,8759 E-06
01232	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01233	X	0,0438	0,0176	0,0344	7,2714 E-05	9,1405 E-05	4,4934 E-05	0,0036	0,0020	0,0027	7,0227 E-06	7,4252 E-06	5,1718 E-06
01233	Y	0,0126	0,0574	0,0842	1,4706 E-04	4,3434 E-05	2,3595 E-05	0,0010	0,0042	0,0070	9,6344 E-06	2,7021 E-06	2,143 E-06
01233	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01234	X	0,0445	0,0159	0,0382	6,9095 E-05	9,4492 E-05	4,4894 E-05	0,0036	0,0018	0,0030	6,5147 E-06	7,6625 E-06	5,178 E-06
01234	Y	0,0135	0,0567	0,0836	1,4221 E-04	4,6139 E-05	2,8797 E-05	0,0011	0,0042	0,0070	9,3908 E-06	2,8825 E-06	2,4847 E-06
01234	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01235	X	0,0452	0,0143	0,0419	6,5092 E-05	9,6456 E-05	4,5799 E-05	0,0037	0,0016	0,0033	5,9746 E-06	7,8186 E-06	5,2263 E-06
01235	Y	0,0143	0,0560	0,0831	1,3699 E-04	4,8843 E-05	3,0331 E-05	0,0011	0,0042	0,0069	9,1696 E-06	3,0671 E-06	2,7419 E-06
01235	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01236	X	0,0492	0,0148	0,0458	5,9622 E-05	9,2278 E-05	5,3662 E-05	0,0040	0,0015	0,0036	5,3767 E-06	7,554 E-06	5,8241 E-06
01236	Y	0,0163	0,0599	0,0827	1,2126 E-04	4,5365 E-05	3,5265 E-05	0,0013	0,0045	0,0069	8,2885 E-06	2,8548 E-06	3,563 E-06
01236	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01237	X	0,0523	0,0167	0,0459	5,9997 E-05	9,3369 E-05	5,8058 E-05	0,0043	0,0017	0,0036	5,3853 E-06	7,6303 E-06	6,2596 E-06
01237	Y	0,0175	0,0639	0,0829	1,242 E-04	4,712 E-05	3,9018 E-05	0,0013	0,0048	0,0069	8,4864 E-06	2,9734 E-06	3,9242 E-06
01237	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01238	X	0,0544	0,0203	0,0421	6,1653 E-05	8,8761 E-05	5,4423 E-05	0,0045	0,0021	0,0033	5,783 E-06	7,306 E-06	6,353 E-06
01238	Y	0,0179	0,0684	0,0835	1,2588 E-04	4,4741 E-05	5,5926 E-05	0,0013	0,0050	0,0070	8,4854 E-06	2,8131 E-06	4,3816 E-06
01238	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01239	X	0,0535	0,0224	0,0383	6,7047 E-05	8,8303 E-05	5,4085 E-05	0,0044	0,0024	0,0030	6,3363 E-06	7,2486 E-06	6,3213 E-06
01239	Y	0,0171	0,0699	0,0841	1,4056 E-04	4,5656 E-05	5,4385 E-05	0,0013	0,0051	0,0070	9,3556 E-06	2,8678 E-06	4,1219 E-06
01239	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01240	X	0,0527	0,0245	0,0347	7,1093 E-05	8,7464 E-05	5,384 E-05	0,0043	0,0027	0,0027	6,8389 E-06	7,1776 E-06	6,2804 E-06
01240	Y	0,0162	0,0713	0,0847	1,4997 E-04	4,4234 E-05	3,9051 E-05	0,0012	0,0051	0,0070	9,8994 E-06	2,78 E-06	3,2327 E-06
01240	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01241	X	0,0519	0,0265	0,0311	7,3661 E-05	8,6324 E-05	5,4332 E-05	0,0042	0,0029	0,0024	7,2515 E-06	7,0684 E-06	6,2469 E-06
01241	Y	0,0150	0,0719	0,0853	1,5323 E-04	4,3517 E-05	2,4715 E-05	0,0011	0,0051	0,0071	1,0077 E-05	2,7313 E-06	2,4973 E-06
01241	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01242	X	0,0510	0,0283	0,0276	7,5432 E-05	8,5313 E-05	5,6468 E-05	0,0041	0,0032	0,0021	7,6381 E-06	6,9792 E-06	6,2704 E-06
01242	Y	0,0134	0,0718	0,0860	1,524 E-04	4,011 E-05	2,662 E-05	0,0010	0,0051	0,0071	9,9989 E-06	2,5161 E-06	2,4709 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01242	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01243	X	0,0500	0,0301	0,0244	7,6046 E-05	8,3426 E-05	6,0118 E-05	0,0040	0,0034	0,0019	7,9588 E-06	6,8473 E-06	6,3598 E-06
01243	Y	0,0117	0,0710	0,0867	1,4613 E-04	3,2452 E-05	3,5889 E-05	0,0009	0,0050	0,0072	9,5852 E-06	2,0441 E-06	2,7707 E-06
01243	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01244	X	0,0491	0,0319	0,0214	7,6725 E-05	8,133 E-05	6,3277 E-05	0,0040	0,0036	0,0017	8,2858 E-06	6,6913 E-06	6,4486 E-06
01244	Y	0,0099	0,0701	0,0875	1,3765 E-04	2,4743 E-05	3,2041 E-05	0,0008	0,0050	0,0072	9,0334 E-06	1,5681 E-06	2,3178 E-06
01244	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01245	X	0,0405	0,0633	0,0264	1,5052 E-04	7,8651 E-05	4,0791 E-05	0,0032	0,0068	0,0028	1,6156 E-05	6,3724 E-06	3,1571 E-06
01245	Y	0,0080	0,0676	0,0950	1,3656 E-04	2,8352 E-05	3,9517 E-05	0,0008	0,0051	0,0079	9,2318 E-06	2,5954 E-06	3,9836 E-06
01245	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01246	X	0,0432	0,0683	0,0265	1,5098 E-04	7,9092 E-05	4,5325 E-05	0,0034	0,0073	0,0028	1,6202 E-05	6,4059 E-06	3,4673 E-06
01246	Y	0,0089	0,0720	0,0952	1,4064 E-04	2,8494 E-05	4,3212 E-05	0,0009	0,0054	0,0079	9,511 E-06	2,5969 E-06	4,3331 E-06
01246	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01247	X	0,0455	0,0721	0,0238	1,5078 E-04	7,7257 E-05	5,0247 E-05	0,0036	0,0078	0,0026	1,6274 E-05	6,2655 E-06	3,8624 E-06
01247	Y	0,0094	0,0791	0,0959	1,4559 E-04	2,4649 E-05	8,0938 E-05	0,0009	0,0059	0,0080	9,8827 E-06	2,3345 E-06	6,6991 E-06
01247	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01248	X	0,0453	0,0706	0,0213	1,5052 E-04	7,7148 E-05	5,6969 E-05	0,0036	0,0077	0,0024	1,6316 E-05	6,2379 E-06	4,5857 E-06
01248	Y	0,0093	0,0827	0,0966	1,6466 E-04	2,2132 E-05	8,4282 E-05	0,0010	0,0062	0,0081	1,1181 E-05	2,1954 E-06	6,9921 E-06
01248	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01249	X	0,0452	0,0685	0,0190	1,4909 E-04	7,7123 E-05	6,7125 E-05	0,0035	0,0075	0,0022	1,6215 E-05	6,2054 E-06	5,7546 E-06
01249	Y	0,0094	0,0861	0,0973	1,7695 E-04	2,0486 E-05	7,1019 E-05	0,0010	0,0065	0,0081	1,2043 E-05	2,0895 E-06	6,3151 E-06
01249	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01250	X	0,0451	0,0658	0,0173	1,4482 E-04	7,6139 E-05	7,8327 E-05	0,0035	0,0072	0,0020	1,5792 E-05	6,107 E-06	7,0672 E-06
01250	Y	0,0098	0,0886	0,0980	1,8297 E-04	1,9785 E-05	5,5877 E-05	0,0010	0,0067	0,0082	1,253 E-05	2,02 E-06	5,506 E-06
01250	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01251	X	0,0450	0,0626	0,0161	1,3912 E-04	7,6468 E-05	8,8003 E-05	0,0035	0,0069	0,0019	1,5208 E-05	6,1111 E-06	8,1852 E-06
01251	Y	0,0105	0,0902	0,0988	1,8411 E-04	2,0395 E-05	4,8421 E-05	0,0010	0,0069	0,0083	1,2721 E-05	2,0466 E-06	4,9658 E-06
01251	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01252	X	0,0450	0,0590	0,0157	1,3123 E-04	7,587 E-05	9,742 E-05	0,0035	0,0066	0,0018	1,4373 E-05	6,0262 E-06	9,2427 E-06
01252	Y	0,0113	0,0909	0,0996	1,7816 E-04	2,1683 E-05	5,0332 E-05	0,0011	0,0070	0,0084	1,2487 E-05	2,0505 E-06	4,829 E-06
01252	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01253	X	0,0451	0,0551	0,0160	1,227 E-04	7,5667 E-05	1,0599 E-04	0,0035	0,0062	0,0018	1,3458 E-05	5,9848 E-06	1,0122 E-05
01253	Y	0,0123	0,0912	0,1005	1,7016 E-04	2,3593 E-05	5,1172 E-05	0,0012	0,0071	0,0085	1,2134 E-05	2,1008 E-06	4,8063 E-06
01253	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01254	X	0,0426	0,0473	0,0170	1,1436 E-04	7,9084 E-05	1,0531 E-04	0,0033	0,0053	0,0018	1,2509 E-05	6,2149 E-06	9,835 E-06
01254	Y	0,0125	0,0868	0,1013	1,719 E-04	2,7105 E-05	5,0105 E-05	0,0011	0,0069	0,0085	1,2416 E-05	2,2226 E-06	4,938 E-06
01254	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01255	X	0,0399	0,0435	0,0169	1,1421 E-04	7,8437 E-05	9,7502 E-05	0,0031	0,0049	0,0018	1,249 E-05	6,1674 E-06	9,1132 E-06
01255	Y	0,0116	0,0814	0,1011	1,6805 E-04	2,6039 E-05	4,6062 E-05	0,0011	0,0065	0,0085	1,215 E-05	2,1442 E-06	4,5367 E-06
01255	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01256	X	0,0468	0,0743	0,0270	1,551 E-04	7,9268 E-05	4,8068 E-05	0,0037	0,0079	0,0027	1,6525 E-05	6,4363 E-06	3,6376 E-06
01256	Y	0,0109	0,0755	0,0932	1,3654 E-04	3,3171 E-05	4,3465 E-05	0,0010	0,0056	0,0077	9,1909 E-06	2,9333 E-06	4,0476 E-06
01256	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01257	X	0,0477	0,0748	0,0277	1,5846 E-04	8,2061 E-05	4,1408 E-05	0,0038	0,0079	0,0027	1,6759 E-05	6,6666 E-06	3,4163 E-06
01257	Y	0,0122	0,0755	0,0911	1,4624 E-04	3,989 E-05	4,2527 E-05	0,0011	0,0056	0,0075	9,7807 E-06	3,3269 E-06	3,8062 E-06
01257	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01258	X	0,0485	0,0746	0,0285	1,5963 E-04	8,439 E-05	4,0096 E-05	0,0038	0,0078	0,0027	1,6765 E-05	6,8474 E-06	4,1013 E-06
01258	Y	0,0135	0,0754	0,0891	1,5054 E-04	4,6193 E-05	3,2029 E-05	0,0012	0,0055	0,0074	1,0034 E-05	3,7319 E-06	3,2227 E-06
01258	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01259	X	0,0491	0,0735	0,0296	1,5709 E-04	8,4695 E-05	4,8878 E-05	0,0038	0,0077	0,0027	1,6384 E-05	6,8485 E-06	5,5896 E-06
01259	Y	0,0147	0,0746	0,0871	1,5047 E-04	4,8983 E-05	2,8912 E-05	0,0013	0,0054	0,0072	1,0021 E-05	3,9284 E-06	2,9798 E-06
01259	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01260	X	0,0494	0,0716	0,0308	1,5245 E-04	8,5233 E-05	6,2813 E-05	0,0038	0,0074	0,0028	1,5804 E-05	6,847 E-06	7,2405 E-06
01260	Y	0,0156	0,0730	0,0851	1,462 E-04	5,0692 E-05	3,867 E-05	0,0013	0,0053	0,0070	9,7447 E-06	4,0816 E-06	3,3119 E-06
01260	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01261	X	0,0497	0,0689	0,0321	1,4412 E-04	8,4605 E-05	7,8787 E-05	0,0038	0,0071	0,0028	1,4841 E-05	6,7322 E-06	8,9573 E-06
01261	Y	0,0163	0,0709	0,0832	1,3561 E-04	5,2544 E-05	5,0165 E-05	0,0014	0,0052	0,0068	9,0824 E-06	4,2426 E-06	3,7882 E-06
01261	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01262	X	0,0498	0,0656	0,0336	1,3495 E-04	8,3532 E-05	9,4402 E-05	0,0038	0,0067	0,0029	1,3784 E-05	6,5699 E-06	1,0526 E-05
01262	Y	0,0168	0,0685	0,0813	1,2368 E-04	5,2796 E-05	4,9155 E-05	0,0014	0,0050	0,0067	8,3326 E-06	4,3186 E-06	3,5535 E-06
01262	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01263	X	0,0472	0,0578	0,0351	1,2648 E-04	8,556 E-05	9,7029 E-05	0,0036	0,0058	0,0030	1,2709 E-05	6,5692 E-06	1,0463 E-05
01263	Y	0,0157	0,0630	0,0793	1,1988 E-04	5,5369 E-05	1,5759 E-05	0,0013	0,0046	0,0065	8,1196 E-06	4,5231 E-06	1,4828 E-06
01263	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01264	X	0,0443	0,0537	0,0350	1,2536 E-04	8,435 E-05	8,8401 E-05	0,0034	0,0054	0,0029	1,2607 E-05	6,4777 E-06	9,6014 E-06
01264	Y	0,0140	0,0593	0,0792	1,1713 E-04	5,4764 E-05	1,4491 E-05	0,0012	0,0044	0,0065	7,9323 E-06	4,5152 E-06	1,3992 E-06
01264	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01265	X	0,0505	0,0592	0,0348	1,2349 E-04	8,5817 E-05	1,1939 E-04	0,0038	0,0059	0,0029	1,214 E-05	6,4621 E-06	1,2179 E-05
01265	Y	0,0187	0,0665	0,0765	1,1694 E-04	5,8862 E-05	3,0842 E-05	0,0015	0,0048	0,0062	7,9516 E-06	4,7692 E-06	2,1221 E-06
01265	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01266	X	0,0513	0,0563	0,0345	1,219 E-04	9,1959 E-05	1,3157 E-04	0,0038	0,0055	0,0028	1,1622 E-05	6,76 E-06	1,3396 E-05
01266	Y	0,0202	0,0668	0,0736	1,2379 E-04	6,6707 E-05	3,142 E-05	0,0016	0,0048	0,0060	8,4172 E-06	5,1707 E-06	2,0957 E-06
01266	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01267	X	0,0522	0,0529	0,0344	1,1858 E-04	9,7247 E-05	1,4258 E-04	0,0038	0,0051	0,0027	1,0985 E-05	7,0239 E-06	1,4691 E-05
01267	Y	0,0215	0,0668	0,0707	1,2668 E-04	7,2673 E-05	1,6384 E-05	0,0017	0,0049	0,0058	8,6269 E-06	5,5063 E-06	1,1019 E-06
01267	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01268	X	0,0529	0,0491	0,0346	1,1303 E-04	9,8786 E-05	1,5363 E-04	0,0038	0,0046	0,0027	1,0097 E-05	7,082 E-06	1,5961 E-05
01268	Y	0,0223	0,0663	0,0678	1,2684 E-04	7,4498 E-05	8,5996 E-06	0,0017	0,0048	0,0055	8,6627 E-06	5,5923 E-06	5,3993 E-07
01268	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01269	X	0,0535	0,0448	0,0349	1,0535 E-04	1,0125 E-04	1,6304 E-04	0,0039	0,0041	0,0026	9,0941 E-06	7,2686 E-06	1,6943 E-05

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01269	Y	0,0226	0,0652	0,0650	1,2418 E-04	7,4122 E-05	2,6947 E-05	0,0017	0,0048	0,0053	8,5178 E-06	5,556 E-06	1,732 E-06
01269	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01270	X	0,0541	0,0402	0,0355	9,4483 E-05	1,0164 E-04	1,7219 E-04	0,0040	0,0035	0,0027	7,8542 E-06	7,3968 E-06	1,7793 E-05
01270	Y	0,0224	0,0636	0,0622	1,1628 E-04	7,182 E-05	4,4385 E-05	0,0017	0,0047	0,0050	8,0537 E-06	5,4248 E-06	2,8816 E-06
01270	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01271	X	0,0549	0,0355	0,0362	8,3642 E-05	1,0262 E-04	1,7893 E-04	0,0041	0,0030	0,0027	6,6187 E-06	7,6638 E-06	1,83 E-05
01271	Y	0,0218	0,0616	0,0595	1,073 E-04	6,8009 E-05	5,0798 E-05	0,0017	0,0045	0,0048	7,5146 E-06	5,2077 E-06	3,3326 E-06
01271	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01272	X	0,0528	0,0291	0,0371	7,713 E-05	1,1223 E-04	1,69 E-04	0,0040	0,0023	0,0028	5,7056 E-06	8,5348 E-06	1,6894 E-05
01272	Y	0,0192	0,0565	0,0566	1,0389 E-04	6,5817 E-05	2,366 E-05	0,0015	0,0042	0,0046	7,356 E-06	5,0686 E-06	1,7103 E-06
01272	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01273	X	0,0492	0,0267	0,0369	7,5065 E-05	1,0978 E-04	1,5484 E-04	0,0037	0,0021	0,0028	5,554 E-06	8,3928 E-06	1,5538 E-05
01273	Y	0,0172	0,0531	0,0565	1,0185 E-04	6,5025 E-05	2,1195 E-05	0,0013	0,0040	0,0046	7,2161 E-06	5,0413 E-06	1,5222 E-06
01273	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01274	X	0,0646	0,0136	0,0743	5,0787 E-05	1,2716 E-04	6,1718 E-05	0,0054	0,0009	0,0062	3,4025 E-06	1,0222 E-05	5,5786 E-06
01274	Y	0,0278	0,0619	0,0689	1,2161 E-04	6,794 E-05	3,9637 E-05	0,0024	0,0050	0,0059	9,4035 E-06	4,86 E-06	3,8463 E-06
01274	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01275	X	0,0689	0,0150	0,0744	5,1986 E-05	1,294 E-04	6,7326 E-05	0,0058	0,0010	0,0062	3,4587 E-06	1,0368 E-05	6,0366 E-06
01275	Y	0,0298	0,0660	0,0690	1,2361 E-04	6,9681 E-05	4,4515 E-05	0,0025	0,0053	0,0059	9,5431 E-06	4,9809 E-06	4,2824 E-06
01275	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01276	X	0,0708	0,0163	0,0708	5,318 E-05	1,217 E-04	4,9524 E-05	0,0059	0,0011	0,0059	3,6413 E-06	9,8358 E-06	5,2818 E-06
01276	Y	0,0312	0,0706	0,0707	1,2419 E-04	7,0584 E-05	6,1588 E-05	0,0026	0,0056	0,0060	9,3982 E-06	4,931 E-06	5,0426 E-06
01276	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01277	X	0,0690	0,0168	0,0671	6,022 E-05	1,2177 E-04	4,8575 E-05	0,0058	0,0012	0,0056	4,1387 E-06	9,7657 E-06	5,3287 E-06
01277	Y	0,0306	0,0714	0,0723	1,3278 E-04	7,5253 E-05	5,9557 E-05	0,0025	0,0056	0,0061	9,7765 E-06	5,1237 E-06	5,051 E-06
01277	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01278	X	0,0672	0,0173	0,0634	6,464 E-05	1,198 E-04	5,3579 E-05	0,0056	0,0013	0,0052	4,5122 E-06	9,5782 E-06	5,7144 E-06
01278	Y	0,0297	0,0719	0,0740	1,3817 E-04	7,6391 E-05	5,2129 E-05	0,0024	0,0055	0,0063	9,9581 E-06	5,114 E-06	4,9462 E-06
01278	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01279	X	0,0651	0,0176	0,0598	6,5767 E-05	1,162 E-04	6,229 E-05	0,0054	0,0014	0,0049	4,713 E-06	9,2726 E-06	6,265 E-06
01279	Y	0,0283	0,0718	0,0757	1,3832 E-04	7,5527 E-05	5,2003 E-05	0,0022	0,0055	0,0064	9,8403 E-06	4,9701 E-06	5,2007 E-06
01279	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01280	X	0,0627	0,0176	0,0563	6,4553 E-05	1,1172 E-04	7,1111 E-05	0,0052	0,0015	0,0046	4,8249 E-06	8,923 E-06	6,8127 E-06
01280	Y	0,0262	0,0711	0,0775	1,3569 E-04	7,1123 E-05	5,9186 E-05	0,0020	0,0054	0,0065	9,5411 E-06	4,6199 E-06	5,6609 E-06
01280	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01281	X	0,0602	0,0176	0,0528	6,2401 E-05	1,0414 E-04	7,845 E-05	0,0050	0,0016	0,0043	4,9305 E-06	8,4036 E-06	7,2856 E-06
01281	Y	0,0237	0,0699	0,0793	1,301 E-04	6,1874 E-05	6,6971 E-05	0,0018	0,0053	0,0066	9,0688 E-06	3,9808 E-06	6,0576 E-06
01281	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01282	X	0,0576	0,0178	0,0493	5,9662 E-05	9,6289 E-05	7,8053 E-05	0,0048	0,0017	0,0040	5,0475 E-06	7,8542 E-06	7,3546 E-06
01282	Y	0,0210	0,0685	0,0811	1,2304 E-04	5,2023 E-05	6,3496 E-05	0,0016	0,0051	0,0068	8,5111 E-06	3,3048 E-06	5,7307 E-06
01282	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01283	X	0,0643	0,0132	0,0686	4,7386 E-05	1,2043 E-04	3,8966 E-05	0,0055	0,0009	0,0057	3,4702 E-06	1,0011 E-05	4,7028 E-06
01283	Y	0,0221	0,0733	0,0687	1,4745 E-04	5,656 E-05	5,4526 E-05	0,0018	0,0062	0,0058	1,2223 E-05	3,8135 E-06	4,7383 E-06
01283	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01284	X	0,0683	0,0146	0,0687	4,8454 E-05	1,2276 E-04	4,1541 E-05	0,0058	0,0010	0,0057	3,515 E-06	1,0171 E-05	5,0281 E-06
01284	Y	0,0237	0,0783	0,0688	1,4916 E-04	5,8388 E-05	5,9115 E-05	0,0019	0,0066	0,0059	1,2344 E-05	3,946 E-06	5,0934 E-06
01284	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01285	X	0,0742	0,0154	0,0714	4,7468 E-05	1,2598 E-04	5,4157 E-05	0,0063	0,0011	0,0059	3,301 E-06	1,0464 E-05	5,6236 E-06
01285	Y	0,0240	0,0814	0,0642	1,4369 E-04	5,6769 E-05	4,6237 E-05	0,0019	0,0068	0,0055	1,1986 E-05	3,7706 E-06	4,5184 E-06
01285	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01286	X	0,0764	0,0150	0,0739	5,01 E-05	1,372 E-04	5,1129 E-05	0,0065	0,0010	0,0062	3,3439 E-06	1,122 E-05	5,1737 E-06
01286	Y	0,0230	0,0799	0,0595	1,4338 E-04	6,2284 E-05	4,9762 E-05	0,0018	0,0067	0,0051	1,1943 E-05	4,0507 E-06	4,9172 E-06
01286	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01287	X	0,0784	0,0145	0,0765	5,0571 E-05	1,454 E-04	3,9052 E-05	0,0067	0,0010	0,0064	3,2987 E-06	1,1778 E-05	4,2687 E-06
01287	Y	0,0219	0,0781	0,0549	1,4167 E-04	6,4402 E-05	5,9586 E-05	0,0016	0,0066	0,0047	1,1806 E-05	4,1208 E-06	5,7284 E-06
01287	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01288	X	0,0798	0,0137	0,0792	5,1236 E-05	1,4921 E-04	2,7897 E-05	0,0069	0,0009	0,0067	3,2944 E-06	1,2066 E-05	3,4152 E-06
01288	Y	0,0202	0,0761	0,0503	1,3821 E-04	6,3055 E-05	7,2704 E-05	0,0015	0,0064	0,0043	1,1523 E-05	3,9806 E-06	6,6989 E-06
01288	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01289	X	0,0806	0,0125	0,0819	4,915 E-05	1,504 E-04	2,532 E-05	0,0070	0,0008	0,0069	3,1458 E-06	1,2189 E-05	2,931 E-06
01289	Y	0,0179	0,0738	0,0457	1,3453 E-04	5,8787 E-05	8,521 E-05	0,0012	0,0062	0,0039	1,1231 E-05	3,6648 E-06	7,5784 E-06
01289	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01290	X	0,0810	0,0111	0,0846	4,3246 E-05	1,4866 E-04	2,7164 E-05	0,0070	0,0007	0,0072	2,7798 E-06	1,2112 E-05	2,674 E-06
01290	Y	0,0153	0,0714	0,0412	1,2813 E-04	5,2031 E-05	9,649 E-05	0,0010	0,0060	0,0035	1,0762 E-05	3,2201 E-06	8,3622 E-06
01290	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01291	X	0,0814	0,0096	0,0874	3,7357 E-05	1,4569 E-04	2,1008 E-05	0,0071	0,0006	0,0075	2,4265 E-06	1,196 E-05	2,2059 E-06
01291	Y	0,0126	0,0688	0,0367	1,215 E-04	4,4221 E-05	1,0109 E-04	0,0008	0,0058	0,0031	1,0268 E-05	2,7681 E-06	8,7104 E-06
01291	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01292	X	0,0776	0,0076	0,0901	3,3567 E-05	1,5176 E-04	3,3351 E-05	0,0068	0,0005	0,0077	2,1691 E-06	1,2308 E-05	2,8378 E-06
01292	Y	0,0093	0,0624	0,0322	1,1888 E-04	3,8625 E-05	8,3435 E-05	0,0006	0,0052	0,0027	1,0067 E-05	2,5692 E-06	7,5519 E-06
01292	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01293	X	0,0728	0,0066	0,0900	3,2906 E-05	1,489 E-04	2,8612 E-05	0,0064	0,0004	0,0077	2,1425 E-06	1,212 E-05	2,5422 E-06
01293	Y	0,0082	0,0584	0,0321	1,1799 E-04	3,8016 E-05	7,6974 E-05	0,0005	0,0049	0,0027	1,0001 E-05	2,5386 E-06	7,0162 E-06
01293	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01294	X	0,0522	0,0231	0,0398	6,9501 E-05	1,0009 E-04	7,9405 E-05	0,0042	0,0023	0,0031	6,7022 E-06	7,9504 E-06	8,4033 E-06
01294	Y	0,0226	0,0854	0,0930	1,7304 E-04	5,4712 E-05	2,0624 E-05	0,0019	0,0071	0,0079	1,3619 E-05	3,9123 E-06	1,4448 E-06
01294	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01295	X	0,0556	0,0253	0,0399	7,0317 E-05	1,0154 E-04	8,5334 E-05	0,0044	0,0025	0,0031	6,7138 E-06	8,0515 E-06	9,0346 E-06
01295	Y	0,0242	0,0912	0,0932	1,7624 E-04	5,6029 E-05	2,4126 E-05	0,0020	0,0075	0,0079	1,3847 E-05	4,0032 E-06	1,6802 E-06
01295	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01296	X	0,0617	0,0264	0,0433	6,7988 E-05	1,053 E-04	9,5661 E-05	0,0050	0,0025	0,0034	6,1414 E-06	8,3988 E-06	9,6422 E-06
01296	Y	0,0271	0,0965	0,0901	1,7379 E-04	5,9114 E-05	2,0257 E-05	0,0023	0,0080	0,0077	1,3825 E-05	4,2138 E-06	1,7137 E-06
01296	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01297	X	0,0645	0,0256	0,0467	6,9529 E-05	1,1384 E-04	8,617 E-05	0,0052	0,0023	0,0037	5,8508 E-06	9,0531 E-06	8,9312 E-06
01297	Y	0,0286	0,0965	0,0869	1,8006 E-04	6,9068 E-05	1,5068 E-05	0,0024	0,0080	0,0074	1,4307 E-05	4,8619 E-06	1,1456 E-06
01297	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01298	X	0,0669	0,0248	0,0502	6,9689 E-05	1,2003 E-04	7,1454 E-05	0,0054	0,0021	0,0040	5,5558 E-06	9,5484 E-06	7,9454 E-06
01298	Y	0,0296	0,0960	0,0838	1,8212 E-04	7,5272 E-05	6,6512 E-06	0,0024	0,0080	0,0071	1,45 E-05	5,2573 E-06	5,2405 E-07
01298	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01299	X	0,0688	0,0236	0,0538	6,8562 E-05	1,2244 E-04	6,0185 E-05	0,0056	0,0019	0,0043	5,2518 E-06	9,8059 E-06	7,1017 E-06
01299	Y	0,0300	0,0946	0,0807	1,804 E-04	7,6607 E-05	3,3197 E-05	0,0025	0,0079	0,0069	1,4406 E-05	5,3374 E-06	2,4877 E-06
01299	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01300	X	0,0701	0,0219	0,0574	6,5031 E-05	1,2337 E-04	5,6431 E-05	0,0058	0,0017	0,0046	4,8643 E-06	9,9774 E-06	6,5571 E-06
01300	Y	0,0296	0,0925	0,0777	1,7595 E-04	7,4586 E-05	5,7402 E-05	0,0024	0,0077	0,0066	1,4125 E-05	5,1957 E-06	4,3055 E-06
01300	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01301	X	0,0709	0,0199	0,0612	5,8397 E-05	1,2213 E-04	5,7349 E-05	0,0059	0,0015	0,0050	4,3368 E-06	9,9838 E-06	6,2222 E-06
01301	Y	0,0285	0,0896	0,0747	1,6599 E-04	6,9993 E-05	7,8209 E-05	0,0023	0,0075	0,0064	1,3482 E-05	4,8516 E-06	5,9047 E-06
01301	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01302	X	0,0715	0,0177	0,0650	5,1432 E-05	1,2016 E-04	5,4333 E-05	0,0060	0,0013	0,0053	3,815 E-06	9,9519 E-06	5,8062 E-06
01302	Y	0,0269	0,0863	0,0718	1,5487 E-04	6,3344 E-05	8,6293 E-05	0,0022	0,0072	0,0061	1,2742 E-05	4,3725 E-06	6,676 E-06
01302	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01303	X	0,0470	0,0475	0,0178	1,0779 E-04	8,0275 E-05	1,1851 E-04	0,0037	0,0054	0,0017	1,1736 E-05	6,3113 E-06	1,0817 E-05
01303	Y	0,0154	0,0947	0,1002	1,7591 E-04	3,2038 E-05	8,277 E-05	0,0014	0,0075	0,0085	1,2853 E-05	2,4818 E-06	7,0176 E-06
01303	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01304	X	0,0489	0,0442	0,0196	1,0351 E-04	8,5086 E-05	1,175 E-04	0,0038	0,0050	0,0017	1,1104 E-05	6,6654 E-06	1,09 E-05
01304	Y	0,0179	0,0977	0,0991	1,9211 E-04	4,2541 E-05	7,8417 E-05	0,0015	0,0078	0,0084	1,405 E-05	3,136 E-06	6,6458 E-06
01304	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01305	X	0,0509	0,0411	0,0222	9,9348 E-05	8,9273 E-05	1,1198 E-04	0,0040	0,0046	0,0018	1,0475 E-05	6,9723 E-06	1,0774 E-05
01305	Y	0,0202	0,1000	0,0980	2,0129 E-04	5,0593 E-05	5,6705 E-05	0,0017	0,0080	0,0083	1,4783 E-05	3,6398 E-06	5,171 E-06
01305	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01306	X	0,0526	0,0381	0,0252	9,4562 E-05	9,1273 E-05	1,0502 E-04	0,0041	0,0042	0,0020	9,7686 E-06	7,1471 E-06	1,0563 E-05
01306	Y	0,0221	0,1012	0,0969	2,0445 E-04	5,4045 E-05	3,81 E-05	0,0019	0,0081	0,0082	1,5127 E-05	3,876 E-06	3,7399 E-06
01306	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01307	X	0,0544	0,0352	0,0286	8,9069 E-05	9,4427 E-05	9,7896 E-05	0,0043	0,0038	0,0022	9,0302 E-06	7,4217 E-06	1,0249 E-05
01307	Y	0,0235	0,1012	0,0959	2,0242 E-04	5,5933 E-05	4,046 E-05	0,0020	0,0082	0,0081	1,5137 E-05	4,0368 E-06	3,2244 E-06
01307	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01308	X	0,0559	0,0324	0,0322	8,2094 E-05	9,5728 E-05	9,1996 E-05	0,0044	0,0035	0,0025	8,2086 E-06	7,549 E-06	9,953 E-06
01308	Y	0,0245	0,1001	0,0950	1,9262 E-04	5,6932 E-05	5,5867 E-05	0,0021	0,0081	0,0081	1,4655 E-05	4,0952 E-06	3,7051 E-06
01308	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01309	X	0,0574	0,0298	0,0360	7,5032 E-05	9,7042 E-05	8,8017 E-05	0,0046	0,0031	0,0028	7,3942 E-06	7,6956 E-06	9,6755 E-06
01309	Y	0,0252	0,0984	0,0942	1,81 E-04	5,576 E-05	6,0623 E-05	0,0021	0,0081	0,0080	1,4042 E-05	4,0297 E-06	3,8703 E-06
01309	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01310	X	0,0825	0,0124	0,0942	3,7666 E-05	1,7133 E-04	2,7918 E-05	0,0070	0,0009	0,0081	2,3542 E-06	1,3438 E-05	2,6491 E-06
01310	Y	0,0320	0,0579	0,0440	1,16 E-04	6,9795 E-05	3,7885 E-05	0,0030	0,0048	0,0039	9,7964 E-06	6,1417 E-06	2,4325 E-06
01310	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01311	X	0,0881	0,0135	0,0944	3,8669 E-05	1,7511 E-04	3,118 E-05	0,0074	0,0009	0,0081	2,4189 E-06	1,3691 E-05	2,8925 E-06
01311	Y	0,0342	0,0619	0,0441	1,1675 E-04	7,1235 E-05	4,3749 E-05	0,0032	0,0052	0,0039	9,8482 E-06	6,2504 E-06	2,7977 E-06
01311	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01312	X	0,0926	0,0158	0,0919	4,2759 E-05	1,7064 E-04	2,3677 E-05	0,0077	0,0011	0,0079	2,6745 E-06	1,3396 E-05	2,4478 E-06
01312	Y	0,0374	0,0669	0,0471	1,1729 E-04	7,6642 E-05	6,3816 E-05	0,0034	0,0056	0,0041	9,8239 E-06	6,4984 E-06	4,0671 E-06
01312	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01313	X	0,0918	0,0172	0,0892	5,2164 E-05	1,7674 E-04	2,542 E-05	0,0076	0,0012	0,0076	3,2665 E-06	1,3725 E-05	2,7219 E-06
01313	Y	0,0383	0,0682	0,0501	1,2219 E-04	8,4249 E-05	5,968 E-05	0,0034	0,0056	0,0044	1,0086 E-05	6,8498 E-06	3,8696 E-06
01313	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01314	X	0,0905	0,0183	0,0867	5,8461 E-05	1,7783 E-04	3,2984 E-05	0,0075	0,0012	0,0074	3,6619 E-06	1,3737 E-05	3,4571 E-06
01314	Y	0,0387	0,0693	0,0532	1,2593 E-04	8,8637 E-05	4,8145 E-05	0,0034	0,0057	0,0046	1,0253 E-05	6,9988 E-06	3,4266 E-06
01314	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01315	X	0,0883	0,0188	0,0841	6,0112 E-05	1,7416 E-04	5,5301 E-05	0,0073	0,0012	0,0071	3,7704 E-06	1,3433 E-05	4,8955 E-06
01315	Y	0,0384	0,0699	0,0563	1,2639 E-04	8,9921 E-05	3,9571 E-05	0,0034	0,0057	0,0049	1,0209 E-05	6,9144 E-06	3,4471 E-06
01315	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01316	X	0,0852	0,0187	0,0816	5,8814 E-05	1,6681 E-04	7,7974 E-05	0,0071	0,0012	0,0069	3,6996 E-06	1,2902 E-05	6,3793 E-06
01316	Y	0,0373	0,0703	0,0594	1,2637 E-04	8,7703 E-05	4,0286 E-05	0,0032	0,0057	0,0051	1,0108 E-05	6,6141 E-06	3,9673 E-06
01316	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01317	X	0,0812	0,0181	0,0792	5,6766 E-05	1,5302 E-04	9,7131 E-05	0,0068	0,0012	0,0067	3,6002 E-06	1,1983 E-05	7,6708 E-06
01317	Y	0,0357	0,0703	0,0626	1,2452 E-04	8,0969 E-05	4,6929 E-05	0,0031	0,0057	0,0054	9,8754 E-06	6,0248 E-06	4,6638 E-06
01317	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01318	X	0,0769	0,0172	0,0769	5,3114 E-05	1,377 E-04	1,0173 E-04	0,0064	0,0011	0,0065	3,4265 E-06	1,0958 E-05	8,0735 E-06
01318	Y	0,0337	0,0701	0,0658	1,2191 E-04	7,3143 E-05	5,07 E-05	0,0029	0,0056	0,0056	9,5899 E-06	5,3619 E-06	5,0325 E-06
01318	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01319	X	0,0839	0,0026	0,0996	6,0669 E-06	1,8252 E-04	2,6586 E-05	0,0072	0,0002	0,0086	5,3463 E-07	1,4204 E-05	1,8776 E-06
01319	Y	0,0209	0,0535	0,0092	1,0888 E-04	4,844 E-05	6,0933 E-05	0,0021	0,0045	0,0009	9,3288 E-06	4,8564 E-06	5,2564 E-06
01319	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01320	X	0,0898	0,0028	0,0998	6,4972 E-06	1,8652 E-04	2,832 E-05	0,0077	0,0003	0,0086	5,681 E-07	1,4467 E-05	2,0044 E-06
01320	Y	0,0225	0,0572	0,0092	1,0937 E-04	4,8655 E-05	6,677 E-05	0,0023	0,0048	0,0009	9,3678 E-06	4,8797 E-06	5,6778 E-06
01320	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01321	X	0,0975	0,0045	0,0991	9,7927 E-06	1,8966 E-04	6,9662 E-05	0,0082	0,0004	0,0086	6,9319 E-07	1,4684 E-05	4,7166 E-06
01321	Y	0,0268	0,0614	0,0133	1,0816 E-04	5,4515 E-05	6,9782 E-05	0,0027	0,0052	0,0013	9,2845 E-06	5,4029 E-06	5,8051 E-06
01321	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01322	X	0,1000	0,0064	0,0983	1,8232 E-05	2,0542 E-04	6,4313 E-05	0,0084	0,0005	0,0085	1,2005 E-06	1,5658 E-05	4,3413 E-06
01322	Y	0,0292	0,0621	0,0176	1,0977 E-04	6,0264 E-05	6,2968 E-05	0,0029	0,0052	0,0016	9,4206 E-06	5,879 E-06	5,1259 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01322	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01323	X	0,1016	0,0083	0,0975	2,5558 E-05	2,1388 E-04	3,7816 E-05	0,0085	0,0006	0,0084	1,6443 E-06	1,6176 E-05	2,6255 E-06
01323	Y	0,0314	0,0627	0,0219	1,1143 E-04	6,5035 E-05	5,3695 E-05	0,0031	0,0053	0,0020	9,5534 E-06	6,2462 E-06	4,2256 E-06
01323	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01324	X	0,1021	0,0100	0,0968	2,8631 E-05	2,1512 E-04	1,269 E-05	0,0085	0,0007	0,0083	1,8312 E-06	1,6245 E-05	1,2953 E-06
01324	Y	0,0331	0,0634	0,0263	1,1174 E-04	6,7993 E-05	4,3868 E-05	0,0032	0,0053	0,0024	9,5828 E-06	6,4326 E-06	3,2853 E-06
01324	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01325	X	0,1012	0,0114	0,0961	3,1023 E-05	2,1074 E-04	3,3011 E-05	0,0084	0,0008	0,0083	1,9786 E-06	1,5964 E-05	2,576 E-06
01325	Y	0,0343	0,0640	0,0307	1,1297 E-04	6,967 E-05	3,5992 E-05	0,0033	0,0054	0,0027	9,6696 E-06	6,5095 E-06	2,515 E-06
01325	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01326	X	0,0991	0,0126	0,0956	3,4395 E-05	1,9802 E-04	5,8388 E-05	0,0082	0,0009	0,0082	2,1762 E-06	1,5168 E-05	4,2707 E-06
01326	Y	0,0352	0,0646	0,0351	1,134 E-04	6,9494 E-05	3,1307 E-05	0,0033	0,0054	0,0031	9,6876 E-06	6,4092 E-06	2,0328 E-06
01326	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01327	X	0,0962	0,0136	0,0950	3,5777 E-05	1,8292 E-04	6,7238 E-05	0,0080	0,0009	0,0082	2,2538 E-06	1,4213 E-05	4,9668 E-06
01327	Y	0,0358	0,0651	0,0396	1,1376 E-04	6,9007 E-05	3,3387 E-05	0,0034	0,0054	0,0035	9,6924 E-06	6,2668 E-06	2,1329 E-06
01327	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01328	X	0,0850	0,0078	0,0913	3,0504 E-05	1,5866 E-04	7,9446 E-05	0,0074	0,0005	0,0078	1,9489 E-06	1,2731 E-05	5,5827 E-06
01328	Y	0,0099	0,0654	0,0271	1,1436 E-04	3,6247 E-05	7,8365 E-05	0,0007	0,0055	0,0022	9,7376 E-06	2,6591 E-06	7,403 E-06
01328	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01329	X	0,0884	0,0070	0,0924	2,8462 E-05	1,7836 E-04	8,1146 E-05	0,0076	0,0004	0,0079	1,807 E-06	1,3909 E-05	5,6241 E-06
01329	Y	0,0107	0,0646	0,0221	1,1332 E-04	3,8341 E-05	7,5128 E-05	0,0009	0,0054	0,0018	9,6612 E-06	3,0163 E-06	7,151 E-06
01329	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01330	X	0,0915	0,0062	0,0935	2,4814 E-05	1,9173 E-04	6,2238 E-05	0,0078	0,0004	0,0080	1,5776 E-06	1,4712 E-05	4,3585 E-06
01330	Y	0,0123	0,0638	0,0171	1,1247 E-04	3,9859 E-05	7,4252 E-05	0,0012	0,0053	0,0014	9,6025 E-06	3,3542 E-06	6,9848 E-06
01330	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01331	X	0,0938	0,0052	0,0947	2,3452 E-05	1,9815 E-04	3,6519 E-05	0,0080	0,0003	0,0082	1,4898 E-06	1,5112 E-05	2,6573 E-06
01331	Y	0,0144	0,0631	0,0122	1,1087 E-04	4,0956 E-05	7,4094 E-05	0,0014	0,0053	0,0010	9,4768 E-06	3,6554 E-06	6,8283 E-06
01331	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01332	X	0,0950	0,0041	0,0959	1,9931 E-05	1,9981 E-04	1,6457 E-05	0,0081	0,0003	0,0083	1,2879 E-06	1,5228 E-05	1,252 E-06
01332	Y	0,0166	0,0624	0,0074	1,1044 E-04	4,2269 E-05	7,3924 E-05	0,0017	0,0052	0,0006	9,4437 E-06	3,9756 E-06	6,648 E-06
01332	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01333	X	0,0954	0,0030	0,0972	1,3292 E-05	1,9406 E-04	1,9343 E-05	0,0081	0,0002	0,0084	9,1826 E-07	1,4901 E-05	1,1617 E-06
01333	Y	0,0191	0,0618	0,0037	1,0905 E-04	4,3319 E-05	7,3955 E-05	0,0019	0,0052	0,0003	9,3424 E-06	4,2372 E-06	6,4659 E-06
01333	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01334	X	0,0953	0,0026	0,0986	8,5172 E-06	1,8572 E-04	2,2773 E-05	0,0081	0,0002	0,0085	6,8633 E-07	1,4417 E-05	1,3734 E-06
01334	Y	0,0216	0,0612	0,0048	1,0788 E-04	4,5306 E-05	7,3367 E-05	0,0022	0,0051	0,0005	9,2548 E-06	4,5323 E-06	6,242 E-06
01334	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01335	X	0,0759	0,0025	0,0904	1,4483 E-05	2,03 E-04	1,0171 E-05	0,0066	0,0002	0,0078	1,1765 E-06	1,3181 E-05	7,1902 E-07
01335	Y	0,0162	0,0532	0,0019	9,934 E-05	5,1728 E-05	5,9864 E-05	0,0016	0,0045	0,0002	8,5783 E-06	4,9855 E-06	5,3336 E-06
01335	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01336	X	0,0754	0,0019	0,0893	2,3509 E-05	2,1243 E-04	1,3725 E-05	0,0066	0,0002	0,0077	1,7962 E-06	1,3692 E-05	1,0063 E-06
01336	Y	0,0138	0,0538	0,0053	1,0048 E-04	5,4293 E-05	6,0951 E-05	0,0014	0,0045	0,0004	8,6294 E-06	4,952 E-06	5,5098 E-06
01336	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01337	X	0,0746	0,0018	0,0882	3,5351 E-05	2,1369 E-04	2,2782 E-05	0,0065	0,0001	0,0076	2,4446 E-06	1,3692 E-05	1,6911 E-06
01337	Y	0,0114	0,0544	0,0102	1,0108 E-04	5,7592 E-05	6,203 E-05	0,0012	0,0046	0,0008	8,6468 E-06	4,9423 E-06	5,7036 E-06
01337	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01338	X	0,0734	0,0017	0,0872	5,2358 E-05	2,032 E-04	3,4314 E-05	0,0064	0,0001	0,0075	3,397 E-06	1,2994 E-05	2,5332 E-06
01338	Y	0,0091	0,0551	0,0152	1,013 E-04	6,0568 E-05	6,2667 E-05	0,0009	0,0046	0,0013	8,6073 E-06	4,9286 E-06	5,8333 E-06
01338	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01339	X	0,0717	0,0019	0,0863	6,3096 E-05	1,8468 E-04	4,2955 E-05	0,0063	0,0002	0,0074	4,0428 E-06	1,1879 E-05	3,1952 E-06
01339	Y	0,0071	0,0559	0,0202	1,0004 E-04	6,3174 E-05	6,3997 E-05	0,0007	0,0047	0,0017	8,4804 E-06	4,8811 E-06	5,9919 E-06
01339	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01340	X	0,0696	0,0025	0,0852	6,4873 E-05	1,6152 E-04	4,4751 E-05	0,0061	0,0002	0,0073	4,2408 E-06	1,0628 E-05	3,4023 E-06
01340	Y	0,0057	0,0568	0,0252	9,7518 E-05	6,4303 E-05	6,5685 E-05	0,0005	0,0048	0,0021	8,2754 E-06	4,706 E-06	6,1503 E-06
01340	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01341	X	0,0698	0,0054	0,0840	5,9728 E-05	1,0035 E-04	2,8409 E-05	0,0062	0,0004	0,0072	4,1933 E-06	7,5911 E-06	2,4613 E-06
01341	Y	0,0070	0,0610	0,0300	9,6682 E-05	5,518 E-05	7,4028 E-05	0,0005	0,0051	0,0025	8,1802 E-06	4,0601 E-06	6,7579 E-06
01341	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01342	X	0,0756	0,0065	0,0855	6,2143 E-05	1,3584 E-04	1,075 E-04	0,0066	0,0004	0,0073	4,0424 E-06	9,3913 E-06	7,1213 E-06
01342	Y	0,0092	0,0633	0,0253	9,9741 E-05	5,6522 E-05	6,3895 E-05	0,0008	0,0053	0,0021	8,4427 E-06	4,3632 E-06	6,2606 E-06
01342	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01343	X	0,0797	0,0059	0,0865	6,2207 E-05	1,8623 E-04	8,3668 E-05	0,0068	0,0004	0,0074	3,9501 E-06	1,2242 E-05	5,6305 E-06
01343	Y	0,0108	0,0625	0,0203	1,0233 E-04	6,065 E-05	6,3627 E-05	0,0010	0,0053	0,0017	8,6582 E-06	4,728 E-06	6,1381 E-06
01343	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01344	X	0,0827	0,0050	0,0874	5,4849 E-05	2,1344 E-04	5,2384 E-05	0,0070	0,0003	0,0075	3,5031 E-06	1,3836 E-05	3,6714 E-06
01344	Y	0,0127	0,0618	0,0153	1,0345 E-04	6,0714 E-05	6,6155 E-05	0,0012	0,0052	0,0013	8,7556 E-06	4,9149 E-06	6,1738 E-06
01344	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01345	X	0,0846	0,0039	0,0884	3,4796 E-05	2,2661 E-04	2,291 E-05	0,0071	0,0003	0,0076	2,3866 E-06	1,4659 E-05	1,7609 E-06
01345	Y	0,0148	0,0610	0,0103	1,0282 E-04	5,8827 E-05	6,7606 E-05	0,0015	0,0051	0,0008	8,7614 E-06	5,0404 E-06	6,1537 E-06
01345	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01346	X	0,0852	0,0032	0,0895	2,3238 E-05	2,1771 E-04	2,2193 E-05	0,0072	0,0003	0,0077	1,7623 E-06	1,4195 E-05	1,3663 E-06
01346	Y	0,0171	0,0602	0,0054	1,0152 E-04	5,7277 E-05	6,9044 E-05	0,0017	0,0051	0,0004	8,6941 E-06	5,2427 E-06	6,16 E-06
01346	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01347	X	0,0846	0,0031	0,0906	1,2303 E-05	1,839 E-04	4,5489 E-05	0,0072	0,0003	0,0079	1,1056 E-06	1,2245 E-05	2,7337 E-06
01347	Y	0,0197	0,0595	0,0019	1,0001 E-04	5,8074 E-05	7,1171 E-05	0,0020	0,0050	0,0002	8,595 E-06	5,6598 E-06	6,2233 E-06
01347	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01348	X	0,0055	0,0048	0,0343	1,0648 E-04	1,0741 E-04	3,871 E-06	0,0004	0,0005	0,0030	1,1012 E-05	8,5573 E-06	3,9904 E-07
01348	Y	0,0020	0,0088	0,0725	1,6708 E-04	3,7996 E-05	1,4297 E-06	0,0002	0,0007	0,0059	1,3335 E-05	2,9498 E-06	1,1531 E-07
01348	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01349	X	0,0112	0,0098	0,0344	1,1342 E-04	1,1023 E-04	9,621 E-06	0,0009	0,0010	0,0030	1,1772 E-05	8,8531 E-06	9,0258 E-07

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01349	Y	0,0033	0,0164	0,0727	1,4952 E-04	2,911 E-05	2,3874 E-06	0,0003	0,0013	0,0059	1,1741 E-05	2,1216 E-06	1,9519 E-07
01349	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01350	X	0,0171	0,0151	0,0346	1,201 E-04	1,1388 E-04	1,5555 E-05	0,0013	0,0016	0,0031	1,2403 E-05	9,172 E-06	1,4288 E-06
01350	Y	0,0042	0,0235	0,0729	1,4528 E-04	2,9065 E-05	1,2207 E-06	0,0003	0,0019	0,0059	1,119 E-05	1,9824 E-06	1,4283 E-07
01350	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01351	X	0,0231	0,0208	0,0348	1,2594 E-04	1,1708 E-04	2,0135 E-05	0,0018	0,0022	0,0031	1,2906 E-05	9,4318 E-06	1,8926 E-06
01351	Y	0,0052	0,0306	0,0732	1,4969 E-04	3,452 E-05	3,9303 E-06	0,0004	0,0024	0,0060	1,1296 E-05	2,2715 E-06	3,106 E-07
01351	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01352	X	0,0293	0,0267	0,0349	1,3095 E-04	1,1995 E-04	2,7915 E-05	0,0023	0,0028	0,0031	1,3287 E-05	9,6506 E-06	2,5089 E-06
01352	Y	0,0065	0,0379	0,0735	1,5683 E-04	4,1642 E-05	3,7686 E-06	0,0005	0,0030	0,0060	1,1608 E-05	2,6938 E-06	4,0625 E-07
01352	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01353	X	0,0355	0,0327	0,0351	1,3312 E-04	1,2058 E-04	3,3297 E-05	0,0028	0,0034	0,0031	1,3428 E-05	9,6894 E-06	3,0276 E-06
01353	Y	0,0081	0,0456	0,0738	1,6406 E-04	4,8936 E-05	6,5559 E-06	0,0006	0,0035	0,0060	1,1902 E-05	3,1344 E-06	5,7662 E-07
01353	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01354	X	0,0416	0,0388	0,0352	1,3151 E-04	1,1929 E-04	3,9706 E-05	0,0033	0,0040	0,0031	1,326 E-05	9,5639 E-06	3,5937 E-06
01354	Y	0,0101	0,0534	0,0740	1,6832 E-04	5,4844 E-05	9,7326 E-06	0,0007	0,0041	0,0060	1,1943 E-05	3,4913 E-06	8,1882 E-07
01354	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01355	X	0,0349	0,0340	0,0200	1,1195 E-04	9,2066 E-05	5,0859 E-05	0,0028	0,0039	0,0022	1,2669 E-05	7,6252 E-06	3,9931 E-06
01355	Y	0,0038	0,0533	0,0853	1,7839 E-04	2,2337 E-05	1,4403 E-05	0,0003	0,0040	0,0070	1,2085 E-05	1,6224 E-06	1,3168 E-06
01355	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01356	X	0,0300	0,0287	0,0199	1,1256 E-04	9,2638 E-05	4,3543 E-05	0,0024	0,0033	0,0022	1,2725 E-05	7,6671 E-06	3,437 E-06
01356	Y	0,0029	0,0454	0,0851	1,6994 E-04	1,9442 E-05	1,1308 E-05	0,0002	0,0034	0,0069	1,1795 E-05	1,4181 E-06	1,0316 E-06
01356	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01357	X	0,0250	0,0234	0,0199	1,112 E-04	9,3373 E-05	3,6289 E-05	0,0020	0,0027	0,0022	1,2571 E-05	7,7114 E-06	2,8825 E-06
01357	Y	0,0021	0,0379	0,0847	1,5883 E-04	1,6361 E-05	1,0012 E-05	0,0002	0,0029	0,0069	1,1288 E-05	1,2227 E-06	9,0399 E-07
01357	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01358	X	0,0200	0,0182	0,0198	1,0812 E-04	9,3351 E-05	2,8018 E-05	0,0016	0,0021	0,0022	1,2242 E-05	7,6919 E-06	2,2468 E-06
01358	Y	0,0016	0,0308	0,0844	1,486 E-04	1,3256 E-05	4,5646 E-06	0,0001	0,0024	0,0069	1,083 E-05	1,0317 E-06	3,9651 E-07
01358	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01359	X	0,0149	0,0132	0,0197	1,0413 E-04	9,31 E-05	2,0637 E-05	0,0012	0,0015	0,0022	1,1799 E-05	7,6547 E-06	1,6623 E-06
01359	Y	0,0012	0,0240	0,0841	1,4336 E-04	1,0607 E-05	4,4646 E-06	0,0001	0,0019	0,0069	1,0756 E-05	8,584 E-07	4,0109 E-07
01359	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01360	X	0,0098	0,0085	0,0196	9,8283 E-05	9,2147 E-05	1,3306 E-05	0,0008	0,0010	0,0022	1,1161 E-05	7,5558 E-06	1,0828 E-06
01360	Y	0,0009	0,0172	0,0839	1,504 E-04	8,9977 E-06	1,1307 E-06	0,0001	0,0014	0,0069	1,163 E-05	7,1454 E-07	1,0509 E-07
01360	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01361	X	0,0048	0,0040	0,0195	9,0243 E-05	9,1103 E-05	5,2601 E-06	0,0004	0,0005	0,0022	1,028 E-05	7,4402 E-06	4,3987 E-07
01361	Y	0,0006	0,0095	0,0837	1,7658 E-04	1,0953 E-05	3,5952 E-07	0,0000	0,0008	0,0068	1,4014 E-05	8,1006 E-07	3,3388 E-08
01361	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01362	X	0,0352	0,0222	0,0187	7,9286 E-05	9,0613 E-05	4,4201 E-05	0,0028	0,0026	0,0016	8,867 E-06	7,3287 E-06	4,7013 E-06
01362	Y	0,0060	0,0501	0,0878	1,6455 E-04	2,2626 E-05	8,628 E-06	0,0005	0,0037	0,0072	1,0993 E-05	1,5518 E-06	6,5875 E-07
01362	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01363	X	0,0303	0,0185	0,0186	7,6771 E-05	9,1 E-05	3,8414 E-05	0,0024	0,0022	0,0016	8,7 E-06	7,3653 E-06	4,0764 E-06
01363	Y	0,0052	0,0429	0,0875	1,5744 E-04	2,1335 E-05	6,6569 E-06	0,0005	0,0032	0,0072	1,0757 E-05	1,5401 E-06	5,2728 E-07
01363	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01364	X	0,0254	0,0150	0,0186	7,4074 E-05	9,1906 E-05	3,2555 E-05	0,0020	0,0018	0,0016	8,4908 E-06	7,4436 E-06	3,435 E-06
01364	Y	0,0045	0,0359	0,0872	1,4826 E-04	1,9574 E-05	4,9324 E-06	0,0004	0,0027	0,0072	1,0367 E-05	1,4917 E-06	4,102 E-07
01364	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01365	X	0,0204	0,0116	0,0185	7,1006 E-05	9,2327 E-05	2,6473 E-05	0,0016	0,0014	0,0016	8,2229 E-06	7,4883 E-06	2,7649 E-06
01365	Y	0,0037	0,0294	0,0869	1,3793 E-04	1,784 E-05	3,4785 E-06	0,0003	0,0023	0,0072	9,9048 E-06	1,4459 E-06	3,0786 E-07
01365	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01366	X	0,0153	0,0083	0,0184	6,737 E-05	9,2586 E-05	2,0285 E-05	0,0012	0,0010	0,0016	7,8807 E-06	7,5238 E-06	2,0912 E-06
01366	Y	0,0030	0,0232	0,0866	1,3355 E-04	1,7366 E-05	2,4818 E-06	0,0003	0,0018	0,0071	9,9037 E-06	1,4923 E-06	2,2613 E-07
01366	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01367	X	0,0102	0,0052	0,0184	6,2184 E-05	9,3275 E-05	1,3777 E-05	0,0008	0,0006	0,0016	7,3555 E-06	7,5981 E-06	1,3971 E-06
01367	Y	0,0023	0,0168	0,0864	1,4226 E-04	1,9331 E-05	1,5134 E-06	0,0002	0,0013	0,0071	1,0943 E-05	1,7217 E-06	1,4614 E-07
01367	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01368	X	0,0051	0,0025	0,0183	5,5684 E-05	9,506 E-05	6,6418 E-06	0,0004	0,0003	0,0016	6,6227 E-06	7,7664 E-06	6,5982 E-07
01368	Y	0,0013	0,0094	0,0863	1,7203 E-04	2,4914 E-05	6,2174 E-07	0,0001	0,0008	0,0071	1,3658 E-05	2,2289 E-06	7,028 E-08
01368	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01369	X	0,0065	0,0019	0,0449	3,4201 E-05	1,2217 E-04	7,1235 E-06	0,0005	0,0002	0,0036	3,1862 E-06	1,0302 E-05	7,33 E-07
01369	Y	0,0031	0,0089	0,0811	1,6427 E-04	5,6879 E-05	1,6959 E-06	0,0003	0,0007	0,0068	1,329 E-05	4,9647 E-06	1,9049 E-07
01369	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01370	X	0,0126	0,0030	0,0450	2,7634 E-05	1,1274 E-04	1,4208 E-05	0,0011	0,0003	0,0036	3,0694 E-06	9,5038 E-06	1,4873 E-06
01370	Y	0,0052	0,0162	0,0813	1,4063 E-04	4,2915 E-05	3,8855 E-06	0,0005	0,0013	0,0068	1,1136 E-05	3,6873 E-06	4,3699 E-07
01370	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01371	X	0,0184	0,0040	0,0451	3,0099 E-05	1,0873 E-04	2,1812 E-05	0,0015	0,0004	0,0036	3,3588 E-06	9,1318 E-06	2,2857 E-06
01371	Y	0,0067	0,0228	0,0815	1,3258 E-04	3,8336 E-05	8,1847 E-06	0,0006	0,0018	0,0068	1,0232 E-05	3,1325 E-06	8,723 E-07
01371	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01372	X	0,0240	0,0051	0,0452	3,4811 E-05	1,0749 E-04	2,6474 E-05	0,0020	0,0006	0,0036	3,6769 E-06	8,9743 E-06	2,8597 E-06
01372	Y	0,0082	0,0291	0,0817	1,3454 E-04	4,0231 E-05	1,0412 E-05	0,0007	0,0023	0,0068	1,0111 E-05	3,0659 E-06	1,1063 E-06
01372	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01373	X	0,0296	0,0066	0,0454	4,0826 E-05	1,0796 E-04	3,426 E-05	0,0025	0,0008	0,0036	3,9937 E-06	8,9377 E-06	3,6629 E-06
01373	Y	0,0097	0,0357	0,0820	1,3985 E-04	4,4637 E-05	1,6985 E-05	0,0008	0,0028	0,0068	1,0261 E-05	3,2027 E-06	1,7608 E-06
01373	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01374	X	0,0352	0,0083	0,0456	4,7916 E-05	1,08 E-04	3,9243 E-05	0,0029	0,0009	0,0036	4,3941 E-06	8,8583 E-06	4,2574 E-06
01374	Y	0,0113	0,0425	0,0823	1,4573 E-04	4,9649 E-05	2,0689 E-05	0,0010	0,0033	0,0069	1,0443 E-05	3,3936 E-06	2,1342 E-06
01374	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01375	X	0,0407	0,0105	0,0457	5,5679 E-05	1,0733 E-04	4,4914 E-05	0,0034	0,0011	0,0036	4,8917 E-06	8,7104 E-06	4,8839 E-06
01375	Y	0,0132	0,0493	0,0826	1,4902 E-04	5,3214 E-05	2,5859 E-05	0,0011	0,0038	0,0069	1,0411 E-05	3,4843 E-06	2,6444 E-06
01375	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01376	X	0,0050	0,0028	0,0355	6,205 E-05	9,7726 E-05	1,1607 E-05	0,0004	0,0002	0,0027	5,235 E-06	7,8455 E-06	1,2359 E-06
01376	Y	0,0021	0,0071	0,0554	1,3241 E-04	3,836 E-05	3,5132 E-06	0,0002	0,0006	0,0045	1,0377 E-05	2,7897 E-06	2,9065 E-07
01376	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01377	X	0,0100	0,0053	0,0356	6,1297 E-05	9,8405 E-05	2,6708 E-05	0,0008	0,0005	0,0027	5,126 E-06	7,8149 E-06	2,8061 E-06
01377	Y	0,0032	0,0135	0,0554	1,2043 E-04	3,1264 E-05	6,543 E-06	0,0002	0,0011	0,0045	9,2739 E-06	2,3318 E-06	5,1034 E-07
01377	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01378	X	0,0151	0,0079	0,0358	6,4675 E-05	1,0355 E-04	4,3571 E-05	0,0012	0,0007	0,0027	5,2888 E-06	8,0682 E-06	4,5233 E-06
01378	Y	0,0042	0,0195	0,0556	1,1672 E-04	3,5323 E-05	1,0495 E-05	0,0003	0,0015	0,0045	8,838 E-06	2,7178 E-06	7,9585 E-07
01378	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01379	X	0,0206	0,0106	0,0360	7,1324 E-05	1,1203 E-04	6,1312 E-05	0,0016	0,0009	0,0027	5,648 E-06	8,538 E-06	6,314 E-06
01379	Y	0,0054	0,0255	0,0558	1,1748 E-04	4,2783 E-05	9,8382 E-06	0,0004	0,0020	0,0045	8,7641 E-06	3,2525 E-06	7,1064 E-07
01379	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01380	X	0,0264	0,0137	0,0363	7,8306 E-05	1,202 E-04	8,109 E-05	0,0020	0,0012	0,0027	6,0109 E-06	9,0032 E-06	8,303 E-06
01380	Y	0,0072	0,0315	0,0560	1,2077 E-04	5,1728 E-05	1,5021 E-05	0,0006	0,0024	0,0045	8,8823 E-06	3,8254 E-06	1,0565 E-06
01380	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01381	X	0,0326	0,0170	0,0365	8,4969 E-05	1,2764 E-04	1,0065 E-04	0,0025	0,0014	0,0027	6,3391 E-06	9,4302 E-06	1,0227 E-05
01381	Y	0,0095	0,0376	0,0562	1,2335 E-04	6,0504 E-05	1,5244 E-05	0,0007	0,0028	0,0045	8,9474 E-06	4,4059 E-06	1,0553 E-06
01381	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01382	X	0,0391	0,0206	0,0367	8,8771 E-05	1,3285 E-04	1,2056 E-04	0,0030	0,0017	0,0028	6,4634 E-06	9,7279 E-06	1,2199 E-05
01382	Y	0,0122	0,0437	0,0564	1,2434 E-04	6,8424 E-05	1,7224 E-05	0,0009	0,0033	0,0045	8,8861 E-06	4,9797 E-06	1,1944 E-06
01382	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01383	X	0,0501	0,0094	0,0388	5,1556 E-05	1,8823 E-04	8,8806 E-05	0,0048	0,0008	0,0033	3,7613 E-06	1,6685 E-05	7,7087 E-06
01383	Y	0,0064	0,0368	0,0292	9,6909 E-05	3,9489 E-05	2,8567 E-05	0,0005	0,0029	0,0023	7,4735 E-06	2,7185 E-06	2,0719 E-06
01383	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01384	X	0,0414	0,0073	0,0385	4,6526 E-05	1,7941 E-04	7,7312 E-05	0,0040	0,0007	0,0033	3,4399 E-06	1,6116 E-05	6,72 E-06
01384	Y	0,0049	0,0317	0,0290	9,7648 E-05	3,511 E-05	2,4909 E-05	0,0004	0,0025	0,0023	7,5724 E-06	2,3854 E-06	1,7492 E-06
01384	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01385	X	0,0331	0,0055	0,0382	4,0657 E-05	1,6846 E-04	6,4748 E-05	0,0033	0,0005	0,0033	3,0914 E-06	1,5483 E-05	5,6627 E-06
01385	Y	0,0036	0,0265	0,0288	9,8819 E-05	3,0259 E-05	2,1778 E-05	0,0003	0,0021	0,0023	7,6925 E-06	2,0606 E-06	1,5264 E-06
01385	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01386	X	0,0254	0,0039	0,0380	3,4729 E-05	1,5544 E-04	5,265 E-05	0,0026	0,0004	0,0033	2,7551 E-06	1,4812 E-05	4,6193 E-06
01386	Y	0,0026	0,0213	0,0286	9,8683 E-05	2,5042 E-05	1,9644 E-05	0,0002	0,0017	0,0023	7,7074 E-06	1,7377 E-06	1,4223 E-06
01386	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01387	X	0,0183	0,0026	0,0378	2,8447 E-05	1,4278 E-04	4,3177 E-05	0,0019	0,0003	0,0032	2,3681 E-06	1,4157 E-05	3,7644 E-06
01387	Y	0,0018	0,0160	0,0284	9,8409 E-05	1,9716 E-05	1,9066 E-05	0,0002	0,0012	0,0023	7,7102 E-06	1,4285 E-06	1,4482 E-06
01387	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01388	X	0,0118	0,0015	0,0376	2,3243 E-05	1,3173 E-04	3,1338 E-05	0,0012	0,0002	0,0032	2,0318 E-06	1,3577 E-05	2,7362 E-06
01388	Y	0,0012	0,0108	0,0281	9,8785 E-05	1,6288 E-05	1,6965 E-05	0,0001	0,0008	0,0023	7,7557 E-06	1,2467 E-06	1,3464 E-06
01388	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01389	X	0,0057	0,0007	0,0374	1,9447 E-05	1,2335 E-04	1,8725 E-05	0,0006	0,0001	0,0032	1,6197 E-06	1,3036 E-05	1,6385 E-06
01389	Y	0,0007	0,0054	0,0279	1,032 E-04	1,6051 E-05	1,267 E-05	0,0001	0,0004	0,0022	8,1141 E-06	1,2416 E-06	1,0562 E-06
01389	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01390	X	0,0090	0,0025	0,0728	4,5213 E-05	1,7096 E-04	6,6072 E-06	0,0008	0,0002	0,0061	3,5437 E-06	1,483 E-05	6,5007 E-07
01390	Y	0,0044	0,0080	0,0674	1,5349 E-04	8,4489 E-05	1,2887 E-06	0,0004	0,0007	0,0057	1,2757 E-05	7,5768 E-06	1,2989 E-07
01390	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01391	X	0,0170	0,0039	0,0729	3,1331 E-05	1,5317 E-04	1,3834 E-05	0,0015	0,0003	0,0061	2,3466 E-06	1,3321 E-05	1,3328 E-06
01391	Y	0,0077	0,0154	0,0675	1,421 E-04	7,0917 E-05	3,7878 E-06	0,0007	0,0013	0,0058	1,1735 E-05	6,3678 E-06	3,7102 E-07
01391	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01392	X	0,0243	0,0048	0,0731	2,8859 E-05	1,4652 E-04	2,2551 E-05	0,0021	0,0004	0,0061	2,014 E-06	1,2669 E-05	2,1238 E-06
01392	Y	0,0106	0,0225	0,0677	1,3856 E-04	6,6674 E-05	6,9839 E-06	0,0010	0,0018	0,0058	1,1344 E-05	5,8797 E-06	7,2972 E-07
01392	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01393	X	0,0315	0,0057	0,0733	3,306 E-05	1,4618 E-04	2,6883 E-05	0,0027	0,0004	0,0061	2,1926 E-06	1,2488 E-05	2,57 E-06
01393	Y	0,0134	0,0295	0,0680	1,4 E-04	6,9026 E-05	1,0915 E-05	0,0012	0,0024	0,0058	1,1334 E-05	5,8682 E-06	1,069 E-06
01393	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01394	X	0,0387	0,0068	0,0736	4,0406 E-05	1,4919 E-04	3,772 E-05	0,0033	0,0005	0,0062	2,6132 E-06	1,2537 E-05	3,4789 E-06
01394	Y	0,0163	0,0365	0,0682	1,424 E-04	7,3476 E-05	1,6377 E-05	0,0015	0,0030	0,0058	1,1398 E-05	6,0033 E-06	1,6715 E-06
01394	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01395	X	0,0461	0,0083	0,0739	4,8122 E-05	1,5154 E-04	4,3019 E-05	0,0039	0,0006	0,0062	3,0705 E-06	1,2501 E-05	3,9844 E-06
01395	Y	0,0194	0,0437	0,0685	1,4472 E-04	7,854 E-05	2,1918 E-05	0,0017	0,0035	0,0058	1,1431 E-05	6,1485 E-06	2,1672 E-06
01395	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01396	X	0,0534	0,0101	0,0741	5,4965 E-05	1,5162 E-04	5,0011 E-05	0,0045	0,0007	0,0062	3,4923 E-06	1,224 E-05	4,5991 E-06
01396	Y	0,0226	0,0509	0,0687	1,4526 E-04	8,1577 E-05	2,8134 E-05	0,0020	0,0041	0,0059	1,1291 E-05	6,0973 E-06	2,7565 E-06
01396	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01397	X	0,0088	0,0021	0,0671	3,8962 E-05	1,6771 E-04	5,8396 E-06	0,0008	0,0002	0,0055	2,9426 E-06	1,453 E-05	6,3002 E-07
01397	Y	0,0035	0,0093	0,0672	1,804 E-04	6,8383 E-05	6,6901 E-06	0,0003	0,0008	0,0057	1,5499 E-05	6,0233 E-06	6,0716 E-07
01397	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01398	X	0,0166	0,0033	0,0672	2,9248 E-05	1,5249 E-04	1,1839 E-05	0,0014	0,0003	0,0056	2,1403 E-06	1,3263 E-05	1,3008 E-06
01398	Y	0,0061	0,0180	0,0674	1,7026 E-04	5,647 E-05	1,3993 E-05	0,0005	0,0015	0,0057	1,4632 E-05	4,9996 E-06	1,2577 E-06
01398	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01399	X	0,0240	0,0041	0,0674	2,9326 E-05	1,4716 E-04	1,6262 E-05	0,0021	0,0003	0,0056	2,0639 E-06	1,2748 E-05	1,8297 E-06
01399	Y	0,0083	0,0264	0,0676	1,6725 E-04	5,3482 E-05	2,2114 E-05	0,0007	0,0023	0,0058	1,4322 E-05	4,6436 E-06	1,9727 E-06
01399	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01400	X	0,0313	0,0051	0,0677	3,4528 E-05	1,4796 E-04	2,2152 E-05	0,0027	0,0004	0,0056	2,3403 E-06	1,2684 E-05	2,5123 E-06
01400	Y	0,0104	0,0348	0,0678	1,6788 E-04	5,5844 E-05	2,598 E-05	0,0009	0,0030	0,0058	1,4289 E-05	4,673 E-06	2,342 E-06
01400	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01401	X	0,0386	0,0063	0,0679	4,0506 E-05	1,4997 E-04	2,5566 E-05	0,0033	0,0005	0,0056	2,6878 E-06	1,2699 E-05	2,9331 E-06
01401	Y	0,0127	0,0432	0,0681	1,7052 E-04	6,1488 E-05	3,5399 E-05	0,0011	0,0037	0,0058	1,4394 E-05	4,9232 E-06	3,1314 E-06
01401	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01402	X	0,0460	0,0079	0,0682	4,6349 E-05	1,513 E-04	2,986 E-05	0,0039	0,0006	0,0056	3,0487 E-06	1,2639 E-05	3,4964 E-06
01402	Y	0,0152	0,0517	0,0683	1,7186 E-04	6,6767 E-05	3,987 E-05	0,0013	0,0044	0,0058	1,4373 E-05	5,1093 E-06	3,5353 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01402	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01403	X	0,0533	0,0098	0,0684	5,0709 E-05	1,4935 E-04	3,3669 E-05	0,0045	0,0007	0,0056	3,3651 E-06	1,2295 E-05	3,9922 E-06
01403	Y	0,0179	0,0602	0,0685	1,7102 E-04	6,996 E-05	4,563 E-05	0,0015	0,0051	0,0058	1,4147 E-05	5,0901 E-06	4,0213 E-06
01403	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01404	X	0,0601	0,0043	0,0898	3,2488 E-05	1,7755 E-04	2,095 E-05	0,0053	0,0003	0,0077	2,0001 E-06	1,4667 E-05	2,0435 E-06
01404	Y	0,0054	0,0479	0,0320	1,2912 E-04	3,8211 E-05	6,3939 E-05	0,0004	0,0040	0,0027	1,0834 E-05	2,4311 E-06	5,8862 E-06
01404	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01405	X	0,0519	0,0033	0,0896	2,6985 E-05	1,7531 E-04	1,7812 E-05	0,0046	0,0002	0,0077	1,6524 E-06	1,4972 E-05	1,7906 E-06
01405	Y	0,0041	0,0412	0,0319	1,2965 E-04	3,1893 E-05	5,5562 E-05	0,0003	0,0035	0,0027	1,0914 E-05	2,0219 E-06	5,1295 E-06
01405	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01406	X	0,0438	0,0026	0,0892	2,1196 E-05	1,7047 E-04	1,2885 E-05	0,0039	0,0002	0,0076	1,3004 E-06	1,4961 E-05	1,3867 E-06
01406	Y	0,0031	0,0345	0,0318	1,301 E-04	2,5426 E-05	4,7505 E-05	0,0002	0,0029	0,0027	1,0981 E-05	1,6173 E-06	4,383 E-06
01406	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01407	X	0,0358	0,0022	0,0889	1,5937 E-05	1,6645 E-04	1,4006 E-05	0,0032	0,0002	0,0076	9,8932 E-07	1,4923 E-05	1,3997 E-06
01407	Y	0,0026	0,0277	0,0317	1,2993 E-04	1,8954 E-05	3,7133 E-05	0,0002	0,0023	0,0026	1,0998 E-05	1,219 E-06	3,448 E-06
01407	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01408	X	0,0279	0,0021	0,0886	1,2293 E-05	1,6652 E-04	8,4466 E-06	0,0025	0,0002	0,0076	8,0816 E-07	1,5129 E-05	9,0443 E-07
01408	Y	0,0023	0,0209	0,0316	1,3035 E-04	1,5184 E-05	2,9317 E-05	0,0002	0,0018	0,0026	1,1056 E-05	1,0044 E-06	2,7026 E-06
01408	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01409	X	0,0197	0,0018	0,0884	1,3464 E-05	1,7669 E-04	6,9817 E-06	0,0018	0,0001	0,0076	1,0103 E-06	1,6053 E-05	7,1231 E-07
01409	Y	0,0019	0,0140	0,0315	1,3152 E-04	1,5145 E-05	1,9224 E-05	0,0002	0,0012	0,0026	1,1176 E-05	1,095 E-06	1,7736 E-06
01409	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01410	X	0,0107	0,0013	0,0882	2,2214 E-05	2,0249 E-04	3,081 E-06	0,0010	0,0001	0,0076	1,7716 E-06	1,8155 E-05	3,2488 E-07
01410	Y	0,0013	0,0070	0,0315	1,35 E-04	2,3384 E-05	9,1903 E-06	0,0001	0,0006	0,0026	1,1482 E-05	1,8345 E-06	8,5013 E-07
01410	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01411	X	0,0065	0,0022	0,0387	4,7212 E-05	1,2414 E-04	8,6272 E-06	0,0005	0,0002	0,0030	4,7152 E-06	1,0166 E-05	8,8871 E-07
01411	Y	0,0035	0,0114	0,0911	2,2108 E-04	6,886 E-05	2,0644 E-06	0,0003	0,0010	0,0078	1,8923 E-05	6,1561 E-06	1,6543 E-07
01411	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01412	X	0,0128	0,0043	0,0388	4,7942 E-05	1,1803 E-04	1,939 E-05	0,0010	0,0004	0,0030	4,9907 E-06	9,6093 E-06	1,9747 E-06
01412	Y	0,0062	0,0216	0,0912	2,0224 E-04	5,8011 E-05	3,4376 E-06	0,0006	0,0018	0,0078	1,7281 E-05	5,2144 E-06	2,522 E-07
01412	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01413	X	0,0188	0,0064	0,0389	5,2049 E-05	1,1626 E-04	2,8432 E-05	0,0015	0,0007	0,0030	5,3356 E-06	9,4 E-06	2,933 E-06
01413	Y	0,0085	0,0312	0,0915	1,9662 E-04	5,4993 E-05	6,4447 E-06	0,0008	0,0027	0,0078	1,6668 E-05	4,8635 E-06	4,6459 E-07
01413	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01414	X	0,0249	0,0088	0,0391	5,7452 E-05	1,1708 E-04	3,9901 E-05	0,0020	0,0009	0,0030	5,6458 E-06	9,3911 E-06	4,0797 E-06
01414	Y	0,0108	0,0407	0,0918	1,9871 E-04	5,6906 E-05	4,8215 E-06	0,0010	0,0035	0,0078	1,664 E-05	4,8701 E-06	3,4155 E-07
01414	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01415	X	0,0309	0,0115	0,0393	6,2635 E-05	1,1791 E-04	4,7671 E-05	0,0025	0,0012	0,0030	5,9382 E-06	9,3928 E-06	4,9723 E-06
01415	Y	0,0132	0,0504	0,0922	2,0435 E-04	6,1178 E-05	1,0459 E-05	0,0012	0,0043	0,0078	1,6859 E-05	5,0335 E-06	6,9571 E-07
01415	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01416	X	0,0370	0,0144	0,0395	6,7813 E-05	1,1827 E-04	5,7914 E-05	0,0030	0,0015	0,0030	6,2328 E-06	9,3571 E-06	6,0228 E-06
01416	Y	0,0158	0,0602	0,0925	2,0859 E-04	6,5335 E-05	1,0834 E-05	0,0014	0,0051	0,0079	1,6923 E-05	5,1543 E-06	7,4018 E-07
01416	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01417	X	0,0430	0,0175	0,0396	7,2151 E-05	1,1755 E-04	6,6867 E-05	0,0034	0,0018	0,0031	6,536 E-06	9,2357 E-06	6,9897 E-06
01417	Y	0,0184	0,0702	0,0928	2,0884 E-04	6,7565 E-05	1,3687 E-05	0,0016	0,0059	0,0079	1,6613 E-05	5,0899 E-06	9,504 E-07
01417	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01418	X	0,0048	0,0038	0,0165	8,6227 E-05	8,9296 E-05	8,8498 E-06	0,0004	0,0004	0,0017	9,9924 E-06	7,0457 E-06	8,2631 E-07
01418	Y	0,0018	0,0118	0,0991	2,2381 E-04	3,5889 E-05	2,4323 E-06	0,0002	0,0010	0,0084	1,8827 E-05	3,3471 E-06	2,5594 E-07
01418	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01419	X	0,0096	0,0082	0,0166	9,6877 E-05	8,7326 E-05	2,1132 E-05	0,0007	0,0009	0,0017	1,1084 E-05	6,8605 E-06	1,9441 E-06
01419	Y	0,0033	0,0217	0,0993	1,9538 E-04	3,0562 E-05	7,2272 E-06	0,0003	0,0018	0,0084	1,6296 E-05	2,8854 E-06	7,2861 E-07
01419	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01420	X	0,0144	0,0130	0,0166	1,0412 E-04	8,6451 E-05	3,2416 E-05	0,0011	0,0015	0,0018	1,1834 E-05	6,7693 E-06	2,9902 E-06
01420	Y	0,0046	0,0306	0,0995	1,8559 E-04	2,8495 E-05	1,0266 E-05	0,0004	0,0026	0,0084	1,5229 E-05	2,6777 E-06	1,0617 E-06
01420	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01421	X	0,0191	0,0181	0,0167	1,0864 E-04	8,5972 E-05	4,5298 E-05	0,0015	0,0021	0,0018	1,2313 E-05	6,711 E-06	4,1723 E-06
01421	Y	0,0058	0,0394	0,0999	1,8757 E-04	2,842 E-05	1,9186 E-05	0,0006	0,0033	0,0084	1,5064 E-05	2,6166 E-06	1,8733 E-06
01421	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01422	X	0,0237	0,0233	0,0168	1,1216 E-04	8,542 E-05	5,6828 E-05	0,0018	0,0027	0,0018	1,2674 E-05	6,6552 E-06	5,2667 E-06
01422	Y	0,0071	0,0483	0,1002	1,9469 E-04	2,9139 E-05	2,1064 E-05	0,0007	0,0040	0,0085	1,5272 E-05	2,6078 E-06	2,1394 E-06
01422	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01423	X	0,0283	0,0287	0,0168	1,1483 E-04	8,4815 E-05	6,9266 E-05	0,0022	0,0033	0,0018	1,2907 E-05	6,5941 E-06	6,4128 E-06
01423	Y	0,0083	0,0576	0,1006	2,0158 E-04	2,9989 E-05	2,9341 E-05	0,0008	0,0047	0,0085	1,5413 E-05	2,5917 E-06	2,9048 E-06
01423	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01424	X	0,0328	0,0342	0,0169	1,1709 E-04	8,476 E-05	8,0729 E-05	0,0025	0,0039	0,0018	1,3035 E-05	6,5766 E-06	7,4952 E-06
01424	Y	0,0096	0,0669	0,1009	2,0478 E-04	3,0385 E-05	3,5555 E-05	0,0009	0,0054	0,0085	1,5201 E-05	2,5226 E-06	3,5107 E-06
01424	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01425	X	0,0115	0,0020	0,0923	3,8228 E-05	2,1942 E-04	3,564 E-06	0,0010	0,0002	0,0079	3,127 E-06	1,9254 E-05	3,5698 E-07
01425	Y	0,0042	0,0068	0,0430	1,3214 E-04	8,4935 E-05	4,0592 E-06	0,0004	0,0006	0,0038	1,1171 E-05	7,9416 E-06	3,3833 E-07
01425	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01426	X	0,0213	0,0034	0,0925	2,9951 E-05	1,9595 E-04	6,344 E-06	0,0019	0,0003	0,0079	2,3783 E-06	1,7203 E-05	6,5319 E-07
01426	Y	0,0078	0,0137	0,0431	1,2983 E-04	7,9041 E-05	8,7299 E-06	0,0007	0,0011	0,0038	1,0984 E-05	7,4794 E-06	6,9349 E-07
01426	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01427	X	0,0304	0,0044	0,0927	2,8302 E-05	1,885 E-04	1,119 E-05	0,0027	0,0004	0,0080	2,1336 E-06	1,6384 E-05	1,1046 E-06
01427	Y	0,0113	0,0205	0,0433	1,2955 E-04	7,7906 E-05	1,1563 E-05	0,0011	0,0017	0,0038	1,0956 E-05	7,378 E-06	8,8296 E-07
01427	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01428	X	0,0394	0,0055	0,0930	3,0832 E-05	1,9077 E-04	1,0867 E-05	0,0034	0,0004	0,0080	2,2087 E-06	1,6286 E-05	1,1571 E-06
01428	Y	0,0149	0,0272	0,0434	1,3036 E-04	8,0327 E-05	1,6216 E-05	0,0014	0,0023	0,0038	1,101 E-05	7,5225 E-06	1,1958 E-06
01428	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01429	X	0,0486	0,0067	0,0934	3,5208 E-05	1,9758 E-04	1,7695 E-05	0,0042	0,0005	0,0080	2,4275 E-06	1,6498 E-05	1,7349 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01429	Y	0,0185	0,0340	0,0436	1,3069 E-04	8,2888 E-05	1,7778 E-05	0,0018	0,0028	0,0038	1,1024 E-05	7,6588 E-06	1,2475 E-06
01429	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01430	X	0,0581	0,0081	0,0937	3,9901 E-05	2,0388 E-04	1,856 E-05	0,0050	0,0006	0,0080	2,6627 E-06	1,6613 E-05	1,868 E-06
01430	Y	0,0223	0,0408	0,0438	1,3066 E-04	8,5327 E-05	2,3236 E-05	0,0021	0,0034	0,0038	1,1002 E-05	7,74 E-06	1,5752 E-06
01430	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01431	X	0,0676	0,0097	0,0940	4,3678 E-05	2,0653 E-04	2,1536 E-05	0,0058	0,0007	0,0081	2,826 E-06	1,6375 E-05	2,1441 E-06
01431	Y	0,0261	0,0475	0,0439	1,3006 E-04	8,5221 E-05	2,7953 E-05	0,0025	0,0040	0,0038	1,0918 E-05	7,5724 E-06	1,8461 E-06
01431	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01432	X	0,0120	0,0003	0,0976	6,2461 E-06	2,2841 E-04	1,6912 E-06	0,0011	0,0000	0,0084	5,5816 E-07	2,0353 E-05	1,2047 E-07
01432	Y	0,0020	0,0061	0,0089	1,1837 E-04	4,4321 E-05	7,8412 E-06	0,0002	0,0005	0,0009	1,0007 E-05	4,4198 E-06	7,13 E-07
01432	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01433	X	0,0221	0,0006	0,0978	6,1606 E-06	2,0051 E-04	5,1202 E-06	0,0020	0,0001	0,0085	5,5195 E-07	1,7979 E-05	3,6607 E-07
01433	Y	0,0042	0,0125	0,0090	1,1831 E-04	4,7814 E-05	1,6384 E-05	0,0004	0,0010	0,0009	1,0003 E-05	4,7732 E-06	1,4792 E-06
01433	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01434	X	0,0313	0,0009	0,0981	6,1172 E-06	1,9076 E-04	6,4781 E-06	0,0028	0,0001	0,0085	5,4864 E-07	1,6988 E-05	4,455 E-07
01434	Y	0,0065	0,0189	0,0090	1,1848 E-04	5,044 E-05	2,3866 E-05	0,0007	0,0016	0,0009	1,0018 E-05	5,041 E-06	2,1551 E-06
01434	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01435	X	0,0402	0,0012	0,0984	6,0287 E-06	1,9277 E-04	1,3552 E-05	0,0036	0,0001	0,0085	5,4407 E-07	1,6841 E-05	9,6104 E-07
01435	Y	0,0090	0,0252	0,0091	1,1838 E-04	5,2978 E-05	3,0844 E-05	0,0009	0,0021	0,0009	1,0015 E-05	5,2883 E-06	2,785 E-06
01435	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01436	X	0,0494	0,0015	0,0987	5,8399 E-06	2,0029 E-04	1,2465 E-05	0,0044	0,0001	0,0085	5,2904 E-07	1,7044 E-05	8,6772 E-07
01436	Y	0,0115	0,0315	0,0091	1,1783 E-04	5,4092 E-05	3,7304 E-05	0,0012	0,0026	0,0009	9,9753 E-06	5,4133 E-06	3,3566 E-06
01436	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01437	X	0,0589	0,0018	0,0991	5,6843 E-06	2,0879 E-04	1,8594 E-05	0,0052	0,0002	0,0086	5,1756 E-07	1,7222 E-05	1,3023 E-06
01437	Y	0,0141	0,0377	0,0091	1,1701 E-04	5,4981 E-05	4,4141 E-05	0,0014	0,0031	0,0009	9,9166 E-06	5,5053 E-06	3,9386 E-06
01437	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01438	X	0,0686	0,0021	0,0994	5,6924 E-06	2,1482 E-04	2,2031 E-05	0,0060	0,0002	0,0086	5,1713 E-07	1,7082 E-05	1,545 E-06
01438	Y	0,0167	0,0438	0,0092	1,1664 E-04	5,4704 E-05	5,0565 E-05	0,0017	0,0037	0,0009	9,8922 E-06	5,4833 E-06	4,4708 E-06
01438	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01439	X	0,0047	0,0052	0,0338	1,1703 E-04	9,1991 E-05	6,7178 E-06	0,0004	0,0005	0,0028	1,1628 E-05	6,9896 E-06	7,7131 E-07
01439	Y	0,0017	0,0089	0,0776	1,6353 E-04	3,0072 E-05	3,66 E-06	0,0001	0,0007	0,0063	1,2984 E-05	2,2157 E-06	3,3945 E-07
01439	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01440	X	0,0097	0,0108	0,0340	1,2473 E-04	9,4341 E-05	1,5317 E-05	0,0007	0,0011	0,0029	1,2495 E-05	7,2335 E-06	1,745 E-06
01440	Y	0,0025	0,0162	0,0777	1,3992 E-04	2,4573 E-05	6,0055 E-06	0,0002	0,0013	0,0064	1,0829 E-05	1,9758 E-06	5,7147 E-07
01440	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01441	X	0,0148	0,0167	0,0342	1,3179 E-04	9,7573 E-05	2,4536 E-05	0,0011	0,0017	0,0029	1,322 E-05	7,5255 E-06	2,7803 E-06
01441	Y	0,0032	0,0227	0,0779	1,3184 E-04	2,8771 E-05	9,764 E-06	0,0003	0,0018	0,0064	9,9309 E-06	2,4073 E-06	9,1992 E-07
01441	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01442	X	0,0200	0,0230	0,0344	1,385 E-04	1,0136 E-04	3,4459 E-05	0,0015	0,0023	0,0029	1,3835 E-05	7,8387 E-06	3,8761 E-06
01442	Y	0,0042	0,0291	0,0782	1,329 E-04	3,5166 E-05	8,5596 E-06	0,0003	0,0023	0,0064	9,7676 E-06	2,8792 E-06	8,5272 E-07
01442	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01443	X	0,0254	0,0295	0,0346	1,4344 E-04	1,0373 E-04	4,5407 E-05	0,0019	0,0030	0,0029	1,4275 E-05	8,0347 E-06	5,0936 E-06
01443	Y	0,0056	0,0355	0,0784	1,3833 E-04	4,1887 E-05	1,2984 E-05	0,0005	0,0027	0,0064	9,9507 E-06	3,3201 E-06	1,2395 E-06
01443	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01444	X	0,0309	0,0363	0,0348	1,4615 E-04	1,049 E-04	5,6679 E-05	0,0023	0,0037	0,0029	1,449 E-05	8,1222 E-06	6,2925 E-06
01444	Y	0,0075	0,0422	0,0787	1,4325 E-04	4,8718 E-05	1,2256 E-05	0,0006	0,0032	0,0064	1,0098 E-05	3,785 E-06	1,2124 E-06
01444	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01445	X	0,0363	0,0430	0,0349	1,4461 E-04	1,0393 E-04	6,8233 E-05	0,0028	0,0043	0,0029	1,434 E-05	8,0254 E-06	7,5213 E-06
01445	Y	0,0097	0,0490	0,0790	1,4547 E-04	5,5275 E-05	1,3203 E-05	0,0008	0,0037	0,0065	1,004 E-05	4,2869 E-06	1,3057 E-06
01445	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01446	X	0,0566	0,0373	0,0421	9,199 E-05	1,1428 E-04	6,9926 E-05	0,0042	0,0035	0,0032	8,3332 E-06	8,3496 E-06	7,9977 E-06
01446	Y	0,0169	0,0576	0,0535	1,1477 E-04	4,9983 E-05	3,7579 E-05	0,0011	0,0044	0,0043	8,5593 E-06	3,1983 E-06	2,6252 E-06
01446	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01447	X	0,0605	0,0403	0,0423	9,3456 E-05	1,1566 E-04	7,6562 E-05	0,0045	0,0038	0,0033	8,4298 E-06	8,4528 E-06	8,7698 E-06
01447	Y	0,0184	0,0615	0,0536	1,1696 E-04	5,0803 E-05	4,3022 E-05	0,0012	0,0047	0,0044	8,7249 E-06	3,2466 E-06	2,9228 E-06
01447	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01448	X	0,0643	0,0462	0,0410	1,003 E-04	1,1473 E-04	8,5577 E-05	0,0048	0,0044	0,0032	9,1764 E-06	8,454 E-06	9,622 E-06
01448	Y	0,0209	0,0677	0,0561	1,2192 E-04	5,7103 E-05	6,6191 E-05	0,0014	0,0051	0,0046	8,9778 E-06	3,6413 E-06	4,3927 E-06
01448	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01449	X	0,0646	0,0492	0,0398	1,1114 E-04	1,1911 E-04	7,9953 E-05	0,0048	0,0047	0,0031	1,017 E-05	8,8344 E-06	9,1115 E-06
01449	Y	0,0219	0,0703	0,0586	1,3337 E-04	6,4254 E-05	5,8792 E-05	0,0014	0,0053	0,0048	9,6724 E-06	4,0905 E-06	3,8607 E-06
01449	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01450	X	0,0646	0,0519	0,0388	1,1833 E-04	1,2079 E-04	6,9626 E-05	0,0049	0,0050	0,0031	1,092 E-05	9,0464 E-06	8,1969 E-06
01450	Y	0,0224	0,0725	0,0611	1,415 E-04	6,7841 E-05	3,8968 E-05	0,0015	0,0055	0,0050	1,0139 E-05	4,3158 E-06	2,516 E-06
01450	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01451	X	0,0641	0,0538	0,0379	1,2171 E-04	1,2009 E-04	6,3841 E-05	0,0049	0,0053	0,0031	1,1392 E-05	9,1026 E-06	7,3747 E-06
01451	Y	0,0222	0,0739	0,0637	1,4422 E-04	6,9593 E-05	1,6887 E-05	0,0015	0,0055	0,0052	1,027 E-05	4,4244 E-06	1,1214 E-06
01451	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01452	X	0,0631	0,0552	0,0371	1,2307 E-04	1,1789 E-04	6,5603 E-05	0,0048	0,0055	0,0031	1,1764 E-05	9,0517 E-06	6,8201 E-06
01452	Y	0,0212	0,0746	0,0663	1,4465 E-04	6,7495 E-05	1,4722 E-05	0,0014	0,0056	0,0054	1,0243 E-05	4,2945 E-06	1,2701 E-06
01452	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01453	X	0,0615	0,0558	0,0364	1,2129 E-04	1,1159 E-04	7,2984 E-05	0,0048	0,0056	0,0031	1,187 E-05	8,7219 E-06	6,5909 E-06
01453	Y	0,0197	0,0747	0,0690	1,4179 E-04	6,0713 E-05	2,8488 E-05	0,0013	0,0056	0,0056	9,995 E-06	3,8776 E-06	2,2463 E-06
01453	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01454	X	0,0596	0,0560	0,0359	1,1822 E-04	1,0483 E-04	7,7052 E-05	0,0047	0,0057	0,0031	1,1886 E-05	8,3527 E-06	6,3703 E-06
01454	Y	0,0180	0,0744	0,0717	1,3711 E-04	5,377 E-05	3,0764 E-05	0,0012	0,0055	0,0058	9,6291 E-06	3,4656 E-06	2,4798 E-06
01454	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01455	X	0,0600	0,0297	0,0368	7,817 E-05	1,2409 E-04	1,8964 E-04	0,0046	0,0022	0,0028	5,4357 E-06	9,6864 E-06	1,824 E-05
01455	Y	0,0213	0,0591	0,0532	1,0031 E-04	6,5854 E-05	1,335 E-05	0,0016	0,0044	0,0043	7,1704 E-06	5,0119 E-06	1,4681 E-06
01455	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01456	X	0,0643	0,0282	0,0365	8,1737 E-05	1,4617 E-04	1,8606 E-04	0,0051	0,0020	0,0028	5,4362 E-06	1,1433 E-05	1,7982 E-05
01456	Y	0,0215	0,0585	0,0496	1,0207 E-04	7,0651 E-05	1,5124 E-05	0,0016	0,0044	0,0040	7,3289 E-06	5,1592 E-06	1,66 E-06
01456	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01457	X	0,0683	0,0266	0,0364	8,1452 E-05	1,6268 E-04	1,7802 E-04	0,0056	0,0018	0,0028	5,2798 E-06	1,2877 E-05	1,7508 E-05
01457	Y	0,0213	0,0578	0,0462	1,0162 E-04	7,2881 E-05	2,2633 E-05	0,0016	0,0043	0,0037	7,3424 E-06	5,1962 E-06	2,0329 E-06
01457	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01458	X	0,0714	0,0247	0,0366	8,0516 E-05	1,7052 E-04	1,7507 E-04	0,0060	0,0016	0,0029	5,1405 E-06	1,3851 E-05	1,7177 E-05
01458	Y	0,0206	0,0567	0,0427	1,001 E-04	7,1322 E-05	3,9213 E-05	0,0015	0,0043	0,0034	7,2931 E-06	5,0177 E-06	2,9244 E-06
01458	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01459	X	0,0736	0,0223	0,0369	7,4586 E-05	1,7654 E-04	1,7592 E-04	0,0063	0,0014	0,0030	4,7635 E-06	1,4798 E-05	1,675 E-05
01459	Y	0,0191	0,0553	0,0393	9,6981 E-05	6,7013 E-05	5,5549 E-05	0,0014	0,0042	0,0032	7,128 E-06	4,6796 E-06	3,8799 E-06
01459	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01460	X	0,0749	0,0197	0,0376	6,2305 E-05	1,748 E-04	1,7916 E-04	0,0067	0,0013	0,0031	4,0789 E-06	1,5225 E-05	1,6196 E-05
01460	Y	0,0171	0,0536	0,0360	9,1109 E-05	6,0099 E-05	6,982 E-05	0,0012	0,0041	0,0029	6,8128 E-06	4,1857 E-06	4,7496 E-06
01460	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01461	X	0,0755	0,0172	0,0385	5,1527 E-05	1,7178 E-04	1,6992 E-04	0,0069	0,0013	0,0032	3,6055 E-06	1,56 E-05	1,4526 E-05
01461	Y	0,0147	0,0519	0,0328	8,568 E-05	5,1602 E-05	7,3287 E-05	0,0011	0,0040	0,0026	6,5272 E-06	3,603 E-06	4,9851 E-06
01461	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01462	X	0,0703	0,0143	0,0394	4,2558 E-05	1,7079 E-04	1,0957 E-04	0,0066	0,0012	0,0033	3,2114 E-06	1,5664 E-05	9,5011 E-06
01462	Y	0,0110	0,0477	0,0295	8,5612 E-05	4,4358 E-05	4,9065 E-05	0,0008	0,0037	0,0024	6,6234 E-06	3,0362 E-06	3,6232 E-06
01462	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01463	X	0,0647	0,0129	0,0392	4,1675 E-05	1,6949 E-04	1,0612 E-04	0,0061	0,0011	0,0033	3,1462 E-06	1,5547 E-05	9,1326 E-06
01463	Y	0,0096	0,0448	0,0294	8,5619 E-05	4,4542 E-05	4,3128 E-05	0,0007	0,0035	0,0024	6,6306 E-06	3,0312 E-06	3,1815 E-06
01463	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01464	X	0,0769	0,0151	0,0401	4,1141 E-05	1,7299 E-04	5,8658 E-05	0,0073	0,0013	0,0034	3,2736 E-06	1,6262 E-05	5,595 E-06
01464	Y	0,0110	0,0500	0,0269	8,1374 E-05	3,6413 E-05	4,3489 E-05	0,0008	0,0039	0,0022	6,3768 E-06	2,5352 E-06	3,7262 E-06
01464	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01465	X	0,0665	0,0055	0,0815	7,5881 E-05	1,2787 E-04	1,5912 E-05	0,0059	0,0004	0,0070	5,2259 E-06	8,8928 E-06	1,9408 E-06
01465	Y	0,0069	0,0600	0,0344	1,0089 E-04	7,2242 E-05	7,5336 E-05	0,0005	0,0051	0,0029	8,4021 E-06	4,7878 E-06	6,7505 E-06
01465	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01466	X	0,0659	0,0070	0,0788	7,7688 E-05	1,2546 E-04	1,8968 E-05	0,0058	0,0005	0,0067	5,5534 E-06	8,711 E-06	2,2793 E-06
01466	Y	0,0090	0,0619	0,0388	1,0474 E-04	7,93 E-05	7,1577 E-05	0,0006	0,0052	0,0033	8,6121 E-06	5,1179 E-06	6,4419 E-06
01466	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01467	X	0,0654	0,0082	0,0759	8,0562 E-05	1,1807 E-04	2,1747 E-05	0,0057	0,0006	0,0064	5,7974 E-06	8,2675 E-06	2,6735 E-06
01467	Y	0,0112	0,0636	0,0433	1,1062 E-04	8,2835 E-05	6,4535 E-05	0,0008	0,0054	0,0037	8,9619 E-06	5,2693 E-06	5,9027 E-06
01467	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01468	X	0,0646	0,0090	0,0731	8,2023 E-05	1,0855 E-04	2,6171 E-05	0,0056	0,0007	0,0062	5,903 E-06	7,7324 E-06	3,1684 E-06
01468	Y	0,0133	0,0651	0,0478	1,1964 E-04	8,1747 E-05	5,692 E-05	0,0010	0,0055	0,0041	9,5456 E-06	5,1672 E-06	5,3028 E-06
01468	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01469	X	0,0635	0,0098	0,0703	8,0357 E-05	9,7044 E-05	3,19 E-05	0,0055	0,0007	0,0059	5,8238 E-06	7,1067 E-06	3,7275 E-06
01469	Y	0,0151	0,0665	0,0525	1,2266 E-04	7,9093 E-05	5,0093 E-05	0,0012	0,0056	0,0045	9,7542 E-06	4,9686 E-06	4,7252 E-06
01469	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01470	X	0,0620	0,0107	0,0674	7,5309 E-05	8,8688 E-05	3,6009 E-05	0,0054	0,0008	0,0056	5,6244 E-06	6,69 E-06	4,172 E-06
01470	Y	0,0165	0,0679	0,0571	1,2018 E-04	7,7298 E-05	4,571 E-05	0,0014	0,0057	0,0049	9,607 E-06	4,813 E-06	4,3052 E-06
01470	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01471	X	0,0627	0,0129	0,0645	6,4692 E-05	7,5219 E-05	3,737 E-05	0,0054	0,0010	0,0054	5,1796 E-06	6,4056 E-06	4,5142 E-06
01471	Y	0,0186	0,0733	0,0616	1,1498 E-04	5,6513 E-05	5,2023 E-05	0,0015	0,0062	0,0053	9,5114 E-06	3,5396 E-06	4,5274 E-06
01471	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01472	X	0,0669	0,0138	0,0676	7,0133 E-05	8,3932 E-05	5,6857 E-05	0,0058	0,0010	0,0057	5,2075 E-06	6,8095 E-06	4,9389 E-06
01472	Y	0,0185	0,0758	0,0572	1,2181 E-04	6,2507 E-05	4,4991 E-05	0,0015	0,0064	0,0049	9,9244 E-06	3,8875 E-06	4,5229 E-06
01472	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01473	X	0,0691	0,0136	0,0705	7,9693 E-05	1,0513 E-04	4,4901 E-05	0,0059	0,0010	0,0059	5,6206 E-06	7,8567 E-06	4,1962 E-06
01473	Y	0,0179	0,0746	0,0526	1,2829 E-04	7,823 E-05	4,8335 E-05	0,0013	0,0063	0,0045	1,0252 E-05	4,842 E-06	4,8572 E-06
01473	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01474	X	0,0708	0,0130	0,0732	8,2998 E-05	1,2063 E-04	3,1004 E-05	0,0061	0,0009	0,0062	5,783 E-06	8,6909 E-06	3,3982 E-06
01474	Y	0,0167	0,0730	0,0479	1,2649 E-04	8,4019 E-05	5,8997 E-05	0,0012	0,0061	0,0041	1,0079 E-05	5,2206 E-06	5,6116 E-06
01474	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01475	X	0,0718	0,0119	0,0761	7,942 E-05	1,3144 E-04	2,406 E-05	0,0062	0,0008	0,0065	5,6029 E-06	9,2828 E-06	2,8611 E-06
01475	Y	0,0150	0,0711	0,0434	1,171 E-04	8,6532 E-05	7,2248 E-05	0,0010	0,0060	0,0037	9,4538 E-06	5,4084 E-06	6,4955 E-06
01475	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01476	X	0,0722	0,0104	0,0790	7,4846 E-05	1,2761 E-04	3,294 E-05	0,0063	0,0007	0,0067	5,3052 E-06	9,0737 E-06	3,0138 E-06
01476	Y	0,0128	0,0689	0,0389	1,093 E-04	8,0073 E-05	8,5225 E-05	0,0008	0,0058	0,0033	8,9746 E-06	5,0851 E-06	7,3376 E-06
01476	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01477	X	0,0719	0,0085	0,0818	6,5441 E-05	1,0809 E-04	4,3824 E-05	0,0063	0,0006	0,0070	4,7515 E-06	8,0236 E-06	3,4284 E-06
01477	Y	0,0103	0,0665	0,0345	1,0008 E-04	6,5542 E-05	9,7238 E-05	0,0006	0,0056	0,0029	8,3908 E-06	4,3849 E-06	8,1286 E-06
01477	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01478	X	0,0594	0,0139	0,0607	7,6197 E-05	8,3471 E-05	4,2131 E-05	0,0051	0,0011	0,0050	6,1665 E-06	6,4716 E-06	4,8277 E-06
01478	Y	0,0188	0,0722	0,0646	1,2555 E-04	7,8401 E-05	5,604 E-05	0,0016	0,0061	0,0055	9,6605 E-06	4,8527 E-06	4,5425 E-06
01478	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01479	X	0,0587	0,0156	0,0567	7,8179 E-05	8,6547 E-05	4,4232 E-05	0,0050	0,0013	0,0047	6,5727 E-06	6,5619 E-06	5,1641 E-06
01479	Y	0,0201	0,0743	0,0676	1,2966 E-04	8,4088 E-05	4,8067 E-05	0,0017	0,0062	0,0058	9,7606 E-06	5,2072 E-06	3,8284 E-06
01479	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01480	X	0,0580	0,0169	0,0526	8,0964 E-05	8,6043 E-05	4,7915 E-05	0,0049	0,0015	0,0043	6,9059 E-06	6,4538 E-06	5,6346 E-06
01480	Y	0,0212	0,0759	0,0706	1,3833 E-04	8,5477 E-05	3,4293 E-05	0,0018	0,0064	0,0061	1,0173 E-05	5,3009 E-06	2,6928 E-06
01480	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01481	X	0,0570	0,0179	0,0486	8,1601 E-05	8,6161 E-05	5,475 E-05	0,0048	0,0016	0,0040	7,0107 E-06	6,4647 E-06	6,2366 E-06
01481	Y	0,0218	0,0768	0,0738	1,5026 E-04	7,9974 E-05	1,9415 E-05	0,0019	0,0064	0,0063	1,0956 E-05	4,9674 E-06	1,4863 E-06
01481	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01482	X	0,0556	0,0188	0,0448	8,1439 E-05	8,2695 E-05	6,2707 E-05	0,0046	0,0018	0,0036	7,0956 E-06	6,2173 E-06	6,8349 E-06
01482	Y	0,0219	0,0773	0,0772	1,5325 E-04	7,4937 E-05	7,4781 E-06	0,0019	0,0065	0,0066	1,1159 E-05	4,6603 E-06	5,0898 E-07

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01482	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01483	X	0,0539	0,0198	0,0412	8,234 E-05	7,7938 E-05	7,0653 E-05	0,0044	0,0020	0,0033	7,4265 E-06	5,8375 E-06	7,4209 E-06
01483	Y	0,0214	0,0778	0,0806	1,4689 E-04	7,4542 E-05	5,0956 E-06	0,0019	0,0065	0,0069	1,058 E-05	4,6295 E-06	4,3398 E-07
01483	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01484	X	0,0542	0,0232	0,0376	7,6038 E-05	8,1667 E-05	7,6107 E-05	0,0044	0,0024	0,0030	7,1448 E-06	6,2296 E-06	8,0998 E-06
01484	Y	0,0211	0,0822	0,0838	1,3201 E-04	5,5548 E-05	2,0842 E-05	0,0018	0,0068	0,0072	9,9596 E-06	3,4599 E-06	1,4664 E-06
01484	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01485	X	0,0591	0,0242	0,0412	7,7759 E-05	8,4931 E-05	7,9323 E-05	0,0048	0,0024	0,0033	6,8806 E-06	6,4739 E-06	8,0711 E-06
01485	Y	0,0229	0,0866	0,0807	1,4522 E-04	6,0725 E-05	3,0428 E-05	0,0019	0,0072	0,0069	1,0888 E-05	3,7829 E-06	2,0492 E-06
01485	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01486	X	0,0612	0,0232	0,0449	8,2488 E-05	9,2051 E-05	6,7405 E-05	0,0050	0,0022	0,0036	6,923 E-06	6,9167 E-06	7,3012 E-06
01486	Y	0,0240	0,0869	0,0773	1,6255 E-04	7,6392 E-05	1,1994 E-05	0,0020	0,0072	0,0066	1,1962 E-05	4,7277 E-06	8,0252 E-07
01486	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01487	X	0,0628	0,0221	0,0487	8,275 E-05	9,7217 E-05	5,6868 E-05	0,0052	0,0020	0,0040	6,7822 E-06	7,2719 E-06	6,6452 E-06
01487	Y	0,0245	0,0863	0,0739	1,6407 E-04	8,4291 E-05	1,7137 E-05	0,0020	0,0071	0,0063	1,2065 E-05	5,2122 E-06	1,3301 E-06
01487	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01488	X	0,0640	0,0206	0,0527	7,9641 E-05	1,0133 E-04	5,234 E-05	0,0053	0,0018	0,0043	6,5329 E-06	7,5741 E-06	6,1751 E-06
01488	Y	0,0243	0,0849	0,0706	1,5293 E-04	9,1786 E-05	4,3068 E-05	0,0020	0,0070	0,0061	1,1372 E-05	5,6791 E-06	3,1486 E-06
01488	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01489	X	0,0646	0,0186	0,0568	7,5209 E-05	9,637 E-05	5,6206 E-05	0,0054	0,0016	0,0047	6,1209 E-06	7,3711 E-06	6,0987 E-06
01489	Y	0,0232	0,0827	0,0676	1,4098 E-04	8,6781 E-05	6,6198 E-05	0,0019	0,0069	0,0058	1,0758 E-05	5,3756 E-06	4,749 E-06
01489	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01490	X	0,0647	0,0162	0,0608	6,7996 E-05	8,4427 E-05	6,2594 E-05	0,0055	0,0013	0,0050	5,5579 E-06	6,8271 E-06	6,2275 E-06
01490	Y	0,0214	0,0799	0,0647	1,2325 E-04	7,0676 E-05	8,5037 E-05	0,0017	0,0067	0,0055	9,8798 E-06	4,3923 E-06	6,069 E-06
01490	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01491	X	0,0504	0,0229	0,0336	9,2131 E-05	7,9848 E-05	7,568 E-05	0,0041	0,0025	0,0026	8,7527 E-06	5,9792 E-06	8,0073 E-06
01491	Y	0,0197	0,0793	0,0851	1,5785 E-04	6,8887 E-05	3,0088 E-05	0,0018	0,0066	0,0073	1,0797 E-05	4,2454 E-06	2,0402 E-06
01491	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01492	X	0,0492	0,0251	0,0297	9,9864 E-05	8,0622 E-05	7,9731 E-05	0,0040	0,0028	0,0023	9,6393 E-06	5,9926 E-06	8,2467 E-06
01492	Y	0,0192	0,0800	0,0864	1,6585 E-04	7,004 E-05	2,5607 E-05	0,0017	0,0066	0,0074	1,1002 E-05	4,3109 E-06	2,0143 E-06
01492	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01493	X	0,0480	0,0274	0,0258	1,076 E-04	8,0079 E-05	8,454 E-05	0,0039	0,0031	0,0020	1,049 E-05	5,9396 E-06	8,5011 E-06
01493	Y	0,0188	0,0799	0,0876	1,7945 E-04	6,5159 E-05	2,4711 E-05	0,0017	0,0065	0,0075	1,1711 E-05	4,0177 E-06	2,4004 E-06
01493	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01494	X	0,0468	0,0300	0,0222	1,1501 E-04	7,3404 E-05	8,9288 E-05	0,0038	0,0034	0,0017	1,1347 E-05	5,46 E-06	8,7237 E-06
01494	Y	0,0183	0,0792	0,0891	1,8197 E-04	5,3115 E-05	3,2774 E-05	0,0017	0,0065	0,0076	1,1664 E-05	3,3587 E-06	3,2073 E-06
01494	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01495	X	0,0454	0,0327	0,0188	1,2104 E-04	6,9398 E-05	9,295 E-05	0,0036	0,0038	0,0015	1,2132 E-05	5,1966 E-06	8,8333 E-06
01495	Y	0,0173	0,0777	0,0908	1,801 E-04	4,2519 E-05	4,4106 E-05	0,0016	0,0063	0,0078	1,1451 E-05	2,7491 E-06	4,0995 E-06
01495	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01496	X	0,0439	0,0357	0,0158	1,2632 E-04	6,5645 E-05	9,4777 E-05	0,0035	0,0041	0,0013	1,2875 E-05	4,9499 E-06	8,846 E-06
01496	Y	0,0157	0,0759	0,0924	1,6926 E-04	3,6278 E-05	5,1226 E-05	0,0015	0,0061	0,0079	1,0679 E-05	2,3147 E-06	4,6542 E-06
01496	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01497	X	0,0480	0,0436	0,0158	1,2669 E-04	6,5138 E-05	1,1448 E-04	0,0038	0,0049	0,0013	1,33 E-05	4,9258 E-06	1,0577 E-05
01497	Y	0,0154	0,0835	0,0926	1,53 E-04	2,7948 E-05	9,502 E-05	0,0014	0,0066	0,0079	9,7502 E-06	1,8854 E-06	7,445 E-06
01497	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01498	X	0,0499	0,0402	0,0188	1,2179 E-04	7,1657 E-05	1,0713 E-04	0,0040	0,0045	0,0015	1,2319 E-05	5,3624 E-06	1,0177 E-05
01498	Y	0,0175	0,0870	0,0909	1,8838 E-04	4,1887 E-05	7,187 E-05	0,0015	0,0069	0,0078	1,2136 E-05	2,6557 E-06	5,9813 E-06
01498	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01499	X	0,0516	0,0370	0,0222	1,1545 E-04	7,7318 E-05	9,9553 E-05	0,0041	0,0041	0,0017	1,134 E-05	5,7471 E-06	9,8594 E-06
01499	Y	0,0193	0,0892	0,0892	1,9976 E-04	5,3929 E-05	4,585 E-05	0,0017	0,0071	0,0076	1,3021 E-05	3,3454 E-06	4,343 E-06
01499	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01500	X	0,0532	0,0340	0,0259	1,0786 E-04	8,456 E-05	9,1785 E-05	0,0042	0,0038	0,0020	1,0393 E-05	6,2458 E-06	9,4907 E-06
01500	Y	0,0207	0,0900	0,0878	1,9516 E-04	7,0709 E-05	3,7425 E-05	0,0018	0,0072	0,0075	1,2908 E-05	4,349 E-06	3,3727 E-06
01500	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01501	X	0,0546	0,0310	0,0297	9,8489 E-05	8,6173 E-05	8,6167 E-05	0,0044	0,0034	0,0023	9,3843 E-06	6,4051 E-06	9,2425 E-06
01501	Y	0,0215	0,0894	0,0865	1,793 E-04	7,2957 E-05	5,4389 E-05	0,0018	0,0072	0,0074	1,2155 E-05	4,4962 E-06	3,8357 E-06
01501	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01502	X	0,0558	0,0281	0,0337	8,524 E-05	8,4548 E-05	8,3263 E-05	0,0045	0,0030	0,0026	8,1214 E-06	6,366 E-06	9,1539 E-06
01502	Y	0,0218	0,0878	0,0853	1,4928 E-04	6,5477 E-05	7,5276 E-05	0,0019	0,0072	0,0073	1,0665 E-05	4,0469 E-06	4,9002 E-06
01502	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01503	X	0,0691	0,0099	0,0419	2,3995 E-05	1,8371 E-04	1,1773 E-04	0,0059	0,0010	0,0036	2,3549 E-06	1,5068 E-05	1,0649 E-05
01503	Y	0,0038	0,0430	0,0027	7,8414 E-05	6,9039 E-06	3,517 E-05	0,0003	0,0034	0,0002	6,3349 E-06	5,7503 E-07	2,2903 E-06
01503	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01504	X	0,0752	0,0108	0,0422	2,4807 E-05	1,8358 E-04	1,3037 E-04	0,0064	0,0011	0,0036	2,4222 E-06	1,5065 E-05	1,1739 E-05
01504	Y	0,0040	0,0457	0,0027	7,8707 E-05	7,1419 E-06	4,0181 E-05	0,0003	0,0036	0,0002	6,3552 E-06	5,9672 E-07	2,6021 E-06
01504	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01505	X	0,0814	0,0132	0,0420	2,7325 E-05	1,8768 E-04	1,5575 E-04	0,0067	0,0013	0,0035	2,543 E-06	1,4912 E-05	1,4092 E-05
01505	Y	0,0039	0,0485	0,0013	7,6722 E-05	9,3387 E-06	4,509 E-05	0,0003	0,0038	0,0001	6,2088 E-06	7,1169 E-07	2,9021 E-06
01505	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01506	X	0,0813	0,0150	0,0419	3,2877 E-05	1,9014 E-04	1,5308 E-04	0,0065	0,0014	0,0035	2,9294 E-06	1,4639 E-05	1,4276 E-05
01506	Y	0,0043	0,0488	0,0043	7,7484 E-05	1,329 E-05	4,3008 E-05	0,0003	0,0038	0,0004	6,2575 E-06	9,1796 E-07	2,7852 E-06
01506	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01507	X	0,0806	0,0170	0,0420	3,9527 E-05	1,8956 E-04	1,4889 E-04	0,0063	0,0015	0,0034	3,4422 E-06	1,4256 E-05	1,4132 E-05
01507	Y	0,0052	0,0492	0,0075	7,9533 E-05	1,7309 E-05	4,0061 E-05	0,0004	0,0039	0,0006	6,3991 E-06	1,1494 E-06	2,6279 E-06
01507	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01508	X	0,0791	0,0189	0,0423	4,4211 E-05	1,8004 E-04	1,4826 E-04	0,0061	0,0017	0,0034	3,7706 E-06	1,3375 E-05	1,4038 E-05
01508	Y	0,0062	0,0497	0,0109	8,0253 E-05	1,9977 E-05	3,7858 E-05	0,0004	0,0039	0,0009	6,4473 E-06	1,3035 E-06	2,5365 E-06
01508	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01509	X	0,0770	0,0208	0,0428	4,8498 E-05	1,682 E-04	1,5008 E-04	0,0058	0,0018	0,0034	4,1436 E-06	1,2395 E-05	1,4046 E-05

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01509	Y	0,0072	0,0502	0,0143	8,1858 E-05	2,2037 E-05	3,7529 E-05	0,0005	0,0039	0,0012	6,56 E-06	1,4227 E-06	2,592 E-06
01509	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01510	X	0,0697	0,0209	0,0433	5,2409 E-05	1,5782 E-04	1,3411 E-04	0,0052	0,0018	0,0034	4,5625 E-06	1,1527 E-05	1,2815 E-05
01510	Y	0,0076	0,0480	0,0178	8,6925 E-05	2,4291 E-05	4,0212 E-05	0,0005	0,0038	0,0015	6,9279 E-06	1,5473 E-06	2,8437 E-06
01510	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01511	X	0,0645	0,0192	0,0431	5,1651 E-05	1,5504 E-04	1,1996 E-04	0,0049	0,0017	0,0034	4,4748 E-06	1,139 E-05	1,1535 E-05
01511	Y	0,0068	0,0451	0,0177	8,6274 E-05	2,4126 E-05	3,6306 E-05	0,0004	0,0035	0,0015	6,8787 E-06	1,5402 E-06	2,5591 E-06
01511	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01512	X	0,0698	0,0098	0,0416	2,4993 E-05	1,8463 E-04	8,7331 E-05	0,0062	0,0010	0,0036	2,3672 E-06	1,6052 E-05	7,7632 E-06
01512	Y	0,0056	0,0432	0,0095	7,8879 E-05	1,5286 E-05	3,3661 E-05	0,0004	0,0034	0,0007	6,3552 E-06	1,0162 E-06	2,2922 E-06
01512	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01513	X	0,0759	0,0106	0,0418	2,5062 E-05	1,8359 E-04	9,6004 E-05	0,0068	0,0011	0,0036	2,377 E-06	1,6006 E-05	8,5471 E-06
01513	Y	0,0061	0,0459	0,0095	7,8979 E-05	1,5098 E-05	3,8005 E-05	0,0004	0,0036	0,0007	6,3607 E-06	1,0034 E-06	2,5708 E-06
01513	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01514	X	0,0815	0,0113	0,0421	2,2554 E-05	1,819 E-04	1,2467 E-04	0,0071	0,0011	0,0036	2,2403 E-06	1,5552 E-05	1,114 E-05
01514	Y	0,0053	0,0483	0,0060	7,6291 E-05	1,07 E-05	4,4139 E-05	0,0004	0,0038	0,0005	6,179 E-06	7,9001 E-07	2,8862 E-06
01514	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01515	X	0,0752	0,0108	0,0422	2,4807 E-05	1,8358 E-04	1,3037 E-04	0,0064	0,0011	0,0036	2,4222 E-06	1,5065 E-05	1,1739 E-05
01515	Y	0,0040	0,0457	0,0027	7,8707 E-05	7,1419 E-06	4,0181 E-05	0,0003	0,0036	0,0002	6,3552 E-06	5,9672 E-07	2,6021 E-06
01515	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01516	X	0,0691	0,0099	0,0419	2,3995 E-05	1,8371 E-04	1,1773 E-04	0,0059	0,0010	0,0036	2,3549 E-06	1,5068 E-05	1,0649 E-05
01516	Y	0,0038	0,0430	0,0027	7,8414 E-05	6,9039 E-06	3,517 E-05	0,0003	0,0034	0,0002	6,3349 E-06	5,7503 E-07	2,2903 E-06
01516	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01517	X	0,0045	0,0058	0,0257	1,3106 E-04	8,6165 E-05	4,1893 E-06	0,0003	0,0006	0,0027	1,4013 E-05	6,7651 E-06	3,3268 E-07
01517	Y	0,0005	0,0106	0,0932	1,9582 E-04	1,1748 E-05	3,8248 E-06	0,0001	0,0009	0,0077	1,6018 E-05	1,1614 E-06	3,8265 E-07
01517	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01518	X	0,0092	0,0123	0,0258	1,4476 E-04	8,7838 E-05	9,4231 E-06	0,0007	0,0013	0,0027	1,5439 E-05	6,9395 E-06	7,4963 E-07
01518	Y	0,0011	0,0191	0,0933	1,6441 E-04	1,4026 E-05	8,4398 E-06	0,0001	0,0016	0,0078	1,319 E-05	1,45 E-06	8,4501 E-07
01518	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01519	X	0,0141	0,0193	0,0260	1,5456 E-04	8,9201 E-05	1,4191 E-05	0,0011	0,0021	0,0027	1,6463 E-05	7,0779 E-06	1,1306 E-06
01519	Y	0,0018	0,0265	0,0936	1,5264 E-04	1,6786 E-05	1,2935 E-05	0,0002	0,0022	0,0078	1,1932 E-05	1,6901 E-06	1,3008 E-06
01519	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01520	X	0,0189	0,0268	0,0261	1,6182 E-04	8,9903 E-05	1,8925 E-05	0,0015	0,0029	0,0027	1,7222 E-05	7,159 E-06	1,5098 E-06
01520	Y	0,0026	0,0336	0,0939	1,5323 E-04	1,9189 E-05	1,763 E-05	0,0003	0,0027	0,0078	1,1628 E-05	1,8613 E-06	1,7807 E-06
01520	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01521	X	0,0238	0,0346	0,0262	1,665 E-04	8,9892 E-05	2,3414 E-05	0,0019	0,0037	0,0027	1,7734 E-05	7,1817 E-06	1,8678 E-06
01521	Y	0,0035	0,0409	0,0942	1,5883 E-04	2,1381 E-05	2,2271 E-05	0,0004	0,0032	0,0078	1,1726 E-05	2,0004 E-06	2,255 E-06
01521	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01522	X	0,0286	0,0425	0,0263	1,6874 E-04	8,944 E-05	2,8436 E-05	0,0022	0,0045	0,0027	1,8 E-05	7,166 E-06	2,2564 E-06
01522	Y	0,0046	0,0484	0,0945	1,6659 E-04	2,3887 E-05	2,7043 E-05	0,0005	0,0038	0,0079	1,196 E-05	2,1578 E-06	2,7407 E-06
01522	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01523	X	0,0333	0,0505	0,0264	1,676 E-04	8,8442 E-05	3,3104 E-05	0,0026	0,0054	0,0028	1,7929 E-05	7,0987 E-06	2,6103 E-06
01523	Y	0,0057	0,0560	0,0948	1,7037 E-04	2,67 E-05	3,167 E-05	0,0006	0,0043	0,0079	1,1869 E-05	2,3626 E-06	3,2114 E-06
01523	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01524	X	0,0737	0,0251	0,0434	5,903 E-05	1,5023 E-04	1,4157 E-04	0,0055	0,0022	0,0034	5,1665 E-06	1,0923 E-05	1,3691 E-05
01524	Y	0,0097	0,0519	0,0211	8,7403 E-05	2,7709 E-05	4,9767 E-05	0,0006	0,0041	0,0017	6,9625 E-06	1,7641 E-06	3,588 E-06
01524	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01525	X	0,0729	0,0274	0,0434	6,3286 E-05	1,4643 E-04	1,182 E-04	0,0054	0,0024	0,0034	5,5864 E-06	1,0647 E-05	1,1492 E-05
01525	Y	0,0110	0,0531	0,0244	9,1344 E-05	3,0437 E-05	4,5832 E-05	0,0007	0,0041	0,0020	7,2495 E-06	1,9539 E-06	3,3362 E-06
01525	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01526	X	0,0673	0,0271	0,0433	6,9171 E-05	1,4072 E-04	6,7934 E-05	0,0049	0,0024	0,0033	5,9361 E-06	1,0282 E-05	6,6536 E-06
01526	Y	0,0112	0,0510	0,0278	1,0031 E-04	2,8288 E-05	3,4241 E-05	0,0007	0,0040	0,0023	7,8836 E-06	1,8168 E-06	2,4571 E-06
01526	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01527	X	0,0625	0,0248	0,0432	6,5713 E-05	1,4632 E-04	6,544 E-05	0,0046	0,0022	0,0033	5,7137 E-06	1,0645 E-05	6,4485 E-06
01527	Y	0,0103	0,0476	0,0277	9,9964 E-05	3,0164 E-05	3,3514 E-05	0,0007	0,0037	0,0023	7,8562 E-06	1,939 E-06	2,4018 E-06
01527	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01528	X	0,0625	0,0249	0,0431	6,5713 E-05	1,4632 E-04	6,544 E-05	0,0046	0,0022	0,0033	5,7137 E-06	1,0645 E-05	6,4485 E-06
01528	Y	0,0104	0,0476	0,0280	9,9964 E-05	3,0164 E-05	3,3514 E-05	0,0007	0,0037	0,0023	7,8562 E-06	1,939 E-06	2,4018 E-06
01528	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01529	X	0,0673	0,0272	0,0433	6,9171 E-05	1,4072 E-04	6,7934 E-05	0,0049	0,0024	0,0033	5,9361 E-06	1,0282 E-05	6,6536 E-06
01529	Y	0,0113	0,0510	0,0281	1,0031 E-04	2,8288 E-05	3,4241 E-05	0,0007	0,0040	0,0023	7,8836 E-06	1,8168 E-06	2,4571 E-06
01529	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01530	X	0,0705	0,0316	0,0435	7,8612 E-05	1,3172 E-04	5,8768 E-05	0,0052	0,0028	0,0033	6,4822 E-06	9,6968 E-06	5,9487 E-06
01530	Y	0,0136	0,0559	0,0323	9,8363 E-05	3,2769 E-05	4,7194 E-05	0,0009	0,0043	0,0026	7,7555 E-06	2,1114 E-06	3,3973 E-06
01530	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01531	X	0,0692	0,0333	0,0436	6,7026 E-05	1,3224 E-04	5,4081 E-05	0,0051	0,0030	0,0033	5,6843 E-06	9,7338 E-06	5,5721 E-06
01531	Y	0,0152	0,0575	0,0360	9,5228 E-05	4,0098 E-05	4,5446 E-05	0,0010	0,0045	0,0029	7,5206 E-06	2,6079 E-06	3,2617 E-06
01531	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01532	X	0,0637	0,0329	0,0431	6,7721 E-05	1,3042 E-04	5,3394 E-05	0,0047	0,0030	0,0033	5,8624 E-06	9,6058 E-06	5,7682 E-06
01532	Y	0,0152	0,0558	0,0397	1,051 E-04	3,8316 E-05	3,8334 E-05	0,0010	0,0043	0,0032	8,1891 E-06	2,477 E-06	2,6849 E-06
01532	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01533	X	0,0593	0,0307	0,0430	7,1361 E-05	1,322 E-04	5,2747 E-05	0,0043	0,0028	0,0033	6,1222 E-06	9,7168 E-06	5,6809 E-06
01533	Y	0,0140	0,0522	0,0396	1,0957 E-04	3,7897 E-05	3,8395 E-05	0,0009	0,0040	0,0032	8,5039 E-06	2,4471 E-06	2,7245 E-06
01533	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01534	X	0,0593	0,0307	0,0430	7,1361 E-05	1,322 E-04	5,2747 E-05	0,0043	0,0028	0,0033	6,1222 E-06	9,7168 E-06	5,6809 E-06
01534	Y	0,0141	0,0523	0,0399	1,0957 E-04	3,7897 E-05	3,8395 E-05	0,0009	0,0040	0,0033	8,5039 E-06	2,4471 E-06	2,7245 E-06
01534	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01535	X	0,0637	0,0330	0,0432	6,7721 E-05	1,3042 E-04	5,3394 E-05	0,0047	0,0030	0,0033	5,8624 E-06	9,6058 E-06	5,7682 E-06
01535	Y	0,0154	0,0558	0,0400	1,051 E-04	3,8316 E-05	3,8334 E-05	0,0010	0,0043	0,0033	8,1891 E-06	2,477 E-06	2,6849 E-06
01535	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01536	X	0,0671	0,0374	0,0428	8,0442 E-05	1,2414 E-04	7,6746 E-05	0,0049	0,0034	0,0032	6,7891 E-06	9,1786 E-06	8,5013 E-06
01536	Y	0,0176	0,0609	0,0434	1,0803 E-04	3,9964 E-05	3,8563 E-05	0,0012	0,0047	0,0035	8,3403 E-06	2,5652 E-06	2,6103 E-06
01536	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01537	X	0,0660	0,0394	0,0425	8,6384 E-05	1,2019 E-04	8,4744 E-05	0,0048	0,0036	0,0032	7,4478 E-06	8,8082 E-06	9,388 E-06
01537	Y	0,0185	0,0623	0,0469	1,0932 E-04	4,4305 E-05	3,2429 E-05	0,0012	0,0048	0,0038	8,3599 E-06	2,8335 E-06	2,1848 E-06
01537	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01538	X	0,0649	0,0413	0,0424	8,8441 E-05	1,1619 E-04	8,5907 E-05	0,0048	0,0038	0,0032	7,8387 E-06	8,4863 E-06	9,5817 E-06
01538	Y	0,0191	0,0637	0,0503	1,1051 E-04	4,6559 E-05	3,0976 E-05	0,0013	0,0049	0,0041	8,3678 E-06	2,9751 E-06	2,0774 E-06
01538	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01539	X	0,0000	0,0000	0,0005	3,651 E-06	9,5758 E-06	3,4465 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	2,9928 E-07	9,5219 E-07	3,3232 E-10
01539	Y	0,0000	0,0000	0,0013	9,6214 E-06	4,6589 E-06	3,2244 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	7,8231 E-07	4,1848 E-07	3,2265 E-11
01539	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01540	X	0,0000	0,0000	0,0004	4,8922 E-06	8,6603 E-06	7,3456 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	4,0962 E-07	8,7002 E-07	5,3713 E-11
01540	Y	0,0000	0,0000	0,0013	9,0713 E-06	6,0246 E-06	6,3253 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	7,3377 E-07	5,4148 E-07	5,448 E-11
01540	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01541	X	0,0000	0,0000	0,0003	6,0239 E-06	7,8173 E-06	1,7051 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	5,1347 E-07	7,9472 E-07	1,6463 E-10
01541	Y	0,0000	0,0000	0,0012	7,7846 E-06	7,3796 E-06	9,6097 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	6,1995 E-07	6,6305 E-07	9,2382 E-11
01541	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01542	X	0,0000	0,0000	0,0002	7,9897 E-06	5,2465 E-06	1,0384 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	6,9611 E-07	5,5648 E-07	9,9978 E-11
01542	Y	0,0000	0,0000	0,0011	4,9655 E-06	9,4168 E-06	6,0866 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	3,7562 E-07	8,4546 E-07	5,8013 E-11
01542	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01543	X	0,0000	0,0000	0,0002	8,5118 E-06	3,9561 E-06	2,8061 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	7,4573 E-07	4,2772 E-07	2,5863 E-10
01543	Y	0,0000	0,0000	0,0010	3,7921 E-06	1,0022 E-05	2,3054 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,8216 E-07	8,9958 E-07	2,0533 E-10
01543	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01544	X	0,0000	0,0000	0,0003	8,7483 E-06	3,1536 E-06	1,1947 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	7,7126 E-07	3,3263 E-07	1,1536 E-10
01544	Y	0,0000	0,0000	0,0009	2,6645 E-06	1,0142 E-05	1,3299 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,2296 E-07	9,1092 E-07	1,2813 E-10
01544	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01545	X	0,0000	0,0000	0,0004	8,3703 E-06	3,6036 E-06	6,9908 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	7,4532 E-07	2,7102 E-07	6,7521 E-11
01545	Y	0,0000	0,0000	0,0007	3,715 E-06	9,393 E-06	7,9851 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	3,9878 E-07	8,4288 E-07	7,6543 E-11
01545	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01546	X	0,0000	0,0000	0,0005	7,6654 E-06	4,851 E-06	1,2498 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,8495 E-07	3,6138 E-07	1,1932 E-10
01546	Y	0,0000	0,0000	0,0006	4,8713 E-06	8,7476 E-06	1,8647 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,1011 E-07	7,8405 E-07	1,6346 E-10
01546	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01547	X	0,0000	0,0000	0,0005	6,8812 E-06	5,7433 E-06	1,1961 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,167 E-07	4,373 E-07	1,1763 E-10
01547	Y	0,0000	0,0000	0,0005	6,2785 E-06	7,635 E-06	3,7062 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,4107 E-07	6,8399 E-07	3,5754 E-10
01547	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01548	X	0,0000	0,0000	0,0006	4,6501 E-06	7,7453 E-06	7,9434 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	4,1755 E-07	6,1744 E-07	7,7673 E-11
01548	Y	0,0000	0,0000	0,0003	8,3761 E-06	4,5044 E-06	2,3454 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,3219 E-07	4,0171 E-07	2,2525 E-10
01548	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01549	X	0,0000	0,0000	0,0007	3,2155 E-06	8,6296 E-06	2,6769 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,8838 E-07	6,984 E-07	2,4179 E-10
01549	Y	0,0000	0,0000	0,0002	8,8712 E-06	2,9309 E-06	3,0911 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,7629 E-07	2,5967 E-07	2,5048 E-10
01549	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01550	X	0,0000	0,0000	0,0007	1,5882 E-06	8,9363 E-06	1,7121 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,4187 E-07	7,2646 E-07	1,5417 E-11
01550	Y	0,0000	0,0000	0,0001	9,4313 E-06	1,2772 E-06	2,8681 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	9,2741 E-07	1,1073 E-07	2,7729 E-10
01550	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01551	X	0,0000	0,0000	0,0007	1,6778 E-06	9,1088 E-06	1,2837 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,5209 E-07	7,4202 E-07	1,1393 E-11
01551	Y	0,0000	0,0000	0,0002	9,4251 E-06	2,4863 E-06	2,0476 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	9,2696 E-07	2,2824 E-07	1,967 E-10
01551	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01552	X	0,0000	0,0000	0,0007	3,2373 E-06	8,9644 E-06	4,2685 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	2,9278 E-07	7,2852 E-07	4,1653 E-11
01552	Y	0,0000	0,0000	0,0003	8,8527 E-06	4,0949 E-06	2,6218 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,7435 E-07	3,7277 E-07	2,4267 E-10
01552	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01553	X	0,0000	0,0000	0,0006	4,6912 E-06	8,0837 E-06	1,0009 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,2402 E-07	6,4826 E-07	9,8508 E-11
01553	Y	0,0000	0,0000	0,0004	8,3393 E-06	5,5925 E-06	3,0825 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,2847 E-07	5,0739 E-07	2,9732 E-10
01553	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01554	X	0,0000	0,0000	0,0005	7,2227 E-06	6,0256 E-06	9,0301 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	6,4931 E-07	4,6315 E-07	8,8652 E-11
01554	Y	0,0000	0,0000	0,0007	6,1835 E-06	8,4653 E-06	2,7005 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,3226 E-07	7,6471 E-07	2,6034 E-10
01554	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01555	X	0,0000	0,0000	0,0005	8,1549 E-06	5,0865 E-06	2,5916 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	7,3122 E-07	3,8183 E-07	2,2576 E-10
01555	Y	0,0000	0,0000	0,0008	4,7907 E-06	9,4321 E-06	1,588 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,0257 E-07	8,5062 E-07	1,2622 E-10
01555	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01556	X	0,0000	0,0000	0,0004	8,7818 E-06	3,8347 E-06	9,9301 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	7,8581 E-07	2,8493 E-07	9,7297 E-11
01556	Y	0,0000	0,0000	0,0009	3,7167 E-06	1,0067 E-05	1,3383 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,9908 E-07	9,0707 E-07	1,2797 E-10
01556	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01557	X	0,0000	0,0000	0,0003	9,2262 E-06	2,9639 E-06	1,0659 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,1831 E-07	3,0512 E-07	1,046 E-10
01557	Y	0,0000	0,0000	0,0011	2,6842 E-06	1,0548 E-05	1,4539 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,2827 E-07	9,4876 E-07	1,3944 E-10
01557	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01558	X	0,0000	0,0000	0,0002	9,1599 E-06	3,6877 E-06	2,2176 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,0766 E-07	3,9901 E-07	2,071 E-10
01558	Y	0,0000	0,0000	0,0012	3,7749 E-06	1,0195 E-05	1,8127 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,8158 E-07	9,1656 E-07	1,6388 E-10
01558	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01559	X	0,0000	0,0000	0,0002	8,6796 E-06	4,9794 E-06	1,7813 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	7,6137 E-07	5,3033 E-07	1,7232 E-10
01559	Y	0,0000	0,0000	0,0013	4,867 E-06	9,576 E-06	9,6509 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	3,6598 E-07	8,6039 E-07	9,3131 E-11
01559	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01560	X	0,0000	0,0000	0,0003	6,7547 E-06	7,6043 E-06	2,3333 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	5,8154 E-07	7,7528 E-07	2,258 E-10
01560	Y	0,0000	0,0000	0,0014	7,4084 E-06	7,6284 E-06	1,2469 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,8262 E-07	6,8423 E-07	1,2052 E-10
01560	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01561	X	0,0000	0,0000	0,0004	5,6129 E-06	8,4931 E-06	2,5399 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	4,7613 E-07	8,5501 E-07	2,3099 E-10
01561	Y	0,0000	0,0000	0,0014	8,5488 E-06	6,3446 E-06	5,8819 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	6,8233 E-07	5,6885 E-07	5,0033 E-11
01561	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01562	X	0,0000	0,0000	0,0005	4,369 E-06	9,4409 E-06	1,6132 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	3,639 E-07	9,3965 E-07	1,5543 E-10
01562	Y	0,0000	0,0000	0,0015	9,1211 E-06	4,8281 E-06	2,309 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	7,3212 E-07	4,3328 E-07	2,2527 E-11

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01562	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01563	X	0,0000	0,0000	0,0008	1,4186 E-06	1,0448 E-05	2,4461 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,1396 E-07	1,0261 E-06	2,3602 E-10
01563	Y	0,0000	0,0000	0,0015	9,9609 E-06	1,4082 E-06	3,4231 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	8,0485 E-07	1,2795 E-07	3,3628 E-11
01563	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01564	X	0,0000	0,0000	0,0009	9,9757 E-07	1,0368 E-05	8,0946 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,1916 E-07	1,0162 E-06	6,4551 E-11
01564	Y	0,0000	0,0000	0,0015	1,013 E-05	2,3888 E-07	4,4177 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	8,1923 E-07	1,9195 E-08	4,1728 E-11
01564	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01565	X	0,0000	0,0000	0,0010	1,9804 E-06	1,0335 E-05	4,2167 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,1288 E-07	1,0118 E-06	4,0665 E-10
01565	Y	0,0000	0,0000	0,0015	9,7754 E-06	1,7283 E-06	6,3566 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	7,8715 E-07	1,5215 E-07	6,1632 E-11
01565	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01566	X	0,0000	0,0000	0,0013	4,7066 E-06	9,2853 E-06	7,3518 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,5003 E-07	9,1381 E-07	7,0997 E-10
01566	Y	0,0000	0,0000	0,0015	8,6384 E-06	4,442 E-06	1,1397 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,8546 E-07	3,9531 E-07	1,104 E-10
01566	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01567	X	0,0000	0,0000	0,0014	5,7882 E-06	8,3313 E-06	1,4454 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,4273 E-07	8,2578 E-07	1,5864 E-10
01567	Y	0,0000	0,0000	0,0014	7,9532 E-06	5,6961 E-06	6,1085 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	6,2492 E-07	5,069 E-07	5,1338 E-11
01567	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01568	X	0,0000	0,0000	0,0015	6,4823 E-06	7,5326 E-06	8,8044 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	5,9961 E-07	7,5386 E-07	8,3781 E-11
01568	Y	0,0000	0,0000	0,0014	6,6715 E-06	6,9668 E-06	5,6851 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	5,1389 E-07	6,1968 E-07	5,4349 E-11
01568	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01569	X	0,0000	0,0000	0,0018	7,5318 E-06	5,4292 E-06	1,6646 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,8252 E-07	5,6448 E-07	1,6004 E-10
01569	Y	0,0000	0,0000	0,0013	4,0397 E-06	8,6823 E-06	1,0241 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,0126 E-07	7,7189 E-07	9,813 E-11
01569	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01570	X	0,0000	0,0000	0,0019	7,6637 E-06	4,3841 E-06	1,8184 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,8958 E-07	4,6708 E-07	1,5237 E-10
01570	Y	0,0000	0,0000	0,0012	3,1329 E-06	9,1352 E-06	2,8594 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,4962 E-07	8,1197 E-07	2,5603 E-10
01570	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01571	X	0,0000	0,0000	0,0020	7,5619 E-06	3,7751 E-06	1,0703 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,7664 E-07	4,071 E-07	1,0244 E-10
01571	Y	0,0000	0,0000	0,0011	2,7466 E-06	9,2663 E-06	1,3682 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,702 E-07	8,2437 E-07	1,3114 E-10
01571	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01572	X	0,0000	0,0000	0,0021	6,9698 E-06	3,2193 E-06	1,6961 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,1695 E-07	3,1891 E-07	1,6276 E-10
01572	Y	0,0000	0,0000	0,0009	4,4036 E-06	8,4298 E-06	2,1762 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,6868 E-07	7,5099 E-07	2,0853 E-10
01572	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01573	X	0,0000	0,0000	0,0022	6,3783 E-06	3,46 E-06	4,1696 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	5,6128 E-07	3,0905 E-07	4,5346 E-10
01573	Y	0,0000	0,0000	0,0008	5,3334 E-06	7,7157 E-06	3,0655 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,5632 E-07	6,8698 E-07	3,2871 E-10
01573	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01574	X	0,0000	0,0000	0,0023	5,6393 E-06	3,7958 E-06	6,2965 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	4,9481 E-07	3,2101 E-07	5,7759 E-11
01574	Y	0,0000	0,0000	0,0007	6,5863 E-06	6,8416 E-06	1,9201 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,7217 E-07	6,1 E-07	1,8314 E-10
01574	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01575	X	0,0000	0,0000	0,0024	3,6153 E-06	4,7004 E-06	1,2083 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	3,1463 E-07	3,7011 E-07	1,1504 E-10
01575	Y	0,0000	0,0000	0,0005	8,5112 E-06	4,1993 E-06	3,2089 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,455 E-07	3,7531 E-07	3,0968 E-10
01575	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01576	X	0,0000	0,0000	0,0024	2,4598 E-06	5,1243 E-06	4,3085 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	2,1343 E-07	3,9762 E-07	4,3854 E-11
01576	Y	0,0000	0,0000	0,0003	8,9349 E-06	2,8201 E-06	3,151 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,8278 E-07	2,5277 E-07	2,6045 E-10
01576	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01577	X	0,0000	0,0000	0,0024	1,2327 E-06	5,2529 E-06	1,9743 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	1,072 E-07	4,0708 E-07	2,3156 E-12
01577	Y	0,0000	0,0000	0,0002	9,4576 E-06	1,39 E-06	2,1907 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	9,3055 E-07	1,2622 E-07	2,1008 E-10
01577	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01578	X	0,0000	0,0000	0,0024	1,3188 E-06	5,2774 E-06	8,2757 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	1,1422 E-07	4,1093 E-07	5,5001 E-13
01578	Y	0,0000	0,0000	0,0001	9,4434 E-06	1,9915 E-06	2,8595 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	9,3033 E-07	1,7377 E-07	2,7467 E-10
01578	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01579	X	0,0000	0,0000	0,0024	2,4574 E-06	5,1834 E-06	5,6293 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	2,1303 E-07	4,0596 E-07	6,2881 E-11
01579	Y	0,0000	0,0000	0,0002	8,9265 E-06	3,4719 E-06	2,093 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,8372 E-07	3,0494 E-07	1,5875 E-10
01579	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01580	X	0,0000	0,0000	0,0024	3,5605 E-06	4,7842 E-06	7,8437 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	3,0957 E-07	3,8297 E-07	7,5452 E-11
01580	Y	0,0000	0,0000	0,0003	8,5092 E-06	4,8694 E-06	2,2422 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,4763 E-07	4,2964 E-07	2,1444 E-10
01580	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01581	X	0,0000	0,0000	0,0023	5,5999 E-06	3,9312 E-06	9,2202 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	4,8842 E-07	3,46 E-07	8,839 E-11
01581	Y	0,0000	0,0000	0,0005	6,5454 E-06	7,5425 E-06	2,5864 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,7075 E-07	6,6829 E-07	2,4872 E-10
01581	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01582	X	0,0000	0,0000	0,0022	6,4004 E-06	3,6375 E-06	9,2835 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	5,586 E-07	3,416 E-07	7,269 E-11
01582	Y	0,0000	0,0000	0,0006	5,2139 E-06	8,3875 E-06	3,1854 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,4767 E-07	7,4365 E-07	2,7565 E-10
01582	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01583	X	0,0000	0,0000	0,0021	7,07 E-06	3,4985 E-06	1,7105 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,1938 E-07	3,5946 E-07	1,6341 E-10
01583	Y	0,0000	0,0000	0,0007	4,173 E-06	9,0041 E-06	2,0226 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,48 E-07	7,9997 E-07	1,9534 E-10
01583	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01584	X	0,0000	0,0000	0,0020	7,7015 E-06	4,1998 E-06	1,4402 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,8182 E-07	4,5551 E-07	1,355 E-10
01584	Y	0,0000	0,0000	0,0009	2,8436 E-06	9,6776 E-06	1,7966 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,5943 E-07	8,6174 E-07	1,7275 E-10
01584	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01585	X	0,0000	0,0000	0,0019	7,722 E-06	4,7395 E-06	4,8914 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,8702 E-07	5,0741 E-07	5,3719 E-10
01585	Y	0,0000	0,0000	0,0010	3,5548 E-06	9,5478 E-06	1,6003 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,7118 E-07	8,4991 E-07	1,4029 E-10
01585	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01586	X	0,0000	0,0000	0,0018	7,5764 E-06	5,6844 E-06	1,7089 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,7919 E-07	5,9501 E-07	1,6322 E-10
01586	Y	0,0000	0,0000	0,0011	4,5656 E-06	9,2262 E-06	1,0799 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,4009 E-07	8,2195 E-07	1,03 E-10
01586	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01587	X	0,0000	0,0000	0,0015	6,5548 E-06	7,5429 E-06	1,472 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,9875 E-07	7,602 E-07	1,4181 E-10
01587	Y	0,0000	0,0000	0,0012	7,3191 E-06	7,6136 E-06	8,8268 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	5,7142 E-07	6,787 E-07	8,5021 E-11
01587	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01588	X	0,0000	0,0000	0,0014	5,9131 E-06	8,2559 E-06	2,1369 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,4649 E-07	8,2325 E-07	1,8949 E-10
01588	Y	0,0000	0,0000	0,0012	8,6746 E-06	6,2908 E-06	1,5609 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,9079 E-07	5,6137 E-07	1,4439 E-10
01588	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01589	X	0,0000	0,0000	0,0013	4,9923 E-06	9,1473 E-06	1,963 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,6852 E-07	9,0375 E-07	1,8897 E-10

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01589	Y	0,0000	0,0000	0,0013	9,4126 E-06	4,7413 E-06	2,6114 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	7,5695 E-07	4,2442 E-07	2,6613 E-11
01589	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01590	X	0,0000	0,0000	0,0010	2,4955 E-06	1,0222 E-05	1,1953 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,5426 E-07	1,0024 E-06	1,1301 E-10
01590	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,0479 E-05	1,5591 E-06	9,5551 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	8,5463 E-07	1,4077 E-07	1,0361 E-11
01590	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01591	X	0,0000	0,0000	0,0009	1,3844 E-06	1,0284 E-05	2,6706 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,5692 E-07	1,0093 E-06	2,8693 E-10
01591	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,072 E-05	3,8882 E-08	1,8698 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,7766 E-07	3,1165 E-09	1,6238 E-10
01591	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01592	X	0,0000	0,0000	0,0008	9,3154 E-07	1,0432 E-05	5,8395 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,8785 E-08	1,0258 E-06	5,6308 E-10
01592	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,0487 E-05	1,6111 E-06	5,431 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	8,5792 E-07	1,4387 E-07	5,4456 E-11
01592	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01593	X	0,0597	0,0301	0,0430	5,9771 E-05	1,353 E-04	5,2781 E-05	0,0044	0,0027	0,0033	5,3772 E-06	9,9284 E-06	5,5428 E-06
01593	Y	0,0130	0,0517	0,0368	1,0795 E-04	3,4352 E-05	3,5667 E-05	0,0009	0,0040	0,0030	8,3965 E-06	2,2241 E-06	2,5856 E-06
01593	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01594	X	0,0575	0,0289	0,0427	8,9401 E-05	1,1983 E-04	5,3107 E-05	0,0042	0,0026	0,0032	7,2247 E-06	8,9051 E-06	5,5011 E-06
01594	Y	0,0125	0,0497	0,0366	1,2619 E-04	2,5368 E-05	3,4077 E-05	0,0008	0,0038	0,0030	9,6597 E-06	1,6319 E-06	2,5042 E-06
01594	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01595	X	0,0597	0,0248	0,0424	3,7887 E-05	1,559 E-04	5,963 E-05	0,0044	0,0022	0,0032	3,7403 E-06	1,1279 E-05	6,1214 E-06
01595	Y	0,0108	0,0466	0,0306	9,305 E-05	3,3361 E-05	3,993 E-05	0,0007	0,0036	0,0025	7,3719 E-06	2,1477 E-06	2,8439 E-06
01595	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01596	X	0,0621	0,0257	0,0427	6,8217 E-05	1,3928 E-04	6,1178 E-05	0,0046	0,0023	0,0033	5,9057 E-06	1,0191 E-05	6,2245 E-06
01596	Y	0,0113	0,0483	0,0308	1,085 E-04	2,5941 E-05	3,9263 E-05	0,0007	0,0038	0,0025	8,4591 E-06	1,6667 E-06	2,8078 E-06
01596	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01597	X	0,0639	0,0279	0,0432	7,8399 E-05	1,3078 E-04	5,7648 E-05	0,0047	0,0025	0,0033	6,4457 E-06	9,6139 E-06	5,9081 E-06
01597	Y	0,0120	0,0510	0,0322	9,7831 E-05	3,4149 E-05	4,2875 E-05	0,0008	0,0040	0,0026	7,7211 E-06	2,2043 E-06	3,1017 E-06
01597	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01598	X	0,0635	0,0286	0,0433	7,323 E-05	1,3137 E-04	5,5439 E-05	0,0047	0,0026	0,0033	6,0613 E-06	9,6514 E-06	5,7228 E-06
01598	Y	0,0124	0,0516	0,0334	9,4292 E-05	3,7404 E-05	4,3715 E-05	0,0008	0,0040	0,0027	7,4671 E-06	2,4229 E-06	3,169 E-06
01598	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01599	X	0,0631	0,0293	0,0433	7,4581 E-05	1,296 E-04	5,3929 E-05	0,0046	0,0026	0,0033	6,1539 E-06	9,5385 E-06	5,6019 E-06
01599	Y	0,0129	0,0522	0,0346	9,5073 E-05	3,7567 E-05	4,3135 E-05	0,0008	0,0040	0,0028	7,5146 E-06	2,431 E-06	3,1265 E-06
01599	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01600	X	0,0626	0,0300	0,0433	6,7866 E-05	1,3184 E-04	5,3055 E-05	0,0046	0,0027	0,0033	5,7261 E-06	9,6912 E-06	5,548 E-06
01600	Y	0,0133	0,0527	0,0358	9,4005 E-05	3,958 E-05	4,1332 E-05	0,0009	0,0041	0,0029	7,4276 E-06	2,5695 E-06	2,9894 E-06
01600	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01601	X	0,0000	0,0000	0,0846	5,3102 E-05	2,436 E-04	1,6986 E-08	0,0000	0,0000	0,0072	4,2504 E-06	2,1351 E-05	1,5334 E-09
01601	Y	0,0000	0,0000	0,0355	1,3819 E-04	5,5598 E-05	1,5718 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	1,1873 E-05	4,5308 E-06	1,0294 E-09
01601	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01602	X	0,0000	0,0000	0,0814	5,9517 E-05	2,3921 E-04	4,6418 E-08	0,0000	0,0000	0,0069	4,7462 E-06	2,0911 E-05	3,4937 E-09
01602	Y	0,0000	0,0000	0,0396	1,4752 E-04	6,3382 E-05	4,6263 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	1,2668 E-05	5,2351 E-06	3,5666 E-09
01602	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01603	X	0,0000	0,0000	0,0785	6,2676 E-05	2,3572 E-04	2,135 E-07	0,0000	0,0000	0,0067	4,9687 E-06	2,0535 E-05	1,6917 E-08
01603	Y	0,0000	0,0000	0,0438	1,5727 E-04	7,1614 E-05	7,664 E-08	0,0000	0,0000	0,0037	1,3492 E-05	5,9826 E-06	6,2217 E-09
01603	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01604	X	0,0000	0,0000	0,0758	6,3661 E-05	2,3023 E-04	2,6375 E-07	0,0000	0,0000	0,0064	5,0094 E-06	1,9994 E-05	2,1008 E-08
01604	Y	0,0000	0,0000	0,0482	1,6456 E-04	7,9903 E-05	1,3789 E-07	0,0000	0,0000	0,0041	1,4123 E-05	6,7257 E-06	1,1079 E-08
01604	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01605	X	0,0000	0,0000	0,0733	6,6128 E-05	2,2297 E-04	2,6484 E-08	0,0000	0,0000	0,0062	5,1607 E-06	1,9303 E-05	1,9274 E-09
01605	Y	0,0000	0,0000	0,0527	1,7018 E-04	8,8176 E-05	5,3249 E-08	0,0000	0,0000	0,0045	1,4628 E-05	7,4625 E-06	4,1653 E-09
01605	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01606	X	0,0000	0,0000	0,0710	6,5038 E-05	2,1386 E-04	1,4285 E-07	0,0000	0,0000	0,0059	5,0373 E-06	1,8458 E-05	1,1271 E-08
01606	Y	0,0000	0,0000	0,0573	1,7798 E-04	9,1586 E-05	1,4605 E-07	0,0000	0,0000	0,0049	1,529 E-05	7,804 E-06	1,1792 E-08
01606	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01607	X	0,0000	0,0000	0,0689	6,5238 E-05	2,0329 E-04	2,0741 E-07	0,0000	0,0000	0,0057	5,0224 E-06	1,7503 E-05	1,6402 E-08
01607	Y	0,0000	0,0000	0,0621	1,8581 E-04	9,5035 E-05	3,0006 E-07	0,0000	0,0000	0,0053	1,5961 E-05	8,1309 E-06	2,3736 E-08
01607	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01608	X	0,0000	0,0000	0,0884	3,5585 E-05	2,575 E-04	2,6816 E-07	0,0000	0,0000	0,0076	2,8573 E-06	2,2595 E-05	2,1705 E-08
01608	Y	0,0000	0,0000	0,0262	1,2685 E-04	3,6004 E-05	2,122 E-07	0,0000	0,0000	0,0022	1,0869 E-05	2,8361 E-06	1,6516 E-08
01608	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01609	X	0,0000	0,0000	0,0889	2,9831 E-05	2,6663 E-04	2,1136 E-07	0,0000	0,0000	0,0076	2,3972 E-06	2,3382 E-05	1,6836 E-08
01609	Y	0,0000	0,0000	0,0212	1,228 E-04	2,8417 E-05	1,0491 E-07	0,0000	0,0000	0,0017	1,0517 E-05	2,1794 E-06	8,5131 E-09
01609	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01610	X	0,0000	0,0000	0,0898	2,671 E-05	2,7452 E-04	1,3778 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	2,151 E-06	2,4063 E-05	1,001 E-09
01610	Y	0,0000	0,0000	0,0164	1,1596 E-04	2,0801 E-05	2,6577 E-08	0,0000	0,0000	0,0013	9,9629 E-06	1,5627 E-06	2,1086 E-09
01610	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01611	X	0,0000	0,0000	0,0908	2,2328 E-05	2,81 E-04	2,3771 E-07	0,0000	0,0000	0,0078	1,807 E-06	2,4625 E-05	1,9234 E-08
01611	Y	0,0000	0,0000	0,0116	1,1622 E-04	1,3945 E-05	3,6704 E-08	0,0000	0,0000	0,0009	9,957 E-06	1,1901 E-06	3,0608 E-09
01611	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01612	X	0,0000	0,0000	0,0921	1,8361 E-05	2,8132 E-04	1,9669 E-07	0,0000	0,0000	0,0079	1,4883 E-06	2,4664 E-05	1,5799 E-08
01612	Y	0,0000	0,0000	0,0070	1,1379 E-04	1,3821 E-05	1,2267 E-08	0,0000	0,0000	0,0005	9,7465 E-06	1,5126 E-06	8,7787 E-10
01612	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01613	X	0,0000	0,0000	0,0936	1,3049 E-05	2,8228 E-04	5,5078 E-08	0,0000	0,0000	0,0081	1,0566 E-06	2,4759 E-05	4,1611 E-09
01613	Y	0,0000	0,0000	0,0035	1,0959 E-04	2,0868 E-05	4,5069 E-08	0,0000	0,0000	0,0003	9,4025 E-06	2,2548 E-06	3,7947 E-09
01613	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01614	X	0,0000	0,0000	0,0953	4,9643 E-06	2,8157 E-04	1,595 E-08	0,0000	0,0000	0,0082	3,9454 E-07	2,4708 E-05	1,4202 E-09
01614	Y	0,0000	0,0000	0,0047	1,0644 E-04	2,9306 E-05	3,5215 E-08	0,0000	0,0000	0,0005	9,141 E-06	3,0348 E-06	2,5387 E-09
01614	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01615	X	0,0000	0,0000	0,0404	7,8164 E-05	1,1764 E-04	4,0605 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	6,9811 E-06	1,0111 E-05	3,5207 E-08
01615	Y	0,0000	0,0000	0,0190	9,7613 E-05	1,5019 E-05	2,1835 E-07	0,0000	0,0000	0,0016	7,7366 E-06	1,1544 E-06	2,0685 E-08
01615	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01616	X	0,0000	0,0000	0,0410	7,7073 E-05	1,2803 E-04	9,9264 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	6,769 E-06	1,0085 E-05	9,0741 E-09
01616	Y	0,0000	0,0000	0,0227	9,8867 E-05	2,279 E-05	6,1533 E-08	0,0000	0,0000	0,0019	7,8282 E-06	1,5369 E-06	5,146 E-09
01616	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01617	X	0,0000	0,0000	0,0390	2,5082 E-05	1,0528 E-04	5,6773 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	1,974 E-06	1,1221 E-05	4,8695 E-08
01617	Y	0,0000	0,0000	0,0120	6,3148 E-05	3,1848 E-05	4,1984 E-07	0,0000	0,0000	0,0010	5,0075 E-06	3,144 E-06	4,0179 E-08
01617	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01618	X	0,0000	0,0000	0,0387	1,388 E-05	1,0638 E-04	1,3434 E-06	0,0000	0,0000	0,0032	1,0963 E-06	1,1603 E-05	1,333 E-07
01618	Y	0,0000	0,0000	0,0093	5,729 E-05	2,9176 E-05	9,0833 E-07	0,0000	0,0000	0,0008	4,5531 E-06	2,8723 E-06	8,7895 E-08
01618	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01619	X	0,0000	0,0000	0,0386	1,1302 E-05	1,0686 E-04	3,8663 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	9,2321 E-07	1,1832 E-05	4,0196 E-08
01619	Y	0,0000	0,0000	0,0066	6,7547 E-05	2,6157 E-05	8,5904 E-08	0,0000	0,0000	0,0006	5,3839 E-06	2,5375 E-06	8,7492 E-09
01619	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01620	X	0,0000	0,0000	0,0386	9,5903 E-06	1,1058 E-04	3,0326 E-06	0,0000	0,0000	0,0032	7,7827 E-07	1,2395 E-05	3,0961 E-07
01620	Y	0,0000	0,0000	0,0038	5,8442 E-05	2,2607 E-05	8,5899 E-07	0,0000	0,0000	0,0003	4,6916 E-06	2,1507 E-06	8,3102 E-08
01620	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01621	X	0,0000	0,0000	0,0386	1,1948 E-05	1,13 E-04	2,2644 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	9,9743 E-07	1,2732 E-05	1,9922 E-09
01621	Y	0,0000	0,0000	0,0014	6,5594 E-05	1,6806 E-05	7,3927 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,3101 E-06	1,5351 E-06	5,6001 E-09
01621	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01622	X	0,0000	0,0000	0,0516	7,8838 E-05	1,4226 E-04	1,1619 E-07	0,0000	0,0000	0,0039	6,8762 E-06	1,0491 E-05	9,1754 E-09
01622	Y	0,0000	0,0000	0,0312	1,0911 E-04	2,8838 E-05	1,7929 E-07	0,0000	0,0000	0,0025	8,5682 E-06	1,9088 E-06	1,2399 E-08
01622	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01623	X	0,0000	0,0000	0,0414	7,2109 E-05	1,3884 E-04	9,9735 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	6,1167 E-06	1,0399 E-05	8,2979 E-09
01623	Y	0,0000	0,0000	0,0304	1,0566 E-04	4,021 E-05	1,2046 E-07	0,0000	0,0000	0,0025	8,3534 E-06	2,8591 E-06	9,9681 E-09
01623	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01624	X	0,0000	0,0000	0,0413	7,4683 E-05	1,377 E-04	5,1357 E-08	0,0000	0,0000	0,0031	6,2906 E-06	1,0277 E-05	4,1144 E-09
01624	Y	0,0000	0,0000	0,0342	1,0917 E-04	4,5811 E-05	1,1523 E-07	0,0000	0,0000	0,0028	8,6368 E-06	3,3036 E-06	9,1594 E-09
01624	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01625	X	0,0000	0,0000	0,0477	6,6484 E-05	1,4134 E-04	3,7851 E-08	0,0000	0,0000	0,0038	5,1648 E-06	1,1991 E-05	2,5391 E-09
01625	Y	0,0000	0,0000	0,0785	2,0057 E-04	9,8218 E-05	2,1133 E-08	0,0000	0,0000	0,0066	1,6511 E-05	8,4542 E-06	1,5503 E-09
01625	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01626	X	0,0000	0,0000	0,0507	7,1372 E-05	1,5106 E-04	4,2668 E-08	0,0000	0,0000	0,0041	5,524 E-06	1,2841 E-05	3,3065 E-09
01626	Y	0,0000	0,0000	0,0762	1,9961 E-04	1,0498 E-04	2,1916 E-08	0,0000	0,0000	0,0064	1,6469 E-05	9,0542 E-06	1,8071 E-09
01626	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01627	X	0,0000	0,0000	0,0539	7,3462 E-05	1,6204 E-04	2,1839 E-07	0,0000	0,0000	0,0044	5,7056 E-06	1,3794 E-05	1,7419 E-08
01627	Y	0,0000	0,0000	0,0743	1,9884 E-04	1,082 E-04	3,1631 E-07	0,0000	0,0000	0,0063	1,6432 E-05	9,3689 E-06	2,5822 E-08
01627	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01628	X	0,0000	0,0000	0,0573	7,7993 E-05	1,7022 E-04	2,5503 E-07	0,0000	0,0000	0,0047	6,0792 E-06	1,4531 E-05	2,0299 E-08
01628	Y	0,0000	0,0000	0,0725	1,9495 E-04	1,1096 E-04	3,0246 E-07	0,0000	0,0000	0,0061	1,6158 E-05	9,6325 E-06	2,4981 E-08
01628	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01629	X	0,0000	0,0000	0,0608	8,2064 E-05	1,7606 E-04	5,8512 E-08	0,0000	0,0000	0,0050	6,4321 E-06	1,5081 E-05	4,6293 E-09
01629	Y	0,0000	0,0000	0,0709	1,9036 E-04	1,1388 E-04	1,2275 E-08	0,0000	0,0000	0,0060	1,583 E-05	9,8883 E-06	8,3868 E-10
01629	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01630	X	0,0000	0,0000	0,0645	8,1333 E-05	1,8343 E-04	1,369 E-07	0,0000	0,0000	0,0053	6,4132 E-06	1,5747 E-05	1,1037 E-08
01630	Y	0,0000	0,0000	0,0695	1,8448 E-04	1,1329 E-04	1,0006 E-07	0,0000	0,0000	0,0059	1,5373 E-05	9,8772 E-06	8,3209 E-09
01630	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01631	X	0,0000	0,0000	0,0684	8,153 E-05	1,9045 E-04	2,3881 E-07	0,0000	0,0000	0,0057	6,4615 E-06	1,6383 E-05	1,9022 E-08
01631	Y	0,0000	0,0000	0,0683	1,7804 E-04	1,1355 E-04	1,4506 E-07	0,0000	0,0000	0,0058	1,4876 E-05	9,9318 E-06	1,2484 E-08
01631	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01632	X	0,0000	0,0000	0,0407	6,0987 E-05	1,2336 E-04	1,7861 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	4,8744 E-06	1,0416 E-05	1,4212 E-08
01632	Y	0,0000	0,0000	0,0807	2,1408 E-04	7,9655 E-05	1,94 E-07	0,0000	0,0000	0,0067	1,7565 E-05	6,8425 E-06	1,6597 E-08
01632	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01633	X	0,0000	0,0000	0,0368	5,9687 E-05	1,1868 E-04	1,6119 E-07	0,0000	0,0000	0,0029	4,8747 E-06	9,9881 E-06	1,2999 E-08
01633	Y	0,0000	0,0000	0,0808	2,2189 E-04	7,4125 E-05	2,2652 E-07	0,0000	0,0000	0,0067	1,8183 E-05	6,3764 E-06	1,8897 E-08
01633	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01634	X	0,0000	0,0000	0,0331	5,8474 E-05	1,1053 E-04	2,2146 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	4,9126 E-06	9,3109 E-06	1,6994 E-09
01634	Y	0,0000	0,0000	0,0811	2,2626 E-04	7,2048 E-05	1,1054 E-08	0,0000	0,0000	0,0067	1,8515 E-05	6,1746 E-06	8,5504 E-10
01634	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01635	X	0,0000	0,0000	0,0296	5,5507 E-05	1,1011 E-04	1,7725 E-07	0,0000	0,0000	0,0023	4,9134 E-06	9,224 E-06	1,4298 E-08
01635	Y	0,0000	0,0000	0,0816	2,2978 E-04	6,7006 E-05	4,2006 E-07	0,0000	0,0000	0,0068	1,8763 E-05	5,7798 E-06	3,4661 E-08
01635	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01636	X	0,0000	0,0000	0,0263	5,3262 E-05	1,0401 E-04	6,6622 E-08	0,0000	0,0000	0,0020	5,013 E-06	8,7025 E-06	5,4916 E-09
01636	Y	0,0000	0,0000	0,0823	2,312 E-04	6,2762 E-05	1,9881 E-07	0,0000	0,0000	0,0068	1,8842 E-05	5,4151 E-06	1,6299 E-08
01636	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01637	X	0,0000	0,0000	0,0233	5,1577 E-05	9,7313 E-05	3,5952 E-08	0,0000	0,0000	0,0018	5,1928 E-06	8,1429 E-06	2,8893 E-09
01637	Y	0,0000	0,0000	0,0833	2,2822 E-04	5,6502 E-05	5,7583 E-08	0,0000	0,0000	0,0069	1,8559 E-05	4,8849 E-06	4,8871 E-09
01637	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01638	X	0,0000	0,0000	0,0206	5,1607 E-05	9,2106 E-05	1,6607 E-08	0,0000	0,0000	0,0017	5,487 E-06	7,6893 E-06	1,0746 E-09
01638	Y	0,0000	0,0000	0,0846	2,2855 E-04	4,9278 E-05	2,6465 E-08	0,0000	0,0000	0,0070	1,8557 E-05	4,2711 E-06	2,176 E-09
01638	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01639	X	0,0000	0,0000	0,0408	8,2073 E-05	1,2958 E-04	2,535 E-07	0,0000	0,0000	0,0031	7,1485 E-06	9,6889 E-06	2,6026 E-08
01639	Y	0,0000	0,0000	0,0416	1,255 E-04	5,4457 E-05	4,9693 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	9,9693 E-06	4,0376 E-06	4,1923 E-08
01639	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01640	X	0,0000	0,0000	0,0405	8,5752 E-05	1,2588 E-04	1,1989 E-07	0,0000	0,0000	0,0031	7,56 E-06	9,4264 E-06	1,2053 E-08
01640	Y	0,0000	0,0000	0,0449	1,3375 E-04	5,9641 E-05	2,3927 E-07	0,0000	0,0000	0,0037	1,0667 E-05	4,5383 E-06	1,9896 E-08
01640	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01641	X	0,0000	0,0000	0,0404	9,1545 E-05	1,2054 E-04	2,934 E-08	0,0000	0,0000	0,0031	8,1003 E-06	9,0588 E-06	1,9716 E-09
01641	Y	0,0000	0,0000	0,0483	1,3889 E-04	6,5441 E-05	2,037 E-08	0,0000	0,0000	0,0039	1,113 E-05	5,0614 E-06	1,4581 E-09
01641	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01642	X	0,0000	0,0000	0,0512	7,1383 E-05	1,3645 E-04	1,8515 E-07	0,0000	0,0000	0,0039	6,226 E-06	1,0084 E-05	1,6191 E-08
01642	Y	0,0000	0,0000	0,0433	1,1587 E-04	3,9634 E-05	2,1582 E-07	0,0000	0,0000	0,0035	9,0982 E-06	2,6525 E-06	1,5635 E-08

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01642	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01643	X	0,0000	0,0000	0,0318	1,0092 E-04	9,5851 E-05	8,6799 E-08	0,0000	0,0000	0,0029	1,0252 E-05	7,6652 E-06	6,2865 E-09
01643	Y	0,0000	0,0000	0,0730	2,0907 E-04	5,8193 E-05	1,737 E-07	0,0000	0,0000	0,0060	1,6892 E-05	4,6135 E-06	1,4381 E-08
01643	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01644	X	0,0000	0,0000	0,0296	9,799 E-05	9,3761 E-05	5,0743 E-08	0,0000	0,0000	0,0027	1,0113 E-05	7,5331 E-06	4,0041 E-09
01644	Y	0,0000	0,0000	0,0739	2,1584 E-04	5,3744 E-05	1,5713 E-07	0,0000	0,0000	0,0060	1,7449 E-05	4,2532 E-06	1,2752 E-08
01644	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01645	X	0,0000	0,0000	0,0275	9,6348 E-05	8,8918 E-05	1,894 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	1,0063 E-05	7,2027 E-06	1,6465 E-09
01645	Y	0,0000	0,0000	0,0750	2,2216 E-04	5,2953 E-05	3,3171 E-08	0,0000	0,0000	0,0061	1,7965 E-05	4,1897 E-06	2,5047 E-09
01645	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01646	X	0,0000	0,0000	0,0256	9,2897 E-05	8,9486 E-05	5,3851 E-08	0,0000	0,0000	0,0025	9,9055 E-06	7,2293 E-06	5,2156 E-09
01646	Y	0,0000	0,0000	0,0762	2,2663 E-04	4,8105 E-05	4,3167 E-07	0,0000	0,0000	0,0062	1,8321 E-05	3,8182 E-06	3,506 E-08
01646	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01647	X	0,0000	0,0000	0,0238	8,9286 E-05	8,6206 E-05	3,3362 E-08	0,0000	0,0000	0,0024	9,7094 E-06	6,9988 E-06	3,629 E-09
01647	Y	0,0000	0,0000	0,0777	2,2827 E-04	4,4739 E-05	2,7694 E-07	0,0000	0,0000	0,0063	1,8446 E-05	3,5474 E-06	2,2426 E-08
01647	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01648	X	0,0000	0,0000	0,0222	8,7494 E-05	8,1004 E-05	2,1585 E-08	0,0000	0,0000	0,0023	9,6327 E-06	6,6237 E-06	2,3387 E-09
01648	Y	0,0000	0,0000	0,0794	2,2861 E-04	3,8693 E-05	3,6485 E-08	0,0000	0,0000	0,0065	1,8467 E-05	3,0557 E-06	2,9632 E-09
01648	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01649	X	0,0000	0,0000	0,0207	8,3948 E-05	7,8927 E-05	4,2103 E-08	0,0000	0,0000	0,0022	9,4053 E-06	6,4902 E-06	2,8611 E-09
01649	Y	0,0000	0,0000	0,0813	2,2705 E-04	3,1532 E-05	9,3456 E-09	0,0000	0,0000	0,0066	1,8331 E-05	2,4662 E-06	7,9894 E-10
01649	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01650	X	0,0000	0,0000	0,0344	1,052 E-04	9,9902 E-05	5,5009 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	1,0348 E-05	7,8463 E-06	3,6465 E-09
01650	Y	0,0000	0,0000	0,0691	1,9421 E-04	7,0163 E-05	4,3215 E-08	0,0000	0,0000	0,0056	1,5673 E-05	5,6131 E-06	3,4526 E-09
01650	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01651	X	0,0000	0,0000	0,0348	1,0534 E-04	1,0224 E-04	2,044 E-08	0,0000	0,0000	0,0029	1,0202 E-05	7,96 E-06	2,0272 E-09
01651	Y	0,0000	0,0000	0,0661	1,8964 E-04	7,4383 E-05	9,5196 E-09	0,0000	0,0000	0,0054	1,5302 E-05	5,9573 E-06	6,7816 E-10
01651	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01652	X	0,0000	0,0000	0,0354	1,0265 E-04	1,0875 E-04	4,9908 E-08	0,0000	0,0000	0,0029	9,8624 E-06	8,3769 E-06	4,4619 E-09
01652	Y	0,0000	0,0000	0,0634	1,8793 E-04	7,5469 E-05	2,3946 E-07	0,0000	0,0000	0,0052	1,5155 E-05	6,0502 E-06	1,9132 E-08
01652	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01653	X	0,0000	0,0000	0,0361	1,0176 E-04	1,1047 E-04	4,6682 E-08	0,0000	0,0000	0,0029	9,614 E-06	8,4599 E-06	3,8374 E-09
01653	Y	0,0000	0,0000	0,0608	1,8117 E-04	7,5757 E-05	1,6758 E-07	0,0000	0,0000	0,0050	1,4609 E-05	6,0576 E-06	1,3528 E-08
01653	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01654	X	0,0000	0,0000	0,0369	1,0196 E-04	1,1134 E-04	1,4847 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	9,4316 E-06	8,4939 E-06	1,0251 E-09
01654	Y	0,0000	0,0000	0,0583	1,7533 E-04	7,7346 E-05	2,9915 E-09	0,0000	0,0000	0,0048	1,4144 E-05	6,1531 E-06	2,5884 E-10
01654	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01655	X	0,0000	0,0000	0,0380	9,8194 E-05	1,1504 E-04	3,8577 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	9,0059 E-06	8,7259 E-06	2,9668 E-09
01655	Y	0,0000	0,0000	0,0561	1,686 E-04	7,4007 E-05	6,1581 E-08	0,0000	0,0000	0,0046	1,3585 E-05	5,8667 E-06	5,0807 E-09
01655	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01656	X	0,0000	0,0000	0,0392	9,5024 E-05	1,1699 E-04	7,9184 E-08	0,0000	0,0000	0,0031	8,6306 E-06	8,838 E-06	6,2644 E-09
01656	Y	0,0000	0,0000	0,0539	1,5871 E-04	7,0296 E-05	9,7048 E-08	0,0000	0,0000	0,0044	1,2768 E-05	5,5384 E-06	8,028 E-09
01656	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01657	X	0,0000	0,0000	0,0919	5,0293 E-05	2,7246 E-04	1,7709 E-08	0,0000	0,0000	0,0079	4,1232 E-06	2,3717 E-05	1,29 E-09
01657	Y	0,0000	0,0000	0,0383	1,2035 E-04	9,5838 E-05	6,1293 E-08	0,0000	0,0000	0,0034	1,0286 E-05	8,746 E-06	4,5858 E-09
01657	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01658	X	0,0000	0,0000	0,0919	4,5083 E-05	2,7979 E-04	3,4675 E-08	0,0000	0,0000	0,0079	3,7038 E-06	2,4365 E-05	2,7784 E-09
01658	Y	0,0000	0,0000	0,0339	1,1769 E-04	8,9398 E-05	3,8463 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	1,0061 E-05	8,2088 E-06	3,5243 E-09
01658	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01659	X	0,0000	0,0000	0,0922	3,9726 E-05	2,8622 E-04	2,9538 E-07	0,0000	0,0000	0,0079	3,2814 E-06	2,4939 E-05	2,3863 E-08
01659	Y	0,0000	0,0000	0,0296	1,1805 E-04	8,2863 E-05	8,5736 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	1,0059 E-05	7,6569 E-06	6,5494 E-09
01659	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01660	X	0,0000	0,0000	0,0928	3,5221 E-05	2,8906 E-04	4,2517 E-07	0,0000	0,0000	0,0080	2,9196 E-06	2,5212 E-05	3,4467 E-08
01660	Y	0,0000	0,0000	0,0253	1,1488 E-04	7,4229 E-05	8,0214 E-08	0,0000	0,0000	0,0023	9,797 E-06	6,9264 E-06	6,3195 E-09
01660	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01661	X	0,0000	0,0000	0,0936	3,1293 E-05	2,9002 E-04	5,0222 E-08	0,0000	0,0000	0,0081	2,6091 E-06	2,5328 E-05	3,9006 E-09
01661	Y	0,0000	0,0000	0,0211	1,095 E-04	6,6319 E-05	2,4656 E-08	0,0000	0,0000	0,0019	9,3658 E-06	6,2448 E-06	2,1601 E-09
01661	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01662	X	0,0000	0,0000	0,0945	2,4499 E-05	2,8741 E-04	2,5348 E-07	0,0000	0,0000	0,0082	2,0558 E-06	2,5145 E-05	2,061 E-08
01662	Y	0,0000	0,0000	0,0170	1,1042 E-04	5,7275 E-05	3,8594 E-08	0,0000	0,0000	0,0016	9,421 E-06	5,4709 E-06	3,1786 E-09
01662	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01663	X	0,0000	0,0000	0,0958	1,7089 E-05	2,8455 E-04	2,884 E-07	0,0000	0,0000	0,0083	1,4486 E-06	2,4934 E-05	2,3768 E-08
01663	Y	0,0000	0,0000	0,0129	1,0824 E-04	4,8329 E-05	1,0737 E-07	0,0000	0,0000	0,0012	9,2469 E-06	4,7008 E-06	7,7771 E-09
01663	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01664	X	0,0000	0,0000	0,0888	6,5305 E-05	2,5808 E-04	2,7744 E-07	0,0000	0,0000	0,0076	5,3617 E-06	2,2429 E-05	2,2562 E-08
01664	Y	0,0000	0,0000	0,0455	1,3373 E-04	1,0568 E-04	7,4467 E-08	0,0000	0,0000	0,0040	1,1348 E-05	9,5416 E-06	5,6865 E-09
01664	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01665	X	0,0000	0,0000	0,0858	7,2956 E-05	2,5429 E-04	1,4319 E-07	0,0000	0,0000	0,0073	5,976 E-06	2,2059 E-05	1,1639 E-08
01665	Y	0,0000	0,0000	0,0483	1,3964 E-04	1,0962 E-04	3,3866 E-08	0,0000	0,0000	0,0042	1,1832 E-05	9,8576 E-06	2,7401 E-09
01665	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01666	X	0,0000	0,0000	0,0831	7,6135 E-05	2,4852 E-04	4,6439 E-08	0,0000	0,0000	0,0071	6,2031 E-06	2,1525 E-05	3,7302 E-09
01666	Y	0,0000	0,0000	0,0511	1,4271 E-04	1,1517 E-04	2,1275 E-08	0,0000	0,0000	0,0044	1,2082 E-05	1,0277 E-05	1,8729 E-09
01666	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01667	X	0,0000	0,0000	0,0806	7,5727 E-05	2,4401 E-04	2,6493 E-07	0,0000	0,0000	0,0068	6,142 E-06	2,1097 E-05	2,1479 E-08
01667	Y	0,0000	0,0000	0,0540	1,4978 E-04	1,1848 E-04	1,8907 E-07	0,0000	0,0000	0,0047	1,2625 E-05	1,0534 E-05	1,5306 E-08
01667	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01668	X	0,0000	0,0000	0,0783	7,6293 E-05	2,3476 E-04	2,6217 E-07	0,0000	0,0000	0,0066	6,1561 E-06	2,0266 E-05	2,1153 E-08
01668	Y	0,0000	0,0000	0,0571	1,5467 E-04	1,1854 E-04	2,1659 E-07	0,0000	0,0000	0,0049	1,3011 E-05	1,0511 E-05	1,7254 E-08
01668	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01669	X	0,0000	0,0000	0,0762	7,7896 E-05	2,2318 E-04	1,8466 E-08	0,0000	0,0000	0,0064	6,2422 E-06	1,9256 E-05	1,4315 E-09

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01669	Y	0,0000	0,0000	0,0603	1,5639 E-04	1,2016 E-04	2,0446 E-08	0,0000	0,0000	0,0052	1,3159 E-05	1,0594 E-05	1,771 E-09
01669	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01670	X	0,0000	0,0000	0,0743	7,7301 E-05	2,1299 E-04	1,7482 E-08	0,0000	0,0000	0,0062	6,161 E-06	1,8363 E-05	1,0826 E-09
01670	Y	0,0000	0,0000	0,0636	1,6 E-04	1,1982 E-04	3,2688 E-08	0,0000	0,0000	0,0054	1,344 E-05	1,0527 E-05	2,4503 E-09
01670	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01671	X	0,0000	0,0000	0,0345	5,966 E-05	1,1886 E-04	2,7871 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	5,2945 E-06	9,7967 E-06	2,1219 E-09
01671	Y	0,0000	0,0000	0,0910	2,647 E-04	9,054 E-05	1,3315 E-08	0,0000	0,0000	0,0077	2,2557 E-05	7,8904 E-06	1,0641 E-09
01671	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01672	X	0,0000	0,0000	0,0307	5,828 E-05	1,1385 E-04	1,5333 E-08	0,0000	0,0000	0,0024	5,4742 E-06	9,3489 E-06	1,7286 E-09
01672	Y	0,0000	0,0000	0,0914	2,7172 E-04	8,6068 E-05	5,9521 E-08	0,0000	0,0000	0,0078	2,3114 E-05	7,5231 E-06	4,7287 E-09
01672	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01673	X	0,0000	0,0000	0,0272	5,7256 E-05	1,1157 E-04	1,7729 E-07	0,0000	0,0000	0,0021	5,7564 E-06	9,1143 E-06	1,4367 E-08
01673	Y	0,0000	0,0000	0,0921	2,7854 E-04	8,1687 E-05	3,2769 E-07	0,0000	0,0000	0,0078	2,3644 E-05	7,1735 E-06	2,6685 E-08
01673	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01674	X	0,0000	0,0000	0,0240	5,7639 E-05	1,0632 E-04	1,9834 E-07	0,0000	0,0000	0,0019	6,1541 E-06	8,657 E-06	1,6135 E-08
01674	Y	0,0000	0,0000	0,0929	2,8236 E-04	7,7904 E-05	4,5138 E-07	0,0000	0,0000	0,0079	2,393 E-05	6,8559 E-06	3,6748 E-08
01674	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01675	X	0,0000	0,0000	0,0211	5,9875 E-05	9,7793 E-05	9,2262 E-09	0,0000	0,0000	0,0017	6,6605 E-06	7,9694 E-06	9,9429 E-10
01675	Y	0,0000	0,0000	0,0940	2,8303 E-04	7,3294 E-05	5,9494 E-08	0,0000	0,0000	0,0080	2,3951 E-05	6,4598 E-06	4,8009 E-09
01675	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01676	X	0,0000	0,0000	0,0188	6,2706 E-05	9,4968 E-05	2,8779 E-08	0,0000	0,0000	0,0017	7,2371 E-06	7,6924 E-06	2,5687 E-09
01676	Y	0,0000	0,0000	0,0953	2,8159 E-04	6,7683 E-05	1,5236 E-07	0,0000	0,0000	0,0081	2,379 E-05	5,9964 E-06	1,2413 E-08
01676	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01677	X	0,0000	0,0000	0,0172	6,6854 E-05	8,9642 E-05	6,9253 E-08	0,0000	0,0000	0,0017	7,8371 E-06	7,2271 E-06	4,2679 E-09
01677	Y	0,0000	0,0000	0,0970	2,7863 E-04	5,7869 E-05	2,9027 E-07	0,0000	0,0000	0,0082	2,3504 E-05	5,1715 E-06	2,3521 E-08
01677	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01678	X	0,0000	0,0000	0,0415	6,157 E-05	1,3936 E-04	1,2576 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	5,0463 E-06	1,1572 E-05	9,2435 E-09
01678	Y	0,0000	0,0000	0,0871	2,5017 E-04	1,0118 E-04	3,6412 E-07	0,0000	0,0000	0,0074	2,1368 E-05	8,7958 E-06	2,9136 E-08
01678	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01679	X	0,0000	0,0000	0,0446	6,476 E-05	1,478 E-04	6,6368 E-08	0,0000	0,0000	0,0035	5,119 E-06	1,2345 E-05	5,223 E-09
01679	Y	0,0000	0,0000	0,0836	2,4379 E-04	1,0451 E-04	1,6452 E-07	0,0000	0,0000	0,0071	2,0842 E-05	9,0619 E-06	1,3266 E-08
01679	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01680	X	0,0000	0,0000	0,0478	7,0346 E-05	1,5535 E-04	9,1616 E-09	0,0000	0,0000	0,0038	5,4124 E-06	1,3052 E-05	7,2023 E-10
01680	Y	0,0000	0,0000	0,0804	2,3966 E-04	1,0958 E-04	2,0248 E-08	0,0000	0,0000	0,0069	2,0507 E-05	9,4635 E-06	1,5474 E-09
01680	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01681	X	0,0000	0,0000	0,0512	7,1476 E-05	1,6467 E-04	1,4049 E-07	0,0000	0,0000	0,0041	5,4616 E-06	1,3892 E-05	1,1193 E-08
01681	Y	0,0000	0,0000	0,0774	2,3487 E-04	1,0781 E-04	1,6394 E-07	0,0000	0,0000	0,0066	2,0099 E-05	9,3136 E-06	1,3323 E-08
01681	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01682	X	0,0000	0,0000	0,0549	7,1897 E-05	1,7124 E-04	1,5723 E-07	0,0000	0,0000	0,0044	5,4759 E-06	1,4521 E-05	1,2507 E-08
01682	Y	0,0000	0,0000	0,0745	2,2521 E-04	1,0458 E-04	1,5106 E-07	0,0000	0,0000	0,0064	1,9283 E-05	9,0253 E-06	1,2287 E-08
01682	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01683	X	0,0000	0,0000	0,0586	7,4376 E-05	1,7605 E-04	1,4881 E-08	0,0000	0,0000	0,0048	5,6675 E-06	1,5013 E-05	9,7924 E-10
01683	Y	0,0000	0,0000	0,0719	2,1596 E-04	1,0445 E-04	2,9775 E-08	0,0000	0,0000	0,0061	1,8518 E-05	8,9823 E-06	2,2758 E-09
01683	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01684	X	0,0000	0,0000	0,0627	7,1682 E-05	1,8216 E-04	1,91 E-08	0,0000	0,0000	0,0051	5,4765 E-06	1,5604 E-05	1,5708 E-09
01684	Y	0,0000	0,0000	0,0694	2,0421 E-04	1,0072 E-04	2,638 E-08	0,0000	0,0000	0,0059	1,7531 E-05	8,6473 E-06	1,7788 E-09
01684	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01685	X	0,0000	0,0000	0,0384	2,4558 E-05	1,1883 E-04	7,9267 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	2,5341 E-06	1,3482 E-05	7,9525 E-09
01685	Y	0,0000	0,0000	0,0056	6,8741 E-05	5,5123 E-06	1,2812 E-07	0,0000	0,0000	0,0004	5,6331 E-06	4,8655 E-07	9,2828 E-09
01685	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01686	X	0,0000	0,0000	0,0364	3,8373 E-05	1,1605 E-04	3,6128 E-08	0,0000	0,0000	0,0031	2,8123 E-06	1,1734 E-05	2,5927 E-09
01686	Y	0,0000	0,0000	0,0310	1,072 E-04	4,0558 E-05	2,5471 E-08	0,0000	0,0000	0,0025	8,5217 E-06	3,0262 E-06	1,7884 E-09
01686	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01687	X	0,0000	0,0000	0,0356	4,4818 E-05	1,1488 E-04	2,9479 E-08	0,0000	0,0000	0,0029	3,3203 E-06	1,1169 E-05	2,2422 E-09
01687	Y	0,0000	0,0000	0,0343	1,131 E-04	5,0623 E-05	2,8678 E-08	0,0000	0,0000	0,0028	9,0037 E-06	3,8336 E-06	2,5477 E-09
01687	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01688	X	0,0000	0,0000	0,0350	4,9253 E-05	1,1412 E-04	2,3103 E-07	0,0000	0,0000	0,0028	3,702 E-06	1,0633 E-05	1,7798 E-08
01688	Y	0,0000	0,0000	0,0375	1,218 E-04	5,6428 E-05	1,9807 E-07	0,0000	0,0000	0,0030	9,6874 E-06	4,3167 E-06	1,6436 E-08
01688	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01689	X	0,0000	0,0000	0,0347	5,5018 E-05	1,1148 E-04	2,1426 E-07	0,0000	0,0000	0,0027	4,2032 E-06	1,0064 E-05	1,6634 E-08
01689	Y	0,0000	0,0000	0,0408	1,268 E-04	6,3319 E-05	2,1962 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	1,009 E-05	4,8669 E-06	1,805 E-08
01689	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01690	X	0,0000	0,0000	0,0345	6,2318 E-05	1,0852 E-04	2,0906 E-08	0,0000	0,0000	0,0027	4,8213 E-06	9,4981 E-06	1,6781 E-09
01690	Y	0,0000	0,0000	0,0442	1,303 E-04	6,8369 E-05	5,2923 E-08	0,0000	0,0000	0,0036	1,0375 E-05	5,2667 E-06	4,4957 E-09
01690	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01691	X	0,0000	0,0000	0,0346	6,55 E-05	1,0558 E-04	6,8727 E-08	0,0000	0,0000	0,0027	5,1732 E-06	8,9686 E-06	5,4234 E-09
01691	Y	0,0000	0,0000	0,0476	1,3633 E-04	6,9364 E-05	1,4782 E-07	0,0000	0,0000	0,0038	1,0852 E-05	5,3408 E-06	1,2167 E-08
01691	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01692	X	0,0000	0,0000	0,0349	6,968 E-05	1,0219 E-04	1,0958 E-07	0,0000	0,0000	0,0026	5,6092 E-06	8,4783 E-06	8,7867 E-09
01692	Y	0,0000	0,0000	0,0513	1,4163 E-04	7,0312 E-05	2,519 E-07	0,0000	0,0000	0,0041	1,1286 E-05	5,3996 E-06	1,9997 E-08
01692	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01693	X	0,0000	0,0000	0,0374	3,0775 E-05	1,2062 E-04	1,1051 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	2,1852 E-06	1,3126 E-05	9,6024 E-09
01693	Y	0,0000	0,0000	0,0246	9,7865 E-05	1,7661 E-05	9,7098 E-08	0,0000	0,0000	0,0020	7,7462 E-06	1,4232 E-06	9,3367 E-09
01693	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01694	X	0,0000	0,0000	0,0170	7,4881 E-05	8,1416 E-05	1,4889 E-07	0,0000	0,0000	0,0020	8,676 E-06	6,7369 E-06	9,7306 E-09
01694	Y	0,0000	0,0000	0,0830	2,3317 E-04	1,1471 E-05	4,1231 E-07	0,0000	0,0000	0,0068	1,884 E-05	8,411 E-07	3,4257 E-08
01694	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01695	X	0,0000	0,0000	0,0149	6,9855 E-05	8,1139 E-05	3,7339 E-08	0,0000	0,0000	0,0018	8,2063 E-06	6,7345 E-06	2,945 E-09
01695	Y	0,0000	0,0000	0,0827	2,3781 E-04	6,7618 E-06	2,1638 E-07	0,0000	0,0000	0,0068	1,9236 E-05	5,8208 E-07	1,7738 E-08
01695	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01696	X	0,0000	0,0000	0,0133	6,4946 E-05	7,8825 E-05	2,3729 E-08	0,0000	0,0000	0,0016	7,7135 E-06	6,5722 E-06	1,8021 E-09
01696	Y	0,0000	0,0000	0,0827	2,4054 E-04	6,4576 E-06	4,0114 E-08	0,0000	0,0000	0,0068	1,9468 E-05	6,766 E-07	3,1546 E-09
01696	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01697	X	0,0000	0,0000	0,0126	6,0788 E-05	8,1574 E-05	4,6639 E-08	0,0000	0,0000	0,0015	7,2611 E-06	6,761 E-06	4,0532 E-09
01697	Y	0,0000	0,0000	0,0829	2,4312 E-04	8,912 E-06	2,1576 E-07	0,0000	0,0000	0,0068	1,9695 E-05	9,0925 E-07	1,7735 E-08
01697	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01698	X	0,0000	0,0000	0,0128	5,7382 E-05	8,2186 E-05	5,0609 E-08	0,0000	0,0000	0,0014	6,8342 E-06	6,8097 E-06	4,3554 E-09
01698	Y	0,0000	0,0000	0,0833	2,4237 E-04	1,2115 E-05	1,6925 E-07	0,0000	0,0000	0,0068	1,9643 E-05	1,1654 E-06	1,3886 E-08
01698	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01699	X	0,0000	0,0000	0,0139	5,4551 E-05	8,1483 E-05	2,6881 E-08	0,0000	0,0000	0,0014	6,448 E-06	6,7596 E-06	2,6369 E-09
01699	Y	0,0000	0,0000	0,0839	2,3723 E-04	1,8906 E-05	8,6484 E-08	0,0000	0,0000	0,0069	1,9225 E-05	1,7069 E-06	7,2629 E-09
01699	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01700	X	0,0000	0,0000	0,0158	5,2683 E-05	8,2521 E-05	4,1333 E-08	0,0000	0,0000	0,0015	6,1135 E-06	6,855 E-06	2,9134 E-09
01700	Y	0,0000	0,0000	0,0849	2,3285 E-04	2,5999 E-05	1,2544 E-08	0,0000	0,0000	0,0070	1,8872 E-05	2,2893 E-06	1,0117 E-09
01700	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01701	X	0,0000	0,0000	0,0155	7,6051 E-05	7,7898 E-05	6,081 E-08	0,0000	0,0000	0,0017	8,9038 E-06	6,229 E-06	4,2281 E-09
01701	Y	0,0000	0,0000	0,0972	2,8128 E-04	3,615 E-05	2,2855 E-08	0,0000	0,0000	0,0082	2,3643 E-05	3,3448 E-06	1,9448 E-09
01701	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01702	X	0,0000	0,0000	0,0154	8,0387 E-05	7,5878 E-05	4,8688 E-08	0,0000	0,0000	0,0018	9,3359 E-06	6,0598 E-06	5,2553 E-09
01702	Y	0,0000	0,0000	0,0958	2,8327 E-04	2,8537 E-05	8,2561 E-08	0,0000	0,0000	0,0081	2,3763 E-05	2,7191 E-06	6,7996 E-09
01702	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01703	X	0,0000	0,0000	0,0159	8,5548 E-05	7,7834 E-05	1,2246 E-07	0,0000	0,0000	0,0019	9,8208 E-06	6,1971 E-06	1,0522 E-08
01703	Y	0,0000	0,0000	0,0947	2,838 E-04	2,356 E-05	3,5626 E-07	0,0000	0,0000	0,0080	2,3751 E-05	2,3218 E-06	2,9244 E-08
01703	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01704	X	0,0000	0,0000	0,0170	9,1047 E-05	7,6812 E-05	7,2306 E-08	0,0000	0,0000	0,0020	1,0312 E-05	6,1214 E-06	6,4786 E-09
01704	Y	0,0000	0,0000	0,0939	2,8324 E-04	1,8696 E-05	3,0121 E-07	0,0000	0,0000	0,0079	2,3654 E-05	1,9199 E-06	2,4738 E-08
01704	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01705	X	0,0000	0,0000	0,0187	9,6813 E-05	7,4057 E-05	1,1338 E-08	0,0000	0,0000	0,0021	1,0802 E-05	5,9297 E-06	1,1241 E-09
01705	Y	0,0000	0,0000	0,0932	2,7868 E-04	1,686 E-05	1,8732 E-08	0,0000	0,0000	0,0078	2,3216 E-05	1,7603 E-06	1,4645 E-09
01705	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01706	X	0,0000	0,0000	0,0207	1,0246 E-04	7,7081 E-05	4,5788 E-08	0,0000	0,0000	0,0023	1,1274 E-05	6,1398 E-06	4,9783 E-09
01706	Y	0,0000	0,0000	0,0928	2,7162 E-04	1,2684 E-05	2,8939 E-07	0,0000	0,0000	0,0078	2,2572 E-05	1,3525 E-06	2,3799 E-08
01706	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01707	X	0,0000	0,0000	0,0230	1,0785 E-04	7,5494 E-05	4,9604 E-08	0,0000	0,0000	0,0025	1,17 E-05	5,9986 E-06	4,4616 E-09
01707	Y	0,0000	0,0000	0,0928	2,6318 E-04	1,1974 E-05	2,5607 E-07	0,0000	0,0000	0,0077	2,1814 E-05	1,1156 E-06	2,1058 E-08
01707	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01708	X	0,0000	0,0000	0,0616	7,0904 E-05	1,3942 E-04	1,4644 E-07	0,0000	0,0000	0,0046	6,1362 E-06	1,0268 E-05	1,5769 E-08
01708	Y	0,0000	0,0000	0,0398	1,1143 E-04	3,0762 E-05	4,2128 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	8,7235 E-06	2,0295 E-06	3,4432 E-09
01708	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01709	X	0,0000	0,0000	0,0613	6,8231 E-05	1,3886 E-04	9,9521 E-08	0,0000	0,0000	0,0046	5,9621 E-06	1,0223 E-05	8,7875 E-09
01709	Y	0,0000	0,0000	0,0441	1,1221 E-04	3,4208 E-05	7,5709 E-08	0,0000	0,0000	0,0035	8,7847 E-06	2,2663 E-06	6,2963 E-09
01709	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01710	X	0,0000	0,0000	0,0004	4,0842 E-06	6,752 E-06	3,2896 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	3,3694 E-07	6,9251 E-07	2,4415 E-10
01710	Y	0,0000	0,0000	0,0011	8,9142 E-06	5,2077 E-06	2,6722 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	7,205 E-07	4,6907 E-07	2,3157 E-10
01710	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01711	X	0,0000	0,0000	0,0009	1,4281 E-06	8,3418 E-06	1,0445 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,6167 E-07	8,3446 E-07	1,118 E-09
01711	Y	0,0000	0,0000	0,0012	1,0267 E-05	1,5627 E-07	7,6398 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,3808 E-07	1,5094 E-08	6,6395 E-10
01711	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01712	X	0,0000	0,0000	0,0013	5,4137 E-06	7,0319 E-06	8,9989 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,0432 E-07	7,1624 E-07	7,9989 E-10
01712	Y	0,0000	0,0000	0,0011	8,9421 E-06	5,5127 E-06	6,4711 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	7,1431 E-07	4,8939 E-07	5,9904 E-10
01712	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01713	X	0,0000	0,0000	0,0018	6,8251 E-06	4,2217 E-06	1,9946 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	6,1115 E-07	4,5813 E-07	2,1923 E-09
01713	Y	0,0000	0,0000	0,0009	4,0484 E-06	8,1484 E-06	6,597 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,0176 E-07	7,2292 E-07	5,7201 E-10
01713	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01714	X	0,0000	0,0000	0,0022	5,6422 E-06	3,6925 E-06	3,9366 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	4,9585 E-07	3,4574 E-07	3,0696 E-10
01714	Y	0,0000	0,0000	0,0005	3,9656 E-06	7,2249 E-06	1,3414 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	4,2617 E-07	6,3932 E-07	1,1637 E-09
01714	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01715	X	0,0000	0,0000	0,0024	2,1156 E-06	4,9616 E-06	2,2723 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,8356 E-07	3,9402 E-07	2,5414 E-10
01715	Y	0,0000	0,0000	0,0001	6,8918 E-06	2,9597 E-06	8,7726 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	6,9867 E-07	2,5924 E-07	6,6102 E-10
01715	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01716	X	0,0000	0,0000	0,0024	2,2224 E-06	4,9164 E-06	1,7601 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,962 E-07	3,8636 E-07	1,759 E-10
01716	Y	0,0000	0,0000	0,0003	6,951 E-06	2,4181 E-06	1,3261 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	7,0305 E-07	2,1665 E-07	1,1013 E-09
01716	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01717	X	0,0000	0,0000	0,0022	5,7204 E-06	3,5504 E-06	1,6727 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	5,0761 E-07	3,1379 E-07	1,8211 E-09
01717	Y	0,0000	0,0000	0,0007	3,8943 E-06	6,6008 E-06	1,2208 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	4,1755 E-07	5,8645 E-07	1,3061 E-09
01717	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01718	X	0,0000	0,0000	0,0018	6,761 E-06	3,985 E-06	7,5811 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,1402 E-07	4,2977 E-07	6,3816 E-10
01718	Y	0,0000	0,0000	0,0011	3,5774 E-06	7,6517 E-06	1,1746 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,7061 E-07	6,8009 E-07	1,0532 E-09
01718	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01719	X	0,0000	0,0000	0,0014	5,0805 E-06	6,8643 E-06	5,0523 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,8166 E-07	6,9591 E-07	5,5445 E-10
01719	Y	0,0000	0,0000	0,0013	7,93 E-06	4,6222 E-06	2,6267 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,2357 E-07	4,1058 E-07	2,2307 E-10
01719	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01720	X	0,0000	0,0000	0,0009	1,0049 E-06	8,2731 E-06	3,5408 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,1976 E-07	8,2563 E-07	2,6614 E-10
01720	Y	0,0000	0,0000	0,0013	9,8431 E-06	2,7452 E-07	1,7223 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	7,9395 E-07	2,1091 E-08	1,6265 E-10
01720	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01721	X	0,0000	0,0000	0,0005	4,8329 E-06	6,5498 E-06	1,0595 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	4,0461 E-07	6,7375 E-07	9,6677 E-10
01721	Y	0,0000	0,0000	0,0013	8,7037 E-06	5,8503 E-06	2,5222 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,9525 E-07	5,2516 E-07	2,1682 E-10
01721	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01722	X	0,0000	0,0000	0,0003	7,8864 E-06	2,9085 E-06	9,1711 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	6,8906 E-07	3,0243 E-07	8,5814 E-10
01722	Y	0,0000	0,0000	0,0010	4,4588 E-06	9,0353 E-06	7,5084 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,3325 E-07	8,1313 E-07	6,8085 E-10

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01722	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01723	X	0,0000	0,0000	0,0004	6,871 E-06	5,247 E-06	1,0499 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	6,1122 E-07	3,9731 E-07	9,1784 E-10
01723	Y	0,0000	0,0000	0,0007	3,3481 E-06	8,1029 E-06	6,4902 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,6096 E-07	7,3183 E-07	5,0331 E-10
01723	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01724	X	0,0000	0,0000	0,0006	2,6869 E-06	8,6246 E-06	1,5864 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,415 E-07	7,0012 E-07	1,5217 E-10
01724	Y	0,0000	0,0000	0,0003	6,4702 E-06	3,6623 E-06	1,0321 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	6,5599 E-07	3,3414 E-07	9,3132 E-10
01724	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01725	X	0,0000	0,0000	0,0006	2,5363 E-06	8,3797 E-06	1,0695 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,2553 E-07	6,7801 E-07	9,6686 E-10
01725	Y	0,0000	0,0000	0,0002	6,5254 E-06	2,2782 E-06	1,2884 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	6,611 E-07	2,005 E-07	1,0533 E-09
01725	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01726	X	0,0000	0,0000	0,0004	6,3014 E-06	5,247 E-06	5,2108 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	5,5818 E-07	3,955 E-07	4,9808 E-10
01726	Y	0,0000	0,0000	0,0005	3,4492 E-06	7,4122 E-06	7,9724 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,7109 E-07	6,6351 E-07	7,0385 E-10
01726	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01727	X	0,0000	0,0000	0,0003	6,9834 E-06	3,0804 E-06	1,1483 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	6,0631 E-07	3,2601 E-07	1,0595 E-09
01727	Y	0,0000	0,0000	0,0009	4,1865 E-06	8,4769 E-06	9,4451 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,1257 E-07	7,6121 E-07	8,4279 E-10
01727	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01728	X	0,0000	0,0000	0,0261	1,1544 E-04	7,3932 E-05	8,3258 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	1,2175 E-05	5,7767 E-06	7,0585 E-09
01728	Y	0,0000	0,0000	0,0901	2,5273 E-04	2,7674 E-05	2,7861 E-07	0,0000	0,0000	0,0075	2,0847 E-05	2,068 E-06	2,33 E-08
01728	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01729	X	0,0000	0,0000	0,0268	1,1607 E-04	7,498 E-05	4,3526 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	1,2094 E-05	5,8165 E-06	4,2676 E-09
01729	Y	0,0000	0,0000	0,0875	2,4961 E-04	3,4316 E-05	2,0563 E-07	0,0000	0,0000	0,0073	2,0549 E-05	2,5872 E-06	1,703 E-08
01729	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01730	X	0,0000	0,0000	0,0276	1,1703 E-04	7,3802 E-05	2,2504 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	1,2007 E-05	5,7171 E-06	2,0148 E-09
01730	Y	0,0000	0,0000	0,0853	2,4871 E-04	4,1383 E-05	2,7919 E-08	0,0000	0,0000	0,0071	2,0435 E-05	3,1344 E-06	2,212 E-09
01730	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01731	X	0,0000	0,0000	0,0285	1,1615 E-04	7,8225 E-05	3,6977 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	1,1777 E-05	6,0217 E-06	3,5344 E-09
01731	Y	0,0000	0,0000	0,0833	2,4508 E-04	4,3654 E-05	2,4847 E-07	0,0000	0,0000	0,0069	2,0095 E-05	3,2999 E-06	2,0552 E-08
01731	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01732	X	0,0000	0,0000	0,0296	1,1525 E-04	7,9988 E-05	5,5698 E-08	0,0000	0,0000	0,0027	1,1528 E-05	6,1319 E-06	4,7137 E-09
01732	Y	0,0000	0,0000	0,0814	2,3597 E-04	4,5562 E-05	2,4076 E-07	0,0000	0,0000	0,0067	1,9294 E-05	3,4349 E-06	1,9927 E-08
01732	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01733	X	0,0000	0,0000	0,0309	1,1492 E-04	7,8929 E-05	3,8607 E-08	0,0000	0,0000	0,0027	1,1316 E-05	6,046 E-06	3,9487 E-09
01733	Y	0,0000	0,0000	0,0798	2,2879 E-04	4,9882 E-05	5,4905 E-08	0,0000	0,0000	0,0066	1,8664 E-05	3,7536 E-06	4,6235 E-09
01733	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01734	X	0,0000	0,0000	0,0322	1,1341 E-04	7,9981 E-05	2,1621 E-08	0,0000	0,0000	0,0028	1,1032 E-05	6,0979 E-06	1,5043 E-09
01734	Y	0,0000	0,0000	0,0785	2,167 E-04	5,2832 E-05	1,8206 E-08	0,0000	0,0000	0,0064	1,7622 E-05	3,9794 E-06	1,2453 E-09
01734	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01735	X	0,0000	0,0000	0,0332	1,0953 E-04	8,5082 E-05	5,3212 E-08	0,0000	0,0000	0,0027	1,0385 E-05	6,4015 E-06	3,4764 E-09
01735	Y	0,0000	0,0000	0,0739	1,9906 E-04	6,421 E-05	2,6399 E-07	0,0000	0,0000	0,0060	1,6089 E-05	4,9324 E-06	2,1845 E-08
01735	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01736	X	0,0000	0,0000	0,0329	1,0638 E-04	8,6994 E-05	2,3848 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	9,9232 E-06	6,5438 E-06	2,183 E-09
01736	Y	0,0000	0,0000	0,0706	1,9491 E-04	6,9678 E-05	1,8389 E-07	0,0000	0,0000	0,0058	1,5732 E-05	5,3778 E-06	1,5276 E-08
01736	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01737	X	0,0000	0,0000	0,0328	1,0319 E-04	8,756 E-05	3,1938 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	9,422 E-06	6,6237 E-06	2,9706 E-09
01737	Y	0,0000	0,0000	0,0676	1,897 E-04	7,3187 E-05	6,6432 E-08	0,0000	0,0000	0,0055	1,5299 E-05	5,6464 E-06	5,4945 E-09
01737	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01738	X	0,0000	0,0000	0,0328	9,6873 E-05	9,1027 E-05	6,2292 E-08	0,0000	0,0000	0,0025	8,7032 E-06	6,931 E-06	4,5592 E-09
01738	Y	0,0000	0,0000	0,0648	1,8508 E-04	7,3475 E-05	1,836 E-07	0,0000	0,0000	0,0053	1,4909 E-05	5,659 E-06	1,5185 E-08
01738	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01739	X	0,0000	0,0000	0,0332	9,1898 E-05	9,2647 E-05	6,1797 E-08	0,0000	0,0000	0,0025	8,0708 E-06	7,139 E-06	4,3932 E-09
01739	Y	0,0000	0,0000	0,0621	1,7879 E-04	7,2595 E-05	1,1202 E-07	0,0000	0,0000	0,0050	1,4387 E-05	5,5733 E-06	9,3669 E-09
01739	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01740	X	0,0000	0,0000	0,0337	8,6551 E-05	9,2899 E-05	3,8655 E-08	0,0000	0,0000	0,0025	7,4191 E-06	7,2876 E-06	3,7386 E-09
01740	Y	0,0000	0,0000	0,0596	1,6838 E-04	7,1629 E-05	6,9265 E-08	0,0000	0,0000	0,0048	1,3533 E-05	5,4704 E-06	5,9973 E-09
01740	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01741	X	0,0000	0,0000	0,0344	8,1467 E-05	9,4178 E-05	4,0574 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	6,8203 E-06	7,529 E-06	2,8232 E-09
01741	Y	0,0000	0,0000	0,0574	1,5949 E-04	7,0583 E-05	3,0427 E-08	0,0000	0,0000	0,0046	1,2794 E-05	5,3761 E-06	1,9349 E-09
01741	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01742	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,3389 E-05	6,7369 E-07	9,9662 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	1,2967 E-06	4,9876 E-08	9,5459 E-10
01742	Y	0,0000	0,0000	0,0012	3,1837 E-06	1,2623 E-05	9,1713 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,9231 E-07	1,2268 E-06	8,8197 E-10
01742	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01743	X	0,0000	0,0000	0,0004	7,229 E-06	5,8008 E-06	8,0112 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	7,0328 E-07	5,7888 E-07	7,0005 E-10
01743	Y	0,0000	0,0000	0,0015	1,1944 E-05	7,2556 E-06	6,192 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,1428 E-06	7,078 E-07	5,5989 E-10
01743	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01744	X	0,0000	0,0000	0,0006	1,0504 E-05	8,4649 E-06	7,2302 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,0182 E-06	8,0916 E-07	6,7543 E-10
01744	Y	0,0000	0,0000	0,0006	3,1016 E-06	9,2566 E-06	9,3814 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,1713 E-07	9,0318 E-07	8,5467 E-10
01744	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01745	X	0,0000	0,0000	0,0008	3,2168 E-06	1,3413 E-05	8,55 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,1254 E-07	1,2878 E-06	7,9139 E-10
01745	Y	0,0000	0,0000	0,0002	6,692 E-06	4,0667 E-06	1,0109 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	6,7066 E-07	3,9749 E-07	8,9798 E-10
01745	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01746	X	0,0000	0,0000	0,0008	3,4305 E-06	1,3624 E-05	8,3041 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,3376 E-07	1,3069 E-06	8,1341 E-10
01746	Y	0,0000	0,0000	0,0003	7,246 E-06	4,0817 E-06	1,474 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	7,2406 E-07	3,9535 E-07	1,5787 E-09
01746	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01747	X	0,0000	0,0000	0,0006	9,9885 E-06	8,5459 E-06	7,5029 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	9,688 E-07	8,1494 E-07	6,1578 E-11
01747	Y	0,0000	0,0000	0,0008	2,2611 E-06	9,5624 E-06	2,2221 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,3836 E-07	9,3072 E-07	1,6586 E-10
01747	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01748	X	0,0000	0,0000	0,0004	8,2823 E-06	8,0078 E-06	8,648 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,0668 E-07	7,8992 E-07	7,8785 E-10
01748	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,1912 E-05	7,5053 E-06	8,8451 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,1405 E-06	7,3062 E-07	6,6559 E-11
01748	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01749	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,0814 E-05	1,2596 E-06	4,1228 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	1,0524 E-06	1,0681 E-07	4,3206 E-10

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01749	Y	0,0000	0,0000	0,0011	5,0684 E-06	1,1544 E-05	6,6926 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,7523 E-07	1,1237 E-06	5,3907 E-10
01749	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01750	X	0,0000	0,0000	0,0009	1,7655 E-07	1,2247 E-05	1,0347 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,7434 E-08	1,2034 E-06	9,4727 E-10
01750	Y	0,0000	0,0000	0,0016	1,4635 E-05	1,6355 E-07	8,9771 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	1,4051 E-06	1,4035 E-08	8,4882 E-11
01750	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01751	X	0,0000	0,0000	0,0015	7,9754 E-06	5,881 E-06	6,5526 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	7,7541 E-07	5,9293 E-07	5,1752 E-10
01751	Y	0,0000	0,0000	0,0015	1,2383 E-05	6,697 E-06	3,7676 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,1861 E-06	6,5317 E-07	3,1972 E-10
01751	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01752	X	0,0000	0,0000	0,0009	2,1793 E-07	9,4215 E-06	5,8771 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,7568 E-08	9,3406 E-07	4,9036 E-10
01752	Y	0,0000	0,0000	0,0014	1,4851 E-05	1,7128 E-07	7,5648 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,4259 E-06	1,6392 E-08	6,8719 E-10
01752	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01753	X	0,0000	0,0000	0,0015	7,8672 E-06	8,1017 E-06	3,0977 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	7,6375 E-07	8,0765 E-07	2,4117 E-10
01753	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,1753 E-05	7,7177 E-06	5,0432 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,1246 E-06	7,5103 E-07	4,8272 E-10
01753	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01754	X	0,0000	0,0000	0,0019	1,1651 E-05	1,1183 E-06	1,831 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	1,1349 E-06	8,6274 E-08	1,9208 E-09
01754	Y	0,0000	0,0000	0,0011	5,0719 E-06	1,1622 E-05	4,8761 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,7423 E-07	1,1302 E-06	5,2007 E-10
01754	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01755	X	0,0000	0,0000	0,0024	1,2875 E-05	7,7608 E-06	1,7303 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,2507 E-06	7,3535 E-07	1,3271 E-10
01755	Y	0,0000	0,0000	0,0007	4,8607 E-06	9,7381 E-06	1,9279 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,8866 E-07	9,4819 E-07	1,5553 E-10
01755	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01756	X	0,0000	0,0000	0,0026	3,3572 E-06	1,4002 E-05	5,1379 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	3,2927 E-07	1,3437 E-06	5,096 E-10
01756	Y	0,0000	0,0000	0,0001	7,1079 E-06	3,6614 E-06	7,4043 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	7,1168 E-07	3,5644 E-07	5,9311 E-10
01756	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01757	X	0,0000	0,0000	0,0026	4,2219 E-06	1,4609 E-05	1,0025 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	4,1206 E-07	1,4011 E-06	9,809 E-11
01757	Y	0,0000	0,0000	0,0004	8,749 E-06	5,635 E-06	1,0876 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	8,6911 E-07	5,4641 E-07	1,0373 E-09
01757	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01758	X	0,0000	0,0000	0,0024	1,0961 E-05	8,7636 E-06	7,9308 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,0692 E-06	8,318 E-07	7,6097 E-10
01758	Y	0,0000	0,0000	0,0008	2,9105 E-06	9,4294 E-06	1,1131 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,9991 E-07	9,2057 E-07	1,0724 E-09
01758	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01759	X	0,0000	0,0000	0,0020	1,3735 E-05	7,3241 E-07	7,8322 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,3348 E-06	7,8082 E-08	7,3893 E-10
01759	Y	0,0000	0,0000	0,0013	3,9534 E-06	1,2471 E-05	9,5661 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	3,6817 E-07	1,2125 E-06	9,1296 E-10
01759	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01760	X	0,0000	0,0000	0,1511	1,9906 E-05	8,7122 E-04	1,1932 E-07	0,0000	0,0000	0,0152	2,472 E-06	9,4642 E-05	1,2131 E-08
01760	Y	0,0000	0,0000	0,0088	3,8069 E-04	3,5248 E-05	5,5848 E-07	0,0000	0,0000	0,0009	3,7044 E-05	4,0477 E-06	5,5869 E-08
01760	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01761	X	0,0000	0,0000	0,1504	1,8222 E-05	8,7168 E-04	5,3722 E-08	0,0000	0,0000	0,0151	2,2791 E-06	9,4626 E-05	5,1435 E-09
01761	Y	0,0000	0,0000	0,0091	3,7891 E-04	4,7081 E-05	1,596 E-07	0,0000	0,0000	0,0009	3,6856 E-05	4,1992 E-06	1,588 E-08
01761	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01762	X	0,0000	0,0000	0,1499	1,5054 E-05	8,6187 E-04	4,3655 E-08	0,0000	0,0000	0,0150	1,9096 E-06	9,3491 E-05	4,432 E-09
01762	Y	0,0000	0,0000	0,0268	3,7874 E-04	1,2759 E-04	4,6659 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	3,6843 E-05	1,2256 E-05	4,7229 E-09
01762	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01763	X	0,0000	0,0000	0,1496	1,1844 E-05	8,4579 E-04	1,7083 E-07	0,0000	0,0000	0,0149	1,4954 E-06	9,1667 E-05	1,8244 E-08
01763	Y	0,0000	0,0000	0,0445	3,8041 E-04	2,0544 E-04	2,8469 E-07	0,0000	0,0000	0,0043	3,6995 E-05	2,0075 E-05	2,8205 E-08
01763	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01764	X	0,0000	0,0000	0,1493	1,332 E-05	8,2458 E-04	1,3168 E-07	0,0000	0,0000	0,0149	1,7046 E-06	8,9294 E-05	1,4221 E-08
01764	Y	0,0000	0,0000	0,0623	3,8063 E-04	2,7753 E-04	1,1309 E-07	0,0000	0,0000	0,0061	3,7008 E-05	2,7319 E-05	1,1036 E-08
01764	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01765	X	0,0000	0,0000	0,1490	1,3998 E-05	8,0207 E-04	1,1893 E-07	0,0000	0,0000	0,0148	1,7916 E-06	8,678 E-05	1,2366 E-08
01765	Y	0,0000	0,0000	0,0801	3,8015 E-04	3,4248 E-04	5,6064 E-08	0,0000	0,0000	0,0078	3,6949 E-05	3,3851 E-05	4,96 E-09
01765	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01766	X	0,0000	0,0000	0,1485	1,7489 E-05	7,8095 E-04	8,1706 E-08	0,0000	0,0000	0,0148	2,1931 E-06	8,4442 E-05	9,0334 E-09
01766	Y	0,0000	0,0000	0,0979	3,7506 E-04	3,9051 E-04	9,7891 E-09	0,0000	0,0000	0,0095	3,6418 E-05	3,8692 E-05	8,1373 E-10
01766	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01767	X	0,0000	0,0000	0,1027	2,4174 E-05	8,6662 E-04	8,2791 E-08	0,0000	0,0000	0,0099	2,9305 E-06	9,422 E-05	8,6067 E-09
01767	Y	0,0000	0,0000	0,0212	3,1649 E-04	1,0336 E-04	3,0508 E-07	0,0000	0,0000	0,0020	3,0615 E-05	1,091 E-05	2,9227 E-08
01767	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01768	X	0,0000	0,0000	0,0727	2,6833 E-05	8,2452 E-04	3,0254 E-08	0,0000	0,0000	0,0065	3,2079 E-06	8,9798 E-05	2,9933 E-09
01768	Y	0,0000	0,0000	0,0174	2,688 E-04	1,0264 E-04	4,6765 E-07	0,0000	0,0000	0,0016	2,5851 E-05	1,0811 E-05	4,6932 E-08
01768	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01769	X	0,0000	0,0000	0,0486	2,8384 E-05	7,3196 E-04	3,639 E-08	0,0000	0,0000	0,0038	3,3582 E-06	7,9977 E-05	3,7035 E-09
01769	Y	0,0000	0,0000	0,0139	2,0635 E-04	9,9241 E-05	3,4389 E-07	0,0000	0,0000	0,0012	1,9595 E-05	1,0402 E-05	3,4358 E-08
01769	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01770	X	0,0000	0,0000	0,1525	2,2315 E-05	8,622 E-04	2,3419 E-07	0,0000	0,0000	0,0154	2,7571 E-06	9,3736 E-05	2,5078 E-08
01770	Y	0,0000	0,0000	0,0434	3,8211 E-04	1,5417 E-04	1,2599 E-07	0,0000	0,0000	0,0042	3,7185 E-05	1,5996 E-05	1,2847 E-08
01770	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01771	X	0,0000	0,0000	0,1533	2,1279 E-05	8,5465 E-04	3,5274 E-08	0,0000	0,0000	0,0155	2,6334 E-06	9,294 E-05	3,5898 E-09
01771	Y	0,0000	0,0000	0,0597	3,7975 E-04	2,1615 E-04	2,6286 E-08	0,0000	0,0000	0,0058	3,6935 E-05	2,2189 E-05	2,3702 E-09
01771	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01772	X	0,0000	0,0000	0,1540	2,0753 E-05	8,41 E-04	6,0517 E-08	0,0000	0,0000	0,0156	2,5606 E-06	9,149 E-05	6,1903 E-09
01772	Y	0,0000	0,0000	0,0760	3,7768 E-04	2,741 E-04	3,1051 E-07	0,0000	0,0000	0,0074	3,6704 E-05	2,7973 E-05	3,1163 E-08
01772	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01773	X	0,0000	0,0000	0,1546	1,7925 E-05	8,2491 E-04	9,0142 E-08	0,0000	0,0000	0,0157	2,1825 E-06	8,978 E-05	7,5298 E-09
01773	Y	0,0000	0,0000	0,0922	3,7139 E-04	3,1946 E-04	3,4921 E-07	0,0000	0,0000	0,0090	3,6066 E-05	3,2497 E-05	3,5087 E-08
01773	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01774	X	0,0000	0,0000	0,1021	1,9706 E-05	8,1278 E-04	2,7137 E-07	0,0000	0,0000	0,0099	1,4943 E-06	8,8477 E-05	2,5444 E-08
01774	Y	0,0000	0,0000	0,0843	3,4137 E-04	3,738 E-04	8,2281 E-07	0,0000	0,0000	0,0081	3,2995 E-05	3,7895 E-05	8,224 E-08
01774	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01775	X	0,0000	0,0000	0,0678	3,1744 E-05	7,7614 E-04	1,0899 E-07	0,0000	0,0000	0,0061	2,417 E-06	8,4585 E-05	1,1229 E-08
01775	Y	0,0000	0,0000	0,0670	3,1964 E-04	3,7861 E-04	2,8544 E-07	0,0000	0,0000	0,0063	3,0778 E-05	3,8318 E-05	2,8447 E-08
01775	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01776	X	0,0000	0,0000	0,0413	5,9663 E-05	6,9247 E-04	4,7114 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	5,215 E-06	7,565 E-05	4,979 E-09
01776	Y	0,0000	0,0000	0,0500	2,9054 E-04	3,6845 E-04	2,1806 E-07	0,0000	0,0000	0,0046	2,7805 E-05	3,7168 E-05	2,1671 E-08
01776	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01777	X	0,0000	0,0000	0,0985	4,0761 E-05	7,6183 E-04	2,0357 E-07	0,0000	0,0000	0,0093	4,5646 E-06	8,2289 E-05	1,7583 E-08
01777	Y	0,0000	0,0000	0,0865	3,4414 E-04	4,4557 E-04	7,7462 E-07	0,0000	0,0000	0,0083	3,3224 E-05	4,4207 E-05	7,7585 E-08
01777	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01778	X	0,0000	0,0000	0,0672	5,8018 E-05	7,2329 E-04	1,1689 E-07	0,0000	0,0000	0,0058	6,2774 E-06	7,8198 E-05	1,1406 E-08
01778	Y	0,0000	0,0000	0,0658	3,2222 E-04	4,4677 E-04	3,0701 E-07	0,0000	0,0000	0,0063	3,097 E-05	4,4293 E-05	3,0743 E-08
01778	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01779	X	0,0000	0,0000	0,0436	9,2743 E-05	6,3618 E-04	9,3026 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	9,7893 E-06	6,894 E-05	1,028 E-08
01779	Y	0,0000	0,0000	0,0455	2,8969 E-04	4,2777 E-04	1,9681 E-07	0,0000	0,0000	0,0043	2,7626 E-05	4,2306 E-05	1,9815 E-08
01779	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01780	X	0,0000	0,0000	0,0383	4,8577 E-05	3,1771 E-04	4,0966 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	5,1799 E-06	3,5098 E-05	4,2291 E-08
01780	Y	0,0000	0,0000	0,0017	6,9116 E-05	6,3558 E-05	7,9982 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	5,6999 E-06	6,1795 E-06	7,0864 E-09
01780	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01781	X	0,0000	0,0000	0,0384	5,1565 E-05	3,0586 E-04	1,2368 E-06	0,0000	0,0000	0,0032	5,5651 E-06	3,3804 E-05	1,2663 E-07
01781	Y	0,0000	0,0000	0,0040	6,6373 E-05	9,3699 E-05	2,7485 E-07	0,0000	0,0000	0,0004	5,5499 E-06	9,1768 E-06	2,5898 E-08
01781	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01782	X	0,0000	0,0000	0,0385	3,8923 E-05	2,954 E-04	1,0605 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	4,2012 E-06	3,2649 E-05	1,261 E-08
01782	Y	0,0000	0,0000	0,0066	6,666 E-05	1,2663 E-04	9,1338 E-07	0,0000	0,0000	0,0006	5,6345 E-06	1,2462 E-05	9,0256 E-08
01782	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01783	X	0,0000	0,0000	0,0384	1,3414 E-05	2,9101 E-04	1,4297 E-06	0,0000	0,0000	0,0032	1,2989 E-06	3,2157 E-05	1,4243 E-07
01783	Y	0,0000	0,0000	0,0092	7,2166 E-05	1,6433 E-04	1,1344 E-06	0,0000	0,0000	0,0008	6,1957 E-06	1,6175 E-05	1,1037 E-07
01783	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01784	X	0,0000	0,0000	0,0381	5,0338 E-05	2,9922 E-04	3,818 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	4,9791 E-06	3,3 E-05	4,0046 E-08
01784	Y	0,0000	0,0000	0,0119	9,9531 E-05	2,0401 E-04	4,4298 E-07	0,0000	0,0000	0,0010	8,7943 E-06	2,0044 E-05	4,3095 E-08
01784	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01785	X	0,0000	0,0000	0,0377	2,9814 E-05	3,3129 E-04	4,7804 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	2,9256 E-06	3,662 E-05	4,6707 E-09
01785	Y	0,0000	0,0000	0,0054	7,5097 E-05	1,1294 E-05	7,7825 E-09	0,0000	0,0000	0,0004	6,3004 E-06	1,3391 E-06	5,5471 E-10
01785	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01786	X	0,0000	0,0000	0,0374	4,7869 E-05	3,1442 E-04	6,7308 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	5,4326 E-06	3,4828 E-05	7,5686 E-09
01786	Y	0,0000	0,0000	0,0124	7,3184 E-05	9,8075 E-05	1,4238 E-07	0,0000	0,0000	0,0010	6,3527 E-06	1,0064 E-05	1,4776 E-08
01786	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01787	X	0,0000	0,0000	0,0373	3,2887 E-05	3,1638 E-04	8,0507 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	3,7696 E-06	3,5033 E-05	8,2949 E-08
01787	Y	0,0000	0,0000	0,0152	7,1504 E-05	1,357 E-04	4,0857 E-07	0,0000	0,0000	0,0012	6,2689 E-06	1,3777 E-05	3,9589 E-08
01787	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01788	X	0,0000	0,0000	0,0371	2,7639 E-05	3,1958 E-04	1,0899 E-06	0,0000	0,0000	0,0034	2,0147 E-06	3,5387 E-05	1,147 E-07
01788	Y	0,0000	0,0000	0,0180	9,4169 E-05	1,7063 E-04	8,5378 E-07	0,0000	0,0000	0,0015	8,5062 E-06	1,7193 E-05	8,318 E-08
01788	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01789	X	0,0000	0,0000	0,0375	2,604 E-05	1,2178 E-04	1,4188 E-06	0,0000	0,0000	0,0034	2,8824 E-06	1,3763 E-05	1,4259 E-07
01789	Y	0,0000	0,0000	0,0185	5,9791 E-05	2,2122 E-05	1,28 E-06	0,0000	0,0000	0,0015	4,7106 E-06	2,4101 E-06	1,2391 E-07
01789	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01790	X	0,0000	0,0000	0,0375	3,0455 E-05	1,1984 E-04	1,1766 E-06	0,0000	0,0000	0,0033	3,4006 E-06	1,3566 E-05	1,2321 E-07
01790	Y	0,0000	0,0000	0,0158	6,2579 E-05	2,091 E-05	6,4961 E-07	0,0000	0,0000	0,0013	4,9575 E-06	2,2806 E-06	6,2503 E-08
01790	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01791	X	0,0000	0,0000	0,0380	3,2774 E-05	1,1885 E-04	7,3022 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	3,5862 E-06	1,3474 E-05	7,5948 E-08
01791	Y	0,0000	0,0000	0,0109	6,5128 E-05	1,3665 E-05	4,3518 E-07	0,0000	0,0000	0,0009	5,2839 E-06	1,5139 E-06	3,8696 E-08
01791	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01792	X	0,0564	0,0259	0,0424	7,365 E-05	1,4286 E-04	5,5431 E-05	0,0041	0,0023	0,0032	6,176 E-06	1,036 E-05	5,7934 E-06
01792	Y	0,0113	0,0463	0,0335	1,0023 E-04	3,9125 E-05	4,029 E-05	0,0007	0,0036	0,0027	7,7958 E-06	2,5093 E-06	2,9148 E-06
01792	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01793	X	0,0001	0,0001	0,0022	4,7828 E-06	1,7915 E-06	6,5222 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	4,8054 E-07	1,8878 E-07	6,4795 E-08
01793	Y	0,0001	0,0000	0,0007	2,4452 E-06	2,9301 E-06	7,3642 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,3264 E-07	3,0032 E-07	7,2185 E-08
01793	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01794	X	0,0000	0,0000	0,0021	1,2386 E-06	3,1302 E-06	3,5527 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,0742 E-07	3,3412 E-07	3,8485 E-08
01794	Y	0,0000	0,0000	0,0006	2,7107 E-06	1,1527 E-06	3,4141 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,8596 E-07	9,4282 E-08	2,6034 E-08
01794	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01795	X	0,0000	0,0000	0,0022	7,6015 E-07	3,5402 E-06	1,6898 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	6,3227 E-08	3,7829 E-07	1,6426 E-08
01795	Y	0,0000	0,0000	0,0005	2,609 E-06	1,7131 E-06	2,2023 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	2,7279 E-07	1,5168 E-07	1,6536 E-08
01795	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01796	X	0,0001	0,0001	0,0024	3,6255 E-06	2,494 E-06	4,5204 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	3,6613 E-07	2,6081 E-07	4,4383 E-08
01796	Y	0,0001	0,0000	0,0005	2,9993 E-06	3,2996 E-06	5,7892 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,8959 E-07	3,3576 E-07	5,7749 E-08
01796	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01797	X	0,0001	0,0001	0,0023	3,2742 E-06	7,9838 E-07	9,1743 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	3,3552 E-07	7,5956 E-08	9,1172 E-08
01797	Y	0,0001	0,0000	0,0006	3,3106 E-06	2,1982 E-06	1,0785 E-06	0,0000	0,0000	0,0001	3,1716 E-07	2,3036 E-07	1,0723 E-07
01797	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01798	X	0,0001	0,0000	0,0022	2,6781 E-07	4,2074 E-06	2,6233 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	2,6987 E-08	4,2379 E-07	2,9542 E-08
01798	Y	0,0000	0,0000	0,0006	3,3352 E-06	3,4514 E-07	4,7556 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,3785 E-07	3,1525 E-08	3,6799 E-08
01798	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01799	X	0,0002	0,0000	0,0025	2,3157 E-06	4,2156 E-06	1,133 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	2,3344 E-07	4,355 E-07	1,2143 E-08
01799	Y	0,0000	0,0000	0,0002	3,8819 E-06	1,0592 E-06	6,8337 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,8214 E-07	1,1044 E-07	6,7493 E-08
01799	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01800	X	0,0001	0,0000	0,0024	5,0456 E-07	3,0634 E-06	2,1441 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	4,1228 E-08	3,3208 E-07	2,1635 E-08
01800	Y	0,0000	0,0000	0,0002	3,2537 E-06	3,9994 E-07	3,557 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,3374 E-07	2,989 E-08	2,6628 E-08
01800	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01801	X	0,0001	0,0000	0,0024	1,9847 E-07	3,2046 E-06	1,4534 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,6486 E-08	3,4734 E-07	1,1944 E-08
01801	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,2086 E-06	9,5173 E-07	2,9407 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,2774 E-07	8,7829 E-08	2,1861 E-08
01801	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01802	X	0,0002	0,0000	0,0025	7,945 E-07	4,5835 E-06	2,0594 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	8,146 E-08	4,7245 E-07	1,754 E-09
01802	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,7306 E-06	9,915 E-07	7,8729 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,6932 E-07	1,0218 E-07	7,7784 E-08

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01802	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01803	X	0,0002	0,0000	0,0025	1,1346 E-06	2,2673 E-06	1,2804 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,176 E-07	2,4654 E-07	1,3392 E-08
01803	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,896 E-06	6,8725 E-07	1,2096 E-06	0,0000	0,0000	0,0000	3,8482 E-07	7,3566 E-08	1,2026 E-07
01803	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01804	X	0,0001	0,0000	0,0024	1,1037 E-07	4,0998 E-06	6,2974 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	1,0592 E-08	4,1377 E-07	6,76 E-09
01804	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,503 E-06	1,8594 E-07	5,4659 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,5371 E-07	1,694 E-08	4,1856 E-08
01804	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01805	X	0,0002	0,0000	0,0025	8,7786 E-07	4,5558 E-06	6,6504 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	8,9401 E-08	4,6922 E-07	6,1746 E-09
01805	Y	0,0000	0,0000	0,0002	3,6808 E-06	1,4515 E-06	8,7552 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,6475 E-07	1,4502 E-07	8,6307 E-08
01805	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01806	X	0,0001	0,0000	0,0024	2,2917 E-07	3,2207 E-06	1,5435 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	2,1143 E-08	3,4851 E-07	1,2021 E-08
01806	Y	0,0000	0,0000	0,0002	3,247 E-06	5,2518 E-07	2,8144 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,313 E-07	4,9981 E-08	2,1114 E-08
01806	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01807	X	0,0000	0,0000	0,0024	5,4856 E-07	3,0648 E-06	2,4671 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	4,6796 E-08	3,3141 E-07	2,5906 E-08
01807	Y	0,0000	0,0000	0,0004	3,3068 E-06	2,4136 E-07	3,5729 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,3857 E-07	2,3977 E-08	2,6813 E-08
01807	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01808	X	0,0002	0,0000	0,0025	2,4237 E-06	4,2331 E-06	1,8785 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	2,4341 E-07	4,3617 E-07	1,9493 E-08
01808	Y	0,0000	0,0000	0,0004	3,6804 E-06	1,422 E-06	5,7159 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,6323 E-07	1,4424 E-07	5,7059 E-08
01808	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01809	X	0,0002	0,0000	0,0025	1,2156 E-06	2,1936 E-06	1,2889 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,2522 E-07	2,3841 E-07	1,3857 E-08
01809	Y	0,0000	0,0000	0,0003	3,9628 E-06	8,9911 E-07	1,1823 E-06	0,0000	0,0000	0,0000	3,9162 E-07	9,3022 E-08	1,1791 E-07
01809	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01810	X	0,0001	0,0000	0,0024	1,2902 E-07	4,1689 E-06	1,178 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,3479 E-08	4,2008 E-07	1,3121 E-08
01810	Y	0,0000	0,0000	0,0003	3,5176 E-06	1,8534 E-07	5,2967 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,5511 E-07	1,7649 E-08	4,0385 E-08
01810	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01811	X	0,0000	0,0000	0,0010	2,937 E-07	4,6818 E-06	7,7065 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,4088 E-08	4,6151 E-07	7,6422 E-08
01811	Y	0,0000	0,0001	0,0013	3,1653 E-06	5,3833 E-07	1,3001 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,3113 E-07	5,4194 E-08	1,0964 E-08
01811	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01812	X	0,0000	0,0000	0,0010	1,6273 E-07	3,8562 E-06	2,5076 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,7292 E-08	3,8999 E-07	2,2074 E-08
01812	Y	0,0000	0,0001	0,0012	1,5974 E-06	2,1086 E-07	3,2789 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,5651 E-07	1,6949 E-08	2,6238 E-09
01812	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01813	X	0,0000	0,0000	0,0008	8,5625 E-07	3,8337 E-06	2,5245 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	9,4043 E-08	3,8813 E-07	1,9673 E-08
01813	Y	0,0000	0,0001	0,0012	1,574 E-06	3,4494 E-07	2,5522 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,4851 E-07	3,0637 E-08	2,4339 E-08
01813	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01814	X	0,0000	0,0000	0,0008	3,6994 E-07	4,6246 E-06	7,4857 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	4,2876 E-08	4,5471 E-07	7,3668 E-08
01814	Y	0,0000	0,0001	0,0013	3,0154 E-06	5,1443 E-07	8,499 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,1677 E-07	5,1953 E-08	8,6967 E-09
01814	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01815	X	0,0000	0,0000	0,0009	4,6361 E-07	4,6794 E-06	1,2119 E-06	0,0000	0,0000	0,0001	5,2028 E-08	4,6142 E-07	1,1989 E-07
01815	Y	0,0000	0,0002	0,0013	1,3033 E-06	3,2485 E-08	1,1875 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,0952 E-07	3,1145 E-09	1,1118 E-08
01815	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01816	X	0,0000	0,0000	0,0009	3,2605 E-07	4,0095 E-06	3,9372 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,6579 E-08	4,0234 E-07	2,9601 E-08
01816	Y	0,0000	0,0001	0,0012	2,784 E-06	6,8526 E-08	1,3496 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,8686 E-07	6,5807 E-09	1,3279 E-08
01816	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01817	X	0,0000	0,0000	0,0013	2,5889 E-06	3,8568 E-06	7,8035 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,5633 E-07	3,8038 E-07	7,759 E-08
01817	Y	0,0000	0,0001	0,0013	2,5585 E-06	1,6716 E-06	4,2573 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,6924 E-07	1,7203 E-07	3,9742 E-08
01817	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01818	X	0,0000	0,0000	0,0013	1,4085 E-06	3,6735 E-06	2,8375 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,3739 E-07	3,7371 E-07	3,0114 E-08
01818	Y	0,0000	0,0001	0,0011	1,7003 E-06	6,1012 E-07	5,6745 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,7467 E-07	5,0227 E-08	4,6026 E-09
01818	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01819	X	0,0000	0,0000	0,0015	6,2853 E-07	3,9378 E-06	2,503 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	5,4942 E-08	4,0241 E-07	2,5638 E-08
01819	Y	0,0000	0,0001	0,0011	1,5482 E-06	1,2214 E-06	7,4769 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,5539 E-07	1,0411 E-07	7,9735 E-09
01819	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01820	X	0,0000	0,0001	0,0015	2,4279 E-06	3,277 E-06	8,5666 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,4307 E-07	3,2296 E-07	8,4322 E-08
01820	Y	0,0001	0,0001	0,0012	2,0641 E-06	2,6045 E-06	3,0511 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,194 E-07	2,6626 E-07	3,0342 E-08
01820	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01821	X	0,0000	0,0001	0,0014	1,733 E-06	4,0863 E-06	1,3235 E-06	0,0000	0,0000	0,0001	1,7609 E-07	4,019 E-07	1,311 E-07
01821	Y	0,0001	0,0001	0,0012	1,3081 E-06	1,2827 E-06	5,293 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	9,848 E-08	1,3669 E-07	5,1363 E-08
01821	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01822	X	0,0000	0,0000	0,0014	2,8759 E-07	4,1465 E-06	3,3853 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,0153 E-08	4,1699 E-07	3,284 E-08
01822	Y	0,0000	0,0001	0,0011	2,8286 E-06	2,3212 E-07	8,3845 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,908 E-07	1,9822 E-08	6,2869 E-09
01822	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01823	X	0,0000	0,0001	0,0018	4,4111 E-06	1,3442 E-06	6,8122 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	4,433 E-07	1,2696 E-07	6,7978 E-08
01823	Y	0,0001	0,0001	0,0011	6,5304 E-07	3,011 E-06	4,6157 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	6,5855 E-08	3,0909 E-07	4,5174 E-08
01823	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01824	X	0,0000	0,0000	0,0017	1,5327 E-06	3,345 E-06	3,4168 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,3978 E-07	3,4801 E-07	3,8157 E-08
01824	Y	0,0000	0,0001	0,0010	1,9978 E-06	1,2559 E-06	3,7445 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,151 E-07	1,0467 E-07	3,0585 E-08
01824	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01825	X	0,0000	0,0000	0,0019	8,8464 E-07	3,7875 E-06	2,4551 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	7,4076 E-08	3,9549 E-07	2,6032 E-08
01825	Y	0,0000	0,0000	0,0008	1,8159 E-06	1,763 E-06	1,3386 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,957 E-07	1,5305 E-07	1,1086 E-08
01825	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01826	X	0,0001	0,0001	0,0020	4,0984 E-06	6,5746 E-07	5,9699 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	4,1331 E-07	5,5783 E-08	5,9277 E-08
01826	Y	0,0001	0,0001	0,0010	6,2749 E-07	3,8609 E-06	6,4663 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	4,6684 E-08	3,9316 E-07	6,3855 E-08
01826	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01827	X	0,0001	0,0001	0,0019	3,0926 E-06	2,0383 E-06	1,0867 E-06	0,0000	0,0000	0,0002	3,1801 E-07	1,902 E-07	1,0876 E-07
01827	Y	0,0001	0,0001	0,0010	1,7132 E-06	2,2877 E-06	8,9134 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,4483 E-07	2,4071 E-07	8,8253 E-08
01827	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01828	X	0,0000	0,0000	0,0018	3,2873 E-07	4,2166 E-06	3,2653 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	3,4368 E-08	4,2414 E-07	3,511 E-08
01828	Y	0,0000	0,0001	0,0009	3,1872 E-06	2,3977 E-07	3,9621 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,2413 E-07	2,1246 E-08	3,1495 E-08
01828	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01829	X	0,0001	0,0001	0,0024	3,541 E-06	2,6359 E-06	4,1977 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	3,5713 E-07	2,7327 E-07	4,1309 E-08

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01829	Y	0,0001	0,0000	0,0007	2,6359 E-06	3,4448 E-06	5,1509 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,5545 E-07	3,4876 E-07	5,1666 E-08
01829	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01830	X	0,0000	0,0000	0,0022	7,2259 E-07	3,4884 E-06	1,7086 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	6,1545 E-08	3,7147 E-07	1,7639 E-08
01830	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,6863 E-06	1,3447 E-06	2,4781 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,8003 E-07	1,1898 E-07	1,8528 E-08
01830	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01831	X	0,0000	0,0000	0,0021	1,1158 E-06	3,0763 E-06	3,2961 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	9,8509 E-08	3,2714 E-07	3,6336 E-08
01831	Y	0,0000	0,0000	0,0008	2,826 E-06	8,7958 E-07	3,4916 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,9673 E-07	7,0334 E-08	2,6763 E-08
01831	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01832	X	0,0001	0,0001	0,0022	4,5754 E-06	1,9352 E-06	4,9121 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	4,5961 E-07	2,0154 E-07	4,9405 E-08
01832	Y	0,0001	0,0000	0,0009	2,201 E-06	3,1136 E-06	5,9172 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,0983 E-07	3,1717 E-07	5,832 E-08
01832	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01833	X	0,0001	0,0001	0,0023	3,022 E-06	7,8922 E-07	7,6791 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	3,1016 E-07	8,0088 E-08	7,6925 E-08
01833	Y	0,0001	0,0000	0,0008	3,0122 E-06	2,2533 E-06	9,1806 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,8945 E-07	2,346 E-07	9,1879 E-08
01833	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01834	X	0,0000	0,0000	0,0022	2,0126 E-07	4,2559 E-06	2,6684 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	2,1786 E-08	4,2768 E-07	3,0072 E-08
01834	Y	0,0000	0,0000	0,0007	3,4033 E-06	1,0269 E-07	4,977 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,4449 E-07	9,0015 E-09	3,8647 E-08
01834	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01835	X	0,0000	0,0001	0,0003	2,5743 E-06	3,1102 E-06	7,2666 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	2,6539 E-07	3,0049 E-07	7,0754 E-08
01835	Y	0,0001	0,0001	0,0014	2,0009 E-06	2,6566 E-06	4,2959 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,1256 E-07	2,7118 E-07	4,2494 E-08
01835	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01836	X	0,0000	0,0000	0,0004	6,5535 E-07	3,4066 E-06	2,8859 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	5,1955 E-08	3,4941 E-07	2,2144 E-08
01836	Y	0,0000	0,0001	0,0012	1,5227 E-06	1,4066 E-06	1,891 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,545 E-07	1,2417 E-07	2,0108 E-08
01836	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01837	X	0,0000	0,0000	0,0005	1,1147 E-06	3,2942 E-06	2,1185 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	9,1904 E-08	3,3578 E-07	1,5386 E-08
01837	Y	0,0000	0,0001	0,0013	1,7031 E-06	8,8053 E-07	1,0533 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,7579 E-07	7,7803 E-08	7,9218 E-09
01837	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01838	X	0,0000	0,0000	0,0005	2,7241 E-06	3,7067 E-06	7,0604 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	2,7968 E-07	3,6085 E-07	6,9498 E-08
01838	Y	0,0000	0,0001	0,0015	2,4571 E-06	1,6441 E-06	3,3077 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,5933 E-07	1,6932 E-07	3,1708 E-08
01838	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01839	X	0,0000	0,0001	0,0004	1,9054 E-06	3,7042 E-06	1,184 E-06	0,0000	0,0000	0,0000	2,017 E-07	3,5885 E-07	1,1652 E-07
01839	Y	0,0001	0,0001	0,0014	1,0512 E-06	1,4256 E-06	6,1347 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	8,5324 E-08	1,5055 E-07	6,0215 E-08
01839	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01840	X	0,0000	0,0000	0,0005	1,6039 E-07	3,7724 E-06	4,5508 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,3111 E-08	3,7757 E-07	3,6166 E-08
01840	Y	0,0000	0,0001	0,0013	3,2061 E-06	2,7476 E-07	1,0365 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,2565 E-07	2,6407 E-08	1,0149 E-08
01840	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01841	X	0,0001	0,0001	0,0003	3,5834 E-06	9,6271 E-07	4,5474 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,643 E-07	8,0617 E-08	4,4226 E-08
01841	Y	0,0001	0,0001	0,0011	8,3438 E-07	3,7676 E-06	5,5285 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	6,6279 E-08	3,8346 E-07	5,4998 E-08
01841	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01842	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,0508 E-06	2,6901 E-06	3,791 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	8,2435 E-08	2,8341 E-07	3,2429 E-08
01842	Y	0,0001	0,0001	0,0010	1,6891 E-06	2,1225 E-06	1,4179 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,8214 E-07	1,8957 E-07	1,4063 E-08
01842	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01843	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,5313 E-06	2,5265 E-06	1,6709 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,2775 E-07	2,6501 E-07	1,2206 E-08
01843	Y	0,0000	0,0001	0,0011	1,9013 E-06	1,5655 E-06	2,0484 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,0489 E-07	1,3634 E-07	1,5381 E-08
01843	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01844	X	0,0000	0,0001	0,0003	4,1843 E-06	1,449 E-06	7,6058 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	4,2395 E-07	1,3136 E-07	7,4285 E-08
01844	Y	0,0001	0,0001	0,0012	5,4732 E-07	2,9498 E-06	5,5705 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	4,7599 E-08	3,0261 E-07	5,4388 E-08
01844	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01845	X	0,0001	0,0001	0,0003	2,6844 E-06	2,3993 E-06	9,8814 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	2,7941 E-07	2,1912 E-07	9,679 E-08
01845	Y	0,0001	0,0001	0,0012	2,0103 E-06	2,3123 E-06	8,984 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,7501 E-07	2,4272 E-07	8,9099 E-08
01845	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01846	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,4681 E-07	3,6073 E-06	4,6645 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,1999 E-08	3,614 E-07	3,9667 E-08
01846	Y	0,0000	0,0001	0,0010	3,1397 E-06	4,3494 E-07	2,488 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,1923 E-07	4,142 E-08	1,8616 E-08
01846	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01847	X	0,0001	0,0001	0,0006	2,8289 E-06	1,6707 E-06	4,0492 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,8605 E-07	1,7623 E-07	3,8093 E-08
01847	Y	0,0001	0,0000	0,0007	2,9152 E-06	3,1173 E-06	5,5946 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,8251 E-07	3,1642 E-07	5,6273 E-08
01847	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01848	X	0,0001	0,0000	0,0005	9,2224 E-07	1,9275 E-06	2,1278 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	7,5783 E-08	2,047 E-07	1,8838 E-08
01848	Y	0,0000	0,0000	0,0006	2,444 E-06	1,8781 E-06	2,948 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,5601 E-07	1,7036 E-07	2,2008 E-08
01848	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01849	X	0,0001	0,0000	0,0004	1,4751 E-06	1,7525 E-06	4,1829 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	1,2506 E-07	1,8647 E-07	3,2797 E-09
01849	Y	0,0000	0,0000	0,0008	2,5191 E-06	1,3794 E-06	4,1893 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,6647 E-07	1,181 E-07	3,2898 E-08
01849	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01850	X	0,0001	0,0001	0,0005	3,7628 E-06	1,1734 E-06	3,024 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,7943 E-07	1,2537 E-07	2,9773 E-08
01850	Y	0,0001	0,0000	0,0009	2,4883 E-06	2,709 E-06	5,3538 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,3786 E-07	2,7775 E-07	5,305 E-08
01850	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01851	X	0,0001	0,0001	0,0005	2,0219 E-06	1,3015 E-06	5,4429 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,1074 E-07	9,8547 E-08	5,2688 E-08
01851	Y	0,0001	0,0000	0,0008	3,397 E-06	1,7041 E-06	9,1168 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,2607 E-07	1,8093 E-07	9,0946 E-08
01851	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01852	X	0,0001	0,0000	0,0004	4,0061 E-07	3,0133 E-06	2,3213 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,409 E-08	3,0565 E-07	2,0866 E-08
01852	Y	0,0000	0,0000	0,0007	3,2631 E-06	4,6254 E-07	5,6668 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,3158 E-07	4,2331 E-08	4,4507 E-08
01852	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01853	X	0,0001	0,0001	0,0020	4,136 E-06	5,5151 E-07	6,2621 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	4,1534 E-07	4,6992 E-08	6,2075 E-08
01853	Y	0,0001	0,0001	0,0011	5,3847 E-07	4,0645 E-06	6,2315 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,9978 E-08	4,1213 E-07	6,1685 E-08
01853	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01854	X	0,0000	0,0000	0,0019	7,5197 E-07	3,7007 E-06	2,3099 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	6,3659 E-08	3,8525 E-07	2,349 E-08
01854	Y	0,0000	0,0000	0,0010	1,9601 E-06	1,5955 E-06	1,4996 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,1105 E-07	1,3818 E-07	1,2947 E-08
01854	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01855	X	0,0000	0,0000	0,0017	1,3622 E-06	3,2947 E-06	3,4806 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,2618 E-07	3,4114 E-07	3,8656 E-08
01855	Y	0,0000	0,0001	0,0011	2,1733 E-06	1,0511 E-06	3,7006 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,3424 E-07	8,6644 E-08	2,9435 E-08
01855	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01856	X	0,0000	0,0001	0,0018	4,5844 E-06	1,2158 E-06	7,7014 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	4,5831 E-07	1,158 E-07	7,6332 E-08
01856	Y	0,0001	0,0001	0,0013	7,2287 E-07	3,1325 E-06	5,4736 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	7,6668 E-08	3,2026 E-07	5,3386 E-08
01856	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01857	X	0,0001	0,0001	0,0019	3,1997 E-06	2,1141 E-06	1,1621 E-06	0,0000	0,0000	0,0002	3,2651 E-07	1,9905 E-07	1,1589 E-07
01857	Y	0,0001	0,0001	0,0012	1,5959 E-06	2,5203 E-06	9,3869 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,3458 E-07	2,6292 E-07	9,2844 E-08
01857	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01858	X	0,0000	0,0000	0,0018	1,4565 E-07	4,2008 E-06	3,1249 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	1,7135 E-08	4,2183 E-07	3,3623 E-08
01858	Y	0,0000	0,0000	0,0011	3,2698 E-06	1,3783 E-07	3,9561 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,3202 E-07	1,1856 E-08	3,0664 E-08
01858	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01859	X	0,0000	0,0001	0,0016	2,629 E-06	3,0929 E-06	7,8134 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,6083 E-07	3,0571 E-07	7,7079 E-08
01859	Y	0,0001	0,0001	0,0014	2,3075 E-06	2,6588 E-06	3,0499 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,4367 E-07	2,7103 E-07	3,0446 E-08
01859	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01860	X	0,0000	0,0000	0,0015	4,1636 E-07	3,8422 E-06	2,4983 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,7818 E-08	3,913 E-07	2,2247 E-08
01860	Y	0,0000	0,0001	0,0013	1,6632 E-06	9,7745 E-07	1,1901 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,7406 E-07	8,2152 E-08	1,2689 E-08
01860	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01861	X	0,0000	0,0000	0,0013	1,2099 E-06	3,5795 E-06	2,5668 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,2088 E-07	3,6344 E-07	2,6527 E-08
01861	Y	0,0000	0,0001	0,0013	1,7876 E-06	5,2403 E-07	2,654 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,8661 E-07	4,283 E-08	2,274 E-08
01861	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01862	X	0,0000	0,0000	0,0014	2,6731 E-06	3,7031 E-06	8,2849 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,6285 E-07	3,6582 E-07	8,1749 E-08
01862	Y	0,0000	0,0001	0,0015	2,7315 E-06	1,6017 E-06	1,9634 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,8707 E-07	1,6467 E-07	1,8709 E-08
01862	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01863	X	0,0000	0,0001	0,0014	1,7926 E-06	3,7734 E-06	1,3416 E-06	0,0000	0,0000	0,0001	1,7973 E-07	3,7229 E-07	1,3313 E-07
01863	Y	0,0001	0,0001	0,0014	1,0415 E-06	1,3721 E-06	4,0194 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	9,4535 E-08	1,4477 E-07	3,977 E-08
01863	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01864	X	0,0000	0,0000	0,0014	1,4585 E-07	4,1015 E-06	3,4881 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,7463 E-08	4,1131 E-07	2,8788 E-08
01864	Y	0,0000	0,0001	0,0013	3,2493 E-06	5,87 E-08	1,6969 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,3037 E-07	5,8168 E-09	1,3449 E-08
01864	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01865	X	0,0000	0,0000	0,0010	1,9588 E-07	4,6798 E-06	9,1616 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,3841 E-08	4,6106 E-07	8,9999 E-08
01865	Y	0,0000	0,0001	0,0015	3,2541 E-06	5,8425 E-07	3,0151 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,4063 E-07	5,8352 E-08	3,2101 E-09
01865	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01866	X	0,0000	0,0000	0,0010	3,1444 E-07	3,8014 E-06	2,3308 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,6128 E-08	3,8355 E-07	1,8375 E-08
01866	Y	0,0000	0,0001	0,0014	1,6724 E-06	1,5792 E-07	1,3255 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,6847 E-07	1,1905 E-08	1,1943 E-08
01866	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01867	X	0,0000	0,0000	0,0008	6,5022 E-07	3,7538 E-06	2,4548 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	7,4153 E-08	3,7931 E-07	1,8443 E-08
01867	Y	0,0000	0,0001	0,0014	1,6474 E-06	3,2778 E-07	2,2288 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,6403 E-07	2,9776 E-08	2,1259 E-08
01867	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01868	X	0,0000	0,0000	0,0008	2,4844 E-07	4,6897 E-06	8,2384 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,7779 E-08	4,6067 E-07	8,0814 E-08
01868	Y	0,0000	0,0001	0,0015	3,208 E-06	6,3745 E-07	4,1452 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,3606 E-07	6,4467 E-08	4,4965 E-09
01868	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01869	X	0,0000	0,0000	0,0009	2,4487 E-07	4,865 E-06	1,4315 E-06	0,0000	0,0000	0,0001	2,8803 E-08	4,7873 E-07	1,413 E-07
01869	Y	0,0000	0,0002	0,0015	1,2997 E-06	2,0545 E-08	1,5955 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,3088 E-07	2,4054 E-09	1,7502 E-09
01869	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01870	X	0,0000	0,0000	0,0009	1,2764 E-07	3,9145 E-06	4,1293 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,492 E-08	3,9217 E-07	3,0825 E-08
01870	Y	0,0000	0,0001	0,0014	3,2634 E-06	6,8346 E-08	6,1233 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,3138 E-07	7,524 E-09	6,2623 E-09
01870	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01871	X	0,0032	0,0007	0,0386	2,576 E-05	1,2029 E-04	2,0206 E-06	0,0004	0,0001	0,0033	2,662 E-06	1,3185 E-05	1,9405 E-07
01871	Y	0,0001	0,0026	0,0070	8,6933 E-05	5,5459 E-06	4,2715 E-06	0,0000	0,0002	0,0005	6,9493 E-06	4,8891 E-07	4,1799 E-07
01871	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01872	X	0,0580	0,0083	0,0413	2,3042 E-05	2,0881 E-04	7,9047 E-05	0,0052	0,0008	0,0035	2,2712 E-06	1,6974 E-05	7,0552 E-06
01872	Y	0,0043	0,0377	0,0074	8,8473 E-05	1,3781 E-05	2,5813 E-05	0,0003	0,0030	0,0006	7,0749 E-06	1,0035 E-06	1,7745 E-06
01872	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01873	X	0,0577	0,0084	0,0414	2,1424 E-05	2,0795 E-04	8,9504 E-05	0,0051	0,0008	0,0035	2,1531 E-06	1,6636 E-05	8,1023 E-06
01873	Y	0,0037	0,0376	0,0046	8,8269 E-05	1,0419 E-05	2,63 E-05	0,0003	0,0030	0,0003	7,0617 E-06	8,2632 E-07	1,7616 E-06
01873	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01874	X	0,0031	0,0006	0,0387	2,3208 E-05	1,1827 E-04	3,2121 E-06	0,0003	0,0001	0,0033	2,3184 E-06	1,2896 E-05	2,874 E-07
01874	Y	0,0002	0,0026	0,0043	8,6981 E-05	8,3726 E-06	4,2974 E-06	0,0000	0,0002	0,0003	6,951 E-06	6,3781 E-07	4,2243 E-07
01874	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01875	X	0,0045	0,0009	0,0387	2,4408 E-05	1,2067 E-04	3,8752 E-06	0,0005	0,0001	0,0033	2,4809 E-06	1,2958 E-05	3,561 E-07
01875	Y	0,0002	0,0038	0,0056	8,7598 E-05	7,2544 E-06	5,9125 E-06	0,0000	0,0003	0,0004	7,0012 E-06	5,4315 E-07	5,8558 E-07
01875	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01876	X	0,0142	0,0027	0,0394	2,2853 E-05	1,4144 E-04	1,9801 E-05	0,0015	0,0003	0,0034	2,3105 E-06	1,3312 E-05	1,7759 E-06
01876	Y	0,0009	0,0119	0,0057	8,9437 E-05	1,0917 E-05	1,0194 E-05	0,0001	0,0009	0,0004	7,1301 E-06	8,2707 E-07	1,0246 E-06
01876	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01877	X	0,0258	0,0045	0,0401	2,2427 E-05	1,7449 E-04	4,1231 E-05	0,0025	0,0005	0,0035	2,2584 E-06	1,4777 E-05	3,6783 E-06
01877	Y	0,0017	0,0202	0,0058	9,0533 E-05	1,3686 E-05	1,0539 E-05	0,0001	0,0016	0,0005	7,2157 E-06	1,0535 E-06	1,0001 E-06
01877	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01878	X	0,0398	0,0063	0,0407	2,2246 E-05	2,0249 E-04	6,208 E-05	0,0037	0,0006	0,0035	2,2297 E-06	1,6296 E-05	5,5551 E-06
01878	Y	0,0028	0,0285	0,0059	9,0427 E-05	1,4743 E-05	1,533 E-05	0,0002	0,0022	0,0005	7,2131 E-06	1,14 E-06	1,1599 E-06
01878	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01879	X	0,0554	0,0081	0,0412	2,225 E-05	2,1088 E-04	8,0859 E-05	0,0049	0,0008	0,0035	2,2203 E-06	1,6916 E-05	7,273 E-06
01879	Y	0,0038	0,0365	0,0060	8,928 E-05	1,266 E-05	2,461 E-05	0,0003	0,0029	0,0005	7,1336 E-06	9,6854 E-07	1,6766 E-06
01879	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01880	X	0,0038	0,0017	0,0618	6,3728 E-05	1,4094 E-04	3,94 E-06	0,0003	0,0001	0,0047	5,3838 E-06	1,0439 E-05	4,2917 E-07
01880	Y	0,0008	0,0030	0,0381	1,1113 E-04	2,9626 E-05	1,9455 E-06	0,0001	0,0002	0,0030	8,7006 E-06	1,9751 E-06	1,3921 E-07
01880	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01881	X	0,0660	0,0276	0,0629	6,7597 E-05	1,4241 E-04	5,278 E-05	0,0048	0,0023	0,0047	5,7807 E-06	1,0399 E-05	5,2167 E-06
01881	Y	0,0136	0,0497	0,0385	1,0635 E-04	3,0661 E-05	3,522 E-05	0,0009	0,0039	0,0031	8,3046 E-06	1,971 E-06	2,5423 E-06
01881	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01882	X	0,0653	0,0285	0,0623	6,6101 E-05	1,3851 E-04	5,4855 E-05	0,0048	0,0024	0,0047	5,7056 E-06	1,0134 E-05	5,7098 E-06
01882	Y	0,0167	0,0513	0,0462	1,082 E-04	3,5682 E-05	4,643 E-05	0,0011	0,0040	0,0037	8,4232 E-06	2,3039 E-06	3,3231 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01882	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01883	X	0,0038	0,0017	0,0613	6,6877 E-05	1,4163 E-04	3,9928 E-06	0,0003	0,0001	0,0046	5,7885 E-06	1,0433 E-05	4,0413 E-07
01883	Y	0,0010	0,0030	0,0459	1,1533 E-04	3,6968 E-05	3,1713 E-06	0,0001	0,0002	0,0037	9,0285 E-06	2,5147 E-06	2,5123 E-07
01883	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01884	X	0,0057	0,0024	0,0615	6,4583 E-05	1,4083 E-04	4,152 E-06	0,0004	0,0002	0,0046	5,5262 E-06	1,0399 E-05	4,3492 E-07
01884	Y	0,0013	0,0045	0,0420	1,133 E-04	3,2861 E-05	3,9585 E-06	0,0001	0,0004	0,0034	8,8697 E-06	2,2149 E-06	3,0119 E-07
01884	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01885	X	0,0171	0,0072	0,0619	6,4331 E-05	1,4408 E-04	1,6941 E-05	0,0013	0,0006	0,0047	5,4955 E-06	1,0596 E-05	1,7849 E-06
01885	Y	0,0039	0,0136	0,0421	1,1359 E-04	3,3165 E-05	1,2358 E-05	0,0003	0,0011	0,0034	8,8693 E-06	2,2118 E-06	9,4008 E-07
01885	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01886	X	0,0289	0,0119	0,0622	6,5647 E-05	1,4708 E-04	2,9092 E-05	0,0021	0,0010	0,0047	5,5934 E-06	1,0761 E-05	3,0572 E-06
01886	Y	0,0066	0,0227	0,0423	1,1279 E-04	3,4122 E-05	2,0299 E-05	0,0004	0,0018	0,0034	8,7883 E-06	2,2396 E-06	1,5205 E-06
01886	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01887	X	0,0407	0,0169	0,0624	6,6624 E-05	1,4621 E-04	4,2041 E-05	0,0030	0,0014	0,0047	5,6796 E-06	1,0671 E-05	4,4087 E-06
01887	Y	0,0093	0,0317	0,0423	1,1096 E-04	3,4244 E-05	2,8116 E-05	0,0006	0,0025	0,0034	8,6394 E-06	2,2214 E-06	2,0812 E-06
01887	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01888	X	0,0523	0,0219	0,0625	6,6344 E-05	1,4274 E-04	5,2373 E-05	0,0038	0,0018	0,0047	5,6718 E-06	1,0418 E-05	5,4675 E-06
01888	Y	0,0119	0,0404	0,0424	1,0865 E-04	3,354 E-05	3,5602 E-05	0,0008	0,0032	0,0034	8,4621 E-06	2,1614 E-06	2,6043 E-06
01888	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01889	X	0,0636	0,0271	0,0626	6,5985 E-05	1,4024 E-04	5,9496 E-05	0,0047	0,0023	0,0047	5,66 E-06	1,0246 E-05	6,156 E-06
01889	Y	0,0146	0,0490	0,0424	1,0739 E-04	3,2874 E-05	4,3502 E-05	0,0010	0,0038	0,0034	8,3691 E-06	2,1146 E-06	3,1528 E-06
01889	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01890	X	0,0039	0,0019	0,0415	6,7998 E-05	1,3923 E-04	4,4388 E-06	0,0003	0,0002	0,0032	5,9457 E-06	1,0391 E-05	4,4335 E-07
01890	Y	0,0007	0,0033	0,0288	1,1129 E-04	3,0306 E-05	4,4437 E-06	0,0000	0,0003	0,0024	8,7126 E-06	2,034 E-06	3,6036 E-07
01890	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01891	X	0,0536	0,0225	0,0425	6,2828 E-05	1,5057 E-04	5,6533 E-05	0,0039	0,0020	0,0033	5,4705 E-06	1,0992 E-05	5,7966 E-06
01891	Y	0,0092	0,0424	0,0296	1,0093 E-04	3,4758 E-05	3,7122 E-05	0,0006	0,0033	0,0024	7,9003 E-06	2,2378 E-06	2,687 E-06
01891	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01892	X	0,0522	0,0258	0,0425	8,2377 E-05	1,4091 E-04	4,7993 E-05	0,0038	0,0023	0,0032	7,0256 E-06	1,0284 E-05	5,0301 E-06
01892	Y	0,0116	0,0451	0,0375	1,1321 E-04	3,791 E-05	3,0574 E-05	0,0008	0,0035	0,0031	8,7584 E-06	2,4532 E-06	2,2356 E-06
01892	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01893	X	0,0039	0,0020	0,0414	7,4088 E-05	1,399 E-04	3,4512 E-06	0,0003	0,0002	0,0031	6,5123 E-06	1,0329 E-05	3,7637 E-07
01893	Y	0,0009	0,0035	0,0360	1,1759 E-04	3,6179 E-05	2,0009 E-06	0,0001	0,0003	0,0029	9,2072 E-06	2,4796 E-06	1,4493 E-07
01893	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01894	X	0,0054	0,0026	0,0414	7,0465 E-05	1,4079 E-04	4,841 E-06	0,0004	0,0002	0,0032	6,1737 E-06	1,041 E-05	5,1206 E-07
01894	Y	0,0011	0,0048	0,0324	1,136 E-04	3,3389 E-05	4,0444 E-06	0,0001	0,0004	0,0026	8,8809 E-06	2,2537 E-06	3,1462 E-07
01894	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01895	X	0,0165	0,0078	0,0415	7,1048 E-05	1,4351 E-04	1,5698 E-05	0,0012	0,0007	0,0032	6,2085 E-06	1,0546 E-05	1,6508 E-06
01895	Y	0,0032	0,0143	0,0326	1,1268 E-04	3,3179 E-05	1,136 E-05	0,0002	0,0011	0,0027	8,7883 E-06	2,1832 E-06	8,581 E-07
01895	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01896	X	0,0278	0,0128	0,0417	7,14 E-05	1,4668 E-04	2,5994 E-05	0,0020	0,0012	0,0032	6,1965 E-06	1,0753 E-05	2,7201 E-06
01896	Y	0,0053	0,0237	0,0329	1,1224 E-04	3,4923 E-05	1,9007 E-05	0,0004	0,0018	0,0027	8,7477 E-06	2,2944 E-06	1,4087 E-06
01896	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01897	X	0,0393	0,0180	0,0419	7,2311 E-05	1,4855 E-04	3,6994 E-05	0,0029	0,0016	0,0032	6,2441 E-06	1,0876 E-05	3,8642 E-06
01897	Y	0,0076	0,0330	0,0331	1,1106 E-04	3,6313 E-05	2,6503 E-05	0,0005	0,0026	0,0027	8,6522 E-06	2,3792 E-06	1,9481 E-06
01897	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01898	X	0,0508	0,0232	0,0422	7,3374 E-05	1,4754 E-04	4,7483 E-05	0,0037	0,0021	0,0032	6,2991 E-06	1,0778 E-05	4,9757 E-06
01898	Y	0,0100	0,0420	0,0334	1,078 E-04	3,7233 E-05	3,3655 E-05	0,0007	0,0033	0,0027	8,3965 E-06	2,4147 E-06	2,4663 E-06
01898	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01899	X	0,0037	0,0020	0,0411	7,8654 E-05	1,3474 E-04	3,8915 E-06	0,0003	0,0002	0,0031	7,043 E-06	9,9754 E-06	3,2337 E-07
01899	Y	0,0010	0,0035	0,0404	1,2404 E-04	4,2872 E-05	5,511 E-06	0,0001	0,0003	0,0033	9,7266 E-06	3,006 E-06	4,66 E-07
01899	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01900	X	0,0509	0,0270	0,0423	8,5638 E-05	1,3748 E-04	5,7076 E-05	0,0037	0,0025	0,0032	7,5275 E-06	1,0024 E-05	6,1296 E-06
01900	Y	0,0125	0,0460	0,0416	1,1727 E-04	4,1528 E-05	3,1548 E-05	0,0008	0,0035	0,0034	9,014 E-06	2,6954 E-06	2,3798 E-06
01900	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01901	X	0,0492	0,0311	0,0419	9,7813 E-05	1,3567 E-04	5,991 E-05	0,0036	0,0029	0,0032	8,6786 E-06	9,872 E-06	6,7271 E-06
01901	Y	0,0139	0,0494	0,0513	1,2741 E-04	5,3667 E-05	2,3791 E-05	0,0009	0,0038	0,0042	9,532 E-06	3,4354 E-06	1,8458 E-06
01901	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01902	X	0,0034	0,0022	0,0405	8,6591 E-05	1,2387 E-04	4,1509 E-06	0,0003	0,0002	0,0031	7,9689 E-06	9,2767 E-06	4,3826 E-07
01902	Y	0,0013	0,0040	0,0499	1,4035 E-04	5,0345 E-05	4,3544 E-06	0,0001	0,0003	0,0041	1,1159 E-05	3,8507 E-06	3,6688 E-07
01902	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01903	X	0,0050	0,0030	0,0405	8,4358 E-05	1,2615 E-04	6,6188 E-06	0,0004	0,0003	0,0031	7,7415 E-06	9,4091 E-06	6,2781 E-07
01903	Y	0,0017	0,0055	0,0473	1,3347 E-04	4,5047 E-05	6,6175 E-06	0,0001	0,0004	0,0039	1,0551 E-05	3,3343 E-06	5,5659 E-07
01903	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01904	X	0,0152	0,0090	0,0408	8,8256 E-05	1,2916 E-04	2,0916 E-05	0,0011	0,0008	0,0031	8,1754 E-06	9,595 E-06	2,0326 E-06
01904	Y	0,0042	0,0160	0,0476	1,2602 E-04	3,8861 E-05	1,4705 E-05	0,0003	0,0013	0,0039	9,829 E-06	2,6629 E-06	1,2236 E-06
01904	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01905	X	0,0257	0,0153	0,0411	9,4405 E-05	1,3658 E-04	3,5643 E-05	0,0019	0,0015	0,0031	8,6331 E-06	1,0097 E-05	3,6101 E-06
01905	Y	0,0067	0,0263	0,0479	1,2704 E-04	4,3713 E-05	1,7565 E-05	0,0005	0,0020	0,0039	9,8037 E-06	2,9109 E-06	1,4734 E-06
01905	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01906	X	0,0368	0,0221	0,0414	9,8354 E-05	1,4155 E-04	4,8746 E-05	0,0027	0,0021	0,0032	8,8481 E-06	1,0407 E-05	5,1621 E-06
01906	Y	0,0097	0,0367	0,0483	1,2935 E-04	4,9815 E-05	1,8608 E-05	0,0007	0,0028	0,0039	9,8859 E-06	3,2764 E-06	1,5886 E-06
01906	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01907	X	0,0479	0,0290	0,0417	9,5502 E-05	1,3775 E-04	5,9824 E-05	0,0035	0,0027	0,0032	8,4704 E-06	1,0034 E-05	6,5643 E-06
01907	Y	0,0131	0,0471	0,0486	1,2621 E-04	5,0211 E-05	2,1725 E-05	0,0009	0,0036	0,0040	9,5387 E-06	3,2344 E-06	1,747 E-06
01907	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01908	X	0,0105	0,0057	0,0409	8,2502 E-05	1,3249 E-04	1,278 E-05	0,0008	0,0005	0,0031	7,5085 E-06	9,7977 E-06	1,125 E-06
01908	Y	0,0028	0,0104	0,0430	1,2407 E-04	4,0523 E-05	1,2562 E-05	0,0002	0,0008	0,0035	9,6839 E-06	2,775 E-06	1,0614 E-06
01908	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01909	X	0,0211	0,0115	0,0411	8,6252 E-05	1,3618 E-04	2,6771 E-05	0,0016	0,0011	0,0031	7,8113 E-06	1,0031 E-05	2,5471 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01909	Y	0,0053	0,0205	0,0433	1,2316 E-04	4,185 E-05	1,6074 E-05	0,0004	0,0016	0,0035	9,5495 E-06	2,7956 E-06	1,3631 E-06
01909	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01910	X	0,0322	0,0176	0,0414	9,0177 E-05	1,4047 E-04	4,0889 E-05	0,0024	0,0016	0,0031	8,0713 E-06	1,0309 E-05	4,1711 E-06
01910	Y	0,0081	0,0306	0,0436	1,2434 E-04	4,5532 E-05	1,8525 E-05	0,0005	0,0024	0,0036	9,5889 E-06	3,0191 E-06	1,5791 E-06
01910	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01911	X	0,0433	0,0240	0,0418	9,1147 E-05	1,4037 E-04	5,4336 E-05	0,0032	0,0022	0,0032	8,1025 E-06	1,0269 E-05	5,7902 E-06
01911	Y	0,0110	0,0406	0,0439	1,2333 E-04	4,6064 E-05	2,4142 E-05	0,0007	0,0031	0,0036	9,4672 E-06	3,023 E-06	1,9711 E-06
01911	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01912	X	0,0029	0,0013	0,0403	5,7877 E-05	1,1886 E-04	1,8621 E-05	0,0003	0,0001	0,0032	5,1568 E-06	1,0109 E-05	1,6934 E-06
01912	Y	0,0004	0,0027	0,0177	1,0041 E-04	1,4507 E-05	8,8248 E-06	0,0000	0,0002	0,0015	7,8859 E-06	1,2446 E-06	7,5469 E-07
01912	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01913	X	0,0545	0,0175	0,0426	5,392 E-05	1,6914 E-04	9,8199 E-05	0,0041	0,0016	0,0034	4,5371 E-06	1,2287 E-05	9,6663 E-06
01913	Y	0,0059	0,0398	0,0196	9,6482 E-05	2,8428 E-05	3,4178 E-05	0,0004	0,0031	0,0016	7,6042 E-06	1,8061 E-06	2,4282 E-06
01913	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01914	X	0,0539	0,0206	0,0427	6,0793 E-05	1,5388 E-04	7,5149 E-05	0,0040	0,0018	0,0033	5,261 E-06	1,1277 E-05	7,6007 E-06
01914	Y	0,0078	0,0411	0,0255	9,9203 E-05	2,9604 E-05	3,4145 E-05	0,0005	0,0032	0,0021	7,7892 E-06	1,8916 E-06	2,4557 E-06
01914	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01915	X	0,0034	0,0016	0,0414	7,0025 E-05	1,3501 E-04	9,8199 E-06	0,0003	0,0001	0,0032	6,1907 E-06	1,0326 E-05	9,2693 E-07
01915	Y	0,0005	0,0029	0,0241	1,0742 E-04	2,0865 E-05	5,5095 E-06	0,0000	0,0002	0,0020	8,4319 E-06	1,3738 E-06	4,3097 E-07
01915	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01916	X	0,0049	0,0022	0,0408	6,488 E-05	1,2938 E-04	2,2515 E-05	0,0004	0,0002	0,0032	5,7621 E-06	1,0212 E-05	2,0774 E-06
01916	Y	0,0005	0,0044	0,0210	1,0441 E-04	1,6637 E-05	1,1078 E-05	0,0000	0,0003	0,0017	8,1967 E-06	1,1456 E-06	9,0786 E-07
01916	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01917	X	0,0155	0,0062	0,0412	6,1768 E-05	1,4462 E-04	4,8014 E-05	0,0012	0,0006	0,0032	5,4178 E-06	1,0869 E-05	4,5091 E-06
01917	Y	0,0016	0,0131	0,0214	1,0286 E-04	2,0945 E-05	2,24 E-05	0,0001	0,0010	0,0018	8,0851 E-06	1,3537 E-06	1,7457 E-06
01917	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01918	X	0,0272	0,0103	0,0416	6,1255 E-05	1,57 E-04	6,1303 E-05	0,0021	0,0009	0,0033	5,3194 E-06	1,159 E-05	5,9915 E-06
01918	Y	0,0030	0,0219	0,0218	1,0236 E-04	2,4991 E-05	2,8599 E-05	0,0002	0,0017	0,0018	8,0503 E-06	1,622 E-06	2,1299 E-06
01918	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01919	X	0,0396	0,0144	0,0420	6,0195 E-05	1,6318 E-04	7,1388 E-05	0,0030	0,0013	0,0033	5,1859 E-06	1,1965 E-05	7,196 E-06
01919	Y	0,0047	0,0306	0,0221	1,0106 E-04	2,7574 E-05	3,2212 E-05	0,0003	0,0024	0,0018	7,9486 E-06	1,7797 E-06	2,3306 E-06
01919	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01920	X	0,0521	0,0184	0,0425	5,726 E-05	1,6205 E-04	8,6978 E-05	0,0039	0,0016	0,0033	4,8961 E-06	1,1852 E-05	8,7102 E-06
01920	Y	0,0065	0,0391	0,0224	9,9192 E-05	2,8574 E-05	3,4388 E-05	0,0004	0,0030	0,0018	7,7989 E-06	1,8228 E-06	2,4656 E-06
01920	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01921	X	0,0037	0,0017	0,0486	6,1275 E-05	1,4578 E-04	2,9168 E-06	0,0003	0,0002	0,0037	5,4261 E-06	1,0773 E-05	2,5107 E-07
01921	Y	0,0007	0,0030	0,0300	1,1712 E-04	2,4003 E-05	2,8919 E-06	0,0000	0,0002	0,0024	9,1191 E-06	1,5969 E-06	2,008 E-07
01921	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01922	X	0,0685	0,0269	0,0495	6,7612 E-05	1,4166 E-04	5,2456 E-05	0,0050	0,0023	0,0038	5,7562 E-06	1,0355 E-05	4,8186 E-06
01922	Y	0,0123	0,0511	0,0308	1,0065 E-04	2,8421 E-05	2,105 E-05	0,0008	0,0040	0,0025	7,9052 E-06	1,8283 E-06	1,4854 E-06
01922	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01923	X	0,0674	0,0270	0,0561	6,6507 E-05	1,4452 E-04	4,6508 E-05	0,0049	0,0023	0,0043	5,6438 E-06	1,0552 E-05	3,7638 E-06
01923	Y	0,0125	0,0501	0,0334	1,0329 E-04	2,9523 E-05	1,5138 E-05	0,0008	0,0039	0,0027	8,0896 E-06	1,9013 E-06	1,0548 E-06
01923	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01924	X	0,0038	0,0017	0,0548	6,0679 E-05	1,4581 E-04	3,1763 E-06	0,0003	0,0001	0,0042	5,2198 E-06	1,0741 E-05	3,266 E-07
01924	Y	0,0007	0,0030	0,0326	1,1257 E-04	2,6476 E-05	9,8779 E-07	0,0000	0,0002	0,0026	8,7892 E-06	1,7585 E-06	6,7866 E-08
01924	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01925	X	0,0057	0,0025	0,0518	5,7267 E-05	1,4856 E-04	4,196 E-06	0,0004	0,0002	0,0039	5,0101 E-06	1,0925 E-05	3,8899 E-07
01925	Y	0,0011	0,0045	0,0313	1,1637 E-04	2,4225 E-05	1,9742 E-06	0,0001	0,0004	0,0025	9,0555 E-06	1,6065 E-06	1,345 E-07
01925	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01926	X	0,0175	0,0069	0,0521	5,5713 E-05	1,5245 E-04	1,4846 E-05	0,0013	0,0006	0,0040	4,8438 E-06	1,1157 E-05	1,4437 E-06
01926	Y	0,0030	0,0137	0,0315	1,1728 E-04	2,3768 E-05	9,9829 E-06	0,0002	0,0011	0,0025	9,1173 E-06	1,5596 E-06	7,0458 E-07
01926	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01927	X	0,0296	0,0115	0,0524	5,714 E-05	1,5428 E-04	2,4312 E-05	0,0022	0,0010	0,0040	4,9386 E-06	1,1262 E-05	2,2909 E-06
01927	Y	0,0051	0,0229	0,0317	1,169 E-04	2,4553 E-05	1,5304 E-05	0,0003	0,0018	0,0026	9,0787 E-06	1,5962 E-06	1,0771 E-06
01927	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01928	X	0,0418	0,0162	0,0527	5,8046 E-05	1,5384 E-04	3,3023 E-05	0,0031	0,0014	0,0040	4,9985 E-06	1,1218 E-05	3,0015 E-06
01928	Y	0,0073	0,0320	0,0319	1,1328 E-04	2,6315 E-05	1,949 E-05	0,0005	0,0025	0,0026	8,8033 E-06	1,7014 E-06	1,3658 E-06
01928	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01929	X	0,0540	0,0208	0,0529	5,7842 E-05	1,5133 E-04	4,1478 E-05	0,0040	0,0018	0,0040	4,9929 E-06	1,1022 E-05	3,5732 E-06
01929	Y	0,0096	0,0407	0,0320	1,064 E-04	2,865 E-05	2,146 E-05	0,0006	0,0032	0,0026	8,3047 E-06	1,8464 E-06	1,4934 E-06
01929	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01930	X	0,0657	0,0259	0,0530	6,6597 E-05	1,4482 E-04	4,764 E-05	0,0048	0,0022	0,0040	5,6703 E-06	1,057 E-05	3,9953 E-06
01930	Y	0,0120	0,0490	0,0322	1,0303 E-04	2,9255 E-05	1,6921 E-05	0,0008	0,0038	0,0026	8,0719 E-06	1,8831 E-06	1,1783 E-06
01930	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01931	X	0,0038	0,0019	0,0483	6,7318 E-05	1,4059 E-04	2,1543 E-06	0,0003	0,0002	0,0036	5,9934 E-06	1,0369 E-05	2,1071 E-07
01931	Y	0,0010	0,0033	0,0417	1,2626 E-04	3,517 E-05	3,3829 E-06	0,0001	0,0003	0,0034	9,8152 E-06	2,4103 E-06	2,3547 E-07
01931	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01932	X	0,0652	0,0323	0,0490	6,6059 E-05	1,3238 E-04	4,5515 E-05	0,0048	0,0028	0,0037	5,715 E-06	9,7332 E-06	4,8333 E-06
01932	Y	0,0162	0,0555	0,0422	1,0644 E-04	3,835 E-05	3,913 E-05	0,0011	0,0043	0,0034	8,3112 E-06	2,4809 E-06	2,7146 E-06
01932	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01933	X	0,0651	0,0305	0,0553	6,6462 E-05	1,3617 E-04	4,3657 E-05	0,0048	0,0027	0,0042	5,7055 E-06	9,9809 E-06	4,4029 E-06
01933	Y	0,0169	0,0535	0,0453	1,0873 E-04	3,8136 E-05	4,3818 E-05	0,0011	0,0042	0,0036	8,4777 E-06	2,4718 E-06	3,0557 E-06
01933	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01934	X	0,0038	0,0019	0,0543	6,5322 E-05	1,4036 E-04	3,1772 E-06	0,0003	0,0002	0,0041	5,6715 E-06	1,0338 E-05	3,2517 E-07
01934	Y	0,0010	0,0032	0,0449	1,2051 E-04	3,6843 E-05	2,071 E-06	0,0001	0,0002	0,0036	9,3846 E-06	2,5005 E-06	1,4963 E-07
01934	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01935	X	0,0056	0,0028	0,0513	6,4511 E-05	1,4139 E-04	3,5833 E-06	0,0004	0,0002	0,0039	5,6855 E-06	1,041 E-05	3,7035 E-07
01935	Y	0,0015	0,0049	0,0433	1,2541 E-04	3,4872 E-05	3,3845 E-06	0,0001	0,0004	0,0035	9,7252 E-06	2,3677 E-06	2,3242 E-07
01935	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01936	X	0,0171	0,0082	0,0515	6,2793 E-05	1,4357 E-04	1,3998 E-05	0,0013	0,0007	0,0039	5,5358 E-06	1,0538 E-05	1,4578 E-06
01936	Y	0,0043	0,0148	0,0434	1,2636 E-04	3,4515 E-05	1,3842 E-05	0,0003	0,0012	0,0035	9,7638 E-06	2,3064 E-06	9,8604 E-07
01936	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01937	X	0,0288	0,0135	0,0518	6,3008 E-05	1,4548 E-04	2,3259 E-05	0,0021	0,0012	0,0039	5,5491 E-06	1,0643 E-05	2,4254 E-06
01937	Y	0,0072	0,0247	0,0435	1,2495 E-04	3,536 E-05	2,325 E-05	0,0005	0,0019	0,0035	9,6429 E-06	2,3332 E-06	1,6509 E-06
01937	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01938	X	0,0406	0,0191	0,0521	6,5658 E-05	1,4439 E-04	3,0755 E-05	0,0030	0,0017	0,0039	5,7173 E-06	1,0544 E-05	3,2073 E-06
01938	Y	0,0101	0,0344	0,0437	1,2204 E-04	3,5988 E-05	3,1709 E-05	0,0007	0,0027	0,0035	9,4131 E-06	2,3543 E-06	2,2301 E-06
01938	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01939	X	0,0522	0,0248	0,0523	6,9985 E-05	1,3871 E-04	3,7205 E-05	0,0038	0,0022	0,0039	5,9863 E-06	1,014 E-05	3,8693 E-06
01939	Y	0,0131	0,0439	0,0438	1,1754 E-04	3,6098 E-05	4,0282 E-05	0,0009	0,0034	0,0035	9,0822 E-06	2,3409 E-06	2,8039 E-06
01939	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01940	X	0,0631	0,0304	0,0524	6,6981 E-05	1,3557 E-04	4,3375 E-05	0,0046	0,0027	0,0039	5,7607 E-06	9,9387 E-06	4,46 E-06
01940	Y	0,0160	0,0528	0,0438	1,0888 E-04	3,8453 E-05	4,2612 E-05	0,0011	0,0041	0,0035	8,4891 E-06	2,4899 E-06	2,9616 E-06
01940	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01941	X	0,0470	0,0007	0,0114	2,9845 E-06	5,4371 E-04	1,3153 E-05	0,0045	0,0001	0,0011	3,3342 E-07	5,1912 E-05	1,2532 E-06
01941	Y	0,0008	0,0470	0,0124	5,4086 E-04	3,4319 E-06	1,2143 E-05	0,0001	0,0045	0,0012	5,1628 E-05	3,7858 E-07	1,1564 E-06
01941	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01942	X	0,0980	0,0010	0,0149	9,504 E-06	7,2054 E-04	1,1261 E-05	0,0094	0,0001	0,0014	9,7849 E-07	6,8777 E-05	1,0729 E-06
01942	Y	0,0011	0,0979	0,0167	7,2055 E-04	9,2405 E-06	9,5794 E-06	0,0001	0,0094	0,0016	6,8761 E-05	9,5436 E-07	9,1214 E-07
01942	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01943	X	0,1617	0,0012	0,0175	1,0549 E-05	8,4844 E-04	8,6615 E-06	0,0154	0,0001	0,0017	1,0912 E-06	8,0975 E-05	8,2529 E-07
01943	Y	0,0013	0,1616	0,0198	8,5106 E-04	1,0609 E-05	7,0005 E-06	0,0001	0,0154	0,0019	8,1204 E-05	1,0979 E-06	6,6654 E-07
01943	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01944	X	0,2337	0,0015	0,0191	5,6835 E-06	9,321 E-04	3,5261 E-06	0,0223	0,0002	0,0018	6,2819 E-07	8,8952 E-05	3,3592 E-07
01944	Y	0,0016	0,2335	0,0217	9,3134 E-04	6,5066 E-06	3,3723 E-06	0,0002	0,0223	0,0021	8,8857 E-05	7,1024 E-07	3,2116 E-07
01944	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01945	X	0,3101	0,0018	0,0199	7,0593 E-06	9,6693 E-04	2,1176 E-06	0,0296	0,0002	0,0019	7,6572 E-07	9,2274 E-05	2,0175 E-07
01945	Y	0,0019	0,3098	0,0226	9,6715 E-04	7,2992 E-06	1,8408 E-06	0,0002	0,0296	0,0022	9,2271 E-05	7,9023 E-07	1,753 E-07
01945	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01946	X	0,3881	0,0021	0,0202	5,2593 E-06	9,7438 E-04	1,0224 E-06	0,0370	0,0002	0,0019	5,8889 E-07	9,2984 E-05	9,7391 E-08
01946	Y	0,0023	0,3878	0,0230	9,7449 E-04	5,6278 E-06	1,0462 E-06	0,0003	0,0370	0,0022	9,2971 E-05	6,2698 E-07	9,9658 E-08
01946	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01947	X	0,0469	0,0007	0,0094	3,8574 E-06	5,4349 E-04	1,5911 E-05	0,0045	0,0001	0,0009	4,1927 E-07	5,1892 E-05	1,5162 E-06
01947	Y	0,0008	0,0470	0,0122	5,4302 E-04	4,3185 E-06	1,1033 E-05	0,0001	0,0045	0,0012	5,1834 E-05	4,6501 E-07	1,0502 E-06
01947	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01948	X	0,0980	0,0010	0,0130	8,2303 E-06	7,1882 E-04	1,2105 E-05	0,0094	0,0001	0,0012	8,5675 E-07	6,8613 E-05	1,1534 E-06
01948	Y	0,0011	0,0979	0,0165	7,226 E-04	1,0718 E-05	9,1245 E-06	0,0001	0,0093	0,0016	6,8956 E-05	1,0956 E-06	8,6864 E-07
01948	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01949	X	0,1617	0,0012	0,0156	9,6942 E-06	8,4882 E-04	9,2299 E-06	0,0154	0,0001	0,0015	1,0092 E-06	8,1011 E-05	8,7956 E-07
01949	Y	0,0013	0,1615	0,0196	8,513 E-04	1,1399 E-05	6,3531 E-06	0,0001	0,0154	0,0019	8,1226 E-05	1,1734 E-06	6,0471 E-07
01949	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01950	X	0,2337	0,0015	0,0172	5,8273 E-06	9,3165 E-04	4,2408 E-06	0,0223	0,0002	0,0016	6,4258 E-07	8,891 E-05	4,0409 E-07
01950	Y	0,0016	0,2335	0,0215	9,3247 E-04	7,1077 E-06	3,1868 E-06	0,0002	0,0223	0,0021	8,8965 E-05	7,6865 E-07	3,0335 E-07
01950	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01951	X	0,3101	0,0018	0,0180	6,6755 E-06	9,6659 E-04	2,1718 E-06	0,0296	0,0002	0,0017	7,2841 E-07	9,2241 E-05	2,0695 E-07
01951	Y	0,0019	0,3098	0,0224	9,6772 E-04	7,919 E-06	1,466 E-06	0,0002	0,0296	0,0021	9,2325 E-05	8,5032 E-07	1,3951 E-07
01951	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01952	X	0,3881	0,0021	0,0182	5,2153 E-06	9,745 E-04	8,9999 E-07	0,0370	0,0002	0,0017	5,8475 E-07	9,2996 E-05	8,5767 E-08
01952	Y	0,0023	0,3878	0,0227	9,746 E-04	5,8223 E-06	5,1721 E-07	0,0003	0,0370	0,0022	9,2981 E-05	6,4623 E-07	4,9191 E-08
01952	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01953	X	0,0473	0,0003	0,0148	4,2563 E-06	5,4122 E-04	1,9887 E-06	0,0045	0,0000	0,0014	4,5802 E-07	5,1675 E-05	1,9157 E-07
01953	Y	0,0004	0,0466	0,0028	5,4293 E-04	4,4365 E-06	1,8471 E-05	0,0000	0,0045	0,0003	5,1826 E-05	4,7619 E-07	1,7612 E-06
01953	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01954	X	0,0984	0,0006	0,0203	2,6021 E-06	7,246 E-04	2,1918 E-06	0,0094	0,0001	0,0019	2,9989 E-07	6,9164 E-05	2,1054 E-07
01954	Y	0,0007	0,0976	0,0037	7,148 E-04	3,1906 E-06	1,4515 E-05	0,0001	0,0093	0,0004	6,8212 E-05	3,6517 E-07	1,3841 E-06
01954	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01955	X	0,1619	0,0010	0,0242	2,6375 E-06	8,5642 E-04	1,6384 E-06	0,0155	0,0001	0,0023	3,005 E-07	8,1735 E-05	1,5733 E-07
01955	Y	0,0011	0,1614	0,0044	8,4245 E-04	2,9985 E-06	1,0415 E-05	0,0001	0,0154	0,0004	8,0382 E-05	3,4578 E-07	9,9314 E-07
01955	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01956	X	0,2338	0,0014	0,0267	3,7041 E-06	9,3361 E-04	5,5987 E-07	0,0223	0,0002	0,0026	4,2609 E-07	8,9096 E-05	5,3899 E-08
01956	Y	0,0015	0,2334	0,0049	9,2997 E-04	4,2405 E-06	4,8694 E-06	0,0002	0,0223	0,0005	8,8726 E-05	4,843 E-07	4,6428 E-07
01956	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01957	X	0,3102	0,0017	0,0279	3,6166 E-06	9,7005 E-04	3,8946 E-07	0,0296	0,0002	0,0027	4,168 E-07	9,2571 E-05	3,7406 E-08
01957	Y	0,0019	0,3098	0,0051	9,6383 E-04	4,1217 E-06	2,5258 E-06	0,0002	0,0296	0,0005	9,1954 E-05	4,7301 E-07	2,4082 E-07
01957	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01958	X	0,3882	0,0021	0,0283	4,1555 E-06	9,7581 E-04	4,1216 E-07	0,0371	0,0002	0,0027	4,7578 E-07	9,312 E-05	3,9417 E-08
01958	Y	0,0023	0,3877	0,0052	9,73 E-04	4,561 E-06	1,0453 E-06	0,0003	0,0370	0,0005	9,2829 E-05	5,192 E-07	9,9677 E-08
01958	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01959	X	0,0032	0,0005	0,0376	2,1134 E-05	1,2512 E-04	5,5144 E-06	0,0004	0,0001	0,0034	2,26 E-06	1,3722 E-05	4,5066 E-07
01959	Y	0,0004	0,0025	0,0200	8,7941 E-05	1,3514 E-05	3,7108 E-06	0,0000	0,0002	0,0016	6,9147 E-06	1,4645 E-06	3,1597 E-07
01959	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01960	X	0,0561	0,0098	0,0394	3,7924 E-05	1,9327 E-04	4,7323 E-05	0,0054	0,0009	0,0034	3,1931 E-06	1,7129 E-05	3,111 E-06
01960	Y	0,0063	0,0383	0,0218	9,2429 E-05	3,5733 E-05	2,8139 E-05	0,0004	0,0030	0,0017	7,2689 E-06	2,2919 E-06	2,6496 E-06
01960	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01961	X	0,0581	0,0086	0,0408	2,6454 E-05	2,07 E-04	6,4931 E-05	0,0053	0,0009	0,0035	2,5062 E-06	1,7215 E-05	5,767 E-06
01961	Y	0,0052	0,0378	0,0114	8,9244 E-05	2,2463 E-05	2,4788 E-05	0,0004	0,0030	0,0009	7,1183 E-06	1,5272 E-06	1,77 E-06
01961	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01962	X	0,0027	0,0006	0,0383	2,9058 E-05	1,2126 E-04	8,539 E-07	0,0003	0,0001	0,0034	3,0943 E-06	1,3397 E-05	9,5579 E-08
01962	Y	0,0002	0,0021	0,0103	8,4221 E-05	9,1513 E-06	3,1221 E-06	0,0000	0,0002	0,0008	6,7104 E-06	9,5293 E-07	3,0763 E-07

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01962	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01963	X	0,0047	0,0010	0,0380	2,904 E-05	1,2545 E-04	1,1451 E-06	0,0005	0,0001	0,0034	3,1157 E-06	1,3629 E-05	1,2163 E-07
01963	Y	0,0005	0,0037	0,0131	8,6252 E-05	9,7584 E-06	3,2102 E-06	0,0001	0,0003	0,0010	6,845 E-06	9,7531 E-07	3,2566 E-07
01963	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01964	X	0,0149	0,0028	0,0386	2,5475 E-05	1,4466 E-04	7,909 E-06	0,0016	0,0003	0,0034	2,6049 E-06	1,4227 E-05	7,9258 E-07
01964	Y	0,0009	0,0119	0,0134	9,1389 E-05	1,5721 E-05	7,5528 E-06	0,0001	0,0009	0,0011	7,2599 E-06	1,1026 E-06	7,5527 E-07
01964	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01965	X	0,0267	0,0046	0,0391	2,6329 E-05	1,7329 E-04	2,1417 E-05	0,0027	0,0005	0,0034	2,523 E-06	1,5464 E-05	1,9572 E-06
01965	Y	0,0018	0,0203	0,0136	9,3315 E-05	2,4222 E-05	9,5045 E-06	0,0001	0,0016	0,0011	7,4103 E-06	1,7253 E-06	9,5292 E-07
01965	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01966	X	0,0406	0,0065	0,0396	2,8511 E-05	1,9901 E-04	4,0101 E-05	0,0039	0,0007	0,0034	2,6008 E-06	1,6771 E-05	3,4891 E-06
01966	Y	0,0035	0,0287	0,0139	9,3488 E-05	2,9807 E-05	1,2949 E-05	0,0002	0,0022	0,0011	7,4214 E-06	2,0949 E-06	1,181 E-06
01966	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01967	X	0,0560	0,0086	0,0401	2,9824 E-05	2,0644 E-04	5,8581 E-05	0,0052	0,0009	0,0035	2,7085 E-06	1,732 E-05	4,9835 E-06
01967	Y	0,0055	0,0368	0,0141	9,1544 E-05	2,8728 E-05	2,1093 E-05	0,0004	0,0029	0,0011	7,2704 E-06	1,9327 E-06	1,6547 E-06
01967	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01968	X	0,0097	0,0018	0,0380	2,5282 E-05	1,3461 E-04	4,1898 E-06	0,0011	0,0002	0,0034	2,6349 E-06	1,4076 E-05	3,1582 E-07
01968	Y	0,0010	0,0078	0,0177	9,1022 E-05	1,0289 E-05	1,705 E-06	0,0001	0,0006	0,0014	7,1989 E-06	8,2137 E-07	1,6354 E-07
01968	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01969	X	0,0207	0,0036	0,0384	2,73 E-05	1,5613 E-04	5,8474 E-06	0,0022	0,0004	0,0034	2,5905 E-06	1,497 E-05	3,8073 E-07
01969	Y	0,0014	0,0162	0,0181	9,4175 E-05	1,8355 E-05	4,8731 E-06	0,0001	0,0013	0,0015	7,4559 E-06	1,2532 E-06	4,96 E-07
01969	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01970	X	0,0333	0,0056	0,0388	3,1455 E-05	1,817 E-04	2,3166 E-05	0,0033	0,0006	0,0034	2,7725 E-06	1,6199 E-05	1,6576 E-06
01970	Y	0,0026	0,0247	0,0185	9,5148 E-05	2,8211 E-05	1,0921 E-05	0,0002	0,0019	0,0015	7,5227 E-06	1,916 E-06	1,0725 E-06
01970	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01971	X	0,0476	0,0079	0,0392	3,457 E-05	1,9766 E-04	4,4946 E-05	0,0046	0,0008	0,0034	2,9699 E-06	1,7105 E-05	3,264 E-06
01971	Y	0,0047	0,0330	0,0188	9,4645 E-05	3,5745 E-05	1,7883 E-05	0,0003	0,0026	0,0015	7,4712 E-06	2,3791 E-06	1,7181 E-06
01971	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01972	X	0,0473	0,0003	0,0168	4,5128 E-06	5,4502 E-04	3,6863 E-06	0,0045	0,0000	0,0016	4,8274 E-07	5,2038 E-05	3,5355 E-07
01972	Y	0,0004	0,0466	0,0026	5,4227 E-04	4,9057 E-06	1,9305 E-05	0,0000	0,0045	0,0002	5,1762 E-05	5,2181 E-07	1,8409 E-06
01972	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01973	X	0,0983	0,0006	0,0222	2,8008 E-06	7,2691 E-04	3,6284 E-06	0,0094	0,0001	0,0021	3,2265 E-07	6,9384 E-05	3,4757 E-07
01973	Y	0,0007	0,0976	0,0035	7,1487 E-04	2,46 E-06	1,4921 E-05	0,0001	0,0093	0,0003	6,8218 E-05	2,8292 E-07	1,423 E-06
01973	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01974	X	0,1619	0,0010	0,0262	2,4844 E-06	8,5621 E-04	3,2995 E-06	0,0155	0,0001	0,0025	2,7636 E-07	8,1715 E-05	3,1575 E-07
01974	Y	0,0011	0,1614	0,0042	8,4307 E-04	2,4404 E-06	1,0457 E-05	0,0001	0,0154	0,0004	8,0441 E-05	2,5819 E-07	9,9734 E-07
01974	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01975	X	0,2338	0,0013	0,0287	3,9439 E-06	9,3443 E-04	1,1831 E-06	0,0223	0,0001	0,0027	4,5204 E-07	8,9175 E-05	1,134 E-07
01975	Y	0,0015	0,2333	0,0047	9,2978 E-04	3,839 E-06	5,5635 E-06	0,0002	0,0223	0,0004	8,8708 E-05	4,4157 E-07	5,3056 E-07
01975	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01976	X	0,3102	0,0017	0,0299	3,6271 E-06	9,7058 E-04	7,3691 E-07	0,0296	0,0002	0,0028	4,183 E-07	9,2621 E-05	7,0565 E-08
01976	Y	0,0019	0,3098	0,0049	9,6383 E-04	3,665 E-06	2,8267 E-06	0,0002	0,0296	0,0005	9,1954 E-05	4,229 E-07	2,696 E-07
01976	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01977	X	0,3882	0,0021	0,0303	3,8729 E-06	9,7569 E-04	1,9071 E-07	0,0371	0,0002	0,0029	4,4539 E-07	9,3109 E-05	1,8317 E-08
01977	Y	0,0023	0,3877	0,0049	9,7302 E-04	4,2905 E-06	1,3017 E-06	0,0003	0,0370	0,0005	9,283 E-05	4,9099 E-07	1,2414 E-07
01977	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01978	X	0,0704	0,0004	0,0074	1,9208 E-06	6,3507 E-04	1,7643 E-05	0,0067	0,0000	0,0007	2,1623 E-07	6,0625 E-05	1,6832 E-06
01978	Y	0,0004	0,0707	0,0177	6,4031 E-04	2,034 E-06	6,2971 E-06	0,0000	0,0068	0,0017	6,111 E-05	2,3253 E-07	6,0225 E-07
01978	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01979	X	0,1284	0,0008	0,0090	2,3632 E-06	7,8502 E-04	1,2352 E-05	0,0123	0,0001	0,0009	2,1043 E-07	7,4925 E-05	1,1784 E-06
01979	Y	0,0008	0,1285	0,0222	7,9449 E-04	2,2324 E-06	4,6303 E-06	0,0001	0,0123	0,0021	7,5809 E-05	2,1997 E-07	4,4278 E-07
01979	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01980	X	0,1969	0,0011	0,0101	2,5971 E-06	8,9634 E-04	7,8073 E-06	0,0188	0,0001	0,0010	2,8418 E-07	8,5541 E-05	7,4484 E-07
01980	Y	0,0013	0,1968	0,0253	9,0252 E-04	2,7793 E-06	2,894 E-06	0,0001	0,0188	0,0024	8,6109 E-05	3,1433 E-07	2,7676 E-07
01980	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01981	X	0,2715	0,0015	0,0108	2,8657 E-06	9,5186 E-04	4,0976 E-06	0,0259	0,0002	0,0010	3,211 E-07	9,0837 E-05	3,9092 E-07
01981	Y	0,0017	0,2713	0,0269	9,5639 E-04	3,1184 E-06	1,5412 E-06	0,0002	0,0259	0,0026	9,1245 E-05	3,5669 E-07	1,4739 E-07
01981	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01982	X	0,3491	0,0019	0,0110	3,3082 E-06	9,715 E-04	1,4245 E-06	0,0333	0,0002	0,0010	3,8091 E-07	9,2709 E-05	1,3591 E-07
01982	Y	0,0021	0,3487	0,0277	9,7458 E-04	3,6912 E-06	6,7917 E-07	0,0002	0,0333	0,0026	9,2979 E-05	4,26 E-07	6,4923 E-08
01982	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01983	X	0,0468	0,0002	0,0044	4,2319 E-06	5,435 E-04	1,6168 E-05	0,0045	0,0000	0,0004	4,5545 E-07	5,1892 E-05	1,5426 E-06
01983	Y	0,0003	0,0471	0,0151	5,4055 E-04	4,0534 E-06	6,7195 E-06	0,0000	0,0045	0,0014	5,1599 E-05	4,3926 E-07	6,4233 E-07
01983	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01984	X	0,0978	0,0005	0,0063	2,0799 E-06	7,1693 E-04	1,3926 E-05	0,0093	0,0001	0,0006	1,9315 E-07	6,8431 E-05	1,3286 E-06
01984	Y	0,0006	0,0981	0,0203	7,2391 E-04	2,0346 E-06	4,8777 E-06	0,0001	0,0094	0,0019	6,908 E-05	2,1367 E-07	4,6649 E-07
01984	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01985	X	0,1617	0,0010	0,0077	2,6302 E-06	8,4455 E-04	1,0621 E-05	0,0154	0,0001	0,0007	2,2752 E-07	8,0602 E-05	1,0132 E-06
01985	Y	0,0011	0,1617	0,0241	8,5493 E-04	2,3934 E-06	3,083 E-06	0,0001	0,0154	0,0023	8,1572 E-05	2,4085 E-07	2,9503 E-07
01985	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01986	X	0,2337	0,0013	0,0085	3,3335 E-06	9,3081 E-04	4,389 E-06	0,0223	0,0001	0,0008	3,8437 E-07	8,8829 E-05	4,1872 E-07
01986	Y	0,0015	0,2335	0,0265	9,3261 E-04	3,5215 E-06	1,5347 E-06	0,0002	0,0223	0,0025	8,8978 E-05	4,0637 E-07	1,4676 E-07
01986	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01987	X	0,3101	0,0017	0,0090	3,0365 E-06	9,6508 E-04	2,6068 E-06	0,0296	0,0002	0,0009	3,4557 E-07	9,2097 E-05	2,4868 E-07
01987	Y	0,0019	0,3099	0,0276	9,6897 E-04	3,4394 E-06	7,0709 E-07	0,0002	0,0296	0,0026	9,2444 E-05	3,9675 E-07	6,7665 E-08
01987	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01988	X	0,3881	0,0021	0,0091	3,8502 E-06	9,7382 E-04	1,2687 E-06	0,0370	0,0002	0,0009	4,4307 E-07	9,293 E-05	1,2103 E-07
01988	Y	0,0023	0,3878	0,0280	9,7513 E-04	4,3736 E-06	3,307 E-07	0,0003	0,0370	0,0027	9,3032 E-05	4,996 E-07	3,1639 E-08
01988	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01989	X	0,0001	0,0000	0,0007	8,1677 E-07	2,961 E-06	1,1772 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	8,2528 E-08	3,0654 E-07	1,0323 E-08

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01989	Y	0,0000	0,0000	0,0002	3,837 E-06	9,687 E-07	8,2803 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,796 E-07	9,832 E-08	8,1517 E-08
01989	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01990	X	0,0001	0,0000	0,0006	2,5152 E-07	1,558 E-06	1,0509 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,1568 E-08	1,5616 E-07	9,5461 E-09
01990	Y	0,0000	0,0000	0,0002	2,9958 E-06	1,1077 E-06	3,3416 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,064 E-07	1,0531 E-07	2,5096 E-08
01990	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01991	X	0,0001	0,0000	0,0006	7,916 E-07	1,5063 E-06	2,9723 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	6,8186 E-08	1,5101 E-07	2,0946 E-09
01991	Y	0,0000	0,0000	0,0004	3,0508 E-06	4,6931 E-07	3,2893 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,1322 E-07	3,7597 E-08	2,4673 E-08
01991	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01992	X	0,0001	0,0000	0,0007	1,8765 E-06	2,7942 E-06	5,1805 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,8818 E-07	2,8981 E-07	3,7925 E-09
01992	Y	0,0000	0,0000	0,0004	4,0025 E-06	9,6593 E-07	7,5625 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,9428 E-07	9,9456 E-08	7,4185 E-08
01992	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01993	X	0,0001	0,0000	0,0007	7,3239 E-07	1,2748 E-06	8,569 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,6596 E-08	9,645 E-08	8,5119 E-09
01993	Y	0,0000	0,0000	0,0003	4,0171 E-06	4,176 E-07	1,2356 E-06	0,0000	0,0000	0,0000	3,9673 E-07	4,4356 E-08	1,2128 E-07
01993	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01994	X	0,0001	0,0000	0,0006	2,5527 E-07	2,3995 E-06	1,0815 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,2748 E-08	2,4814 E-07	9,5889 E-09
01994	Y	0,0000	0,0000	0,0003	3,3293 E-06	3,6277 E-07	5,3702 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,3677 E-07	3,4145 E-08	4,137 E-08
01994	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01995	X	0,0048	0,0005	0,0372	1,7384 E-05	1,1049 E-04	7,053 E-06	0,0005	0,0000	0,0035	1,4047 E-06	1,2538 E-05	7,8077 E-07
01995	Y	0,0027	0,0010	0,0194	2,4448 E-05	4,3769 E-05	1,5268 E-05	0,0003	0,0001	0,0016	2,2811 E-06	4,551 E-06	1,5023 E-06
01995	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01996	X	0,0028	0,0003	0,0374	1,5374 E-05	1,2019 E-04	3,4236 E-06	0,0003	0,0000	0,0034	1,6933 E-06	1,36 E-05	2,7513 E-07
01996	Y	0,0010	0,0003	0,0196	9,8562 E-06	6,2635 E-05	3,1261 E-06	0,0001	0,0000	0,0016	8,5455 E-07	6,3287 E-06	3,3052 E-07
01996	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01997	X	0,0023	0,0002	0,0379	2,3283 E-05	1,1628 E-04	2,9145 E-06	0,0003	0,0000	0,0033	2,529 E-06	1,3216 E-05	2,8129 E-07
01997	Y	0,0003	0,0002	0,0101	3,0642 E-05	2,4524 E-05	3,4217 E-06	0,0000	0,0000	0,0008	2,4576 E-06	2,5153 E-06	3,6205 E-07
01997	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01998	X	0,0047	0,0005	0,0375	7,9619 E-06	1,0306 E-04	1,0323 E-06	0,0005	0,0001	0,0033	9,317 E-07	1,1675 E-05	1,1349 E-07
01998	Y	0,0011	0,0003	0,0106	3,3925 E-05	1,3972 E-05	1,228 E-05	0,0001	0,0000	0,0008	2,9116 E-06	1,5614 E-06	1,2268 E-06
01998	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
01999	X	0,0049	0,0006	0,0374	1,076 E-05	1,0474 E-04	6,0621 E-06	0,0005	0,0001	0,0033	1,2555 E-06	1,1834 E-05	6,2308 E-07
01999	Y	0,0017	0,0004	0,0133	3,0877 E-05	2,7974 E-05	6,8826 E-06	0,0002	0,0000	0,0011	2,6505 E-06	2,9807 E-06	6,9556 E-07
01999	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02000	X	0,0032	0,0004	0,0376	2,8351 E-05	1,1533 E-04	4,7168 E-06	0,0004	0,0000	0,0033	3,0718 E-06	1,2991 E-05	5,0291 E-07
02000	Y	0,0007	0,0002	0,0132	2,4838 E-05	4,18 E-05	7,265 E-06	0,0001	0,0000	0,0011	1,9353 E-06	4,1993 E-06	7,2416 E-07
02000	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02001	X	0,0053	0,0004	0,0373	2,3596 E-05	4,4886 E-05	2,5651 E-06	0,0006	0,0000	0,0034	2,4198 E-06	4,6297 E-06	2,271 E-07
02001	Y	0,0022	0,0004	0,0171	1,8225 E-05	4,0941 E-05	9,1009 E-06	0,0002	0,0000	0,0014	1,4235 E-06	3,8978 E-06	9,012 E-07
02001	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02002	X	0,0654	0,0116	0,0399	3,9627 E-05	1,8263 E-04	5,0969 E-05	0,0062	0,0011	0,0034	3,1328 E-06	1,6583 E-05	3,3248 E-06
02002	Y	0,0077	0,0432	0,0222	8,35 E-05	2,8317 E-05	3,4486 E-05	0,0005	0,0034	0,0018	6,5848 E-06	1,907 E-06	3,2464 E-06
02002	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02003	X	0,0751	0,0136	0,0403	3,9017 E-05	1,8052 E-04	5,6554 E-05	0,0071	0,0013	0,0035	3,1276 E-06	1,6555 E-05	3,7068 E-06
02003	Y	0,0091	0,0477	0,0223	8,1038 E-05	2,8652 E-05	3,8086 E-05	0,0006	0,0037	0,0018	6,4081 E-06	1,9472 E-06	3,5657 E-06
02003	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02004	X	0,0779	0,0113	0,0415	2,703 E-05	1,854 E-04	8,8694 E-05	0,0070	0,0011	0,0036	2,4965 E-06	1,6319 E-05	7,893 E-06
02004	Y	0,0068	0,0468	0,0112	7,8389 E-05	1,769 E-05	3,8143 E-05	0,0005	0,0037	0,0009	6,3097 E-06	1,148 E-06	2,6359 E-06
02004	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02005	X	0,0681	0,0099	0,0411	2,7539 E-05	1,8854 E-04	7,7463 E-05	0,0061	0,0010	0,0035	2,5177 E-06	1,6439 E-05	6,8764 E-06
02005	Y	0,0060	0,0425	0,0111	7,9891 E-05	1,8277 E-05	3,1719 E-05	0,0004	0,0033	0,0009	6,4156 E-06	1,189 E-06	2,2028 E-06
02005	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02006	X	0,0685	0,0105	0,0405	3,223 E-05	1,9112 E-04	7,0451 E-05	0,0063	0,0010	0,0035	2,7706 E-06	1,6858 E-05	5,9481 E-06
02006	Y	0,0069	0,0428	0,0142	8,0624 E-05	2,1747 E-05	2,864 E-05	0,0005	0,0034	0,0011	6,4464 E-06	1,3818 E-06	2,1613 E-06
02006	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02007	X	0,0777	0,0120	0,0409	3,1278 E-05	1,86 E-04	8,0228 E-05	0,0071	0,0012	0,0035	2,7255 E-06	1,664 E-05	6,812 E-06
02007	Y	0,0078	0,0469	0,0143	7,9416 E-05	2,0478 E-05	3,4225 E-05	0,0005	0,0037	0,0011	6,3604 E-06	1,2973 E-06	2,5671 E-06
02007	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02008	X	0,0719	0,0121	0,0402	3,6598 E-05	1,836 E-04	7,2313 E-05	0,0067	0,0012	0,0035	2,9916 E-06	1,6695 E-05	5,1973 E-06
02008	Y	0,0082	0,0453	0,0191	8,0481 E-05	2,3655 E-05	3,0657 E-05	0,0005	0,0035	0,0015	6,395 E-06	1,5602 E-06	2,8111 E-06
02008	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02009	X	0,0201	0,0011	0,1132	4,0238 E-05	7,5504 E-04	1,1866 E-05	0,0022	0,0001	0,0109	4,701 E-06	8,1565 E-05	1,2264 E-06
02009	Y	0,0117	0,0102	0,0954	4,0359 E-04	4,4257 E-04	2,0234 E-06	0,0012	0,0010	0,0092	3,9213 E-05	4,3919 E-05	1,4343 E-07
02009	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02010	X	0,4496	0,0216	0,1160	3,4257 E-05	8,3104 E-04	2,7914 E-04	0,0485	0,0026	0,0112	4,1225 E-06	8,9541 E-05	3,0876 E-05
02010	Y	0,2570	0,2568	0,0987	4,6689 E-04	4,715 E-04	7,5056 E-04	0,0256	0,0251	0,0096	4,5633 E-05	4,6957 E-05	7,4554 E-05
02010	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02011	X	0,4495	0,0548	0,0347	6,6106 E-05	8,331 E-04	2,366 E-04	0,0485	0,0063	0,0031	7,6757 E-06	8,9755 E-05	2,6154 E-05
02011	Y	0,2573	0,3504	0,0374	5,7233 E-04	4,7334 E-04	6,6772 E-04	0,0256	0,0343	0,0034	5,6065 E-05	4,7149 E-05	6,6033 E-05
02011	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02012	X	0,0178	0,0030	0,0376	1,1061 E-04	7,0386 E-04	1,9899 E-05	0,0019	0,0003	0,0029	1,2077 E-05	7,613 E-05	2,0602 E-06
02012	Y	0,0113	0,0092	0,0375	4,0963 E-04	4,3566 E-04	9,1815 E-06	0,0011	0,0009	0,0035	3,9677 E-05	4,3202 E-05	9,1161 E-07
02012	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02013	X	0,0294	0,0037	0,0502	9,4047 E-05	7,2489 E-04	2,5966 E-05	0,0032	0,0004	0,0040	1,0473 E-05	7,8358 E-05	2,6991 E-06
02013	Y	0,0180	0,0159	0,0525	4,5466 E-04	4,4151 E-04	5,8135 E-06	0,0018	0,0015	0,0050	4,4241 E-05	4,3802 E-05	5,2578 E-07
02013	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02014	X	0,0941	0,0116	0,0491	9,6322 E-05	7,8309 E-04	6,811 E-05	0,0102	0,0013	0,0039	1,1001 E-05	8,4504 E-05	7,313 E-06
02014	Y	0,0554	0,0610	0,0527	6,0361 E-04	4,5635 E-04	7,5752 E-05	0,0055	0,0059	0,0050	5,9149 E-05	4,5366 E-05	7,4306 E-06
02014	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02015	X	0,1610	0,0195	0,0478	9,3884 E-05	8,0833 E-04	1,1181 E-04	0,0174	0,0022	0,0037	1,0776 E-05	8,7155 E-05	1,2205 E-05
02015	Y	0,0937	0,1136	0,0528	6,5405 E-04	4,6568 E-04	2,107 E-04	0,0093	0,0111	0,0050	6,4163 E-05	4,6341 E-05	2,0826 E-05
02015	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02016	X	0,2293	0,0271	0,0469	8,909 E-05	8,2314 E-04	1,5335 E-04	0,0247	0,0031	0,0037	1,0234 E-05	8,8709 E-05	1,6861 E-05
02016	Y	0,1327	0,1682	0,0529	6,5493 E-04	4,7108 E-04	3,5511 E-04	0,0132	0,0165	0,0050	6,4214 E-05	4,6908 E-05	3,5138 E-05
02016	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02017	X	0,2985	0,0341	0,0464	8,0336 E-05	8,3159 E-04	1,8945 E-04	0,0322	0,0039	0,0036	9,2507 E-06	8,9598 E-05	2,0902 E-05
02017	Y	0,1720	0,2216	0,0531	6,2603 E-04	4,7303 E-04	4,8954 E-04	0,0171	0,0217	0,0050	6,1338 E-05	4,7117 E-05	4,844 E-05
02017	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02018	X	0,3680	0,0403	0,0461	6,826 E-05	8,3404 E-04	2,1876 E-04	0,0397	0,0046	0,0036	7,9078 E-06	8,9857 E-05	2,4172 E-05
02018	Y	0,2112	0,2717	0,0533	5,8219 E-04	4,729 E-04	5,996 E-04	0,0210	0,0266	0,0050	5,7011 E-05	4,7108 E-05	5,9321 E-05
02018	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02019	X	0,4373	0,0456	0,0460	6,0226 E-05	8,33 E-04	2,3926 E-04	0,0471	0,0052	0,0036	7,0202 E-06	8,9745 E-05	2,6453 E-05
02019	Y	0,2503	0,3185	0,0533	5,5237 E-04	4,7319 E-04	6,7334 E-04	0,0249	0,0312	0,0050	5,4086 E-05	4,7134 E-05	6,6613 E-05
02019	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02020	X	0,0620	0,0049	0,0889	6,4855 E-05	7,6598 E-04	4,3011 E-05	0,0067	0,0006	0,0082	7,4828 E-06	8,2699 E-05	4,5544 E-06
02020	Y	0,0366	0,0353	0,0802	4,9185 E-04	4,5182 E-04	2,8052 E-05	0,0036	0,0034	0,0077	4,8029 E-05	4,4876 E-05	2,7099 E-06
02020	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02021	X	0,1274	0,0100	0,0892	6,3285 E-05	7,9322 E-04	9,1369 E-05	0,0138	0,0012	0,0082	7,3636 E-06	8,5561 E-05	9,9143 E-06
02021	Y	0,0745	0,0780	0,0809	5,4016 E-04	4,6197 E-04	1,4597 E-04	0,0074	0,0076	0,0078	5,286 E-05	4,5941 E-05	1,4453 E-05
02021	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02022	X	0,1949	0,0150	0,0890	6,2974 E-05	8,1301 E-04	1,3721 E-04	0,0210	0,0017	0,0082	7,33 E-06	8,7642 E-05	1,5048 E-05
02022	Y	0,1132	0,1231	0,0814	5,5422 E-04	4,6907 E-04	2,931 E-04	0,0113	0,0120	0,0078	5,4241 E-05	4,6686 E-05	2,9067 E-05
02022	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02023	X	0,2638	0,0199	0,0888	6,0157 E-05	8,2531 E-04	1,7875 E-04	0,0285	0,0023	0,0082	7,0092 E-06	8,8935 E-05	1,9702 E-05
02023	Y	0,1524	0,1685	0,0817	5,4656 E-04	4,7273 E-04	4,3907 E-04	0,0152	0,0165	0,0079	5,3468 E-05	4,7075 E-05	4,3541 E-05
02023	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02024	X	0,3332	0,0244	0,0887	5,3771 E-05	8,3123 E-04	2,1501 E-04	0,0359	0,0028	0,0082	6,2954 E-06	8,9559 E-05	2,3753 E-05
02024	Y	0,1916	0,2126	0,0820	5,2401 E-04	4,7319 E-04	5,6743 E-04	0,0191	0,0208	0,0079	5,1247 E-05	4,7129 E-05	5,6258 E-05
02024	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02025	X	0,4027	0,0285	0,0887	4,7303 E-05	8,3271 E-04	2,4474 E-04	0,0434	0,0033	0,0082	5,5754 E-06	8,9717 E-05	2,7067 E-05
02025	Y	0,2308	0,2548	0,0821	5,0567 E-04	4,7201 E-04	6,7105 E-04	0,0230	0,0249	0,0079	4,9447 E-05	4,7013 E-05	6,6517 E-05
02025	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02026	X	0,0211	0,0005	0,1550	1,752 E-05	8,1218 E-04	1,2295 E-05	0,0023	0,0001	0,0157	2,1583 E-06	8,8399 E-05	1,3022 E-06
02026	Y	0,0089	0,0096	0,0989	3,7812 E-04	3,4612 E-04	2,5269 E-05	0,0009	0,0009	0,0096	3,6722 E-05	3,5154 E-05	2,4998 E-06
02026	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02027	X	0,4815	0,0108	0,1606	2,5245 E-05	8,9294 E-04	2,1803 E-04	0,0523	0,0013	0,0163	3,0938 E-06	9,6906 E-05	2,2758 E-05
02027	Y	0,1988	0,2215	0,1027	4,032 E-04	3,594 E-04	7,4415 E-04	0,0203	0,0215	0,0100	3,9275 E-05	3,6664 E-05	7,3517 E-05
02027	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02028	X	0,5095	0,0103	0,1575	2,031 E-05	9,4751 E-04	9,9624 E-05	0,0552	0,0013	0,0159	2,5346 E-06	1,0262 E-04	1,0137 E-05
02028	Y	0,0746	0,2209	0,0379	3,9663 E-04	1,3598 E-04	7,7656 E-04	0,0078	0,0215	0,0037	3,8622 E-05	1,4291 E-05	7,8169 E-05
02028	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02029	X	0,0222	0,0005	0,1526	2,0594 E-05	8,5536 E-04	1,2116 E-06	0,0024	0,0001	0,0154	2,5534 E-06	9,2983 E-05	7,8716 E-08
02029	Y	0,0032	0,0097	0,0368	3,8076 E-04	1,2566 E-04	3,4057 E-05	0,0003	0,0009	0,0036	3,7016 E-05	1,3151 E-05	3,4129 E-06
02029	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02030	X	0,0354	0,0008	0,1536	2,0402 E-05	8,5241 E-04	6,8452 E-06	0,0038	0,0001	0,0155	2,5305 E-06	9,2663 E-05	7,0794 E-07
02030	Y	0,0078	0,0157	0,0545	3,8285 E-04	1,8756 E-04	6,2563 E-05	0,0008	0,0015	0,0053	3,7217 E-05	1,9364 E-05	6,2542 E-06
02030	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02031	X	0,1068	0,0023	0,1548	1,9031 E-05	8,7675 E-04	2,4868 E-05	0,0116	0,0003	0,0156	2,3738 E-06	9,5202 E-05	2,5991 E-06
02031	Y	0,0238	0,0479	0,0548	3,9055 E-04	1,9715 E-04	1,763 E-04	0,0025	0,0047	0,0053	3,7981 E-05	2,0374 E-05	1,7639 E-05
02031	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02032	X	0,1807	0,0038	0,1559	1,8556 E-05	9,0791 E-04	4,8038 E-05	0,0196	0,0005	0,0157	2,3227 E-06	9,847 E-05	5,0322 E-06
02032	Y	0,0404	0,0810	0,0552	3,9604 E-04	2,0153 E-04	2,8741 E-04	0,0042	0,0079	0,0054	3,8531 E-05	2,0857 E-05	2,8784 E-05
02032	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02033	X	0,2568	0,0053	0,1569	1,9002 E-05	9,2962 E-04	7,1073 E-05	0,0279	0,0007	0,0158	2,38 E-06	1,0075 E-04	7,4346 E-06
02033	Y	0,0572	0,1145	0,0555	3,9914 E-04	2,0219 E-04	3,9922 E-04	0,0059	0,0111	0,0054	3,8843 E-05	2,0953 E-05	4,0013 E-05
02033	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02034	X	0,3342	0,0069	0,1576	1,9547 E-05	9,3748 E-04	9,402 E-05	0,0363	0,0009	0,0159	2,4465 E-06	1,0157 E-04	9,8213 E-06
02034	Y	0,0739	0,1481	0,0557	3,9988 E-04	2,0093 E-04	5,1456 E-04	0,0076	0,0144	0,0054	3,8924 E-05	2,0832 E-05	5,1601 E-05
02034	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02035	X	0,4118	0,0085	0,1580	2,0503 E-05	9,3658 E-04	1,1808 E-04	0,0447	0,0011	0,0159	2,5583 E-06	1,0147 E-04	1,2324 E-05
02035	Y	0,0905	0,1815	0,0559	3,9938 E-04	1,9898 E-04	6,3238 E-04	0,0094	0,0177	0,0054	3,8884 E-05	2,0626 E-05	6,343 E-05
02035	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02036	X	0,4894	0,0102	0,1582	2,1336 E-05	9,3706 E-04	1,4156 E-04	0,0531	0,0013	0,0160	2,653 E-06	1,0153 E-04	1,477 E-05
02036	Y	0,1069	0,2148	0,0560	3,9761 E-04	1,9846 E-04	7,5113 E-04	0,0111	0,0209	0,0055	3,8714 E-05	2,058 E-05	7,5358 E-05
02036	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02037	X	0,0692	0,0015	0,1553	1,8952 E-05	8,4142 E-04	2,9907 E-05	0,0075	0,0002	0,0157	2,3585 E-06	9,1478 E-05	3,1793 E-06
02037	Y	0,0242	0,0317	0,0821	3,8708 E-04	2,9301 E-04	1,1326 E-04	0,0025	0,0031	0,0080	3,7626 E-05	2,9922 E-05	1,1268 E-05
02037	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02038	X	0,1401	0,0031	0,1565	2,0677 E-05	8,7084 E-04	5,6302 E-05	0,0152	0,0004	0,0158	2,571 E-06	9,4582 E-05	5,9603 E-06
02038	Y	0,0485	0,0644	0,0828	3,9544 E-04	2,9408 E-04	2,2242 E-04	0,0050	0,0063	0,0081	3,8467 E-05	3,0096 E-05	2,2124 E-05
02038	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02039	X	0,2133	0,0047	0,1577	2,1813 E-05	8,9741 E-04	8,4987 E-05	0,0232	0,0006	0,0160	2,7062 E-06	9,7382 E-05	8,9667 E-06
02039	Y	0,0730	0,0977	0,0835	4,0039 E-04	2,9687 E-04	3,3199 E-04	0,0075	0,0095	0,0081	3,8966 E-05	3,0428 E-05	3,302 E-05
02039	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02040	X	0,2883	0,0062	0,1586	2,2159 E-05	9,1135 E-04	1,169 E-04	0,0313	0,0008	0,0161	2,7478 E-06	9,8843 E-05	1,2305 E-05
02040	Y	0,0977	0,1314	0,0839	4,0224 E-04	2,9961 E-04	4,4363 E-04	0,0100	0,0128	0,0082	3,9155 E-05	3,0724 E-05	4,4128 E-05
02040	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02041	X	0,3638	0,0078	0,1591	2,2413 E-05	9,1269 E-04	1,4908 E-04	0,0395	0,0010	0,0161	2,7767 E-06	9,8979 E-05	1,5665 E-05
02041	Y	0,1226	0,1650	0,0842	4,0173 E-04	3,0078 E-04	5,5936 E-04	0,0125	0,0160	0,0082	3,9111 E-05	3,0833 E-05	5,5644 E-05
02041	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02042	X	0,4393	0,0094	0,1594	2,3002 E-05	9,12 E-04	1,8198 E-04	0,0477	0,0012	0,0161	2,843 E-06	9,8907 E-05	1,9104 E-05
02042	Y	0,1475	0,1984	0,0843	4,0038 E-04	2,9981 E-04	6,7659 E-04	0,0151	0,0193	0,0082	3,8985 E-05	3,0724 E-05	6,7318 E-05

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02042	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02043	X	0,0214	0,0004	0,1179	1,4312 E-05	8,0492 E-04	9,7882 E-06	0,0023	0,0000	0,0116	1,2293 E-06	8,7634 E-05	9,8553 E-07
02043	Y	0,0098	0,0101	0,0917	4,0102 E-04	3,7159 E-04	1,9889 E-06	0,0010	0,0010	0,0088	3,8943 E-05	3,7675 E-05	1,5757 E-07
02043	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02044	X	0,4751	0,0068	0,1210	1,2175 E-05	8,7746 E-04	1,987 E-04	0,0516	0,0007	0,0120	1,4347 E-06	9,529 E-05	2,046 E-05
02044	Y	0,2174	0,2554	0,0949	4,6476 E-04	3,9938 E-04	7,1746 E-04	0,0221	0,0249	0,0092	4,533 E-05	4,0605 E-05	7,0248 E-05
02044	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02045	X	0,4750	0,0270	0,0319	2,5109 E-05	8,7925 E-04	1,7615 E-04	0,0516	0,0025	0,0028	2,0872 E-06	9,5482 E-05	1,7856 E-05
02045	Y	0,2176	0,3457	0,0436	5,6703 E-04	4,0118 E-04	6,4804 E-04	0,0221	0,0337	0,0039	5,5293 E-05	4,079 E-05	6,293 E-05
02045	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02046	X	0,0191	0,0019	0,0347	6,7786 E-05	7,5461 E-04	1,7132 E-05	0,0021	0,0002	0,0027	6,2506 E-06	8,2275 E-05	1,7581 E-06
02046	Y	0,0097	0,0092	0,0432	4,0786 E-04	3,7033 E-04	7,726 E-06	0,0010	0,0009	0,0039	3,9425 E-05	3,7485 E-05	7,7551 E-07
02046	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02047	X	0,0315	0,0021	0,0489	5,1172 E-05	7,7553 E-04	2,2136 E-05	0,0034	0,0002	0,0040	4,6435 E-06	8,4505 E-05	2,2537 E-06
02047	Y	0,0153	0,0158	0,0558	4,5148 E-04	3,7426 E-04	5,0808 E-06	0,0015	0,0015	0,0052	4,3815 E-05	3,7905 E-05	4,4997 E-07
02047	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02048	X	0,1001	0,0061	0,0479	4,4726 E-05	8,3065 E-04	5,4568 E-05	0,0109	0,0005	0,0039	4,1088 E-06	9,0358 E-05	5,5548 E-06
02048	Y	0,0467	0,0604	0,0560	5,9556 E-04	3,8549 E-04	7,3789 E-05	0,0047	0,0059	0,0052	5,8078 E-05	3,9127 E-05	7,0664 E-06
02048	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02049	X	0,1708	0,0096	0,0467	4,1376 E-05	8,5467 E-04	8,5844 E-05	0,0186	0,0009	0,0037	3,7436 E-06	9,2897 E-05	8,7594 E-06
02049	Y	0,0791	0,1123	0,0562	6,4328 E-04	3,9408 E-04	2,0379 E-04	0,0080	0,0109	0,0052	6,2751 E-05	4,0032 E-05	1,9772 E-05
02049	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02050	X	0,2428	0,0130	0,0458	3,9532 E-05	8,6901 E-04	1,153 E-04	0,0264	0,0012	0,0036	3,4969 E-06	9,4409 E-05	1,1759 E-05
02050	Y	0,1121	0,1660	0,0564	6,4509 E-04	3,992 E-04	3,437 E-04	0,0114	0,0162	0,0052	6,2871 E-05	4,0572 E-05	3,3413 E-05
02050	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02051	X	0,3158	0,0161	0,0453	3,4739 E-05	8,7733 E-04	1,4125 E-04	0,0343	0,0015	0,0036	2,9889 E-06	9,5283 E-05	1,4375 E-05
02051	Y	0,1454	0,2186	0,0566	6,1811 E-04	4,009 E-04	4,7437 E-04	0,0148	0,0213	0,0052	6,0214 E-05	4,076 E-05	4,6115 E-05
02051	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02052	X	0,3890	0,0187	0,0450	2,706 E-05	8,7988 E-04	1,6262 E-04	0,0423	0,0017	0,0036	2,2477 E-06	9,5551 E-05	1,6519 E-05
02052	Y	0,1786	0,2682	0,0568	5,7693 E-04	4,0075 E-04	5,8138 E-04	0,0181	0,0261	0,0052	5,6216 E-05	4,075 E-05	5,6501 E-05
02052	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02053	X	0,4621	0,0207	0,0449	2,1581 E-05	8,7918 E-04	1,774 E-04	0,0502	0,0018	0,0036	1,7645 E-06	9,5475 E-05	1,801 E-05
02053	Y	0,2118	0,3146	0,0568	5,4783 E-04	4,0103 E-04	6,5259 E-04	0,0215	0,0307	0,0053	5,3419 E-05	4,0776 E-05	6,3419 E-05
02053	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02054	X	0,0661	0,0020	0,0916	2,4424 E-05	8,1488 E-04	3,5029 E-05	0,0072	0,0002	0,0087	2,0548 E-06	8,8684 E-05	3,5602 E-06
02054	Y	0,0308	0,0350	0,0790	4,8806 E-04	3,8144 E-04	2,8025 E-05	0,0031	0,0034	0,0076	4,7531 E-05	3,8685 E-05	2,6316 E-06
02054	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02055	X	0,1353	0,0038	0,0919	2,1454 E-05	8,4056 E-04	6,9619 E-05	0,0147	0,0003	0,0088	1,7883 E-06	9,1402 E-05	7,1434 E-06
02055	Y	0,0628	0,0774	0,0796	5,3368 E-04	3,9094 E-04	1,405 E-04	0,0064	0,0075	0,0076	5,204 E-05	3,9687 E-05	1,3673 E-05
02055	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02056	X	0,2066	0,0055	0,0919	2,246 E-05	8,5948 E-04	1,0164 E-04	0,0225	0,0004	0,0088	1,8591 E-06	9,3402 E-05	1,0446 E-05
02056	Y	0,0956	0,1220	0,0801	5,4793 E-04	3,977 E-04	2,8213 E-04	0,0097	0,0119	0,0077	5,3411 E-05	4,04 E-05	2,7538 E-05
02056	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02057	X	0,2792	0,0072	0,0918	2,1963 E-05	8,7148 E-04	1,3064 E-04	0,0304	0,0006	0,0087	1,7932 E-06	9,4667 E-05	1,3402 E-05
02057	Y	0,1288	0,1668	0,0805	5,4141 E-04	4,0091 E-04	4,2266 E-04	0,0131	0,0162	0,0077	5,275 E-05	4,0746 E-05	4,1253 E-05
02057	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02058	X	0,3524	0,0087	0,0917	1,806 E-05	8,7736 E-04	1,5637 E-04	0,0383	0,0007	0,0087	1,4687 E-06	9,5284 E-05	1,6009 E-05
02058	Y	0,1621	0,2105	0,0808	5,1964 E-04	4,0107 E-04	5,4651 E-04	0,0165	0,0205	0,0077	5,0636 E-05	4,0774 E-05	5,3321 E-05
02058	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02059	X	0,4256	0,0100	0,0917	1,5283 E-05	8,7884 E-04	1,7797 E-04	0,0463	0,0008	0,0087	1,2972 E-06	9,5438 E-05	1,82 E-05
02059	Y	0,1952	0,2525	0,0809	5,0357 E-04	3,9998 E-04	6,4568 E-04	0,0198	0,0246	0,0077	4,9086 E-05	4,0669 E-05	6,2977 E-05
02059	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02060	X	0,0209	0,0005	0,1146	1,7869 E-05	8,559 E-04	1,3478 E-06	0,0023	0,0001	0,0112	2,2424 E-06	9,3055 E-05	1,4002 E-07
02060	Y	0,0025	0,0091	0,0225	3,8879 E-04	1,0053 E-04	1,6673 E-05	0,0003	0,0009	0,0022	3,7823 E-05	1,0625 E-05	1,6455 E-06
02060	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02061	X	0,5129	0,0081	0,1161	1,6233 E-05	9,4615 E-04	7,1495 E-05	0,0556	0,0010	0,0113	2,0802 E-06	1,0248 E-04	7,0051 E-06
02061	Y	0,0549	0,2551	0,0233	4,5201 E-04	1,0079 E-04	7,4686 E-04	0,0058	0,0249	0,0022	4,4232 E-05	1,0732 E-05	7,5243 E-05
02061	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02062	X	0,5128	0,0074	0,0351	1,2749 E-05	9,4737 E-04	6,2999 E-05	0,0556	0,0007	0,0027	1,5495 E-06	1,026 E-04	6,0638 E-06
02062	Y	0,0549	0,3287	0,0140	5,3141 E-04	1,001 E-04	6,7413 E-04	0,0058	0,0324	0,0012	5,2253 E-05	1,0664 E-05	6,7891 E-05
02062	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02063	X	0,0186	0,0006	0,0418	1,8068 E-05	8,0931 E-04	3,1668 E-07	0,0020	0,0001	0,0032	2,2688 E-06	8,8121 E-05	2,9425 E-08
02063	Y	0,0024	0,0067	0,0128	3,5714 E-04	9,8618 E-05	1,8704 E-05	0,0002	0,0007	0,0011	3,4754 E-05	1,0408 E-05	1,8594 E-06
02063	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02064	X	0,0343	0,0008	0,0734	1,467 E-05	8,4424 E-04	4,9466 E-07	0,0037	0,0001	0,0066	1,8689 E-06	9,1821 E-05	3,616 E-08
02064	Y	0,0041	0,0149	0,0176	4,354 E-04	1,0005 E-04	1,9941 E-05	0,0004	0,0015	0,0016	4,2545 E-05	1,0573 E-05	1,9569 E-06
02064	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02065	X	0,1076	0,0017	0,0727	1,2247 E-05	8,9114 E-04	7,579 E-06	0,0117	0,0002	0,0065	1,3498 E-06	9,6724 E-05	7,1391 E-07
02065	Y	0,0123	0,0573	0,0178	5,5733 E-04	9,9235 E-05	6,1785 E-05	0,0013	0,0056	0,0016	5,4784 E-05	1,0532 E-05	6,2471 E-06
02065	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02066	X	0,1833	0,0026	0,0716	1,2699 E-05	9,1672 E-04	2,0934 E-05	0,0199	0,0003	0,0064	1,3285 E-06	9,9394 E-05	2,0196 E-06
02066	Y	0,0204	0,1045	0,0181	5,8122 E-04	9,8878 E-05	2,1634 E-04	0,0022	0,0102	0,0017	5,7201 E-05	1,0518 E-05	2,1812 E-05
02066	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02067	X	0,2607	0,0036	0,0707	1,268 E-05	9,3347 E-04	3,4802 E-05	0,0283	0,0004	0,0063	1,3612 E-06	1,0114 E-04	3,3698 E-06
02067	Y	0,0286	0,1519	0,0182	5,7356 E-04	9,8957 E-05	3,7071 E-04	0,0030	0,0149	0,0017	5,6451 E-05	1,0539 E-05	3,7347 E-05
02067	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02068	X	0,3392	0,0046	0,0702	1,2512 E-05	9,4344 E-04	4,7031 E-05	0,0368	0,0005	0,0063	1,4259 E-06	1,0218 E-04	4,5474 E-06
02068	Y	0,0367	0,1982	0,0184	5,5237 E-04	9,9318 E-05	5,0565 E-04	0,0039	0,0195	0,0017	5,4336 E-05	1,0583 E-05	5,0929 E-05
02068	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02069	X	0,4181	0,0056	0,0700	1,2845 E-05	9,4754 E-04	5,7291 E-05	0,0453	0,0007	0,0062	1,5804 E-06	1,0261 E-04	5,5395 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02069	Y	0,0449	0,2424	0,0184	5,2248 E-04	9,9767 E-05	6,1437 E-04	0,0048	0,0238	0,0017	5,1338 E-05	1,063 E-05	6,1879 E-05
02069	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02070	X	0,4969	0,0067	0,0699	1,3455 E-05	9,4761 E-04	6,4348 E-05	0,0539	0,0008	0,0062	1,7028 E-06	1,0262 E-04	6,2238 E-06
02070	Y	0,0532	0,2844	0,0185	5,0215 E-04	1,0018 E-04	6,8622 E-04	0,0057	0,0279	0,0017	4,9297 E-05	1,0671 E-05	6,9112 E-05
02070	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02071	X	0,0000	0,0000	0,0642	6,4248 E-05	1,3586 E-04	2,6279 E-08	0,0000	0,0000	0,0048	5,7363 E-06	1,0004 E-05	2,7162 E-09
02071	Y	0,0000	0,0000	0,0520	1,1068 E-04	3,4831 E-05	8,2281 E-09	0,0000	0,0000	0,0042	8,6755 E-06	2,2772 E-06	6,8607 E-10
02071	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02072	X	0,0000	0,0000	0,0652	7,8522 E-05	1,3648 E-04	6,177 E-08	0,0000	0,0000	0,0049	6,7991 E-06	1,0028 E-05	6,2076 E-09
02072	Y	0,0000	0,0000	0,0349	1,1219 E-04	2,6917 E-05	1,1452 E-08	0,0000	0,0000	0,0028	8,7903 E-06	1,7563 E-06	8,5928 E-10
02072	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02073	X	0,0000	0,0000	0,0375	1,7925 E-05	1,1278 E-04	1,3061 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	1,703 E-06	1,2519 E-05	1,3293 E-09
02073	Y	0,0000	0,0000	0,0024	7,1558 E-05	9,9566 E-06	5,8744 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	5,9178 E-06	8,1163 E-07	4,4938 E-09
02073	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02074	X	0,0000	0,0000	0,0369	3,0271 E-05	1,1541 E-04	1,0913 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	3,2794 E-06	1,2869 E-05	1,1104 E-09
02074	Y	0,0000	0,0000	0,0086	7,1363 E-05	8,6972 E-06	3,7343 E-08	0,0000	0,0000	0,0007	5,9082 E-06	7,9333 E-07	2,8974 E-09
02074	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02075	X	0,0000	0,0000	0,0641	6,7237 E-05	1,3728 E-04	2,1231 E-08	0,0000	0,0000	0,0048	5,9349 E-06	1,0103 E-05	2,0681 E-09
02075	Y	0,0000	0,0000	0,0458	1,119 E-04	3,2601 E-05	1,1055 E-08	0,0000	0,0000	0,0037	8,7561 E-06	2,143 E-06	9,1803 E-10
02075	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02076	X	0,0000	0,0000	0,0584	6,6904 E-05	1,3544 E-04	8,5644 E-08	0,0000	0,0000	0,0044	5,9511 E-06	9,9911 E-06	8,8584 E-09
02076	Y	0,0000	0,0000	0,0497	1,1275 E-04	3,7178 E-05	2,5632 E-08	0,0000	0,0000	0,0040	8,8595 E-06	2,4268 E-06	2,1082 E-09
02076	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02077	X	0,0000	0,0000	0,0580	7,5152 E-05	1,4134 E-04	1,0155 E-08	0,0000	0,0000	0,0044	6,5059 E-06	1,0398 E-05	1,1344 E-09
02077	Y	0,0000	0,0000	0,0368	1,101 E-04	3,0964 E-05	9,0098 E-09	0,0000	0,0000	0,0030	8,6311 E-06	2,041 E-06	5,6808 E-10
02077	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02078	X	0,0000	0,0000	0,0523	7,2865 E-05	1,3871 E-04	2,4248 E-08	0,0000	0,0000	0,0039	6,2632 E-06	1,0233 E-05	2,389 E-09
02078	Y	0,0000	0,0000	0,0405	1,1003 E-04	3,8879 E-05	1,7501 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	8,6315 E-06	2,5971 E-06	1,365 E-09
02078	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02079	X	0,0000	0,0000	0,0471	7,6654 E-05	1,2998 E-04	2,3835 E-08	0,0000	0,0000	0,0036	6,7369 E-06	9,6753 E-06	2,0864 E-09
02079	Y	0,0000	0,0000	0,0440	1,1921 E-04	4,5936 E-05	4,5382 E-08	0,0000	0,0000	0,0036	9,451 E-06	3,1644 E-06	3,8006 E-09
02079	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02080	X	0,0000	0,0000	0,0430	8,8618 E-05	1,207 E-04	1,7343 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	7,8324 E-06	9,0533 E-06	1,7238 E-09
02080	Y	0,0000	0,0000	0,0474	1,3136 E-04	5,8822 E-05	3,2578 E-08	0,0000	0,0000	0,0039	1,0515 E-05	4,3973 E-06	2,7245 E-09
02080	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02081	X	0,0000	0,0000	0,0327	1,0606 E-04	1,0251 E-04	1,59 E-09	0,0000	0,0000	0,0027	9,9748 E-06	7,9515 E-06	1,5747 E-10
02081	Y	0,0000	0,0000	0,0602	1,9306 E-04	8,7059 E-05	6,5502 E-09	0,0000	0,0000	0,0049	1,561 E-05	6,9949 E-06	5,1862 E-10
02081	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02082	X	0,0000	0,0000	0,0315	1,065 E-04	9,6923 E-05	1,6214 E-09	0,0000	0,0000	0,0027	1,03 E-05	7,6419 E-06	1,1631 E-10
02082	Y	0,0000	0,0000	0,0647	2,0372 E-04	8,096 E-05	9,9664 E-10	0,0000	0,0000	0,0053	1,6474 E-05	6,4987 E-06	6,4005 E-11
02082	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02083	X	0,0000	0,0000	0,0459	7,486 E-05	1,4008 E-04	4,3198 E-09	0,0000	0,0000	0,0035	6,3967 E-06	1,0396 E-05	3,7975 E-10
02083	Y	0,0000	0,0000	0,0317	1,0423 E-04	3,6256 E-05	1,9068 E-09	0,0000	0,0000	0,0026	8,2245 E-06	2,4718 E-06	1,3737 E-10
02083	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02084	X	0,0000	0,0000	0,0356	8,2815 E-05	1,299 E-04	7,333 E-09	0,0000	0,0000	0,0027	6,937 E-06	9,7979 E-06	5,1215 E-10
02084	Y	0,0000	0,0000	0,0367	1,2183 E-04	7,1341 E-05	1,9769 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	9,7463 E-06	5,5571 E-06	1,5537 E-09
02084	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02085	X	0,0000	0,0000	0,0315	8,9145 E-05	1,2265 E-04	1,0025 E-08	0,0000	0,0000	0,0024	7,4941 E-06	9,2604 E-06	7,2754 E-10
02085	Y	0,0000	0,0000	0,0381	1,3543 E-04	8,6674 E-05	1,309 E-08	0,0000	0,0000	0,0031	1,0894 E-05	6,9172 E-06	1,0036 E-09
02085	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02086	X	0,0000	0,0000	0,0283	9,2884 E-05	1,141 E-04	1,1027 E-08	0,0000	0,0000	0,0022	7,8833 E-06	8,6424 E-06	9,0955 E-10
02086	Y	0,0000	0,0000	0,0394	1,5238 E-04	9,3975 E-05	1,7859 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	1,2312 E-05	7,5605 E-06	1,4888 E-09
02086	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02087	X	0,0000	0,0000	0,0258	9,4578 E-05	1,0584 E-04	3,0941 E-09	0,0000	0,0000	0,0020	8,2029 E-06	8,0726 E-06	2,3453 E-10
02087	Y	0,0000	0,0000	0,0413	1,6988 E-04	9,7193 E-05	4,044 E-09	0,0000	0,0000	0,0034	1,3768 E-05	7,8557 E-06	3,3174 E-10
02087	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02088	X	0,0000	0,0000	0,0239	9,6041 E-05	9,7244 E-05	5,1996 E-09	0,0000	0,0000	0,0019	8,5838 E-06	7,5022 E-06	4,1931 E-10
02088	Y	0,0000	0,0000	0,0439	1,8776 E-04	9,8826 E-05	1,6916 E-08	0,0000	0,0000	0,0036	1,5236 E-05	8,0064 E-06	1,3642 E-09
02088	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02089	X	0,0000	0,0000	0,0227	9,6653 E-05	8,9033 E-05	2,4127 E-10	0,0000	0,0000	0,0019	8,9365 E-06	6,9816 E-06	2,1078 E-11
02089	Y	0,0000	0,0000	0,0473	2,0362 E-04	9,5254 E-05	7,631 E-10	0,0000	0,0000	0,0039	1,6531 E-05	7,7128 E-06	6,1466 E-11
02089	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02090	X	0,0000	0,0000	0,0220	9,6423 E-05	8,3267 E-05	1,7178 E-09	0,0000	0,0000	0,0019	9,2302 E-06	6,6542 E-06	1,5762 E-10
02090	Y	0,0000	0,0000	0,0520	2,2113 E-04	8,5302 E-05	9,2523 E-09	0,0000	0,0000	0,0043	1,7965 E-05	6,879 E-06	7,5347 E-10
02090	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02091	X	0,0000	0,0000	0,0216	9,4518 E-05	7,9481 E-05	6,6803 E-09	0,0000	0,0000	0,0020	9,4063 E-06	6,4453 E-06	5,1626 E-10
02091	Y	0,0000	0,0000	0,0584	2,3894 E-04	7,247 E-05	1,8488 E-08	0,0000	0,0000	0,0048	1,9425 E-05	5,814 E-06	1,5059 E-09
02091	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02092	X	0,0000	0,0000	0,0213	9,0894 E-05	7,7552 E-05	1,8551 E-09	0,0000	0,0000	0,0021	9,4869 E-06	6,3359 E-06	1,8971 E-10
02092	Y	0,0000	0,0000	0,0662	2,4697 E-04	6,0745 E-05	1,3484 E-08	0,0000	0,0000	0,0054	2,0058 E-05	4,8602 E-06	1,0914 E-09
02092	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02093	X	0,0000	0,0000	0,0211	8,7746 E-05	7,5819 E-05	3,1331 E-09	0,0000	0,0000	0,0022	9,5496 E-06	6,2386 E-06	3,3278 E-10
02093	Y	0,0000	0,0000	0,0748	2,4042 E-04	4,7605 E-05	1,0196 E-08	0,0000	0,0000	0,0061	1,9469 E-05	3,7877 E-06	8,2823 E-10
02093	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02094	X	0,0000	0,0000	0,0341	6,404 E-05	1,3546 E-04	8,4889 E-09	0,0000	0,0000	0,0026	5,2388 E-06	1,0399 E-05	5,2777 E-10
02094	Y	0,0000	0,0000	0,0258	9,8202 E-05	5,3332 E-05	1,9255 E-08	0,0000	0,0000	0,0021	7,8292 E-06	4,1187 E-06	1,4569 E-09
02094	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02095	X	0,0000	0,0000	0,0287	6,7811 E-05	1,2853 E-04	4,9879 E-09	0,0000	0,0000	0,0022	5,4666 E-06	9,8156 E-06	3,2193 E-10
02095	Y	0,0000	0,0000	0,0269	1,0501 E-04	7,2458 E-05	1,0461 E-08	0,0000	0,0000	0,0022	8,4249 E-06	5,7839 E-06	7,9593 E-10
02095	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02096	X	0,0000	0,0000	0,0242	7,2153 E-05	1,1714 E-04	1,0582 E-10	0,0000	0,0000	0,0018	5,8425 E-06	8,8943 E-06	7,4473 E-12
02096	Y	0,0000	0,0000	0,0272	1,1318 E-04	8,485 E-05	5,7145 E-11	0,0000	0,0000	0,0022	9,1146 E-06	6,8589 E-06	3,736 E-12
02096	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02097	X	0,0000	0,0000	0,0207	7,6006 E-05	1,0523 E-04	2,5001 E-10	0,0000	0,0000	0,0016	6,2089 E-06	7,9738 E-06	1,7771 E-11
02097	Y	0,0000	0,0000	0,0274	1,239 E-04	9,1504 E-05	1,4743 E-10	0,0000	0,0000	0,0023	1,0017 E-05	7,432 E-06	1,0568 E-11
02097	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02098	X	0,0000	0,0000	0,0181	7,7893 E-05	9,4299 E-05	1,0844 E-10	0,0000	0,0000	0,0014	6,4761 E-06	7,1698 E-06	9,2853 E-12
02098	Y	0,0000	0,0000	0,0280	1,3814 E-04	9,3566 E-05	1,9004 E-10	0,0000	0,0000	0,0023	1,1203 E-05	7,6133 E-06	1,5857 E-11
02098	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02099	X	0,0000	0,0000	0,0162	7,8671 E-05	8,4157 E-05	2,9938 E-11	0,0000	0,0000	0,0013	6,7208 E-06	6,4576 E-06	2,6792 E-12
02099	Y	0,0000	0,0000	0,0292	1,5428 E-04	9,3795 E-05	1,7458 E-10	0,0000	0,0000	0,0024	1,2538 E-05	7,6368 E-06	1,3948 E-11
02099	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02100	X	0,0000	0,0000	0,0150	7,9214 E-05	7,5297 E-05	6,873 E-11	0,0000	0,0000	0,0012	7,0019 E-06	5,8627 E-06	5,5042 E-12
02100	Y	0,0000	0,0000	0,0313	1,7152 E-04	9,1637 E-05	2,2036 E-10	0,0000	0,0000	0,0026	1,3956 E-05	7,4574 E-06	1,7772 E-11
02100	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02101	X	0,0000	0,0000	0,0143	7,9421 E-05	6,859 E-05	2,2809 E-11	0,0000	0,0000	0,0012	7,2975 E-06	5,4407 E-06	1,9989 E-12
02101	Y	0,0000	0,0000	0,0346	1,9108 E-04	8,5699 E-05	1,1657 E-10	0,0000	0,0000	0,0028	1,5561 E-05	6,9601 E-06	9,5048 E-12
02101	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02102	X	0,0000	0,0000	0,0141	7,8638 E-05	6,4459 E-05	1,0054 E-10	0,0000	0,0000	0,0012	7,5545 E-06	5,2046 E-06	7,1261 E-12
02102	Y	0,0000	0,0000	0,0394	2,1391 E-04	7,6519 E-05	1,2421 E-10	0,0000	0,0000	0,0032	1,7435 E-05	6,1948 E-06	1,0109 E-11
02102	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02103	X	0,0000	0,0000	0,0140	7,7168 E-05	6,2536 E-05	9,3125 E-11	0,0000	0,0000	0,0013	7,8049 E-06	5,1096 E-06	8,0709 E-12
02103	Y	0,0000	0,0000	0,0459	2,3661 E-04	6,693 E-05	4,405 E-10	0,0000	0,0000	0,0038	1,9292 E-05	5,4027 E-06	3,5801 E-11
02103	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02104	X	0,0000	0,0000	0,0140	7,5545 E-05	6,2518 E-05	9,9845 E-11	0,0000	0,0000	0,0014	8,0691 E-06	5,143 E-06	6,9073 E-12
02104	Y	0,0000	0,0000	0,0541	2,5415 E-04	5,5611 E-05	9,4282 E-11	0,0000	0,0000	0,0044	2,0707 E-05	4,4718 E-06	7,6749 E-12
02104	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02105	X	0,0000	0,0000	0,0143	7,4888 E-05	6,3742 E-05	7,8137 E-09	0,0000	0,0000	0,0015	8,3689 E-06	5,2893 E-06	5,5325 E-10
02105	Y	0,0000	0,0000	0,0639	2,6293 E-04	4,0236 E-05	4,0587 E-09	0,0000	0,0000	0,0052	2,1386 E-05	3,1937 E-06	3,3541 E-10
02105	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02106	X	0,0000	0,0000	0,0147	7,2811 E-05	6,9759 E-05	4,4889 E-09	0,0000	0,0000	0,0017	8,4193 E-06	5,8276 E-06	3,0485 E-10
02106	Y	0,0000	0,0000	0,0749	2,564 E-04	1,7199 E-05	2,9756 E-09	0,0000	0,0000	0,0061	2,0802 E-05	1,2815 E-06	2,4333 E-10
02106	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02107	X	0,0000	0,0000	0,0154	6,7596 E-05	7,9074 E-05	2,0081 E-09	0,0000	0,0000	0,0018	7,9722 E-06	6,6318 E-06	1,3044 E-10
02107	Y	0,0000	0,0000	0,0865	2,3464 E-04	6,5716 E-06	1,1319 E-08	0,0000	0,0000	0,0071	1,8978 E-05	6,317 E-07	9,425 E-10
02107	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02108	X	0,0000	0,0000	0,0350	4,8159 E-05	1,2172 E-04	1,0504 E-07	0,0000	0,0000	0,0028	4,1264 E-06	1,0704 E-05	9,0643 E-09
02108	Y	0,0000	0,0000	0,0162	7,928 E-05	1,7975 E-05	7,6249 E-08	0,0000	0,0000	0,0014	6,2882 E-06	1,2519 E-06	7,4176 E-09
02108	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02109	X	0,0000	0,0000	0,0290	4,5192 E-05	1,2791 E-04	6,4331 E-09	0,0000	0,0000	0,0023	3,6671 E-06	1,0245 E-05	4,791 E-10
02109	Y	0,0000	0,0000	0,0182	8,084 E-05	4,5314 E-05	1,0536 E-08	0,0000	0,0000	0,0015	6,4492 E-06	3,5917 E-06	7,8352 E-10
02109	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02110	X	0,0000	0,0000	0,0232	4,7862 E-05	1,2036 E-04	2,9533 E-11	0,0000	0,0000	0,0018	3,7716 E-06	9,3526 E-06	2,5147 E-12
02110	Y	0,0000	0,0000	0,0187	8,3003 E-05	6,3067 E-05	1,9236 E-11	0,0000	0,0000	0,0016	6,6659 E-06	5,1092 E-06	1,4466 E-12
02110	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02111	X	0,0000	0,0000	0,0183	5,234 E-05	1,0702 E-04	6,769 E-11	0,0000	0,0000	0,0014	4,1047 E-06	8,2038 E-06	4,3676 E-12
02111	Y	0,0000	0,0000	0,0185	8,6395 E-05	7,4357 E-05	1,4436 E-10	0,0000	0,0000	0,0015	6,9703 E-06	6,0704 E-06	1,0994 E-11
02111	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02112	X	0,0000	0,0000	0,0146	5,6033 E-05	9,2661 E-05	5,6355 E-12	0,0000	0,0000	0,0011	4,4247 E-06	7,048 E-06	3,8886 E-13
02112	Y	0,0000	0,0000	0,0180	9,2239 E-05	7,9932 E-05	3,4352 E-12	0,0000	0,0000	0,0015	7,4658 E-06	6,5422 E-06	2,1293 E-13
02112	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02113	X	0,0000	0,0000	0,0119	5,8214 E-05	7,9562 E-05	4,6953 E-12	0,0000	0,0000	0,0009	4,6617 E-06	6,0431 E-06	3,4981 E-13
02113	Y	0,0000	0,0000	0,0176	1,0115 E-04	8,1391 E-05	4,2896 E-12	0,0000	0,0000	0,0015	8,2097 E-06	6,6632 E-06	3,4445 E-13
02113	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02114	X	0,0000	0,0000	0,0101	5,9146 E-05	6,8433 E-05	1,8096 E-12	0,0000	0,0000	0,0008	4,844 E-06	5,2269 E-06	1,5782 E-13
02114	Y	0,0000	0,0000	0,0177	1,1307 E-04	8,0682 E-05	4,7813 E-12	0,0000	0,0000	0,0015	9,1971 E-06	6,601 E-06	3,9629 E-13
02114	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02115	X	0,0000	0,0000	0,0089	5,9489 E-05	5,9216 E-05	1,3149 E-12	0,0000	0,0000	0,0007	5,0288 E-06	4,5793 E-06	1,0863 E-13
02115	Y	0,0000	0,0000	0,0185	1,276 E-04	7,8603 E-05	5,3562 E-12	0,0000	0,0000	0,0015	1,0395 E-05	6,4239 E-06	4,3001 E-13
02115	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02116	X	0,0000	0,0000	0,0083	5,9635 E-05	5,2129 E-05	9,2328 E-13	0,0000	0,0000	0,0007	5,2468 E-06	4,1049 E-06	8,5157 E-14
02116	Y	0,0000	0,0000	0,0203	1,4519 E-04	7,4753 E-05	4,6057 E-12	0,0000	0,0000	0,0017	1,1842 E-05	6,0989 E-06	3,7292 E-13
02116	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02117	X	0,0000	0,0000	0,0081	5,9464 E-05	4,7388 E-05	1,5793 E-12	0,0000	0,0000	0,0007	5,489 E-06	3,808 E-06	1,0842 E-13
02117	Y	0,0000	0,0000	0,0234	1,6678 E-04	6,8834 E-05	1,7952 E-13	0,0000	0,0000	0,0019	1,3618 E-05	5,6026 E-06	1,141 E-14
02117	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02118	X	0,0000	0,0000	0,0081	5,8895 E-05	4,4949 E-05	2,6034 E-12	0,0000	0,0000	0,0007	5,7553 E-06	3,6726 E-06	1,9996 E-13
02118	Y	0,0000	0,0000	0,0281	1,9212 E-04	6,1408 E-05	7,7263 E-12	0,0000	0,0000	0,0023	1,5698 E-05	4,9838 E-06	6,2832 E-13
02118	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02119	X	0,0000	0,0000	0,0083	5,8173 E-05	4,4785 E-05	2,1684 E-12	0,0000	0,0000	0,0008	6,063 E-06	3,6967 E-06	1,7812 E-13
02119	Y	0,0000	0,0000	0,0346	2,1878 E-04	5,2531 E-05	7,9998 E-12	0,0000	0,0000	0,0028	1,788 E-05	4,2469 E-06	6,516 E-13
02119	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02120	X	0,0000	0,0000	0,0085	5,8025 E-05	4,7128 E-05	1,0504 E-10	0,0000	0,0000	0,0009	6,4305 E-06	3,9136 E-06	7,4322 E-12
02120	Y	0,0000	0,0000	0,0430	2,4384 E-04	4,0106 E-05	5,1161 E-11	0,0000	0,0000	0,0035	1,992 E-05	3,2123 E-06	4,2319 E-12
02120	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02121	X	0,0000	0,0000	0,0090	5,8568 E-05	5,351 E-05	1,5805 E-10	0,0000	0,0000	0,0010	6,7989 E-06	4,4547 E-06	1,2065 E-11
02121	Y	0,0000	0,0000	0,0536	2,6442 E-04	2,2949 E-05	3,0022 E-10	0,0000	0,0000	0,0044	2,1586 E-05	1,7816 E-06	2,4515 E-11
02121	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02122	X	0,0000	0,0000	0,0099	5,91 E-05	6,2634 E-05	2,9133 E-09	0,0000	0,0000	0,0012	7,044 E-06	5,2295 E-06	2,8426 E-10
02122	Y	0,0000	0,0000	0,0661	2,7516 E-04	6,9567 E-06	2,1034 E-08	0,0000	0,0000	0,0054	2,2436 E-05	5,3344 E-07	1,7145 E-09

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02122	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02123	X	0,0000	0,0000	0,0320	1,6126 E-05	1,2081 E-04	6,2392 E-08	0,0000	0,0000	0,0026	1,2751 E-06	1,1069 E-05	5,9498 E-09
02123	Y	0,0000	0,0000	0,0107	6,3764 E-05	1,4415 E-05	4,4736 E-08	0,0000	0,0000	0,0009	5,173 E-06	1,0709 E-06	4,3124 E-09
02123	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02124	X	0,0000	0,0000	0,0254	2,1293 E-05	1,2242 E-04	6,5726 E-10	0,0000	0,0000	0,0020	1,6483 E-06	1,0156 E-05	5,2188 E-11
02124	Y	0,0000	0,0000	0,0122	6,1824 E-05	3,4987 E-05	5,7024 E-10	0,0000	0,0000	0,0010	4,9769 E-06	2,8709 E-06	5,3017 E-11
02124	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02125	X	0,0000	0,0000	0,0192	2,7769 E-05	1,1218 E-04	9,0014 E-11	0,0000	0,0000	0,0015	2,1354 E-06	8,8951 E-06	6,5201 E-12
02125	Y	0,0000	0,0000	0,0125	6,1429 E-05	5,025 E-05	1,396 E-10	0,0000	0,0000	0,0011	4,9512 E-06	4,1501 E-06	1,0289 E-11
02125	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02126	X	0,0000	0,0000	0,0140	3,2806 E-05	9,6541 E-05	2,387 E-12	0,0000	0,0000	0,0011	2,5111 E-06	7,4874 E-06	1,5814 E-13
02126	Y	0,0000	0,0000	0,0120	6,1491 E-05	5,9619 E-05	4,0898 E-12	0,0000	0,0000	0,0010	4,9719 E-06	4,9259 E-06	3,0479 E-13
02126	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02127	X	0,0000	0,0000	0,0102	3,6691 E-05	8,0196 E-05	8,4212 E-13	0,0000	0,0000	0,0008	2,814 E-06	6,1407 E-06	5,4451 E-14
02127	Y	0,0000	0,0000	0,0111	6,3333 E-05	6,4285 E-05	1,9161 E-12	0,0000	0,0000	0,0009	5,1345 E-06	5,3069 E-06	1,4665 E-13
02127	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02128	X	0,0000	0,0000	0,0074	3,9168 E-05	6,5518 E-05	1,4963 E-13	0,0000	0,0000	0,0006	3,0296 E-06	4,9848 E-06	1,0499 E-14
02128	Y	0,0000	0,0000	0,0102	6,7589 E-05	6,5385 E-05	8,9013 E-14	0,0000	0,0000	0,0008	5,4918 E-06	5,3891 E-06	5,6273 E-15
02128	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02129	X	0,0000	0,0000	0,0056	4,0385 E-05	5,3404 E-05	8,6035 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	3,1749 E-06	4,0665 E-06	6,6815 E-15
02129	Y	0,0000	0,0000	0,0095	7,4684 E-05	6,4286 E-05	1,1865 E-13	0,0000	0,0000	0,0008	6,0801 E-06	5,288 E-06	9,8716 E-15
02129	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02130	X	0,0000	0,0000	0,0045	4,0815 E-05	4,3866 E-05	4,1561 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	3,2932 E-06	3,3708 E-06	3,5631 E-15
02130	Y	0,0000	0,0000	0,0094	8,4698 E-05	6,2148 E-05	1,3651 E-13	0,0000	0,0000	0,0008	6,9065 E-06	5,1017 E-06	1,1152 E-14
02130	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02131	X	0,0000	0,0000	0,0039	4,0934 E-05	3,67 E-05	3,0293 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	3,4287 E-06	2,8691 E-06	2,6213 E-15
02131	Y	0,0000	0,0000	0,0100	9,7978 E-05	5,9262 E-05	1,3559 E-13	0,0000	0,0000	0,0008	8 E-06	4,8547 E-06	1,0927 E-14
02131	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02132	X	0,0000	0,0000	0,0038	4,09 E-05	3,1777 E-05	1,6413 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	3,6004 E-06	2,5413 E-06	1,3323 E-15
02132	Y	0,0000	0,0000	0,0116	1,1536 E-04	5,5388 E-05	6,2825 E-14	0,0000	0,0000	0,0010	9,4301 E-06	4,5273 E-06	5,0847 E-15
02132	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02133	X	0,0000	0,0000	0,0038	4,0647 E-05	2,9023 E-05	5,6891 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	3,8108 E-06	2,3716 E-06	4,1058 E-15
02133	Y	0,0000	0,0000	0,0144	1,3753 E-04	5,0327 E-05	1,0597 E-13	0,0000	0,0000	0,0012	1,1255 E-05	4,103 E-06	8,6145 E-15
02133	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02134	X	0,0000	0,0000	0,0040	4,025 E-05	2,8465 E-05	3,8046 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	4,0711 E-06	2,3581 E-06	3,8957 E-15
02134	Y	0,0000	0,0000	0,0188	1,6419 E-04	4,3795 E-05	2,2396 E-13	0,0000	0,0000	0,0016	1,3445 E-05	3,5578 E-06	1,8242 E-14
02134	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02135	X	0,0000	0,0000	0,0043	4,0168 E-05	3,0433 E-05	1,3913 E-12	0,0000	0,0000	0,0005	4,4007 E-06	2,5332 E-06	9,805 E-14
02135	Y	0,0000	0,0000	0,0251	1,942 E-04	3,4727 E-05	5,305 E-13	0,0000	0,0000	0,0021	1,5908 E-05	2,8013 E-06	4,408 E-14
02135	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02136	X	0,0000	0,0000	0,0047	4,1113 E-05	3,5608 E-05	2,9456 E-12	0,0000	0,0000	0,0006	4,8031 E-06	2,9624 E-06	2,25 E-13
02136	Y	0,0000	0,0000	0,0337	2,2599 E-04	2,2097 E-05	5,3867 E-12	0,0000	0,0000	0,0028	1,8513 E-05	1,747 E-06	4,3835 E-13
02136	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02137	X	0,0000	0,0000	0,0056	4,3591 E-05	4,5019 E-05	5,7732 E-11	0,0000	0,0000	0,0007	5,2426 E-06	3,7318 E-06	4,198 E-12
02137	Y	0,0000	0,0000	0,0446	2,5609 E-04	7,1433 E-06	3,5838 E-11	0,0000	0,0000	0,0037	2,0976 E-05	5,3013 E-07	2,7459 E-12
02137	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02138	X	0,0000	0,0000	0,0077	4,793 E-05	5,6897 E-05	4,0136 E-09	0,0000	0,0000	0,0009	5,6926 E-06	4,7114 E-06	3,5491 E-10
02138	Y	0,0000	0,0000	0,0579	2,7626 E-04	8,9665 E-06	1,8852 E-08	0,0000	0,0000	0,0048	2,2607 E-05	8,6971 E-07	1,5494 E-09
02138	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02139	X	0,0000	0,0000	0,0113	5,2201 E-05	6,9253 E-05	3,4026 E-09	0,0000	0,0000	0,0011	6,0443 E-06	5,7428 E-06	2,3921 E-10
02139	Y	0,0000	0,0000	0,0723	2,7065 E-04	1,9795 E-05	2,467 E-09	0,0000	0,0000	0,0060	2,2078 E-05	1,7603 E-06	2,0499 E-10
02139	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02140	X	0,0000	0,0000	0,0360	1,0681 E-05	1,1076 E-04	1,7587 E-07	0,0000	0,0000	0,0030	8,5017 E-07	1,1575 E-05	1,8025 E-08
02140	Y	0,0000	0,0000	0,0026	6,8026 E-05	8,8248 E-06	4,5832 E-08	0,0000	0,0000	0,0003	5,6219 E-06	8,1927 E-07	4,4904 E-09
02140	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02141	X	0,0000	0,0000	0,0299	9,4629 E-06	1,2084 E-04	1,4403 E-08	0,0000	0,0000	0,0024	9,6356 E-07	1,0851 E-05	1,2044 E-09
02141	Y	0,0000	0,0000	0,0058	6,1417 E-05	8,7812 E-06	2,9846 E-08	0,0000	0,0000	0,0005	5,12 E-06	7,2759 E-07	2,7918 E-09
02141	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02142	X	0,0000	0,0000	0,0230	1,0481 E-05	1,1898 E-04	6,9109 E-10	0,0000	0,0000	0,0018	9,8894 E-07	9,938 E-06	6,8088 E-11
02142	Y	0,0000	0,0000	0,0074	5,2311 E-05	2,4792 E-05	2,349 E-10	0,0000	0,0000	0,0007	4,3271 E-06	2,1193 E-06	2,3464 E-11
02142	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02143	X	0,0000	0,0000	0,0165	1,3485 E-05	1,0598 E-04	3,8429 E-12	0,0000	0,0000	0,0013	1,1298 E-06	8,4931 E-06	4,3482 E-13
02143	Y	0,0000	0,0000	0,0079	4,5862 E-05	3,67 E-05	6,7899 E-12	0,0000	0,0000	0,0007	3,759 E-06	3,1108 E-06	5,582 E-13
02143	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02144	X	0,0000	0,0000	0,0111	1,7379 E-05	8,7964 E-05	1,243 E-12	0,0000	0,0000	0,0009	1,3664 E-06	6,8835 E-06	9,2199 E-14
02144	Y	0,0000	0,0000	0,0074	4,1879 E-05	4,4358 E-05	1,7958 E-12	0,0000	0,0000	0,0006	3,4161 E-06	3,7271 E-06	1,318 E-13
02144	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02145	X	0,0000	0,0000	0,0072	2,0897 E-05	6,9693 E-05	5,9598 E-14	0,0000	0,0000	0,0006	1,5988 E-06	5,3737 E-06	3,9034 E-15
02145	Y	0,0000	0,0000	0,0065	4,0226 E-05	4,8254 E-05	1,0705 E-13	0,0000	0,0000	0,0006	3,277 E-06	4,0295 E-06	7,996 E-15
02145	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02146	X	0,0000	0,0000	0,0044	2,3307 E-05	5,3608 E-05	9,3747 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	1,7664 E-06	4,0947 E-06	6,1584 E-16
02146	Y	0,0000	0,0000	0,0053	4,0778 E-05	4,907 E-05	2,4782 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	3,3225 E-06	4,0785 E-06	1,9215 E-15
02146	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02147	X	0,0000	0,0000	0,0027	2,4606 E-05	4,0636 E-05	3,3194 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,8681 E-06	3,0922 E-06	2,3798 E-16
02147	Y	0,0000	0,0000	0,0043	4,3709 E-05	4,7851 E-05	2,2458 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	3,5641 E-06	3,9613 E-06	1,6654 E-16
02147	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02148	X	0,0000	0,0000	0,0017	2,5097 E-05	3,0789 E-05	1,7055 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	1,93 E-06	2,3532 E-06	1,3675 E-16
02148	Y	0,0000	0,0000	0,0036	4,9189 E-05	4,5673 E-05	3,4078 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	4,0147 E-06	3,7679 E-06	2,832 E-16
02148	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02149	X	0,0000	0,0000	0,0012	2,5202 E-05	2,3666 E-05	9,8012 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	1,9917 E-06	1,8366 E-06	8,4128 E-17

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02149	Y	0,0000	0,0000	0,0034	5,7567 E-05	4,3206 E-05	3,6983 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	4,7034 E-06	3,5537 E-06	3,0003 E-16
02149	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02150	X	0,0000	0,0000	0,0010	2,5195 E-05	1,8824 E-05	4,2457 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	2,0843 E-06	1,4998 E-06	4,3239 E-17
02150	Y	0,0000	0,0000	0,0039	6,9596 E-05	4,0536 E-05	2,7129 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	5,6928 E-06	3,3256 E-06	2,1894 E-16
02150	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02151	X	0,0000	0,0000	0,0011	2,5091 E-05	1,5944 E-05	9,7369 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	2,2199 E-06	1,3093 E-06	6,6809 E-17
02151	Y	0,0000	0,0000	0,0052	8,6263 E-05	3,7357 E-05	5,8145 E-16	0,0000	0,0000	0,0004	7,0649 E-06	3,0576 E-06	4,7133 E-17
02151	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02152	X	0,0000	0,0000	0,0013	2,4824 E-05	1,4938 E-05	8,5349 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	2,4034 E-06	1,2519 E-06	8,4643 E-17
02152	Y	0,0000	0,0000	0,0077	1,083 E-04	3,3131 E-05	4,6188 E-15	0,0000	0,0000	0,0006	8,88 E-06	2,7041 E-06	3,7622 E-16
02152	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02153	X	0,0000	0,0000	0,0016	2,4621 E-05	1,6084 E-05	1,847 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	2,6499 E-06	1,3515 E-06	1,2935 E-15
02153	Y	0,0000	0,0000	0,0117	1,3587 E-04	2,7001 E-05	3,7959 E-15	0,0000	0,0000	0,0010	1,1151 E-05	2,1922 E-06	3,2078 E-16
02153	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02154	X	0,0000	0,0000	0,0019	2,5391 E-05	2,0062 E-05	4,4178 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	2,9889 E-06	1,6712 E-06	3,1778 E-15
02154	Y	0,0000	0,0000	0,0178	1,6859 E-04	1,7933 E-05	4,1604 E-14	0,0000	0,0000	0,0015	1,3845 E-05	1,435 E-06	3,3308 E-15
02154	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02155	X	0,0000	0,0000	0,0028	2,8624 E-05	2,7679 E-05	1,4228 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	3,4512 E-06	2,2849 E-06	1,1097 E-13
02155	Y	0,0000	0,0000	0,0262	2,0488 E-04	5,8102 E-06	3,0755 E-12	0,0000	0,0000	0,0022	1,6831 E-05	4,3536 E-07	2,5526 E-13
02155	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02156	X	0,0000	0,0000	0,0047	3,5384 E-05	3,9304 E-05	5,2398 E-11	0,0000	0,0000	0,0005	4,0578 E-06	3,2278 E-06	4,6849 E-12
02156	Y	0,0000	0,0000	0,0373	2,4047 E-04	9,687 E-06	2,5967 E-10	0,0000	0,0000	0,0031	1,9752 E-05	8,8955 E-07	2,1333 E-11
02156	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02157	X	0,0000	0,0000	0,0082	4,4521 E-05	5,4304 E-05	2,7551 E-10	0,0000	0,0000	0,0008	4,758 E-06	4,4565 E-06	1,9856 E-11
02157	Y	0,0000	0,0000	0,0509	2,6615 E-04	2,4345 E-05	1,9268 E-10	0,0000	0,0000	0,0042	2,1837 E-05	2,116 E-06	1,6183 E-11
02157	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02158	X	0,0000	0,0000	0,0132	5,1844 E-05	7,042 E-05	1,4162 E-08	0,0000	0,0000	0,0011	5,3516 E-06	5,8098 E-06	9,8492 E-10
02158	Y	0,0000	0,0000	0,0662	2,7072 E-04	3,9007 E-05	2,7863 E-09	0,0000	0,0000	0,0055	2,2147 E-05	3,3528 E-06	1,9685 E-10
02158	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02159	X	0,0000	0,0000	0,0344	1,7794 E-05	1,125 E-04	6,9288 E-09	0,0000	0,0000	0,0028	1,7859 E-06	1,1638 E-05	7,0707 E-10
02159	Y	0,0000	0,0000	0,0034	7,2991 E-05	9,3608 E-06	4,4666 E-09	0,0000	0,0000	0,0003	6,1257 E-06	7,1605 E-07	3,2791 E-10
02159	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02160	X	0,0000	0,0000	0,0281	7,4171 E-06	1,1801 E-04	2,7184 E-09	0,0000	0,0000	0,0022	6,0725 E-07	1,0565 E-05	2,7511 E-10
02160	Y	0,0000	0,0000	0,0013	6,3584 E-05	3,1111 E-06	1,0768 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,3915 E-06	2,815 E-07	1,0266 E-10
02160	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02161	X	0,0000	0,0000	0,0212	5,9718 E-06	1,1504 E-04	1,762 E-10	0,0000	0,0000	0,0016	6,0564 E-07	9,5503 E-06	1,4329 E-11
02161	Y	0,0000	0,0000	0,0033	4,99 E-05	1,1421 E-05	4,0319 E-10	0,0000	0,0000	0,0003	4,2378 E-06	1,0591 E-06	3,771 E-11
02161	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02162	X	0,0000	0,0000	0,0147	7,7 E-06	1,0091 E-04	7,4955 E-12	0,0000	0,0000	0,0011	8,1699 E-07	8,0716 E-06	7,7658 E-13
02162	Y	0,0000	0,0000	0,0043	3,7804 E-05	2,2309 E-05	2,4006 E-12	0,0000	0,0000	0,0004	3,1899 E-06	1,9591 E-06	1,9314 E-13
02162	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02163	X	0,0000	0,0000	0,0093	9,2234 E-06	8,1436 E-05	1,2604 E-13	0,0000	0,0000	0,0007	9,043 E-07	6,3802 E-06	1,4481 E-14
02163	Y	0,0000	0,0000	0,0043	2,9312 E-05	2,9669 E-05	1,4935 E-13	0,0000	0,0000	0,0004	2,4486 E-06	2,5493 E-06	1,1949 E-14
02163	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02164	X	0,0000	0,0000	0,0053	1,0888 E-05	6,1657 E-05	1,7032 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	9,6436 E-07	4,7682 E-06	1,3539 E-15
02164	Y	0,0000	0,0000	0,0036	2,4169 E-05	3,3475 E-05	2,1553 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	2,0006 E-06	2,839 E-06	1,572 E-15
02164	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02165	X	0,0000	0,0000	0,0026	1,2327 E-05	4,4369 E-05	1,0728 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,0122 E-06	3,4005 E-06	7,1504 E-17
02165	Y	0,0000	0,0000	0,0026	2,1678 E-05	3,4361 E-05	2,1089 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,7832 E-06	2,888 E-06	1,5789 E-16
02165	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02166	X	0,0000	0,0000	0,0012	1,3169 E-05	3,0633 E-05	6,7536 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,0319 E-06	2,3337 E-06	5,762 E-18
02166	Y	0,0000	0,0000	0,0015	2,1395 E-05	3,3206 E-05	3,1057 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	1,7536 E-06	2,7714 E-06	2,5024 E-17
02166	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02167	X	0,0000	0,0000	0,0009	1,3404 E-05	2,0502 E-05	8,1644 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,0214 E-06	1,5598 E-06	5,913 E-18
02167	Y	0,0000	0,0000	0,0008	2,316 E-05	3,1022 E-05	8,2242 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,8944 E-06	2,5739 E-06	7,0861 E-18
02167	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02168	X	0,0000	0,0000	0,0010	1,3302 E-05	1,3502 E-05	4,7514 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,0013 E-06	1,0375 E-06	4,8115 E-18
02168	Y	0,0000	0,0000	0,0008	2,7136 E-05	2,869 E-05	1,3578 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	2,2178 E-06	2,3689 E-06	1,1695 E-17
02168	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02169	X	0,0000	0,0000	0,0009	1,316 E-05	8,9776 E-06	5,3053 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,0037 E-06	7,1263 E-07	5,0761 E-18
02169	Y	0,0000	0,0000	0,0009	3,3942 E-05	2,6649 E-05	1,2848 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	2,7747 E-06	2,1924 E-06	1,1113 E-17
02169	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02170	X	0,0000	0,0000	0,0007	1,3079 E-05	6,3149 E-06	3,8402 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,0531 E-06	5,3114 E-07	3,251 E-18
02170	Y	0,0000	0,0000	0,0007	4,4621 E-05	2,4786 E-05	5,7788 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	3,6524 E-06	2,0346 E-06	4,852 E-18
02170	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02171	X	0,0000	0,0000	0,0004	1,2924 E-05	5,1003 E-06	2,2221 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	1,1561 E-06	4,5113 E-07	1,6835 E-18
02171	Y	0,0000	0,0000	0,0010	6,0341 E-05	2,2521 E-05	6,5091 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	4,9481 E-06	1,8456 E-06	5,2163 E-18
02171	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02172	X	0,0000	0,0000	0,0002	1,2666 E-05	5,353 E-06	3,0383 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	1,3173 E-06	4,7132 E-07	2,0446 E-17
02172	Y	0,0000	0,0000	0,0030	8,2027 E-05	1,8937 E-05	2,3721 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	6,7382 E-06	1,5474 E-06	1,4906 E-18
02172	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02173	X	0,0000	0,0000	0,0004	1,3194 E-05	7,8229 E-06	6,6929 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	1,5715 E-06	6,6008 E-07	4,2399 E-17
02173	Y	0,0000	0,0000	0,0066	1,1017 E-04	1,2932 E-05	5,8301 E-16	0,0000	0,0000	0,0006	9,0629 E-06	1,0466 E-06	4,9097 E-17
02173	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02174	X	0,0000	0,0000	0,0011	1,6755 E-05	1,3605 E-05	2,794 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	1,9893 E-06	1,117 E-06	2,2868 E-15
02174	Y	0,0000	0,0000	0,0123	1,4456 E-04	3,6903 E-06	9,0031 E-14	0,0000	0,0000	0,0010	1,1903 E-05	2,7971 E-07	7,4286 E-15
02174	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02175	X	0,0000	0,0000	0,0026	2,4857 E-05	2,3559 E-05	6,3961 E-13	0,0000	0,0000	0,0002	2,6369 E-06	1,917 E-06	5,8147 E-14
02175	Y	0,0000	0,0000	0,0205	1,8346 E-04	9,6804 E-06	3,4856 E-12	0,0000	0,0000	0,0017	1,5112 E-05	8,5307 E-07	2,8612 E-13
02175	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02176	X	0,0000	0,0000	0,0055	3,6564 E-05	3,7999 E-05	7,23 E-12	0,0000	0,0000	0,0005	3,5056 E-06	3,092 E-06	5,2964 E-13
02176	Y	0,0000	0,0000	0,0316	2,2242 E-04	2,5867 E-05	5,861 E-12	0,0000	0,0000	0,0026	1,8317 E-05	2,2138 E-06	4,96 E-13
02176	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02177	X	0,0000	0,0000	0,0100	4,8936 E-05	5,6702 E-05	2,1453 E-10	0,0000	0,0000	0,0008	4,4399 E-06	4,6353 E-06	1,5217 E-11
02177	Y	0,0000	0,0000	0,0456	2,5376 E-04	4,4465 E-05	5,1845 E-11	0,0000	0,0000	0,0038	2,0874 E-05	3,7864 E-06	3,3896 E-12
02177	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02178	X	0,0000	0,0000	0,0163	5,8129 E-05	7,7726 E-05	2,0117 E-09	0,0000	0,0000	0,0013	5,1732 E-06	6,412 E-06	1,5866 E-10
02178	Y	0,0000	0,0000	0,0619	2,6787 E-04	6,2424 E-05	1,8453 E-09	0,0000	0,0000	0,0051	2,1988 E-05	5,3209 E-06	1,3652 E-10
02178	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02179	X	0,0000	0,0000	0,0333	2,6699 E-05	1,1452 E-04	3,7915 E-08	0,0000	0,0000	0,0028	2,9665 E-06	1,1853 E-05	3,9421 E-09
02179	Y	0,0000	0,0000	0,0089	7,1445 E-05	1,5956 E-05	2,2144 E-08	0,0000	0,0000	0,0007	5,9786 E-06	1,1972 E-06	1,9671 E-09
02179	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02180	X	0,0000	0,0000	0,0267	1,4148 E-05	1,165 E-04	4,3197 E-10	0,0000	0,0000	0,0021	1,54 E-06	1,0503 E-05	4,5002 E-11
02180	Y	0,0000	0,0000	0,0044	6,3671 E-05	1,6761 E-05	3,2651 E-10	0,0000	0,0000	0,0003	5,4218 E-06	1,2945 E-06	2,7626 E-11
02180	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02181	X	0,0000	0,0000	0,0198	4,6267 E-06	1,1088 E-04	3,4435 E-11	0,0000	0,0000	0,0015	4,3778 E-07	9,2064 E-06	3,4214 E-12
02181	Y	0,0000	0,0000	0,0011	4,9323 E-05	6,6877 E-06	2,4457 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	4,243 E-06	5,0687 E-07	2,2794 E-12
02181	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02182	X	0,0000	0,0000	0,0134	3,2425 E-06	9,5976 E-05	2,1215 E-12	0,0000	0,0000	0,0010	3,391 E-07	7,6523 E-06	1,6808 E-13
02182	Y	0,0000	0,0000	0,0014	3,456 E-05	6,7227 E-06	5,2438 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	2,9885 E-06	6,7165 E-07	4,9089 E-13
02182	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02183	X	0,0000	0,0000	0,0082	5,5273 E-06	7,6052 E-05	8,1272 E-14	0,0000	0,0000	0,0006	6,2606 E-07	5,9372 E-06	8,9819 E-15
02183	Y	0,0000	0,0000	0,0021	2,2772 E-05	1,5133 E-05	1,0003 E-13	0,0000	0,0000	0,0002	1,9702 E-06	1,352 E-06	8,9984 E-15
02183	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02184	X	0,0000	0,0000	0,0043	6,6397 E-06	5,558 E-05	2,7334 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	7,356 E-07	4,2889 E-06	3,0809 E-16
02184	Y	0,0000	0,0000	0,0018	1,4693 E-05	2,0146 E-05	3,6559 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,2649 E-06	1,746 E-06	3,0245 E-16
02184	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02185	X	0,0000	0,0000	0,0018	7,1111 E-06	3,7505 E-05	2,2083 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	7,5208 E-07	2,8738 E-06	2,0233 E-17
02185	Y	0,0000	0,0000	0,0012	9,8051 E-06	2,1882 E-05	2,0799 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	8,3437 E-07	1,8666 E-06	1,5197 E-17
02185	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02186	X	0,0000	0,0000	0,0010	7,1911 E-06	2,3163 E-05	2,7624 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	7,2477 E-07	1,7651 E-06	2,4245 E-18
02186	Y	0,0000	0,0000	0,0007	7,2634 E-06	2,1179 E-05	2,7585 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	6,0778 E-07	1,7864 E-06	2,4187 E-18
02186	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02187	X	0,0000	0,0000	0,0014	6,9127 E-06	1,281 E-05	1,646 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	6,7011 E-07	9,6885 E-07	1,5247 E-17
02187	Y	0,0000	0,0000	0,0012	6,4068 E-06	1,9086 E-05	1,9785 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	5,2733 E-07	1,5943 E-06	1,8589 E-17
02187	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02188	X	0,0000	0,0000	0,0016	6,3688 E-06	6,1341 E-06	8,9186 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	5,9348 E-07	4,5538 E-07	8,4269 E-17
02188	Y	0,0000	0,0000	0,0019	7,0043 E-06	1,6679 E-05	1,1401 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	5,6995 E-07	1,3809 E-06	1,0829 E-16
02188	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02189	X	0,0000	0,0000	0,0015	5,7314 E-06	2,8294 E-06	1,6757 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	4,9997 E-07	2,0195 E-07	1,5802 E-16
02189	Y	0,0000	0,0000	0,0025	9,4044 E-06	1,4792 E-05	2,0025 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	7,6195 E-07	1,2164 E-06	1,9023 E-16
02189	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02190	X	0,0000	0,0000	0,0013	5,1833 E-06	2,6283 E-06	1,4457 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	4,0577 E-07	1,9386 E-07	1,3618 E-16
02190	Y	0,0000	0,0000	0,0028	1,4579 E-05	1,3696 E-05	1,5775 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,1837 E-06	1,123 E-06	1,4992 E-16
02190	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02191	X	0,0000	0,0000	0,0010	4,7844 E-06	3,1755 E-06	5,4178 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	3,557 E-07	2,3666 E-07	5,0604 E-17
02191	Y	0,0000	0,0000	0,0028	2,3899 E-05	1,2955 E-05	5,4831 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	1,9502 E-06	1,063 E-06	5,199 E-17
02191	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02192	X	0,0000	0,0000	0,0007	4,391 E-06	3,0684 E-06	1,768 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	4,0503 E-07	2,2616 E-07	1,1833 E-18
02192	Y	0,0000	0,0000	0,0021	3,8713 E-05	1,1575 E-05	5,7343 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	3,1741 E-06	9,5132 E-07	5,3375 E-18
02192	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02193	X	0,0000	0,0000	0,0004	4,8008 E-06	1,7511 E-06	4,2191 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	5,8763 E-07	1,2174 E-07	3,8449 E-18
02193	Y	0,0000	0,0000	0,0007	6,0049 E-05	8,3002 E-06	3,2175 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	4,9408 E-06	6,8081 E-07	2,6719 E-18
02193	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02194	X	0,0000	0,0000	0,0003	8,8115 E-06	3,216 E-06	4,7926 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	9,6455 E-07	2,5683 E-07	4,0234 E-17
02194	Y	0,0000	0,0000	0,0031	8,8482 E-05	1,933 E-06	1,8584 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	7,2963 E-06	1,508 E-07	1,5285 E-16
02194	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02195	X	0,0000	0,0000	0,0012	1,7225 E-05	1,0888 E-05	7,2194 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	1,6039 E-06	8,7178 E-07	6,6739 E-16
02195	Y	0,0000	0,0000	0,0085	1,2381 E-04	8,5673 E-06	4,5381 E-14	0,0000	0,0000	0,0007	1,0222 E-05	7,3191 E-07	3,7188 E-15
02195	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02196	X	0,0000	0,0000	0,0033	2,9471 E-05	2,3539 E-05	1,5199 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	2,5216 E-06	1,894 E-06	1,1282 E-14
02196	Y	0,0000	0,0000	0,0165	1,6438 E-04	2,342 E-05	1,3569 E-13	0,0000	0,0000	0,0014	1,3578 E-05	1,9821 E-06	1,1524 E-14
02196	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02197	X	0,0000	0,0000	0,0069	4,4295 E-05	4,1538 E-05	3,394 E-12	0,0000	0,0000	0,0005	3,6429 E-06	3,3671 E-06	2,4781 E-13
02197	Y	0,0000	0,0000	0,0277	2,0623 E-04	4,2216 E-05	9,7452 E-13	0,0000	0,0000	0,0023	1,7032 E-05	3,5708 E-06	7,8802 E-14
02197	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02198	X	0,0000	0,0000	0,0126	5,8868 E-05	6,4377 E-05	4,6392 E-11	0,0000	0,0000	0,0010	4,7618 E-06	5,2637 E-06	3,7415 E-12
02198	Y	0,0000	0,0000	0,0421	2,4273 E-04	6,2566 E-05	7,3711 E-11	0,0000	0,0000	0,0035	2,003 E-05	5,3019 E-06	6,3081 E-12
02198	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02199	X	0,0000	0,0000	0,0203	6,805 E-05	8,8501 E-05	1,5719 E-09	0,0000	0,0000	0,0016	5,4942 E-06	7,3149 E-06	1,2952 E-10
02199	Y	0,0000	0,0000	0,0592	2,6131 E-04	7,8479 E-05	4,6961 E-09	0,0000	0,0000	0,0049	2,1527 E-05	6,6713 E-06	3,8441 E-10
02199	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02200	X	0,0000	0,0000	0,0294	6,4355 E-05	1,0518 E-04	6,6626 E-09	0,0000	0,0000	0,0023	5,3183 E-06	8,8234 E-06	5,4208 E-10
02200	Y	0,0000	0,0000	0,0768	2,4397 E-04	7,6641 E-05	1,6396 E-08	0,0000	0,0000	0,0064	2,0011 E-05	6,5477 E-06	1,3416 E-09
02200	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02201	X	0,0000	0,0000	0,0329	3,0403 E-05	1,1811 E-04	9,7145 E-08	0,0000	0,0000	0,0028	3,447 E-06	1,2338 E-05	1,0073 E-08
02201	Y	0,0000	0,0000	0,0141	6,6385 E-05	2,352 E-05	6,2898 E-08	0,0000	0,0000	0,0011	5,444 E-06	1,7552 E-06	6,0673 E-09
02201	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02202	X	0,0000	0,0000	0,0257	2,0336 E-05	1,1649 E-04	1,8088 E-09	0,0000	0,0000	0,0021	2,3159 E-06	1,0688 E-05	1,879 E-10
02202	Y	0,0000	0,0000	0,0091	6,1215 E-05	3,1896 E-05	1,1244 E-09	0,0000	0,0000	0,0007	5,1402 E-06	2,5223 E-06	1,0629 E-10

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02202	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02203	X	0,0000	0,0000	0,0186	1,0967 E-05	1,0752 E-04	3,029 E-11	0,0000	0,0000	0,0014	1,2353 E-06	9,0267 E-06	3,1491 E-12
02203	Y	0,0000	0,0000	0,0045	4,8324 E-05	2,3933 E-05	1,8767 E-11	0,0000	0,0000	0,0004	4,1353 E-06	1,9035 E-06	1,7302 E-12
02203	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02204	X	0,0000	0,0000	0,0124	3,8809 E-06	9,1469 E-05	1,2781 E-13	0,0000	0,0000	0,0009	3,9229 E-07	7,3111 E-06	1,0169 E-14
02204	Y	0,0000	0,0000	0,0015	3,3235 E-05	1,1355 E-05	6,5513 E-13	0,0000	0,0000	0,0001	2,8924 E-06	8,7589 E-07	6,0824 E-14
02204	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02205	X	0,0000	0,0000	0,0074	2,261 E-06	7,1371 E-05	2,832 E-14	0,0000	0,0000	0,0006	2,0548 E-07	5,5596 E-06	2,262 E-15
02205	Y	0,0000	0,0000	0,0005	1,992 E-05	2,5254 E-06	6,2823 E-14	0,0000	0,0000	0,0000	1,7673 E-06	2,527 E-07	5,8923 E-15
02205	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02206	X	0,0000	0,0000	0,0037	4,2116 E-06	5,08 E-05	8,8223 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	4,7612 E-07	3,905 E-06	1,0277 E-16
02206	Y	0,0000	0,0000	0,0008	1,0072 E-05	8,0179 E-06	2,1808 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	9,1871 E-07	7,3104 E-07	1,9991 E-16
02206	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02207	X	0,0000	0,0000	0,0016	5,2821 E-06	3,2417 E-05	8,2753 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	6,0728 E-07	2,4752 E-06	6,4902 E-18
02207	Y	0,0000	0,0000	0,0006	4,0237 E-06	1,1492 E-05	7,8025 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	3,7471 E-07	1,0026 E-06	5,83 E-18
02207	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02208	X	0,0000	0,0000	0,0014	5,7267 E-06	1,7688 E-05	6,5499 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	6,5823 E-07	1,3439 E-06	6,0435 E-18
02208	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,5329 E-06	1,1889 E-05	2,9125 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	1,7432 E-07	1,0171 E-06	2,7779 E-17
02208	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02209	X	0,0000	0,0000	0,0017	5,9075 E-06	7,2297 E-06	1,0465 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	6,7602 E-07	5,3722 E-07	9,8414 E-17
02209	Y	0,0000	0,0000	0,0013	3,7842 E-06	1,0183 E-05	2,3423 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	2,7269 E-07	8,5727 E-07	2,2295 E-16
02209	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02210	X	0,0000	0,0000	0,0018	5,9941 E-06	2,6235 E-06	1,3241 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	6,7972 E-07	1,5443 E-07	1,248 E-15
02210	Y	0,0000	0,0000	0,0021	4,8578 E-06	7,6049 E-06	1,7109 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	3,7509 E-07	6,2772 E-07	1,6243 E-15
02210	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02211	X	0,0000	0,0000	0,0016	5,847 E-06	4,6545 E-06	5,3371 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	6,5691 E-07	3,3336 E-07	5,025 E-15
02211	Y	0,0000	0,0000	0,0027	5,4107 E-06	5,4279 E-06	6,7045 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	4,3488 E-07	4,373 E-07	6,3683 E-15
02211	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02212	X	0,0000	0,0000	0,0013	5,1425 E-06	6,0466 E-06	7,016 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	5,7761 E-07	4,4791 E-07	6,6025 E-15
02212	Y	0,0000	0,0000	0,0032	4,7192 E-06	4,4934 E-06	7,9661 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	3,8975 E-07	3,5774 E-07	7,5703 E-15
02212	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02213	X	0,0000	0,0000	0,0010	3,8153 E-06	6,6 E-06	3,6543 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	4,2989 E-07	4,9464 E-07	3,4327 E-15
02213	Y	0,0000	0,0000	0,0037	1,9262 E-06	4,751 E-06	3,6278 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	1,4788 E-07	3,8298 E-07	3,4513 E-15
02213	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02214	X	0,0000	0,0000	0,0007	2,1632 E-06	6,778 E-06	3,5778 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	2,3598 E-07	5,1384 E-07	3,2771 E-16
02214	Y	0,0000	0,0000	0,0038	7,6363 E-06	5,2487 E-06	4,4413 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	6,0385 E-07	4,3143 E-07	4,2464 E-16
02214	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02215	X	0,0000	0,0000	0,0005	1,1567 E-06	6,2792 E-06	2,3472 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	9,5978 E-08	4,8479 E-07	2,26 E-16
02215	Y	0,0000	0,0000	0,0035	2,1724 E-05	4,4874 E-06	3,9145 E-17	0,0000	0,0000	0,0003	1,7743 E-06	3,7499 E-07	2,9498 E-18
02215	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02216	X	0,0000	0,0000	0,0004	4,7957 E-06	4,0871 E-06	3,6853 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	4,0534 E-07	3,2524 E-07	3,5153 E-17
02216	Y	0,0000	0,0000	0,0022	4,2855 E-05	9,7945 E-07	8,3913 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	3,531 E-06	8,6635 E-08	7,7683 E-18
02216	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02217	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,1971 E-05	1,8692 E-06	3,9042 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	9,719 E-07	1,4546 E-07	3,5968 E-18
02217	Y	0,0000	0,0000	0,0011	7,1476 E-05	6,5214 E-06	5,705 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	5,9102 E-06	5,4081 E-07	4,6746 E-17
02217	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02218	X	0,0000	0,0000	0,0014	2,3013 E-05	1,1647 E-05	2,932 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	1,8235 E-06	9,2042 E-07	2,2039 E-16
02218	Y	0,0000	0,0000	0,0060	1,0744 E-04	1,8783 E-05	2,9465 E-15	0,0000	0,0000	0,0005	8,898 E-06	1,5723 E-06	2,5022 E-16
02218	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02219	X	0,0000	0,0000	0,0041	3,7816 E-05	2,7507 E-05	5,6316 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	2,9612 E-06	2,2083 E-06	4,2447 E-15
02219	Y	0,0000	0,0000	0,0140	1,4931 E-04	3,5962 E-05	3,5567 E-14	0,0000	0,0000	0,0012	1,2372 E-05	3,0233 E-06	3,0899 E-15
02219	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02220	X	0,0000	0,0000	0,0087	5,5044 E-05	4,9402 E-05	9,7642 E-13	0,0000	0,0000	0,0007	4,2872 E-06	4,0117 E-06	7,9522 E-14
02220	Y	0,0000	0,0000	0,0254	1,9339 E-04	5,6941 E-05	2,1345 E-12	0,0000	0,0000	0,0021	1,6022 E-05	4,8024 E-06	1,7908 E-13
02220	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02221	X	0,0000	0,0000	0,0156	7,1469 E-05	7,5562 E-05	2,86 E-11	0,0000	0,0000	0,0012	5,5546 E-06	6,1994 E-06	2,3526 E-12
02221	Y	0,0000	0,0000	0,0402	2,3247 E-04	7,7696 E-05	8,6895 E-11	0,0000	0,0000	0,0034	1,9247 E-05	6,5726 E-06	7,0893 E-12
02221	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02222	X	0,0000	0,0000	0,0249	8,053 E-05	1,0088 E-04	6,0745 E-10	0,0000	0,0000	0,0019	6,2627 E-06	8,3672 E-06	4,9589 E-11
02222	Y	0,0000	0,0000	0,0577	2,5311 E-04	9,0661 E-05	1,7421 E-09	0,0000	0,0000	0,0048	2,0922 E-05	7,6929 E-06	1,4152 E-10
02222	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02223	X	0,0000	0,0000	0,0354	7,2147 E-05	1,1469 E-04	7,8676 E-10	0,0000	0,0000	0,0028	5,674 E-06	9,6505 E-06	5,226 E-11
02223	Y	0,0000	0,0000	0,0756	2,3617 E-04	8,5463 E-05	1,6329 E-09	0,0000	0,0000	0,0063	1,9438 E-05	7,2819 E-06	1,0663 E-10
02223	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02224	X	0,0000	0,0000	0,0329	2,2392 E-05	1,2095 E-04	8,7855 E-08	0,0000	0,0000	0,0028	2,1943 E-06	1,2735 E-05	7,8322 E-09
02224	Y	0,0000	0,0000	0,0191	7,1876 E-05	2,6639 E-05	9,3185 E-08	0,0000	0,0000	0,0016	5,714 E-06	1,9755 E-06	8,9373 E-09
02224	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02225	X	0,0000	0,0000	0,0252	2,1 E-05	1,1695 E-04	2,4567 E-09	0,0000	0,0000	0,0021	2,3095 E-06	1,0913 E-05	2,3885 E-10
02225	Y	0,0000	0,0000	0,0135	6,1294 E-05	4,431 E-05	2,1077 E-09	0,0000	0,0000	0,0011	5,0034 E-06	3,5249 E-06	2,0266 E-10
02225	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02226	X	0,0000	0,0000	0,0179	1,5476 E-05	1,0537 E-04	5,7204 E-11	0,0000	0,0000	0,0014	1,7194 E-06	8,9967 E-06	5,7348 E-12
02226	Y	0,0000	0,0000	0,0080	4,8516 E-05	4,0092 E-05	4,3381 E-11	0,0000	0,0000	0,0007	4,0582 E-06	3,2436 E-06	4,1478 E-12
02226	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02227	X	0,0000	0,0000	0,0117	9,0164 E-06	8,7902 E-05	1,1791 E-12	0,0000	0,0000	0,0009	9,807 E-07	7,0919 E-06	1,1983 E-13
02227	Y	0,0000	0,0000	0,0038	3,3324 E-05	2,7434 E-05	8,243 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	2,8553 E-06	2,2198 E-06	7,7973 E-14
02227	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02228	X	0,0000	0,0000	0,0068	4,07 E-06	6,7502 E-05	1,3811 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	3,9079 E-07	5,2708 E-06	1,4485 E-15
02228	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,9231 E-05	1,4135 E-05	2,0784 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	1,7013 E-06	1,1255 E-06	1,9496 E-15
02228	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02229	X	0,0000	0,0000	0,0034	2,2237 E-06	4,703 E-05	5,5932 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	1,6893 E-07	3,6084 E-06	4,8718 E-17

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02229	Y	0,0000	0,0000	0,0002	8,3552 E-06	4,0664 E-06	5,6387 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	7,8799 E-07	3,0051 E-07	5,308 E-17
02229	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02230	X	0,0000	0,0000	0,0017	3,3681 E-06	2,8661 E-05	3,6559 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	3,5744 E-07	2,18 E-06	2,1574 E-18
02230	Y	0,0000	0,0000	0,0003	2,9387 E-06	2,9716 E-06	3,224 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	2,6559 E-07	2,786 E-07	2,1563 E-18
02230	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02231	X	0,0000	0,0000	0,0017	4,6005 E-06	1,3747 E-05	4,1113 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	5,0564 E-07	1,0384 E-06	3,8748 E-17
02231	Y	0,0000	0,0000	0,0004	5,2699 E-06	5,0746 E-06	1,3946 E-15	0,0000	0,0000	0,0000	3,8335 E-07	4,4435 E-07	1,3253 E-16
02231	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02232	X	0,0000	0,0000	0,0018	5,7387 E-06	3,4818 E-06	6,3567 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	6,2046 E-07	2,377 E-07	5,952 E-16
02232	Y	0,0000	0,0000	0,0009	7,5297 E-06	4,3292 E-06	2,4518 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	5,7474 E-07	3,6729 E-07	2,3423 E-15
02232	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02233	X	0,0000	0,0000	0,0017	7,0219 E-06	5,1684 E-06	5,7051 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	7,3368 E-07	3,7605 E-07	5,342 E-15
02233	Y	0,0000	0,0000	0,0015	9,2207 E-06	1,8691 E-06	1,2805 E-13	0,0000	0,0000	0,0001	7,251 E-07	1,4368 E-07	1,2179 E-14
02233	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02234	X	0,0000	0,0000	0,0014	8,2068 E-06	8,1862 E-06	1,0623 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	8,3343 E-07	6,1428 E-07	1,0005 E-13
02234	Y	0,0000	0,0000	0,0020	1,1207 E-05	1,7687 E-06	1,4231 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	9,0326 E-07	1,5575 E-07	1,3513 E-13
02234	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02235	X	0,0000	0,0000	0,0010	8,5363 E-06	8,7322 E-06	2,8631 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	8,614 E-07	6,577 E-07	2,6952 E-13
02235	Y	0,0000	0,0000	0,0025	1,3512 E-05	3,1609 E-06	3,5 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	1,1119 E-06	2,8358 E-07	3,3249 E-13
02235	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02236	X	0,0000	0,0000	0,0007	7,4756 E-06	8,2354 E-06	2,2785 E-12	0,0000	0,0000	0,0000	7,6868 E-07	6,2078 E-07	2,143 E-13
02236	Y	0,0000	0,0000	0,0030	1,4713 E-05	2,4706 E-06	2,3381 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	1,2294 E-06	2,2278 E-07	2,223 E-13
02236	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02237	X	0,0000	0,0000	0,0004	5,4441 E-06	7,9782 E-06	4,2549 E-13	0,0000	0,0000	0,0000	5,7949 E-07	6,0509 E-07	3,9688 E-14
02237	Y	0,0000	0,0000	0,0036	1,2535 E-05	5,5666 E-07	3,5671 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	1,0603 E-06	4,5166 E-08	3,4046 E-14
02237	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02238	X	0,0000	0,0000	0,0003	3,5994 E-06	8,1549 E-06	1,3601 E-13	0,0000	0,0000	0,0000	3,8287 E-07	6,3065 E-07	1,3079 E-14
02238	Y	0,0000	0,0000	0,0041	5,187 E-06	1,5169 E-06	2,1779 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	4,4801 E-07	1,3141 E-07	1,6885 E-16
02238	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02239	X	0,0000	0,0000	0,0006	3,669 E-06	7,6713 E-06	3,0877 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	3,21 E-07	6,1282 E-07	2,9736 E-15
02239	Y	0,0000	0,0000	0,0041	9,4677 E-06	8,8958 E-07	4,3105 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	7,5924 E-07	9,0382 E-08	4,2472 E-16
02239	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02240	X	0,0000	0,0000	0,0007	8,0118 E-06	4,8339 E-06	2,2554 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	6,2797 E-07	4,1149 E-07	2,1707 E-16
02240	Y	0,0000	0,0000	0,0031	3,0536 E-05	3,8514 E-06	4,6849 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	2,5203 E-06	3,0541 E-07	4,5774 E-17
02240	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02241	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,6821 E-05	2,9339 E-06	1,3653 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	1,307 E-06	2,3679 E-07	1,2231 E-17
02241	Y	0,0000	0,0000	0,0007	5,9334 E-05	1,3143 E-05	4,932 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	4,923 E-06	1,0839 E-06	3,4337 E-18
02241	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02242	X	0,0000	0,0000	0,0016	3,0106 E-05	1,5636 E-05	1,1031 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	2,3359 E-06	1,2386 E-06	8,5825 E-17
02242	Y	0,0000	0,0000	0,0047	9,5738 E-05	2,7787 E-05	1,2048 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	7,9564 E-06	2,3198 E-06	1,0284 E-16
02242	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02243	X	0,0000	0,0000	0,0051	4,7379 E-05	3,5379 E-05	2,8762 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	3,6751 E-06	2,8547 E-06	2,3413 E-15
02243	Y	0,0000	0,0000	0,0128	1,3836 E-04	4,7514 E-05	5,8149 E-14	0,0000	0,0000	0,0011	1,1503 E-05	3,9911 E-06	4,8553 E-15
02243	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02244	X	0,0000	0,0000	0,0109	6,672 E-05	6,1487 E-05	1,2243 E-12	0,0000	0,0000	0,0009	5,1748 E-06	5,022 E-06	9,8769 E-14
02244	Y	0,0000	0,0000	0,0245	1,832 E-04	7,0448 E-05	2,1888 E-12	0,0000	0,0000	0,0020	1,5227 E-05	5,9415 E-06	1,8199 E-13
02244	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02245	X	0,0000	0,0000	0,0194	8,3648 E-05	9,0995 E-05	6,4233 E-11	0,0000	0,0000	0,0015	6,4846 E-06	7,5065 E-06	5,1078 E-12
02245	Y	0,0000	0,0000	0,0396	2,2187 E-04	9,1895 E-05	7,7175 E-11	0,0000	0,0000	0,0033	1,8425 E-05	7,7761 E-06	6,5345 E-12
02245	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02246	X	0,0000	0,0000	0,0303	8,9878 E-05	1,1758 E-04	4,216 E-09	0,0000	0,0000	0,0024	6,9576 E-06	9,7978 E-06	3,3312 E-10
02246	Y	0,0000	0,0000	0,0574	2,3987 E-04	1,0449 E-04	4,1132 E-09	0,0000	0,0000	0,0048	1,9874 E-05	8,8727 E-06	3,5202 E-10
02246	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02247	X	0,0000	0,0000	0,0422	7,5021 E-05	1,3081 E-04	1,8242 E-09	0,0000	0,0000	0,0034	5,8175 E-06	1,1041 E-05	1,197 E-10
02247	Y	0,0000	0,0000	0,0754	2,2018 E-04	9,8553 E-05	7,6324 E-09	0,0000	0,0000	0,0063	1,8152 E-05	8,423 E-06	6,2512 E-10
02247	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02248	X	0,0000	0,0000	0,0337	3,1681 E-05	1,186 E-04	4,1864 E-09	0,0000	0,0000	0,0029	2,3412 E-06	1,2017 E-05	3,3711 E-10
02248	Y	0,0000	0,0000	0,0253	9,2841 E-05	4,0429 E-05	2,2006 E-09	0,0000	0,0000	0,0020	7,3552 E-06	3,0316 E-06	1,8569 E-10
02248	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02249	X	0,0000	0,0000	0,0255	2,4041 E-05	1,1601 E-04	1,2268 E-09	0,0000	0,0000	0,0021	2,0693 E-06	1,0816 E-05	1,0866 E-10
02249	Y	0,0000	0,0000	0,0182	7,3758 E-05	5,4846 E-05	1,2646 E-09	0,0000	0,0000	0,0015	5,8907 E-06	4,3361 E-06	1,2162 E-10
02249	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02250	X	0,0000	0,0000	0,0178	1,8878 E-05	1,0385 E-04	4,9336 E-11	0,0000	0,0000	0,0014	1,831 E-06	8,9726 E-06	4,6574 E-12
02250	Y	0,0000	0,0000	0,0115	5,4899 E-05	5,3848 E-05	4,5417 E-11	0,0000	0,0000	0,0010	4,4678 E-06	4,3547 E-06	4,3672 E-12
02250	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02251	X	0,0000	0,0000	0,0113	1,332 E-05	8,5487 E-05	1,4305 E-12	0,0000	0,0000	0,0009	1,3509 E-06	6,9779 E-06	1,3969 E-13
02251	Y	0,0000	0,0000	0,0062	3,7056 E-05	4,2053 E-05	1,1943 E-12	0,0000	0,0000	0,0005	3,0838 E-06	3,4314 E-06	1,1453 E-13
02251	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02252	X	0,0000	0,0000	0,0064	8,0911 E-06	6,472 E-05	3,5123 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	8,2077 E-07	5,0866 E-06	3,4964 E-15
02252	Y	0,0000	0,0000	0,0026	2,1129 E-05	2,7291 E-05	2,698 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	1,8133 E-06	2,2301 E-06	2,5733 E-15
02252	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02253	X	0,0000	0,0000	0,0031	4,0393 E-06	4,4308 E-05	6,4411 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	3,8407 E-07	3,4044 E-06	6,542 E-17
02253	Y	0,0000	0,0000	0,0006	8,6534 E-06	1,4297 E-05	6,6059 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	7,9584 E-07	1,1602 E-06	6,2267 E-17
02253	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02254	X	0,0000	0,0000	0,0018	1,8396 E-06	2,6079 E-05	3,5181 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	1,3479 E-07	1,9795 E-06	2,4125 E-18
02254	Y	0,0000	0,0000	0,0002	2,8385 E-06	5,1503 E-06	6,6629 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	2,4569 E-07	4,0481 E-07	6,1258 E-18
02254	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02255	X	0,0000	0,0000	0,0018	2,3618 E-06	1,1134 E-05	5,0367 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	2,3429 E-07	8,3633 E-07	4,75 E-17
02255	Y	0,0000	0,0000	0,0002	6,363 E-06	8,71 E-07	2,3491 E-15	0,0000	0,0000	0,0000	4,7108 E-07	6,409 E-08	2,2229 E-16
02255	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02256	X	0,0000	0,0000	0,0019	3,8858 E-06	2,2179 E-06	2,436 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	4,0055 E-07	1,3304 E-07	2,2919 E-15
02256	Y	0,0000	0,0000	0,0003	8,4992 E-06	1,2595 E-06	7,8815 E-14	0,0000	0,0000	0,0000	6,4846 E-07	1,0502 E-07	7,4889 E-15
02256	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02257	X	0,0000	0,0000	0,0017	5,9199 E-06	8,0584 E-06	5,3599 E-13	0,0000	0,0000	0,0002	5,8713 E-07	6,0686 E-07	5,0226 E-14
02257	Y	0,0000	0,0000	0,0007	9,3895 E-06	1,1568 E-06	1,967 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	7,2707 E-07	9,4554 E-08	1,8782 E-13
02257	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02258	X	0,0000	0,0000	0,0013	8,3868 E-06	1,1134 E-05	2,5523 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	8,0061 E-07	8,4618 E-07	2,384 E-13
02258	Y	0,0000	0,0000	0,0011	1,0726 E-05	4,7255 E-06	5,9048 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	8,4588 E-07	4,1288 E-07	5,6112 E-13
02258	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02259	X	0,0000	0,0000	0,0009	1,0283 E-05	1,0649 E-05	8,1782 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	9,6897 E-07	8,0806 E-07	7,7005 E-12
02259	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,3919 E-05	7,8446 E-06	1,1167 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,1265 E-06	6,8517 E-07	1,0604 E-11
02259	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02260	X	0,0000	0,0000	0,0006	1,0243 E-05	8,3979 E-06	1,2768 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	9,8023 E-07	6,3188 E-07	1,2017 E-11
02260	Y	0,0000	0,0000	0,0016	1,8538 E-05	7,9581 E-06	1,4408 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,5342 E-06	6,9411 E-07	1,3691 E-11
02260	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02261	X	0,0000	0,0000	0,0003	7,9244 E-06	6,8642 E-06	3,9624 E-11	0,0000	0,0000	0,0000	7,9506 E-07	5,139 E-07	3,7183 E-12
02261	Y	0,0000	0,0000	0,0022	2,1771 E-05	4,8455 E-06	2,8067 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	1,8257 E-06	4,2 E-07	2,6761 E-12
02261	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02262	X	0,0000	0,0000	0,0004	4,8873 E-06	7,1414 E-06	6,9255 E-12	0,0000	0,0000	0,0000	5,2889 E-07	5,4029 E-07	6,6686 E-13
02262	Y	0,0000	0,0000	0,0030	2,0429 E-05	8,7132 E-07	1,2983 E-13	0,0000	0,0000	0,0002	1,7258 E-06	6,7761 E-08	1,042 E-14
02262	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02263	X	0,0000	0,0000	0,0008	3,1798 E-06	8,2767 E-06	2,4904 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	3,4994 E-07	6,5005 E-07	2,3982 E-13
02263	Y	0,0000	0,0000	0,0039	1,29 E-05	1,3432 E-06	3,3889 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	1,0974 E-06	1,3445 E-07	3,3423 E-14
02263	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02264	X	0,0000	0,0000	0,0011	4,4896 E-06	7,9806 E-06	1,3663 E-13	0,0000	0,0000	0,0001	3,983 E-07	6,5657 E-07	1,3173 E-14
02264	Y	0,0000	0,0000	0,0042	2,3803 E-06	1,122 E-06	3,07 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	1,6308 E-07	9,58 E-08	2,9979 E-15
02264	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02265	X	0,0000	0,0000	0,0012	1,0733 E-05	4,0614 E-06	4,6716 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	8,5948 E-07	3,7402 E-07	4,5105 E-16
02265	Y	0,0000	0,0000	0,0035	2,2869 E-05	7,1921 E-06	1,4402 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	1,8942 E-06	5,7501 E-07	1,4 E-16
02265	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02266	X	0,0000	0,0000	0,0004	2,1843 E-05	6,3268 E-06	1,6803 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	1,7217 E-06	4,9337 E-07	1,5019 E-17
02266	Y	0,0000	0,0000	0,0010	5,1744 E-05	1,9008 E-05	2,3598 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	4,3117 E-06	1,5699 E-06	2,3489 E-18
02266	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02267	X	0,0000	0,0000	0,0020	3,7692 E-05	2,3138 E-05	9,0238 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	2,9601 E-06	1,8531 E-06	7,2709 E-17
02267	Y	0,0000	0,0000	0,0044	8,8298 E-05	3,6516 E-05	1,5309 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	7,3663 E-06	3,053 E-06	1,2785 E-16
02267	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02268	X	0,0000	0,0000	0,0065	5,738 E-05	4,7771 E-05	3,7324 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	4,5003 E-06	3,8903 E-06	3,0108 E-15
02268	Y	0,0000	0,0000	0,0127	1,3098 E-04	5,913 E-05	5,5406 E-14	0,0000	0,0000	0,0011	1,0927 E-05	4,9755 E-06	4,6431 E-15
02268	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02269	X	0,0000	0,0000	0,0139	7,8169 E-05	7,8944 E-05	1,5597 E-12	0,0000	0,0000	0,0011	6,1236 E-06	6,4989 E-06	1,2582 E-13
02269	Y	0,0000	0,0000	0,0248	1,7526 E-04	8,455 E-05	1,9631 E-12	0,0000	0,0000	0,0021	1,4612 E-05	7,1456 E-06	1,6561 E-13
02269	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02270	X	0,0000	0,0000	0,0242	9,4298 E-05	1,1264 E-04	5,2294 E-11	0,0000	0,0000	0,0019	7,3709 E-06	9,3551 E-06	4,2662 E-12
02270	Y	0,0000	0,0000	0,0405	2,1199 E-04	1,0777 E-04	7,0102 E-11	0,0000	0,0000	0,0034	1,7649 E-05	9,1441 E-06	5,8817 E-12
02270	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02271	X	0,0000	0,0000	0,0370	9,6245 E-05	1,4097 E-04	1,2653 E-09	0,0000	0,0000	0,0030	7,4859 E-06	1,182 E-05	7,7282 E-11
02271	Y	0,0000	0,0000	0,0588	2,2641 E-04	1,205 E-04	1,2283 E-09	0,0000	0,0000	0,0049	1,8797 E-05	1,0274 E-05	9,44 E-11
02271	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02272	X	0,0000	0,0000	0,0266	3,6366 E-05	1,1475 E-04	1,1283 E-09	0,0000	0,0000	0,0022	2,7535 E-06	1,0488 E-05	9,7219 E-11
02272	Y	0,0000	0,0000	0,0241	9,2835 E-05	6,7212 E-05	1,5382 E-09	0,0000	0,0000	0,0020	7,4123 E-06	5,2779 E-06	1,317 E-10
02272	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02273	X	0,0000	0,0000	0,0184	2,7131 E-05	1,0293 E-04	3,062 E-11	0,0000	0,0000	0,0015	2,1965 E-06	8,8673 E-06	2,6926 E-12
02273	Y	0,0000	0,0000	0,0158	7,0176 E-05	6,6879 E-05	3,5346 E-11	0,0000	0,0000	0,0013	5,6427 E-06	5,3721 E-06	3,2941 E-12
02273	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02274	X	0,0000	0,0000	0,0115	1,9101 E-05	8,4362 E-05	1,0623 E-12	0,0000	0,0000	0,0009	1,6678 E-06	6,9243 E-06	9,7767 E-14
02274	Y	0,0000	0,0000	0,0090	4,7541 E-05	5,5587 E-05	1,0632 E-12	0,0000	0,0000	0,0007	3,87 E-06	4,5232 E-06	1,0201 E-13
02274	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02275	X	0,0000	0,0000	0,0063	1,2446 E-05	6,3304 E-05	3,335 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	1,1591 E-06	5,0074 E-06	3,1804 E-15
02275	Y	0,0000	0,0000	0,0041	2,7629 E-05	3,9766 E-05	3,0207 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	2,2916 E-06	3,2593 E-06	2,9051 E-15
02275	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02276	X	0,0000	0,0000	0,0029	7,2613 E-06	4,2831 E-05	9,2323 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	7,1259 E-07	3,3027 E-06	8,9961 E-17
02276	Y	0,0000	0,0000	0,0012	1,1948 E-05	2,4384 E-05	7,7211 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	1,0313 E-06	2,0051 E-06	7,3811 E-17
02276	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02277	X	0,0000	0,0000	0,0016	3,5659 E-06	2,4701 E-05	9,4666 E-18	0,0000	0,0000	0,0002	3,6634 E-07	1,8754 E-06	7,7208 E-19
02277	Y	0,0000	0,0000	0,0004	2,3166 E-06	1,2174 E-05	7,776 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	2,2333 E-07	9,9944 E-07	7,3591 E-18
02277	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02278	X	0,0000	0,0000	0,0019	1,1898 E-06	9,8147 E-06	2,6828 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	1,2267 E-07	7,3568 E-07	2,4899 E-17
02278	Y	0,0000	0,0000	0,0006	6,2015 E-06	4,1318 E-06	2,4264 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	4,6202 E-07	3,3397 E-07	2,2864 E-16
02278	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02279	X	0,0000	0,0000	0,0019	7,4829 E-07	2,7142 E-06	1,2371 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	7,2502 E-08	1,889 E-07	1,1787 E-15
02279	Y	0,0000	0,0000	0,0004	8,5687 E-06	4,7809 E-07	9,573 E-14	0,0000	0,0000	0,0000	6,5416 E-07	3,1009 E-08	9,0304 E-15
02279	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02280	X	0,0000	0,0000	0,0017	2,6234 E-06	9,8212 E-06	1,2483 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	2,596 E-07	7,4505 E-07	1,1764 E-13
02280	Y	0,0000	0,0000	0,0001	8,2962 E-06	4,9185 E-07	3,8688 E-12	0,0000	0,0000	0,0000	6,3159 E-07	3,9897 E-08	3,6664 E-13
02280	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02281	X	0,0000	0,0000	0,0015	5,5752 E-06	1,3226 E-05	4,2284 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	5,1828 E-07	1,0097 E-06	3,9622 E-12
02281	Y	0,0000	0,0000	0,0003	7,2359 E-06	3,76 E-06	1,5116 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	5,4612 E-07	3,2977 E-07	1,4429 E-11
02281	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02282	X	0,0000	0,0000	0,0015	8,9638 E-06	1,1979 E-05	6,3079 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	8,1019 E-07	9,1267 E-07	5,8201 E-12
02282	Y	0,0000	0,0000	0,0004	7,9713 E-06	8,4834 E-06	1,6816 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	6,1057 E-07	7,4096 E-07	1,5923 E-11

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02282	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02283	X	0,0000	0,0000	0,0013	1,0998 E-05	7,7764 E-06	6,0748 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,0016 E-06	5,8366 E-07	5,7187 E-10
02283	Y	0,0000	0,0000	0,0005	1,3019 E-05	1,0975 E-05	8,3454 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	1,0466 E-06	9,5822 E-07	7,9244 E-10
02283	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02284	X	0,0000	0,0000	0,0010	9,2125 E-06	4,2172 E-06	3,2395 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,7817 E-07	3,3166 E-07	3,0477 E-10
02284	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,0406 E-05	8,3867 E-06	2,1678 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,6945 E-06	7,3006 E-07	2,0659 E-10
02284	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02285	X	0,0000	0,0000	0,0007	5,1582 E-06	3,8197 E-06	2,6948 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	5,4954 E-07	3,0091 E-07	2,6038 E-11
02285	Y	0,0000	0,0000	0,0012	2,5257 E-05	2,5415 E-06	7,1445 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	2,1246 E-06	2,1437 E-07	6,2117 E-13
02285	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02286	X	0,0000	0,0000	0,0009	2,49 E-06	6,1429 E-06	1,9358 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	2,9648 E-07	4,6263 E-07	1,8642 E-11
02286	Y	0,0000	0,0000	0,0024	2,4293 E-05	2,335 E-06	2,6239 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	2,0531 E-06	2,2018 E-07	2,5878 E-12
02286	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02287	X	0,0000	0,0000	0,0014	1,7495 E-06	8,6407 E-06	7,6397 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	2,1082 E-07	6,9415 E-07	7,3686 E-13
02287	Y	0,0000	0,0000	0,0036	1,6454 E-05	3,2299 E-06	1,9591 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	1,393 E-06	3,1169 E-07	1,9094 E-13
02287	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02288	X	0,0000	0,0000	0,0018	4,7595 E-06	7,8158 E-06	2,0996 E-13	0,0000	0,0000	0,0001	4,1971 E-07	6,6436 E-07	2,0277 E-14
02288	Y	0,0000	0,0000	0,0041	2,6495 E-06	1,7289 E-06	7,6579 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	2,1009 E-07	1,4228 E-07	7,4229 E-15
02288	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02289	X	0,0000	0,0000	0,0017	1,3614 E-05	2,0669 E-06	4,8821 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	1,1072 E-06	2,3315 E-07	4,7155 E-16
02289	Y	0,0000	0,0000	0,0034	1,928 E-05	1,0431 E-05	2,2289 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	1,608 E-06	8,4066 E-07	2,1544 E-16
02289	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02290	X	0,0000	0,0000	0,0005	2,7411 E-05	1,2894 E-05	1,3451 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	2,197 E-06	1,0204 E-06	1,2137 E-17
02290	Y	0,0000	0,0000	0,0009	4,8069 E-05	2,5303 E-05	2,3775 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	4,0254 E-06	2,0997 E-06	2,5447 E-18
02290	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02291	X	0,0000	0,0000	0,0029	4,5898 E-05	3,5122 E-05	9,4824 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	3,6595 E-06	2,8534 E-06	7,7025 E-17
02291	Y	0,0000	0,0000	0,0048	8,4533 E-05	4,605 E-05	1,497 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	7,0802 E-06	3,8645 E-06	1,2463 E-16
02291	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02292	X	0,0000	0,0000	0,0088	6,7739 E-05	6,5803 E-05	3,4521 E-14	0,0000	0,0000	0,0007	5,385 E-06	5,4158 E-06	2,8113 E-15
02292	Y	0,0000	0,0000	0,0137	1,2688 E-04	7,1791 E-05	5,6953 E-14	0,0000	0,0000	0,0012	1,0621 E-05	6,0622 E-06	4,721 E-15
02292	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02293	X	0,0000	0,0000	0,0180	8,9373 E-05	1,0264 E-04	1,1114 E-12	0,0000	0,0000	0,0015	7,0856 E-06	8,5229 E-06	8,9909 E-14
02293	Y	0,0000	0,0000	0,0265	1,7011 E-04	9,9566 E-05	2,3703 E-12	0,0000	0,0000	0,0022	1,4226 E-05	8,4464 E-06	1,928 E-13
02293	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02294	X	0,0000	0,0000	0,0305	1,039 E-04	1,396 E-04	3,6759 E-11	0,0000	0,0000	0,0025	8,2056 E-06	1,1684 E-05	2,8248 E-12
02294	Y	0,0000	0,0000	0,0428	2,0474 E-04	1,2272 E-04	1,1148 E-10	0,0000	0,0000	0,0036	1,7093 E-05	1,0459 E-05	8,8246 E-12
02294	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02295	X	0,0000	0,0000	0,0453	1,0046 E-04	1,638 E-04	2,5428 E-09	0,0000	0,0000	0,0037	7,8736 E-06	1,3847 E-05	2,0521 E-10
02295	Y	0,0000	0,0000	0,0615	2,1451 E-04	1,3 E-04	7,1565 E-09	0,0000	0,0000	0,0052	1,7857 E-05	1,114 E-05	5,7019 E-10
02295	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02296	X	0,0000	0,0000	0,0598	7,309 E-05	1,643 E-04	5,3129 E-09	0,0000	0,0000	0,0049	5,6578 E-06	1,4083 E-05	4,2063 E-10
02296	Y	0,0000	0,0000	0,0789	1,8988 E-04	1,0887 E-04	3,843 E-09	0,0000	0,0000	0,0067	1,5716 E-05	9,4381 E-06	3,3043 E-10
02296	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02297	X	0,0000	0,0000	0,0288	5,1395 E-05	1,1284 E-04	4,2065 E-09	0,0000	0,0000	0,0023	3,8227 E-06	1,0073 E-05	3,0315 E-10
02297	Y	0,0000	0,0000	0,0315	1,1258 E-04	7,7276 E-05	1,0554 E-09	0,0000	0,0000	0,0026	9,0142 E-06	6,0565 E-06	8,6829 E-11
02297	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02298	X	0,0000	0,0000	0,0199	3,9684 E-05	1,0308 E-04	6,7864 E-11	0,0000	0,0000	0,0016	2,9938 E-06	8,7534 E-06	5,0932 E-12
02298	Y	0,0000	0,0000	0,0214	9,1825 E-05	7,9929 E-05	3,3641 E-11	0,0000	0,0000	0,0017	7,3793 E-06	6,3853 E-06	2,8504 E-12
02298	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02299	X	0,0000	0,0000	0,0124	2,8493 E-05	8,4804 E-05	1,2578 E-12	0,0000	0,0000	0,0010	2,2276 E-06	6,9285 E-06	9,9243 E-14
02299	Y	0,0000	0,0000	0,0127	6,5387 E-05	6,9238 E-05	9,0146 E-13	0,0000	0,0000	0,0010	5,2857 E-06	5,6026 E-06	8,028 E-14
02299	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02300	X	0,0000	0,0000	0,0067	1,8744 E-05	6,3549 E-05	2,9971 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	1,5503 E-06	5,0322 E-06	2,5425 E-15
02300	Y	0,0000	0,0000	0,0063	4,0535 E-05	5,2369 E-05	2,5534 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	3,3056 E-06	4,2772 E-06	2,3888 E-15
02300	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02301	X	0,0000	0,0000	0,0029	1,127 E-05	4,2842 E-05	8,504 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	1,012 E-06	3,3119 E-06	7,636 E-17
02301	Y	0,0000	0,0000	0,0021	2,008 E-05	3,4776 E-05	7,353 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	1,6633 E-06	2,8595 E-06	7,032 E-17
02301	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02302	X	0,0000	0,0000	0,0013	6,1544 E-06	2,4635 E-05	1,6773 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	6,2504 E-07	1,873 E-06	1,0307 E-18
02302	Y	0,0000	0,0000	0,0004	5,295 E-06	1,9644 E-05	6,0114 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	4,6526 E-07	1,6224 E-06	5,728 E-18
02302	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02303	X	0,0000	0,0000	0,0017	3,3774 E-06	9,78 E-06	9,734 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	3,8724 E-07	7,3463 E-07	9,1504 E-17
02303	Y	0,0000	0,0000	0,0012	4,6433 E-06	8,3589 E-06	1,9698 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	3,4427 E-07	6,9053 E-07	1,8604 E-16
02303	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02304	X	0,0000	0,0000	0,0019	2,5058 E-06	2,6394 E-06	3,2225 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	2,6238 E-07	1,9229 E-07	3,0158 E-15
02304	Y	0,0000	0,0000	0,0011	8,6413 E-06	1,2503 E-06	8,5026 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	6,6696 E-07	9,941 E-08	8,0107 E-15
02304	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02305	X	0,0000	0,0000	0,0017	1,7501 E-06	1,0032 E-05	3,4211 E-13	0,0000	0,0000	0,0002	1,5389 E-07	7,6146 E-07	3,1262 E-14
02305	Y	0,0000	0,0000	0,0006	8,3626 E-06	1,779 E-06	3,2675 E-12	0,0000	0,0000	0,0000	6,387 E-07	1,5188 E-07	3,0659 E-13
02305	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02306	X	0,0000	0,0000	0,0017	5,0455 E-07	1,3857 E-05	4,8686 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	5,6902 E-08	1,0576 E-06	4,6114 E-12
02306	Y	0,0000	0,0000	0,0002	5,2093 E-06	7,0873 E-07	1,358 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	3,8673 E-07	5,7205 E-08	1,2765 E-11
02306	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02307	X	0,0000	0,0000	0,0020	4,1198 E-06	1,2373 E-05	3,153 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	3,6658 E-07	9,428 E-07	2,9542 E-10
02307	Y	0,0000	0,0000	0,0002	3,0735 E-06	4,0422 E-06	1,1181 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	2,9958 E-07	3,5757 E-07	1,067 E-09
02307	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02308	X	0,0000	0,0000	0,0021	7,2632 E-06	5,5477 E-06	4,4504 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	6,4427 E-07	4,2449 E-07	4,2604 E-10
02308	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,9625 E-06	8,3109 E-06	6,9919 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,956 E-07	7,3398 E-07	6,722 E-10
02308	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02309	X	0,0000	0,0000	0,0010	4,1235 E-06	5,5747 E-06	1,9488 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,253 E-07	5,8215 E-07	1,9949 E-10

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02309	Y	0,0000	0,0000	0,0010	1,7166 E-05	2,9617 E-06	3,7674 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,4217 E-06	2,5711 E-07	3,8066 E-11
02309	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02310	X	0,0000	0,0000	0,0008	2,6403 E-06	3,0185 E-06	1,4567 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,3326 E-07	2,838 E-07	1,403 E-09
02310	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,484 E-05	3,9423 E-06	2,0013 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,091 E-06	3,5654 E-07	1,9728 E-10
02310	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02311	X	0,0000	0,0000	0,0013	4,3009 E-06	7,3283 E-06	3,7091 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	3,373 E-07	5,6795 E-07	3,5804 E-11
02311	Y	0,0000	0,0000	0,0020	2,3839 E-05	7,1452 E-06	1,1943 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	2,0117 E-06	6,478 E-07	1,1607 E-11
02311	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02312	X	0,0000	0,0000	0,0020	1,7745 E-06	9,9777 E-06	7,9236 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	1,5625 E-07	8,2771 E-07	7,6619 E-13
02312	Y	0,0000	0,0000	0,0034	1,617 E-05	5,1175 E-06	3,7147 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	1,3621 E-06	4,8652 E-07	3,5902 E-13
02312	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02313	X	0,0000	0,0000	0,0025	5,8728 E-06	6,7836 E-06	1,5235 E-13	0,0000	0,0000	0,0002	5,0684 E-07	6,0187 E-07	1,4752 E-14
02313	Y	0,0000	0,0000	0,0039	2,6091 E-06	2,8373 E-06	8,8935 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	1,9861 E-07	2,1591 E-07	8,5705 E-15
02313	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02314	X	0,0000	0,0000	0,0021	1,7533 E-05	4,6274 E-06	2,7231 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,4409 E-06	3,6297 E-07	2,6402 E-16
02314	Y	0,0000	0,0000	0,0031	1,8931 E-05	1,4832 E-05	1,8377 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,5934 E-06	1,2108 E-06	1,7687 E-16
02314	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02315	X	0,0000	0,0000	0,0003	3,4016 E-05	2,3924 E-05	9,4543 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	2,7628 E-06	1,937 E-06	8,002 E-18
02315	Y	0,0000	0,0000	0,0005	4,7595 E-05	3,2986 E-05	2,7071 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	4,0058 E-06	2,7561 E-06	1,9963 E-18
02315	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02316	X	0,0000	0,0000	0,0046	5,4944 E-05	5,2876 E-05	1,722 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	4,437 E-06	4,3557 E-06	1,4 E-16
02316	Y	0,0000	0,0000	0,0061	8,3934 E-05	5,7002 E-05	2,4442 E-15	0,0000	0,0000	0,0005	7,0572 E-06	4,8083 E-06	2,0022 E-16
02316	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02317	X	0,0000	0,0000	0,0124	7,8476 E-05	9,0216 E-05	7,4661 E-14	0,0000	0,0000	0,0010	6,3126 E-06	7,502 E-06	6,0707 E-15
02317	Y	0,0000	0,0000	0,0157	1,2578 E-04	8,5379 E-05	1,0959 E-13	0,0000	0,0000	0,0013	1,0565 E-05	7,2433 E-06	8,9058 E-15
02317	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02318	X	0,0000	0,0000	0,0238	1,0022 E-04	1,3167 E-04	2,9899 E-12	0,0000	0,0000	0,0020	8,032 E-06	1,1027 E-05	2,4288 E-13
02318	Y	0,0000	0,0000	0,0293	1,6756 E-04	1,1376 E-04	4,572 E-12	0,0000	0,0000	0,0025	1,4057 E-05	9,6958 E-06	3,6956 E-13
02318	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02319	X	0,0000	0,0000	0,0386	1,114 E-04	1,6797 E-04	7,7058 E-11	0,0000	0,0000	0,0032	8,8843 E-06	1,4169 E-05	6,2484 E-12
02319	Y	0,0000	0,0000	0,0463	1,9876 E-04	1,3267 E-04	1,3758 E-10	0,0000	0,0000	0,0039	1,6644 E-05	1,1367 E-05	1,1115 E-11
02319	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02320	X	0,0000	0,0000	0,0551	9,9249 E-05	1,8009 E-04	5,5185 E-09	0,0000	0,0000	0,0045	7,8325 E-06	1,5354 E-05	4,4347 E-10
02320	Y	0,0000	0,0000	0,0648	1,9995 E-04	1,2783 E-04	3,6412 E-09	0,0000	0,0000	0,0055	1,6693 E-05	1,1024 E-05	3,0086 E-10
02320	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02321	X	0,0000	0,0000	0,0318	6,3291 E-05	1,089 E-04	8,063 E-10	0,0000	0,0000	0,0025	4,8027 E-06	9,4782 E-06	6,2339 E-11
02321	Y	0,0000	0,0000	0,0403	1,2763 E-04	8,0051 E-05	4,9752 E-09	0,0000	0,0000	0,0033	1,0205 E-05	6,2369 E-06	4,1213 E-10
02321	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02322	X	0,0000	0,0000	0,0225	5,3601 E-05	1,0378 E-04	9,8049 E-11	0,0000	0,0000	0,0017	4,0058 E-06	8,6355 E-06	7,2393 E-12
02322	Y	0,0000	0,0000	0,0287	1,1626 E-04	9,0936 E-05	4,3599 E-11	0,0000	0,0000	0,0023	9,3498 E-06	7,235 E-06	3,6333 E-12
02322	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02323	X	0,0000	0,0000	0,0142	4,0911 E-05	8,6814 E-05	2,9477 E-12	0,0000	0,0000	0,0011	3,0696 E-06	7,0063 E-06	2,207 E-13
02323	Y	0,0000	0,0000	0,0180	8,9508 E-05	8,2959 E-05	2,2369 E-12	0,0000	0,0000	0,0015	7,2332 E-06	6,6803 E-06	1,8951 E-13
02323	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02324	X	0,0000	0,0000	0,0078	2,793 E-05	6,5649 E-05	6,5935 E-14	0,0000	0,0000	0,0006	2,141 E-06	5,169 E-06	5,0159 E-15
02324	Y	0,0000	0,0000	0,0096	6,052 E-05	6,5712 E-05	5,6803 E-14	0,0000	0,0000	0,0008	4,9151 E-06	5,3415 E-06	4,8876 E-15
02324	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02325	X	0,0000	0,0000	0,0033	1,723 E-05	4,4568 E-05	1,4046 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	1,3888 E-06	3,4403 E-06	1,099 E-16
02325	Y	0,0000	0,0000	0,0037	3,4518 E-05	4,6216 E-05	1,2825 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	2,8218 E-06	3,7862 E-06	1,1278 E-16
02325	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02326	X	0,0000	0,0000	0,0011	9,5094 E-06	2,6007 E-05	3,7385 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	8,6164 E-07	1,9783 E-06	2,518 E-18
02326	Y	0,0000	0,0000	0,0005	1,4136 E-05	2,8345 E-05	4,7844 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	1,1706 E-06	2,3372 E-06	4,331 E-18
02326	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02327	X	0,0000	0,0000	0,0015	5,2286 E-06	1,0983 E-05	6,7732 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	5,792 E-07	8,285 E-07	6,3862 E-17
02327	Y	0,0000	0,0000	0,0015	1,3146 E-06	1,3939 E-05	1,0727 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	9,5855 E-08	1,1542 E-06	1,0194 E-16
02327	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02328	X	0,0000	0,0000	0,0018	4,6776 E-06	1,9382 E-06	3,9893 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	5,0658 E-07	1,5176 E-07	3,7511 E-15
02328	Y	0,0000	0,0000	0,0018	7,9413 E-06	3,5063 E-06	6,1712 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	6,2298 E-07	2,8754 E-07	5,858 E-15
02328	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02329	X	0,0000	0,0000	0,0016	5,3884 E-06	8,7746 E-06	2,0154 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	5,0636 E-07	6,6537 E-07	1,8929 E-13
02329	Y	0,0000	0,0000	0,0013	9,9841 E-06	3,0592 E-06	3,0787 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	7,8292 E-07	2,6374 E-07	2,9134 E-13
02329	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02330	X	0,0000	0,0000	0,0016	5,049 E-06	1,277 E-05	7,3019 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	4,4123 E-07	9,7126 E-07	6,834 E-12
02330	Y	0,0000	0,0000	0,0006	6,911 E-06	5,6615 E-06	1,0916 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	5,2064 E-07	4,8465 E-07	1,0226 E-11
02330	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02331	X	0,0000	0,0000	0,0021	2,6633 E-06	1,1158 E-05	3,9883 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	2,2558 E-07	8,472 E-07	4,0867 E-11
02331	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,3823 E-06	3,7706 E-06	1,0279 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	3,6021 E-07	3,2324 E-07	1,0897 E-10
02331	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02332	X	0,0000	0,0000	0,0009	8,1293 E-06	5,2636 E-06	1,285 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	6,6507 E-07	3,9117 E-07	1,2436 E-09
02332	Y	0,0000	0,0000	0,0006	2,034 E-05	1,0689 E-05	6,8233 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,7024 E-06	9,5433 E-07	6,6026 E-10
02332	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02333	X	0,0000	0,0000	0,0018	6,8831 E-06	1,1342 E-05	2,1829 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	5,5725 E-07	9,298 E-07	2,1168 E-11
02333	Y	0,0000	0,0000	0,0019	2,0269 E-05	1,0346 E-05	1,5537 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	1,7014 E-06	9,3572 E-07	1,4952 E-11
02333	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02334	X	0,0000	0,0000	0,0028	1,3489 E-06	1,1138 E-05	3,4699 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	1,1644 E-07	9,5327 E-07	3,3697 E-13
02334	Y	0,0000	0,0000	0,0033	1,3388 E-05	4,9725 E-06	2,8899 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	1,1182 E-06	4,8243 E-07	2,7749 E-13
02334	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02335	X	0,0000	0,0000	0,0031	8,7779 E-06	3,4025 E-06	5,2485 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	7,4564 E-07	3,4072 E-07	5,1027 E-15
02335	Y	0,0000	0,0000	0,0036	1,4802 E-06	5,871 E-06	4,8428 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	9,227 E-08	4,5498 E-07	4,644 E-15
02335	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02336	X	0,0000	0,0000	0,0020	2,296 E-05	1,4274 E-05	7,7421 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	1,9011 E-06	1,1462 E-06	7,4753 E-17
02336	Y	0,0000	0,0000	0,0023	2,0958 E-05	2,1166 E-05	7,56 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	1,778 E-06	1,7534 E-06	7,2533 E-17
02336	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02337	X	0,0000	0,0000	0,0013	4,1833 E-05	4,1052 E-05	1,9084 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	3,4313 E-06	3,386 E-06	1,5173 E-17
02337	Y	0,0000	0,0000	0,0015	4,9681 E-05	4,2474 E-05	1,5633 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	4,2001 E-06	3,5768 E-06	1,312 E-17
02337	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02338	X	0,0000	0,0000	0,0076	6,4699 E-05	7,7576 E-05	1,7374 E-14	0,0000	0,0000	0,0006	5,2767 E-06	6,4665 E-06	1,4039 E-15
02338	Y	0,0000	0,0000	0,0082	8,5928 E-05	6,933 E-05	1,3528 E-14	0,0000	0,0000	0,0007	7,2511 E-06	5,8828 E-06	1,1207 E-15
02338	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02339	X	0,0000	0,0000	0,0176	8,8886 E-05	1,2111 E-04	1,4311 E-12	0,0000	0,0000	0,0015	7,2177 E-06	1,0163 E-05	1,1562 E-13
02339	Y	0,0000	0,0000	0,0188	1,2681 E-04	9,9153 E-05	1,1215 E-12	0,0000	0,0000	0,0016	1,0686 E-05	8,4563 E-06	9,2824 E-14
02339	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02340	X	0,0000	0,0000	0,0316	1,0867 E-04	1,6442 E-04	1,1271 E-10	0,0000	0,0000	0,0026	8,7855 E-06	1,3878 E-05	9,1017 E-12
02340	Y	0,0000	0,0000	0,0332	1,6565 E-04	1,2571 E-04	8,7597 E-11	0,0000	0,0000	0,0028	1,394 E-05	1,077 E-05	7,2495 E-12
02340	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02341	X	0,0000	0,0000	0,0486	1,1437 E-04	1,9359 E-04	8,5778 E-09	0,0000	0,0000	0,0040	9,1884 E-06	1,6454 E-05	6,9235 E-10
02341	Y	0,0000	0,0000	0,0505	1,9031 E-04	1,3788 E-04	6,563 E-09	0,0000	0,0000	0,0043	1,5988 E-05	1,1872 E-05	5,4353 E-10
02341	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02342	X	0,0000	0,0000	0,0260	6,7835 E-05	1,0329 E-04	3,8136 E-09	0,0000	0,0000	0,0020	5,1608 E-06	8,4152 E-06	2,9152 E-10
02342	Y	0,0000	0,0000	0,0378	1,3773 E-04	9,669 E-05	7,1055 E-09	0,0000	0,0000	0,0031	1,1078 E-05	7,6422 E-06	5,9006 E-10
02342	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02343	X	0,0000	0,0000	0,0170	5,5028 E-05	8,9826 E-05	5,094 E-11	0,0000	0,0000	0,0013	4,1296 E-06	7,1315 E-06	3,9002 E-12
02343	Y	0,0000	0,0000	0,0252	1,179 E-04	9,4651 E-05	9,2518 E-11	0,0000	0,0000	0,0021	9,5358 E-06	7,5851 E-06	7,6849 E-12
02343	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02344	X	0,0000	0,0000	0,0097	3,9898 E-05	6,9491 E-05	6,5452 E-13	0,0000	0,0000	0,0007	2,9867 E-06	5,4153 E-06	5,0389 E-14
02344	Y	0,0000	0,0000	0,0146	8,7477 E-05	7,933 E-05	1,1545 E-12	0,0000	0,0000	0,0012	7,1062 E-06	6,4199 E-06	9,5779 E-14
02344	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02345	X	0,0000	0,0000	0,0044	2,5911 E-05	4,8125 E-05	7,9766 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	1,9619 E-06	3,6951 E-06	6,2045 E-16
02345	Y	0,0000	0,0000	0,0067	5,6355 E-05	5,8964 E-05	1,3643 E-14	0,0000	0,0000	0,0006	4,5969 E-06	4,8108 E-06	1,127 E-15
02345	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02346	X	0,0000	0,0000	0,0012	1,4837 E-05	2,8943 E-05	1,1324 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	1,1827 E-06	2,1983 E-06	8,4095 E-18
02346	Y	0,0000	0,0000	0,0016	2,9632 E-05	3,8799 E-05	1,4567 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	2,4285 E-06	3,1883 E-06	1,1842 E-17
02346	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02347	X	0,0000	0,0000	0,0011	7,532 E-06	1,3398 E-05	1,2253 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	7,2186 E-07	1,0142 E-06	1,1505 E-17
02347	Y	0,0000	0,0000	0,0014	9,4015 E-06	2,1542 E-05	2,2471 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	7,7687 E-07	1,7806 E-06	2,1244 E-17
02347	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02348	X	0,0000	0,0000	0,0016	5,4153 E-06	2,4835 E-06	1,121 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	6,1508 E-07	2,1092 E-07	1,0545 E-15
02348	Y	0,0000	0,0000	0,0023	4,2676 E-06	8,1054 E-06	1,8812 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	3,3413 E-07	6,7029 E-07	1,7967 E-15
02348	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02349	X	0,0000	0,0000	0,0015	7,0844 E-06	6,6469 E-06	9,4251 E-13	0,0000	0,0000	0,0001	7,0172 E-07	5,0752 E-07	8,8787 E-14
02349	Y	0,0000	0,0000	0,0021	1,1063 E-05	1,6479 E-06	1,5312 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	8,9198 E-07	1,4573 E-07	1,462 E-13
02349	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02350	X	0,0000	0,0000	0,0013	8,6225 E-06	1,0565 E-05	7,4895 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	7,8082 E-07	8,0053 E-07	7,0576 E-12
02350	Y	0,0000	0,0000	0,0012	1,1711 E-05	7,7723 E-06	1,1963 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	9,3383 E-07	6,6857 E-07	1,1419 E-11
02350	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02351	X	0,0000	0,0000	0,0018	8,4068 E-06	9,7156 E-06	5,6638 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	7,3259 E-07	7,3514 E-07	5,3366 E-10
02351	Y	0,0000	0,0000	0,0004	6,2831 E-06	1,0033 E-05	9,0109 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	4,7133 E-07	8,6925 E-07	8,5987 E-10
02351	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02352	X	0,0000	0,0000	0,0012	1,0428 E-05	1,3242 E-05	3,543 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,8203 E-07	1,0888 E-06	3,4596 E-10
02352	Y	0,0000	0,0000	0,0007	1,521 E-05	1,3431 E-05	4,685 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,2558 E-06	1,2022 E-06	4,4738 E-10
02352	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02353	X	0,0000	0,0000	0,0026	6,2021 E-06	1,5392 E-05	4,4405 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	5,1162 E-07	1,3087 E-06	4,3389 E-12
02353	Y	0,0000	0,0000	0,0021	1,5885 E-05	9,8055 E-06	6,035 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	1,3213 E-06	8,9562 E-07	5,763 E-12
02353	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02354	X	0,0000	0,0000	0,0035	1,8876 E-06	9,3053 E-06	5,3746 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	1,8056 E-07	8,2402 E-07	5,2557 E-14
02354	Y	0,0000	0,0000	0,0031	9,7027 E-06	2,2776 E-06	7,5315 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	7,9876 E-07	2,4597 E-07	7,1921 E-14
02354	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02355	X	0,0000	0,0000	0,0033	1,3567 E-05	6,1572 E-06	6,2427 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	1,1463 E-06	4,8143 E-07	6,1082 E-16
02355	Y	0,0000	0,0000	0,0030	3,943 E-06	1,1412 E-05	9,0653 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	3,4241 E-07	9,267 E-07	8,6563 E-16
02355	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02356	X	0,0000	0,0000	0,0012	2,9801 E-05	3,0753 E-05	7,618 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	2,4811 E-06	2,5388 E-06	6,2615 E-18
02356	Y	0,0000	0,0000	0,0012	2,4727 E-05	2,9564 E-05	1,0818 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	2,1085 E-06	2,4822 E-06	1,0298 E-17
02356	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02357	X	0,0000	0,0000	0,0038	5,0559 E-05	6,5921 E-05	1,2993 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	4,1769 E-06	5,5115 E-06	1,0291 E-16
02357	Y	0,0000	0,0000	0,0034	5,3804 E-05	5,3688 E-05	3,8665 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	4,5653 E-06	4,5573 E-06	3,1179 E-17
02357	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02358	X	0,0000	0,0000	0,0124	7,4438 E-05	1,1012 E-04	7,9964 E-14	0,0000	0,0000	0,0010	6,1164 E-06	9,2669 E-06	6,3648 E-15
02358	Y	0,0000	0,0000	0,0112	8,9842 E-05	8,2679 E-05	2,2277 E-14	0,0000	0,0000	0,0010	7,6055 E-06	7,0603 E-06	1,749 E-15
02358	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02359	X	0,0000	0,0000	0,0252	9,7402 E-05	1,582 E-04	4,5492 E-12	0,0000	0,0000	0,0021	7,9656 E-06	1,3379 E-05	3,6082 E-13
02359	Y	0,0000	0,0000	0,0228	1,288 E-04	1,1261 E-04	1,1065 E-12	0,0000	0,0000	0,0019	1,0886 E-05	9,6597 E-06	8,0757 E-14
02359	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02360	X	0,0000	0,0000	0,0418	1,1125 E-04	1,9928 E-04	2,185 E-10	0,0000	0,0000	0,0035	9,0484 E-06	1,6935 E-05	1,717 E-11
02360	Y	0,0000	0,0000	0,0379	1,6218 E-04	1,3497 E-04	6,1785 E-11	0,0000	0,0000	0,0032	1,3682 E-05	1,1632 E-05	3,7659 E-12
02360	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02361	X	0,0000	0,0000	0,0605	1,0448 E-04	2,1463 E-04	6,9598 E-09	0,0000	0,0000	0,0051	8,418 E-06	1,8365 E-05	5,2 E-10
02361	Y	0,0000	0,0000	0,0552	1,7583 E-04	1,3699 E-04	6,602 E-09	0,0000	0,0000	0,0047	1,48 E-05	1,188 E-05	4,6268 E-10
02361	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02362	X	0,0000	0,0000	0,0779	7,5226 E-05	2,0142 E-04	1,393 E-08	0,0000	0,0000	0,0065	5,9475 E-06	1,7388 E-05	1,0067 E-09
02362	Y	0,0000	0,0000	0,0714	1,6553 E-04	1,1463 E-04	1,9911 E-08	0,0000	0,0000	0,0061	1,3865 E-05	1,0061 E-05	1,4645 E-09

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02362	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02363	X	0,0000	0,0000	0,0303	7,8234 E-05	9,9473 E-05	4,2969 E-09	0,0000	0,0000	0,0023	6,1948 E-06	7,9684 E-06	2,7481 E-10
02363	Y	0,0000	0,0000	0,0484	1,5456 E-04	8,8696 E-05	8,3173 E-09	0,0000	0,0000	0,0039	1,2426 E-05	6,9087 E-06	6,3157 E-10
02363	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02364	X	0,0000	0,0000	0,0208	6,9532 E-05	9,2586 E-05	3,8147 E-11	0,0000	0,0000	0,0016	5,3515 E-06	7,2363 E-06	3,2354 E-12
02364	Y	0,0000	0,0000	0,0347	1,4797 E-04	1,0045 E-04	2,6281 E-10	0,0000	0,0000	0,0028	1,1978 E-05	7,9955 E-06	2,1605 E-11
02364	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02365	X	0,0000	0,0000	0,0126	5,4211 E-05	7,4618 E-05	7,0055 E-13	0,0000	0,0000	0,0010	4,1068 E-06	5,7477 E-06	7,4829 E-14
02365	Y	0,0000	0,0000	0,0219	1,2041 E-04	9,1614 E-05	5,4342 E-12	0,0000	0,0000	0,0018	9,7932 E-06	7,3807 E-06	4,5495 E-13
02365	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02366	X	0,0000	0,0000	0,0064	3,7497 E-05	5,3463 E-05	1,7608 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	2,8137 E-06	4,0756 E-06	1,6808 E-15
02366	Y	0,0000	0,0000	0,0116	8,6139 E-05	7,2486 E-05	9,5806 E-14	0,0000	0,0000	0,0010	7,0313 E-06	5,8916 E-06	8,0939 E-15
02366	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02367	X	0,0000	0,0000	0,0022	2,2971 E-05	3,3544 E-05	3,6753 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	1,7254 E-06	2,5405 E-06	3,2886 E-17
02367	Y	0,0000	0,0000	0,0043	5,3218 E-05	5,1003 E-05	1,5677 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	4,3579 E-06	4,1767 E-06	1,3317 E-16
02367	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02368	X	0,0000	0,0000	0,0006	1,203 E-05	1,7092 E-05	5,8434 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	9,5695 E-07	1,296 E-06	4,1107 E-18
02368	Y	0,0000	0,0000	0,0006	2,5853 E-05	3,1328 E-05	5,6292 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	2,1226 E-06	2,5828 E-06	4,5864 E-18
02368	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02369	X	0,0000	0,0000	0,0014	5,9658 E-06	5,0363 E-06	1,4365 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	6,2687 E-07	4,0797 E-07	1,3685 E-16
02369	Y	0,0000	0,0000	0,0025	5,5585 E-06	1,5247 E-05	1,5467 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	4,53 E-07	1,2632 E-06	1,4774 E-16
02369	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02370	X	0,0000	0,0000	0,0014	6,6411 E-06	4,303 E-06	7,9062 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	7,1221 E-07	3,4661 E-07	7,5262 E-15
02370	Y	0,0000	0,0000	0,0029	8,0663 E-06	3,0779 E-06	8,5578 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	6,6237 E-07	2,4997 E-07	8,1762 E-15
02370	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02371	X	0,0000	0,0000	0,0010	9,3017 E-06	8,2836 E-06	3,586 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	8,8569 E-07	6,2988 E-07	3,4075 E-13
02371	Y	0,0000	0,0000	0,0022	1,4941 E-05	5,6386 E-06	3,9732 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	1,2302 E-06	4,8601 E-07	3,7903 E-13
02371	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02372	X	0,0000	0,0000	0,0012	1,074 E-05	8,1478 E-06	8,6393 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	9,6884 E-07	6,1763 E-07	8,1309 E-12
02372	Y	0,0000	0,0000	0,0010	1,5343 E-05	1,0693 E-05	1,087 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,2535 E-06	9,2434 E-07	1,0303 E-11
02372	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02373	X	0,0000	0,0000	0,0017	9,0363 E-06	3,8827 E-06	7,1557 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	8,05 E-07	3,7026 E-07	6,9138 E-10
02373	Y	0,0000	0,0000	0,0007	8,2992 E-06	1,0574 E-05	5,902 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,4528 E-07	9,2822 E-07	5,7253 E-10
02373	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02374	X	0,0000	0,0000	0,0007	9,2641 E-06	1,5792 E-05	7,9662 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	8,0649 E-07	1,32 E-06	7,1802 E-11
02374	Y	0,0000	0,0000	0,0003	5,3758 E-06	1,1557 E-05	2,0663 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	4,0475 E-07	1,037 E-06	1,8789 E-10
02374	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02375	X	0,0000	0,0000	0,0022	7,972 E-06	1,9929 E-05	5,9007 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	6,7799 E-07	1,7017 E-06	5,6916 E-12
02375	Y	0,0000	0,0000	0,0011	1,2068 E-05	1,1085 E-05	9,2338 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	9,8402 E-07	1,0013 E-06	8,6971 E-12
02375	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02376	X	0,0000	0,0000	0,0036	2,6882 E-06	1,4863 E-05	1,3989 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	2,1978 E-07	1,2936 E-06	1,3573 E-13
02376	Y	0,0000	0,0000	0,0023	1,2466 E-05	5,8426 E-06	2,0692 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	1,0275 E-06	5,5327 E-07	1,9604 E-13
02376	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02377	X	0,0000	0,0000	0,0041	6,452 E-06	2,1604 E-06	2,5979 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	5,5832 E-07	2,2374 E-07	2,5263 E-15
02377	Y	0,0000	0,0000	0,0028	5,997 E-06	4,3963 E-06	3,7907 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	4,8021 E-07	3,3827 E-07	3,6003 E-15
02377	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02378	X	0,0000	0,0000	0,0029	1,9663 E-05	2,2219 E-05	4,3745 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	1,6598 E-06	1,8327 E-06	4,2249 E-17
02378	Y	0,0000	0,0000	0,0021	8,2041 E-06	1,9019 E-05	6,2143 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	7,153 E-07	1,5887 E-06	5,9202 E-17
02378	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02379	X	0,0000	0,0000	0,0011	3,7501 E-05	5,5898 E-05	1,1099 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	3,1344 E-06	4,6883 E-06	8,9686 E-18
02379	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,9965 E-05	3,9708 E-05	8,0044 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	2,562 E-06	3,3728 E-06	6,743 E-18
02379	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02380	X	0,0000	0,0000	0,0082	5,9465 E-05	9,9817 E-05	4,294 E-15	0,0000	0,0000	0,0007	4,9384 E-06	8,4269 E-06	3,4931 E-16
02380	Y	0,0000	0,0000	0,0061	5,9635 E-05	6,6207 E-05	6,6122 E-15	0,0000	0,0000	0,0005	5,0741 E-06	5,6654 E-06	5,5744 E-16
02380	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02381	X	0,0000	0,0000	0,0197	8,3022 E-05	1,5067 E-04	1,3845 E-13	0,0000	0,0000	0,0017	6,8594 E-06	1,2774 E-05	1,0975 E-14
02381	Y	0,0000	0,0000	0,0151	9,5193 E-05	9,6367 E-05	4,5883 E-13	0,0000	0,0000	0,0013	8,0794 E-06	8,2864 E-06	3,8758 E-14
02381	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02382	X	0,0000	0,0000	0,0354	1,0241 E-04	2,0023 E-04	7,2834 E-12	0,0000	0,0000	0,0030	8,4178 E-06	1,7041 E-05	4,9708 E-13
02382	Y	0,0000	0,0000	0,0277	1,3128 E-04	1,2472 E-04	3,1906 E-11	0,0000	0,0000	0,0024	1,112 E-05	1,0771 E-05	2,6952 E-12
02382	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02383	X	0,0000	0,0000	0,0545	1,0733 E-04	2,3361 E-04	9,446 E-10	0,0000	0,0000	0,0046	8,7548 E-06	1,9974 E-05	7,0428 E-11
02383	Y	0,0000	0,0000	0,0434	1,5765 E-04	1,411 E-04	2,2268 E-09	0,0000	0,0000	0,0037	1,3326 E-05	1,2249 E-05	1,8777 E-10
02383	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02384	X	0,0000	0,0000	0,0257	8,4185 E-05	9,3278 E-05	3,8058 E-09	0,0000	0,0000	0,0019	6,782 E-06	7,2188 E-06	3,5814 E-10
02384	Y	0,0000	0,0000	0,0465	1,7476 E-04	9,8736 E-05	4,5279 E-09	0,0000	0,0000	0,0038	1,4155 E-05	7,7805 E-06	3,9842 E-10
02384	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02385	X	0,0000	0,0000	0,0166	7,0076 E-05	8,0365 E-05	5,2539 E-11	0,0000	0,0000	0,0013	5,5014 E-06	6,1287 E-06	4,9264 E-12
02385	Y	0,0000	0,0000	0,0319	1,5702 E-04	9,9944 E-05	4,9486 E-11	0,0000	0,0000	0,0026	1,2782 E-05	8,0116 E-06	4,3948 E-12
02385	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02386	X	0,0000	0,0000	0,0092	5,1892 E-05	6,0251 E-05	7,3931 E-13	0,0000	0,0000	0,0007	3,9989 E-06	4,5632 E-06	6,8175 E-14
02386	Y	0,0000	0,0000	0,0190	1,2323 E-04	8,5514 E-05	5,5151 E-13	0,0000	0,0000	0,0016	1,0068 E-05	6,9246 E-06	4,8818 E-14
02386	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02387	X	0,0000	0,0000	0,0040	3,4253 E-05	3,9839 E-05	1,0293 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	2,5949 E-06	3,0092 E-06	9,4635 E-16
02387	Y	0,0000	0,0000	0,0091	8,5744 E-05	6,4339 E-05	7,1165 E-15	0,0000	0,0000	0,0008	7,0275 E-06	5,2514 E-06	6,3011 E-16
02387	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02388	X	0,0000	0,0000	0,0008	1,9671 E-05	2,2227 E-05	1,5037 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	1,4712 E-06	1,6866 E-06	1,3284 E-17
02388	Y	0,0000	0,0000	0,0024	5,1365 E-05	4,298 E-05	9,8554 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	4,22 E-06	3,5332 E-06	9,1017 E-18
02388	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02389	X	0,0000	0,0000	0,0009	9,2557 E-06	8,8276 E-06	1,6744 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	7,3817 E-07	6,9672 E-07	1,6203 E-17

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02389	Y	0,0000	0,0000	0,0017	2,3305 E-05	2,4589 E-05	8,8536 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,9149 E-06	2,0349 E-06	8,5807 E-18
02389	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02390	X	0,0000	0,0000	0,0013	5,2195 E-06	2,4514 E-06	1,512 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	5,8314 E-07	2,5045 E-07	1,4593 E-15
02390	Y	0,0000	0,0000	0,0033	2,693 E-06	1,0211 E-05	8,8014 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	2,0401 E-07	8,4872 E-07	8,4891 E-16
02390	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02391	X	0,0000	0,0000	0,0010	7,6683 E-06	6,3302 E-06	1,2668 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	7,8792 E-07	4,9089 E-07	1,2214 E-13
02391	Y	0,0000	0,0000	0,0033	1,1809 E-05	5,6406 E-07	7,6894 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	9,8974 E-07	4,1078 E-08	7,411 E-14
02391	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02392	X	0,0000	0,0000	0,0006	9,9884 E-06	7,3079 E-06	1,0111 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	9,5005 E-07	5,5746 E-07	9,7432 E-12
02392	Y	0,0000	0,0000	0,0023	1,968 E-05	6,8659 E-06	6,2427 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	1,6485 E-06	5,8944 E-07	6,0142 E-12
02392	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02393	X	0,0000	0,0000	0,0010	1,0107 E-05	4,7096 E-06	7,7429 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	9,3695 E-07	3,9161 E-07	7,4594 E-10
02393	Y	0,0000	0,0000	0,0009	2,1416 E-05	8,9884 E-06	4,7761 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,7919 E-06	7,7793 E-07	4,6006 E-10
02393	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02394	X	0,0000	0,0000	0,0005	2,5772 E-06	1,8081 E-05	2,6209 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	2,2881 E-07	1,5345 E-06	2,5548 E-11
02394	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,332 E-06	3,8512 E-06	3,0173 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	3,5926 E-07	3,5239 E-07	3,0292 E-10
02394	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02395	X	0,0000	0,0000	0,0019	5,3496 E-06	2,3851 E-05	7,7956 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	4,6299 E-07	2,0503 E-06	6,7149 E-13
02395	Y	0,0000	0,0000	0,0004	7,1334 E-06	7,59 E-06	1,877 E-11	0,0000	0,0000	0,0000	5,5529 E-07	6,8862 E-07	2,0235 E-12
02395	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02396	X	0,0000	0,0000	0,0035	3,7368 E-06	1,9383 E-05	9,1038 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	3,1571 E-07	1,6843 E-06	8,6907 E-14
02396	Y	0,0000	0,0000	0,0014	1,1392 E-05	6,2479 E-06	1,0363 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	9,3035 E-07	5,7895 E-07	9,2539 E-14
02396	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02397	X	0,0000	0,0000	0,0044	2,0323 E-06	6,6735 E-06	3,1407 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	1,8308 E-07	6,1223 E-07	3,0285 E-15
02397	Y	0,0000	0,0000	0,0021	9,9559 E-06	1,267 E-06	4,1668 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	8,1579 E-07	1,2762 E-07	3,8746 E-15
02397	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02398	X	0,0000	0,0000	0,0039	1,1822 E-05	1,575 E-05	7,7349 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	1,01 E-06	1,2936 E-06	7,4972 E-17
02398	Y	0,0000	0,0000	0,0021	2,2913 E-06	1,1171 E-05	1,0717 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,6326 E-07	9,2556 E-07	1,0063 E-16
02398	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02399	X	0,0000	0,0000	0,0011	2,6216 E-05	4,8052 E-05	6,0515 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	2,2134 E-06	4,0422 E-06	4,6245 E-18
02399	Y	0,0000	0,0000	0,0007	1,36 E-05	2,7999 E-05	2,679 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,1789 E-06	2,3812 E-06	2,4097 E-18
02399	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02400	X	0,0000	0,0000	0,0051	4,5217 E-05	9,1136 E-05	1,8497 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	3,79 E-06	7,7191 E-06	1,4968 E-16
02400	Y	0,0000	0,0000	0,0030	3,6735 E-05	5,0994 E-05	1,4409 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	3,1449 E-06	4,377 E-06	1,1729 E-17
02400	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02401	X	0,0000	0,0000	0,0153	6,7536 E-05	1,4296 E-04	1,1636 E-13	0,0000	0,0000	0,0013	5,6298 E-06	1,2155 E-05	9,3939 E-15
02401	Y	0,0000	0,0000	0,0096	6,7095 E-05	7,9149 E-05	1,4246 E-14	0,0000	0,0000	0,0008	5,7206 E-06	6,8299 E-06	1,0638 E-15
02401	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02402	X	0,0000	0,0000	0,0299	8,9388 E-05	1,9726 E-04	6,7992 E-12	0,0000	0,0000	0,0025	7,4147 E-06	1,6825 E-05	5,4888 E-13
02402	Y	0,0000	0,0000	0,0197	1,0175 E-04	1,0883 E-04	1,4928 E-12	0,0000	0,0000	0,0017	8,6548 E-06	9,4315 E-06	1,1409 E-13
02402	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02403	X	0,0000	0,0000	0,0487	1,0265 E-04	2,412 E-04	3,5473 E-10	0,0000	0,0000	0,0041	8,4653 E-06	2,0646 E-05	2,8651 E-11
02403	Y	0,0000	0,0000	0,0333	1,3438 E-04	1,3186 E-04	1,4737 E-10	0,0000	0,0000	0,0029	1,1401 E-05	1,1485 E-05	1,1633 E-11
02403	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02404	X	0,0000	0,0000	0,0696	9,593 E-05	2,5174 E-04	1,4622 E-08	0,0000	0,0000	0,0059	7,8259 E-06	2,1663 E-05	1,183 E-09
02404	Y	0,0000	0,0000	0,0490	1,5115 E-04	1,3466 E-04	1,3616 E-08	0,0000	0,0000	0,0042	1,2797 E-05	1,1817 E-05	1,0996 E-09
02404	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02405	X	0,0000	0,0000	0,0217	8,6861 E-05	8,4984 E-05	7,961 E-10	0,0000	0,0000	0,0017	7,1839 E-06	6,4409 E-06	5,2036 E-11
02405	Y	0,0000	0,0000	0,0446	1,8977 E-04	1,0266 E-04	8,3642 E-10	0,0000	0,0000	0,0036	1,5445 E-05	8,1767 E-06	6,4366 E-11
02405	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02406	X	0,0000	0,0000	0,0132	6,8688 E-05	6,7925 E-05	8,028 E-12	0,0000	0,0000	0,0010	5,5465 E-06	5,1221 E-06	5,2992 E-13
02406	Y	0,0000	0,0000	0,0294	1,6438 E-04	9,6047 E-05	6,8114 E-12	0,0000	0,0000	0,0024	1,3435 E-05	7,7458 E-06	5,142 E-13
02406	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02407	X	0,0000	0,0000	0,0068	4,8779 E-05	4,7693 E-05	3,939 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	3,8589 E-06	3,5984 E-06	3,3475 E-15
02407	Y	0,0000	0,0000	0,0167	1,2654 E-04	7,7466 E-05	6,0287 E-14	0,0000	0,0000	0,0014	1,0379 E-05	6,3004 E-06	5,2629 E-15
02407	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02408	X	0,0000	0,0000	0,0025	3,0743 E-05	2,8973 E-05	1,4707 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	2,3767 E-06	2,2011 E-06	1,0332 E-16
02408	Y	0,0000	0,0000	0,0073	8,69 E-05	5,5676 E-05	2,4917 E-15	0,0000	0,0000	0,0006	7,1475 E-06	4,5618 E-06	2,016 E-16
02408	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02409	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,6445 E-05	1,3961 E-05	6,6874 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	1,2337 E-06	1,0888 E-06	4,4705 E-18
02409	Y	0,0000	0,0000	0,0012	5,1332 E-05	3,5493 E-05	1,7824 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	4,2296 E-06	2,9295 E-06	1,1077 E-18
02409	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02410	X	0,0000	0,0000	0,0011	6,8004 E-06	3,7941 E-06	1,2045 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	5,4109 E-07	3,6147 E-07	1,157 E-16
02410	Y	0,0000	0,0000	0,0026	2,2431 E-05	1,9057 E-05	5,9817 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	1,8435 E-06	1,5851 E-06	5,7882 E-17
02410	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02411	X	0,0000	0,0000	0,0011	4,8704 E-06	4,3736 E-06	7,5181 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	5,4549 E-07	3,6006 E-07	7,2467 E-15
02411	Y	0,0000	0,0000	0,0039	1,6204 E-06	6,936 E-06	3,6086 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	1,1046 E-07	5,8183 E-07	3,4951 E-15
02411	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02412	X	0,0000	0,0000	0,0006	7,5324 E-06	6,7462 E-06	4,372 E-12	0,0000	0,0000	0,0000	7,6786 E-07	5,1589 E-07	4,2136 E-13
02412	Y	0,0000	0,0000	0,0036	1,4636 E-05	1,0458 E-06	1,9206 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	1,2432 E-06	8,2167 E-08	1,8641 E-13
02412	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02413	X	0,0000	0,0000	0,0003	8,459 E-06	5,9035 E-06	2,2412 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	8,3101 E-07	4,5417 E-07	2,1602 E-11
02413	Y	0,0000	0,0000	0,0025	2,3723 E-05	4,5225 E-06	7,9558 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	2,0117 E-06	3,8178 E-07	7,7685 E-12
02413	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02414	X	0,0000	0,0000	0,0007	6,2545 E-06	3,6048 E-06	8,7922 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,3233 E-07	3,4776 E-07	8,4783 E-10
02414	Y	0,0000	0,0000	0,0011	2,6588 E-05	3,2498 E-06	1,0752 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,2568 E-06	2,7361 E-07	1,1073 E-10
02414	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02415	X	0,0000	0,0000	0,0007	1,7053 E-06	5,2253 E-06	5,0713 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,8518 E-07	5,5576 E-07	4,787 E-10
02415	Y	0,0000	0,0000	0,0007	2,1318 E-05	2,9238 E-06	1,5229 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,8018 E-06	2,6435 E-07	1,5121 E-10
02415	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02416	X	0,0000	0,0000	0,0007	5,0461 E-06	1,9636 E-05	4,4641 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,3654 E-07	1,6662 E-06	4,3455 E-10
02416	Y	0,0000	0,0000	0,0002	2,8096 E-06	5,2327 E-06	1,4558 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	2,3127 E-07	4,5783 E-07	1,3945 E-09
02416	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02417	X	0,0000	0,0000	0,0019	1,2889 E-07	2,5167 E-05	6,3186 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	1,4666 E-08	2,1702 E-06	6,1509 E-12
02417	Y	0,0000	0,0000	0,0001	5,9493 E-06	1,0893 E-06	1,538 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	4,5604 E-07	1,0964 E-07	1,4528 E-11
02417	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02418	X	0,0000	0,0000	0,0035	1,9773 E-06	2,1592 E-05	7,4452 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	1,7118 E-07	1,8798 E-06	7,3338 E-14
02418	Y	0,0000	0,0000	0,0006	1,0113 E-05	3,5874 E-06	1,8034 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	8,201 E-07	3,3582 E-07	1,6527 E-13
02418	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02419	X	0,0000	0,0000	0,0046	2,6583 E-07	9,5979 E-06	3,0479 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	2,4071 E-08	8,6303 E-07	2,478 E-16
02419	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,1153 E-05	1,6192 E-06	3,7044 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	9,1841 E-07	1,6823 E-07	3,3569 E-15
02419	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02420	X	0,0000	0,0000	0,0044	6,236 E-06	1,1825 E-05	4,7092 E-16	0,0000	0,0000	0,0004	5,3759 E-07	9,6413 E-07	4,4836 E-17
02420	Y	0,0000	0,0000	0,0017	7,2038 E-06	5,8707 E-06	1,0419 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	5,8588 E-07	4,8159 E-07	9,5717 E-17
02420	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02421	X	0,0000	0,0000	0,0023	1,6906 E-05	4,2922 E-05	2,3241 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	1,4391 E-06	3,6194 E-06	2,0831 E-18
02421	Y	0,0000	0,0000	0,0011	3,4073 E-06	1,862 E-05	3,0894 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	3,0658 E-07	1,5889 E-06	2,7168 E-18
02421	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02422	X	0,0000	0,0000	0,0030	3,2298 E-05	8,4973 E-05	3,7236 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	2,7282 E-06	7,2182 E-06	2,965 E-17
02422	Y	0,0000	0,0000	0,0013	2,058 E-05	3,7597 E-05	3,8139 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,7756 E-06	3,243 E-06	2,8926 E-18
02422	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02423	X	0,0000	0,0000	0,0120	5,1866 E-05	1,3669 E-04	2,4798 E-14	0,0000	0,0000	0,0010	4,356 E-06	1,1655 E-05	2,0131 E-15
02423	Y	0,0000	0,0000	0,0060	4,5289 E-05	6,247 E-05	1,1019 E-15	0,0000	0,0000	0,0005	3,8799 E-06	5,4178 E-06	9,7776 E-17
02423	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02424	X	0,0000	0,0000	0,0256	7,3374 E-05	1,9315 E-04	1,8498 E-12	0,0000	0,0000	0,0022	6,1323 E-06	1,6514 E-05	1,4994 E-13
02424	Y	0,0000	0,0000	0,0138	7,6092 E-05	9,0887 E-05	1,0814 E-13	0,0000	0,0000	0,0012	6,4987 E-06	7,9152 E-06	1,121 E-14
02424	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02425	X	0,0000	0,0000	0,0436	9,1711 E-05	2,4364 E-04	1,4047 E-10	0,0000	0,0000	0,0037	7,6271 E-06	2,0889 E-05	1,1375 E-11
02425	Y	0,0000	0,0000	0,0250	1,0902 E-04	1,1703 E-04	1,0518 E-11	0,0000	0,0000	0,0022	9,2903 E-06	1,0238 E-05	1,0566 E-12
02425	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02426	X	0,0000	0,0000	0,0648	9,7726 E-05	2,6956 E-04	1,0547 E-08	0,0000	0,0000	0,0055	8,0704 E-06	2,3203 E-05	8,5372 E-10
02426	Y	0,0000	0,0000	0,0390	1,3544 E-04	1,3065 E-04	7,961 E-10	0,0000	0,0000	0,0034	1,1521 E-05	1,15 E-05	7,9789 E-11
02426	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02427	X	0,0000	0,0000	0,0279	1,011 E-04	8,5665 E-05	9,5635 E-10	0,0000	0,0000	0,0022	8,9073 E-06	6,4759 E-06	6,8256 E-11
02427	Y	0,0000	0,0000	0,0593	2,0331 E-04	9,3135 E-05	1,3404 E-09	0,0000	0,0000	0,0048	1,6494 E-05	7,332 E-06	1,0887 E-10
02427	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02428	X	0,0000	0,0000	0,0185	8,6382 E-05	7,5315 E-05	2,0728 E-10	0,0000	0,0000	0,0014	7,3826 E-06	5,6712 E-06	1,3847 E-11
02428	Y	0,0000	0,0000	0,0429	2,0121 E-04	1,0023 E-04	3,8054 E-10	0,0000	0,0000	0,0035	1,6428 E-05	8,0352 E-06	3,0884 E-11
02428	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02429	X	0,0000	0,0000	0,0107	6,6275 E-05	5,6621 E-05	5,7378 E-12	0,0000	0,0000	0,0008	5,5387 E-06	4,278 E-06	3,8841 E-13
02429	Y	0,0000	0,0000	0,0276	1,7193 E-04	8,7982 E-05	1,1257 E-11	0,0000	0,0000	0,0023	1,4102 E-05	7,122 E-06	9,1239 E-13
02429	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02430	X	0,0000	0,0000	0,0051	4,5385 E-05	3,7386 E-05	1,3471 E-13	0,0000	0,0000	0,0004	3,7243 E-06	2,8479 E-06	8,9838 E-15
02430	Y	0,0000	0,0000	0,0152	1,3174 E-04	6,7872 E-05	1,2664 E-13	0,0000	0,0000	0,0013	1,0843 E-05	5,5375 E-06	9,9217 E-15
02430	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02431	X	0,0000	0,0000	0,0015	2,7363 E-05	2,0756 E-05	3,032 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	2,1941 E-06	1,6114 E-06	2,0536 E-16
02431	Y	0,0000	0,0000	0,0061	9,0554 E-05	4,6996 E-05	1,7034 E-15	0,0000	0,0000	0,0005	7,4734 E-06	3,8636 E-06	1,395 E-16
02431	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02432	X	0,0000	0,0000	0,0005	1,3559 E-05	8,2474 E-06	1,0668 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	1,0411 E-06	6,8706 E-07	8,3711 E-18
02432	Y	0,0000	0,0000	0,0006	5,3871 E-05	2,8816 E-05	1,3642 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	4,4518 E-06	2,3889 E-06	1,1674 E-17
02432	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02433	X	0,0000	0,0000	0,0011	4,6897 E-06	2,3803 E-06	2,6404 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	3,6185 E-07	2,5489 E-07	2,5448 E-16
02433	Y	0,0000	0,0000	0,0031	2,4014 E-05	1,4789 E-05	1,0719 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,9764 E-06	1,2396 E-06	1,0421 E-16
02433	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02434	X	0,0000	0,0000	0,0009	4,2322 E-06	5,6763 E-06	1,2121 E-13	0,0000	0,0000	0,0001	4,6607 E-07	4,3637 E-07	1,1684 E-14
02434	Y	0,0000	0,0000	0,0043	2,1167 E-06	5,2782 E-06	4,3119 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	1,4831 E-07	4,5258 E-07	4,2107 E-15
02434	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02435	X	0,0000	0,0000	0,0004	6,2021 E-06	6,8823 E-06	4,608 E-12	0,0000	0,0000	0,0000	6,4225 E-07	5,1818 E-07	4,4425 E-13
02435	Y	0,0000	0,0000	0,0041	1,4903 E-05	5,5907 E-07	1,2664 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	1,2794 E-06	5,254 E-08	1,2482 E-13
02435	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02436	X	0,0000	0,0000	0,0003	5,5495 E-06	5,8385 E-06	1,1591 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	5,8561 E-07	4,3794 E-07	1,1179 E-11
02436	Y	0,0000	0,0000	0,0030	2,4626 E-05	6,4737 E-07	1,426 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	2,105 E-06	5,2433 E-08	1,4705 E-12
02436	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02437	X	0,0000	0,0000	0,0007	2,603 E-06	4,2684 E-06	2,3215 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	3,0695 E-07	3,2732 E-07	2,2189 E-11
02437	Y	0,0000	0,0000	0,0018	2,763 E-05	3,3691 E-06	3,1542 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	2,3607 E-06	3,1212 E-07	2,9672 E-12
02437	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02438	X	0,0000	0,0000	0,0008	5,254 E-06	4,8371 E-06	3,0808 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,1022 E-07	3,5889 E-07	2,9295 E-10
02438	Y	0,0000	0,0000	0,0010	2,4234 E-05	9,0844 E-06	1,848 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,0624 E-06	8,1231 E-07	1,7592 E-10
02438	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02439	X	0,0000	0,0000	0,0009	8,9947 E-06	1,0227 E-05	4,389 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	7,4528 E-07	8,1344 E-07	4,1706 E-10
02439	Y	0,0000	0,0000	0,0007	1,692 E-05	1,2326 E-05	3,7158 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,4184 E-06	1,0958 E-06	3,4838 E-10
02439	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02440	X	0,0000	0,0000	0,0014	8,2699 E-06	1,8266 E-05	2,346 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	6,9828 E-07	1,5396 E-06	2,2628 E-10
02440	Y	0,0000	0,0000	0,0006	1,0924 E-05	1,0153 E-05	2,5989 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	8,9071 E-07	8,9795 E-07	2,4508 E-10
02440	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02441	X	0,0000	0,0000	0,0024	4,0342 E-06	2,3013 E-05	9,2597 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	3,3734 E-07	1,9829 E-06	8,9861 E-12
02441	Y	0,0000	0,0000	0,0006	9,376 E-06	4,5791 E-06	2,3488 E-10	0,0000	0,0000	0,0000	7,5733 E-07	3,9947 E-07	2,2451 E-11
02441	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02442	X	0,0000	0,0000	0,0037	4,2167 E-07	2,0371 E-05	2,1038 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	3,3693 E-08	1,7782 E-06	2,0442 E-13
02442	Y	0,0000	0,0000	0,0003	1,0783 E-05	2,5588 E-07	5,2554 E-12	0,0000	0,0000	0,0000	8,8414 E-07	2,9079 E-08	5,0004 E-13

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02442	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02443	X	0,0000	0,0000	0,0047	5,8367 E-07	9,4076 E-06	3,828 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	5,2617 E-08	8,4976 E-07	3,7335 E-15
02443	Y	0,0000	0,0000	0,0004	1,1661 E-05	1,2526 E-06	9,427 E-14	0,0000	0,0000	0,0000	9,6682 E-07	1,2276 E-07	8,8857 E-15
02443	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02444	X	0,0000	0,0000	0,0046	2,2255 E-06	1,104 E-05	4,928 E-16	0,0000	0,0000	0,0004	1,9233 E-07	8,9801 E-07	4,7659 E-17
02444	Y	0,0000	0,0000	0,0009	9,5904 E-06	2,3129 E-06	1,74 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	7,9492 E-07	1,8859 E-07	1,6219 E-16
02444	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02445	X	0,0000	0,0000	0,0028	9,241 E-06	4,104 E-05	3,0977 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	7,9172 E-07	3,4666 E-06	1,8224 E-18
02445	Y	0,0000	0,0000	0,0009	2,9558 E-06	1,108 E-05	4,8567 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	2,2686 E-07	9,5514 E-07	3,9288 E-18
02445	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02446	X	0,0000	0,0000	0,0019	2,0854 E-05	8,2015 E-05	6,5043 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	1,7732 E-06	6,9827 E-06	4,8267 E-18
02446	Y	0,0000	0,0000	0,0004	1,0179 E-05	2,5912 E-05	6,7599 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	8,8644 E-07	2,2554 E-06	5,3674 E-18
02446	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02447	X	0,0000	0,0000	0,0100	3,6915 E-05	1,3317 E-04	2,596 E-15	0,0000	0,0000	0,0009	3,1202 E-06	1,1381 E-05	2,128 E-16
02447	Y	0,0000	0,0000	0,0036	2,9752 E-05	4,6932 E-05	2,5405 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	2,5593 E-06	4,1023 E-06	2,0881 E-16
02447	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02448	X	0,0000	0,0000	0,0225	5,6034 E-05	1,9054 E-04	9,2771 E-14	0,0000	0,0000	0,0019	4,7121 E-06	1,6326 E-05	7,6623 E-15
02448	Y	0,0000	0,0000	0,0095	5,5836 E-05	7,2797 E-05	1,0917 E-13	0,0000	0,0000	0,0008	4,7856 E-06	6,3832 E-06	9,0073 E-15
02448	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02449	X	0,0000	0,0000	0,0396	7,4757 E-05	2,4475 E-04	2,5077 E-12	0,0000	0,0000	0,0034	6,2559 E-06	2,1022 E-05	2,0792 E-13
02449	Y	0,0000	0,0000	0,0184	8,6049 E-05	9,9368 E-05	4,6844 E-12	0,0000	0,0000	0,0016	7,361 E-06	8,7443 E-06	3,8458 E-13
02449	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02450	X	0,0000	0,0000	0,0604	8,6471 E-05	2,788 E-04	1,3904 E-10	0,0000	0,0000	0,0052	7,1959 E-06	2,4021 E-05	1,1446 E-11
02450	Y	0,0000	0,0000	0,0304	1,1542 E-04	1,1772 E-04	1,7017 E-10	0,0000	0,0000	0,0026	9,8522 E-06	1,0421 E-05	1,3667 E-11
02450	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02451	X	0,0000	0,0000	0,0822	7,9093 E-05	2,674 E-04	4,8358 E-09	0,0000	0,0000	0,0070	6,5117 E-06	2,3172 E-05	3,9263 E-10
02451	Y	0,0000	0,0000	0,0441	1,3205 E-04	1,1606 E-04	2,3555 E-09	0,0000	0,0000	0,0038	1,1249 E-05	1,0368 E-05	1,5674 E-10
02451	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02452	X	0,0000	0,0000	0,0250	1,0385 E-04	7,9819 E-05	1,3524 E-08	0,0000	0,0000	0,0020	9,3696 E-06	6,0246 E-06	9,1058 E-10
02452	Y	0,0000	0,0000	0,0588	2,205 E-04	9,2702 E-05	2,8333 E-08	0,0000	0,0000	0,0048	1,796 E-05	7,3401 E-06	2,3029 E-09
02452	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02453	X	0,0000	0,0000	0,0159	8,5507 E-05	6,5735 E-05	2,0745 E-10	0,0000	0,0000	0,0013	7,5452 E-06	4,9876 E-06	1,4314 E-11
02453	Y	0,0000	0,0000	0,0420	2,142 E-04	9,1312 E-05	4,2923 E-10	0,0000	0,0000	0,0035	1,7557 E-05	7,3327 E-06	3,4768 E-11
02453	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02454	X	0,0000	0,0000	0,0088	6,3354 E-05	4,7206 E-05	4,234 E-12	0,0000	0,0000	0,0007	5,5156 E-06	3,6121 E-06	2,8691 E-13
02454	Y	0,0000	0,0000	0,0268	1,8221 E-04	7,6916 E-05	2,7055 E-12	0,0000	0,0000	0,0022	1,5001 E-05	6,2367 E-06	2,2209 E-13
02454	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02455	X	0,0000	0,0000	0,0039	4,2071 E-05	2,9444 E-05	9,4853 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	3,6281 E-06	2,2851 E-06	7,0357 E-15
02455	Y	0,0000	0,0000	0,0146	1,4009 E-04	5,7594 E-05	2,3096 E-13	0,0000	0,0000	0,0012	1,1572 E-05	4,7094 E-06	1,9226 E-14
02455	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02456	X	0,0000	0,0000	0,0010	2,4331 E-05	1,4851 E-05	2,0565 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	2,0739 E-06	1,1896 E-06	1,6591 E-16
02456	Y	0,0000	0,0000	0,0058	9,7545 E-05	3,859 E-05	7,1317 E-15	0,0000	0,0000	0,0005	8,0775 E-06	3,1822 E-06	5,9206 E-16
02456	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02457	X	0,0000	0,0000	0,0006	1,1111 E-05	4,5176 E-06	9,3238 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	9,1821 E-07	4,1917 E-07	9,6723 E-18
02457	Y	0,0000	0,0000	0,0006	5,9833 E-05	2,2737 E-05	2,0869 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	4,9604 E-06	1,8944 E-06	1,7624 E-17
02457	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02458	X	0,0000	0,0000	0,0009	2,7237 E-06	3,3753 E-06	2,7396 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	1,9458 E-07	2,7466 E-07	2,6438 E-16
02458	Y	0,0000	0,0000	0,0033	2,91 E-05	1,1187 E-05	8,5157 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	2,4043 E-06	9,4822 E-07	8,342 E-17
02458	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02459	X	0,0000	0,0000	0,0007	3,3078 E-06	6,5004 E-06	8,2124 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	3,4849 E-07	4,8968 E-07	7,9191 E-15
02459	Y	0,0000	0,0000	0,0045	5,9019 E-06	4,171 E-06	1,9484 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	4,6026 E-07	3,7065 E-07	1,9334 E-15
02459	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02460	X	0,0000	0,0000	0,0004	4,6062 E-06	7,504 E-06	1,4749 E-12	0,0000	0,0000	0,0000	4,8017 E-07	5,6748 E-07	1,4231 E-13
02460	Y	0,0000	0,0000	0,0045	1,1033 E-05	1,566 E-06	1,8802 E-13	0,0000	0,0000	0,0004	9,5994 E-07	1,5848 E-07	1,9386 E-14
02460	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02461	X	0,0000	0,0000	0,0008	3,3042 E-06	7,4258 E-06	5,3249 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	3,7517 E-07	5,6525 E-07	5,101 E-13
02461	Y	0,0000	0,0000	0,0038	2,0722 E-05	2,5492 E-06	5,7822 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	1,7819 E-06	2,4918 E-07	5,2808 E-14
02461	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02462	X	0,0000	0,0000	0,0012	2,5512 E-06	8,0248 E-06	3,8252 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	2,3264 E-07	6,2353 E-07	3,6358 E-12
02462	Y	0,0000	0,0000	0,0029	2,397 E-05	5,906 E-06	2,4209 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	2,0546 E-06	5,4176 E-07	2,3061 E-12
02462	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02463	X	0,0000	0,0000	0,0016	5,3117 E-06	1,0867 E-05	1,0196 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	4,1679 E-07	8,8099 E-07	9,6905 E-12
02463	Y	0,0000	0,0000	0,0023	2,1841 E-05	9,0714 E-06	7,5742 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	1,8629 E-06	8,1636 E-07	7,1379 E-12
02463	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02464	X	0,0000	0,0000	0,0021	6,2221 E-06	1,5364 E-05	9,1707 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	5,0341 E-07	1,2939 E-06	8,7609 E-12
02464	Y	0,0000	0,0000	0,0019	1,7387 E-05	9,1687 E-06	8,6221 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	1,4699 E-06	8,2056 E-07	8,1029 E-12
02464	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02465	X	0,0000	0,0000	0,0029	4,0847 E-06	1,829 E-05	3,0077 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	3,306 E-07	1,5773 E-06	2,9014 E-12
02465	Y	0,0000	0,0000	0,0016	1,389 E-05	5,8112 E-06	3,1714 E-11	0,0000	0,0000	0,0001	1,1638 E-06	5,2009 E-07	2,9869 E-12
02465	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02466	X	0,0000	0,0000	0,0039	8,0124 E-07	1,573 E-05	1,6606 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	6,653 E-08	1,3831 E-06	1,6092 E-13
02466	Y	0,0000	0,0000	0,0012	1,2498 E-05	1,2978 E-06	3,6148 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	1,0448 E-06	1,1918 E-07	3,4495 E-13
02466	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02467	X	0,0000	0,0000	0,0047	1,7847 E-06	5,7109 E-06	5,0891 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	1,6317 E-07	5,3752 E-07	4,9391 E-15
02467	Y	0,0000	0,0000	0,0005	1,1936 E-05	1,5769 E-06	1,2011 E-13	0,0000	0,0000	0,0000	1,0006 E-06	1,3366 E-07	1,1443 E-14
02467	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02468	X	0,0000	0,0000	0,0045	1,5081 E-06	1,3895 E-05	1,2125 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	1,3105 E-07	1,1394 E-06	1,1748 E-16
02468	Y	0,0000	0,0000	0,0002	1,0151 E-05	9,4734 E-07	2,886 E-15	0,0000	0,0000	0,0000	8,5159 E-07	7,7075 E-08	2,7368 E-16
02468	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02469	X	0,0000	0,0000	0,0028	2,3431 E-06	4,2885 E-05	7,9231 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	2,0325 E-07	3,6262 E-06	4,8063 E-18

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02469	Y	0,0000	0,0000	0,0005	5,2764 E-06	4,3942 E-06	7,0434 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	4,3519 E-07	3,9671 E-07	6,2198 E-18
02469	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02470	X	0,0000	0,0000	0,0015	1,041 E-05	8,2748 E-05	5,6425 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	8,92 E-07	7,0547 E-06	4,5564 E-18
02470	Y	0,0000	0,0000	0,0001	4,566 E-06	1,5306 E-05	6,6495 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	3,98 E-07	1,3618 E-06	5,2687 E-18
02470	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02471	X	0,0000	0,0000	0,0090	2,2918 E-05	1,3301 E-04	1,2375 E-15	0,0000	0,0000	0,0008	1,9495 E-06	1,1386 E-05	9,8782 E-17
02471	Y	0,0000	0,0000	0,0021	1,9957 E-05	3,2345 E-05	2,3347 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,719 E-06	2,8688 E-06	1,8424 E-16
02471	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02472	X	0,0000	0,0000	0,0208	3,9058 E-05	1,9049 E-04	1,2234 E-13	0,0000	0,0000	0,0018	3,3036 E-06	1,635 E-05	9,9322 E-15
02472	Y	0,0000	0,0000	0,0064	4,1655 E-05	5,4942 E-05	7,8975 E-14	0,0000	0,0000	0,0006	3,5765 E-06	4,8711 E-06	6,4169 E-15
02472	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02473	X	0,0000	0,0000	0,0370	5,6152 E-05	2,4713 E-04	6,2105 E-12	0,0000	0,0000	0,0032	4,724 E-06	2,1262 E-05	5,0769 E-13
02473	Y	0,0000	0,0000	0,0133	6,8322 E-05	8,0371 E-05	3,2854 E-12	0,0000	0,0000	0,0012	5,8583 E-06	7,1348 E-06	2,7053 E-13
02473	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02474	X	0,0000	0,0000	0,0572	6,8571 E-05	2,877 E-04	1,8628 E-10	0,0000	0,0000	0,0049	5,7331 E-06	2,482 E-05	1,5361 E-11
02474	Y	0,0000	0,0000	0,0232	9,6319 E-05	1,0234 E-04	1,6646 E-10	0,0000	0,0000	0,0020	8,2496 E-06	9,1173 E-06	1,3775 E-11
02474	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02475	X	0,0000	0,0000	0,0793	6,9292 E-05	2,8866 E-04	1,576 E-08	0,0000	0,0000	0,0068	5,7388 E-06	2,5008 E-05	1,2926 E-09
02475	Y	0,0000	0,0000	0,0354	1,1759 E-04	1,0964 E-04	1,0051 E-08	0,0000	0,0000	0,0031	1,0066 E-05	9,8457 E-06	8,209 E-10
02475	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02476	X	0,0000	0,0000	0,0995	5,7953 E-05	2,5847 E-04	1,1084 E-08	0,0000	0,0000	0,0085	4,7239 E-06	2,2497 E-05	8,0036 E-10
02476	Y	0,0000	0,0000	0,0480	1,2931 E-04	9,867 E-05	3,2575 E-08	0,0000	0,0000	0,0042	1,1014 E-05	8,9581 E-06	2,3661 E-09
02476	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02477	X	0,0000	0,0000	0,0226	1,0381 E-04	7,3327 E-05	2,1994 E-09	0,0000	0,0000	0,0019	9,6192 E-06	5,5986 E-06	1,7643 E-10
02477	Y	0,0000	0,0000	0,0593	2,4138 E-04	8,1399 E-05	3,0274 E-09	0,0000	0,0000	0,0049	1,9758 E-05	6,4248 E-06	2,3407 E-10
02477	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02478	X	0,0000	0,0000	0,0140	8,3454 E-05	5,7976 E-05	1,3652 E-10	0,0000	0,0000	0,0012	7,6479 E-06	4,4583 E-06	1,1411 E-11
02478	Y	0,0000	0,0000	0,0424	2,3037 E-04	7,9006 E-05	5,9287 E-10	0,0000	0,0000	0,0035	1,8962 E-05	6,3418 E-06	4,9198 E-11
02478	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02479	X	0,0000	0,0000	0,0075	6,039 E-05	3,9935 E-05	3,1802 E-12	0,0000	0,0000	0,0006	5,5272 E-06	3,1039 E-06	2,7844 E-13
02479	Y	0,0000	0,0000	0,0272	1,9576 E-04	6,5141 E-05	1,4378 E-11	0,0000	0,0000	0,0023	1,6176 E-05	5,2863 E-06	1,1916 E-12
02479	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02480	X	0,0000	0,0000	0,0032	3,9071 E-05	2,3736 E-05	5,9999 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	3,5977 E-06	1,8768 E-06	5,5947 E-15
02480	Y	0,0000	0,0000	0,0151	1,5204 E-04	4,7153 E-05	2,9517 E-13	0,0000	0,0000	0,0013	1,2602 E-05	3,8606 E-06	2,4453 E-14
02480	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02481	X	0,0000	0,0000	0,0007	2,1776 E-05	1,0957 E-05	1,1151 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	2,0348 E-06	8,9995 E-07	1,197 E-16
02481	Y	0,0000	0,0000	0,0063	1,0857 E-04	3,0066 E-05	6,5592 E-15	0,0000	0,0000	0,0005	9,0208 E-06	2,4845 E-06	5,4273 E-16
02481	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02482	X	0,0000	0,0000	0,0005	9,1856 E-06	2,349 E-06	1,0532 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	8,8921 E-07	2,4056 E-07	9,7354 E-18
02482	Y	0,0000	0,0000	0,0008	7,0153 E-05	1,6409 E-05	2,0142 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	5,8367 E-06	1,3741 E-06	1,6856 E-17
02482	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02483	X	0,0000	0,0000	0,0007	1,3611 E-06	4,0087 E-06	1,3517 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	1,6188 E-07	3,0183 E-07	1,3007 E-16
02483	Y	0,0000	0,0000	0,0030	3,8786 E-05	7,0298 E-06	2,9161 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	3,2223 E-06	6,0708 E-07	2,9063 E-17
02483	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02484	X	0,0000	0,0000	0,0006	3,2846 E-06	6,8065 E-06	1,801 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	2,8751 E-07	5,2377 E-07	1,7387 E-15
02484	Y	0,0000	0,0000	0,0045	1,4951 E-05	1,9783 E-06	2,4655 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	1,2239 E-06	1,9493 E-07	2,5374 E-16
02484	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02485	X	0,0000	0,0000	0,0008	4,2576 E-06	8,0352 E-06	9,996 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	4,0289 E-07	6,33 E-07	9,5849 E-15
02485	Y	0,0000	0,0000	0,0048	2,6706 E-06	1,039 E-06	9,791 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	2,3791 E-07	1,1173 E-07	8,7817 E-16
02485	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02486	X	0,0000	0,0000	0,0013	3,0817 E-06	8,7698 E-06	4,3293 E-13	0,0000	0,0000	0,0001	3,2175 E-07	7,0808 E-07	4,1094 E-14
02486	Y	0,0000	0,0000	0,0045	1,19 E-05	1,6733 E-06	3,1009 E-13	0,0000	0,0000	0,0004	1,034 E-06	1,7946 E-07	2,9582 E-14
02486	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02487	X	0,0000	0,0000	0,0019	1,5288 E-06	9,9875 E-06	1,9053 E-12	0,0000	0,0000	0,0001	1,8252 E-07	8,2936 E-07	1,8108 E-13
02487	Y	0,0000	0,0000	0,0039	1,5828 E-05	3,251 E-06	1,3537 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	1,3629 E-06	3,1894 E-07	1,2791 E-13
02487	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02488	X	0,0000	0,0000	0,0026	1,4084 E-06	1,1641 E-05	2,6409 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	1,3336 E-07	9,9367 E-07	2,516 E-13
02488	Y	0,0000	0,0000	0,0033	1,5641 E-05	3,8114 E-06	2,2088 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	1,3391 E-06	3,6472 E-07	2,0785 E-13
02488	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02489	X	0,0000	0,0000	0,0033	9,7058 E-07	1,2048 E-05	1,6501 E-12	0,0000	0,0000	0,0003	1,0883 E-07	1,055 E-06	1,5804 E-13
02489	Y	0,0000	0,0000	0,0028	1,3735 E-05	2,1796 E-06	1,6027 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	1,1695 E-06	2,1678 E-07	1,507 E-13
02489	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02490	X	0,0000	0,0000	0,0040	2,6175 E-06	8,5141 E-06	3,7272 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	2,4804 E-07	7,7591 E-07	3,596 E-14
02490	Y	0,0000	0,0000	0,0022	1,1918 E-05	1,5759 E-06	3,6935 E-13	0,0000	0,0000	0,0002	1,0115 E-06	1,183 E-07	3,4727 E-14
02490	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02491	X	0,0000	0,0000	0,0044	5,1596 E-06	2,7932 E-06	2,7368 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	4,5474 E-07	2,1889 E-07	2,6498 E-15
02491	Y	0,0000	0,0000	0,0014	1,0486 E-05	4,5749 E-06	5,3506 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	8,8983 E-07	3,7624 E-07	5,0992 E-15
02491	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02492	X	0,0000	0,0000	0,0041	6,3803 E-06	2,0578 E-05	1,0626 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	5,4947 E-07	1,7035 E-06	1,0274 E-16
02492	Y	0,0000	0,0000	0,0006	8,4912 E-06	5,5947 E-06	2,3433 E-15	0,0000	0,0000	0,0000	7,2108 E-07	4,6092 E-07	2,2336 E-16
02492	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02493	X	0,0000	0,0000	0,0023	4,9767 E-06	4,8764 E-05	6,9184 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	4,2084 E-07	4,1244 E-06	4,2987 E-18
02493	Y	0,0000	0,0000	0,0001	4,5255 E-06	3,096 E-06	8,3564 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	3,814 E-07	2,387 E-07	7,3896 E-18
02493	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02494	X	0,0000	0,0000	0,0020	4,104 E-07	8,7542 E-05	4,8804 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	3,3566 E-08	7,466 E-06	3,9601 E-17
02494	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,2137 E-06	4,9724 E-06	8,9421 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	2,7104 E-07	4,9435 E-07	5,7463 E-18
02494	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02495	X	0,0000	0,0000	0,0092	9,2657 E-06	1,3659 E-04	4,5634 E-15	0,0000	0,0000	0,0008	7,9919 E-07	1,1702 E-05	3,7072 E-16
02495	Y	0,0000	0,0000	0,0011	1,5402 E-05	1,8151 E-05	3,1442 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	1,3209 E-06	1,6712 E-06	2,3951 E-16
02495	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02496	X	0,0000	0,0000	0,0204	2,251 E-05	1,9321 E-04	3,4358 E-14	0,0000	0,0000	0,0017	1,9188 E-06	1,6604 E-05	2,8533 E-15
02496	Y	0,0000	0,0000	0,0039	3,328 E-05	3,7204 E-05	9,7871 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	2,8549 E-06	3,3707 E-06	7,5056 E-15
02496	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02497	X	0,0000	0,0000	0,0360	3,8066 E-05	2,506 E-04	2,8013 E-12	0,0000	0,0000	0,0031	3,2221 E-06	2,1591 E-05	2,2355 E-13
02497	Y	0,0000	0,0000	0,0092	5,6452 E-05	6,0387 E-05	2,6926 E-12	0,0000	0,0000	0,0008	4,842 E-06	5,4426 E-06	2,1435 E-13
02497	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02498	X	0,0000	0,0000	0,0556	5,1253 E-05	2,9552 E-04	2,7086 E-10	0,0000	0,0000	0,0048	4,3082 E-06	2,5527 E-05	2,1982 E-11
02498	Y	0,0000	0,0000	0,0172	8,3042 E-05	8,3241 E-05	8,0888 E-11	0,0000	0,0000	0,0015	7,1169 E-06	7,4994 E-06	6,5846 E-12
02498	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02499	X	0,0000	0,0000	0,0776	5,4736 E-05	3,0548 E-04	1,6428 E-09	0,0000	0,0000	0,0067	4,5476 E-06	2,6483 E-05	1,3075 E-10
02499	Y	0,0000	0,0000	0,0277	1,0515 E-04	9,6817 E-05	2,4451 E-09	0,0000	0,0000	0,0024	9,025 E-06	8,7647 E-06	2,1305 E-10
02499	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02500	X	0,0000	0,0000	0,0983	4,4699 E-05	2,7098 E-04	3,8847 E-09	0,0000	0,0000	0,0085	3,6356 E-06	2,3605 E-05	3,1532 E-10
02500	Y	0,0000	0,0000	0,0392	1,194 E-04	9,0896 E-05	3,0717 E-09	0,0000	0,0000	0,0035	1,0223 E-05	8,3177 E-06	2,755 E-10
02500	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02501	X	0,0000	0,0000	0,0206	1,0276 E-04	6,7325 E-05	9,3297 E-09	0,0000	0,0000	0,0018	9,8444 E-06	5,1988 E-06	8,4429 E-10
02501	Y	0,0000	0,0000	0,0613	2,6169 E-04	7,1016 E-05	4,5488 E-08	0,0000	0,0000	0,0051	2,1525 E-05	5,5978 E-06	3,7661 E-09
02501	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02502	X	0,0000	0,0000	0,0126	8,1017 E-05	5,1934 E-05	1,0174 E-10	0,0000	0,0000	0,0011	7,7778 E-06	4,0393 E-06	9,3568 E-12
02502	Y	0,0000	0,0000	0,0442	2,4776 E-04	6,7214 E-05	4,6474 E-10	0,0000	0,0000	0,0037	2,0471 E-05	5,3958 E-06	3,8457 E-11
02502	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02503	X	0,0000	0,0000	0,0066	5,7708 E-05	3,4814 E-05	1,4422 E-12	0,0000	0,0000	0,0006	5,6061 E-06	2,74 E-06	1,4807 E-13
02503	Y	0,0000	0,0000	0,0290	2,1183 E-04	5,2871 E-05	7,5954 E-12	0,0000	0,0000	0,0024	1,7562 E-05	4,2878 E-06	6,2885 E-13
02503	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02504	X	0,0000	0,0000	0,0028	3,6621 E-05	2,0247 E-05	4,9057 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	3,6494 E-06	1,6186 E-06	4,5824 E-15
02504	Y	0,0000	0,0000	0,0168	1,6794 E-04	3,5748 E-05	1,9708 E-13	0,0000	0,0000	0,0014	1,3964 E-05	2,9226 E-06	1,6278 E-14
02504	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02505	X	0,0000	0,0000	0,0006	1,9885 E-05	9,1272 E-06	2,5408 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	2,0847 E-06	7,4787 E-07	2,0657 E-16
02505	Y	0,0000	0,0000	0,0079	1,2442 E-04	2,0374 E-05	7,0268 E-15	0,0000	0,0000	0,0007	1,0372 E-05	1,6811 E-06	5,7849 E-16
02505	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02506	X	0,0000	0,0000	0,0004	8,4074 E-06	1,6532 E-06	4,3159 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	9,7838 E-07	1,4728 E-07	3,3946 E-18
02506	Y	0,0000	0,0000	0,0020	8,5745 E-05	8,5983 E-06	2,9737 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	7,1603 E-06	7,2287 E-07	2,422 E-17
02506	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02507	X	0,0000	0,0000	0,0006	4,2673 E-06	3,2596 E-06	2,131 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	4,2057 E-07	2,5416 E-07	2,0369 E-17
02507	Y	0,0000	0,0000	0,0019	5,3971 E-05	9,7991 E-07	2,5308 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	4,5086 E-06	1,0216 E-07	2,6928 E-18
02507	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02508	X	0,0000	0,0000	0,0006	6,1734 E-06	5,6171 E-06	1,6988 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	4,8016 E-07	4,6014 E-07	1,6268 E-16
02508	Y	0,0000	0,0000	0,0038	2,9676 E-05	3,491 E-06	1,5367 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	2,4715 E-06	2,7151 E-07	1,3684 E-17
02508	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02509	X	0,0000	0,0000	0,0011	7,1475 E-06	6,6012 E-06	4,2298 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	5,8517 E-07	5,5817 E-07	3,9983 E-16
02509	Y	0,0000	0,0000	0,0045	1,2649 E-05	4,9693 E-06	3,8754 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	1,0376 E-06	3,9088 E-07	3,7056 E-16
02509	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02510	X	0,0000	0,0000	0,0018	6,8944 E-06	6,8438 E-06	3,1582 E-14	0,0000	0,0000	0,0001	5,8734 E-07	5,9731 E-07	3,0004 E-15
02510	Y	0,0000	0,0000	0,0045	2,5763 E-06	5,0034 E-06	2,2397 E-14	0,0000	0,0000	0,0004	1,8457 E-07	3,9215 E-07	2,1203 E-15
02510	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02511	X	0,0000	0,0000	0,0025	6,5529 E-06	6,4604 E-06	6,1913 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	5,6983 E-07	5,8559 E-07	5,8922 E-15
02511	Y	0,0000	0,0000	0,0041	3,786 E-06	5,0077 E-06	4,8459 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	3,3292 E-07	3,9302 E-07	4,5672 E-15
02511	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02512	X	0,0000	0,0000	0,0031	7,1589 E-06	4,6682 E-06	5,8376 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	6,2358 E-07	4,5492 E-07	5,5729 E-15
02512	Y	0,0000	0,0000	0,0036	5,4747 E-06	6,0966 E-06	5,1912 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	4,7573 E-07	4,8802 E-07	4,8831 E-15
02512	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02513	X	0,0000	0,0000	0,0036	9,0085 E-06	2,4585 E-06	2,7251 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	7,7878 E-07	2,2043 E-07	2,6134 E-15
02513	Y	0,0000	0,0000	0,0029	5,4921 E-06	8,4949 E-06	2,6632 E-14	0,0000	0,0000	0,0002	4,7498 E-07	6,9688 E-07	2,504 E-15
02513	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02514	X	0,0000	0,0000	0,0037	1,1487 E-05	1,2393 E-05	4,4435 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	9,8519 E-07	9,9236 E-07	4,2844 E-16
02514	Y	0,0000	0,0000	0,0020	4,7105 E-06	1,1329 E-05	4,0402 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	4,0779 E-07	9,4168 E-07	3,7885 E-16
02514	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02515	X	0,0000	0,0000	0,0030	1,3465 E-05	3,0921 E-05	4,2469 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	1,1469 E-06	2,5723 E-06	4,1089 E-17
02515	Y	0,0000	0,0000	0,0010	3,1123 E-06	1,3097 E-05	7,6364 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	2,7072 E-07	1,089 E-06	7,27 E-17
02515	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02516	X	0,0000	0,0000	0,0010	1,3727 E-05	5,8685 E-05	5,558 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,161 E-06	4,9603 E-06	4,2532 E-18
02516	Y	0,0000	0,0000	0,0002	1,0217 E-06	1,226 E-05	6,6182 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	6,8512 E-08	1,0039 E-06	5,4141 E-18
02516	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02517	X	0,0000	0,0000	0,0034	1,1168 E-05	9,6547 E-05	2,3879 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	9,3507 E-07	8,2291 E-06	1,9231 E-16
02517	Y	0,0000	0,0000	0,0004	6,3325 E-06	7,6051 E-06	1,6529 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	5,2953 E-07	5,8867 E-07	1,2503 E-17
02517	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02518	X	0,0000	0,0000	0,0105	4,944 E-06	1,4421 E-04	4,3263 E-14	0,0000	0,0000	0,0009	3,9998 E-07	1,2355 E-05	3,4833 E-15
02518	Y	0,0000	0,0000	0,0002	1,6102 E-05	4,7038 E-06	3,8246 E-15	0,0000	0,0000	0,0000	1,3699 E-06	5,2327 E-07	2,3897 E-16
02518	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02519	X	0,0000	0,0000	0,0214	5,562 E-06	1,9911 E-04	2,5441 E-13	0,0000	0,0000	0,0018	4,9316 E-07	1,712 E-05	2,0559 E-14
02519	Y	0,0000	0,0000	0,0018	3,0679 E-05	1,9451 E-05	1,3581 E-13	0,0000	0,0000	0,0002	2,6231 E-06	1,8708 E-06	1,0218 E-14
02519	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02520	X	0,0000	0,0000	0,0364	1,9467 E-05	2,5499 E-04	5,274 E-12	0,0000	0,0000	0,0031	1,6668 E-06	2,199 E-05	4,3144 E-13
02520	Y	0,0000	0,0000	0,0056	5,0197 E-05	3,9871 E-05	4,6622 E-12	0,0000	0,0000	0,0005	4,3008 E-06	3,7062 E-06	3,4929 E-13
02520	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02521	X	0,0000	0,0000	0,0554	3,4118 E-05	3,0041 E-04	6,5507 E-11	0,0000	0,0000	0,0048	2,8898 E-06	2,5983 E-05	5,5021 E-12
02521	Y	0,0000	0,0000	0,0118	7,4005 E-05	6,1772 E-05	1,2357 E-10	0,0000	0,0000	0,0011	6,3422 E-06	5,6819 E-06	9,6499 E-12
02521	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02522	X	0,0000	0,0000	0,0771	4,2545 E-05	3,1471 E-04	2,1197 E-08	0,0000	0,0000	0,0066	3,5631 E-06	2,7319 E-05	1,7171 E-09
02522	Y	0,0000	0,0000	0,0205	9,7114 E-05	7,8932 E-05	3,7885 E-09	0,0000	0,0000	0,0018	8,3337 E-06	7,2473 E-06	2,9713 E-10

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02522	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02523	X	0,0000	0,0000	0,0981	3,8213 E-05	2,8111 E-04	3,3094 E-08	0,0000	0,0000	0,0085	3,1286 E-06	2,4514 E-05	2,677 E-09
02523	Y	0,0000	0,0000	0,0309	1,1364 E-04	8,0087 E-05	9,9604 E-09	0,0000	0,0000	0,0028	9,7538 E-06	7,4044 E-06	7,88 E-10
02523	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02524	X	0,0000	0,0000	0,0192	1,0134 E-04	6,3111 E-05	1,7445 E-09	0,0000	0,0000	0,0018	1,0112 E-05	4,9085 E-06	1,4573 E-10
02524	Y	0,0000	0,0000	0,0646	2,7615 E-04	6,053 E-05	1,0399 E-08	0,0000	0,0000	0,0053	2,2795 E-05	4,7735 E-06	8,6238 E-10
02524	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02525	X	0,0000	0,0000	0,0116	7,913 E-05	4,7456 E-05	4,4192 E-11	0,0000	0,0000	0,0011	7,9873 E-06	3,7277 E-06	3,7826 E-12
02525	Y	0,0000	0,0000	0,0474	2,6438 E-04	5,3746 E-05	1,1319 E-10	0,0000	0,0000	0,0039	2,1913 E-05	4,3012 E-06	9,3882 E-12
02525	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02526	X	0,0000	0,0000	0,0061	5,5664 E-05	3,2148 E-05	3,1748 E-12	0,0000	0,0000	0,0006	5,7591 E-06	2,5515 E-06	2,4967 E-13
02526	Y	0,0000	0,0000	0,0322	2,3055 E-04	3,829 E-05	7,3335 E-12	0,0000	0,0000	0,0027	1,9172 E-05	3,0841 E-06	6,0416 E-13
02526	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02527	X	0,0000	0,0000	0,0026	3,4896 E-05	1,9436 E-05	1,3147 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	3,7757 E-06	1,553 E-06	1,0155 E-14
02527	Y	0,0000	0,0000	0,0200	1,8848 E-04	2,2168 E-05	2,9169 E-13	0,0000	0,0000	0,0017	1,5721 E-05	1,7918 E-06	2,3963 E-14
02527	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02528	X	0,0000	0,0000	0,0007	1,926 E-05	9,935 E-06	6,0158 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	2,2324 E-06	7,9132 E-07	5,475 E-16
02528	Y	0,0000	0,0000	0,0109	1,4577 E-04	8,4685 E-06	2,8254 E-14	0,0000	0,0000	0,0009	1,219 E-05	6,8319 E-07	2,3249 E-15
02528	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02529	X	0,0000	0,0000	0,0004	1,0651 E-05	3,8242 E-06	5,2967 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	1,2277 E-06	2,9396 E-07	4,5687 E-18
02529	Y	0,0000	0,0000	0,0045	1,0721 E-04	1,8799 E-06	4,3296 E-16	0,0000	0,0000	0,0004	8,9843 E-06	1,6039 E-07	3,5809 E-17
02529	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02530	X	0,0000	0,0000	0,0004	1,015 E-05	1,4989 E-06	1,6939 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	8,6437 E-07	1,4519 E-07	1,4496 E-18
02530	Y	0,0000	0,0000	0,0007	7,5186 E-05	8,7385 E-06	2,88 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	6,3092 E-06	7,2306 E-07	1,723 E-18
02530	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02531	X	0,0000	0,0000	0,0005	1,2416 E-05	2,1256 E-06	5,9064 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	9,5602 E-07	2,3009 E-07	3,9474 E-18
02531	Y	0,0000	0,0000	0,0021	5,0375 E-05	1,2724 E-05	4,2227 E-17	0,0000	0,0000	0,0002	4,2287 E-06	1,0518 E-06	4,1045 E-18
02531	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02532	X	0,0000	0,0000	0,0010	1,4054 E-05	2,2528 E-06	4,8538 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	1,1063 E-06	2,5092 E-07	4,5849 E-17
02532	Y	0,0000	0,0000	0,0032	3,2504 E-05	1,4793 E-05	3,5064 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	2,7255 E-06	1,2239 E-06	3,3233 E-17
02532	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02533	X	0,0000	0,0000	0,0017	1,5137 E-05	2,7746 E-06	1,2605 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	1,2246 E-06	2,5796 E-07	1,2017 E-16
02533	Y	0,0000	0,0000	0,0035	2,0719 E-05	1,6072 E-05	9,6262 E-16	0,0000	0,0000	0,0003	1,7323 E-06	1,3325 E-06	9,0848 E-17
02533	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02534	X	0,0000	0,0000	0,0022	1,6416 E-05	6,0126 E-06	1,6327 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,3538 E-06	4,6494 E-07	1,5574 E-16
02534	Y	0,0000	0,0000	0,0032	1,3724 E-05	1,7549 E-05	1,3658 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	1,1424 E-06	1,4604 E-06	1,2866 E-16
02534	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02535	X	0,0000	0,0000	0,0025	1,8374 E-05	1,3056 E-05	1,1512 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	1,5328 E-06	1,0313 E-06	1,1036 E-16
02535	Y	0,0000	0,0000	0,0026	1,0046 E-05	1,9718 E-05	1,0678 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	8,3245 E-07	1,648 E-06	1,0043 E-16
02535	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02536	X	0,0000	0,0000	0,0023	2,089 E-05	2,5339 E-05	4,2487 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	1,753 E-06	2,0669 E-06	4,0628 E-17
02536	Y	0,0000	0,0000	0,0017	8,5274 E-06	2,2316 E-05	4,1316 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	7,0464 E-07	1,8703 E-06	3,879 E-17
02536	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02537	X	0,0000	0,0000	0,0012	2,3304 E-05	4,4614 E-05	5,1417 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,9593 E-06	3,7164 E-06	4,1447 E-18
02537	Y	0,0000	0,0000	0,0007	8,6654 E-06	2,4381 E-05	4,0668 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	7,1696 E-07	2,0412 E-06	3,66 E-18
02537	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02538	X	0,0000	0,0000	0,0014	2,4641 E-05	7,2372 E-05	2,8756 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	2,0702 E-06	6,1083 E-06	1,6256 E-18
02538	Y	0,0000	0,0000	0,0005	1,0606 E-05	2,4579 E-05	2,0644 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	8,8313 E-07	2,0433 E-06	1,511 E-17
02538	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02539	X	0,0000	0,0000	0,0058	2,3819 E-05	1,0951 E-04	3,101 E-15	0,0000	0,0000	0,0005	1,9955 E-06	9,3216 E-06	2,494 E-16
02539	Y	0,0000	0,0000	0,0014	1,495 E-05	2,1559 E-05	3,0224 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	1,256 E-06	1,759 E-06	2,5276 E-17
02539	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02540	X	0,0000	0,0000	0,0131	1,9892 E-05	1,5577 E-04	1,3469 E-13	0,0000	0,0000	0,0011	1,6569 E-06	1,3336 E-05	1,0816 E-14
02540	Y	0,0000	0,0000	0,0016	2,2557 E-05	1,4313 E-05	9,2464 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	1,9107 E-06	1,112 E-06	7,6373 E-16
02540	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02541	X	0,0000	0,0000	0,0238	1,2278 E-05	2,0853 E-04	3,4954 E-12	0,0000	0,0000	0,0020	1,0073 E-06	1,7928 E-05	2,8144 E-13
02541	Y	0,0000	0,0000	0,0009	3,4227 E-05	6,1064 E-06	2,2542 E-13	0,0000	0,0000	0,0001	2,9165 E-06	6,1904 E-07	1,6084 E-14
02541	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02542	X	0,0000	0,0000	0,0384	1,3792 E-06	2,6141 E-04	9,7542 E-12	0,0000	0,0000	0,0033	1,0682 E-07	2,2556 E-05	7,8388 E-13
02542	Y	0,0000	0,0000	0,0021	5,0194 E-05	1,9553 E-05	5,3534 E-12	0,0000	0,0000	0,0002	4,2931 E-06	1,9818 E-06	3,9899 E-13
02542	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02543	X	0,0000	0,0000	0,0567	1,4232 E-05	3,032 E-04	3,2377 E-10	0,0000	0,0000	0,0049	1,2299 E-06	2,6252 E-05	2,6301 E-11
02543	Y	0,0000	0,0000	0,0068	7,0161 E-05	3,9987 E-05	2,2427 E-10	0,0000	0,0000	0,0006	6,0101 E-06	3,834 E-06	1,6414 E-11
02543	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02544	X	0,0000	0,0000	0,0777	2,8393 E-05	3,1726 E-04	2,5427 E-08	0,0000	0,0000	0,0067	2,4035 E-06	2,7581 E-05	2,0773 E-09
02544	Y	0,0000	0,0000	0,0138	9,0777 E-05	5,8289 E-05	5,7077 E-09	0,0000	0,0000	0,0013	7,7927 E-06	5,4961 E-06	4,3945 E-10
02544	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02545	X	0,0000	0,0000	0,0984	3,1766 E-05	2,845 E-04	1,2166 E-08	0,0000	0,0000	0,0085	2,6331 E-06	2,4859 E-05	9,6653 E-10
02545	Y	0,0000	0,0000	0,0228	1,09 E-04	6,6325 E-05	1,572 E-09	0,0000	0,0000	0,0021	9,3596 E-06	6,231 E-06	1,0797 E-10
02545	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02546	X	0,0000	0,0000	0,0182	1,0076 E-04	5,927 E-05	3,2855 E-09	0,0000	0,0000	0,0018	1,0442 E-05	4,6592 E-06	3,3494 E-10
02546	Y	0,0000	0,0000	0,0691	2,8781 E-04	4,7454 E-05	1,9231 E-08	0,0000	0,0000	0,0057	2,3824 E-05	3,7161 E-06	1,5946 E-09
02546	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02547	X	0,0000	0,0000	0,0110	7,7666 E-05	4,6217 E-05	1,9316 E-10	0,0000	0,0000	0,0011	8,2209 E-06	3,6638 E-06	1,4894 E-11
02547	Y	0,0000	0,0000	0,0523	2,8122 E-04	3,5459 E-05	4,3647 E-10	0,0000	0,0000	0,0044	2,3375 E-05	2,7877 E-06	3,5892 E-11
02547	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02548	X	0,0000	0,0000	0,0059	5,4085 E-05	3,2859 E-05	5,9289 E-12	0,0000	0,0000	0,0006	5,9391 E-06	2,6161 E-06	4,4795 E-13
02548	Y	0,0000	0,0000	0,0373	2,53 E-04	2,0459 E-05	1,1735 E-11	0,0000	0,0000	0,0031	2,1103 E-05	1,598 E-06	9,6219 E-13
02548	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02549	X	0,0000	0,0000	0,0027	3,4353 E-05	2,1906 E-05	5,3985 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	3,971 E-06	1,7365 E-06	4,7802 E-14

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02549	Y	0,0000	0,0000	0,0250	2,1386 E-04	6,3777 E-06	2,3181 E-12	0,0000	0,0000	0,0021	1,7891 E-05	4,7828 E-07	1,907 E-13
02549	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02550	X	0,0000	0,0000	0,0014	2,1391 E-05	1,4206 E-05	6,6615 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	2,5169 E-06	1,1117 E-06	6,9148 E-16
02550	Y	0,0000	0,0000	0,0155	1,7252 E-04	6,5063 E-06	3,696 E-15	0,0000	0,0000	0,0013	1,447 E-05	5,8586 E-07	3,1058 E-16
02550	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02551	X	0,0000	0,0000	0,0012	1,7136 E-05	9,8968 E-06	1,2628 E-15	0,0000	0,0000	0,0001	1,6963 E-06	7,6356 E-07	1,0314 E-16
02551	Y	0,0000	0,0000	0,0087	1,3456 E-04	1,5938 E-05	3,5448 E-16	0,0000	0,0000	0,0007	1,1311 E-05	1,3544 E-06	2,9318 E-17
02551	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02552	X	0,0000	0,0000	0,0009	1,9068 E-05	8,4444 E-06	1,6661 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	1,529 E-06	6,5023 E-07	1,1483 E-17
02552	Y	0,0000	0,0000	0,0042	1,0255 E-04	2,2591 E-05	1,6376 E-16	0,0000	0,0000	0,0004	8,6355 E-06	1,902 E-06	1,3569 E-17
02552	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02553	X	0,0000	0,0000	0,0006	2,225 E-05	9,2924 E-06	7,8681 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	1,7099 E-06	7,167 E-07	5,4635 E-18
02553	Y	0,0000	0,0000	0,0015	7,72 E-05	2,697 E-05	1,9864 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	6,5093 E-06	2,266 E-06	1,6193 E-17
02553	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02554	X	0,0000	0,0000	0,0003	2,5018 E-05	1,2332 E-05	4,7317 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	1,9546 E-06	9,558 E-07	2,7645 E-18
02554	Y	0,0000	0,0000	0,0006	5,8306 E-05	2,9987 E-05	1,4155 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	4,9199 E-06	2,5198 E-06	1,159 E-17
02554	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02555	X	0,0000	0,0000	0,0005	2,7529 E-05	1,7971 E-05	3,0819 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	2,1987 E-06	1,4148 E-06	2,3929 E-18
02555	Y	0,0000	0,0000	0,0008	4,5094 E-05	3,2471 E-05	1,4437 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	3,8057 E-06	2,7314 E-06	1,2024 E-17
02555	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02556	X	0,0000	0,0000	0,0005	3,0199 E-05	2,7086 E-05	7,4179 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	2,4546 E-06	2,1773 E-06	5,3374 E-18
02556	Y	0,0000	0,0000	0,0007	3,6407 E-05	3,4977 E-05	1,4947 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	3,0717 E-06	2,9456 E-06	1,2543 E-17
02556	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02557	X	0,0000	0,0000	0,0005	3,3119 E-05	4,1025 E-05	1,5379 E-16	0,0000	0,0000	0,0000	2,7249 E-06	3,3624 E-06	9,9842 E-18
02557	Y	0,0000	0,0000	0,0004	3,1099 E-05	3,7604 E-05	6,7421 E-17	0,0000	0,0000	0,0000	2,6224 E-06	3,1681 E-06	5,7102 E-18
02557	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02558	X	0,0000	0,0000	0,0018	3,5958 E-05	6,135 E-05	2,4331 E-16	0,0000	0,0000	0,0001	2,9808 E-06	5,1072 E-06	1,9206 E-17
02558	Y	0,0000	0,0000	0,0012	2,8421 E-05	3,9837 E-05	9,8637 E-17	0,0000	0,0000	0,0001	2,3952 E-06	3,3517 E-06	8,1591 E-18
02558	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02559	X	0,0000	0,0000	0,0046	3,8029 E-05	8,9376 E-05	1,1394 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	3,165 E-06	7,5281 E-06	9,0385 E-17
02559	Y	0,0000	0,0000	0,0023	2,8116 E-05	4,0614 E-05	3,9662 E-16	0,0000	0,0000	0,0002	2,3699 E-06	3,4021 E-06	2,4588 E-17
02559	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02560	X	0,0000	0,0000	0,0095	3,8342 E-05	1,2581 E-04	3,0354 E-15	0,0000	0,0000	0,0008	3,1954 E-06	1,0689 E-05	1,907 E-16
02560	Y	0,0000	0,0000	0,0034	3,0316 E-05	3,8662 E-05	1,6446 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	2,5597 E-06	3,2077 E-06	1,2085 E-15
02560	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02561	X	0,0000	0,0000	0,0170	3,5825 E-05	1,7034 E-04	9,5064 E-14	0,0000	0,0000	0,0014	2,9831 E-06	1,4566 E-05	7,602 E-15
02561	Y	0,0000	0,0000	0,0041	3,5502 E-05	3,2822 E-05	8,6335 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	3,0073 E-06	2,6693 E-06	5,3021 E-16
02561	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02562	X	0,0000	0,0000	0,0278	2,9933 E-05	2,2056 E-04	6,4129 E-12	0,0000	0,0000	0,0024	2,4841 E-06	1,8954 E-05	5,142 E-13
02562	Y	0,0000	0,0000	0,0039	4,4315 E-05	2,2325 E-05	4,9342 E-13	0,0000	0,0000	0,0003	3,7695 E-06	1,7358 E-06	4,1945 E-14
02562	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02563	X	0,0000	0,0000	0,0421	2,0857 E-05	2,7005 E-04	2,6741 E-10	0,0000	0,0000	0,0036	1,717 E-06	2,3303 E-05	2,1528 E-11
02563	Y	0,0000	0,0000	0,0025	5,7104 E-05	9,9231 E-06	1,642 E-11	0,0000	0,0000	0,0002	4,8771 E-06	8,6672 E-07	1,3012 E-12
02563	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02564	X	0,0000	0,0000	0,0598	8,8039 E-06	3,0647 E-04	1,2768 E-10	0,0000	0,0000	0,0051	7,0484 E-07	2,6555 E-05	9,9534 E-12
02564	Y	0,0000	0,0000	0,0021	7,31 E-05	1,9634 E-05	1,691 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	6,2619 E-06	2,0822 E-06	1,2499 E-11
02564	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02565	X	0,0000	0,0000	0,0796	6,7117 E-06	3,1394 E-04	1,4892 E-09	0,0000	0,0000	0,0069	5,9769 E-07	2,7339 E-05	1,3192 E-10
02565	Y	0,0000	0,0000	0,0074	8,9622 E-05	3,832 E-05	1,091 E-08	0,0000	0,0000	0,0007	7,6947 E-06	3,7901 E-06	7,8209 E-10
02565	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02566	X	0,0000	0,0000	0,0176	9,9203 E-05	6,0288 E-05	1,212 E-08	0,0000	0,0000	0,0018	1,0631 E-05	4,7996 E-06	8,6084 E-10
02566	Y	0,0000	0,0000	0,0752	2,9559 E-04	2,424 E-05	1,2987 E-08	0,0000	0,0000	0,0063	2,4534 E-05	1,8125 E-06	1,0542 E-09
02566	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02567	X	0,0000	0,0000	0,0107	7,5718 E-05	4,9175 E-05	2,037 E-10	0,0000	0,0000	0,0012	8,3649 E-06	3,9211 E-06	1,4673 E-11
02567	Y	0,0000	0,0000	0,0593	2,9975 E-04	1,3979 E-05	2,5148 E-10	0,0000	0,0000	0,0050	2,4991 E-05	1,0362 E-06	2,0459 E-11
02567	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02568	X	0,0000	0,0000	0,0060	5,3211 E-05	3,7173 E-05	4,3067 E-11	0,0000	0,0000	0,0007	6,127 E-06	2,9532 E-06	3,7472 E-12
02568	Y	0,0000	0,0000	0,0445	2,7795 E-04	4,6309 E-06	1,7619 E-10	0,0000	0,0000	0,0037	2,3254 E-05	4,491 E-07	1,4492 E-11
02568	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02569	X	0,0000	0,0000	0,0035	3,6227 E-05	2,8113 E-05	1,0149 E-12	0,0000	0,0000	0,0004	4,2738 E-06	2,2146 E-06	9,7919 E-14
02569	Y	0,0000	0,0000	0,0321	2,4231 E-04	1,2714 E-05	2,0235 E-12	0,0000	0,0000	0,0027	2,0329 E-05	1,1632 E-06	1,6557 E-13
02569	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02570	X	0,0000	0,0000	0,0028	2,7628 E-05	2,2807 E-05	7,5543 E-14	0,0000	0,0000	0,0003	2,996 E-06	1,7824 E-06	6,2167 E-15
02570	Y	0,0000	0,0000	0,0223	2,0347 E-04	2,4607 E-05	3,1837 E-14	0,0000	0,0000	0,0019	1,7111 E-05	2,1251 E-06	2,7172 E-15
02570	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02571	X	0,0000	0,0000	0,0028	2,7428 E-05	2,0894 E-05	9,0381 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	2,4168 E-06	1,6269 E-06	6,0095 E-16
02571	Y	0,0000	0,0000	0,0151	1,6713 E-04	3,4226 E-05	7,3749 E-15	0,0000	0,0000	0,0013	1,4086 E-05	2,9143 E-06	5,8016 E-16
02571	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02572	X	0,0000	0,0000	0,0027	3,1333 E-05	2,1941 E-05	3,3477 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	2,4469 E-06	1,7114 E-06	3,0415 E-16
02572	Y	0,0000	0,0000	0,0101	1,3564 E-04	4,1241 E-05	1,9677 E-14	0,0000	0,0000	0,0009	1,1454 E-05	3,4949 E-06	1,6023 E-15
02572	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02573	X	0,0000	0,0000	0,0026	3,5805 E-05	2,5868 E-05	1,1907 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	2,751 E-06	2,0332 E-06	1,0237 E-16
02573	Y	0,0000	0,0000	0,0068	1,0989 E-04	4,6412 E-05	4,8261 E-15	0,0000	0,0000	0,0006	9,2931 E-06	3,9268 E-06	3,8973 E-16
02573	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02574	X	0,0000	0,0000	0,0026	3,9918 E-05	3,2968 E-05	1,3909 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	3,1142 E-06	2,6243 E-06	1,1072 E-16
02574	Y	0,0000	0,0000	0,0050	8,9999 E-05	5,0473 E-05	3,8963 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	7,6186 E-06	4,269 E-06	3,1462 E-16
02574	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02575	X	0,0000	0,0000	0,0030	4,3799 E-05	4,3793 E-05	3,1055 E-15	0,0000	0,0000	0,0002	3,4817 E-06	3,5394 E-06	2,475 E-16
02575	Y	0,0000	0,0000	0,0043	7,5397 E-05	5,3866 E-05	4,472 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	6,3862 E-06	4,5562 E-06	3,6216 E-16
02575	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02576	X	0,0000	0,0000	0,0040	4,7544 E-05	5,9269 E-05	4,8548 E-15	0,0000	0,0000	0,0003	3,8388 E-06	4,8622 E-06	3,8651 E-16
02576	Y	0,0000	0,0000	0,0044	6,5101 E-05	5,6843 E-05	4,1166 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	5,5154 E-06	4,8065 E-06	3,3771 E-16
02576	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02577	X	0,0000	0,0000	0,0059	5,0943 E-05	8,0657 E-05	2,3773 E-15	0,0000	0,0000	0,0005	4,1605 E-06	6,7044 E-06	1,8061 E-16
02577	Y	0,0000	0,0000	0,0050	5,8288 E-05	5,927 E-05	1,916 E-15	0,0000	0,0000	0,0004	4,9381 E-06	5,005 E-06	1,2097 E-16
02577	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02578	X	0,0000	0,0000	0,0093	5,3582 E-05	1,0901 E-04	1,6852 E-14	0,0000	0,0000	0,0008	4,4095 E-06	9,1609 E-06	1,3421 E-15
02578	Y	0,0000	0,0000	0,0061	5,4544 E-05	6,0361 E-05	7,5433 E-15	0,0000	0,0000	0,0005	4,621 E-06	5,0813 E-06	6,1147 E-16
02578	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02579	X	0,0000	0,0000	0,0146	5,4675 E-05	1,4458 E-04	6,7481 E-14	0,0000	0,0000	0,0012	4,5202 E-06	1,2258 E-05	5,3369 E-15
02579	Y	0,0000	0,0000	0,0072	5,3684 E-05	5,8874 E-05	1,8801 E-14	0,0000	0,0000	0,0006	4,5503 E-06	4,9265 E-06	1,1567 E-15
02579	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02580	X	0,0000	0,0000	0,0224	5,2943 E-05	1,8664 E-04	2,1946 E-13	0,0000	0,0000	0,0019	4,3868 E-06	1,5937 E-05	1,4238 E-14
02580	Y	0,0000	0,0000	0,0081	5,5692 E-05	5,3689 E-05	1,1927 E-12	0,0000	0,0000	0,0007	4,7269 E-06	4,4429 E-06	8,7518 E-14
02580	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02581	X	0,0000	0,0000	0,0333	4,7345 E-05	2,3304 E-04	7,9012 E-13	0,0000	0,0000	0,0028	3,9232 E-06	2,0012 E-05	5,6499 E-14
02581	Y	0,0000	0,0000	0,0084	6,0993 E-05	4,4067 E-05	1,7051 E-12	0,0000	0,0000	0,0007	5,1892 E-06	3,5699 E-06	1,2448 E-13
02581	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02582	X	0,0000	0,0000	0,0474	3,7909 E-05	2,7799 E-04	2,0405 E-10	0,0000	0,0000	0,0041	3,1334 E-06	2,3987 E-05	1,6275 E-11
02582	Y	0,0000	0,0000	0,0076	7,0485 E-05	2,9444 E-05	2,0722 E-11	0,0000	0,0000	0,0006	6,014 E-06	2,2819 E-06	1,7704 E-12
02582	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02583	X	0,0000	0,0000	0,0646	2,7071 E-05	3,101 E-04	1,9578 E-08	0,0000	0,0000	0,0056	2,2265 E-06	2,6885 E-05	1,5757 E-09
02583	Y	0,0000	0,0000	0,0052	8,25 E-05	1,3368 E-05	1,2292 E-09	0,0000	0,0000	0,0004	7,0714 E-06	1,1291 E-06	1,0073 E-10
02583	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02584	X	0,0000	0,0000	0,0833	1,5085 E-05	3,0815 E-04	8,5035 E-09	0,0000	0,0000	0,0072	1,2308 E-06	2,6878 E-05	6,9549 E-10
02584	Y	0,0000	0,0000	0,0027	9,5423 E-05	2,0373 E-05	1,4756 E-09	0,0000	0,0000	0,0003	8,2084 E-06	2,2052 E-06	1,0469 E-10
02584	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02585	X	0,0000	0,0000	0,1015	1,2887 E-06	2,7796 E-04	1,1475 E-09	0,0000	0,0000	0,0088	1,4909 E-07	2,4391 E-05	1,0466 E-10
02585	Y	0,0000	0,0000	0,0074	1,0802 E-04	3,4416 E-05	7,5948 E-09	0,0000	0,0000	0,0008	9,2955 E-06	3,4811 E-06	5,4556 E-10
02585	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02586	X	0,0000	0,0000	0,0254	1,0781 E-04	7,447 E-05	1,3049 E-08	0,0000	0,0000	0,0027	1,1658 E-05	5,9416 E-06	9,2126 E-10
02586	Y	0,0000	0,0000	0,0971	2,5904 E-04	1,2819 E-05	3,2413 E-08	0,0000	0,0000	0,0081	2,1464 E-05	1,1773 E-06	2,6747 E-09
02586	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02587	X	0,0000	0,0000	0,0171	9,5355 E-05	6,4834 E-05	9,7223 E-10	0,0000	0,0000	0,0019	1,0534 E-05	5,208 E-06	8,9999 E-11
02587	Y	0,0000	0,0000	0,0834	2,9941 E-04	1,0359 E-05	6,6582 E-09	0,0000	0,0000	0,0070	2,4932 E-05	1,0329 E-06	5,4852 E-10
02587	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02588	X	0,0000	0,0000	0,0108	7,3738 E-05	5,473 E-05	3,159 E-09	0,0000	0,0000	0,0013	8,4385 E-06	4,3663 E-06	2,717 E-10
02588	Y	0,0000	0,0000	0,0684	3,1576 E-04	1,0148 E-05	1,2611 E-08	0,0000	0,0000	0,0057	2,6408 E-05	1,0792 E-06	1,0372 E-09
02588	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02589	X	0,0000	0,0000	0,0070	5,4151 E-05	4,4938 E-05	1,1699 E-10	0,0000	0,0000	0,0008	6,3714 E-06	3,5579 E-06	1,0869 E-11
02589	Y	0,0000	0,0000	0,0539	3,0031 E-04	1,9059 E-05	3,1822 E-10	0,0000	0,0000	0,0045	2,5196 E-05	1,7715 E-06	2,6121 E-11
02589	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02590	X	0,0000	0,0000	0,0055	4,1464 E-05	3,859 E-05	4,0941 E-12	0,0000	0,0000	0,0006	4,7249 E-06	3,0408 E-06	3,3603 E-13
02590	Y	0,0000	0,0000	0,0415	2,7054 E-04	3,3259 E-05	2,2522 E-12	0,0000	0,0000	0,0035	2,2755 E-05	2,9114 E-06	1,9195 E-13
02590	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02591	X	0,0000	0,0000	0,0055	3,7564 E-05	3,6634 E-05	6,8122 E-13	0,0000	0,0000	0,0005	3,6798 E-06	2,8813 E-06	4,1931 E-14
02591	Y	0,0000	0,0000	0,0315	2,3656 E-04	4,6397 E-05	2,0416 E-12	0,0000	0,0000	0,0027	1,9943 E-05	3,9872 E-06	1,6541 E-13
02591	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02592	X	0,0000	0,0000	0,0058	4,0773 E-05	3,7922 E-05	2,8344 E-13	0,0000	0,0000	0,0005	3,3687 E-06	2,9877 E-06	2,5888 E-14
02592	Y	0,0000	0,0000	0,0240	2,0331 E-04	5,6473 E-05	1,5907 E-12	0,0000	0,0000	0,0020	1,7176 E-05	4,8187 E-06	1,294 E-13
02592	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02593	X	0,0000	0,0000	0,0062	4,6625 E-05	4,2396 E-05	4,2157 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	3,5985 E-06	3,3596 E-06	3,8619 E-15
02593	Y	0,0000	0,0000	0,0186	1,7297 E-04	6,4119 E-05	1,8504 E-13	0,0000	0,0000	0,0016	1,4639 E-05	5,4536 E-06	1,4919 E-14
02593	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02594	X	0,0000	0,0000	0,0067	5,2499 E-05	5,055 E-05	4,3103 E-14	0,0000	0,0000	0,0005	4,036 E-06	4,0449 E-06	3,457 E-15
02594	Y	0,0000	0,0000	0,0150	1,4715 E-04	7,0321 E-05	1,4754 E-13	0,0000	0,0000	0,0013	1,2472 E-05	5,9721 E-06	1,1922 E-14
02594	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02595	X	0,0000	0,0000	0,0075	5,7939 E-05	6,2785 E-05	6,1854 E-14	0,0000	0,0000	0,0006	4,519 E-06	5,0854 E-06	4,8993 E-15
02595	Y	0,0000	0,0000	0,0129	1,2658 E-04	7,523 E-05	1,4223 E-13	0,0000	0,0000	0,0011	1,074 E-05	6,3846 E-06	1,1474 E-14
02595	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02596	X	0,0000	0,0000	0,0091	6,291 E-05	7,9517 E-05	1,685 E-13	0,0000	0,0000	0,0007	4,9883 E-06	6,5223 E-06	1,3431 E-14
02596	Y	0,0000	0,0000	0,0120	1,1075 E-04	7,8922 E-05	1,8773 E-13	0,0000	0,0000	0,0010	9,4032 E-06	6,6935 E-06	1,5246 E-14
02596	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02597	X	0,0000	0,0000	0,0116	6,708 E-05	1,0159 E-04	1,8778 E-13	0,0000	0,0000	0,0009	5,3936 E-06	8,4307 E-06	1,4895 E-14
02597	Y	0,0000	0,0000	0,0119	9,8836 E-05	8,1577 E-05	1,1563 E-13	0,0000	0,0000	0,0010	8,3955 E-06	6,9098 E-06	9,528 E-15
02597	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02598	X	0,0000	0,0000	0,0155	7,0079 E-05	1,2996 E-04	6,0702 E-14	0,0000	0,0000	0,0013	5,694 E-06	1,0897 E-05	4,0021 E-15
02598	Y	0,0000	0,0000	0,0125	9,0481 E-05	8,2847 E-05	1,9025 E-13	0,0000	0,0000	0,0011	7,6884 E-06	7,0006 E-06	1,4156 E-14
02598	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02599	X	0,0000	0,0000	0,0213	7,1609 E-05	1,6445 E-04	1,2907 E-12	0,0000	0,0000	0,0018	5,8609 E-06	1,3913 E-05	1,0299 E-13
02599	Y	0,0000	0,0000	0,0134	8,5582 E-05	8,1425 E-05	7,1343 E-13	0,0000	0,0000	0,0011	7,2752 E-06	6,8515 E-06	5,7182 E-14
02599	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02600	X	0,0000	0,0000	0,0294	7,0586 E-05	2,0328 E-04	3,6205 E-12	0,0000	0,0000	0,0025	5,8044 E-06	1,7332 E-05	2,8763 E-13
02600	Y	0,0000	0,0000	0,0143	8,3649 E-05	7,5964 E-05	8,3955 E-13	0,0000	0,0000	0,0012	7,1169 E-06	6,3455 E-06	5,2769 E-14
02600	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02601	X	0,0000	0,0000	0,0403	6,4821 E-05	2,4369 E-04	1,5357 E-11	0,0000	0,0000	0,0034	5,3431 E-06	2,0915 E-05	9,518 E-13
02601	Y	0,0000	0,0000	0,0147	8,4258 E-05	6,5935 E-05	8,4736 E-11	0,0000	0,0000	0,0012	7,1798 E-06	5,4375 E-06	6,2027 E-12
02601	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02602	X	0,0000	0,0000	0,0540	5,3231 E-05	2,8104 E-04	1,5291 E-10	0,0000	0,0000	0,0046	4,3855 E-06	2,4258 E-05	1,2352 E-11
02602	Y	0,0000	0,0000	0,0142	8,852 E-05	5,118 E-05	2,1914 E-10	0,0000	0,0000	0,0012	7,559 E-06	4,1218 E-06	1,6385 E-11

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02602	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02603	X	0,0000	0,0000	0,0705	3,9372 E-05	3,042 E-04	4,3951 E-09	0,0000	0,0000	0,0061	3,2323 E-06	2,6405 E-05	3,6457 E-10
02603	Y	0,0000	0,0000	0,0123	9,6811 E-05	3,1029 E-05	4,9256 E-10	0,0000	0,0000	0,0010	8,2952 E-06	2,3786 E-06	3,4811 E-11
02603	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02604	X	0,0000	0,0000	0,0118	7,2686 E-05	6,1288 E-05	1,1576 E-08	0,0000	0,0000	0,0014	8,4878 E-06	4,8891 E-06	1,0532 E-09
02604	Y	0,0000	0,0000	0,0791	3,1809 E-04	2,3958 E-05	3,5212 E-08	0,0000	0,0000	0,0066	2,6677 E-05	2,2726 E-06	2,8927 E-09
02604	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02605	X	0,0000	0,0000	0,0093	5,7328 E-05	5,5846 E-05	1,7096 E-10	0,0000	0,0000	0,0010	6,6979 E-06	4,4292 E-06	1,3998 E-11
02605	Y	0,0000	0,0000	0,0653	3,1403 E-04	3,8779 E-05	1,0869 E-10	0,0000	0,0000	0,0055	2,6412 E-05	3,4498 E-06	9,1972 E-12
02605	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02606	X	0,0000	0,0000	0,0090	4,902 E-05	5,446 E-05	5,6159 E-11	0,0000	0,0000	0,0008	5,2768 E-06	4,3179 E-06	3,625 E-12
02606	Y	0,0000	0,0000	0,0533	2,9458 E-04	5,659 E-05	2,6168 E-10	0,0000	0,0000	0,0045	2,4835 E-05	4,9101 E-06	2,1235 E-11
02606	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02607	X	0,0000	0,0000	0,0097	4,9627 E-05	5,6242 E-05	2,1276 E-11	0,0000	0,0000	0,0008	4,4984 E-06	4,4673 E-06	1,9636 E-12
02607	Y	0,0000	0,0000	0,0434	2,6869 E-04	7,0242 E-05	1,1861 E-10	0,0000	0,0000	0,0037	2,2704 E-05	6,0356 E-06	9,6422 E-12
02607	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02608	X	0,0000	0,0000	0,0107	5,589 E-05	6,0957 E-05	1,1004 E-12	0,0000	0,0000	0,0008	4,4637 E-06	4,8609 E-06	1,134 E-13
02608	Y	0,0000	0,0000	0,0357	2,3957 E-04	8,0411 E-05	6,1734 E-12	0,0000	0,0000	0,0030	2,0285 E-05	6,8756 E-06	4,9554 E-13
02608	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02609	X	0,0000	0,0000	0,0119	6,3375 E-05	6,9595 E-05	1,8295 E-12	0,0000	0,0000	0,0009	4,8661 E-06	5,5893 E-06	1,5411 E-13
02609	Y	0,0000	0,0000	0,0300	2,1089 E-04	8,9088 E-05	5,7639 E-12	0,0000	0,0000	0,0025	1,7887 E-05	7,5965 E-06	4,6582 E-13
02609	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02610	X	0,0000	0,0000	0,0134	7,0443 E-05	8,2814 E-05	1,4129 E-12	0,0000	0,0000	0,0011	5,4175 E-06	6,7174 E-06	1,074 E-13
02610	Y	0,0000	0,0000	0,0262	1,8585 E-04	9,6447 E-05	5,1809 E-12	0,0000	0,0000	0,0022	1,5784 E-05	8,2114 E-06	4,1845 E-13
02610	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02611	X	0,0000	0,0000	0,0156	7,6947 E-05	1,0048 E-04	3,3697 E-12	0,0000	0,0000	0,0012	5,9985 E-06	8,2407 E-06	2,6798 E-13
02611	Y	0,0000	0,0000	0,0238	1,6527 E-04	1,0145 E-04	5,3892 E-12	0,0000	0,0000	0,0020	1,405 E-05	8,6288 E-06	4,3435 E-13
02611	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02612	X	0,0000	0,0000	0,0187	8,2293 E-05	1,225 E-04	9,0232 E-12	0,0000	0,0000	0,0015	6,5107 E-06	1,0155 E-05	7,1932 E-13
02612	Y	0,0000	0,0000	0,0227	1,4827 E-04	1,0431 E-04	8,3877 E-12	0,0000	0,0000	0,0019	1,2616 E-05	8,8608 E-06	6,8441 E-13
02612	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02613	X	0,0000	0,0000	0,0232	8,5415 E-05	1,4984 E-04	4,8167 E-12	0,0000	0,0000	0,0019	6,842 E-06	1,2544 E-05	3,7422 E-13
02613	Y	0,0000	0,0000	0,0224	1,3446 E-04	1,055 E-04	2,2972 E-12	0,0000	0,0000	0,0019	1,1449 E-05	8,9441 E-06	1,4023 E-13
02613	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02614	X	0,0000	0,0000	0,0294	8,6482 E-05	1,8261 E-04	4,8657 E-12	0,0000	0,0000	0,0025	6,9923 E-06	1,5424 E-05	3,7263 E-13
02614	Y	0,0000	0,0000	0,0227	1,2439 E-04	1,0409 E-04	1,171 E-11	0,0000	0,0000	0,0019	1,0599 E-05	8,7968 E-06	9,0213 E-13
02614	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02615	X	0,0000	0,0000	0,0379	8,559 E-05	2,1792 E-04	1,0046 E-10	0,0000	0,0000	0,0032	6,9668 E-06	1,8556 E-05	8,0234 E-12
02615	Y	0,0000	0,0000	0,0232	1,1815 E-04	9,7798 E-05	6,254 E-11	0,0000	0,0000	0,0020	1,0075 E-05	8,2215 E-06	4,9952 E-12
02615	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02616	X	0,0000	0,0000	0,0487	8,0436 E-05	2,5091 E-04	1,6138 E-10	0,0000	0,0000	0,0041	6,5761 E-06	2,1529 E-05	1,2927 E-11
02616	Y	0,0000	0,0000	0,0233	1,1416 E-04	8,546 E-05	3,0425 E-11	0,0000	0,0000	0,0020	9,746 E-06	7,121 E-06	2,063 E-12
02616	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02617	X	0,0000	0,0000	0,0618	6,7785 E-05	2,7708 E-04	1,1154 E-09	0,0000	0,0000	0,0053	5,5492 E-06	2,3945 E-05	6,7324 E-11
02617	Y	0,0000	0,0000	0,0227	1,1142 E-04	6,8858 E-05	5,9025 E-09	0,0000	0,0000	0,0019	9,5316 E-06	5,646 E-06	4,3111 E-10
02617	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02618	X	0,0000	0,0000	0,0770	4,6303 E-05	2,8761 E-04	6,9545 E-09	0,0000	0,0000	0,0066	3,7696 E-06	2,5029 E-05	5,4143 E-10
02618	Y	0,0000	0,0000	0,0209	1,1072 E-04	4,6591 E-05	2,2064 E-08	0,0000	0,0000	0,0017	9,5077 E-06	3,704 E-06	1,6364 E-09
02618	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02619	X	0,0000	0,0000	0,0177	8,2648 E-05	7,6663 E-05	1,4063 E-08	0,0000	0,0000	0,0021	9,5266 E-06	6,1642 E-06	1,2557 E-09
02619	Y	0,0000	0,0000	0,1029	2,7694 E-04	2,5554 E-05	3,7445 E-08	0,0000	0,0000	0,0086	2,3201 E-05	2,5057 E-06	3,0793 E-09
02619	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02620	X	0,0000	0,0000	0,0141	7,2513 E-05	7,0926 E-05	1,6281 E-09	0,0000	0,0000	0,0016	8,5176 E-06	5,6724 E-06	1,3561 E-10
02620	Y	0,0000	0,0000	0,0906	2,9995 E-04	3,7204 E-05	4,0558 E-10	0,0000	0,0000	0,0076	2,5216 E-05	3,401 E-06	2,8425 E-11
02620	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02621	X	0,0000	0,0000	0,0131	6,1143 E-05	7,1107 E-05	4,8217 E-09	0,0000	0,0000	0,0013	7,0113 E-06	5,6918 E-06	3,4428 E-10
02621	Y	0,0000	0,0000	0,0785	3,1426 E-04	6,0279 E-05	2,7072 E-08	0,0000	0,0000	0,0066	2,6491 E-05	5,2963 E-06	2,1978 E-09
02621	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02622	X	0,0000	0,0000	0,0141	5,6772 E-05	7,4824 E-05	1,5262 E-09	0,0000	0,0000	0,0012	5,7876 E-06	5,9991 E-06	1,4178 E-10
02622	Y	0,0000	0,0000	0,0675	3,1033 E-04	7,8646 E-05	8,447 E-09	0,0000	0,0000	0,0057	2,6225 E-05	6,8163 E-06	6,8646 E-10
02622	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02623	X	0,0000	0,0000	0,0159	6,1036 E-05	8,018 E-05	2,848 E-11	0,0000	0,0000	0,0012	5,2749 E-06	6,4388 E-06	2,8447 E-12
02623	Y	0,0000	0,0000	0,0579	2,9279 E-04	9,0205 E-05	1,6239 E-10	0,0000	0,0000	0,0049	2,4799 E-05	7,7676 E-06	1,293 E-11
02623	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02624	X	0,0000	0,0000	0,0179	6,9658 E-05	8,8009 E-05	3,7924 E-11	0,0000	0,0000	0,0014	5,4733 E-06	7,0976 E-06	3,8862 E-12
02624	Y	0,0000	0,0000	0,0502	2,6869 E-04	1,0149 E-04	1,7351 E-10	0,0000	0,0000	0,0043	2,2802 E-05	8,6979 E-06	1,392 E-11
02624	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02625	X	0,0000	0,0000	0,0202	7,7904 E-05	1,0133 E-04	1,0245 E-10	0,0000	0,0000	0,0016	5,9673 E-06	8,2351 E-06	8,1468 E-12
02625	Y	0,0000	0,0000	0,0444	2,43 E-04	1,1237 E-04	2,5282 E-10	0,0000	0,0000	0,0038	2,0654 E-05	9,6023 E-06	2,053 E-11
02625	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02626	X	0,0000	0,0000	0,0232	8,5748 E-05	1,1966 E-04	2,8243 E-11	0,0000	0,0000	0,0018	6,5898 E-06	9,8199 E-06	1,8042 E-12
02626	Y	0,0000	0,0000	0,0404	2,2057 E-04	1,1992 E-04	1,3128 E-10	0,0000	0,0000	0,0034	1,8771 E-05	1,0233 E-05	1,0492 E-11
02626	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02627	X	0,0000	0,0000	0,0270	9,2715 E-05	1,4122 E-04	2,602 E-10	0,0000	0,0000	0,0022	7,2152 E-06	1,1707 E-05	2,0694 E-11
02627	Y	0,0000	0,0000	0,0377	2,0063 E-04	1,2314 E-04	2,7041 E-10	0,0000	0,0000	0,0032	1,7092 E-05	1,0495 E-05	2,1879 E-11
02627	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02628	X	0,0000	0,0000	0,0321	9,6668 E-05	1,6561 E-04	3,9749 E-10	0,0000	0,0000	0,0026	7,6224 E-06	1,3859 E-05	3,1732 E-11
02628	Y	0,0000	0,0000	0,0362	1,8195 E-04	1,2346 E-04	3,3926 E-10	0,0000	0,0000	0,0031	1,5518 E-05	1,0503 E-05	2,7863 E-11
02628	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02629	X	0,0000	0,0000	0,0387	9,6152 E-05	1,9442 E-04	1,2358 E-10	0,0000	0,0000	0,0032	7,6611 E-06	1,641 E-05	8,6709 E-12

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02629	Y	0,0000	0,0000	0,0354	1,6574 E-04	1,2174 E-04	3,9629 E-10	0,0000	0,0000	0,0030	1,4151 E-05	1,0329 E-05	3,0199 E-11
02629	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02630	X	0,0000	0,0000	0,0474	9,2522 E-05	2,2529 E-04	1,5424 E-10	0,0000	0,0000	0,0040	7,4266 E-06	1,9175 E-05	1,1739 E-11
02630	Y	0,0000	0,0000	0,0351	1,5423 E-04	1,1476 E-04	3,8912 E-10	0,0000	0,0000	0,0030	1,3181 E-05	9,6984 E-06	3,0072 E-11
02630	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02631	X	0,0000	0,0000	0,0581	8,789 E-05	2,5091 E-04	7,5121 E-09	0,0000	0,0000	0,0049	7,0941 E-06	2,154 E-05	6,0026 E-10
02631	Y	0,0000	0,0000	0,0346	1,4519 E-04	1,0044 E-04	4,8783 E-09	0,0000	0,0000	0,0029	1,2433 E-05	8,4287 E-06	3,8931 E-10
02631	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02632	X	0,0000	0,0000	0,0705	7,651 E-05	2,6202 E-04	3,9377 E-09	0,0000	0,0000	0,0060	6,1941 E-06	2,2704 E-05	3,2777 E-10
02632	Y	0,0000	0,0000	0,0334	1,3693 E-04	7,9192 E-05	5,8057 E-10	0,0000	0,0000	0,0028	1,1748 E-05	6,5566 E-06	5,3069 E-11
02632	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02633	X	0,0000	0,0000	0,0211	6,0786 E-05	9,5031 E-05	3,4025 E-09	0,0000	0,0000	0,0017	6,0176 E-06	7,7176 E-06	2,8189 E-10
02633	Y	0,0000	0,0000	0,0830	3,0233 E-04	8,7555 E-05	8,1527 E-09	0,0000	0,0000	0,0070	2,5619 E-05	7,6175 E-06	6,6283 E-10
02633	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02634	X	0,0000	0,0000	0,0241	6,795 E-05	1,0163 E-04	2,9298 E-09	0,0000	0,0000	0,0019	5,7444 E-06	8,2626 E-06	2,9056 E-10
02634	Y	0,0000	0,0000	0,0740	2,978 E-04	1,0024 E-04	1,1855 E-08	0,0000	0,0000	0,0063	2,5292 E-05	8,6543 E-06	9,4448 E-10
02634	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02635	X	0,0000	0,0000	0,0274	7,6158 E-05	1,1411 E-04	5,7582 E-10	0,0000	0,0000	0,0021	5,9647 E-06	9,3113 E-06	3,9649 E-11
02635	Y	0,0000	0,0000	0,0666	2,7984 E-04	1,1433 E-04	1,0765 E-09	0,0000	0,0000	0,0057	2,3809 E-05	9,8246 E-06	9,4027 E-11
02635	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02636	X	0,0000	0,0000	0,0312	8,47 E-05	1,3237 E-04	7,7378 E-09	0,0000	0,0000	0,0025	6,4784 E-06	1,089 E-05	6,1136 E-10
02636	Y	0,0000	0,0000	0,0610	2,6055 E-04	1,2704 E-04	1,7451 E-08	0,0000	0,0000	0,0052	2,22 E-05	1,0885 E-05	1,4107 E-09
02636	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02637	X	0,0000	0,0000	0,0360	9,2169 E-05	1,5305 E-04	7,7376 E-09	0,0000	0,0000	0,0029	7,0608 E-06	1,2713 E-05	6,1667 E-10
02637	Y	0,0000	0,0000	0,0568	2,4136 E-04	1,3131 E-04	7,5134 E-09	0,0000	0,0000	0,0048	2,0592 E-05	1,1236 E-05	6,1549 E-10
02637	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02638	X	0,0000	0,0000	0,0417	9,8805 E-05	1,7323 E-04	2,6853 E-08	0,0000	0,0000	0,0034	7,6532 E-06	1,4527 E-05	2,1371 E-09
02638	Y	0,0000	0,0000	0,0537	2,2273 E-04	1,3118 E-04	2,7441 E-08	0,0000	0,0000	0,0046	1,9029 E-05	1,1201 E-05	2,228 E-09
02638	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02639	X	0,0000	0,0000	0,0485	9,745 E-05	1,9488 E-04	2,3064 E-09	0,0000	0,0000	0,0040	7,6281 E-06	1,648 E-05	1,8475 E-10
02639	Y	0,0000	0,0000	0,0514	2,0173 E-04	1,2693 E-04	3,9126 E-09	0,0000	0,0000	0,0044	1,7259 E-05	1,0815 E-05	2,7328 E-10
02639	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02640	X	0,0000	0,0000	0,0570	8,9345 E-05	2,1847 E-04	9,1066 E-09	0,0000	0,0000	0,0047	7,033 E-06	1,8626 E-05	6,7428 E-10
02640	Y	0,0000	0,0000	0,0498	1,815 E-04	1,1988 E-04	2,4868 E-08	0,0000	0,0000	0,0042	1,5563 E-05	1,0181 E-05	1,9175 E-09
02640	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02641	X	0,0000	0,0000	0,0674	7,9401 E-05	2,3321 E-04	4,6504 E-09	0,0000	0,0000	0,0057	6,269 E-06	2,0082 E-05	3,7686 E-10
02641	Y	0,0000	0,0000	0,0483	1,6737 E-04	1,0245 E-04	1,1888 E-09	0,0000	0,0000	0,0041	1,4383 E-05	8,65 E-06	9,9747 E-11
02641	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02642	X	0,0000	0,0000	0,0293	5,7455 E-05	1,0888 E-04	5,5426 E-09	0,0000	0,0000	0,0023	5,7342 E-06	8,9935 E-06	4,3363 E-10
02642	Y	0,0000	0,0000	0,0978	2,7208 E-04	8,101 E-05	6,783 E-09	0,0000	0,0000	0,0083	2,3111 E-05	7,0972 E-06	5,5423 E-10
02642	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02643	X	0,0000	0,0000	0,0385	6,9293 E-05	1,3365 E-04	4,2107 E-09	0,0000	0,0000	0,0030	5,5162 E-06	1,1063 E-05	3,1877 E-10
02643	Y	0,0000	0,0000	0,0832	2,5999 E-04	1,1096 E-04	1,5742 E-09	0,0000	0,0000	0,0071	2,2199 E-05	9,5866 E-06	1,2552 E-10
02643	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02644	X	0,0000	0,0000	0,0751	6,2929 E-05	2,0802 E-04	3,4919 E-09	0,0000	0,0000	0,0063	4,8151 E-06	1,798 E-05	2,5952 E-10
02644	Y	0,0000	0,0000	0,0631	1,7792 E-04	9,0601 E-05	1,5531 E-09	0,0000	0,0000	0,0054	1,5335 E-05	7,7036 E-06	1,0607 E-10
02644	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02645	X	0,0593	0,0130	0,0354	8,5744 E-05	2,1541 E-04	1,1238 E-04	0,0056	0,0009	0,0028	7,5756 E-06	1,9716 E-05	1,0449 E-05
02645	Y	0,0083	0,0447	0,0306	7,0967 E-05	8,4989 E-05	5,0682 E-05	0,0006	0,0034	0,0025	5,3865 E-06	6,2556 E-06	3,416 E-06
02645	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02646	X	0,0590	0,0123	0,0365	6,503 E-05	2,0127 E-04	1,2174 E-04	0,0056	0,0009	0,0030	5,1447 E-06	1,8318 E-05	1,0947 E-05
02646	Y	0,0085	0,0433	0,0303	7,8187 E-05	6,9743 E-05	5,6164 E-05	0,0006	0,0033	0,0025	5,9334 E-06	4,953 E-06	3,769 E-06
02646	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02647	X	0,0463	0,0263	0,0330	9,2695 E-05	1,184 E-04	1,3807 E-04	0,0035	0,0022	0,0025	6,0194 E-06	8,6887 E-06	1,3926 E-05
02647	Y	0,0148	0,0502	0,0549	1,0207 E-04	9,6603 E-05	2,0394 E-05	0,0011	0,0037	0,0045	6,8681 E-06	7,4963 E-06	1,4224 E-06
02647	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02648	X	0,0412	0,0506	0,0301	1,1797 E-04	7,6603 E-05	7,9162 E-05	0,0031	0,0051	0,0025	1,1815 E-05	6,0642 E-06	8,6314 E-06
02648	Y	0,0124	0,0558	0,0772	1,2987 E-04	8,3198 E-05	1,4899 E-05	0,0011	0,0041	0,0064	8,473 E-06	6,7316 E-06	1,4354 E-06
02648	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02649	X	0,0391	0,0582	0,0207	1,5235 E-04	7,1515 E-05	3,8163 E-05	0,0031	0,0062	0,0021	1,6359 E-05	5,882 E-06	2,9613 E-06
02649	Y	0,0080	0,0637	0,0922	1,5851 E-04	3,9009 E-05	3,6252 E-05	0,0008	0,0049	0,0077	1,0035 E-05	3,2531 E-06	3,656 E-06
02649	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02650	X	0,0400	0,0402	0,0146	1,2823 E-04	6,8938 E-05	8,9739 E-05	0,0031	0,0046	0,0014	1,3362 E-05	5,3334 E-06	8,3521 E-06
02650	Y	0,0122	0,0759	0,0966	1,8692 E-04	2,7354 E-05	4,075 E-05	0,0011	0,0061	0,0082	1,2076 E-05	1,7743 E-06	4,0288 E-06
02650	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02651	X	0,0507	0,0214	0,0382	8,6163 E-05	8,8481 E-05	7,4247 E-05	0,0041	0,0022	0,0030	7,8562 E-06	6,7314 E-06	7,8092 E-06
02651	Y	0,0209	0,0799	0,0878	1,7297 E-04	7,3127 E-05	1,8023 E-05	0,0018	0,0066	0,0075	1,2418 E-05	4,5448 E-06	1,2464 E-06
02651	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02652	X	0,0608	0,0122	0,0659	6,7253 E-05	1,068 E-04	3,6803 E-05	0,0052	0,0009	0,0055	5,007 E-06	8,2843 E-06	4,4173 E-06
02652	Y	0,0194	0,0698	0,0647	1,3751 E-04	7,8203 E-05	5,1244 E-05	0,0016	0,0059	0,0055	1,0919 E-05	4,833 E-06	4,4719 E-06
02652	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02653	X	0,0684	0,0051	0,0863	5,916 E-05	1,596 E-04	2,4743 E-05	0,0060	0,0003	0,0074	3,8963 E-06	1,1278 E-05	2,3209 E-06
02653	Y	0,0067	0,0567	0,0308	1,0743 E-04	6,2056 E-05	7,1867 E-05	0,0004	0,0048	0,0026	9,0222 E-06	4,1546 E-06	6,5539 E-06
02653	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02654	X	0,0783	0,0030	0,0947	5,307 E-06	2,133 E-04	2,392 E-05	0,0067	0,0003	0,0082	5,0777 E-07	1,4421 E-05	1,6839 E-06
02654	Y	0,0193	0,0517	0,0074	1,0151 E-04	4,8813 E-05	5,7008 E-05	0,0019	0,0043	0,0007	8,7656 E-06	4,8994 E-06	4,9496 E-06
02654	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02655	X	0,0774	0,0107	0,0895	5,7589 E-05	1,8089 E-04	2,5332 E-05	0,0066	0,0008	0,0077	3,6246 E-06	1,2593 E-05	2,4489 E-06
02655	Y	0,0296	0,0548	0,0405	1,0875 E-04	7,4778 E-05	3,3672 E-05	0,0028	0,0045	0,0036	9,2412 E-06	5,7782 E-06	2,1812 E-06
02655	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02656	X	0,0618	0,0112	0,0714	8,2203 E-05	1,2301 E-04	5,6726 E-05	0,0052	0,0008	0,0060	5,6005 E-06	8,8758 E-06	5,1696 E-06
02656	Y	0,0262	0,0576	0,0652	1,213 E-04	8,8744 E-05	3,4355 E-05	0,0023	0,0046	0,0056	8,8457 E-06	5,5213 E-06	3,3348 E-06
02656	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02657	X	0,0474	0,0134	0,0449	9,0628 E-05	8,2421 E-05	5,0509 E-05	0,0039	0,0015	0,0036	7,4423 E-06	6,3941 E-06	5,4609 E-06
02657	Y	0,0156	0,0559	0,0800	1,3491 E-04	6,5975 E-05	3,0721 E-05	0,0013	0,0042	0,0067	8,6336 E-06	4,2017 E-06	3,1179 E-06
02657	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02658	X	0,0413	0,0263	0,0181	8,9875 E-05	7,4339 E-05	4,9728 E-05	0,0033	0,0031	0,0015	9,5699 E-06	6,0661 E-06	5,2505 E-06
02658	Y	0,0067	0,0575	0,0855	1,6819 E-04	2,836 E-05	1,0691 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,0901 E-05	1,7474 E-06	8,0212 E-07
02658	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02659	X	0,0415	0,0390	0,0159	1,0387 E-04	7,698 E-05	5,6774 E-05	0,0033	0,0044	0,0018	1,1781 E-05	6,5274 E-06	4,4105 E-06
02659	Y	0,0047	0,0613	0,0825	1,8529 E-04	3,3764 E-05	1,7502 E-05	0,0004	0,0045	0,0068	1,1855 E-05	2,6261 E-06	1,6028 E-06
02659	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02660	X	0,0484	0,0447	0,0304	1,0809 E-04	9,0622 E-05	4,6457 E-05	0,0038	0,0047	0,0026	1,1126 E-05	7,4632 E-06	4,1427 E-06
02660	Y	0,0121	0,0613	0,0709	1,5327 E-04	7,8498 E-05	1,388 E-05	0,0008	0,0046	0,0058	9,9437 E-06	5,2902 E-06	1,1144 E-06
02660	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02661	X	0,0527	0,0355	0,0375	8,3628 E-05	1,0785 E-04	6,2054 E-05	0,0039	0,0034	0,0029	6,8181 E-06	7,5186 E-06	7,0789 E-06
02661	Y	0,0147	0,0546	0,0507	9,9571 E-05	7,0948 E-05	3,3035 E-05	0,0010	0,0042	0,0042	7,0698 E-06	4,8366 E-06	2,3846 E-06
02661	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02662	X	0,0595	0,0201	0,0383	5,0284 E-05	1,6455 E-04	1,0254 E-04	0,0045	0,0018	0,0030	3,7206 E-06	1,1952 E-05	9,9677 E-06
02662	Y	0,0058	0,0432	0,0171	7,8667 E-05	3,9893 E-05	3,5786 E-05	0,0004	0,0034	0,0014	6,2753 E-06	2,7557 E-06	2,5053 E-06
02662	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02663	X	0,0631	0,0124	0,0371	7,9656 E-06	2,1674 E-04	1,0106 E-04	0,0054	0,0012	0,0031	8,8002 E-07	1,7585 E-05	9,208 E-06
02663	Y	0,0036	0,0411	0,0026	7,4341 E-05	5,0052 E-06	3,2528 E-05	0,0003	0,0032	0,0002	6,1183 E-06	4,1235 E-07	2,1282 E-06
02663	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02664	X	0,0637	0,0116	0,0372	2,265 E-05	2,2563 E-04	7,8684 E-05	0,0057	0,0011	0,0031	1,8464 E-06	1,9522 E-05	6,9786 E-06
02664	Y	0,0050	0,0411	0,0089	7,4997 E-05	1,8881 E-05	3,1122 E-05	0,0004	0,0032	0,0007	6,1545 E-06	1,1972 E-06	2,0973 E-06
02664	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02665	X	0,0565	0,0268	0,0400	7,0912 E-05	1,3289 E-04	5,5305 E-05	0,0041	0,0024	0,0031	5,5346 E-06	9,4385 E-06	5,7937 E-06
02665	Y	0,0112	0,0472	0,0332	8,843 E-05	4,4805 E-05	3,9062 E-05	0,0007	0,0036	0,0027	6,8396 E-06	3,0213 E-06	2,8302 E-06
02665	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02666	X	0,0550	0,0293	0,0398	7,275 E-05	1,235 E-04	5,7374 E-05	0,0040	0,0027	0,0030	5,8033 E-06	8,8076 E-06	6,1377 E-06
02666	Y	0,0128	0,0495	0,0394	9,5361 E-05	4,7042 E-05	3,4455 E-05	0,0008	0,0038	0,0032	7,2231 E-06	3,211 E-06	2,5106 E-06
02666	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02667	X	0,0613	0,0165	0,0384	3,9654 E-05	1,8431 E-04	1,0894 E-04	0,0048	0,0015	0,0031	3,1001 E-06	1,3746 E-05	1,0486 E-05
02667	Y	0,0042	0,0419	0,0106	7,6762 E-05	3,1347 E-05	3,4126 E-05	0,0003	0,0033	0,0009	6,209 E-06	2,1173 E-06	2,3179 E-06
02667	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02668	X	0,0599	0,0213	0,0359	4,7726 E-05	1,616 E-04	1,0315 E-04	0,0045	0,0020	0,0029	3,3112 E-06	1,1878 E-05	1,0015 E-05
02668	Y	0,0056	0,0438	0,0164	7,8306 E-05	4,1337 E-05	3,5177 E-05	0,0004	0,0034	0,0014	6,272 E-06	2,9847 E-06	2,4554 E-06
02668	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02669	X	0,0526	0,0410	0,0340	9,2795 E-05	1,0309 E-04	5,3517 E-05	0,0039	0,0040	0,0027	8,3497 E-06	7,5625 E-06	6,2951 E-06
02669	Y	0,0158	0,0590	0,0573	1,182 E-04	8,2947 E-05	2,6287 E-05	0,0011	0,0045	0,0047	7,9372 E-06	5,5988 E-06	1,7979 E-06
02669	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02670	X	0,0629	0,0137	0,0364	1,1409 E-05	2,1281 E-04	1,0923 E-04	0,0053	0,0013	0,0031	8,9969 E-07	1,7035 E-05	1,0083 E-05
02670	Y	0,0033	0,0414	0,0013	7,4055 E-05	1,2274 E-05	3,3244 E-05	0,0003	0,0032	0,0001	6,1028 E-06	9,1917 E-07	2,1702 E-06
02670	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02671	X	0,0514	0,0444	0,0285	9,8121 E-05	8,5601 E-05	4,9956 E-05	0,0039	0,0046	0,0024	9,7039 E-06	6,8543 E-06	5,019 E-06
02671	Y	0,0144	0,0611	0,0642	1,3478 E-04	9,2413 E-05	9,4795 E-06	0,0010	0,0046	0,0053	8,7436 E-06	6,5799 E-06	8,7221 E-07
02671	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02672	X	0,0488	0,0447	0,0311	1,0892 E-04	9,1077 E-05	4,8094 E-05	0,0038	0,0046	0,0027	1,11 E-05	7,4197 E-06	4,3707 E-06
02672	Y	0,0125	0,0611	0,0701	1,5096 E-04	8,1669 E-05	1,1712 E-05	0,0008	0,0046	0,0058	9,8383 E-06	5,5257 E-06	1,0302 E-06
02672	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02673	X	0,0638	0,0115	0,0373	2,821 E-05	2,2458 E-04	7,4489 E-05	0,0057	0,0011	0,0031	2,2326 E-06	1,9784 E-05	6,4762 E-06
02673	Y	0,0054	0,0411	0,0103	7,4681 E-05	2,2509 E-05	3,0419 E-05	0,0004	0,0032	0,0008	6,1159 E-06	1,4349 E-06	2,08 E-06
02673	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02674	X	0,0637	0,0125	0,0372	4,6801 E-05	2,5716 E-04	5,6508 E-05	0,0059	0,0012	0,0030	3,2673 E-06	2,4296 E-05	4,5861 E-06
02674	Y	0,0065	0,0416	0,0160	7,9725 E-05	4,628 E-05	2,8712 E-05	0,0004	0,0032	0,0013	6,5324 E-06	3,3656 E-06	2,0666 E-06
02674	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02675	X	0,0452	0,0433	0,0204	1,0659 E-04	8,2933 E-05	5,0346 E-05	0,0036	0,0048	0,0020	1,1883 E-05	7,0524 E-06	3,6432 E-06
02675	Y	0,0088	0,0639	0,0767	1,8823 E-04	6,4943 E-05	1,9224 E-05	0,0006	0,0047	0,0064	1,1998 E-05	4,6812 E-06	1,788 E-06
02675	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02676	X	0,0409	0,0398	0,0187	1,0688 E-04	7,9572 E-05	5,8134 E-05	0,0033	0,0045	0,0020	1,2047 E-05	6,7218 E-06	4,4364 E-06
02676	Y	0,0051	0,0614	0,0831	1,7589 E-04	3,8587 E-05	2,1315 E-05	0,0004	0,0045	0,0068	1,1299 E-05	2,8732 E-06	1,9019 E-06
02676	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02677	X	0,0588	0,0133	0,0350	7,6414 E-05	2,0745 E-04	1,2368 E-04	0,0055	0,0009	0,0028	6,35 E-06	1,8546 E-05	1,1437 E-05
02677	Y	0,0094	0,0446	0,0321	7,6079 E-05	8,4776 E-05	5,1475 E-05	0,0007	0,0034	0,0026	5,6477 E-06	6,1322 E-06	3,4741 E-06
02677	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02678	X	0,0407	0,0372	0,0141	1,0169 E-04	7,7254 E-05	5,352 E-05	0,0033	0,0043	0,0016	1,1583 E-05	6,5336 E-06	4,416 E-06
02678	Y	0,0038	0,0614	0,0836	1,8325 E-04	1,8872 E-05	1,6592 E-05	0,0003	0,0045	0,0069	1,1745 E-05	1,5337 E-06	1,2455 E-06
02678	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02679	X	0,0570	0,0165	0,0331	8,2541 E-05	1,9556 E-04	1,3059 E-04	0,0050	0,0011	0,0026	5,7721 E-06	1,6253 E-05	1,2671 E-05
02679	Y	0,0121	0,0465	0,0378	8,7324 E-05	9,7356 E-05	3,9809 E-05	0,0009	0,0035	0,0031	6,2091 E-06	7,1056 E-06	2,7464 E-06
02679	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02680	X	0,0405	0,0345	0,0112	9,877 E-05	7,8105 E-05	5,0496 E-05	0,0033	0,0040	0,0014	1,1212 E-05	6,5315 E-06	4,5648 E-06
02680	Y	0,0032	0,0621	0,0841	1,8963 E-04	1,0658 E-05	1,1259 E-05	0,0003	0,0045	0,0070	1,2209 E-05	1,0426 E-06	9,2811 E-07
02680	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02681	X	0,0539	0,0201	0,0323	9,3218 E-05	1,7241 E-04	1,3336 E-04	0,0045	0,0015	0,0025	5,9124 E-06	1,36 E-05	1,3254 E-05
02681	Y	0,0139	0,0481	0,0439	9,6567 E-05	1,0091 E-04	2,5208 E-05	0,0010	0,0036	0,0036	6,6968 E-06	7,5843 E-06	1,864 E-06
02681	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02682	X	0,0405	0,0316	0,0116	9,5169 E-05	7,7152 E-05	4,9063 E-05	0,0033	0,0037	0,0012	1,0684 E-05	6,4069 E-06	4,8249 E-06
02682	Y	0,0040	0,0612	0,0848	1,8577 E-04	1,2119 E-05	2,0101 E-05	0,0004	0,0044	0,0070	1,1996 E-05	1,052 E-06	1,5049 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02682	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02683	X	0,0495	0,0234	0,0324	9,474 E-05	1,4101 E-04	1,3766 E-04	0,0039	0,0019	0,0025	5,9559 E-06	1,0687 E-05	1,3689 E-05
02683	Y	0,0145	0,0492	0,0502	9,9897 E-05	1,0098 E-04	1,6364 E-05	0,0011	0,0037	0,0041	6,8252 E-06	7,8062 E-06	1,3201 E-06
02683	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02684	X	0,0406	0,0284	0,0149	9,0415 E-05	7,7119 E-05	4,9136 E-05	0,0033	0,0033	0,0013	9,9494 E-06	6,3454 E-06	5,0986 E-06
02684	Y	0,0056	0,0588	0,0856	1,718 E-04	1,9073 E-05	2,5209 E-05	0,0005	0,0043	0,0071	1,1095 E-05	1,3008 E-06	1,7283 E-06
02684	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02685	X	0,0455	0,0272	0,0333	9,245 E-05	1,154 E-04	1,3707 E-04	0,0035	0,0023	0,0025	6,1133 E-06	8,4015 E-06	1,3911 E-05
02685	Y	0,0150	0,0505	0,0562	1,0568 E-04	9,5362 E-05	2,2318 E-05	0,0011	0,0038	0,0046	7,074 E-06	7,366 E-06	1,5146 E-06
02685	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02686	X	0,0434	0,0395	0,0286	8,9187 E-05	8,3749 E-05	1,2077 E-04	0,0032	0,0038	0,0022	7,0229 E-06	5,8637 E-06	1,2606 E-05
02686	Y	0,0152	0,0543	0,0643	1,1567 E-04	1,0587 E-04	1,1405 E-05	0,0012	0,0040	0,0054	7,6064 E-06	8,6224 E-06	7,474 E-07
02686	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02687	X	0,0440	0,0206	0,0291	9,6419 E-05	7,6805 E-05	4,6683 E-05	0,0036	0,0024	0,0023	9,0954 E-06	6,1442 E-06	5,2478 E-06
02687	Y	0,0112	0,0580	0,0831	1,5892 E-04	5,116 E-05	1,7401 E-05	0,0009	0,0042	0,0070	1,0373 E-05	3,3758 E-06	1,8109 E-06
02687	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02688	X	0,0423	0,0433	0,0309	1,056 E-04	8,2028 E-05	1,0858 E-04	0,0031	0,0042	0,0024	9,6401 E-06	5,9044 E-06	1,139 E-05
02688	Y	0,0145	0,0549	0,0696	1,2289 E-04	9,3118 E-05	5,8172 E-06	0,0012	0,0041	0,0057	8,0586 E-06	7,5144 E-06	4,327 E-07
02688	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02689	X	0,0411	0,0519	0,0285	1,1551 E-04	7,7416 E-05	7,4716 E-05	0,0031	0,0053	0,0024	1,1731 E-05	6,2583 E-06	8,2218 E-06
02689	Y	0,0122	0,0563	0,0778	1,3168 E-04	8,3134 E-05	1,8424 E-05	0,0010	0,0042	0,0065	8,6309 E-06	6,7845 E-06	1,7079 E-06
02689	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02690	X	0,0478	0,0130	0,0462	8,8938 E-05	8,4805 E-05	5,2581 E-05	0,0040	0,0014	0,0037	7,2218 E-06	6,5212 E-06	5,5518 E-06
02690	Y	0,0160	0,0560	0,0797	1,3434 E-04	6,8303 E-05	3,3183 E-05	0,0013	0,0042	0,0067	8,6302 E-06	4,3385 E-06	3,3624 E-06
02690	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02691	X	0,0522	0,0121	0,0513	1,0284 E-04	8,355 E-05	5,7563 E-05	0,0044	0,0012	0,0042	7,9907 E-06	6,0546 E-06	5,7041 E-06
02691	Y	0,0199	0,0568	0,0754	1,3012 E-04	8,0127 E-05	4,178 E-05	0,0016	0,0043	0,0064	8,2937 E-06	5,4291 E-06	4,0905 E-06
02691	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02692	X	0,0407	0,0576	0,0268	1,4397 E-04	7,8817 E-05	4,1555 E-05	0,0031	0,0060	0,0024	1,5203 E-05	6,4698 E-06	4,7652 E-06
02692	Y	0,0105	0,0604	0,0844	1,4579 E-04	6,4503 E-05	2,5552 E-05	0,0009	0,0045	0,0070	9,3893 E-06	5,2548 E-06	2,5485 E-06
02692	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02693	X	0,0406	0,0591	0,0208	1,4536 E-04	7,4816 E-05	3,1818 E-05	0,0031	0,0062	0,0019	1,5619 E-05	6,2454 E-06	3,2805 E-06
02693	Y	0,0098	0,0621	0,0869	1,5328 E-04	6,4328 E-05	2,4345 E-05	0,0009	0,0047	0,0073	9,9881 E-06	5,4196 E-06	2,5781 E-06
02693	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02694	X	0,0568	0,0112	0,0620	9,3532 E-05	1,0847 E-04	4,7993 E-05	0,0048	0,0009	0,0051	6,8641 E-06	7,8752 E-06	4,9023 E-06
02694	Y	0,0239	0,0583	0,0704	1,2768 E-04	8,7238 E-05	3,5949 E-05	0,0020	0,0045	0,0060	8,5123 E-06	5,3868 E-06	3,5405 E-06
02694	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02695	X	0,0385	0,0579	0,0226	1,5276 E-04	7,3717 E-05	3,9394 E-05	0,0030	0,0062	0,0024	1,6434 E-05	6,0438 E-06	3,0634 E-06
02695	Y	0,0075	0,0639	0,0934	1,5805 E-04	3,2122 E-05	3,8474 E-05	0,0008	0,0049	0,0078	1,008 E-05	2,7527 E-06	3,8164 E-06
02695	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02696	X	0,0383	0,0555	0,0180	1,5291 E-04	7,3524 E-05	5,0342 E-05	0,0030	0,0060	0,0020	1,6404 E-05	5,9672 E-06	4,1888 E-06
02696	Y	0,0077	0,0678	0,0943	1,6928 E-04	2,1165 E-05	5,173 E-05	0,0008	0,0052	0,0079	1,0718 E-05	1,9822 E-06	4,7686 E-06
02696	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02697	X	0,0383	0,0518	0,0147	1,4996 E-04	7,2098 E-05	6,4152 E-05	0,0030	0,0057	0,0017	1,5998 E-05	5,7831 E-06	5,6986 E-06
02697	Y	0,0085	0,0716	0,0953	1,7973 E-04	1,7558 E-05	4,3747 E-05	0,0009	0,0056	0,0080	1,139 E-05	1,7923 E-06	4,3055 E-06
02697	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02698	X	0,0385	0,0471	0,0134	1,4144 E-04	7,1412 E-05	7,627 E-05	0,0030	0,0053	0,0016	1,5015 E-05	5,6523 E-06	7,0212 E-06
02698	Y	0,0097	0,0739	0,0966	1,8437 E-04	1,9755 E-05	3,6318 E-05	0,0010	0,0058	0,0082	1,1784 E-05	1,8571 E-06	3,7526 E-06
02698	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02699	X	0,0387	0,0417	0,0147	1,2834 E-04	7,115 E-05	8,6947 E-05	0,0030	0,0047	0,0016	1,3592 E-05	5,5573 E-06	8,0876 E-06
02699	Y	0,0112	0,0752	0,0980	1,8644 E-04	2,4922 E-05	3,7523 E-05	0,0011	0,0060	0,0083	1,2242 E-05	1,8956 E-06	3,8132 E-06
02699	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02700	X	0,0451	0,0334	0,0194	1,1986 E-04	7,4647 E-05	9,2482 E-05	0,0036	0,0038	0,0015	1,1977 E-05	5,616 E-06	8,821 E-06
02700	Y	0,0168	0,0801	0,0919	1,9049 E-04	4,7594 E-05	4,1888 E-05	0,0015	0,0065	0,0078	1,2207 E-05	2,96 E-06	3,9328 E-06
02700	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02701	X	0,0810	0,0089	0,0898	5,0498 E-05	1,9888 E-04	2,3453 E-05	0,0069	0,0006	0,0078	3,1352 E-06	1,3268 E-05	2,0938 E-06
02701	Y	0,0280	0,0541	0,0301	1,0856 E-04	6,0839 E-05	3,0758 E-05	0,0027	0,0045	0,0027	9,3597 E-06	5,2079 E-06	2,192 E-06
02701	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02702	X	0,0454	0,0286	0,0251	1,0603 E-04	8,4065 E-05	8,5853 E-05	0,0036	0,0032	0,0019	1,0475 E-05	6,4357 E-06	8,5647 E-06
02702	Y	0,0181	0,0819	0,0925	1,9271 E-04	5,7283 E-05	2,5665 E-05	0,0016	0,0067	0,0079	1,3006 E-05	3,6106 E-06	2,5389 E-06
02702	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02703	X	0,0820	0,0075	0,0938	3,1982 E-05	2,1058 E-04	9,9556 E-06	0,0069	0,0006	0,0081	1,9762 E-06	1,4712 E-05	1,0471 E-06
02703	Y	0,0264	0,0525	0,0247	1,081 E-04	6,1332 E-05	3,8189 E-05	0,0026	0,0044	0,0022	9,3051 E-06	5,7543 E-06	2,9907 E-06
02703	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02704	X	0,0508	0,0226	0,0359	9,1 E-05	8,6451 E-05	7,54 E-05	0,0041	0,0024	0,0028	8,4355 E-06	6,5415 E-06	7,9372 E-06
02704	Y	0,0205	0,0805	0,0867	1,6903 E-04	7,0531 E-05	2,3869 E-05	0,0018	0,0067	0,0074	1,1711 E-05	4,3666 E-06	1,637 E-06
02704	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02705	X	0,0793	0,0041	0,0935	1,6753 E-05	2,1412 E-04	3,2238 E-05	0,0068	0,0003	0,0081	1,0516 E-06	1,4261 E-05	2,2393 E-06
02705	Y	0,0210	0,0524	0,0103	1,017 E-04	4,9449 E-05	5,3677 E-05	0,0021	0,0044	0,0010	8,7712 E-06	4,9817 E-06	4,5705 E-06
02705	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02706	X	0,0558	0,0189	0,0470	8,0147 E-05	9,2581 E-05	6,0466 E-05	0,0046	0,0017	0,0038	6,8451 E-06	7,0199 E-06	6,6724 E-06
02706	Y	0,0227	0,0788	0,0798	1,6389 E-04	8,1003 E-05	1,1373 E-05	0,0019	0,0066	0,0068	1,2111 E-05	4,998 E-06	8,2088 E-07
02706	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02707	X	0,0758	0,0024	0,0885	4,5188 E-05	2,1491 E-04	2,901 E-05	0,0066	0,0002	0,0076	3,01 E-06	1,376 E-05	2,1556 E-06
02707	Y	0,0107	0,0552	0,0129	1,0274 E-04	5,9305 E-05	6,3374 E-05	0,0011	0,0046	0,0011	8,7608 E-06	4,928 E-06	5,8394 E-06
02707	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02708	X	0,0771	0,0019	0,0926	2,6891 E-05	2,1514 E-04	1,5033 E-05	0,0067	0,0002	0,0080	1,9373 E-06	1,4341 E-05	1,1054 E-06
02708	Y	0,0141	0,0525	0,0048	1,0439 E-04	5,0621 E-05	6,1499 E-05	0,0014	0,0044	0,0004	8,9538 E-06	4,6755 E-06	5,5475 E-06
02708	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02709	X	0,0605	0,0128	0,0642	7,2327 E-05	1,0373 E-04	3,8603 E-05	0,0052	0,0010	0,0053	5,5471 E-06	8,0073 E-06	4,5912 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02709	Y	0,0198	0,0709	0,0657	1,3751 E-04	8,0399 E-05	5,2387 E-05	0,0017	0,0060	0,0056	1,0714 E-05	4,9642 E-06	4,4395 E-06
02709	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02710	X	0,0629	0,0111	0,0690	7,2785 E-05	1,0338 E-04	3,5218 E-05	0,0054	0,0008	0,0058	5,3259 E-06	7,7224 E-06	4,1019 E-06
02710	Y	0,0174	0,0682	0,0580	1,3017 E-04	8,0359 E-05	4,7532 E-05	0,0014	0,0058	0,0050	1,0366 E-05	4,9639 E-06	4,4408 E-06
02710	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02711	X	0,0652	0,0098	0,0736	7,7445 E-05	1,1707 E-04	2,7319 E-05	0,0057	0,0007	0,0062	5,5423 E-06	8,4283 E-06	3,2843 E-06
02711	Y	0,0150	0,0657	0,0501	1,2462 E-04	8,2901 E-05	5,6163 E-05	0,0012	0,0055	0,0043	9,9673 E-06	5,1733 E-06	5,2273 E-06
02711	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02712	X	0,0667	0,0082	0,0783	7,7736 E-05	1,3313 E-04	2,0357 E-05	0,0058	0,0006	0,0067	5,535 E-06	9,328 E-06	2,5054 E-06
02712	Y	0,0117	0,0627	0,0424	1,151 E-04	8,1339 E-05	6,8268 E-05	0,0008	0,0053	0,0036	9,3381 E-06	5,1545 E-06	6,1822 E-06
02712	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02713	X	0,0676	0,0061	0,0831	7,2585 E-05	1,4611 E-04	1,5747 E-05	0,0060	0,0004	0,0071	4,9988 E-06	1,02 E-05	1,9612 E-06
02713	Y	0,0080	0,0593	0,0348	1,0723 E-04	7,086 E-05	7,4666 E-05	0,0005	0,0050	0,0029	8,8808 E-06	4,634 E-06	6,7061 E-06
02713	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02714	X	0,0697	0,0046	0,0873	5,0893 E-05	1,713 E-04	3,7009 E-05	0,0061	0,0003	0,0075	3,2673 E-06	1,1756 E-05	2,951 E-06
02714	Y	0,0063	0,0559	0,0272	1,0655 E-04	6,1426 E-05	6,8346 E-05	0,0005	0,0047	0,0023	9,0252 E-06	4,2876 E-06	6,3231 E-06
02714	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02715	X	0,0593	0,0130	0,0354	8,7478 E-05	2,1607 E-04	1,1813 E-04	0,0056	0,0009	0,0028	7,6926 E-06	1,9754 E-05	1,0914 E-05
02715	Y	0,0083	0,0446	0,0306	7,0002 E-05	8,6255 E-05	5,2585 E-05	0,0006	0,0034	0,0025	5,2906 E-06	6,3329 E-06	3,5392 E-06
02715	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02716	X	0,0590	0,0123	0,0365	6,5973 E-05	2,0088 E-04	1,1984 E-04	0,0056	0,0009	0,0030	5,2274 E-06	1,8244 E-05	1,0815 E-05
02716	Y	0,0085	0,0433	0,0303	7,8278 E-05	6,9215 E-05	5,5416 E-05	0,0006	0,0033	0,0025	5,9278 E-06	4,9245 E-06	3,72 E-06
02716	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02717	X	0,0463	0,0263	0,0330	9,3613 E-05	1,1852 E-04	1,3823 E-04	0,0035	0,0022	0,0025	6,0542 E-06	8,6838 E-06	1,3948 E-05
02717	Y	0,0148	0,0502	0,0549	1,032 E-04	9,7639 E-05	2,0338 E-05	0,0011	0,0037	0,0045	6,9414 E-06	7,5714 E-06	1,4157 E-06
02717	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02718	X	0,0412	0,0507	0,0301	1,1783 E-04	7,6693 E-05	7,962 E-05	0,0031	0,0051	0,0025	1,1802 E-05	6,068 E-06	8,6735 E-06
02718	Y	0,0124	0,0558	0,0772	1,2971 E-04	8,2718 E-05	1,4596 E-05	0,0011	0,0041	0,0064	8,4614 E-06	6,6932 E-06	1,4102 E-06
02718	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02719	X	0,0392	0,0582	0,0207	1,5228 E-04	7,139 E-05	3,8178 E-05	0,0031	0,0062	0,0021	1,6356 E-05	5,874 E-06	2,9636 E-06
02719	Y	0,0080	0,0637	0,0922	1,5736 E-04	3,8434 E-05	3,6473 E-05	0,0008	0,0049	0,0077	9,964 E-06	3,2045 E-06	3,6721 E-06
02719	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02720	X	0,0400	0,0402	0,0146	1,283 E-04	6,9127 E-05	8,9804 E-05	0,0031	0,0046	0,0014	1,3362 E-05	5,3403 E-06	8,3614 E-06
02720	Y	0,0122	0,0759	0,0967	1,8776 E-04	2,7655 E-05	4,0655 E-05	0,0011	0,0061	0,0082	1,2118 E-05	1,782 E-06	4,0239 E-06
02720	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02721	X	0,0507	0,0214	0,0383	8,5607 E-05	8,887 E-05	7,423 E-05	0,0041	0,0022	0,0030	7,8177 E-06	6,7668 E-06	7,8043 E-06
02721	Y	0,0209	0,0799	0,0878	1,7278 E-04	7,2537 E-05	1,7635 E-05	0,0018	0,0066	0,0075	1,2438 E-05	4,5142 E-06	1,2236 E-06
02721	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02722	X	0,0608	0,0122	0,0660	6,8588 E-05	1,0689 E-04	3,7173 E-05	0,0052	0,0009	0,0055	5,122 E-06	8,3069 E-06	4,4584 E-06
02722	Y	0,0194	0,0698	0,0647	1,3764 E-04	7,7851 E-05	5,1067 E-05	0,0016	0,0059	0,0055	1,0884 E-05	4,8143 E-06	4,4392 E-06
02722	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02723	X	0,0684	0,0051	0,0863	5,8904 E-05	1,6052 E-04	2,4902 E-05	0,0060	0,0003	0,0074	3,8604 E-06	1,1278 E-05	2,32 E-06
02723	Y	0,0067	0,0567	0,0308	1,0681 E-04	6,3277 E-05	7,1734 E-05	0,0004	0,0048	0,0026	8,9861 E-06	4,2326 E-06	6,5465 E-06
02723	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02724	X	0,0783	0,0030	0,0947	5,0502 E-06	2,1097 E-04	2,3366 E-05	0,0067	0,0003	0,0082	3,8413 E-07	1,4342 E-05	1,6459 E-06
02724	Y	0,0193	0,0517	0,0074	1,0175 E-04	4,9066 E-05	5,7025 E-05	0,0019	0,0043	0,0007	8,7755 E-06	4,9227 E-06	4,9406 E-06
02724	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02725	X	0,0774	0,0107	0,0895	5,7589 E-05	1,8089 E-04	2,5332 E-05	0,0066	0,0008	0,0077	3,6246 E-06	1,2593 E-05	2,4489 E-06
02725	Y	0,0296	0,0548	0,0405	1,0875 E-04	7,4778 E-05	3,3672 E-05	0,0028	0,0045	0,0036	9,2412 E-06	5,7782 E-06	2,1812 E-06
02725	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02726	X	0,0618	0,0112	0,0714	8,0393 E-05	1,2226 E-04	5,6927 E-05	0,0052	0,0008	0,0060	5,4673 E-06	8,8826 E-06	5,1821 E-06
02726	Y	0,0262	0,0576	0,0652	1,2085 E-04	8,7138 E-05	3,434 E-05	0,0023	0,0046	0,0056	8,8503 E-06	5,4352 E-06	3,3365 E-06
02726	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02727	X	0,0474	0,0135	0,0449	9,1077 E-05	8,2473 E-05	5,0573 E-05	0,0039	0,0015	0,0036	7,4684 E-06	6,3889 E-06	5,463 E-06
02727	Y	0,0156	0,0559	0,0800	1,3514 E-04	6,6689 E-05	3,09 E-05	0,0013	0,0042	0,0067	8,6472 E-06	4,254 E-06	3,137 E-06
02727	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02728	X	0,0413	0,0263	0,0181	8,9578 E-05	7,4082 E-05	4,9654 E-05	0,0033	0,0031	0,0015	9,5468 E-06	6,0472 E-06	5,2473 E-06
02728	Y	0,0067	0,0575	0,0856	1,659 E-04	2,8086 E-05	1,1679 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,075 E-05	1,7309 E-06	8,5418 E-07
02728	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02729	X	0,0415	0,0390	0,0159	1,0382 E-04	7,6866 E-05	5,6828 E-05	0,0033	0,0044	0,0018	1,1775 E-05	6,5174 E-06	4,4279 E-06
02729	Y	0,0046	0,0613	0,0825	1,8642 E-04	3,472 E-05	1,7325 E-05	0,0004	0,0045	0,0068	1,1926 E-05	2,6944 E-06	1,586 E-06
02729	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02730	X	0,0484	0,0447	0,0304	1,0826 E-04	9,0989 E-05	4,6746 E-05	0,0038	0,0047	0,0026	1,1161 E-05	7,5001 E-06	4,1488 E-06
02730	Y	0,0121	0,0613	0,0709	1,5237 E-04	7,5594 E-05	1,3808 E-05	0,0008	0,0046	0,0058	9,8945 E-06	5,0881 E-06	1,1146 E-06
02730	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02731	X	0,0527	0,0355	0,0375	8,3877 E-05	1,0731 E-04	6,201 E-05	0,0039	0,0034	0,0029	6,8752 E-06	7,4903 E-06	7,0781 E-06
02731	Y	0,0147	0,0546	0,0507	9,9156 E-05	6,9798 E-05	3,312 E-05	0,0010	0,0042	0,0042	7,045 E-06	4,7507 E-06	2,3888 E-06
02731	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02732	X	0,0595	0,0201	0,0383	4,9838 E-05	1,6415 E-04	1,0269 E-04	0,0045	0,0018	0,0030	3,7089 E-06	1,1927 E-05	9,9794 E-06
02732	Y	0,0058	0,0432	0,0171	7,8436 E-05	3,897 E-05	3,5395 E-05	0,0004	0,0034	0,0014	6,2641 E-06	2,7078 E-06	2,4782 E-06
02732	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02733	X	0,0631	0,0124	0,0371	6,9475 E-06	2,1618 E-04	1,0131 E-04	0,0054	0,0012	0,0031	7,9034 E-07	1,756 E-05	9,2436 E-06
02733	Y	0,0036	0,0411	0,0026	7,4127 E-05	5,2916 E-06	3,2378 E-05	0,0003	0,0032	0,0002	6,111 E-06	4,3614 E-07	2,118 E-06
02733	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02734	X	0,0637	0,0116	0,0372	2,4698 E-05	2,2265 E-04	7,8292 E-05	0,0057	0,0011	0,0031	1,9859 E-06	1,9403 E-05	6,9023 E-06
02734	Y	0,0050	0,0411	0,0088	7,4035 E-05	1,9181 E-05	3,1017 E-05	0,0004	0,0032	0,0007	6,0747 E-06	1,211 E-06	2,0966 E-06
02734	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02735	X	0,0421	0,0236	0,0226	8,889 E-05	7,514 E-05	4,9423 E-05	0,0034	0,0027	0,0018	9,0591 E-06	6,0978 E-06	5,3228 E-06
02735	Y	0,0085	0,0574	0,0850	1,5801 E-04	3,9721 E-05	1,4347 E-05	0,0007	0,0042	0,0071	1,0218 E-05	2,5378 E-06	1,4069 E-06
02735	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	Qx	Qy	Qz	Sx	Sy	Sz	Qx	Qy	Qz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02736	X	0,0439	0,0209	0,0285	9,5517 E-05	7,6589 E-05	4,6952 E-05	0,0036	0,0024	0,0022	9,072 E-06	6,1395 E-06	5,2553 E-06
02736	Y	0,0110	0,0580	0,0832	1,5784 E-04	4,8994 E-05	1,6916 E-05	0,0009	0,0042	0,0070	1,0307 E-05	3,2297 E-06	1,7639 E-06
02736	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02737	X	0,0456	0,0181	0,0350	1,0224 E-04	7,7474 E-05	4,5527 E-05	0,0038	0,0021	0,0028	9,1352 E-06	6,0876 E-06	5,2109 E-06
02737	Y	0,0129	0,0576	0,0816	1,501 E-04	6,1437 E-05	2,3361 E-05	0,0010	0,0042	0,0069	9,8653 E-06	4,1059 E-06	2,1582 E-06
02737	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02738	X	0,0535	0,0118	0,0539	1,0388 E-04	9,0279 E-05	5,5763 E-05	0,0045	0,0011	0,0044	7,9448 E-06	6,4425 E-06	5,544 E-06
02738	Y	0,0212	0,0574	0,0739	1,3176 E-04	8,4278 E-05	3,9792 E-05	0,0018	0,0044	0,0063	8,4302 E-06	5,5812 E-06	3,9664 E-06
02738	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02739	X	0,0562	0,0113	0,0601	9,4826 E-05	1,0496 E-04	4,9311 E-05	0,0047	0,0009	0,0050	7,0408 E-06	7,5553 E-06	5,0155 E-06
02739	Y	0,0234	0,0583	0,0709	1,2832 E-04	8,7279 E-05	3,6145 E-05	0,0020	0,0045	0,0060	8,4757 E-06	5,4327 E-06	3,6181 E-06
02739	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02740	X	0,0586	0,0111	0,0666	8,3736 E-05	1,1448 E-04	4,6841 E-05	0,0049	0,0008	0,0056	5,9356 E-06	8,5453 E-06	4,7261 E-06
02740	Y	0,0249	0,0581	0,0688	1,234 E-04	8,4262 E-05	3,6588 E-05	0,0021	0,0046	0,0059	8,6097 E-06	5,2491 E-06	3,4111 E-06
02740	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02741	X	0,0418	0,0291	0,0137	9,4101 E-05	7,5726 E-05	4,91 E-05	0,0034	0,0034	0,0012	1,0286 E-05	6,1909 E-06	5,0544 E-06
02741	Y	0,0049	0,0595	0,0846	1,7992 E-04	2,1975 E-05	2,5927 E-05	0,0005	0,0043	0,0071	1,1944 E-05	1,4302 E-06	1,7961 E-06
02741	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02742	X	0,0669	0,0113	0,0740	8,3009 E-05	1,2794 E-04	6,4855 E-05	0,0056	0,0008	0,0063	5,6165 E-06	8,7758 E-06	5,5125 E-06
02742	Y	0,0284	0,0574	0,0590	1,1737 E-04	8,9902 E-05	3,1695 E-05	0,0025	0,0046	0,0051	8,8659 E-06	5,5522 E-06	3,1622 E-06
02742	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02743	X	0,0419	0,0343	0,0089	9,9167 E-05	7,7207 E-05	5,0335 E-05	0,0034	0,0040	0,0011	1,1202 E-05	6,4319 E-06	4,5827 E-06
02743	Y	0,0030	0,0622	0,0831	1,9781 E-04	1,3398 E-05	1,0925 E-05	0,0003	0,0045	0,0069	1,3006 E-05	1,2906 E-06	9,2721 E-07
02743	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02744	X	0,0742	0,0122	0,0807	7,6678 E-05	1,5889 E-04	3,4624 E-05	0,0062	0,0008	0,0069	5,1638 E-06	1,0724 E-05	3,3201 E-06
02744	Y	0,0306	0,0571	0,0487	1,1155 E-04	9,0014 E-05	3,0298 E-05	0,0028	0,0047	0,0042	8,9677 E-06	5,8529 E-06	2,2738 E-06
02744	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02745	X	0,0454	0,0443	0,0255	1,1216 E-04	8,9248 E-05	4,4012 E-05	0,0036	0,0048	0,0024	1,2199 E-05	7,4986 E-06	3,3079 E-06
02745	Y	0,0101	0,0637	0,0763	1,7673 E-04	6,2035 E-05	1,8014 E-05	0,0007	0,0047	0,0063	1,1351 E-05	4,182 E-06	1,4707 E-06
02745	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02746	X	0,0818	0,0066	0,0941	2,8459 E-05	2,1338 E-04	1,9573 E-05	0,0069	0,0005	0,0081	1,7558 E-06	1,4778 E-05	1,4475 E-06
02746	Y	0,0253	0,0522	0,0211	1,0687 E-04	5,8689 E-05	4,2559 E-05	0,0025	0,0044	0,0019	9,2089 E-06	5,6249 E-06	3,4392 E-06
02746	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02747	X	0,0473	0,0448	0,0277	1,0666 E-04	8,9968 E-05	4,1053 E-05	0,0037	0,0048	0,0025	1,1378 E-05	7,5439 E-06	3,4816 E-06
02747	Y	0,0112	0,0624	0,0729	1,6358 E-04	7,3108 E-05	2,296 E-05	0,0007	0,0047	0,0060	1,0486 E-05	4,9344 E-06	1,5742 E-06
02747	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02748	X	0,0799	0,0046	0,0940	1,6913 E-05	2,137 E-04	3,4072 E-05	0,0068	0,0004	0,0081	1,0439 E-06	1,4389 E-05	2,3597 E-06
02748	Y	0,0221	0,0521	0,0128	1,0313 E-04	5,1672 E-05	5,1831 E-05	0,0022	0,0044	0,0012	8,9 E-06	5,1617 E-06	4,3791 E-06
02748	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02749	X	0,0492	0,0447	0,0301	1,0717 E-04	8,8417 E-05	4,9049 E-05	0,0038	0,0046	0,0026	1,0941 E-05	7,234 E-06	4,4749 E-06
02749	Y	0,0126	0,0611	0,0693	1,4677 E-04	8,4242 E-05	1,1245 E-05	0,0008	0,0046	0,0057	9,5541 E-06	5,7707 E-06	1,0272 E-06
02749	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02750	X	0,0780	0,0027	0,0938	1,1812 E-05	2,128 E-04	1,7195 E-05	0,0067	0,0002	0,0081	1,0141 E-06	1,4254 E-05	1,2257 E-06
02750	Y	0,0182	0,0522	0,0051	1,0162 E-04	4,8924 E-05	5,8949 E-05	0,0018	0,0044	0,0005	8,7684 E-06	4,8633 E-06	5,1734 E-06
02750	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02751	X	0,0510	0,0441	0,0327	1,0939 E-04	9,7664 E-05	4,948 E-05	0,0039	0,0045	0,0027	1,0657 E-05	7,6261 E-06	5,0292 E-06
02751	Y	0,0146	0,0609	0,0653	1,3946 E-04	8,1385 E-05	8,7676 E-06	0,0010	0,0046	0,0054	9,2764 E-06	5,4996 E-06	8,1355 E-07
02751	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02752	X	0,0771	0,0019	0,0930	2,4989 E-05	2,1122 E-04	1,443 E-05	0,0067	0,0002	0,0080	1,8006 E-06	1,4281 E-05	1,0587 E-06
02752	Y	0,0142	0,0523	0,0047	1,043 E-04	4,9665 E-05	6,1454 E-05	0,0014	0,0044	0,0004	8,9477 E-06	4,6148 E-06	5,5339 E-06
02752	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02753	X	0,0526	0,0380	0,0340	7,4034 E-05	9,6719 E-05	6,01 E-05	0,0039	0,0037	0,0026	6,0133 E-06	6,8473 E-06	6,9371 E-06
02753	Y	0,0147	0,0567	0,0516	9,298 E-05	7,8024 E-05	3,6367 E-05	0,0010	0,0043	0,0043	6,36 E-06	5,4958 E-06	2,5629 E-06
02753	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02754	X	0,0531	0,0340	0,0376	7,9044 E-05	1,0876 E-04	6,3392 E-05	0,0039	0,0032	0,0029	6,3817 E-06	7,5182 E-06	7,0726 E-06
02754	Y	0,0143	0,0535	0,0480	9,6337 E-05	6,5807 E-05	2,905 E-05	0,0010	0,0041	0,0039	6,9789 E-06	4,6143 E-06	2,1446 E-06
02754	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02755	X	0,0675	0,0060	0,0842	6,7506 E-05	1,5014 E-04	1,5821 E-05	0,0059	0,0004	0,0072	4,6103 E-06	1,073 E-05	1,9578 E-06
02755	Y	0,0081	0,0583	0,0349	1,1029 E-04	6,6542 E-05	7,454 E-05	0,0005	0,0049	0,0029	9,1493 E-06	4,3122 E-06	6,7014 E-06
02755	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02756	X	0,0554	0,0297	0,0372	6,7774 E-05	1,2055 E-04	5,6841 E-05	0,0041	0,0028	0,0028	5,0689 E-06	8,529 E-06	6,0345 E-06
02756	Y	0,0123	0,0499	0,0374	8,5711 E-05	5,3492 E-05	3,4626 E-05	0,0008	0,0038	0,0031	6,4125 E-06	4,0207 E-06	2,5243 E-06
02756	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02757	X	0,0657	0,0093	0,0758	7,2775 E-05	1,2706 E-04	2,4487 E-05	0,0057	0,0006	0,0064	5,1151 E-06	9,2369 E-06	2,9965 E-06
02757	Y	0,0143	0,0640	0,0482	1,2477 E-04	8 E-05	6,0717 E-05	0,0011	0,0054	0,0041	1,0089 E-05	4,9642 E-06	5,5859 E-06
02757	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02758	X	0,0576	0,0250	0,0381	6,0205 E-05	1,3821 E-04	6,7181 E-05	0,0042	0,0023	0,0030	4,6163 E-06	9,7635 E-06	6,8785 E-06
02758	Y	0,0090	0,0458	0,0270	8,4673 E-05	4,3739 E-05	4,1584 E-05	0,0006	0,0036	0,0022	6,5704 E-06	3,1293 E-06	2,9774 E-06
02758	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02759	X	0,0617	0,0115	0,0679	6,633 E-05	1,0787 E-04	3,5872 E-05	0,0053	0,0008	0,0056	4,8109 E-06	8,2125 E-06	4,2644 E-06
02759	Y	0,0186	0,0686	0,0621	1,3623 E-04	7,995 E-05	4,8578 E-05	0,0015	0,0058	0,0053	1,0926 E-05	4,9166 E-06	4,413 E-06
02759	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02760	X	0,0588	0,0241	0,0352	5,0188 E-05	1,4503 E-04	9,4838 E-05	0,0044	0,0022	0,0028	3,4851 E-06	1,0517 E-05	9,2663 E-06
02760	Y	0,0068	0,0452	0,0208	7,8179 E-05	4,5197 E-05	3,52 E-05	0,0004	0,0035	0,0017	6,1943 E-06	3,4315 E-06	2,5004 E-06
02760	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02761	X	0,0604	0,0140	0,0613	7,6451 E-05	9,4544 E-05	4,1442 E-05	0,0051	0,0011	0,0051	6,1314 E-06	7,2685 E-06	4,7943 E-06
02761	Y	0,0199	0,0730	0,0658	1,3208 E-04	8,0942 E-05	5,5231 E-05	0,0017	0,0061	0,0056	1,0112 E-05	4,9952 E-06	4,5069 E-06
02761	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02762	X	0,0613	0,0162	0,0391	4,0719 E-05	1,8424 E-04	1,091 E-04	0,0048	0,0015	0,0032	3,2088 E-06	1,3692 E-05	1,0498 E-05
02762	Y	0,0042	0,0418	0,0108	7,7024 E-05	2,9998 E-05	3,4114 E-05	0,0003	0,0033	0,0009	6,2117 E-06	2,017 E-06	2,3167 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02762	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02763	X	0,0625	0,0145	0,0374	2,3965 E-05	2,0203 E-04	1,1265 E-04	0,0051	0,0014	0,0031	1,8756 E-06	1,557 E-05	1,0631 E-05
02763	Y	0,0032	0,0414	0,0048	7,4047 E-05	2,3103 E-05	3,392 E-05	0,0003	0,0032	0,0004	6,0469 E-06	1,5751 E-06	2,2396 E-06
02763	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02764	X	0,0542	0,0192	0,0455	7,928 E-05	9,6987 E-05	6,485 E-05	0,0044	0,0018	0,0036	6,8105 E-06	7,4668 E-06	6,9993 E-06
02764	Y	0,0225	0,0790	0,0830	1,6891 E-04	7,5669 E-05	7,2906 E-06	0,0019	0,0066	0,0071	1,2593 E-05	4,7196 E-06	4,673 E-07
02764	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02765	X	0,0636	0,0116	0,0372	1,8883 E-05	2,2156 E-04	8,3462 E-05	0,0056	0,0011	0,0031	1,5895 E-06	1,8949 E-05	7,4739 E-06
02765	Y	0,0046	0,0411	0,0073	7,4094 E-05	1,4694 E-05	3,1353 E-05	0,0003	0,0032	0,0006	6,0897 E-06	9,1533 E-07	2,095 E-06
02765	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02766	X	0,0481	0,0240	0,0327	9,2646 E-05	8,9103 E-05	7,7205 E-05	0,0038	0,0026	0,0025	8,8402 E-06	6,8665 E-06	8,0851 E-06
02766	Y	0,0200	0,0812	0,0905	1,8144 E-04	6,476 E-05	2,6855 E-05	0,0017	0,0067	0,0077	1,2719 E-05	4,1663 E-06	1,9 E-06
02766	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02767	X	0,0638	0,0109	0,0380	3,6249 E-05	2,2182 E-04	6,9651 E-05	0,0058	0,0011	0,0032	2,9715 E-06	1,9946 E-05	5,8659 E-06
02767	Y	0,0062	0,0410	0,0133	7,5246 E-05	2,8516 E-05	2,8751 E-05	0,0004	0,0032	0,0011	6,1066 E-06	1,8457 E-06	2,029 E-06
02767	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02768	X	0,0442	0,0360	0,0169	1,2525 E-04	7,0755 E-05	9,3756 E-05	0,0035	0,0041	0,0014	1,2628 E-05	5,3402 E-06	8,8074 E-06
02768	Y	0,0157	0,0786	0,0928	1,8618 E-04	3,9838 E-05	4,6097 E-05	0,0014	0,0063	0,0079	1,1789 E-05	2,5046 E-06	4,2816 E-06
02768	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02769	X	0,0565	0,0176	0,0325	8,5646 E-05	1,9348 E-04	1,3149 E-04	0,0049	0,0012	0,0026	5,9205 E-06	1,5857 E-05	1,2839 E-05
02769	Y	0,0126	0,0471	0,0391	8,8901 E-05	1,0261 E-04	3,7178 E-05	0,0009	0,0036	0,0032	6,2651 E-06	7,5596 E-06	2,585 E-06
02769	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02770	X	0,0397	0,0499	0,0113	1,5099 E-04	6,9612 E-05	6,9251 E-05	0,0031	0,0055	0,0013	1,5774 E-05	5,5137 E-06	6,2623 E-06
02770	Y	0,0098	0,0729	0,0943	1,8491 E-04	1,3697 E-05	3,949 E-05	0,0010	0,0057	0,0080	1,1554 E-05	1,3749 E-06	4,013 E-06
02770	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02771	X	0,0498	0,0236	0,0320	9,705 E-05	1,4158 E-04	1,3777 E-04	0,0040	0,0019	0,0025	6,0754 E-06	1,0736 E-05	1,3705 E-05
02771	Y	0,0145	0,0493	0,0499	9,9827 E-05	1,0354 E-04	1,6281 E-05	0,0011	0,0037	0,0041	6,7703 E-06	8,047 E-06	1,3083 E-06
02771	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02772	X	0,0394	0,0564	0,0163	1,5429 E-04	7,2588 E-05	4,6732 E-05	0,0031	0,0061	0,0018	1,6444 E-05	5,9406 E-06	3,8101 E-06
02772	Y	0,0083	0,0666	0,0928	1,6492 E-04	2,6282 E-05	5,1323 E-05	0,0009	0,0051	0,0078	1,0395 E-05	2,2534 E-06	4,7205 E-06
02772	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02773	X	0,0432	0,0378	0,0311	9,5495 E-05	9,0379 E-05	1,2134 E-04	0,0031	0,0036	0,0024	7,8465 E-06	6,3522 E-06	1,2657 E-05
02773	Y	0,0153	0,0540	0,0645	1,174 E-04	9,7141 E-05	1,2237 E-05	0,0012	0,0040	0,0053	7,7195 E-06	7,7185 E-06	8,0202 E-07
02773	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02774	X	0,0424	0,0441	0,0291	1,0056 E-04	7,7066 E-05	1,0802 E-04	0,0031	0,0043	0,0023	9,0825 E-06	5,5716 E-06	1,1331 E-05
02774	Y	0,0145	0,0550	0,0694	1,2113 E-04	1,0092 E-04	6,2121 E-06	0,0012	0,0041	0,0058	7,9604 E-06	8,2816 E-06	4,5897 E-07
02774	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02775	X	0,0415	0,0493	0,0275	1,0622 E-04	7,1371 E-05	9,299 E-05	0,0031	0,0050	0,0022	1,0424 E-05	5,6223 E-06	9,8616 E-06
02775	Y	0,0132	0,0555	0,0744	1,2218 E-04	9,679 E-05	1,0509 E-05	0,0011	0,0041	0,0062	8,0809 E-06	8,0598 E-06	8,7656 E-07
02775	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02776	X	0,0410	0,0536	0,0260	1,1597 E-04	7,8607 E-05	6,6285 E-05	0,0031	0,0055	0,0021	1,2044 E-05	6,5595 E-06	7,4516 E-06
02776	Y	0,0119	0,0572	0,0788	1,3066 E-04	8,1345 E-05	2,6979 E-05	0,0010	0,0042	0,0066	8,6925 E-06	6,7291 E-06	2,3446 E-06
02776	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02777	X	0,0409	0,0568	0,0247	1,3273 E-04	7,8162 E-05	4,8569 E-05	0,0031	0,0059	0,0021	1,4092 E-05	6,5048 E-06	5,5816 E-06
02777	Y	0,0111	0,0598	0,0825	1,442 E-04	7,2838 E-05	2,753 E-05	0,0010	0,0045	0,0069	9,4634 E-06	5,9605 E-06	2,5895 E-06
02777	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02778	X	0,0405	0,0587	0,0243	1,4671 E-04	7,7156 E-05	3,4484 E-05	0,0031	0,0061	0,0022	1,5652 E-05	6,3791 E-06	3,8032 E-06
02778	Y	0,0099	0,0615	0,0861	1,5084 E-04	6,2359 E-05	2,3812 E-05	0,0009	0,0046	0,0072	9,7035 E-06	5,1779 E-06	2,5109 E-06
02778	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02779	X	0,0593	0,0130	0,0354	8,7701 E-05	2,1609 E-04	1,1816 E-04	0,0056	0,0009	0,0028	7,7083 E-06	1,9755 E-05	1,0916 E-05
02779	Y	0,0083	0,0446	0,0306	6,9961 E-05	8,6266 E-05	5,2602 E-05	0,0006	0,0034	0,0025	5,2845 E-06	6,3341 E-06	3,5403 E-06
02779	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02780	X	0,0590	0,0123	0,0365	6,6076 E-05	2,0057 E-04	1,1983 E-04	0,0056	0,0009	0,0030	5,2348 E-06	1,8223 E-05	1,0815 E-05
02780	Y	0,0085	0,0433	0,0303	7,8247 E-05	6,8967 E-05	5,54 E-05	0,0006	0,0033	0,0025	5,9241 E-06	4,9058 E-06	3,7191 E-06
02780	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02781	X	0,0463	0,0263	0,0329	9,4275 E-05	1,1886 E-04	1,3803 E-04	0,0035	0,0022	0,0025	6,1036 E-06	8,7041 E-06	1,3928 E-05
02781	Y	0,0148	0,0502	0,0549	1,0263 E-04	9,7613 E-05	2,015 E-05	0,0011	0,0037	0,0045	6,8932 E-06	7,5826 E-06	1,4015 E-06
02781	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02782	X	0,0412	0,0507	0,0301	1,1773 E-04	7,6904 E-05	7,9246 E-05	0,0031	0,0051	0,0025	1,1787 E-05	6,0937 E-06	8,6408 E-06
02782	Y	0,0124	0,0558	0,0772	1,297 E-04	8,257 E-05	1,4752 E-05	0,0011	0,0041	0,0064	8,4599 E-06	6,6826 E-06	1,4241 E-06
02782	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02783	X	0,0392	0,0582	0,0207	1,5262 E-04	7,1518 E-05	3,8416 E-05	0,0031	0,0062	0,0021	1,6389 E-05	5,8817 E-06	2,9838 E-06
02783	Y	0,0080	0,0637	0,0921	1,5685 E-04	3,8171 E-05	3,6705 E-05	0,0008	0,0049	0,0077	9,9332 E-06	3,189 E-06	3,6909 E-06
02783	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02784	X	0,0400	0,0402	0,0146	1,278 E-04	6,9057 E-05	8,9699 E-05	0,0031	0,0046	0,0014	1,3341 E-05	5,3399 E-06	8,3442 E-06
02784	Y	0,0122	0,0759	0,0966	1,8572 E-04	2,7039 E-05	4,0386 E-05	0,0011	0,0061	0,0082	1,2027 E-05	1,7594 E-06	4,006 E-06
02784	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02785	X	0,0507	0,0214	0,0382	8,5061 E-05	8,9029 E-05	7,4212 E-05	0,0041	0,0022	0,0030	7,7735 E-06	6,7892 E-06	7,803 E-06
02785	Y	0,0209	0,0799	0,0878	1,7258 E-04	7,1674 E-05	1,7775 E-05	0,0018	0,0066	0,0075	1,2455 E-05	4,4701 E-06	1,2287 E-06
02785	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02786	X	0,0608	0,0122	0,0659	6,8027 E-05	1,066 E-04	3,686 E-05	0,0052	0,0009	0,0055	5,0683 E-06	8,2673 E-06	4,4238 E-06
02786	Y	0,0194	0,0698	0,0647	1,3755 E-04	7,8642 E-05	5,123 E-05	0,0016	0,0059	0,0055	1,0907 E-05	4,8615 E-06	4,4683 E-06
02786	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02787	X	0,0684	0,0051	0,0862	5,8484 E-05	1,5974 E-04	2,451 E-05	0,0060	0,0003	0,0074	3,837 E-06	1,1274 E-05	2,3117 E-06
02787	Y	0,0067	0,0567	0,0308	1,0679 E-04	6,2565 E-05	7,1934 E-05	0,0004	0,0048	0,0026	8,9838 E-06	4,1864 E-06	6,5581 E-06
02787	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02788	X	0,0783	0,0030	0,0947	4,6923 E-06	2,1114 E-04	2,3502 E-05	0,0067	0,0003	0,0082	4,2289 E-07	1,4361 E-05	1,6553 E-06
02788	Y	0,0193	0,0517	0,0074	1,0157 E-04	4,9043 E-05	5,7203 E-05	0,0019	0,0043	0,0007	8,7655 E-06	4,921 E-06	4,9676 E-06
02788	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02789	X	0,0773	0,0107	0,0895	5,6032 E-05	1,7931 E-04	2,5515 E-05	0,0066	0,0008	0,0077	3,518 E-06	1,2563 E-05	2,4652 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02789	Y	0,0296	0,0548	0,0405	1,0869 E-04	7,3985 E-05	3,3846 E-05	0,0028	0,0045	0,0036	9,2478 E-06	5,7691 E-06	2,1922 E-06
02789	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02790	X	0,0618	0,0112	0,0714	8,0952 E-05	1,2219 E-04	5,7067 E-05	0,0052	0,0008	0,0060	5,5107 E-06	8,8598 E-06	5,184 E-06
02790	Y	0,0262	0,0576	0,0652	1,2099 E-04	8,7761 E-05	3,4247 E-05	0,0023	0,0046	0,0056	8,847 E-06	5,4748 E-06	3,3234 E-06
02790	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02791	X	0,0474	0,0134	0,0449	9,0292 E-05	8,2486 E-05	5,0658 E-05	0,0039	0,0015	0,0036	7,4136 E-06	6,4014 E-06	5,4669 E-06
02791	Y	0,0156	0,0559	0,0800	1,3435 E-04	6,5924 E-05	3,1016 E-05	0,0013	0,0042	0,0067	8,6024 E-06	4,1989 E-06	3,1493 E-06
02791	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02792	X	0,0413	0,0263	0,0181	8,9597 E-05	7,4366 E-05	4,9763 E-05	0,0033	0,0031	0,0015	9,5503 E-06	6,0706 E-06	5,2516 E-06
02792	Y	0,0067	0,0575	0,0855	1,673 E-04	2,7979 E-05	1,0783 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,0841 E-05	1,7236 E-06	8,0715 E-07
02792	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02793	X	0,0415	0,0390	0,0159	1,0399 E-04	7,6507 E-05	5,6846 E-05	0,0033	0,0044	0,0018	1,1792 E-05	6,4948 E-06	4,4265 E-06
02793	Y	0,0046	0,0613	0,0825	1,8455 E-04	3,4141 E-05	1,7395 E-05	0,0004	0,0045	0,0068	1,1808 E-05	2,6483 E-06	1,5925 E-06
02793	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02794	X	0,0484	0,0447	0,0304	1,0878 E-04	9,0484 E-05	4,6383 E-05	0,0038	0,0047	0,0026	1,1198 E-05	7,4621 E-06	4,1349 E-06
02794	Y	0,0121	0,0613	0,0708	1,5116 E-04	7,8055 E-05	1,3882 E-05	0,0008	0,0046	0,0058	9,8375 E-06	5,2589 E-06	1,1166 E-06
02794	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02795	X	0,0527	0,0355	0,0375	8,3496 E-05	1,0767 E-04	6,2033 E-05	0,0039	0,0034	0,0029	6,8389 E-06	7,5168 E-06	7,0773 E-06
02795	Y	0,0147	0,0546	0,0507	9,9617 E-05	7,0217 E-05	3,3035 E-05	0,0010	0,0042	0,0042	7,0918 E-06	4,7802 E-06	2,3842 E-06
02795	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02796	X	0,0595	0,0201	0,0382	5,0119 E-05	1,6339 E-04	1,0206 E-04	0,0045	0,0018	0,0030	3,7404 E-06	1,1881 E-05	9,93 E-06
02796	Y	0,0058	0,0432	0,0171	7,7906 E-05	3,8247 E-05	3,5918 E-05	0,0004	0,0034	0,0014	6,224 E-06	2,6455 E-06	2,5182 E-06
02796	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02797	X	0,0631	0,0124	0,0371	7,4305 E-06	2,1622 E-04	1,0141 E-04	0,0054	0,0012	0,0031	8,3721 E-07	1,7558 E-05	9,2516 E-06
02797	Y	0,0036	0,0411	0,0026	7,3473 E-05	5,1286 E-06	3,2401 E-05	0,0003	0,0032	0,0002	6,0581 E-06	4,2247 E-07	2,1194 E-06
02797	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02798	X	0,0637	0,0116	0,0372	2,3388 E-05	2,2543 E-04	7,8279 E-05	0,0057	0,0011	0,0031	1,8433 E-06	1,9558 E-05	6,9227 E-06
02798	Y	0,0050	0,0411	0,0088	7,5066 E-05	1,9225 E-05	3,0916 E-05	0,0004	0,0032	0,0007	6,1655 E-06	1,2192 E-06	2,0893 E-06
02798	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02799	X	0,0710	0,0042	0,0883	4,8187 E-05	1,7814 E-04	4,1815 E-05	0,0062	0,0003	0,0076	3,0871 E-06	1,227 E-05	3,2 E-06
02799	Y	0,0066	0,0551	0,0239	1,0696 E-04	5,7139 E-05	6,6259 E-05	0,0006	0,0046	0,0020	9,0787 E-06	4,1783 E-06	6,1701 E-06
02799	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02800	X	0,0683	0,0053	0,0844	6,9287 E-05	1,5484 E-04	2,1039 E-05	0,0060	0,0003	0,0072	4,6533 E-06	1,06 E-05	2,1543 E-06
02800	Y	0,0069	0,0584	0,0317	1,0464 E-04	6,899 E-05	7,2502 E-05	0,0004	0,0049	0,0027	8,744 E-06	4,6176 E-06	6,5854 E-06
02800	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02801	X	0,0671	0,0075	0,0799	7,6674 E-05	1,3714 E-04	1,8596 E-05	0,0059	0,0005	0,0068	5,4266 E-06	9,4755 E-06	2,2609 E-06
02801	Y	0,0101	0,0618	0,0392	1,0994 E-04	7,9956 E-05	7,2084 E-05	0,0007	0,0052	0,0033	9,0085 E-06	5,1299 E-06	6,4798 E-06
02801	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02802	X	0,0660	0,0093	0,0751	8,0389 E-05	1,2162 E-04	2,4287 E-05	0,0057	0,0006	0,0063	5,756 E-06	8,5461 E-06	2,9738 E-06
02802	Y	0,0136	0,0649	0,0468	1,2001 E-04	8,4856 E-05	6,1158 E-05	0,0010	0,0055	0,0040	9,62 E-06	5,3479 E-06	5,62 E-06
02802	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02803	X	0,0640	0,0107	0,0704	7,7406 E-05	1,0476 E-04	3,2711 E-05	0,0055	0,0008	0,0059	5,624 E-06	7,6397 E-06	3,8175 E-06
02803	Y	0,0164	0,0675	0,0546	1,2739 E-04	8,279 E-05	5,0029 E-05	0,0013	0,0057	0,0047	1,0114 E-05	5,1578 E-06	4,6965 E-06
02803	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02804	X	0,0614	0,0121	0,0657	7,3213 E-05	9,9021 E-05	3,6556 E-05	0,0053	0,0009	0,0055	5,5186 E-06	7,5087 E-06	4,3905 E-06
02804	Y	0,0187	0,0701	0,0624	1,3221 E-04	8,1405 E-05	5,0259 E-05	0,0016	0,0059	0,0053	1,0386 E-05	5,0156 E-06	4,4225 E-06
02804	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02805	X	0,0595	0,0143	0,0605	7,0598 E-05	1,0572 E-04	4,2091 E-05	0,0050	0,0011	0,0050	5,5639 E-06	8,3391 E-06	4,9094 E-06
02805	Y	0,0214	0,0731	0,0699	1,4595 E-04	7,8148 E-05	5,2904 E-05	0,0018	0,0061	0,0060	1,13 E-05	4,9051 E-06	4,2907 E-06
02805	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02806	X	0,0774	0,0019	0,0939	2,3473 E-05	2,0991 E-04	1,2721 E-05	0,0067	0,0002	0,0081	1,7476 E-06	1,4315 E-05	9,178 E-07
02806	Y	0,0156	0,0519	0,0028	1,0338 E-04	4,8839 E-05	6,0717 E-05	0,0016	0,0043	0,0003	8,8899 E-06	4,6885 E-06	5,411 E-06
02806	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02807	X	0,0765	0,0022	0,0895	3,7408 E-05	2,1898 E-04	2,2665 E-05	0,0066	0,0002	0,0077	2,583 E-06	1,4099 E-05	1,6824 E-06
02807	Y	0,0121	0,0545	0,0096	1,0298 E-04	5,6561 E-05	6,2399 E-05	0,0012	0,0046	0,0008	8,8055 E-06	4,8879 E-06	5,7191 E-06
02807	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02808	X	0,0572	0,0186	0,0485	8,1987 E-05	9,1343 E-05	5,6127 E-05	0,0047	0,0017	0,0039	6,9994 E-06	6,9021 E-06	6,3451 E-06
02808	Y	0,0226	0,0786	0,0763	1,5682 E-04	8,0989 E-05	1,7911 E-05	0,0019	0,0066	0,0065	1,1441 E-05	5,0027 E-06	1,3556 E-06
02808	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02809	X	0,0533	0,0196	0,0437	7,824 E-05	9,4244 E-05	6,859 E-05	0,0043	0,0019	0,0034	6,819 E-06	7,2509 E-06	7,283 E-06
02809	Y	0,0221	0,0792	0,0845	1,6972 E-04	7,4474 E-05	6,747 E-06	0,0019	0,0066	0,0072	1,2734 E-05	4,6508 E-06	4,3929 E-07
02809	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02810	X	0,0801	0,0046	0,0946	1,7424 E-05	2,1204 E-04	3,3226 E-05	0,0069	0,0004	0,0082	1,0718 E-06	1,4514 E-05	2,3018 E-06
02810	Y	0,0224	0,0518	0,0138	1,0364 E-04	5,2978 E-05	5,1624 E-05	0,0022	0,0043	0,0013	8,9421 E-06	5,268 E-06	4,3541 E-06
02810	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02811	X	0,0480	0,0240	0,0327	9,1125 E-05	8,9566 E-05	7,722 E-05	0,0038	0,0026	0,0025	8,7337 E-06	6,914 E-06	8,0863 E-06
02811	Y	0,0200	0,0812	0,0908	1,8196 E-04	6,4452 E-05	2,6875 E-05	0,0017	0,0067	0,0077	1,2898 E-05	4,1674 E-06	1,9038 E-06
02811	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02812	X	0,0819	0,0070	0,0904	3,1654 E-05	2,1695 E-04	1,8199 E-05	0,0070	0,0005	0,0078	1,9711 E-06	1,4152 E-05	1,3713 E-06
02812	Y	0,0251	0,0537	0,0189	1,0573 E-04	5,3114 E-05	4,1911 E-05	0,0024	0,0045	0,0017	9,1477 E-06	5,0924 E-06	3,3811 E-06
02812	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02813	X	0,0477	0,0281	0,0263	1,0681 E-04	8,2234 E-05	8,3846 E-05	0,0038	0,0032	0,0020	1,0407 E-05	6,1664 E-06	8,4662 E-06
02813	Y	0,0189	0,0820	0,0894	1,8583 E-04	6,4725 E-05	2,4009 E-05	0,0017	0,0067	0,0076	1,2243 E-05	3,9785 E-06	2,2789 E-06
02813	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02814	X	0,0800	0,0096	0,0911	4,5177 E-05	1,9379 E-04	2,8614 E-05	0,0068	0,0007	0,0079	2,8024 E-06	1,3362 E-05	2,4813 E-06
02814	Y	0,0285	0,0539	0,0338	1,0985 E-04	6,544 E-05	2,9718 E-05	0,0027	0,0045	0,0030	9,4496 E-06	5,5722 E-06	2,0286 E-06
02814	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02815	X	0,0415	0,0354	0,0176	1,179 E-04	7,4269 E-05	9,3767 E-05	0,0033	0,0040	0,0015	1,2202 E-05	5,696 E-06	8,7911 E-06
02815	Y	0,0144	0,0787	0,0957	1,8877 E-04	4,1765 E-05	4,6922 E-05	0,0013	0,0063	0,0081	1,2544 E-05	2,5794 E-06	4,3475 E-06
02815	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02816	X	0,0775	0,0105	0,0874	6,236 E-05	1,7473 E-04	2,4695 E-05	0,0066	0,0007	0,0075	3,9989 E-06	1,1891 E-05	2,4153 E-06
02816	Y	0,0295	0,0553	0,0394	1,0688 E-04	7,3856 E-05	3,3856 E-05	0,0028	0,0046	0,0034	9,105 E-06	5,5064 E-06	2,1913 E-06
02816	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02817	X	0,0411	0,0409	0,0135	1,3212 E-04	6,7376 E-05	8,8921 E-05	0,0032	0,0046	0,0013	1,363 E-05	5,179 E-06	8,2864 E-06
02817	Y	0,0125	0,0757	0,0953	1,8528 E-04	2,5402 E-05	3,9637 E-05	0,0012	0,0061	0,0081	1,1742 E-05	1,6004 E-06	3,9567 E-06
02817	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02818	X	0,0757	0,0118	0,0833	7,1661 E-05	1,642 E-04	2,4586 E-05	0,0064	0,0008	0,0072	4,8199 E-06	1,1074 E-05	2,5952 E-06
02818	Y	0,0304	0,0566	0,0448	1,0699 E-04	8,4756 E-05	3,5023 E-05	0,0028	0,0046	0,0039	8,8392 E-06	5,7277 E-06	2,3408 E-06
02818	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02819	X	0,0406	0,0464	0,0109	1,4564 E-04	6,7963 E-05	7,7353 E-05	0,0032	0,0052	0,0012	1,5072 E-05	5,302 E-06	7,1375 E-06
02819	Y	0,0110	0,0742	0,0945	1,8504 E-04	1,655 E-05	3,5857 E-05	0,0011	0,0059	0,0080	1,1543 E-05	1,3341 E-06	3,7096 E-06
02819	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02820	X	0,0732	0,0122	0,0791	8,063 E-05	1,5377 E-04	4,1929 E-05	0,0062	0,0008	0,0068	5,4442 E-06	1,0318 E-05	3,829 E-06
02820	Y	0,0305	0,0573	0,0504	1,1308 E-04	9,2356 E-05	2,8495 E-05	0,0028	0,0047	0,0044	8,9489 E-06	5,8683 E-06	2,3322 E-06
02820	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02821	X	0,0402	0,0513	0,0107	1,5427 E-04	6,9235 E-05	6,5594 E-05	0,0032	0,0057	0,0013	1,6045 E-05	5,5073 E-06	5,85 E-06
02821	Y	0,0098	0,0721	0,0936	1,845 E-04	1,3801 E-05	4,2699 E-05	0,0010	0,0056	0,0079	1,1535 E-05	1,405 E-06	4,2337 E-06
02821	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02822	X	0,0690	0,0116	0,0753	8,4343 E-05	1,3558 E-04	6,1032 E-05	0,0058	0,0008	0,0064	5,6869 E-06	9,1668 E-06	5,2005 E-06
02822	Y	0,0293	0,0574	0,0565	1,1807 E-04	9,1803 E-05	2,9771 E-05	0,0026	0,0046	0,0049	9,018 E-06	5,6797 E-06	2,9281 E-06
02822	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02823	X	0,0399	0,0551	0,0134	1,5644 E-04	7,202 E-05	5,2353 E-05	0,0031	0,0060	0,0015	1,6498 E-05	5,8406 E-06	4,4129 E-06
02823	Y	0,0090	0,0685	0,0928	1,721 E-04	2,1085 E-05	5,1474 E-05	0,0009	0,0053	0,0078	1,085 E-05	1,8082 E-06	4,7652 E-06
02823	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02824	X	0,0637	0,0108	0,0715	8,5203 E-05	1,1986 E-04	6,0199 E-05	0,0054	0,0008	0,0060	5,8674 E-06	8,3496 E-06	5,3336 E-06
02824	Y	0,0270	0,0574	0,0625	1,1873 E-04	8,9925 E-05	3,3505 E-05	0,0024	0,0046	0,0054	8,7073 E-06	5,536 E-06	3,3003 E-06
02824	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02825	X	0,0397	0,0577	0,0178	1,5215 E-04	7,1979 E-05	3,9629 E-05	0,0031	0,0062	0,0018	1,6287 E-05	5,925 E-06	3,0844 E-06
02825	Y	0,0084	0,0645	0,0918	1,5993 E-04	3,5772 E-05	3,7339 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	1,0152 E-05	2,9505 E-06	3,7415 E-06
02825	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02826	X	0,0591	0,0110	0,0670	8,6358 E-05	1,1443 E-04	4,6902 E-05	0,0050	0,0008	0,0056	6,1466 E-06	8,3746 E-06	4,7123 E-06
02826	Y	0,0251	0,0580	0,0679	1,2249 E-04	8,6794 E-05	3,6637 E-05	0,0021	0,0046	0,0058	8,5235 E-06	5,3682 E-06	3,4009 E-06
02826	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02827	X	0,0397	0,0591	0,0227	1,5252 E-04	7,3448 E-05	3,2497 E-05	0,0031	0,0063	0,0022	1,6356 E-05	6,0599 E-06	2,6936 E-06
02827	Y	0,0085	0,0624	0,0900	1,517 E-04	5,0889 E-05	2,7202 E-05	0,0008	0,0047	0,0075	9,6613 E-06	4,2809 E-06	2,8683 E-06
02827	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02828	X	0,0549	0,0115	0,0561	1,0406 E-04	9,4284 E-05	5,3796 E-05	0,0046	0,0011	0,0046	7,8762 E-06	6,6841 E-06	5,3768 E-06
02828	Y	0,0223	0,0577	0,0724	1,3039 E-04	8,6825 E-05	3,8924 E-05	0,0019	0,0044	0,0062	8,3809 E-06	5,6502 E-06	3,9121 E-06
02828	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02829	X	0,0409	0,0578	0,0225	1,3492 E-04	7,6857 E-05	4,2569 E-05	0,0031	0,0060	0,0020	1,4439 E-05	6,4395 E-06	4,8888 E-06
02829	Y	0,0108	0,0607	0,0836	1,4841 E-04	7,5737 E-05	2,5596 E-05	0,0010	0,0045	0,0070	9,801 E-06	6,2518 E-06	2,5397 E-06
02829	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02830	X	0,0504	0,0120	0,0510	9,0641 E-05	9,0666 E-05	5,7478 E-05	0,0042	0,0012	0,0041	7,0569 E-06	6,7846 E-06	5,7218 E-06
02830	Y	0,0187	0,0569	0,0770	1,3183 E-04	7,5179 E-05	4,1028 E-05	0,0015	0,0043	0,0065	8,5286 E-06	4,7708 E-06	4,0226 E-06
02830	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02831	X	0,0410	0,0547	0,0287	1,3132 E-04	7,9259 E-05	5,8424 E-05	0,0031	0,0056	0,0025	1,3667 E-05	6,4307 E-06	6,6352 E-06
02831	Y	0,0114	0,0581	0,0810	1,3764 E-04	7,1107 E-05	2,84 E-05	0,0010	0,0043	0,0067	8,9232 E-06	5,7448 E-06	2,5263 E-06
02831	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02832	X	0,0460	0,0154	0,0401	9,1812 E-05	8,0326 E-05	4,5834 E-05	0,0038	0,0017	0,0032	7,9393 E-06	6,3672 E-06	5,2323 E-06
02832	Y	0,0141	0,0565	0,0812	1,3894 E-04	5,9568 E-05	2,8768 E-05	0,0011	0,0042	0,0068	8,8914 E-06	3,779 E-06	2,5947 E-06
02832	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02833	X	0,0416	0,0472	0,0308	1,1368 E-04	7,7378 E-05	9,4556 E-05	0,0031	0,0047	0,0025	1,0969 E-05	5,8107 E-06	1,0005 E-05
02833	Y	0,0134	0,0552	0,0737	1,2409 E-04	8,891 E-05	9,9037 E-06	0,0011	0,0041	0,0061	8,1235 E-06	7,2281 E-06	8,2567 E-07
02833	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02834	X	0,0426	0,0440	0,0278	9,4245 E-05	7,4633 E-05	1,1032 E-04	0,0031	0,0043	0,0022	8,2742 E-06	5,3778 E-06	1,1561 E-05
02834	Y	0,0147	0,0550	0,0686	1,2241 E-04	1,0817 E-04	5,056 E-06	0,0012	0,0041	0,0057	8,0738 E-06	8,9792 E-06	3,7539 E-07
02834	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02835	X	0,0426	0,0233	0,0233	9,2182 E-05	7,3779 E-05	4,9142 E-05	0,0035	0,0027	0,0018	9,2382 E-06	5,9641 E-06	5,312 E-06
02835	Y	0,0089	0,0575	0,0844	1,6012 E-04	4,2911 E-05	1,4586 E-05	0,0007	0,0042	0,0071	1,0444 E-05	2,8153 E-06	1,4395 E-06
02835	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02836	X	0,0442	0,0325	0,0318	9,1115 E-05	1,0023 E-04	1,3131 E-04	0,0033	0,0029	0,0024	6,5724 E-06	7,1248 E-06	1,3553 E-05
02836	Y	0,0153	0,0524	0,0601	1,1104 E-04	9,7757 E-05	2,3629 E-05	0,0012	0,0039	0,0049	7,3218 E-06	7,6711 E-06	1,5629 E-06
02836	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02837	X	0,0468	0,0279	0,0309	9,5166 E-05	1,1238 E-04	1,3868 E-04	0,0036	0,0024	0,0024	5,9656 E-06	8,1972 E-06	1,3994 E-05
02837	Y	0,0146	0,0506	0,0546	1,0106 E-04	1,0545 E-04	2,054 E-05	0,0011	0,0038	0,0045	6,7132 E-06	8,3798 E-06	1,4301 E-06
02837	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02838	X	0,0513	0,0239	0,0306	1,0191 E-04	1,4601 E-04	1,3657 E-04	0,0042	0,0019	0,0024	6,4358 E-06	1,117 E-05	1,3587 E-05
02838	Y	0,0142	0,0493	0,0484	9,8853 E-05	1,1218 E-04	1,8079 E-05	0,0011	0,0037	0,0040	6,6736 E-06	8,8289 E-06	1,4269 E-06
02838	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02839	X	0,0554	0,0205	0,0311	9,6993 E-05	1,8017 E-04	1,3274 E-04	0,0047	0,0015	0,0024	6,585 E-06	1,4374 E-05	1,3155 E-05
02839	Y	0,0132	0,0482	0,0421	9,355 E-05	1,1024 E-04	2,8106 E-05	0,0010	0,0036	0,0035	6,4337 E-06	8,396 E-06	2,0387 E-06
02839	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02840	X	0,0580	0,0168	0,0328	8,907 E-05	2,0355 E-04	1,3034 E-04	0,0052	0,0011	0,0026	7,2435 E-06	1,7315 E-05	1,2453 E-05
02840	Y	0,0110	0,0468	0,0361	7,9107 E-05	1,0381 E-04	4,4225 E-05	0,0008	0,0035	0,0030	5,6483 E-06	7,6925 E-06	3,022 E-06
02840	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02841	X	0,0433	0,0408	0,0166	1,052 E-04	7,7885 E-05	5,814 E-05	0,0035	0,0046	0,0017	1,1905 E-05	6,6097 E-06	4,3193 E-06
02841	Y	0,0062	0,0623	0,0800	1,8685 E-04	5,0852 E-05	2,793 E-05	0,0004	0,0046	0,0066	1,1967 E-05	3,9221 E-06	2,3805 E-06
02841	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02842	X	0,0437	0,0430	0,0225	1,1204 E-04	8,5482 E-05	5,2658 E-05	0,0035	0,0047	0,0022	1,2382 E-05	7,2218 E-06	3,8076 E-06
02842	Y	0,0082	0,0637	0,0789	1,8024 E-04	5,4158 E-05	2,1918 E-05	0,0005	0,0047	0,0065	1,1564 E-05	3,7774 E-06	1,9898 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02842	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02843	X	0,0473	0,0447	0,0258	1,0506 E-04	8,7737 E-05	4,1232 E-05	0,0037	0,0048	0,0023	1,1336 E-05	7,4222 E-06	3,4115 E-06
02843	Y	0,0109	0,0629	0,0729	1,6628 E-04	7,4231 E-05	2,2518 E-05	0,0007	0,0047	0,0060	1,0612 E-05	5,0619 E-06	1,5642 E-06
02843	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02844	X	0,0504	0,0445	0,0301	1,0377 E-04	8,9325 E-05	5,0522 E-05	0,0039	0,0046	0,0025	1,0399 E-05	7,1752 E-06	4,8088 E-06
02844	Y	0,0137	0,0610	0,0665	1,4115 E-04	8,6344 E-05	1,1263 E-05	0,0009	0,0046	0,0055	9,1837 E-06	5,9994 E-06	1,0333 E-06
02844	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02845	X	0,0628	0,0154	0,0355	1,547 E-05	2,0611 E-04	1,1275 E-04	0,0052	0,0015	0,0030	1,0587 E-06	1,6415 E-05	1,0515 E-05
02845	Y	0,0031	0,0417	0,0028	7,4254 E-05	1,9903 E-05	3,3828 E-05	0,0003	0,0033	0,0003	6,1156 E-06	1,4373 E-06	2,2179 E-06
02845	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02846	X	0,0525	0,0416	0,0353	1,0403 E-04	1,0739 E-04	5,1162 E-05	0,0040	0,0041	0,0028	9,6198 E-06	8,0003 E-06	6,0148 E-06
02846	Y	0,0161	0,0595	0,0599	1,2873 E-04	7,8229 E-05	2,0258 E-05	0,0011	0,0045	0,0049	8,7845 E-06	5,1411 E-06	1,3679 E-06
02846	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02847	X	0,0526	0,0392	0,0342	8,2194 E-05	9,9421 E-05	5,8118 E-05	0,0039	0,0038	0,0027	7,0915 E-06	7,1452 E-06	6,7496 E-06
02847	Y	0,0153	0,0577	0,0540	1,0339 E-04	7,99 E-05	3,468 E-05	0,0010	0,0044	0,0045	7,0321 E-06	5,4821 E-06	2,4188 E-06
02847	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02848	X	0,0593	0,0226	0,0358	5,0873 E-05	1,5478 E-04	9,8681 E-05	0,0045	0,0021	0,0028	3,4985 E-06	1,1256 E-05	9,6253 E-06
02848	Y	0,0063	0,0444	0,0187	7,7649 E-05	4,3753 E-05	3,5692 E-05	0,0004	0,0034	0,0016	6,162 E-06	3,2505 E-06	2,5188 E-06
02848	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02849	X	0,0607	0,0180	0,0380	4,3396 E-05	1,7735 E-04	1,0769 E-04	0,0047	0,0017	0,0031	3,2448 E-06	1,3096 E-05	1,0389 E-05
02849	Y	0,0047	0,0424	0,0129	7,8099 E-05	3,5416 E-05	3,4048 E-05	0,0003	0,0033	0,0011	6,2801 E-06	2,4376 E-06	2,3355 E-06
02849	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02850	X	0,0000	0,0000	0,0005	1,9521 E-05	3,387 E-06	8,2523 E-10	0,0000	0,0000	0,0001	1,8733 E-06	3,5058 E-07	8,1393 E-11
02850	Y	0,0000	0,0000	0,0018	1,5506 E-05	1,8911 E-05	2,1533 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,4541 E-06	1,8166 E-06	2,1414 E-10
02850	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02851	X	0,0000	0,0000	0,0010	2,231 E-06	2,6297 E-05	1,0055 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,1412 E-07	2,5588 E-06	9,1072 E-10
02851	Y	0,0000	0,0000	0,0027	2,8328 E-05	3,0862 E-06	7,5434 E-09	0,0000	0,0000	0,0003	2,6698 E-06	2,9661 E-07	7,1554 E-10
02851	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02852	X	0,0000	0,0000	0,0022	2,0448 E-05	1,724 E-06	1,0989 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	1,9672 E-06	1,8922 E-07	1,0914 E-09
02852	Y	0,0000	0,0000	0,0016	1,1303 E-05	1,7868 E-05	1,1191 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	1,0504 E-06	1,7181 E-06	1,1001 E-09
02852	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02853	X	0,0000	0,0000	0,0018	1,37 E-05	2,1273 E-05	2,7144 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	1,3095 E-06	2,0034 E-06	2,5768 E-10
02853	Y	0,0000	0,0000	0,0008	1,6177 E-05	1,6365 E-05	1,8372 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,5875 E-06	1,5692 E-06	1,6231 E-10
02853	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02854	X	0,0000	0,0000	0,0015	2,2923 E-05	4,974 E-05	1,8366 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	2,1819 E-06	4,7954 E-06	1,7478 E-09
02854	Y	0,0000	0,0000	0,0027	4,1178 E-05	2,4745 E-05	1,5422 E-08	0,0000	0,0000	0,0003	3,9803 E-06	2,3564 E-06	1,4672 E-09
02854	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02855	X	0,0000	0,0000	0,0037	2,699 E-05	3,5775 E-05	7,9834 E-09	0,0000	0,0000	0,0004	2,5814 E-06	3,4713 E-06	7,5795 E-10
02855	Y	0,0000	0,0000	0,0022	4,1235 E-05	2,575 E-05	2,4362 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	3,9908 E-06	2,4602 E-06	2,3013 E-10
02855	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02856	X	0,0000	0,0000	0,0034	1,2312 E-05	2,1126 E-05	1,2867 E-09	0,0000	0,0000	0,0003	1,184 E-06	1,9841 E-06	1,2887 E-10
02856	Y	0,0000	0,0000	0,0006	1,6377 E-05	1,527 E-05	1,223 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,6083 E-06	1,4603 E-06	1,2046 E-09
02856	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02857	X	0,0000	0,0000	0,0010	8,1902 E-06	1,873 E-05	1,1744 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	7,8871 E-07	1,7813 E-06	1,1102 E-10
02857	Y	0,0000	0,0000	0,0005	1,1059 E-05	1,0017 E-05	3,3078 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	1,0938 E-06	9,6212 E-07	3,2344 E-10
02857	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02858	X	0,0000	0,0000	0,0023	2,1283 E-05	1,7948 E-06	4,767 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	2,0328 E-06	1,3372 E-07	4,6529 E-10
02858	Y	0,0000	0,0000	0,0016	2,6297 E-05	2,0846 E-05	8,9014 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	2,5623 E-06	1,9914 E-06	8,6476 E-10
02858	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02859	X	0,0000	0,0000	0,0041	2,2238 E-05	1,0007 E-05	8,8505 E-10	0,0000	0,0000	0,0004	2,1263 E-06	9,0775 E-07	8,7378 E-11
02859	Y	0,0000	0,0000	0,0015	2,5972 E-05	2,4501 E-05	5,107 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	2,5268 E-06	2,3424 E-06	4,4224 E-10
02859	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02860	X	0,0000	0,0000	0,0002	1,2154 E-05	1,7997 E-05	1,3103 E-09	0,0000	0,0000	0,0000	1,1581 E-06	1,7613 E-06	1,3837 E-10
02860	Y	0,0000	0,0000	0,0027	2,5119 E-05	1,3555 E-05	4,5961 E-10	0,0000	0,0000	0,0003	2,3629 E-06	1,3004 E-06	3,9166 E-11
02860	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02861	X	0,0000	0,0000	0,0019	1,4664 E-05	1,4449 E-05	1,228 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	1,4134 E-06	1,4231 E-06	1,212 E-09
02861	Y	0,0000	0,0000	0,0025	2,318 E-05	1,5035 E-05	4,0213 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	2,1815 E-06	1,4401 E-06	3,9459 E-10
02861	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02862	X	0,0000	0,0000	0,0456	1,8875 E-04	3,2712 E-04	6,8785 E-09	0,0000	0,0000	0,0050	1,9629 E-05	3,5776 E-05	6,6015 E-10
02862	Y	0,0000	0,0000	0,0127	1,4884 E-04	2,9618 E-04	5,1419 E-08	0,0000	0,0000	0,0010	1,3457 E-05	2,9069 E-05	5,1549 E-09
02862	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02863	X	0,0000	0,0000	0,1628	4,7381 E-05	7,6815 E-04	5,6874 E-08	0,0000	0,0000	0,0163	5,3279 E-06	8,3057 E-05	5,8816 E-09
02863	Y	0,0000	0,0000	0,1322	3,6459 E-04	4,1193 E-04	7,0931 E-09	0,0000	0,0000	0,0129	3,5354 E-05	4,0875 E-05	6,4688 E-10
02863	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02864	X	0,0000	0,0000	0,1731	2,2469 E-05	8,1504 E-04	9,5981 E-08	0,0000	0,0000	0,0177	1,755 E-06	8,8743 E-05	9,8316 E-09
02864	Y	0,0000	0,0000	0,1246	3,6374 E-04	3,3961 E-04	1,6477 E-08	0,0000	0,0000	0,0122	3,5281 E-05	3,4525 E-05	1,5895 E-09
02864	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02865	X	0,0000	0,0000	0,0472	1,6785 E-04	3,5637 E-04	1,9609 E-09	0,0000	0,0000	0,0053	1,6794 E-05	3,931 E-05	1,738 E-10
02865	Y	0,0000	0,0000	0,0219	1,5859 E-04	2,6483 E-04	2,1091 E-08	0,0000	0,0000	0,0017	1,459 E-05	2,6429 E-05	2,0894 E-09
02865	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02866	X	0,0000	0,0000	0,0409	1,3565 E-04	3,5567 E-04	2,136 E-07	0,0000	0,0000	0,0043	1,3361 E-05	3,9207 E-05	2,2879 E-08
02866	Y	0,0000	0,0000	0,0193	1,4328 E-04	2,2449 E-04	1,9238 E-07	0,0000	0,0000	0,0015	1,3121 E-05	2,2486 E-05	1,8772 E-08
02866	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02867	X	0,0000	0,0000	0,0390	6,0366 E-05	6,2414 E-04	1,5385 E-07	0,0000	0,0000	0,0029	5,1921 E-06	6,8382 E-05	1,6398 E-08
02867	Y	0,0000	0,0000	0,0417	2,5121 E-04	3,44 E-04	2,9971 E-07	0,0000	0,0000	0,0038	2,3858 E-05	3,464 E-05	2,9503 E-08
02867	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02868	X	0,0000	0,0000	0,0907	2,1497 E-05	8,0693 E-04	6,0552 E-08	0,0000	0,0000	0,0086	2,2078 E-06	8,7876 E-05	6,2077 E-09
02868	Y	0,0000	0,0000	0,0726	3,1905 E-04	3,6535 E-04	2,225 E-08	0,0000	0,0000	0,0069	3,0768 E-05	3,7033 E-05	2,2299 E-09
02868	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02869	X	0,0000	0,0000	0,0592	5,2739 E-05	7,1862 E-04	2,8859 E-08	0,0000	0,0000	0,0050	6,0002 E-06	7,8577 E-05	2,9857 E-09

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02869	Y	0,0000	0,0000	0,0394	2,2018 E-04	2,9199 E-04	2,6841 E-08	0,0000	0,0000	0,0037	2,0938 E-05	2,9613 E-05	2,6222 E-09
02869	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02870	X	0,0000	0,0000	0,1231	3,5947 E-05	8,4396 E-04	3,131 E-09	0,0000	0,0000	0,0122	4,2336 E-06	9,1823 E-05	2,8528 E-10
02870	Y	0,0000	0,0000	0,0648	3,3073 E-04	2,9001 E-04	3,6247 E-09	0,0000	0,0000	0,0063	3,2026 E-05	2,9533 E-05	3,6061 E-10
02870	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02871	X	0,0000	0,0000	0,0419	3,9853 E-05	3,0874 E-04	3,2741 E-09	0,0000	0,0000	0,0043	4,5388 E-06	3,4035 E-05	2,7584 E-10
02871	Y	0,0000	0,0000	0,0096	4,6448 E-05	1,1004 E-04	8,6717 E-09	0,0000	0,0000	0,0007	3,6051 E-06	1,1155 E-05	9,167 E-10
02871	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02872	X	0,0000	0,0000	0,0392	7,3728 E-05	5,4549 E-04	9,5518 E-09	0,0000	0,0000	0,0030	8,2587 E-06	5,9986 E-05	9,8061 E-10
02872	Y	0,0000	0,0000	0,0185	1,2594 E-04	1,7081 E-04	1,0148 E-07	0,0000	0,0000	0,0016	1,1589 E-05	1,7438 E-05	1,0166 E-08
02872	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02873	X	0,0000	0,0000	0,0859	4,2009 E-05	8,3292 E-04	1,1714 E-08	0,0000	0,0000	0,0080	4,8726 E-06	9,0708 E-05	1,2362 E-09
02873	Y	0,0000	0,0000	0,0342	2,5294 E-04	1,9464 E-04	4,6732 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	2,4298 E-05	2,0001 E-05	4,6716 E-09
02873	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02874	X	0,0000	0,0000	0,0430	3,9881 E-05	3,0135 E-04	5,5291 E-09	0,0000	0,0000	0,0044	4,152 E-06	3,3107 E-05	5,1173 E-10
02874	Y	0,0000	0,0000	0,0038	4,0234 E-05	1,2845 E-05	3,1821 E-08	0,0000	0,0000	0,0003	3,0434 E-06	1,118 E-06	2,719 E-09
02874	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02875	X	0,0000	0,0000	0,0394	3,7594 E-05	5,1233 E-04	2,55 E-08	0,0000	0,0000	0,0030	3,7784 E-06	5,6302 E-05	2,621 E-09
02875	Y	0,0000	0,0000	0,0027	1,0228 E-04	3,0499 E-05	4,907 E-09	0,0000	0,0000	0,0002	8,9572 E-06	2,7574 E-06	3,679 E-10
02875	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02876	X	0,0000	0,0000	0,0833	9,9163 E-06	8,3282 E-04	4,6803 E-09	0,0000	0,0000	0,0077	1,015 E-06	9,063 E-05	4,5656 E-10
02876	Y	0,0000	0,0000	0,0024	2,3409 E-04	3,4078 E-05	7,1658 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	2,2303 E-05	2,9218 E-06	7,1581 E-09
02876	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02877	X	0,0000	0,0000	0,0565	4,5232 E-05	6,8972 E-04	2,4746 E-08	0,0000	0,0000	0,0046	4,7343 E-06	7,5292 E-05	2,5687 E-09
02877	Y	0,0000	0,0000	0,0111	1,6574 E-04	1,4145 E-04	3,3936 E-09	0,0000	0,0000	0,0011	1,5395 E-05	1,3715 E-05	2,8397 E-10
02877	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02878	X	0,0000	0,0000	0,1184	8,3184 E-06	8,6173 E-04	5,8492 E-09	0,0000	0,0000	0,0115	7,4123 E-07	9,3484 E-05	6,1371 E-10
02878	Y	0,0000	0,0000	0,0244	3,1106 E-04	1,5253 E-04	1,0577 E-08	0,0000	0,0000	0,0024	3,0045 E-05	1,4732 E-05	1,0512 E-09
02878	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02879	X	0,0000	0,0000	0,0405	4,6377 E-05	2,941 E-04	6,3764 E-08	0,0000	0,0000	0,0039	4,9836 E-06	3,234 E-05	6,3555 E-09
02879	Y	0,0000	0,0000	0,0022	4,5524 E-05	1,3138 E-04	5,9338 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	3,4208 E-06	1,2873 E-05	5,7926 E-09
02879	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02880	X	0,0000	0,0000	0,0427	5,1609 E-05	5,0363 E-04	2,3286 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	5,5138 E-06	5,52 E-05	2,1226 E-09
02880	Y	0,0000	0,0000	0,0132	1,2769 E-04	2,0002 E-04	6,8471 E-08	0,0000	0,0000	0,0012	1,1537 E-05	1,967 E-05	6,7321 E-09
02880	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02881	X	0,0000	0,0000	0,0862	3,3023 E-05	7,7341 E-04	1,2346 E-09	0,0000	0,0000	0,0080	3,3453 E-06	8,3958 E-05	1,4182 E-10
02881	Y	0,0000	0,0000	0,0343	2,5049 E-04	2,6833 E-04	1,9413 E-09	0,0000	0,0000	0,0033	2,393 E-05	2,6358 E-05	1,9549 E-10
02881	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02882	X	0,0000	0,0000	0,0613	2,3736 E-05	6,5676 E-04	9,4661 E-08	0,0000	0,0000	0,0052	2,3282 E-06	7,1413 E-05	9,4681 E-09
02882	Y	0,0000	0,0000	0,0368	2,2693 E-04	3,4878 E-04	6,9241 E-08	0,0000	0,0000	0,0035	2,1425 E-05	3,4431 E-05	6,7316 E-09
02882	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02883	X	0,0000	0,0000	0,1200	1,078 E-05	7,935 E-04	4,7702 E-09	0,0000	0,0000	0,0117	9,0484 E-07	8,5838 E-05	5,2268 E-10
02883	Y	0,0000	0,0000	0,0688	3,3626 E-04	3,6839 E-04	2,4149 E-09	0,0000	0,0000	0,0067	3,251 E-05	3,6412 E-05	2,4166 E-10
02883	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02884	X	0,0000	0,0000	0,0405	1,5972 E-04	3,2788 E-04	5,7146 E-08	0,0000	0,0000	0,0041	1,6547 E-05	3,5909 E-05	5,9532 E-09
02884	Y	0,0000	0,0000	0,0106	1,2842 E-04	2,5402 E-04	5,0561 E-08	0,0000	0,0000	0,0008	1,1455 E-05	2,4939 E-05	4,8775 E-09
02884	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02885	X	0,0000	0,0000	0,0418	9,1888 E-05	5,683 E-04	3,1923 E-08	0,0000	0,0000	0,0032	9,5553 E-06	6,1792 E-05	2,639 E-09
02885	Y	0,0000	0,0000	0,0366	2,4822 E-04	3,9607 E-04	2,0288 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	2,3405 E-05	3,9077 E-05	2,0216 E-08
02885	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02886	X	0,0000	0,0000	0,0886	2,4401 E-05	7,5304 E-04	6,9962 E-08	0,0000	0,0000	0,0082	2,7301 E-06	8,1395 E-05	7,152 E-09
02886	Y	0,0000	0,0000	0,0736	3,2367 E-04	4,3637 E-04	4,0042 E-08	0,0000	0,0000	0,0071	3,1142 E-05	4,3261 E-05	3,9729 E-09
02886	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02887	X	0,0593	0,0130	0,0354	8,7478 E-05	2,1607 E-04	1,1813 E-04	0,0056	0,0009	0,0028	7,6926 E-06	1,9754 E-05	1,0914 E-05
02887	Y	0,0083	0,0446	0,0306	7,0002 E-05	8,6255 E-05	5,2585 E-05	0,0006	0,0034	0,0025	5,2906 E-06	6,3329 E-06	3,5392 E-06
02887	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02888	X	0,0590	0,0123	0,0365	6,5973 E-05	2,0088 E-04	1,1984 E-04	0,0056	0,0009	0,0030	5,2274 E-06	1,8244 E-05	1,0815 E-05
02888	Y	0,0085	0,0433	0,0303	7,8278 E-05	6,9215 E-05	5,5416 E-05	0,0006	0,0033	0,0025	5,9278 E-06	4,9245 E-06	3,72 E-06
02888	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02889	X	0,0463	0,0263	0,0329	9,4184 E-05	1,1923 E-04	1,3822 E-04	0,0035	0,0022	0,0025	6,0828 E-06	8,7218 E-06	1,3945 E-05
02889	Y	0,0148	0,0502	0,0549	1,036 E-04	9,8573 E-05	2,0318 E-05	0,0011	0,0037	0,0045	6,9584 E-06	7,6426 E-06	1,4155 E-06
02889	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02890	X	0,0412	0,0506	0,0301	1,1782 E-04	7,6994 E-05	7,9639 E-05	0,0031	0,0051	0,0025	1,1794 E-05	6,1047 E-06	8,6778 E-06
02890	Y	0,0124	0,0558	0,0772	1,2955 E-04	8,2241 E-05	1,445 E-05	0,0011	0,0041	0,0064	8,4511 E-06	6,6582 E-06	1,3996 E-06
02890	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02891	X	0,0392	0,0582	0,0207	1,5222 E-04	7,1517 E-05	3,8124 E-05	0,0031	0,0062	0,0021	1,6348 E-05	5,8819 E-06	2,9585 E-06
02891	Y	0,0080	0,0637	0,0922	1,5812 E-04	3,8726 E-05	3,6597 E-05	0,0008	0,0049	0,0077	1,0011 E-05	3,2247 E-06	3,6795 E-06
02891	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02892	X	0,0400	0,0402	0,0146	1,2835 E-04	6,9128 E-05	8,9757 E-05	0,0031	0,0046	0,0014	1,3369 E-05	5,3414 E-06	8,352 E-06
02892	Y	0,0122	0,0759	0,0966	1,8736 E-04	2,8075 E-05	4,0564 E-05	0,0011	0,0061	0,0082	1,2095 E-05	1,8048 E-06	4,0193 E-06
02892	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02893	X	0,0507	0,0214	0,0383	8,6287 E-05	8,8746 E-05	7,414 E-05	0,0041	0,0022	0,0030	7,8706 E-06	6,7518 E-06	7,7991 E-06
02893	Y	0,0209	0,0799	0,0878	1,7324 E-04	7,31 E-05	1,7731 E-05	0,0018	0,0066	0,0075	1,2422 E-05	4,5443 E-06	1,2273 E-06
02893	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02894	X	0,0608	0,0122	0,0659	6,949 E-05	1,0643 E-04	3,6945 E-05	0,0052	0,0009	0,0055	5,1797 E-06	8,2182 E-06	4,433 E-06
02894	Y	0,0194	0,0698	0,0647	1,3745 E-04	7,9742 E-05	5,107 E-05	0,0016	0,0059	0,0055	1,0862 E-05	4,9221 E-06	4,4497 E-06
02894	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02895	X	0,0684	0,0051	0,0863	6,0457 E-05	1,6143 E-04	2,4902 E-05	0,0060	0,0003	0,0074	3,9719 E-06	1,1312 E-05	2,3224 E-06
02895	Y	0,0067	0,0567	0,0308	1,0691 E-04	6,3714 E-05	7,1653 E-05	0,0004	0,0048	0,0026	8,9871 E-06	4,262 E-06	6,5401 E-06
02895	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02896	X	0,0783	0,0030	0,0947	4,8442 E-06	2,1414 E-04	2,3602 E-05	0,0067	0,0003	0,0082	4,4208 E-07	1,4451 E-05	1,6621 E-06
02896	Y	0,0193	0,0517	0,0074	1,016 E-04	4,8807 E-05	5,696 E-05	0,0019	0,0043	0,0007	8,771 E-06	4,8968 E-06	4,9464 E-06
02896	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02897	X	0,0774	0,0107	0,0895	5,7589 E-05	1,8089 E-04	2,5332 E-05	0,0066	0,0008	0,0077	3,6246 E-06	1,2593 E-05	2,4489 E-06
02897	Y	0,0296	0,0548	0,0405	1,0875 E-04	7,4778 E-05	3,3672 E-05	0,0028	0,0045	0,0036	9,2412 E-06	5,7782 E-06	2,1812 E-06
02897	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02898	X	0,0618	0,0112	0,0714	8,2203 E-05	1,2301 E-04	5,6726 E-05	0,0052	0,0008	0,0060	5,6005 E-06	8,8758 E-06	5,1696 E-06
02898	Y	0,0262	0,0576	0,0652	1,213 E-04	8,8744 E-05	3,4355 E-05	0,0023	0,0046	0,0056	8,8457 E-06	5,5213 E-06	3,3348 E-06
02898	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02899	X	0,0474	0,0135	0,0449	9,1077 E-05	8,2473 E-05	5,0573 E-05	0,0039	0,0015	0,0036	7,4684 E-06	6,3889 E-06	5,463 E-06
02899	Y	0,0156	0,0559	0,0800	1,3514 E-04	6,6689 E-05	3,09 E-05	0,0013	0,0042	0,0067	8,6472 E-06	4,254 E-06	3,137 E-06
02899	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02900	X	0,0413	0,0263	0,0181	8,9931 E-05	7,4802 E-05	4,9877 E-05	0,0033	0,0031	0,0015	9,574 E-06	6,1017 E-06	5,2565 E-06
02900	Y	0,0067	0,0575	0,0855	1,682 E-04	2,8223 E-05	1,0072 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,0903 E-05	1,7401 E-06	7,7132 E-07
02900	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02901	X	0,0415	0,0390	0,0159	1,0382 E-04	7,6837 E-05	5,6786 E-05	0,0033	0,0044	0,0018	1,1778 E-05	6,5178 E-06	4,4288 E-06
02901	Y	0,0046	0,0613	0,0825	1,8558 E-04	3,4056 E-05	1,7347 E-05	0,0004	0,0045	0,0068	1,1872 E-05	2,6323 E-06	1,5871 E-06
02901	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02902	X	0,0484	0,0447	0,0304	1,0815 E-04	9,0295 E-05	4,6442 E-05	0,0038	0,0047	0,0026	1,1124 E-05	7,4384 E-06	4,1546 E-06
02902	Y	0,0121	0,0613	0,0709	1,5344 E-04	7,9793 E-05	1,3744 E-05	0,0008	0,0046	0,0058	9,9519 E-06	5,3831 E-06	1,1084 E-06
02902	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02903	X	0,0527	0,0355	0,0375	8,3162 E-05	1,0835 E-04	6,2118 E-05	0,0039	0,0034	0,0029	6,8521 E-06	7,5487 E-06	7,0833 E-06
02903	Y	0,0147	0,0546	0,0507	1,0054 E-04	7,0378 E-05	3,3329 E-05	0,0010	0,0042	0,0042	7,1567 E-06	4,8049 E-06	2,4057 E-06
02903	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02904	X	0,0595	0,0200	0,0383	4,9976 E-05	1,6405 E-04	1,0282 E-04	0,0045	0,0018	0,0030	3,7151 E-06	1,1924 E-05	9,9862 E-06
02904	Y	0,0058	0,0432	0,0171	7,8803 E-05	3,9083 E-05	3,5561 E-05	0,0004	0,0034	0,0014	6,2883 E-06	2,6972 E-06	2,4888 E-06
02904	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02905	X	0,0631	0,0124	0,0371	6,9811 E-06	2,1758 E-04	1,0115 E-04	0,0054	0,0012	0,0031	7,9211 E-07	1,7635 E-05	9,2256 E-06
02905	Y	0,0036	0,0411	0,0026	7,4167 E-05	5,1183 E-06	3,2366 E-05	0,0003	0,0032	0,0002	6,1157 E-06	4,2073 E-07	2,1175 E-06
02905	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02906	X	0,0637	0,0116	0,0372	2,3435 E-05	2,2568 E-04	7,8286 E-05	0,0057	0,0011	0,0031	1,8467 E-06	1,9575 E-05	6,9232 E-06
02906	Y	0,0050	0,0411	0,0088	7,5052 E-05	1,925 E-05	3,091 E-05	0,0004	0,0032	0,0007	6,1644 E-06	1,2214 E-06	2,089 E-06
02906	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02907	X	0,0400	0,0592	0,0241	1,5179 E-04	7,5924 E-05	3,1 E-05	0,0031	0,0062	0,0023	1,6225 E-05	6,2678 E-06	2,9163 E-06
02907	Y	0,0089	0,0621	0,0887	1,5209 E-04	5,4167 E-05	2,5283 E-05	0,0008	0,0047	0,0074	9,7113 E-06	4,5394 E-06	2,655 E-06
02907	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02908	X	0,0407	0,0582	0,0238	1,4159 E-04	7,7331 E-05	3,8685 E-05	0,0031	0,0061	0,0021	1,511 E-05	6,4277 E-06	4,402 E-06
02908	Y	0,0104	0,0611	0,0848	1,5052 E-04	6,6215 E-05	2,4548 E-05	0,0009	0,0046	0,0071	9,7802 E-06	5,4671 E-06	2,5165 E-06
02908	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02909	X	0,0409	0,0559	0,0247	1,2578 E-04	7,8322 E-05	5,378 E-05	0,0031	0,0058	0,0021	1,3321 E-05	6,543 E-06	6,1475 E-06
02909	Y	0,0114	0,0590	0,0812	1,4056 E-04	7,8345 E-05	2,8735 E-05	0,0010	0,0044	0,0068	9,3151 E-06	6,4031 E-06	2,6034 E-06
02909	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02910	X	0,0418	0,0478	0,0277	1,0287 E-04	7,0745 E-05	9,7327 E-05	0,0031	0,0048	0,0022	9,8273 E-06	5,4204 E-06	1,0268 E-05
02910	Y	0,0137	0,0553	0,0727	1,2226 E-04	1,0004 E-04	9,9726 E-06	0,0011	0,0041	0,0061	8,0902 E-06	8,3559 E-06	7,8657 E-07
02910	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02911	X	0,0427	0,0422	0,0294	9,7144 E-05	8,039 E-05	1,1333 E-04	0,0031	0,0041	0,0023	8,4745 E-06	5,701 E-06	1,1868 E-05
02911	Y	0,0149	0,0548	0,0676	1,2119 E-04	1,0273 E-04	5,112 E-06	0,0012	0,0040	0,0056	7,9552 E-06	8,3859 E-06	3,5559 E-07
02911	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02912	X	0,0435	0,0356	0,0316	9,3565 E-05	9,4283 E-05	1,2527 E-04	0,0032	0,0033	0,0024	7,3836 E-06	6,64 E-06	1,3026 E-05
02912	Y	0,0154	0,0534	0,0628	1,1462 E-04	9,6868 E-05	1,7046 E-05	0,0012	0,0040	0,0052	7,558 E-06	7,6319 E-06	1,1219 E-06
02912	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02913	X	0,0382	0,0546	0,0173	1,5262 E-04	7,3649 E-05	5,397 E-05	0,0030	0,0060	0,0020	1,6369 E-05	5,9493 E-06	4,5938 E-06
02913	Y	0,0078	0,0690	0,0948	1,7301 E-04	1,9248 E-05	5,0657 E-05	0,0008	0,0053	0,0080	1,0983 E-05	1,8771 E-06	4,721 E-06
02913	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02914	X	0,0400	0,0571	0,0153	1,5434 E-04	7,2482 E-05	4,3988 E-05	0,0031	0,0062	0,0016	1,6427 E-05	5,9705 E-06	3,5188 E-06
02914	Y	0,0088	0,0655	0,0919	1,6069 E-04	2,8581 E-05	4,7389 E-05	0,0009	0,0050	0,0078	1,0236 E-05	2,3788 E-06	4,4444 E-06
02914	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02915	X	0,0509	0,0219	0,0328	9,571 E-05	1,5401 E-04	1,3666 E-04	0,0041	0,0017	0,0025	5,9985 E-06	1,1816 E-05	1,3589 E-05
02915	Y	0,0144	0,0488	0,0480	9,9845 E-05	1,0032 E-04	1,7965 E-05	0,0011	0,0037	0,0039	6,8446 E-06	7,6514 E-06	1,4345 E-06
02915	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02916	X	0,0383	0,0470	0,0137	1,4036 E-04	7,1383 E-05	7,6661 E-05	0,0030	0,0052	0,0016	1,4969 E-05	5,6584 E-06	7,0645 E-06
02916	Y	0,0096	0,0739	0,0969	1,8264 E-04	2,0387 E-05	3,6092 E-05	0,0009	0,0058	0,0082	1,1767 E-05	1,9238 E-06	3,732 E-06
02916	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02917	X	0,0407	0,0511	0,0098	1,5491 E-04	6,8683 E-05	6,5957 E-05	0,0032	0,0056	0,0011	1,6042 E-05	5,4494 E-06	5,8875 E-06
02917	Y	0,0102	0,0723	0,0933	1,8373 E-04	1,2597 E-05	4,2468 E-05	0,0010	0,0056	0,0079	1,1501 E-05	1,2834 E-06	4,2178 E-06
02917	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02918	X	0,0571	0,0160	0,0336	8,1163 E-05	1,96 E-04	1,3004 E-04	0,0050	0,0011	0,0027	5,6258 E-06	1,6317 E-05	1,2558 E-05
02918	Y	0,0120	0,0462	0,0375	8,7305 E-05	9,4473 E-05	4,1418 E-05	0,0009	0,0035	0,0031	6,2168 E-06	6,8599 E-06	2,8465 E-06
02918	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02919	X	0,0416	0,0423	0,0124	1,359 E-04	6,5802 E-05	8,5497 E-05	0,0033	0,0048	0,0012	1,4015 E-05	5,0687 E-06	7,961 E-06
02919	Y	0,0124	0,0753	0,0946	1,7901 E-04	1,9211 E-05	3,6378 E-05	0,0012	0,0060	0,0080	1,1245 E-05	1,2893 E-06	3,729 E-06
02919	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02920	X	0,0424	0,0329	0,0200	1,1296 E-04	7,9513 E-05	9,2297 E-05	0,0033	0,0038	0,0016	1,157 E-05	6,1007 E-06	8,8006 E-06
02920	Y	0,0156	0,0802	0,0952	1,9412 E-04	4,6755 E-05	4,1788 E-05	0,0014	0,0065	0,0081	1,3061 E-05	2,9262 E-06	3,9283 E-06
02920	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02921	X	0,0460	0,0287	0,0250	1,0786 E-04	8,294 E-05	8,5767 E-05	0,0037	0,0032	0,0019	1,0594 E-05	6,3082 E-06	8,5602 E-06
02921	Y	0,0183	0,0819	0,0915	1,9172 E-04	5,8626 E-05	2,5567 E-05	0,0016	0,0067	0,0078	1,275 E-05	3,6417 E-06	2,5271 E-06
02921	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02922	X	0,0492	0,0250	0,0312	9,9579 E-05	8,5282 E-05	7,8718 E-05	0,0039	0,0027	0,0024	9,478 E-06	6,4239 E-06	8,1806 E-06
02922	Y	0,0198	0,0816	0,0882	1,7757 E-04	7,0105 E-05	2,6051 E-05	0,0017	0,0067	0,0075	1,1893 E-05	4,3283 E-06	1,942 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02922	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02923	X	0,0550	0,0197	0,0440	8,2971 E-05	8,6678 E-05	6,5115 E-05	0,0045	0,0019	0,0035	7,248 E-06	6,5207 E-06	7,0186 E-06
02923	Y	0,0222	0,0793	0,0807	1,6091 E-04	7,8991 E-05	7,3664 E-06	0,0019	0,0066	0,0069	1,1664 E-05	4,8782 E-06	4,7031 E-07
02923	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02924	X	0,0573	0,0179	0,0506	7,7893 E-05	9,6211 E-05	5,2979 E-05	0,0047	0,0016	0,0041	6,5096 E-06	7,3598 E-06	6,092 E-06
02924	Y	0,0228	0,0779	0,0766	1,5988 E-04	8,1613 E-05	2,3496 E-05	0,0019	0,0065	0,0066	1,1943 E-05	5,0492 E-06	1,8133 E-06
02924	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02925	X	0,0619	0,0204	0,0335	3,3809 E-05	1,8096 E-04	1,1059 E-04	0,0049	0,0019	0,0027	2,1292 E-06	1,4015 E-05	1,0619 E-05
02925	Y	0,0038	0,0432	0,0097	7,5186 E-05	3,7777 E-05	3,3929 E-05	0,0003	0,0034	0,0008	6,1467 E-06	2,7418 E-06	2,2918 E-06
02925	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02926	X	0,0588	0,0155	0,0576	7,1349 E-05	1,0716 E-04	4,4419 E-05	0,0049	0,0012	0,0047	5,6894 E-06	8,4029 E-06	5,2153 E-06
02926	Y	0,0224	0,0748	0,0730	1,545 E-04	8,0047 E-05	4,6169 E-05	0,0019	0,0063	0,0062	1,1906 E-05	5,0402 E-06	3,679 E-06
02926	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02927	X	0,0601	0,0215	0,0353	4,6836 E-05	1,6227 E-04	1,0514 E-04	0,0046	0,0020	0,0028	3,1817 E-06	1,2004 E-05	1,0185 E-05
02927	Y	0,0053	0,0438	0,0156	7,8147 E-05	4,165 E-05	3,4413 E-05	0,0004	0,0034	0,0013	6,2683 E-06	3,0283 E-06	2,3908 E-06
02927	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02928	X	0,0584	0,0227	0,0380	5,4944 E-05	1,5101 E-04	9,0795 E-05	0,0043	0,0021	0,0030	4,1278 E-06	1,079 E-05	8,9526 E-06
02928	Y	0,0073	0,0445	0,0217	8,0285 E-05	4,1474 E-05	3,7163 E-05	0,0005	0,0035	0,0018	6,3278 E-06	2,958 E-06	2,6461 E-06
02928	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02929	X	0,0638	0,0104	0,0729	6,4335 E-05	1,2229 E-04	3,1755 E-05	0,0055	0,0007	0,0061	4,4884 E-06	9,3183 E-06	3,7286 E-06
02929	Y	0,0169	0,0657	0,0557	1,3467 E-04	7,5829 E-05	5,1064 E-05	0,0014	0,0055	0,0047	1,0944 E-05	4,6567 E-06	4,7816 E-06
02929	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02930	X	0,0568	0,0281	0,0361	6,2087 E-05	1,2234 E-04	5,5811 E-05	0,0042	0,0026	0,0028	4,5915 E-06	8,6847 E-06	5,8589 E-06
02930	Y	0,0107	0,0485	0,0321	7,9338 E-05	5,2324 E-05	3,9029 E-05	0,0007	0,0037	0,0027	6,0591 E-06	4,034 E-06	2,8265 E-06
02930	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02931	X	0,0551	0,0289	0,0402	7,31 E-05	1,2515 E-04	5,672 E-05	0,0040	0,0027	0,0031	5,8797 E-06	8,9579 E-06	6,0252 E-06
02931	Y	0,0127	0,0492	0,0387	9,6869 E-05	4,4441 E-05	3,4405 E-05	0,0008	0,0038	0,0032	7,3861 E-06	3,001 E-06	2,5034 E-06
02931	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02932	X	0,0666	0,0076	0,0811	6,4671 E-05	1,423 E-04	1,907 E-05	0,0058	0,0005	0,0069	4,4365 E-06	1,0544 E-05	2,333 E-06
02932	Y	0,0115	0,0604	0,0420	1,2013 E-04	7,05 E-05	7,0674 E-05	0,0008	0,0051	0,0035	9,8957 E-06	4,3896 E-06	6,3708 E-06
02932	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02933	X	0,0543	0,0324	0,0361	6,9963 E-05	1,0752 E-04	6,2096 E-05	0,0040	0,0031	0,0028	5,2341 E-06	7,4897 E-06	6,7486 E-06
02933	Y	0,0133	0,0522	0,0426	8,4979 E-05	6,2683 E-05	3,0541 E-05	0,0009	0,0040	0,0035	6,2186 E-06	4,6948 E-06	2,2599 E-06
02933	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02934	X	0,0526	0,0370	0,0368	8,5497 E-05	1,0586 E-04	6,0364 E-05	0,0039	0,0036	0,0029	7,1801 E-06	7,5062 E-06	6,9611 E-06
02934	Y	0,0152	0,0558	0,0528	1,0364 E-04	7,2493 E-05	3,5938 E-05	0,0010	0,0043	0,0043	7,2283 E-06	4,8766 E-06	2,541 E-06
02934	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02935	X	0,0728	0,0038	0,0897	4,1991 E-05	1,9037 E-04	4,1211 E-05	0,0064	0,0002	0,0077	2,6885 E-06	1,3063 E-05	3,0831 E-06
02935	Y	0,0076	0,0541	0,0199	1,0797 E-04	5,4466 E-05	6,4532 E-05	0,0007	0,0045	0,0016	9,1838 E-06	4,209 E-06	6,0211 E-06
02935	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02936	X	0,0526	0,0409	0,0330	8,574 E-05	1,0005 E-04	5,4443 E-05	0,0039	0,0040	0,0026	7,7012 E-06	7,2897 E-06	6,3899 E-06
02936	Y	0,0156	0,0590	0,0562	1,116 E-04	8,5476 E-05	2,8302 E-05	0,0011	0,0045	0,0046	7,5054 E-06	5,8797 E-06	1,9445 E-06
02936	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02937	X	0,0759	0,0024	0,0902	3,9243 E-05	2,1149 E-04	2,6212 E-05	0,0066	0,0002	0,0078	2,6304 E-06	1,3957 E-05	1,9445 E-06
02937	Y	0,0110	0,0538	0,0115	1,0347 E-04	5,5008 E-05	6,2773 E-05	0,0011	0,0045	0,0009	8,8441 E-06	4,681 E-06	5,7738 E-06
02937	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02938	X	0,0524	0,0435	0,0295	9,0833 E-05	9,0526 E-05	4,8663 E-05	0,0040	0,0044	0,0024	8,5827 E-06	6,9421 E-06	5,5233 E-06
02938	Y	0,0154	0,0607	0,0600	1,2408 E-04	9,2296 E-05	9,298 E-06	0,0010	0,0046	0,0050	8,1164 E-06	6,5043 E-06	6,5259 E-07
02938	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02939	X	0,0774	0,0020	0,0912	2,4443 E-05	2,1742 E-04	1,3526 E-05	0,0067	0,0002	0,0079	1,8505 E-06	1,4148 E-05	9,9002 E-07
02939	Y	0,0150	0,0536	0,0037	1,0209 E-04	5,1831 E-05	6,1421 E-05	0,0015	0,0045	0,0003	8,7752 E-06	4,8245 E-06	5,5201 E-06
02939	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02940	X	0,0806	0,0056	0,0917	2,2279 E-05	2,1686 E-04	3,1235 E-05	0,0069	0,0004	0,0080	1,4202 E-06	1,4159 E-05	2,1676 E-06
02940	Y	0,0228	0,0532	0,0133	1,0262 E-04	5,0224 E-05	4,989 E-05	0,0022	0,0045	0,0012	8,8712 E-06	5,0159 E-06	4,1697 E-06
02940	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02941	X	0,0820	0,0072	0,0916	3,4562 E-05	2,1452 E-04	1,3236 E-05	0,0070	0,0005	0,0079	2,1488 E-06	1,4337 E-05	1,1369 E-06
02941	Y	0,0258	0,0532	0,0217	1,0611 E-04	5,6152 E-05	4,0032 E-05	0,0025	0,0044	0,0019	9,162 E-06	5,3124 E-06	3,1798 E-06
02941	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02942	X	0,0463	0,0435	0,0194	1,0362 E-04	8,1406 E-05	4,8399 E-05	0,0037	0,0048	0,0018	1,156 E-05	6,9658 E-06	3,5214 E-06
02942	Y	0,0093	0,0640	0,0753	1,8709 E-04	7,2716 E-05	1,7234 E-05	0,0006	0,0047	0,0063	1,1958 E-05	5,2917 E-06	1,5996 E-06
02942	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02943	X	0,0811	0,0089	0,0921	4,1981 E-05	2,0272 E-04	1,9614 E-05	0,0069	0,0007	0,0080	2,6015 E-06	1,4049 E-05	1,8297 E-06
02943	Y	0,0279	0,0533	0,0303	1,0968 E-04	6,3999 E-05	3,166 E-05	0,0027	0,0045	0,0027	9,4287 E-06	5,6971 E-06	2,3036 E-06
02943	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02944	X	0,0441	0,0418	0,0178	1,0637 E-04	7,8985 E-05	5,61 E-05	0,0035	0,0047	0,0018	1,1975 E-05	6,7273 E-06	4,098 E-06
02944	Y	0,0073	0,0631	0,0787	1,8751 E-04	5,5674 E-05	2,6233 E-05	0,0005	0,0046	0,0065	1,1985 E-05	4,2197 E-06	2,2776 E-06
02944	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02945	X	0,0415	0,0396	0,0172	1,0554 E-04	7,7636 E-05	5,7918 E-05	0,0034	0,0045	0,0019	1,1933 E-05	6,5749 E-06	4,4113 E-06
02945	Y	0,0050	0,0614	0,0823	1,8123 E-04	3,8636 E-05	2,141 E-05	0,0004	0,0045	0,0068	1,159 E-05	2,9565 E-06	1,9128 E-06
02945	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02946	X	0,0749	0,0124	0,0855	6,522 E-05	1,7003 E-04	2,551 E-05	0,0063	0,0009	0,0073	4,2068 E-06	1,209 E-05	2,667 E-06
02946	Y	0,0306	0,0563	0,0483	1,1371 E-04	8,6008 E-05	3,4535 E-05	0,0028	0,0046	0,0042	9,3011 E-06	6,2067 E-06	2,3283 E-06
02946	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02947	X	0,0411	0,0350	0,0106	9,9792 E-05	7,7376 E-05	5,088 E-05	0,0033	0,0041	0,0013	1,1319 E-05	6,4815 E-06	4,5191 E-06
02947	Y	0,0031	0,0621	0,0835	1,9378 E-04	1,1378 E-05	1,2639 E-05	0,0003	0,0045	0,0069	1,2554 E-05	1,0809 E-06	9,8594 E-07
02947	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02948	X	0,0688	0,0129	0,0782	7,3016 E-05	1,4814 E-04	5,8824 E-05	0,0058	0,0009	0,0066	4,7351 E-06	1,0569 E-05	5,0394 E-06
02948	Y	0,0293	0,0575	0,0580	1,2107 E-04	9,0181 E-05	2,9216 E-05	0,0026	0,0047	0,0050	9,4269 E-06	5,9123 E-06	2,8425 E-06
02948	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02949	X	0,0410	0,0299	0,0128	9,4189 E-05	7,6475 E-05	4,8945 E-05	0,0033	0,0035	0,0012	1,0415 E-05	6,2969 E-06	4,9702 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02949	Y	0,0046	0,0601	0,0848	1,8365 E-04	1,831 E-05	2,5454 E-05	0,0004	0,0043	0,0071	1,1987 E-05	1,2643 E-06	1,7991 E-06
02949	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02950	X	0,0576	0,0112	0,0644	8,7709 E-05	1,1221 E-04	4,6357 E-05	0,0049	0,0008	0,0054	6,3311 E-06	8,2328 E-06	4,7517 E-06
02950	Y	0,0244	0,0583	0,0697	1,2601 E-04	8,6936 E-05	3,6366 E-05	0,0021	0,0046	0,0059	8,608 E-06	5,3659 E-06	3,465 E-06
02950	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02951	X	0,0552	0,0114	0,0580	9,9053 E-05	1,0076 E-04	5,2015 E-05	0,0046	0,0010	0,0048	7,4104 E-06	7,228 E-06	5,2321 E-06
02951	Y	0,0227	0,0581	0,0720	1,3024 E-04	8,706 E-05	3,7112 E-05	0,0019	0,0045	0,0061	8,4743 E-06	5,4808 E-06	3,7508 E-06
02951	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02952	X	0,0524	0,0120	0,0519	1,0183 E-04	8,5767 E-05	5,7225 E-05	0,0044	0,0012	0,0043	7,8879 E-06	6,1788 E-06	5,6724 E-06
02952	Y	0,0201	0,0569	0,0751	1,3016 E-04	8,1587 E-05	4,1388 E-05	0,0017	0,0043	0,0064	8,3124 E-06	5,4883 E-06	4,0677 E-06
02952	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02953	X	0,0449	0,0190	0,0327	9,9384 E-05	7,7479 E-05	4,56 E-05	0,0037	0,0022	0,0026	9,0553 E-06	6,1377 E-06	5,2066 E-06
02953	Y	0,0123	0,0579	0,0822	1,5416 E-04	5,7353 E-05	2,0707 E-05	0,0010	0,0042	0,0069	1,0081 E-05	3,7992 E-06	2,004 E-06
02953	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02954	X	0,0432	0,0218	0,0264	9,3304 E-05	7,5236 E-05	4,7727 E-05	0,0035	0,0025	0,0021	9,0604 E-06	6,0527 E-06	5,2806 E-06
02954	Y	0,0102	0,0578	0,0839	1,6009 E-04	4,7754 E-05	1,6878 E-05	0,0008	0,0042	0,0070	1,0401 E-05	3,1425 E-06	1,7207 E-06
02954	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02955	X	0,0413	0,0244	0,0210	8,6564 E-05	7,5946 E-05	5,0042 E-05	0,0033	0,0028	0,0017	9,0449 E-06	6,1813 E-06	5,323 E-06
02955	Y	0,0077	0,0572	0,0858	1,5878 E-04	3,6167 E-05	9,6367 E-06	0,0006	0,0042	0,0071	1,0222 E-05	2,2639 E-06	1,0188 E-06
02955	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02956	X	0,0047	0,0002	0,0377	1,0146 E-05	1,0724 E-04	4,5644 E-06	0,0005	0,0000	0,0033	9,0057 E-07	1,2159 E-05	4,5877 E-07
02956	Y	0,0005	0,0002	0,0072	3,8341 E-05	9,0279 E-06	1,3094 E-05	0,0001	0,0000	0,0006	3,2611 E-06	1,0086 E-06	1,3059 E-06
02956	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02957	X	0,0028	0,0002	0,0381	1,7967 E-05	1,1804 E-04	4,0056 E-07	0,0003	0,0000	0,0033	1,8897 E-06	1,3327 E-05	3,4394 E-08
02957	Y	0,0002	0,0001	0,0072	3,2978 E-05	1,0638 E-05	6,3363 E-06	0,0000	0,0000	0,0006	2,6906 E-06	1,1709 E-06	6,515 E-07
02957	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02958	X	0,0029	0,0000	0,0383	1,0511 E-05	1,3171 E-04	6,0626 E-07	0,0003	0,0000	0,0033	1,0579 E-06	1,48 E-05	5,5678 E-08
02958	Y	0,0001	0,0001	0,0039	3,3117 E-05	3,1141 E-06	5,2239 E-06	0,0000	0,0000	0,0003	2,7117 E-06	2,6646 E-07	5,3968 E-07
02958	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02959	X	0,0048	0,0001	0,0380	1,6024 E-05	1,1931 E-04	1,6582 E-06	0,0005	0,0000	0,0032	1,6155 E-06	1,3467 E-05	1,6733 E-07
02959	Y	0,0002	0,0002	0,0038	3,6382 E-05	6,9516 E-06	1,294 E-05	0,0000	0,0000	0,0003	3,0364 E-06	5,733 E-07	1,2887 E-06
02959	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02960	X	0,0050	0,0001	0,0379	1,4412 E-05	9,4658 E-05	2,8381 E-06	0,0006	0,0000	0,0033	1,4091 E-06	1,0747 E-05	2,6821 E-07
02960	Y	0,0002	0,0002	0,0055	3,5519 E-05	3,0785 E-06	1,4693 E-05	0,0000	0,0000	0,0004	2,9917 E-06	3,199 E-07	1,4669 E-06
02960	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02961	X	0,0032	0,0001	0,0382	1,3284 E-05	1,2319 E-04	4,5442 E-07	0,0004	0,0000	0,0033	1,3762 E-06	1,382 E-05	4,0597 E-08
02961	Y	0,0001	0,0001	0,0055	3,0878 E-05	6,106 E-06	6,0835 E-06	0,0000	0,0000	0,0004	2,5275 E-06	6,9154 E-07	6,2497 E-07
02961	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02962	X	0,0000	0,0000	0,0005	2,9255 E-06	3,7122 E-06	8,2203 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	2,9946 E-07	3,6147 E-07	8,0735 E-08
02962	Y	0,0000	0,0001	0,0013	2,4078 E-06	1,5611 E-06	2,2119 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,5437 E-07	1,6058 E-07	2,1333 E-08
02962	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02963	X	0,0000	0,0000	0,0005	9,0313 E-07	3,3963 E-06	2,239 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	7,2674 E-08	3,4635 E-07	1,6325 E-08
02963	Y	0,0000	0,0001	0,0011	1,598 E-06	7,7098 E-07	2,0762 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,5924 E-07	6,72 E-08	1,7068 E-08
02963	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02964	X	0,0000	0,0000	0,0004	5,6602 E-07	3,4947 E-06	3,3482 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	4,9943 E-08	3,584 E-07	2,5836 E-08
02964	Y	0,0000	0,0001	0,0011	1,4621 E-06	1,2402 E-06	1,7595 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,4561 E-07	1,0815 E-07	1,8108 E-08
02964	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02965	X	0,0000	0,0001	0,0003	2,6342 E-06	3,0937 E-06	7,2598 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	2,7168 E-07	2,9879 E-07	7,0764 E-08
02965	Y	0,0001	0,0001	0,0012	1,99 E-06	2,6601 E-06	2,4828 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,1143 E-07	2,7071 E-07	2,4988 E-08
02965	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02966	X	0,0000	0,0001	0,0004	2,1021 E-06	3,8507 E-06	1,2711 E-06	0,0000	0,0000	0,0000	2,2094 E-07	3,7303 E-07	1,2505 E-07
02966	Y	0,0001	0,0001	0,0012	1,0544 E-06	1,3612 E-06	3,8028 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	8,401 E-08	1,434 E-07	3,788 E-08
02966	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02967	X	0,0000	0,0000	0,0004	1,392 E-07	3,7749 E-06	4,8654 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,4091 E-08	3,7845 E-07	3,8309 E-08
02967	Y	0,0000	0,0001	0,0011	3,1074 E-06	8,6631 E-08	1,0699 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,162 E-07	8,1781 E-09	7,9454 E-09
02967	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02968	X	0,0023	0,0002	0,0024	1,2107 E-05	1,7013 E-04	6,2969 E-06	0,0002	0,0000	0,0002	1,1714 E-06	1,6285 E-05	5,9928 E-07
02968	Y	0,0002	0,0023	0,0034	1,6952 E-04	1,248 E-05	6,3975 E-06	0,0000	0,0002	0,0003	1,6225 E-05	1,2071 E-06	6,0911 E-07
02968	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02969	X	0,0194	0,0006	0,0066	1,0913 E-05	3,7103 E-04	1,7226 E-05	0,0019	0,0001	0,0006	1,0782 E-06	3,5445 E-05	1,641 E-06
02969	Y	0,0006	0,0194	0,0079	3,7223 E-04	1,044 E-05	1,4997 E-05	0,0001	0,0019	0,0008	3,5551 E-05	1,0336 E-06	1,4279 E-06
02969	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02970	X	0,0025	0,0000	0,0037	2,4025 E-06	1,7786 E-04	2,231 E-06	0,0002	0,0000	0,0004	2,1376 E-07	1,7021 E-05	2,1351 E-07
02970	Y	0,0000	0,0021	0,0011	1,6125 E-04	1,7607 E-06	9,1802 E-06	0,0000	0,0002	0,0001	1,5434 E-05	1,5065 E-07	8,7532 E-07
02970	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02971	X	0,0198	0,0001	0,0097	1,3567 E-06	3,7811 E-04	5,0545 E-06	0,0019	0,0000	0,0009	1,5647 E-07	3,612 E-05	4,8432 E-07
02971	Y	0,0001	0,0191	0,0025	3,6407 E-04	1,5245 E-06	2,246 E-05	0,0000	0,0018	0,0002	3,4772 E-05	1,7562 E-07	2,1419 E-06
02971	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02972	X	0,0001	0,0000	0,0007	1,7918 E-06	2,7739 E-06	2,5682 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,7999 E-07	2,8831 E-07	2,3485 E-09
02972	Y	0,0000	0,0000	0,0003	3,55 E-06	1,2774 E-06	5,9558 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,5013 E-07	1,3129 E-07	5,8892 E-08
02972	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02973	X	0,0001	0,0000	0,0006	6,2157 E-07	1,5064 E-06	3,5439 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,1265 E-08	1,5067 E-07	3,2708 E-09
02973	Y	0,0000	0,0000	0,0002	2,9912 E-06	2,5662 E-07	4,5878 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,0738 E-07	2,4015 E-08	3,6618 E-08
02973	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02974	X	0,0001	0,0000	0,0006	1,1106 E-07	1,5727 E-06	2,0336 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	8,4476 E-09	1,5894 E-07	1,8618 E-08
02974	Y	0,0000	0,0000	0,0001	2,9661 E-06	5,0321 E-07	3,6693 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,0342 E-07	4,5879 E-08	2,7957 E-08
02974	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02975	X	0,0001	0,0000	0,0007	6,9095 E-07	3,0727 E-06	9,9709 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,0015 E-08	3,1752 E-07	8,4752 E-09
02975	Y	0,0000	0,0000	0,0001	3,6349 E-06	1,3849 E-06	6,7598 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,5989 E-07	1,3994 E-07	6,7146 E-08
02975	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02976	X	0,0001	0,0000	0,0007	6,8872 E-07	1,1137 E-06	5,9473 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,173 E-08	9,476 E-08	5,6424 E-09
02976	Y	0,0000	0,0000	0,0002	3,6697 E-06	9,0252 E-07	1,0267 E-06	0,0000	0,0000	0,0000	3,6308 E-07	9,455 E-08	1,0194 E-07
02976	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02977	X	0,0001	0,0000	0,0006	9,494 E-08	2,766 E-06	1,6922 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	7,4006 E-09	2,8214 E-07	1,5611 E-08
02977	Y	0,0000	0,0000	0,0002	3,2966 E-06	1,5825 E-07	6,6307 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,3346 E-07	1,6897 E-08	5,3385 E-08
02977	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02978	X	0,0001	0,0001	0,0005	3,8553 E-06	1,2857 E-06	4,3859 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,8824 E-07	1,3737 E-07	4,2744 E-08
02978	Y	0,0001	0,0000	0,0007	2,4441 E-06	2,8634 E-06	6,2748 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,327 E-07	2,9294 E-07	6,1661 E-08
02978	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02979	X	0,0001	0,0000	0,0004	1,2686 E-06	1,8379 E-06	3,7977 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	1,052 E-07	1,9598 E-07	3,0011 E-09
02979	Y	0,0000	0,0000	0,0006	2,4602 E-06	1,0877 E-06	4,6561 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,5997 E-07	8,9923 E-08	3,7612 E-08
02979	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02980	X	0,0001	0,0000	0,0005	8,6019 E-07	1,9605 E-06	2,9677 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	6,9404 E-08	2,0834 E-07	2,7103 E-08
02980	Y	0,0000	0,0000	0,0005	2,3557 E-06	1,5338 E-06	3,388 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	2,47 E-07	1,3616 E-07	2,6159 E-08
02980	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02981	X	0,0001	0,0001	0,0006	2,7834 E-06	1,7198 E-06	3,2413 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,8147 E-07	1,8192 E-07	3,0763 E-08
02981	Y	0,0001	0,0000	0,0005	2,717 E-06	3,1658 E-06	5,0589 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,627 E-07	3,2194 E-07	5,0617 E-08
02981	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02982	X	0,0001	0,0001	0,0005	2,2635 E-06	9,5564 E-07	6,164 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,3351 E-07	7,0764 E-08	5,9742 E-08
02982	Y	0,0001	0,0000	0,0006	3,0921 E-06	1,9652 E-06	9,2802 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	2,9663 E-07	2,0646 E-07	9,2577 E-08
02982	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02983	X	0,0001	0,0000	0,0005	9,787 E-08	3,3129 E-06	2,6953 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	8,5907 E-09	3,3355 E-07	2,479 E-08
02983	Y	0,0000	0,0000	0,0006	3,1876 E-06	1,9001 E-07	6,6703 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,2283 E-07	1,6757 E-08	5,4746 E-08
02983	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02984	X	0,0000	0,0001	0,0003	4,1448 E-06	1,3479 E-06	5,3027 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	4,2065 E-07	1,2127 E-07	5,2153 E-08
02984	Y	0,0001	0,0001	0,0011	5,7775 E-07	2,9507 E-06	5,6923 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	5,7154 E-08	3,0217 E-07	5,5194 E-08
02984	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02985	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,3764 E-06	2,5553 E-06	1,6388 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,1287 E-07	2,6805 E-07	1,229 E-08
02985	Y	0,0000	0,0001	0,0009	1,8298 E-06	1,2799 E-06	3,777 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,966 E-07	1,0898 E-07	3,0611 E-08
02985	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02986	X	0,0000	0,0000	0,0003	9,1989 E-07	2,7297 E-06	4,0715 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	7,0644 E-08	2,8753 E-07	3,4695 E-08
02986	Y	0,0000	0,0001	0,0008	1,6235 E-06	1,8403 E-06	1,2739 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	1,747 E-07	1,62 E-07	1,1165 E-08
02986	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02987	X	0,0001	0,0001	0,0003	3,6277 E-06	8,9634 E-07	5,5025 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	3,6882 E-07	7,3816 E-08	5,3123 E-08
02987	Y	0,0001	0,0001	0,0010	6,1858 E-07	3,7786 E-06	6,8191 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	4,6576 E-08	3,8415 E-07	6,7065 E-08
02987	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02988	X	0,0001	0,0001	0,0003	2,692 E-06	2,0538 E-06	8,9479 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	2,8024 E-07	1,8585 E-07	8,7625 E-08
02988	Y	0,0001	0,0001	0,0010	1,7563 E-06	2,1531 E-06	1,0029 E-06	0,0000	0,0000	0,0001	1,5067 E-07	2,2647 E-07	9,8569 E-08
02988	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02989	X	0,0000	0,0000	0,0003	1,5676 E-07	3,524 E-06	4,9297 E-07	0,0000	0,0000	0,0000	1,319 E-08	3,5398 E-07	4,2259 E-08
02989	Y	0,0000	0,0001	0,0009	3,1103 E-06	2,2496 E-07	3,7913 E-07	0,0000	0,0000	0,0001	3,1607 E-07	2,0218 E-08	2,979 E-08
02989	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02990	X	0,0023	0,0002	0,0039	1,1196 E-05	1,6832 E-04	7,6138 E-06	0,0002	0,0000	0,0004	1,0842 E-06	1,6113 E-05	7,2584 E-07
02990	Y	0,0002	0,0023	0,0040	1,7231 E-04	1,1938 E-05	6,1323 E-06	0,0000	0,0002	0,0004	1,649 E-05	1,1551 E-06	5,8386 E-07
02990	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02991	X	0,0194	0,0006	0,0076	1,0463 E-05	3,7093 E-04	1,9052 E-05	0,0019	0,0001	0,0007	1,0354 E-06	3,5435 E-05	1,8158 E-06
02991	Y	0,0006	0,0195	0,0089	3,7185 E-04	1,0541 E-05	1,3575 E-05	0,0001	0,0019	0,0009	3,5516 E-05	1,0433 E-06	1,2923 E-06
02991	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02992	X	0,0232	0,0005	0,1518	1,8466 E-05	8,5974 E-04	5,7499 E-06	0,0025	0,0001	0,0152	2,3078 E-06	9,3418 E-05	5,8665 E-07
02992	Y	0,0019	0,0102	0,0165	3,812 E-04	7,0344 E-05	3,667 E-05	0,0002	0,0010	0,0016	3,7061 E-05	7,5909 E-06	3,6787 E-06
02992	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02993	X	0,5123	0,0101	0,1566	2,2211 E-05	9,5495 E-04	5,4017 E-05	0,0555	0,0013	0,0158	2,7462 E-06	1,0338 E-04	5,0518 E-06
02993	Y	0,0338	0,2203	0,0167	3,956 E-04	6,5596 E-05	8,0381 E-04	0,0037	0,0214	0,0016	3,8532 E-05	7,1777 E-06	8,1125 E-05
02993	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02994	X	0,4580	0,0089	0,1537	1,1748 E-05	8,5585 E-04	3,1972 E-04	0,0494	0,0011	0,0153	1,3747 E-06	9,2252 E-05	3,5264 E-05
02994	Y	0,2359	0,2208	0,1096	4,022 E-04	4,2851 E-04	7,9022 E-04	0,0235	0,0215	0,0107	3,9202 E-05	4,2681 E-05	7,8908 E-05
02994	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02995	X	0,0207	0,0004	0,1484	1,7797 E-05	7,6824 E-04	1,6359 E-05	0,0022	0,0001	0,0147	2,238 E-06	8,3006 E-05	1,7881 E-06
02995	Y	0,0112	0,0101	0,1057	3,8071 E-04	4,186 E-04	2,6296 E-05	0,0011	0,0010	0,0103	3,6969 E-05	4,1526 E-05	2,6372 E-06
02995	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02996	X	0,0330	0,0007	0,1493	1,6519 E-05	7,9949 E-04	2,2349 E-05	0,0036	0,0001	0,0149	2,0909 E-06	8,6423 E-05	2,475 E-06
02996	Y	0,0150	0,0158	0,0876	3,8286 E-04	3,6071 E-04	5,4765 E-05	0,0015	0,0015	0,0085	3,7195 E-05	3,5745 E-05	5,4995 E-06
02996	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02997	X	0,1002	0,0021	0,1503	1,5029 E-05	8,2573 E-04	6,8834 E-05	0,0108	0,0003	0,0150	1,9008 E-06	8,92 E-05	7,6082 E-06
02997	Y	0,0446	0,0482	0,0884	3,9163 E-04	3,5207 E-04	1,7089 E-04	0,0044	0,0047	0,0086	3,8088 E-05	3,4946 E-05	1,7143 E-05
02997	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02998	X	0,1698	0,0035	0,1514	1,3482 E-05	8,555 E-04	1,1171 E-04	0,0183	0,0004	0,0151	1,6795 E-06	9,2364 E-05	1,2351 E-05
02998	Y	0,0736	0,0812	0,0891	3,9724 E-04	3,4966 E-04	2,9385 E-04	0,0073	0,0079	0,0087	3,8662 E-05	3,4755 E-05	2,9472 E-05
02998	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
02999	X	0,2415	0,0049	0,1524	1,3181 E-05	8,7695 E-04	1,5782 E-04	0,0261	0,0006	0,0152	1,6315 E-06	9,4629 E-05	1,744 E-05
02999	Y	0,1027	0,1146	0,0898	4,0004 E-04	3,5438 E-04	4,1799 E-04	0,0102	0,0111	0,0087	3,895 E-05	3,5262 E-05	4,1923 E-05
02999	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03000	X	0,3145	0,0063	0,1531	1,3045 E-05	8,8377 E-04	2,0725 E-04	0,0340	0,0008	0,0152	1,6142 E-06	9,5334 E-05	2,2883 E-05
03000	Y	0,1322	0,1482	0,0902	4,0055 E-04	3,5914 E-04	5,4362 E-04	0,0131	0,0144	0,0088	3,9009 E-05	3,5742 E-05	5,4529 E-05
03000	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03001	X	0,3875	0,0076	0,1535	1,283 E-05	8,816 E-04	2,5453 E-04	0,0418	0,0010	0,0153	1,5881 E-06	9,5091 E-05	2,8095 E-05
03001	Y	0,1621	0,1815	0,0904	3,9929 E-04	3,6128 E-04	6,6986 E-04	0,0161	0,0177	0,0088	3,8891 E-05	3,5943 E-05	6,72 E-05
03001	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03002	X	0,4605	0,0088	0,1537	1,1979 E-05	8,834 E-04	3,0601 E-04	0,0497	0,0011	0,0153	1,4551 E-06	9,5287 E-05	3,3751 E-05
03002	Y	0,1921	0,2147	0,0905	3,9773 E-04	3,6088 E-04	7,9438 E-04	0,0191	0,0209	0,0088	3,8747 E-05	3,5907 E-05	7,9698 E-05

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03002	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03003	X	0,0694	0,0014	0,1504	1,5378 E-05	8,4693 E-04	3,4333 E-05	0,0075	0,0002	0,0150	1,9499 E-06	9,1638 E-05	3,8505 E-06
03003	Y	0,0208	0,0320	0,0593	3,8643 E-04	2,4224 E-04	1,2985 E-04	0,0020	0,0031	0,0058	3,7569 E-05	2,3881 E-05	1,3057 E-05
03003	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03004	X	0,1407	0,0028	0,1513	1,5441 E-05	8,7478 E-04	6,7435 E-05	0,0152	0,0004	0,0151	1,9544 E-06	9,4581 E-05	7,5559 E-06
03004	Y	0,0406	0,0646	0,0597	3,9174 E-04	2,3762 E-04	2,5817 E-04	0,0040	0,0063	0,0058	3,8108 E-05	2,3463 E-05	2,5975 E-05
03004	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03005	X	0,2144	0,0043	0,1522	1,5134 E-05	9,0316 E-04	1,0183 E-04	0,0232	0,0005	0,0152	1,9139 E-06	9,7584 E-05	1,1381 E-05
03005	Y	0,0603	0,0978	0,0602	3,9567 E-04	2,4011 E-04	3,8138 E-04	0,0060	0,0095	0,0059	3,8508 E-05	2,3743 E-05	3,8402 E-05
03005	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03006	X	0,2901	0,0057	0,1530	1,4935 E-05	9,2012 E-04	1,3859 E-04	0,0314	0,0007	0,0153	1,8887 E-06	9,9366 E-05	1,5451 E-05
03006	Y	0,0804	0,1313	0,0605	3,9764 E-04	2,4421 E-04	5,0476 E-04	0,0079	0,0128	0,0059	3,8712 E-05	2,4167 E-05	5,0861 E-05
03006	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03007	X	0,3666	0,0071	0,1535	1,4694 E-05	9,2178 E-04	1,7691 E-04	0,0396	0,0009	0,0153	1,8593 E-06	9,9523 E-05	1,9686 E-05
03007	Y	0,1007	0,1648	0,0608	3,9757 E-04	2,4592 E-04	6,3098 E-04	0,0100	0,0160	0,0059	3,8714 E-05	2,433 E-05	6,361 E-05
03007	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03008	X	0,4429	0,0084	0,1538	1,4161 E-05	9,2088 E-04	2,1532 E-04	0,0479	0,0011	0,0154	1,7925 E-06	9,9424 E-05	2,3933 E-05
03008	Y	0,1211	0,1980	0,0609	3,9612 E-04	2,4586 E-04	7,5946 E-04	0,0120	0,0193	0,0059	3,858 E-05	2,4314 E-05	7,6577 E-05
03008	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03009	X	0,0356	0,0007	0,1504	1,5764 E-05	8,6007 E-04	9,7989 E-06	0,0039	0,0001	0,0150	1,9936 E-06	9,3238 E-05	1,1294 E-06
03009	Y	0,0056	0,0159	0,0305	3,8306 E-04	1,2699 E-04	6,9626 E-05	0,0005	0,0015	0,0030	3,724 E-05	1,2255 E-05	7 E-06
03009	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03010	X	0,1077	0,0021	0,1515	1,6872 E-05	8,8269 E-04	2,6604 E-05	0,0117	0,0003	0,0152	2,129 E-06	9,5592 E-05	3,0795 E-06
03010	Y	0,0157	0,0482	0,0308	3,8832 E-04	1,2272 E-04	2,037 E-04	0,0015	0,0047	0,0030	3,7766 E-05	1,1868 E-05	2,0506 E-05
03010	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03011	X	0,1821	0,0036	0,1525	1,7346 E-05	9,1414 E-04	4,5297 E-05	0,0197	0,0004	0,0153	2,1872 E-06	9,8902 E-05	5,2186 E-06
03011	Y	0,0261	0,0811	0,0310	3,9268 E-04	1,2722 E-04	3,282 E-04	0,0025	0,0079	0,0030	3,8207 E-05	1,2334 E-05	3,3086 E-05
03011	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03012	X	0,2590	0,0050	0,1533	1,748 E-05	9,3975 E-04	6,524 E-05	0,0280	0,0006	0,0153	2,2045 E-06	1,016 E-04	7,4781 E-06
03012	Y	0,0368	0,1145	0,0312	3,9566 E-04	1,3087 E-04	4,5046 E-04	0,0036	0,0111	0,0030	3,851 E-05	1,2708 E-05	4,5464 E-05
03012	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03013	X	0,3375	0,0065	0,1539	1,736 E-05	9,4882 E-04	8,4828 E-05	0,0365	0,0008	0,0154	2,1913 E-06	1,0254 E-04	9,6955 E-06
03013	Y	0,0477	0,1480	0,0314	3,9668 E-04	1,309 E-04	5,7574 E-04	0,0046	0,0144	0,0031	3,862 E-05	1,2708 E-05	5,8156 E-05
03013	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03014	X	0,4161	0,0079	0,1543	1,7129 E-05	9,4761 E-04	1,0472 E-04	0,0450	0,0010	0,0155	2,1645 E-06	1,024 E-04	1,1948 E-05
03014	Y	0,0584	0,1813	0,0315	3,9589 E-04	1,2898 E-04	7,0453 E-04	0,0057	0,0176	0,0031	3,8549 E-05	1,2507 E-05	7,1196 E-05
03014	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03015	X	0,4947	0,0093	0,1546	1,6994 E-05	9,5231 E-04	1,2416 E-04	0,0535	0,0012	0,0155	2,1492 E-06	1,0292 E-04	1,4155 E-05
03015	Y	0,0690	0,2144	0,0315	3,9394 E-04	1,2761 E-04	8,354 E-04	0,0067	0,0209	0,0031	3,8364 E-05	1,2375 E-05	8,444 E-05
03015	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03016	X	0,0720	0,0014	0,1519	1,7817 E-05	8,765 E-04	3,832 E-06	0,0078	0,0002	0,0152	2,2374 E-06	9,5089 E-05	3,2463 E-07
03016	Y	0,0011	0,0319	0,0023	3,8573 E-04	1,3502 E-05	1,3454 E-04	0,0001	0,0031	0,0002	3,751 E-05	1,3552 E-06	1,3526 E-05
03016	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03017	X	0,1459	0,0029	0,1531	1,9291 E-05	9,1031 E-04	6,6225 E-06	0,0158	0,0004	0,0154	2,4131 E-06	9,8629 E-05	7,9607 E-07
03017	Y	0,0024	0,0645	0,0024	3,9123 E-04	1,9284 E-05	2,5208 E-04	0,0002	0,0063	0,0002	3,8063 E-05	1,644 E-06	2,5392 E-05
03017	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03018	X	0,2226	0,0044	0,1541	2,0242 E-05	9,4046 E-04	1,1362 E-05	0,0241	0,0005	0,0155	2,524 E-06	1,0179 E-04	1,398 E-06
03018	Y	0,0041	0,0977	0,0024	3,9463 E-04	2,3077 E-05	3,7407 E-04	0,0004	0,0095	0,0002	3,8406 E-05	1,9472 E-06	3,7732 E-05
03018	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03019	X	0,3012	0,0059	0,1548	2,0431 E-05	9,5662 E-04	1,4449 E-05	0,0326	0,0007	0,0155	2,5467 E-06	1,0349 E-04	1,7437 E-06
03019	Y	0,0060	0,1312	0,0025	3,9655 E-04	2,2488 E-05	4,984 E-04	0,0005	0,0128	0,0002	3,8603 E-05	1,8978 E-06	5,032 E-05
03019	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03020	X	0,3806	0,0074	0,1553	2,0072 E-05	9,5832 E-04	1,7212 E-05	0,0412	0,0009	0,0156	2,5067 E-06	1,0366 E-04	2,0382 E-06
03020	Y	0,0077	0,1647	0,0025	3,97 E-04	1,9644 E-05	6,2456 E-04	0,0007	0,0160	0,0002	3,8655 E-05	1,6784 E-06	6,309 E-05
03020	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03021	X	0,4598	0,0089	0,1556	1,9979 E-05	9,5713 E-04	1,9859 E-05	0,0498	0,0011	0,0156	2,4956 E-06	1,0353 E-04	2,3223 E-06
03021	Y	0,0092	0,1979	0,0025	3,9569 E-04	1,7646 E-05	7,5174 E-04	0,0008	0,0193	0,0002	3,8532 E-05	1,5506 E-06	7,5962 E-05
03021	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03022	X	0,0029	0,0005	0,0388	1,8728 E-05	1,155 E-04	4,2159 E-06	0,0003	0,0000	0,0033	1,7421 E-06	1,2462 E-05	3,6842 E-07
03022	Y	0,0004	0,0025	0,0012	8,4791 E-05	1,1466 E-05	3,865 E-06	0,0000	0,0002	0,0001	6,7564 E-06	1,0122 E-06	3,851 E-07
03022	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03023	X	0,0576	0,0091	0,0413	2,237 E-05	2,0427 E-04	1,0569 E-04	0,0049	0,0009	0,0035	2,1892 E-06	1,5965 E-05	9,5817 E-06
03023	Y	0,0031	0,0378	0,0011	8,8116 E-05	7,71 E-06	2,7257 E-05	0,0003	0,0030	0,0001	7,0447 E-06	6,1524 E-07	1,7894 E-06
03023	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03024	X	0,0552	0,0156	0,0422	5,0069 E-05	1,7965 E-04	1,0037 E-04	0,0042	0,0014	0,0034	4,172 E-06	1,3056 E-05	9,7005 E-06
03024	Y	0,0048	0,0391	0,0155	9,3864 E-05	2,4157 E-05	2,9002 E-05	0,0003	0,0031	0,0013	7,4228 E-06	1,5297 E-06	2,0278 E-06
03024	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03025	X	0,0028	0,0009	0,0396	3,8663 E-05	1,1256 E-04	1,2536 E-05	0,0003	0,0001	0,0032	3,3329 E-06	1,0399 E-05	1,1191 E-06
03025	Y	0,0006	0,0025	0,0136	8,849 E-05	1,8245 E-05	3,7378 E-06	0,0001	0,0002	0,0011	6,9569 E-06	1,7806 E-06	3,0912 E-07
03025	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03026	X	0,0042	0,0011	0,0392	3,0896 E-05	1,1524 E-04	1,2644 E-05	0,0004	0,0001	0,0032	2,6251 E-06	1,0747 E-05	1,1418 E-06
03026	Y	0,0009	0,0037	0,0110	8,7252 E-05	1,7084 E-05	2,2273 E-06	0,0001	0,0003	0,0009	6,8761 E-06	1,6473 E-06	1,513 E-07
03026	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03027	X	0,0139	0,0040	0,0398	4,157 E-05	1,4503 E-04	3,8089 E-05	0,0012	0,0004	0,0033	3,6195 E-06	1,1497 E-05	3,5905 E-06
03027	Y	0,0017	0,0122	0,0115	9,3896 E-05	8,9823 E-06	8,5079 E-06	0,0002	0,0009	0,0010	7,4264 E-06	6,1433 E-07	6,0684 E-07
03027	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03028	X	0,0258	0,0073	0,0404	4,5483 E-05	1,726 E-04	5,698 E-05	0,0021	0,0007	0,0033	3,935 E-06	1,2911 E-05	5,5402 E-06
03028	Y	0,0020	0,0207	0,0119	9,5425 E-05	1,4028 E-05	1,4149 E-05	0,0002	0,0016	0,0010	7,5561 E-06	8,9771 E-07	9,9001 E-07
03028	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03029	X	0,0394	0,0106	0,0409	4,6374 E-05	1,8817 E-04	7,5923 E-05	0,0031	0,0010	0,0033	3,9699 E-06	1,3799 E-05	7,4028 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03029	Y	0,0027	0,0292	0,0122	9,5334 E-05	1,8611 E-05	2,0284 E-05	0,0002	0,0023	0,0010	7,5506 E-06	1,1867 E-06	1,4027 E-06
03029	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03030	X	0,0537	0,0138	0,0415	4,5348 E-05	1,868 E-04	9,914 E-05	0,0042	0,0012	0,0033	3,8341 E-06	1,3654 E-05	9,5565 E-06
03030	Y	0,0039	0,0375	0,0124	9,3611 E-05	2,1 E-05	2,6393 E-05	0,0003	0,0029	0,0010	7,4158 E-06	1,3251 E-06	1,8115 E-06
03030	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03031	X	0,0088	0,0020	0,0391	2,7955 E-05	1,2855 E-04	1,9829 E-05	0,0009	0,0002	0,0033	2,4288 E-06	1,1458 E-05	1,7915 E-06
03031	Y	0,0014	0,0078	0,0067	8,8978 E-05	9,853 E-06	3,9809 E-06	0,0001	0,0006	0,0006	7,0455 E-06	9,0492 E-07	3,7415 E-07
03031	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03032	X	0,0195	0,0048	0,0396	3,5431 E-05	1,6191 E-04	4,3448 E-05	0,0018	0,0004	0,0033	3,1236 E-06	1,2741 E-05	4,0177 E-06
03032	Y	0,0019	0,0162	0,0070	9,2526 E-05	7,6218 E-06	7,4073 E-06	0,0002	0,0013	0,0006	7,3394 E-06	4,9741 E-07	5,2998 E-07
03032	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03033	X	0,0327	0,0077	0,0401	3,8085 E-05	1,8881 E-04	6,6414 E-05	0,0028	0,0007	0,0033	3,3425 E-06	1,4175 E-05	6,2504 E-06
03033	Y	0,0022	0,0246	0,0072	9,3338 E-05	1,1474 E-05	1,3814 E-05	0,0002	0,0019	0,0006	7,4095 E-06	7,2373 E-07	9,1885 E-07
03033	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03034	X	0,0473	0,0105	0,0406	3,7303 E-05	1,9673 E-04	9,032 E-05	0,0038	0,0010	0,0033	3,2623 E-06	1,4626 E-05	8,5785 E-06
03034	Y	0,0026	0,0329	0,0073	9,2407 E-05	1,4192 E-05	2,2223 E-05	0,0002	0,0026	0,0006	7,3414 E-06	8,9312 E-07	1,4813 E-06
03034	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03035	X	0,0043	0,0008	0,0388	1,976 E-05	1,1623 E-04	7,8655 E-06	0,0005	0,0001	0,0033	1,7578 E-06	1,1989 E-05	6,9182 E-07
03035	Y	0,0007	0,0037	0,0024	8,5949 E-05	1,3108 E-05	4,0365 E-06	0,0001	0,0003	0,0002	6,8259 E-06	1,1977 E-06	4,1374 E-07
03035	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03036	X	0,0139	0,0029	0,0393	2,6674 E-05	1,4305 E-04	2,8894 E-05	0,0014	0,0003	0,0033	2,4499 E-06	1,2423 E-05	2,5277 E-06
03036	Y	0,0015	0,0119	0,0024	9,0121 E-05	5,9862 E-06	7,5355 E-06	0,0001	0,0009	0,0002	7,163 E-06	5,1529 E-07	7,4948 E-07
03036	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03037	X	0,0257	0,0053	0,0398	2,9674 E-05	1,7684 E-04	5,5293 E-05	0,0023	0,0005	0,0034	2,726 E-06	1,3978 E-05	4,9042 E-06
03037	Y	0,0020	0,0203	0,0025	9,1454 E-05	5,672 E-06	1,0121 E-05	0,0002	0,0016	0,0002	7,2737 E-06	4,0461 E-07	7,9953 E-07
03037	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03038	X	0,0398	0,0077	0,0403	2,9799 E-05	1,9919 E-04	8,0562 E-05	0,0034	0,0007	0,0034	2,7349 E-06	1,5235 E-05	7,2923 E-06
03038	Y	0,0023	0,0286	0,0025	9,1328 E-05	7,5212 E-06	1,7234 E-05	0,0002	0,0022	0,0002	7,2699 E-06	5,1288 E-07	1,1585 E-06
03038	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03039	X	0,0550	0,0098	0,0409	2,6938 E-05	2,0156 E-04	1,0606 E-04	0,0046	0,0009	0,0034	2,5068 E-06	1,5445 E-05	9,7674 E-06
03039	Y	0,0028	0,0366	0,0026	8,9814 E-05	9,6535 E-06	2,5892 E-05	0,0002	0,0029	0,0002	7,1612 E-06	6,7364 E-07	1,698 E-06
03039	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03040	X	0,0046	0,0003	0,0382	1,7626 E-05	1,1012 E-04	3,2036 E-06	0,0005	0,0000	0,0032	1,888 E-06	1,2503 E-05	3,4759 E-07
03040	Y	0,0007	0,0002	0,0013	3,3034 E-05	1,144 E-05	1,1087 E-05	0,0001	0,0000	0,0001	2,7179 E-06	1,129 E-06	1,1024 E-06
03040	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03041	X	0,0026	0,0001	0,0385	3,0621 E-06	1,1552 E-04	6,4334 E-06	0,0003	0,0000	0,0033	2,5696 E-07	1,308 E-05	6,4161 E-07
03041	Y	0,0003	0,0001	0,0013	3,1166 E-05	1,9038 E-05	4,8342 E-06	0,0000	0,0000	0,0001	2,5287 E-06	1,7372 E-06	5,0451 E-07
03041	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03042	X	0,0024	0,0006	0,0389	1,386 E-05	1,1373 E-04	3,2875 E-06	0,0003	0,0001	0,0032	1,1385 E-06	1,2882 E-05	2,7458 E-07
03042	Y	0,0013	0,0003	0,0132	9,7526 E-06	8,105 E-05	5,2298 E-06	0,0001	0,0000	0,0011	8,0391 E-07	7,934 E-06	5,2589 E-07
03042	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03043	X	0,0042	0,0007	0,0381	2,348 E-05	1,1409 E-04	3,1064 E-06	0,0005	0,0001	0,0033	2,2389 E-06	1,2948 E-05	2,3056 E-07
03043	Y	0,0031	0,0010	0,0133	2,8069 E-05	7,5843 E-05	1,3091 E-05	0,0003	0,0001	0,0011	2,5462 E-06	7,4872 E-06	1,2855 E-06
03043	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03044	X	0,0044	0,0005	0,0384	2,0917 E-05	8,4026 E-05	4,36 E-06	0,0005	0,0000	0,0032	2,0059 E-06	9,6205 E-06	4,2373 E-07
03044	Y	0,0027	0,0006	0,0105	3,4264 E-05	3,8593 E-05	1,5921 E-05	0,0003	0,0001	0,0009	2,9385 E-06	3,8584 E-06	1,5535 E-06
03044	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03045	X	0,0027	0,0006	0,0387	6,4171 E-06	9,5028 E-05	9,6346 E-06	0,0003	0,0000	0,0032	5,8255 E-07	1,079 E-05	9,3057 E-07
03045	Y	0,0012	0,0002	0,0107	2,4308 E-05	5,6763 E-05	1,3395 E-06	0,0001	0,0000	0,0009	1,8716 E-06	5,531 E-06	1,3946 E-07
03045	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03046	X	0,0048	0,0003	0,0385	4,9067 E-06	5,1049 E-05	5,3538 E-06	0,0006	0,0000	0,0032	5,1171 E-07	5,1561 E-06	5,3595 E-07
03046	Y	0,0019	0,0002	0,0066	2,3514 E-05	2,891 E-05	9,1163 E-06	0,0002	0,0000	0,0006	1,8703 E-06	2,7459 E-06	9,1398 E-07
03046	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03047	X	0,0048	0,0005	0,0384	1,6832 E-05	9,8486 E-05	9,9664 E-06	0,0005	0,0001	0,0032	1,8321 E-06	1,1178 E-05	1,0342 E-06
03047	Y	0,0012	0,0003	0,0027	3,1762 E-05	2,2779 E-05	8,4989 E-06	0,0001	0,0000	0,0003	2,6199 E-06	2,263 E-06	8,602 E-07
03047	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03048	X	0,0030	0,0002	0,0385	5,2864 E-06	1,1476 E-04	3,3735 E-06	0,0003	0,0000	0,0032	6,5211 E-07	1,2912 E-05	3,5632 E-07
03048	Y	0,0006	0,0002	0,0026	2,8414 E-05	3,1591 E-05	6,8248 E-06	0,0001	0,0000	0,0003	2,2693 E-06	3,0063 E-06	6,8418 E-07
03048	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03049	X	0,0025	0,0000	0,0057	1,7632 E-06	1,8038 E-04	1,7707 E-06	0,0002	0,0000	0,0005	1,8341 E-07	1,7262 E-05	1,6982 E-07
03049	Y	0,0000	0,0021	0,0004	1,598 E-04	6,712 E-07	9,2466 E-06	0,0000	0,0002	0,0000	1,5296 E-05	7,784 E-08	8,8171 E-07
03049	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03050	X	0,0198	0,0001	0,0118	1,0707 E-06	3,7784 E-04	2,684 E-06	0,0019	0,0000	0,0011	1,2027 E-07	3,6094 E-05	2,5837 E-07
03050	Y	0,0002	0,0190	0,0011	3,6438 E-04	1,0678 E-06	2,311 E-05	0,0000	0,0018	0,0001	3,4802 E-05	1,1443 E-07	2,2036 E-06
03050	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03051	X	0,0022	0,0001	0,0028	4,7581 E-06	1,641 E-04	8,1731 E-06	0,0002	0,0000	0,0003	4,3634 E-07	1,5709 E-05	7,8004 E-07
03051	Y	0,0001	0,0024	0,0042	1,7674 E-04	4,0719 E-06	2,8403 E-06	0,0000	0,0002	0,0004	1,6911 E-05	3,7178 E-07	2,715 E-07
03051	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03052	X	0,0192	0,0001	0,0052	1,6179 E-06	3,6644 E-04	2,1767 E-05	0,0018	0,0000	0,0005	1,2723 E-07	3,5006 E-05	2,0771 E-06
03052	Y	0,0001	0,0196	0,0099	3,7731 E-04	1,7075 E-06	9,3997 E-06	0,0000	0,0019	0,0009	3,6034 E-05	1,3449 E-07	8,9845 E-07
03052	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03053	X	0,0022	0,0001	0,0004	2,3419 E-06	1,6202 E-04	8,2349 E-06	0,0002	0,0000	0,0000	2,0639 E-07	1,5511 E-05	7,8513 E-07
03053	Y	0,0001	0,0024	0,0047	1,7783 E-04	1,8285 E-06	1,832 E-06	0,0000	0,0002	0,0004	1,7015 E-05	1,585 E-07	1,7555 E-07
03053	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03054	X	0,0192	0,0001	0,0021	1,3597 E-06	3,6646 E-04	2,2032 E-05	0,0018	0,0000	0,0002	1,087 E-07	3,5008 E-05	2,1017 E-06
03054	Y	0,0001	0,0197	0,0105	3,7647 E-04	1,548 E-06	7,2733 E-06	0,0000	0,0019	0,0010	3,5955 E-05	1,2185 E-07	6,9577 E-07
03054	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03055	X	0,0630	0,0103	0,0394	1,4744 E-04	2,9509 E-04	5,3709 E-05	0,0061	0,0008	0,0031	1,329 E-05	2,9038 E-05	3,5029 E-06
03055	Y	0,0070	0,0447	0,0277	6,054 E-05	6,9503 E-05	4,8906 E-05	0,0005	0,0034	0,0023	5,0887 E-06	5,5607 E-06	4,3704 E-06
03055	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03056	X	0,0671	0,0113	0,0398	1,4222 E-04	2,9869 E-04	5,4788 E-05	0,0065	0,0010	0,0031	1,2878 E-05	2,9409 E-05	3,6644 E-06
03056	Y	0,0080	0,0458	0,0277	6,1099 E-05	6,8488 E-05	4,4537 E-05	0,0006	0,0035	0,0023	5,1237 E-06	5,4845 E-06	4,122 E-06
03056	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03057	X	0,0680	0,0155	0,0347	2,2189 E-05	2,2569 E-04	9,0247 E-05	0,0060	0,0015	0,0028	1,6915 E-06	2,1552 E-05	8,2068 E-06
03057	Y	0,0042	0,0443	0,0037	8,2734 E-05	1,3178 E-05	3,6545 E-05	0,0003	0,0035	0,0003	6,8801 E-06	1,0502 E-06	2,5171 E-06
03057	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03058	X	0,0646	0,0159	0,0346	2,3372 E-05	2,2215 E-04	8,1494 E-05	0,0056	0,0015	0,0028	1,7864 E-06	2,1058 E-05	7,4394 E-06
03058	Y	0,0040	0,0428	0,0038	8,3373 E-05	1,2205 E-05	2,9209 E-05	0,0003	0,0033	0,0003	6,9302 E-06	9,5864 E-07	2,0019 E-06
03058	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03059	X	0,0640	0,0154	0,0356	3,014 E-05	2,3367 E-04	7,3738 E-05	0,0056	0,0015	0,0029	2,1079 E-06	2,166 E-05	6,6018 E-06
03059	Y	0,0045	0,0422	0,0071	8,4274 E-05	1,8257 E-05	2,8168 E-05	0,0003	0,0033	0,0006	6,993 E-06	1,1373 E-06	1,9627 E-06
03059	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03060	X	0,0703	0,0149	0,0358	2,8184 E-05	2,408 E-04	8,2099 E-05	0,0063	0,0014	0,0029	1,9507 E-06	2,2651 E-05	7,3771 E-06
03060	Y	0,0048	0,0448	0,0071	8,4757 E-05	1,8355 E-05	3,7298 E-05	0,0003	0,0035	0,0006	7,0367 E-06	1,1201 E-06	2,6684 E-06
03060	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03061	X	0,0676	0,0142	0,0378	5,4841 E-05	2,5709 E-04	7,6099 E-05	0,0062	0,0014	0,0030	3,598 E-06	2,4184 E-05	6,4945 E-06
03061	Y	0,0060	0,0437	0,0126	8,8627 E-05	3,5461 E-05	2,9632 E-05	0,0004	0,0034	0,0010	7,3051 E-06	2,4673 E-06	2,2101 E-06
03061	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03062	X	0,0639	0,0124	0,0403	6,6223 E-05	2,7296 E-04	2,7599 E-05	0,0059	0,0012	0,0032	4,2871 E-06	2,6229 E-05	2,2201 E-06
03062	Y	0,0070	0,0427	0,0186	9,0861 E-05	5,22 E-05	3,0838 E-05	0,0005	0,0033	0,0015	7,4331 E-06	3,9015 E-06	2,2168 E-06
03062	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03063	X	0,0710	0,0130	0,0407	6,6547 E-05	2,7809 E-04	6,3399 E-05	0,0067	0,0012	0,0032	4,3318 E-06	2,6725 E-05	5,0803 E-06
03063	Y	0,0077	0,0456	0,0187	9,0411 E-05	5,0497 E-05	3,2534 E-05	0,0005	0,0035	0,0015	7,4031 E-06	3,7858 E-06	2,6084 E-06
03063	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03064	X	0,0666	0,0110	0,0418	8,0677 E-05	3,0523 E-04	7,7947 E-05	0,0063	0,0010	0,0032	7,4466 E-06	2,9974 E-05	5,584 E-06
03064	Y	0,0080	0,0449	0,0244	7,2235 E-05	6,6138 E-05	5,4998 E-05	0,0006	0,0034	0,0020	5,9927 E-06	5,4451 E-06	4,815 E-06
03064	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03065	X	0,0642	0,0172	0,0338	2,5238 E-05	2,0644 E-04	1,369 E-04	0,0054	0,0016	0,0028	2,1 E-06	1,932 E-05	1,2355 E-05
03065	Y	0,0035	0,0430	0,0016	8,0125 E-05	1,6047 E-05	3,1733 E-05	0,0003	0,0033	0,0001	6,6536 E-06	1,4225 E-06	2,0601 E-06
03065	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03066	X	0,0673	0,0167	0,0339	2,4889 E-05	2,0832 E-04	1,5927 E-04	0,0058	0,0016	0,0028	2,0746 E-06	1,9635 E-05	1,4266 E-05
03066	Y	0,0038	0,0445	0,0016	7,9853 E-05	1,6566 E-05	3,8887 E-05	0,0003	0,0035	0,0001	6,6306 E-06	1,4809 E-06	2,4894 E-06
03066	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03067	X	0,0607	0,0265	0,0339	4,1903 E-05	9,881 E-05	1,0843 E-04	0,0045	0,0025	0,0027	2,8374 E-06	7,9064 E-06	9,8892 E-06
03067	Y	0,0076	0,0483	0,0227	7,3293 E-05	5,0635 E-05	2,3138 E-05	0,0005	0,0037	0,0019	5,8164 E-06	4,355 E-06	1,6086 E-06
03067	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03068	X	0,0590	0,0260	0,0338	4,258 E-05	9,9646 E-05	9,9623 E-05	0,0044	0,0024	0,0027	2,8754 E-06	7,9252 E-06	9,3183 E-06
03068	Y	0,0072	0,0468	0,0226	7,4089 E-05	5,0072 E-05	2,6203 E-05	0,0005	0,0036	0,0019	5,8731 E-06	4,2922 E-06	1,874 E-06
03068	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03069	X	0,0596	0,0251	0,0332	4,9214 E-05	1,3478 E-04	1,0474 E-04	0,0045	0,0024	0,0026	3,1644 E-06	1,0147 E-05	1,0008 E-05
03069	Y	0,0062	0,0456	0,0192	7,7959 E-05	4,4579 E-05	2,9765 E-05	0,0004	0,0035	0,0016	6,2147 E-06	3,5972 E-06	2,1077 E-06
03069	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03070	X	0,0635	0,0257	0,0332	4,7816 E-05	1,2787 E-04	1,2311 E-04	0,0048	0,0024	0,0026	3,0825 E-06	9,777 E-06	1,1282 E-05
03070	Y	0,0071	0,0481	0,0193	7,6915 E-05	4,5801 E-05	2,2556 E-05	0,0005	0,0037	0,0016	6,1359 E-06	3,8139 E-06	1,5389 E-06
03070	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03071	X	0,0637	0,0237	0,0325	4,7554 E-05	1,6734 E-04	1,1792 E-04	0,0049	0,0022	0,0026	3,0107 E-06	1,2619 E-05	1,1288 E-05
03071	Y	0,0054	0,0459	0,0140	7,9002 E-05	4,1509 E-05	3,0564 E-05	0,0004	0,0036	0,0012	6,3905 E-06	3,1453 E-06	2,0827 E-06
03071	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03072	X	0,0626	0,0217	0,0325	3,4616 E-05	1,8341 E-04	1,1564 E-04	0,0050	0,0020	0,0026	2,2725 E-06	1,4503 E-05	1,1051 E-05
03072	Y	0,0036	0,0437	0,0089	7,7687 E-05	3,5786 E-05	3,123 E-05	0,0003	0,0034	0,0008	6,3742 E-06	2,6425 E-06	2,1018 E-06
03072	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03073	X	0,0681	0,0215	0,0326	3,4963 E-05	1,89 E-04	1,3649 E-04	0,0054	0,0020	0,0026	2,2998 E-06	1,4844 E-05	1,3023 E-05
03073	Y	0,0048	0,0462	0,0089	7,8091 E-05	3,5314 E-05	3,575 E-05	0,0004	0,0036	0,0008	6,4052 E-06	2,6168 E-06	2,3388 E-06
03073	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03074	X	0,0659	0,0190	0,0332	2,3185 E-05	1,9588 E-04	1,4268 E-04	0,0054	0,0018	0,0027	1,8724 E-06	1,7115 E-05	1,315 E-05
03074	Y	0,0035	0,0442	0,0039	7,8132 E-05	2,3978 E-05	3,5288 E-05	0,0003	0,0034	0,0003	6,4706 E-06	1,901 E-06	2,2896 E-06
03074	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03075	X	0,0583	0,0273	0,0340	3,9733 E-05	9,2824 E-05	6,7048 E-05	0,0043	0,0026	0,0027	2,9623 E-06	7,3482 E-06	6,9231 E-06
03075	Y	0,0083	0,0479	0,0261	7,0574 E-05	5,3656 E-05	4,8311 E-05	0,0005	0,0037	0,0022	5,5404 E-06	4,583 E-06	3,4832 E-06
03075	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03076	X	0,0599	0,0279	0,0341	4,0032 E-05	9,1765 E-05	7,2551 E-05	0,0044	0,0026	0,0027	3,0002 E-06	7,311 E-06	7,478 E-06
03076	Y	0,0086	0,0493	0,0262	7,0417 E-05	5,375 E-05	5,227 E-05	0,0006	0,0038	0,0022	5,5295 E-06	4,5952 E-06	3,7012 E-06
03076	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03077	X	0,0549	0,0371	0,0338	4,6466 E-05	6,9219 E-05	7,9008 E-05	0,0040	0,0036	0,0026	3,9691 E-06	5,0356 E-06	8,2993 E-06
03077	Y	0,0142	0,0569	0,0478	7,1327 E-05	6,0792 E-05	1,9201 E-05	0,0009	0,0044	0,0040	5,1315 E-06	4,7784 E-06	1,4869 E-06
03077	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03078	X	0,0535	0,0363	0,0338	4,6707 E-05	6,9824 E-05	6,9158 E-05	0,0039	0,0035	0,0026	3,9253 E-06	5,04 E-06	7,463 E-06
03078	Y	0,0138	0,0556	0,0478	7,1638 E-05	6,1723 E-05	1,7405 E-05	0,0009	0,0043	0,0040	5,1409 E-06	4,8581 E-06	1,3809 E-06
03078	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03079	X	0,0540	0,0347	0,0338	5,8894 E-05	8,7012 E-05	6,5855 E-05	0,0040	0,0034	0,0026	4,3193 E-06	6,0463 E-06	7,096 E-06
03079	Y	0,0134	0,0541	0,0447	7,7299 E-05	6,511 E-05	2,1202 E-05	0,0009	0,0041	0,0037	5,5787 E-06	5,0797 E-06	1,6582 E-06
03079	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03080	X	0,0567	0,0361	0,0339	5,6769 E-05	8,2507 E-05	8,1435 E-05	0,0041	0,0035	0,0026	4,3337 E-06	5,8244 E-06	8,2405 E-06
03080	Y	0,0142	0,0565	0,0448	7,7 E-05	6,2077 E-05	1,8207 E-05	0,0009	0,0043	0,0037	5,5936 E-06	4,8423 E-06	1,4422 E-06
03080	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03081	X	0,0570	0,0333	0,0337	6,5616 E-05	1,0696 E-04	6,3355 E-05	0,0042	0,0032	0,0026	4,7496 E-06	7,4515 E-06	6,722 E-06
03081	Y	0,0129	0,0538	0,0398	8,0763 E-05	6,4175 E-05	2,9096 E-05	0,0008	0,0041	0,0033	5,9638 E-06	4,9768 E-06	2,16 E-06
03081	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03082	X	0,0567	0,0305	0,0336	6,0884 E-05	1,1325 E-04	5,3936 E-05	0,0042	0,0029	0,0026	4,4788 E-06	8,0813 E-06	5,6949 E-06
03082	Y	0,0112	0,0508	0,0347	7,7879 E-05	6,0437 E-05	3,5181 E-05	0,0007	0,0039	0,0029	5,8732 E-06	4,8091 E-06	2,5773 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03082	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03083	X	0,0601	0,0321	0,0337	6,3361 E-05	1,1642 E-04	5,6943 E-05	0,0044	0,0030	0,0026	4,7063 E-06	8,2658 E-06	6,0968 E-06
03083	Y	0,0121	0,0533	0,0348	7,9906 E-05	6,0766 E-05	3,912 E-05	0,0008	0,0041	0,0029	6,0203 E-06	4,7593 E-06	2,7843 E-06
03083	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03084	X	0,0591	0,0292	0,0338	4,8486 E-05	1,0487 E-04	5,6636 E-05	0,0043	0,0027	0,0026	3,7267 E-06	7,8348 E-06	5,9932 E-06
03084	Y	0,0098	0,0501	0,0296	7,336 E-05	5,5577 E-05	4,7881 E-05	0,0006	0,0039	0,0025	5,6667 E-06	4,5807 E-06	3,4235 E-06
03084	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03085	X	0,0414	0,0599	0,0149	1,6995 E-04	7,5172 E-05	3,3347 E-05	0,0032	0,0064	0,0015	1,8288 E-05	6,3152 E-06	2,7049 E-06
03085	Y	0,0096	0,0636	0,0905	1,1536 E-04	4,2918 E-05	3,2552 E-05	0,0010	0,0048	0,0077	7,9752 E-06	3,8028 E-06	2,9151 E-06
03085	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03086	X	0,0428	0,0632	0,0149	1,7316 E-04	7,6011 E-05	3,5257 E-05	0,0033	0,0068	0,0014	1,8641 E-05	6,4062 E-06	2,9054 E-06
03086	Y	0,0104	0,0645	0,0906	1,1359 E-04	4,2474 E-05	4,0861 E-05	0,0010	0,0048	0,0077	7,8772 E-06	3,7758 E-06	3,4756 E-06
03086	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03087	X	0,0430	0,0567	0,0243	1,2596 E-04	8,4115 E-05	7,0924 E-05	0,0032	0,0058	0,0020	1,3288 E-05	7,3825 E-06	8,0562 E-06
03087	Y	0,0141	0,0580	0,0783	9,8279 E-05	8,4935 E-05	4,7894 E-05	0,0013	0,0043	0,0066	7,1458 E-06	7,4845 E-06	3,5636 E-06
03087	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03088	X	0,0416	0,0542	0,0243	1,2238 E-04	8,3203 E-05	6,7343 E-05	0,0031	0,0055	0,0020	1,2924 E-05	7,2852 E-06	7,6531 E-06
03088	Y	0,0127	0,0571	0,0782	9,9346 E-05	8,5407 E-05	4,0792 E-05	0,0011	0,0042	0,0066	7,1985 E-06	7,502 E-06	3,2229 E-06
03088	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03089	X	0,0411	0,0556	0,0224	1,2336 E-04	8,2799 E-05	5,6789 E-05	0,0031	0,0057	0,0018	1,3105 E-05	7,1403 E-06	6,5394 E-06
03089	Y	0,0118	0,0587	0,0804	1,2476 E-04	8,4129 E-05	3,6635 E-05	0,0011	0,0044	0,0068	8,5486 E-06	7,0149 E-06	3,0401 E-06
03089	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03090	X	0,0435	0,0597	0,0224	1,3136 E-04	8,5072 E-05	6,0063 E-05	0,0033	0,0062	0,0018	1,3934 E-05	7,3889 E-06	6,9451 E-06
03090	Y	0,0143	0,0609	0,0805	1,1896 E-04	8,2384 E-05	5,4934 E-05	0,0013	0,0044	0,0068	8,2515 E-06	6,9391 E-06	4,119 E-06
03090	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03091	X	0,0423	0,0601	0,0196	1,365 E-04	8,3061 E-05	4,5017 E-05	0,0032	0,0063	0,0016	1,4589 E-05	7,0846 E-06	5,2628 E-06
03091	Y	0,0124	0,0623	0,0834	1,4801 E-04	7,6811 E-05	2,914 E-05	0,0011	0,0046	0,0070	9,8513 E-06	6,2796 E-06	2,7449 E-06
03091	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03092	X	0,0412	0,0592	0,0173	1,4335 E-04	7,8234 E-05	3,1837 E-05	0,0032	0,0062	0,0015	1,5421 E-05	6,6179 E-06	3,5548 E-06
03092	Y	0,0106	0,0623	0,0862	1,5261 E-04	6,7199 E-05	2,3016 E-05	0,0010	0,0047	0,0073	1,0121 E-05	5,6854 E-06	2,4306 E-06
03092	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03093	X	0,0436	0,0639	0,0172	1,4796 E-04	7,9792 E-05	3,8011 E-05	0,0034	0,0067	0,0015	1,5886 E-05	6,7683 E-06	4,188 E-06
03093	Y	0,0126	0,0653	0,0864	1,5666 E-04	6,6607 E-05	2,5319 E-05	0,0012	0,0048	0,0073	1,032 E-05	5,6081 E-06	2,6038 E-06
03093	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03094	X	0,0423	0,0618	0,0156	1,6068 E-04	7,6222 E-05	3,1978 E-05	0,0033	0,0066	0,0014	1,7294 E-05	6,4282 E-06	2,9709 E-06
03094	Y	0,0106	0,0641	0,0891	1,3632 E-04	5,2754 E-05	3,6104 E-05	0,0010	0,0048	0,0075	9,137 E-06	4,631 E-06	3,0403 E-06
03094	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03095	X	0,0419	0,0518	0,0253	1,1284 E-04	7,9385 E-05	9,8201 E-05	0,0031	0,0053	0,0020	1,1706 E-05	6,9171 E-06	1,0267 E-05
03095	Y	0,0134	0,0561	0,0757	9,6873 E-05	9,2435 E-05	2,5428 E-05	0,0011	0,0041	0,0064	6,8915 E-06	8,2813 E-06	1,7088 E-06
03095	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03096	X	0,0432	0,0541	0,0253	1,154 E-04	8,1172 E-05	1,1293 E-04	0,0032	0,0055	0,0020	1,1966 E-05	7,0853 E-06	1,155 E-05
03096	Y	0,0147	0,0571	0,0758	9,5986 E-05	9,1731 E-05	3,2504 E-05	0,0013	0,0042	0,0064	6,8528 E-06	8,2363 E-06	2,1596 E-06
03096	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03097	X	0,0488	0,0318	0,0292	7,5862 E-05	8,4715 E-05	1,5489 E-04	0,0038	0,0028	0,0022	4,7649 E-06	6,414 E-06	1,5945 E-05
03097	Y	0,0166	0,0535	0,0563	8,5093 E-05	1,0359 E-04	4,2386 E-05	0,0013	0,0039	0,0047	5,6716 E-06	8,8513 E-06	2,7675 E-06
03097	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03098	X	0,0471	0,0311	0,0291	7,6259 E-05	8,5044 E-05	1,4333 E-04	0,0036	0,0028	0,0022	4,7775 E-06	6,4022 E-06	1,4734 E-05
03098	Y	0,0150	0,0520	0,0562	8,4493 E-05	1,0415 E-04	3,6188 E-05	0,0012	0,0039	0,0047	5,6215 E-06	8,8919 E-06	2,3976 E-06
03098	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03099	X	0,0454	0,0348	0,0282	8,0059 E-05	8,7203 E-05	1,3427 E-04	0,0034	0,0032	0,0022	5,1638 E-06	6,1628 E-06	1,3929 E-05
03099	Y	0,0148	0,0530	0,0593	9,7416 E-05	1,0984 E-04	3,0102 E-05	0,0012	0,0039	0,0050	6,4266 E-06	9,0746 E-06	1,9895 E-06
03099	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03100	X	0,0482	0,0363	0,0282	7,8136 E-05	8,6688 E-05	1,5135 E-04	0,0036	0,0033	0,0022	5,0753 E-06	6,1906 E-06	1,5745 E-05
03100	Y	0,0178	0,0556	0,0594	9,7001 E-05	1,0808 E-04	4,2409 E-05	0,0014	0,0041	0,0050	6,4214 E-06	8,9567 E-06	2,7438 E-06
03100	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03101	X	0,0454	0,0412	0,0268	8,7299 E-05	8,6364 E-05	1,316 E-04	0,0033	0,0039	0,0021	6,4433 E-06	6,0748 E-06	1,3734 E-05
03101	Y	0,0167	0,0561	0,0638	1,1663 E-04	1,1136 E-04	1,4994 E-05	0,0013	0,0041	0,0054	7,6715 E-06	9,0806 E-06	9,6049 E-07
03101	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03102	X	0,0430	0,0449	0,0258	9,2737 E-05	7,7524 E-05	1,13 E-04	0,0031	0,0044	0,0020	7,8899 E-06	5,7548 E-06	1,1847 E-05
03102	Y	0,0149	0,0553	0,0684	1,2301 E-04	1,0675 E-04	6,3103 E-06	0,0012	0,0041	0,0057	8,1109 E-06	8,9586 E-06	4,2536 E-07
03102	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03103	X	0,0455	0,0475	0,0258	9,67 E-05	8,0812 E-05	1,3226 E-04	0,0033	0,0047	0,0020	8,2523 E-06	6,0343 E-06	1,3628 E-05
03103	Y	0,0178	0,0584	0,0685	1,2572 E-04	1,0671 E-04	1,2698 E-05	0,0014	0,0043	0,0058	8,2862 E-06	8,9073 E-06	8,701 E-07
03103	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03104	X	0,0432	0,0504	0,0254	1,0378 E-04	7,5586 E-05	1,1432 E-04	0,0032	0,0051	0,0020	1,0175 E-05	6,2582 E-06	1,173 E-05
03104	Y	0,0151	0,0568	0,0730	1,1196 E-04	9,7873 E-05	3,0345 E-05	0,0013	0,0042	0,0061	7,5738 E-06	8,5716 E-06	2,014 E-06
03104	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03105	X	0,0493	0,0279	0,0296	8,654 E-05	9,6905 E-05	1,4757 E-04	0,0039	0,0024	0,0023	5,5104 E-06	7,6281 E-06	1,4368 E-05
03105	Y	0,0147	0,0510	0,0528	8,683 E-05	1,0324 E-04	1,129 E-05	0,0011	0,0038	0,0044	5,8271 E-06	8,8615 E-06	1,2503 E-06
03105	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03106	X	0,0512	0,0287	0,0297	8,6616 E-05	9,8004 E-05	1,6465 E-04	0,0041	0,0024	0,0023	5,5258 E-06	7,7383 E-06	1,5767 E-05
03106	Y	0,0163	0,0525	0,0529	8,6778 E-05	1,0274 E-04	1,4614 E-05	0,0013	0,0039	0,0044	5,8279 E-06	8,8182 E-06	1,5457 E-06
03106	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03107	X	0,0653	0,0116	0,0369	1,7289 E-04	2,6999 E-04	2,05 E-04	0,0063	0,0008	0,0029	1,5503 E-05	2,6693 E-05	1,7868 E-05
03107	Y	0,0094	0,0467	0,0308	5,2746 E-05	7,7618 E-05	6,8419 E-05	0,0007	0,0036	0,0025	4,3518 E-06	6,1939 E-06	4,6162 E-06
03107	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03108	X	0,0614	0,0121	0,0367	1,7383 E-04	2,6375 E-04	1,6678 E-04	0,0059	0,0008	0,0029	1,5532 E-05	2,6035 E-05	1,4784 E-05
03108	Y	0,0082	0,0457	0,0308	5,2171 E-05	7,9339 E-05	5,7206 E-05	0,0006	0,0035	0,0025	4,2933 E-06	6,3081 E-06	3,865 E-06
03108	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03109	X	0,0593	0,0156	0,0346	1,2243 E-04	2,1442 E-04	1,4956 E-04	0,0055	0,0010	0,0027	1,1115 E-05	1,9963 E-05	1,3643 E-05

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03109	Y	0,0095	0,0466	0,0339	6,3109 E-05	9,4586 E-05	5,2832 E-05	0,0007	0,0035	0,0028	4,789 E-06	7,2223 E-06	3,576 E-06
03109	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03110	X	0,0655	0,0143	0,0348	1,3904 E-04	2,2824 E-04	2,2253 E-04	0,0061	0,0009	0,0027	1,2665 E-05	2,1994 E-05	1,9635 E-05
03110	Y	0,0121	0,0486	0,0339	5,9775 E-05	9,0102 E-05	7,3557 E-05	0,0009	0,0037	0,0028	4,5953 E-06	6,9975 E-06	4,9396 E-06
03110	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03111	X	0,0607	0,0195	0,0319	9,8043 E-05	1,9439 E-04	1,5544 E-04	0,0054	0,0014	0,0025	8,1446 E-06	1,6465 E-05	1,4894 E-05
03111	Y	0,0134	0,0494	0,0388	8,3549 E-05	1,0671 E-04	4,1682 E-05	0,0010	0,0037	0,0032	5,9323 E-06	8,058 E-06	2,9165 E-06
03111	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03112	X	0,0552	0,0226	0,0303	1,0217 E-04	1,6824 E-04	1,3664 E-04	0,0047	0,0018	0,0024	7,0791 E-06	1,3218 E-05	1,3544 E-05
03112	Y	0,0135	0,0490	0,0440	9,7538 E-05	1,1101 E-04	2,212 E-05	0,0010	0,0037	0,0037	6,7085 E-06	8,6191 E-06	1,7378 E-06
03112	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03113	X	0,0605	0,0238	0,0304	1,0381 E-04	1,7142 E-04	1,601 E-04	0,0051	0,0018	0,0024	7,2324 E-06	1,3549 E-05	1,571 E-05
03113	Y	0,0166	0,0521	0,0440	9,8541 E-05	1,1036 E-04	2,2555 E-05	0,0012	0,0039	0,0037	6,792 E-06	8,5313 E-06	1,9511 E-06
03113	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03114	X	0,0535	0,0263	0,0297	1,0054 E-04	1,2697 E-04	1,5298 E-04	0,0043	0,0022	0,0023	6,5192 E-06	9,9413 E-06	1,4808 E-05
03114	Y	0,0155	0,0513	0,0494	9,6152 E-05	1,0569 E-04	1,3214 E-05	0,0012	0,0038	0,0041	6,5072 E-06	8,7051 E-06	1,4558 E-06
03114	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03115	X	0,0531	0,0383	0,0330	4,5997 E-05	7,5476 E-05	6,9342 E-05	0,0039	0,0038	0,0026	4,2785 E-06	5,562 E-06	7,662 E-06
03115	Y	0,0143	0,0571	0,0506	7,2937 E-05	6,6854 E-05	4,9363 E-05	0,0010	0,0044	0,0042	5,113 E-06	5,0169 E-06	3,4496 E-06
03115	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03116	X	0,0546	0,0391	0,0330	4,6492 E-05	7,5065 E-05	7,6709 E-05	0,0040	0,0038	0,0026	4,3775 E-06	5,5638 E-06	8,4299 E-06
03116	Y	0,0149	0,0585	0,0506	7,3653 E-05	6,6349 E-05	6,0747 E-05	0,0010	0,0045	0,0042	5,1768 E-06	4,9666 E-06	4,0914 E-06
03116	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03117	X	0,0523	0,0476	0,0259	1,0498 E-04	8,5567 E-05	6,6557 E-05	0,0041	0,0050	0,0022	1,1218 E-05	7,5178 E-06	5,8296 E-06
03117	Y	0,0132	0,0635	0,0676	1,0555 E-04	7,2041 E-05	3,175 E-05	0,0009	0,0048	0,0056	6,8451 E-06	5,5166 E-06	2,4138 E-06
03117	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03118	X	0,0508	0,0456	0,0259	1,0283 E-04	8,4204 E-05	5,7928 E-05	0,0039	0,0048	0,0022	1,0989 E-05	7,3752 E-06	5,1323 E-06
03118	Y	0,0127	0,0618	0,0676	1,0775 E-04	7,3671 E-05	2,6653 E-05	0,0008	0,0046	0,0056	6,9765 E-06	5,6534 E-06	2,0812 E-06
03118	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03119	X	0,0514	0,0448	0,0264	9,8937 E-05	8,4859 E-05	5,3378 E-05	0,0039	0,0046	0,0022	1,0022 E-05	7,0701 E-06	5,1115 E-06
03119	Y	0,0140	0,0613	0,0649	1,263 E-04	8,3799 E-05	2,0925 E-05	0,0009	0,0046	0,0054	8,2051 E-06	6,181 E-06	1,637 E-06
03119	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03120	X	0,0541	0,0480	0,0264	1,0339 E-04	8,7774 E-05	6,7601 E-05	0,0042	0,0050	0,0022	1,053 E-05	7,4179 E-06	6,2876 E-06
03120	Y	0,0152	0,0647	0,0650	1,2089 E-04	7,8808 E-05	3,3783 E-05	0,0010	0,0048	0,0054	7,8866 E-06	5,8599 E-06	2,4809 E-06
03120	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03121	X	0,0540	0,0456	0,0275	9,5391 E-05	9,3382 E-05	5,2517 E-05	0,0041	0,0046	0,0022	9,0397 E-06	7,3547 E-06	5,8224 E-06
03121	Y	0,0161	0,0630	0,0607	1,2951 E-04	9,1504 E-05	8,2203 E-06	0,0011	0,0047	0,0051	8,5074 E-06	6,4819 E-06	7,248 E-07
03121	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03122	X	0,0528	0,0427	0,0293	8,086 E-05	9,7616 E-05	5,2275 E-05	0,0039	0,0043	0,0023	7,3834 E-06	7,3444 E-06	6,1779 E-06
03122	Y	0,0154	0,0604	0,0567	1,1318 E-04	9,128 E-05	2,1146 E-05	0,0010	0,0046	0,0047	7,5163 E-06	6,3805 E-06	1,4432 E-06
03122	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03123	X	0,0561	0,0452	0,0293	8,4225 E-05	1,0064 E-04	5,9474 E-05	0,0042	0,0045	0,0023	7,6805 E-06	7,6058 E-06	7,0375 E-06
03123	Y	0,0174	0,0637	0,0567	1,1754 E-04	9,2436 E-05	3,1796 E-05	0,0011	0,0048	0,0047	7,8392 E-06	6,3736 E-06	2,04 E-06
03123	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03124	X	0,0542	0,0411	0,0315	6,1482 E-05	9,0412 E-05	6,783 E-05	0,0040	0,0041	0,0025	5,6346 E-06	6,6886 E-06	7,5807 E-06
03124	Y	0,0155	0,0598	0,0530	8,9415 E-05	7,9414 E-05	4,9348 E-05	0,0010	0,0045	0,0044	6,1114 E-06	5,6236 E-06	3,3256 E-06
03124	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03125	X	0,0626	0,0104	0,0683	7,5134 E-05	8,6366 E-05	3,8947 E-05	0,0053	0,0008	0,0058	5,7198 E-06	6,3636 E-06	4,2346 E-06
03125	Y	0,0262	0,0583	0,0638	1,0002 E-04	7,2283 E-05	4,2881 E-05	0,0023	0,0046	0,0055	7,3487 E-06	4,5157 E-06	3,6249 E-06
03125	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03126	X	0,0640	0,0113	0,0684	7,4025 E-05	8,5849 E-05	4,1309 E-05	0,0054	0,0008	0,0058	5,6268 E-06	6,3627 E-06	4,5591 E-06
03126	Y	0,0267	0,0602	0,0638	1,007 E-04	7,1992 E-05	5,3898 E-05	0,0023	0,0047	0,0055	7,4175 E-06	4,4912 E-06	4,4364 E-06
03126	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03127	X	0,0516	0,0152	0,0469	8,8911 E-05	6,1535 E-05	6,9939 E-05	0,0043	0,0016	0,0038	7,6234 E-06	4,8883 E-06	6,4734 E-06
03127	Y	0,0168	0,0574	0,0781	9,5167 E-05	6,2635 E-05	6,2993 E-05	0,0014	0,0043	0,0066	6,1826 E-06	4,9031 E-06	5,5567 E-06
03127	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03128	X	0,0504	0,0139	0,0469	9,001 E-05	6,1957 E-05	6,3246 E-05	0,0042	0,0015	0,0038	7,6971 E-06	4,8935 E-06	6,1083 E-06
03128	Y	0,0170	0,0562	0,0780	9,6485 E-05	6,3186 E-05	5,5103 E-05	0,0014	0,0042	0,0066	6,2586 E-06	4,9449 E-06	4,9808 E-06
03128	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03129	X	0,0522	0,0126	0,0502	9,8185 E-05	7,3567 E-05	6,0966 E-05	0,0044	0,0013	0,0041	7,8165 E-06	5,4925 E-06	5,8779 E-06
03129	Y	0,0195	0,0565	0,0760	1,199 E-04	7,133 E-05	5,0523 E-05	0,0016	0,0043	0,0065	7,6462 E-06	5,1699 E-06	4,6694 E-06
03129	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03130	X	0,0544	0,0152	0,0503	9,5258 E-05	7,1553 E-05	7,5068 E-05	0,0046	0,0015	0,0041	7,627 E-06	5,4247 E-06	6,6851 E-06
03130	Y	0,0195	0,0594	0,0761	1,1584 E-04	6,8712 E-05	7,0569 E-05	0,0016	0,0044	0,0065	7,3981 E-06	5,0527 E-06	6,1306 E-06
03130	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03131	X	0,0566	0,0132	0,0552	1,0346 E-04	9,2289 E-05	5,7275 E-05	0,0047	0,0012	0,0046	7,7735 E-06	6,6042 E-06	5,6157 E-06
03131	Y	0,0226	0,0594	0,0726	1,3512 E-04	8,3999 E-05	4,7059 E-05	0,0019	0,0045	0,0062	8,7211 E-06	5,5915 E-06	4,5883 E-06
03131	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03132	X	0,0579	0,0113	0,0602	1,0031 E-04	1,0256 E-04	4,634 E-05	0,0049	0,0010	0,0050	7,489 E-06	7,2158 E-06	4,8193 E-06
03132	Y	0,0242	0,0583	0,0691	1,2706 E-04	9,0721 E-05	3,6282 E-05	0,0021	0,0045	0,0059	8,3556 E-06	5,7991 E-06	3,633 E-06
03132	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03133	X	0,0608	0,0139	0,0603	9,9962 E-05	1,0552 E-04	4,8037 E-05	0,0051	0,0012	0,0050	7,3827 E-06	7,452 E-06	5,1218 E-06
03133	Y	0,0254	0,0620	0,0692	1,3145 E-04	9,2985 E-05	4,5668 E-05	0,0021	0,0047	0,0059	8,6858 E-06	5,8936 E-06	4,4588 E-06
03133	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03134	X	0,0618	0,0116	0,0652	8,5445 E-05	9,8623 E-05	3,964 E-05	0,0052	0,0009	0,0055	6,4318 E-06	7,0663 E-06	4,4443 E-06
03134	Y	0,0259	0,0598	0,0660	1,11 E-04	8,5237 E-05	4,7382 E-05	0,0022	0,0047	0,0057	7,7097 E-06	5,3273 E-06	4,0346 E-06
03134	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03135	X	0,0780	0,0106	0,0851	5,32 E-05	1,3993 E-04	1,8439 E-05	0,0066	0,0007	0,0073	3,5728 E-06	9,7501 E-06	1,9617 E-06
03135	Y	0,0301	0,0569	0,0391	1,0688 E-04	6,6166 E-05	4,3874 E-05	0,0028	0,0047	0,0034	9,2884 E-06	5,2627 E-06	2,8321 E-06
03135	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03136	X	0,0803	0,0112	0,0852	5,2982 E-05	1,4107 E-04	2,2889 E-05	0,0068	0,0008	0,0073	3,5294 E-06	9,8745 E-06	2,3272 E-06
03136	Y	0,0311	0,0590	0,0391	1,0781 E-04	6,7453 E-05	5,4591 E-05	0,0029	0,0049	0,0034	9,3747 E-06	5,4162 E-06	3,5157 E-06
03136	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03137	X	0,0667	0,0114	0,0710	7,2794 E-05	8,768 E-05	8,9982 E-05	0,0056	0,0008	0,0060	5,2596 E-06	6,4395 E-06	7,0382 E-06
03137	Y	0,0279	0,0601	0,0609	1,0494 E-04	6,774 E-05	4,3729 E-05	0,0024	0,0048	0,0052	8,0166 E-06	4,2112 E-06	4,2808 E-06
03137	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03138	X	0,0652	0,0104	0,0710	7,3998 E-05	8,7587 E-05	8,0976 E-05	0,0055	0,0007	0,0060	5,3495 E-06	6,3814 E-06	6,5567 E-06
03138	Y	0,0274	0,0580	0,0609	1,0544 E-04	6,8545 E-05	3,9528 E-05	0,0024	0,0046	0,0052	8,0265 E-06	4,2675 E-06	3,9121 E-06
03138	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03139	X	0,0680	0,0106	0,0731	8,4765 E-05	1,1485 E-04	7,233 E-05	0,0057	0,0007	0,0062	5,7712 E-06	7,9043 E-06	5,9127 E-06
03139	Y	0,0288	0,0574	0,0574	1,1745 E-04	8,187 E-05	3,3375 E-05	0,0026	0,0046	0,0050	8,9665 E-06	5,049 E-06	3,3509 E-06
03139	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03140	X	0,0710	0,0126	0,0732	8,1297 E-05	1,109 E-04	9,3237 E-05	0,0060	0,0008	0,0062	5,5264 E-06	7,7825 E-06	7,1366 E-06
03140	Y	0,0299	0,0612	0,0575	1,1634 E-04	7,7526 E-05	4,3009 E-05	0,0026	0,0049	0,0050	8,9506 E-06	4,7935 E-06	4,1698 E-06
03140	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03141	X	0,0740	0,0124	0,0762	8,6858 E-05	1,449 E-04	5,8598 E-05	0,0062	0,0008	0,0065	5,7587 E-06	9,8027 E-06	4,9434 E-06
03141	Y	0,0310	0,0595	0,0521	1,2113 E-04	9,1532 E-05	3,0627 E-05	0,0028	0,0048	0,0045	9,4947 E-06	5,7271 E-06	2,9709 E-06
03141	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03142	X	0,0749	0,0118	0,0794	7,7866 E-05	1,5789 E-04	3,1972 E-05	0,0063	0,0008	0,0068	5,2435 E-06	1,0629 E-05	3,1347 E-06
03142	Y	0,0307	0,0575	0,0470	1,1379 E-04	9,0467 E-05	2,9481 E-05	0,0028	0,0047	0,0041	9,2408 E-06	5,8367 E-06	2,2545 E-06
03142	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03143	X	0,0791	0,0136	0,0795	7,9058 E-05	1,6488 E-04	3,4394 E-05	0,0066	0,0009	0,0068	5,2545 E-06	1,1152 E-05	3,4227 E-06
03143	Y	0,0326	0,0612	0,0470	1,1636 E-04	9,3791 E-05	4,0797 E-05	0,0029	0,0050	0,0041	9,4566 E-06	6,1144 E-06	3,1044 E-06
03143	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03144	X	0,0786	0,0119	0,0830	6,2203 E-05	1,5511 E-04	2,2344 E-05	0,0066	0,0008	0,0071	4,2067 E-06	1,0628 E-05	2,386 E-06
03144	Y	0,0312	0,0586	0,0422	1,081 E-04	7,9727 E-05	4,6943 E-05	0,0029	0,0048	0,0037	9,1962 E-06	5,6686 E-06	3,0958 E-06
03144	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03145	X	0,0798	0,0044	0,0910	8,6472 E-06	1,6995 E-04	5,5011 E-05	0,0069	0,0003	0,0079	5,6287 E-07	1,1416 E-05	3,7669 E-06
03145	Y	0,0209	0,0549	0,0075	1,0204 E-04	5,7312 E-05	5,1918 E-05	0,0021	0,0046	0,0007	8,8147 E-06	5,785 E-06	4,4374 E-06
03145	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03146	X	0,0822	0,0044	0,0911	8,2524 E-06	1,6941 E-04	6,5458 E-05	0,0070	0,0003	0,0079	5,3408 E-07	1,1439 E-05	4,4126 E-06
03146	Y	0,0220	0,0568	0,0075	1,0205 E-04	5,8759 E-05	5,5346 E-05	0,0022	0,0048	0,0007	8,8184 E-06	5,9286 E-06	4,5749 E-06
03146	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03147	X	0,0817	0,0105	0,0866	5,3877 E-05	1,4698 E-04	5,9443 E-05	0,0069	0,0007	0,0075	3,4172 E-06	1,0205 E-05	4,3014 E-06
03147	Y	0,0305	0,0584	0,0352	1,0934 E-04	6,0329 E-05	2,5108 E-05	0,0029	0,0049	0,0031	9,5384 E-06	5,2997 E-06	1,6227 E-06
03147	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03148	X	0,0795	0,0097	0,0865	5,446 E-05	1,4576 E-04	4,8321 E-05	0,0067	0,0007	0,0075	3,4537 E-06	1,0057 E-05	3,7463 E-06
03148	Y	0,0295	0,0563	0,0352	1,0945 E-04	5,9281 E-05	2,1899 E-05	0,0028	0,0047	0,0031	9,5341 E-06	5,1349 E-06	1,4397 E-06
03148	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03149	X	0,0806	0,0088	0,0870	5,8799 E-05	1,7749 E-04	3,6852 E-05	0,0068	0,0006	0,0075	3,6572 E-06	1,1838 E-05	2,9406 E-06
03149	Y	0,0285	0,0553	0,0308	1,1066 E-04	5,8834 E-05	2,3338 E-05	0,0027	0,0046	0,0027	9,6016 E-06	5,0522 E-06	1,6473 E-06
03149	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03150	X	0,0851	0,0102	0,0871	5,8122 E-05	1,7576 E-04	5,8488 E-05	0,0071	0,0007	0,0075	3,6129 E-06	1,187 E-05	4,1174 E-06
03150	Y	0,0302	0,0589	0,0309	1,1106 E-04	5,9973 E-05	2,4084 E-05	0,0029	0,0049	0,0027	9,6515 E-06	5,3415 E-06	1,6559 E-06
03150	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03151	X	0,0849	0,0087	0,0878	5,0685 E-05	2,1117 E-04	1,7054 E-05	0,0071	0,0006	0,0076	3,1264 E-06	1,3889 E-05	1,5559 E-06
03151	Y	0,0279	0,0567	0,0242	1,1035 E-04	5,7898 E-05	3,1368 E-05	0,0027	0,0047	0,0021	9,5565 E-06	5,2407 E-06	2,354 E-06
03151	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03152	X	0,0823	0,0073	0,0889	3,2799 E-05	2,1774 E-04	1,9917 E-05	0,0070	0,0005	0,0077	2,0497 E-06	1,4232 E-05	1,4745 E-06
03152	Y	0,0251	0,0547	0,0177	1,0747 E-04	5,4273 E-05	3,9178 E-05	0,0024	0,0046	0,0016	9,3009 E-06	5,2029 E-06	3,1925 E-06
03152	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03153	X	0,0878	0,0078	0,0889	3,2796 E-05	2,2463 E-04	2,6317 E-05	0,0073	0,0006	0,0077	2,0405 E-06	1,4753 E-05	1,904 E-06
03153	Y	0,0268	0,0581	0,0176	1,0779 E-04	5,6824 E-05	4,3284 E-05	0,0026	0,0049	0,0016	9,3309 E-06	5,443 E-06	3,3257 E-06
03153	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03154	X	0,0831	0,0059	0,0903	1,5227 E-05	1,9771 E-04	5,7396 E-05	0,0071	0,0004	0,0078	1,0046 E-06	1,3094 E-05	3,8862 E-06
03154	Y	0,0234	0,0561	0,0114	1,0383 E-04	5,6095 E-05	4,9396 E-05	0,0023	0,0047	0,0010	8,9834 E-06	5,6194 E-06	4,0701 E-06
03154	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03155	X	0,0498	0,0456	0,0245	1,0469 E-04	8,5354 E-05	3,4598 E-05	0,0039	0,0048	0,0021	1,146 E-05	7,5127 E-06	3,2692 E-06
03155	Y	0,0116	0,0624	0,0698	1,115 E-04	7,4364 E-05	3,753 E-05	0,0008	0,0047	0,0058	7,1729 E-06	5,5092 E-06	2,4165 E-06
03155	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03156	X	0,0514	0,0476	0,0245	1,0671 E-04	8,5879 E-05	3,7679 E-05	0,0040	0,0051	0,0021	1,1681 E-05	7,5819 E-06	3,4699 E-06
03156	Y	0,0123	0,0641	0,0698	1,1086 E-04	7,3492 E-05	5,2393 E-05	0,0008	0,0048	0,0058	7,1375 E-06	5,4465 E-06	3,3564 E-06
03156	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03157	X	0,0462	0,0425	0,0119	1,1093 E-04	7,3959 E-05	6,6086 E-05	0,0037	0,0048	0,0013	1,2741 E-05	6,384 E-06	4,8603 E-06
03157	Y	0,0057	0,0637	0,0806	1,4294 E-04	4,2348 E-05	5,6202 E-05	0,0004	0,0046	0,0067	9,6313 E-06	3,7344 E-06	4,2209 E-06
03157	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03158	X	0,0448	0,0404	0,0119	1,0945 E-04	7,382 E-05	6,2248 E-05	0,0036	0,0046	0,0013	1,2568 E-05	6,3581 E-06	4,6395 E-06
03158	Y	0,0054	0,0621	0,0805	1,4541 E-04	4,3249 E-05	4,5428 E-05	0,0004	0,0045	0,0067	9,7794 E-06	3,8174 E-06	3,5662 E-06
03158	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03159	X	0,0454	0,0410	0,0132	1,0675 E-04	7,5101 E-05	5,9471 E-05	0,0036	0,0046	0,0013	1,2162 E-05	6,455 E-06	4,3609 E-06
03159	Y	0,0069	0,0627	0,0789	1,733 E-04	5,1956 E-05	4,07 E-05	0,0005	0,0046	0,0066	1,1266 E-05	4,3513 E-06	3,2481 E-06
03159	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03160	X	0,0477	0,0445	0,0132	1,0964 E-04	7,5441 E-05	6,5398 E-05	0,0038	0,0050	0,0013	1,2512 E-05	6,5162 E-06	4,7096 E-06
03160	Y	0,0076	0,0664	0,0790	1,6758 E-04	5,0274 E-05	6,0234 E-05	0,0005	0,0048	0,0066	1,0928 E-05	4,2608 E-06	4,5057 E-06
03160	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03161	X	0,0479	0,0445	0,0157	1,0731 E-04	8,0011 E-05	5,2865 E-05	0,0038	0,0049	0,0015	1,203 E-05	6,8833 E-06	3,8156 E-06
03161	Y	0,0093	0,0663	0,0763	1,9131 E-04	6,6083 E-05	2,706 E-05	0,0006	0,0048	0,0064	1,2249 E-05	5,049 E-06	2,3924 E-06
03161	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03162	X	0,0477	0,0441	0,0188	1,0393 E-04	8,3674 E-05	4,1708 E-05	0,0038	0,0048	0,0017	1,1505 E-05	7,1861 E-06	3,1501 E-06
03162	Y	0,0098	0,0643	0,0737	1,7951 E-04	7,9065 E-05	1,7865 E-05	0,0007	0,0048	0,0062	1,147 E-05	5,6829 E-06	1,4756 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03162	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03163	X	0,0504	0,0475	0,0188	1,0763 E-04	8,5116 E-05	4,3989 E-05	0,0040	0,0052	0,0017	1,189 E-05	7,3266 E-06	3,3125 E-06
03163	Y	0,0116	0,0686	0,0738	1,8283 E-04	7,9047 E-05	2,9181 E-05	0,0008	0,0050	0,0062	1,1669 E-05	5,6225 E-06	2,2082 E-06
03163	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03164	X	0,0500	0,0464	0,0222	1,0581 E-04	8,6424 E-05	3,5005 E-05	0,0039	0,0050	0,0019	1,1616 E-05	7,5222 E-06	3,0308 E-06
03164	Y	0,0115	0,0649	0,0715	1,4229 E-04	8,0704 E-05	4,4758 E-05	0,0008	0,0048	0,0060	9,1086 E-06	5,7357 E-06	2,89 E-06
03164	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03165	X	0,0442	0,0389	0,0100	1,0891 E-04	7,4458 E-05	5,1682 E-05	0,0036	0,0045	0,0011	1,25 E-05	6,3311 E-06	4,3268 E-06
03165	Y	0,0041	0,0618	0,0816	1,4563 E-04	3,3634 E-05	3,185 E-05	0,0003	0,0045	0,0068	9,9535 E-06	2,8961 E-06	2,0433 E-06
03165	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03166	X	0,0456	0,0410	0,0100	1,1009 E-04	7,4375 E-05	5,3435 E-05	0,0037	0,0047	0,0011	1,2637 E-05	6,3304 E-06	4,5207 E-06
03166	Y	0,0045	0,0634	0,0817	1,4429 E-04	3,3563 E-05	4,2773 E-05	0,0004	0,0046	0,0068	9,8639 E-06	2,8973 E-06	2,7584 E-06
03166	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03167	X	0,0450	0,0299	0,0166	9,4346 E-05	7,5164 E-05	5,001 E-05	0,0037	0,0035	0,0013	1,0199 E-05	6,0491 E-06	5,3301 E-06
03167	Y	0,0061	0,0596	0,0850	1,3638 E-04	2,7086 E-05	5,9758 E-05	0,0005	0,0042	0,0072	1,0012 E-05	1,6918 E-06	3,959 E-06
03167	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03168	X	0,0436	0,0281	0,0166	9,4153 E-05	7,5524 E-05	4,7215 E-05	0,0036	0,0033	0,0013	1,016 E-05	6,0729 E-06	5,0797 E-06
03168	Y	0,0059	0,0584	0,0849	1,3764 E-04	2,7696 E-05	4,7245 E-05	0,0005	0,0042	0,0072	1,0053 E-05	1,7272 E-06	3,2083 E-06
03168	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03169	X	0,0430	0,0293	0,0137	9,5427 E-05	7,6551 E-05	4,6879 E-05	0,0035	0,0034	0,0011	1,0434 E-05	6,1843 E-06	4,93 E-06
03169	Y	0,0045	0,0598	0,0847	1,6865 E-04	2,8388 E-05	4,022 E-05	0,0004	0,0043	0,0071	1,1596 E-05	1,7872 E-06	2,7905 E-06
03169	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03170	X	0,0455	0,0323	0,0137	9,5832 E-05	7,6533 E-05	5,0329 E-05	0,0037	0,0037	0,0011	1,0518 E-05	6,1809 E-06	5,2558 E-06
03170	Y	0,0051	0,0629	0,0848	1,6425 E-04	2,8722 E-05	6,4014 E-05	0,0005	0,0045	0,0071	1,1402 E-05	1,8067 E-06	4,2874 E-06
03170	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03171	X	0,0443	0,0335	0,0095	9,8165 E-05	7,7491 E-05	4,8466 E-05	0,0036	0,0039	0,0009	1,0937 E-05	6,3259 E-06	4,8382 E-06
03171	Y	0,0036	0,0639	0,0839	1,9681 E-04	1,9025 E-05	2,5769 E-05	0,0004	0,0046	0,0071	1,3132 E-05	1,4506 E-06	1,9042 E-06
03171	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03172	X	0,0432	0,0344	0,0070	1,0044 E-04	7,7704 E-05	4,8623 E-05	0,0035	0,0040	0,0008	1,1337 E-05	6,4203 E-06	4,5054 E-06
03172	Y	0,0028	0,0626	0,0831	1,9804 E-04	1,4397 E-05	1,0938 E-05	0,0003	0,0045	0,0070	1,3149 E-05	1,3987 E-06	8,997 E-07
03172	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03173	X	0,0457	0,0376	0,0070	1,0141 E-04	7,7733 E-05	5,0934 E-05	0,0037	0,0044	0,0008	1,1465 E-05	6,4232 E-06	4,777 E-06
03173	Y	0,0033	0,0669	0,0832	2,0247 E-04	1,439 E-05	1,6246 E-05	0,0003	0,0047	0,0070	1,3361 E-05	1,3898 E-06	1,2489 E-06
03173	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03174	X	0,0447	0,0384	0,0079	1,0554 E-04	7,5827 E-05	5,052 E-05	0,0036	0,0044	0,0010	1,2059 E-05	6,3716 E-06	4,4667 E-06
03174	Y	0,0035	0,0638	0,0824	1,7274 E-04	2,709 E-05	3,7277 E-05	0,0003	0,0046	0,0069	1,1562 E-05	2,2614 E-06	2,3753 E-06
03174	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03175	X	0,0488	0,0152	0,0433	9,0809 E-05	6,5748 E-05	4,381 E-05	0,0041	0,0017	0,0035	8,0645 E-06	5,2211 E-06	5,1068 E-06
03175	Y	0,0152	0,0563	0,0796	9,6591 E-05	6,0864 E-05	3,8122 E-05	0,0013	0,0042	0,0068	6,4747 E-06	4,5773 E-06	2,9464 E-06
03175	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03176	X	0,0501	0,0166	0,0434	8,9686 E-05	6,5055 E-05	4,7125 E-05	0,0042	0,0018	0,0035	7,9973 E-06	5,186 E-06	5,4872 E-06
03176	Y	0,0152	0,0574	0,0797	9,6243 E-05	6,0573 E-05	4,9001 E-05	0,0012	0,0042	0,0068	6,4577 E-06	4,5655 E-06	3,691 E-06
03176	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03177	X	0,0454	0,0279	0,0203	9,4583 E-05	7,409 E-05	5,3621 E-05	0,0037	0,0032	0,0016	9,8535 E-06	5,9409 E-06	5,6633 E-06
03177	Y	0,0074	0,0586	0,0849	1,2681 E-04	2,9271 E-05	3,5961 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	9,3866 E-06	2,1498 E-06	2,7076 E-06
03177	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03178	X	0,0439	0,0261	0,0203	9,4451 E-05	7,4101 E-05	5,034 E-05	0,0036	0,0030	0,0016	9,8452 E-06	5,9399 E-06	5,4 E-06
03178	Y	0,0074	0,0575	0,0847	1,2828 E-04	2,9448 E-05	3,0838 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	9,4441 E-06	2,1674 E-06	2,4047 E-06
03178	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03179	X	0,0442	0,0239	0,0236	9,6908 E-05	7,4286 E-05	4,8258 E-05	0,0036	0,0028	0,0018	9,6255 E-06	5,9376 E-06	5,2838 E-06
03179	Y	0,0092	0,0578	0,0843	1,4871 E-04	3,8585 E-05	2,7959 E-05	0,0008	0,0042	0,0071	1,0212 E-05	2,8008 E-06	2,3114 E-06
03179	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03180	X	0,0466	0,0269	0,0236	9,6772 E-05	7,4853 E-05	5,2816 E-05	0,0038	0,0031	0,0019	9,6521 E-06	5,9768 E-06	5,6791 E-06
03180	Y	0,0092	0,0604	0,0844	1,4148 E-04	3,6995 E-05	4,8115 E-05	0,0007	0,0043	0,0071	9,8816 E-06	2,7595 E-06	3,627 E-06
03180	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03181	X	0,0464	0,0230	0,0289	1,0065 E-04	7,7771 E-05	4,686 E-05	0,0038	0,0026	0,0023	9,4164 E-06	6,1342 E-06	5,3284 E-06
03181	Y	0,0114	0,0600	0,0832	1,603 E-04	5,2383 E-05	2,1218 E-05	0,0009	0,0043	0,0070	1,0653 E-05	3,6577 E-06	2,1189 E-06
03181	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03182	X	0,0461	0,0190	0,0344	1,0161 E-04	7,8691 E-05	4,434 E-05	0,0038	0,0022	0,0027	9,1665 E-06	6,1414 E-06	5,1189 E-06
03182	Y	0,0128	0,0581	0,0819	1,4997 E-04	6,2719 E-05	2,2204 E-05	0,0011	0,0043	0,0070	9,9231 E-06	4,268 E-06	2,0659 E-06
03182	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03183	X	0,0487	0,0219	0,0344	1,0093 E-04	8,007 E-05	4,6719 E-05	0,0040	0,0024	0,0027	9,0814 E-06	6,241 E-06	5,4572 E-06
03183	Y	0,0134	0,0613	0,0820	1,5288 E-04	6,3755 E-05	3,068 E-05	0,0010	0,0044	0,0070	1,0063 E-05	4,2997 E-06	2,5838 E-06
03183	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03184	X	0,0486	0,0178	0,0399	9,5125 E-05	7,3616 E-05	4,5942 E-05	0,0040	0,0020	0,0032	8,4912 E-06	5,7591 E-06	5,3015 E-06
03184	Y	0,0144	0,0582	0,0807	1,2064 E-04	6,4515 E-05	4,4517 E-05	0,0012	0,0043	0,0069	8,0169 E-06	4,5195 E-06	3,2373 E-06
03184	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03185	X	0,0413	0,0587	0,0133	1,7404 E-04	7,2848 E-05	4,4146 E-05	0,0032	0,0063	0,0014	1,8653 E-05	6,0199 E-06	3,6335 E-06
03185	Y	0,0095	0,0653	0,0917	1,1449 E-04	3,2297 E-05	6,7377 E-05	0,0010	0,0050	0,0078	7,809 E-06	2,6578 E-06	5,7723 E-06
03185	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03186	X	0,0427	0,0622	0,0133	1,7678 E-04	7,2985 E-05	5,0244 E-05	0,0033	0,0067	0,0014	1,8967 E-05	6,0412 E-06	4,0663 E-06
03186	Y	0,0101	0,0661	0,0918	1,1321 E-04	3,227 E-05	7,816 E-05	0,0010	0,0050	0,0078	7,7121 E-06	2,673 E-06	6,4185 E-06
03186	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03187	X	0,0446	0,0459	0,0122	1,3753 E-04	6,3477 E-05	8,6427 E-05	0,0035	0,0052	0,0011	1,4677 E-05	4,8407 E-06	8,2495 E-06
03187	Y	0,0131	0,0777	0,0939	1,3482 E-04	1,8165 E-05	4,6605 E-05	0,0013	0,0061	0,0080	8,4364 E-06	1,1324 E-06	4,2387 E-06
03187	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03188	X	0,0434	0,0433	0,0122	1,3702 E-04	6,3762 E-05	8,3727 E-05	0,0034	0,0049	0,0011	1,455 E-05	4,8582 E-06	7,9152 E-06
03188	Y	0,0131	0,0758	0,0938	1,365 E-04	1,8748 E-05	3,6647 E-05	0,0013	0,0060	0,0080	8,5213 E-06	1,164 E-06	3,5326 E-06
03188	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03189	X	0,0426	0,0454	0,0103	1,439 E-04	6,5435 E-05	7,7445 E-05	0,0034	0,0051	0,0010	1,5033 E-05	5,0157 E-06	7,2638 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03189	Y	0,0122	0,0748	0,0936	1,6428 E-04	1,7895 E-05	3,5871 E-05	0,0012	0,0059	0,0080	1,0243 E-05	1,1754 E-06	3,5634 E-06
03189	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03190	X	0,0447	0,0499	0,0103	1,4502 E-04	6,5414 E-05	8,0475 E-05	0,0035	0,0056	0,0010	1,5306 E-05	5,0101 E-06	7,6557 E-06
03190	Y	0,0125	0,0784	0,0938	1,5894 E-04	1,8042 E-05	4,8797 E-05	0,0012	0,0061	0,0080	9,921 E-06	1,1762 E-06	4,3721 E-06
03190	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03191	X	0,0432	0,0519	0,0084	1,5389 E-04	6,7593 E-05	7,1565 E-05	0,0034	0,0057	0,0009	1,603 E-05	5,2627 E-06	6,5943 E-06
03191	Y	0,0114	0,0755	0,0932	1,849 E-04	9,7836 E-06	4,0202 E-05	0,0011	0,0059	0,0079	1,1556 E-05	9,4342 E-07	4,1448 E-06
03191	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03192	X	0,0416	0,0532	0,0087	1,5917 E-04	6,8807 E-05	5,8822 E-05	0,0033	0,0058	0,0010	1,6608 E-05	5,4613 E-06	5,2175 E-06
03192	Y	0,0105	0,0711	0,0926	1,7681 E-04	1,6095 E-05	5,0121 E-05	0,0011	0,0055	0,0079	1,1122 E-05	1,2918 E-06	4,7256 E-06
03192	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03193	X	0,0438	0,0581	0,0086	1,6184 E-04	6,8876 E-05	6,5314 E-05	0,0034	0,0064	0,0010	1,6982 E-05	5,4666 E-06	5,8054 E-06
03193	Y	0,0108	0,0749	0,0928	1,7911 E-04	1,6336 E-05	6,3047 E-05	0,0011	0,0057	0,0079	1,1252 E-05	1,3088 E-06	5,6609 E-06
03193	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03194	X	0,0423	0,0587	0,0110	1,6924 E-04	7,1033 E-05	5,4202 E-05	0,0033	0,0064	0,0012	1,8 E-05	5,7786 E-06	4,6158 E-06
03194	Y	0,0101	0,0689	0,0923	1,4188 E-04	2,8259 E-05	7,6851 E-05	0,0010	0,0053	0,0078	9,1593 E-06	2,1339 E-06	6,3796 E-06
03194	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03195	X	0,0493	0,0473	0,0341	1,1479 E-04	1,0066 E-04	4,3236 E-05	0,0039	0,0049	0,0030	1,1966 E-05	8,1751 E-06	4,0641 E-06
03195	Y	0,0129	0,0644	0,0748	1,4482 E-04	4,8632 E-05	2,6888 E-05	0,0009	0,0048	0,0061	9,977 E-06	3,1667 E-06	1,7995 E-06
03195	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03196	X	0,0550	0,0536	0,0343	1,1533 E-04	9,9542 E-05	5,0222 E-05	0,0044	0,0056	0,0031	1,2001 E-05	8,1027 E-06	4,7145 E-06
03196	Y	0,0153	0,0721	0,0750	1,4315 E-04	4,8864 E-05	3,9379 E-05	0,0010	0,0054	0,0061	9,8915 E-06	3,174 E-06	2,5805 E-06
03196	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03197	X	0,0469	0,0481	0,0206	1,0564 E-04	8,5354 E-05	7,289 E-05	0,0038	0,0054	0,0023	1,1886 E-05	7,1431 E-06	5,5699 E-06
03197	Y	0,0070	0,0725	0,0850	1,5205 E-04	2,5226 E-05	3,8885 E-05	0,0005	0,0052	0,0069	1,0086 E-05	1,8435 E-06	3,136 E-06
03197	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03198	X	0,0420	0,0422	0,0206	1,0606 E-04	8,6765 E-05	6,2127 E-05	0,0034	0,0048	0,0023	1,1933 E-05	7,2444 E-06	4,7863 E-06
03198	Y	0,0056	0,0645	0,0847	1,5378 E-04	2,606 E-05	3,0008 E-05	0,0004	0,0047	0,0069	1,0175 E-05	1,8845 E-06	2,5088 E-06
03198	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03199	X	0,0435	0,0441	0,0221	1,108 E-04	8,9648 E-05	6,2719 E-05	0,0035	0,0049	0,0023	1,2331 E-05	7,4811 E-06	4,6617 E-06
03199	Y	0,0070	0,0662	0,0829	1,632 E-04	3,5391 E-05	4,0751 E-05	0,0005	0,0048	0,0068	1,0814 E-05	2,4058 E-06	3,2439 E-06
03199	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03200	X	0,0481	0,0496	0,0222	1,1069 E-04	8,8754 E-05	7,1982 E-05	0,0039	0,0056	0,0023	1,2302 E-05	7,4161 E-06	5,3404 E-06
03200	Y	0,0086	0,0738	0,0832	1,599 E-04	3,3817 E-05	5,0617 E-05	0,0006	0,0053	0,0068	1,063 E-05	2,3073 E-06	3,8896 E-06
03200	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03201	X	0,0478	0,0490	0,0248	1,1668 E-04	9,3428 E-05	5,8096 E-05	0,0039	0,0054	0,0025	1,2726 E-05	7,7799 E-06	4,1894 E-06
03201	Y	0,0103	0,0718	0,0806	1,7206 E-04	4,4119 E-05	3,0058 E-05	0,0007	0,0052	0,0066	1,1462 E-05	2,8978 E-06	2,6267 E-06
03201	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03202	X	0,0472	0,0474	0,0279	1,194 E-04	9,7152 E-05	4,3051 E-05	0,0038	0,0051	0,0026	1,28 E-05	8,0434 E-06	3,2822 E-06
03202	Y	0,0112	0,0677	0,0782	1,7179 E-04	4,8755 E-05	2,2369 E-05	0,0007	0,0050	0,0064	1,1495 E-05	3,1742 E-06	1,7658 E-06
03202	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03203	X	0,0521	0,0533	0,0281	1,1962 E-04	9,6582 E-05	4,8472 E-05	0,0042	0,0058	0,0027	1,2809 E-05	8,0044 E-06	3,6933 E-06
03203	Y	0,0134	0,0758	0,0785	1,7147 E-04	4,8086 E-05	2,911 E-05	0,0009	0,0055	0,0064	1,1523 E-05	3,1244 E-06	2,2149 E-06
03203	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03204	X	0,0512	0,0507	0,0316	1,1687 E-04	9,8288 E-05	4,0613 E-05	0,0041	0,0054	0,0029	1,2329 E-05	8,0683 E-06	3,7084 E-06
03204	Y	0,0135	0,0699	0,0763	1,558 E-04	4,7911 E-05	4,249 E-05	0,0009	0,0052	0,0062	1,0608 E-05	3,1169 E-06	2,7636 E-06
03204	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03205	X	0,0417	0,0287	0,0175	8,0765 E-05	8,1936 E-05	5,0821 E-05	0,0033	0,0033	0,0015	9,0216 E-06	6,7461 E-06	5,4543 E-06
03205	Y	0,0068	0,0605	0,0877	1,4292 E-04	1,5595 E-05	2,9372 E-05	0,0006	0,0044	0,0072	9,3541 E-06	1,0576 E-06	1,9517 E-06
03205	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03206	X	0,0463	0,0331	0,0176	8,042 E-05	8,0867 E-05	5,8142 E-05	0,0037	0,0038	0,0016	8,9749 E-06	6,6675 E-06	6,1971 E-06
03206	Y	0,0075	0,0677	0,0880	1,4172 E-04	1,6626 E-05	4,0006 E-05	0,0006	0,0048	0,0072	9,2914 E-06	1,1295 E-06	2,6222 E-06
03206	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03207	X	0,0462	0,0464	0,0187	1,0186 E-04	8,3494 E-05	6,4698 E-05	0,0037	0,0053	0,0021	1,1563 E-05	6,9949 E-06	5,0547 E-06
03207	Y	0,0059	0,0722	0,0858	1,5301 E-04	1,9183 E-05	2,9654 E-05	0,0005	0,0052	0,0070	1,011 E-05	1,5076 E-06	2,1751 E-06
03207	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03208	X	0,0414	0,0407	0,0186	1,0243 E-04	8,4695 E-05	5,6605 E-05	0,0034	0,0046	0,0021	1,163 E-05	7,0818 E-06	4,4786 E-06
03208	Y	0,0049	0,0642	0,0856	1,5501 E-04	1,8896 E-05	2,1526 E-05	0,0004	0,0047	0,0070	1,0219 E-05	1,5076 E-06	1,6509 E-06
03208	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03209	X	0,0416	0,0393	0,0159	1,0021 E-04	8,3326 E-05	5,3399 E-05	0,0034	0,0045	0,0019	1,1429 E-05	6,9701 E-06	4,4771 E-06
03209	Y	0,0042	0,0652	0,0857	1,6511 E-04	1,3242 E-05	2,8052 E-05	0,0004	0,0047	0,0070	1,0824 E-05	1,1813 E-06	1,8658 E-06
03209	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03210	X	0,0458	0,0443	0,0159	9,9264 E-05	8,2551 E-05	5,9146 E-05	0,0037	0,0051	0,0019	1,1329 E-05	6,9132 E-06	4,8679 E-06
03210	Y	0,0049	0,0728	0,0860	1,617 E-04	1,3518 E-05	3,8763 E-05	0,0004	0,0052	0,0070	1,0629 E-05	1,1955 E-06	2,5545 E-06
03210	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03211	X	0,0437	0,0392	0,0133	9,6143 E-05	8,224 E-05	5,3304 E-05	0,0035	0,0045	0,0016	1,099 E-05	6,8639 E-06	4,8965 E-06
03211	Y	0,0039	0,0699	0,0862	1,7442 E-04	9,3702 E-06	1,6325 E-05	0,0004	0,0050	0,0071	1,1393 E-05	9,4718 E-07	1,2533 E-06
03211	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03212	X	0,0416	0,0340	0,0129	9,1749 E-05	8,1883 E-05	4,9693 E-05	0,0033	0,0040	0,0014	1,0449 E-05	6,8049 E-06	4,995 E-06
03212	Y	0,0044	0,0650	0,0865	1,7298 E-04	8,4465 E-06	2,6124 E-05	0,0004	0,0047	0,0071	1,1259 E-05	8,2767 E-07	1,9235 E-06
03212	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03213	X	0,0457	0,0386	0,0130	9,1246 E-05	8,1365 E-05	5,592 E-05	0,0037	0,0045	0,0014	1,0397 E-05	6,7684 E-06	5,5799 E-06
03213	Y	0,0048	0,0730	0,0868	1,7272 E-04	8,2589 E-06	3,178 E-05	0,0005	0,0052	0,0071	1,1274 E-05	8,173 E-07	2,272 E-06
03213	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03214	X	0,0438	0,0331	0,0150	8,4829 E-05	8,1391 E-05	5,3387 E-05	0,0035	0,0038	0,0015	9,577 E-06	6,7335 E-06	5,6619 E-06
03214	Y	0,0060	0,0662	0,0873	1,5505 E-04	1,1262 E-05	4,8082 E-05	0,0005	0,0047	0,0072	1,0137 E-05	8,753 E-07	3,207 E-06
03214	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03215	X	0,0477	0,0149	0,0439	6,1601 E-05	9,182 E-05	4,8283 E-05	0,0039	0,0016	0,0035	5,6441 E-06	7,522 E-06	5,4923 E-06
03215	Y	0,0154	0,0586	0,0830	1,2687 E-04	4,4496 E-05	3,4447 E-05	0,0012	0,0044	0,0069	8,589 E-06	2,795 E-06	3,1967 E-06
03215	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03216	X	0,0528	0,0181	0,0440	6,0947 E-05	9,0853 E-05	5,4164 E-05	0,0043	0,0019	0,0035	5,5872 E-06	7,4587 E-06	6,1786 E-06
03216	Y	0,0174	0,0653	0,0832	1,2555 E-04	4,5233 E-05	4,4238 E-05	0,0013	0,0048	0,0069	8,519 E-06	2,8501 E-06	3,9223 E-06
03216	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03217	X	0,0468	0,0312	0,0200	7,7602 E-05	8,1668 E-05	5,9895 E-05	0,0038	0,0036	0,0017	8,4959 E-06	6,7154 E-06	6,1824 E-06
03217	Y	0,0086	0,0670	0,0878	1,3814 E-04	2,2331 E-05	1,309 E-05	0,0007	0,0048	0,0072	9,0653 E-06	1,4363 E-06	1,1048 E-06
03217	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03218	X	0,0421	0,0269	0,0200	7,8017 E-05	8,2669 E-05	5,216 E-05	0,0034	0,0031	0,0017	8,5457 E-06	6,7849 E-06	5,4966 E-06
03218	Y	0,0076	0,0599	0,0876	1,3936 E-04	2,3023 E-05	9,2812 E-06	0,0006	0,0043	0,0072	9,1306 E-06	1,4764 E-06	8,7395 E-07
03218	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03219	X	0,0433	0,0252	0,0230	7,7011 E-05	8,4296 E-05	5,1281 E-05	0,0035	0,0029	0,0018	8,1856 E-06	6,897 E-06	5,5261 E-06
03219	Y	0,0089	0,0606	0,0867	1,4598 E-04	3,1907 E-05	2,3201 E-05	0,0007	0,0044	0,0072	9,553 E-06	2,0069 E-06	1,9162 E-06
03219	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03220	X	0,0476	0,0290	0,0231	7,6044 E-05	8,3675 E-05	5,8276 E-05	0,0038	0,0033	0,0018	8,0829 E-06	6,8625 E-06	6,1045 E-06
03220	Y	0,0103	0,0673	0,0869	1,4276 E-04	3,0825 E-05	3,2202 E-05	0,0008	0,0048	0,0072	9,3678 E-06	1,95 E-06	2,4342 E-06
03220	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03221	X	0,0469	0,0243	0,0282	7,5041 E-05	8,5953 E-05	5,0692 E-05	0,0038	0,0027	0,0022	7,5847 E-06	7,0312 E-06	5,7191 E-06
03221	Y	0,0120	0,0648	0,0856	1,5149 E-04	4,0115 E-05	2,2333 E-05	0,0009	0,0047	0,0071	9,9353 E-06	2,5175 E-06	2,1915 E-06
03221	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03222	X	0,0459	0,0197	0,0338	7,2496 E-05	8,8122 E-05	4,6482 E-05	0,0037	0,0022	0,0026	7,0101 E-06	7,2042 E-06	5,3954 E-06
03222	Y	0,0132	0,0609	0,0844	1,4943 E-04	4,3766 E-05	2,6188 E-05	0,0010	0,0045	0,0070	9,8236 E-06	2,735 E-06	2,3386 E-06
03222	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03223	X	0,0503	0,0231	0,0339	7,1417 E-05	8,7703 E-05	5,1566 E-05	0,0041	0,0025	0,0026	6,919 E-06	7,1858 E-06	5,997 E-06
03223	Y	0,0150	0,0679	0,0847	1,4967 E-04	4,3598 E-05	3,2805 E-05	0,0011	0,0049	0,0070	9,8758 E-06	2,7354 E-06	2,833 E-06
03223	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03224	X	0,0494	0,0184	0,0397	6,5526 E-05	8,927 E-05	4,9158 E-05	0,0040	0,0020	0,0031	6,1577 E-06	7,3322 E-06	5,7292 E-06
03224	Y	0,0155	0,0629	0,0836	1,3588 E-04	4,3495 E-05	4,4166 E-05	0,0012	0,0046	0,0070	9,0814 E-06	2,7317 E-06	3,484 E-06
03224	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03225	X	0,0395	0,0611	0,0251	1,5075 E-04	7,9575 E-05	3,9735 E-05	0,0031	0,0066	0,0026	1,6231 E-05	6,4385 E-06	3,105 E-06
03225	Y	0,0076	0,0670	0,0953	1,4459 E-04	2,6474 E-05	5,0321 E-05	0,0008	0,0051	0,0079	9,7682 E-06	2,4993 E-06	4,6274 E-06
03225	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03226	X	0,0439	0,0694	0,0251	1,506 E-04	7,8183 E-05	4,6506 E-05	0,0035	0,0075	0,0027	1,621 E-05	6,3348 E-06	3,5604 E-06
03226	Y	0,0090	0,0745	0,0955	1,4329 E-04	2,6241 E-05	6,1734 E-05	0,0009	0,0056	0,0079	9,7102 E-06	2,4584 E-06	5,4633 E-06
03226	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03227	X	0,0434	0,0504	0,0164	1,1814 E-04	7,7771 E-05	1,0459 E-04	0,0034	0,0057	0,0018	1,2943 E-05	6,1322 E-06	9,9133 E-06
03227	Y	0,0122	0,0879	0,1009	1,7026 E-04	2,4783 E-05	4,5674 E-05	0,0011	0,0069	0,0085	1,2227 E-05	2,1274 E-06	4,5692 E-06
03227	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03228	X	0,0390	0,0439	0,0163	1,1898 E-04	7,8905 E-05	9,2231 E-05	0,0030	0,0050	0,0018	1,3024 E-05	6,215 E-06	8,7117 E-06
03228	Y	0,0110	0,0789	0,1006	1,7182 E-04	2,4133 E-05	3,8677 E-05	0,0010	0,0063	0,0085	1,2296 E-05	2,0842 E-06	3,9363 E-06
03228	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03229	X	0,0391	0,0480	0,0156	1,2814 E-04	7,7985 E-05	8,5466 E-05	0,0030	0,0054	0,0018	1,4017 E-05	6,1825 E-06	8,0729 E-06
03229	Y	0,0101	0,0785	0,0996	1,7788 E-04	2,1392 E-05	3,8873 E-05	0,0010	0,0062	0,0084	1,2481 E-05	2,0312 E-06	3,8732 E-06
03229	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03230	X	0,0431	0,0543	0,0157	1,2741 E-04	7,7095 E-05	9,5897 E-05	0,0034	0,0061	0,0018	1,3951 E-05	6,1158 E-06	9,1154 E-06
03230	Y	0,0111	0,0868	0,0999	1,7504 E-04	2,1426 E-05	4,7257 E-05	0,0011	0,0068	0,0084	1,2343 E-05	2,0229 E-06	4,5254 E-06
03230	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03231	X	0,0411	0,0564	0,0162	1,3924 E-04	7,7415 E-05	7,7888 E-05	0,0032	0,0062	0,0019	1,5197 E-05	6,1869 E-06	7,1934 E-06
03231	Y	0,0093	0,0813	0,0983	1,8213 E-04	2,0243 E-05	4,3821 E-05	0,0009	0,0063	0,0083	1,2541 E-05	2,042 E-06	4,5063 E-06
03231	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03232	X	0,0393	0,0571	0,0185	1,4777 E-04	7,8331 E-05	6,0365 E-05	0,0031	0,0062	0,0021	1,6062 E-05	6,293 E-06	5,3135 E-06
03232	Y	0,0079	0,0742	0,0970	1,7671 E-04	2,0776 E-05	5,6144 E-05	0,0008	0,0057	0,0081	1,1972 E-05	2,118 E-06	5,1923 E-06
03232	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03233	X	0,0432	0,0643	0,0186	1,4699 E-04	7,7769 E-05	6,6518 E-05	0,0034	0,0070	0,0021	1,5989 E-05	6,2529 E-06	5,783 E-06
03233	Y	0,0090	0,0825	0,0973	1,7704 E-04	2,0906 E-05	6,3931 E-05	0,0009	0,0063	0,0081	1,2066 E-05	2,1283 E-06	5,8235 E-06
03233	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03234	X	0,0415	0,0638	0,0222	1,4914 E-04	7,8435 E-05	4,8855 E-05	0,0032	0,0069	0,0024	1,6134 E-05	6,338 E-06	3,926 E-06
03234	Y	0,0081	0,0738	0,0961	1,5785 E-04	2,3142 E-05	7,0271 E-05	0,0008	0,0056	0,0080	1,0705 E-05	2,2888 E-06	5,9836 E-06
03234	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03235	X	0,0400	0,0620	0,0266	1,5291 E-04	8,056 E-05	3,9044 E-05	0,0031	0,0066	0,0027	1,6359 E-05	6,5175 E-06	3,0233 E-06
03235	Y	0,0080	0,0656	0,0939	1,3936 E-04	3,1653 E-05	3,2139 E-05	0,0008	0,0050	0,0078	9,3793 E-06	2,8051 E-06	3,3756 E-06
03235	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03236	X	0,0445	0,0704	0,0267	1,5276 E-04	7,925 E-05	4,7009 E-05	0,0035	0,0075	0,0027	1,6336 E-05	6,4253 E-06	3,5709 E-06
03236	Y	0,0097	0,0728	0,0942	1,3842 E-04	3,1167 E-05	3,7579 E-05	0,0009	0,0054	0,0078	9,3422 E-06	2,7751 E-06	3,9044 E-06
03236	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03237	X	0,0480	0,0609	0,0343	1,2999 E-04	8,4355 E-05	9,4984 E-05	0,0037	0,0062	0,0029	1,3179 E-05	6,5454 E-06	1,0462 E-05
03237	Y	0,0160	0,0649	0,0803	1,2146 E-04	5,3646 E-05	3,3961 E-05	0,0013	0,0047	0,0066	8,2089 E-06	4,4074 E-06	2,5707 E-06
03237	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03238	X	0,0432	0,0537	0,0342	1,3011 E-04	8,524 E-05	8,1495 E-05	0,0033	0,0054	0,0029	1,3193 E-05	6,6019 E-06	9,0344 E-06
03238	Y	0,0131	0,0585	0,0800	1,2332 E-04	5,4137 E-05	2,5766 E-05	0,0011	0,0043	0,0066	8,3128 E-06	4,4673 E-06	2,1103 E-06
03238	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03239	X	0,0433	0,0572	0,0325	1,4002 E-04	8,5513 E-05	6,8311 E-05	0,0033	0,0059	0,0028	1,4356 E-05	6,7367 E-06	7,7671 E-06
03239	Y	0,0127	0,0605	0,0821	1,3424 E-04	5,2377 E-05	3,6998 E-05	0,0011	0,0045	0,0067	8,976 E-06	4,2997 E-06	2,9716 E-06
03239	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03240	X	0,0476	0,0642	0,0326	1,3936 E-04	8,4347 E-05	8,0061 E-05	0,0037	0,0066	0,0028	1,4307 E-05	6,6564 E-06	9,0442 E-06
03240	Y	0,0152	0,0668	0,0823	1,318 E-04	5,1689 E-05	4,597 E-05	0,0013	0,0049	0,0068	8,8461 E-06	4,2417 E-06	3,4546 E-06
03240	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03241	X	0,0451	0,0644	0,0304	1,5111 E-04	8,5174 E-05	5,2073 E-05	0,0035	0,0067	0,0027	1,5692 E-05	6,8251 E-06	6,0531 E-06
03241	Y	0,0130	0,0665	0,0853	1,4606 E-04	5,0304 E-05	3,1652 E-05	0,0011	0,0049	0,0070	9,7245 E-06	4,0741 E-06	2,912 E-06
03241	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03242	X	0,0423	0,0627	0,0285	1,5711 E-04	8,4828 E-05	3,3535 E-05	0,0033	0,0066	0,0027	1,6511 E-05	6,8538 E-06	3,7047 E-06
03242	Y	0,0104	0,0647	0,0883	1,4993 E-04	4,6724 E-05	2,4939 E-05	0,0009	0,0048	0,0073	9,9446 E-06	3,8049 E-06	2,6036 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	Qx	Qy	Qz	Sx	Sy	Sz	Qx	Qy	Qz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03242	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03243	X	0,0465	0,0705	0,0287	1,5729 E-04	8,4545 E-05	3,8717 E-05	0,0036	0,0074	0,0027	1,6509 E-05	6,8345 E-06	4,1344 E-06
03243	Y	0,0126	0,0717	0,0886	1,498 E-04	4,6025 E-05	2,8689 E-05	0,0011	0,0053	0,0073	9,9824 E-06	3,7287 E-06	2,9733 E-06
03243	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03244	X	0,0433	0,0669	0,0273	1,5484 E-04	8,1693 E-05	3,6857 E-05	0,0034	0,0071	0,0027	1,6441 E-05	6,6125 E-06	2,9891 E-06
03244	Y	0,0099	0,0688	0,0917	1,4278 E-04	3,7956 E-05	3,59 E-05	0,0009	0,0051	0,0076	9,567 E-06	3,2028 E-06	3,3685 E-06
03244	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03245	X	0,0434	0,0511	0,0348	1,2459 E-04	8,7685 E-05	9,0336 E-05	0,0033	0,0051	0,0029	1,2404 E-05	6,6307 E-06	9,6278 E-06
03245	Y	0,0137	0,0577	0,0777	1,1884 E-04	5,8264 E-05	1,3926 E-05	0,0011	0,0043	0,0063	8,0501 E-06	4,7185 E-06	1,1949 E-06
03245	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03246	X	0,0483	0,0579	0,0349	1,2471 E-04	8,5895 E-05	1,0576 E-04	0,0036	0,0058	0,0029	1,2399 E-05	6,5184 E-06	1,1063 E-05
03246	Y	0,0168	0,0640	0,0779	1,1831 E-04	5,7466 E-05	1,7509 E-05	0,0014	0,0047	0,0064	8,0317 E-06	4,6571 E-06	1,4295 E-06
03246	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03247	X	0,0532	0,0316	0,0366	7,9943 E-05	1,0716 E-04	1,7156 E-04	0,0040	0,0026	0,0027	6,1301 E-06	8,0798 E-06	1,7403 E-05
03247	Y	0,0201	0,0583	0,0580	1,0571 E-04	6,6681 E-05	3,8516 E-05	0,0015	0,0043	0,0047	7,4431 E-06	5,1261 E-06	2,5764 E-06
03247	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03248	X	0,0473	0,0274	0,0364	7,9904 E-05	1,0858 E-04	1,4937 E-04	0,0035	0,0023	0,0027	6,1095 E-06	8,1714 E-06	1,5181 E-05
03248	Y	0,0167	0,0525	0,0578	1,0733 E-04	6,7 E-05	3,0328 E-05	0,0013	0,0039	0,0047	7,5395 E-06	5,163 E-06	2,0359 E-06
03248	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03249	X	0,0467	0,0317	0,0354	9,1062 E-05	1,0516 E-04	1,4625 E-04	0,0034	0,0028	0,0027	7,3881 E-06	7,6947 E-06	1,5071 E-05
03249	Y	0,0172	0,0544	0,0608	1,1553 E-04	7,0359 E-05	3,2248 E-05	0,0013	0,0040	0,0049	7,9997 E-06	5,374 E-06	2,1199 E-06
03249	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03250	X	0,0518	0,0361	0,0356	8,9545 E-05	1,0208 E-04	1,6533 E-04	0,0038	0,0031	0,0027	7,3314 E-06	7,502 E-06	1,7026 E-05
03250	Y	0,0205	0,0600	0,0610	1,1374 E-04	6,8971 E-05	4,398 E-05	0,0016	0,0044	0,0049	7,9061 E-06	5,2742 E-06	2,87 E-06
03250	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03251	X	0,0483	0,0405	0,0346	1,0507 E-04	1,0087 E-04	1,4392 E-04	0,0035	0,0037	0,0026	9,1558 E-06	7,2236 E-06	1,4993 E-05
03251	Y	0,0190	0,0595	0,0654	1,2369 E-04	7,346 E-05	1,8429 E-05	0,0015	0,0044	0,0053	8,4717 E-06	5,5434 E-06	1,1821 E-06
03251	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03252	X	0,0449	0,0437	0,0341	1,155 E-04	9,7816 E-05	1,2121 E-04	0,0033	0,0042	0,0027	1,0648 E-05	7,0242 E-06	1,2655 E-05
03252	Y	0,0164	0,0577	0,0698	1,2635 E-04	7,2887 E-05	9,7915 E-06	0,0013	0,0042	0,0057	8,5775 E-06	5,56 E-06	6,5954 E-07
03252	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03253	X	0,0499	0,0493	0,0343	1,1595 E-04	9,7538 E-05	1,3696 E-04	0,0036	0,0047	0,0027	1,0687 E-05	7,0193 E-06	1,4179 E-05
03253	Y	0,0199	0,0637	0,0700	1,2624 E-04	7,203 E-05	1,1582 E-05	0,0016	0,0046	0,0057	8,5992 E-06	5,4622 E-06	7,8167 E-07
03253	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03254	X	0,0464	0,0515	0,0344	1,2046 E-04	9,0492 E-05	1,1202 E-04	0,0034	0,0051	0,0028	1,1664 E-05	6,6711 E-06	1,1584 E-05
03254	Y	0,0165	0,0608	0,0745	1,2087 E-04	6,3974 E-05	2,4703 E-05	0,0013	0,0045	0,0061	8,2153 E-06	5,0213 E-06	1,6749 E-06
03254	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03255	X	0,0622	0,0127	0,0724	5,3492 E-05	1,2612 E-04	4,9463 E-05	0,0052	0,0009	0,0060	3,6125 E-06	1,0133 E-05	4,8601 E-06
03255	Y	0,0267	0,0606	0,0696	1,2582 E-04	6,9176 E-05	4,1025 E-05	0,0023	0,0048	0,0059	9,5789 E-06	4,8827 E-06	3,7007 E-06
03255	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03256	X	0,0692	0,0152	0,0726	5,3063 E-05	1,255 E-04	5,4902 E-05	0,0058	0,0010	0,0061	3,5765 E-06	1,0101 E-05	5,4314 E-06
03256	Y	0,0301	0,0675	0,0698	1,2436 E-04	6,9964 E-05	5,1904 E-05	0,0025	0,0054	0,0059	9,4966 E-06	4,9468 E-06	4,5227 E-06
03256	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03257	X	0,0544	0,0169	0,0476	5,9733 E-05	9,5153 E-05	6,733 E-05	0,0045	0,0017	0,0038	5,2153 E-06	7,764 E-06	6,7366 E-06
03257	Y	0,0188	0,0654	0,0820	1,2344 E-04	4,9646 E-05	4,8788 E-05	0,0014	0,0049	0,0068	8,4856 E-06	3,1453 E-06	4,7021 E-06
03257	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03258	X	0,0489	0,0138	0,0474	6,0329 E-05	9,68 E-05	5,7875 E-05	0,0040	0,0014	0,0038	5,2673 E-06	7,8625 E-06	5,9468 E-06
03258	Y	0,0165	0,0588	0,0818	1,2396 E-04	5,061 E-05	4,1266 E-05	0,0013	0,0044	0,0068	8,5019 E-06	3,2002 E-06	4,0181 E-06
03258	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03259	X	0,0514	0,0134	0,0512	6,2024 E-05	1,0387 E-04	6,3148 E-05	0,0043	0,0013	0,0041	5,0662 E-06	8,3397 E-06	6,1533 E-06
03259	Y	0,0187	0,0601	0,0797	1,2908 E-04	6,0596 E-05	5,1761 E-05	0,0015	0,0046	0,0067	8,9329 E-06	3,8644 E-06	4,813 E-06
03259	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03260	X	0,0566	0,0162	0,0513	6,071 E-05	1,0278 E-04	7,4095 E-05	0,0047	0,0015	0,0041	4,9705 E-06	8,2971 E-06	6,9674 E-06
03260	Y	0,0213	0,0662	0,0799	1,2687 E-04	5,8862 E-05	6,1669 E-05	0,0016	0,0050	0,0067	8,8187 E-06	3,7751 E-06	5,5798 E-06
03260	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03261	X	0,0576	0,0146	0,0568	6,4667 E-05	1,1289 E-04	6,1923 E-05	0,0048	0,0012	0,0046	4,8343 E-06	8,9993 E-06	6,0666 E-06
03261	Y	0,0235	0,0647	0,0769	1,3524 E-04	7,0841 E-05	5,0696 E-05	0,0019	0,0049	0,0065	9,5166 E-06	4,6103 E-06	4,9327 E-06
03261	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03262	X	0,0579	0,0129	0,0625	6,5211 E-05	1,1967 E-04	4,7694 E-05	0,0048	0,0010	0,0051	4,6169 E-06	9,5116 E-06	5,0202 E-06
03262	Y	0,0245	0,0619	0,0740	1,3689 E-04	7,4823 E-05	4,0571 E-05	0,0020	0,0048	0,0063	9,804 E-06	4,9532 E-06	4,0104 E-06
03262	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03263	X	0,0638	0,0159	0,0626	6,4134 E-05	1,1933 E-04	5,2874 E-05	0,0053	0,0012	0,0052	4,5256 E-06	9,524 E-06	5,5703 E-06
03263	Y	0,0278	0,0686	0,0742	1,3735 E-04	7,4998 E-05	4,7843 E-05	0,0022	0,0053	0,0063	9,8767 E-06	4,9984 E-06	4,6497 E-06
03263	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03264	X	0,0637	0,0140	0,0684	5,8126 E-05	1,223 E-04	4,5205 E-05	0,0053	0,0010	0,0057	3,9987 E-06	9,8235 E-06	4,8598 E-06
03264	Y	0,0277	0,0647	0,0715	1,3003 E-04	7,1402 E-05	4,973 E-05	0,0023	0,0051	0,0061	9,6511 E-06	4,9118 E-06	4,2825 E-06
03264	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03265	X	0,0636	0,0123	0,0698	4,7287 E-05	1,257 E-04	3,9417 E-05	0,0054	0,0009	0,0058	3,3936 E-06	1,0381 E-05	4,6448 E-06
03265	Y	0,0208	0,0709	0,0663	1,4712 E-04	5,7981 E-05	4,5281 E-05	0,0017	0,0060	0,0056	1,2211 E-05	3,8601 E-06	4,187 E-06
03265	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03266	X	0,0705	0,0147	0,0700	4,7713 E-05	1,2483 E-04	4,605 E-05	0,0060	0,0010	0,0058	3,3949 E-06	1,0339 E-05	5,2572 E-06
03266	Y	0,0235	0,0791	0,0665	1,4627 E-04	5,7912 E-05	4,937 E-05	0,0019	0,0066	0,0057	1,2155 E-05	3,8743 E-06	4,5832 E-06
03266	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03267	X	0,0786	0,0083	0,0888	3,5524 E-05	1,4865 E-04	1,7282 E-05	0,0069	0,0005	0,0076	2,3016 E-06	1,2126 E-05	2,052 E-06
03267	Y	0,0105	0,0649	0,0344	1,2047 E-04	4,1113 E-05	9,1948 E-05	0,0007	0,0054	0,0029	1,0189 E-05	2,6355 E-06	8,0925 E-06
03267	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03268	X	0,0707	0,0065	0,0886	3,6492 E-05	1,4956 E-04	1,5173 E-05	0,0062	0,0004	0,0076	2,3592 E-06	1,2163 E-05	1,8348 E-06
03268	Y	0,0085	0,0580	0,0343	1,2199 E-04	4,1399 E-05	7,9602 E-05	0,0005	0,0049	0,0029	1,0294 E-05	2,6595 E-06	7,1284 E-06
03268	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03269	X	0,0704	0,0076	0,0854	4,3457 E-05	1,4986 E-04	1,9539 E-05	0,0062	0,0005	0,0073	2,7956 E-06	1,2155 E-05	2,1094 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03269	Y	0,0110	0,0607	0,0392	1,2804 E-04	4,8579 E-05	8,0608 E-05	0,0007	0,0051	0,0033	1,0733 E-05	3,0126 E-06	7,1567 E-06
03269	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03270	X	0,0776	0,0095	0,0856	4,1788 E-05	1,4748 E-04	2,3878 E-05	0,0068	0,0006	0,0073	2,6915 E-06	1,2037 E-05	2,3816 E-06
03270	Y	0,0131	0,0672	0,0393	1,2716 E-04	4,7803 E-05	9,3371 E-05	0,0009	0,0056	0,0033	1,0684 E-05	2,9634 E-06	8,108 E-06
03270	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03271	X	0,0732	0,0105	0,0811	4,9127 E-05	1,4949 E-04	2,3272 E-05	0,0063	0,0007	0,0069	3,1636 E-06	1,2077 E-05	2,7567 E-06
03271	Y	0,0158	0,0675	0,0465	1,3552 E-04	5,8315 E-05	7,4395 E-05	0,0011	0,0057	0,0039	1,1302 E-05	3,6297 E-06	6,7261 E-06
03271	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03272	X	0,0681	0,0109	0,0767	5,0823 E-05	1,4472 E-04	2,9016 E-05	0,0059	0,0007	0,0064	3,3411 E-06	1,1675 E-05	3,4502 E-06
03272	Y	0,0174	0,0671	0,0537	1,4161 E-04	6,3244 E-05	5,4744 E-05	0,0014	0,0056	0,0046	1,1768 E-05	4,0031 E-06	5,2181 E-06
03272	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03273	X	0,0751	0,0132	0,0769	5,0351 E-05	1,4552 E-04	3,4045 E-05	0,0065	0,0009	0,0065	3,2948 E-06	1,178 E-05	3,8794 E-06
03273	Y	0,0201	0,0742	0,0539	1,4121 E-04	6,2971 E-05	5,9839 E-05	0,0015	0,0062	0,0046	1,1757 E-05	4,0074 E-06	5,7007 E-06
03273	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03274	X	0,0690	0,0129	0,0727	4,8011 E-05	1,3322 E-04	4,3727 E-05	0,0059	0,0009	0,0061	3,2973 E-06	1,0913 E-05	4,7141 E-06
03274	Y	0,0208	0,0733	0,0612	1,4387 E-04	6,0035 E-05	4,5559 E-05	0,0017	0,0062	0,0052	1,1979 E-05	3,9102 E-06	4,4523 E-06
03274	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03275	X	0,0521	0,0218	0,0413	6,8837 E-05	1,0439 E-04	7,965 E-05	0,0042	0,0021	0,0032	6,4652 E-06	8,2805 E-06	8,2426 E-06
03275	Y	0,0224	0,0833	0,0914	1,7493 E-04	5,8059 E-05	1,1237 E-05	0,0019	0,0069	0,0078	1,3802 E-05	4,1162 E-06	1,0453 E-06
03275	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03276	X	0,0580	0,0254	0,0415	6,8876 E-05	1,0354 E-04	9,0776 E-05	0,0046	0,0025	0,0032	6,4188 E-06	8,2289 E-06	9,3143 E-06
03276	Y	0,0252	0,0928	0,0916	1,7458 E-04	5,8108 E-05	1,3989 E-05	0,0021	0,0077	0,0078	1,3806 E-05	4,1387 E-06	1,3276 E-06
03276	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03277	X	0,0692	0,0157	0,0668	4,9915 E-05	1,2114 E-04	4,5933 E-05	0,0058	0,0011	0,0055	3,6658 E-06	1,0041 E-05	5,2709 E-06
03277	Y	0,0249	0,0813	0,0703	1,5212 E-04	6,028 E-05	7,3499 E-05	0,0020	0,0068	0,0060	1,2548 E-05	4,1161 E-06	5,9337 E-06
03277	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03278	X	0,0625	0,0132	0,0667	5,0244 E-05	1,2108 E-04	4,0931 E-05	0,0053	0,0010	0,0055	3,7042 E-06	1,0029 E-05	4,6919 E-06
03278	Y	0,0221	0,0728	0,0700	1,5344 E-04	5,9874 E-05	6,2058 E-05	0,0018	0,0061	0,0060	1,2622 E-05	4,0706 E-06	5,1384 E-06
03278	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03279	X	0,0622	0,0151	0,0624	5,7174 E-05	1,2188 E-04	4,6978 E-05	0,0052	0,0011	0,0051	4,2468 E-06	9,9948 E-06	5,1773 E-06
03279	Y	0,0236	0,0762	0,0732	1,6401 E-04	6,5918 E-05	6,264 E-05	0,0020	0,0064	0,0062	1,3306 E-05	4,5272 E-06	4,9479 E-06
03279	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03280	X	0,0682	0,0177	0,0626	5,6049 E-05	1,2082 E-04	5,3523 E-05	0,0057	0,0013	0,0051	4,1752 E-06	9,9334 E-06	5,7655 E-06
03280	Y	0,0264	0,0843	0,0734	1,6261 E-04	6,5188 E-05	7,7039 E-05	0,0022	0,0071	0,0063	1,3241 E-05	4,5002 E-06	5,9155 E-06
03280	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03281	X	0,0638	0,0192	0,0565	6,4791 E-05	1,2184 E-04	5,1648 E-05	0,0053	0,0015	0,0046	4,9394 E-06	9,8331 E-06	6,0509 E-06
03281	Y	0,0264	0,0843	0,0780	1,7536 E-04	7,2913 E-05	4,5665 E-05	0,0022	0,0070	0,0067	1,4045 E-05	5,0458 E-06	3,4889 E-06
03281	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03282	X	0,0584	0,0196	0,0506	6,8459 E-05	1,188 E-04	5,8964 E-05	0,0048	0,0017	0,0040	5,5298 E-06	9,4618 E-06	6,685 E-06
03282	Y	0,0248	0,0824	0,0828	1,8066 E-04	7,3553 E-05	1,1655 E-05	0,0021	0,0069	0,0071	1,4334 E-05	5,0912 E-06	9,165 E-07
03282	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03283	X	0,0644	0,0229	0,0508	6,8621 E-05	1,1989 E-04	6,5692 E-05	0,0052	0,0019	0,0040	5,4894 E-06	9,5578 E-06	7,4158 E-06
03283	Y	0,0281	0,0913	0,0830	1,8084 E-04	7,3968 E-05	1,1723 E-05	0,0023	0,0076	0,0071	1,4392 E-05	5,1589 E-06	9,0917 E-07
03283	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03284	X	0,0579	0,0226	0,0451	6,7943 E-05	1,1061 E-04	7,9779 E-05	0,0047	0,0021	0,0035	5,9807 E-06	8,7904 E-06	8,2735 E-06
03284	Y	0,0250	0,0878	0,0879	1,7678 E-04	6,5158 E-05	1,1731 E-05	0,0021	0,0073	0,0075	1,4028 E-05	4,576 E-06	9,6116 E-07
03284	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03285	X	0,0397	0,0407	0,0172	1,1174 E-04	8,162 E-05	9,7636 E-05	0,0031	0,0046	0,0017	1,219 E-05	6,3976 E-06	9,0343 E-06
03285	Y	0,0121	0,0804	0,1005	1,7447 E-04	3,1045 E-05	5,5453 E-05	0,0011	0,0064	0,0085	1,2639 E-05	2,4344 E-06	5,0766 E-06
03285	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03286	X	0,0443	0,0469	0,0173	1,109 E-04	7,9935 E-05	1,1102 E-04	0,0034	0,0053	0,0017	1,2105 E-05	6,2801 E-06	1,021 E-05
03286	Y	0,0137	0,0896	0,1007	1,7399 E-04	3,0227 E-05	6,6504 E-05	0,0012	0,0071	0,0085	1,264 E-05	2,3872 E-06	5,9761 E-06
03286	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03287	X	0,0560	0,0270	0,0379	7,2479 E-05	9,9393 E-05	8,4541 E-05	0,0045	0,0028	0,0029	7,054 E-06	7,8848 E-06	9,1968 E-06
03287	Y	0,0244	0,0936	0,0936	1,7826 E-04	5,5152 E-05	4,4937 E-05	0,0021	0,0077	0,0080	1,3916 E-05	3,9669 E-06	2,8853 E-06
03287	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03288	X	0,0504	0,0231	0,0378	7,2846 E-05	9,989 E-05	7,5553 E-05	0,0040	0,0024	0,0029	7,1071 E-06	7,9196 E-06	8,1562 E-06
03288	Y	0,0218	0,0839	0,0934	1,799 E-04	5,4374 E-05	3,2632 E-05	0,0019	0,0069	0,0079	1,4 E-05	3,9068 E-06	2,1145 E-06
03288	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03289	X	0,0492	0,0255	0,0335	8,0443 E-05	9,7777 E-05	7,8696 E-05	0,0039	0,0027	0,0026	7,987 E-06	7,723 E-06	8,4557 E-06
03289	Y	0,0212	0,0857	0,0943	1,8998 E-04	5,4467 E-05	3,9411 E-05	0,0018	0,0070	0,0080	1,4473 E-05	3,9287 E-06	2,6184 E-06
03289	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03290	X	0,0541	0,0294	0,0336	7,9378 E-05	9,6743 E-05	8,6206 E-05	0,0043	0,0031	0,0026	7,9158 E-06	7,6524 E-06	9,3646 E-06
03290	Y	0,0235	0,0949	0,0945	1,8814 E-04	5,4317 E-05	5,2752 E-05	0,0020	0,0077	0,0080	1,4398 E-05	3,9277 E-06	3,4369 E-06
03290	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03291	X	0,0493	0,0314	0,0278	9,0151 E-05	9,4188 E-05	9,0862 E-05	0,0039	0,0035	0,0021	9,2065 E-06	7,3949 E-06	9,3807 E-06
03291	Y	0,0208	0,0916	0,0958	2,0016 E-04	5,4196 E-05	3,1902 E-05	0,0018	0,0074	0,0081	1,4912 E-05	3,8969 E-06	2,7833 E-06
03291	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03292	X	0,0443	0,0332	0,0226	9,9247 E-05	9,0423 E-05	9,561 E-05	0,0035	0,0038	0,0018	1,0437 E-05	7,0606 E-06	9,2946 E-06
03292	Y	0,0171	0,0859	0,0973	1,9955 E-04	4,9805 E-05	4,2799 E-05	0,0015	0,0069	0,0082	1,46 E-05	3,5708 E-06	4,0258 E-06
03292	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03293	X	0,0490	0,0381	0,0227	9,8196 E-05	9,0356 E-05	1,0592 E-04	0,0038	0,0043	0,0018	1,0328 E-05	7,0658 E-06	1,0271 E-05
03293	Y	0,0194	0,0955	0,0976	2,0011 E-04	5,0334 E-05	4,8926 E-05	0,0017	0,0076	0,0083	1,4713 E-05	3,6363 E-06	4,568 E-06
03293	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03294	X	0,0439	0,0403	0,0187	1,0526 E-04	8,4839 E-05	1,0629 E-04	0,0034	0,0046	0,0017	1,1366 E-05	6,6445 E-06	9,8577 E-06
03294	Y	0,0151	0,0876	0,0993	1,8461 E-04	3,9519 E-05	6,8175 E-05	0,0013	0,0070	0,0084	1,3473 E-05	2,9419 E-06	5,8767 E-06
03294	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03295	X	0,0800	0,0123	0,0929	4,1411 E-05	1,7261 E-04	1,8277 E-05	0,0068	0,0009	0,0080	2,5869 E-06	1,3505 E-05	2,0931 E-06
03295	Y	0,0315	0,0571	0,0454	1,1875 E-04	7,3234 E-05	4,1953 E-05	0,0029	0,0047	0,0040	9,9468 E-06	6,3128 E-06	2,6965 E-06
03295	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03296	X	0,0893	0,0143	0,0931	4,1335 E-05	1,7253 E-04	1,9885 E-05	0,0075	0,0010	0,0080	2,585 E-06	1,3523 E-05	2,3095 E-06
03296	Y	0,0353	0,0637	0,0456	1,1721 E-04	7,3641 E-05	5,4503 E-05	0,0033	0,0053	0,0040	9,8457 E-06	6,3514 E-06	3,478 E-06
03296	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03297	X	0,0720	0,0157	0,0756	5,2031 E-05	1,3364 E-04	8,5195 E-05	0,0060	0,0010	0,0063	3,4125 E-06	1,0669 E-05	7,0688 E-06
03297	Y	0,0312	0,0673	0,0674	1,2245 E-04	7,1271 E-05	4,5596 E-05	0,0026	0,0054	0,0057	9,542 E-06	5,1619 E-06	4,5739 E-06
03297	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03298	X	0,0646	0,0134	0,0754	5,1721 E-05	1,3498 E-04	7,159 E-05	0,0054	0,0009	0,0063	3,4053 E-06	1,0738 E-05	6,0919 E-06
03298	Y	0,0277	0,0605	0,0672	1,2289 E-04	7,131 E-05	3,8319 E-05	0,0024	0,0049	0,0057	9,5576 E-06	5,1464 E-06	3,8572 E-06
03298	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03299	X	0,0686	0,0143	0,0780	5,4031 E-05	1,4958 E-04	7,7256 E-05	0,0058	0,0010	0,0066	3,4668 E-06	1,1694 E-05	6,3281 E-06
03299	Y	0,0295	0,0609	0,0636	1,248 E-04	7,9422 E-05	3,8024 E-05	0,0026	0,0049	0,0054	9,8231 E-06	5,8223 E-06	3,8094 E-06
03299	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03300	X	0,0759	0,0165	0,0782	5,3336 E-05	1,4808 E-04	9,3378 E-05	0,0063	0,0011	0,0066	3,42 E-06	1,1639 E-05	7,4282 E-06
03300	Y	0,0331	0,0671	0,0638	1,2323 E-04	7,7619 E-05	4,5288 E-05	0,0028	0,0054	0,0055	9,7333 E-06	5,7392 E-06	4,5049 E-06
03300	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03301	X	0,0777	0,0162	0,0819	5,7712 E-05	1,6661 E-04	6,455 E-05	0,0065	0,0011	0,0069	3,6341 E-06	1,2871 E-05	5,4231 E-06
03301	Y	0,0336	0,0639	0,0586	1,2599 E-04	8,628 E-05	3,4097 E-05	0,0029	0,0052	0,0050	1,0076 E-05	6,525 E-06	3,3212 E-06
03301	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03302	X	0,0773	0,0146	0,0857	5,7206 E-05	1,7532 E-04	3,2227 E-05	0,0065	0,0010	0,0073	3,5832 E-06	1,3489 E-05	3,2207 E-06
03302	Y	0,0326	0,0599	0,0535	1,2582 E-04	8,6475 E-05	3,4106 E-05	0,0029	0,0049	0,0046	1,0203 E-05	6,7661 E-06	2,5672 E-06
03302	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03303	X	0,0858	0,0171	0,0860	5,7364 E-05	1,7584 E-04	3,5266 E-05	0,0071	0,0011	0,0073	3,5943 E-06	1,3579 E-05	3,5528 E-06
03303	Y	0,0366	0,0663	0,0537	1,2593 E-04	8,7188 E-05	4,2453 E-05	0,0032	0,0054	0,0046	1,0228 E-05	6,8492 E-06	3,1296 E-06
03303	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03304	X	0,0837	0,0144	0,0900	4,8857 E-05	1,7337 E-04	2,14 E-05	0,0070	0,0010	0,0077	3,0562 E-06	1,3511 E-05	2,359 E-06
03304	Y	0,0342	0,0616	0,0488	1,212 E-04	7,9153 E-05	4,9841 E-05	0,0031	0,0051	0,0042	1,0027 E-05	6,5457 E-06	3,2161 E-06
03304	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03305	X	0,0825	0,0030	0,0991	9,2997 E-06	1,887 E-04	4,1695 E-05	0,0071	0,0003	0,0086	7,0015 E-07	1,4586 E-05	2,8789 E-06
03305	Y	0,0215	0,0525	0,0112	1,1039 E-04	5,1466 E-05	5,8335 E-05	0,0021	0,0044	0,0011	9,4464 E-06	5,1353 E-06	5,0318 E-06
03305	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03306	X	0,0925	0,0035	0,0994	8,3658 E-06	1,8829 E-04	5,1427 E-05	0,0079	0,0003	0,0086	6,4066 E-07	1,4587 E-05	3,5252 E-06
03306	Y	0,0243	0,0587	0,0112	1,0885 E-04	5,1353 E-05	6,8033 E-05	0,0024	0,0049	0,0011	9,3324 E-06	5,1245 E-06	5,7392 E-06
03306	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03307	X	0,0910	0,0134	0,0947	3,661 E-05	1,785 E-04	5,1873 E-05	0,0076	0,0009	0,0081	2,2951 E-06	1,3917 E-05	4,0665 E-06
03307	Y	0,0346	0,0629	0,0419	1,1543 E-04	6,9539 E-05	3,6517 E-05	0,0032	0,0053	0,0037	9,7811 E-06	6,2107 E-06	2,3384 E-06
03307	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03308	X	0,0814	0,0117	0,0944	3,5658 E-05	1,7974 E-04	3,9535 E-05	0,0069	0,0008	0,0081	2,2304 E-06	1,3976 E-05	3,2826 E-06
03308	Y	0,0309	0,0563	0,0417	1,1633 E-04	6,9746 E-05	2,9757 E-05	0,0029	0,0047	0,0037	9,843 E-06	6,2225 E-06	1,9166 E-06
03308	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03309	X	0,0841	0,0109	0,0949	3,2766 E-05	1,9367 E-04	4,3156 E-05	0,0071	0,0008	0,0082	2,0621 E-06	1,483 E-05	3,374 E-06
03309	Y	0,0304	0,0561	0,0368	1,1521 E-04	6,9745 E-05	2,5709 E-05	0,0029	0,0047	0,0032	9,8016 E-06	6,3504 E-06	1,6987 E-06
03309	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03310	X	0,0934	0,0123	0,0952	3,2893 E-05	1,918 E-04	5,6772 E-05	0,0078	0,0009	0,0082	2,0725 E-06	1,4759 E-05	4,2169 E-06
03310	Y	0,0338	0,0619	0,0369	1,1418 E-04	6,8717 E-05	2,9548 E-05	0,0032	0,0052	0,0033	9,7282 E-06	6,2927 E-06	1,9038 E-06
03310	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03311	X	0,0914	0,0098	0,0960	2,9844 E-05	2,0866 E-04	2,1149 E-05	0,0077	0,0007	0,0083	1,8964 E-06	1,5786 E-05	1,8449 E-06
03311	Y	0,0308	0,0582	0,0297	1,1336 E-04	6,8103 E-05	3,3211 E-05	0,0030	0,0049	0,0026	9,6893 E-06	6,3694 E-06	2,4299 E-06
03311	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03312	X	0,0867	0,0069	0,0969	2,5062 E-05	2,1146 E-04	2,559 E-05	0,0073	0,0005	0,0084	1,6058 E-06	1,5923 E-05	1,832 E-06
03312	Y	0,0270	0,0544	0,0226	1,126 E-04	6,405 E-05	4,2126 E-05	0,0026	0,0046	0,0021	9,6345 E-06	6,1434 E-06	3,4044 E-06
03312	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03313	X	0,0967	0,0081	0,0972	2,5453 E-05	2,1212 E-04	2,982 E-05	0,0081	0,0006	0,0084	1,6407 E-06	1,6044 E-05	2,119 E-06
03313	Y	0,0301	0,0601	0,0227	1,1213 E-04	6,4559 E-05	4,9061 E-05	0,0029	0,0050	0,0021	9,6024 E-06	6,1864 E-06	3,8635 E-06
03313	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03314	X	0,0895	0,0049	0,0983	1,6412 E-05	1,9805 E-04	5,5182 E-05	0,0076	0,0004	0,0085	1,0955 E-06	1,5167 E-05	3,7479 E-06
03314	Y	0,0254	0,0563	0,0158	1,1049 E-04	5,6603 E-05	5,7402 E-05	0,0025	0,0047	0,0015	9,4646 E-06	5,5657 E-06	4,7983 E-06
03314	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03315	X	0,0720	0,0060	0,0905	3,0818 E-05	1,5702 E-04	4,3236 E-05	0,0063	0,0004	0,0078	2,0044 E-06	1,2602 E-05	3,3718 E-06
03315	Y	0,0072	0,0566	0,0296	1,1788 E-04	3,7547 E-05	7,0452 E-05	0,0005	0,0047	0,0025	9,9988 E-06	2,6196 E-06	6,5706 E-06
03315	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03316	X	0,0802	0,0075	0,0907	3,133 E-05	1,5567 E-04	5,7896 E-05	0,0070	0,0005	0,0078	2,0215 E-06	1,2545 E-05	4,2674 E-06
03316	Y	0,0092	0,0633	0,0297	1,1651 E-04	3,7323 E-05	7,9354 E-05	0,0006	0,0053	0,0025	9,8974 E-06	2,5952 E-06	7,3659 E-06
03316	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03317	X	0,0914	0,0026	0,0991	6,5124 E-06	1,8527 E-04	1,542 E-05	0,0078	0,0002	0,0086	5,7437 E-07	1,4389 E-05	1,0424 E-06
03317	Y	0,0218	0,0586	0,0069	1,0905 E-04	4,6637 E-05	6,9144 E-05	0,0022	0,0049	0,0007	9,3438 E-06	4,6823 E-06	5,8775 E-06
03317	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03318	X	0,0816	0,0023	0,0989	6,5219 E-06	1,8661 E-04	1,3204 E-05	0,0070	0,0002	0,0085	5,6363 E-07	1,4443 E-05	9,4879 E-07
03318	Y	0,0192	0,0524	0,0069	1,1028 E-04	4,6813 E-05	5,964 E-05	0,0019	0,0044	0,0007	9,4369 E-06	4,6996 E-06	5,1965 E-06
03318	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03319	X	0,0818	0,0020	0,0974	1,2901 E-05	1,9355 E-04	1,1372 E-05	0,0070	0,0002	0,0084	8,9681 E-07	1,4822 E-05	7,1736 E-07
03319	Y	0,0168	0,0532	0,0033	1,1076 E-04	4,4389 E-05	6,219 E-05	0,0017	0,0045	0,0004	9,471 E-06	4,3908 E-06	5,5379 E-06
03319	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03320	X	0,0908	0,0025	0,0976	1,2027 E-05	1,9058 E-04	1,8433 E-05	0,0077	0,0002	0,0084	8,4417 E-07	1,4686 E-05	1,1084 E-06
03320	Y	0,0190	0,0588	0,0033	1,099 E-04	4,3696 E-05	6,9727 E-05	0,0019	0,0049	0,0004	9,4082 E-06	4,3222 E-06	6,0729 E-06
03320	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03321	X	0,0855	0,0033	0,0954	2,0144 E-05	1,9789 E-04	1,866 E-05	0,0073	0,0002	0,0082	1,3037 E-06	1,5061 E-05	1,4119 E-06
03321	Y	0,0142	0,0570	0,0083	1,1153 E-04	4,1672 E-05	6,6973 E-05	0,0014	0,0048	0,0006	9,5296 E-06	3,8859 E-06	6,124 E-06
03321	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03322	X	0,0785	0,0043	0,0933	2,5026 E-05	1,9194 E-04	4,4644 E-05	0,0068	0,0003	0,0080	1,6052 E-06	1,4628 E-05	3,2219 E-06
03322	Y	0,0098	0,0551	0,0160	1,1364 E-04	4,0546 E-05	6,3806 E-05	0,0010	0,0046	0,0013	9,6858 E-06	3,4431 E-06	6,0302 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03322	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03323	X	0,0875	0,0054	0,0936	2,4535 E-05	1,9188 E-04	5,3451 E-05	0,0075	0,0003	0,0081	1,5707 E-06	1,4707 E-05	3,7818 E-06
03323	Y	0,0117	0,0608	0,0161	1,13 E-04	3,9784 E-05	7,1137 E-05	0,0011	0,0051	0,0013	9,6409 E-06	3,3926 E-06	6,6758 E-06
03323	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03324	X	0,0789	0,0060	0,0917	2,7647 E-05	1,7139 E-04	6,5569 E-05	0,0069	0,0004	0,0079	1,786 E-06	1,3457 E-05	4,6665 E-06
03324	Y	0,0084	0,0591	0,0240	1,1508 E-04	3,7686 E-05	6,9546 E-05	0,0007	0,0049	0,0020	9,7979 E-06	2,8751 E-06	6,6103 E-06
03324	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03325	X	0,0702	0,0044	0,0847	6,1191 E-05	1,162 E-04	5,9214 E-05	0,0062	0,0003	0,0073	4,115 E-06	8,2943 E-06	4,316 E-06
03325	Y	0,0065	0,0595	0,0277	9,8615 E-05	5,6348 E-05	6,2939 E-05	0,0005	0,0050	0,0023	8,3317 E-06	4,2331 E-06	6,0252 E-06
03325	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03326	X	0,0717	0,0055	0,0848	6,0594 E-05	1,1504 E-04	7,667 E-05	0,0063	0,0004	0,0073	4,0767 E-06	8,2993 E-06	5,2474 E-06
03326	Y	0,0075	0,0615	0,0278	9,8373 E-05	5,5374 E-05	6,5547 E-05	0,0006	0,0052	0,0023	8,3169 E-06	4,1845 E-06	6,2936 E-06
03326	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03327	X	0,0812	0,0033	0,0910	8,2962 E-06	1,6983 E-04	2,4568 E-05	0,0070	0,0003	0,0079	7,5309 E-07	1,1427 E-05	1,4531 E-06
03327	Y	0,0198	0,0569	0,0034	1,0032 E-04	5,8401 E-05	6,4684 E-05	0,0020	0,0048	0,0003	8,6326 E-06	5,806 E-06	5,6636 E-06
03327	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03328	X	0,0789	0,0032	0,0910	8,641 E-06	1,7126 E-04	1,3644 E-05	0,0068	0,0003	0,0079	7,8777 E-07	1,1459 E-05	8,2696 E-07
03328	Y	0,0187	0,0550	0,0034	1,0058 E-04	5,7315 E-05	5,9833 E-05	0,0019	0,0046	0,0004	8,6549 E-06	5,6934 E-06	5,3363 E-06
03328	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03329	X	0,0779	0,0024	0,0900	1,612 E-05	2,0463 E-04	9,2281 E-06	0,0067	0,0002	0,0078	1,3834 E-06	1,3336 E-05	5,8903 E-07
03329	Y	0,0161	0,0550	0,0027	1,0131 E-04	5,4653 E-05	6,0003 E-05	0,0016	0,0046	0,0002	8,6963 E-06	5,1771 E-06	5,4413 E-06
03329	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03330	X	0,0826	0,0028	0,0902	1,4952 E-05	1,9685 E-04	2,819 E-05	0,0070	0,0002	0,0078	1,2996 E-06	1,2977 E-05	1,6791 E-06
03330	Y	0,0178	0,0582	0,0027	1,0087 E-04	5,7171 E-05	6,7312 E-05	0,0018	0,0049	0,0002	8,6491 E-06	5,4625 E-06	5,9777 E-06
03330	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03331	X	0,0796	0,0027	0,0885	3,387 E-05	2,2167 E-04	1,8477 E-05	0,0068	0,0002	0,0077	2,3471 E-06	1,4333 E-05	1,4003 E-06
03331	Y	0,0135	0,0576	0,0093	1,0282 E-04	5,7903 E-05	6,2591 E-05	0,0014	0,0048	0,0008	8,7594 E-06	5,0254 E-06	5,7602 E-06
03331	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03332	X	0,0752	0,0026	0,0870	5,3558 E-05	2,053 E-04	3,8176 E-05	0,0065	0,0002	0,0075	3,451 E-06	1,3223 E-05	2,8153 E-06
03332	Y	0,0095	0,0569	0,0163	1,0334 E-04	6,0731 E-05	6,1107 E-05	0,0010	0,0048	0,0014	8,749 E-06	4,8821 E-06	5,7603 E-06
03332	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03333	X	0,0798	0,0043	0,0872	5,4421 E-05	2,0934 E-04	5,2847 E-05	0,0068	0,0003	0,0075	3,4813 E-06	1,3571 E-05	3,6822 E-06
03333	Y	0,0113	0,0603	0,0163	1,0377 E-04	6,0853 E-05	6,428 E-05	0,0011	0,0051	0,0014	8,7782 E-06	4,8781 E-06	6,0465 E-06
03333	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03334	X	0,0738	0,0042	0,0858	6,3556 E-05	1,5732 E-04	7,0714 E-05	0,0064	0,0003	0,0074	4,0795 E-06	1,0527 E-05	4,9196 E-06
03334	Y	0,0080	0,0597	0,0233	1,0155 E-04	5,8964 E-05	6,1832 E-05	0,0007	0,0050	0,0020	8,5681 E-06	4,5318 E-06	5,9628 E-06
03334	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03335	X	0,0029	0,0026	0,0328	1,0196 E-04	1,0416 E-04	1,9497 E-06	0,0002	0,0003	0,0029	1,0597 E-05	8,2937 E-06	1,8472 E-07
03335	Y	0,0012	0,0051	0,0729	1,8504 E-04	4,4874 E-05	3,208 E-06	0,0001	0,0004	0,0059	1,4847 E-05	3,5281 E-06	2,6094 E-07
03335	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03336	X	0,0438	0,0416	0,0338	1,2619 E-04	1,1334 E-04	3,6476 E-05	0,0035	0,0044	0,0030	1,2976 E-05	9,1398 E-06	3,4714 E-06
03336	Y	0,0108	0,0573	0,0747	1,6565 E-04	5,4914 E-05	2,0818 E-05	0,0007	0,0043	0,0061	1,1551 E-05	3,5005 E-06	1,38 E-06
03336	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03337	X	0,0375	0,0371	0,0206	1,1267 E-04	9,1719 E-05	5,5684 E-05	0,0030	0,0042	0,0023	1,2667 E-05	7,6144 E-06	4,2964 E-06
03337	Y	0,0046	0,0572	0,0844	1,7555 E-04	2,5523 E-05	2,8271 E-05	0,0003	0,0042	0,0069	1,1764 E-05	1,8494 E-06	2,3796 E-06
03337	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03338	X	0,0026	0,0022	0,0202	8,8351 E-05	9,0696 E-05	3,0435 E-06	0,0002	0,0002	0,0022	9,9756 E-06	7,3822 E-06	2,4025 E-07
03338	Y	0,0005	0,0056	0,0824	1,9729 E-04	1,7373 E-05	2,4301 E-06	0,0000	0,0004	0,0067	1,5798 E-05	1,3066 E-06	2,0353 E-07
03338	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03339	X	0,0039	0,0033	0,0216	9,4684 E-05	9,402 E-05	5,2453 E-06	0,0003	0,0004	0,0023	1,0544 E-05	7,642 E-06	3,9876 E-07
03339	Y	0,0009	0,0079	0,0804	1,8925 E-04	2,072 E-05	4,9362 E-06	0,0001	0,0006	0,0066	1,5096 E-05	1,5645 E-06	4,0939 E-07
03339	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03340	X	0,0122	0,0109	0,0217	1,0839 E-04	9,7941 E-05	1,5635 E-05	0,0010	0,0012	0,0023	1,2036 E-05	8,0292 E-06	1,1876 E-06
03340	Y	0,0017	0,0206	0,0810	1,5243 E-04	1,3249 E-05	1,6822 E-05	0,0001	0,0016	0,0066	1,1692 E-05	9,3577 E-07	1,3803 E-06
03340	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03341	X	0,0207	0,0193	0,0218	1,1677 E-04	9,9576 E-05	2,8682 E-05	0,0017	0,0022	0,0023	1,2926 E-05	8,202 E-06	2,1678 E-06
03341	Y	0,0025	0,0319	0,0815	1,5327 E-04	1,7932 E-05	2,8105 E-05	0,0002	0,0025	0,0067	1,1222 E-05	1,2383 E-06	2,2781 E-06
03341	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03342	X	0,0292	0,0282	0,0219	1,1965 E-04	9,8902 E-05	4,2034 E-05	0,0023	0,0032	0,0023	1,3262 E-05	8,1774 E-06	3,1637 E-06
03342	Y	0,0037	0,0437	0,0820	1,6701 E-04	2,4159 E-05	3,4215 E-05	0,0003	0,0033	0,0067	1,1749 E-05	1,6402 E-06	2,7701 E-06
03342	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03343	X	0,0373	0,0371	0,0220	1,1639 E-04	9,584 E-05	5,3195 E-05	0,0030	0,0042	0,0023	1,2968 E-05	7,9432 E-06	3,9784 E-06
03343	Y	0,0052	0,0562	0,0826	1,7317 E-04	2,8637 E-05	3,6253 E-05	0,0004	0,0042	0,0068	1,1702 E-05	2,008 E-06	2,9534 E-06
03343	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03344	X	0,0083	0,0073	0,0242	1,0702 E-04	1,0022 E-04	9,0802 E-06	0,0007	0,0008	0,0024	1,1693 E-05	8,1576 E-06	6,9254 E-07
03344	Y	0,0020	0,0150	0,0780	1,7164 E-04	2,2417 E-05	4,7877 E-06	0,0002	0,0012	0,0064	1,3481 E-05	1,6387 E-06	4,0557 E-07
03344	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03345	X	0,0170	0,0158	0,0243	1,1885 E-04	1,0358 E-04	1,7992 E-05	0,0014	0,0017	0,0024	1,2944 E-05	8,4962 E-06	1,3531 E-06
03345	Y	0,0031	0,0273	0,0786	1,5637 E-04	2,1232 E-05	1,251 E-05	0,0002	0,0021	0,0064	1,1761 E-05	1,4196 E-06	1,055 E-06
03345	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03346	X	0,0259	0,0249	0,0244	1,2488 E-04	1,0478 E-04	2,8557 E-05	0,0021	0,0027	0,0024	1,3564 E-05	8,626 E-06	2,1161 E-06
03346	Y	0,0044	0,0392	0,0792	1,6296 E-04	2,7451 E-05	1,8654 E-05	0,0003	0,0030	0,0065	1,1747 E-05	1,7962 E-06	1,5901 E-06
03346	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03347	X	0,0347	0,0342	0,0245	1,2342 E-04	1,0265 E-04	4,0076 E-05	0,0028	0,0038	0,0024	1,3466 E-05	8,4707 E-06	2,9356 E-06
03347	Y	0,0061	0,0515	0,0797	1,6856 E-04	3,298 E-05	2,1805 E-05	0,0004	0,0039	0,0065	1,1679 E-05	2,177 E-06	1,9079 E-06
03347	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03348	X	0,0041	0,0037	0,0272	1,0231 E-04	1,0048 E-04	3,7384 E-06	0,0003	0,0004	0,0026	1,0954 E-05	8,0978 E-06	2,9862 E-07
03348	Y	0,0015	0,0079	0,0755	1,9276 E-04	3,6077 E-05	2,3733 E-06	0,0001	0,0006	0,0062	1,5408 E-05	2,7931 E-06	1,8589 E-07
03348	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03349	X	0,0130	0,0118	0,0273	1,1623 E-04	1,0547 E-04	9,4824 E-06	0,0010	0,0013	0,0026	1,249 E-05	8,5898 E-06	7,7675 E-07

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03349	Y	0,0032	0,0212	0,0761	1,602 E-04	2,5475 E-05	6,2823 E-06	0,0002	0,0017	0,0062	1,2373 E-05	1,7846 E-06	4,636 E-07
03349	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03350	X	0,0221	0,0208	0,0274	1,262 E-04	1,0894 E-04	1,5604 E-05	0,0018	0,0023	0,0026	1,3469 E-05	8,9116 E-06	1,2793 E-06
03350	Y	0,0045	0,0332	0,0766	1,5906 E-04	2,9365 E-05	8,4893 E-06	0,0003	0,0026	0,0063	1,1784 E-05	1,9219 E-06	5,8547 E-07
03350	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03351	X	0,0314	0,0304	0,0276	1,2936 E-04	1,0951 E-04	2,4815 E-05	0,0025	0,0033	0,0026	1,3765 E-05	8,9709 E-06	1,9653 E-06
03351	Y	0,0063	0,0454	0,0772	1,6583 E-04	3,667 E-05	1,0676 E-05	0,0004	0,0035	0,0063	1,1828 E-05	2,3614 E-06	7,6254 E-07
03351	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03352	X	0,0404	0,0399	0,0278	1,2385 E-04	1,061 E-04	3,5262 E-05	0,0032	0,0043	0,0026	1,328 E-05	8,6937 E-06	2,7163 E-06
03352	Y	0,0087	0,0576	0,0778	1,6767 E-04	4,3536 E-05	1,5689 E-05	0,0006	0,0043	0,0064	1,1461 E-05	2,8298 E-06	1,2373 E-06
03352	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03353	X	0,0087	0,0077	0,0307	1,097 E-04	1,0571 E-04	5,4722 E-06	0,0007	0,0008	0,0028	1,165 E-05	8,5287 E-06	5,0128 E-07
03353	Y	0,0026	0,0142	0,0740	1,6378 E-04	3,0903 E-05	1,0019 E-05	0,0002	0,0011	0,0060	1,2924 E-05	2,3066 E-06	7,9495 E-07
03353	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03354	X	0,0179	0,0163	0,0308	1,2126 E-04	1,1022 E-04	1,0172 E-05	0,0014	0,0017	0,0028	1,2819 E-05	8,9562 E-06	1,0243 E-06
03354	Y	0,0041	0,0260	0,0745	1,5205 E-04	2,9124 E-05	1,8392 E-05	0,0003	0,0021	0,0061	1,1578 E-05	1,9629 E-06	1,3862 E-06
03354	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03355	X	0,0274	0,0257	0,0310	1,2966 E-04	1,1381 E-04	1,6412 E-05	0,0022	0,0027	0,0028	1,3544 E-05	9,2557 E-06	1,6769 E-06
03355	Y	0,0058	0,0378	0,0750	1,6052 E-04	3,7479 E-05	2,3907 E-05	0,0004	0,0029	0,0061	1,179 E-05	2,4256 E-06	1,6841 E-06
03355	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03356	X	0,0369	0,0354	0,0312	1,3063 E-04	1,1383 E-04	2,5569 E-05	0,0029	0,0038	0,0028	1,3597 E-05	9,2459 E-06	2,4345 E-06
03356	Y	0,0082	0,0502	0,0755	1,6748 E-04	4,6362 E-05	2,4348 E-05	0,0006	0,0038	0,0062	1,1878 E-05	2,9627 E-06	1,6061 E-06
03356	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03357	X	0,0026	0,0021	0,0180	8,2345 E-05	8,9705 E-05	3,6639 E-06	0,0002	0,0002	0,0020	9,4865 E-06	7,3282 E-06	3,1382 E-07
03357	Y	0,0003	0,0056	0,0833	1,9908 E-04	1,082 E-05	2,7383 E-06	0,0000	0,0004	0,0068	1,5938 E-05	8,0167 E-07	2,2404 E-07
03357	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03358	X	0,0369	0,0355	0,0184	1,0778 E-04	9,0052 E-05	5,0312 E-05	0,0030	0,0041	0,0021	1,2272 E-05	7,4607 E-06	4,0257 E-06
03358	Y	0,0039	0,0568	0,0854	1,7498 E-04	2,1089 E-05	1,6676 E-05	0,0003	0,0042	0,0070	1,1674 E-05	1,5562 E-06	1,2111 E-06
03358	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03359	X	0,0372	0,0249	0,0172	8,2084 E-05	8,8696 E-05	4,497 E-05	0,0030	0,0029	0,0015	9,23 E-06	7,201 E-06	4,842 E-06
03359	Y	0,0060	0,0538	0,0875	1,64 E-04	2,1294 E-05	2,6191 E-05	0,0005	0,0039	0,0072	1,0826 E-05	1,4731 E-06	1,7864 E-06
03359	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03360	X	0,0027	0,0014	0,0168	5,4523 E-05	9,4011 E-05	3,0291 E-06	0,0002	0,0002	0,0015	6,5058 E-06	7,6965 E-06	3,0431 E-07
03360	Y	0,0007	0,0055	0,0855	1,9662 E-04	2,5655 E-05	2,9167 E-06	0,0001	0,0004	0,0070	1,5769 E-05	2,2941 E-06	2,3418 E-07
03360	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03361	X	0,0039	0,0022	0,0147	6,058 E-05	9,2763 E-05	4,5805 E-06	0,0003	0,0003	0,0014	7,2406 E-06	7,586 E-06	4,5061 E-07
03361	Y	0,0008	0,0080	0,0846	1,8941 E-04	1,9164 E-05	5,7287 E-06	0,0001	0,0006	0,0070	1,5096 E-05	1,7564 E-06	4,5855 E-07
03361	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03362	X	0,0121	0,0072	0,0147	7,2871 E-05	9,2652 E-05	1,2668 E-05	0,0010	0,0009	0,0014	8,5702 E-06	7,5554 E-06	1,3251 E-06
03362	Y	0,0020	0,0202	0,0852	1,4575 E-04	1,5554 E-05	1,7755 E-05	0,0002	0,0016	0,0070	1,1031 E-05	1,4228 E-06	1,3928 E-06
03362	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03363	X	0,0202	0,0130	0,0148	7,9968 E-05	9,1932 E-05	2,1841 E-05	0,0016	0,0015	0,0014	9,2982 E-06	7,4849 E-06	2,3435 E-06
03363	Y	0,0030	0,0308	0,0857	1,4516 E-04	1,4402 E-05	2,806 E-05	0,0003	0,0024	0,0071	1,0379 E-05	1,2619 E-06	2,1279 E-06
03363	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03364	X	0,0281	0,0192	0,0149	8,3611 E-05	9,1069 E-05	3,2133 E-05	0,0023	0,0023	0,0014	9,6336 E-06	7,4091 E-06	3,4505 E-06
03364	Y	0,0039	0,0418	0,0863	1,584 E-04	1,5279 E-05	3,3252 E-05	0,0004	0,0031	0,0071	1,0867 E-05	1,2449 E-06	2,4387 E-06
03364	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03365	X	0,0359	0,0256	0,0150	8,5711 E-05	8,9864 E-05	4,2131 E-05	0,0029	0,0030	0,0014	9,7546 E-06	7,3122 E-06	4,4963 E-06
03365	Y	0,0050	0,0533	0,0868	1,6401 E-04	1,7307 E-05	3,4685 E-05	0,0005	0,0039	0,0071	1,0854 E-05	1,3071 E-06	2,4482 E-06
03365	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03366	X	0,0079	0,0050	0,0127	7,4372 E-05	9,2301 E-05	9,6029 E-06	0,0006	0,0006	0,0014	8,7638 E-06	7,539 E-06	9,2667 E-07
03366	Y	0,0009	0,0153	0,0838	1,6965 E-04	1,1762 E-05	5,8666 E-06	0,0001	0,0012	0,0069	1,3209 E-05	1,1531 E-06	4,627 E-07
03366	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03367	X	0,0160	0,0111	0,0128	8,4755 E-05	9,2117 E-05	1,7619 E-05	0,0013	0,0013	0,0014	9,871 E-06	7,5224 E-06	1,7814 E-06
03367	Y	0,0018	0,0269	0,0845	1,4984 E-04	1,0878 E-05	1,2898 E-05	0,0002	0,0021	0,0069	1,1 E-05	1,0691 E-06	1,0093 E-06
03367	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03368	X	0,0240	0,0178	0,0128	9,0083 E-05	9,1499 E-05	2,6739 E-05	0,0019	0,0021	0,0014	1,0429 E-05	7,4734 E-06	2,7343 E-06
03368	Y	0,0026	0,0381	0,0852	1,5657 E-04	1,0513 E-05	1,7969 E-05	0,0003	0,0029	0,0070	1,0935 E-05	1,0223 E-06	1,3919 E-06
03368	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03369	X	0,0319	0,0247	0,0128	9,2129 E-05	9,0458 E-05	3,7033 E-05	0,0026	0,0029	0,0014	1,0601 E-05	7,3934 E-06	3,7606 E-06
03369	Y	0,0034	0,0496	0,0858	1,6299 E-04	1,0757 E-05	2,0127 E-05	0,0003	0,0037	0,0071	1,0951 E-05	1,0169 E-06	1,5452 E-06
03369	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03370	X	0,0038	0,0026	0,0131	7,3445 E-05	9,0426 E-05	5,7951 E-06	0,0003	0,0003	0,0016	8,6534 E-06	7,4011 E-06	5,2038 E-07
03370	Y	0,0003	0,0083	0,0830	1,9986 E-04	7,0907 E-06	1,9197 E-06	0,0000	0,0007	0,0068	1,5924 E-05	7,5741 E-07	1,5794 E-07
03370	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03371	X	0,0119	0,0088	0,0131	8,7118 E-05	9,1921 E-05	1,5159 E-05	0,0010	0,0010	0,0016	1,0134 E-05	7,5185 E-06	1,4068 E-06
03371	Y	0,0009	0,0215	0,0837	1,5656 E-04	7,8061 E-06	5,7653 E-06	0,0001	0,0017	0,0069	1,1869 E-05	8,2286 E-07	4,3652 E-07
03371	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03372	X	0,0200	0,0157	0,0132	9,5069 E-05	9,1887 E-05	2,3699 E-05	0,0016	0,0018	0,0016	1,0997 E-05	7,526 E-06	2,2298 E-06
03372	Y	0,0016	0,0328	0,0843	1,5404 E-04	8,5902 E-06	7,9686 E-06	0,0002	0,0025	0,0069	1,1044 E-05	8,8768 E-07	5,392 E-07
03372	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03373	X	0,0279	0,0231	0,0132	9,8702 E-05	9,1193 E-05	3,3503 E-05	0,0022	0,0027	0,0016	1,1377 E-05	7,4804 E-06	3,1354 E-06
03373	Y	0,0023	0,0443	0,0850	1,6287 E-04	9,2982 E-06	8,3396 E-06	0,0002	0,0033	0,0070	1,1191 E-05	9,3752 E-07	5,2076 E-07
03373	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03374	X	0,0357	0,0306	0,0132	9,8884 E-05	8,9982 E-05	4,3206 E-05	0,0029	0,0036	0,0016	1,134 E-05	7,3945 E-06	4,0281 E-06
03374	Y	0,0031	0,0561	0,0856	1,6798 E-04	9,9419 E-06	1,0408 E-05	0,0003	0,0041	0,0070	1,1104 E-05	9,7957 E-07	7,5847 E-07
03374	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03375	X	0,0078	0,0061	0,0157	8,7665 E-05	9,1589 E-05	1,1177 E-05	0,0006	0,0007	0,0018	1,0144 E-05	7,4916 E-06	9,8041 E-07
03375	Y	0,0005	0,0148	0,0834	1,6496 E-04	6,9647 E-06	9,3849 E-06	0,0000	0,0012	0,0068	1,2876 E-05	6,3388 E-07	7,4994 E-07
03375	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03376	X	0,0159	0,0132	0,0157	9,7798 E-05	9,2232 E-05	2,0832 E-05	0,0013	0,0015	0,0019	1,1256 E-05	7,5675 E-06	1,822 E-06
03376	Y	0,0010	0,0262	0,0839	1,4768 E-04	8,8365 E-06	1,7969 E-05	0,0001	0,0020	0,0069	1,0934 E-05	8,0962 E-07	1,3476 E-06
03376	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03377	X	0,0239	0,0209	0,0158	1,0361 E-04	9,2002 E-05	3,0475 E-05	0,0019	0,0024	0,0019	1,1893 E-05	7,5689 E-06	2,624 E-06
03377	Y	0,0017	0,0374	0,0845	1,5832 E-04	1,1415 E-05	2,2929 E-05	0,0002	0,0029	0,0069	1,1192 E-05	9,8334 E-07	1,5867 E-06
03377	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03378	X	0,0318	0,0289	0,0158	1,0576 E-04	9,1148 E-05	4,0709 E-05	0,0026	0,0033	0,0019	1,2113 E-05	7,5144 E-06	3,4685 E-06
03378	Y	0,0026	0,0493	0,0851	1,6972 E-04	1,4374 E-05	2,1695 E-05	0,0003	0,0037	0,0070	1,1546 E-05	1,1689 E-06	1,3879 E-06
03378	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03379	X	0,0036	0,0012	0,0425	4,146 E-05	1,2422 E-04	2,9367 E-06	0,0003	0,0001	0,0034	3,6501 E-06	1,0457 E-05	3,2502 E-07
03379	Y	0,0018	0,0052	0,0810	1,8528 E-04	6,5204 E-05	2,4165 E-06	0,0002	0,0004	0,0068	1,5068 E-05	5,6625 E-06	1,8418 E-07
03379	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03380	X	0,0427	0,0122	0,0435	5,9385 E-05	1,029 E-04	4,251 E-05	0,0035	0,0014	0,0034	5,413 E-06	8,3295 E-06	4,8511 E-06
03380	Y	0,0136	0,0524	0,0828	1,4531 E-04	5,2121 E-05	2,7175 E-05	0,0011	0,0040	0,0069	9,9457 E-06	3,3455 E-06	2,5147 E-06
03380	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03381	X	0,0377	0,0230	0,0201	7,8865 E-05	8,9765 E-05	4,7198 E-05	0,0030	0,0027	0,0017	8,6457 E-06	7,2674 E-06	4,9987 E-06
03381	Y	0,0068	0,0532	0,0873	1,6014 E-04	2,3519 E-05	1,118 E-05	0,0006	0,0039	0,0072	1,0587 E-05	1,5361 E-06	1,0297 E-06
03381	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03382	X	0,0028	0,0013	0,0196	5,1572 E-05	9,8045 E-05	4,682 E-06	0,0002	0,0002	0,0016	5,9533 E-06	8,0461 E-06	4,5193 E-07
03382	Y	0,0009	0,0055	0,0853	1,9436 E-04	3,2966 E-05	2,8855 E-06	0,0001	0,0004	0,0070	1,5612 E-05	2,9198 E-06	2,5465 E-07
03382	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03383	X	0,0043	0,0018	0,0222	4,9245 E-05	1,014 E-04	7,5674 E-06	0,0003	0,0002	0,0018	5,6304 E-06	8,3454 E-06	7,2795 E-07
03383	Y	0,0015	0,0078	0,0841	1,8457 E-04	3,6115 E-05	5,1511 E-06	0,0001	0,0006	0,0069	1,4766 E-05	3,1763 E-06	4,4963 E-07
03383	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03384	X	0,0128	0,0056	0,0224	5,6456 E-05	9,7439 E-05	2,017 E-05	0,0010	0,0007	0,0018	6,5969 E-06	7,9712 E-06	2,0078 E-06
03384	Y	0,0035	0,0198	0,0847	1,4147 E-04	2,2911 E-05	1,6396 E-05	0,0003	0,0016	0,0070	1,0765 E-05	1,9625 E-06	1,3905 E-06
03384	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03385	X	0,0212	0,0101	0,0226	6,3882 E-05	9,588 E-05	3,013 E-05	0,0017	0,0012	0,0018	7,2883 E-06	7,8043 E-06	3,0911 E-06
03385	Y	0,0049	0,0301	0,0852	1,3939 E-04	2,2504 E-05	2,4617 E-05	0,0004	0,0023	0,0070	1,0021 E-05	1,7283 E-06	2,0369 E-06
03385	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03386	X	0,0294	0,0151	0,0227	6,9787 E-05	9,4741 E-05	3,8556 E-05	0,0024	0,0018	0,0018	7,7593 E-06	7,681 E-06	4,0543 E-06
03386	Y	0,0063	0,0407	0,0858	1,5087 E-04	2,5579 E-05	2,673 E-05	0,0005	0,0031	0,0071	1,0398 E-05	1,7866 E-06	2,1995 E-06
03386	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03387	X	0,0373	0,0205	0,0229	7,54 E-05	9,2293 E-05	4,5228 E-05	0,0030	0,0024	0,0018	8,1598 E-06	7,4676 E-06	4,88 E-06
03387	Y	0,0077	0,0519	0,0863	1,5508 E-04	2,5856 E-05	2,3611 E-05	0,0006	0,0038	0,0071	1,0302 E-05	1,6604 E-06	1,9864 E-06
03387	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03388	X	0,0090	0,0033	0,0272	4,5582 E-05	1,0389 E-04	1,2573 E-05	0,0007	0,0004	0,0021	5,2736 E-06	8,58 E-06	1,2783 E-06
03388	Y	0,0033	0,0147	0,0828	1,6239 E-04	3,5658 E-05	5,806 E-06	0,0003	0,0012	0,0069	1,2745 E-05	3,0749 E-06	5,3881 E-07
03388	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03389	X	0,0177	0,0068	0,0274	5,2931 E-05	9,9592 E-05	2,1985 E-05	0,0014	0,0008	0,0021	6,0942 E-06	8,1775 E-06	2,3328 E-06
03389	Y	0,0053	0,0260	0,0835	1,416 E-04	2,8291 E-05	1,252 E-05	0,0005	0,0020	0,0069	1,0495 E-05	2,2442 E-06	1,1349 E-06
03389	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03390	X	0,0262	0,0109	0,0277	6,0197 E-05	9,7976 E-05	3,0477 E-05	0,0021	0,0013	0,0021	6,6813 E-06	7,9944 E-06	3,3313 E-06
03390	Y	0,0070	0,0365	0,0842	1,4535 E-04	3,0087 E-05	1,6822 E-05	0,0006	0,0028	0,0070	1,0244 E-05	2,1401 E-06	1,5471 E-06
03390	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03391	X	0,0345	0,0155	0,0279	6,7065 E-05	9,5968 E-05	3,8466 E-05	0,0028	0,0018	0,0022	7,178 E-06	7,7895 E-06	4,2982 E-06
03391	Y	0,0087	0,0473	0,0847	1,488 E-04	3,1655 E-05	1,8026 E-05	0,0007	0,0035	0,0070	1,0079 E-05	2,0742 E-06	1,7384 E-06
03391	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03392	X	0,0048	0,0017	0,0325	4,2277 E-05	1,1249 E-04	5,2355 E-06	0,0004	0,0002	0,0025	4,2997 E-06	9,3787 E-06	5,5628 E-07
03392	Y	0,0022	0,0079	0,0815	1,89 E-04	5,2749 E-05	1,9564 E-06	0,0002	0,0006	0,0068	1,5214 E-05	4,5662 E-06	1,487 E-07
03392	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03393	X	0,0140	0,0044	0,0328	4,1555 E-05	1,0457 E-04	1,3732 E-05	0,0012	0,0005	0,0026	4,8472 E-06	8,6776 E-06	1,5217 E-06
03393	Y	0,0051	0,0205	0,0822	1,4713 E-04	3,5971 E-05	6,1172 E-06	0,0004	0,0016	0,0068	1,13 E-05	2,9914 E-06	4,5907 E-07
03393	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03394	X	0,0227	0,0074	0,0331	4,9173 E-05	1,0144 E-04	2,2155 E-05	0,0019	0,0009	0,0026	5,5109 E-06	8,3573 E-06	2,4992 E-06
03394	Y	0,0071	0,0312	0,0828	1,4156 E-04	3,4093 E-05	9,7464 E-06	0,0006	0,0024	0,0069	1,0296 E-05	2,5446 E-06	7,6281 E-07
03394	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03395	X	0,0313	0,0112	0,0334	5,6798 E-05	1,002 E-04	3,112 E-05	0,0026	0,0013	0,0026	6,0281 E-06	8,1863 E-06	3,5571 E-06
03395	Y	0,0091	0,0419	0,0834	1,457 E-04	3,7286 E-05	1,3755 E-05	0,0008	0,0032	0,0069	1,0152 E-05	2,5363 E-06	1,172 E-06
03395	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03396	X	0,0396	0,0155	0,0336	6,5995 E-05	9,7787 E-05	3,9951 E-05	0,0032	0,0018	0,0026	6,6548 E-06	7,9217 E-06	4,6076 E-06
03396	Y	0,0112	0,0524	0,0840	1,4571 E-04	3,998 E-05	1,9524 E-05	0,0009	0,0039	0,0070	9,7416 E-06	2,5362 E-06	1,7623 E-06
03396	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03397	X	0,0098	0,0028	0,0386	3,253 E-05	1,1143 E-04	8,1308 E-06	0,0008	0,0003	0,0030	3,7141 E-06	9,3404 E-06	9,1879 E-07
03397	Y	0,0041	0,0140	0,0813	1,5521 E-04	4,5531 E-05	8,7279 E-06	0,0004	0,0011	0,0068	1,2306 E-05	3,916 E-06	6,5449 E-07
03397	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03398	X	0,0189	0,0049	0,0389	3,7574 E-05	1,0467 E-04	1,6113 E-05	0,0016	0,0006	0,0031	4,3445 E-06	8,7288 E-06	1,8411 E-06
03398	Y	0,0066	0,0249	0,0819	1,3681 E-04	3,6897 E-05	1,6497 E-05	0,0006	0,0020	0,0068	1,0333 E-05	2,9352 E-06	1,1779 E-06
03398	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03399	X	0,0277	0,0076	0,0392	4,5296 E-05	1,0348 E-04	2,5041 E-05	0,0023	0,0009	0,0031	4,8402 E-06	8,5466 E-06	2,8832 E-06
03399	Y	0,0087	0,0353	0,0824	1,4178 E-04	4,0373 E-05	2,2413 E-05	0,0007	0,0027	0,0069	1,024 E-05	2,893 E-06	1,5584 E-06
03399	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03400	X	0,0363	0,0111	0,0394	5,4537 E-05	1,0289 E-04	3,4544 E-05	0,0030	0,0013	0,0031	5,3912 E-06	8,3967 E-06	4,0084 E-06
03400	Y	0,0111	0,0460	0,0829	1,4632 E-04	4,5407 E-05	2,5281 E-05	0,0009	0,0035	0,0069	1,0164 E-05	3,0127 E-06	1,8957 E-06
03400	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03401	X	0,0028	0,0015	0,0351	6,292 E-05	1,0256 E-04	6,0693 E-06	0,0002	0,0001	0,0027	5,1823 E-06	8,3448 E-06	6,5623 E-07
03401	Y	0,0014	0,0039	0,0530	1,3708 E-04	4,6612 E-05	4,17 E-07	0,0001	0,0003	0,0043	1,0823 E-05	3,4701 E-06	3,26 E-08
03401	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03402	X	0,0429	0,0213	0,0364	8,6578 E-05	1,3509 E-04	1,3003 E-04	0,0033	0,0017	0,0027	6,0939 E-06	1,0045 E-05	1,2969 E-05
03402	Y	0,0133	0,0461	0,0543	1,1874 E-04	6,8776 E-05	1,055 E-05	0,0010	0,0035	0,0044	8,4624 E-06	5,0949 E-06	9,2642 E-07

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03402	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03403	X	0,0539	0,0107	0,0382	5,6333 E-05	1,8703 E-04	1,1831 E-04	0,0051	0,0009	0,0032	3,9074 E-06	1,639 E-05	1,0233 E-05
03403	Y	0,0079	0,0397	0,0310	9,7981 E-05	4,7136 E-05	4,4802 E-05	0,0006	0,0031	0,0025	7,4712 E-06	3,2475 E-06	3,0525 E-06
03403	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03404	X	0,0031	0,0005	0,0368	2,2639 E-05	1,1875 E-04	1,0013 E-05	0,0003	0,0000	0,0031	1,7128 E-06	1,2334 E-05	8,8664 E-07
03404	Y	0,0006	0,0031	0,0297	1,08 E-04	2,4226 E-05	6,911 E-06	0,0000	0,0002	0,0024	8,5077 E-06	1,7789 E-06	5,7118 E-07
03404	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03405	X	0,0045	0,0009	0,0360	2,7891 E-05	1,1866 E-04	1,3896 E-05	0,0004	0,0001	0,0030	2,0086 E-06	1,1891 E-05	1,2584 E-06
03405	Y	0,0011	0,0047	0,0330	1,1196 E-04	2,8741 E-05	8,7345 E-06	0,0001	0,0004	0,0027	8,808 E-06	2,0942 E-06	7,029 E-07
03405	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03406	X	0,0141	0,0023	0,0362	3,0331 E-05	1,3255 E-04	4,4378 E-05	0,0014	0,0002	0,0030	2,1417 E-06	1,2928 E-05	3,9408 E-06
03406	Y	0,0023	0,0138	0,0333	1,0467 E-04	2,3994 E-05	2,1035 E-05	0,0002	0,0011	0,0027	8,1476 E-06	1,7362 E-06	1,6246 E-06
03406	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03407	X	0,0250	0,0043	0,0364	4,1867 E-05	1,5236 E-04	7,4513 E-05	0,0024	0,0003	0,0030	2,8602 E-06	1,3969 E-05	6,5649 E-06
03407	Y	0,0037	0,0225	0,0336	1,0352 E-04	3,2027 E-05	2,8465 E-05	0,0003	0,0017	0,0027	7,9763 E-06	2,2616 E-06	2,0671 E-06
03407	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03408	X	0,0375	0,0073	0,0367	5,333 E-05	1,7165 E-04	1,0116 E-04	0,0035	0,0005	0,0030	3,5724 E-06	1,4983 E-05	8,9816 E-06
03408	Y	0,0059	0,0312	0,0339	1,0347 E-04	4,1868 E-05	3,5646 E-05	0,0004	0,0024	0,0027	7,888 E-06	2,9038 E-06	2,4768 E-06
03408	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03409	X	0,0511	0,0111	0,0371	5,8515 E-05	1,8232 E-04	1,2525 E-04	0,0047	0,0008	0,0031	3,9123 E-06	1,5627 E-05	1,1325 E-05
03409	Y	0,0089	0,0397	0,0342	1,0125 E-04	5,1899 E-05	4,5576 E-05	0,0007	0,0030	0,0028	7,6247 E-06	3,6121 E-06	3,0996 E-06
03409	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03410	X	0,0091	0,0024	0,0351	3,8177 E-05	1,2174 E-04	2,4917 E-05	0,0008	0,0002	0,0028	2,6588 E-06	1,1362 E-05	2,4066 E-06
03410	Y	0,0025	0,0099	0,0384	1,1389 E-04	3,0161 E-05	1,0825 E-05	0,0002	0,0008	0,0031	8,8821 E-06	2,1532 E-06	8,3878 E-07
03410	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03411	X	0,0192	0,0047	0,0353	4,5721 E-05	1,3822 E-04	5,3923 E-05	0,0017	0,0003	0,0028	3,0228 E-06	1,2349 E-05	5,1431 E-06
03411	Y	0,0040	0,0192	0,0387	1,0865 E-04	3,2586 E-05	1,7226 E-05	0,0003	0,0015	0,0031	8,3392 E-06	2,3505 E-06	1,2646 E-06
03411	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03412	X	0,0306	0,0077	0,0355	5,6825 E-05	1,5614 E-04	8,2705 E-05	0,0027	0,0005	0,0029	3,6847 E-06	1,3296 E-05	7,9037 E-06
03412	Y	0,0061	0,0283	0,0390	1,0847 E-04	4,308 E-05	2,3012 E-05	0,0004	0,0022	0,0031	8,2028 E-06	3,0574 E-06	1,6201 E-06
03412	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03413	X	0,0430	0,0116	0,0358	6,2614 E-05	1,6646 E-04	1,0961 E-04	0,0038	0,0008	0,0029	4,0117 E-06	1,3879 E-05	1,0559 E-05
03413	Y	0,0091	0,0372	0,0393	1,0718 E-04	5,337 E-05	2,9302 E-05	0,0007	0,0028	0,0032	7,9867 E-06	3,7798 E-06	2,0353 E-06
03413	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03414	X	0,0044	0,0017	0,0346	4,9911 E-05	1,1274 E-04	1,0013 E-05	0,0004	0,0001	0,0027	3,7867 E-06	9,9391 E-06	1,0483 E-06
03414	Y	0,0018	0,0053	0,0436	1,2561 E-04	4,328 E-05	2,9205 E-06	0,0001	0,0004	0,0035	9,8714 E-06	3,1904 E-06	2,2528 E-07
03414	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03415	X	0,0136	0,0046	0,0348	4,9957 E-05	1,222 E-04	3,3398 E-05	0,0012	0,0004	0,0027	3,5502 E-06	1,059 E-05	3,44 E-06
03415	Y	0,0037	0,0152	0,0439	1,1417 E-04	3,1602 E-05	4,8027 E-06	0,0003	0,0012	0,0035	8,7912 E-06	2,2967 E-06	3,5441 E-07
03415	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03416	X	0,0237	0,0078	0,0350	5,9523 E-05	1,3831 E-04	6,0891 E-05	0,0020	0,0006	0,0027	4,0383 E-06	1,1468 E-05	6,1758 E-06
03416	Y	0,0056	0,0246	0,0443	1,1223 E-04	4,0942 E-05	6,553 E-06	0,0004	0,0019	0,0036	8,475 E-06	2,988 E-06	5,2339 E-07
03416	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03417	X	0,0350	0,0118	0,0352	6,8181 E-05	1,507 E-04	9,0391 E-05	0,0029	0,0008	0,0028	4,5006 E-06	1,2144 E-05	9,065 E-06
03417	Y	0,0084	0,0339	0,0446	1,1304 E-04	5,2673 E-05	1,1429 E-05	0,0006	0,0026	0,0036	8,3848 E-06	3,783 E-06	9,2146 E-07
03417	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03418	X	0,0469	0,0163	0,0356	7,2449 E-05	1,5681 E-04	1,2206 E-04	0,0039	0,0011	0,0028	4,6635 E-06	1,2542 E-05	1,2125 E-05
03418	Y	0,0121	0,0430	0,0449	1,1106 E-04	6,3779 E-05	1,7047 E-05	0,0009	0,0033	0,0036	8,0786 E-06	4,6308 E-06	1,3897 E-06
03418	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03419	X	0,0084	0,0037	0,0349	5,5232 E-05	1,0753 E-04	1,9485 E-05	0,0007	0,0003	0,0027	4,3375 E-06	8,9899 E-06	2,0632 E-06
03419	Y	0,0029	0,0107	0,0494	1,2088 E-04	3,1042 E-05	8,5345 E-07	0,0002	0,0008	0,0040	9,3884 E-06	2,2621 E-06	9,3279 E-08
03419	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03420	X	0,0173	0,0072	0,0351	6,0744 E-05	1,1823 E-04	4,5755 E-05	0,0014	0,0006	0,0027	4,5369 E-06	9,5678 E-06	4,6897 E-06
03420	Y	0,0045	0,0203	0,0498	1,1372 E-04	3,4896 E-05	4,1029 E-06	0,0003	0,0016	0,0040	8,6271 E-06	2,6807 E-06	4,1857 E-07
03420	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03421	X	0,0272	0,0113	0,0354	7,1444 E-05	1,3294 E-04	7,5754 E-05	0,0022	0,0009	0,0027	5,1023 E-06	1,0367 E-05	7,6001 E-06
03421	Y	0,0068	0,0297	0,0501	1,1577 E-04	4,8131 E-05	6,6774 E-06	0,0005	0,0023	0,0040	8,5988 E-06	3,5574 E-06	6,9734 E-07
03421	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03422	X	0,0379	0,0161	0,0356	7,9148 E-05	1,4193 E-04	1,0767 E-04	0,0030	0,0012	0,0027	5,4609 E-06	1,0874 E-05	1,0713 E-05
03422	Y	0,0104	0,0393	0,0504	1,1783 E-04	6,0793 E-05	8,3234 E-06	0,0008	0,0030	0,0041	8,5739 E-06	4,4218 E-06	8,9378 E-07
03422	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03423	X	0,0028	0,0004	0,0375	1,9276 E-05	1,2155 E-04	9,9138 E-06	0,0003	0,0000	0,0033	1,5723 E-06	1,3051 E-05	8,6194 E-07
03423	Y	0,0003	0,0026	0,0258	1,0191 E-04	1,3726 E-05	7,7824 E-06	0,0000	0,0002	0,0021	8,0175 E-06	1,1995 E-06	6,5951 E-07
03423	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03424	X	0,0549	0,0103	0,0390	4,7723 E-05	1,8582 E-04	6,7929 E-05	0,0053	0,0009	0,0033	3,569 E-06	1,6738 E-05	5,9794 E-06
03424	Y	0,0067	0,0391	0,0274	9,2736 E-05	3,6963 E-05	2,3851 E-05	0,0005	0,0030	0,0022	7,1897 E-06	2,5418 E-06	2,1375 E-06
03424	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03425	X	0,0554	0,0101	0,0392	4,3366 E-05	1,8593 E-04	3,9126 E-05	0,0054	0,0009	0,0034	3,3876 E-06	1,681 E-05	3,6512 E-06
03425	Y	0,0064	0,0389	0,0256	9,181 E-05	3,6021 E-05	2,4654 E-05	0,0005	0,0030	0,0021	7,1608 E-06	2,3836 E-06	2,4121 E-06
03425	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03426	X	0,0029	0,0003	0,0376	1,8014 E-05	1,2285 E-04	9,0733 E-06	0,0003	0,0000	0,0033	1,5819 E-06	1,3361 E-05	7,8553 E-07
03426	Y	0,0003	0,0025	0,0238	9,8985 E-05	1,2906 E-05	7,7377 E-06	0,0000	0,0002	0,0019	7,7812 E-06	1,2272 E-06	6,6585 E-07
03426	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03427	X	0,0046	0,0006	0,0375	1,8436 E-05	1,2393 E-04	1,4125 E-05	0,0005	0,0001	0,0033	1,6745 E-06	1,3322 E-05	1,226 E-06
03427	Y	0,0005	0,0042	0,0249	9,8841 E-05	1,2542 E-05	1,094 E-05	0,0000	0,0003	0,0020	7,7758 E-06	1,126 E-06	9,2627 E-07
03427	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03428	X	0,0146	0,0021	0,0379	2,4774 E-05	1,3858 E-04	2,7665 E-05	0,0015	0,0002	0,0033	2,2002 E-06	1,4111 E-05	2,4401 E-06
03428	Y	0,0012	0,0126	0,0255	9,7259 E-05	1,4707 E-05	1,4253 E-05	0,0001	0,0010	0,0020	7,6528 E-06	1,0993 E-06	1,1295 E-06
03428	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03429	X	0,0258	0,0041	0,0382	3,3266 E-05	1,5886 E-04	3,442 E-05	0,0026	0,0004	0,0033	2,7411 E-06	1,5093 E-05	3,1206 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03429	Y	0,0022	0,0209	0,0259	9,7076 E-05	2,2364 E-05	1,1329 E-05	0,0002	0,0016	0,0021	7,6174 E-06	1,5188 E-06	8,1452 E-07
03429	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03430	X	0,0386	0,0066	0,0386	4,0685 E-05	1,7808 E-04	4,1166 E-05	0,0038	0,0006	0,0033	3,1859 E-06	1,6186 E-05	3,7941 E-06
03430	Y	0,0039	0,0293	0,0262	9,6973 E-05	3,0744 E-05	1,2306 E-05	0,0003	0,0023	0,0021	7,5756 E-06	2,0359 E-06	1,0316 E-06
03430	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03431	X	0,0524	0,0096	0,0390	4,5591 E-05	1,8677 E-04	5,1455 E-05	0,0051	0,0009	0,0033	3,4925 E-06	1,6831 E-05	4,6705 E-06
03431	Y	0,0061	0,0375	0,0265	9,3761 E-05	3,5471 E-05	2,0792 E-05	0,0005	0,0029	0,0021	7,2928 E-06	2,3794 E-06	1,9872 E-06
03431	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03432	X	0,0033	0,0023	0,0398	8,9117 E-05	1,2027 E-04	3,5353 E-06	0,0002	0,0002	0,0031	8,3535 E-06	9,063 E-06	4,0101 E-07
03432	Y	0,0014	0,0041	0,0531	1,5065 E-04	5,552 E-05	5,0232 E-06	0,0001	0,0003	0,0043	1,201 E-05	4,3057 E-06	4,2269 E-07
03432	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03433	X	0,0491	0,0331	0,0411	1,006 E-04	1,3324 E-04	5,9903 E-05	0,0037	0,0032	0,0032	9,1426 E-06	9,7598 E-06	6,8002 E-06
03433	Y	0,0144	0,0511	0,0546	1,3225 E-04	5,9119 E-05	3,7861 E-05	0,0010	0,0039	0,0044	9,7659 E-06	3,7728 E-06	2,7714 E-06
03433	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03434	X	0,0450	0,0414	0,0354	1,2817 E-04	1,1745 E-04	4,8263 E-05	0,0035	0,0043	0,0031	1,2823 E-05	9,3478 E-06	4,203 E-06
03434	Y	0,0115	0,0568	0,0724	1,6168 E-04	5,5645 E-05	1,5421 E-05	0,0008	0,0043	0,0059	1,1385 E-05	3,5459 E-06	1,371 E-06
03434	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03435	X	0,0030	0,0026	0,0344	1,0494 E-04	1,0814 E-04	2,8623 E-06	0,0002	0,0003	0,0030	1,0642 E-05	8,5202 E-06	2,7878 E-07
03435	Y	0,0013	0,0050	0,0706	1,7846 E-04	4,8488 E-05	1,1206 E-06	0,0001	0,0004	0,0058	1,432 E-05	3,839 E-06	8,8331 E-08
03435	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03436	X	0,0045	0,0038	0,0347	1,0675 E-04	1,1274 E-04	5,2042 E-06	0,0003	0,0004	0,0030	1,0709 E-05	8,8207 E-06	4,8513 E-07
03436	Y	0,0020	0,0071	0,0676	1,7072 E-04	4,8044 E-05	2,3988 E-06	0,0002	0,0006	0,0055	1,3654 E-05	3,7804 E-06	1,8652 E-07
03436	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03437	X	0,0141	0,0119	0,0349	1,1777 E-04	1,1944 E-04	1,5869 E-05	0,0011	0,0012	0,0030	1,1868 E-05	9,4365 E-06	1,4521 E-06
03437	Y	0,0044	0,0193	0,0680	1,4852 E-04	3,3526 E-05	1,1053 E-05	0,0003	0,0015	0,0055	1,1594 E-05	2,4 E-06	8,5329 E-07
03437	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03438	X	0,0242	0,0208	0,0351	1,2786 E-04	1,2632 E-04	2,7935 E-05	0,0019	0,0021	0,0030	1,2729 E-05	9,9806 E-06	2,4596 E-06
03438	Y	0,0063	0,0308	0,0685	1,4964 E-04	3,9343 E-05	1,9758 E-05	0,0005	0,0024	0,0056	1,1335 E-05	2,606 E-06	1,5184 E-06
03438	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03439	X	0,0346	0,0303	0,0354	1,3242 E-04	1,286 E-04	3,8734 E-05	0,0027	0,0031	0,0030	1,3054 E-05	1,0134 E-05	3,4268 E-06
03439	Y	0,0089	0,0428	0,0689	1,5796 E-04	4,9675 E-05	2,2804 E-05	0,0006	0,0033	0,0056	1,1618 E-05	3,1988 E-06	1,77 E-06
03439	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03440	X	0,0448	0,0398	0,0357	1,2713 E-04	1,2221 E-04	4,7683 E-05	0,0035	0,0040	0,0030	1,2563 E-05	9,5997 E-06	4,3954 E-06
03440	Y	0,0120	0,0550	0,0694	1,5811 E-04	5,509 E-05	2,1042 E-05	0,0008	0,0042	0,0057	1,1258 E-05	3,5057 E-06	1,6868 E-06
03440	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03441	X	0,0096	0,0076	0,0357	1,1092 E-04	1,2095 E-04	9,2435 E-06	0,0007	0,0008	0,0029	1,0948 E-05	9,3841 E-06	9,8466 E-07
03441	Y	0,0038	0,0134	0,0633	1,5794 E-04	4,5195 E-05	2,2311 E-06	0,0003	0,0011	0,0052	1,2483 E-05	3,4231 E-06	1,4448 E-07
03441	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03442	X	0,0199	0,0160	0,0359	1,2152 E-04	1,2851 E-04	1,8376 E-05	0,0015	0,0016	0,0030	1,1929 E-05	1,0002 E-05	1,974 E-06
03442	Y	0,0064	0,0253	0,0638	1,4967 E-04	4,2422 E-05	7,0925 E-06	0,0005	0,0020	0,0052	1,1519 E-05	2,9218 E-06	5,081 E-07
03442	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03443	X	0,0306	0,0251	0,0361	1,2814 E-04	1,3346 E-04	2,777 E-05	0,0024	0,0025	0,0030	1,2433 E-05	1,0354 E-05	3,0187 E-06
03443	Y	0,0090	0,0371	0,0643	1,5268 E-04	4,9751 E-05	9,6888 E-06	0,0007	0,0029	0,0052	1,1433 E-05	3,2543 E-06	7,2864 E-07
03443	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03444	X	0,0414	0,0344	0,0364	1,2544 E-04	1,2998 E-04	3,7564 E-05	0,0032	0,0034	0,0030	1,2151 E-05	1,0033 E-05	4,167 E-06
03444	Y	0,0121	0,0490	0,0647	1,5248 E-04	5,4879 E-05	7,7792 E-06	0,0009	0,0038	0,0053	1,1109 E-05	3,4998 E-06	6,4993 E-07
03444	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03445	X	0,0048	0,0036	0,0368	1,017 E-04	1,2005 E-04	4,4244 E-06	0,0004	0,0004	0,0030	9,7886 E-06	9,1668 E-06	5,1838 E-07
03445	Y	0,0022	0,0067	0,0590	1,6529 E-04	5,7765 E-05	3,7905 E-06	0,0002	0,0005	0,0048	1,3194 E-05	4,5203 E-06	3,1513 E-07
03445	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03446	X	0,0149	0,0113	0,0371	1,1095 E-04	1,2656 E-04	1,389 E-05	0,0011	0,0011	0,0030	1,0783 E-05	9,717 E-06	1,6352 E-06
03446	Y	0,0054	0,0190	0,0595	1,4903 E-04	4,5392 E-05	9,5399 E-06	0,0004	0,0015	0,0048	1,1633 E-05	3,2715 E-06	7,8746 E-07
03446	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03447	X	0,0256	0,0196	0,0373	1,1977 E-04	1,3407 E-04	2,4566 E-05	0,0019	0,0019	0,0030	1,1498 E-05	1,0268 E-05	2,8771 E-06
03447	Y	0,0081	0,0306	0,0599	1,4777 E-04	4,9097 E-05	1,2634 E-05	0,0006	0,0024	0,0049	1,1252 E-05	3,2916 E-06	1,0205 E-06
03447	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03448	X	0,0366	0,0283	0,0376	1,2149 E-04	1,3598 E-04	3,558 E-05	0,0028	0,0028	0,0030	1,155 E-05	1,0346 E-05	4,1801 E-06
03448	Y	0,0112	0,0423	0,0604	1,4804 E-04	5,4979 E-05	1,5355 E-05	0,0008	0,0033	0,0049	1,101 E-05	3,5536 E-06	1,1771 E-06
03448	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03449	X	0,0474	0,0369	0,0379	1,1421 E-04	1,2962 E-04	4,7281 E-05	0,0036	0,0036	0,0030	1,0849 E-05	9,7549 E-06	5,5754 E-06
03449	Y	0,0145	0,0536	0,0608	1,4276 E-04	5,8859 E-05	1,8814 E-05	0,0010	0,0041	0,0050	1,0327 E-05	3,7437 E-06	1,3304 E-06
03449	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03450	X	0,0098	0,0069	0,0387	9,7323 E-05	1,2193 E-04	1,0469 E-05	0,0007	0,0007	0,0030	9,3752 E-06	9,2556 E-06	1,1895 E-06
03450	Y	0,0037	0,0122	0,0555	1,4612 E-04	4,705 E-05	1,3281 E-05	0,0003	0,0010	0,0045	1,1532 E-05	3,516 E-06	1,1038 E-06
03450	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03451	X	0,0200	0,0141	0,0389	1,0579 E-04	1,2891 E-04	2,4038 E-05	0,0015	0,0014	0,0031	1,0141 E-05	9,78 E-06	2,6531 E-06
03451	Y	0,0063	0,0235	0,0559	1,4033 E-04	4,5719 E-05	2,3498 E-05	0,0005	0,0018	0,0046	1,0846 E-05	3,1465 E-06	1,9145 E-06
03451	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03452	X	0,0309	0,0220	0,0392	1,1248 E-04	1,3616 E-04	3,8163 E-05	0,0023	0,0021	0,0031	1,0583 E-05	1,0263 E-05	4,1979 E-06
03452	Y	0,0091	0,0347	0,0563	1,4243 E-04	5,2789 E-05	3,1117 E-05	0,0007	0,0027	0,0046	1,0787 E-05	3,4798 E-06	2,4485 E-06
03452	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03453	X	0,0420	0,0301	0,0395	1,1103 E-04	1,3644 E-04	5,0412 E-05	0,0032	0,0029	0,0031	1,032 E-05	1,0176 E-05	5,6522 E-06
03453	Y	0,0125	0,0458	0,0567	1,4081 E-04	5,7876 E-05	3,4555 E-05	0,0009	0,0035	0,0046	1,0453 E-05	3,718 E-06	2,5975 E-06
03453	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03454	X	0,0050	0,0016	0,0703	5,5849 E-05	1,7849 E-04	2,041 E-06	0,0004	0,0001	0,0059	4,4115 E-06	1,5422 E-05	2,3736 E-07
03454	Y	0,0026	0,0046	0,0680	1,657 E-04	9,5404 E-05	2,5098 E-06	0,0002	0,0004	0,0058	1,3765 E-05	8,4565 E-06	1,9084 E-07
03454	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03455	X	0,0556	0,0106	0,0719	5,5025 E-05	1,4299 E-04	4,2388 E-05	0,0047	0,0007	0,0060	3,5788 E-06	1,146 E-05	4,2108 E-06
03455	Y	0,0237	0,0541	0,0696	1,4142 E-04	7,9888 E-05	3,2564 E-05	0,0020	0,0043	0,0059	1,0802 E-05	5,761 E-06	2,9454 E-06
03455	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03456	X	0,0440	0,0111	0,0477	5,9412 E-05	1,0656 E-04	5,288 E-05	0,0036	0,0012	0,0038	5,0109 E-06	8,6125 E-06	5,4538 E-06
03456	Y	0,0147	0,0526	0,0815	1,4423 E-04	5,3681 E-05	3,7646 E-05	0,0012	0,0040	0,0068	1,0007 E-05	3,4508 E-06	3,6492 E-06
03456	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03457	X	0,0038	0,0013	0,0466	4,6074 E-05	1,3348 E-04	5,4579 E-06	0,0003	0,0001	0,0037	3,7709 E-06	1,1273 E-05	5,2379 E-07
03457	Y	0,0020	0,0051	0,0796	1,8025 E-04	7,1246 E-05	2,7248 E-06	0,0002	0,0004	0,0067	1,4713 E-05	6,215 E-06	2,5491 E-07
03457	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03458	X	0,0058	0,0018	0,0496	4,3403 E-05	1,3799 E-04	9,1716 E-06	0,0005	0,0001	0,0040	3,5096 E-06	1,1711 E-05	8,5608 E-07
03458	Y	0,0030	0,0072	0,0774	1,7199 E-04	7,1601 E-05	5,0518 E-06	0,0003	0,0006	0,0065	1,4024 E-05	6,2611 E-06	4,6405 E-07
03458	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03459	X	0,0162	0,0036	0,0500	2,7488 E-05	1,2088 E-04	2,4918 E-05	0,0014	0,0003	0,0040	2,6494 E-06	1,0261 E-05	2,3708 E-06
03459	Y	0,0069	0,0192	0,0779	1,4045 E-04	4,7829 E-05	1,8088 E-05	0,0006	0,0016	0,0065	1,1113 E-05	4,0853 E-06	1,6221 E-06
03459	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03460	X	0,0258	0,0049	0,0503	3,3281 E-05	1,1639 E-04	3,8019 E-05	0,0022	0,0005	0,0040	3,0808 E-06	9,7779 E-06	3,6598 E-06
03460	Y	0,0098	0,0299	0,0784	1,3708 E-04	4,7054 E-05	3,1089 E-05	0,0009	0,0024	0,0066	1,0433 E-05	3,6583 E-06	2,7749 E-06
03460	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03461	X	0,0353	0,0070	0,0507	4,4081 E-05	1,1556 E-04	4,8208 E-05	0,0030	0,0007	0,0041	3,7323 E-06	9,5545 E-06	4,7021 E-06
03461	Y	0,0128	0,0407	0,0789	1,4335 E-04	5,3482 E-05	3,9775 E-05	0,0011	0,0032	0,0066	1,0514 E-05	3,8026 E-06	3,6056 E-06
03461	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03462	X	0,0444	0,0100	0,0510	5,6342 E-05	1,1109 E-04	5,5589 E-05	0,0037	0,0010	0,0041	4,6002 E-06	9,0076 E-06	5,486 E-06
03462	Y	0,0160	0,0517	0,0794	1,4332 E-04	5,5431 E-05	4,5996 E-05	0,0013	0,0040	0,0067	1,0108 E-05	3,629 E-06	4,2607 E-06
03462	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03463	X	0,0121	0,0033	0,0550	3,4336 E-05	1,3832 E-04	1,4144 E-05	0,0010	0,0003	0,0045	2,76 E-06	1,1827 E-05	1,3758 E-06
03463	Y	0,0059	0,0138	0,0745	1,5676 E-04	6,6888 E-05	6,3856 E-06	0,0005	0,0011	0,0063	1,2681 E-05	5,8252 E-06	6,2948 E-07
03463	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03464	X	0,0227	0,0048	0,0554	2,8549 E-05	1,2612 E-04	2,5772 E-05	0,0019	0,0004	0,0045	2,4107 E-06	1,0728 E-05	2,544 E-06
03464	Y	0,0099	0,0253	0,0751	1,4223 E-04	5,5736 E-05	1,708 E-05	0,0009	0,0020	0,0063	1,1144 E-05	4,591 E-06	1,6209 E-06
03464	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03465	X	0,0328	0,0061	0,0559	3,7444 E-05	1,2346 E-04	3,6163 E-05	0,0028	0,0005	0,0046	2,9671 E-06	1,0337 E-05	3,6012 E-06
03465	Y	0,0134	0,0364	0,0756	1,4306 E-04	5,8414 E-05	2,7072 E-05	0,0012	0,0029	0,0064	1,083 E-05	4,4151 E-06	2,5815 E-06
03465	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03466	X	0,0427	0,0083	0,0562	4,8703 E-05	1,2028 E-04	4,5505 E-05	0,0036	0,0007	0,0046	3,7461 E-06	9,866 E-06	4,5559 E-06
03466	Y	0,0170	0,0475	0,0761	1,4281 E-04	6,0641 E-05	3,5107 E-05	0,0014	0,0037	0,0064	1,0446 E-05	4,2279 E-06	3,4114 E-06
03466	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03467	X	0,0067	0,0022	0,0603	5,1853 E-05	1,6038 E-04	4,785 E-06	0,0006	0,0002	0,0050	4,032 E-06	1,3759 E-05	5,0567 E-07
03467	Y	0,0035	0,0071	0,0715	1,726 E-04	8,8375 E-05	1,9784 E-06	0,0003	0,0006	0,0060	1,4198 E-05	7,7517 E-06	1,6035 E-07
03467	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03468	X	0,0185	0,0044	0,0608	2,8362 E-05	1,3808 E-04	1,1979 E-05	0,0016	0,0003	0,0050	2,1924 E-06	1,1866 E-05	1,3279 E-06
03468	Y	0,0087	0,0196	0,0720	1,4781 E-04	6,5862 E-05	5,4743 E-06	0,0008	0,0016	0,0061	1,1886 E-05	5,669 E-06	5,0811 E-07
03468	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03469	X	0,0293	0,0057	0,0613	3,1798 E-05	1,3189 E-04	1,9411 E-05	0,0025	0,0004	0,0050	2,3416 E-06	1,1189 E-05	2,1647 E-06
03469	Y	0,0128	0,0310	0,0726	1,4357 E-04	6,34 E-05	1,0953 E-05	0,0011	0,0025	0,0061	1,1216 E-05	5,1025 E-06	1,1057 E-06
03469	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03470	X	0,0398	0,0073	0,0617	4,2287 E-05	1,309 E-04	2,9168 E-05	0,0034	0,0006	0,0051	2,9969 E-06	1,087 E-05	3,1685 E-06
03470	Y	0,0168	0,0423	0,0731	1,4405 E-04	6,6699 E-05	1,9611 E-05	0,0015	0,0034	0,0062	1,0934 E-05	4,9805 E-06	1,984 E-06
03470	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03471	X	0,0501	0,0098	0,0621	5,428 E-05	1,2676 E-04	4,0001 E-05	0,0042	0,0008	0,0051	3,8978 E-06	1,0231 E-05	4,2412 E-06
03471	Y	0,0209	0,0533	0,0736	1,399 E-04	6,811 E-05	3,0903 E-05	0,0018	0,0042	0,0062	1,0249 E-05	4,6764 E-06	3,0974 E-06
03471	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03472	X	0,0134	0,0035	0,0665	3,3468 E-05	1,5208 E-04	5,594 E-06	0,0011	0,0003	0,0055	2,5705 E-06	1,3167 E-05	6,7609 E-07
03472	Y	0,0064	0,0131	0,0694	1,5232 E-04	7,5994 E-05	7,706 E-06	0,0006	0,0011	0,0059	1,2496 E-05	6,7198 E-06	5,7187 E-07
03472	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03473	X	0,0248	0,0049	0,0670	2,6333 E-05	1,3867 E-04	1,066 E-05	0,0021	0,0004	0,0056	1,881 E-06	1,1934 E-05	1,3077 E-06
03473	Y	0,0110	0,0246	0,0699	1,4228 E-04	6,6558 E-05	1,3795 E-05	0,0010	0,0020	0,0059	1,1436 E-05	5,6711 E-06	9,9495 E-07
03473	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03474	X	0,0358	0,0063	0,0674	3,6392 E-05	1,3904 E-04	1,7709 E-05	0,0031	0,0005	0,0056	2,4363 E-06	1,1721 E-05	2,1071 E-06
03474	Y	0,0153	0,0359	0,0704	1,4434 E-04	7,057 E-05	2,0112 E-05	0,0014	0,0029	0,0060	1,1333 E-05	5,6259 E-06	1,5052 E-06
03474	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03475	X	0,0469	0,0085	0,0678	4,7802 E-05	1,3991 E-04	2,8858 E-05	0,0040	0,0006	0,0056	3,1542 E-06	1,1474 E-05	3,2004 E-06
03475	Y	0,0199	0,0473	0,0708	1,4455 E-04	7,4919 E-05	2,6807 E-05	0,0017	0,0038	0,0060	1,1071 E-05	5,5724 E-06	2,2697 E-06
03475	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03476	X	0,0051	0,0013	0,0682	4,8462 E-05	1,8469 E-04	4,8296 E-06	0,0004	0,0001	0,0057	3,6927 E-06	1,5967 E-05	4,747 E-07
03476	Y	0,0021	0,0051	0,0643	1,8276 E-04	7,4916 E-05	2,6059 E-06	0,0002	0,0004	0,0055	1,569 E-05	6,542 E-06	2,4908 E-07
03476	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03477	X	0,0572	0,0103	0,0699	5,0921 E-05	1,4513 E-04	3,6613 E-05	0,0049	0,0007	0,0058	3,3956 E-06	1,1913 E-05	4,2856 E-06
03477	Y	0,0183	0,0631	0,0658	1,6324 E-04	6,4801 E-05	3,9918 E-05	0,0016	0,0053	0,0056	1,348 E-05	4,5277 E-06	3,7089 E-06
03477	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03478	X	0,0632	0,0051	0,0882	3,5024 E-05	1,6944 E-04	1,2304 E-05	0,0056	0,0003	0,0075	2,2002 E-06	1,3837 E-05	1,5499 E-06
03478	Y	0,0070	0,0518	0,0346	1,2928 E-04	4,3722 E-05	7,1644 E-05	0,0005	0,0043	0,0029	1,0832 E-05	2,7397 E-06	6,476 E-06
03478	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03479	X	0,0061	0,0009	0,0861	3,2373 E-05	2,1875 E-04	1,4707 E-06	0,0005	0,0001	0,0074	2,5913 E-06	1,9405 E-05	1,366 E-07
03479	Y	0,0010	0,0039	0,0338	1,4114 E-04	3,7427 E-05	6,1899 E-06	0,0001	0,0003	0,0028	1,202 E-05	3,0224 E-06	5,5843 E-07
03479	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03480	X	0,0086	0,0014	0,0829	3,2479 E-05	2,0716 E-04	2,9896 E-06	0,0008	0,0001	0,0071	2,5719 E-06	1,8401 E-05	2,5286 E-07
03480	Y	0,0016	0,0060	0,0380	1,4711 E-04	4,2013 E-05	9,9566 E-06	0,0001	0,0005	0,0032	1,2544 E-05	3,4546 E-06	8,859 E-07
03480	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03481	X	0,0229	0,0026	0,0835	1,5823 E-05	1,7064 E-04	1,0731 E-05	0,0020	0,0002	0,0071	1,1171 E-06	1,5414 E-05	8,3214 E-07
03481	Y	0,0035	0,0179	0,0383	1,4102 E-04	2,8373 E-05	2,7752 E-05	0,0003	0,0015	0,0032	1,2 E-05	2,1848 E-06	2,4959 E-06
03481	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03482	X	0,0356	0,0031	0,0841	1,9469 E-05	1,6391 E-04	1,7488 E-05	0,0032	0,0002	0,0072	1,2115 E-06	1,4618 E-05	1,3337 E-06
03482	Y	0,0049	0,0295	0,0385	1,3956 E-04	3,0494 E-05	4,4074 E-05	0,0004	0,0025	0,0032	1,1821 E-05	2,0941 E-06	3,9689 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03482	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03483	X	0,0483	0,0041	0,0846	2,7873 E-05	1,6779 E-04	1,9719 E-05	0,0043	0,0003	0,0072	1,712 E-06	1,4484 E-05	1,6002 E-06
03483	Y	0,0065	0,0409	0,0388	1,3867 E-04	3,7938 E-05	5,8429 E-05	0,0005	0,0034	0,0033	1,1677 E-05	2,4376 E-06	5,2603 E-06
03483	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03484	X	0,0609	0,0056	0,0851	3,5067 E-05	1,6451 E-04	1,8815 E-05	0,0054	0,0004	0,0073	2,222 E-06	1,3608 E-05	1,8177 E-06
03484	Y	0,0087	0,0520	0,0390	1,3491 E-04	4,5116 E-05	7,0046 E-05	0,0006	0,0044	0,0033	1,1289 E-05	2,7971 E-06	6,3003 E-06
03484	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03485	X	0,0160	0,0027	0,0786	2,7862 E-05	1,8455 E-04	5,3442 E-06	0,0014	0,0002	0,0067	2,1053 E-06	1,6423 E-05	5,7267 E-07
03485	Y	0,0037	0,0128	0,0450	1,5312 E-04	4,3783 E-05	1,6149 E-05	0,0003	0,0011	0,0038	1,3079 E-05	3,6646 E-06	1,4641 E-06
03485	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03486	X	0,0294	0,0038	0,0792	2,243 E-05	1,6555 E-04	1,112 E-05	0,0026	0,0003	0,0067	1,4721 E-06	1,4744 E-05	1,076 E-06
03486	Y	0,0061	0,0252	0,0454	1,4828 E-04	3,7216 E-05	2,9539 E-05	0,0005	0,0021	0,0038	1,2619 E-05	2,9046 E-06	2,71 E-06
03486	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03487	X	0,0420	0,0048	0,0798	2,8756 E-05	1,6355 E-04	1,6063 E-05	0,0037	0,0003	0,0068	1,7881 E-06	1,4259 E-05	1,5746 E-06
03487	Y	0,0082	0,0373	0,0457	1,4726 E-04	4,1575 E-05	4,2281 E-05	0,0007	0,0031	0,0039	1,2446 E-05	2,9477 E-06	3,8938 E-06
03487	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03488	X	0,0544	0,0063	0,0803	3,5337 E-05	1,6015 E-04	1,8975 E-05	0,0048	0,0004	0,0068	2,2184 E-06	1,3543 E-05	2,049 E-06
03488	Y	0,0107	0,0492	0,0460	1,4445 E-04	4,6724 E-05	5,4492 E-05	0,0008	0,0041	0,0039	1,2112 E-05	3,048 E-06	5,0163 E-06
03488	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03489	X	0,0082	0,0018	0,0741	4,3763 E-05	1,9912 E-04	5,2059 E-06	0,0007	0,0001	0,0062	3,3741 E-06	1,7434 E-05	5,3156 E-07
03489	Y	0,0026	0,0068	0,0520	1,6706 E-04	6,3494 E-05	6,0245 E-06	0,0002	0,0006	0,0044	1,4306 E-05	5,4404 E-06	5,5945 E-07
03489	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03490	X	0,0222	0,0037	0,0746	2,7162 E-05	1,6804 E-04	1,3858 E-05	0,0019	0,0003	0,0063	1,9075 E-06	1,4874 E-05	1,4506 E-06
03490	Y	0,0060	0,0200	0,0524	1,5723 E-04	4,5146 E-05	1,4909 E-05	0,0005	0,0017	0,0044	1,3445 E-05	3,8182 E-06	1,4307 E-06
03490	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03491	X	0,0349	0,0049	0,0752	2,9781 E-05	1,6076 E-04	1,9548 E-05	0,0031	0,0004	0,0063	1,9075 E-06	1,4059 E-05	2,1397 E-06
03491	Y	0,0087	0,0327	0,0527	1,551 E-04	4,5493 E-05	2,3523 E-05	0,0008	0,0028	0,0045	1,3177 E-05	3,5693 E-06	2,2878 E-06
03491	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03492	X	0,0472	0,0064	0,0758	3,6795 E-05	1,589 E-04	2,3359 E-05	0,0041	0,0005	0,0064	2,3178 E-06	1,3576 E-05	2,6785 E-06
03492	Y	0,0115	0,0452	0,0531	1,546 E-04	5,1027 E-05	3,4598 E-05	0,0010	0,0038	0,0045	1,3009 E-05	3,68 E-06	3,338 E-06
03492	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03493	X	0,0591	0,0085	0,0763	4,3659 E-05	1,5018 E-04	2,5659 E-05	0,0051	0,0006	0,0064	2,8466 E-06	1,2432 E-05	3,0673 E-06
03493	Y	0,0146	0,0576	0,0534	1,507 E-04	5,5189 E-05	4,6621 E-05	0,0012	0,0048	0,0045	1,2531 E-05	3,6201 E-06	4,4585 E-06
03493	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03494	X	0,0145	0,0029	0,0706	3,2945 E-05	1,6948 E-04	1,4533 E-05	0,0013	0,0002	0,0059	2,4282 E-06	1,486 E-05	1,4109 E-06
03494	Y	0,0048	0,0141	0,0596	1,6682 E-04	5,3991 E-05	7,1572 E-06	0,0004	0,0012	0,0051	1,4324 E-05	4,7468 E-06	7,0497 E-07
03494	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03495	X	0,0270	0,0043	0,0711	2,9505 E-05	1,557 E-04	2,5767 E-05	0,0024	0,0003	0,0059	1,9806 E-06	1,3612 E-05	2,5747 E-06
03495	Y	0,0080	0,0272	0,0600	1,6057 E-04	4,6738 E-05	1,253 E-05	0,0007	0,0023	0,0051	1,3731 E-05	3,9776 E-06	1,2725 E-06
03495	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03496	X	0,0391	0,0058	0,0716	3,7172 E-05	1,5635 E-04	3,2993 E-05	0,0034	0,0004	0,0060	2,396 E-06	1,3403 E-05	3,4204 E-06
03496	Y	0,0111	0,0402	0,0603	1,6189 E-04	5,3356 E-05	1,9925 E-05	0,0010	0,0034	0,0051	1,3707 E-05	4,2061 E-06	2,013 E-06
03496	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03497	X	0,0511	0,0080	0,0720	4,4555 E-05	1,5404 E-04	3,5152 E-05	0,0044	0,0006	0,0060	2,8707 E-06	1,2906 E-05	3,8609 E-06
03497	Y	0,0147	0,0533	0,0607	1,6215 E-04	5,9873 E-05	3,1089 E-05	0,0013	0,0045	0,0052	1,3551 E-05	4,3586 E-06	3,0589 E-06
03497	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03498	X	0,0037	0,0013	0,0403	5,1481 E-05	1,342 E-04	6,2188 E-06	0,0003	0,0001	0,0031	4,6269 E-06	1,1053 E-05	6,0472 E-07
03498	Y	0,0022	0,0064	0,0888	2,323 E-04	7,9512 E-05	8,7947 E-07	0,0002	0,0005	0,0076	1,9878 E-05	7,046 E-06	7,3172 E-08
03498	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03499	X	0,0468	0,0184	0,0415	7,1899 E-05	1,1672 E-04	7,2313 E-05	0,0038	0,0018	0,0032	6,3817 E-06	9,1897 E-06	7,4418 E-06
03499	Y	0,0200	0,0743	0,0909	1,9998 E-04	6,5172 E-05	9,8882 E-06	0,0017	0,0062	0,0077	1,5832 E-05	4,7814 E-06	9,3494 E-07
03499	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03500	X	0,0561	0,0113	0,0662	5,1347 E-05	1,413 E-04	3,7279 E-05	0,0048	0,0008	0,0054	3,574 E-06	1,1559 E-05	4,1921 E-06
03500	Y	0,0197	0,0652	0,0702	1,6939 E-04	7,0924 E-05	5,6512 E-05	0,0017	0,0055	0,0060	1,3912 E-05	5,0329 E-06	4,7469 E-06
03500	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03501	X	0,0049	0,0014	0,0646	4,9063 E-05	1,746 E-04	2,6686 E-06	0,0004	0,0001	0,0053	3,7392 E-06	1,5025 E-05	2,9793 E-07
03501	Y	0,0021	0,0053	0,0685	1,9392 E-04	8,1359 E-05	5,294 E-06	0,0002	0,0005	0,0058	1,6629 E-05	7,0927 E-06	4,61 E-07
03501	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03502	X	0,0069	0,0019	0,0605	4,683 E-05	1,6568 E-04	4,0474 E-06	0,0006	0,0001	0,0049	3,5644 E-06	1,4189 E-05	4,4872 E-07
03502	Y	0,0031	0,0081	0,0711	1,9929 E-04	8,0113 E-05	8,9111 E-06	0,0003	0,0007	0,0061	1,7092 E-05	7,0178 E-06	7,5786 E-07
03502	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03503	X	0,0192	0,0042	0,0609	3,4021 E-05	1,47 E-04	1,3619 E-05	0,0016	0,0003	0,0050	2,5754 E-06	1,2592 E-05	1,3715 E-06
03503	Y	0,0077	0,0229	0,0715	1,8223 E-04	6,2947 E-05	2,4808 E-05	0,0007	0,0020	0,0061	1,5608 E-05	5,511 E-06	2,1055 E-06
03503	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03504	X	0,0307	0,0062	0,0613	4,0479 E-05	1,4452 E-04	2,4303 E-05	0,0026	0,0005	0,0050	2,9099 E-06	1,2217 E-05	2,3698 E-06
03504	Y	0,0116	0,0372	0,0720	1,8079 E-04	6,3293 E-05	3,9129 E-05	0,0010	0,0032	0,0061	1,5321 E-05	5,2855 E-06	3,2784 E-06
03504	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03505	X	0,0423	0,0089	0,0617	4,8734 E-05	1,4604 E-04	3,3143 E-05	0,0036	0,0007	0,0050	3,398 E-06	1,2133 E-05	3,3642 E-06
03505	Y	0,0157	0,0514	0,0724	1,8231 E-04	6,9056 E-05	4,9543 E-05	0,0014	0,0044	0,0062	1,5224 E-05	5,4113 E-06	4,0996 E-06
03505	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03506	X	0,0538	0,0121	0,0621	5,2254 E-05	1,3979 E-04	4,0701 E-05	0,0045	0,0009	0,0051	3,7764 E-06	1,1421 E-05	4,3692 E-06
03506	Y	0,0201	0,0654	0,0729	1,7529 E-04	7,0426 E-05	5,5377 E-05	0,0017	0,0055	0,0062	1,438 E-05	5,0989 E-06	4,5045 E-06
03506	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03507	X	0,0128	0,0036	0,0545	4,3635 E-05	1,5098 E-04	9,6978 E-06	0,0011	0,0003	0,0044	3,3967 E-06	1,2768 E-05	1,0988 E-06
03507	Y	0,0060	0,0167	0,0756	2,0046 E-04	7,3091 E-05	1,134 E-05	0,0005	0,0014	0,0064	1,7177 E-05	6,4428 E-06	9,6607 E-07
03507	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03508	X	0,0245	0,0061	0,0550	4,4536 E-05	1,4295 E-04	1,8557 E-05	0,0021	0,0005	0,0044	3,4124 E-06	1,1973 E-05	2,0998 E-06
03508	Y	0,0105	0,0319	0,0762	1,9047 E-04	6,5268 E-05	2,0266 E-05	0,0009	0,0027	0,0065	1,6197 E-05	5,6142 E-06	1,7124 E-06
03508	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03509	X	0,0359	0,0091	0,0554	5,1872 E-05	1,4222 E-04	2,7928 E-05	0,0030	0,0007	0,0045	3,8463 E-06	1,174 E-05	3,1781 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03509	Y	0,0148	0,0469	0,0767	1,9052 E-04	6,8064 E-05	2,7608 E-05	0,0013	0,0040	0,0065	1,5961 E-05	5,5363 E-06	2,2963 E-06
03509	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03510	X	0,0472	0,0125	0,0558	5,5575 E-05	1,3777 E-04	3,7406 E-05	0,0039	0,0010	0,0045	4,1861 E-06	1,1231 E-05	4,3305 E-06
03510	Y	0,0191	0,0616	0,0772	1,8617 E-04	6,928 E-05	3,307 E-05	0,0017	0,0052	0,0066	1,5321 E-05	5,2658 E-06	2,6922 E-06
03510	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03511	X	0,0062	0,0020	0,0487	5,3006 E-05	1,5192 E-04	7,5875 E-06	0,0005	0,0002	0,0039	4,2205 E-06	1,2723 E-05	7,7478 E-07
03511	Y	0,0034	0,0090	0,0801	2,214 E-04	8,4786 E-05	1,6942 E-06	0,0003	0,0008	0,0068	1,8956 E-05	7,4577 E-06	1,52 E-07
03511	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03512	X	0,0179	0,0050	0,0490	4,656 E-05	1,3932 E-04	2,0886 E-05	0,0015	0,0004	0,0039	3,8557 E-06	1,1581 E-05	2,1929 E-06
03512	Y	0,0084	0,0252	0,0807	1,991 E-04	6,5936 E-05	2,0664 E-06	0,0007	0,0022	0,0069	1,6999 E-05	5,8105 E-06	2,0487 E-07
03512	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03513	X	0,0290	0,0081	0,0494	5,3186 E-05	1,3694 E-04	3,2331 E-05	0,0024	0,0007	0,0039	4,2707 E-06	1,1231 E-05	3,4867 E-06
03513	Y	0,0126	0,0406	0,0812	1,9606 E-04	6,5396 E-05	2,0332 E-06	0,0011	0,0035	0,0069	1,6509 E-05	5,5133 E-06	2,152 E-07
03513	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03514	X	0,0400	0,0118	0,0498	5,9133 E-05	1,3472 E-04	4,2811 E-05	0,0033	0,0010	0,0040	4,6907 E-06	1,0918 E-05	4,7166 E-06
03514	Y	0,0170	0,0559	0,0818	1,9639 E-04	6,8414 E-05	4,375 E-06	0,0015	0,0047	0,0070	1,6224 E-05	5,4317 E-06	4,0127 E-07
03514	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03515	X	0,0505	0,0159	0,0502	6,27 E-05	1,2663 E-04	5,1675 E-05	0,0041	0,0014	0,0040	5,1332 E-06	1,0148 E-05	5,8148 E-06
03515	Y	0,0213	0,0708	0,0823	1,8898 E-04	6,7242 E-05	9,21 E-06	0,0018	0,0059	0,0070	1,5228 E-05	4,9146 E-06	7,5325 E-07
03515	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03516	X	0,0112	0,0035	0,0436	4,7088 E-05	1,3335 E-04	1,8689 E-05	0,0009	0,0003	0,0034	4,2646 E-06	1,1009 E-05	1,8182 E-06
03516	Y	0,0057	0,0175	0,0856	2,076 E-04	6,5929 E-05	3,8931 E-06	0,0005	0,0015	0,0073	1,7786 E-05	5,9049 E-06	3,0988 E-07
03516	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03517	X	0,0218	0,0066	0,0439	5,16 E-05	1,284 E-04	3,6143 E-05	0,0018	0,0006	0,0034	4,6476 E-06	1,0479 E-05	3,5548 E-06
03517	Y	0,0098	0,0330	0,0861	1,9599 E-04	5,8763 E-05	1,0937 E-05	0,0009	0,0028	0,0073	1,6629 E-05	5,1522 E-06	8,771 E-07
03517	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03518	X	0,0322	0,0103	0,0442	5,9932 E-05	1,2883 E-04	5,1392 E-05	0,0026	0,0010	0,0035	5,1493 E-06	1,0379 E-05	5,1137 E-06
03518	Y	0,0138	0,0484	0,0867	2,0012 E-04	6,3935 E-05	1,4891 E-05	0,0012	0,0041	0,0074	1,6648 E-05	5,2866 E-06	1,1951 E-06
03518	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03519	X	0,0426	0,0146	0,0446	6,581 E-05	1,2604 E-04	6,213 E-05	0,0035	0,0014	0,0035	5,5917 E-06	1,005 E-05	6,3559 E-06
03519	Y	0,0181	0,0640	0,0872	2,0174 E-04	6,7485 E-05	1,1584 E-05	0,0016	0,0054	0,0074	1,6383 E-05	5,2264 E-06	9,5938 E-07
03519	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03520	X	0,0026	0,0019	0,0168	7,5822 E-05	9,331 E-05	6,2709 E-06	0,0002	0,0002	0,0017	8,8874 E-06	7,4068 E-06	5,7535 E-07
03520	Y	0,0012	0,0069	0,0979	2,4636 E-04	4,4194 E-05	3,9865 E-06	0,0001	0,0006	0,0083	2,0774 E-05	4,0494 E-06	3,5627 E-07
03520	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03521	X	0,0355	0,0351	0,0172	1,136 E-04	8,5252 E-05	8,7463 E-05	0,0028	0,0040	0,0017	1,2519 E-05	6,6176 E-06	8,0921 E-06
03521	Y	0,0109	0,0719	0,1002	1,9994 E-04	3,079 E-05	4,9853 E-05	0,0010	0,0058	0,0085	1,4688 E-05	2,4666 E-06	4,5739 E-06
03521	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03522	X	0,0449	0,0198	0,0373	7,4615 E-05	1,1147 E-04	6,7202 E-05	0,0036	0,0021	0,0029	7,0474 E-06	8,737 E-06	7,2277 E-06
03522	Y	0,0193	0,0750	0,0932	2,0334 E-04	6,5409 E-05	2,7441 E-05	0,0017	0,0062	0,0079	1,5925 E-05	4,8031 E-06	1,7747 E-06
03522	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03523	X	0,0035	0,0013	0,0363	4,9523 E-05	1,2419 E-04	4,0876 E-06	0,0003	0,0001	0,0028	4,8939 E-06	1,0172 E-05	4,3193 E-07
03523	Y	0,0020	0,0066	0,0911	2,4011 E-04	7,6557 E-05	3,3091 E-06	0,0002	0,0006	0,0077	2,0495 E-05	6,7811 E-06	2,6678 E-07
03523	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03524	X	0,0049	0,0019	0,0324	5,0785 E-05	1,1791 E-04	6,2874 E-06	0,0004	0,0002	0,0025	5,4346 E-06	9,6001 E-06	6,5672 E-07
03524	Y	0,0027	0,0097	0,0915	2,3854 E-04	6,98 E-05	5,725 E-06	0,0002	0,0008	0,0078	2,0321 E-05	6,2139 E-06	4,4965 E-07
03524	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03525	X	0,0145	0,0057	0,0326	5,6167 E-05	1,1139 E-04	1,8444 E-05	0,0012	0,0006	0,0025	6,2605 E-06	8,9794 E-06	1,9977 E-06
03525	Y	0,0069	0,0265	0,0921	2,0727 E-04	5,5675 E-05	1,5947 E-05	0,0006	0,0023	0,0078	1,7533 E-05	4,9589 E-06	1,2124 E-06
03525	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03526	X	0,0238	0,0101	0,0328	6,4272 E-05	1,105 E-04	3,2531 E-05	0,0019	0,0011	0,0025	6,8689 E-06	8,8105 E-06	3,5499 E-06
03526	Y	0,0105	0,0421	0,0927	2,0521 E-04	5,5103 E-05	2,4082 E-05	0,0010	0,0036	0,0079	1,6996 E-05	4,7009 E-06	1,728 E-06
03526	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03527	X	0,0331	0,0151	0,0331	7,183 E-05	1,1129 E-04	4,8853 E-05	0,0026	0,0017	0,0025	7,2955 E-06	8,784 E-06	5,2871 E-06
03527	Y	0,0142	0,0579	0,0933	2,1071 E-04	5,9434 E-05	2,8165 E-05	0,0013	0,0049	0,0079	1,6989 E-05	4,7686 E-06	1,8987 E-06
03527	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03528	X	0,0423	0,0206	0,0333	7,787 E-05	1,0912 E-04	6,6095 E-05	0,0034	0,0022	0,0026	7,7186 E-06	8,5409 E-06	7,0906 E-06
03528	Y	0,0181	0,0736	0,0938	2,0424 E-04	6,103 E-05	3,0441 E-05	0,0016	0,0061	0,0080	1,5928 E-05	4,5501 E-06	1,9965 E-06
03528	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03529	X	0,0093	0,0042	0,0267	6,0276 E-05	1,0861 E-04	1,4918 E-05	0,0007	0,0005	0,0021	6,9039 E-06	8,7283 E-06	1,5044 E-06
03529	Y	0,0047	0,0191	0,0929	2,2545 E-04	5,7211 E-05	4,3595 E-06	0,0004	0,0016	0,0079	1,9071 E-05	5,1293 E-06	3,1951 E-07
03529	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03530	X	0,0184	0,0090	0,0270	6,9687 E-05	1,0546 E-04	2,9348 E-05	0,0015	0,0010	0,0021	7,8429 E-06	8,3876 E-06	3,0274 E-06
03530	Y	0,0083	0,0355	0,0936	2,0819 E-04	5,0614 E-05	7,6754 E-06	0,0008	0,0030	0,0079	1,7296 E-05	4,4396 E-06	5,616 E-07
03530	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03531	X	0,0273	0,0145	0,0272	7,7249 E-05	1,0496 E-04	4,5969 E-05	0,0022	0,0017	0,0021	8,4155 E-06	8,2713 E-06	4,7442 E-06
03531	Y	0,0117	0,0513	0,0942	2,0947 E-04	5,1871 E-05	1,1056 E-05	0,0011	0,0043	0,0080	1,6926 E-05	4,3143 E-06	8,8495 E-07
03531	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03532	X	0,0360	0,0205	0,0274	8,347 E-05	1,036 E-04	6,4721 E-05	0,0028	0,0023	0,0021	8,8309 E-06	8,106 E-06	6,6281 E-06
03532	Y	0,0151	0,0670	0,0948	2,0647 E-04	5,2739 E-05	1,639 E-05	0,0013	0,0056	0,0081	1,6154 E-05	4,1126 E-06	1,4741 E-06
03532	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03533	X	0,0044	0,0023	0,0217	6,2974 E-05	1,0467 E-04	9,2034 E-06	0,0004	0,0003	0,0018	7,3138 E-06	8,4016 E-06	8,7031 E-07
03533	Y	0,0024	0,0101	0,0941	2,4851 E-04	5,9166 E-05	2,9539 E-06	0,0002	0,0009	0,0080	2,1018 E-05	5,3101 E-06	2,7838 E-07
03533	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03534	X	0,0131	0,0075	0,0219	7,486 E-05	1,0042 E-04	2,7146 E-05	0,0010	0,0009	0,0018	8,6545 E-06	7,9697 E-06	2,5978 E-06
03534	Y	0,0059	0,0274	0,0948	2,1093 E-04	4,5682 E-05	1,2505 E-05	0,0005	0,0023	0,0080	1,7627 E-05	4,1189 E-06	1,1361 E-06
03534	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03535	X	0,0217	0,0135	0,0221	8,3848 E-05	9,8827 E-05	4,5205 E-05	0,0017	0,0016	0,0018	9,5016 E-06	7,7762 E-06	4,3512 E-06
03535	Y	0,0089	0,0431	0,0955	2,054 E-04	4,4152 E-05	2,26 E-05	0,0008	0,0036	0,0081	1,6702 E-05	3,8265 E-06	2,0516 E-06
03535	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03536	X	0,0300	0,0201	0,0222	9,0421 E-05	9,7616 E-05	6,4106 E-05	0,0024	0,0023	0,0018	1,0021 E-05	7,6318 E-06	6,1812 E-06
03536	Y	0,0119	0,0586	0,0962	2,0733 E-04	4,4999 E-05	3,0297 E-05	0,0011	0,0049	0,0081	1,6314 E-05	3,6903 E-06	2,7961 E-06
03536	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03537	X	0,0381	0,0271	0,0224	9,6439 E-05	9,533 E-05	8,2116 E-05	0,0030	0,0031	0,0018	1,0398 E-05	7,4158 E-06	7,9616 E-06
03537	Y	0,0147	0,0739	0,0968	2,0162 E-04	4,3721 E-05	3,6541 E-05	0,0013	0,0060	0,0082	1,5188 E-05	3,3144 E-06	3,4277 E-06
03537	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03538	X	0,0082	0,0055	0,0182	7,9798 E-05	9,5559 E-05	1,9787 E-05	0,0006	0,0006	0,0017	9,2989 E-06	7,5654 E-06	1,8246 E-06
03538	Y	0,0035	0,0185	0,0966	2,1448 E-04	4,0363 E-05	1,3836 E-05	0,0003	0,0016	0,0082	1,8032 E-05	3,727 E-06	1,2109 E-06
03538	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03539	X	0,0163	0,0121	0,0183	9,1256 E-05	9,3085 E-05	3,9912 E-05	0,0013	0,0014	0,0017	1,0474 E-05	7,3129 E-06	3,6863 E-06
03539	Y	0,0061	0,0338	0,0972	1,9529 E-04	3,5294 E-05	3,0831 E-05	0,0006	0,0028	0,0082	1,6053 E-05	3,218 E-06	2,6695 E-06
03539	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03540	X	0,0243	0,0194	0,0184	9,8437 E-05	9,1988 E-05	5,9667 E-05	0,0019	0,0022	0,0017	1,1156 E-05	7,1851 E-06	5,5036 E-06
03540	Y	0,0086	0,0487	0,0978	2,0066 E-04	3,6784 E-05	4,4763 E-05	0,0008	0,0040	0,0083	1,5944 E-05	3,1887 E-06	3,8672 E-06
03540	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03541	X	0,0321	0,0271	0,0185	1,0407 E-04	9,0518 E-05	7,8105 E-05	0,0025	0,0031	0,0017	1,159 E-05	7,0395 E-06	7,2514 E-06
03541	Y	0,0111	0,0639	0,0984	2,0475 E-04	3,7087 E-05	5,1406 E-05	0,0010	0,0052	0,0083	1,5648 E-05	3,0363 E-06	4,5121 E-06
03541	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03542	X	0,0065	0,0013	0,0903	4,7453 E-05	2,3421 E-04	1,076 E-06	0,0006	0,0001	0,0077	3,896 E-06	2,0467 E-05	1,0834 E-07
03542	Y	0,0024	0,0038	0,0445	1,3668 E-04	9,3925 E-05	3,4736 E-06	0,0002	0,0003	0,0039	1,1533 E-05	8,6284 E-06	2,8091 E-07
03542	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03543	X	0,0713	0,0107	0,0924	4,3886 E-05	1,9716 E-04	1,4868 E-05	0,0061	0,0008	0,0079	2,7733 E-06	1,5466 E-05	1,7461 E-06
03543	Y	0,0281	0,0509	0,0456	1,2857 E-04	8,4664 E-05	3,4756 E-05	0,0026	0,0042	0,0040	1,0736 E-05	7,3231 E-06	2,2687 E-06
03543	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03544	X	0,0581	0,0114	0,0754	5,7443 E-05	1,5104 E-04	6,4603 E-05	0,0049	0,0008	0,0063	3,6465 E-06	1,2049 E-05	5,5717 E-06
03544	Y	0,0247	0,0540	0,0668	1,4016 E-04	7,971 E-05	3,3083 E-05	0,0022	0,0044	0,0057	1,0903 E-05	5,8997 E-06	3,3363 E-06
03544	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03545	X	0,0053	0,0016	0,0737	5,7995 E-05	1,9052 E-04	5,6907 E-06	0,0005	0,0001	0,0062	4,5973 E-06	1,6474 E-05	5,1695 E-07
03545	Y	0,0026	0,0045	0,0652	1,5843 E-04	9,5828 E-05	1,1117 E-06	0,0002	0,0004	0,0056	1,3217 E-05	8,5666 E-06	1,172 E-07
03545	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03546	X	0,0080	0,0022	0,0756	5,3505 E-05	1,9426 E-04	9,4555 E-06	0,0007	0,0002	0,0064	4,2414 E-06	1,6834 E-05	8,3493 E-07
03546	Y	0,0038	0,0063	0,0618	1,527 E-04	9,3487 E-05	1,8095 E-06	0,0003	0,0005	0,0053	1,2752 E-05	8,4167 E-06	1,8886 E-07
03546	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03547	X	0,0217	0,0047	0,0761	3,5294 E-05	1,6576 E-04	2,7956 E-05	0,0019	0,0004	0,0064	2,595 E-06	1,4362 E-05	2,4401 E-06
03547	Y	0,0095	0,0181	0,0622	1,4026 E-04	7,389 E-05	9,7183 E-06	0,0009	0,0015	0,0053	1,1625 E-05	6,6978 E-06	9,365 E-07
03547	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03548	X	0,0343	0,0064	0,0766	3,7646 E-05	1,6148 E-04	4,5058 E-05	0,0030	0,0005	0,0065	2,5129 E-06	1,3724 E-05	3,8629 E-06
03548	Y	0,0146	0,0294	0,0626	1,3934 E-04	7,3929 E-05	1,926 E-05	0,0013	0,0024	0,0054	1,14 E-05	6,4466 E-06	1,8511 E-06
03548	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03549	X	0,0469	0,0086	0,0771	4,6791 E-05	1,6384 E-04	5,8082 E-05	0,0040	0,0006	0,0065	2,9932 E-06	1,3544 E-05	4,9265 E-06
03549	Y	0,0198	0,0409	0,0630	1,4206 E-04	8,0239 E-05	2,6426 E-05	0,0018	0,0033	0,0054	1,1433 E-05	6,5989 E-06	2,5941 E-06
03549	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03550	X	0,0592	0,0115	0,0776	5,4669 E-05	1,5814 E-04	6,7241 E-05	0,0050	0,0008	0,0065	3,4489 E-06	1,2648 E-05	5,6358 E-06
03550	Y	0,0252	0,0523	0,0634	1,4009 E-04	8,0306 E-05	3,2476 E-05	0,0022	0,0042	0,0054	1,1057 E-05	6,1667 E-06	3,2409 E-06
03550	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03551	X	0,0164	0,0038	0,0793	4,3864 E-05	1,913 E-04	1,3141 E-05	0,0014	0,0003	0,0067	3,4169 E-06	1,6605 E-05	1,1939 E-06
03551	Y	0,0072	0,0122	0,0569	1,4467 E-04	8,7624 E-05	2,0859 E-06	0,0007	0,0010	0,0049	1,2085 E-05	7,9699 E-06	2,2705 E-07
03551	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03552	X	0,0304	0,0061	0,0799	3,7314 E-05	1,7516 E-04	2,5504 E-05	0,0026	0,0005	0,0068	2,6346 E-06	1,5016 E-05	2,2815 E-06
03552	Y	0,0130	0,0238	0,0573	1,4003 E-04	8,0377 E-05	7,7288 E-06	0,0012	0,0020	0,0049	1,1608 E-05	7,2193 E-06	8,0897 E-07
03552	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03553	X	0,0439	0,0082	0,0805	4,2799 E-05	1,7466 E-04	3,6558 E-05	0,0038	0,0006	0,0068	2,8059 E-06	1,4587 E-05	3,2297 E-06
03553	Y	0,0186	0,0352	0,0576	1,4044 E-04	8,2861 E-05	1,4365 E-05	0,0017	0,0029	0,0050	1,1512 E-05	7,1505 E-06	1,4687 E-06
03553	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03554	X	0,0571	0,0108	0,0810	4,8818 E-05	1,7129 E-04	4,5775 E-05	0,0049	0,0008	0,0069	3,0825 E-06	1,3878 E-05	4,003 E-06
03554	Y	0,0243	0,0466	0,0580	1,3891 E-04	8,3107 E-05	2,0775 E-05	0,0022	0,0038	0,0050	1,1237 E-05	6,822 E-06	2,0831 E-06
03554	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03555	X	0,0090	0,0022	0,0829	5,4236 E-05	2,2057 E-04	2,6863 E-06	0,0008	0,0002	0,0071	4,3751 E-06	1,9163 E-05	2,9413 E-07
03555	Y	0,0038	0,0060	0,0518	1,4611 E-04	9,9268 E-05	3,5993 E-06	0,0003	0,0005	0,0045	1,2273 E-05	9,0116 E-06	2,7389 E-07
03555	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03556	X	0,0246	0,0050	0,0835	3,6907 E-05	1,8857 E-04	6,1755 E-06	0,0021	0,0004	0,0071	2,7817 E-06	1,6332 E-05	7,2353 E-07
03556	Y	0,0103	0,0177	0,0522	1,3953 E-04	8,5523 E-05	7,7642 E-06	0,0009	0,0015	0,0045	1,1678 E-05	7,8268 E-06	5,6239 E-07
03556	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03557	X	0,0387	0,0071	0,0841	3,8345 E-05	1,8323 E-04	1,0196 E-05	0,0033	0,0006	0,0072	2,629 E-06	1,5514 E-05	1,1827 E-06
03557	Y	0,0162	0,0291	0,0525	1,3854 E-04	8,4701 E-05	1,116 E-05	0,0015	0,0024	0,0045	1,1519 E-05	7,5883 E-06	7,8638 E-07
03557	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03558	X	0,0528	0,0094	0,0847	4,4071 E-05	1,8444 E-04	1,6954 E-05	0,0045	0,0007	0,0072	2,8548 E-06	1,5148 E-05	1,8381 E-06
03558	Y	0,0221	0,0404	0,0529	1,3772 E-04	8,5982 E-05	1,6898 E-05	0,0020	0,0033	0,0046	1,1358 E-05	7,4367 E-06	1,2212 E-06
03558	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03559	X	0,0666	0,0120	0,0853	4,8744 E-05	1,7908 E-04	2,6079 E-05	0,0056	0,0009	0,0073	3,0545 E-06	1,415 E-05	2,6528 E-06
03559	Y	0,0279	0,0514	0,0532	1,3336 E-04	8,326 E-05	2,507 E-05	0,0025	0,0042	0,0046	1,0874 E-05	6,8346 E-06	1,8858 E-06
03559	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03560	X	0,0173	0,0034	0,0876	3,643 E-05	2,0177 E-04	4,1694 E-06	0,0015	0,0003	0,0075	2,901 E-06	1,7644 E-05	3,7197 E-07
03560	Y	0,0068	0,0114	0,0474	1,3736 E-04	8,7832 E-05	9,7208 E-06	0,0006	0,0010	0,0041	1,1564 E-05	8,1234 E-06	7,6165 E-07
03560	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03561	X	0,0320	0,0053	0,0881	3,1529 E-05	1,8584 E-04	9,6465 E-06	0,0028	0,0004	0,0075	2,2924 E-06	1,6029 E-05	7,9215 E-07
03561	Y	0,0128	0,0226	0,0477	1,3523 E-04	8,3802 E-05	1,7255 E-05	0,0012	0,0019	0,0042	1,1356 E-05	7,7236 E-06	1,2828 E-06
03561	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03562	X	0,0463	0,0073	0,0887	3,7951 E-05	1,9066 E-04	1,2591 E-05	0,0040	0,0006	0,0076	2,5706 E-06	1,5949 E-05	1,0867 E-06
03562	Y	0,0187	0,0338	0,0480	1,3565 E-04	8,6642 E-05	2,4239 E-05	0,0017	0,0028	0,0042	1,134 E-05	7,7952 E-06	1,6925 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	Qx	Qy	Qz	Sx	Sy	Sz	Qx	Qy	Qz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03562	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03563	X	0,0610	0,0098	0,0893	4,3792 E-05	1,9447 E-04	1,2695 E-05	0,0052	0,0007	0,0076	2,8242 E-06	1,5696 E-05	1,4074 E-06
03563	Y	0,0247	0,0448	0,0483	1,3398 E-04	8,716 E-05	2,9709 E-05	0,0023	0,0037	0,0042	1,1141 E-05	7,5986 E-06	1,9647 E-06
03563	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03564	X	0,0070	0,0003	0,0966	1,0391 E-05	2,5106 E-04	3,6234 E-06	0,0006	0,0000	0,0084	8,9824 E-07	2,2198 E-05	2,8465 E-07
03564	Y	0,0012	0,0033	0,0112	1,1819 E-04	4,8786 E-05	4,5029 E-06	0,0001	0,0003	0,0011	9,9985 E-06	4,7682 E-06	4,0142 E-07
03564	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03565	X	0,0736	0,0027	0,0989	6,0401 E-06	2,1142 E-04	3,7584 E-05	0,0064	0,0002	0,0085	4,8972 E-07	1,6506 E-05	2,6301 E-06
03565	Y	0,0191	0,0468	0,0115	1,16 E-04	5,6952 E-05	5,1619 E-05	0,0019	0,0039	0,0011	9,8554 E-06	5,6631 E-06	4,5214 E-06
03565	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03566	X	0,0727	0,0101	0,0943	4,2583 E-05	2,0332 E-04	3,5312 E-05	0,0062	0,0007	0,0081	2,7237 E-06	1,589 E-05	3,0398 E-06
03566	Y	0,0274	0,0502	0,0413	1,2597 E-04	7,9337 E-05	2,3859 E-05	0,0026	0,0042	0,0036	1,0603 E-05	7,1168 E-06	1,5567 E-06
03566	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03567	X	0,0067	0,0012	0,0921	4,2783 E-05	2,4185 E-04	4,04 E-06	0,0006	0,0001	0,0079	3,5139 E-06	2,1152 E-05	3,6167 E-07
03567	Y	0,0023	0,0037	0,0403	1,305 E-04	8,6318 E-05	2,05 E-06	0,0002	0,0003	0,0035	1,1045 E-05	8,0391 E-06	1,7385 E-07
03567	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03568	X	0,0098	0,0014	0,0921	3,6173 E-05	2,3954 E-04	6,7398 E-06	0,0009	0,0001	0,0079	2,9686 E-06	2,0988 E-05	5,8908 E-07
03568	Y	0,0032	0,0053	0,0358	1,2799 E-04	8,0575 E-05	3,5415 E-06	0,0003	0,0004	0,0032	1,0836 E-05	7,5887 E-06	2,9944 E-07
03568	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03569	X	0,0263	0,0034	0,0928	2,7259 E-05	2,0275 E-04	1,9636 E-05	0,0023	0,0003	0,0080	2,1388 E-06	1,7727 E-05	1,7039 E-06
03569	Y	0,0088	0,0161	0,0360	1,2727 E-04	7,4424 E-05	6,3323 E-06	0,0008	0,0013	0,0032	1,0781 E-05	7,1633 E-06	5,3096 E-07
03569	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03570	X	0,0413	0,0050	0,0934	2,8016 E-05	2,0016 E-04	3,0111 E-05	0,0036	0,0004	0,0080	2,0329 E-06	1,7045 E-05	2,5788 E-06
03570	Y	0,0144	0,0268	0,0362	1,2751 E-04	7,6546 E-05	7,7572 E-06	0,0014	0,0022	0,0032	1,0796 E-05	7,3294 E-06	6,0631 E-07
03570	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03571	X	0,0566	0,0068	0,0939	3,2946 E-05	2,0828 E-04	3,5348 E-05	0,0049	0,0005	0,0081	2,2436 E-06	1,7085 E-05	3,0061 E-06
03571	Y	0,0202	0,0375	0,0364	1,277 E-04	8,0271 E-05	1,2038 E-05	0,0019	0,0031	0,0032	1,0795 E-05	7,5405 E-06	8,6512 E-07
03571	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03572	X	0,0721	0,0090	0,0945	3,7465 E-05	2,0594 E-04	3,6503 E-05	0,0062	0,0007	0,0081	2,4211 E-06	1,6173 E-05	3,0463 E-06
03572	Y	0,0260	0,0481	0,0366	1,2593 E-04	7,7144 E-05	1,9057 E-05	0,0025	0,0040	0,0032	1,0624 E-05	7,1095 E-06	1,3018 E-06
03572	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03573	X	0,0192	0,0022	0,0930	2,5987 E-05	2,2555 E-04	6,1739 E-06	0,0017	0,0002	0,0080	2,1131 E-06	1,98 E-05	5,7798 E-07
03573	Y	0,0056	0,0105	0,0289	1,2551 E-04	7,3397 E-05	8,0936 E-06	0,0005	0,0009	0,0026	1,0628 E-05	7,0365 E-06	7,0085 E-07
03573	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03574	X	0,0354	0,0037	0,0937	2,2832 E-05	2,0615 E-04	1,1471 E-05	0,0031	0,0003	0,0081	1,7463 E-06	1,7823 E-05	1,0827 E-06
03574	Y	0,0110	0,0211	0,0291	1,2564 E-04	7,3982 E-05	1,1275 E-05	0,0011	0,0018	0,0026	1,0646 E-05	7,1441 E-06	9,8023 E-07
03574	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03575	X	0,0509	0,0052	0,0944	2,4828 E-05	2,0855 E-04	1,4129 E-05	0,0044	0,0004	0,0081	1,7659 E-06	1,7433 E-05	1,3716 E-06
03575	Y	0,0166	0,0318	0,0292	1,2561 E-04	7,6319 E-05	1,5021 E-05	0,0016	0,0027	0,0026	1,0641 E-05	7,3206 E-06	1,273 E-06
03575	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03576	X	0,0665	0,0068	0,0950	2,7582 E-05	2,0896 E-04	1,3917 E-05	0,0057	0,0005	0,0082	1,8394 E-06	1,6767 E-05	1,4245 E-06
03576	Y	0,0222	0,0422	0,0294	1,2444 E-04	7,4869 E-05	2,1508 E-05	0,0021	0,0035	0,0026	1,0536 E-05	7,1172 E-06	1,7329 E-06
03576	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03577	X	0,0103	0,0010	0,0937	2,4153 E-05	2,5254 E-04	2,2521 E-06	0,0009	0,0001	0,0081	2,0105 E-06	2,2188 E-05	1,6523 E-07
03577	Y	0,0025	0,0050	0,0220	1,2196 E-04	6,7509 E-05	6,0055 E-06	0,0002	0,0004	0,0020	1,0326 E-05	6,4483 E-06	5,2249 E-07
03577	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03578	X	0,0276	0,0024	0,0944	1,7602 E-05	2,1209 E-04	9,3099 E-06	0,0024	0,0002	0,0082	1,4201 E-06	1,8619 E-05	6,7384 E-07
03578	Y	0,0075	0,0156	0,0221	1,2346 E-04	6,8705 E-05	1,456 E-05	0,0007	0,0013	0,0020	1,0457 E-05	6,6566 E-06	1,2817 E-06
03578	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03579	X	0,0432	0,0035	0,0951	1,7486 E-05	2,0624 E-04	1,6172 E-05	0,0038	0,0003	0,0082	1,3228 E-06	1,7637 E-05	1,1522 E-06
03579	Y	0,0126	0,0261	0,0223	1,2353 E-04	7,0898 E-05	2,1016 E-05	0,0012	0,0022	0,0020	1,0469 E-05	6,8829 E-06	1,8546 E-06
03579	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03580	X	0,0588	0,0047	0,0957	1,8683 E-05	2,102 E-04	2,0325 E-05	0,0051	0,0004	0,0083	1,3233 E-06	1,7288 E-05	1,4371 E-06
03580	Y	0,0179	0,0364	0,0224	1,2266 E-04	7,0833 E-05	2,8203 E-05	0,0017	0,0030	0,0020	1,04 E-05	6,8676 E-06	2,4409 E-06
03580	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03581	X	0,0742	0,0058	0,0964	1,9639 E-05	2,0894 E-04	2,2664 E-05	0,0064	0,0005	0,0083	1,2822 E-06	1,6307 E-05	1,6125 E-06
03581	Y	0,0230	0,0466	0,0225	1,2055 E-04	6,6224 E-05	3,5294 E-05	0,0022	0,0039	0,0020	1,0228 E-05	6,4169 E-06	2,9576 E-06
03581	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03582	X	0,0188	0,0011	0,0957	1,217 E-05	2,1846 E-04	1,2021 E-05	0,0017	0,0001	0,0083	1,0322 E-06	1,9404 E-05	9,2579 E-07
03582	Y	0,0042	0,0101	0,0154	1,2119 E-04	5,9652 E-05	1,2583 E-05	0,0004	0,0008	0,0014	1,0251 E-05	5,7975 E-06	1,1135 E-06
03582	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03583	X	0,0343	0,0020	0,0963	1,0552 E-05	1,9863 E-04	2,618 E-05	0,0030	0,0002	0,0083	8,6904 E-07	1,744 E-05	1,9656 E-06
03583	Y	0,0086	0,0205	0,0155	1,2138 E-04	6,315 E-05	2,2727 E-05	0,0008	0,0017	0,0014	1,0276 E-05	6,1674 E-06	2,0294 E-06
03583	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03584	X	0,0493	0,0028	0,0969	1,1371 E-05	2,0464 E-04	3,7299 E-05	0,0043	0,0002	0,0084	8,9098 E-07	1,7333 E-05	2,7186 E-06
03584	Y	0,0134	0,0308	0,0156	1,2076 E-04	6,4908 E-05	3,2532 E-05	0,0013	0,0026	0,0015	1,0233 E-05	6,3561 E-06	2,8938 E-06
03584	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03585	X	0,0648	0,0035	0,0975	1,1355 E-05	2,1169 E-04	4,0968 E-05	0,0056	0,0003	0,0084	8,3965 E-07	1,7115 E-05	2,8995 E-06
03585	Y	0,0181	0,0409	0,0156	1,1942 E-04	6,3488 E-05	4,1308 E-05	0,0018	0,0034	0,0015	1,0132 E-05	6,2452 E-06	3,6232 E-06
03585	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03586	X	0,0063	0,0008	0,0884	2,6758 E-05	2,2613 E-04	4,3165 E-06	0,0006	0,0001	0,0076	2,1446 E-06	2,0075 E-05	3,8055 E-07
03586	Y	0,0008	0,0038	0,0284	1,3379 E-04	2,3938 E-05	4,5755 E-06	0,0001	0,0003	0,0024	1,1388 E-05	1,8798 E-06	4,2661 E-07
03586	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03587	X	0,0645	0,0046	0,0904	3,3241 E-05	1,7601 E-04	3,7141 E-05	0,0057	0,0003	0,0077	2,0604 E-06	1,4256 E-05	3,0439 E-06
03587	Y	0,0055	0,0504	0,0291	1,2555 E-04	3,7112 E-05	6,2334 E-05	0,0004	0,0042	0,0024	1,055 E-05	2,51 E-06	5,8441 E-06
03587	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03588	X	0,0726	0,0019	0,0986	6,3743 E-06	2,0921 E-04	9,3033 E-06	0,0063	0,0002	0,0085	5,7666 E-07	1,6356 E-05	6,8378 E-07
03588	Y	0,0167	0,0467	0,0065	1,1527 E-04	5,0423 E-05	5,3317 E-05	0,0017	0,0039	0,0007	9,785 E-06	5,0712 E-06	4,7289 E-06
03588	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03589	X	0,0069	0,0001	0,0963	2,7633 E-06	2,4951 E-04	1,5861 E-06	0,0006	0,0000	0,0083	2,6993 E-07	2,2091 E-05	1,3416 E-07

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03589	Y	0,0009	0,0033	0,0063	1,1782 E-04	3,5949 E-05	4,9567 E-06	0,0001	0,0003	0,0007	9,9784 E-06	3,6598 E-06	4,4783 E-07
03589	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03590	X	0,0098	0,0001	0,0946	2,2234 E-06	2,3954 E-04	3,2194 E-06	0,0009	0,0000	0,0082	1,7954 E-07	2,1282 E-05	2,6572 E-07
03590	Y	0,0011	0,0050	0,0032	1,1991 E-04	2,9233 E-05	7,9707 E-06	0,0001	0,0004	0,0003	1,0156 E-05	3,05 E-06	7,1636 E-07
03590	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03591	X	0,0261	0,0001	0,0952	3,2063 E-06	1,9669 E-04	9,3191 E-06	0,0023	0,0000	0,0082	2,9374 E-07	1,7639 E-05	7,7826 E-07
03591	Y	0,0037	0,0153	0,0032	1,205 E-04	3,68 E-05	2,0683 E-05	0,0004	0,0013	0,0003	1,019 E-05	3,7731 E-06	1,8895 E-06
03591	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03592	X	0,0405	0,0004	0,0958	4,6248 E-06	1,9151 E-04	1,2249 E-05	0,0036	0,0000	0,0083	3,8484 E-07	1,6783 E-05	1,031 E-06
03592	Y	0,0069	0,0256	0,0032	1,1998 E-04	4,1842 E-05	3,159 E-05	0,0007	0,0021	0,0003	1,0144 E-05	4,2537 E-06	2,8979 E-06
03592	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03593	X	0,0551	0,0008	0,0964	6,1729 E-06	2,0102 E-04	9,6263 E-06	0,0049	0,0001	0,0083	4,7251 E-07	1,6845 E-05	8,2665 E-07
03593	Y	0,0103	0,0357	0,0032	1,1882 E-04	4,5417 E-05	4,246 E-05	0,0010	0,0030	0,0003	1,0049 E-05	4,5832 E-06	3,88 E-06
03593	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03594	X	0,0700	0,0014	0,0970	8,7175 E-06	2,0392 E-04	6,1093 E-06	0,0061	0,0001	0,0084	6,9159 E-07	1,6131 E-05	4,4378 E-07
03594	Y	0,0139	0,0456	0,0033	1,173 E-04	4,6885 E-05	5,2978 E-05	0,0014	0,0038	0,0003	9,9332 E-06	4,6834 E-06	4,8089 E-06
03594	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03595	X	0,0186	0,0006	0,0925	5,401 E-06	2,1444 E-04	7,2086 E-07	0,0016	0,0000	0,0080	4,0581 E-07	1,9195 E-05	8,2023 E-08
03595	Y	0,0014	0,0104	0,0080	1,2306 E-04	2,316 E-05	1,4771 E-05	0,0002	0,0009	0,0006	1,0421 E-05	2,46 E-06	1,3538 E-06
03595	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03596	X	0,0337	0,0007	0,0932	5,1652 E-06	1,9107 E-04	1,3956 E-06	0,0030	0,0001	0,0080	3,2002 E-07	1,7024 E-05	1,3714 E-07
03596	Y	0,0036	0,0208	0,0080	1,2219 E-04	3,0836 E-05	2,5767 E-05	0,0004	0,0017	0,0006	1,0335 E-05	3,1647 E-06	2,406 E-06
03596	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03597	X	0,0480	0,0008	0,0939	8,8502 E-06	1,9188 E-04	3,5717 E-06	0,0043	0,0001	0,0081	5,5766 E-07	1,6533 E-05	2,6989 E-07
03597	Y	0,0062	0,0312	0,0081	1,213 E-04	3,5584 E-05	3,6713 E-05	0,0006	0,0026	0,0006	1,0252 E-05	3,5762 E-06	3,4482 E-06
03597	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03598	X	0,0623	0,0014	0,0945	1,2708 E-05	1,9445 E-04	1,0627 E-05	0,0055	0,0001	0,0082	8,3128 E-07	1,5941 E-05	7,8182 E-07
03598	Y	0,0090	0,0414	0,0082	1,1998 E-04	3,9358 E-05	4,8535 E-05	0,0009	0,0035	0,0006	1,0139 E-05	3,8562 E-06	4,5417 E-06
03598	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03599	X	0,0097	0,0007	0,0903	1,6089 E-05	2,3692 E-04	4,5904 E-06	0,0009	0,0001	0,0078	1,2869 E-06	2,1042 E-05	3,9226 E-07
03599	Y	0,0004	0,0052	0,0155	1,2595 E-04	1,1221 E-05	7,3323 E-06	0,0000	0,0004	0,0012	1,0695 E-05	1,1145 E-06	6,7544 E-07
03599	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03600	X	0,0258	0,0012	0,0910	8,4879 E-06	1,9343 E-04	1,3977 E-05	0,0023	0,0001	0,0078	5,9536 E-07	1,7407 E-05	1,1565 E-06
03600	Y	0,0013	0,0160	0,0156	1,2506 E-04	1,8417 E-05	1,8948 E-05	0,0001	0,0013	0,0013	1,0595 E-05	1,9315 E-06	1,792 E-06
03600	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03601	X	0,0399	0,0014	0,0916	1,0769 E-05	1,8436 E-04	2,2363 E-05	0,0036	0,0001	0,0079	6,5981 E-07	1,6292 E-05	1,7973 E-06
03601	Y	0,0029	0,0265	0,0157	1,2408 E-04	2,4878 E-05	2,9683 E-05	0,0003	0,0022	0,0013	1,0494 E-05	2,4639 E-06	2,8478 E-06
03601	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03602	X	0,0538	0,0018	0,0923	1,6149 E-05	1,8673 E-04	2,9287 E-05	0,0048	0,0001	0,0079	9,9229 E-07	1,5852 E-05	2,2818 E-06
03602	Y	0,0050	0,0370	0,0158	1,2322 E-04	3,0153 E-05	4,2018 E-05	0,0005	0,0031	0,0013	1,0405 E-05	2,8141 E-06	4,0213 E-06
03602	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03603	X	0,0674	0,0029	0,0929	2,2292 E-05	1,8678 E-04	3,6285 E-05	0,0059	0,0002	0,0080	1,4092 E-06	1,4906 E-05	2,7048 E-06
03603	Y	0,0074	0,0472	0,0159	1,2177 E-04	3,6553 E-05	5,4411 E-05	0,0007	0,0039	0,0013	1,0272 E-05	3,2215 E-06	5,1792 E-06
03603	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03604	X	0,0172	0,0013	0,0893	1,4326 E-05	1,9768 E-04	1,4471 E-05	0,0015	0,0001	0,0077	1,112 E-06	1,7825 E-05	1,2309 E-06
03604	Y	0,0010	0,0109	0,0234	1,2894 E-04	8,6269 E-06	1,2648 E-05	0,0001	0,0009	0,0019	1,0949 E-05	8,0149 E-07	1,1937 E-06
03604	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03605	X	0,0311	0,0017	0,0898	1,16 E-05	1,7598 E-04	2,8178 E-05	0,0028	0,0001	0,0077	7,5163 E-07	1,5876 E-05	2,3474 E-06
03605	Y	0,0013	0,0217	0,0236	1,2685 E-04	1,4236 E-05	2,3632 E-05	0,0001	0,0018	0,0019	1,0752 E-05	1,3526 E-06	2,2771 E-06
03605	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03606	X	0,0444	0,0020	0,0904	1,7215 E-05	1,7811 E-04	3,8588 E-05	0,0040	0,0001	0,0078	1,0551 E-06	1,559 E-05	3,1375 E-06
03606	Y	0,0023	0,0324	0,0237	1,2621 E-04	2,1365 E-05	3,583 E-05	0,0002	0,0027	0,0020	1,0668 E-05	1,7811 E-06	3,4626 E-06
03606	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03607	X	0,0578	0,0030	0,0910	2,4642 E-05	1,8175 E-04	4,3448 E-05	0,0051	0,0002	0,0078	1,513 E-06	1,5196 E-05	3,4331 E-06
03607	Y	0,0041	0,0429	0,0239	1,2555 E-04	2,9865 E-05	4,9579 E-05	0,0004	0,0036	0,0020	1,058 E-05	2,2803 E-06	4,7535 E-06
03607	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03608	X	0,0025	0,0028	0,0335	1,125 E-04	9,2578 E-05	4,3218 E-06	0,0002	0,0003	0,0028	1,0958 E-05	6,9617 E-06	4,8848 E-07
03608	Y	0,0012	0,0051	0,0755	1,7761 E-04	4,0603 E-05	9,361 E-07	0,0001	0,0004	0,0062	1,422 E-05	3,0229 E-06	6,5504 E-08
03608	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03609	X	0,0387	0,0447	0,0346	1,3738 E-04	1,0101 E-04	7,7919 E-05	0,0029	0,0045	0,0029	1,3501 E-05	7,6812 E-06	8,3871 E-06
03609	Y	0,0111	0,0517	0,0773	1,3904 E-04	5,8415 E-05	1,2327 E-05	0,0009	0,0039	0,0063	9,5062 E-06	4,6365 E-06	1,02 E-06
03609	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03610	X	0,0414	0,0240	0,0361	8,8764 E-05	1,2512 E-04	1,3011 E-04	0,0031	0,0020	0,0027	6,6633 E-06	9,111 E-06	1,3265 E-05
03610	Y	0,0136	0,0471	0,0579	1,2223 E-04	7,1249 E-05	2,712 E-05	0,0010	0,0035	0,0047	8,6215 E-06	5,2464 E-06	1,8281 E-06
03610	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03611	X	0,0027	0,0017	0,0349	6,8054 E-05	9,7221 E-05	6,3628 E-06	0,0002	0,0001	0,0026	5,8275 E-06	7,7322 E-06	6,6978 E-07
03611	Y	0,0013	0,0041	0,0566	1,4624 E-04	5,0284 E-05	3,9399 E-06	0,0001	0,0003	0,0046	1,1569 E-05	3,7301 E-06	3,2886 E-07
03611	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03612	X	0,0040	0,0028	0,0341	7,5755 E-05	9,5838 E-05	9,6027 E-06	0,0003	0,0002	0,0026	6,71 E-06	7,4338 E-06	1,0128 E-06
03612	Y	0,0019	0,0062	0,0589	1,4845 E-04	4,6674 E-05	6,9844 E-06	0,0001	0,0005	0,0048	1,1704 E-05	3,4213 E-06	5,7546 E-07
03612	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03613	X	0,0120	0,0080	0,0343	7,705 E-05	9,7488 E-05	3,407 E-05	0,0009	0,0007	0,0026	6,8939 E-06	7,4016 E-06	3,5369 E-06
03613	Y	0,0039	0,0170	0,0593	1,2724 E-04	3,608 E-05	1,7922 E-05	0,0003	0,0013	0,0048	9,6984 E-06	2,6528 E-06	1,4344 E-06
03613	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03614	X	0,0204	0,0137	0,0345	8,5341 E-05	1,0691 E-04	6,3062 E-05	0,0015	0,0012	0,0026	7,4123 E-06	7,9153 E-06	6,5136 E-06
03614	Y	0,0059	0,0270	0,0597	1,2513 E-04	4,6003 E-05	2,5536 E-05	0,0004	0,0021	0,0048	9,2481 E-06	3,4352 E-06	1,9377 E-06
03614	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03615	X	0,0296	0,0199	0,0348	9,3794 E-05	1,1716 E-04	9,257 E-05	0,0022	0,0018	0,0026	7,8175 E-06	8,5088 E-06	9,5628 E-06
03615	Y	0,0090	0,0370	0,0601	1,2806 E-04	5,8417 E-05	2,9132 E-05	0,0007	0,0028	0,0049	9,2283 E-06	4,3045 E-06	2,0929 E-06
03615	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03616	X	0,0393	0,0264	0,0351	9,3479 E-05	1,1941 E-04	1,2248 E-04	0,0029	0,0023	0,0026	7,5579 E-06	8,5883 E-06	1,2642 E-05
03616	Y	0,0132	0,0469	0,0605	1,2464 E-04	6,868 E-05	2,8536 E-05	0,0010	0,0035	0,0049	8,7504 E-06	5,1308 E-06	1,9359 E-06
03616	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03617	X	0,0080	0,0065	0,0333	9,1546 E-05	9,7118 E-05	1,9085 E-05	0,0006	0,0006	0,0025	8,469 E-06	7,2667 E-06	2,0534 E-06
03617	Y	0,0032	0,0127	0,0631	1,4352 E-04	3,824 E-05	8,0844 E-06	0,0002	0,0010	0,0051	1,1138 E-05	2,7445 E-06	6,7216 E-07
03617	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03618	X	0,0163	0,0132	0,0335	9,8777 E-05	1,0266 E-04	4,3178 E-05	0,0012	0,0012	0,0025	9,1086 E-06	7,5556 E-06	4,5852 E-06
03618	Y	0,0051	0,0234	0,0636	1,3053 E-04	4,0641 E-05	1,2355 E-05	0,0004	0,0018	0,0052	9,7522 E-06	3,0444 E-06	9,9403 E-07
03618	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03619	X	0,0251	0,0206	0,0337	1,0608 E-04	1,1019 E-04	6,9728 E-05	0,0018	0,0019	0,0026	9,5789 E-06	7,9936 E-06	7,3646 E-06
03619	Y	0,0076	0,0337	0,0641	1,3085 E-04	5,1864 E-05	1,4206 E-05	0,0006	0,0026	0,0052	9,4737 E-06	3,8954 E-06	1,0856 E-06
03619	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03620	X	0,0343	0,0282	0,0340	1,066 E-04	1,1229 E-04	9,7568 E-05	0,0025	0,0026	0,0026	9,4486 E-06	8,0526 E-06	1,0255 E-05
03620	Y	0,0111	0,0438	0,0646	1,2909 E-04	6,1617 E-05	1,3808 E-05	0,0008	0,0033	0,0053	9,0942 E-06	4,6848 E-06	9,8148 E-07
03620	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03621	X	0,0039	0,0036	0,0329	1,0139 E-04	9,5503 E-05	7,995 E-06	0,0003	0,0003	0,0026	9,5255 E-06	7,137 E-06	8,8479 E-07
03621	Y	0,0019	0,0070	0,0673	1,6594 E-04	4,6814 E-05	1,0591 E-06	0,0001	0,0006	0,0055	1,3148 E-05	3,452 E-06	9,6997 E-08
03621	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03622	X	0,0121	0,0112	0,0330	1,0903 E-04	9,9425 E-05	2,6409 E-05	0,0009	0,0011	0,0026	1,0398 E-05	7,3755 E-06	2,885 E-06
03622	Y	0,0040	0,0187	0,0678	1,3736 E-04	3,4301 E-05	3,1904 E-06	0,0003	0,0015	0,0055	1,0463 E-05	2,5703 E-06	2,1327 E-07
03622	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03623	X	0,0206	0,0194	0,0332	1,1759 E-04	1,0576 E-04	4,7953 E-05	0,0015	0,0019	0,0026	1,1139 E-05	7,7918 E-06	5,175 E-06
03623	Y	0,0059	0,0292	0,0684	1,3263 E-04	4,3855 E-05	6,7745 E-06	0,0004	0,0023	0,0056	9,721 E-06	3,371 E-06	4,5543 E-07
03623	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03624	X	0,0295	0,0281	0,0335	1,2134 E-04	1,0885 E-04	7,2355 E-05	0,0022	0,0027	0,0026	1,1372 E-05	7,9519 E-06	7,7161 E-06
03624	Y	0,0088	0,0396	0,0689	1,3411 E-04	5,4189 E-05	7,9485 E-06	0,0007	0,0030	0,0056	9,5333 E-06	4,1595 E-06	5,3551 E-07
03624	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03625	X	0,0383	0,0368	0,0338	1,164 E-04	1,0477 E-04	9,9316 E-05	0,0028	0,0035	0,0026	1,0853 E-05	7,5668 E-06	1,0474 E-05
03625	Y	0,0125	0,0498	0,0694	1,3108 E-04	6,3876 E-05	8,4659 E-06	0,0010	0,0037	0,0057	9,0342 E-06	5,0156 E-06	5,6887 E-07
03625	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03626	X	0,0078	0,0080	0,0332	1,1472 E-04	9,6082 E-05	1,4636 E-05	0,0006	0,0008	0,0027	1,1182 E-05	7,2109 E-06	1,6201 E-06
03626	Y	0,0027	0,0133	0,0724	1,4677 E-04	2,8852 E-05	5,0461 E-06	0,0002	0,0011	0,0059	1,1445 E-05	2,1602 E-06	3,6088 E-07
03626	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03627	X	0,0160	0,0167	0,0334	1,2505 E-04	1,0142 E-04	3,1911 E-05	0,0012	0,0016	0,0027	1,2221 E-05	7,6338 E-06	3,4752 E-06
03627	Y	0,0040	0,0239	0,0729	1,311 E-04	3,3489 E-05	1,3329 E-05	0,0003	0,0019	0,0060	9,8003 E-06	2,7253 E-06	9,4788 E-07
03627	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03628	X	0,0247	0,0262	0,0336	1,3327 E-04	1,0667 E-04	5,1181 E-05	0,0018	0,0026	0,0027	1,2925 E-05	8,0182 E-06	5,4878 E-06
03628	Y	0,0062	0,0342	0,0734	1,3467 E-04	4,4893 E-05	1,895 E-05	0,0005	0,0026	0,0060	9,7157 E-06	3,5305 E-06	1,3115 E-06
03628	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03629	X	0,0334	0,0360	0,0339	1,344 E-04	1,0653 E-04	7,3101 E-05	0,0025	0,0036	0,0027	1,2982 E-05	7,9712 E-06	7,7817 E-06
03629	Y	0,0094	0,0447	0,0739	1,3815 E-04	5,4877 E-05	1,8576 E-05	0,0008	0,0034	0,0060	9,665 E-06	4,2862 E-06	1,262 E-06
03629	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03630	X	0,0553	0,0374	0,0414	9,6782 E-05	1,1563 E-04	6,864 E-05	0,0041	0,0036	0,0032	8,7936 E-06	8,4611 E-06	7,8158 E-06
03630	Y	0,0167	0,0571	0,0546	1,2044 E-04	5,282 E-05	4,3582 E-05	0,0011	0,0044	0,0044	8,887 E-06	3,3782 E-06	3,0399 E-06
03630	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03631	X	0,0617	0,0426	0,0416	9,7065 E-05	1,1496 E-04	8,0066 E-05	0,0046	0,0040	0,0032	8,8104 E-06	8,4303 E-06	9,1092 E-06
03631	Y	0,0193	0,0638	0,0548	1,1978 E-04	5,3742 E-05	5,58 E-05	0,0013	0,0049	0,0045	8,8723 E-06	3,4306 E-06	3,7461 E-06
03631	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03632	X	0,0563	0,0535	0,0357	1,1591 E-04	1,0341 E-04	6,7753 E-05	0,0044	0,0055	0,0031	1,182 E-05	8,2846 E-06	5,6737 E-06
03632	Y	0,0161	0,0714	0,0731	1,3836 E-04	5,1704 E-05	2,0595 E-05	0,0011	0,0053	0,0059	9,6634 E-06	3,3447 E-06	1,829 E-06
03632	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03633	X	0,0504	0,0471	0,0355	1,1576 E-04	1,0498 E-04	5,5164 E-05	0,0040	0,0049	0,0031	1,1824 E-05	8,3879 E-06	4,778 E-06
03633	Y	0,0136	0,0639	0,0728	1,3952 E-04	5,3181 E-05	1,6007 E-05	0,0009	0,0048	0,0059	9,7162 E-06	3,4354 E-06	1,4506 E-06
03633	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03634	X	0,0524	0,0472	0,0359	1,1834 E-04	1,1073 E-04	5,778 E-05	0,0041	0,0048	0,0031	1,1769 E-05	8,6745 E-06	5,2998 E-06
03634	Y	0,0150	0,0644	0,0697	1,4168 E-04	6,0601 E-05	2,1421 E-05	0,0010	0,0049	0,0057	9,9272 E-06	3,8796 E-06	1,7346 E-06
03634	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03635	X	0,0580	0,0530	0,0361	1,1843 E-04	1,0981 E-04	6,9185 E-05	0,0045	0,0054	0,0031	1,176 E-05	8,6177 E-06	6,0735 E-06
03635	Y	0,0177	0,0712	0,0700	1,3944 E-04	5,8442 E-05	2,7194 E-05	0,0012	0,0053	0,0057	9,8091 E-06	3,7433 E-06	2,1579 E-06
03635	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03636	X	0,0574	0,0490	0,0370	1,2024 E-04	1,1727 E-04	5,6608 E-05	0,0044	0,0049	0,0030	1,1501 E-05	8,9628 E-06	6,1713 E-06
03636	Y	0,0184	0,0675	0,0655	1,4335 E-04	6,6739 E-05	9,7897 E-06	0,0012	0,0051	0,0053	1,0138 E-05	4,2499 E-06	8,6694 E-07
03636	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03637	X	0,0555	0,0437	0,0382	1,161 E-04	1,1987 E-04	5,6994 E-05	0,0042	0,0043	0,0031	1,0805 E-05	8,9734 E-06	6,7328 E-06
03637	Y	0,0178	0,0624	0,0612	1,4 E-04	6,6733 E-05	2,4706 E-05	0,0012	0,0047	0,0050	9,9788 E-06	4,2497 E-06	1,643 E-06
03637	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03638	X	0,0615	0,0494	0,0385	1,1755 E-04	1,2013 E-04	6,4232 E-05	0,0046	0,0048	0,0031	1,0916 E-05	9,007 E-06	7,5857 E-06
03638	Y	0,0208	0,0694	0,0615	1,4114 E-04	6,6955 E-05	3,1771 E-05	0,0014	0,0052	0,0050	1,0099 E-05	4,2607 E-06	2,0578 E-06
03638	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03639	X	0,0586	0,0428	0,0401	1,0612 E-04	1,1685 E-04	7,2207 E-05	0,0044	0,0041	0,0031	9,7163 E-06	8,6275 E-06	8,208 E-06
03639	Y	0,0188	0,0629	0,0574	1,2911 E-04	5,9244 E-05	5,014 E-05	0,0012	0,0048	0,0047	9,3929 E-06	3,7785 E-06	3,3735 E-06
03639	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03640	X	0,0489	0,0250	0,0366	7,5493 E-05	1,2015 E-04	1,5171 E-04	0,0037	0,0019	0,0028	5,425 E-06	9,2068 E-06	1,5025 E-05
03640	Y	0,0164	0,0516	0,0547	1,0243 E-04	6,647 E-05	1,2168 E-05	0,0012	0,0038	0,0044	7,2761 E-06	5,086 E-06	1,0909 E-06
03640	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03641	X	0,0555	0,0289	0,0369	7,6858 E-05	1,1828 E-04	1,7698 E-04	0,0042	0,0022	0,0028	5,5163 E-06	9,1047 E-06	1,7319 E-05
03641	Y	0,0198	0,0572	0,0549	1,0168 E-04	6,5987 E-05	1,306 E-05	0,0015	0,0042	0,0044	7,2362 E-06	5,0426 E-06	1,2721 E-06
03641	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03642	X	0,0719	0,0153	0,0389	4,6181 E-05	1,7043 E-04	1,4059 E-04	0,0067	0,0012	0,0033	3,3473 E-06	1,558 E-05	1,1996 E-05
03642	Y	0,0124	0,0492	0,0311	8,5673 E-05	4,7769 E-05	6,1059 E-05	0,0009	0,0038	0,0025	6,5762 E-06	3,3043 E-06	4,2504 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03642	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03643	X	0,0626	0,0129	0,0385	4,4371 E-05	1,7042 E-04	1,2831 E-04	0,0059	0,0010	0,0032	3,2604 E-06	1,5526 E-05	1,1021 E-05
03643	Y	0,0099	0,0443	0,0309	8,6584 E-05	4,7998 E-05	5,2301 E-05	0,0007	0,0034	0,0025	6,6372 E-06	3,3084 E-06	3,5861 E-06
03643	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03644	X	0,0624	0,0145	0,0374	5,7944 E-05	1,7433 E-04	1,4417 E-04	0,0056	0,0010	0,0031	3,8528 E-06	1,5375 E-05	1,3062 E-05
03644	Y	0,0121	0,0461	0,0345	9,0961 E-05	5,6422 E-05	5,5397 E-05	0,0009	0,0035	0,0028	6,8166 E-06	3,9666 E-06	3,7582 E-06
03644	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03645	X	0,0709	0,0172	0,0377	5,6569 E-05	1,7135 E-04	1,6594 E-04	0,0064	0,0012	0,0031	3,7608 E-06	1,5184 E-05	1,4725 E-05
03645	Y	0,0148	0,0507	0,0346	9,0174 E-05	5,5748 E-05	6,7481 E-05	0,0011	0,0039	0,0028	6,7788 E-06	3,8999 E-06	4,5726 E-06
03645	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03646	X	0,0647	0,0192	0,0365	7,2581 E-05	1,7262 E-04	1,5707 E-04	0,0056	0,0013	0,0029	4,6214 E-06	1,4407 E-05	1,512 E-05
03646	Y	0,0162	0,0507	0,0398	9,734 E-05	6,6896 E-05	4,4671 E-05	0,0012	0,0038	0,0032	7,1374 E-06	4,706 E-06	3,1424 E-06
03646	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03647	X	0,0569	0,0206	0,0360	7,8667 E-05	1,6246 E-04	1,4801 E-04	0,0047	0,0014	0,0028	5,067 E-06	1,2947 E-05	1,4629 E-05
03647	Y	0,0160	0,0500	0,0452	1,0194 E-04	7,2661 E-05	2,1349 E-05	0,0012	0,0038	0,0037	7,3514 E-06	5,1978 E-06	1,7766 E-06
03647	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03648	X	0,0650	0,0243	0,0363	7,9092 E-05	1,623 E-04	1,672 E-04	0,0053	0,0016	0,0028	5,1059 E-06	1,2947 E-05	1,6486 E-05
03648	Y	0,0195	0,0551	0,0454	1,0129 E-04	7,1424 E-05	2,4184 E-05	0,0014	0,0041	0,0037	7,325 E-06	5,0958 E-06	2,0384 E-06
03648	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03649	X	0,0558	0,0251	0,0363	7,6713 E-05	1,3749 E-04	1,6468 E-04	0,0044	0,0018	0,0028	5,2128 E-06	1,072 E-05	1,6039 E-05
03649	Y	0,0181	0,0537	0,0509	1,0133 E-04	6,8719 E-05	1,223 E-05	0,0014	0,0040	0,0041	7,2592 E-06	5,0949 E-06	1,3452 E-06
03649	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03650	X	0,0626	0,0121	0,0393	4,1082 E-05	1,7576 E-04	7,7254 E-05	0,0060	0,0011	0,0033	3,2053 E-06	1,5963 E-05	6,7815 E-06
03650	Y	0,0084	0,0433	0,0279	8,6261 E-05	4,1662 E-05	3,2397 E-05	0,0006	0,0034	0,0022	6,7017 E-06	2,8087 E-06	2,7644 E-06
03650	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03651	X	0,0731	0,0145	0,0397	4,261 E-05	1,7254 E-04	8,0569 E-05	0,0069	0,0012	0,0034	3,2652 E-06	1,5958 E-05	7,3027 E-06
03651	Y	0,0108	0,0486	0,0281	8,3169 E-05	4,0561 E-05	4,361 E-05	0,0008	0,0038	0,0022	6,4779 E-06	2,7866 E-06	3,5365 E-06
03651	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03652	X	0,0740	0,0141	0,0401	4,0823 E-05	1,7572 E-04	3,8903 E-05	0,0071	0,0013	0,0034	3,2143 E-06	1,6258 E-05	3,7979 E-06
03652	Y	0,0099	0,0482	0,0256	8,1922 E-05	3,5104 E-05	3,8956 E-05	0,0007	0,0038	0,0020	6,4326 E-06	2,4074 E-06	3,5573 E-06
03652	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03653	X	0,0633	0,0118	0,0396	4,0974 E-05	1,7932 E-04	3,6306 E-05	0,0061	0,0011	0,0034	3,2122 E-06	1,6311 E-05	3,4604 E-06
03653	Y	0,0078	0,0430	0,0255	8,7229 E-05	3,5875 E-05	3,1862 E-05	0,0006	0,0033	0,0020	6,8175 E-06	2,4102 E-06	3,0557 E-06
03653	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03654	X	0,0639	0,0121	0,0395	4,146 E-05	1,7685 E-04	5,5249 E-05	0,0061	0,0011	0,0034	3,2122 E-06	1,6108 E-05	5,0639 E-06
03654	Y	0,0082	0,0436	0,0267	8,597 E-05	3,8994 E-05	3,1617 E-05	0,0006	0,0034	0,0021	6,7046 E-06	2,6187 E-06	2,9255 E-06
03654	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03655	X	0,0726	0,0141	0,0399	4,1112 E-05	1,7389 E-04	5,7282 E-05	0,0069	0,0012	0,0034	3,2117 E-06	1,6073 E-05	5,414 E-06
03655	Y	0,0101	0,0479	0,0268	8,347 E-05	3,7717 E-05	3,9323 E-05	0,0007	0,0037	0,0021	6,5222 E-06	2,5849 E-06	3,4336 E-06
03655	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03656	X	0,0627	0,0121	0,0660	6,7087 E-05	7,661 E-05	3,9818 E-05	0,0054	0,0009	0,0055	5,224 E-06	6,3737 E-06	4,3908 E-06
03656	Y	0,0177	0,0715	0,0595	1,1804 E-04	5,8878 E-05	4,0284 E-05	0,0015	0,0060	0,0051	9,6584 E-06	3,6806 E-06	3,9608 E-06
03656	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03657	X	0,0641	0,0128	0,0660	6,6469 E-05	7,7967 E-05	4,4715 E-05	0,0055	0,0010	0,0055	5,1453 E-06	6,5238 E-06	4,5691 E-06
03657	Y	0,0182	0,0737	0,0595	1,1838 E-04	5,8025 E-05	4,2136 E-05	0,0015	0,0062	0,0051	9,7174 E-06	3,6247 E-06	4,1944 E-06
03657	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03658	X	0,0701	0,0065	0,0830	6,1557 E-05	1,0266 E-04	2,6303 E-05	0,0062	0,0004	0,0071	4,4401 E-06	7,7174 E-06	2,3879 E-06
03658	Y	0,0080	0,0630	0,0322	9,7472 E-05	5,9356 E-05	8,8077 E-05	0,0005	0,0053	0,0027	8,2184 E-06	4,1633 E-06	7,5906 E-06
03658	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03659	X	0,0687	0,0056	0,0829	6,2851 E-05	1,0538 E-04	2,2236 E-05	0,0061	0,0004	0,0071	4,5519 E-06	7,8028 E-06	2,0886 E-06
03659	Y	0,0071	0,0610	0,0321	9,724 E-05	6,0367 E-05	8,0554 E-05	0,0005	0,0051	0,0027	8,1882 E-06	4,2304 E-06	7,1209 E-06
03659	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03660	X	0,0677	0,0069	0,0805	7,1243 E-05	1,2444 E-04	2,3713 E-05	0,0060	0,0005	0,0069	5,13 E-06	8,7877 E-06	2,2644 E-06
03660	Y	0,0085	0,0624	0,0362	1,0323 E-04	7,3765 E-05	7,6161 E-05	0,0006	0,0053	0,0031	8,5524 E-06	4,8117 E-06	6,7853 E-06
03660	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03661	X	0,0706	0,0084	0,0807	6,7769 E-05	1,1686 E-04	3,5831 E-05	0,0062	0,0006	0,0069	4,9176 E-06	8,4784 E-06	2,9927 E-06
03661	Y	0,0103	0,0658	0,0363	1,0293 E-04	7,0856 E-05	8,7685 E-05	0,0007	0,0055	0,0031	8,5584 E-06	4,625 E-06	7,5148 E-06
03661	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03662	X	0,0686	0,0096	0,0766	7,9031 E-05	1,2827 E-04	2,2291 E-05	0,0060	0,0007	0,0065	5,6283 E-06	9,0506 E-06	2,6225 E-06
03662	Y	0,0125	0,0670	0,0424	1,1501 E-04	8,386 E-05	6,8449 E-05	0,0009	0,0056	0,0036	9,2954 E-06	5,2768 E-06	6,2096 E-06
03662	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03663	X	0,0658	0,0100	0,0725	8,144 E-05	1,1354 E-04	2,7159 E-05	0,0057	0,0007	0,0061	5,8105 E-06	8,139 E-06	3,2659 E-06
03663	Y	0,0144	0,0673	0,0488	1,2456 E-04	8,3017 E-05	5,3391 E-05	0,0011	0,0057	0,0042	9,9081 E-06	5,1937 E-06	5,0518 E-06
03663	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03664	X	0,0689	0,0121	0,0726	8,1655 E-05	1,185 E-04	3,077 E-05	0,0060	0,0009	0,0061	5,728 E-06	8,558 E-06	3,4067 E-06
03664	Y	0,0160	0,0714	0,0488	1,2649 E-04	8,3183 E-05	5,5084 E-05	0,0012	0,0060	0,0042	1,0082 E-05	5,1686 E-06	5,3031 E-06
03664	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03665	X	0,0652	0,0119	0,0687	7,4294 E-05	9,1679 E-05	4,0629 E-05	0,0056	0,0009	0,0058	5,4308 E-06	7,1066 E-06	4,1792 E-06
03665	Y	0,0170	0,0714	0,0553	1,2521 E-04	6,9274 E-05	4,3701 E-05	0,0014	0,0060	0,0047	1,0062 E-05	4,3037 E-06	4,3588 E-06
03665	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03666	X	0,0545	0,0219	0,0393	7,702 E-05	8,057 E-05	7,6422 E-05	0,0044	0,0023	0,0031	7,0986 E-06	6,143 E-06	7,8151 E-06
03666	Y	0,0213	0,0809	0,0823	1,3677 E-04	5,7052 E-05	1,4831 E-05	0,0019	0,0067	0,0071	1,0229 E-05	3,5647 E-06	1,2064 E-06
03666	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03667	X	0,0561	0,0232	0,0393	7,6516 E-05	8,2436 E-05	7,8767 E-05	0,0046	0,0024	0,0031	7,0005 E-06	6,2928 E-06	8,0713 E-06
03667	Y	0,0217	0,0834	0,0824	1,3776 E-04	5,6521 E-05	1,7824 E-05	0,0019	0,0069	0,0071	1,0369 E-05	3,5279 E-06	1,343 E-06
03667	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03668	X	0,0631	0,0141	0,0628	6,5992 E-05	7,9382 E-05	5,1744 E-05	0,0054	0,0011	0,0052	5,3727 E-06	6,5889 E-06	5,4031 E-06
03668	Y	0,0195	0,0757	0,0631	1,1724 E-04	6,2791 E-05	7,3291 E-05	0,0016	0,0064	0,0054	9,5798 E-06	3,9131 E-06	5,548 E-06
03668	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03669	X	0,0616	0,0135	0,0628	6,7444 E-05	7,9428 E-05	4,7371 E-05	0,0053	0,0011	0,0052	5,5363 E-06	6,5332 E-06	4,9485 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03669	Y	0,0189	0,0734	0,0631	1,1586 E-04	6,3933 E-05	6,5867 E-05	0,0016	0,0062	0,0054	9,4177 E-06	3,9769 E-06	5,2057 E-06
03669	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03670	X	0,0605	0,0152	0,0591	7,3825 E-05	9,0644 E-05	4,6662 E-05	0,0051	0,0012	0,0049	6,1302 E-06	6,9941 E-06	5,0637 E-06
03670	Y	0,0200	0,0750	0,0658	1,2784 E-04	8,0369 E-05	5,8516 E-05	0,0017	0,0063	0,0056	9,8744 E-06	4,9712 E-06	4,5925 E-06
03670	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03671	X	0,0633	0,0165	0,0592	7,0246 E-05	9,0626 E-05	5,6383 E-05	0,0054	0,0014	0,0049	5,7813 E-06	7,1163 E-06	5,8395 E-06
03671	Y	0,0214	0,0790	0,0659	1,2851 E-04	7,7508 E-05	7,2537 E-05	0,0018	0,0066	0,0056	1,0098 E-05	4,8069 E-06	5,3007 E-06
03671	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03672	X	0,0610	0,0183	0,0534	7,8992 E-05	9,765 E-05	4,8378 E-05	0,0051	0,0016	0,0044	6,5579 E-06	7,3264 E-06	5,6721 E-06
03672	Y	0,0224	0,0800	0,0700	1,4795 E-04	8,8529 E-05	4,0451 E-05	0,0019	0,0067	0,0060	1,1012 E-05	5,474 E-06	3,0929 E-06
03672	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03673	X	0,0581	0,0191	0,0479	8,1928 E-05	9,1985 E-05	5,5809 E-05	0,0048	0,0018	0,0039	6,9433 E-06	6,8676 E-06	6,3212 E-06
03673	Y	0,0224	0,0792	0,0745	1,5821 E-04	8,1882 E-05	1,3587 E-05	0,0019	0,0066	0,0064	1,156 E-05	5,0711 E-06	1,0561 E-06
03673	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03674	X	0,0610	0,0212	0,0479	8,2347 E-05	9,6692 E-05	5,753 E-05	0,0050	0,0019	0,0039	6,818 E-06	7,221 E-06	6,5965 E-06
03674	Y	0,0237	0,0841	0,0745	1,6291 E-04	8,3314 E-05	1,1233 E-05	0,0020	0,0070	0,0064	1,1972 E-05	5,1527 E-06	9,4437 E-07
03674	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03675	X	0,0572	0,0215	0,0427	7,9949 E-05	8,5542 E-05	6,9979 E-05	0,0047	0,0021	0,0034	6,9772 E-06	6,4699 E-06	7,349 E-06
03675	Y	0,0224	0,0822	0,0793	1,5252 E-04	6,657 E-05	1,2771 E-05	0,0019	0,0068	0,0068	1,1269 E-05	4,1377 E-06	8,6955 E-07
03675	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03676	X	0,0444	0,0401	0,0144	1,3008 E-04	6,2901 E-05	9,8938 E-05	0,0035	0,0046	0,0012	1,3767 E-05	4,7688 E-06	9,1593 E-06
03676	Y	0,0145	0,0772	0,0932	1,3875 E-04	2,3363 E-05	6,6767 E-05	0,0014	0,0062	0,0080	8,7476 E-06	1,6217 E-06	5,7167 E-06
03676	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03677	X	0,0456	0,0426	0,0144	1,3012 E-04	6,3018 E-05	1,0569 E-04	0,0036	0,0048	0,0012	1,3819 E-05	4,7814 E-06	9,7733 E-06
03677	Y	0,0144	0,0792	0,0933	1,3819 E-04	2,2693 E-05	7,581 E-05	0,0013	0,0063	0,0080	8,7397 E-06	1,5581 E-06	6,2663 E-06
03677	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03678	X	0,0545	0,0249	0,0357	7,9863 E-05	8,315 E-05	7,7745 E-05	0,0044	0,0027	0,0028	7,5733 E-06	6,2974 E-06	8,5156 E-06
03678	Y	0,0211	0,0840	0,0846	1,3777 E-04	6,055 E-05	5,6086 E-05	0,0018	0,0069	0,0072	1,0138 E-05	3,7508 E-06	3,6335 E-06
03678	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03679	X	0,0529	0,0235	0,0357	8,0673 E-05	8,2795 E-05	7,337 E-05	0,0043	0,0025	0,0028	7,6787 E-06	6,2582 E-06	7,9678 E-06
03679	Y	0,0206	0,0815	0,0845	1,3666 E-04	6,1585 E-05	4,2853 E-05	0,0018	0,0067	0,0072	9,9707 E-06	3,8097 E-06	2,7757 E-06
03679	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03680	X	0,0512	0,0251	0,0321	9,2857 E-05	8,4783 E-05	7,5813 E-05	0,0041	0,0028	0,0025	8,8845 E-06	6,3083 E-06	8,0605 E-06
03680	Y	0,0200	0,0818	0,0857	1,6052 E-04	7,1916 E-05	3,5627 E-05	0,0018	0,0067	0,0073	1,0993 E-05	4,4283 E-06	2,4081 E-06
03680	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03681	X	0,0539	0,0279	0,0321	9,0021 E-05	8,5792 E-05	8,1269 E-05	0,0043	0,0030	0,0025	8,588 E-06	6,4079 E-06	8,8158 E-06
03681	Y	0,0211	0,0863	0,0857	1,5919 E-04	6,999 E-05	5,8297 E-05	0,0018	0,0070	0,0073	1,1111 E-05	4,3174 E-06	3,872 E-06
03681	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03682	X	0,0508	0,0301	0,0266	1,0596 E-04	8,3965 E-05	8,509 E-05	0,0041	0,0034	0,0021	1,0218 E-05	6,2133 E-06	8,7366 E-06
03682	Y	0,0198	0,0848	0,0874	1,8903 E-04	6,8697 E-05	2,9143 E-05	0,0017	0,0069	0,0075	1,2515 E-05	4,2255 E-06	2,6217 E-06
03682	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03683	X	0,0477	0,0323	0,0215	1,1649 E-04	7,5181 E-05	9,0575 E-05	0,0038	0,0037	0,0017	1,1512 E-05	5,5781 E-06	8,7965 E-06
03683	Y	0,0183	0,0812	0,0895	1,9065 E-04	5,293 E-05	3,8537 E-05	0,0016	0,0066	0,0077	1,2286 E-05	3,3321 E-06	3,664 E-06
03683	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03684	X	0,0501	0,0358	0,0215	1,1632 E-04	7,6615 E-05	9,7718 E-05	0,0040	0,0040	0,0017	1,149 E-05	5,6879 E-06	9,5506 E-06
03684	Y	0,0187	0,0862	0,0895	1,966 E-04	5,3127 E-05	4,6671 E-05	0,0016	0,0069	0,0077	1,2779 E-05	3,3097 E-06	4,3065 E-06
03684	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03685	X	0,0466	0,0383	0,0169	1,2423 E-04	6,694 E-05	1,0166 E-04	0,0037	0,0044	0,0014	1,2814 E-05	5,0346 E-06	9,5018 E-06
03685	Y	0,0163	0,0808	0,0919	1,6834 E-04	3,2912 E-05	6,7971 E-05	0,0015	0,0065	0,0079	1,0753 E-05	2,1944 E-06	5,6886 E-06
03685	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03686	X	0,0668	0,0102	0,0416	2,7368 E-05	1,8854 E-04	1,2094 E-04	0,0056	0,0010	0,0035	2,6078 E-06	1,5117 E-05	1,0957 E-05
03686	Y	0,0035	0,0421	0,0013	7,9606 E-05	7,2541 E-06	3,3715 E-05	0,0003	0,0033	0,0001	6,4186 E-06	5,8232 E-07	2,1915 E-06
03686	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03687	X	0,0773	0,0118	0,0420	2,5905 E-05	1,8522 E-04	1,4294 E-04	0,0065	0,0011	0,0035	2,4824 E-06	1,4948 E-05	1,2859 E-05
03687	Y	0,0038	0,0467	0,0013	7,7833 E-05	7,4956 E-06	4,219 E-05	0,0003	0,0037	0,0001	6,2908 E-06	6,0996 E-07	2,7209 E-06
03687	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03688	X	0,0723	0,0206	0,0430	5,0283 E-05	1,6204 E-04	1,4021 E-04	0,0055	0,0018	0,0034	4,3549 E-06	1,1895 E-05	1,3215 E-05
03688	Y	0,0073	0,0487	0,0160	8,4641 E-05	2,2862 E-05	3,7638 E-05	0,0005	0,0038	0,0013	6,7629 E-06	1,4639 E-06	2,6334 E-06
03688	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03689	X	0,0632	0,0179	0,0426	4,922 E-05	1,6326 E-04	1,1652 E-04	0,0048	0,0016	0,0034	4,2872 E-06	1,2013 E-05	1,1135 E-05
03689	Y	0,0060	0,0438	0,0159	8,6048 E-05	2,3373 E-05	3,2444 E-05	0,0004	0,0034	0,0013	6,8623 E-06	1,4998 E-06	2,2646 E-06
03689	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03690	X	0,0651	0,0165	0,0420	4,5438 E-05	1,7589 E-04	1,2063 E-04	0,0050	0,0015	0,0034	3,9561 E-06	1,3004 E-05	1,1512 E-05
03690	Y	0,0051	0,0436	0,0125	8,3733 E-05	2,174 E-05	3,1589 E-05	0,0004	0,0034	0,0010	6,6985 E-06	1,3996 E-06	2,1521 E-06
03690	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03691	X	0,0737	0,0187	0,0423	4,5403 E-05	1,7338 E-04	1,3898 E-04	0,0057	0,0017	0,0034	3,9418 E-06	1,2844 E-05	1,3131 E-05
03691	Y	0,0062	0,0479	0,0126	8,2471 E-05	2,0731 E-05	3,5415 E-05	0,0004	0,0038	0,0010	6,6076 E-06	1,3445 E-06	2,4109 E-06
03691	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03692	X	0,0714	0,0150	0,0416	3,9522 E-05	1,8625 E-04	1,3304 E-04	0,0056	0,0014	0,0034	3,4792 E-06	1,4046 E-05	1,2643 E-05
03692	Y	0,0044	0,0452	0,0075	8,0654 E-05	1,6778 E-05	3,5123 E-05	0,0003	0,0035	0,0006	6,4823 E-06	1,1045 E-06	2,3146 E-06
03692	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03693	X	0,0674	0,0116	0,0413	3,2535 E-05	1,9203 E-04	1,2742 E-04	0,0055	0,0011	0,0035	2,9647 E-06	1,4909 E-05	1,178 E-05
03693	Y	0,0033	0,0426	0,0026	8,0313 E-05	1,1086 E-05	3,3936 E-05	0,0003	0,0033	0,0002	6,466 E-06	7,7963 E-07	2,204 E-06
03693	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03694	X	0,0767	0,0133	0,0417	3,1971 E-05	1,8739 E-04	1,4542 E-04	0,0063	0,0013	0,0035	2,9153 E-06	1,4652 E-05	1,3369 E-05
03694	Y	0,0038	0,0467	0,0027	7,9077 E-05	1,0839 E-05	4,1305 E-05	0,0003	0,0037	0,0002	6,3765 E-06	7,7413 E-07	2,6694 E-06
03694	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03695	X	0,0676	0,0095	0,0415	2,4266 E-05	1,8722 E-04	9,1937 E-05	0,0060	0,0009	0,0036	2,346 E-06	1,5965 E-05	8,1746 E-06
03695	Y	0,0050	0,0422	0,0078	7,9503 E-05	1,2704 E-05	3,2411 E-05	0,0004	0,0033	0,0006	6,4015 E-06	8,7586 E-07	2,188 E-06
03695	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03696	X	0,0776	0,0108	0,0419	2,3714 E-05	1,8194 E-04	1,0898 E-04	0,0068	0,0011	0,0036	2,3087 E-06	1,5716 E-05	9,6928 E-06
03696	Y	0,0056	0,0467	0,0078	7,7762 E-05	1,2567 E-05	4,0183 E-05	0,0004	0,0037	0,0006	6,2788 E-06	8,6701 E-07	2,6705 E-06
03696	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03697	X	0,0772	0,0109	0,0420	2,3303 E-05	1,8226 E-04	1,2495 E-04	0,0067	0,0011	0,0036	2,3077 E-06	1,5252 E-05	1,1245 E-05
03697	Y	0,0045	0,0466	0,0043	7,7457 E-05	8,2708 E-06	4,1402 E-05	0,0004	0,0037	0,0003	6,2639 E-06	6,5554 E-07	2,6918 E-06
03697	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03698	X	0,0672	0,0095	0,0417	2,4025 E-05	1,8616 E-04	1,0581 E-04	0,0058	0,0009	0,0036	2,3717 E-06	1,5432 E-05	9,5828 E-06
03698	Y	0,0040	0,0421	0,0043	7,9135 E-05	8,308 E-06	3,3141 E-05	0,0003	0,0033	0,0003	6,3829 E-06	6,5224 E-07	2,1791 E-06
03698	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03699	X	0,0679	0,0095	0,0416	2,3685 E-05	1,8602 E-04	9,9366 E-05	0,0059	0,0010	0,0036	2,3332 E-06	1,5651 E-05	8,9239 E-06
03699	Y	0,0045	0,0424	0,0060	7,8593 E-05	1,0339 E-05	3,3474 E-05	0,0003	0,0033	0,0005	6,3391 E-06	7,5325 E-07	2,2216 E-06
03699	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03700	X	0,0770	0,0108	0,0419	2,3259 E-05	1,8087 E-04	1,1619 E-04	0,0067	0,0011	0,0036	2,3002 E-06	1,5421 E-05	1,04 E-05
03700	Y	0,0050	0,0464	0,0060	7,7962 E-05	1,0161 E-05	4,0465 E-05	0,0004	0,0037	0,0005	6,2968 E-06	7,4416 E-07	2,6565 E-06
03700	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03701	X	0,0024	0,0030	0,0241	1,2 E-04	8,4198 E-05	3,1915 E-06	0,0002	0,0003	0,0026	1,2962 E-05	6,6145 E-06	2,5875 E-07
03701	Y	0,0003	0,0063	0,0930	2,2411 E-04	1,1588 E-05	5,003 E-06	0,0000	0,0005	0,0077	1,8469 E-05	1,1368 E-06	4,5 E-07
03701	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03702	X	0,0352	0,0535	0,0247	1,6235 E-04	8,5754 E-05	3,4983 E-05	0,0028	0,0057	0,0026	1,7475 E-05	6,8735 E-06	2,7773 E-06
03702	Y	0,0063	0,0603	0,0951	1,6649 E-04	2,5655 E-05	4,6095 E-05	0,0006	0,0047	0,0079	1,1434 E-05	2,3081 E-06	4,2827 E-06
03702	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03703	X	0,0348	0,0385	0,0162	1,2221 E-04	8,2813 E-05	8,1774 E-05	0,0027	0,0044	0,0018	1,3518 E-05	6,4492 E-06	7,6875 E-06
03703	Y	0,0097	0,0704	0,1003	1,966 E-04	2,8514 E-05	3,0372 E-05	0,0009	0,0057	0,0085	1,427 E-05	2,3932 E-06	3,1397 E-06
03703	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03704	X	0,0026	0,0021	0,0159	8,37 E-05	8,8107 E-05	4,2358 E-06	0,0002	0,0002	0,0017	9,7156 E-06	6,9687 E-06	3,8729 E-07
03704	Y	0,0010	0,0068	0,0980	2,4646 E-04	3,6152 E-05	1,7812 E-06	0,0001	0,0006	0,0083	2,0719 E-05	3,366 E-06	1,3583 E-07
03704	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03705	X	0,0037	0,0033	0,0154	9,4376 E-05	8,7101 E-05	6,3262 E-06	0,0003	0,0004	0,0018	1,0783 E-05	6,8743 E-06	5,6184 E-07
03705	Y	0,0012	0,0098	0,0966	2,3627 E-04	2,9816 E-05	3,5317 E-06	0,0001	0,0008	0,0081	1,9778 E-05	2,8451 E-06	2,6412 E-07
03705	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03706	X	0,0114	0,0113	0,0154	1,148 E-04	8,6864 E-05	1,9851 E-05	0,0009	0,0013	0,0018	1,2863 E-05	6,8289 E-06	1,8275 E-06
03706	Y	0,0032	0,0256	0,0973	1,9041 E-04	2,6515 E-05	9,9326 E-06	0,0003	0,0021	0,0082	1,5633 E-05	2,5563 E-06	7,3667 E-07
03706	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03707	X	0,0189	0,0205	0,0155	1,2506 E-04	8,6057 E-05	3,6801 E-05	0,0015	0,0023	0,0018	1,396 E-05	6,7471 E-06	3,4371 E-06
03707	Y	0,0050	0,0394	0,0979	1,8511 E-04	2,5112 E-05	1,4912 E-05	0,0005	0,0033	0,0082	1,4649 E-05	2,4042 E-06	1,1577 E-06
03707	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03708	X	0,0264	0,0301	0,0155	1,2911 E-04	8,517 E-05	5,5273 E-05	0,0020	0,0034	0,0018	1,4413 E-05	6,6646 E-06	5,1782 E-06
03708	Y	0,0068	0,0535	0,0986	1,9302 E-04	2,5119 E-05	1,9151 E-05	0,0007	0,0044	0,0083	1,4659 E-05	2,3449 E-06	1,7456 E-06
03708	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03709	X	0,0336	0,0399	0,0156	1,3017 E-04	8,4066 E-05	7,2434 E-05	0,0026	0,0045	0,0018	1,4406 E-05	6,5712 E-06	6,8101 E-06
03709	Y	0,0087	0,0676	0,0992	1,909 E-04	2,5662 E-05	2,7973 E-05	0,0008	0,0054	0,0083	1,3804 E-05	2,3063 E-06	2,8278 E-06
03709	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03710	X	0,0074	0,0078	0,0161	1,1672 E-04	8,6748 E-05	1,2277 E-05	0,0006	0,0009	0,0019	1,2993 E-05	6,8327 E-06	1,0885 E-06
03710	Y	0,0017	0,0184	0,0952	2,0877 E-04	2,2561 E-05	3,5519 E-06	0,0002	0,0015	0,0080	1,7219 E-05	2,2518 E-06	3,8194 E-07
03710	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03711	X	0,0151	0,0174	0,0161	1,3376 E-04	8,6628 E-05	2,4735 E-05	0,0012	0,0019	0,0019	1,4765 E-05	6,8182 E-06	2,257 E-06
03711	Y	0,0034	0,0329	0,0960	1,8322 E-04	2,1847 E-05	8,4769 E-06	0,0003	0,0027	0,0081	1,4604 E-05	2,1889 E-06	9,1292 E-07
03711	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03712	X	0,0226	0,0279	0,0161	1,4151 E-04	8,6022 E-05	3,9173 E-05	0,0018	0,0031	0,0019	1,5616 E-05	6,7674 E-06	3,6055 E-06
03712	Y	0,0051	0,0465	0,0967	1,8357 E-04	2,1447 E-05	1,5675 E-05	0,0005	0,0038	0,0081	1,4012 E-05	2,1465 E-06	1,6877 E-06
03712	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03713	X	0,0300	0,0388	0,0161	1,4285 E-04	8,4928 E-05	5,4902 E-05	0,0023	0,0043	0,0019	1,575 E-05	6,6803 E-06	5,0511 E-06
03713	Y	0,0067	0,0600	0,0974	1,8284 E-04	2,1288 E-05	2,6337 E-05	0,0007	0,0048	0,0082	1,3324 E-05	2,1167 E-06	2,7676 E-06
03713	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03714	X	0,0036	0,0040	0,0183	1,1253 E-04	8,5228 E-05	5,9727 E-06	0,0003	0,0004	0,0021	1,2455 E-05	6,7212 E-06	5,1055 E-07
03714	Y	0,0006	0,0097	0,0937	2,342 E-04	1,7155 E-05	5,2502 E-06	0,0001	0,0008	0,0078	1,94 E-05	1,7983 E-06	4,8921 E-07
03714	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03715	X	0,0112	0,0135	0,0184	1,3613 E-04	8,6754 E-05	1,6535 E-05	0,0009	0,0015	0,0021	1,4892 E-05	6,8407 E-06	1,4446 E-06
03715	Y	0,0020	0,0252	0,0944	1,8442 E-04	1,8105 E-05	1,7551 E-05	0,0002	0,0021	0,0079	1,4867 E-05	1,8848 E-06	1,6136 E-06
03715	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03716	X	0,0188	0,0244	0,0184	1,4943 E-04	8,6883 E-05	2,6756 E-05	0,0015	0,0027	0,0021	1,6297 E-05	6,8613 E-06	2,3628 E-06
03716	Y	0,0035	0,0385	0,0952	1,748 E-04	1,8986 E-05	2,9326 E-05	0,0004	0,0031	0,0080	1,3485 E-05	1,963 E-06	2,6957 E-06
03716	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03717	X	0,0264	0,0360	0,0184	1,544 E-04	8,6192 E-05	3,8599 E-05	0,0021	0,0039	0,0021	1,685 E-05	6,8159 E-06	3,4142 E-06
03717	Y	0,0051	0,0515	0,0958	1,7655 E-04	1,9443 E-05	3,9078 E-05	0,0005	0,0041	0,0080	1,301 E-05	2,0002 E-06	3,622 E-06
03717	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03718	X	0,0337	0,0477	0,0185	1,5267 E-04	8,4839 E-05	5,1192 E-05	0,0026	0,0052	0,0021	1,6643 E-05	6,7188 E-06	4,5328 E-06
03718	Y	0,0066	0,0641	0,0965	1,7324 E-04	1,9612 E-05	4,7668 E-05	0,0007	0,0050	0,0081	1,208 E-05	2,0084 E-06	4,4409 E-06
03718	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03719	X	0,0073	0,0091	0,0217	1,3296 E-04	8,6555 E-05	1,0211 E-05	0,0006	0,0010	0,0024	1,4434 E-05	6,8217 E-06	8,5286 E-07
03719	Y	0,0010	0,0169	0,0934	1,8844 E-04	1,414 E-05	1,6908 E-05	0,0001	0,0014	0,0078	1,5356 E-05	1,5101 E-06	1,4992 E-06
03719	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03720	X	0,0150	0,0200	0,0218	1,5056 E-04	8,7702 E-05	1,8168 E-05	0,0012	0,0022	0,0024	1,6271 E-05	6,9416 E-06	1,5191 E-06
03720	Y	0,0022	0,0298	0,0940	1,6357 E-04	1,7061 E-05	3,4206 E-05	0,0002	0,0024	0,0078	1,2813 E-05	1,7663 E-06	3,0041 E-06
03720	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03721	X	0,0227	0,0319	0,0219	1,6036 E-04	8,7722 E-05	2,5582 E-05	0,0018	0,0035	0,0024	1,7313 E-05	6,9671 E-06	2,1284 E-06
03721	Y	0,0037	0,0420	0,0947	1,6716 E-04	1,9174 E-05	4,7432 E-05	0,0004	0,0034	0,0079	1,2501 E-05	1,9254 E-06	4,1459 E-06
03721	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03722	X	0,0303	0,0442	0,0220	1,6297 E-04	8,6732 E-05	3,4377 E-05	0,0024	0,0048	0,0024	1,7615 E-05	6,9058 E-06	2,8557 E-06
03722	Y	0,0052	0,0545	0,0953	1,7125 E-04	2,122 E-05	5,3526 E-05	0,0005	0,0043	0,0079	1,2221 E-05	2,0589 E-06	4,7379 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03722	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03723	X	0,0024	0,0031	0,0259	1,2549 E-04	8,4825 E-05	2,3565 E-06	0,0002	0,0003	0,0027	1,3306 E-05	6,6212 E-06	1,9508 E-07
03723	Y	0,0004	0,0062	0,0915	2,1771 E-04	1,4772 E-05	1,5145 E-06	0,0000	0,0005	0,0076	1,7877 E-05	1,1914 E-06	1,1624 E-07
03723	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03724	X	0,0358	0,0545	0,0266	1,6528 E-04	8,7942 E-05	3,4033 E-05	0,0028	0,0058	0,0027	1,7625 E-05	7,0723 E-06	2,6651 E-06
03724	Y	0,0066	0,0588	0,0936	1,6203 E-04	3,0532 E-05	2,6227 E-05	0,0007	0,0045	0,0078	1,1076 E-05	2,7121 E-06	2,7679 E-06
03724	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03725	X	0,0385	0,0475	0,0339	1,4344 E-04	9,8918 E-05	6,9703 E-05	0,0029	0,0048	0,0029	1,4437 E-05	7,6816 E-06	7,7942 E-06
03725	Y	0,0106	0,0525	0,0800	1,4237 E-04	5,6199 E-05	2,5808 E-05	0,0009	0,0039	0,0066	9,6902 E-06	4,3986 E-06	2,2027 E-06
03725	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03726	X	0,0025	0,0029	0,0329	1,1471 E-04	8,9577 E-05	3,041 E-06	0,0002	0,0003	0,0028	1,1399 E-05	6,8006 E-06	3,5163 E-07
03726	Y	0,0010	0,0053	0,0782	1,8697 E-04	3,8009 E-05	4,4594 E-06	0,0001	0,0004	0,0064	1,5021 E-05	2,8117 E-06	3,9461 E-07
03726	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03727	X	0,0037	0,0044	0,0315	1,2179 E-04	9,0133 E-05	4,0893 E-06	0,0003	0,0004	0,0027	1,2289 E-05	6,8968 E-06	4,7426 E-07
03727	Y	0,0013	0,0078	0,0795	1,8549 E-04	3,1848 E-05	8,1957 E-06	0,0001	0,0006	0,0065	1,4879 E-05	2,3404 E-06	7,1394 E-07
03727	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03728	X	0,0117	0,0141	0,0317	1,3814 E-04	9,499 E-05	1,5236 E-05	0,0009	0,0014	0,0028	1,4102 E-05	7,3853 E-06	1,7363 E-06
03728	Y	0,0026	0,0202	0,0801	1,4558 E-04	2,5071 E-05	2,1854 E-05	0,0002	0,0016	0,0066	1,1198 E-05	2,0335 E-06	1,895 E-06
03728	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03729	X	0,0200	0,0249	0,0318	1,5056 E-04	9,971 E-05	2,9639 E-05	0,0015	0,0026	0,0028	1,5338 E-05	7,8177 E-06	3,3555 E-06
03729	Y	0,0040	0,0309	0,0807	1,407 E-04	3,3402 E-05	3,1426 E-05	0,0003	0,0024	0,0066	1,0336 E-05	2,7288 E-06	2,6844 E-06
03729	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03730	X	0,0286	0,0365	0,0321	1,5688 E-04	1,0221 E-04	4,3874 E-05	0,0022	0,0037	0,0028	1,5924 E-05	8,033 E-06	4,9912 E-06
03730	Y	0,0063	0,0416	0,0812	1,461 E-04	4,2766 E-05	3,5314 E-05	0,0005	0,0032	0,0067	1,0339 E-05	3,3913 E-06	2,993 E-06
03730	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03731	X	0,0371	0,0482	0,0323	1,5133 E-04	9,9358 E-05	5,6701 E-05	0,0028	0,0049	0,0028	1,5434 E-05	7,7895 E-06	6,4732 E-06
03731	Y	0,0096	0,0524	0,0817	1,4335 E-04	5,1438 E-05	3,4312 E-05	0,0008	0,0039	0,0067	9,7665 E-06	4,0833 E-06	2,901 E-06
03731	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03732	X	0,0076	0,0095	0,0295	1,3871 E-04	9,3086 E-05	7,3528 E-06	0,0006	0,0010	0,0027	1,425 E-05	7,2409 E-06	8,493 E-07
03732	Y	0,0019	0,0154	0,0824	1,7147 E-04	2,2871 E-05	1,0148 E-05	0,0001	0,0012	0,0068	1,3574 E-05	1,7554 E-06	9,2421 E-07
03732	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03733	X	0,0158	0,0206	0,0296	1,5562 E-04	9,7894 E-05	1,6386 E-05	0,0012	0,0021	0,0027	1,6019 E-05	7,7175 E-06	1,8967 E-06
03733	Y	0,0030	0,0274	0,0831	1,483 E-04	2,661 E-05	1,7993 E-05	0,0002	0,0022	0,0069	1,1184 E-05	2,231 E-06	1,6491 E-06
03733	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03734	X	0,0243	0,0326	0,0298	1,6478 E-04	1,0061 E-04	2,602 E-05	0,0019	0,0034	0,0027	1,6944 E-05	7,9799 E-06	3,0249 E-06
03734	Y	0,0048	0,0385	0,0838	1,4816 E-04	3,476 E-05	2,3092 E-05	0,0004	0,0030	0,0069	1,0677 E-05	2,858 E-06	2,1437 E-06
03734	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03735	X	0,0327	0,0450	0,0300	1,6329 E-04	9,9207 E-05	3,5167 E-05	0,0025	0,0047	0,0027	1,6851 E-05	7,8784 E-06	4,1176 E-06
03735	Y	0,0073	0,0494	0,0844	1,4687 E-04	4,2201 E-05	2,537 E-05	0,0006	0,0038	0,0070	1,0166 E-05	3,4533 E-06	2,4129 E-06
03735	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03736	X	0,0036	0,0046	0,0278	1,3083 E-04	8,8347 E-05	3,3876 E-06	0,0003	0,0005	0,0026	1,3541 E-05	6,8511 E-06	3,4723 E-07
03736	Y	0,0010	0,0087	0,0852	2,0605 E-04	2,4461 E-05	1,7673 E-06	0,0001	0,0007	0,0070	1,6708 E-05	1,8172 E-06	1,8102 E-07
03736	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03737	X	0,0116	0,0153	0,0279	1,5298 E-04	9,4791 E-05	9,224 E-06	0,0009	0,0016	0,0026	1,5892 E-05	7,4761 E-06	9,9856 E-07
03737	Y	0,0021	0,0223	0,0859	1,5953 E-04	2,0036 E-05	5,8197 E-06	0,0002	0,0018	0,0071	1,243 E-05	1,7542 E-06	5,3597 E-07
03737	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03738	X	0,0199	0,0273	0,0280	1,6659 E-04	9,8125 E-05	1,4711 E-05	0,0015	0,0029	0,0027	1,7305 E-05	7,812 E-06	1,6257 E-06
03738	Y	0,0033	0,0338	0,0866	1,5069 E-04	2,7086 E-05	1,0564 E-05	0,0003	0,0027	0,0072	1,1168 E-05	2,3473 E-06	9,7684 E-07
03738	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03739	X	0,0282	0,0401	0,0281	1,7039 E-04	9,8074 E-05	2,0874 E-05	0,0022	0,0042	0,0027	1,7747 E-05	7,8432 E-06	2,3159 E-06
03739	Y	0,0053	0,0451	0,0872	1,5252 E-04	3,3546 E-05	1,5039 E-05	0,0005	0,0035	0,0072	1,0821 E-05	2,841 E-06	1,4976 E-06
03739	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03740	X	0,0363	0,0527	0,0283	1,6355 E-04	9,3982 E-05	2,7542 E-05	0,0028	0,0055	0,0027	1,7166 E-05	7,5237 E-06	3,0823 E-06
03740	Y	0,0078	0,0561	0,0878	1,4966 E-04	4,0584 E-05	2,0426 E-05	0,0007	0,0043	0,0073	1,014 E-05	3,452 E-06	2,1196 E-06
03740	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03741	X	0,0074	0,0097	0,0266	1,4366 E-04	9,069 E-05	6,6681 E-06	0,0006	0,0010	0,0026	1,5083 E-05	7,1283 E-06	5,93 E-07
03741	Y	0,0011	0,0159	0,0892	1,7476 E-04	1,4475 E-05	6,3148 E-06	0,0001	0,0013	0,0074	1,4034 E-05	1,3575 E-06	4,587 E-07
03741	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03742	X	0,0154	0,0212	0,0267	1,6131 E-04	9,4269 E-05	1,2797 E-05	0,0012	0,0022	0,0027	1,692 E-05	7,4903 E-06	1,101 E-06
03742	Y	0,0021	0,0279	0,0898	1,5064 E-04	2,0097 E-05	1,4247 E-05	0,0002	0,0022	0,0074	1,1565 E-05	1,9167 E-06	1,0235 E-06
03742	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03743	X	0,0235	0,0337	0,0268	1,7058 E-04	9,5414 E-05	1,962 E-05	0,0018	0,0036	0,0027	1,7908 E-05	7,6304 E-06	1,6319 E-06
03743	Y	0,0036	0,0392	0,0904	1,5435 E-04	2,562 E-05	1,9945 E-05	0,0004	0,0031	0,0075	1,1308 E-05	2,2949 E-06	1,4932 E-06
03743	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03744	X	0,0315	0,0466	0,0270	1,708 E-04	9,3616 E-05	2,5501 E-05	0,0025	0,0049	0,0027	1,8027 E-05	7,5191 E-06	2,1312 E-06
03744	Y	0,0056	0,0508	0,0910	1,5916 E-04	3,0806 E-05	2,2265 E-05	0,0005	0,0039	0,0075	1,1163 E-05	2,6869 E-06	1,9605 E-06
03744	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03745	X	0,0621	0,0196	0,0429	5,4813 E-05	1,5476 E-04	1,1383 E-04	0,0047	0,0017	0,0034	4,7844 E-06	1,1296 E-05	1,1066 E-05
03745	Y	0,0070	0,0443	0,0193	8,8916 E-05	2,6528 E-05	3,7644 E-05	0,0005	0,0035	0,0016	7,0672 E-06	1,6874 E-06	2,6709 E-06
03745	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03746	X	0,0709	0,0227	0,0433	5,5753 E-05	1,5381 E-04	1,3742 E-04	0,0053	0,0020	0,0034	4,8696 E-06	1,1197 E-05	1,3249 E-05
03746	Y	0,0085	0,0496	0,0195	8,7318 E-05	2,6112 E-05	4,5466 E-05	0,0005	0,0039	0,0016	6,9567 E-06	1,66 E-06	3,2472 E-06
03746	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03747	X	0,0695	0,0271	0,0433	6,46 E-05	1,4289 E-04	9,4699 E-05	0,0051	0,0024	0,0033	5,6463 E-06	1,0417 E-05	9,2718 E-06
03747	Y	0,0110	0,0517	0,0260	9,5558 E-05	2,933 E-05	4,0543 E-05	0,0007	0,0040	0,0021	7,5499 E-06	1,8822 E-06	2,9428 E-06
03747	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03748	X	0,0610	0,0234	0,0430	6,3424 E-05	1,5262 E-04	8,4553 E-05	0,0045	0,0021	0,0033	5,5685 E-06	1,1038 E-05	8,4044 E-06
03748	Y	0,0093	0,0460	0,0259	9,6352 E-05	3,2879 E-05	3,7342 E-05	0,0006	0,0036	0,0021	7,602 E-06	2,1137 E-06	2,7049 E-06
03748	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03749	X	0,0621	0,0218	0,0429	6,1168 E-05	1,5225 E-04	1,0651 E-04	0,0046	0,0019	0,0033	5,361 E-06	1,1029 E-05	1,0459 E-05

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03749	Y	0,0082	0,0455	0,0226	9,2187 E-05	2,9834 E-05	3,935 E-05	0,0005	0,0035	0,0019	7,3046 E-06	1,9022 E-06	2,8346 E-06
03749	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03750	X	0,0696	0,0248	0,0432	6,0387 E-05	1,4841 E-04	1,2359 E-04	0,0051	0,0022	0,0034	5,3312 E-06	1,0776 E-05	1,2044 E-05
03750	Y	0,0096	0,0502	0,0227	9,1377 E-05	2,8544 E-05	4,6127 E-05	0,0006	0,0039	0,0019	7,252 E-06	1,8232 E-06	3,3358 E-06
03750	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03751	X	0,0601	0,0246	0,0428	5,2792 E-05	1,4925 E-04	6,0681 E-05	0,0044	0,0022	0,0033	4,7781 E-06	1,0836 E-05	6,1813 E-06
03751	Y	0,0105	0,0466	0,0295	9,7008 E-05	3,2022 E-05	3,828 E-05	0,0007	0,0036	0,0024	7,6469 E-06	2,0598 E-06	2,7392 E-06
03751	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03752	X	0,0680	0,0288	0,0432	7,6766 E-05	1,3465 E-04	6,2619 E-05	0,0050	0,0026	0,0033	6,4127 E-06	9,8856 E-06	6,2749 E-06
03752	Y	0,0122	0,0527	0,0301	1,0186 E-04	2,9212 E-05	4,1358 E-05	0,0008	0,0041	0,0025	7,9969 E-06	1,8776 E-06	2,974 E-06
03752	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03753	X	0,0655	0,0327	0,0433	6,3114 E-05	1,3344 E-04	5,2737 E-05	0,0048	0,0029	0,0033	5,5 E-06	9,8084 E-06	5,5717 E-06
03753	Y	0,0150	0,0561	0,0378	9,8853 E-05	3,9639 E-05	4,0648 E-05	0,0010	0,0043	0,0031	7,7608 E-06	2,5721 E-06	2,8996 E-06
03753	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03754	X	0,0576	0,0293	0,0428	7,9206 E-05	1,2677 E-04	5,2207 E-05	0,0042	0,0026	0,0032	6,5928 E-06	9,35 E-06	5,4738 E-06
03754	Y	0,0130	0,0502	0,0379	1,1571 E-04	3,2186 E-05	3,4066 E-05	0,0009	0,0039	0,0031	8,9276 E-06	2,0721 E-06	2,4856 E-06
03754	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03755	X	0,0665	0,0307	0,0435	7,2804 E-05	1,3136 E-04	5,5229 E-05	0,0049	0,0028	0,0033	6,0707 E-06	9,664 E-06	5,679 E-06
03755	Y	0,0135	0,0543	0,0341	9,6312 E-05	3,6465 E-05	4,551 E-05	0,0009	0,0042	0,0028	7,6033 E-06	2,3598 E-06	3,2878 E-06
03755	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03756	X	0,0576	0,0306	0,0426	7,9671 E-05	1,3089 E-04	6,1647 E-05	0,0042	0,0028	0,0032	6,7116 E-06	9,604 E-06	6,7006 E-06
03756	Y	0,0142	0,0517	0,0415	1,1092 E-04	4,059 E-05	3,4183 E-05	0,0009	0,0040	0,0034	8,5504 E-06	2,6114 E-06	2,4611 E-06
03756	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03757	X	0,0647	0,0346	0,0429	7,5068 E-05	1,2628 E-04	6,523 E-05	0,0047	0,0031	0,0032	6,4013 E-06	9,3223 E-06	7,166 E-06
03757	Y	0,0163	0,0577	0,0416	1,067 E-04	3,8076 E-05	3,8713 E-05	0,0011	0,0044	0,0034	8,2717 E-06	2,4512 E-06	2,6712 E-06
03757	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03758	X	0,0619	0,0403	0,0423	9,0688 E-05	1,1568 E-04	7,96 E-05	0,0046	0,0038	0,0032	8,1227 E-06	8,444 E-06	9,005 E-06
03758	Y	0,0184	0,0619	0,0520	1,1363 E-04	4,8336 E-05	3,3699 E-05	0,0012	0,0047	0,0042	8,5381 E-06	3,0886 E-06	2,2884 E-06
03758	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03759	X	0,0555	0,0355	0,0420	9,085 E-05	1,1775 E-04	6,836 E-05	0,0041	0,0033	0,0032	8,151 E-06	8,5652 E-06	7,7281 E-06
03759	Y	0,0160	0,0556	0,0518	1,1402 E-04	4,8495 E-05	2,8202 E-05	0,0011	0,0043	0,0042	8,5405 E-06	3,1037 E-06	2,0329 E-06
03759	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03760	X	0,0563	0,0343	0,0420	8,8207 E-05	1,22 E-04	7,0346 E-05	0,0041	0,0032	0,0032	7,7706 E-06	8,8564 E-06	7,7999 E-06
03760	Y	0,0157	0,0549	0,0489	1,1227 E-04	4,7374 E-05	2,5589 E-05	0,0010	0,0042	0,0040	8,491 E-06	3,0281 E-06	1,8728 E-06
03760	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03761	X	0,0623	0,0386	0,0422	8,6774 E-05	1,1865 E-04	8,0608 E-05	0,0046	0,0036	0,0032	7,6487 E-06	8,657 E-06	8,9385 E-06
03761	Y	0,0178	0,0605	0,0490	1,1079 E-04	4,5213 E-05	2,8388 E-05	0,0012	0,0046	0,0040	8,409 E-06	2,8894 E-06	1,9513 E-06
03761	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03762	X	0,0605	0,0341	0,0424	8,1609 E-05	1,2536 E-04	7,2145 E-05	0,0044	0,0031	0,0032	6,9856 E-06	9,1931 E-06	7,9415 E-06
03762	Y	0,0159	0,0559	0,0444	1,0961 E-04	4,1807 E-05	3,1845 E-05	0,0011	0,0043	0,0036	8,4187 E-06	2,6793 E-06	2,2471 E-06
03762	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03763	X	0,0467	0,0311	0,0182	9,4088 E-05	7,378 E-05	5,4688 E-05	0,0038	0,0036	0,0014	1,0017 E-05	5,9351 E-06	5,7493 E-06
03763	Y	0,0069	0,0599	0,0850	1,268 E-04	2,6942 E-05	2,412 E-05	0,0006	0,0042	0,0072	9,4861 E-06	1,8198 E-06	1,6025 E-06
03763	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03764	X	0,0442	0,0668	0,0146	1,7773 E-04	7,4925 E-05	4,2727 E-05	0,0035	0,0072	0,0015	1,9122 E-05	6,2861 E-06	3,218 E-06
03764	Y	0,0109	0,0657	0,0912	1,0794 E-04	3,6384 E-05	4,0445 E-05	0,0011	0,0049	0,0077	7,5063 E-06	3,1683 E-06	4,1549 E-06
03764	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03765	X	0,4722	0,0148	0,1375	2,0265 E-05	8,3331 E-04	3,1246 E-04	0,0509	0,0018	0,0135	2,5299 E-06	8,9788 E-05	3,4526 E-05
03765	Y	0,2694	0,2481	0,1113	4,3341 E-04	4,7039 E-04	8,0615 E-04	0,0268	0,0242	0,0108	4,2329 E-05	4,6866 E-05	8,026 E-05
03765	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03766	X	0,0709	0,0291	0,0602	6,6722 E-05	1,4521 E-04	4,7234 E-05	0,0052	0,0024	0,0045	5,6577 E-06	1,0604 E-05	4,0995 E-06
03766	Y	0,0136	0,0525	0,0350	1,0479 E-04	3,0029 E-05	2,1457 E-05	0,0009	0,0041	0,0028	8,1986 E-06	1,9328 E-06	1,5293 E-06
03766	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03767	X	0,0690	0,0314	0,0593	6,6898 E-05	1,3805 E-04	4,7551 E-05	0,0051	0,0027	0,0045	5,7509 E-06	1,0106 E-05	4,8769 E-06
03767	Y	0,0184	0,0555	0,0471	1,0957 E-04	3,7879 E-05	4,5824 E-05	0,0012	0,0043	0,0038	8,5383 E-06	2,4584 E-06	3,2332 E-06
03767	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03768	X	0,0820	0,0114	0,0421	2,4918 E-05	1,8522 E-04	1,0468 E-04	0,0073	0,0011	0,0036	2,3704 E-06	1,6181 E-05	9,3327 E-06
03768	Y	0,0066	0,0485	0,0095	7,7109 E-05	1,5968 E-05	4,2469 E-05	0,0005	0,0038	0,0007	6,2299 E-06	1,0687 E-06	2,8577 E-06
03768	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03769	X	0,0820	0,0114	0,0421	2,4918 E-05	1,8522 E-04	1,0468 E-04	0,0073	0,0011	0,0036	2,3704 E-06	1,6181 E-05	9,3327 E-06
03769	Y	0,0066	0,0485	0,0095	7,7109 E-05	1,5968 E-05	4,2469 E-05	0,0005	0,0038	0,0007	6,2299 E-06	1,0687 E-06	2,8577 E-06
03769	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03770	X	0,0680	0,0352	0,0434	6,7234 E-05	1,2522 E-04	5,385 E-05	0,0050	0,0032	0,0033	5,7662 E-06	9,2753 E-06	5,8358 E-06
03770	Y	0,0166	0,0593	0,0401	1,04 E-04	3,6132 E-05	3,77 E-05	0,0011	0,0046	0,0033	8,1199 E-06	2,333 E-06	2,6133 E-06
03770	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03771	X	0,0680	0,0352	0,0434	6,7234 E-05	1,2522 E-04	5,385 E-05	0,0050	0,0032	0,0033	5,7662 E-06	9,2753 E-06	5,8358 E-06
03771	Y	0,0165	0,0593	0,0398	1,04 E-04	3,6132 E-05	3,77 E-05	0,0011	0,0046	0,0032	8,1199 E-06	2,333 E-06	2,6133 E-06
03771	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03772	X	0,0680	0,0345	0,0460	6,7234 E-05	1,2522 E-04	5,385 E-05	0,0050	0,0031	0,0035	5,7662 E-06	9,2753 E-06	5,8358 E-06
03772	Y	0,0167	0,0586	0,0408	1,04 E-04	3,6132 E-05	3,77 E-05	0,0011	0,0045	0,0033	8,1199 E-06	2,333 E-06	2,6133 E-06
03772	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03773	X	0,0719	0,0295	0,0435	6,5695 E-05	1,3692 E-04	7,061 E-05	0,0053	0,0026	0,0033	5,6541 E-06	1,0039 E-05	6,9129 E-06
03773	Y	0,0123	0,0544	0,0282	9,7088 E-05	2,729 E-05	3,4589 E-05	0,0008	0,0042	0,0023	7,6549 E-06	1,7536 E-06	2,4887 E-06
03773	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03774	X	0,0719	0,0294	0,0436	6,5695 E-05	1,3692 E-04	7,061 E-05	0,0053	0,0026	0,0033	5,6541 E-06	1,0039 E-05	6,9129 E-06
03774	Y	0,0122	0,0543	0,0279	9,7088 E-05	2,729 E-05	3,4589 E-05	0,0008	0,0042	0,0023	7,6549 E-06	1,7536 E-06	2,4887 E-06
03774	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03775	X	0,0717	0,0288	0,0463	6,5695 E-05	1,3692 E-04	7,061 E-05	0,0053	0,0025	0,0035	5,6541 E-06	1,0039 E-05	6,9129 E-06
03775	Y	0,0126	0,0538	0,0296	9,7088 E-05	2,729 E-05	3,4589 E-05	0,0008	0,0042	0,0024	7,6549 E-06	1,7536 E-06	2,4887 E-06
03775	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03776	X	0,0549	0,0282	0,0429	7,7939 E-05	1,3271 E-04	5,5221 E-05	0,0040	0,0026	0,0032	6,6333 E-06	9,7279 E-06	5,8395 E-06
03776	Y	0,0129	0,0484	0,0398	1,1342 E-04	3,7436 E-05	3,4314 E-05	0,0009	0,0037	0,0032	8,7512 E-06	2,4138 E-06	2,485 E-06
03776	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03777	X	0,0549	0,0282	0,0428	7,7939 E-05	1,3271 E-04	5,5221 E-05	0,0040	0,0026	0,0032	6,6333 E-06	9,7279 E-06	5,8395 E-06
03777	Y	0,0128	0,0484	0,0395	1,1342 E-04	3,7436 E-05	3,4314 E-05	0,0008	0,0037	0,0032	8,7512 E-06	2,4138 E-06	2,485 E-06
03777	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03778	X	0,0549	0,0276	0,0456	7,7939 E-05	1,3271 E-04	5,5221 E-05	0,0040	0,0025	0,0034	6,6333 E-06	9,7279 E-06	5,8395 E-06
03778	Y	0,0130	0,0478	0,0405	1,1342 E-04	3,7436 E-05	3,4314 E-05	0,0009	0,0037	0,0033	8,7512 E-06	2,4138 E-06	2,485 E-06
03778	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03779	X	0,0574	0,0230	0,0430	6,1488 E-05	1,5001 E-04	6,6786 E-05	0,0042	0,0021	0,0033	5,4181 E-06	1,0897 E-05	6,736 E-06
03779	Y	0,0093	0,0443	0,0279	9,9176 E-05	3,1275 E-05	3,7401 E-05	0,0006	0,0034	0,0023	7,7916 E-06	2,0071 E-06	2,6686 E-06
03779	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03780	X	0,0574	0,0229	0,0431	6,1488 E-05	1,5001 E-04	6,6786 E-05	0,0042	0,0021	0,0033	5,4181 E-06	1,0897 E-05	6,736 E-06
03780	Y	0,0092	0,0443	0,0277	9,9176 E-05	3,1275 E-05	3,7401 E-05	0,0006	0,0034	0,0023	7,7916 E-06	2,0071 E-06	2,6686 E-06
03780	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03781	X	0,0573	0,0223	0,0459	6,1488 E-05	1,5001 E-04	6,6786 E-05	0,0042	0,0020	0,0035	5,4181 E-06	1,0897 E-05	6,736 E-06
03781	Y	0,0097	0,0437	0,0294	9,9176 E-05	3,1275 E-05	3,7401 E-05	0,0006	0,0034	0,0024	7,7916 E-06	2,0071 E-06	2,6686 E-06
03781	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03782	X	0,0000	0,0000	0,0415	7,6557 E-05	1,3443 E-04	4,1752 E-07	0,0000	0,0000	0,0031	6,5727 E-06	1,0012 E-05	2,9212 E-08
03782	Y	0,0000	0,0000	0,0384	1,1502 E-04	4,7564 E-05	6,3236 E-07	0,0000	0,0000	0,0031	9,077 E-06	3,3924 E-06	4,4805 E-08
03782	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03783	X	0,0000	0,0000	0,0414	7,6557 E-05	1,3443 E-04	4,1752 E-07	0,0000	0,0000	0,0031	6,5727 E-06	1,0012 E-05	2,9212 E-08
03783	Y	0,0000	0,0000	0,0381	1,1502 E-04	4,7564 E-05	6,3236 E-07	0,0000	0,0000	0,0031	9,077 E-06	3,3924 E-06	4,4805 E-08
03783	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03784	X	0,0000	0,0000	0,0443	7,6557 E-05	1,3443 E-04	4,1752 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	6,5727 E-06	1,0012 E-05	2,9212 E-08
03784	Y	0,0000	0,0000	0,0396	1,1502 E-04	4,7564 E-05	6,3236 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	9,077 E-06	3,3924 E-06	4,4805 E-08
03784	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03785	X	0,0000	0,0000	0,0581	6,6516 E-05	1,3732 E-04	4,8505 E-07	0,0000	0,0000	0,0044	5,8653 E-06	1,0117 E-05	5,013 E-08
03785	Y	0,0000	0,0000	0,0468	1,1248 E-04	3,6759 E-05	1,5119 E-07	0,0000	0,0000	0,0038	8,8173 E-06	2,4298 E-06	1,2589 E-08
03785	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03786	X	0,0000	0,0000	0,0587	7,6919 E-05	1,3864 E-04	6,7224 E-07	0,0000	0,0000	0,0044	6,6472 E-06	1,0207 E-05	6,7561 E-08
03786	Y	0,0000	0,0000	0,0343	1,1112 E-04	2,7997 E-05	1,2446 E-07	0,0000	0,0000	0,0028	8,7095 E-06	1,8363 E-06	9,3359 E-09
03786	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03787	X	0,0000	0,0000	0,0446	7,6051 E-05	1,3769 E-04	4,1923 E-07	0,0000	0,0000	0,0034	6,5967 E-06	1,0373 E-05	2,8165 E-08
03787	Y	0,0000	0,0000	0,0282	1,0314 E-04	3,097 E-05	6,8607 E-07	0,0000	0,0000	0,0023	8,1404 E-06	2,12 E-06	4,8589 E-08
03787	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03788	X	0,0000	0,0000	0,0416	7,6051 E-05	1,3769 E-04	4,1923 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	6,5967 E-06	1,0373 E-05	2,8165 E-08
03788	Y	0,0000	0,0000	0,0266	1,0314 E-04	3,097 E-05	6,8607 E-07	0,0000	0,0000	0,0022	8,1404 E-06	2,12 E-06	4,8589 E-08
03788	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03789	X	0,0000	0,0000	0,0417	7,6051 E-05	1,3769 E-04	4,1923 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	6,5967 E-06	1,0373 E-05	2,8165 E-08
03789	Y	0,0000	0,0000	0,0263	1,0314 E-04	3,097 E-05	6,8607 E-07	0,0000	0,0000	0,0022	8,1404 E-06	2,12 E-06	4,8589 E-08
03789	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03790	X	0,5363	0,0097	0,1386	1,949 E-05	9,5232 E-04	7,9191 E-05	0,0581	0,0012	0,0138	2,4509 E-06	1,0314 E-04	7,8211 E-06
03790	Y	0,0574	0,2471	0,0256	4,1553 E-04	1,0293 E-04	8,0378 E-04	0,0061	0,0241	0,0025	4,0545 E-05	1,0955 E-05	8,1009 E-05
03790	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03791	X	0,5363	0,0108	0,1571	1,949 E-05	9,5232 E-04	7,9191 E-05	0,0581	0,0014	0,0158	2,4509 E-06	1,0314 E-04	7,8211 E-06
03791	Y	0,0574	0,2313	0,0276	4,1553 E-04	1,0293 E-04	8,0378 E-04	0,0061	0,0225	0,0027	4,0545 E-05	1,0955 E-05	8,1009 E-05
03791	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03792	X	0,0000	0,0000	0,0383	2,9862 E-05	1,1943 E-04	3,6162 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	3,1943 E-06	1,3549 E-05	3,7322 E-08
03792	Y	0,0000	0,0000	0,0088	6,7284 E-05	9,4749 E-06	5,2834 E-07	0,0000	0,0000	0,0007	5,482 E-06	1,0611 E-06	4,0892 E-08
03792	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03793	X	0,0000	0,0000	0,0383	2,9862 E-05	1,1943 E-04	3,6162 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	3,1943 E-06	1,3549 E-05	3,7322 E-08
03793	Y	0,0000	0,0000	0,0088	6,7284 E-05	9,4749 E-06	5,2834 E-07	0,0000	0,0000	0,0007	5,482 E-06	1,0611 E-06	4,0892 E-08
03793	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03794	X	0,0419	0,0252	0,0182	9,3124 E-05	7,1372 E-05	4,9186 E-05	0,0034	0,0029	0,0014	9,7893 E-06	5,7755 E-06	5,2214 E-06
03794	Y	0,0065	0,0564	0,0847	1,5835 E-04	3,1268 E-05	1,1099 E-05	0,0006	0,0041	0,0071	1,0656 E-05	1,994 E-06	8,1622 E-07
03794	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03795	X	0,0398	0,0558	0,0147	1,5273 E-04	7,0075 E-05	3,7598 E-05	0,0031	0,0060	0,0015	1,6343 E-05	5,7875 E-06	2,9332 E-06
03795	Y	0,0087	0,0631	0,0909	1,4656 E-04	3,8903 E-05	3,6314 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	9,4525 E-06	3,1436 E-06	3,6658 E-06
03795	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03796	X	0,0398	0,0260	0,0188	8,0527 E-05	8,4772 E-05	4,9505 E-05	0,0032	0,0030	0,0016	8,9029 E-06	6,9162 E-06	5,2468 E-06
03796	Y	0,0069	0,0571	0,0880	1,5176 E-04	2,1209 E-05	1,1119 E-05	0,0006	0,0041	0,0072	9,9221 E-06	1,3832 E-06	8,2013 E-07
03796	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03797	X	0,0000	0,0000	0,0398	6,5578 E-05	1,0821 E-04	1,8079 E-06	0,0000	0,0000	0,0032	5,8769 E-06	1,0943 E-05	1,5713 E-07
03797	Y	0,0000	0,0000	0,0154	8,5258 E-05	2,746 E-05	1,226 E-06	0,0000	0,0000	0,0013	6,7338 E-06	2,7046 E-06	1,1878 E-07
03797	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03798	X	0,0782	0,0147	0,0405	4,009 E-05	1,782 E-04	3,9034 E-05	0,0074	0,0013	0,0035	3,2321 E-06	1,6624 E-05	2,9873 E-06
03798	Y	0,0101	0,0497	0,0242	8,0798 E-05	3,1533 E-05	4,1203 E-05	0,0007	0,0039	0,0019	6,3781 E-06	2,1591 E-06	3,8197 E-06
03798	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03799	X	0,0813	0,0116	0,0424	2,3351 E-05	1,8462 E-04	1,4395 E-04	0,0069	0,0011	0,0036	2,2892 E-06	1,5199 E-05	1,2896 E-05
03799	Y	0,0043	0,0483	0,0027	7,6607 E-05	7,6148 E-06	4,517 E-05	0,0004	0,0038	0,0002	6,2049 E-06	6,4011 E-07	2,9132 E-06
03799	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03800	X	0,0813	0,0116	0,0424	2,3351 E-05	1,8462 E-04	1,4395 E-04	0,0069	0,0011	0,0036	2,2892 E-06	1,5199 E-05	1,2896 E-05
03800	Y	0,0043	0,0483	0,0027	7,6607 E-05	7,6148 E-06	4,517 E-05	0,0004	0,0038	0,0002	6,2049 E-06	6,4011 E-07	2,9132 E-06
03800	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03801	X	0,0000	0,0000	0,0386	1,7215 E-05	1,17 E-04	2,2258 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	1,6399 E-06	1,3255 E-05	2,2571 E-08
03801	Y	0,0000	0,0000	0,0025	6,7546 E-05	1,0431 E-05	5,5961 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	5,5023 E-06	8,7271 E-07	4,4815 E-08
03801	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03802	X	0,0000	0,0000	0,0386	1,7215 E-05	1,17 E-04	2,2258 E-07	0,0000	0,0000	0,0033	1,6399 E-06	1,3255 E-05	2,2571 E-08
03802	Y	0,0000	0,0000	0,0025	6,7546 E-05	1,0431 E-05	5,5961 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	5,5023 E-06	8,7271 E-07	4,4815 E-08

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03802	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03803	X	0,0628	0,0090	0,0417	2,2432 E-05	1,982 E-04	1,0387 E-04	0,0054	0,0009	0,0035	2,2208 E-06	1,5911 E-05	9,4461 E-06
03803	Y	0,0036	0,0402	0,0027	8,2629 E-05	7,3205 E-06	3,1542 E-05	0,0003	0,0032	0,0002	6,6457 E-06	6,1101 E-07	2,065 E-06
03803	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03804	X	0,0628	0,0090	0,0417	2,2432 E-05	1,982 E-04	1,0387 E-04	0,0054	0,0009	0,0035	2,2208 E-06	1,5911 E-05	9,4461 E-06
03804	Y	0,0036	0,0402	0,0027	8,2629 E-05	7,3205 E-06	3,1542 E-05	0,0003	0,0032	0,0002	6,6457 E-06	6,1101 E-07	2,065 E-06
03804	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03805	X	0,0000	0,0000	0,0376	2,3493 E-05	1,2361 E-04	1,4195 E-06	0,0000	0,0000	0,0033	1,7392 E-06	1,3842 E-05	1,2508 E-07
03805	Y	0,0000	0,0000	0,0216	8,3244 E-05	1,8924 E-05	1,5148 E-06	0,0000	0,0000	0,0017	6,5385 E-06	2,047 E-06	1,4517 E-07
03805	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03806	X	0,0000	0,0000	0,0376	2,3493 E-05	1,2361 E-04	1,4195 E-06	0,0000	0,0000	0,0033	1,7392 E-06	1,3842 E-05	1,2508 E-07
03806	Y	0,0000	0,0000	0,0217	8,3244 E-05	1,8924 E-05	1,5148 E-06	0,0000	0,0000	0,0017	6,5385 E-06	2,047 E-06	1,4517 E-07
03806	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03807	X	0,4988	0,0083	0,1439	1,7633 E-05	8,7998 E-04	2,191 E-04	0,0542	0,0010	0,0145	2,2411 E-06	9,5546 E-05	2,272 E-05
03807	Y	0,2279	0,2476	0,1055	4,3353 E-04	3,9765 E-04	7,6589 E-04	0,0232	0,0241	0,0102	4,2293 E-05	4,0456 E-05	7,5295 E-05
03807	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03808	X	0,0000	0,0000	0,1350	2,0914 E-05	8,6791 E-04	7,2789 E-08	0,0000	0,0000	0,0134	2,5906 E-06	9,4332 E-05	7,137 E-09
03808	Y	0,0000	0,0000	0,0249	3,7612 E-04	9,964 E-05	1,3242 E-07	0,0000	0,0000	0,0024	3,6582 E-05	1,054 E-05	9,3116 E-09
03808	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03809	X	0,0000	0,0000	0,1518	2,0914 E-05	8,6791 E-04	7,2789 E-08	0,0000	0,0000	0,0153	2,5906 E-06	9,4332 E-05	7,137 E-09
03809	Y	0,0000	0,0000	0,0268	3,7612 E-04	9,964 E-05	1,3242 E-07	0,0000	0,0000	0,0026	3,6582 E-05	1,054 E-05	9,3116 E-09
03809	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03810	X	0,0000	0,0000	0,1387	1,7558 E-05	8,1555 E-04	1,0004 E-06	0,0000	0,0000	0,0139	1,3788 E-06	8,8786 E-05	1,0259 E-07
03810	Y	0,0000	0,0000	0,1010	3,5843 E-04	3,5047 E-04	1,3951 E-07	0,0000	0,0000	0,0098	3,4742 E-05	3,5593 E-05	1,3102 E-08
03810	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03811	X	0,0000	0,0000	0,1325	3,9421 E-05	7,6694 E-04	1,041 E-06	0,0000	0,0000	0,0130	4,4858 E-06	8,2892 E-05	1,078 E-07
03811	Y	0,0000	0,0000	0,1067	3,5968 E-04	4,2319 E-04	1,2762 E-07	0,0000	0,0000	0,0104	3,4844 E-05	4,1987 E-05	1,1639 E-08
03811	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03812	X	0,0635	0,0089	0,0414	2,5476 E-05	1,9926 E-04	7,8536 E-05	0,0057	0,0009	0,0036	2,4233 E-06	1,6827 E-05	6,968 E-06
03812	Y	0,0051	0,0404	0,0094	8,3053 E-05	1,6336 E-05	3,0266 E-05	0,0004	0,0032	0,0007	6,6658 E-06	1,0923 E-06	2,0579 E-06
03812	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03813	X	0,0635	0,0089	0,0414	2,5476 E-05	1,9926 E-04	7,8536 E-05	0,0057	0,0009	0,0036	2,4233 E-06	1,6827 E-05	6,968 E-06
03813	Y	0,0051	0,0404	0,0094	8,3053 E-05	1,6336 E-05	3,0266 E-05	0,0004	0,0032	0,0007	6,6658 E-06	1,0923 E-06	2,0579 E-06
03813	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03814	X	0,0604	0,0110	0,0397	4,0546 E-05	1,8496 E-04	2,8538 E-05	0,0058	0,0010	0,0034	3,2378 E-06	1,6708 E-05	2,2323 E-06
03814	Y	0,0071	0,0411	0,0239	8,817 E-05	3,3617 E-05	3,2752 E-05	0,0005	0,0032	0,0019	6,9192 E-06	2,2087 E-06	3,1148 E-06
03814	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03815	X	0,0000	0,0000	0,0373	1,7425 E-05	3,1954 E-04	3,1012 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	2,0614 E-06	3,5397 E-05	3,7489 E-09
03815	Y	0,0000	0,0000	0,0091	8,0368 E-05	5,532 E-05	3,2917 E-07	0,0000	0,0000	0,0007	6,946 E-06	5,7687 E-06	2,9385 E-08
03815	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03816	X	0,0000	0,0000	0,0373	1,7425 E-05	3,1954 E-04	3,1012 E-08	0,0000	0,0000	0,0033	2,0614 E-06	3,5397 E-05	3,7489 E-09
03816	Y	0,0000	0,0000	0,0091	8,0368 E-05	5,532 E-05	3,2917 E-07	0,0000	0,0000	0,0007	6,946 E-06	5,7687 E-06	2,9385 E-08
03816	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03817	X	0,0000	0,0000	0,0380	4,1743 E-05	3,3639 E-04	1,0762 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	4,3548 E-06	3,7162 E-05	1,0508 E-08
03817	Y	0,0000	0,0000	0,0023	6,9245 E-05	2,945 E-05	4,85 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	5,7189 E-06	2,7548 E-06	4,1603 E-08
03817	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03818	X	0,0000	0,0000	0,0380	4,1743 E-05	3,3639 E-04	1,0762 E-07	0,0000	0,0000	0,0032	4,3548 E-06	3,7162 E-05	1,0508 E-08
03818	Y	0,0000	0,0000	0,0023	6,9245 E-05	2,945 E-05	4,85 E-07	0,0000	0,0000	0,0002	5,7189 E-06	2,7548 E-06	4,1603 E-08
03818	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03819	X	0,0621	0,0309	0,0432	4,7093 E-05	1,4319 E-04	5,271 E-05	0,0045	0,0028	0,0033	4,4737 E-06	1,0446 E-05	5,5372 E-06
03819	Y	0,0137	0,0533	0,0370	9,1923 E-05	4,2098 E-05	3,8461 E-05	0,0009	0,0041	0,0030	7,274 E-06	2,7439 E-06	2,7771 E-06
03819	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03820	X	0,0555	0,0274	0,0426	8,3148 E-05	1,3232 E-04	5,4154 E-05	0,0041	0,0025	0,0032	6,915 E-06	9,6628 E-06	5,5885 E-06
03820	Y	0,0121	0,0475	0,0367	1,0926 E-04	3,6414 E-05	3,3633 E-05	0,0008	0,0037	0,0030	8,4695 E-06	2,3362 E-06	2,4572 E-06
03820	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03821	X	0,0570	0,0243	0,0425	5,9674 E-05	1,4628 E-04	6,0466 E-05	0,0042	0,0022	0,0033	5,1999 E-06	1,0639 E-05	6,2633 E-06
03821	Y	0,0103	0,0451	0,0305	9,4289 E-05	3,5927 E-05	4,2955 E-05	0,0007	0,0035	0,0025	7,4067 E-06	2,3044 E-06	3,0783 E-06
03821	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03822	X	0,0643	0,0271	0,0431	9,2459 E-05	1,2631 E-04	6,0332 E-05	0,0047	0,0024	0,0033	7,4981 E-06	9,3385 E-06	6,1354 E-06
03822	Y	0,0117	0,0502	0,0309	1,1352 E-04	2,46 E-05	4,1027 E-05	0,0008	0,0039	0,0025	8,8186 E-06	1,5777 E-06	2,9505 E-06
03822	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03823	X	0,0000	0,0000	0,0006	2,067 E-06	9,7019 E-06	5,3659 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	1,6221 E-07	9,6082 E-07	5,1836 E-09
03823	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,0329 E-05	3,1314 E-06	4,6991 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,4499 E-07	2,8078 E-07	4,7427 E-10
03823	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03824	X	0,0000	0,0000	0,0002	6,9539 E-06	6,2527 E-06	1,5184 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	5,9884 E-07	6,5076 E-07	1,4679 E-09
03824	Y	0,0000	0,0000	0,0011	6,6761 E-06	8,5048 E-06	8,5271 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	5,229 E-07	7,6354 E-07	8,2039 E-10
03824	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03825	X	0,0000	0,0000	0,0004	8,6222 E-06	2,9406 E-06	1,0613 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	7,6279 E-07	2,5231 E-07	1,0257 E-09
03825	Y	0,0000	0,0000	0,0008	2,5404 E-06	9,7998 E-06	1,1879 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,5801 E-07	8,7981 E-07	1,1456 E-09
03825	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03826	X	0,0000	0,0000	0,0006	5,7465 E-06	6,977 E-06	1,127 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,1503 E-07	5,4766 E-07	1,1085 E-09
03826	Y	0,0000	0,0000	0,0004	7,0085 E-06	6,0678 E-06	3,5028 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	7,071 E-07	5,4245 E-07	3,38 E-09
03826	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03827	X	0,0000	0,0000	0,0007	1,1445 E-07	9,3754 E-06	1,8575 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	1,1238 E-08	7,6671 E-07	1,6735 E-10
03827	Y	0,0000	0,0000	0,0001	9,1497 E-06	6,2405 E-07	2,9148 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	9,0114 E-07	6,086 E-08	2,8198 E-09
03827	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03828	X	0,0000	0,0000	0,0006	5,9618 E-06	7,3234 E-06	1,1259 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	5,3698 E-07	5,796 E-07	1,1085 E-09
03828	Y	0,0000	0,0000	0,0005	6,9811 E-06	7,048 E-06	3,4624 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,0441 E-07	6,3782 E-07	3,3445 E-09
03828	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03829	X	0,0000	0,0000	0,0004	8,97 E-06	3,0926 E-06	1,2125 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	7,9858 E-07	2,4947 E-07	1,1907 E-09

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03829	Y	0,0000	0,0000	0,0010	2,596 E-06	1,0466 E-05	1,6641 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,664 E-07	9,4173 E-07	1,5967 E-09
03829	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03830	X	0,0000	0,0000	0,0002	7,7051 E-06	5,9802 E-06	2,4243 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	6,691 E-07	6,2486 E-07	2,3467 E-09
03830	Y	0,0000	0,0000	0,0013	6,447 E-06	8,6774 E-06	1,2992 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	4,9953 E-07	7,7867 E-07	1,256 E-09
03830	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03831	X	0,0000	0,0000	0,0007	2,7929 E-06	9,6678 E-06	2,3522 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	2,2375 E-07	9,5721 E-07	2,2706 E-09
03831	Y	0,0000	0,0000	0,0015	9,8752 E-06	3,1338 E-06	3,2828 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	7,9794 E-07	2,8193 E-07	3,2256 E-10
03831	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03832	X	0,0000	0,0000	0,0012	3,3873 E-06	9,4701 E-06	6,7226 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,3675 E-07	9,3086 E-07	6,494 E-09
03832	Y	0,0000	0,0000	0,0015	9,4826 E-06	3,0688 E-06	1,0371 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,6057 E-07	2,7193 E-07	1,0051 E-09
03832	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03833	X	0,0000	0,0000	0,0017	7,0999 E-06	6,1827 E-06	1,4717 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	6,4994 E-07	6,3229 E-07	1,4172 E-09
03833	Y	0,0000	0,0000	0,0013	5,5596 E-06	7,8969 E-06	8,8716 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	4,1993 E-07	7,0156 E-07	8,5178 E-10
03833	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03834	X	0,0000	0,0000	0,0021	7,2597 E-06	3,2385 E-06	1,5919 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	6,4648 E-07	3,3985 E-07	1,5365 E-09
03834	Y	0,0000	0,0000	0,0010	3,1644 E-06	8,8506 E-06	2,0001 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,3883 E-07	7,874 E-07	1,9271 E-09
03834	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03835	X	0,0000	0,0000	0,0023	4,6674 E-06	4,3412 E-06	1,1463 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	4,0777 E-07	3,4779 E-07	1,0945 E-09
03835	Y	0,0000	0,0000	0,0006	7,2612 E-06	5,4948 E-06	2,9855 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	7,3247 E-07	4,8988 E-07	2,8891 E-09
03835	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03836	X	0,0000	0,0000	0,0024	7,0631 E-08	5,4311 E-06	1,4274 E-10	0,0000	0,0000	0,0002	5,4884 E-09	4,1993 E-07	1,5031 E-11
03836	Y	0,0000	0,0000	0,0001	9,1871 E-06	3,0761 E-07	2,8894 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	9,0599 E-07	2,4899 E-08	2,7899 E-09
03836	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03837	X	0,0000	0,0000	0,0023	4,56 E-06	4,4492 E-06	1,0098 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	3,9703 E-07	3,6593 E-07	9,7599 E-10
03837	Y	0,0000	0,0000	0,0004	7,2688 E-06	6,2348 E-06	2,7889 E-08	0,0000	0,0000	0,0000	7,3544 E-07	5,5093 E-07	2,6909 E-09
03837	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03838	X	0,0000	0,0000	0,0020	7,4377 E-06	3,6192 E-06	1,9368 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	6,545 E-07	3,8843 E-07	1,8587 E-09
03838	Y	0,0000	0,0000	0,0008	2,9755 E-06	9,3063 E-06	2,2104 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,1171 E-07	8,2723 E-07	2,1447 E-09
03838	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03839	X	0,0000	0,0000	0,0016	7,0868 E-06	6,3138 E-06	1,8934 E-08	0,0000	0,0000	0,0002	6,4133 E-07	6,5057 E-07	1,8315 E-09
03839	Y	0,0000	0,0000	0,0011	6,1504 E-06	8,5373 E-06	1,122 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	4,7025 E-07	7,5977 E-07	1,0834 E-09
03839	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03840	X	0,0000	0,0000	0,0011	3,8424 E-06	9,4147 E-06	1,847 E-08	0,0000	0,0000	0,0001	3,711 E-07	9,2822 E-07	1,7815 E-09
03840	Y	0,0000	0,0000	0,0013	1,0308 E-05	3,0121 E-06	2,2032 E-09	0,0000	0,0000	0,0001	8,3772 E-07	2,7035 E-07	2,2701 E-10
03840	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03841	X	0,0407	0,0580	0,0147	1,5273 E-04	7,0075 E-05	3,7598 E-05	0,0032	0,0062	0,0015	1,6343 E-05	5,7875 E-06	2,9332 E-06
03841	Y	0,0092	0,0642	0,0909	1,4656 E-04	3,8903 E-05	3,6314 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	9,4525 E-06	3,1436 E-06	3,6658 E-06
03841	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03842	X	0,0412	0,0519	0,0252	1,0812 E-04	7,3529 E-05	7,9271 E-05	0,0030	0,0053	0,0020	1,0937 E-05	6,173 E-06	8,6682 E-06
03842	Y	0,0126	0,0563	0,0768	1,1839 E-04	8,9262 E-05	1,44 E-05	0,0011	0,0042	0,0064	7,9379 E-06	7,4711 E-06	1,4011 E-06
03842	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03843	X	0,0475	0,0291	0,0296	9,4268 E-05	1,0346 E-04	1,3942 E-04	0,0037	0,0026	0,0023	5,8814 E-06	7,6173 E-06	1,4055 E-05
03843	Y	0,0144	0,0509	0,0544	9,4345 E-05	1,0626 E-04	1,9789 E-05	0,0011	0,0038	0,0045	6,2741 E-06	8,6064 E-06	1,3871 E-06
03843	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03844	X	0,0605	0,0126	0,0371	8,4913 E-05	2,3398 E-04	7,7862 E-05	0,0058	0,0008	0,0029	7,5268 E-06	2,276 E-05	7,6458 E-06
03844	Y	0,0070	0,0450	0,0290	6,6794 E-05	8,1001 E-05	3,6876 E-05	0,0005	0,0034	0,0024	5,3106 E-06	6,243 E-06	2,5713 E-06
03844	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03845	X	0,0632	0,0166	0,0342	1,5144 E-05	2,0668 E-04	1,0349 E-04	0,0054	0,0016	0,0028	1,1886 E-06	1,7916 E-05	9,4371 E-06
03845	Y	0,0035	0,0421	0,0023	7,6349 E-05	5,9436 E-06	3,1401 E-05	0,0003	0,0033	0,0002	6,3604 E-06	5,1178 E-07	2,0556 E-06
03845	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03846	X	0,0581	0,0263	0,0341	5,1445 E-05	1,2453 E-04	8,0068 E-05	0,0043	0,0025	0,0027	3,5271 E-06	9,1113 E-06	7,9757 E-06
03846	Y	0,0078	0,0467	0,0243	7,4835 E-05	4,9007 E-05	3,819 E-05	0,0005	0,0036	0,0020	5,9061 E-06	3,9211 E-06	2,7352 E-06
03846	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03847	X	0,0528	0,0370	0,0336	6,7842 E-05	8,9234 E-05	6,2754 E-05	0,0039	0,0036	0,0026	5,2948 E-06	6,2491 E-06	7,1676 E-06
03847	Y	0,0141	0,0558	0,0492	8,1471 E-05	7,4516 E-05	3,2964 E-05	0,0009	0,0043	0,0041	5,7493 E-06	5,3757 E-06	2,3876 E-06
03847	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03848	X	0,0496	0,0448	0,0256	9,9249 E-05	8,2119 E-05	4,6293 E-05	0,0038	0,0047	0,0022	1,0418 E-05	7,0067 E-06	4,1687 E-06
03848	Y	0,0120	0,0615	0,0687	1,3655 E-04	8,6376 E-05	1,3416 E-05	0,0008	0,0046	0,0057	8,7776 E-06	6,0999 E-06	1,1069 E-06
03848	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03849	X	0,0437	0,0388	0,0113	1,0274 E-04	7,3343 E-05	5,6788 E-05	0,0035	0,0044	0,0013	1,1706 E-05	6,257 E-06	4,4303 E-06
03849	Y	0,0046	0,0615	0,0810	1,7623 E-04	3,8897 E-05	1,7751 E-05	0,0003	0,0045	0,0068	1,1479 E-05	3,2107 E-06	1,6261 E-06
03849	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03850	X	0,0430	0,0265	0,0182	9,3124 E-05	7,1372 E-05	4,9186 E-05	0,0035	0,0031	0,0014	9,7893 E-06	5,7755 E-06	5,2214 E-06
03850	Y	0,0067	0,0578	0,0847	1,5835 E-04	3,1268 E-05	1,1099 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,0656 E-05	1,994 E-06	8,1622 E-07
03850	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03851	X	0,0430	0,0263	0,0186	9,3124 E-05	7,1372 E-05	4,9186 E-05	0,0035	0,0031	0,0015	9,7893 E-06	5,7755 E-06	5,2214 E-06
03851	Y	0,0067	0,0577	0,0847	1,5835 E-04	3,1268 E-05	1,1099 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,0656 E-05	1,994 E-06	8,1622 E-07
03851	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03852	X	0,0489	0,0140	0,0450	9,6887 E-05	7,142 E-05	5,0142 E-05	0,0041	0,0015	0,0036	7,9802 E-06	5,4973 E-06	5,4391 E-06
03852	Y	0,0163	0,0559	0,0787	1,2164 E-04	6,8499 E-05	3,1274 E-05	0,0013	0,0042	0,0067	7,7775 E-06	4,7248 E-06	3,1751 E-06
03852	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03853	X	0,0633	0,0103	0,0697	8,4766 E-05	1,0818 E-04	5,7105 E-05	0,0054	0,0007	0,0059	5,949 E-06	7,5886 E-06	5,1854 E-06
03853	Y	0,0267	0,0574	0,0625	1,1159 E-04	8,6922 E-05	3,4505 E-05	0,0023	0,0046	0,0054	8,17 E-06	5,362 E-06	3,3685 E-06
03853	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03854	X	0,0779	0,0100	0,0860	6,1843 E-05	1,6512 E-04	2,5177 E-05	0,0066	0,0007	0,0074	3,9437 E-06	1,1194 E-05	2,4419 E-06
03854	Y	0,0294	0,0557	0,0374	1,0467 E-04	7,0632 E-05	3,3194 E-05	0,0028	0,0046	0,0033	9,0429 E-06	5,2831 E-06	2,1483 E-06
03854	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03855	X	0,0785	0,0038	0,0912	6,9341 E-06	2,0357 E-04	2,4097 E-05	0,0068	0,0003	0,0079	5,0634 E-07	1,3384 E-05	1,6964 E-06
03855	Y	0,0193	0,0539	0,0056	9,9006 E-05	4,9184 E-05	5,6456 E-05	0,0019	0,0045	0,0005	8,5698 E-06	4,9269 E-06	4,9219 E-06
03855	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03856	X	0,0690	0,0047	0,0839	7,166 E-05	1,4583 E-04	2,4058 E-05	0,0061	0,0003	0,0072	4,7395 E-06	9,947 E-06	2,2736 E-06
03856	Y	0,0064	0,0593	0,0300	9,8802 E-05	6,725 E-05	7,1521 E-05	0,0004	0,0050	0,0025	8,3297 E-06	4,5998 E-06	6,5419 E-06
03856	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03857	X	0,0615	0,0127	0,0644	7,4015 E-05	8,801 E-05	3,6665 E-05	0,0053	0,0010	0,0054	5,6602 E-06	6,7737 E-06	4,4 E-06
03857	Y	0,0183	0,0714	0,0615	1,2438 E-04	7,8502 E-05	5,0802 E-05	0,0015	0,0060	0,0053	9,8139 E-06	4,8506 E-06	4,4443 E-06
03857	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03858	X	0,0528	0,0221	0,0375	8,5508 E-05	8,0233 E-05	7,4126 E-05	0,0043	0,0023	0,0030	7,8989 E-06	6,0209 E-06	7,8103 E-06
03858	Y	0,0208	0,0803	0,0837	1,5587 E-04	7,2696 E-05	1,8007 E-05	0,0018	0,0067	0,0072	1,1049 E-05	4,4798 E-06	1,2523 E-06
03858	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03859	X	0,0431	0,0407	0,0132	1,3164 E-04	6,4055 E-05	8,9859 E-05	0,0034	0,0046	0,0012	1,355 E-05	4,8905 E-06	8,3762 E-06
03859	Y	0,0137	0,0760	0,0936	1,7192 E-04	2,4827 E-05	4,0712 E-05	0,0013	0,0061	0,0080	1,0838 E-05	1,534 E-06	4,0363 E-06
03859	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03860	X	0,0406	0,0579	0,0146	1,5273 E-04	7,0075 E-05	3,7598 E-05	0,0032	0,0062	0,0015	1,6343 E-05	5,7875 E-06	2,9332 E-06
03860	Y	0,0091	0,0644	0,0911	1,4656 E-04	3,8903 E-05	3,6314 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	9,4525 E-06	3,1436 E-06	3,6658 E-06
03860	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03861	X	0,0528	0,0370	0,0336	6,7842 E-05	8,9234 E-05	6,2754 E-05	0,0039	0,0036	0,0026	5,2948 E-06	6,2491 E-06	7,1676 E-06
03861	Y	0,0141	0,0558	0,0492	8,1471 E-05	7,4516 E-05	3,2964 E-05	0,0009	0,0043	0,0041	5,7493 E-06	5,3757 E-06	2,3876 E-06
03861	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03862	X	0,0496	0,0448	0,0256	9,9249 E-05	8,2119 E-05	4,6293 E-05	0,0038	0,0047	0,0022	1,0418 E-05	7,0067 E-06	4,1687 E-06
03862	Y	0,0120	0,0615	0,0687	1,3655 E-04	8,6376 E-05	1,3416 E-05	0,0008	0,0046	0,0057	8,7776 E-06	6,0999 E-06	1,1069 E-06
03862	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03863	X	0,0437	0,0388	0,0113	1,0274 E-04	7,3343 E-05	5,6788 E-05	0,0035	0,0044	0,0013	1,1706 E-05	6,257 E-06	4,4303 E-06
03863	Y	0,0046	0,0615	0,0810	1,7623 E-04	3,8897 E-05	1,7751 E-05	0,0003	0,0045	0,0068	1,1479 E-05	3,2107 E-06	1,6261 E-06
03863	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03864	X	0,0430	0,0265	0,0182	9,3124 E-05	7,1372 E-05	4,9186 E-05	0,0035	0,0031	0,0014	9,7893 E-06	5,7755 E-06	5,2214 E-06
03864	Y	0,0067	0,0578	0,0847	1,5835 E-04	3,1268 E-05	1,1099 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,0656 E-05	1,994 E-06	8,1622 E-07
03864	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03865	X	0,0430	0,0263	0,0186	9,3124 E-05	7,1372 E-05	4,9186 E-05	0,0035	0,0031	0,0015	9,7893 E-06	5,7755 E-06	5,2214 E-06
03865	Y	0,0067	0,0577	0,0847	1,5835 E-04	3,1268 E-05	1,1099 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,0656 E-05	1,994 E-06	8,1622 E-07
03865	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03866	X	0,0489	0,0140	0,0450	9,6887 E-05	7,142 E-05	5,0142 E-05	0,0041	0,0015	0,0036	7,9802 E-06	5,4973 E-06	5,4391 E-06
03866	Y	0,0163	0,0559	0,0787	1,2164 E-04	6,8499 E-05	3,1274 E-05	0,0013	0,0042	0,0067	7,7775 E-06	4,7248 E-06	3,1751 E-06
03866	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03867	X	0,0633	0,0103	0,0697	8,4766 E-05	1,0818 E-04	5,7105 E-05	0,0054	0,0007	0,0059	5,949 E-06	7,5886 E-06	5,1854 E-06
03867	Y	0,0267	0,0574	0,0625	1,1159 E-04	8,6922 E-05	3,4505 E-05	0,0023	0,0046	0,0054	8,17 E-06	5,362 E-06	3,3685 E-06
03867	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03868	X	0,0779	0,0100	0,0860	6,1843 E-05	1,6512 E-04	2,5177 E-05	0,0066	0,0007	0,0074	3,9437 E-06	1,1194 E-05	2,4419 E-06
03868	Y	0,0294	0,0557	0,0374	1,0467 E-04	7,0632 E-05	3,3194 E-05	0,0028	0,0046	0,0033	9,0429 E-06	5,2831 E-06	2,1483 E-06
03868	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03869	X	0,0785	0,0038	0,0912	6,9341 E-06	2,0357 E-04	2,4097 E-05	0,0068	0,0003	0,0079	5,0634 E-07	1,3384 E-05	1,6964 E-06
03869	Y	0,0193	0,0539	0,0056	9,9006 E-05	4,9184 E-05	5,6456 E-05	0,0019	0,0045	0,0005	8,5698 E-06	4,9269 E-06	4,9219 E-06
03869	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03870	X	0,0690	0,0047	0,0839	7,166 E-05	1,4583 E-04	2,4058 E-05	0,0061	0,0003	0,0072	4,7395 E-06	9,947 E-06	2,2736 E-06
03870	Y	0,0064	0,0593	0,0300	9,8802 E-05	6,725 E-05	7,1521 E-05	0,0004	0,0050	0,0025	8,3297 E-06	4,5998 E-06	6,5419 E-06
03870	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03871	X	0,0615	0,0127	0,0644	7,4015 E-05	8,801 E-05	3,6665 E-05	0,0053	0,0010	0,0054	5,6602 E-06	6,7737 E-06	4,4 E-06
03871	Y	0,0183	0,0714	0,0615	1,2438 E-04	7,8502 E-05	5,0802 E-05	0,0015	0,0060	0,0053	9,8139 E-06	4,8506 E-06	4,4443 E-06
03871	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03872	X	0,0528	0,0221	0,0375	8,5508 E-05	8,0233 E-05	7,4126 E-05	0,0043	0,0023	0,0030	7,8989 E-06	6,0209 E-06	7,8103 E-06
03872	Y	0,0208	0,0803	0,0837	1,5587 E-04	7,2696 E-05	1,8007 E-05	0,0018	0,0067	0,0072	1,1049 E-05	4,4798 E-06	1,2523 E-06
03872	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03873	X	0,0431	0,0407	0,0132	1,3164 E-04	6,4055 E-05	8,9859 E-05	0,0034	0,0046	0,0012	1,355 E-05	4,8905 E-06	8,3762 E-06
03873	Y	0,0137	0,0760	0,0936	1,7192 E-04	2,4827 E-05	4,0712 E-05	0,0013	0,0061	0,0080	1,0838 E-05	1,534 E-06	4,0363 E-06
03873	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03874	X	0,0406	0,0579	0,0146	1,5273 E-04	7,0075 E-05	3,7598 E-05	0,0032	0,0062	0,0015	1,6343 E-05	5,7875 E-06	2,9332 E-06
03874	Y	0,0091	0,0644	0,0911	1,4656 E-04	3,8903 E-05	3,6314 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	9,4525 E-06	3,1436 E-06	3,6658 E-06
03874	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03875	X	0,0407	0,0580	0,0147	1,5273 E-04	7,0075 E-05	3,7598 E-05	0,0032	0,0062	0,0015	1,6343 E-05	5,7875 E-06	2,9332 E-06
03875	Y	0,0092	0,0642	0,0909	1,4656 E-04	3,8903 E-05	3,6314 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	9,4525 E-06	3,1436 E-06	3,6658 E-06
03875	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03876	X	0,0412	0,0519	0,0252	1,0812 E-04	7,3529 E-05	7,9271 E-05	0,0030	0,0053	0,0020	1,0937 E-05	6,173 E-06	8,6682 E-06
03876	Y	0,0126	0,0563	0,0768	1,1839 E-04	8,9262 E-05	1,44 E-05	0,0011	0,0042	0,0064	7,9379 E-06	7,4711 E-06	1,4011 E-06
03876	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03877	X	0,0475	0,0291	0,0296	9,4268 E-05	1,0346 E-04	1,3942 E-04	0,0037	0,0026	0,0023	5,8814 E-06	7,6173 E-06	1,4055 E-05
03877	Y	0,0144	0,0509	0,0544	9,4345 E-05	1,0626 E-04	1,9789 E-05	0,0011	0,0038	0,0045	6,2741 E-06	8,6064 E-06	1,3871 E-06
03877	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03878	X	0,0605	0,0126	0,0371	8,4913 E-05	2,3398 E-04	7,7862 E-05	0,0058	0,0008	0,0029	7,5268 E-06	2,276 E-05	7,6458 E-06
03878	Y	0,0070	0,0450	0,0290	6,6794 E-05	8,1001 E-05	3,6876 E-05	0,0005	0,0034	0,0024	5,3106 E-06	6,243 E-06	2,5713 E-06
03878	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03879	X	0,0632	0,0166	0,0342	1,5144 E-05	2,0668 E-04	1,0349 E-04	0,0054	0,0016	0,0028	1,1886 E-06	1,7916 E-05	9,4371 E-06
03879	Y	0,0035	0,0421	0,0023	7,6349 E-05	5,9436 E-06	3,1401 E-05	0,0003	0,0033	0,0002	6,3604 E-06	5,1178 E-07	2,0556 E-06
03879	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03880	X	0,0581	0,0263	0,0341	5,1445 E-05	1,2453 E-04	8,0068 E-05	0,0043	0,0025	0,0027	3,5271 E-06	9,1113 E-06	7,9757 E-06
03880	Y	0,0078	0,0467	0,0243	7,4835 E-05	4,9007 E-05	3,819 E-05	0,0005	0,0036	0,0020	5,9061 E-06	3,9211 E-06	2,7352 E-06
03880	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03881	X	0,0489	0,0140	0,0450	9,6887 E-05	7,142 E-05	5,0142 E-05	0,0041	0,0015	0,0036	7,9802 E-06	5,4973 E-06	5,4391 E-06
03881	Y	0,0163	0,0559	0,0787	1,2164 E-04	6,8499 E-05	3,1274 E-05	0,0013	0,0042	0,0067	7,7775 E-06	4,7248 E-06	3,1751 E-06
03881	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03882	X	0,0633	0,0103	0,0697	8,4766 E-05	1,0818 E-04	5,7105 E-05	0,0054	0,0007	0,0059	5,949 E-06	7,5886 E-06	5,1854 E-06
03882	Y	0,0267	0,0574	0,0625	1,1159 E-04	8,6922 E-05	3,4505 E-05	0,0023	0,0046	0,0054	8,17 E-06	5,362 E-06	3,3685 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	Qx	Qy	Qz	Sx	Sy	Sz	Qx	Qy	Qz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03882	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03883	X	0,0779	0,0100	0,0860	6,1843 E-05	1,6512 E-04	2,5177 E-05	0,0066	0,0007	0,0074	3,9437 E-06	1,1194 E-05	2,4419 E-06
03883	Y	0,0294	0,0557	0,0374	1,0467 E-04	7,0632 E-05	3,3194 E-05	0,0028	0,0046	0,0033	9,0429 E-06	5,2831 E-06	2,1483 E-06
03883	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03884	X	0,0785	0,0038	0,0912	6,9341 E-06	2,0357 E-04	2,4097 E-05	0,0068	0,0003	0,0079	5,0634 E-07	1,3384 E-05	1,6964 E-06
03884	Y	0,0193	0,0539	0,0056	9,9006 E-05	4,9184 E-05	5,6456 E-05	0,0019	0,0045	0,0005	8,5698 E-06	4,9269 E-06	4,9219 E-06
03884	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03885	X	0,0690	0,0047	0,0839	7,166 E-05	1,4583 E-04	2,4058 E-05	0,0061	0,0003	0,0072	4,7395 E-06	9,947 E-06	2,2736 E-06
03885	Y	0,0064	0,0593	0,0300	9,8802 E-05	6,725 E-05	7,1521 E-05	0,0004	0,0050	0,0025	8,3297 E-06	4,5998 E-06	6,5419 E-06
03885	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03886	X	0,0615	0,0127	0,0644	7,4015 E-05	8,801 E-05	3,6665 E-05	0,0053	0,0010	0,0054	5,6602 E-06	6,7737 E-06	4,4 E-06
03886	Y	0,0183	0,0714	0,0615	1,2438 E-04	7,8502 E-05	5,0802 E-05	0,0015	0,0060	0,0053	9,8139 E-06	4,8506 E-06	4,4443 E-06
03886	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03887	X	0,0528	0,0221	0,0375	8,5508 E-05	8,0233 E-05	7,4126 E-05	0,0043	0,0023	0,0030	7,8989 E-06	6,0209 E-06	7,8103 E-06
03887	Y	0,0208	0,0803	0,0837	1,5587 E-04	7,2696 E-05	1,8007 E-05	0,0018	0,0067	0,0072	1,1049 E-05	4,4798 E-06	1,2523 E-06
03887	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03888	X	0,0431	0,0407	0,0132	1,3164 E-04	6,4055 E-05	8,9859 E-05	0,0034	0,0046	0,0012	1,355 E-05	4,8905 E-06	8,3762 E-06
03888	Y	0,0137	0,0760	0,0936	1,7192 E-04	2,4827 E-05	4,0712 E-05	0,0013	0,0061	0,0080	1,0838 E-05	1,534 E-06	4,0363 E-06
03888	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03889	X	0,0406	0,0579	0,0146	1,5273 E-04	7,0075 E-05	3,7598 E-05	0,0032	0,0062	0,0015	1,6343 E-05	5,7875 E-06	2,9332 E-06
03889	Y	0,0091	0,0644	0,0911	1,4656 E-04	3,8903 E-05	3,6314 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	9,4525 E-06	3,1436 E-06	3,6658 E-06
03889	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03890	X	0,0407	0,0580	0,0147	1,5273 E-04	7,0075 E-05	3,7598 E-05	0,0032	0,0062	0,0015	1,6343 E-05	5,7875 E-06	2,9332 E-06
03890	Y	0,0092	0,0642	0,0909	1,4656 E-04	3,8903 E-05	3,6314 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	9,4525 E-06	3,1436 E-06	3,6658 E-06
03890	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03891	X	0,0412	0,0519	0,0252	1,0812 E-04	7,3529 E-05	7,9271 E-05	0,0030	0,0053	0,0020	1,0937 E-05	6,173 E-06	8,6682 E-06
03891	Y	0,0126	0,0563	0,0768	1,1839 E-04	8,9262 E-05	1,44 E-05	0,0011	0,0042	0,0064	7,9379 E-06	7,4711 E-06	1,4011 E-06
03891	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03892	X	0,0475	0,0291	0,0296	9,4268 E-05	1,0346 E-04	1,3942 E-04	0,0037	0,0026	0,0023	5,8814 E-06	7,6173 E-06	1,4055 E-05
03892	Y	0,0144	0,0509	0,0544	9,4345 E-05	1,0626 E-04	1,9789 E-05	0,0011	0,0038	0,0045	6,2741 E-06	8,6064 E-06	1,3871 E-06
03892	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03893	X	0,0605	0,0126	0,0371	8,4913 E-05	2,3398 E-04	7,7862 E-05	0,0058	0,0008	0,0029	7,5268 E-06	2,276 E-05	7,6458 E-06
03893	Y	0,0070	0,0450	0,0290	6,6794 E-05	8,1001 E-05	3,6876 E-05	0,0005	0,0034	0,0024	5,3106 E-06	6,243 E-06	2,5713 E-06
03893	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03894	X	0,0632	0,0166	0,0342	1,5144 E-05	2,0668 E-04	1,0349 E-04	0,0054	0,0016	0,0028	1,1886 E-06	1,7916 E-05	9,4371 E-06
03894	Y	0,0035	0,0421	0,0023	7,6349 E-05	5,9436 E-06	3,1401 E-05	0,0003	0,0033	0,0002	6,3604 E-06	5,1178 E-07	2,0556 E-06
03894	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03895	X	0,0581	0,0263	0,0341	5,1445 E-05	1,2453 E-04	8,0068 E-05	0,0043	0,0025	0,0027	3,5271 E-06	9,1113 E-06	7,9757 E-06
03895	Y	0,0078	0,0467	0,0243	7,4835 E-05	4,9007 E-05	3,819 E-05	0,0005	0,0036	0,0020	5,9061 E-06	3,9211 E-06	2,7352 E-06
03895	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03896	X	0,0528	0,0370	0,0336	6,7842 E-05	8,9234 E-05	6,2754 E-05	0,0039	0,0036	0,0026	5,2948 E-06	6,2491 E-06	7,1676 E-06
03896	Y	0,0141	0,0558	0,0492	8,1471 E-05	7,4516 E-05	3,2964 E-05	0,0009	0,0043	0,0041	5,7493 E-06	5,3757 E-06	2,3876 E-06
03896	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03897	X	0,0496	0,0448	0,0256	9,9249 E-05	8,2119 E-05	4,6293 E-05	0,0038	0,0047	0,0022	1,0418 E-05	7,0067 E-06	4,1687 E-06
03897	Y	0,0120	0,0615	0,0687	1,3655 E-04	8,6376 E-05	1,3416 E-05	0,0008	0,0046	0,0057	8,7776 E-06	6,0999 E-06	1,1069 E-06
03897	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03898	X	0,0437	0,0388	0,0113	1,0274 E-04	7,3343 E-05	5,6788 E-05	0,0035	0,0044	0,0013	1,1706 E-05	6,257 E-06	4,4303 E-06
03898	Y	0,0046	0,0615	0,0810	1,7623 E-04	3,8897 E-05	1,7751 E-05	0,0003	0,0045	0,0068	1,1479 E-05	3,2107 E-06	1,6261 E-06
03898	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03899	X	0,0430	0,0263	0,0186	9,3124 E-05	7,1372 E-05	4,9186 E-05	0,0035	0,0031	0,0015	9,7893 E-06	5,7755 E-06	5,2214 E-06
03899	Y	0,0067	0,0577	0,0847	1,5835 E-04	3,1268 E-05	1,1099 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,0656 E-05	1,994 E-06	8,1622 E-07
03899	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03900	X	0,0528	0,0221	0,0375	8,5508 E-05	8,0233 E-05	7,4126 E-05	0,0043	0,0023	0,0030	7,8989 E-06	6,0209 E-06	7,8103 E-06
03900	Y	0,0208	0,0803	0,0837	1,5587 E-04	7,2696 E-05	1,8007 E-05	0,0018	0,0067	0,0072	1,1049 E-05	4,4798 E-06	1,2523 E-06
03900	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03901	X	0,0431	0,0407	0,0132	1,3164 E-04	6,4055 E-05	8,9859 E-05	0,0034	0,0046	0,0012	1,355 E-05	4,8905 E-06	8,3762 E-06
03901	Y	0,0137	0,0760	0,0936	1,7192 E-04	2,4827 E-05	4,0712 E-05	0,0013	0,0061	0,0080	1,0838 E-05	1,534 E-06	4,0363 E-06
03901	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03902	X	0,0406	0,0579	0,0146	1,5273 E-04	7,0075 E-05	3,7598 E-05	0,0032	0,0062	0,0015	1,6343 E-05	5,7875 E-06	2,9332 E-06
03902	Y	0,0091	0,0644	0,0911	1,4656 E-04	3,8903 E-05	3,6314 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	9,4525 E-06	3,1436 E-06	3,6658 E-06
03902	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03903	X	0,0407	0,0580	0,0147	1,5273 E-04	7,0075 E-05	3,7598 E-05	0,0032	0,0062	0,0015	1,6343 E-05	5,7875 E-06	2,9332 E-06
03903	Y	0,0092	0,0642	0,0909	1,4656 E-04	3,8903 E-05	3,6314 E-05	0,0009	0,0049	0,0077	9,4525 E-06	3,1436 E-06	3,6658 E-06
03903	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03904	X	0,0412	0,0519	0,0252	1,0812 E-04	7,3529 E-05	7,9271 E-05	0,0030	0,0053	0,0020	1,0937 E-05	6,173 E-06	8,6682 E-06
03904	Y	0,0126	0,0563	0,0768	1,1839 E-04	8,9262 E-05	1,44 E-05	0,0011	0,0042	0,0064	7,9379 E-06	7,4711 E-06	1,4011 E-06
03904	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03905	X	0,0475	0,0291	0,0296	9,4268 E-05	1,0346 E-04	1,3942 E-04	0,0037	0,0026	0,0023	5,8814 E-06	7,6173 E-06	1,4055 E-05
03905	Y	0,0144	0,0509	0,0544	9,4345 E-05	1,0626 E-04	1,9789 E-05	0,0011	0,0038	0,0045	6,2741 E-06	8,6064 E-06	1,3871 E-06
03905	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03906	X	0,0605	0,0126	0,0371	8,4913 E-05	2,3398 E-04	7,7862 E-05	0,0058	0,0008	0,0029	7,5268 E-06	2,276 E-05	7,6458 E-06
03906	Y	0,0070	0,0450	0,0290	6,6794 E-05	8,1001 E-05	3,6876 E-05	0,0005	0,0034	0,0024	5,3106 E-06	6,243 E-06	2,5713 E-06
03906	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03907	X	0,0632	0,0166	0,0342	1,5144 E-05	2,0668 E-04	1,0349 E-04	0,0054	0,0016	0,0028	1,1886 E-06	1,7916 E-05	9,4371 E-06
03907	Y	0,0035	0,0421	0,0023	7,6349 E-05	5,9436 E-06	3,1401 E-05	0,0003	0,0033	0,0002	6,3604 E-06	5,1178 E-07	2,0556 E-06
03907	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03908	X	0,0581	0,0263	0,0341	5,1445 E-05	1,2453 E-04	8,0068 E-05	0,0043	0,0025	0,0027	3,5271 E-06	9,1113 E-06	7,9757 E-06
03908	Y	0,0078	0,0467	0,0243	7,4835 E-05	4,9007 E-05	3,819 E-05	0,0005	0,0036	0,0020	5,9061 E-06	3,9211 E-06	2,7352 E-06
03908	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03909	X	0,0528	0,0370	0,0336	6,7842 E-05	8,9234 E-05	6,2754 E-05	0,0039	0,0036	0,0026	5,2948 E-06	6,2491 E-06	7,1676 E-06

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
03909	Y	0,0141	0,0558	0,0492	8,1471 E-05	7,4516 E-05	3,2964 E-05	0,0009	0,0043	0,0041	5,7493 E-06	5,3757 E-06	2,3876 E-06
03909	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03910	X	0,0496	0,0448	0,0256	9,9249 E-05	8,2119 E-05	4,6293 E-05	0,0038	0,0047	0,0022	1,0418 E-05	7,0067 E-06	4,1687 E-06
03910	Y	0,0120	0,0615	0,0687	1,3655 E-04	8,6376 E-05	1,3416 E-05	0,0008	0,0046	0,0057	8,7776 E-06	6,0999 E-06	1,1069 E-06
03910	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03911	X	0,0437	0,0388	0,0113	1,0274 E-04	7,3343 E-05	5,6788 E-05	0,0035	0,0044	0,0013	1,1706 E-05	6,257 E-06	4,4303 E-06
03911	Y	0,0046	0,0615	0,0810	1,7623 E-04	3,8897 E-05	1,7751 E-05	0,0003	0,0045	0,0068	1,1479 E-05	3,2107 E-06	1,6261 E-06
03911	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03912	X	0,0430	0,0265	0,0182	9,3124 E-05	7,1372 E-05	4,9186 E-05	0,0035	0,0031	0,0014	9,7893 E-06	5,7755 E-06	5,2214 E-06
03912	Y	0,0067	0,0578	0,0847	1,5835 E-04	3,1268 E-05	1,1099 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,0656 E-05	1,994 E-06	8,1622 E-07
03912	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03913	X	0,0430	0,0263	0,0186	9,3124 E-05	7,1372 E-05	4,9186 E-05	0,0035	0,0031	0,0015	9,7893 E-06	5,7755 E-06	5,2214 E-06
03913	Y	0,0067	0,0577	0,0847	1,5835 E-04	3,1268 E-05	1,1099 E-05	0,0006	0,0042	0,0071	1,0656 E-05	1,994 E-06	8,1622 E-07
03913	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03914	X	0,0489	0,0140	0,0450	9,6887 E-05	7,142 E-05	5,0142 E-05	0,0041	0,0015	0,0036	7,9802 E-06	5,4973 E-06	5,4391 E-06
03914	Y	0,0163	0,0559	0,0787	1,2164 E-04	6,8499 E-05	3,1274 E-05	0,0013	0,0042	0,0067	7,7775 E-06	4,7248 E-06	3,1751 E-06
03914	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03915	X	0,0633	0,0103	0,0697	8,4766 E-05	1,0818 E-04	5,7105 E-05	0,0054	0,0007	0,0059	5,949 E-06	7,5886 E-06	5,1854 E-06
03915	Y	0,0267	0,0574	0,0625	1,1159 E-04	8,6922 E-05	3,4505 E-05	0,0023	0,0046	0,0054	8,17 E-06	5,362 E-06	3,3685 E-06
03915	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03916	X	0,0779	0,0100	0,0860	6,1843 E-05	1,6512 E-04	2,5177 E-05	0,0066	0,0007	0,0074	3,9437 E-06	1,1194 E-05	2,4419 E-06
03916	Y	0,0294	0,0557	0,0374	1,0467 E-04	7,0632 E-05	3,3194 E-05	0,0028	0,0046	0,0033	9,0429 E-06	5,2831 E-06	2,1483 E-06
03916	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03917	X	0,0785	0,0038	0,0912	6,9341 E-06	2,0357 E-04	2,4097 E-05	0,0068	0,0003	0,0079	5,0634 E-07	1,3384 E-05	1,6964 E-06
03917	Y	0,0193	0,0539	0,0056	9,9006 E-05	4,9184 E-05	5,6456 E-05	0,0019	0,0045	0,0005	8,5698 E-06	4,9269 E-06	4,9219 E-06
03917	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03918	X	0,0690	0,0047	0,0839	7,166 E-05	1,4583 E-04	2,4058 E-05	0,0061	0,0003	0,0072	4,7395 E-06	9,947 E-06	2,2736 E-06
03918	Y	0,0064	0,0593	0,0300	9,8802 E-05	6,725 E-05	7,1521 E-05	0,0004	0,0050	0,0025	8,3297 E-06	4,5998 E-06	6,5419 E-06
03918	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
03919	X	0,0615	0,0127	0,0644	7,4015 E-05	8,801 E-05	3,6665 E-05	0,0053	0,0010	0,0054	5,6602 E-06	6,7737 E-06	4,4 E-06
03919	Y	0,0183	0,0714	0,0615	1,2438 E-04	7,8502 E-05	5,0802 E-05	0,0015	0,0060	0,0053	9,8139 E-06	4,8506 E-06	4,4443 E-06
03919	Z	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

LEGENDA:

Dir Direzione del sisma.

S_X, S_Y, S_Z, Q_X, Q_Y, Q_Z Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

NODI - SPOSTAMENTI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	X	+	0,0004	-0,0046	0,0009	8,6606 E-06	2,9453 E-06	1,6054 E-06
00001	X	-	-0,0004	0,0046	-0,0009	-8,6606 E-06	-2,9453 E-06	-1,6054 E-06
	Y	+	0,0004	-0,0051	0,0010	9,6192 E-06	3,2715 E-06	1,8011 E-06
	Y	-	-0,0004	0,0051	-0,0010	-9,6192 E-06	-3,2715 E-06	-1,8011 E-06
	X	+	-0,0004	-0,0018	0,0007	2,4622 E-06	9,5048 E-07	-9,6979 E-06
00002	X	-	0,0004	0,0018	-0,0007	-2,4622 E-06	-9,5048 E-07	9,6979 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0020	0,0007	2,7316 E-06	1,0541 E-06	-1,0762 E-05
	Y	-	0,0004	0,0020	-0,0007	-2,7316 E-06	-1,0541 E-06	1,0762 E-05
	X	+	-0,0023	0,0004	0,0001	-2,775 E-06	-3,2047 E-06	1,8231 E-06
00003	X	-	0,0023	-0,0004	-0,0001	2,775 E-06	3,2047 E-06	-1,8231 E-06
	Y	+	-0,0026	0,0004	0,0002	-3,0879 E-06	-3,5629 E-06	2,0487 E-06
	Y	-	0,0026	-0,0004	-0,0002	3,0879 E-06	3,5629 E-06	-2,0487 E-06
	X	+	-0,0009	-0,0006	0,0001	-1,3858 E-06	-1,4045 E-06	8,9373 E-06
00004	X	-	0,0009	0,0006	-0,0001	1,3858 E-06	1,4045 E-06	-8,9373 E-06
	Y	+	-0,0010	-0,0006	0,0001	-1,5418 E-06	-1,5585 E-06	9,9556 E-06
	Y	-	0,0010	0,0006	-0,0001	1,5418 E-06	1,5585 E-06	-9,9556 E-06
	X	+	0,0018	-0,0011	0,0002	-3,7629 E-07	3,7502 E-06	1,1225 E-05
00005	X	-	-0,0018	0,0011	-0,0002	3,7629 E-07	-3,7502 E-06	-1,1225 E-05
	Y	+	0,0020	-0,0012	0,0003	-4,1949 E-07	4,174 E-06	1,2497 E-05
	Y	-	-0,0020	0,0012	-0,0003	4,1949 E-07	-4,174 E-06	-1,2497 E-05
	X	+	0,0023	-0,0008	-0,0001	-4,7923 E-07	3,9316 E-06	-6,9715 E-06
00006	X	-	-0,0023	0,0008	0,0001	4,7923 E-07	-3,9316 E-06	6,9715 E-06
	Y	+	0,0026	-0,0008	-0,0001	-5,3393 E-07	4,3738 E-06	-7,7405 E-06
	Y	-	-0,0026	0,0008	0,0001	5,3393 E-07	-4,3738 E-06	7,7405 E-06
	X	+	-0,0010	-0,0027	-0,0008	3,7883 E-06	-3,3014 E-06	-7,4549 E-06
00007	X	-	0,0010	0,0027	0,0008	-3,7883 E-06	3,3014 E-06	7,4549 E-06
	Y	+	-0,0011	-0,0030	-0,0009	4,2121 E-06	-3,6709 E-06	-8,2759 E-06
	Y	-	0,0011	0,0030	0,0009	-4,2121 E-06	3,6709 E-06	8,2759 E-06
	X	+	-0,0006	-0,0016	-0,0003	2,0499 E-06	-4,1153 E-06	2,9669 E-05
00008	X	-	0,0006	0,0016	0,0003	-2,0499 E-06	4,1153 E-06	-2,9669 E-05
	Y	+	-0,0006	-0,0017	-0,0004	2,2845 E-06	-4,5777 E-06	3,2997 E-05
	Y	-	0,0006	0,0017	0,0004	-2,2845 E-06	4,5777 E-06	-3,2997 E-05
	X	+	-0,0008	0,0046	0,0008	-9,1612 E-06	-3,8655 E-06	3,9191 E-06
00009	X	-	0,0008	-0,0046	-0,0008	9,1612 E-06	3,8655 E-06	-3,9191 E-06
	Y	+	-0,0009	0,0052	0,0008	-1,0187 E-05	-4,3005 E-06	4,4009 E-06
	Y	-	0,0009	-0,0052	-0,0008	1,0187 E-05	4,3005 E-06	-4,4009 E-06
	X	+	-0,0002	0,0019	0,0008	-2,9241 E-06	-2,2918 E-06	-1,0943 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00010	X	-	0,0002	-0,0019	-0,0008	2,9241 E-06	2,2918 E-06	1,0943 E-05
	Y	+	-0,0002	0,0021	0,0009	-3,2639 E-06	-2,5547 E-06	-1,2144 E-05
	Y	-	0,0002	-0,0021	-0,0009	3,2639 E-06	2,5547 E-06	1,2144 E-05
	X	+	0,0015	0,0023	-0,0011	-3,5629 E-06	5,2252 E-06	3,5605 E-06
00011	X	-	-0,0015	-0,0023	0,0011	3,5629 E-06	-5,2252 E-06	-3,5605 E-06
	Y	+	0,0017	0,0026	-0,0012	-3,9512 E-06	5,8014 E-06	3,9786 E-06
	Y	-	-0,0017	-0,0026	0,0012	3,9512 E-06	-5,8014 E-06	-3,9786 E-06
	X	+	0,0014	0,0022	-0,0008	-3,5596 E-06	4,7721 E-06	3,6399 E-06
00012	X	-	-0,0014	-0,0022	0,0008	3,5596 E-06	-4,7721 E-06	-3,6399 E-06
	Y	+	0,0015	0,0024	-0,0009	-3,9463 E-06	5,2983 E-06	4,0583 E-06
	Y	-	-0,0015	-0,0024	0,0009	3,9463 E-06	-5,2983 E-06	-4,0583 E-06
	X	+	0,0002	-0,0007	0,0001	2,5692 E-06	3,1326 E-06	2,2656 E-05
00013	X	-	-0,0002	0,0007	-0,0001	-2,5692 E-06	-3,1326 E-06	-2,2656 E-05
	Y	+	0,0002	-0,0008	0,0001	2,8571 E-06	3,4789 E-06	2,5172 E-05
	Y	-	-0,0002	0,0008	-0,0001	-2,8571 E-06	-3,4789 E-06	-2,5172 E-05
	X	+	0,0008	-0,0052	0,0001	3,1807 E-05	2,6646 E-06	7,8381 E-05
00014	X	-	-0,0008	0,0052	-0,0001	-3,1807 E-05	-2,6646 E-06	-7,8381 E-05
	Y	+	0,0009	-0,0057	0,0001	3,5286 E-05	2,9529 E-06	8,6665 E-05
	Y	-	-0,0009	0,0057	-0,0001	-3,5286 E-05	-2,9529 E-06	-8,6665 E-05
	X	+	-0,0003	-0,0022	0,0005	1,2118 E-05	4,0192 E-06	6,985 E-05
00015	X	-	0,0003	0,0022	-0,0005	-1,2118 E-05	-4,0192 E-06	-6,985 E-05
	Y	+	-0,0004	-0,0025	0,0006	1,3429 E-05	4,4528 E-06	7,7177 E-05
	Y	-	0,0004	0,0025	-0,0006	-1,3429 E-05	-4,4528 E-06	-7,7177 E-05
	X	+	-0,0019	0,0003	0,0007	4,1457 E-06	-3,5981 E-06	8,1445 E-05
00016	X	-	0,0019	-0,0003	-0,0007	-4,1457 E-06	3,5981 E-06	-8,1445 E-05
	Y	+	-0,0021	0,0003	0,0007	4,5764 E-06	-4,0247 E-06	9,0069 E-05
	Y	-	0,0021	-0,0003	-0,0007	-4,5764 E-06	4,0247 E-06	-9,0069 E-05
	X	+	-0,0001	-0,0003	0,0003	7,948 E-06	5,1735 E-06	8,6739 E-05
00017	X	-	0,0001	0,0003	-0,0003	-7,948 E-06	-5,1735 E-06	-8,6739 E-05
	Y	+	-0,0001	-0,0003	0,0003	8,816 E-06	5,7256 E-06	9,5955 E-05
	Y	-	0,0001	0,0003	-0,0003	-8,816 E-06	-5,7256 E-06	-9,5955 E-05
	X	+	0,0022	-0,0005	0,0000	6,6292 E-06	1,4037 E-05	8,8399 E-05
00018	X	-	-0,0022	0,0005	0,0000	-6,6292 E-06	-1,4037 E-05	-8,8399 E-05
	Y	+	0,0024	-0,0005	0,0000	7,361 E-06	1,5576 E-05	9,7806 E-05
	Y	-	-0,0024	0,0005	0,0000	-7,361 E-06	-1,5576 E-05	-9,7806 E-05
	X	+	0,0029	-0,0006	-0,0004	-3,0785 E-06	1,8335 E-05	7,1321 E-05
00019	X	-	-0,0029	0,0006	0,0004	3,0785 E-06	-1,8335 E-05	-7,1321 E-05
	Y	+	0,0032	-0,0007	-0,0005	-3,4214 E-06	2,0351 E-05	7,8805 E-05
	Y	-	-0,0032	0,0007	0,0005	3,4214 E-06	-2,0351 E-05	-7,8805 E-05
	X	+	-0,0005	-0,0024	-0,0003	2,3537 E-06	2,8455 E-06	7,1375 E-05
00020	X	-	0,0005	0,0024	0,0003	-2,3537 E-06	-2,8455 E-06	-7,1375 E-05
	Y	+	-0,0006	-0,0027	-0,0003	2,6343 E-06	3,1298 E-06	7,8875 E-05
	Y	-	0,0006	0,0027	0,0003	-2,6343 E-06	-3,1298 E-06	-7,8875 E-05
	X	+	-0,0018	-0,0035	-0,0002	5,7731 E-06	-1,676 E-06	7,1669 E-05
00021	X	-	0,0018	0,0035	0,0002	-5,7731 E-06	1,676 E-06	-7,1669 E-05
	Y	+	-0,0020	-0,0039	-0,0002	6,433 E-06	-1,88 E-06	7,9215 E-05
	Y	-	0,0020	0,0039	0,0002	-6,433 E-06	1,88 E-06	-7,9215 E-05
	X	+	-0,0015	-0,0021	0,0000	7,9927 E-06	8,6161 E-06	2,0868 E-04
00022	X	-	0,0015	0,0021	0,0000	-7,9927 E-06	-8,6161 E-06	-2,0868 E-04
	Y	+	-0,0017	-0,0023	-0,0001	8,9096 E-06	9,5584 E-06	2,3089 E-04
	Y	-	0,0017	0,0023	0,0001	-8,9096 E-06	-9,5584 E-06	-2,3089 E-04
	X	+	-0,0012	0,0042	-0,0004	-9,2152 E-06	4,8389 E-07	8,0368 E-05
00023	X	-	0,0012	-0,0042	0,0004	9,2152 E-06	-4,8389 E-07	-8,0368 E-05
	Y	+	-0,0013	0,0047	-0,0004	-1,0281 E-05	5,3213 E-07	8,89 E-05
	Y	-	0,0013	-0,0047	0,0004	1,0281 E-05	-5,3213 E-07	-8,89 E-05
	X	+	0,0004	0,0014	0,0005	4,9148 E-06	4,6954 E-06	6,8522 E-05
00024	X	-	-0,0004	-0,0014	-0,0005	-4,9148 E-06	-4,6954 E-06	-6,8522 E-05
	Y	+	0,0005	0,0016	0,0006	5,4172 E-06	5,1855 E-06	7,5702 E-05
	Y	-	-0,0005	-0,0016	-0,0006	-5,4172 E-06	-5,1855 E-06	-7,5702 E-05
	X	+	0,0025	-0,0012	0,0010	1,0767 E-05	1,7359 E-05	7,6493 E-05
00025	X	-	-0,0025	0,0012	-0,0010	-1,0767 E-05	-1,7359 E-05	-7,6493 E-05
	Y	+	0,0028	-0,0013	0,0011	1,1939 E-05	1,9249 E-05	8,4548 E-05
	Y	-	-0,0028	0,0013	-0,0011	-1,1939 E-05	-1,9249 E-05	-8,4548 E-05
	X	+	0,0003	-0,0002	0,0001	-3,672 E-06	1,3069 E-05	8,7238 E-05
00026	X	-	-0,0003	0,0002	-0,0001	3,672 E-06	-1,3069 E-05	-8,7238 E-05
	Y	+	0,0004	-0,0002	0,0001	-4,0667 E-06	1,4519 E-05	9,6486 E-05
	Y	-	-0,0004	0,0002	-0,0001	4,0667 E-06	-1,4519 E-05	-9,6486 E-05
	X	+	-0,0037	0,0006	-0,0008	-6,7749 E-06	-3,5583 E-06	8,8527 E-05
00027	X	-	0,0037	-0,0006	0,0008	6,7749 E-06	3,5583 E-06	-8,8527 E-05
	Y	+	-0,0041	0,0007	-0,0009	-7,5279 E-06	-3,9682 E-06	9,7967 E-05
	Y	-	0,0041	-0,0007	0,0009	7,5279 E-06	3,9682 E-06	-9,7967 E-05
	X	+	0,0045	0,0023	-0,0004	-5,1549 E-06	-5,9651 E-06	5,0706 E-05
00028	X	-	-0,0045	-0,0023	0,0004	5,1549 E-06	5,9651 E-06	-5,0706 E-05
	Y	+	0,0050	0,0026	-0,0005	-5,7032 E-06	-6,6777 E-06	5,5899 E-05
	Y	-	-0,0050	-0,0026	0,0005	5,7032 E-06	6,6777 E-06	-5,5899 E-05
	X	+	0,0018	0,0019	-0,0008	-1,0372 E-05	6,3695 E-06	8,159 E-05
00029	X	-	-0,0018	-0,0019	0,0008	1,0372 E-05	-6,3695 E-06	-8,159 E-05
	Y	+	0,0020	0,0021	-0,0009	-1,1486 E-05	7,0453 E-06	9,0229 E-05
	Y	-	-0,0020	-0,0021	0,0009	1,1486 E-05	-7,0453 E-06	-9,0229 E-05
	X	+	0,0019	0,0023	-0,0003	-1,6461 E-05	7,3161 E-06	8,1081 E-05
00030	X	-	-0,0019	-0,0023	0,0003	1,6461 E-05	-7,3161 E-06	-8,1081 E-05
	Y	+	0,0021	0,0026	-0,0004	-1,8245 E-05	8,1071 E-06	8,9667 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0021	-0,0026	0,0004	1,8245 E-05	-8,1071 E-06	-8,9667 E-05
	X	+	0,0007	-0,0011	0,0001	-5,2896 E-06	-7,0149 E-06	2,1197 E-04
00031	X	-	-0,0007	0,0011	-0,0001	5,2896 E-06	7,0149 E-06	-2,1197 E-04
	Y	+	0,0008	-0,0012	0,0001	-5,853 E-06	-7,788 E-06	2,3452 E-04
	Y	-	-0,0008	0,0012	-0,0001	5,853 E-06	7,788 E-06	-2,3452 E-04
	X	+	-0,0020	-0,0042	-0,0011	8,3605 E-06	-6,2413 E-06	-2,6361 E-06
00032	X	-	0,0020	0,0042	0,0011	-8,3605 E-06	6,2413 E-06	2,6361 E-06
	Y	+	-0,0022	-0,0047	-0,0012	9,2954 E-06	-6,9401 E-06	-2,9171 E-06
	Y	-	0,0022	0,0047	0,0012	-9,2954 E-06	6,9401 E-06	2,9171 E-06
	X	+	0,0252	-0,0151	-0,0081	2,9793 E-05	4,2245 E-05	1,2371 E-04
00033	X	-	-0,0252	0,0151	0,0081	-2,9793 E-05	-4,2245 E-05	-1,2371 E-04
	Y	+	0,0279	-0,0167	-0,0090	3,3046 E-05	4,6865 E-05	1,3722 E-04
	Y	-	-0,0279	0,0167	0,0090	-3,3046 E-05	-4,6865 E-05	-1,3722 E-04
	X	+	0,0010	0,0025	0,0001	-2,9754 E-07	8,456 E-07	2,1918 E-05
00034	X	-	-0,0010	-0,0025	-0,0001	2,9754 E-07	-8,456 E-07	-2,1918 E-05
	Y	+	0,0011	0,0028	0,0001	-3,3151 E-07	9,643 E-07	2,4281 E-05
	Y	-	-0,0011	-0,0028	-0,0001	3,3151 E-07	-9,643 E-07	-2,4281 E-05
	X	+	0,0029	0,0016	0,0002	8,7487 E-07	2,8562 E-06	2,4415 E-05
00035	X	-	-0,0029	-0,0016	-0,0002	-8,7487 E-07	-2,8562 E-06	-2,4415 E-05
	Y	+	0,0033	0,0018	0,0002	9,6471 E-07	3,182 E-06	2,7062 E-05
	Y	-	-0,0033	-0,0018	-0,0002	-9,6471 E-07	-3,182 E-06	-2,7062 E-05
	X	+	-0,0056	0,0013	0,0001	-3,9487 E-07	-1,148 E-05	5,9791 E-06
00036	X	-	0,0056	-0,0013	-0,0001	3,9487 E-07	1,148 E-05	-5,9791 E-06
	Y	+	-0,0062	0,0015	0,0001	-4,3538 E-07	-1,2759 E-05	6,6909 E-06
	Y	-	0,0062	-0,0015	-0,0001	4,3538 E-07	1,2759 E-05	-6,6909 E-06
	X	+	0,0021	-0,0007	0,0005	3,2928 E-06	3,2087 E-06	-2,4234 E-06
00037	X	-	-0,0021	0,0007	-0,0005	-3,2928 E-06	-3,2087 E-06	2,4234 E-06
	Y	+	0,0024	-0,0008	0,0006	3,6503 E-06	3,5615 E-06	-2,698 E-06
	Y	-	-0,0024	0,0008	-0,0006	-3,6503 E-06	-3,5615 E-06	2,698 E-06
	X	+	0,0020	-0,0004	0,0006	1,5352 E-06	2,4668 E-06	7,6112 E-06
00038	X	-	-0,0020	0,0004	-0,0006	-1,5352 E-06	-2,4668 E-06	-7,6112 E-06
	Y	+	0,0023	-0,0004	0,0006	1,702 E-06	2,7466 E-06	8,444 E-06
	Y	-	-0,0023	0,0004	-0,0006	-1,702 E-06	-2,7466 E-06	-8,444 E-06
	X	+	0,0000	0,0007	0,0001	8,8159 E-08	-3,2617 E-08	1,018 E-05
00039	X	-	0,0000	-0,0007	-0,0001	-8,8159 E-08	3,2617 E-08	-1,018 E-05
	Y	+	0,0000	0,0008	0,0002	1,0124 E-07	-1,4786 E-08	1,1308 E-05
	Y	-	0,0000	-0,0008	-0,0002	-1,0124 E-07	1,4786 E-08	-1,1308 E-05
	X	+	0,0024	0,0031	-0,0007	-2,7723 E-06	2,0047 E-06	-3,5215 E-05
00040	X	-	-0,0024	-0,0031	0,0007	2,7723 E-06	-2,0047 E-06	3,5215 E-05
	Y	+	0,0026	0,0034	-0,0008	-3,0753 E-06	2,2245 E-06	-3,912 E-05
	Y	-	-0,0026	-0,0034	0,0008	3,0753 E-06	-2,2245 E-06	3,912 E-05
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7983 E-08	-2,7581 E-08	-2,9529 E-11
00041	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,7983 E-08	2,7581 E-08	2,9529 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,2205 E-08	-3,0622 E-08	-3,2755 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,2205 E-08	3,0622 E-08	3,2755 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0801 E-08	-2,7843 E-08	-1,755 E-11
00042	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0801 E-08	2,7843 E-08	1,755 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,4214 E-08	-3,0914 E-08	-1,9474 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,4214 E-08	3,0914 E-08	1,9474 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8911 E-08	-1,6444 E-08	1,744 E-12
00043	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,8911 E-08	1,6444 E-08	-1,744 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1004 E-08	-1,8253 E-08	1,9296 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1004 E-08	1,8253 E-08	-1,9296 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,367 E-08	2,4605 E-09	-1,8149 E-11
00044	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,367 E-08	-2,4605 E-09	1,8149 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5189 E-08	2,752 E-09	-2,0179 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5189 E-08	-2,752 E-09	2,0179 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1482 E-08	2,5623 E-08	-7,0647 E-11
00045	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1482 E-08	-2,5623 E-08	7,0647 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,3884 E-08	2,8494 E-08	-7,8517 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,3884 E-08	-2,8494 E-08	7,8517 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,62 E-08	3,9186 E-08	-3,4027 E-11
00046	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,62 E-08	-3,9186 E-08	3,4027 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,0249 E-08	4,357 E-08	-3,7812 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,0249 E-08	-4,357 E-08	3,7812 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5456 E-08	3,2413 E-08	2,6987 E-11
00047	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,5456 E-08	-3,2413 E-08	-2,6987 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,9415 E-08	3,6042 E-08	2,9981 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,9415 E-08	-3,6042 E-08	-2,9981 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1136 E-08	2,2158 E-08	4,9247 E-11
00048	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1136 E-08	-2,2158 E-08	-4,9247 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2367 E-08	2,4642 E-08	5,475 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2367 E-08	-2,4642 E-08	-5,475 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,294 E-08	2,1296 E-08	9,2229 E-11
00049	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,294 E-08	-2,1296 E-08	-9,2229 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,5525 E-08	2,3683 E-08	1,0249 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5525 E-08	-2,3683 E-08	-1,0249 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,1397 E-08	2,874 E-08	9,4201 E-12
00050	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1397 E-08	-2,874 E-08	-9,4201 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,6033 E-08	3,1948 E-08	1,0409 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,6033 E-08	-3,1948 E-08	-1,0409 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,3048 E-08	3,0453 E-08	-3,0204 E-11

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00051	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3048 E-08	-3,0453 E-08	3,0204 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,6732 E-08	3,3827 E-08	-3,3664 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,6732 E-08	-3,3827 E-08	3,3664 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,1857 E-08	1,2252 E-08	-5,3519 E-11
00052	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1857 E-08	-1,2252 E-08	5,3519 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,4279 E-08	1,3578 E-08	-5,9508 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,4279 E-08	-1,3578 E-08	5,9508 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,0635 E-08	-2,0728 E-08	-5,1245 E-11
00053	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0635 E-08	2,0728 E-08	5,1245 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,2912 E-08	-2,306 E-08	-5,6915 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2912 E-08	2,306 E-08	5,6915 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,4157 E-08	-5,0177 E-08	-2,1554 E-11
00054	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,4157 E-08	5,0177 E-08	2,1554 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,7927 E-08	-5,5747 E-08	-2,387 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7927 E-08	5,5747 E-08	2,387 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,7135 E-08	-5,3824 E-08	3,1037 E-11
00055	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,7135 E-08	5,3824 E-08	-3,1037 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,2327 E-08	-5,9771 E-08	3,4549 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,2327 E-08	5,9771 E-08	-3,4549 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,5753 E-08	-3,7478 E-08	5,4839 E-11
00056	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5753 E-08	3,7478 E-08	-5,4839 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,9666 E-08	-4,1604 E-08	6,0937 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,9666 E-08	4,1604 E-08	-6,0937 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7282 E-08	-1,9484 E-08	5,4914 E-11
00057	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,7282 E-08	1,9484 E-08	-5,4914 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0336 E-08	-2,163 E-08	6,1041 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0336 E-08	2,163 E-08	-6,1041 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,0318 E-09	-2,0219 E-08	6,3925 E-11
00058	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,0318 E-09	2,0219 E-08	-6,3925 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,6503 E-09	-2,2441 E-08	7,0993 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,6503 E-09	2,2441 E-08	-7,0993 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5684 E-08	-2,431 E-09	-1,6163 E-10
00059	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5684 E-08	2,431 E-09	1,6163 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7403 E-08	-2,7026 E-09	-1,7933 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,7403 E-08	2,7026 E-09	1,7933 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5913 E-08	-1,0327 E-09	2,9133 E-11
00060	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5913 E-08	1,0327 E-09	-2,9133 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7662 E-08	-1,1512 E-09	3,2344 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,7662 E-08	1,1512 E-09	-3,2344 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,4977 E-09	7,7537 E-09	-3,7103 E-12
00061	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,4977 E-09	-7,7537 E-09	3,7103 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,2157 E-09	8,604 E-09	-4,1088 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,2157 E-09	-8,604 E-09	4,1088 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,3318 E-09	9,4408 E-09	-1,2493 E-11
00062	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,3318 E-09	-9,4408 E-09	1,2493 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,808 E-09	1,0482 E-08	-1,3866 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,808 E-09	-1,0482 E-08	1,3866 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0514 E-08	4,8276 E-09	-1,0224 E-11
00063	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0514 E-08	-4,8276 E-09	1,0224 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1678 E-08	5,3634 E-09	-1,1355 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1678 E-08	-5,3634 E-09	1,1355 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,3111 E-09	-4,6528 E-09	-1,8017 E-10
00064	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,3111 E-09	4,6528 E-09	1,8017 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,1264 E-09	-5,1628 E-09	-1,9993 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,1264 E-09	5,1628 E-09	1,9993 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,0061 E-09	-3,8819 E-09	-1,7847 E-10
00065	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,0061 E-09	3,8819 E-09	1,7847 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,5476 E-09	-4,3103 E-09	-1,9804 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,5476 E-09	4,3103 E-09	1,9804 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,0365 E-09	-3,878 E-09	-8,6963 E-12
00066	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0365 E-09	3,878 E-09	8,6963 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,2563 E-09	-4,297 E-09	-9,6434 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2563 E-09	4,297 E-09	9,6434 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,6228 E-09	1,2608 E-08	1,8405 E-11
00067	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,6228 E-09	-1,2608 E-08	-1,8405 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2423 E-09	1,4009 E-08	2,0451 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,2423 E-09	-1,4009 E-08	-2,0451 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,7753 E-09	9,2166 E-09	-1,2606 E-10
00068	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,7753 E-09	-9,2166 E-09	1,2606 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,416 E-09	1,025 E-08	-1,3984 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,416 E-09	-1,025 E-08	1,3984 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9634 E-10	2,1163 E-09	-1,8844 E-10
00069	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,9634 E-10	-2,1163 E-09	1,8844 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0462 E-10	2,3613 E-09	-2,0908 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0462 E-10	-2,3613 E-09	2,0908 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,0503 E-09	1,8231 E-09	8,5803 E-11
00070	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,0503 E-09	-1,8231 E-09	-8,5803 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,719 E-09	2,0208 E-09	9,5207 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,719 E-09	-2,0208 E-09	-9,5207 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,3996 E-09	5,0341 E-09	-4,6223 E-11
00071	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,3996 E-09	-5,0341 E-09	4,6223 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,8882 E-09	5,5796 E-09	-5,1319 E-11

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,8882 E-09	-5,5796 E-09	5,1319 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,9363 E-09	7,7249 E-09	-2,7354 E-11
00072	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,9363 E-09	-7,7249 E-09	2,7354 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,7104 E-09	8,5699 E-09	-3,0367 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,7104 E-09	-8,5699 E-09	3,0367 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3477 E-08	1,4458 E-08	-8,8101 E-11
00073	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3477 E-08	-1,4458 E-08	8,8101 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4967 E-08	1,6047 E-08	-9,7776 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4967 E-08	-1,6047 E-08	9,7776 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,8024 E-10	6,6994 E-09	2,8687 E-11
00074	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,8024 E-10	-6,6994 E-09	-2,8687 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,2543 E-10	7,4417 E-09	3,1822 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,2543 E-10	-7,4417 E-09	-3,1822 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,4579 E-09	-1,3777 E-08	4,5937 E-11
00075	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,4579 E-09	1,3777 E-08	-4,5937 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,1642 E-09	-1,5279 E-08	5,0959 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,1642 E-09	1,5279 E-08	-5,0959 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,8106 E-09	-4,3584 E-09	-1,9474 E-10
00076	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,8106 E-09	4,3584 E-09	1,9474 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0884 E-08	-4,8353 E-09	-2,1608 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0884 E-08	4,8353 E-09	2,1608 E-10
	X	+	0,0133	-0,0158	0,0000	-7,9844 E-07	-7,6882 E-07	5,8475 E-04
00077	X	-	-0,0133	0,0158	0,0000	7,9844 E-07	7,6882 E-07	-5,8475 E-04
	Y	+	0,0148	-0,0176	0,0000	-8,8152 E-07	-8,4914 E-07	6,4875 E-04
	Y	-	-0,0148	0,0176	0,0000	8,8152 E-07	8,4914 E-07	-6,4875 E-04
	X	+	0,0013	0,0037	0,0000	-2,2278 E-05	8,1302 E-06	1,1008 E-04
00078	X	-	-0,0013	-0,0037	0,0000	2,2278 E-05	-8,1302 E-06	-1,1008 E-04
	Y	+	0,0015	0,0041	0,0000	-2,472 E-05	9,0212 E-06	1,2214 E-04
	Y	-	-0,0015	-0,0041	0,0000	2,472 E-05	-9,0212 E-06	-1,2214 E-04
	X	+	0,0071	0,0194	0,0000	1,5918 E-06	-5,6745 E-07	5,8511 E-04
00079	X	-	-0,0071	-0,0194	0,0000	-1,5918 E-06	5,6745 E-07	-5,8511 E-04
	Y	+	0,0079	0,0215	0,0000	1,7605 E-06	-6,2966 E-07	6,4916 E-04
	Y	-	-0,0079	-0,0215	0,0000	-1,7605 E-06	6,2966 E-07	-6,4916 E-04
	X	+	-0,0071	-0,0194	0,0000	-1,3471 E-06	7,784 E-07	5,854 E-04
00080	X	-	0,0071	0,0194	0,0000	1,3471 E-06	-7,784 E-07	-5,854 E-04
	Y	+	-0,0078	-0,0216	0,0000	-1,489 E-06	8,6247 E-07	6,4947 E-04
	Y	-	0,0078	0,0216	0,0000	1,489 E-06	-8,6247 E-07	-6,4947 E-04
	X	+	0,0038	0,0007	0,0000	-4,1411 E-06	2,3422 E-05	1,1027 E-04
00081	X	-	-0,0038	-0,0007	0,0000	4,1411 E-06	-2,3422 E-05	-1,1027 E-04
	Y	+	0,0042	0,0007	0,0000	-4,5949 E-06	2,5989 E-05	1,2235 E-04
	Y	-	-0,0042	-0,0007	0,0000	4,5949 E-06	-2,5989 E-05	-1,2235 E-04
	X	+	-0,0013	-0,0037	0,0000	2,2301 E-05	-8,1503 E-06	1,1011 E-04
00082	X	-	0,0013	0,0037	0,0000	-2,2301 E-05	8,1503 E-06	-1,1011 E-04
	Y	+	-0,0015	-0,0041	0,0000	2,4745 E-05	-9,0435 E-06	1,2218 E-04
	Y	-	0,0015	0,0041	0,0000	-2,4745 E-05	9,0435 E-06	-1,2218 E-04
	X	+	-0,0204	-0,0036	0,0000	2,7017 E-06	5,6841 E-07	5,8347 E-04
00083	X	-	0,0204	0,0036	0,0000	-2,7017 E-06	-5,6841 E-07	-5,8347 E-04
	Y	+	-0,0226	-0,0040	0,0000	2,9852 E-06	6,2758 E-07	6,4733 E-04
	Y	-	0,0226	0,0040	0,0000	-2,9852 E-06	-6,2758 E-07	-6,4733 E-04
	X	+	0,0025	-0,0030	0,0000	1,8173 E-05	1,5246 E-05	1,1011 E-04
00084	X	-	-0,0025	0,0030	0,0000	-1,8173 E-05	-1,5246 E-05	-1,1011 E-04
	Y	+	0,0028	-0,0033	0,0000	2,0165 E-05	1,6917 E-05	1,2218 E-04
	Y	-	-0,0028	0,0033	0,0000	-2,0165 E-05	-1,6917 E-05	-1,2218 E-04
	X	+	0,0204	0,0036	0,0000	4,0921 E-07	-5,5698 E-07	5,8408 E-04
00085	X	-	-0,0204	-0,0036	0,0000	-4,0921 E-07	5,5698 E-07	-5,8408 E-04
	Y	+	0,0226	0,0040	0,0000	4,5294 E-07	-6,1309 E-07	6,4801 E-04
	Y	-	-0,0226	-0,0040	0,0000	-4,5294 E-07	6,1309 E-07	-6,4801 E-04
	X	+	-0,0025	0,0030	0,0000	-1,7944 E-05	-1,476 E-05	1,1029 E-04
00086	X	-	0,0025	-0,0030	0,0000	1,7944 E-05	1,476 E-05	-1,1029 E-04
	Y	+	-0,0028	0,0033	0,0000	-1,9911 E-05	-1,6378 E-05	1,2238 E-04
	Y	-	0,0028	-0,0033	0,0000	1,9911 E-05	1,6378 E-05	-1,2238 E-04
	X	+	-0,0133	0,0158	0,0000	-2,1692 E-06	3,3042 E-06	5,8581 E-04
00087	X	-	0,0133	-0,0158	0,0000	2,1692 E-06	-3,3042 E-06	-5,8581 E-04
	Y	+	-0,0148	0,0176	0,0000	-2,3993 E-06	3,6539 E-06	6,4993 E-04
	Y	-	0,0148	-0,0176	0,0000	2,3993 E-06	-3,6539 E-06	-6,4993 E-04
	X	+	-0,0038	-0,0007	0,0000	4,0868 E-06	-2,3063 E-05	1,1021 E-04
00088	X	-	0,0038	0,0007	0,0000	-4,0868 E-06	2,3063 E-05	-1,1021 E-04
	Y	+	-0,0042	-0,0007	0,0000	4,5347 E-06	-2,5591 E-05	1,2229 E-04
	Y	-	0,0042	0,0007	0,0000	-4,5347 E-06	2,5591 E-05	-1,2229 E-04
	X	+	0,0019	-0,0003	0,0006	2,0346 E-06	4,0994 E-06	7,1888 E-06
00089	X	-	-0,0019	0,0003	-0,0006	-2,0346 E-06	-4,0994 E-06	-7,1888 E-06
	Y	+	0,0021	-0,0004	0,0006	2,2525 E-06	4,5537 E-06	7,984 E-06
	Y	-	-0,0021	0,0004	-0,0006	-2,2525 E-06	-4,5537 E-06	-7,984 E-06
	X	+	0,0017	-0,0001	0,0006	1,9606 E-06	4,0023 E-06	1,5171 E-05
00090	X	-	-0,0017	0,0001	-0,0006	-1,9606 E-06	-4,0023 E-06	-1,5171 E-05
	Y	+	0,0018	-0,0001	0,0007	2,1682 E-06	4,4492 E-06	1,6845 E-05
	Y	-	-0,0018	0,0001	-0,0007	-2,1682 E-06	-4,4492 E-06	-1,6845 E-05
	X	+	0,0003	0,0007	0,0002	-6,5378 E-07	-5,5803 E-07	1,5898 E-05
00091	X	-	-0,0003	-0,0007	-0,0002	6,5378 E-07	5,5803 E-07	-1,5898 E-05
	Y	+	0,0003	0,0008	0,0002	-7,2386 E-07	-5,8855 E-07	1,7659 E-05
	Y	-	-0,0003	-0,0008	-0,0002	7,2386 E-07	5,8855 E-07	-1,7659 E-05
	X	+	0,0010	0,0020	-0,0011	-4,0541 E-06	3,1085 E-06	1,2466 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00092	X	-	-0,0010	-0,0020	0,0011	4,0541 E-06	-3,1085 E-06	-1,2466 E-05
	Y	+	0,0011	0,0023	-0,0012	-4,4992 E-06	3,45 E-06	1,387 E-05
	Y	-	-0,0011	-0,0023	0,0012	4,4992 E-06	-3,45 E-06	-1,387 E-05
00093	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-1,0715 E-07	4,6954 E-07	-5,5695 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	1,0715 E-07	-4,6954 E-07	5,5695 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	-1,227 E-07	5,2444 E-07	-6,1894 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	1,227 E-07	-5,2444 E-07	6,1894 E-09
00094	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-9,6323 E-07	1,5767 E-06	-4,9948 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	9,6323 E-07	-1,5767 E-06	4,9948 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-1,0671 E-06	1,7607 E-06	-5,4281 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	1,0671 E-06	-1,7607 E-06	5,4281 E-09
00095	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,1988 E-06	2,6847 E-06	-1,2164 E-07
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,1988 E-06	-2,6847 E-06	1,2164 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,438 E-06	2,9934 E-06	-1,3486 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,438 E-06	-2,9934 E-06	1,3486 E-07
00096	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6658 E-06	2,9983 E-06	-1,3319 E-07
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6658 E-06	-2,9983 E-06	1,3319 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,8446 E-06	3,3421 E-06	-1,4775 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	1,8446 E-06	-3,3421 E-06	1,4775 E-07
00097	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-6,302 E-07	1,5541 E-06	3,334 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	6,302 E-07	-1,5541 E-06	-3,334 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-6,9601 E-07	1,7377 E-06	3,832 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	6,9601 E-07	-1,7377 E-06	-3,832 E-09
00098	X	+	-0,0036	-0,0150	0,0018	2,8043 E-05	-5,6274 E-06	1,1734 E-04
	X	-	0,0036	0,0150	-0,0018	-2,8043 E-05	5,6274 E-06	-1,1734 E-04
	Y	+	-0,0040	-0,0167	0,0020	3,1109 E-05	-6,2462 E-06	1,3016 E-04
	Y	-	0,0040	0,0167	-0,0020	-3,1109 E-05	6,2462 E-06	-1,3016 E-04
00099	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9215 E-06	-9,2219 E-07	-3,3787 E-08
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,9215 E-06	9,2219 E-07	3,3787 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1337 E-06	-1,0248 E-06	-3,7532 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1337 E-06	1,0248 E-06	3,7532 E-08
00100	X	+	-0,0003	-0,0015	0,0005	3,6119 E-07	4,8002 E-06	2,9505 E-05
	X	-	0,0003	0,0015	-0,0005	-3,6119 E-07	-4,8002 E-06	-2,9505 E-05
	Y	+	-0,0003	-0,0017	0,0005	3,8831 E-07	5,3358 E-06	3,2824 E-05
	Y	-	0,0003	0,0017	-0,0005	-3,8831 E-07	-5,3358 E-06	-3,2824 E-05
00101	X	+	0,0009	-0,0034	0,0001	1,1463 E-05	6,7411 E-06	3,9969 E-05
	X	-	-0,0009	0,0034	-0,0001	-1,1463 E-05	-6,7411 E-06	-3,9969 E-05
	Y	+	0,0010	-0,0038	0,0001	1,2722 E-05	7,4921 E-06	4,4453 E-05
	Y	-	-0,0010	0,0038	-0,0001	-1,2722 E-05	-7,4921 E-06	-4,4453 E-05
00102	X	+	-0,0014	0,0006	0,0006	-5,3854 E-06	-3,3821 E-06	3,9439 E-05
	X	-	0,0014	-0,0006	-0,0006	5,3854 E-06	3,3821 E-06	-3,9439 E-05
	Y	+	-0,0015	0,0007	0,0007	-5,9972 E-06	-3,761 E-06	4,3869 E-05
	Y	-	0,0015	-0,0007	-0,0007	5,9972 E-06	3,761 E-06	-4,3869 E-05
00103	X	+	-0,0002	0,0004	0,0002	-1,8216 E-06	-5,2109 E-07	4,5994 E-05
	X	-	0,0002	-0,0004	-0,0002	1,8216 E-06	5,2109 E-07	-4,5994 E-05
	Y	+	-0,0002	0,0004	0,0003	-2,0329 E-06	-5,7807 E-07	5,1156 E-05
	Y	-	0,0002	-0,0004	-0,0003	2,0329 E-06	5,7807 E-07	-5,1156 E-05
00104	X	+	0,0014	0,0002	-0,0001	-3,7201 E-07	4,7898 E-06	4,3999 E-05
	X	-	-0,0014	-0,0002	0,0001	3,7201 E-07	-4,7898 E-06	-4,3999 E-05
	Y	+	0,0016	0,0002	-0,0001	-4,2006 E-07	5,3272 E-06	4,8935 E-05
	Y	-	-0,0016	-0,0002	0,0001	4,2006 E-07	-5,3272 E-06	-4,8935 E-05
00105	X	+	0,0018	-0,0005	-0,0004	-5,9678 E-06	3,6889 E-06	3,2918 E-05
	X	-	-0,0018	0,0005	0,0004	5,9678 E-06	-3,6889 E-06	-3,2918 E-05
	Y	+	0,0020	-0,0006	-0,0005	-6,6421 E-06	4,0976 E-06	3,6611 E-05
	Y	-	-0,0020	0,0006	0,0005	6,6421 E-06	-4,0976 E-06	-3,6611 E-05
00106	X	+	-0,0007	-0,0020	-0,0003	1,3 E-06	-6,6887 E-06	3,214 E-05
	X	-	0,0007	0,0020	0,0003	-1,3 E-06	6,6887 E-06	-3,214 E-05
	Y	+	-0,0008	-0,0023	-0,0004	1,443 E-06	-7,4427 E-06	3,5748 E-05
	Y	-	0,0008	0,0023	0,0004	-1,443 E-06	7,4427 E-06	-3,5748 E-05
00107	X	+	-0,0017	-0,0029	-0,0002	7,5022 E-06	-1,0919 E-05	3,6306 E-05
	X	-	0,0017	0,0029	0,0002	-7,5022 E-06	1,0919 E-05	-3,6306 E-05
	Y	+	-0,0019	-0,0032	-0,0002	8,3329 E-06	-1,214 E-05	4,0381 E-05
	Y	-	0,0019	0,0032	0,0002	-8,3329 E-06	1,214 E-05	-4,0381 E-05
00108	X	+	-0,0025	-0,0011	-0,0001	3,2155 E-06	1,0651 E-07	6,8158 E-05
	X	-	0,0025	0,0011	0,0001	-3,2155 E-06	-1,0651 E-07	-6,8158 E-05
	Y	+	-0,0028	-0,0013	-0,0001	3,5896 E-06	9,5041 E-08	7,5792 E-05
	Y	-	0,0028	0,0013	0,0001	-3,5896 E-06	-9,5041 E-08	-7,5792 E-05
00109	X	+	-0,0013	0,0033	-0,0003	-1,3756 E-05	-7,4038 E-06	3,8818 E-05
	X	-	0,0013	-0,0033	0,0003	1,3756 E-05	7,4038 E-06	-3,8818 E-05
	Y	+	-0,0015	0,0037	-0,0003	-1,5291 E-05	-8,2295 E-06	4,3191 E-05
	Y	-	0,0015	-0,0037	0,0003	1,5291 E-05	8,2295 E-06	-4,3191 E-05
00110	X	+	0,0001	0,0015	0,0005	-1,1178 E-07	-5,886 E-06	2,7164 E-05
	X	-	-0,0001	-0,0015	-0,0005	1,1178 E-07	5,886 E-06	-2,7164 E-05
	Y	+	0,0001	0,0016	0,0006	-1,4035 E-07	-6,5582 E-06	3,0221 E-05
	Y	-	-0,0001	-0,0016	-0,0006	1,4035 E-07	6,5582 E-06	-3,0221 E-05
00111	X	+	0,0014	-0,0008	0,0010	7,017 E-06	3,4221 E-06	3,4546 E-05
	X	-	-0,0014	0,0008	-0,0010	-7,017 E-06	-3,4221 E-06	-3,4546 E-05
	Y	+	0,0016	-0,0009	0,0011	7,7936 E-06	3,7881 E-06	3,8409 E-05
	Y	-	-0,0016	0,0009	-0,0011	-7,7936 E-06	-3,7881 E-06	-3,8409 E-05
00112	X	+	-0,0004	-0,0006	0,0001	-3,7787 E-06	2,6114 E-06	2,496 E-05
	X	-	0,0004	0,0006	-0,0001	3,7787 E-06	-2,6114 E-06	-2,496 E-05
	Y	+	-0,0005	-0,0007	0,0001	-4,1824 E-06	2,9155 E-06	2,7739 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0005	0,0007	-0,0001	4,1824 E-06	-2,9155 E-06	-2,7739 E-05
	X	+	-0,0033	0,0000	-0,0007	2,131 E-07	-1,1775 E-05	4,3409 E-05
00113	X	-	0,0033	0,0000	0,0007	-2,131 E-07	1,1775 E-05	-4,3409 E-05
	Y	+	-0,0036	0,0000	-0,0008	2,3981 E-07	-1,3076 E-05	4,8298 E-05
	Y	-	0,0036	0,0000	0,0008	-2,3981 E-07	1,3076 E-05	-4,8298 E-05
	X	+	0,0016	0,0012	-0,0007	-8,6396 E-07	6,4507 E-06	3,8649 E-05
00114	X	-	-0,0016	-0,0012	0,0007	8,6396 E-07	-6,4507 E-06	-3,8649 E-05
	Y	+	0,0018	0,0013	-0,0008	-9,4168 E-07	7,1629 E-06	4,299 E-05
	Y	-	-0,0018	-0,0013	0,0008	9,4168 E-07	-7,1629 E-06	-4,299 E-05
	X	+	0,0017	0,0013	-0,0003	-4,6475 E-06	7,176 E-06	3,9386 E-05
00115	X	-	-0,0017	-0,0013	0,0003	4,6475 E-06	-7,176 E-06	-3,9386 E-05
	Y	+	0,0019	0,0015	-0,0003	-5,1457 E-06	7,9679 E-06	4,3801 E-05
	Y	-	-0,0019	-0,0015	0,0003	5,1457 E-06	-7,9679 E-06	-4,3801 E-05
	X	+	0,0019	-0,0011	0,0001	1,8761 E-07	1,5847 E-06	7,3396 E-05
00116	X	-	-0,0019	0,0011	-0,0001	-1,8761 E-07	-1,5847 E-06	-7,3396 E-05
	Y	+	0,0021	-0,0012	0,0001	2,2231 E-07	1,7802 E-06	8,1601 E-05
	Y	-	-0,0021	0,0012	-0,0001	-2,2231 E-07	-1,7802 E-06	-8,1601 E-05
	X	+	-0,0005	-0,0016	0,0007	3,1209 E-06	-4,7539 E-07	1,562 E-06
00117	X	-	0,0005	0,0016	-0,0007	-3,1209 E-06	4,7539 E-07	-1,562 E-06
	Y	+	-0,0005	-0,0018	0,0007	3,467 E-06	-5,2971 E-07	1,7467 E-06
	Y	-	0,0005	0,0018	-0,0007	-3,467 E-06	5,2971 E-07	-1,7467 E-06
	X	+	0,0000	-0,0038	0,0009	9,9597 E-06	1,3318 E-06	1,149 E-05
00118	X	-	0,0000	0,0038	-0,0009	-9,9597 E-06	-1,3318 E-06	-1,149 E-05
	Y	+	0,0000	-0,0042	0,0010	1,1067 E-05	1,4776 E-06	1,2782 E-05
	Y	-	0,0000	0,0042	-0,0010	-1,1067 E-05	-1,4776 E-06	-1,2782 E-05
	X	+	-0,0020	0,0000	0,0002	-1,9626 E-06	-5,4572 E-06	1,1697 E-05
00119	X	-	0,0020	0,0000	-0,0002	1,9626 E-06	5,4572 E-06	-1,1697 E-05
	Y	+	-0,0023	0,0000	0,0002	-2,1823 E-06	-6,0651 E-06	1,3016 E-05
	Y	-	0,0023	0,0000	-0,0002	2,1823 E-06	6,0651 E-06	-1,3016 E-05
	X	+	-0,0007	-0,0008	0,0001	4,2019 E-07	-2,2409 E-06	1,6726 E-05
00120	X	-	0,0007	0,0008	-0,0001	-4,2019 E-07	2,2409 E-06	-1,6726 E-05
	Y	+	-0,0008	-0,0009	0,0001	4,6766 E-07	-2,485 E-06	1,8605 E-05
	Y	-	0,0008	0,0009	-0,0001	-4,6766 E-07	2,485 E-06	-1,8605 E-05
	X	+	0,0015	-0,0012	0,0002	1,5377 E-06	3,68 E-06	1,7378 E-05
00121	X	-	-0,0015	0,0012	-0,0002	-1,5377 E-06	-3,68 E-06	-1,7378 E-05
	Y	+	0,0017	-0,0013	0,0003	1,7088 E-06	4,0995 E-06	1,9328 E-05
	Y	-	-0,0017	0,0013	-0,0003	-1,7088 E-06	-4,0995 E-06	-1,9328 E-05
	X	+	0,0020	-0,0008	-0,0001	1,0523 E-06	4,6317 E-06	4,0639 E-06
00122	X	-	-0,0020	0,0008	0,0001	-1,0523 E-06	-4,6317 E-06	-4,0639 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0009	-0,0001	1,1678 E-06	5,1558 E-06	4,5211 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0009	0,0001	-1,1678 E-06	-5,1558 E-06	-4,5211 E-06
	X	+	-0,0006	-0,0024	-0,0008	5,8429 E-06	-3,1425 E-06	3,5899 E-06
00123	X	-	0,0006	0,0024	0,0008	-5,8429 E-06	3,1425 E-06	-3,5899 E-06
	Y	+	-0,0007	-0,0026	-0,0009	6,4946 E-06	-3,4916 E-06	3,9952 E-06
	Y	-	0,0007	0,0026	0,0009	-6,4946 E-06	3,4916 E-06	-3,9952 E-06
	X	+	-0,0013	-0,0034	-0,0011	9,8315 E-06	-5,2358 E-06	7,8925 E-06
00124	X	-	0,0013	0,0034	0,0011	-9,8315 E-06	5,2358 E-06	-7,8925 E-06
	Y	+	-0,0014	-0,0038	-0,0012	1,0928 E-05	-5,8201 E-06	8,7798 E-06
	Y	-	0,0014	0,0038	0,0012	-1,0928 E-05	5,8201 E-06	-8,7798 E-06
	X	+	0,0000	-0,0013	-0,0003	3,8937 E-06	-1,6152 E-06	3,7123 E-05
00125	X	-	0,0000	0,0013	0,0003	-3,8937 E-06	1,6152 E-06	-3,7123 E-05
	Y	+	0,0000	-0,0015	-0,0004	4,3326 E-06	-1,7978 E-06	4,128 E-05
	Y	-	0,0000	0,0015	0,0004	-4,3326 E-06	1,7978 E-06	-4,128 E-05
	X	+	-0,0004	0,0037	0,0007	-1,0722 E-05	-2,4804 E-06	1,2618 E-05
00126	X	-	0,0004	-0,0037	-0,0007	1,0722 E-05	2,4804 E-06	-1,2618 E-05
	Y	+	-0,0004	0,0042	0,0008	-1,1922 E-05	-2,7593 E-06	1,4052 E-05
	Y	-	0,0004	-0,0042	-0,0008	1,1922 E-05	2,7593 E-06	-1,4052 E-05
	X	+	0,0002	0,0016	0,0008	-4,1257 E-06	-9,7626 E-07	1,1545 E-06
00127	X	-	-0,0002	-0,0016	-0,0008	4,1257 E-06	9,7626 E-07	-1,1545 E-06
	Y	+	0,0002	0,0018	0,0009	-4,5977 E-06	-1,0903 E-06	1,295 E-06
	Y	-	-0,0002	-0,0018	-0,0009	4,5977 E-06	1,0903 E-06	-1,295 E-06
	X	+	0,0009	0,0019	-0,0008	-4,3761 E-06	3,3328 E-06	1,2268 E-05
00128	X	-	-0,0009	-0,0019	0,0008	4,3761 E-06	-3,3328 E-06	-1,2268 E-05
	Y	+	0,0009	0,0021	-0,0009	-4,8563 E-06	3,699 E-06	1,3642 E-05
	Y	-	-0,0009	-0,0021	0,0009	4,8563 E-06	-3,699 E-06	-1,3642 E-05
	X	+	-0,0003	-0,0004	0,0001	1,2531 E-06	4,4329 E-07	2,8304 E-05
00129	X	-	0,0003	0,0004	-0,0001	-1,2531 E-06	-4,4329 E-07	-2,8304 E-05
	Y	+	-0,0004	-0,0004	0,0001	1,3945 E-06	4,8968 E-07	3,1455 E-05
	Y	-	0,0004	0,0004	-0,0001	-1,3945 E-06	-4,8968 E-07	-3,1455 E-05
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,6621 E-06	3,4374 E-07	-7,8615 E-09
00130	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,6621 E-06	-3,4374 E-07	7,8615 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	2,9558 E-06	3,7998 E-07	-8,7365 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-2,9558 E-06	-3,7998 E-07	8,7365 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	4,7259 E-06	1,4695 E-06	-1,2237 E-08
00131	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,7259 E-06	-1,4695 E-06	1,2237 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0009	5,2509 E-06	1,631 E-06	-1,3599 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0009	-5,2509 E-06	-1,631 E-06	1,3599 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	1,0018 E-07	-1,2323 E-06	-1,0233 E-08
00132	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,0018 E-07	1,2323 E-06	1,0233 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	1,089 E-07	-1,3709 E-06	-1,1372 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,089 E-07	1,3709 E-06	1,1372 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,0805 E-08	-1,8032 E-07	-1,0839 E-08

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00133	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,0805 E-08	1,8032 E-07	1,0839 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,6422 E-08	-1,9934 E-07	-1,2046 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,6422 E-08	1,9934 E-07	1,2046 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	4,7608 E-07	1,8262 E-06	-1,8373 E-08
00134	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-4,7608 E-07	-1,8262 E-06	1,8373 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	5,2887 E-07	2,0325 E-06	-2,0418 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-5,2887 E-07	-2,0325 E-06	2,0418 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0899 E-06	1,5212 E-06	-1,6389 E-08
00135	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0899 E-06	-1,5212 E-06	1,6389 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,2116 E-06	1,6927 E-06	-1,8209 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,2116 E-06	-1,6927 E-06	1,8209 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	3,3879 E-06	-1,7248 E-06	-1,2196 E-08
00136	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	-3,3879 E-06	1,7248 E-06	1,2196 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	3,7676 E-06	-1,9178 E-06	-1,355 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	-3,7676 E-06	1,9178 E-06	1,355 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	4,5224 E-06	-3,2757 E-06	-1,5725 E-08
00137	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	-4,5224 E-06	3,2757 E-06	1,5725 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	5,0295 E-06	-3,643 E-06	-1,7472 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	-5,0295 E-06	3,643 E-06	1,7472 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	1,3215 E-06	-2,4349 E-06	-1,2657 E-08
00138	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	-1,3215 E-06	2,4349 E-06	1,2657 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	1,4703 E-06	-2,7087 E-06	-1,4065 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-1,4703 E-06	2,7087 E-06	1,4065 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-4,1325 E-06	-2,2468 E-06	-1,161 E-08
00139	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	4,1325 E-06	2,2468 E-06	1,161 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	-4,5975 E-06	-2,4998 E-06	-1,2905 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	4,5975 E-06	2,4998 E-06	1,2905 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	-2,7602 E-06	-1,3527 E-06	-7,3818 E-09
00140	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	2,7602 E-06	1,3527 E-06	7,3818 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0009	-3,0752 E-06	-1,506 E-06	-8,2029 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0009	3,0752 E-06	1,506 E-06	8,2029 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-3,4535 E-06	4,0729 E-06	-2,0851 E-08
00141	X	-	0,0000	0,0000	0,0011	3,4535 E-06	-4,0729 E-06	2,0851 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0012	-3,833 E-06	4,5236 E-06	-2,3174 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0012	3,833 E-06	-4,5236 E-06	2,3174 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	-2,1859 E-06	3,2615 E-06	-9,1526 E-09
00142	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	2,1859 E-06	-3,2615 E-06	9,1526 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-2,4244 E-06	3,621 E-06	-1,017 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0008	2,4244 E-06	-3,621 E-06	1,017 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	1,2954 E-06	1,8772 E-06	-1,7355 E-08
00143	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,2954 E-06	-1,8772 E-06	1,7355 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	1,4412 E-06	2,0836 E-06	-1,9285 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,4412 E-06	-2,0836 E-06	1,9285 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,0103 E-07	-2,7027 E-06	-7,3672 E-08
00144	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,0103 E-07	2,7027 E-06	7,3672 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,1063 E-07	-2,9916 E-06	-8,1832 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,1063 E-07	2,9916 E-06	8,1832 E-08
	X	+	0,0026	0,0030	-0,0007	-4,9605 E-06	4,4098 E-06	-2,9651 E-05
00145	X	-	-0,0026	-0,0030	0,0007	4,9605 E-06	-4,4098 E-06	2,9651 E-05
	Y	+	0,0029	0,0033	-0,0008	-5,5096 E-06	4,9001 E-06	-3,2951 E-05
	Y	-	-0,0029	-0,0033	0,0008	5,5096 E-06	-4,9001 E-06	3,2951 E-05
	X	+	0,0059	0,0019	-0,0004	6,395 E-06	6,6309 E-06	1,4569 E-04
00146	X	-	-0,0059	-0,0019	0,0004	-6,395 E-06	-6,6309 E-06	-1,4569 E-04
	Y	+	0,0065	0,0021	-0,0005	7,1244 E-06	7,3598 E-06	1,6205 E-04
	Y	-	-0,0065	-0,0021	0,0005	-7,1244 E-06	-7,3598 E-06	-1,6205 E-04
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,931 E-06	3,1999 E-06	-1,1052 E-09
00147	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	3,931 E-06	-3,1999 E-06	1,1052 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,3667 E-06	3,5562 E-06	-1,2286 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0008	4,3667 E-06	-3,5562 E-06	1,2286 E-09
	X	+	-0,0011	0,0021	-0,0006	-3,3728 E-06	-1,629 E-06	-5,6494 E-05
00148	X	-	0,0011	-0,0021	0,0006	3,3728 E-06	1,629 E-06	5,6494 E-05
	Y	+	-0,0012	0,0023	-0,0006	-3,747 E-06	-1,8086 E-06	-6,2799 E-05
	Y	-	0,0012	-0,0023	0,0006	3,747 E-06	1,8086 E-06	6,2799 E-05
	X	+	-0,0047	0,0014	0,0002	-5,249 E-07	-1,202 E-05	1,2559 E-05
00149	X	-	0,0047	-0,0014	-0,0002	5,249 E-07	1,202 E-05	-1,2559 E-05
	Y	+	-0,0052	0,0016	0,0002	-5,8021 E-07	-1,3343 E-05	1,4004 E-05
	Y	-	0,0052	-0,0016	-0,0002	5,8021 E-07	1,3343 E-05	-1,4004 E-05
	X	+	-0,0014	0,0011	0,0002	-1,4111 E-07	-2,7768 E-06	1,3048 E-05
00150	X	-	0,0014	-0,0011	-0,0002	1,4111 E-07	2,7768 E-06	-1,3048 E-05
	Y	+	-0,0016	0,0013	0,0002	-1,5369 E-07	-3,0674 E-06	1,452 E-05
	Y	-	0,0016	-0,0013	-0,0002	1,5369 E-07	3,0674 E-06	-1,452 E-05
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,1285 E-06	-2,0893 E-06	-1,3999 E-08
00151	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,1285 E-06	2,0893 E-06	1,3999 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,2531 E-06	-2,3187 E-06	-1,5563 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,2531 E-06	2,3187 E-06	1,5563 E-08
	X	+	-0,0035	0,0015	0,0002	-2,5655 E-06	-1,1449 E-05	2,8235 E-05
00152	X	-	0,0035	-0,0015	-0,0002	2,5655 E-06	1,1449 E-05	-2,8235 E-05
	Y	+	-0,0039	0,0017	0,0002	-2,85 E-06	-1,2708 E-05	3,1423 E-05
	Y	-	0,0039	-0,0017	-0,0002	2,85 E-06	1,2708 E-05	-3,1423 E-05
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-3,3534 E-06	2,3116 E-06	-3,7754 E-08
00153	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	3,3534 E-06	-2,3116 E-06	3,7754 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	-3,7251 E-06	2,567 E-06	-4,1828 E-08

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	3,7251 E-06	-2,567 E-06	4,1828 E-08
	X	+	-0,0011	0,0012	0,0002	-1,5674 E-06	-3,2339 E-06	1,8105 E-05
00154	X	-	0,0011	-0,0012	-0,0002	1,5674 E-06	3,2339 E-06	-1,8105 E-05
	Y	+	-0,0013	0,0013	0,0002	-1,7397 E-06	-3,5726 E-06	2,0135 E-05
	Y	-	0,0013	-0,0013	-0,0002	1,7397 E-06	3,5726 E-06	-2,0135 E-05
	X	+	-0,0265	-0,0152	0,0077	3,0867 E-05	-4,5009 E-05	1,3415 E-04
00155	X	-	0,0265	0,0152	-0,0077	-3,0867 E-05	4,5009 E-05	-1,3415 E-04
	Y	+	-0,0294	-0,0169	0,0086	3,4237 E-05	-4,9935 E-05	1,4881 E-04
	Y	-	0,0294	0,0169	-0,0086	-3,4237 E-05	4,9935 E-05	-1,4881 E-04
	X	+	0,0000	0,0000	0,0018	2,4836 E-05	-8,4748 E-06	-5,7151 E-08
00156	X	-	0,0000	0,0000	-0,0018	-2,4836 E-05	8,4748 E-06	5,7151 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0020	2,7554 E-05	-9,4044 E-06	-6,341 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0020	-2,7554 E-05	9,4044 E-06	6,341 E-08
	X	+	-0,0036	-0,0380	0,0008	4,2518 E-05	-5,8673 E-06	1,493 E-04
00157	X	-	0,0036	0,0380	-0,0008	-4,2518 E-05	5,8673 E-06	-1,493 E-04
	Y	+	-0,0040	-0,0422	0,0008	4,7155 E-05	-6,5122 E-06	1,6562 E-04
	Y	-	0,0040	0,0422	-0,0008	-4,7155 E-05	6,5122 E-06	-1,6562 E-04
	X	+	0,0000	0,0000	0,0070	2,0982 E-05	-3,6781 E-05	-1,9572 E-08
00158	X	-	0,0000	0,0000	-0,0070	-2,0982 E-05	3,6781 E-05	1,9572 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0078	2,3279 E-05	-4,081 E-05	-2,1735 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0078	-2,3279 E-05	4,081 E-05	2,1735 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0075	2,2005 E-05	3,6977 E-05	-1,8827 E-08
00159	X	-	0,0000	0,0000	0,0075	-2,2005 E-05	-3,6977 E-05	1,8827 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0084	2,4414 E-05	4,1023 E-05	-2,0907 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0084	-2,4414 E-05	-4,1023 E-05	2,0907 E-08
	X	+	-0,0045	0,0014	0,0001	-1,9777 E-06	-1,2568 E-05	2,3271 E-05
00160	X	-	0,0045	-0,0014	-0,0001	1,9777 E-06	1,2568 E-05	-2,3271 E-05
	Y	+	-0,0050	0,0015	0,0001	-2,1964 E-06	-1,3966 E-05	2,5905 E-05
	Y	-	0,0050	-0,0015	-0,0001	2,1964 E-06	1,3966 E-05	-2,5905 E-05
	X	+	-0,0266	-0,0448	-0,0020	5,2631 E-05	-4,7413 E-05	1,6154 E-04
00161	X	-	0,0266	0,0448	0,0020	-5,2631 E-05	4,7413 E-05	-1,6154 E-04
	Y	+	-0,0295	-0,0497	-0,0022	5,8373 E-05	-5,2603 E-05	1,792 E-04
	Y	-	0,0295	0,0497	0,0022	-5,8373 E-05	5,2603 E-05	-1,792 E-04
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	4,6234 E-06	-2,155 E-05	-4,0017 E-07
00162	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	-4,6234 E-06	2,155 E-05	4,0017 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	5,1297 E-06	-2,3911 E-05	-4,4401 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-5,1297 E-06	2,3911 E-05	4,4401 E-07
	X	+	-0,0009	0,0017	-0,0005	-3,0731 E-06	-2,8509 E-06	-4,3162 E-05
00163	X	-	0,0009	-0,0017	0,0005	3,0731 E-06	2,8509 E-06	4,3162 E-05
	Y	+	-0,0010	0,0019	-0,0006	-3,4143 E-06	-3,1619 E-06	-4,7981 E-05
	Y	-	0,0010	-0,0019	0,0006	3,4143 E-06	3,1619 E-06	4,7981 E-05
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6934 E-08	-1,0848 E-09	2,4181 E-10
00164	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6934 E-08	1,0848 E-09	-2,4181 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8796 E-08	-1,2103 E-09	2,685 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,8796 E-08	1,2103 E-09	-2,685 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,973 E-09	3,7419 E-09	-4,3517 E-10
00165	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,973 E-09	-3,7419 E-09	4,3517 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1073 E-08	4,1442 E-09	-4,8317 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1073 E-08	-4,1442 E-09	4,8317 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7189 E-07	8,8728 E-07	-1,2704 E-07
00166	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,7189 E-07	-8,8728 E-07	1,2704 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0168 E-07	9,8454 E-07	-1,4096 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0168 E-07	-9,8454 E-07	1,4096 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,9449 E-09	1,9837 E-08	1,541 E-10
00167	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,9449 E-09	-1,9837 E-08	-1,541 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,104 E-08	2,2033 E-08	1,7129 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,104 E-08	-2,2033 E-08	-1,7129 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,7769 E-07	-9,272 E-07	-1,9394 E-07
00168	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,7769 E-07	9,272 E-07	1,9394 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0848 E-06	-1,0288 E-06	-2,1519 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0848 E-06	1,0288 E-06	2,1519 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,8915 E-09	6,5523 E-09	-3,5204 E-10
00169	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,8915 E-09	-6,5523 E-09	3,5204 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,6626 E-09	7,2683 E-09	-3,9078 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,6626 E-09	-7,2683 E-09	3,9078 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,4736 E-08	-5,5879 E-06	-7,1094 E-09
00170	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,4736 E-08	5,5879 E-06	7,1094 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-5,1031 E-08	-6,2005 E-06	-7,8841 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	5,1031 E-08	6,2005 E-06	7,8841 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2065 E-09	9,8673 E-09	-3,7657 E-11
00171	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,2065 E-09	-9,8673 E-09	3,7657 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,894 E-09	1,0949 E-08	-4,17 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,894 E-09	-1,0949 E-08	4,17 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,6166 E-09	-1,6732 E-08	4,3139 E-10
00172	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,6166 E-09	1,6732 E-08	-4,3139 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,4503 E-09	-1,8558 E-08	4,7854 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,4503 E-09	1,8558 E-08	-4,7854 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,5991 E-07	-8,9792 E-07	-1,3071 E-07
00173	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5991 E-07	8,9792 E-07	1,3071 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,8839 E-07	-9,9633 E-07	-1,4504 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,8839 E-07	9,9633 E-07	1,4504 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,1175 E-09	1,0653 E-08	-1,2978 E-10

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00174	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,1175 E-09	-1,0653 E-08	1,2978 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,679 E-09	1,1828 E-08	-1,4403 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,679 E-09	-1,1828 E-08	1,4403 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4119 E-08	1,4995 E-08	-1,0049 E-09
00175	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4119 E-08	-1,4995 E-08	1,0049 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,568 E-08	1,6643 E-08	-1,1152 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,568 E-08	-1,6643 E-08	1,1152 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-3,2061 E-07	1,9351 E-06	-7,3349 E-09
00176	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	3,2061 E-07	-1,9351 E-06	7,3349 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-3,5661 E-07	2,1463 E-06	-8,1363 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	3,5661 E-07	-2,1463 E-06	8,1363 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4705 E-08	5,7877 E-09	-1,6642 E-10
00177	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4705 E-08	-5,7877 E-09	1,6642 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,6329 E-08	6,4297 E-09	-1,8477 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6329 E-08	-6,4297 E-09	1,8477 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,983 E-09	6,9683 E-09	2,2849 E-10
00178	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,983 E-09	-6,9683 E-09	-2,2849 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,5209 E-09	7,7414 E-09	2,5344 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,5209 E-09	-7,7414 E-09	-2,5344 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,1646 E-07	5,0043 E-07	-1,3435 E-07
00179	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,1646 E-07	-5,0043 E-07	1,3435 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0169 E-06	5,5529 E-07	-1,4907 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0169 E-06	-5,5529 E-07	1,4907 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,6538 E-09	1,3457 E-08	-1,3941 E-09
00180	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,6538 E-09	-1,3457 E-08	1,3941 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0721 E-08	1,4959 E-08	-1,5465 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0721 E-08	-1,4959 E-08	1,5465 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2258 E-06	1,9214 E-07	-1,8412 E-07
00181	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2258 E-06	-1,9214 E-07	1,8412 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3602 E-06	2,1321 E-07	-2,043 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3602 E-06	-2,1321 E-07	2,043 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,4566 E-09	-6,3624 E-09	-1,9866 E-09
00182	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,4566 E-09	6,3624 E-09	1,9866 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,051 E-08	-7,0608 E-09	-2,2045 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,051 E-08	7,0608 E-09	2,2045 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,6618 E-07	-4,3109 E-07	-1,3865 E-07
00183	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,6618 E-07	4,3109 E-07	1,3865 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,5014 E-07	-4,7833 E-07	-1,5385 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,5014 E-07	4,7833 E-07	1,5385 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,247 E-10	6,8122 E-09	-1,9928 E-09
00184	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,247 E-10	-6,8122 E-09	1,9928 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0418 E-09	7,5725 E-09	-2,211 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0418 E-09	-7,5725 E-09	2,211 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,1332 E-09	-2,8585 E-09	-1,9598 E-09
00185	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,1332 E-09	2,8585 E-09	1,9598 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,0167 E-09	-3,1769 E-09	-2,1746 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,0167 E-09	3,1769 E-09	2,1746 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-3,7005 E-06	-1,2746 E-05	1,8218 E-07
00186	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	3,7005 E-06	1,2746 E-05	-1,8218 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-4,1057 E-06	-1,4143 E-05	2,0213 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	4,1057 E-06	1,4143 E-05	-2,0213 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0949 E-08	-8,7839 E-09	-2,1021 E-09
00187	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0949 E-08	8,7839 E-09	2,1021 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2146 E-08	-9,7459 E-09	-2,3325 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2146 E-08	9,7459 E-09	2,3325 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5592 E-08	-3,9646 E-09	-1,7906 E-09
00188	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5592 E-08	3,9646 E-09	1,7906 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7301 E-08	-4,4059 E-09	-1,9868 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,7301 E-08	4,4059 E-09	1,9868 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2811 E-09	-4,9399 E-10	-1,4359 E-10
00189	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2811 E-09	4,9399 E-10	1,4359 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4165 E-09	-5,4343 E-10	-1,5927 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4165 E-09	5,4343 E-10	1,5927 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,7838 E-09	2,4835 E-09	8,6685 E-10
00190	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,7838 E-09	-2,4835 E-09	-8,6685 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0863 E-08	2,7522 E-09	9,6185 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0863 E-08	-2,7522 E-09	-9,6185 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	1,4096 E-06	1,632 E-05	1,5831 E-07
00191	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,4096 E-06	-1,632 E-05	-1,5831 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	1,5639 E-06	1,8104 E-05	1,7567 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,5639 E-06	-1,8104 E-05	-1,7567 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	8,1331 E-06	2,4182 E-05	-3,6803 E-07
00192	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-8,1331 E-06	-2,4182 E-05	3,6803 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	9,0238 E-06	2,6828 E-05	-4,0836 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-9,0238 E-06	-2,6828 E-05	4,0836 E-07
	X	+	0,0253	-0,0427	0,0010	5,0816 E-05	4,4751 E-05	1,5251 E-04
00193	X	-	-0,0253	0,0427	-0,0010	-5,0816 E-05	-4,4751 E-05	-1,5251 E-04
	Y	+	0,0280	-0,0474	0,0012	5,6359 E-05	4,9647 E-05	1,6918 E-04
	Y	-	-0,0280	0,0474	-0,0012	-5,6359 E-05	-4,9647 E-05	-1,6918 E-04
	X	+	0,0000	0,0000	0,0010	4,6683 E-06	1,5581 E-06	1,5423 E-09
00194	X	-	0,0000	0,0000	-0,0010	-4,6683 E-06	-1,5581 E-06	-1,5423 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0012	5,1869 E-06	1,7292 E-06	1,7139 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0012	-5,1869 E-06	-1,7292 E-06	-1,7139 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	1,4002 E-06	2,4709 E-06	1,9158 E-09
00195	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,4002 E-06	-2,4709 E-06	-1,9158 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	1,5577 E-06	2,7431 E-06	2,1287 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,5577 E-06	-2,7431 E-06	-2,1287 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-2,0033 E-06	3,5085 E-06	1,1588 E-09
00196	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	2,0033 E-06	-3,5085 E-06	-1,1588 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-2,2216 E-06	3,8953 E-06	1,2876 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	2,2216 E-06	-3,8953 E-06	-1,2876 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0014	-3,2129 E-06	4,1977 E-06	2,3733 E-09
00197	X	-	0,0000	0,0000	0,0014	3,2129 E-06	-4,1977 E-06	-2,3733 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0015	-3,5654 E-06	4,6626 E-06	2,6377 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0015	3,5654 E-06	-4,6626 E-06	-2,6377 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,0831 E-06	3,1422 E-06	-2,5041 E-10
00198	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	4,0831 E-06	-3,1422 E-06	2,5041 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-4,5359 E-06	3,492 E-06	-2,7814 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	4,5359 E-06	-3,492 E-06	2,7814 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	-3,5792 E-06	2,2492 E-06	-1,3314 E-08
00199	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	3,5792 E-06	-2,2492 E-06	1,3314 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,9764 E-06	2,4977 E-06	-1,4764 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	3,9764 E-06	-2,4977 E-06	1,4764 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1648 E-06	-9,9739 E-07	-4,1661 E-09
00200	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1648 E-06	9,9739 E-07	4,1661 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,4034 E-06	-1,1082 E-06	-4,6305 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,4034 E-06	1,1082 E-06	4,6305 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,2203 E-06	-2,0921 E-06	-4,0978 E-09
00201	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,2203 E-06	2,0921 E-06	4,0978 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3544 E-06	-2,3218 E-06	-4,5544 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3544 E-06	2,3218 E-06	4,5544 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	6,3962 E-07	-2,679 E-06	-1,579 E-08
00202	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-6,3962 E-07	2,679 E-06	1,579 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	7,1265 E-07	-2,9655 E-06	-1,7538 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-7,1265 E-07	2,9655 E-06	1,7538 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	1,4564 E-06	-8,8371 E-07	4,1523 E-09
00203	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,4564 E-06	8,8371 E-07	-4,1523 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	1,62 E-06	-9,7082 E-07	4,6127 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-1,62 E-06	9,7082 E-07	-4,6127 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	1,5519 E-06	2,5552 E-06	-1,2353 E-09
00204	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,5519 E-06	-2,5552 E-06	1,2353 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	1,7277 E-06	2,8492 E-06	-1,3723 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,7277 E-06	-2,8492 E-06	1,3723 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-1,6038 E-06	3,3144 E-06	-2,1515 E-09
00205	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	1,6038 E-06	-3,3144 E-06	2,1515 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-1,7758 E-06	3,6931 E-06	-2,3867 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	1,7758 E-06	-3,6931 E-06	2,3867 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-2,2383 E-06	2,5457 E-06	-1,9148 E-09
00206	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	2,2383 E-06	-2,5457 E-06	1,9148 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-2,4822 E-06	2,8395 E-06	-2,1228 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	2,4822 E-06	-2,8395 E-06	2,1228 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-8,8313 E-07	4,6791 E-07	5,1594 E-09
00207	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	8,8313 E-07	-4,6791 E-07	-5,1594 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-9,8032 E-07	5,3221 E-07	5,7254 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	9,8032 E-07	-5,3221 E-07	-5,7254 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-2,2537 E-07	5,7715 E-07	9,0728 E-10
00208	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	2,2537 E-07	-5,7715 E-07	-9,0728 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-2,5528 E-07	6,4525 E-07	1,0083 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	2,5528 E-07	-6,4525 E-07	-1,0083 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-2,9422 E-06	-1,011 E-06	9,6855 E-10
00209	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	2,9422 E-06	1,011 E-06	-9,6855 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0011	-3,2776 E-06	-1,126 E-06	1,0763 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0011	3,2776 E-06	1,126 E-06	-1,0763 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-4,053 E-06	-2,5195 E-06	1,4989 E-09
00210	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	4,053 E-06	2,5195 E-06	-1,4989 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0010	-4,5091 E-06	-2,8035 E-06	1,666 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0010	4,5091 E-06	2,8035 E-06	-1,666 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	1,1626 E-06	-3,2406 E-06	1,5835 E-09
00211	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	-1,1626 E-06	3,2406 E-06	-1,5835 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	1,2936 E-06	-3,6046 E-06	1,7598 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	-1,2936 E-06	3,6046 E-06	-1,7598 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0013	4,4462 E-06	-3,3347 E-06	2,0013 E-09
00212	X	-	0,0000	0,0000	0,0013	-4,4462 E-06	3,3347 E-06	-2,0013 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0014	4,9449 E-06	-3,7086 E-06	2,2237 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0014	-4,9449 E-06	3,7086 E-06	-2,2237 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	3,5981 E-06	-1,4842 E-06	6,1286 E-11
00213	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	-3,5981 E-06	1,4842 E-06	-6,1286 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	4,0014 E-06	-1,6502 E-06	6,8195 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	-4,0014 E-06	1,6502 E-06	-6,8195 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,325 E-06	1,5756 E-06	-1,9412 E-09
00214	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,325 E-06	-1,5756 E-06	1,9412 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,4733 E-06	1,7533 E-06	-2,1569 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,4733 E-06	-1,7533 E-06	2,1569 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	2,3986 E-07	1,831 E-06	3,5865 E-10

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00215	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-2,3986 E-07	-1,831 E-06	-3,5865 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	2,6623 E-07	2,0378 E-06	3,9854 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-2,6623 E-07	-2,0378 E-06	-3,9854 E-10
00216	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,7857 E-07	-1,0162 E-07	1,3777 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,7857 E-07	1,0162 E-07	-1,3777 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-3,1097 E-07	-1,1177 E-07	1,531 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	3,1097 E-07	1,1177 E-07	-1,531 E-09
00217	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	1,5184 E-07	-1,3083 E-06	1,3037 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,5184 E-07	1,3083 E-06	-1,3037 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	1,6616 E-07	-1,4552 E-06	1,4489 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,6616 E-07	1,4552 E-06	-1,4489 E-09
00218	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	2,8459 E-06	-1,1927 E-08	1,0456 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-2,8459 E-06	1,1927 E-08	-1,0456 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	3,1602 E-06	-1,5331 E-08	1,162 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-3,1602 E-06	1,5331 E-08	-1,162 E-09
00219	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	4,8208 E-06	-8,4544 E-06	-2,4725 E-07
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-4,8208 E-06	8,4544 E-06	2,4725 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	5,3473 E-06	-9,3812 E-06	-2,7434 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-5,3473 E-06	9,3812 E-06	2,7434 E-07
00220	X	+	0,0000	0,0000	0,0099	2,246 E-05	-3,668 E-05	3,021 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0099	-2,246 E-05	3,668 E-05	-3,021 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0110	2,4919 E-05	-4,0697 E-05	3,3481 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0110	-2,4919 E-05	4,0697 E-05	-3,3481 E-10
00221	X	+	0,0000	0,0000	-0,0105	2,3102 E-05	3,6725 E-05	-1,4915 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0105	-2,3102 E-05	-3,6725 E-05	1,4915 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0116	2,563 E-05	4,0743 E-05	-1,6565 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0116	-2,563 E-05	-4,0743 E-05	1,6565 E-10
00222	X	+	0,0000	0,0000	0,0016	5,2943 E-07	2,0191 E-05	-9,1633 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0016	-5,2943 E-07	-2,0191 E-05	9,1633 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0018	5,8762 E-07	2,24 E-05	-1,0167 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0018	-5,8762 E-07	-2,24 E-05	1,0167 E-10
00223	X	+	0,0000	0,0000	-0,0020	-3,5865 E-06	-1,6916 E-05	-6,4742 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0020	3,5865 E-06	1,6916 E-05	6,4742 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0022	-3,9793 E-06	-1,8769 E-05	-7,1834 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0022	3,9793 E-06	1,8769 E-05	7,1834 E-10
00224	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,7733 E-06	9,5664 E-08	1,2778 E-08
	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	2,7733 E-06	-9,5664 E-08	-1,2778 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,079 E-06	1,0503 E-07	1,419 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	3,079 E-06	-1,0503 E-07	-1,419 E-08
00225	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3699 E-08	1,7213 E-08	-6,2214 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3699 E-08	-1,7213 E-08	6,2214 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5212 E-08	1,9111 E-08	-6,8737 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5212 E-08	-1,9111 E-08	6,8737 E-10
00226	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,9396 E-09	-2,8294 E-09	5,4162 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,9396 E-09	2,8294 E-09	-5,4162 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,2599 E-09	-3,1438 E-09	6,0974 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2599 E-09	3,1438 E-09	-6,0974 E-10
00227	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,5888 E-09	-8,8887 E-10	-6,5864 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,5888 E-09	8,8887 E-10	6,5864 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,3129 E-09	-9,8867 E-10	-7,307 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,3129 E-09	9,8867 E-10	7,307 E-09
00228	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,911 E-09	1,8329 E-08	-2,1224 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,911 E-09	-1,8329 E-08	2,1224 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2364 E-09	2,036 E-08	-2,3543 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,2364 E-09	-2,036 E-08	2,3543 E-09
00229	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,1191 E-09	-1,736 E-09	-1,0212 E-08
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,1191 E-09	1,736 E-09	1,0212 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,0158 E-09	-1,9291 E-09	-1,1339 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,0158 E-09	1,9291 E-09	1,1339 E-08
00230	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,6105 E-09	6,5862 E-09	-4,0369 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,6105 E-09	-6,5862 E-09	4,0369 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,2304 E-09	7,3265 E-09	-4,4817 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2304 E-09	-7,3265 E-09	4,4817 E-09
00231	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,4851 E-09	-1,4391 E-09	-8,6545 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,4851 E-09	1,4391 E-09	8,6545 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,2062 E-09	-1,602 E-09	-9,6191 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,2062 E-09	1,602 E-09	9,6191 E-09
00232	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,5169 E-09	-6,7935 E-09	-3,7789 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5169 E-09	6,7935 E-09	3,7789 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,7988 E-09	-7,5387 E-09	-4,1982 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7988 E-09	7,5387 E-09	4,1982 E-09
00233	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3291 E-09	-1,3407 E-09	3,2076 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,3291 E-09	1,3407 E-09	-3,2076 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,6841 E-09	-1,4918 E-09	3,5626 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,6841 E-09	1,4918 E-09	-3,5626 E-09
00234	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,3816 E-09	-7,5614 E-09	9,0057 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3816 E-09	7,5614 E-09	-9,0057 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,753 E-09	-8,3948 E-09	1,0001 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,753 E-09	8,3948 E-09	-1,0001 E-08
00235	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,7746 E-09	-5,5207 E-09	7,3784 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7746 E-09	5,5207 E-09	-7,3784 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,1866 E-09	-6,1256 E-09	8,189 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1866 E-09	6,1256 E-09	-8,189 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,066 E-08	-1,3408 E-09	3,4786 E-09
00236	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,066 E-08	1,3408 E-09	-3,4786 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1848 E-08	-1,484 E-09	3,8605 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1848 E-08	1,484 E-09	-3,8605 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,532 E-09	-6,8567 E-09	7,3412 E-09
00237	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,532 E-09	6,8567 E-09	-7,3412 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,697 E-09	-7,6145 E-09	8,1576 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,697 E-09	7,6145 E-09	-8,1576 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,51 E-08	5,2322 E-09	1,7666 E-09
00238	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,51 E-08	-5,2322 E-09	-1,7666 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6758 E-08	5,8036 E-09	1,9642 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6758 E-08	-5,8036 E-09	-1,9642 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,5214 E-09	-2,3121 E-10	-3,1736 E-09
00239	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5214 E-09	2,3121 E-10	3,1736 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,9146 E-09	-2,62 E-10	-3,5368 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,9146 E-09	2,62 E-10	3,5368 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,8731 E-09	-1,0354 E-08	1,958 E-10
00240	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,8731 E-09	1,0354 E-08	-1,958 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,857 E-09	-1,1507 E-08	2,1229 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,857 E-09	1,1507 E-08	-2,1229 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3665 E-08	-6,9464 E-09	1,1431 E-09
00241	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3665 E-08	6,9464 E-09	-1,1431 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,5194 E-08	-7,7164 E-09	1,2719 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5194 E-08	7,7164 E-09	-1,2719 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4009 E-09	3,9154 E-09	4,5537 E-09
00242	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4009 E-09	-3,9154 E-09	-4,5537 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,5576 E-09	4,3565 E-09	5,0652 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5576 E-09	-4,3565 E-09	-5,0652 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,2624 E-10	7,5074 E-09	9,2178 E-09
00243	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,2624 E-10	-7,5074 E-09	-9,2178 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,7525 E-10	8,3506 E-09	1,0251 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,7525 E-10	-8,3506 E-09	-1,0251 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,334 E-09	3,2857 E-09	2,5527 E-09
00244	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,334 E-09	-3,2857 E-09	-2,5527 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,8169 E-09	3,6559 E-09	2,8396 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,8169 E-09	-3,6559 E-09	-2,8396 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1915 E-08	-1,1508 E-08	-5,5302 E-10
00245	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1915 E-08	1,1508 E-08	5,5302 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3246 E-08	-1,2797 E-08	-6,1471 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3246 E-08	1,2797 E-08	6,1471 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5766 E-09	1,4787 E-10	-1,9611 E-09
00246	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5766 E-09	-1,4787 E-10	1,9611 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7527 E-09	1,6579 E-10	-2,1796 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,7527 E-09	-1,6579 E-10	2,1796 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0751 E-09	-8,5143 E-09	-3,5016 E-09
00247	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0751 E-09	8,5143 E-09	3,5016 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1965 E-09	-9,4673 E-09	-3,89 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1965 E-09	9,4673 E-09	3,89 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,8861 E-09	-4,4223 E-09	-6,0538 E-09
00248	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,8861 E-09	4,4223 E-09	6,0538 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2094 E-09	-4,9121 E-09	-6,7286 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,2094 E-09	4,9121 E-09	6,7286 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,3464 E-11	2,1612 E-09	1,9932 E-09
00249	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,3464 E-11	-2,1612 E-09	-1,9932 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5502 E-11	2,4002 E-09	2,2097 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,5502 E-11	-2,4002 E-09	-2,2097 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2988 E-08	-8,8057 E-09	2,5166 E-10
00250	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2988 E-08	8,8057 E-09	-2,5166 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4443 E-08	-9,7851 E-09	2,7815 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4443 E-08	9,7851 E-09	-2,7815 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,3159 E-10	6,4151 E-09	8,6062 E-09
00251	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,3159 E-10	-6,4151 E-09	-8,6062 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,8073 E-10	7,1341 E-09	9,5667 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,8073 E-10	-7,1341 E-09	-9,5667 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,9198 E-09	4,053 E-09	3,6773 E-09
00252	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,9198 E-09	-4,053 E-09	-3,6773 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,8123 E-09	4,5023 E-09	4,0857 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,8123 E-09	-4,5023 E-09	-4,0857 E-09
	X	+	-0,0002	0,0002	0,0000	-2,4881 E-06	-5,8946 E-06	-5,0577 E-07
00253	X	-	0,0002	-0,0002	0,0000	2,4881 E-06	5,8946 E-06	5,0577 E-07
	Y	+	-0,0002	0,0002	0,0000	-2,7632 E-06	-6,5492 E-06	-5,6061 E-07
	Y	-	0,0002	-0,0002	0,0000	2,7632 E-06	6,5492 E-06	5,6061 E-07
	X	+	-0,0005	0,0003	0,0000	-2,2555 E-06	-9,213 E-06	-6,3554 E-07
00254	X	-	0,0005	-0,0003	0,0000	2,2555 E-06	9,213 E-06	6,3554 E-07
	Y	+	-0,0006	0,0004	0,0000	-2,5049 E-06	-1,0236 E-05	-7,0291 E-07
	Y	-	0,0006	-0,0004	0,0000	2,5049 E-06	1,0236 E-05	7,0291 E-07
	X	+	-0,0011	0,0005	0,0000	-2,0876 E-06	-1,1658 E-05	-1,8611 E-07
00255	X	-	0,0011	-0,0005	0,0000	2,0876 E-06	1,1658 E-05	1,8611 E-07
	Y	+	-0,0012	0,0005	0,0000	-2,3184 E-06	-1,2953 E-05	-2,0089 E-07
	Y	-	0,0012	-0,0005	0,0000	2,3184 E-06	1,2953 E-05	2,0089 E-07
	X	+	-0,0017	0,0006	0,0000	-1,9246 E-06	-1,3884 E-05	3,2719 E-07

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00256	X	-	0,0017	-0,0006	0,0000	1,9246 E-06	1,3884 E-05	-3,2719 E-07
	Y	+	-0,0019	0,0007	0,0000	-2,1374 E-06	-1,5426 E-05	3,7234 E-07
	Y	-	0,0019	-0,0007	0,0000	2,1374 E-06	1,5426 E-05	-3,7234 E-07
	X	+	-0,0024	0,0008	0,0000	-1,8955 E-06	-1,5221 E-05	2,2948 E-06
00257	X	-	0,0024	-0,0008	0,0000	1,8955 E-06	1,5221 E-05	-2,2948 E-06
	Y	+	-0,0026	0,0009	0,0000	-2,1052 E-06	-1,6912 E-05	2,5636 E-06
	Y	-	0,0026	-0,0009	0,0000	2,1052 E-06	1,6912 E-05	-2,5636 E-06
	X	+	-0,0031	0,0009	0,0000	-2,0867 E-06	-1,5806 E-05	5,2509 E-06
00258	X	-	0,0031	-0,0009	0,0000	2,0867 E-06	1,5806 E-05	-5,2509 E-06
	Y	+	-0,0035	0,0010	0,0000	-2,3182 E-06	-1,7562 E-05	5,8546 E-06
	Y	-	0,0035	-0,0010	0,0000	2,3182 E-06	1,7562 E-05	-5,8546 E-06
	X	+	-0,0039	0,0011	0,0001	-2,4528 E-06	-1,4901 E-05	7,4054 E-06
00259	X	-	0,0039	-0,0011	-0,0001	2,4528 E-06	1,4901 E-05	-7,4054 E-06
	Y	+	-0,0043	0,0012	0,0001	-2,7251 E-06	-1,6557 E-05	8,2544 E-06
	Y	-	0,0043	-0,0012	-0,0001	2,7251 E-06	1,6557 E-05	-8,2544 E-06
	X	+	-0,0030	0,0012	0,0002	-3,0618 E-06	-1,0405 E-05	1,0933 E-05
00260	X	-	0,0030	-0,0012	-0,0002	3,0618 E-06	1,0405 E-05	-1,0933 E-05
	Y	+	-0,0033	0,0013	0,0002	-3,4021 E-06	-1,1548 E-05	1,2175 E-05
	Y	-	0,0033	-0,0013	-0,0002	3,4021 E-06	1,1548 E-05	-1,2175 E-05
	X	+	-0,0025	0,0010	0,0002	-2,7369 E-06	-1,0773 E-05	8,501 E-06
00261	X	-	0,0025	-0,0010	-0,0002	2,7369 E-06	1,0773 E-05	-8,501 E-06
	Y	+	-0,0027	0,0011	0,0002	-3,0409 E-06	-1,1958 E-05	9,4679 E-06
	Y	-	0,0027	-0,0011	-0,0002	3,0409 E-06	1,1958 E-05	-9,4679 E-06
	X	+	-0,0019	0,0008	0,0002	-2,5026 E-06	-1,0893 E-05	5,5528 E-06
00262	X	-	0,0019	-0,0008	-0,0002	2,5026 E-06	1,0893 E-05	-5,5528 E-06
	Y	+	-0,0022	0,0009	0,0002	-2,78 E-06	-1,2093 E-05	6,1862 E-06
	Y	-	0,0022	-0,0009	-0,0002	2,78 E-06	1,2093 E-05	-6,1862 E-06
	X	+	-0,0014	0,0007	0,0002	-2,4433 E-06	-1,0516 E-05	3,4638 E-06
00263	X	-	0,0014	-0,0007	-0,0002	2,4433 E-06	1,0516 E-05	-3,4638 E-06
	Y	+	-0,0016	0,0007	0,0002	-2,7139 E-06	-1,1675 E-05	3,8605 E-06
	Y	-	0,0016	-0,0007	-0,0002	2,7139 E-06	1,1675 E-05	-3,8605 E-06
	X	+	-0,0010	0,0005	0,0002	-2,427 E-06	-9,8007 E-06	2,0501 E-06
00264	X	-	0,0010	-0,0005	-0,0002	2,427 E-06	9,8007 E-06	-2,0501 E-06
	Y	+	-0,0011	0,0005	0,0002	-2,6957 E-06	-1,0882 E-05	2,2862 E-06
	Y	-	0,0011	-0,0005	-0,0002	2,6957 E-06	1,0882 E-05	-2,2862 E-06
	X	+	-0,0005	0,0003	0,0001	-2,4217 E-06	-8,2688 E-06	8,6444 E-07
00265	X	-	0,0005	-0,0003	-0,0001	2,4217 E-06	8,2688 E-06	-8,6444 E-07
	Y	+	-0,0006	0,0004	0,0002	-2,6897 E-06	-9,1814 E-06	9,6539 E-07
	Y	-	0,0006	-0,0004	-0,0002	2,6897 E-06	9,1814 E-06	-9,6539 E-07
	X	+	-0,0002	0,0002	0,0001	-2,3141 E-06	-5,7688 E-06	4,7483 E-08
00266	X	-	0,0002	-0,0002	-0,0001	2,3141 E-06	5,7688 E-06	-4,7483 E-08
	Y	+	-0,0002	0,0002	0,0001	-2,5702 E-06	-6,4052 E-06	5,4743 E-08
	Y	-	0,0002	-0,0002	-0,0001	2,5702 E-06	6,4052 E-06	-5,4743 E-08
	X	+	0,0001	0,0002	-0,0001	-3,9021 E-06	3,2868 E-06	1,8614 E-06
00267	X	-	-0,0001	-0,0002	0,0001	3,9021 E-06	-3,2868 E-06	-1,8614 E-06
	Y	+	0,0001	0,0003	-0,0001	-4,326 E-06	3,6628 E-06	2,064 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0003	0,0001	4,326 E-06	-3,6628 E-06	-2,064 E-06
	X	+	0,0002	0,0005	-0,0001	-4,0991 E-06	3,2883 E-06	3,1276 E-06
00268	X	-	-0,0002	-0,0005	0,0001	4,0991 E-06	-3,2883 E-06	-3,1276 E-06
	Y	+	0,0002	0,0006	-0,0001	-4,5449 E-06	3,6655 E-06	3,4667 E-06
	Y	-	-0,0002	-0,0006	0,0001	4,5449 E-06	-3,6655 E-06	-3,4667 E-06
	X	+	0,0003	0,0008	-0,0001	-4,2485 E-06	3,5033 E-06	4,6049 E-06
00269	X	-	-0,0003	-0,0008	0,0001	4,2485 E-06	-3,5033 E-06	-4,6049 E-06
	Y	+	0,0004	0,0009	-0,0001	-4,7108 E-06	3,9051 E-06	5,1037 E-06
	Y	-	-0,0004	-0,0009	0,0001	4,7108 E-06	-3,9051 E-06	-5,1037 E-06
	X	+	0,0005	0,0011	-0,0001	-4,4906 E-06	3,9455 E-06	6,2093 E-06
00270	X	-	-0,0005	-0,0011	0,0001	4,4906 E-06	-3,9455 E-06	-6,2093 E-06
	Y	+	0,0005	0,0012	-0,0001	-4,98 E-06	4,3974 E-06	6,882 E-06
	Y	-	-0,0005	-0,0012	0,0001	4,98 E-06	-4,3974 E-06	-6,882 E-06
	X	+	0,0006	0,0014	-0,0001	-4,5245 E-06	3,8383 E-06	7,8593 E-06
00271	X	-	-0,0006	-0,0014	0,0001	4,5245 E-06	-3,8383 E-06	-7,8593 E-06
	Y	+	0,0007	0,0016	-0,0001	-5,0178 E-06	4,2802 E-06	8,7105 E-06
	Y	-	-0,0007	-0,0016	0,0001	5,0178 E-06	-4,2802 E-06	-8,7105 E-06
	X	+	0,0008	0,0017	-0,0001	-4,557 E-06	3,8513 E-06	9,8452 E-06
00272	X	-	-0,0008	-0,0017	0,0001	4,557 E-06	-3,8513 E-06	-9,8452 E-06
	Y	+	0,0009	0,0019	-0,0001	-5,0548 E-06	4,2974 E-06	1,0912 E-05
	Y	-	-0,0009	-0,0019	0,0001	5,0548 E-06	-4,2974 E-06	-1,0912 E-05
	X	+	0,0009	0,0021	-0,0001	-4,2538 E-06	2,9146 E-06	1,3372 E-05
00273	X	-	-0,0009	-0,0021	0,0001	4,2538 E-06	-2,9146 E-06	-1,3372 E-05
	Y	+	0,0010	0,0023	-0,0001	-4,7194 E-06	3,2605 E-06	1,4825 E-05
	Y	-	-0,0010	-0,0023	0,0001	4,7194 E-06	-3,2605 E-06	-1,4825 E-05
	X	+	0,0010	0,0025	0,0000	-2,0705 E-06	9,8996 E-07	2,9917 E-05
00274	X	-	-0,0010	-0,0025	0,0000	2,0705 E-06	-9,8996 E-07	-2,9917 E-05
	Y	+	0,0011	0,0027	0,0000	-2,2913 E-06	1,1242 E-06	3,3203 E-05
	Y	-	-0,0011	-0,0027	0,0000	2,2913 E-06	-1,1242 E-06	-3,3203 E-05
	X	+	0,0010	0,0026	0,0001	-1,5202 E-06	5,5899 E-07	3,0107 E-05
00275	X	-	-0,0010	-0,0026	-0,0001	1,5202 E-06	-5,5899 E-07	-3,0107 E-05
	Y	+	0,0011	0,0029	0,0001	-1,683 E-06	6,4431 E-07	3,3341 E-05
	Y	-	-0,0011	-0,0029	-0,0001	1,683 E-06	-6,4431 E-07	-3,3341 E-05
	X	+	0,0017	0,0022	0,0001	-4,5092 E-07	1,2941 E-06	1,188 E-05
00276	X	-	-0,0017	-0,0022	-0,0001	4,5092 E-07	-1,2941 E-06	-1,188 E-05
	Y	+	0,0019	0,0025	0,0001	-5,0128 E-07	1,4601 E-06	1,3141 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0019	-0,0025	-0,0001	5,0128 E-07	-1,4601 E-06	-1,3141 E-05
	X	+	0,0022	0,0020	0,0002	-6,1159 E-08	2,2524 E-06	1,2675 E-05
00277	X	-	-0,0022	-0,0020	-0,0002	6,1159 E-08	-2,2524 E-06	-1,2675 E-05
	Y	+	0,0024	0,0023	0,0002	-7,4237 E-08	2,5117 E-06	1,4027 E-05
	Y	-	-0,0024	-0,0023	-0,0002	7,4237 E-08	-2,5117 E-06	-1,4027 E-05
	X	+	0,0028	0,0017	0,0002	8,6408 E-08	4,0165 E-06	3,2291 E-05
00278	X	-	-0,0028	-0,0017	-0,0002	-8,6408 E-08	-4,0165 E-06	-3,2291 E-05
	Y	+	0,0032	0,0019	0,0003	9,3681 E-08	4,4672 E-06	3,5774 E-05
	Y	-	-0,0032	-0,0019	-0,0003	-9,3681 E-08	-4,4672 E-06	-3,5774 E-05
	X	+	0,0026	0,0017	0,0003	-5,043 E-07	4,2401 E-06	3,1829 E-05
00279	X	-	-0,0026	-0,0017	-0,0003	5,043 E-07	-4,2401 E-06	-3,1829 E-05
	Y	+	0,0029	0,0019	0,0003	-5,6161 E-07	4,7126 E-06	3,5333 E-05
	Y	-	-0,0029	-0,0019	-0,0003	5,6161 E-07	-4,7126 E-06	-3,5333 E-05
	X	+	0,0022	0,0015	0,0003	-3,1533 E-06	4,9108 E-06	1,4984 E-05
00280	X	-	-0,0022	-0,0015	-0,0003	3,1533 E-06	-4,9108 E-06	-1,4984 E-05
	Y	+	0,0024	0,0016	0,0004	-3,5042 E-06	5,4611 E-06	1,662 E-05
	Y	-	-0,0024	-0,0016	-0,0004	3,5042 E-06	-5,4611 E-06	-1,662 E-05
	X	+	0,0018	0,0012	0,0004	-4,0006 E-06	4,6407 E-06	1,1175 E-05
00281	X	-	-0,0018	-0,0012	-0,0004	4,0006 E-06	-4,6407 E-06	-1,1175 E-05
	Y	+	0,0020	0,0014	0,0004	-4,4419 E-06	5,162 E-06	1,2394 E-05
	Y	-	-0,0020	-0,0014	-0,0004	4,4419 E-06	-5,162 E-06	-1,2394 E-05
	X	+	0,0015	0,0010	0,0004	-4,0088 E-06	4,6371 E-06	8,8962 E-06
00282	X	-	-0,0015	-0,0010	-0,0004	4,0088 E-06	-4,6371 E-06	-8,8962 E-06
	Y	+	0,0017	0,0011	0,0004	-4,4486 E-06	5,1588 E-06	9,8654 E-06
	Y	-	-0,0017	-0,0011	-0,0004	4,4486 E-06	-5,1588 E-06	-9,8654 E-06
	X	+	0,0012	0,0008	0,0004	-4,1468 E-06	4,4103 E-06	6,9534 E-06
00283	X	-	-0,0012	-0,0008	-0,0004	4,1468 E-06	-4,4103 E-06	-6,9534 E-06
	Y	+	0,0013	0,0009	0,0004	-4,6007 E-06	4,9073 E-06	7,7107 E-06
	Y	-	-0,0013	-0,0009	-0,0004	4,6007 E-06	-4,9073 E-06	-7,7107 E-06
	X	+	0,0009	0,0006	0,0004	-3,775 E-06	4,3586 E-06	5,1127 E-06
00284	X	-	-0,0009	-0,0006	-0,0004	3,775 E-06	-4,3586 E-06	-5,1127 E-06
	Y	+	0,0009	0,0006	0,0004	-4,1871 E-06	4,8499 E-06	5,6692 E-06
	Y	-	-0,0009	-0,0006	-0,0004	4,1871 E-06	-4,8499 E-06	-5,6692 E-06
	X	+	0,0005	0,0004	0,0004	-3,6036 E-06	4,1908 E-06	3,3693 E-06
00285	X	-	-0,0005	-0,0004	-0,0004	3,6036 E-06	-4,1908 E-06	-3,3693 E-06
	Y	+	0,0006	0,0004	0,0004	-3,9965 E-06	4,6634 E-06	3,7358 E-06
	Y	-	-0,0006	-0,0004	-0,0004	3,9965 E-06	-4,6634 E-06	-3,7358 E-06
	X	+	0,0003	0,0002	0,0004	-3,6301 E-06	3,9919 E-06	1,819 E-06
00286	X	-	-0,0003	-0,0002	-0,0004	3,6301 E-06	-3,9919 E-06	-1,819 E-06
	Y	+	0,0003	0,0002	0,0004	-4,0255 E-06	4,4427 E-06	2,0167 E-06
	Y	-	-0,0003	-0,0002	-0,0004	4,0255 E-06	-4,4427 E-06	-2,0167 E-06
	X	+	0,0000	0,0001	0,0002	-1,0424 E-06	1,1579 E-06	9,4837 E-07
00287	X	-	0,0000	-0,0001	-0,0002	1,0424 E-06	-1,1579 E-06	-9,4837 E-07
	Y	+	0,0000	0,0001	0,0002	-1,1548 E-06	1,3015 E-06	1,0519 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0001	-0,0002	1,1548 E-06	-1,3015 E-06	-1,0519 E-06
	X	+	0,0000	0,0002	0,0002	-1,1583 E-06	1,3118 E-06	2,6587 E-06
00288	X	-	0,0000	-0,0002	-0,0002	1,1583 E-06	-1,3118 E-06	-2,6587 E-06
	Y	+	0,0000	0,0002	0,0002	-1,2828 E-06	1,4733 E-06	2,9491 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0002	-0,0002	1,2828 E-06	-1,4733 E-06	-2,9491 E-06
	X	+	0,0001	0,0002	0,0002	-1,1546 E-06	1,4765 E-06	4,407 E-06
00289	X	-	-0,0001	-0,0002	-0,0002	1,1546 E-06	-1,4765 E-06	-4,407 E-06
	Y	+	0,0001	0,0003	0,0002	-1,2784 E-06	1,657 E-06	4,8882 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0003	-0,0002	1,2784 E-06	-1,657 E-06	-4,8882 E-06
	X	+	0,0001	0,0003	0,0002	-1,1863 E-06	1,6092 E-06	6,1558 E-06
00290	X	-	-0,0001	-0,0003	-0,0002	1,1863 E-06	-1,6092 E-06	-6,1558 E-06
	Y	+	0,0001	0,0004	0,0002	-1,3131 E-06	1,8054 E-06	6,8283 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0004	-0,0002	1,3131 E-06	-1,8054 E-06	-6,8283 E-06
	X	+	0,0001	0,0004	0,0002	-1,217 E-06	1,7903 E-06	7,7584 E-06
00291	X	-	-0,0001	-0,0004	-0,0002	1,217 E-06	-1,7903 E-06	-7,7584 E-06
	Y	+	0,0001	0,0005	0,0002	-1,3467 E-06	2,0074 E-06	8,6058 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0005	-0,0002	1,3467 E-06	-2,0074 E-06	-8,6058 E-06
	X	+	0,0002	0,0005	0,0002	-1,3541 E-06	1,8816 E-06	9,2521 E-06
00292	X	-	-0,0002	-0,0005	-0,0002	1,3541 E-06	-1,8816 E-06	-9,2521 E-06
	Y	+	0,0002	0,0006	0,0002	-1,4983 E-06	2,1104 E-06	1,0264 E-05
	Y	-	-0,0002	-0,0006	-0,0002	1,4983 E-06	-2,1104 E-06	-1,0264 E-05
	X	+	0,0002	0,0006	0,0002	-1,4202 E-06	1,7998 E-06	1,0348 E-05
00293	X	-	-0,0002	-0,0006	-0,0002	1,4202 E-06	-1,7998 E-06	-1,0348 E-05
	Y	+	0,0003	0,0007	0,0002	-1,572 E-06	2,0224 E-06	1,1482 E-05
	Y	-	-0,0003	-0,0007	-0,0002	1,572 E-06	-2,0224 E-06	-1,1482 E-05
	X	+	0,0014	-0,0001	0,0006	-7,1579 E-09	3,6913 E-06	8,7991 E-06
00294	X	-	-0,0014	0,0001	-0,0006	7,1579 E-09	-3,6913 E-06	-8,7991 E-06
	Y	+	0,0016	-0,0001	0,0007	-8,9463 E-09	4,1067 E-06	9,7549 E-06
	Y	-	-0,0016	0,0001	-0,0007	8,9463 E-09	-4,1067 E-06	-9,7549 E-06
	X	+	0,0012	0,0000	0,0006	-3,6006 E-08	3,5011 E-06	7,4304 E-06
00295	X	-	-0,0012	0,0000	-0,0006	3,6006 E-08	-3,5011 E-06	-7,4304 E-06
	Y	+	0,0013	0,0000	0,0007	-3,8704 E-08	3,8965 E-06	8,2345 E-06
	Y	-	-0,0013	0,0000	-0,0007	3,8704 E-08	-3,8965 E-06	-8,2345 E-06
	X	+	0,0010	0,0000	0,0006	-1,6984 E-07	3,3731 E-06	6,2623 E-06
00296	X	-	-0,0010	0,0000	-0,0006	1,6984 E-07	-3,3731 E-06	-6,2623 E-06
	Y	+	0,0011	0,0000	0,0007	-1,8702 E-07	3,7553 E-06	6,9392 E-06
	Y	-	-0,0011	0,0000	-0,0007	1,8702 E-07	-3,7553 E-06	-6,9392 E-06
	X	+	0,0008	0,0000	0,0006	-1,7838 E-08	3,2574 E-06	4,819 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00297	X	-	-0,0008	0,0000	-0,0006	1,7838 E-08	-3,2574 E-06	-4,819 E-06
	Y	+	0,0009	0,0000	0,0006	-1,8676 E-08	3,6274 E-06	5,34 E-06
	Y	-	-0,0009	0,0000	-0,0006	1,8676 E-08	-3,6274 E-06	-5,34 E-06
	X	+	0,0006	0,0000	0,0006	-2,2909 E-07	3,2477 E-06	3,4113 E-06
00298	X	-	-0,0006	0,0000	-0,0006	2,2909 E-07	-3,2477 E-06	-3,4113 E-06
	Y	+	0,0006	0,0000	0,0006	-2,5316 E-07	3,617 E-06	3,7796 E-06
	Y	-	-0,0006	0,0000	-0,0006	2,5316 E-07	-3,617 E-06	-3,7796 E-06
	X	+	0,0004	0,0000	0,0006	-2,0873 E-07	3,166 E-06	2,0137 E-06
00299	X	-	-0,0004	0,0000	-0,0006	2,0873 E-07	-3,166 E-06	-2,0137 E-06
	Y	+	0,0004	0,0000	0,0006	-2,3076 E-07	3,5263 E-06	2,2308 E-06
	Y	-	-0,0004	0,0000	-0,0006	2,3076 E-07	-3,5263 E-06	-2,2308 E-06
	X	+	0,0002	0,0000	0,0006	-2,2435 E-07	2,8232 E-06	5,786 E-07
00300	X	-	-0,0002	0,0000	-0,0006	2,2435 E-07	-2,8232 E-06	-5,786 E-07
	Y	+	0,0002	0,0000	0,0006	-2,4858 E-07	3,1455 E-06	6,4028 E-07
	Y	-	-0,0002	0,0000	-0,0006	2,4858 E-07	-3,1455 E-06	-6,4028 E-07
	X	+	0,0002	0,0000	0,0006	-2,2435 E-07	2,8232 E-06	5,786 E-07
00301	X	-	-0,0002	0,0000	-0,0006	2,2435 E-07	-2,8232 E-06	-5,786 E-07
	Y	+	0,0002	0,0000	0,0006	-2,4858 E-07	3,1455 E-06	6,4028 E-07
	Y	-	-0,0002	0,0000	-0,0006	2,4858 E-07	-3,1455 E-06	-6,4028 E-07
	X	+	0,0004	0,0000	0,0006	-2,0873 E-07	3,166 E-06	2,0137 E-06
00302	X	-	-0,0004	0,0000	-0,0006	2,0873 E-07	-3,166 E-06	-2,0137 E-06
	Y	+	0,0004	0,0000	0,0006	-2,3076 E-07	3,5263 E-06	2,2308 E-06
	Y	-	-0,0004	0,0000	-0,0006	2,3076 E-07	-3,5263 E-06	-2,2308 E-06
	X	+	0,0006	0,0000	0,0006	-2,2909 E-07	3,2477 E-06	3,4113 E-06
00303	X	-	-0,0006	0,0000	-0,0006	2,2909 E-07	-3,2477 E-06	-3,4113 E-06
	Y	+	0,0006	0,0000	0,0006	-2,5316 E-07	3,617 E-06	3,7796 E-06
	Y	-	-0,0006	0,0000	-0,0006	2,5316 E-07	-3,617 E-06	-3,7796 E-06
	X	+	0,0008	0,0000	0,0006	-1,7838 E-08	3,2574 E-06	4,819 E-06
00304	X	-	-0,0008	0,0000	-0,0006	1,7838 E-08	-3,2574 E-06	-4,819 E-06
	Y	+	0,0009	0,0000	0,0006	-1,8676 E-08	3,6274 E-06	5,34 E-06
	Y	-	-0,0009	0,0000	-0,0006	1,8676 E-08	-3,6274 E-06	-5,34 E-06
	X	+	0,0010	0,0000	0,0006	-1,6984 E-07	3,3731 E-06	6,2623 E-06
00305	X	-	-0,0010	0,0000	-0,0006	1,6984 E-07	-3,3731 E-06	-6,2623 E-06
	Y	+	0,0011	0,0000	0,0007	-1,8702 E-07	3,7553 E-06	6,9392 E-06
	Y	-	-0,0011	0,0000	-0,0007	1,8702 E-07	-3,7553 E-06	-6,9392 E-06
	X	+	0,0012	0,0000	0,0006	-3,6006 E-08	3,5011 E-06	7,4304 E-06
00306	X	-	-0,0012	0,0000	-0,0006	3,6006 E-08	-3,5011 E-06	-7,4304 E-06
	Y	+	0,0014	-0,0001	0,0007	-3,8704 E-08	3,8965 E-06	8,2345 E-06
	Y	-	-0,0014	0,0001	-0,0007	3,8704 E-08	-3,8965 E-06	-8,2345 E-06
	X	+	0,0014	-0,0001	0,0006	-7,1579 E-09	3,6913 E-06	8,7991 E-06
00307	X	-	-0,0014	0,0001	-0,0006	7,1579 E-09	-3,6913 E-06	-8,7991 E-06
	Y	+	0,0016	-0,0001	0,0007	-8,9463 E-09	4,1067 E-06	9,7549 E-06
	Y	-	-0,0016	0,0001	-0,0007	8,9463 E-09	-4,1067 E-06	-9,7549 E-06
	X	+	0,0018	-0,0004	0,0006	2,6907 E-06	3,7511 E-06	4,709 E-06
00308	X	-	-0,0018	0,0004	-0,0006	-2,6907 E-06	-3,7511 E-06	-4,709 E-06
	Y	+	0,0020	-0,0004	0,0007	2,9816 E-06	4,1674 E-06	5,2093 E-06
	Y	-	-0,0020	0,0004	-0,0007	-2,9816 E-06	-4,1674 E-06	-5,2093 E-06
	X	+	0,0018	-0,0004	0,0006	3,353 E-06	4,7953 E-06	2,0979 E-06
00309	X	-	-0,0018	0,0004	-0,0006	-3,353 E-06	-4,7953 E-06	-2,0979 E-06
	Y	+	0,0020	-0,0005	0,0007	3,7148 E-06	5,3235 E-06	2,3108 E-06
	Y	-	-0,0020	0,0005	-0,0007	-3,7148 E-06	-5,3235 E-06	-2,3108 E-06
	X	+	0,0018	-0,0004	0,0006	3,2007 E-06	5,0145 E-06	3,7726 E-06
00310	X	-	-0,0018	0,0004	-0,0006	-3,2007 E-06	-5,0145 E-06	-3,7726 E-06
	Y	+	0,0020	-0,0004	0,0006	3,546 E-06	5,5673 E-06	4,1806 E-06
	Y	-	-0,0020	0,0004	-0,0006	-3,546 E-06	-5,5673 E-06	-4,1806 E-06
	X	+	0,0016	-0,0003	0,0006	2,5034 E-06	5,196 E-06	1,0053 E-06
00311	X	-	-0,0016	0,0003	-0,0006	-2,5034 E-06	-5,196 E-06	-1,0053 E-06
	Y	+	0,0018	-0,0004	0,0006	2,7712 E-06	5,7699 E-06	1,1066 E-06
	Y	-	-0,0018	0,0004	-0,0006	-2,7712 E-06	-5,7699 E-06	-1,1066 E-06
	X	+	0,0013	-0,0002	0,0006	2,5809 E-06	5,041 E-06	-2,9409 E-07
00312	X	-	-0,0013	0,0002	-0,0006	-2,5809 E-06	-5,041 E-06	2,9409 E-07
	Y	+	0,0015	-0,0003	0,0006	2,8579 E-06	5,598 E-06	-3,3601 E-07
	Y	-	-0,0015	0,0003	-0,0006	-2,8579 E-06	-5,598 E-06	3,3601 E-07
	X	+	0,0010	-0,0002	0,0006	2,6245 E-06	4,904 E-06	-1,518 E-06
00313	X	-	-0,0010	0,0002	-0,0006	-2,6245 E-06	-4,904 E-06	1,518 E-06
	Y	+	0,0012	-0,0002	0,0006	2,9075 E-06	5,4464 E-06	-1,695 E-06
	Y	-	-0,0012	0,0002	-0,0006	-2,9075 E-06	-5,4464 E-06	1,695 E-06
	X	+	0,0008	-0,0001	0,0006	2,2671 E-06	4,5361 E-06	-1,585 E-06
00314	X	-	-0,0008	0,0001	-0,0006	-2,2671 E-06	-4,5361 E-06	1,585 E-06
	Y	+	0,0009	-0,0001	0,0006	2,511 E-06	5,0382 E-06	-1,7676 E-06
	Y	-	-0,0009	0,0001	-0,0006	-2,511 E-06	-5,0382 E-06	1,7676 E-06
	X	+	0,0005	0,0000	0,0006	1,9586 E-06	4,259 E-06	-1,4546 E-06
00315	X	-	-0,0005	0,0000	-0,0006	-1,9586 E-06	-4,259 E-06	1,4546 E-06
	Y	+	0,0006	0,0000	0,0006	2,1689 E-06	4,7309 E-06	-1,6209 E-06
	Y	-	-0,0006	0,0000	-0,0006	-2,1689 E-06	-4,7309 E-06	1,6209 E-06
	X	+	0,0003	0,0000	0,0006	1,3902 E-06	3,6692 E-06	-9,5829 E-07
00316	X	-	-0,0003	0,0000	-0,0006	-1,3902 E-06	-3,6692 E-06	9,5829 E-07
	Y	+	0,0003	0,0000	0,0007	1,5381 E-06	4,0763 E-06	-1,0677 E-06
	Y	-	-0,0003	0,0000	-0,0007	-1,5381 E-06	-4,0763 E-06	1,0677 E-06
	X	+	0,0001	0,0000	0,0006	4,6278 E-07	2,6499 E-06	-2,8132 E-07
00317	X	-	-0,0001	0,0000	-0,0006	-4,6278 E-07	-2,6499 E-06	2,8132 E-07
	Y	+	0,0001	0,0000	0,0007	5,0878 E-07	2,9452 E-06	-3,1408 E-07

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0001	0,0000	-0,0007	-5,0878 E-07	-2,9452 E-06	3,1408 E-07
	X	+	-0,0001	0,0001	0,0002	-1,5549 E-06	-2,7013 E-06	1,0393 E-06
00318	X	-	0,0001	-0,0001	-0,0002	1,5549 E-06	2,7013 E-06	-1,0393 E-06
	Y	+	-0,0001	0,0001	0,0003	-1,7247 E-06	-2,9848 E-06	1,1561 E-06
	Y	-	0,0001	-0,0001	-0,0003	1,7247 E-06	2,9848 E-06	-1,1561 E-06
	X	+	-0,0002	0,0003	0,0002	-1,8085 E-06	-3,1482 E-06	1,8783 E-06
00319	X	-	0,0002	-0,0003	-0,0002	1,8085 E-06	3,1482 E-06	-1,8783 E-06
	Y	+	-0,0003	0,0003	0,0003	-2,0057 E-06	-3,4783 E-06	2,0901 E-06
	Y	-	0,0003	-0,0003	-0,0003	2,0057 E-06	3,4783 E-06	-2,0901 E-06
	X	+	-0,0004	0,0004	0,0002	-1,8859 E-06	-3,4172 E-06	2,9867 E-06
00320	X	-	0,0004	-0,0004	-0,0002	1,8859 E-06	3,4172 E-06	-2,9867 E-06
	Y	+	-0,0004	0,0004	0,0003	-2,0916 E-06	-3,776 E-06	3,3233 E-06
	Y	-	0,0004	-0,0004	-0,0003	2,0916 E-06	3,776 E-06	-3,3233 E-06
	X	+	-0,0005	0,0005	0,0002	-1,9348 E-06	-3,5669 E-06	4,2711 E-06
00321	X	-	0,0005	-0,0005	-0,0002	1,9348 E-06	3,5669 E-06	-4,2711 E-06
	Y	+	-0,0006	0,0006	0,0002	-2,1459 E-06	-3,9415 E-06	4,7512 E-06
	Y	-	0,0006	-0,0006	-0,0002	2,1459 E-06	3,9415 E-06	-4,7512 E-06
	X	+	-0,0007	0,0007	0,0002	-1,9388 E-06	-3,4946 E-06	5,9772 E-06
00322	X	-	0,0007	-0,0007	-0,0002	1,9388 E-06	3,4946 E-06	-5,9772 E-06
	Y	+	-0,0008	0,0008	0,0002	-2,1508 E-06	-3,8612 E-06	6,6482 E-06
	Y	-	0,0008	-0,0008	-0,0002	2,1508 E-06	3,8612 E-06	-6,6482 E-06
	X	+	-0,0008	0,0008	0,0002	-1,9976 E-06	-3,4104 E-06	8,4035 E-06
00323	X	-	0,0008	-0,0008	-0,0002	1,9976 E-06	3,4104 E-06	-8,4035 E-06
	Y	+	-0,0009	0,0009	0,0002	-2,2169 E-06	-3,7674 E-06	9,3456 E-06
	Y	-	0,0009	-0,0009	-0,0002	2,2169 E-06	3,7674 E-06	-9,3456 E-06
	X	+	-0,0010	0,0010	0,0002	-2,1736 E-06	-3,3829 E-06	1,0522 E-05
00324	X	-	0,0010	-0,0010	-0,0002	2,1736 E-06	3,3829 E-06	-1,0522 E-05
	Y	+	-0,0011	0,0011	0,0002	-2,413 E-06	-3,7368 E-06	1,17 E-05
	Y	-	0,0011	-0,0011	-0,0002	2,413 E-06	3,7368 E-06	-1,17 E-05
	X	+	-0,0006	0,0010	0,0002	-9,4416 E-07	-2,3711 E-06	1,5098 E-05
00325	X	-	0,0006	-0,0010	-0,0002	9,4416 E-07	2,3711 E-06	-1,5098 E-05
	Y	+	-0,0007	0,0011	0,0002	-1,0457 E-06	-2,6102 E-06	1,6787 E-05
	Y	-	0,0007	-0,0011	-0,0002	1,0457 E-06	2,6102 E-06	-1,6787 E-05
	X	+	-0,0002	0,0008	0,0002	-5,4167 E-07	-1,5009 E-06	1,3263 E-05
00326	X	-	0,0002	-0,0008	-0,0002	5,4167 E-07	1,5009 E-06	-1,3263 E-05
	Y	+	-0,0002	0,0009	0,0002	-5,9729 E-07	-1,6387 E-06	1,4738 E-05
	Y	-	0,0002	-0,0009	-0,0002	5,9729 E-07	1,6387 E-06	-1,4738 E-05
	X	+	0,0002	0,0006	0,0002	-1,4202 E-06	1,7998 E-06	1,0348 E-05
00327	X	-	-0,0002	-0,0006	-0,0002	1,4202 E-06	-1,7998 E-06	-1,0348 E-05
	Y	+	0,0002	0,0007	0,0002	-1,572 E-06	2,0224 E-06	1,1482 E-05
	Y	-	-0,0002	-0,0007	-0,0002	1,572 E-06	-2,0224 E-06	-1,1482 E-05
	X	+	0,0001	0,0005	0,0002	-1,3541 E-06	1,8816 E-06	9,2521 E-06
00328	X	-	-0,0001	-0,0005	-0,0002	1,3541 E-06	-1,8816 E-06	-9,2521 E-06
	Y	+	0,0002	0,0006	0,0002	-1,4983 E-06	2,1104 E-06	1,0264 E-05
	Y	-	-0,0002	-0,0006	-0,0002	1,4983 E-06	-2,1104 E-06	-1,0264 E-05
	X	+	0,0001	0,0004	0,0002	-1,217 E-06	1,7903 E-06	7,7584 E-06
00329	X	-	-0,0001	-0,0004	-0,0002	1,217 E-06	-1,7903 E-06	-7,7584 E-06
	Y	+	0,0001	0,0005	0,0002	-1,3467 E-06	2,0074 E-06	8,6058 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0005	-0,0002	1,3467 E-06	-2,0074 E-06	-8,6058 E-06
	X	+	0,0001	0,0003	0,0002	-1,1863 E-06	1,6092 E-06	6,1558 E-06
00330	X	-	-0,0001	-0,0003	-0,0002	1,1863 E-06	-1,6092 E-06	-6,1558 E-06
	Y	+	0,0001	0,0004	0,0002	-1,3131 E-06	1,8054 E-06	6,8283 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0004	-0,0002	1,3131 E-06	-1,8054 E-06	-6,8283 E-06
	X	+	0,0000	0,0003	0,0002	-1,1546 E-06	1,4765 E-06	4,407 E-06
00331	X	-	0,0000	-0,0003	-0,0002	1,1546 E-06	-1,4765 E-06	-4,407 E-06
	Y	+	0,0000	0,0003	0,0002	-1,2784 E-06	1,657 E-06	4,8882 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0003	-0,0002	1,2784 E-06	-1,657 E-06	-4,8882 E-06
	X	+	0,0000	0,0002	0,0002	-1,1583 E-06	1,3118 E-06	2,6587 E-06
00332	X	-	0,0000	-0,0002	-0,0002	1,1583 E-06	-1,3118 E-06	-2,6587 E-06
	Y	+	0,0000	0,0002	0,0002	-1,2828 E-06	1,4733 E-06	2,9491 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0002	-0,0002	1,2828 E-06	-1,4733 E-06	-2,9491 E-06
	X	+	0,0000	0,0001	0,0002	-1,0424 E-06	1,1579 E-06	9,4837 E-07
00333	X	-	0,0000	-0,0001	-0,0002	1,0424 E-06	-1,1579 E-06	-9,4837 E-07
	Y	+	0,0000	0,0001	0,0002	-1,1548 E-06	1,3015 E-06	1,0519 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0001	-0,0002	1,1548 E-06	-1,3015 E-06	-1,0519 E-06
	X	+	0,0000	0,0001	0,0002	-1,0424 E-06	1,1579 E-06	9,4837 E-07
00334	X	-	0,0000	-0,0001	-0,0002	1,0424 E-06	-1,1579 E-06	-9,4837 E-07
	Y	+	0,0000	0,0001	0,0002	-1,1548 E-06	1,3015 E-06	1,0519 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0001	-0,0002	1,1548 E-06	-1,3015 E-06	-1,0519 E-06
	X	+	0,0001	0,0002	0,0002	-1,1583 E-06	1,3118 E-06	2,6587 E-06
00335	X	-	-0,0001	-0,0002	-0,0002	1,1583 E-06	-1,3118 E-06	-2,6587 E-06
	Y	+	0,0001	0,0002	0,0002	-1,2828 E-06	1,4733 E-06	2,9491 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0002	-0,0002	1,2828 E-06	-1,4733 E-06	-2,9491 E-06
	X	+	0,0001	0,0003	0,0002	-1,1546 E-06	1,4765 E-06	4,407 E-06
00336	X	-	-0,0001	-0,0003	-0,0002	1,1546 E-06	-1,4765 E-06	-4,407 E-06
	Y	+	0,0001	0,0004	0,0002	-1,2784 E-06	1,657 E-06	4,8882 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0004	-0,0002	1,2784 E-06	-1,657 E-06	-4,8882 E-06
	X	+	0,0002	0,0004	0,0002	-1,1863 E-06	1,6092 E-06	6,1558 E-06
00337	X	-	-0,0002	-0,0004	-0,0002	1,1863 E-06	-1,6092 E-06	-6,1558 E-06
	Y	+	0,0002	0,0005	0,0002	-1,3131 E-06	1,8054 E-06	6,8283 E-06
	Y	-	-0,0002	-0,0005	-0,0002	1,3131 E-06	-1,8054 E-06	-6,8283 E-06
	X	+	0,0002	0,0005	0,0002	-1,217 E-06	1,7903 E-06	7,7584 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00338	X	-	-0,0002	-0,0005	-0,0002	1,217 E-06	-1,7903 E-06	-7,7584 E-06
	Y	+	0,0002	0,0006	0,0002	-1,3467 E-06	2,0074 E-06	8,6058 E-06
	Y	-	-0,0002	-0,0006	-0,0002	1,3467 E-06	-2,0074 E-06	-8,6058 E-06
00339	X	+	0,0003	0,0007	0,0002	-1,3541 E-06	1,8816 E-06	9,2521 E-06
	X	-	-0,0003	-0,0007	-0,0002	1,3541 E-06	-1,8816 E-06	-9,2521 E-06
	Y	+	0,0003	0,0007	0,0002	-1,4983 E-06	2,1104 E-06	1,0264 E-05
	Y	-	-0,0003	-0,0007	-0,0002	1,4983 E-06	-2,1104 E-06	-1,0264 E-05
00340	X	+	0,0004	0,0008	0,0002	-1,4202 E-06	1,7998 E-06	1,0348 E-05
	X	-	-0,0004	-0,0008	-0,0002	1,4202 E-06	-1,7998 E-06	-1,0348 E-05
	Y	+	0,0004	0,0009	0,0002	-1,572 E-06	2,0224 E-06	1,1482 E-05
	Y	-	-0,0004	-0,0009	-0,0002	1,572 E-06	-2,0224 E-06	-1,1482 E-05
00341	X	+	0,0003	0,0009	0,0002	1,2694 E-06	-3,26 E-06	9,4829 E-06
	X	-	-0,0003	-0,0009	-0,0002	-1,2694 E-06	3,26 E-06	-9,4829 E-06
	Y	+	0,0003	0,0010	0,0002	1,4112 E-06	-3,5872 E-06	1,0535 E-05
	Y	-	-0,0003	-0,0010	-0,0002	-1,4112 E-06	3,5872 E-06	-1,0535 E-05
00342	X	+	0,0001	0,0009	0,0002	3,088 E-07	-1,2947 E-06	8,8274 E-06
	X	-	-0,0001	-0,0009	-0,0002	-3,088 E-07	1,2947 E-06	-8,8274 E-06
	Y	+	0,0002	0,0010	0,0002	3,4688 E-07	-1,4125 E-06	9,8099 E-06
	Y	-	-0,0002	-0,0010	-0,0002	-3,4688 E-07	1,4125 E-06	-9,8099 E-06
00343	X	+	0,0004	0,0013	0,0001	-1,2809 E-06	1,6674 E-06	1,4563 E-05
	X	-	-0,0004	-0,0013	-0,0001	1,2809 E-06	-1,6674 E-06	-1,4563 E-05
	Y	+	0,0005	0,0015	0,0001	-1,4183 E-06	1,8732 E-06	1,6158 E-05
	Y	-	-0,0005	-0,0015	-0,0001	1,4183 E-06	-1,8732 E-06	-1,6158 E-05
00344	X	+	0,0007	0,0021	0,0001	-1,5202 E-06	5,5899 E-07	3,0107 E-05
	X	-	-0,0007	-0,0021	-0,0001	1,5202 E-06	-5,5899 E-07	-3,0107 E-05
	Y	+	0,0008	0,0023	0,0001	-1,683 E-06	6,4431 E-07	3,3341 E-05
	Y	-	-0,0008	-0,0023	-0,0001	1,683 E-06	-6,4431 E-07	-3,3341 E-05
00345	X	+	0,0007	0,0019	0,0000	-2,0705 E-06	9,8996 E-07	2,9917 E-05
	X	-	-0,0007	-0,0019	0,0000	2,0705 E-06	-9,8996 E-07	-2,9917 E-05
	Y	+	0,0008	0,0021	0,0000	-2,2913 E-06	1,1242 E-06	3,3203 E-05
	Y	-	-0,0008	-0,0021	0,0000	2,2913 E-06	-1,1242 E-06	-3,3203 E-05
00346	X	+	0,0008	0,0018	0,0000	-4,2538 E-06	2,9146 E-06	1,3372 E-05
	X	-	-0,0008	-0,0018	0,0000	4,2538 E-06	-2,9146 E-06	-1,3372 E-05
	Y	+	0,0009	0,0020	-0,0001	-4,7194 E-06	3,2605 E-06	1,4825 E-05
	Y	-	-0,0009	-0,0020	0,0001	4,7194 E-06	-3,2605 E-06	-1,4825 E-05
00347	X	+	0,0007	0,0016	-0,0001	-4,557 E-06	3,8513 E-06	9,8452 E-06
	X	-	-0,0007	-0,0016	0,0001	4,557 E-06	-3,8513 E-06	-9,8452 E-06
	Y	+	0,0008	0,0017	-0,0001	-5,0548 E-06	4,2974 E-06	1,0912 E-05
	Y	-	-0,0008	-0,0017	0,0001	5,0548 E-06	-4,2974 E-06	-1,0912 E-05
00348	X	+	0,0006	0,0013	-0,0001	-4,5245 E-06	3,8383 E-06	7,8593 E-06
	X	-	-0,0006	-0,0013	0,0001	4,5245 E-06	-3,8383 E-06	-7,8593 E-06
	Y	+	0,0006	0,0014	-0,0001	-5,0178 E-06	4,2802 E-06	8,7105 E-06
	Y	-	-0,0006	-0,0014	0,0001	5,0178 E-06	-4,2802 E-06	-8,7105 E-06
00349	X	+	0,0004	0,0010	-0,0001	-4,4906 E-06	3,9455 E-06	6,2093 E-06
	X	-	-0,0004	-0,0010	0,0001	4,4906 E-06	-3,9455 E-06	-6,2093 E-06
	Y	+	0,0005	0,0011	-0,0001	-4,98 E-06	4,3974 E-06	6,882 E-06
	Y	-	-0,0005	-0,0011	0,0001	4,98 E-06	-4,3974 E-06	-6,882 E-06
00350	X	+	0,0003	0,0007	-0,0001	-4,2485 E-06	3,5033 E-06	4,6049 E-06
	X	-	-0,0003	-0,0007	0,0001	4,2485 E-06	-3,5033 E-06	-4,6049 E-06
	Y	+	0,0003	0,0008	-0,0001	-4,7108 E-06	3,9051 E-06	5,1037 E-06
	Y	-	-0,0003	-0,0008	0,0001	4,7108 E-06	-3,9051 E-06	-5,1037 E-06
00351	X	+	0,0002	0,0005	-0,0001	-4,0991 E-06	3,2883 E-06	3,1276 E-06
	X	-	-0,0002	-0,0005	0,0001	4,0991 E-06	-3,2883 E-06	-3,1276 E-06
	Y	+	0,0002	0,0005	-0,0001	-4,5449 E-06	3,6655 E-06	3,4667 E-06
	Y	-	-0,0002	-0,0005	0,0001	4,5449 E-06	-3,6655 E-06	-3,4667 E-06
00352	X	+	0,0001	0,0002	0,0000	-3,9021 E-06	3,2868 E-06	1,8614 E-06
	X	-	-0,0001	-0,0002	0,0000	3,9021 E-06	-3,2868 E-06	-1,8614 E-06
	Y	+	0,0001	0,0002	0,0000	-4,326 E-06	3,6628 E-06	2,064 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0002	0,0000	4,326 E-06	-3,6628 E-06	-2,064 E-06
00353	X	+	0,0002	0,0000	0,0005	-2,2435 E-07	2,8232 E-06	5,786 E-07
	X	-	-0,0002	0,0000	-0,0005	2,2435 E-07	-2,8232 E-06	-5,786 E-07
	Y	+	0,0002	0,0000	0,0006	-2,4858 E-07	3,1455 E-06	6,4028 E-07
	Y	-	-0,0002	0,0000	-0,0006	2,4858 E-07	-3,1455 E-06	-6,4028 E-07
00354	X	+	0,0004	0,0000	0,0005	-2,0873 E-07	3,166 E-06	2,0137 E-06
	X	-	-0,0004	0,0000	-0,0005	2,0873 E-07	-3,166 E-06	-2,0137 E-06
	Y	+	0,0004	0,0000	0,0006	-2,3076 E-07	3,5263 E-06	2,2308 E-06
	Y	-	-0,0004	0,0000	-0,0006	2,3076 E-07	-3,5263 E-06	-2,2308 E-06
00355	X	+	0,0006	0,0001	0,0005	-2,2909 E-07	3,2477 E-06	3,4113 E-06
	X	-	-0,0006	-0,0001	-0,0005	2,2909 E-07	-3,2477 E-06	-3,4113 E-06
	Y	+	0,0007	0,0001	0,0006	-2,5316 E-07	3,617 E-06	3,7796 E-06
	Y	-	-0,0007	-0,0001	-0,0006	2,5316 E-07	-3,617 E-06	-3,7796 E-06
00356	X	+	0,0008	0,0001	0,0005	-1,7838 E-08	3,2574 E-06	4,819 E-06
	X	-	-0,0008	-0,0001	-0,0005	1,7838 E-08	-3,2574 E-06	-4,819 E-06
	Y	+	0,0009	0,0001	0,0006	-1,8676 E-08	3,6274 E-06	5,34 E-06
	Y	-	-0,0009	-0,0001	-0,0006	1,8676 E-08	-3,6274 E-06	-5,34 E-06
00357	X	+	0,0010	0,0001	0,0005	-1,6984 E-07	3,3731 E-06	6,2623 E-06
	X	-	-0,0010	-0,0001	-0,0005	1,6984 E-07	-3,3731 E-06	-6,2623 E-06
	Y	+	0,0011	0,0001	0,0006	-1,8702 E-07	3,7553 E-06	6,9392 E-06
	Y	-	-0,0011	-0,0001	-0,0006	1,8702 E-07	-3,7553 E-06	-6,9392 E-06
00358	X	+	0,0012	0,0001	0,0005	-3,6006 E-08	3,5011 E-06	7,4304 E-06
	X	-	-0,0012	-0,0001	-0,0005	3,6006 E-08	-3,5011 E-06	-7,4304 E-06
	Y	+	0,0014	0,0001	0,0006	-3,8704 E-08	3,8965 E-06	8,2345 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0014	-0,0001	-0,0006	3,8704 E-08	-3,8965 E-06	-8,2345 E-06
	X	+	0,0015	0,0001	0,0005	-7,1579 E-09	3,6913 E-06	8,7991 E-06
00359	X	-	-0,0015	-0,0001	-0,0005	7,1579 E-09	-3,6913 E-06	-8,7991 E-06
	Y	+	0,0016	0,0001	0,0006	-8,9463 E-09	4,1067 E-06	9,7549 E-06
	Y	-	-0,0016	-0,0001	-0,0006	8,9463 E-09	-4,1067 E-06	-9,7549 E-06
	X	+	0,0019	-0,0001	0,0005	4,931 E-06	3,3049 E-06	7,6777 E-06
00360	X	-	-0,0019	0,0001	-0,0005	-4,931 E-06	-3,3049 E-06	-7,6777 E-06
	Y	+	0,0021	-0,0001	0,0006	5,463 E-06	3,673 E-06	8,5229 E-06
	Y	-	-0,0021	0,0001	-0,0006	-5,463 E-06	-3,673 E-06	-8,5229 E-06
	X	+	0,0020	-0,0002	0,0005	2,257 E-06	3,1094 E-06	6,4997 E-06
00361	X	-	-0,0020	0,0002	-0,0005	-2,257 E-06	-3,1094 E-06	-6,4997 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0002	0,0006	2,5002 E-06	3,4583 E-06	7,2153 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0002	-0,0006	-2,5002 E-06	-3,4583 E-06	-7,2153 E-06
	X	+	0,0023	0,0002	0,0004	-7,6522 E-08	2,6939 E-06	1,5906 E-05
00362	X	-	-0,0023	-0,0002	-0,0004	7,6522 E-08	-2,6939 E-06	-1,5906 E-05
	Y	+	0,0025	0,0003	0,0004	-8,4612 E-08	2,9991 E-06	1,7654 E-05
	Y	-	-0,0025	-0,0003	-0,0004	8,4612 E-08	-2,9991 E-06	-1,7654 E-05
	X	+	0,0026	0,0011	0,0003	8,6408 E-08	4,0165 E-06	3,2291 E-05
00363	X	-	-0,0026	-0,0011	-0,0003	-8,6408 E-08	-4,0165 E-06	-3,2291 E-05
	Y	+	0,0029	0,0013	0,0003	9,3681 E-08	4,4672 E-06	3,5774 E-05
	Y	-	-0,0029	-0,0013	-0,0003	-9,3681 E-08	-4,4672 E-06	-3,5774 E-05
	X	+	0,0023	0,0011	0,0003	-5,043 E-07	4,2401 E-06	3,1829 E-05
00364	X	-	-0,0023	-0,0011	-0,0003	5,043 E-07	-4,2401 E-06	-3,1829 E-05
	Y	+	0,0026	0,0013	0,0004	-5,6161 E-07	4,7126 E-06	3,5333 E-05
	Y	-	-0,0026	-0,0013	-0,0004	5,6161 E-07	-4,7126 E-06	-3,5333 E-05
	X	+	0,0020	0,0012	0,0004	-3,1533 E-06	4,9108 E-06	1,4984 E-05
00365	X	-	-0,0020	-0,0012	-0,0004	3,1533 E-06	-4,9108 E-06	-1,4984 E-05
	Y	+	0,0023	0,0013	0,0004	-3,5042 E-06	5,4611 E-06	1,662 E-05
	Y	-	-0,0023	-0,0013	-0,0004	3,5042 E-06	-5,4611 E-06	-1,662 E-05
	X	+	0,0017	0,0010	0,0004	-4,0006 E-06	4,6407 E-06	1,1175 E-05
00366	X	-	-0,0017	-0,0010	-0,0004	4,0006 E-06	-4,6407 E-06	-1,1175 E-05
	Y	+	0,0019	0,0012	0,0005	-4,4419 E-06	5,162 E-06	1,2394 E-05
	Y	-	-0,0019	-0,0012	-0,0005	4,4419 E-06	-5,162 E-06	-1,2394 E-05
	X	+	0,0014	0,0009	0,0004	-4,0088 E-06	4,6371 E-06	8,8962 E-06
00367	X	-	-0,0014	-0,0009	-0,0004	4,0088 E-06	-4,6371 E-06	-8,8962 E-06
	Y	+	0,0016	0,0010	0,0005	-4,4486 E-06	5,1588 E-06	9,8654 E-06
	Y	-	-0,0016	-0,0010	-0,0005	4,4486 E-06	-5,1588 E-06	-9,8654 E-06
	X	+	0,0011	0,0007	0,0004	-4,1468 E-06	4,4103 E-06	6,9534 E-06
00368	X	-	-0,0011	-0,0007	-0,0004	4,1468 E-06	-4,4103 E-06	-6,9534 E-06
	Y	+	0,0012	0,0007	0,0005	-4,6007 E-06	4,9073 E-06	7,7107 E-06
	Y	-	-0,0012	-0,0007	-0,0005	4,6007 E-06	-4,9073 E-06	-7,7107 E-06
	X	+	0,0008	0,0005	0,0004	-3,775 E-06	4,3586 E-06	5,1127 E-06
00369	X	-	-0,0008	-0,0005	-0,0004	3,775 E-06	-4,3586 E-06	-5,1127 E-06
	Y	+	0,0009	0,0005	0,0005	-4,1871 E-06	4,8499 E-06	5,6692 E-06
	Y	-	-0,0009	-0,0005	-0,0005	4,1871 E-06	-4,8499 E-06	-5,6692 E-06
	X	+	0,0005	0,0003	0,0004	-3,6036 E-06	4,1908 E-06	3,3693 E-06
00370	X	-	-0,0005	-0,0003	-0,0004	3,6036 E-06	-4,1908 E-06	-3,3693 E-06
	Y	+	0,0006	0,0003	0,0005	-3,9965 E-06	4,6634 E-06	3,7358 E-06
	Y	-	-0,0006	-0,0003	-0,0005	3,9965 E-06	-4,6634 E-06	-3,7358 E-06
	X	+	0,0002	0,0001	0,0004	-3,6301 E-06	3,9919 E-06	1,819 E-06
00371	X	-	-0,0002	-0,0001	-0,0004	3,6301 E-06	-3,9919 E-06	-1,819 E-06
	Y	+	0,0003	0,0002	0,0005	-4,0255 E-06	4,4427 E-06	2,0167 E-06
	Y	-	-0,0003	-0,0002	-0,0005	4,0255 E-06	-4,4427 E-06	-2,0167 E-06
	X	+	0,0020	0,0055	0,0000	-2,0901 E-05	7,6171 E-06	1,6733 E-04
00372	X	-	-0,0020	-0,0055	0,0000	2,0901 E-05	-7,6171 E-06	-1,6733 E-04
	Y	+	0,0022	0,0062	0,0000	-2,3192 E-05	8,4519 E-06	1,8566 E-04
	Y	-	-0,0022	-0,0062	0,0000	2,3192 E-05	-8,4519 E-06	-1,8566 E-04
	X	+	0,0027	0,0074	0,0000	-2,1626 E-05	7,7525 E-06	2,2346 E-04
00373	X	-	-0,0027	-0,0074	0,0000	2,1626 E-05	-7,7525 E-06	-2,2346 E-04
	Y	+	0,0030	0,0083	0,0000	-2,3997 E-05	8,6022 E-06	2,4795 E-04
	Y	-	-0,0030	-0,0083	0,0000	2,3997 E-05	-8,6022 E-06	-2,4795 E-04
	X	+	0,0034	0,0093	0,0000	-2,1378 E-05	7,7086 E-06	2,8031 E-04
00374	X	-	-0,0034	-0,0093	0,0000	2,1378 E-05	-7,7086 E-06	-2,8031 E-04
	Y	+	0,0037	0,0103	0,0000	-2,3721 E-05	8,5534 E-06	3,1103 E-04
	Y	-	-0,0037	-0,0103	0,0000	2,3721 E-05	-8,5534 E-06	-3,1103 E-04
	X	+	0,0041	0,0112	0,0000	-2,1115 E-05	7,5984 E-06	3,3661 E-04
00375	X	-	-0,0041	-0,0112	0,0000	2,1115 E-05	-7,5984 E-06	-3,3661 E-04
	Y	+	0,0045	0,0124	0,0000	-2,343 E-05	8,4312 E-06	3,735 E-04
	Y	-	-0,0045	-0,0124	0,0000	2,343 E-05	-8,4312 E-06	-3,735 E-04
	X	+	0,0047	0,0131	0,0000	-2,1316 E-05	7,8316 E-06	3,9351 E-04
00376	X	-	-0,0047	-0,0131	0,0000	2,1316 E-05	-7,8316 E-06	-3,9351 E-04
	Y	+	0,0053	0,0145	0,0000	-2,3652 E-05	8,6899 E-06	4,3664 E-04
	Y	-	-0,0053	-0,0145	0,0000	2,3652 E-05	-8,6899 E-06	-4,3664 E-04
	X	+	0,0054	0,0149	0,0000	-2,1009 E-05	7,4722 E-06	4,5083 E-04
00377	X	-	-0,0054	-0,0149	0,0000	2,1009 E-05	-7,4722 E-06	-4,5083 E-04
	Y	+	0,0060	0,0166	0,0000	-2,3312 E-05	8,291 E-06	5,0024 E-04
	Y	-	-0,0060	-0,0166	0,0000	2,3312 E-05	-8,291 E-06	-5,0024 E-04
	X	+	0,0061	0,0168	0,0000	-2,1651 E-05	8,1217 E-06	5,0532 E-04
00378	X	-	-0,0061	-0,0168	0,0000	2,1651 E-05	-8,1217 E-06	-5,0532 E-04
	Y	+	0,0068	0,0187	0,0000	-2,4023 E-05	9,0131 E-06	5,6069 E-04
	Y	-	-0,0068	-0,0187	0,0000	2,4023 E-05	-9,0131 E-06	-5,6069 E-04
	X	+	0,0068	0,0186	0,0000	-1,2741 E-05	3,8771 E-06	5,782 E-04

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00379	X	-	-0,0068	-0,0186	0,0000	1,2741 E-05	-3,8771 E-06	-5,782 E-04
	Y	+	0,0075	0,0207	0,0000	-1,4116 E-05	4,2937 E-06	6,4162 E-04
	Y	-	-0,0075	-0,0207	0,0000	1,4116 E-05	-4,2937 E-06	-6,4162 E-04
	X	+	0,0071	0,0194	0,0000	-4,2463 E-06	3,1244 E-06	5,9949 E-04
00380	X	-	-0,0071	-0,0194	0,0000	4,2463 E-06	-3,1244 E-06	-5,9949 E-04
	Y	+	0,0078	0,0215	0,0000	-4,6918 E-06	3,4581 E-06	6,6505 E-04
	Y	-	-0,0078	-0,0215	0,0000	4,6918 E-06	-3,4581 E-06	-6,6505 E-04
	X	+	0,0203	0,0036	0,0000	-8,3781 E-07	6,661 E-06	5,9099 E-04
00381	X	-	-0,0203	-0,0036	0,0000	8,3781 E-07	-6,661 E-06	-5,9099 E-04
	Y	+	0,0226	0,0040	0,0000	-9,2553 E-07	7,3678 E-06	6,5563 E-04
	Y	-	-0,0226	-0,0040	0,0000	9,2553 E-07	-7,3678 E-06	-6,5563 E-04
	X	+	0,0195	0,0034	0,0000	-2,4668 E-06	1,3252 E-05	5,8679 E-04
00382	X	-	-0,0195	-0,0034	0,0000	2,4668 E-06	-1,3252 E-05	-5,8679 E-04
	Y	+	0,0217	0,0038	0,0000	-2,7338 E-06	1,468 E-05	6,5115 E-04
	Y	-	-0,0217	-0,0038	0,0000	2,7338 E-06	-1,468 E-05	-6,5115 E-04
	X	+	0,0176	0,0031	0,0000	-4,078 E-06	2,2593 E-05	5,0563 E-04
00383	X	-	-0,0176	-0,0031	0,0000	4,078 E-06	-2,2593 E-05	-5,0563 E-04
	Y	+	0,0196	0,0034	0,0000	-4,5252 E-06	2,507 E-05	5,6104 E-04
	Y	-	-0,0196	-0,0034	0,0000	4,5252 E-06	-2,507 E-05	-5,6104 E-04
	X	+	0,0157	0,0028	0,0000	-3,7593 E-06	2,2053 E-05	4,5032 E-04
00384	X	-	-0,0157	-0,0028	0,0000	3,7593 E-06	-2,2053 E-05	-4,5032 E-04
	Y	+	0,0174	0,0031	0,0000	-4,171 E-06	2,4469 E-05	4,9967 E-04
	Y	-	-0,0174	-0,0031	0,0000	4,171 E-06	-2,4469 E-05	-4,9967 E-04
	X	+	0,0137	0,0024	0,0000	-3,9662 E-06	2,2456 E-05	3,9353 E-04
00385	X	-	-0,0137	-0,0024	0,0000	3,9662 E-06	-2,2456 E-05	-3,9353 E-04
	Y	+	0,0152	0,0027	0,0000	-4,4009 E-06	2,4917 E-05	4,3666 E-04
	Y	-	-0,0152	-0,0027	0,0000	4,4009 E-06	-2,4917 E-05	-4,3666 E-04
	X	+	0,0117	0,0021	0,0000	-3,8054 E-06	2,1937 E-05	3,3664 E-04
00386	X	-	-0,0117	-0,0021	0,0000	3,8054 E-06	-2,1937 E-05	-3,3664 E-04
	Y	+	0,0130	0,0023	0,0000	-4,2225 E-06	2,4341 E-05	3,7353 E-04
	Y	-	-0,0130	-0,0023	0,0000	4,2225 E-06	-2,4341 E-05	-3,7353 E-04
	X	+	0,0097	0,0017	0,0000	-4,0173 E-06	2,2565 E-05	2,8039 E-04
00387	X	-	-0,0097	-0,0017	0,0000	4,0173 E-06	-2,2565 E-05	-2,8039 E-04
	Y	+	0,0108	0,0019	0,0000	-4,4576 E-06	2,5038 E-05	3,1112 E-04
	Y	-	-0,0108	-0,0019	0,0000	4,4576 E-06	-2,5038 E-05	-3,1112 E-04
	X	+	0,0078	0,0014	0,0000	-3,9363 E-06	2,2301 E-05	2,2356 E-04
00388	X	-	-0,0078	-0,0014	0,0000	3,9363 E-06	-2,2301 E-05	-2,2356 E-04
	Y	+	0,0086	0,0015	0,0000	-4,3677 E-06	2,4745 E-05	2,4806 E-04
	Y	-	-0,0086	-0,0015	0,0000	4,3677 E-06	-2,4745 E-05	-2,4806 E-04
	X	+	0,0058	0,0010	0,0000	-3,8598 E-06	2,2068 E-05	1,6722 E-04
00389	X	-	-0,0058	-0,0010	0,0000	3,8598 E-06	-2,2068 E-05	-1,6722 E-04
	Y	+	0,0064	0,0011	0,0000	-4,2828 E-06	2,4487 E-05	1,8554 E-04
	Y	-	-0,0064	-0,0011	0,0000	4,2828 E-06	-2,4487 E-05	-1,8554 E-04
	X	+	-0,0058	-0,0010	0,0000	4,119 E-06	-2,2123 E-05	1,6692 E-04
00390	X	-	0,0058	0,0010	0,0000	-4,119 E-06	2,2123 E-05	-1,6692 E-04
	Y	+	-0,0065	-0,0011	0,0000	4,5705 E-06	-2,4548 E-05	1,8521 E-04
	Y	-	0,0065	0,0011	0,0000	-4,5705 E-06	2,4548 E-05	-1,8521 E-04
	X	+	-0,0078	-0,0014	0,0000	3,7433 E-06	-2,2305 E-05	2,2393 E-04
00391	X	-	0,0078	0,0014	0,0000	-3,7433 E-06	2,2305 E-05	-2,2393 E-04
	Y	+	-0,0086	-0,0015	0,0000	4,1535 E-06	-2,475 E-05	2,4847 E-04
	Y	-	0,0086	0,0015	0,0000	-4,1535 E-06	2,475 E-05	-2,4847 E-04
	X	+	-0,0098	-0,0017	0,0000	4,0346 E-06	-2,2273 E-05	2,7997 E-04
00392	X	-	0,0098	0,0017	0,0000	-4,0346 E-06	2,2273 E-05	-2,7997 E-04
	Y	+	-0,0108	-0,0019	0,0000	4,4768 E-06	-2,4714 E-05	3,1065 E-04
	Y	-	0,0108	0,0019	0,0000	-4,4768 E-06	2,4714 E-05	-3,1065 E-04
	X	+	-0,0117	-0,0021	0,0000	4,2328 E-06	-2,2012 E-05	3,3679 E-04
00393	X	-	0,0117	0,0021	0,0000	-4,2328 E-06	2,2012 E-05	-3,3679 E-04
	Y	+	-0,0130	-0,0023	0,0000	4,6967 E-06	-2,4424 E-05	3,737 E-04
	Y	-	0,0130	0,0023	0,0000	-4,6967 E-06	2,4424 E-05	-3,737 E-04
	X	+	-0,0137	-0,0024	0,0000	2,8591 E-06	-2,1777 E-05	3,9352 E-04
00394	X	-	0,0137	0,0024	0,0000	-2,8591 E-06	2,1777 E-05	-3,9352 E-04
	Y	+	-0,0152	-0,0027	0,0000	3,1725 E-06	-2,4164 E-05	4,3664 E-04
	Y	-	0,0152	0,0027	0,0000	-3,1725 E-06	2,4164 E-05	-4,3664 E-04
	X	+	-0,0157	-0,0028	0,0000	4,3236 E-06	-2,2096 E-05	4,5028 E-04
00395	X	-	0,0157	0,0028	0,0000	-4,3236 E-06	2,2096 E-05	-4,5028 E-04
	Y	+	-0,0174	-0,0031	0,0000	4,7973 E-06	-2,4518 E-05	4,9962 E-04
	Y	-	0,0174	0,0031	0,0000	-4,7973 E-06	2,4518 E-05	-4,9962 E-04
	X	+	-0,0177	-0,0031	0,0000	2,7271 E-06	-2,2864 E-05	5,073 E-04
00396	X	-	0,0177	0,0031	0,0000	-2,7271 E-06	2,2864 E-05	-5,073 E-04
	Y	+	-0,0196	-0,0034	0,0000	3,0234 E-06	-2,5372 E-05	5,629 E-04
	Y	-	0,0196	0,0034	0,0000	-3,0234 E-06	2,5372 E-05	-5,629 E-04
	X	+	-0,0195	-0,0035	0,0000	5,1314 E-06	-1,5249 E-05	5,8232 E-04
00397	X	-	0,0195	0,0035	0,0000	-5,1314 E-06	1,5249 E-05	-5,8232 E-04
	Y	+	-0,0217	-0,0039	0,0000	5,6937 E-06	-1,6902 E-05	6,4619 E-04
	Y	-	0,0217	0,0039	0,0000	-5,6937 E-06	1,6902 E-05	-6,4619 E-04
	X	+	-0,0203	-0,0036	0,0000	-1,9363 E-06	-5,4204 E-06	5,9477 E-04
00398	X	-	0,0203	0,0036	0,0000	1,9363 E-06	5,4204 E-06	-5,9477 E-04
	Y	+	-0,0226	-0,0040	0,0000	-2,1512 E-06	-5,994 E-06	6,5982 E-04
	Y	-	0,0226	0,0040	0,0000	2,1512 E-06	5,994 E-06	-6,5982 E-04
	X	+	-0,0071	-0,0194	0,0000	5,5903 E-06	-3,1418 E-07	5,953 E-04
00399	X	-	0,0071	0,0194	0,0000	-5,5903 E-06	3,1418 E-07	-5,953 E-04
	Y	+	-0,0079	-0,0215	0,0000	6,1819 E-06	-3,4184 E-07	6,6041 E-04

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0079	0,0215	0,0000	-6,1819 E-06	3,4184 E-07	-6,6041 E-04
	X	+	-0,0068	-0,0187	0,0000	1,26 E-05	-5,0862 E-06	5,82 E-04
00400	X	-	0,0068	0,0187	0,0000	-1,26 E-05	5,0862 E-06	-5,82 E-04
	Y	+	-0,0075	-0,0207	0,0000	1,3959 E-05	-5,637 E-06	6,4584 E-04
	Y	-	0,0075	0,0207	0,0000	-1,3959 E-05	5,637 E-06	-6,4584 E-04
	X	+	-0,0061	-0,0168	0,0000	2,1714 E-05	-7,4068 E-06	5,0523 E-04
00401	X	-	0,0061	0,0168	0,0000	-2,1714 E-05	7,4068 E-06	-5,0523 E-04
	Y	+	-0,0068	-0,0187	0,0000	2,4095 E-05	-8,2179 E-06	5,606 E-04
	Y	-	0,0068	0,0187	0,0000	-2,4095 E-05	8,2179 E-06	-5,606 E-04
	X	+	-0,0054	-0,0149	0,0000	2,1072 E-05	-7,5487 E-06	4,5059 E-04
00402	X	-	0,0054	0,0149	0,0000	-2,1072 E-05	7,5487 E-06	-4,5059 E-04
	Y	+	-0,0060	-0,0166	0,0000	2,3381 E-05	-8,3759 E-06	4,9997 E-04
	Y	-	0,0060	0,0166	0,0000	-2,3381 E-05	8,3759 E-06	-4,9997 E-04
	X	+	-0,0048	-0,0131	0,0000	2,1382 E-05	-7,7008 E-06	3,9351 E-04
00403	X	-	0,0048	0,0131	0,0000	-2,1382 E-05	7,7008 E-06	-3,9351 E-04
	Y	+	-0,0053	-0,0145	0,0000	2,3725 E-05	-8,5448 E-06	4,3664 E-04
	Y	-	0,0053	0,0145	0,0000	-2,3725 E-05	8,5448 E-06	-4,3664 E-04
	X	+	-0,0041	-0,0112	0,0000	2,0992 E-05	-7,7824 E-06	3,3657 E-04
00404	X	-	0,0041	0,0112	0,0000	-2,0992 E-05	7,7824 E-06	-3,3657 E-04
	Y	+	-0,0045	-0,0124	0,0000	2,3292 E-05	-8,6353 E-06	3,7346 E-04
	Y	-	0,0045	0,0124	0,0000	-2,3292 E-05	8,6353 E-06	-3,7346 E-04
	X	+	-0,0034	-0,0093	0,0000	2,1499 E-05	-7,805 E-06	2,8034 E-04
00405	X	-	0,0034	0,0093	0,0000	-2,1499 E-05	7,805 E-06	-2,8034 E-04
	Y	+	-0,0038	-0,0103	0,0000	2,3856 E-05	-8,6604 E-06	3,1107 E-04
	Y	-	0,0038	0,0103	0,0000	-2,3856 E-05	8,6604 E-06	-3,1107 E-04
	X	+	-0,0027	-0,0074	0,0000	2,14 E-05	-8,0079 E-06	2,2351 E-04
00406	X	-	0,0027	0,0074	0,0000	-2,14 E-05	8,0079 E-06	-2,2351 E-04
	Y	+	-0,0030	-0,0083	0,0000	2,3745 E-05	-8,8856 E-06	2,48 E-04
	Y	-	0,0030	0,0083	0,0000	-2,3745 E-05	8,8856 E-06	-2,48 E-04
	X	+	-0,0020	-0,0055	0,0000	2,1015 E-05	-7,5664 E-06	1,6729 E-04
00407	X	-	0,0020	0,0055	0,0000	-2,1015 E-05	7,5664 E-06	-1,6729 E-04
	Y	+	-0,0022	-0,0061	0,0000	2,3318 E-05	-8,3957 E-06	1,8562 E-04
	Y	-	0,0022	0,0061	0,0000	-2,3318 E-05	8,3957 E-06	-1,8562 E-04
	X	+	0,0133	-0,0158	0,0000	4,194 E-06	4,4927 E-06	5,9903 E-04
00408	X	-	-0,0133	0,0158	0,0000	-4,194 E-06	-4,4927 E-06	-5,9903 E-04
	Y	+	0,0147	-0,0175	0,0000	4,6368 E-06	4,9703 E-06	6,6455 E-04
	Y	-	-0,0147	0,0175	0,0000	-4,6368 E-06	-4,9703 E-06	-6,6455 E-04
	X	+	0,0127	-0,0152	0,0000	9,7058 E-06	8,0978 E-06	5,7848 E-04
00409	X	-	-0,0127	0,0152	0,0000	-9,7058 E-06	-8,0978 E-06	-5,7848 E-04
	Y	+	0,0141	-0,0169	0,0000	1,0751 E-05	8,9692 E-06	6,4193 E-04
	Y	-	-0,0141	0,0169	0,0000	-1,0751 E-05	-8,9692 E-06	-6,4193 E-04
	X	+	0,0115	-0,0137	0,0000	1,8142 E-05	1,4767 E-05	5,0502 E-04
00410	X	-	-0,0115	0,0137	0,0000	-1,8142 E-05	-1,4767 E-05	-5,0502 E-04
	Y	+	0,0128	-0,0152	0,0000	2,0131 E-05	1,6386 E-05	5,6036 E-04
	Y	-	-0,0128	0,0152	0,0000	-2,0131 E-05	-1,6386 E-05	-5,6036 E-04
	X	+	0,0102	-0,0122	0,0000	1,7086 E-05	1,4384 E-05	4,5059 E-04
00411	X	-	-0,0102	0,0122	0,0000	-1,7086 E-05	-1,4384 E-05	-4,5059 E-04
	Y	+	0,0113	-0,0135	0,0000	1,8958 E-05	1,5961 E-05	4,9997 E-04
	Y	-	-0,0113	0,0135	0,0000	-1,8958 E-05	-1,5961 E-05	-4,9997 E-04
	X	+	0,0089	-0,0107	0,0000	1,7499 E-05	1,465 E-05	3,9352 E-04
00412	X	-	-0,0089	0,0107	0,0000	-1,7499 E-05	-1,465 E-05	-3,9352 E-04
	Y	+	0,0099	-0,0118	0,0000	1,9417 E-05	1,6255 E-05	4,3665 E-04
	Y	-	-0,0099	0,0118	0,0000	-1,9417 E-05	-1,6255 E-05	-4,3665 E-04
	X	+	0,0076	-0,0091	0,0000	1,7164 E-05	1,4415 E-05	3,3673 E-04
00413	X	-	-0,0076	0,0091	0,0000	-1,7164 E-05	-1,4415 E-05	-3,3673 E-04
	Y	+	0,0085	-0,0101	0,0000	1,9045 E-05	1,5995 E-05	3,7363 E-04
	Y	-	-0,0085	0,0101	0,0000	-1,9045 E-05	-1,5995 E-05	-3,7363 E-04
	X	+	0,0063	-0,0076	0,0000	1,738 E-05	1,4566 E-05	2,8031 E-04
00414	X	-	-0,0063	0,0076	0,0000	-1,738 E-05	-1,4566 E-05	-2,8031 E-04
	Y	+	0,0070	-0,0084	0,0000	1,9285 E-05	1,6162 E-05	3,1103 E-04
	Y	-	-0,0070	0,0084	0,0000	-1,9285 E-05	-1,6162 E-05	-3,1103 E-04
	X	+	0,0051	-0,0061	0,0000	1,7599 E-05	1,4679 E-05	2,2347 E-04
00415	X	-	-0,0051	0,0061	0,0000	-1,7599 E-05	-1,4679 E-05	-2,2347 E-04
	Y	+	0,0056	-0,0067	0,0000	1,9528 E-05	1,6288 E-05	2,4796 E-04
	Y	-	-0,0056	0,0067	0,0000	-1,9528 E-05	-1,6288 E-05	-2,4796 E-04
	X	+	0,0038	-0,0045	0,0000	1,7035 E-05	1,4362 E-05	1,6731 E-04
00416	X	-	-0,0038	0,0045	0,0000	-1,7035 E-05	-1,4362 E-05	-1,6731 E-04
	Y	+	0,0042	-0,0050	0,0000	1,8902 E-05	1,5936 E-05	1,8565 E-04
	Y	-	-0,0042	0,0050	0,0000	-1,8902 E-05	-1,5936 E-05	-1,8565 E-04
	X	+	0,0001	0,0002	-0,0005	-4,0417 E-06	8,1188 E-07	-1,5079 E-06
00417	X	-	-0,0001	-0,0002	0,0005	4,0417 E-06	-8,1188 E-07	1,5079 E-06
	Y	+	0,0001	0,0003	-0,0006	-4,4897 E-06	9,0304 E-07	-1,6767 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0003	0,0006	4,4897 E-06	-9,0304 E-07	1,6767 E-06
	X	+	0,0000	0,0005	-0,0005	-3,8645 E-06	-4,5392 E-07	-4,7373 E-06
00418	X	-	0,0000	-0,0005	0,0005	3,8645 E-06	4,5392 E-07	4,7373 E-06
	Y	+	0,0001	0,0005	-0,0006	-4,2929 E-06	-5,0252 E-07	-5,2665 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0005	0,0006	4,2929 E-06	5,0252 E-07	5,2665 E-06
	X	+	0,0000	0,0007	-0,0005	-3,7138 E-06	-1,3387 E-06	-8,5744 E-06
00419	X	-	0,0000	-0,0007	0,0005	3,7138 E-06	1,3387 E-06	8,5744 E-06
	Y	+	0,0000	0,0008	-0,0006	-4,1255 E-06	-1,4857 E-06	-9,5317 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0008	0,0006	4,1255 E-06	1,4857 E-06	9,5317 E-06
	X	+	-0,0001	0,0009	-0,0005	-3,6251 E-06	-2,0872 E-06	-1,4265 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00420	X	-	0,0001	-0,0009	0,0005	3,6251 E-06	2,0872 E-06	1,4265 E-05
	Y	+	-0,0001	0,0010	-0,0006	-4,0269 E-06	-2,3177 E-06	-1,5858 E-05
	Y	-	0,0001	-0,0010	0,0006	4,0269 E-06	2,3177 E-06	1,5858 E-05
	X	+	-0,0002	0,0012	-0,0005	-3,3983 E-06	-3,0874 E-06	-2,1418 E-05
00421	X	-	0,0002	-0,0012	0,0005	3,3983 E-06	3,0874 E-06	2,1418 E-05
	Y	+	-0,0003	0,0013	-0,0006	-3,7746 E-06	-3,43 E-06	-2,381 E-05
	Y	-	0,0003	-0,0013	0,0006	3,7746 E-06	3,43 E-06	2,381 E-05
	X	+	-0,0004	0,0014	-0,0005	-2,895 E-06	-4,4927 E-06	-3,184 E-05
00422	X	-	0,0004	-0,0014	0,0005	2,895 E-06	4,4927 E-06	3,184 E-05
	Y	+	-0,0005	0,0015	-0,0006	-3,2148 E-06	-4,9931 E-06	-3,5397 E-05
	Y	-	0,0005	-0,0015	0,0006	3,2148 E-06	4,9931 E-06	3,5397 E-05
	X	+	-0,0007	0,0015	-0,0005	-2,5985 E-06	-5,2498 E-06	-4,6671 E-05
00423	X	-	0,0007	-0,0015	0,0005	2,5985 E-06	5,2498 E-06	4,6671 E-05
	Y	+	-0,0008	0,0017	-0,0006	-2,8851 E-06	-5,8344 E-06	-5,1888 E-05
	Y	-	0,0008	-0,0017	0,0006	2,8851 E-06	5,8344 E-06	5,1888 E-05
	X	+	-0,0048	0,0011	-0,0001	-1,5893 E-06	-1,1351 E-05	7,2283 E-06
00424	X	-	0,0048	-0,0011	0,0001	1,5893 E-06	1,1351 E-05	-7,2283 E-06
	Y	+	-0,0054	0,0012	-0,0001	-1,7631 E-06	-1,2621 E-05	8,0622 E-06
	Y	-	0,0054	-0,0012	0,0001	1,7631 E-06	1,2621 E-05	-8,0622 E-06
	X	+	-0,0039	0,0011	0,0001	-2,4528 E-06	-1,4901 E-05	7,4054 E-06
00425	X	-	0,0039	-0,0011	-0,0001	2,4528 E-06	1,4901 E-05	-7,4054 E-06
	Y	+	-0,0043	0,0012	0,0001	-2,7251 E-06	-1,6557 E-05	8,2544 E-06
	Y	-	0,0043	-0,0012	-0,0001	2,7251 E-06	1,6557 E-05	-8,2544 E-06
	X	+	-0,0031	0,0009	0,0000	-2,0867 E-06	-1,5806 E-05	5,2509 E-06
00426	X	-	0,0031	-0,0009	0,0000	2,0867 E-06	1,5806 E-05	-5,2509 E-06
	Y	+	-0,0035	0,0010	0,0000	-2,3182 E-06	-1,7562 E-05	5,8546 E-06
	Y	-	0,0035	-0,0010	0,0000	2,3182 E-06	1,7562 E-05	-5,8546 E-06
	X	+	-0,0024	0,0008	0,0000	-1,8955 E-06	-1,5221 E-05	2,2948 E-06
00427	X	-	0,0024	-0,0008	0,0000	1,8955 E-06	1,5221 E-05	-2,2948 E-06
	Y	+	-0,0026	0,0009	0,0000	-2,1052 E-06	-1,6912 E-05	2,5636 E-06
	Y	-	0,0026	-0,0009	0,0000	2,1052 E-06	1,6912 E-05	-2,5636 E-06
	X	+	-0,0017	0,0006	0,0000	-1,9246 E-06	-1,3884 E-05	3,2719 E-07
00428	X	-	0,0017	-0,0006	0,0000	1,9246 E-06	1,3884 E-05	-3,2719 E-07
	Y	+	-0,0019	0,0007	0,0000	-2,1374 E-06	-1,5426 E-05	3,7234 E-07
	Y	-	0,0019	-0,0007	0,0000	2,1374 E-06	1,5426 E-05	-3,7234 E-07
	X	+	-0,0011	0,0005	0,0000	-2,0876 E-06	-1,1658 E-05	-1,8611 E-07
00429	X	-	0,0011	-0,0005	0,0000	2,0876 E-06	1,1658 E-05	1,8611 E-07
	Y	+	-0,0012	0,0005	0,0000	-2,3184 E-06	-1,2953 E-05	-2,0089 E-07
	Y	-	0,0012	-0,0005	0,0000	2,3184 E-06	1,2953 E-05	2,0089 E-07
	X	+	-0,0005	0,0003	0,0000	-2,2555 E-06	-9,213 E-06	-6,3554 E-07
00430	X	-	0,0005	-0,0003	0,0000	2,2555 E-06	9,213 E-06	6,3554 E-07
	Y	+	-0,0006	0,0004	0,0000	-2,5049 E-06	-1,0236 E-05	-7,0291 E-07
	Y	-	0,0006	-0,0004	0,0000	2,5049 E-06	1,0236 E-05	7,0291 E-07
	X	+	-0,0002	0,0002	0,0000	-2,4881 E-06	-5,8946 E-06	-5,0577 E-07
00431	X	-	0,0002	-0,0002	0,0000	2,4881 E-06	5,8946 E-06	5,0577 E-07
	Y	+	-0,0002	0,0002	0,0000	-2,7632 E-06	-6,5492 E-06	-5,6061 E-07
	Y	-	0,0002	-0,0002	0,0000	2,7632 E-06	6,5492 E-06	5,6061 E-07
	X	+	-0,0038	0,0045	0,0000	-1,7321 E-05	-1,4439 E-05	1,6697 E-04
00432	X	-	0,0038	-0,0045	0,0000	1,7321 E-05	1,4439 E-05	-1,6697 E-04
	Y	+	-0,0042	0,0050	0,0000	-1,9219 E-05	-1,6021 E-05	1,8527 E-04
	Y	-	0,0042	-0,0050	0,0000	1,9219 E-05	1,6021 E-05	-1,8527 E-04
	X	+	-0,0051	0,0061	0,0000	-1,7224 E-05	-1,4484 E-05	2,2393 E-04
00433	X	-	0,0051	-0,0061	0,0000	1,7224 E-05	1,4484 E-05	-2,2393 E-04
	Y	+	-0,0056	0,0067	0,0000	-1,9112 E-05	-1,6071 E-05	2,4847 E-04
	Y	-	0,0056	-0,0067	0,0000	1,9112 E-05	1,6071 E-05	-2,4847 E-04
	X	+	-0,0064	0,0076	0,0000	-1,7372 E-05	-1,4691 E-05	2,7995 E-04
00434	X	-	0,0064	-0,0076	0,0000	1,7372 E-05	1,4691 E-05	-2,7995 E-04
	Y	+	-0,0071	0,0084	0,0000	-1,9276 E-05	-1,6301 E-05	3,1063 E-04
	Y	-	0,0071	-0,0084	0,0000	1,9276 E-05	1,6301 E-05	-3,1063 E-04
	X	+	-0,0077	0,0091	0,0000	-1,7383 E-05	-1,4145 E-05	3,368 E-04
00435	X	-	0,0077	-0,0091	0,0000	1,7383 E-05	1,4145 E-05	-3,368 E-04
	Y	+	-0,0085	0,0101	0,0000	-1,9288 E-05	-1,5696 E-05	3,7371 E-04
	Y	-	0,0085	-0,0101	0,0000	1,9288 E-05	1,5696 E-05	-3,7371 E-04
	X	+	-0,0089	0,0107	0,0000	-1,6178 E-05	-1,4861 E-05	3,9351 E-04
00436	X	-	0,0089	-0,0107	0,0000	1,6178 E-05	1,4861 E-05	-3,9351 E-04
	Y	+	-0,0099	0,0118	0,0000	-1,7951 E-05	-1,6489 E-05	4,3663 E-04
	Y	-	0,0099	-0,0118	0,0000	1,7951 E-05	1,6489 E-05	-4,3663 E-04
	X	+	-0,0102	0,0122	0,0000	-1,7642 E-05	-1,4068 E-05	4,5022 E-04
00437	X	-	0,0102	-0,0122	0,0000	1,7642 E-05	1,4068 E-05	-4,5022 E-04
	Y	+	-0,0114	0,0135	0,0000	-1,9575 E-05	-1,561 E-05	4,9956 E-04
	Y	-	0,0114	-0,0135	0,0000	1,9575 E-05	1,561 E-05	-4,9956 E-04
	X	+	-0,0115	0,0137	0,0000	-1,7349 E-05	-1,4953 E-05	5,0452 E-04
00438	X	-	0,0115	-0,0137	0,0000	1,7349 E-05	1,4953 E-05	-5,0452 E-04
	Y	+	-0,0128	0,0152	0,0000	-1,925 E-05	-1,6594 E-05	5,598 E-04
	Y	-	0,0128	-0,0152	0,0000	1,925 E-05	1,6594 E-05	-5,598 E-04
	X	+	-0,0127	0,0152	0,0000	-1,3715 E-05	-7,7784 E-06	5,846 E-04
00439	X	-	0,0127	-0,0152	0,0000	1,3715 E-05	7,7784 E-06	-5,846 E-04
	Y	+	-0,0141	0,0169	0,0000	-1,5207 E-05	-8,6149 E-06	6,4873 E-04
	Y	-	0,0141	-0,0169	0,0000	1,5207 E-05	8,6149 E-06	-6,4873 E-04
	X	+	-0,0133	0,0158	0,0000	-2,0893 E-06	-4,4547 E-06	5,9444 E-04
00440	X	-	0,0133	-0,0158	0,0000	2,0893 E-06	4,4547 E-06	-5,9444 E-04
	Y	+	-0,0148	0,0175	0,0000	-2,3028 E-06	-4,9312 E-06	6,5945 E-04

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0148	-0,0175	0,0000	2,3028 E-06	4,9312 E-06	-6,5945 E-04
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,6179 E-09	-1,3317 E-10	-2,3487 E-09
00441	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,6179 E-09	1,3317 E-10	2,3487 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,0209 E-09	-1,5384 E-10	-2,6102 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,0209 E-09	1,5384 E-10	2,6102 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,6197 E-09	-2,7794 E-09	-5,9781 E-09
00442	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,6197 E-09	2,7794 E-09	5,9781 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2442 E-09	-3,0846 E-09	-6,6431 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,2442 E-09	3,0846 E-09	6,6431 E-09
	X	+	-0,0002	0,0000	-0,0006	-2,8205 E-07	-1,5034 E-06	1,4257 E-06
00443	X	-	0,0002	0,0000	0,0006	2,8205 E-07	1,5034 E-06	-1,4257 E-06
	Y	+	-0,0002	0,0000	-0,0007	-3,1233 E-07	-1,6687 E-06	1,5823 E-06
	Y	-	0,0002	0,0000	0,0007	3,1233 E-07	1,6687 E-06	-1,5823 E-06
	X	+	-0,0001	0,0000	-0,0005	-2,6017 E-07	4,336 E-06	8,8772 E-07
00444	X	-	0,0001	0,0000	0,0005	2,6017 E-07	-4,336 E-06	-8,8772 E-07
	Y	+	-0,0001	0,0000	-0,0006	-2,8906 E-07	4,811 E-06	9,8552 E-07
	Y	-	0,0001	0,0000	0,0006	2,8906 E-07	-4,811 E-06	-9,8552 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0273 E-06	1,8524 E-06	6,2638 E-07
00445	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0273 E-06	-1,8524 E-06	-6,2638 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1406 E-06	2,0554 E-06	6,9499 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1406 E-06	-2,0554 E-06	-6,9499 E-07
	X	+	-0,0001	0,0000	0,0000	-3,9612 E-07	-5,1463 E-08	1,1439 E-06
00446	X	-	0,0001	0,0000	0,0000	3,9612 E-07	5,1463 E-08	-1,1439 E-06
	Y	+	-0,0001	0,0000	0,0000	-4,4023 E-07	-5,6827 E-08	1,2691 E-06
	Y	-	0,0001	0,0000	0,0000	4,4023 E-07	5,6827 E-08	-1,2691 E-06
	X	+	-0,0010	0,0018	-0,0006	-3,0962 E-06	-1,2773 E-06	-5,83 E-05
00447	X	-	0,0010	-0,0018	0,0006	3,0962 E-06	1,2773 E-06	5,83 E-05
	Y	+	-0,0011	0,0020	-0,0006	-3,44 E-06	-1,4132 E-06	-6,4812 E-05
	Y	-	0,0011	-0,0020	0,0006	3,44 E-06	1,4132 E-06	6,4812 E-05
	X	+	-0,0010	0,0019	-0,0006	-3,4697 E-06	-1,5303 E-06	-5,6184 E-05
00448	X	-	0,0010	-0,0019	0,0006	3,4697 E-06	1,5303 E-06	5,6184 E-05
	Y	+	-0,0011	0,0022	-0,0006	-3,8547 E-06	-1,6975 E-06	-6,2456 E-05
	Y	-	0,0011	-0,0022	0,0006	3,8547 E-06	1,6975 E-06	6,2456 E-05
	X	+	-0,0035	0,0016	-0,0004	-3,4504 E-06	-3,9465 E-06	-4,2634 E-05
00449	X	-	0,0035	-0,0016	0,0004	3,4504 E-06	3,9465 E-06	4,2634 E-05
	Y	+	-0,0039	0,0018	-0,0004	-3,834 E-06	-4,3832 E-06	-4,7408 E-05
	Y	-	0,0039	-0,0018	0,0004	3,834 E-06	4,3832 E-06	4,7408 E-05
	X	+	-0,0050	0,0014	-0,0002	-2,3446 E-06	-7,126 E-06	-2,2383 E-05
00450	X	-	0,0050	-0,0014	0,0002	2,3446 E-06	7,126 E-06	2,2383 E-05
	Y	+	-0,0056	0,0015	-0,0002	-2,6034 E-06	-7,9234 E-06	-2,4879 E-05
	Y	-	0,0056	-0,0015	0,0002	2,6034 E-06	7,9234 E-06	2,4879 E-05
	X	+	-0,0057	0,0013	0,0000	-1,2675 E-06	-9,8813 E-06	-5,2005 E-06
00451	X	-	0,0057	-0,0013	0,0000	1,2675 E-06	9,8813 E-06	5,2005 E-06
	Y	+	-0,0063	0,0014	0,0000	-1,4053 E-06	-1,0987 E-05	-5,7496 E-06
	Y	-	0,0063	-0,0014	0,0000	1,4053 E-06	1,0987 E-05	5,7496 E-06
	X	+	-0,0053	0,0013	0,0001	-2,5223 E-07	-1,0708 E-05	7,1492 E-06
00452	X	-	0,0053	-0,0013	-0,0001	2,5223 E-07	1,0708 E-05	-7,1492 E-06
	Y	+	-0,0058	0,0015	0,0001	-2,7645 E-07	-1,1901 E-05	7,987 E-06
	Y	-	0,0058	-0,0015	-0,0001	2,7645 E-07	1,1901 E-05	-7,987 E-06
	X	+	-0,0049	0,0013	0,0001	-2,2097 E-07	-1,0584 E-05	8,6594 E-06
00453	X	-	0,0049	-0,0013	-0,0001	2,2097 E-07	1,0584 E-05	-8,6594 E-06
	Y	+	-0,0054	0,0015	0,0001	-2,4189 E-07	-1,1763 E-05	9,661 E-06
	Y	-	0,0054	-0,0015	-0,0001	2,4189 E-07	1,1763 E-05	-9,661 E-06
	X	+	0,0019	-0,0012	-0,0069	2,487 E-05	3,9392 E-05	2,1752 E-06
00454	X	-	-0,0019	0,0012	0,0069	-2,487 E-05	-3,9392 E-05	-2,1752 E-06
	Y	+	0,0021	-0,0013	-0,0076	2,7592 E-05	4,3703 E-05	2,4138 E-06
	Y	-	-0,0021	0,0013	0,0076	-2,7592 E-05	-4,3703 E-05	-2,4138 E-06
	X	+	0,0038	-0,0025	-0,0070	2,6202 E-05	4,0722 E-05	8,4459 E-06
00455	X	-	-0,0038	0,0025	0,0070	-2,6202 E-05	-4,0722 E-05	-8,4459 E-06
	Y	+	0,0042	-0,0028	-0,0077	2,907 E-05	4,5177 E-05	9,3717 E-06
	Y	-	-0,0042	0,0028	0,0077	-2,907 E-05	-4,5177 E-05	-9,3717 E-06
	X	+	0,0058	-0,0039	-0,0070	2,7238 E-05	4,1957 E-05	1,7021 E-05
00456	X	-	-0,0058	0,0039	0,0070	-2,7238 E-05	-4,1957 E-05	-1,7021 E-05
	Y	+	0,0065	-0,0043	-0,0078	3,0219 E-05	4,6548 E-05	1,8887 E-05
	Y	-	-0,0065	0,0043	0,0078	-3,0219 E-05	-4,6548 E-05	-1,8887 E-05
	X	+	0,0079	-0,0053	-0,0071	2,8299 E-05	4,3076 E-05	2,5996 E-05
00457	X	-	-0,0079	0,0053	0,0071	-2,8299 E-05	-4,3076 E-05	-2,5996 E-05
	Y	+	0,0088	-0,0059	-0,0079	3,1397 E-05	4,779 E-05	2,8845 E-05
	Y	-	-0,0088	0,0059	0,0079	-3,1397 E-05	-4,779 E-05	-2,8845 E-05
	X	+	0,0100	-0,0068	-0,0071	2,7752 E-05	4,3762 E-05	3,7251 E-05
00458	X	-	-0,0100	0,0068	0,0071	-2,7752 E-05	-4,3762 E-05	-3,7251 E-05
	Y	+	0,0111	-0,0076	-0,0079	3,079 E-05	4,8551 E-05	4,1334 E-05
	Y	-	-0,0111	0,0076	0,0079	-3,079 E-05	-4,8551 E-05	-4,1334 E-05
	X	+	0,0122	-0,0083	-0,0072	2,886 E-05	4,4387 E-05	4,8682 E-05
00459	X	-	-0,0122	0,0083	0,0072	-2,886 E-05	-4,4387 E-05	-4,8682 E-05
	Y	+	0,0135	-0,0092	-0,0080	3,2018 E-05	4,9243 E-05	5,4017 E-05
	Y	-	-0,0135	0,0092	0,0080	-3,2018 E-05	-4,9243 E-05	-5,4017 E-05
	X	+	0,0144	-0,0098	-0,0072	2,8179 E-05	4,4745 E-05	6,0903 E-05
00460	X	-	-0,0144	0,0098	0,0072	-2,8179 E-05	-4,4745 E-05	-6,0903 E-05
	Y	+	0,0159	-0,0109	-0,0080	3,1263 E-05	4,964 E-05	6,7577 E-05
	Y	-	-0,0159	0,0109	0,0080	-3,1263 E-05	-4,964 E-05	-6,7577 E-05
	X	+	0,0166	-0,0114	-0,0072	2,9204 E-05	4,5065 E-05	7,4858 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00461	X	-	-0,0166	0,0114	0,0072	-2,9204 E-05	-4,5065 E-05	-7,4858 E-05
	Y	+	0,0184	-0,0126	-0,0080	3,24 E-05	4,9996 E-05	8,3061 E-05
	Y	-	-0,0184	0,0126	0,0080	-3,24 E-05	-4,9996 E-05	-8,3061 E-05
	X	+	0,0188	-0,0130	-0,0072	2,828 E-05	4,5165 E-05	8,9776 E-05
00462	X	-	-0,0188	0,0130	0,0072	-2,828 E-05	-4,5165 E-05	-8,9776 E-05
	Y	+	0,0208	-0,0144	-0,0080	3,1374 E-05	5,0106 E-05	9,9614 E-05
	Y	-	-0,0208	0,0144	0,0080	-3,1374 E-05	-5,0106 E-05	-9,9614 E-05
	X	+	0,0210	-0,0147	-0,0072	2,8448 E-05	4,4745 E-05	1,1859 E-04
00463	X	-	-0,0210	0,0147	0,0072	-2,8448 E-05	-4,4745 E-05	-1,1859 E-04
	Y	+	0,0233	-0,0163	-0,0080	3,1562 E-05	4,9638 E-05	1,3161 E-04
	Y	-	-0,0233	0,0163	0,0080	-3,1562 E-05	-4,9638 E-05	-1,3161 E-04
	X	+	0,0231	-0,0161	-0,0072	2,8262 E-05	4,3786 E-05	1,2428 E-04
00464	X	-	-0,0231	0,0161	0,0072	-2,8262 E-05	-4,3786 E-05	-1,2428 E-04
	Y	+	0,0257	-0,0179	-0,0080	3,1355 E-05	4,8576 E-05	1,3784 E-04
	Y	-	-0,0257	0,0179	0,0080	-3,1355 E-05	-4,8576 E-05	-1,3784 E-04
	X	+	0,0252	-0,0234	-0,0052	3,5161 E-05	4,3874 E-05	1,2631 E-04
00465	X	-	-0,0252	0,0234	0,0052	-3,5161 E-05	-4,3874 E-05	-1,2631 E-04
	Y	+	0,0280	-0,0260	-0,0058	3,8997 E-05	4,8673 E-05	1,4013 E-04
	Y	-	-0,0280	0,0260	0,0058	-3,8997 E-05	-4,8673 E-05	-1,4013 E-04
	X	+	0,0252	-0,0294	-0,0031	4,4179 E-05	4,4749 E-05	1,3151 E-04
00466	X	-	-0,0252	0,0294	0,0031	-4,4179 E-05	-4,4749 E-05	-1,3151 E-04
	Y	+	0,0280	-0,0326	-0,0035	4,8992 E-05	4,9645 E-05	1,459 E-04
	Y	-	-0,0280	0,0326	0,0035	-4,8992 E-05	-4,9645 E-05	-1,459 E-04
	X	+	0,0253	-0,0357	-0,0010	5,2111 E-05	4,4757 E-05	1,4371 E-04
00467	X	-	-0,0253	0,0357	0,0010	-5,2111 E-05	-4,4757 E-05	-1,4371 E-04
	Y	+	0,0280	-0,0397	-0,0011	5,7785 E-05	4,9653 E-05	1,5943 E-04
	Y	-	-0,0280	0,0397	0,0011	-5,7785 E-05	-4,9653 E-05	-1,5943 E-04
	X	+	0,0231	-0,0401	0,0011	6,3176 E-05	4,4761 E-05	1,6792 E-04
00468	X	-	-0,0231	0,0401	-0,0011	-6,3176 E-05	-4,4761 E-05	-1,6792 E-04
	Y	+	0,0256	-0,0445	0,0012	7,0051 E-05	4,9658 E-05	1,8622 E-04
	Y	-	-0,0256	0,0445	-0,0012	-7,0051 E-05	-4,9658 E-05	-1,8622 E-04
	X	+	0,0209	-0,0366	0,0011	8,1526 E-05	4,4854 E-05	1,596 E-04
00469	X	-	-0,0209	0,0366	-0,0011	-8,1526 E-05	-4,4854 E-05	-1,596 E-04
	Y	+	0,0232	-0,0406	0,0012	9,0394 E-05	4,9762 E-05	1,7714 E-04
	Y	-	-0,0232	0,0406	-0,0012	-9,0394 E-05	-4,9762 E-05	-1,7714 E-04
	X	+	0,0188	-0,0323	0,0011	9,3844 E-05	4,508 E-05	1,166 E-04
00470	X	-	-0,0188	0,0323	-0,0011	-9,3844 E-05	-4,508 E-05	-1,166 E-04
	Y	+	0,0208	-0,0358	0,0012	1,041 E-04	5,0012 E-05	1,2939 E-04
	Y	-	-0,0208	0,0358	-0,0012	-1,041 E-04	-5,0012 E-05	-1,2939 E-04
	X	+	0,0166	-0,0277	0,0010	9,3365 E-05	4,5131 E-05	9,5139 E-05
00471	X	-	-0,0166	0,0277	-0,0010	-9,3365 E-05	-4,5131 E-05	-9,5139 E-05
	Y	+	0,0184	-0,0308	0,0012	1,0358 E-04	5,0068 E-05	1,0557 E-04
	Y	-	-0,0184	0,0308	-0,0012	-1,0358 E-04	-5,0068 E-05	-1,0557 E-04
	X	+	0,0144	-0,0232	0,0010	9,2221 E-05	4,5027 E-05	7,7308 E-05
00472	X	-	-0,0144	0,0232	-0,0010	-9,2221 E-05	-4,5027 E-05	-7,7308 E-05
	Y	+	0,0160	-0,0258	0,0011	1,0232 E-04	4,9954 E-05	8,5786 E-05
	Y	-	-0,0160	0,0258	-0,0011	-1,0232 E-04	-4,9954 E-05	-8,5786 E-05
	X	+	0,0122	-0,0189	0,0010	8,8503 E-05	4,4681 E-05	5,9509 E-05
00473	X	-	-0,0122	0,0189	-0,0010	-8,8503 E-05	-4,4681 E-05	-5,9509 E-05
	Y	+	0,0135	-0,0209	0,0011	9,8197 E-05	4,957 E-05	6,6035 E-05
	Y	-	-0,0135	0,0209	-0,0011	-9,8197 E-05	-4,957 E-05	-6,6035 E-05
	X	+	0,0100	-0,0147	0,0009	8,4411 E-05	4,4063 E-05	4,4795 E-05
00474	X	-	-0,0100	0,0147	-0,0009	-8,4411 E-05	-4,4063 E-05	-4,4795 E-05
	Y	+	0,0111	-0,0163	0,0010	9,3658 E-05	4,8884 E-05	4,9708 E-05
	Y	-	-0,0111	0,0163	-0,0010	-9,3658 E-05	-4,8884 E-05	-4,9708 E-05
	X	+	0,0079	-0,0107	0,0008	7,8764 E-05	4,365 E-05	2,9546 E-05
00475	X	-	-0,0079	0,0107	-0,0008	-7,8764 E-05	-4,365 E-05	-2,9546 E-05
	Y	+	0,0088	-0,0119	0,0009	8,7393 E-05	4,8427 E-05	3,2786 E-05
	Y	-	-0,0088	0,0119	-0,0009	-8,7393 E-05	-4,8427 E-05	-3,2786 E-05
	X	+	0,0058	-0,0071	0,0007	7,1336 E-05	4,2271 E-05	1,8083 E-05
00476	X	-	-0,0058	0,0071	-0,0007	-7,1336 E-05	-4,2271 E-05	-1,8083 E-05
	Y	+	0,0065	-0,0079	0,0007	7,9152 E-05	4,6897 E-05	2,0067 E-05
	Y	-	-0,0065	0,0079	-0,0007	-7,9152 E-05	-4,6897 E-05	-2,0067 E-05
	X	+	0,0038	-0,0039	0,0005	6,1174 E-05	4,1634 E-05	7,13 E-06
00477	X	-	-0,0038	0,0039	-0,0005	-6,1174 E-05	-4,1634 E-05	-7,13 E-06
	Y	+	0,0042	-0,0043	0,0006	6,7877 E-05	4,6189 E-05	7,9129 E-06
	Y	-	-0,0042	0,0043	-0,0006	-6,7877 E-05	-4,6189 E-05	-7,9129 E-06
	X	+	0,0018	-0,0013	0,0003	4,1834 E-05	3,9187 E-05	-2,2377 E-06
00478	X	-	-0,0018	0,0013	-0,0003	-4,1834 E-05	-3,9187 E-05	2,2377 E-06
	Y	+	0,0020	-0,0015	0,0003	4,6418 E-05	4,3475 E-05	-2,4821 E-06
	Y	-	-0,0020	0,0015	-0,0003	-4,6418 E-05	-4,3475 E-05	2,4821 E-06
	X	+	-0,0019	-0,0011	0,0072	2,4499 E-05	-4,0009 E-05	2,8302 E-06
00479	X	-	0,0019	0,0011	-0,0072	-2,4499 E-05	4,0009 E-05	-2,8302 E-06
	Y	+	-0,0021	-0,0012	0,0080	2,7181 E-05	-4,4391 E-05	3,1405 E-06
	Y	-	0,0021	0,0012	-0,0080	-2,7181 E-05	4,4391 E-05	-3,1405 E-06
	X	+	-0,0039	-0,0023	0,0073	2,6573 E-05	-4,1827 E-05	1,0114 E-05
00480	X	-	0,0039	0,0023	-0,0073	-2,6573 E-05	4,1827 E-05	-1,0114 E-05
	Y	+	-0,0043	-0,0025	0,0081	2,9481 E-05	-4,6408 E-05	1,1222 E-05
	Y	-	0,0043	0,0025	-0,0081	-2,9481 E-05	4,6408 E-05	-1,1222 E-05
	X	+	-0,0060	-0,0035	0,0075	2,7649 E-05	-4,3541 E-05	1,9903 E-05
00481	X	-	0,0060	0,0035	-0,0075	-2,7649 E-05	4,3541 E-05	-1,9903 E-05
	Y	+	-0,0066	-0,0039	0,0083	3,0676 E-05	-4,831 E-05	2,2083 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0066	0,0039	-0,0083	-3,0676 E-05	4,831 E-05	-2,2083 E-05
	X	+	-0,0081	-0,0047	0,0076	2,8499 E-05	-4,5072 E-05	3,1287 E-05
00482	X	-	0,0081	0,0047	-0,0076	-2,8499 E-05	4,5072 E-05	-3,1287 E-05
	Y	+	-0,0090	-0,0053	0,0084	3,1618 E-05	-5,0009 E-05	3,4714 E-05
	Y	-	0,0090	0,0053	-0,0084	-3,1618 E-05	5,0009 E-05	-3,4714 E-05
	X	+	-0,0104	-0,0060	0,0076	2,8849 E-05	-4,593 E-05	4,3139 E-05
00483	X	-	0,0104	0,0060	-0,0076	-2,8849 E-05	4,593 E-05	-4,3139 E-05
	Y	+	-0,0115	-0,0067	0,0085	3,2007 E-05	-5,096 E-05	4,7865 E-05
	Y	-	0,0115	0,0067	-0,0085	-3,2007 E-05	5,096 E-05	-4,7865 E-05
	X	+	-0,0127	-0,0073	0,0077	2,9269 E-05	-4,7008 E-05	5,6042 E-05
00484	X	-	0,0127	0,0073	-0,0077	-2,9269 E-05	4,7008 E-05	-5,6042 E-05
	Y	+	-0,0141	-0,0081	0,0085	3,2472 E-05	-5,2156 E-05	6,2181 E-05
	Y	-	0,0141	0,0081	-0,0085	-3,2472 E-05	5,2156 E-05	-6,2181 E-05
	X	+	-0,0150	-0,0086	0,0077	2,9237 E-05	-4,7198 E-05	6,9402 E-05
00485	X	-	0,0150	0,0086	-0,0077	-2,9237 E-05	4,7198 E-05	-6,9402 E-05
	Y	+	-0,0167	-0,0096	0,0086	3,2436 E-05	-5,2366 E-05	7,7004 E-05
	Y	-	0,0167	0,0096	-0,0086	-3,2436 E-05	5,2366 E-05	-7,7004 E-05
	X	+	-0,0174	-0,0099	0,0077	2,9461 E-05	-4,7957 E-05	8,3398 E-05
00486	X	-	0,0174	0,0099	-0,0077	-2,9461 E-05	4,7957 E-05	-8,3398 E-05
	Y	+	-0,0193	-0,0110	0,0086	3,2685 E-05	-5,3208 E-05	9,2534 E-05
	Y	-	0,0193	0,0110	-0,0086	-3,2685 E-05	5,3208 E-05	-9,2534 E-05
	X	+	-0,0197	-0,0112	0,0077	2,8448 E-05	-4,7959 E-05	1,009 E-04
00487	X	-	0,0197	0,0112	-0,0077	-2,8448 E-05	4,7959 E-05	-1,009 E-04
	Y	+	-0,0219	-0,0124	0,0086	3,1559 E-05	-5,3211 E-05	1,1195 E-04
	Y	-	0,0219	0,0124	-0,0086	-3,1559 E-05	5,3211 E-05	-1,1195 E-04
	X	+	-0,0221	-0,0123	0,0077	2,935 E-05	-4,7146 E-05	1,2995 E-04
00488	X	-	0,0221	0,0123	-0,0077	-2,935 E-05	4,7146 E-05	-1,2995 E-04
	Y	+	-0,0245	-0,0137	0,0086	3,256 E-05	-5,2306 E-05	1,4422 E-04
	Y	-	0,0245	0,0137	-0,0086	-3,256 E-05	5,2306 E-05	-1,4422 E-04
	X	+	-0,0243	-0,0137	0,0077	2,8934 E-05	-4,66 E-05	1,3429 E-04
00489	X	-	0,0243	0,0137	-0,0077	-2,8934 E-05	4,66 E-05	-1,3429 E-04
	Y	+	-0,0270	-0,0152	0,0086	3,2101 E-05	-5,1699 E-05	1,4895 E-04
	Y	-	0,0270	0,0152	-0,0086	-3,2101 E-05	5,1699 E-05	-1,4895 E-04
	X	+	-0,0211	-0,0151	0,0065	2,8602 E-05	-3,6804 E-05	1,1284 E-04
00490	X	-	0,0211	0,0151	-0,0065	-2,8602 E-05	3,6804 E-05	-1,1284 E-04
	Y	+	-0,0235	-0,0168	0,0072	3,1729 E-05	-4,0836 E-05	1,2519 E-04
	Y	-	0,0235	0,0168	-0,0072	-3,1729 E-05	4,0836 E-05	-1,2519 E-04
	X	+	-0,0167	-0,0150	0,0053	2,7192 E-05	-2,8652 E-05	9,7723 E-05
00491	X	-	0,0167	0,0150	-0,0053	-2,7192 E-05	2,8652 E-05	-9,7723 E-05
	Y	+	-0,0185	-0,0167	0,0059	3,0169 E-05	-3,1795 E-05	1,0843 E-04
	Y	-	0,0185	0,0167	-0,0059	-3,0169 E-05	3,1795 E-05	-1,0843 E-04
	X	+	-0,0126	-0,0150	0,0041	2,701 E-05	-1,9338 E-05	9,4664 E-05
00492	X	-	0,0126	0,0150	-0,0041	-2,701 E-05	1,9338 E-05	-9,4664 E-05
	Y	+	-0,0140	-0,0167	0,0046	2,9967 E-05	-2,1457 E-05	1,0503 E-04
	Y	-	0,0140	0,0167	-0,0046	-2,9967 E-05	2,1457 E-05	-1,0503 E-04
	X	+	-0,0084	-0,0150	0,0030	2,7437 E-05	-1,2812 E-05	1,0348 E-04
00493	X	-	0,0084	0,0150	-0,0030	-2,7437 E-05	1,2812 E-05	-1,0348 E-04
	Y	+	-0,0093	-0,0167	0,0033	3,0439 E-05	-1,4218 E-05	1,1481 E-04
	Y	-	0,0093	0,0167	-0,0033	-3,0439 E-05	1,4218 E-05	-1,1481 E-04
	X	+	-0,0033	-0,0137	0,0018	2,7467 E-05	-5,8869 E-06	1,1875 E-04
00494	X	-	0,0033	0,0137	-0,0018	-2,7467 E-05	5,8869 E-06	-1,1875 E-04
	Y	+	-0,0037	-0,0152	0,0020	3,0472 E-05	-6,5331 E-06	1,3171 E-04
	Y	-	0,0037	0,0152	-0,0020	-3,0472 E-05	6,5331 E-06	-1,3171 E-04
	X	+	-0,0030	-0,0123	0,0018	2,7981 E-05	-5,7075 E-06	1,13 E-04
00495	X	-	0,0030	0,0123	-0,0018	-2,7981 E-05	5,7075 E-06	-1,13 E-04
	Y	+	-0,0034	-0,0137	0,0020	3,1043 E-05	-6,3358 E-06	1,2541 E-04
	Y	-	0,0034	0,0137	-0,0020	-3,1043 E-05	6,3358 E-06	-1,2541 E-04
	X	+	-0,0028	-0,0111	0,0018	2,7586 E-05	-5,8671 E-06	8,5928 E-05
00496	X	-	0,0028	0,0111	-0,0018	-2,7586 E-05	5,8671 E-06	-8,5928 E-05
	Y	+	-0,0031	-0,0124	0,0020	3,0604 E-05	-6,5123 E-06	9,5345 E-05
	Y	-	0,0031	0,0124	-0,0020	-3,0604 E-05	6,5123 E-06	-9,5345 E-05
	X	+	-0,0025	-0,0099	0,0018	2,7652 E-05	-5,8897 E-06	7,1056 E-05
00497	X	-	0,0025	0,0099	-0,0018	-2,7652 E-05	5,8897 E-06	-7,1056 E-05
	Y	+	-0,0028	-0,0110	0,0020	3,0678 E-05	-6,5369 E-06	7,8841 E-05
	Y	-	0,0028	0,0110	-0,0020	-3,0678 E-05	6,5369 E-06	-7,8841 E-05
	X	+	-0,0022	-0,0086	0,0018	2,7773 E-05	-5,7222 E-06	5,9475 E-05
00498	X	-	0,0022	0,0086	-0,0018	-2,7773 E-05	5,7222 E-06	-5,9475 E-05
	Y	+	-0,0025	-0,0095	0,0020	3,0813 E-05	-6,3508 E-06	6,599 E-05
	Y	-	0,0025	0,0095	-0,0020	-3,0813 E-05	6,3508 E-06	-6,599 E-05
	X	+	-0,0020	-0,0073	0,0018	2,7327 E-05	-6,0478 E-06	4,8227 E-05
00499	X	-	0,0020	0,0073	-0,0018	-2,7327 E-05	6,0478 E-06	-4,8227 E-05
	Y	+	-0,0022	-0,0081	0,0020	3,0318 E-05	-6,712 E-06	5,3511 E-05
	Y	-	0,0022	0,0081	-0,0020	-3,0318 E-05	6,712 E-06	-5,3511 E-05
	X	+	-0,0017	-0,0060	0,0018	2,727 E-05	-6,1486 E-06	3,7936 E-05
00500	X	-	0,0017	0,0060	-0,0018	-2,727 E-05	6,1486 E-06	-3,7936 E-05
	Y	+	-0,0019	-0,0067	0,0020	3,0254 E-05	-6,8237 E-06	4,2092 E-05
	Y	-	0,0019	0,0067	-0,0020	-3,0254 E-05	6,8237 E-06	-4,2092 E-05
	X	+	-0,0014	-0,0048	0,0018	2,6714 E-05	-6,5714 E-06	2,8365 E-05
00501	X	-	0,0014	0,0048	-0,0018	-2,6714 E-05	6,5714 E-06	-2,8365 E-05
	Y	+	-0,0016	-0,0053	0,0020	2,9638 E-05	-7,2927 E-06	3,1472 E-05
	Y	-	0,0016	0,0053	-0,0020	-2,9638 E-05	7,2927 E-06	-3,1472 E-05
	X	+	-0,0011	-0,0035	0,0018	2,6373 E-05	-6,9394 E-06	1,9041 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00502	X	-	0,0011	0,0035	-0,0018	-2,6373 E-05	6,9394 E-06	-1,9041 E-05
	Y	+	-0,0012	-0,0039	0,0020	2,926 E-05	-7,7009 E-06	2,1127 E-05
	Y	-	0,0012	0,0039	-0,0020	-2,926 E-05	7,7009 E-06	-2,1127 E-05
	X	+	-0,0008	-0,0023	0,0018	2,6064 E-05	-7,4308 E-06	1,0749 E-05
00503	X	-	0,0008	0,0023	-0,0018	-2,6064 E-05	7,4308 E-06	-1,0749 E-05
	Y	+	-0,0008	-0,0026	0,0020	2,8917 E-05	-8,2461 E-06	1,1927 E-05
	Y	-	0,0008	0,0026	-0,0020	-2,8917 E-05	8,2461 E-06	-1,1927 E-05
	X	+	-0,0004	-0,0011	0,0018	2,5483 E-05	-7,9764 E-06	3,4762 E-06
00504	X	-	0,0004	0,0011	-0,0018	-2,5483 E-05	7,9764 E-06	-3,4762 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0013	0,0020	2,8272 E-05	-8,8514 E-06	3,8569 E-06
	Y	-	0,0004	0,0013	-0,0020	-2,8272 E-05	8,8514 E-06	-3,8569 E-06
	X	+	-0,0019	-0,0011	0,0064	2,4499 E-05	-4,0009 E-05	2,8302 E-06
00505	X	-	0,0019	0,0011	-0,0064	-2,4499 E-05	4,0009 E-05	-2,8302 E-06
	Y	+	-0,0021	-0,0013	0,0071	2,7181 E-05	-4,4391 E-05	3,1405 E-06
	Y	-	0,0021	0,0013	-0,0071	-2,7181 E-05	4,4391 E-05	-3,1405 E-06
	X	+	-0,0039	-0,0025	0,0065	2,6573 E-05	-4,1827 E-05	1,0114 E-05
00506	X	-	0,0039	0,0025	-0,0065	-2,6573 E-05	4,1827 E-05	-1,0114 E-05
	Y	+	-0,0043	-0,0027	0,0072	2,9481 E-05	-4,6408 E-05	1,1222 E-05
	Y	-	0,0043	0,0027	-0,0072	-2,9481 E-05	4,6408 E-05	-1,1222 E-05
	X	+	-0,0060	-0,0039	0,0066	2,7649 E-05	-4,3541 E-05	1,9903 E-05
00507	X	-	0,0060	0,0039	-0,0066	-2,7649 E-05	4,3541 E-05	-1,9903 E-05
	Y	+	-0,0066	-0,0043	0,0073	3,0676 E-05	-4,831 E-05	2,2083 E-05
	Y	-	0,0066	0,0043	-0,0073	-3,0676 E-05	4,831 E-05	-2,2083 E-05
	X	+	-0,0081	-0,0054	0,0067	2,8499 E-05	-4,5072 E-05	3,1287 E-05
00508	X	-	0,0081	0,0054	-0,0067	-2,8499 E-05	4,5072 E-05	-3,1287 E-05
	Y	+	-0,0090	-0,0060	0,0074	3,1618 E-05	-5,0009 E-05	3,4714 E-05
	Y	-	0,0090	0,0060	-0,0074	-3,1618 E-05	5,0009 E-05	-3,4714 E-05
	X	+	-0,0104	-0,0069	0,0067	2,8849 E-05	-4,593 E-05	4,3139 E-05
00509	X	-	0,0104	0,0069	-0,0067	-2,8849 E-05	4,593 E-05	-4,3139 E-05
	Y	+	-0,0115	-0,0077	0,0074	3,2007 E-05	-5,096 E-05	4,7865 E-05
	Y	-	0,0115	0,0077	-0,0074	-3,2007 E-05	5,096 E-05	-4,7865 E-05
	X	+	-0,0127	-0,0084	0,0067	2,9269 E-05	-4,7008 E-05	5,6042 E-05
00510	X	-	0,0127	0,0084	-0,0067	-2,9269 E-05	4,7008 E-05	-5,6042 E-05
	Y	+	-0,0141	-0,0094	0,0075	3,2472 E-05	-5,2156 E-05	6,2181 E-05
	Y	-	0,0141	0,0094	-0,0075	-3,2472 E-05	5,2156 E-05	-6,2181 E-05
	X	+	-0,0150	-0,0100	0,0068	2,9237 E-05	-4,7198 E-05	6,9402 E-05
00511	X	-	0,0150	0,0100	-0,0068	-2,9237 E-05	4,7198 E-05	-6,9402 E-05
	Y	+	-0,0167	-0,0111	0,0075	3,2436 E-05	-5,2366 E-05	7,7004 E-05
	Y	-	0,0167	0,0111	-0,0075	-3,2436 E-05	5,2366 E-05	-7,7004 E-05
	X	+	-0,0174	-0,0116	0,0068	2,9461 E-05	-4,7957 E-05	8,3398 E-05
00512	X	-	0,0174	0,0116	-0,0068	-2,9461 E-05	4,7957 E-05	-8,3398 E-05
	Y	+	-0,0193	-0,0129	0,0075	3,2685 E-05	-5,3208 E-05	9,2534 E-05
	Y	-	0,0193	0,0129	-0,0075	-3,2685 E-05	5,3208 E-05	-9,2534 E-05
	X	+	-0,0197	-0,0132	0,0068	2,8448 E-05	-4,7959 E-05	1,009 E-04
00513	X	-	0,0197	0,0132	-0,0068	-2,8448 E-05	4,7959 E-05	-1,009 E-04
	Y	+	-0,0219	-0,0146	0,0075	3,1559 E-05	-5,3211 E-05	1,1195 E-04
	Y	-	0,0219	0,0146	-0,0075	-3,1559 E-05	5,3211 E-05	-1,1195 E-04
	X	+	-0,0221	-0,0149	0,0068	2,935 E-05	-4,7146 E-05	1,2995 E-04
00514	X	-	0,0221	0,0149	-0,0068	-2,935 E-05	4,7146 E-05	-1,2995 E-04
	Y	+	-0,0245	-0,0166	0,0075	3,256 E-05	-5,2306 E-05	1,4422 E-04
	Y	-	0,0245	0,0166	-0,0075	-3,256 E-05	5,2306 E-05	-1,4422 E-04
	X	+	-0,0243	-0,0164	0,0068	2,8934 E-05	-4,66 E-05	1,3429 E-04
00515	X	-	0,0243	0,0164	-0,0068	-2,8934 E-05	4,66 E-05	-1,3429 E-04
	Y	+	-0,0270	-0,0182	0,0075	3,2101 E-05	-5,1699 E-05	1,4895 E-04
	Y	-	0,0270	0,0182	-0,0075	-3,2101 E-05	5,1699 E-05	-1,4895 E-04
	X	+	-0,0265	-0,0242	0,0046	3,6236 E-05	-4,6363 E-05	1,3643 E-04
00516	X	-	0,0265	0,0242	-0,0046	-3,6236 E-05	4,6363 E-05	-1,3643 E-04
	Y	+	-0,0294	-0,0269	0,0052	4,0189 E-05	-5,1439 E-05	1,5135 E-04
	Y	-	0,0294	0,0269	-0,0052	-4,0189 E-05	5,1439 E-05	-1,5135 E-04
	X	+	-0,0266	-0,0307	0,0025	4,5448 E-05	-4,7301 E-05	1,4124 E-04
00517	X	-	0,0266	0,0307	-0,0025	-4,5448 E-05	4,7301 E-05	-1,4124 E-04
	Y	+	-0,0295	-0,0340	0,0027	5,0399 E-05	-5,248 E-05	1,567 E-04
	Y	-	0,0295	0,0340	-0,0027	-5,0399 E-05	5,248 E-05	-1,567 E-04
	X	+	-0,0266	-0,0375	0,0002	5,3753 E-05	-4,7402 E-05	1,5293 E-04
00518	X	-	0,0266	0,0375	-0,0002	-5,3753 E-05	4,7402 E-05	-1,5293 E-04
	Y	+	-0,0295	-0,0415	0,0003	5,9607 E-05	-5,2592 E-05	1,6966 E-04
	Y	-	0,0295	0,0415	-0,0003	-5,9607 E-05	5,2592 E-05	-1,6966 E-04
	X	+	-0,0243	-0,0422	-0,0020	6,5199 E-05	-4,746 E-05	1,7677 E-04
00519	X	-	0,0243	0,0422	0,0020	-6,5199 E-05	4,746 E-05	-1,7677 E-04
	Y	+	-0,0269	-0,0468	-0,0022	7,2296 E-05	-5,2655 E-05	1,9604 E-04
	Y	-	0,0269	0,0468	0,0022	-7,2296 E-05	5,2655 E-05	-1,9604 E-04
	X	+	-0,0220	-0,0386	-0,0020	8,3947 E-05	-4,7585 E-05	1,6795 E-04
00520	X	-	0,0220	0,0386	0,0020	-8,3947 E-05	4,7585 E-05	-1,6795 E-04
	Y	+	-0,0244	-0,0428	-0,0022	9,3082 E-05	-5,2795 E-05	1,864 E-04
	Y	-	0,0244	0,0428	0,0022	-9,3082 E-05	5,2795 E-05	-1,864 E-04
	X	+	-0,0197	-0,0341	-0,0020	9,6917 E-05	-4,7859 E-05	1,2441 E-04
00521	X	-	0,0197	0,0341	0,0020	-9,6917 E-05	4,7859 E-05	-1,2441 E-04
	Y	+	-0,0218	-0,0378	-0,0022	1,0751 E-04	-5,3099 E-05	1,3805 E-04
	Y	-	0,0218	0,0378	0,0022	-1,0751 E-04	5,3099 E-05	-1,3805 E-04
	X	+	-0,0173	-0,0294	-0,0019	9,7238 E-05	-4,7933 E-05	1,0233 E-04
00522	X	-	0,0173	0,0294	0,0019	-9,7238 E-05	4,7933 E-05	-1,0233 E-04
	Y	+	-0,0192	-0,0326	-0,0022	1,0788 E-04	-5,3182 E-05	1,1355 E-04

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0192	0,0326	0,0022	-1,0788 E-04	5,3182 E-05	-1,1355 E-04
	X	+	-0,0150	-0,0247	-0,0019	9,6859 E-05	-4,7818 E-05	8,348 E-05
00523	X	-	0,0150	0,0247	0,0019	-9,6859 E-05	4,7818 E-05	-8,348 E-05
	Y	+	-0,0167	-0,0274	-0,0021	1,0747 E-04	-5,3055 E-05	9,2633 E-05
	Y	-	0,0167	0,0274	0,0021	-1,0747 E-04	5,3055 E-05	-9,2633 E-05
	X	+	-0,0127	-0,0200	-0,0018	9,3794 E-05	-4,7344 E-05	6,4696 E-05
00524	X	-	0,0127	0,0200	0,0018	-9,3794 E-05	4,7344 E-05	-6,4696 E-05
	Y	+	-0,0141	-0,0222	-0,0020	1,0407 E-04	-5,2529 E-05	7,1789 E-05
	Y	-	0,0141	0,0222	0,0020	-1,0407 E-04	5,2529 E-05	-7,1789 E-05
	X	+	-0,0104	-0,0156	-0,0017	9,022 E-05	-4,6497 E-05	4,8708 E-05
00525	X	-	0,0104	0,0156	0,0017	-9,022 E-05	4,6497 E-05	-4,8708 E-05
	Y	+	-0,0116	-0,0173	-0,0019	1,001 E-04	-5,159 E-05	5,4048 E-05
	Y	-	0,0116	0,0173	0,0019	-1,001 E-04	5,159 E-05	-5,4048 E-05
	X	+	-0,0082	-0,0114	-0,0016	8,4656 E-05	-4,5896 E-05	3,2137 E-05
00526	X	-	0,0082	0,0114	0,0016	-8,4656 E-05	4,5896 E-05	-3,2137 E-05
	Y	+	-0,0091	-0,0126	-0,0017	9,393 E-05	-5,0923 E-05	3,5661 E-05
	Y	-	0,0091	0,0126	0,0017	-9,393 E-05	5,0923 E-05	-3,5661 E-05
	X	+	-0,0060	-0,0074	-0,0014	7,6869 E-05	-4,4016 E-05	1,9541 E-05
00527	X	-	0,0060	0,0074	0,0014	-7,6869 E-05	4,4016 E-05	-1,9541 E-05
	Y	+	-0,0067	-0,0083	-0,0015	8,529 E-05	-4,8837 E-05	2,1684 E-05
	Y	-	0,0067	0,0083	0,0015	-8,529 E-05	4,8837 E-05	-2,1684 E-05
	X	+	-0,0039	-0,0040	-0,0012	6,55 E-05	-4,3097 E-05	7,4729 E-06
00528	X	-	0,0039	0,0040	0,0012	-6,55 E-05	4,3097 E-05	-7,4729 E-06
	Y	+	-0,0043	-0,0044	-0,0013	7,2675 E-05	-4,7817 E-05	8,2931 E-06
	Y	-	0,0043	0,0044	0,0013	-7,2675 E-05	4,7817 E-05	-8,2931 E-06
	X	+	-0,0018	-0,0013	-0,0009	4,3173 E-05	-3,9918 E-05	-2,7043 E-06
00529	X	-	0,0018	0,0013	0,0009	-4,3173 E-05	3,9918 E-05	2,7043 E-06
	Y	+	-0,0020	-0,0014	-0,0010	4,7902 E-05	-4,4291 E-05	-2,9998 E-06
	Y	-	0,0020	0,0014	0,0010	-4,7902 E-05	4,4291 E-05	2,9998 E-06
	X	+	-0,0004	-0,0012	0,0016	2,5483 E-05	-7,9764 E-06	3,4762 E-06
00530	X	-	0,0004	0,0012	-0,0016	-2,5483 E-05	7,9764 E-06	-3,4762 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0013	0,0018	2,8272 E-05	-8,8514 E-06	3,8569 E-06
	Y	-	0,0004	0,0013	-0,0018	-2,8272 E-05	8,8514 E-06	-3,8569 E-06
	X	+	-0,0008	-0,0025	0,0016	2,6064 E-05	-7,4308 E-06	1,0749 E-05
00531	X	-	0,0008	0,0025	-0,0016	-2,6064 E-05	7,4308 E-06	-1,0749 E-05
	Y	+	-0,0008	-0,0028	0,0018	2,8917 E-05	-8,2461 E-06	1,1927 E-05
	Y	-	0,0008	0,0028	-0,0018	-2,8917 E-05	8,2461 E-06	-1,1927 E-05
	X	+	-0,0011	-0,0039	0,0016	2,6373 E-05	-6,9394 E-06	1,9041 E-05
00532	X	-	0,0011	0,0039	-0,0016	-2,6373 E-05	6,9394 E-06	-1,9041 E-05
	Y	+	-0,0012	-0,0043	0,0018	2,926 E-05	-7,7009 E-06	2,1127 E-05
	Y	-	0,0012	0,0043	-0,0018	-2,926 E-05	7,7009 E-06	-2,1127 E-05
	X	+	-0,0014	-0,0053	0,0016	2,6714 E-05	-6,5714 E-06	2,8365 E-05
00533	X	-	0,0014	0,0053	-0,0016	-2,6714 E-05	6,5714 E-06	-2,8365 E-05
	Y	+	-0,0016	-0,0059	0,0018	2,9638 E-05	-7,2927 E-06	3,1472 E-05
	Y	-	0,0016	0,0059	-0,0018	-2,9638 E-05	7,2927 E-06	-3,1472 E-05
	X	+	-0,0017	-0,0068	0,0016	2,727 E-05	-6,1486 E-06	3,7936 E-05
00534	X	-	0,0017	0,0068	-0,0016	-2,727 E-05	6,1486 E-06	-3,7936 E-05
	Y	+	-0,0019	-0,0075	0,0018	3,0254 E-05	-6,8237 E-06	4,2092 E-05
	Y	-	0,0019	0,0075	-0,0018	-3,0254 E-05	6,8237 E-06	-4,2092 E-05
	X	+	-0,0020	-0,0083	0,0017	2,7327 E-05	-6,0478 E-06	4,8227 E-05
00535	X	-	0,0020	0,0083	-0,0017	-2,7327 E-05	6,0478 E-06	-4,8227 E-05
	Y	+	-0,0022	-0,0092	0,0018	3,0318 E-05	-6,712 E-06	5,3511 E-05
	Y	-	0,0022	0,0092	-0,0018	-3,0318 E-05	6,712 E-06	-5,3511 E-05
	X	+	-0,0022	-0,0098	0,0017	2,7773 E-05	-5,7222 E-06	5,9475 E-05
00536	X	-	0,0022	0,0098	-0,0017	-2,7773 E-05	5,7222 E-06	-5,9475 E-05
	Y	+	-0,0025	-0,0108	0,0018	3,0813 E-05	-6,3508 E-06	6,599 E-05
	Y	-	0,0025	0,0108	-0,0018	-3,0813 E-05	6,3508 E-06	-6,599 E-05
	X	+	-0,0025	-0,0113	0,0017	2,7652 E-05	-5,8897 E-06	7,1056 E-05
00537	X	-	0,0025	0,0113	-0,0017	-2,7652 E-05	5,8897 E-06	-7,1056 E-05
	Y	+	-0,0028	-0,0125	0,0019	3,0678 E-05	-6,5369 E-06	7,8841 E-05
	Y	-	0,0028	0,0125	-0,0019	-3,0678 E-05	6,5369 E-06	-7,8841 E-05
	X	+	-0,0028	-0,0129	0,0017	2,7586 E-05	-5,8671 E-06	8,5928 E-05
00538	X	-	0,0028	0,0129	-0,0017	-2,7586 E-05	5,8671 E-06	-8,5928 E-05
	Y	+	-0,0031	-0,0143	0,0019	3,0604 E-05	-6,5123 E-06	9,5345 E-05
	Y	-	0,0031	0,0143	-0,0019	-3,0604 E-05	6,5123 E-06	-9,5345 E-05
	X	+	-0,0030	-0,0146	0,0017	2,7981 E-05	-5,7075 E-06	1,13 E-04
00539	X	-	0,0030	0,0146	-0,0017	-2,7981 E-05	5,7075 E-06	-1,13 E-04
	Y	+	-0,0034	-0,0162	0,0019	3,1043 E-05	-6,3358 E-06	1,2541 E-04
	Y	-	0,0034	0,0162	-0,0019	-3,1043 E-05	6,3358 E-06	-1,2541 E-04
	X	+	-0,0033	-0,0160	0,0017	2,7467 E-05	-5,8869 E-06	1,1875 E-04
00540	X	-	0,0033	0,0160	-0,0017	-2,7467 E-05	5,8869 E-06	-1,1875 E-04
	Y	+	-0,0037	-0,0178	0,0019	3,0472 E-05	-6,5331 E-06	1,3171 E-04
	Y	-	0,0037	0,0178	-0,0019	-3,0472 E-05	6,5331 E-06	-1,3171 E-04
	X	+	-0,0036	-0,0221	0,0015	3,1577 E-05	-6,0207 E-06	1,2508 E-04
00541	X	-	0,0036	0,0221	-0,0015	-3,1577 E-05	6,0207 E-06	-1,2508 E-04
	Y	+	-0,0040	-0,0245	0,0016	3,503 E-05	-6,6827 E-06	1,3876 E-04
	Y	-	0,0040	0,0245	-0,0016	-3,503 E-05	6,6827 E-06	-1,3876 E-04
	X	+	-0,0036	-0,0270	0,0012	3,8733 E-05	-5,9381 E-06	1,3171 E-04
00542	X	-	0,0036	0,0270	-0,0012	-3,8733 E-05	5,9381 E-06	-1,3171 E-04
	Y	+	-0,0040	-0,0300	0,0014	4,2954 E-05	-6,5907 E-06	1,4612 E-04
	Y	-	0,0040	0,0300	-0,0014	-4,2954 E-05	6,5907 E-06	-1,4612 E-04
	X	+	-0,0036	-0,0323	0,0010	4,3711 E-05	-5,8939 E-06	1,4309 E-04

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00543	X	-	0,0036	0,0323	-0,0010	-4,3711 E-05	5,8939 E-06	-1,4309 E-04
	Y	+	-0,0040	-0,0358	0,0011	4,8466 E-05	-6,5417 E-06	1,5874 E-04
	Y	-	0,0040	0,0358	-0,0011	-4,8466 E-05	6,5417 E-06	-1,5874 E-04
	X	+	-0,0033	-0,0358	0,0008	5,5911 E-05	-5,8059 E-06	1,644 E-04
00544	X	-	0,0033	0,0358	-0,0008	-5,5911 E-05	5,8059 E-06	-1,644 E-04
	Y	+	-0,0037	-0,0397	0,0008	6,1993 E-05	-6,4441 E-06	1,8232 E-04
	Y	-	0,0037	0,0397	-0,0008	-6,1993 E-05	6,4441 E-06	-1,8232 E-04
	X	+	-0,0030	-0,0327	0,0008	7,2964 E-05	-5,7491 E-06	1,5543 E-04
00545	X	-	0,0030	0,0327	-0,0008	-7,2964 E-05	5,7491 E-06	-1,5543 E-04
	Y	+	-0,0034	-0,0363	0,0008	8,0899 E-05	-6,381 E-06	1,7251 E-04
	Y	-	0,0034	0,0363	-0,0008	-8,0899 E-05	6,381 E-06	-1,7251 E-04
	X	+	-0,0028	-0,0288	0,0008	8,4378 E-05	-5,6678 E-06	1,1265 E-04
00546	X	-	0,0028	0,0288	-0,0008	-8,4378 E-05	5,6678 E-06	-1,1265 E-04
	Y	+	-0,0031	-0,0319	0,0008	9,3602 E-05	-6,2907 E-06	1,25 E-04
	Y	-	0,0031	0,0319	-0,0008	-9,3602 E-05	6,2907 E-06	-1,25 E-04
	X	+	-0,0025	-0,0247	0,0007	8,3779 E-05	-5,6062 E-06	9,2381 E-05
00547	X	-	0,0025	0,0247	-0,0007	-8,3779 E-05	5,6062 E-06	-9,2381 E-05
	Y	+	-0,0028	-0,0274	0,0008	9,295 E-05	-6,2224 E-06	1,0251 E-04
	Y	-	0,0028	0,0274	-0,0008	-9,295 E-05	6,2224 E-06	-1,0251 E-04
	X	+	-0,0022	-0,0207	0,0007	8,1365 E-05	-5,7334 E-06	7,522 E-05
00548	X	-	0,0022	0,0207	-0,0007	-8,1365 E-05	5,7334 E-06	-7,522 E-05
	Y	+	-0,0025	-0,0229	0,0008	9,0278 E-05	-6,3633 E-06	8,3468 E-05
	Y	-	0,0025	0,0229	-0,0008	-9,0278 E-05	6,3633 E-06	-8,3468 E-05
	X	+	-0,0020	-0,0168	0,0007	7,7606 E-05	-5,8326 E-06	5,7467 E-05
00549	X	-	0,0020	0,0168	-0,0007	-7,7606 E-05	5,8326 E-06	-5,7467 E-05
	Y	+	-0,0022	-0,0186	0,0008	8,6109 E-05	-6,4733 E-06	6,377 E-05
	Y	-	0,0022	0,0186	-0,0008	-8,6109 E-05	6,4733 E-06	-6,377 E-05
	X	+	-0,0017	-0,0132	0,0006	7,3485 E-05	-6,1318 E-06	4,3029 E-05
00550	X	-	0,0017	0,0132	-0,0006	-7,3485 E-05	6,1318 E-06	-4,3029 E-05
	Y	+	-0,0019	-0,0146	0,0007	8,1537 E-05	-6,8051 E-06	4,7748 E-05
	Y	-	0,0019	0,0146	-0,0007	-8,1537 E-05	6,8051 E-06	-4,7748 E-05
	X	+	-0,0014	-0,0097	0,0006	6,9452 E-05	-6,311 E-06	2,7774 E-05
00551	X	-	0,0014	0,0097	-0,0006	-6,9452 E-05	6,311 E-06	-2,7774 E-05
	Y	+	-0,0015	-0,0107	0,0007	7,7062 E-05	-7,0038 E-06	3,082 E-05
	Y	-	0,0015	0,0107	-0,0007	-7,7062 E-05	7,0038 E-06	-3,082 E-05
	X	+	-0,0011	-0,0065	0,0005	6,3813 E-05	-6,8077 E-06	1,6518 E-05
00552	X	-	0,0011	0,0065	-0,0005	-6,3813 E-05	6,8077 E-06	-1,6518 E-05
	Y	+	-0,0012	-0,0072	0,0006	7,0803 E-05	-7,5548 E-06	1,833 E-05
	Y	-	0,0012	0,0072	-0,0006	-7,0803 E-05	7,5548 E-06	-1,833 E-05
	X	+	-0,0007	-0,0035	0,0005	5,5961 E-05	-7,1675 E-06	6,0205 E-06
00553	X	-	0,0007	0,0035	-0,0005	-5,5961 E-05	7,1675 E-06	-6,0205 E-06
	Y	+	-0,0008	-0,0039	0,0005	6,2091 E-05	-7,9539 E-06	6,6815 E-06
	Y	-	0,0008	0,0039	-0,0005	-6,2091 E-05	7,9539 E-06	-6,6815 E-06
	X	+	-0,0004	-0,0012	0,0004	3,868 E-05	-7,6872 E-06	-2,8122 E-06
00554	X	-	0,0004	0,0012	-0,0004	-3,868 E-05	7,6872 E-06	2,8122 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0013	0,0004	4,2916 E-05	-8,5305 E-06	-3,1199 E-06
	Y	-	0,0004	0,0013	-0,0004	-4,2916 E-05	8,5305 E-06	3,1199 E-06
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	2,5403 E-06	-1,2719 E-07	-2,3975 E-09
00555	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-2,5403 E-06	1,2719 E-07	2,3975 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	2,8205 E-06	-1,4327 E-07	-2,6648 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-2,8205 E-06	1,4327 E-07	2,6648 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,1418 E-06	-3,4129 E-07	2,0625 E-09
00556	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,1418 E-06	3,4129 E-07	-2,0625 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	2,3775 E-06	-3,8111 E-07	2,2926 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-2,3775 E-06	3,8111 E-07	-2,2926 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	1,7848 E-06	-6,6412 E-07	-5,6245 E-10
00557	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	-1,7848 E-06	6,6412 E-07	5,6245 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	1,9808 E-06	-7,3982 E-07	-6,2526 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-1,9808 E-06	7,3982 E-07	6,2526 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	1,5179 E-06	-8,3949 E-07	-1,3539 E-10
00558	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,5179 E-06	8,3949 E-07	1,3539 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	1,6842 E-06	-9,3467 E-07	-1,5069 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	-1,6842 E-06	9,3467 E-07	1,5069 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	1,1693 E-06	-1,0839 E-06	-2,3239 E-10
00559	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,1693 E-06	1,0839 E-06	2,3239 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	1,2969 E-06	-1,2062 E-06	-2,583 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,2969 E-06	1,2062 E-06	2,583 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	8,2801 E-07	-1,2572 E-06	6,4247 E-10
00560	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-8,2801 E-07	1,2572 E-06	-6,4247 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	9,1764 E-07	-1,3988 E-06	7,1421 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-9,1764 E-07	1,3988 E-06	-7,1421 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	4,925 E-07	-1,311 E-06	-1,1744 E-09
00561	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-4,925 E-07	1,311 E-06	1,1744 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	5,4479 E-07	-1,4584 E-06	-1,3052 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-5,4479 E-07	1,4584 E-06	1,3052 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,1398 E-07	-1,0805 E-06	-1,4532 E-09
00562	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,1398 E-07	1,0805 E-06	1,4532 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,4036 E-07	-1,2017 E-06	-1,6149 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,4036 E-07	1,2017 E-06	1,6149 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-3,8622 E-07	-8,7326 E-07	-3,4323 E-10
00563	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	3,8622 E-07	8,7326 E-07	3,4323 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,3175 E-07	-9,7112 E-07	-3,815 E-10

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,3175 E-07	9,7112 E-07	3,815 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-5,1898 E-07	-7,8662 E-07	-1,791 E-10
00564	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	5,1898 E-07	7,8662 E-07	1,791 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-5,7914 E-07	-8,7448 E-07	-1,9893 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	5,7914 E-07	8,7448 E-07	1,9893 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,8732 E-07	-5,6232 E-07	-5,8643 E-10
00565	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,8732 E-07	5,6232 E-07	5,8643 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-5,4378 E-07	-6,2488 E-07	-6,517 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	5,4378 E-07	6,2488 E-07	6,517 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,0442 E-07	-4,4053 E-07	-5,4907 E-10
00566	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,0442 E-07	4,4053 E-07	5,4907 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,5144 E-07	-4,8921 E-07	-6,1035 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,5144 E-07	4,8921 E-07	6,1035 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-3,4594 E-07	-3,5027 E-07	8,1178 E-10
00567	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	3,4594 E-07	3,5027 E-07	-8,1178 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-3,8622 E-07	-3,886 E-07	9,0222 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	3,8622 E-07	3,886 E-07	-9,0222 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,7875 E-07	-2,0841 E-07	-1,0225 E-09
00568	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,7875 E-07	2,0841 E-07	1,0225 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-3,1132 E-07	-2,3068 E-07	-1,1363 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	3,1132 E-07	2,3068 E-07	1,1363 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-3,6835 E-07	1,1502 E-07	-1,6745 E-09
00569	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	3,6835 E-07	-1,1502 E-07	1,6745 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-4,1055 E-07	1,2917 E-07	-1,8604 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	4,1055 E-07	-1,2917 E-07	1,8604 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-5,0804 E-07	3,5619 E-07	1,1923 E-09
00570	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	5,0804 E-07	-3,5619 E-07	-1,1923 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-5,657 E-07	3,9743 E-07	1,3244 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	5,657 E-07	-3,9743 E-07	-1,3244 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-5,5737 E-07	5,4545 E-07	-3,5233 E-10
00571	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	5,5737 E-07	-5,4545 E-07	3,5233 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-6,2046 E-07	6,0803 E-07	-3,9141 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	6,2046 E-07	-6,0803 E-07	3,9141 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-5,0936 E-07	9,492 E-07	3,5153 E-10
00572	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	5,0936 E-07	-9,492 E-07	-3,5153 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-5,6706 E-07	1,057 E-06	3,9125 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	5,6706 E-07	-1,057 E-06	-3,9125 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-4,1719 E-07	1,2356 E-06	-7,2376 E-10
00573	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	4,1719 E-07	-1,2356 E-06	7,2376 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-4,6455 E-07	1,3756 E-06	-8,0454 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	4,6455 E-07	-1,3756 E-06	8,0454 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-2,752 E-07	1,4523 E-06	6,628 E-10
00574	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	2,752 E-07	-1,4523 E-06	-6,628 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-3,0662 E-07	1,6166 E-06	7,3647 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	3,0662 E-07	-1,6166 E-06	-7,3647 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-4,4957 E-08	1,6828 E-06	-9,8488 E-12
00575	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	4,4957 E-08	-1,6828 E-06	9,8488 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-5,0555 E-08	1,873 E-06	-1,094 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	5,0555 E-08	-1,873 E-06	1,094 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	4,1638 E-07	1,9016 E-06	-1,4173 E-09
00576	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-4,1638 E-07	-1,9016 E-06	1,4173 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	4,6267 E-07	2,1163 E-06	-1,5743 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-4,6267 E-07	-2,1163 E-06	1,5743 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	3,9754 E-07	1,9005 E-06	9,2919 E-11
00577	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,9754 E-07	-1,9005 E-06	-9,2919 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	4,419 E-07	2,1151 E-06	1,0238 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-4,419 E-07	-2,1151 E-06	-1,0238 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	5,3702 E-07	1,9718 E-06	-1,9942 E-11
00578	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-5,3702 E-07	-1,9718 E-06	1,9942 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	5,9697 E-07	2,1943 E-06	-2,2014 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-5,9697 E-07	-2,1943 E-06	2,2014 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	5,2082 E-07	1,9642 E-06	1,5271 E-10
00579	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-5,2082 E-07	-1,9642 E-06	-1,5271 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	5,7901 E-07	2,1858 E-06	1,6985 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-5,7901 E-07	-2,1858 E-06	-1,6985 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	5,1821 E-07	1,9506 E-06	3,5283 E-10
00580	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-5,1821 E-07	-1,9506 E-06	-3,5283 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	5,7616 E-07	2,1705 E-06	3,9256 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-5,7616 E-07	-2,1705 E-06	-3,9256 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	6,4633 E-07	1,7851 E-06	-1,2869 E-10
00581	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-6,4633 E-07	-1,7851 E-06	1,2869 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	7,1862 E-07	1,9865 E-06	-1,4312 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-7,1862 E-07	-1,9865 E-06	1,4312 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,5363 E-07	1,7022 E-06	-1,1241 E-09
00582	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,5363 E-07	-1,7022 E-06	1,1241 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,4916 E-07	1,8941 E-06	-1,2489 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,4916 E-07	-1,8941 E-06	1,2489 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,7131 E-06	1,4239 E-06	-8,802 E-10
00583	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,7131 E-06	-1,4239 E-06	8,802 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,9049 E-06	1,5845 E-06	-9,7815 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,9049 E-06	-1,5845 E-06	9,7815 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	2,0282 E-06	1,0165 E-06	7,2031 E-10

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00584	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	-2,0282 E-06	-1,0165 E-06	-7,2031 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	2,2555 E-06	1,1315 E-06	8,0045 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-2,2555 E-06	-1,1315 E-06	-8,0045 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,4366 E-06	5,33 E-07	-2,9497 E-10
00585	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,4366 E-06	-5,33 E-07	2,9497 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,7096 E-06	5,9376 E-07	-3,28 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,7096 E-06	-5,9376 E-07	3,28 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	2,6377 E-06	1,7777 E-07	1,1413 E-09
00586	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	-2,6377 E-06	-1,7777 E-07	-1,1413 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0005	2,9335 E-06	1,9854 E-07	1,269 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0005	-2,9335 E-06	-1,9854 E-07	-1,269 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	2,9364 E-06	-3,1895 E-07	-7,3298 E-10
00587	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	-2,9364 E-06	3,1895 E-07	7,3298 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	3,2657 E-06	-3,5394 E-07	-8,1474 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	-3,2657 E-06	3,5394 E-07	8,1474 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	3,2061 E-06	-7,4564 E-07	3,676 E-10
00588	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	-3,2061 E-06	7,4564 E-07	-3,676 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0008	3,5656 E-06	-8,2859 E-07	4,085 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0008	-3,5656 E-06	8,2859 E-07	-4,085 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	3,4256 E-06	-1,1569 E-06	-1,6736 E-10
00589	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	-3,4256 E-06	1,1569 E-06	1,6736 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	3,8097 E-06	-1,2861 E-06	-1,8606 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	-3,8097 E-06	1,2861 E-06	1,8606 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	3,6383 E-06	-1,8228 E-06	-9,3329 E-10
00590	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	-3,6383 E-06	1,8228 E-06	9,3329 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	4,0461 E-06	-2,0268 E-06	-1,0375 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	-4,0461 E-06	2,0268 E-06	1,0375 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	3,7643 E-06	-2,1295 E-06	1,0767 E-09
00591	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	-3,7643 E-06	2,1295 E-06	-1,0767 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0012	4,1863 E-06	-2,3679 E-06	1,197 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0012	-4,1863 E-06	2,3679 E-06	-1,197 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0011	3,9941 E-06	-2,368 E-06	-2,5939 E-10
00592	X	-	0,0000	0,0000	0,0011	-3,9941 E-06	2,368 E-06	2,5939 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0012	4,4419 E-06	-2,6331 E-06	-2,8839 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0012	-4,4419 E-06	2,6331 E-06	2,8839 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0011	4,1754 E-06	-2,4908 E-06	-4,9956 E-12
00593	X	-	0,0000	0,0000	0,0011	-4,1754 E-06	2,4908 E-06	4,9956 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0012	4,6436 E-06	-2,7697 E-06	-5,5728 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0012	-4,6436 E-06	2,7697 E-06	5,5728 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0012	4,2655 E-06	-2,6428 E-06	-2,1152 E-10
00594	X	-	0,0000	0,0000	0,0012	-4,2655 E-06	2,6428 E-06	2,1152 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0013	4,744 E-06	-2,9388 E-06	-2,3507 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0013	-4,744 E-06	2,9388 E-06	2,3507 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0012	4,4432 E-06	-2,8039 E-06	5,7717 E-10
00595	X	-	0,0000	0,0000	0,0012	-4,4432 E-06	2,8039 E-06	-5,7717 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0013	4,9416 E-06	-3,118 E-06	6,4152 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0013	-4,9416 E-06	3,118 E-06	-6,4152 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0012	4,4658 E-06	-3,0324 E-06	-1,5915 E-09
00596	X	-	0,0000	0,0000	0,0012	-4,4658 E-06	3,0324 E-06	1,5915 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0014	4,9668 E-06	-3,3722 E-06	-1,7685 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0014	-4,9668 E-06	3,3722 E-06	1,7685 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0012	4,1683 E-06	-3,6707 E-06	-2,3893 E-09
00597	X	-	0,0000	0,0000	0,0012	-4,1683 E-06	3,6707 E-06	2,3893 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0013	4,6359 E-06	-4,0822 E-06	-2,6557 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0013	-4,6359 E-06	4,0822 E-06	2,6557 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0011	3,8611 E-06	-3,8986 E-06	1,846 E-09
00598	X	-	0,0000	0,0000	0,0011	-3,8611 E-06	3,8986 E-06	-1,846 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0012	4,2943 E-06	-4,3356 E-06	2,0526 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0012	-4,2943 E-06	4,3356 E-06	-2,0526 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	3,6182 E-06	-3,9556 E-06	-7,0722 E-10
00599	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	-3,6182 E-06	3,9556 E-06	7,0722 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	4,0242 E-06	-4,399 E-06	-7,8649 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	-4,0242 E-06	4,399 E-06	7,8649 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	3,085 E-06	-3,7792 E-06	-3,3858 E-10
00600	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	-3,085 E-06	3,7792 E-06	3,3858 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	3,4314 E-06	-4,2029 E-06	-3,772 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	-3,4314 E-06	4,2029 E-06	3,772 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	2,6915 E-06	-3,5528 E-06	-6,9674 E-10
00601	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	-2,6915 E-06	3,5528 E-06	6,9674 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0008	2,9939 E-06	-3,9512 E-06	-7,7443 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0008	-2,9939 E-06	3,9512 E-06	7,7443 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	2,2373 E-06	-3,3459 E-06	1,0642 E-09
00602	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	-2,2373 E-06	3,3459 E-06	-1,0642 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	2,4888 E-06	-3,7212 E-06	1,1833 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	-2,4888 E-06	3,7212 E-06	-1,1833 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	1,6978 E-06	-3,1868 E-06	-1,2072 E-09
00603	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	-1,6978 E-06	3,1868 E-06	1,2072 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	1,8888 E-06	-3,5445 E-06	-1,3416 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	-1,8888 E-06	3,5445 E-06	1,3416 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	5,5928 E-07	-3,3035 E-06	-1,2655 E-09
00604	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-5,5928 E-07	3,3035 E-06	1,2655 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	6,2251 E-07	-3,6748 E-06	-1,4062 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-6,2251 E-07	3,6748 E-06	1,4062 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,0795 E-07	-3,4759 E-06	1,3745 E-09
00605	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	2,0795 E-07	3,4759 E-06	-1,3745 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,3091 E-07	-3,8667 E-06	1,5276 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	2,3091 E-07	3,8667 E-06	-1,5276 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-9,8385 E-07	-3,582 E-06	-1,0447 E-09
00606	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	9,8385 E-07	3,582 E-06	1,0447 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0941 E-06	-3,9848 E-06	-1,1611 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0941 E-06	3,9848 E-06	1,1611 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,7387 E-06	-3,6013 E-06	-3,9318 E-10
00607	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,7387 E-06	3,6013 E-06	3,9318 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,9339 E-06	-4,0063 E-06	-4,3744 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,9339 E-06	4,0063 E-06	4,3744 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,5449 E-06	-3,5303 E-06	3,1789 E-10
00608	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,5449 E-06	3,5303 E-06	-3,1789 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-2,8308 E-06	-3,9273 E-06	3,5356 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	2,8308 E-06	3,9273 E-06	-3,5356 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-3,2292 E-06	-3,4353 E-06	1,1209 E-09
00609	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	3,2292 E-06	3,4353 E-06	-1,1209 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-3,5922 E-06	-3,8216 E-06	1,2451 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	3,5922 E-06	3,8216 E-06	-1,2451 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-3,6632 E-06	-3,0017 E-06	-2,1263 E-09
00610	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	3,6632 E-06	3,0017 E-06	2,1263 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-4,0753 E-06	-3,3395 E-06	-2,3626 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	4,0753 E-06	3,3395 E-06	2,3626 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-4,1614 E-06	-2,1006 E-06	-1,3846 E-09
00611	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	4,1614 E-06	2,1006 E-06	1,3846 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0010	-4,6301 E-06	-2,3377 E-06	-1,5389 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0010	4,6301 E-06	2,3377 E-06	1,5389 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-4,2086 E-06	-1,8722 E-06	8,7478 E-10
00612	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	4,2086 E-06	1,8722 E-06	-8,7478 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0010	-4,6829 E-06	-2,0839 E-06	9,7282 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0010	4,6829 E-06	2,0839 E-06	-9,7282 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-4,1038 E-06	-1,7345 E-06	-2,466 E-10
00613	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	4,1038 E-06	1,7345 E-06	2,466 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0010	-4,5669 E-06	-1,931 E-06	-2,7385 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0010	4,5669 E-06	1,931 E-06	2,7385 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-3,87 E-06	-1,6604 E-06	-3,9036 E-10
00614	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	3,87 E-06	1,6604 E-06	3,9036 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0010	-4,3073 E-06	-1,8487 E-06	-4,357 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0010	4,3073 E-06	1,8487 E-06	4,357 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-3,759 E-06	-1,5948 E-06	-4,85 E-10
00615	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	3,759 E-06	1,5948 E-06	4,85 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0010	-4,1843 E-06	-1,7759 E-06	-5,3921 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0010	4,1843 E-06	1,7759 E-06	5,3921 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-3,412 E-06	-1,4608 E-06	1,2562 E-09
00616	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	3,412 E-06	1,4608 E-06	-1,2562 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0010	-3,799 E-06	-1,6269 E-06	1,3972 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0010	3,799 E-06	1,6269 E-06	-1,3972 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-3,1368 E-06	-1,2487 E-06	-1,5303 E-09
00617	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	3,1368 E-06	1,2487 E-06	1,5303 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0011	-3,4935 E-06	-1,3908 E-06	-1,7012 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0011	3,4935 E-06	1,3908 E-06	1,7012 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-2,5786 E-06	-8,9679 E-07	-1,1192 E-09
00618	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	2,5786 E-06	8,9679 E-07	1,1192 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0010	-2,8736 E-06	-9,9832 E-07	-1,2439 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0010	2,8736 E-06	9,9832 E-07	1,2439 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	-2,2481 E-06	-6,5828 E-07	3,2374 E-10
00619	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	2,2481 E-06	6,5828 E-07	-3,2374 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0009	-2,5061 E-06	-7,3254 E-07	3,6046 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0009	2,5061 E-06	7,3254 E-07	-3,6046 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	-1,9369 E-06	-4,2559 E-07	-5,5942 E-10
00620	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	1,9369 E-06	4,2559 E-07	5,5942 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0009	-2,16 E-06	-4,7331 E-07	-6,2138 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0009	2,16 E-06	4,7331 E-07	6,2138 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	-1,5372 E-06	-1,2866 E-07	1,0284 E-09
00621	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	1,5372 E-06	1,2866 E-07	-1,0284 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-1,7151 E-06	-1,4274 E-07	1,1417 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	1,7151 E-06	1,4274 E-07	-1,1417 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-1,3449 E-06	8,8082 E-08	-2,8289 E-11
00622	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	1,3449 E-06	-8,8082 E-08	2,8289 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-1,5008 E-06	9,8725 E-08	-3,1664 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	1,5008 E-06	-9,8725 E-08	3,1664 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-9,5194 E-07	3,748 E-07	1,4232 E-10
00623	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	9,5194 E-07	-3,748 E-07	-1,4232 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	-1,0635 E-06	4,1806 E-07	1,5898 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	1,0635 E-06	-4,1806 E-07	-1,5898 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-5,9497 E-07	5,7322 E-07	-8,2953 E-10
00624	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	5,9497 E-07	-5,7322 E-07	8,2953 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	-6,6618 E-07	6,3951 E-07	-9,2232 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	6,6618 E-07	-6,3951 E-07	9,2232 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	1,1732 E-07	3,9017 E-07	-5,146 E-10

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00625	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-1,1732 E-07	-3,9017 E-07	5,146 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	1,26 E-07	4,3904 E-07	-5,7198 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-1,26 E-07	-4,3904 E-07	5,7198 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,0863 E-07	3,085 E-07	2,4359 E-11
00626	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,0863 E-07	-3,085 E-07	-2,4359 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,2811 E-07	3,5018 E-07	2,7288 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,2811 E-07	-3,5018 E-07	-2,7288 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	8,9 E-08	1,7327 E-07	-3,1306 E-10
00627	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-8,9 E-08	-1,7327 E-07	3,1306 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	9,6075 E-08	2,0241 E-07	-3,4752 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-9,6075 E-08	-2,0241 E-07	3,4752 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-2,0379 E-06	1,1978 E-06	-2,8211 E-09
00628	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	2,0379 E-06	-1,1978 E-06	2,8211 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-2,2601 E-06	1,344 E-06	-3,1252 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	2,2601 E-06	-1,344 E-06	3,1252 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-2,1359 E-06	2,2606 E-06	6,3868 E-10
00629	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	2,1359 E-06	-2,2606 E-06	-6,3868 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-2,3686 E-06	2,5232 E-06	7,0835 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	2,3686 E-06	-2,5232 E-06	-7,0835 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-2,2859 E-06	2,7597 E-06	-7,5947 E-09
00630	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	2,2859 E-06	-2,7597 E-06	7,5947 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-2,5349 E-06	3,077 E-06	-8,4203 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	2,5349 E-06	-3,077 E-06	8,4203 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,2266 E-06	2,9216 E-06	4,1442 E-09
00631	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,2266 E-06	-2,9216 E-06	-4,1442 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-2,4689 E-06	3,2568 E-06	4,5966 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	2,4689 E-06	-3,2568 E-06	-4,5966 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0239 E-06	3,0406 E-06	-1,8537 E-08
00632	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0239 E-06	-3,0406 E-06	1,8537 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2435 E-06	3,3891 E-06	-2,0564 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,2435 E-06	-3,3891 E-06	2,0564 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,847 E-06	3,1483 E-06	1,1781 E-09
00633	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,847 E-06	-3,1483 E-06	-1,1781 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,0463 E-06	3,5087 E-06	1,307 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	2,0463 E-06	-3,5087 E-06	-1,307 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,022 E-06	3,4629 E-06	3,172 E-09
00634	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,022 E-06	-3,4629 E-06	-3,172 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,1298 E-06	3,8579 E-06	3,5187 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,1298 E-06	-3,8579 E-06	-3,5187 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,344 E-07	3,8107 E-06	3,9546 E-09
00635	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,344 E-07	-3,8107 E-06	-3,9546 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,6515 E-07	4,244 E-06	4,3876 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,6515 E-07	-4,244 E-06	-4,3876 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	2,0432 E-06	7,8061 E-07	3,7596 E-09
00636	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,0432 E-06	-7,8061 E-07	-3,7596 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	2,2725 E-06	8,7791 E-07	4,1714 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,2725 E-06	-8,7791 E-07	-4,1714 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-4,8661 E-07	-3,1412 E-06	8,7326 E-09
00637	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	4,8661 E-07	3,1412 E-06	-8,7326 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-5,3804 E-07	-3,4801 E-06	9,7002 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	5,3804 E-07	3,4801 E-06	-9,7002 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,0405 E-06	-3,1394 E-06	5,5615 E-09
00638	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,0405 E-06	3,1394 E-06	-5,5615 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,1532 E-06	-3,4796 E-06	6,1698 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,1532 E-06	3,4796 E-06	-6,1698 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,1506 E-06	-3,0267 E-06	1,1398 E-09
00639	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,1506 E-06	3,0267 E-06	-1,1398 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,2756 E-06	-3,3559 E-06	1,2665 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,2756 E-06	3,3559 E-06	-1,2665 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,1362 E-06	-2,8052 E-06	-7,3607 E-09
00640	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,1362 E-06	2,8052 E-06	7,3607 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,2601 E-06	-3,1113 E-06	-8,1697 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,2601 E-06	3,1113 E-06	8,1697 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,0714 E-06	-2,503 E-06	3,5688 E-09
00641	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,0714 E-06	2,503 E-06	-3,5688 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,1886 E-06	-2,777 E-06	3,9632 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,1886 E-06	2,777 E-06	-3,9632 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,3409 E-06	-1,5621 E-06	5,5616 E-09
00642	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,3409 E-06	1,5621 E-06	-5,5616 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,4886 E-06	-1,7344 E-06	6,177 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,4886 E-06	1,7344 E-06	-6,177 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,9896 E-06	-3,0026 E-07	-8,4288 E-10
00643	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	2,9896 E-06	3,0026 E-07	8,4288 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-3,319 E-06	-3,345 E-07	-9,3559 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	3,319 E-06	3,345 E-07	9,3559 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-3,6659 E-06	5,3181 E-07	-5,9165 E-09
00644	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	3,6659 E-06	-5,3181 E-07	5,9165 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-4,0699 E-06	5,8935 E-07	-6,5648 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	4,0699 E-06	-5,8935 E-07	6,5648 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-3,474 E-06	1,559 E-06	1,7369 E-08
00645	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	3,474 E-06	-1,559 E-06	-1,7369 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-3,8575 E-06	1,7303 E-06	1,927 E-08

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0005	3,8575 E-06	-1,7303 E-06	-1,927 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,8621 E-06	2,6232 E-06	9,982 E-10
00646	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	3,8621 E-06	-2,6232 E-06	-9,982 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,291 E-06	2,9143 E-06	1,1077 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0008	4,291 E-06	-2,9143 E-06	-1,1077 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-3,9428 E-06	3,7645 E-06	-2,3457 E-10
00647	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	3,9428 E-06	-3,7645 E-06	2,3457 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-4,3793 E-06	4,1839 E-06	-2,6135 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	4,3793 E-06	-4,1839 E-06	2,6135 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-3,787 E-06	4,1523 E-06	9,5825 E-10
00648	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	3,787 E-06	-4,1523 E-06	-9,5825 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-4,2055 E-06	4,6149 E-06	1,0655 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	4,2055 E-06	-4,6149 E-06	-1,0655 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-3,7495 E-06	4,4001 E-06	4,2591 E-11
00649	X	-	0,0000	0,0000	0,0011	3,7495 E-06	-4,4001 E-06	-4,2591 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0012	-4,1632 E-06	4,89 E-06	4,7307 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0012	4,1632 E-06	-4,89 E-06	-4,7307 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0012	-3,6592 E-06	4,4469 E-06	-1,721 E-10
00650	X	-	0,0000	0,0000	0,0012	3,6592 E-06	-4,4469 E-06	1,721 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0013	-4,0623 E-06	4,9416 E-06	-1,9159 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0013	4,0623 E-06	-4,9416 E-06	1,9159 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0012	-3,4051 E-06	4,4222 E-06	4,2212 E-10
00651	X	-	0,0000	0,0000	0,0012	3,4051 E-06	-4,4222 E-06	-4,2212 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0013	-3,7794 E-06	4,9136 E-06	4,696 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0013	3,7794 E-06	-4,9136 E-06	-4,696 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0013	-3,3444 E-06	4,357 E-06	-3,4034 E-10
00652	X	-	0,0000	0,0000	0,0013	3,3444 E-06	-4,357 E-06	3,4034 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0014	-3,7117 E-06	4,8406 E-06	-3,7902 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0014	3,7117 E-06	-4,8406 E-06	3,7902 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0013	-3,3288 E-06	4,2441 E-06	-1,1297 E-09
00653	X	-	0,0000	0,0000	0,0013	3,3288 E-06	-4,2441 E-06	1,1297 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0015	-3,6942 E-06	4,7146 E-06	-1,255 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0015	3,6942 E-06	-4,7146 E-06	1,255 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0013	-3,0247 E-06	4,217 E-06	-2,0532 E-09
00654	X	-	0,0000	0,0000	0,0013	3,0247 E-06	-4,217 E-06	2,0532 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0015	-3,3563 E-06	4,6837 E-06	-2,282 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0015	3,3563 E-06	-4,6837 E-06	2,282 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0013	-2,8435 E-06	4,1398 E-06	5,6108 E-10
00655	X	-	0,0000	0,0000	0,0013	2,8435 E-06	-4,1398 E-06	-5,6108 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0014	-3,1549 E-06	4,5976 E-06	6,2404 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0014	3,1549 E-06	-4,5976 E-06	-6,2404 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0012	-2,6976 E-06	4,0457 E-06	-5,1805 E-10
00656	X	-	0,0000	0,0000	0,0012	2,6976 E-06	-4,0457 E-06	5,1805 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0013	-2,9928 E-06	4,4929 E-06	-5,7604 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0013	2,9928 E-06	-4,4929 E-06	5,7604 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-2,547 E-06	3,9079 E-06	6,4535 E-10
00657	X	-	0,0000	0,0000	0,0011	2,547 E-06	-3,9079 E-06	-6,4535 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0013	-2,8254 E-06	4,3396 E-06	7,17 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0013	2,8254 E-06	-4,3396 E-06	-7,17 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-2,3801 E-06	3,6944 E-06	-2,7837 E-10
00658	X	-	0,0000	0,0000	0,0011	2,3801 E-06	-3,6944 E-06	2,7837 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0012	-2,6399 E-06	4,1023 E-06	-3,0948 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0012	2,6399 E-06	-4,1023 E-06	3,0948 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-2,3088 E-06	3,5947 E-06	6,3649 E-10
00659	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	2,3088 E-06	-3,5947 E-06	-6,3649 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-2,5607 E-06	3,9914 E-06	7,0778 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	2,5607 E-06	-3,9914 E-06	-7,0778 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-2,2096 E-06	3,4917 E-06	-1,2778 E-09
00660	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	2,2096 E-06	-3,4917 E-06	1,2778 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-2,4506 E-06	3,8768 E-06	-1,4202 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	2,4506 E-06	-3,8768 E-06	1,4202 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-1,7142 E-06	3,6005 E-06	-8,7743 E-10
00661	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	1,7142 E-06	-3,6005 E-06	8,7743 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-1,9007 E-06	3,9974 E-06	-9,7502 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	1,9007 E-06	-3,9974 E-06	9,7502 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	-1,3344 E-06	3,6214 E-06	7,877 E-11
00662	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	1,3344 E-06	-3,6214 E-06	-7,877 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	-1,479 E-06	4,0206 E-06	8,7575 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	1,479 E-06	-4,0206 E-06	-8,7575 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-9,0458 E-07	3,5591 E-06	-2,0998 E-10
00663	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	9,0458 E-07	-3,5591 E-06	2,0998 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	-1,0018 E-06	3,9514 E-06	-2,3351 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	1,0018 E-06	-3,9514 E-06	2,3351 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-4,3257 E-07	3,4272 E-06	4,152 E-10
00664	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	4,3257 E-07	-3,4272 E-06	-4,152 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-4,7767 E-07	3,805 E-06	4,6182 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	4,7767 E-07	-3,805 E-06	-4,6182 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3198 E-07	3,1737 E-06	-2,0204 E-10
00665	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3198 E-07	-3,1737 E-06	2,0204 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	1,4931 E-07	3,5235 E-06	-2,2465 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-1,4931 E-07	-3,5235 E-06	2,2465 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	5,5704 E-07	2,9438 E-06	2,35 E-10

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00666	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-5,5704 E-07	-2,9438 E-06	-2,35 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	6,2127 E-07	3,2683 E-06	2,6122 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-6,2127 E-07	-3,2683 E-06	-2,6122 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,9499 E-07	2,6335 E-06	-1,3282 E-09
00667	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,9499 E-07	-2,6335 E-06	1,3282 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1076 E-06	2,9236 E-06	-1,476 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1076 E-06	-2,9236 E-06	1,476 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	1,7619 E-06	2,3405 E-06	-1,6375 E-10
00668	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-1,7619 E-06	-2,3405 E-06	1,6375 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	1,9594 E-06	2,5982 E-06	-1,8194 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-1,9594 E-06	-2,5982 E-06	1,8194 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	2,3245 E-06	2,4872 E-06	8,7472 E-11
00669	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-2,3245 E-06	-2,4872 E-06	-8,7472 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	2,5842 E-06	2,7614 E-06	9,7176 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-2,5842 E-06	-2,7614 E-06	-9,7176 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	2,7543 E-06	2,5108 E-06	1,2804 E-10
00670	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	-2,7543 E-06	-2,5108 E-06	-1,2804 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	3,0615 E-06	2,7876 E-06	1,4214 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-3,0615 E-06	-2,7876 E-06	-1,4214 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	3,3352 E-06	2,5462 E-06	9,896 E-10
00671	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-3,3352 E-06	-2,5462 E-06	-9,896 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	3,7067 E-06	2,8269 E-06	1,0996 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,7067 E-06	-2,8269 E-06	-1,0996 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	3,7898 E-06	2,468 E-06	3,5617 E-11
00672	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,7898 E-06	-2,468 E-06	-3,5617 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	4,2116 E-06	2,74 E-06	3,9584 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,2116 E-06	-2,74 E-06	-3,9584 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	4,2137 E-06	2,3922 E-06	2,9568 E-10
00673	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	-4,2137 E-06	-2,3922 E-06	-2,9568 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0009	4,6822 E-06	2,6558 E-06	3,2867 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0009	-4,6822 E-06	-2,6558 E-06	-3,2867 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0010	4,4879 E-06	2,0581 E-06	-1,2517 E-09
00674	X	-	0,0000	0,0000	-0,0010	-4,4879 E-06	-2,0581 E-06	1,2517 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0011	4,9867 E-06	2,2847 E-06	-1,3911 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0011	-4,9867 E-06	-2,2847 E-06	1,3911 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0010	4,6887 E-06	1,1667 E-06	-1,4407 E-09
00675	X	-	0,0000	0,0000	-0,0010	-4,6887 E-06	-1,1667 E-06	1,4407 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0011	5,2094 E-06	1,2944 E-06	-1,6012 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0011	-5,2094 E-06	-1,2944 E-06	1,6012 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0010	4,5451 E-06	9,356 E-07	4,2925 E-10
00676	X	-	0,0000	0,0000	-0,0010	-4,5451 E-06	-9,356 E-07	-4,2925 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0011	5,0496 E-06	1,0376 E-06	4,7732 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0011	-5,0496 E-06	-1,0376 E-06	-4,7732 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0010	4,2775 E-06	7,4589 E-07	-2,6834 E-10
00677	X	-	0,0000	0,0000	-0,0010	-4,2775 E-06	-7,4589 E-07	2,6834 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0011	4,752 E-06	8,2681 E-07	-2,9833 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0011	-4,752 E-06	-8,2681 E-07	2,9833 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	4,0442 E-06	6,3926 E-07	6,1315 E-10
00678	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	-4,0442 E-06	-6,3926 E-07	-6,1315 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0010	4,4926 E-06	7,0826 E-07	6,8127 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0010	-4,4926 E-06	-7,0826 E-07	-6,8127 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0009	3,7888 E-06	5,0861 E-07	-1,0529 E-10
00679	X	-	0,0000	0,0000	-0,0009	-3,7888 E-06	-5,0861 E-07	1,0529 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0010	4,2085 E-06	5,6301 E-07	-1,1699 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0010	-4,2085 E-06	-5,6301 E-07	1,1699 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	3,4 E-06	4,5865 E-07	-3,0895 E-11
00680	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-3,4 E-06	-4,5865 E-07	3,0895 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0009	3,7763 E-06	5,0748 E-07	-3,4263 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0009	-3,7763 E-06	-5,0748 E-07	3,4263 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	3,0936 E-06	2,8041 E-07	-8,0399 E-10
00681	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-3,0936 E-06	-2,8041 E-07	8,0399 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0009	3,4356 E-06	3,0944 E-07	-8,9351 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0009	-3,4356 E-06	-3,0944 E-07	8,9351 E-10
	X	+	0,0027	0,0033	-0,0008	-6,2901 E-06	6,428 E-06	1,5441 E-05
00682	X	-	-0,0027	-0,0033	0,0008	6,2901 E-06	-6,428 E-06	-1,5441 E-05
	Y	+	0,0030	0,0037	-0,0009	-6,9843 E-06	7,1378 E-06	1,7191 E-05
	Y	-	-0,0030	-0,0037	0,0009	6,9843 E-06	-7,1378 E-06	-1,7191 E-05
	X	+	0,0024	0,0029	-0,0009	-5,8846 E-06	7,1375 E-06	1,2938 E-05
00683	X	-	-0,0024	-0,0029	0,0009	5,8846 E-06	-7,1375 E-06	-1,2938 E-05
	Y	+	0,0027	0,0032	-0,0010	-6,5308 E-06	7,9224 E-06	1,4403 E-05
	Y	-	-0,0027	-0,0032	0,0010	6,5308 E-06	-7,9224 E-06	-1,4403 E-05
	X	+	0,0021	0,0026	-0,0009	-5,4208 E-06	5,757 E-06	1,2415 E-05
00684	X	-	-0,0021	-0,0026	0,0009	5,4208 E-06	-5,757 E-06	-1,2415 E-05
	Y	+	0,0023	0,0029	-0,0010	-6,0149 E-06	6,3875 E-06	1,3815 E-05
	Y	-	-0,0023	-0,0029	0,0010	6,0149 E-06	-6,3875 E-06	-1,3815 E-05
	X	+	0,0018	0,0024	-0,0010	-4,5911 E-06	5,5703 E-06	7,9578 E-06
00685	X	-	-0,0018	-0,0024	0,0010	4,5911 E-06	-5,5703 E-06	-7,9578 E-06
	Y	+	0,0021	0,0026	-0,0011	-5,0945 E-06	6,184 E-06	8,8583 E-06
	Y	-	-0,0021	-0,0026	0,0011	5,0945 E-06	-6,184 E-06	-8,8583 E-06
	X	+	0,0017	0,0023	-0,0010	-4,748 E-06	5,4185 E-06	7,6137 E-06
00686	X	-	-0,0017	-0,0023	0,0010	4,748 E-06	-5,4185 E-06	-7,6137 E-06
	Y	+	0,0019	0,0025	-0,0011	-5,2678 E-06	6,0129 E-06	8,4741 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0019	-0,0025	0,0011	5,2678 E-06	-6,0129 E-06	-8,4741 E-06
	X	+	0,0016	0,0022	-0,0010	-4,547 E-06	5,1272 E-06	7,8034 E-06
00687	X	-	-0,0016	-0,0022	0,0010	4,547 E-06	-5,1272 E-06	-7,8034 E-06
	Y	+	0,0018	0,0025	-0,0012	-5,0439 E-06	5,6894 E-06	8,6831 E-06
	Y	-	-0,0018	-0,0025	0,0012	5,0439 E-06	-5,6894 E-06	-8,6831 E-06
	X	+	0,0013	0,0021	-0,0011	-3,759 E-06	3,4512 E-06	8,5419 E-06
00688	X	-	-0,0013	-0,0021	0,0011	3,759 E-06	-3,4512 E-06	-8,5419 E-06
	Y	+	0,0015	0,0024	-0,0012	-4,1711 E-06	3,8319 E-06	9,5036 E-06
	Y	-	-0,0015	-0,0024	0,0012	4,1711 E-06	-3,8319 E-06	-9,5036 E-06
	X	+	0,0009	0,0017	-0,0011	-4,3265 E-06	4,1127 E-06	5,0265 E-06
00689	X	-	-0,0009	-0,0017	0,0011	4,3265 E-06	-4,1127 E-06	-5,0265 E-06
	Y	+	0,0010	0,0019	-0,0012	-4,7972 E-06	4,5619 E-06	5,5962 E-06
	Y	-	-0,0010	-0,0019	0,0012	4,7972 E-06	-4,5619 E-06	-5,5962 E-06
	X	+	0,0010	0,0017	-0,0010	-4,4206 E-06	4,3207 E-06	1,478 E-06
00690	X	-	-0,0010	-0,0017	0,0010	4,4206 E-06	-4,3207 E-06	-1,478 E-06
	Y	+	0,0011	0,0019	-0,0011	-4,8981 E-06	4,7902 E-06	1,6473 E-06
	Y	-	-0,0011	-0,0019	0,0011	4,8981 E-06	-4,7902 E-06	-1,6473 E-06
	X	+	0,0011	0,0018	-0,0010	-4,634 E-06	4,7509 E-06	5,5771 E-07
00691	X	-	-0,0011	-0,0018	0,0010	4,634 E-06	-4,7509 E-06	-5,5771 E-07
	Y	+	0,0013	0,0020	-0,0011	-5,136 E-06	5,2692 E-06	6,189 E-07
	Y	-	-0,0013	-0,0020	0,0011	5,136 E-06	-5,2692 E-06	-6,189 E-07
	X	+	0,0012	0,0019	-0,0009	-4,445 E-06	4,5465 E-06	2,9314 E-08
00692	X	-	-0,0012	-0,0019	0,0009	4,445 E-06	-4,5465 E-06	-2,9314 E-08
	Y	+	0,0014	0,0021	-0,0010	-4,9296 E-06	5,045 E-06	3,1568 E-08
	Y	-	-0,0014	-0,0021	0,0010	4,9296 E-06	-5,045 E-06	-3,1568 E-08
	X	+	0,0012	0,0020	-0,0009	-5,2492 E-06	4,8256 E-06	3,9687 E-06
00693	X	-	-0,0012	-0,0020	0,0009	5,2492 E-06	-4,8256 E-06	-3,9687 E-06
	Y	+	0,0014	0,0022	-0,0010	-5,8221 E-06	5,354 E-06	4,4116 E-06
	Y	-	-0,0014	-0,0022	0,0010	5,8221 E-06	-5,354 E-06	-4,4116 E-06
	X	+	0,0013	0,0021	-0,0009	-5,156 E-06	5,1421 E-06	3,1845 E-06
00694	X	-	-0,0013	-0,0021	0,0009	5,156 E-06	-5,1421 E-06	-3,1845 E-06
	Y	+	0,0014	0,0023	-0,0009	-5,7184 E-06	5,7065 E-06	3,538 E-06
	Y	-	-0,0014	-0,0023	0,0009	5,7184 E-06	-5,7065 E-06	-3,538 E-06
	X	+	0,0011	0,0020	-0,0008	-4,1899 E-06	3,6566 E-06	6,9912 E-06
00695	X	-	-0,0011	-0,0020	0,0008	4,1899 E-06	-3,6566 E-06	-6,9912 E-06
	Y	+	0,0013	0,0023	-0,0009	-4,6497 E-06	4,0595 E-06	7,7709 E-06
	Y	-	-0,0013	-0,0023	0,0009	4,6497 E-06	-4,0595 E-06	-7,7709 E-06
	X	+	0,0008	0,0016	-0,0007	-4,9044 E-06	4,0592 E-06	7,3749 E-06
00696	X	-	-0,0008	-0,0016	0,0007	4,9044 E-06	-4,0592 E-06	-7,3749 E-06
	Y	+	0,0009	0,0017	-0,0007	-5,4378 E-06	4,5043 E-06	8,1996 E-06
	Y	-	-0,0009	-0,0017	0,0007	5,4378 E-06	-4,5043 E-06	-8,1996 E-06
	X	+	0,0008	0,0014	-0,0005	-4,7277 E-06	4,0778 E-06	6,6764 E-06
00697	X	-	-0,0008	-0,0014	0,0005	4,7277 E-06	-4,0778 E-06	-6,6764 E-06
	Y	+	0,0009	0,0016	-0,0006	-5,2368 E-06	4,5234 E-06	7,4199 E-06
	Y	-	-0,0009	-0,0016	0,0006	5,2368 E-06	-4,5234 E-06	-7,4199 E-06
	X	+	0,0008	0,0013	-0,0004	-4,8456 E-06	4,1095 E-06	6,1221 E-06
00698	X	-	-0,0008	-0,0013	0,0004	4,8456 E-06	-4,1095 E-06	-6,1221 E-06
	Y	+	0,0009	0,0015	-0,0005	-5,3688 E-06	4,5591 E-06	6,7976 E-06
	Y	-	-0,0009	-0,0015	0,0005	5,3688 E-06	-4,5591 E-06	-6,7976 E-06
	X	+	0,0007	0,0012	-0,0003	-3,877 E-06	3,5906 E-06	6,6002 E-06
00699	X	-	-0,0007	-0,0012	0,0003	3,877 E-06	-3,5906 E-06	-6,6002 E-06
	Y	+	0,0008	0,0013	-0,0003	-4,2973 E-06	3,9841 E-06	7,3288 E-06
	Y	-	-0,0008	-0,0013	0,0003	4,2973 E-06	-3,9841 E-06	-7,3288 E-06
	X	+	0,0007	0,0011	-0,0002	-3,8581 E-06	3,5562 E-06	8,5396 E-06
00700	X	-	-0,0007	-0,0011	0,0002	3,8581 E-06	-3,5562 E-06	-8,5396 E-06
	Y	+	0,0007	0,0012	-0,0002	-4,276 E-06	3,9458 E-06	9,4824 E-06
	Y	-	-0,0007	-0,0012	0,0002	4,276 E-06	-3,9458 E-06	-9,4824 E-06
	X	+	0,0005	0,0009	-0,0001	-2,7693 E-06	3,3362 E-06	1,1292 E-05
00701	X	-	-0,0005	-0,0009	0,0001	2,7693 E-06	-3,3362 E-06	-1,1292 E-05
	Y	+	0,0006	0,0010	-0,0001	-3,068 E-06	3,7025 E-06	1,2538 E-05
	Y	-	-0,0006	-0,0010	0,0001	3,068 E-06	-3,7025 E-06	-1,2538 E-05
	X	+	0,0002	0,0004	0,0000	-3,4841 E-07	1,6956 E-06	1,7501 E-05
00702	X	-	-0,0002	-0,0004	0,0000	3,4841 E-07	-1,6956 E-06	-1,7501 E-05
	Y	+	0,0002	0,0005	0,0000	-3,8463 E-07	1,8817 E-06	1,944 E-05
	Y	-	-0,0002	-0,0005	0,0000	3,8463 E-07	-1,8817 E-06	-1,944 E-05
	X	+	-0,0002	-0,0015	0,0002	3,5509 E-06	6,5911 E-07	2,1825 E-05
00703	X	-	0,0002	0,0015	-0,0002	-3,5509 E-06	-6,5911 E-07	-2,1825 E-05
	Y	+	-0,0002	-0,0016	0,0002	3,9476 E-06	7,2992 E-07	2,4249 E-05
	Y	-	0,0002	0,0016	-0,0002	-3,9476 E-06	-7,2992 E-07	-2,4249 E-05
	X	+	-0,0001	-0,0022	0,0003	6,9984 E-06	1,5698 E-06	1,5728 E-05
00704	X	-	0,0001	0,0022	-0,0003	-6,9984 E-06	-1,5698 E-06	-1,5728 E-05
	Y	+	-0,0001	-0,0024	0,0003	7,7713 E-06	1,7423 E-06	1,7473 E-05
	Y	-	0,0001	0,0024	-0,0003	-7,7713 E-06	-1,7423 E-06	-1,7473 E-05
	X	+	0,0000	-0,0026	0,0004	8,5555 E-06	1,596 E-06	1,1401 E-05
00705	X	-	0,0000	0,0026	-0,0004	-8,5555 E-06	-1,596 E-06	-1,1401 E-05
	Y	+	0,0000	-0,0029	0,0004	9,4997 E-06	1,7714 E-06	1,2665 E-05
	Y	-	0,0000	0,0029	-0,0004	-9,4997 E-06	-1,7714 E-06	-1,2665 E-05
	X	+	0,0001	-0,0029	0,0005	9,1434 E-06	1,4852 E-06	8,9283 E-06
00706	X	-	-0,0001	0,0029	-0,0005	-9,1434 E-06	-1,4852 E-06	-8,9283 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0032	0,0005	1,0154 E-05	1,6481 E-06	9,9196 E-06
	Y	-	-0,0001	0,0032	-0,0005	-1,0154 E-05	-1,6481 E-06	-9,9196 E-06
	X	+	0,0001	-0,0031	0,0006	1,0854 E-05	1,8496 E-06	7,0695 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00707	X	-	-0,0001	0,0031	-0,0006	-1,0854 E-05	-1,8496 E-06	-7,0695 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0034	0,0006	1,205 E-05	2,0533 E-06	7,8534 E-06
	Y	-	-0,0001	0,0034	-0,0006	-1,205 E-05	-2,0533 E-06	-7,8534 E-06
	X	+	0,0001	-0,0033	0,0007	1,0566 E-05	1,944 E-06	7,616 E-06
00708	X	-	-0,0001	0,0033	-0,0007	-1,0566 E-05	-1,944 E-06	-7,616 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0037	0,0007	1,1728 E-05	2,1582 E-06	8,4676 E-06
	Y	-	-0,0001	0,0037	-0,0007	-1,1728 E-05	-2,1582 E-06	-8,4676 E-06
	X	+	0,0001	-0,0034	0,0008	1,0871 E-05	1,8061 E-06	7,5799 E-06
00709	X	-	-0,0001	0,0034	-0,0008	-1,0871 E-05	-1,8061 E-06	-7,5799 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0038	0,0008	1,2073 E-05	2,0047 E-06	8,4314 E-06
	Y	-	-0,0001	0,0038	-0,0008	-1,2073 E-05	-2,0047 E-06	-8,4314 E-06
	X	+	0,0003	-0,0039	0,0008	9,5753 E-06	1,8261 E-06	2,3027 E-06
00710	X	-	-0,0003	0,0039	-0,0008	-9,5753 E-06	-1,8261 E-06	-2,3027 E-06
	Y	+	0,0003	-0,0043	0,0009	1,064 E-05	2,0278 E-06	2,5613 E-06
	Y	-	-0,0003	0,0043	-0,0009	-1,064 E-05	-2,0278 E-06	-2,5613 E-06
	X	+	0,0003	-0,0037	0,0008	1,0514 E-05	2,5741 E-06	-1,8848 E-06
00711	X	-	-0,0003	0,0037	-0,0008	-1,0514 E-05	-2,5741 E-06	1,8848 E-06
	Y	+	0,0004	-0,0041	0,0009	1,1678 E-05	2,8571 E-06	-2,0947 E-06
	Y	-	-0,0004	0,0041	-0,0009	-1,1678 E-05	-2,8571 E-06	2,0947 E-06
	X	+	0,0003	-0,0034	0,0008	9,6791 E-06	2,4151 E-06	-5,0058 E-06
00712	X	-	-0,0003	0,0034	-0,0008	-9,6791 E-06	-2,4151 E-06	5,0058 E-06
	Y	+	0,0003	-0,0037	0,0008	1,0749 E-05	2,6799 E-06	-5,564 E-06
	Y	-	-0,0003	0,0037	-0,0008	-1,0749 E-05	-2,6799 E-06	5,564 E-06
	X	+	0,0001	-0,0029	0,0007	7,9757 E-06	1,8413 E-06	-7,0557 E-06
00713	X	-	-0,0001	0,0029	-0,0007	-7,9757 E-06	-1,8413 E-06	7,0557 E-06
	Y	+	0,0002	-0,0032	0,0008	8,8579 E-06	2,0428 E-06	-7,8426 E-06
	Y	-	-0,0002	0,0032	-0,0008	-8,8579 E-06	-2,0428 E-06	7,8426 E-06
	X	+	0,0000	-0,0024	0,0007	7,282 E-06	1,8156 E-06	-7,0798 E-06
00714	X	-	0,0000	0,0024	-0,0007	-7,282 E-06	-1,8156 E-06	7,0798 E-06
	Y	+	0,0000	-0,0027	0,0008	8,0825 E-06	2,0129 E-06	-7,8702 E-06
	Y	-	0,0000	0,0027	-0,0008	-8,0825 E-06	-2,0129 E-06	7,8702 E-06
	X	+	-0,0002	-0,0020	0,0007	5,9158 E-06	1,3077 E-06	-4,1363 E-06
00715	X	-	0,0002	0,0020	-0,0007	-5,9158 E-06	-1,3077 E-06	4,1363 E-06
	Y	+	-0,0002	-0,0023	0,0008	6,5633 E-06	1,4482 E-06	-4,5919 E-06
	Y	-	0,0002	0,0023	-0,0008	-6,5633 E-06	-1,4482 E-06	4,5919 E-06
	X	+	-0,0004	-0,0018	0,0007	4,7742 E-06	6,8672 E-07	-2,2139 E-06
00716	X	-	0,0004	0,0018	-0,0007	-4,7742 E-06	-6,8672 E-07	2,2139 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0020	0,0007	5,2987 E-06	7,5956 E-07	-2,4522 E-06
	Y	-	0,0004	0,0020	-0,0007	-5,2987 E-06	-7,5956 E-07	2,4522 E-06
	X	+	-0,0005	-0,0014	0,0006	1,889 E-06	-8,0201 E-07	-4,0073 E-06
00717	X	-	0,0005	0,0014	-0,0006	-1,889 E-06	8,0201 E-07	4,0073 E-06
	Y	+	-0,0006	-0,0016	0,0007	2,0981 E-06	-8,9167 E-07	-4,4508 E-06
	Y	-	0,0006	0,0016	-0,0007	-2,0981 E-06	8,9167 E-07	4,4508 E-06
	X	+	-0,0007	-0,0011	0,0005	2,2626 E-06	-5,6738 E-07	-4,4627 E-06
00718	X	-	0,0007	0,0011	-0,0005	-2,2626 E-06	5,6738 E-07	4,4627 E-06
	Y	+	-0,0008	-0,0013	0,0006	2,5085 E-06	-6,3504 E-07	-4,9579 E-06
	Y	-	0,0008	0,0013	-0,0006	-2,5085 E-06	6,3504 E-07	4,9579 E-06
	X	+	-0,0009	-0,0008	0,0005	1,1604 E-06	-1,5 E-06	-5,4982 E-06
00719	X	-	0,0009	0,0008	-0,0005	-1,1604 E-06	1,5 E-06	5,4982 E-06
	Y	+	-0,0010	-0,0009	0,0005	1,2833 E-06	-1,6721 E-06	-6,1091 E-06
	Y	-	0,0010	0,0009	-0,0005	-1,2833 E-06	1,6721 E-06	6,1091 E-06
	X	+	-0,0012	-0,0004	0,0004	-4,0172 E-07	-2,5089 E-06	-8,8882 E-06
00720	X	-	0,0012	0,0004	-0,0004	4,0172 E-07	2,5089 E-06	8,8882 E-06
	Y	+	-0,0014	-0,0004	0,0005	-4,515 E-07	-2,792 E-06	-9,8794 E-06
	Y	-	0,0014	0,0004	-0,0005	4,515 E-07	2,792 E-06	9,8794 E-06
	X	+	-0,0016	0,0001	0,0004	-1,0382 E-06	-2,9763 E-06	-7,1961 E-06
00721	X	-	0,0016	-0,0001	-0,0004	1,0382 E-06	2,9763 E-06	7,1961 E-06
	Y	+	-0,0018	0,0001	0,0004	-1,1628 E-06	-3,3144 E-06	-7,9991 E-06
	Y	-	0,0018	-0,0001	-0,0004	1,1628 E-06	3,3144 E-06	7,9991 E-06
	X	+	-0,0019	0,0003	0,0003	-1,5116 E-06	-3,7972 E-06	-1,9172 E-06
00722	X	-	0,0019	-0,0003	-0,0003	1,5116 E-06	3,7972 E-06	1,9172 E-06
	Y	+	-0,0021	0,0003	0,0003	-1,6896 E-06	-4,2275 E-06	-2,1246 E-06
	Y	-	0,0021	-0,0003	-0,0003	1,6896 E-06	4,2275 E-06	2,1246 E-06
	X	+	-0,0021	0,0003	0,0002	-1,7751 E-06	-4,4289 E-06	4,1065 E-06
00723	X	-	0,0021	-0,0003	-0,0002	1,7751 E-06	4,4289 E-06	-4,1065 E-06
	Y	+	-0,0023	0,0003	0,0002	-1,9789 E-06	-4,9266 E-06	4,5758 E-06
	Y	-	0,0023	-0,0003	-0,0002	1,9789 E-06	4,9266 E-06	-4,5758 E-06
	X	+	-0,0017	-0,0001	0,0002	-2,0569 E-06	-5,2914 E-06	6,9722 E-06
00724	X	-	0,0017	0,0001	-0,0002	2,0569 E-06	5,2914 E-06	-6,9722 E-06
	Y	+	-0,0019	-0,0001	0,0002	-2,2868 E-06	-5,8794 E-06	7,7578 E-06
	Y	-	0,0019	0,0001	-0,0002	2,2868 E-06	5,8794 E-06	-7,7578 E-06
	X	+	-0,0016	-0,0001	0,0002	-1,634 E-06	-3,5868 E-06	4,4429 E-06
00725	X	-	0,0016	0,0001	-0,0002	1,634 E-06	3,5868 E-06	-4,4429 E-06
	Y	+	-0,0018	-0,0001	0,0002	-1,82 E-06	-3,9896 E-06	4,9438 E-06
	Y	-	0,0018	0,0001	-0,0002	1,82 E-06	3,9896 E-06	-4,9438 E-06
	X	+	-0,0015	-0,0001	0,0002	-1,3035 E-06	-3,4542 E-06	4,6129 E-06
00726	X	-	0,0015	0,0001	-0,0002	1,3035 E-06	3,4542 E-06	-4,6129 E-06
	Y	+	-0,0017	-0,0001	0,0002	-1,4523 E-06	-3,8422 E-06	5,1329 E-06
	Y	-	0,0017	0,0001	-0,0002	1,4523 E-06	3,8422 E-06	-5,1329 E-06
	X	+	-0,0015	-0,0001	0,0002	-1,4719 E-06	-3,6891 E-06	4,1653 E-06
00727	X	-	0,0015	0,0001	-0,0002	1,4719 E-06	3,6891 E-06	-4,1653 E-06
	Y	+	-0,0017	-0,0001	0,0002	-1,6383 E-06	-4,1009 E-06	4,6347 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
	Y	-	0,0017	0,0001	-0,0002	1,6383 E-06	4,1009 E-06	-4,6347 E-06
	X	+	-0,0015	-0,0001	0,0002	-9,6059 E-07	-2,868 E-06	5,7533 E-06
00728	X	-	0,0015	0,0001	-0,0002	9,6059 E-07	2,868 E-06	-5,7533 E-06
	Y	+	-0,0016	-0,0001	0,0002	-1,0722 E-06	-3,1918 E-06	6,3988 E-06
	Y	-	0,0016	0,0001	-0,0002	1,0722 E-06	3,1918 E-06	-6,3988 E-06
	X	+	-0,0013	-0,0002	0,0001	-6,3813 E-07	-2,3849 E-06	8,3078 E-06
00729	X	-	0,0013	0,0002	-0,0001	6,3813 E-07	2,3849 E-06	-8,3078 E-06
	Y	+	-0,0015	-0,0003	0,0002	-7,1414 E-07	-2,6553 E-06	9,2432 E-06
	Y	-	0,0015	0,0003	-0,0002	7,1414 E-07	2,6553 E-06	-9,2432 E-06
	X	+	-0,0011	-0,0005	0,0001	-2,7539 E-08	-1,9262 E-06	1,2523 E-05
00730	X	-	0,0011	0,0005	-0,0001	2,7539 E-08	1,9262 E-06	-1,2523 E-05
	Y	+	-0,0013	-0,0005	0,0001	-3,3003 E-08	-2,1411 E-06	1,3932 E-05
	Y	-	0,0013	0,0005	-0,0001	3,3003 E-08	2,1411 E-06	-1,3932 E-05
	X	+	-0,0002	-0,0008	0,0001	3,096 E-07	-1,5954 E-06	1,0663 E-05
00731	X	-	0,0002	0,0008	-0,0001	-3,096 E-07	1,5954 E-06	-1,0663 E-05
	Y	+	-0,0002	-0,0009	0,0002	3,4447 E-07	-1,7661 E-06	1,1859 E-05
	Y	-	0,0002	0,0009	-0,0002	-3,4447 E-07	1,7661 E-06	-1,1859 E-05
	X	+	0,0001	-0,0007	0,0002	4,3627 E-08	3,4991 E-07	6,0344 E-06
00732	X	-	-0,0001	0,0007	-0,0002	-4,3627 E-08	-3,4991 E-07	-6,0344 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0008	0,0002	4,7306 E-08	3,9012 E-07	6,7099 E-06
	Y	-	-0,0001	0,0008	-0,0002	-4,7306 E-08	-3,9012 E-07	-6,7099 E-06
	X	+	0,0001	-0,0007	0,0002	2,5006 E-07	9,0366 E-07	4,7165 E-06
00733	X	-	-0,0001	0,0007	-0,0002	-2,5006 E-07	-9,0366 E-07	-4,7165 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0007	0,0002	2,7707 E-07	1,0053 E-06	5,2445 E-06
	Y	-	-0,0001	0,0007	-0,0002	-2,7707 E-07	-1,0053 E-06	-5,2445 E-06
	X	+	0,0002	-0,0007	0,0002	3,3882 E-07	9,2364 E-07	5,4638 E-06
00734	X	-	-0,0002	0,0007	-0,0002	-3,3882 E-07	-9,2364 E-07	-5,4638 E-06
	Y	+	0,0002	-0,0008	0,0002	3,7595 E-07	1,0296 E-06	6,0754 E-06
	Y	-	-0,0002	0,0008	-0,0002	-3,7595 E-07	-1,0296 E-06	-6,0754 E-06
	X	+	0,0003	-0,0008	0,0002	6,6328 E-07	1,9475 E-06	8,1954 E-06
00735	X	-	-0,0003	0,0008	-0,0002	-6,6328 E-07	-1,9475 E-06	-8,1954 E-06
	Y	+	0,0003	-0,0009	0,0002	7,3574 E-07	2,1633 E-06	9,1116 E-06
	Y	-	-0,0003	0,0009	-0,0002	-7,3574 E-07	-2,1633 E-06	-9,1116 E-06
	X	+	0,0006	-0,0009	0,0002	5,223 E-07	2,5728 E-06	1,162 E-05
00736	X	-	-0,0006	0,0009	-0,0002	-5,223 E-07	-2,5728 E-06	-1,162 E-05
	Y	+	0,0007	-0,0010	0,0002	5,7864 E-07	2,8576 E-06	1,2925 E-05
	Y	-	-0,0007	0,0010	-0,0002	-5,7864 E-07	-2,8576 E-06	-1,2925 E-05
	X	+	0,0010	-0,0010	0,0002	1,0005 E-06	3,5398 E-06	1,3006 E-05
00737	X	-	-0,0010	0,0010	-0,0002	-1,0005 E-06	-3,5398 E-06	-1,3006 E-05
	Y	+	0,0011	-0,0011	0,0002	1,1109 E-06	3,9372 E-06	1,4466 E-05
	Y	-	-0,0011	0,0011	-0,0002	-1,1109 E-06	-3,9372 E-06	-1,4466 E-05
	X	+	0,0020	-0,0010	0,0002	1,2599 E-06	4,5665 E-06	1,2847 E-05
00738	X	-	-0,0020	0,0010	-0,0002	-1,2599 E-06	-4,5665 E-06	-1,2847 E-05
	Y	+	0,0023	-0,0011	0,0002	1,3994 E-06	5,0858 E-06	1,4285 E-05
	Y	-	-0,0023	0,0011	-0,0002	-1,3994 E-06	-5,0858 E-06	-1,4285 E-05
	X	+	0,0024	-0,0008	0,0001	2,2069 E-07	6,7875 E-06	7,3597 E-06
00739	X	-	-0,0024	0,0008	-0,0001	-2,2069 E-07	-6,7875 E-06	-7,3597 E-06
	Y	+	0,0026	-0,0009	0,0001	2,4489 E-07	7,5484 E-06	8,1823 E-06
	Y	-	-0,0026	0,0009	-0,0001	-2,4489 E-07	-7,5484 E-06	-8,1823 E-06
	X	+	0,0025	-0,0008	0,0001	2,427 E-07	7,5745 E-06	6,0175 E-06
00740	X	-	-0,0025	0,0008	-0,0001	-2,427 E-07	-7,5745 E-06	-6,0175 E-06
	Y	+	0,0027	-0,0009	0,0001	2,6962 E-07	8,423 E-06	6,6898 E-06
	Y	-	-0,0027	0,0009	-0,0001	-2,6962 E-07	-8,423 E-06	-6,6898 E-06
	X	+	0,0025	-0,0007	0,0000	1,7413 E-07	7,2001 E-06	2,6643 E-06
00741	X	-	-0,0025	0,0007	0,0000	-1,7413 E-07	-7,2001 E-06	-2,6643 E-06
	Y	+	0,0028	-0,0008	0,0000	1,9298 E-07	8,0087 E-06	2,9605 E-06
	Y	-	-0,0028	0,0008	0,0000	-1,9298 E-07	-8,0087 E-06	-2,9605 E-06
	X	+	0,0023	-0,0007	0,0000	-2,4686 E-07	7,4141 E-06	-2,2027 E-07
00742	X	-	-0,0023	0,0007	0,0000	2,4686 E-07	-7,4141 E-06	2,2027 E-07
	Y	+	0,0026	-0,0007	0,0000	-2,7449 E-07	8,2416 E-06	-2,4891 E-07
	Y	-	-0,0026	0,0007	0,0000	2,7449 E-07	-8,2416 E-06	2,4891 E-07
	X	+	0,0022	-0,0007	0,0000	-2,7787 E-08	6,8081 E-06	4,1728 E-08
00743	X	-	-0,0022	0,0007	0,0000	2,7787 E-08	-6,8081 E-06	-4,1728 E-08
	Y	+	0,0024	-0,0008	0,0000	-3,0728 E-08	7,5662 E-06	4,6649 E-08
	Y	-	-0,0024	0,0008	0,0000	3,0728 E-08	-7,5662 E-06	-4,6649 E-08
	X	+	0,0020	-0,0008	-0,0001	1,5906 E-07	6,1587 E-06	2,0945 E-07
00744	X	-	-0,0020	0,0008	0,0001	-1,5906 E-07	-6,1587 E-06	-2,0945 E-07
	Y	+	0,0022	-0,0008	-0,0001	1,7608 E-07	6,848 E-06	2,3468 E-07
	Y	-	-0,0022	0,0008	0,0001	-1,7608 E-07	-6,848 E-06	-2,3468 E-07
	X	+	0,0018	-0,0008	-0,0002	9,9294 E-07	3,5396 E-06	-3,3996 E-06
00745	X	-	-0,0018	0,0008	0,0002	-9,9294 E-07	-3,5396 E-06	3,3996 E-06
	Y	+	0,0021	-0,0008	-0,0002	1,1012 E-06	3,9414 E-06	-3,783 E-06
	Y	-	-0,0021	0,0008	0,0002	-1,1012 E-06	-3,9414 E-06	3,783 E-06
	X	+	0,0015	-0,0009	-0,0003	6,8281 E-07	3,7591 E-06	-6,3684 E-06
00746	X	-	-0,0015	0,0009	0,0003	-6,8281 E-07	-3,7591 E-06	6,3684 E-06
	Y	+	0,0016	-0,0010	-0,0003	7,6 E-07	4,179 E-06	-7,0854 E-06
	Y	-	-0,0016	0,0010	0,0003	-7,6 E-07	-4,179 E-06	7,0854 E-06
	X	+	0,0010	-0,0011	-0,0004	1,4143 E-06	2,7142 E-06	-7,82 E-06
00747	X	-	-0,0010	0,0011	0,0004	-1,4143 E-06	-2,7142 E-06	7,82 E-06
	Y	+	0,0012	-0,0012	-0,0004	1,574 E-06	3,0164 E-06	-8,6988 E-06
	Y	-	-0,0012	0,0012	0,0004	-1,574 E-06	-3,0164 E-06	8,6988 E-06
	X	+	0,0005	-0,0014	-0,0004	2,1892 E-06	8,6389 E-07	-9,8823 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00748	X	-	-0,0005	0,0014	0,0004	-2,1892 E-06	-8,6389 E-07	9,8823 E-06
	Y	+	0,0006	-0,0015	-0,0005	2,4347 E-06	9,6047 E-07	-1,0992 E-05
	Y	-	-0,0006	0,0015	0,0005	-2,4347 E-06	-9,6047 E-07	1,0992 E-05
00749	X	+	0,0000	-0,0017	-0,0005	2,8524 E-06	2,2001 E-08	-8,1565 E-06
	X	-	0,0000	0,0017	0,0005	-2,8524 E-06	-2,2001 E-08	8,1565 E-06
	Y	+	0,0000	-0,0019	-0,0006	3,1747 E-06	1,9777 E-08	-9,0742 E-06
	Y	-	0,0000	0,0019	0,0006	-3,1747 E-06	-1,9777 E-08	9,0742 E-06
00750	X	+	-0,0003	-0,0020	-0,0006	3,587 E-06	-9,9913 E-07	-5,8183 E-06
	X	-	0,0003	0,0020	0,0006	-3,587 E-06	9,9913 E-07	5,8183 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0022	-0,0007	3,9921 E-06	-1,117 E-06	-6,4694 E-06
	Y	-	0,0004	0,0022	0,0007	-3,9921 E-06	1,117 E-06	6,4694 E-06
00751	X	+	-0,0006	-0,0022	-0,0007	4,4066 E-06	-1,9425 E-06	-2,358 E-06
	X	-	0,0006	0,0022	0,0007	-4,4066 E-06	1,9425 E-06	2,358 E-06
	Y	+	-0,0007	-0,0025	-0,0008	4,9011 E-06	-2,1623 E-06	-2,6194 E-06
	Y	-	0,0007	0,0025	0,0008	-4,9011 E-06	2,1623 E-06	2,6194 E-06
00752	X	+	-0,0007	-0,0024	-0,0008	6,3413 E-06	-4,0391 E-06	-8,4517 E-07
	X	-	0,0007	0,0024	0,0008	-6,3413 E-06	4,0391 E-06	8,4517 E-07
	Y	+	-0,0008	-0,0026	-0,0009	7,0479 E-06	-4,4884 E-06	-9,4037 E-07
	Y	-	0,0008	0,0026	0,0009	-7,0479 E-06	4,4884 E-06	9,4037 E-07
00753	X	+	-0,0009	-0,0025	-0,0008	5,9039 E-06	-3,7114 E-06	-2,1483 E-06
	X	-	0,0009	0,0025	0,0008	-5,9039 E-06	3,7114 E-06	2,1483 E-06
	Y	+	-0,0010	-0,0028	-0,0009	6,5668 E-06	-4,1286 E-06	-2,3901 E-06
	Y	-	0,0010	0,0028	0,0009	-6,5668 E-06	4,1286 E-06	2,3901 E-06
00754	X	+	-0,0010	-0,0027	-0,0009	6,5022 E-06	-4,1356 E-06	-1,7211 E-06
	X	-	0,0010	0,0027	0,0009	-6,5022 E-06	4,1356 E-06	1,7211 E-06
	Y	+	-0,0012	-0,0030	-0,0010	7,2325 E-06	-4,6004 E-06	-1,9146 E-06
	Y	-	0,0012	0,0030	0,0010	-7,2325 E-06	4,6004 E-06	1,9146 E-06
00755	X	+	-0,0012	-0,0029	-0,0009	7,3553 E-06	-4,8177 E-06	-2,931 E-06
	X	-	0,0012	0,0029	0,0009	-7,3553 E-06	4,8177 E-06	2,931 E-06
	Y	+	-0,0014	-0,0033	-0,0010	8,1793 E-06	-5,3575 E-06	-3,2603 E-06
	Y	-	0,0014	0,0033	0,0010	-8,1793 E-06	5,3575 E-06	3,2603 E-06
00756	X	+	-0,0014	-0,0032	-0,0009	7,6292 E-06	-4,7675 E-06	-1,2779 E-06
	X	-	0,0014	0,0032	0,0009	-7,6292 E-06	4,7675 E-06	1,2779 E-06
	Y	+	-0,0015	-0,0035	-0,0010	8,4871 E-06	-5,3047 E-06	-1,4233 E-06
	Y	-	0,0015	0,0035	0,0010	-8,4871 E-06	5,3047 E-06	1,4233 E-06
00757	X	+	-0,0014	-0,0033	-0,0010	7,9715 E-06	-5,0827 E-06	5,9651 E-07
	X	-	0,0014	0,0033	0,0010	-7,9715 E-06	5,0827 E-06	-5,9651 E-07
	Y	+	-0,0016	-0,0037	-0,0011	8,8683 E-06	-5,656 E-06	6,6536 E-07
	Y	-	0,0016	0,0037	0,0011	-8,8683 E-06	5,656 E-06	-6,6536 E-07
00758	X	+	-0,0014	-0,0034	-0,0010	8,4001 E-06	-4,9805 E-06	2,7611 E-06
	X	-	0,0014	0,0034	0,0010	-8,4001 E-06	4,9805 E-06	-2,7611 E-06
	Y	+	-0,0016	-0,0038	-0,0011	9,3413 E-06	-5,5398 E-06	3,0736 E-06
	Y	-	0,0016	0,0038	0,0011	-9,3413 E-06	5,5398 E-06	-3,0736 E-06
00759	X	+	-0,0001	-0,0001	-0,0002	5,4043 E-07	-2,772 E-06	3,0742 E-05
	X	-	0,0001	0,0001	0,0002	-5,4043 E-07	2,772 E-06	-3,0742 E-05
	Y	+	-0,0001	-0,0001	-0,0002	6,0442 E-07	-3,0838 E-06	3,4181 E-05
	Y	-	0,0001	0,0001	0,0002	-6,0442 E-07	3,0838 E-06	-3,4181 E-05
00760	X	+	-0,0002	0,0010	-0,0001	-3,5247 E-06	-2,3421 E-06	2,5556 E-05
	X	-	0,0002	-0,0010	0,0001	3,5247 E-06	2,3421 E-06	-2,5556 E-05
	Y	+	-0,0002	0,0011	-0,0001	-3,9073 E-06	-2,6062 E-06	2,8419 E-05
	Y	-	0,0002	-0,0011	0,0001	3,9073 E-06	2,6062 E-06	-2,8419 E-05
00761	X	+	-0,0003	0,0017	0,0000	-6,2199 E-06	-2,1987 E-06	1,9803 E-05
	X	-	0,0003	-0,0017	0,0000	6,2199 E-06	2,1987 E-06	-1,9803 E-05
	Y	+	-0,0003	0,0019	0,0000	-6,9031 E-06	-2,4468 E-06	2,2025 E-05
	Y	-	0,0003	-0,0019	0,0000	6,9031 E-06	2,4468 E-06	-2,2025 E-05
00762	X	+	-0,0004	0,0022	0,0002	-7,9424 E-06	-2,5204 E-06	1,535 E-05
	X	-	0,0004	-0,0022	-0,0002	7,9424 E-06	2,5204 E-06	-1,535 E-05
	Y	+	-0,0004	0,0025	0,0002	-8,8211 E-06	-2,8044 E-06	1,7077 E-05
	Y	-	0,0004	-0,0025	-0,0002	8,8211 E-06	2,8044 E-06	-1,7077 E-05
00763	X	+	-0,0004	0,0027	0,0003	-9,7396 E-06	-2,8583 E-06	1,7245 E-05
	X	-	0,0004	-0,0027	-0,0003	9,7396 E-06	2,8583 E-06	-1,7245 E-05
	Y	+	-0,0004	0,0030	0,0003	-1,0814 E-05	-3,1797 E-06	1,9185 E-05
	Y	-	0,0004	-0,0030	-0,0003	1,0814 E-05	3,1797 E-06	-1,9185 E-05
00764	X	+	-0,0004	0,0031	0,0004	-1,0665 E-05	-2,772 E-06	1,2259 E-05
	X	-	0,0004	-0,0031	-0,0004	1,0665 E-05	2,772 E-06	-1,2259 E-05
	Y	+	-0,0005	0,0034	0,0005	-1,1844 E-05	-3,0841 E-06	1,3647 E-05
	Y	-	0,0005	-0,0034	-0,0005	1,1844 E-05	3,0841 E-06	-1,3647 E-05
00765	X	+	-0,0004	0,0034	0,0006	-1,1774 E-05	-2,3126 E-06	1,2867 E-05
	X	-	0,0004	-0,0034	-0,0006	1,1774 E-05	2,3126 E-06	-1,2867 E-05
	Y	+	-0,0004	0,0037	0,0006	-1,3083 E-05	-2,5726 E-06	1,4328 E-05
	Y	-	0,0004	-0,0037	-0,0006	1,3083 E-05	2,5726 E-06	-1,4328 E-05
00766	X	+	-0,0006	0,0040	0,0007	-1,0143 E-05	-2,8456 E-06	6,8441 E-06
	X	-	0,0006	-0,0040	-0,0007	1,0143 E-05	2,8456 E-06	-6,8441 E-06
	Y	+	-0,0007	0,0045	0,0008	-1,1286 E-05	-3,1678 E-06	7,6303 E-06
	Y	-	0,0007	-0,0045	-0,0008	1,1286 E-05	3,1678 E-06	-7,6303 E-06
00767	X	+	-0,0007	0,0039	0,0007	-9,8556 E-06	-3,0406 E-06	-6,7263 E-07
	X	-	0,0007	-0,0039	-0,0007	9,8556 E-06	3,0406 E-06	6,7263 E-07
	Y	+	-0,0008	0,0043	0,0008	-1,0972 E-05	-3,3867 E-06	-7,3171 E-07
	Y	-	0,0008	-0,0043	-0,0008	1,0972 E-05	3,3867 E-06	7,3171 E-07
00768	X	+	-0,0007	0,0036	0,0007	-9,3834 E-06	-3,0698 E-06	-3,8046 E-06
	X	-	0,0007	-0,0036	-0,0007	9,3834 E-06	3,0698 E-06	3,8046 E-06
	Y	+	-0,0008	0,0040	0,0008	-1,0447 E-05	-3,4193 E-06	-4,2195 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0008	-0,0040	-0,0008	1,0447 E-05	3,4193 E-06	4,2195 E-06
	X	+	-0,0006	0,0032	0,0007	-8,5029 E-06	-3,1174 E-06	-7,6344 E-06
00769	X	-	0,0006	-0,0032	-0,0007	8,5029 E-06	3,1174 E-06	7,6344 E-06
	Y	+	-0,0007	0,0036	0,0008	-9,4653 E-06	-3,4712 E-06	-8,4781 E-06
	Y	-	0,0007	-0,0036	-0,0008	9,4653 E-06	3,4712 E-06	8,4781 E-06
	X	+	-0,0005	0,0027	0,0007	-6,7339 E-06	-2,4188 E-06	-7,9927 E-06
00770	X	-	0,0005	-0,0027	-0,0007	6,7339 E-06	2,4188 E-06	7,9927 E-06
	Y	+	-0,0005	0,0030	0,0008	-7,5017 E-06	-2,6955 E-06	-8,8776 E-06
	Y	-	0,0005	-0,0030	-0,0008	7,5017 E-06	2,6955 E-06	8,8776 E-06
	X	+	-0,0003	0,0021	0,0008	-5,2309 E-06	-2,1886 E-06	-8,3562 E-06
00771	X	-	0,0003	-0,0021	-0,0008	5,2309 E-06	2,1886 E-06	8,3562 E-06
	Y	+	-0,0003	0,0024	0,0008	-5,8309 E-06	-2,4402 E-06	-9,2838 E-06
	Y	-	0,0003	-0,0024	-0,0008	5,8309 E-06	2,4402 E-06	9,2838 E-06
	X	+	0,0000	0,0017	0,0008	-5,3325 E-06	-1,8292 E-06	-5,044 E-06
00772	X	-	0,0000	-0,0017	-0,0008	5,3325 E-06	1,8292 E-06	5,044 E-06
	Y	+	-0,0001	0,0019	0,0009	-5,9379 E-06	-2,0384 E-06	-5,6009 E-06
	Y	-	0,0001	-0,0019	-0,0009	5,9379 E-06	2,0384 E-06	5,6009 E-06
	X	+	0,0002	0,0014	0,0008	-2,1681 E-06	-1,3584 E-07	-2,8123 E-06
00773	X	-	-0,0002	-0,0014	-0,0008	2,1681 E-06	1,3584 E-07	2,8123 E-06
	Y	+	0,0002	0,0016	0,0009	-2,4269 E-06	-1,6026 E-07	-3,1176 E-06
	Y	-	-0,0002	-0,0016	-0,0009	2,4269 E-06	1,6026 E-07	3,1176 E-06
	X	+	0,0004	0,0011	0,0007	-9,6643 E-07	5,845 E-07	-6,5539 E-06
00774	X	-	-0,0004	-0,0011	-0,0007	9,6643 E-07	-5,845 E-07	6,5539 E-06
	Y	+	0,0004	0,0012	0,0008	-1,0947 E-06	6,3733 E-07	-7,2824 E-06
	Y	-	-0,0004	-0,0012	-0,0008	1,0947 E-06	-6,3733 E-07	7,2824 E-06
	X	+	0,0006	0,0006	0,0007	2,1584 E-07	1,4198 E-06	-8,8398 E-06
00775	X	-	-0,0006	-0,0006	-0,0007	-2,1584 E-07	-1,4198 E-06	8,8398 E-06
	Y	+	0,0007	0,0007	0,0008	2,2025 E-07	1,5665 E-06	-9,8308 E-06
	Y	-	-0,0007	-0,0007	-0,0008	-2,2025 E-07	-1,5665 E-06	9,8308 E-06
	X	+	0,0010	0,0002	0,0007	9,7376 E-07	2,0037 E-06	-9,2447 E-06
00776	X	-	-0,0010	-0,0002	-0,0007	-9,7376 E-07	-2,0037 E-06	9,2447 E-06
	Y	+	0,0011	0,0002	0,0008	1,0668 E-06	2,2187 E-06	-1,0283 E-05
	Y	-	-0,0011	-0,0002	-0,0008	-1,0668 E-06	-2,2187 E-06	1,0283 E-05
	X	+	0,0014	-0,0001	0,0007	2,1563 E-06	3,3977 E-06	-5,163 E-06
00777	X	-	-0,0014	0,0001	-0,0007	-2,1563 E-06	-3,3977 E-06	5,163 E-06
	Y	+	0,0015	-0,0002	0,0007	2,38 E-06	3,7673 E-06	-5,7458 E-06
	Y	-	-0,0015	0,0002	-0,0007	-2,38 E-06	-3,7673 E-06	5,7458 E-06
	X	+	0,0017	-0,0004	0,0006	3,0169 E-06	3,8243 E-06	-3,7655 E-06
00778	X	-	-0,0017	0,0004	-0,0006	-3,0169 E-06	-3,8243 E-06	3,7655 E-06
	Y	+	0,0018	-0,0005	0,0007	3,338 E-06	4,2421 E-06	-4,1955 E-06
	Y	-	-0,0018	0,0005	-0,0007	-3,338 E-06	-4,2421 E-06	4,1955 E-06
	X	+	0,0019	-0,0005	0,0006	1,8406 E-06	3,6483 E-06	1,93 E-06
00779	X	-	-0,0019	0,0005	-0,0006	-1,8406 E-06	-3,6483 E-06	-1,93 E-06
	Y	+	0,0021	-0,0005	0,0007	2,0364 E-06	4,0517 E-06	2,1354 E-06
	Y	-	-0,0021	0,0005	-0,0007	-2,0364 E-06	-4,0517 E-06	-2,1354 E-06
	X	+	-0,0017	0,0011	0,0002	-1,0214 E-06	-4,0941 E-06	1,3765 E-05
00780	X	-	0,0017	-0,0011	-0,0002	1,0214 E-06	4,0941 E-06	-1,3765 E-05
	Y	+	-0,0019	0,0013	0,0002	-1,1329 E-06	-4,5327 E-06	1,5311 E-05
	Y	-	0,0019	-0,0013	-0,0002	1,1329 E-06	4,5327 E-06	-1,5311 E-05
	X	+	-0,0021	0,0012	0,0002	-1,3144 E-06	-5,2782 E-06	1,2414 E-05
00781	X	-	0,0021	-0,0012	-0,0002	1,3144 E-06	5,2782 E-06	-1,2414 E-05
	Y	+	-0,0023	0,0013	0,0002	-1,4588 E-06	-5,8505 E-06	1,381 E-05
	Y	-	0,0023	-0,0013	-0,0002	1,4588 E-06	5,8505 E-06	-1,381 E-05
	X	+	-0,0024	0,0011	0,0002	-1,4283 E-06	-7,5094 E-06	9,122 E-06
00782	X	-	0,0024	-0,0011	-0,0002	1,4283 E-06	7,5094 E-06	-9,122 E-06
	Y	+	-0,0027	0,0013	0,0002	-1,5846 E-06	-8,3259 E-06	1,015 E-05
	Y	-	0,0027	-0,0013	-0,0002	1,5846 E-06	8,3259 E-06	-1,015 E-05
	X	+	-0,0026	0,0012	0,0002	-1,7771 E-06	-9,5505 E-06	9,2521 E-06
00783	X	-	0,0026	-0,0012	-0,0002	1,7771 E-06	9,5505 E-06	-9,2521 E-06
	Y	+	-0,0029	0,0013	0,0002	-1,972 E-06	-1,0591 E-05	1,0301 E-05
	Y	-	0,0029	-0,0013	-0,0002	1,972 E-06	1,0591 E-05	-1,0301 E-05
	X	+	-0,0029	0,0013	0,0002	-1,7831 E-06	-1,0835 E-05	1,2284 E-05
00784	X	-	0,0029	-0,0013	-0,0002	1,7831 E-06	1,0835 E-05	-1,2284 E-05
	Y	+	-0,0032	0,0014	0,0002	-1,9791 E-06	-1,2021 E-05	1,3679 E-05
	Y	-	0,0032	-0,0014	-0,0002	1,9791 E-06	1,2021 E-05	-1,3679 E-05
	X	+	-0,0041	0,0013	0,0001	-1,374 E-06	-1,2101 E-05	1,1304 E-05
00785	X	-	0,0041	-0,0013	-0,0001	1,374 E-06	1,2101 E-05	-1,1304 E-05
	Y	+	-0,0045	0,0015	0,0001	-1,525 E-06	-1,344 E-05	1,2594 E-05
	Y	-	0,0045	-0,0015	-0,0001	1,525 E-06	1,344 E-05	-1,2594 E-05
	X	+	-0,0048	0,0011	-0,0001	-1,5893 E-06	-1,1351 E-05	7,2283 E-06
00786	X	-	0,0048	-0,0011	0,0001	1,5893 E-06	1,1351 E-05	-7,2283 E-06
	Y	+	-0,0054	0,0012	-0,0001	-1,7631 E-06	-1,2621 E-05	8,0622 E-06
	Y	-	0,0054	-0,0012	0,0001	1,7631 E-06	1,2621 E-05	-8,0622 E-06
	X	+	-0,0045	0,0010	-0,0002	-1,8408 E-06	-9,7221 E-06	-1,0334 E-05
00787	X	-	0,0045	-0,0010	0,0002	1,8408 E-06	9,7221 E-06	1,0334 E-05
	Y	+	-0,0050	0,0011	-0,0003	-2,0422 E-06	-1,0812 E-05	-1,1474 E-05
	Y	-	0,0050	-0,0011	0,0003	2,0422 E-06	1,0812 E-05	1,1474 E-05
	X	+	-0,0033	0,0011	-0,0004	-1,011 E-06	-8,1693 E-06	-2,7348 E-05
00788	X	-	0,0033	-0,0011	0,0004	1,011 E-06	8,1693 E-06	2,7348 E-05
	Y	+	-0,0036	0,0012	-0,0004	-1,1205 E-06	-9,0777 E-06	-3,04 E-05
	Y	-	0,0036	-0,0012	0,0004	1,1205 E-06	9,0777 E-06	3,04 E-05
	X	+	0,0010	0,0024	-0,0006	-4,2534 E-06	1,4323 E-06	-4,8628 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00789	X	-	-0,0010	-0,0024	0,0006	4,2534 E-06	-1,4323 E-06	4,8628 E-05
	Y	+	0,0011	0,0027	-0,0007	-4,7252 E-06	1,5954 E-06	-5,4055 E-05
	Y	-	-0,0011	-0,0027	0,0007	4,7252 E-06	-1,5954 E-06	5,4055 E-05
	X	+	-0,0005	-0,0018	0,0005	-5,5772 E-06	-9,9656 E-07	-3,9276 E-06
00790	X	-	0,0005	0,0018	-0,0005	5,5772 E-06	9,9656 E-07	3,9276 E-06
	Y	+	-0,0006	-0,0020	0,0005	-6,2075 E-06	-1,1143 E-06	-4,3595 E-06
	Y	-	0,0006	0,0020	-0,0005	6,2075 E-06	1,1143 E-06	4,3595 E-06
	X	+	-0,0004	-0,0022	0,0003	1,2918 E-05	8,1035 E-06	-5,9249 E-06
00791	X	-	0,0004	0,0022	-0,0003	-1,2918 E-05	-8,1035 E-06	5,9249 E-06
	Y	+	-0,0005	-0,0025	0,0003	1,4361 E-05	9,0029 E-06	-6,5816 E-06
	Y	-	0,0005	0,0025	-0,0003	-1,4361 E-05	-9,0029 E-06	6,5816 E-06
	X	+	-0,0002	-0,0028	0,0002	6,8464 E-06	5,5732 E-06	-2,5908 E-06
00792	X	-	0,0002	0,0028	-0,0002	-6,8464 E-06	-5,5732 E-06	2,5908 E-06
	Y	+	-0,0002	-0,0031	0,0002	7,5986 E-06	6,1854 E-06	-2,8778 E-06
	Y	-	0,0002	0,0031	-0,0002	-7,5986 E-06	-6,1854 E-06	2,8778 E-06
	X	+	0,0000	-0,0033	0,0001	-1,397 E-06	2,6481 E-06	-4,7371 E-06
00793	X	-	0,0000	0,0033	-0,0001	1,397 E-06	-2,6481 E-06	4,7371 E-06
	Y	+	0,0000	-0,0036	0,0001	-1,5613 E-06	2,9366 E-06	-5,2667 E-06
	Y	-	0,0000	0,0036	-0,0001	1,5613 E-06	-2,9366 E-06	5,2667 E-06
	X	+	0,0002	-0,0036	-0,0001	1,9005 E-05	9,3409 E-06	-1,1508 E-06
00794	X	-	-0,0002	0,0036	0,0001	-1,9005 E-05	-9,3409 E-06	1,1508 E-06
	Y	+	0,0003	-0,0039	-0,0001	2,1113 E-05	1,0376 E-05	-1,2745 E-06
	Y	-	-0,0003	0,0039	0,0001	-2,1113 E-05	-1,0376 E-05	1,2745 E-06
	X	+	0,0004	-0,0039	-0,0001	1,3107 E-05	4,1925 E-07	-3,0066 E-06
00795	X	-	-0,0004	0,0039	0,0001	-1,3107 E-05	-4,1925 E-07	3,0066 E-06
	Y	+	0,0005	-0,0043	-0,0001	1,4555 E-05	4,5871 E-07	-3,3442 E-06
	Y	-	-0,0005	0,0043	0,0001	-1,4555 E-05	-4,5871 E-07	3,3442 E-06
	X	+	0,0007	-0,0033	0,0000	1,5118 E-06	2,4964 E-06	6,5962 E-06
00796	X	-	-0,0007	0,0033	0,0000	-1,5118 E-06	-2,4964 E-06	-6,5962 E-06
	Y	+	0,0008	-0,0037	0,0000	1,6638 E-06	2,764 E-06	7,335 E-06
	Y	-	-0,0008	0,0037	0,0000	-1,6638 E-06	-2,764 E-06	-7,335 E-06
	X	+	0,0008	-0,0031	-0,0002	2,5306 E-05	3,6641 E-06	9,2056 E-06
00797	X	-	-0,0008	0,0031	0,0002	-2,5306 E-05	-3,6641 E-06	-9,2056 E-06
	Y	+	0,0009	-0,0035	-0,0003	2,8109 E-05	4,0618 E-06	1,0235 E-05
	Y	-	-0,0009	0,0035	0,0003	-2,8109 E-05	-4,0618 E-06	-1,0235 E-05
	X	+	0,0009	-0,0031	-0,0004	9,2229 E-06	2,0186 E-06	9,9767 E-06
00798	X	-	-0,0009	0,0031	0,0004	-9,2229 E-06	-2,0186 E-06	-9,9767 E-06
	Y	+	0,0010	-0,0034	-0,0004	1,0215 E-05	2,2355 E-06	1,1085 E-05
	Y	-	-0,0010	0,0034	0,0004	-1,0215 E-05	-2,2355 E-06	-1,1085 E-05
	X	+	0,0010	-0,0028	-0,0004	1,1788 E-05	1,4599 E-06	1,2099 E-05
00799	X	-	-0,0010	0,0028	0,0004	-1,1788 E-05	-1,4599 E-06	-1,2099 E-05
	Y	+	0,0011	-0,0031	-0,0005	1,3062 E-05	1,6217 E-06	1,3444 E-05
	Y	-	-0,0011	0,0031	0,0005	-1,3062 E-05	-1,6217 E-06	-1,3444 E-05
	X	+	0,0011	-0,0024	-0,0005	2,0731 E-05	-1,7799 E-06	1,3359 E-05
00800	X	-	-0,0011	0,0024	0,0005	-2,0731 E-05	1,7799 E-06	-1,3359 E-05
	Y	+	0,0012	-0,0027	-0,0005	2,2998 E-05	-1,9705 E-06	1,4845 E-05
	Y	-	-0,0012	0,0027	0,0005	-2,2998 E-05	1,9705 E-06	-1,4845 E-05
	X	+	0,0012	-0,0021	-0,0002	5,3272 E-06	-7,8926 E-06	1,5837 E-05
00801	X	-	-0,0012	0,0021	0,0002	-5,3272 E-06	7,8926 E-06	-1,5837 E-05
	Y	+	0,0014	-0,0023	-0,0003	5,8952 E-06	-8,7565 E-06	1,759 E-05
	Y	-	-0,0014	0,0023	0,0003	-5,8952 E-06	8,7565 E-06	-1,759 E-05
	X	+	0,0015	0,0005	0,0004	-7,492 E-06	-4,422 E-06	7,3288 E-06
00802	X	-	-0,0015	-0,0005	-0,0004	7,492 E-06	4,422 E-06	-7,3288 E-06
	Y	+	0,0016	0,0005	0,0004	-8,2857 E-06	-4,9186 E-06	8,1279 E-06
	Y	-	-0,0016	-0,0005	-0,0004	8,2857 E-06	4,9186 E-06	-8,1279 E-06
	X	+	0,0014	0,0006	0,0005	-2,1068 E-05	9,3809 E-06	8,3577 E-06
00803	X	-	-0,0014	-0,0006	-0,0005	2,1068 E-05	-9,3809 E-06	-8,3577 E-06
	Y	+	0,0016	0,0006	0,0006	-2,3364 E-05	1,0412 E-05	9,2807 E-06
	Y	-	-0,0016	-0,0006	-0,0006	2,3364 E-05	-1,0412 E-05	-9,2807 E-06
	X	+	0,0014	0,0009	0,0003	3,328 E-06	2,4144 E-06	1,0908 E-05
00804	X	-	-0,0014	-0,0009	-0,0003	-3,328 E-06	-2,4144 E-06	-1,0908 E-05
	Y	+	0,0016	0,0009	0,0003	3,7343 E-06	2,6681 E-06	1,2117 E-05
	Y	-	-0,0016	-0,0009	-0,0003	-3,7343 E-06	-2,6681 E-06	-1,2117 E-05
	X	+	0,0014	0,0010	0,0002	-7,9509 E-06	6,1591 E-06	1,062 E-05
00805	X	-	-0,0014	-0,0010	-0,0002	7,9509 E-06	-6,1591 E-06	-1,062 E-05
	Y	+	0,0016	0,0011	0,0002	-8,8051 E-06	6,8251 E-06	1,18 E-05
	Y	-	-0,0016	-0,0011	-0,0002	8,8051 E-06	-6,8251 E-06	-1,18 E-05
	X	+	0,0014	0,0011	0,0000	-1,4645 E-05	1,0101 E-05	7,2275 E-06
00806	X	-	-0,0014	-0,0011	0,0000	1,4645 E-05	-1,0101 E-05	-7,2275 E-06
	Y	+	0,0015	0,0012	0,0000	-1,6264 E-05	1,1213 E-05	8,032 E-06
	Y	-	-0,0015	-0,0012	0,0000	1,6264 E-05	-1,1213 E-05	-8,032 E-06
	X	+	0,0014	0,0012	-0,0002	2,4242 E-06	1,5937 E-06	6,7837 E-06
00807	X	-	-0,0014	-0,0012	0,0002	-2,4242 E-06	-1,5937 E-06	-6,7837 E-06
	Y	+	0,0016	0,0013	-0,0002	2,7201 E-06	1,7526 E-06	7,5397 E-06
	Y	-	-0,0016	-0,0013	0,0002	-2,7201 E-06	-1,7526 E-06	-7,5397 E-06
	X	+	0,0017	0,0018	-0,0002	-6,697 E-06	3,3223 E-06	5,3514 E-06
00808	X	-	-0,0017	-0,0018	0,0002	6,697 E-06	-3,3223 E-06	-5,3514 E-06
	Y	+	0,0019	0,0020	-0,0003	-7,4302 E-06	3,6809 E-06	5,9464 E-06
	Y	-	-0,0019	-0,0020	0,0003	7,4302 E-06	-3,6809 E-06	-5,9464 E-06
	X	+	0,0015	0,0018	-0,0002	-1,1006 E-05	1,1106 E-05	2,2151 E-06
00809	X	-	-0,0015	-0,0018	0,0002	1,1006 E-05	-1,1106 E-05	-2,2151 E-06
	Y	+	0,0017	0,0019	-0,0002	-1,2221 E-05	1,2333 E-05	2,4636 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0017	-0,0019	0,0002	1,2221 E-05	-1,2333 E-05	-2,4636 E-06
	X	+	0,0015	0,0018	-0,0004	3,4448 E-06	-2,6454 E-07	6,5706 E-06
00810	X	-	-0,0015	-0,0018	0,0004	-3,4448 E-06	2,6454 E-07	-6,5706 E-06
	Y	+	0,0017	0,0020	-0,0004	3,8385 E-06	-3,0366 E-07	7,3039 E-06
	Y	-	-0,0017	-0,0020	0,0004	-3,8385 E-06	3,0366 E-07	-7,3039 E-06
	X	+	0,0014	0,0017	-0,0005	-3,81 E-06	6,346 E-06	4,0538 E-06
00811	X	-	-0,0014	-0,0017	0,0005	3,81 E-06	-6,346 E-06	-4,0538 E-06
	Y	+	0,0016	0,0019	-0,0005	-4,2222 E-06	7,0392 E-06	4,507 E-06
	Y	-	-0,0016	-0,0019	0,0005	4,2222 E-06	-7,0392 E-06	-4,507 E-06
	X	+	0,0012	0,0016	-0,0006	-9,6471 E-06	1,2237 E-05	-2,3102 E-07
00812	X	-	-0,0012	-0,0016	0,0006	9,6471 E-06	-1,2237 E-05	2,3102 E-07
	Y	+	0,0014	0,0017	-0,0006	-1,0721 E-05	1,3597 E-05	-2,541 E-07
	Y	-	-0,0014	-0,0017	0,0006	1,0721 E-05	-1,3597 E-05	2,541 E-07
	X	+	0,0012	0,0014	-0,0007	3,6112 E-06	-2,8721 E-06	2,4502 E-07
00813	X	-	-0,0012	-0,0014	0,0007	-3,6112 E-06	2,8721 E-06	-2,4502 E-07
	Y	+	0,0013	0,0015	-0,0008	4,0252 E-06	-3,2044 E-06	2,7647 E-07
	Y	-	-0,0013	-0,0015	0,0008	-4,0252 E-06	3,2044 E-06	-2,7647 E-07
	X	+	0,0019	0,0016	-0,0006	-5,4395 E-06	2,0414 E-06	6,4522 E-06
00814	X	-	-0,0019	-0,0016	0,0006	5,4395 E-06	-2,0414 E-06	-6,4522 E-06
	Y	+	0,0021	0,0018	-0,0006	-6,0352 E-06	2,2585 E-06	7,1785 E-06
	Y	-	-0,0021	-0,0018	0,0006	6,0352 E-06	-2,2585 E-06	-7,1785 E-06
	X	+	0,0020	0,0016	-0,0005	-6,5032 E-06	1,1887 E-05	7,5495 E-06
00815	X	-	-0,0020	-0,0016	0,0005	6,5032 E-06	-1,1887 E-05	-7,5495 E-06
	Y	+	0,0022	0,0018	-0,0005	-7,2181 E-06	1,3201 E-05	8,4044 E-06
	Y	-	-0,0022	-0,0018	0,0005	7,2181 E-06	-1,3201 E-05	-8,4044 E-06
	X	+	0,0022	0,0016	-0,0005	3,1872 E-06	-3,2518 E-06	1,2863 E-05
00816	X	-	-0,0022	-0,0016	0,0005	-3,1872 E-06	3,2518 E-06	-1,2863 E-05
	Y	+	0,0025	0,0018	-0,0006	3,5518 E-06	-3,6245 E-06	1,431 E-05
	Y	-	-0,0025	-0,0018	0,0006	-3,5518 E-06	3,6245 E-06	-1,431 E-05
	X	+	0,0024	0,0016	-0,0006	-2,4609 E-06	4,3262 E-06	1,174 E-05
00817	X	-	-0,0024	-0,0016	0,0006	2,4609 E-06	-4,3262 E-06	-1,174 E-05
	Y	+	0,0027	0,0018	-0,0006	-2,7256 E-06	4,7932 E-06	1,3064 E-05
	Y	-	-0,0027	-0,0018	0,0006	2,7256 E-06	-4,7932 E-06	-1,3064 E-05
	X	+	0,0028	0,0016	-0,0006	-5,5713 E-06	1,2441 E-05	1,4492 E-05
00818	X	-	-0,0028	-0,0016	0,0006	5,5713 E-06	-1,2441 E-05	-1,4492 E-05
	Y	+	0,0031	0,0018	-0,0007	-6,1896 E-06	1,3825 E-05	1,6131 E-05
	Y	-	-0,0031	-0,0018	0,0007	6,1896 E-06	-1,3825 E-05	-1,6131 E-05
	X	+	0,0034	0,0016	-0,0006	5,0248 E-08	-6,8522 E-06	2,7593 E-05
00819	X	-	-0,0034	-0,0016	0,0006	-5,0248 E-08	6,8522 E-06	-2,7593 E-05
	Y	+	0,0038	0,0018	-0,0007	6,2768 E-08	-7,63 E-06	3,0703 E-05
	Y	-	-0,0038	-0,0018	0,0007	-6,2768 E-08	7,63 E-06	-3,0703 E-05
	X	+	-0,0045	0,0006	-0,0005	3,7362 E-06	1,0757 E-05	1,4205 E-05
00820	X	-	0,0045	-0,0006	0,0005	-3,7362 E-06	-1,0757 E-05	-1,4205 E-05
	Y	+	-0,0050	0,0007	-0,0005	4,1482 E-06	1,1961 E-05	1,5831 E-05
	Y	-	0,0050	-0,0007	0,0005	-4,1482 E-06	-1,1961 E-05	-1,5831 E-05
	X	+	-0,0043	0,0007	-0,0008	1,0943 E-05	-2,2382 E-05	1,2214 E-05
00821	X	-	0,0043	-0,0007	0,0008	-1,0943 E-05	2,2382 E-05	-1,2214 E-05
	Y	+	-0,0047	0,0008	-0,0009	1,2158 E-05	-2,4876 E-05	1,3604 E-05
	Y	-	0,0047	-0,0008	0,0009	-1,2158 E-05	2,4876 E-05	-1,3604 E-05
	X	+	-0,0046	0,0006	-0,0010	3,5282 E-06	-1,2861 E-05	3,9787 E-06
00822	X	-	0,0046	-0,0006	0,0010	-3,5282 E-06	1,2861 E-05	-3,9787 E-06
	Y	+	-0,0051	0,0007	-0,0011	3,9141 E-06	-1,4299 E-05	4,4473 E-06
	Y	-	0,0051	-0,0007	0,0011	-3,9141 E-06	1,4299 E-05	-4,4473 E-06
	X	+	-0,0045	0,0003	-0,0011	6,1755 E-07	-2,4415 E-06	1,0632 E-05
00823	X	-	0,0045	-0,0003	0,0011	-6,1755 E-07	2,4415 E-06	-1,0632 E-05
	Y	+	-0,0050	0,0004	-0,0012	6,7655 E-07	-2,6994 E-06	1,1851 E-05
	Y	-	0,0050	-0,0004	0,0012	-6,7655 E-07	2,6994 E-06	-1,1851 E-05
	X	+	-0,0041	0,0003	-0,0010	-9,8802 E-07	-2,2238 E-05	1,0309 E-05
00824	X	-	0,0041	-0,0003	0,0010	9,8802 E-07	2,2238 E-05	-1,0309 E-05
	Y	+	-0,0046	0,0003	-0,0011	-1,1046 E-06	-2,4711 E-05	1,1489 E-05
	Y	-	0,0046	-0,0003	0,0011	1,1046 E-06	2,4711 E-05	-1,1489 E-05
	X	+	-0,0028	0,0003	-0,0006	-5,8035 E-06	-1,1571 E-05	9,1013 E-06
00825	X	-	0,0028	-0,0003	0,0006	5,8035 E-06	1,1571 E-05	-9,1013 E-06
	Y	+	-0,0031	0,0003	-0,0007	-6,4535 E-06	-1,2841 E-05	1,0135 E-05
	Y	-	0,0031	-0,0003	0,0007	6,4535 E-06	1,2841 E-05	-1,0135 E-05
	X	+	-0,0027	0,0003	-0,0005	3,4844 E-07	2,3233 E-06	9,0614 E-06
00826	X	-	0,0027	-0,0003	0,0005	-3,4844 E-07	-2,3233 E-06	-9,0614 E-06
	Y	+	-0,0030	0,0003	-0,0006	3,8442 E-07	2,6008 E-06	1,0088 E-05
	Y	-	0,0030	-0,0003	0,0006	-3,8442 E-07	-2,6008 E-06	-1,0088 E-05
	X	+	-0,0024	0,0000	-0,0005	-4,1333 E-06	-2,1475 E-05	1,3936 E-05
00827	X	-	0,0024	0,0000	0,0005	4,1333 E-06	2,1475 E-05	-1,3936 E-05
	Y	+	-0,0026	0,0001	-0,0006	-4,595 E-06	-2,3836 E-05	1,5501 E-05
	Y	-	0,0026	-0,0001	0,0006	4,595 E-06	2,3836 E-05	-1,5501 E-05
	X	+	-0,0020	-0,0001	-0,0004	-4,8019 E-06	-6,3366 E-06	1,3396 E-05
00828	X	-	0,0020	0,0001	0,0004	4,8019 E-06	6,3366 E-06	-1,3396 E-05
	Y	+	-0,0022	-0,0001	-0,0005	-5,3403 E-06	-7,0162 E-06	1,4901 E-05
	Y	-	0,0022	0,0001	0,0005	5,3403 E-06	7,0162 E-06	-1,4901 E-05
	X	+	-0,0016	-0,0003	-0,0003	-2,5187 E-06	4,2774 E-06	1,8985 E-05
00829	X	-	0,0016	0,0003	0,0003	2,5187 E-06	-4,2774 E-06	-1,8985 E-05
	Y	+	-0,0018	-0,0003	-0,0003	-2,7974 E-06	4,7949 E-06	2,1116 E-05
	Y	-	0,0018	0,0003	0,0003	2,7974 E-06	-4,7949 E-06	-2,1116 E-05
	X	+	-0,0009	-0,0004	-0,0001	-6,477 E-06	-1,0822 E-05	1,7375 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00830	X	-	0,0009	0,0004	0,0001	6,477 E-06	1,0822 E-05	-1,7375 E-05
	Y	+	-0,0010	-0,0004	-0,0002	-7,1928 E-06	-1,2009 E-05	1,9318 E-05
	Y	-	0,0010	0,0004	0,0002	7,1928 E-06	1,2009 E-05	-1,9318 E-05
	X	+	0,0002	-0,0006	0,0005	-5,8553 E-06	6,3516 E-06	1,1444 E-05
00831	X	-	-0,0002	0,0006	-0,0005	5,8553 E-06	-6,3516 E-06	-1,1444 E-05
	Y	+	0,0002	-0,0006	0,0005	-6,4883 E-06	7,0687 E-06	1,2684 E-05
	Y	-	-0,0002	0,0006	-0,0005	6,4883 E-06	-7,0687 E-06	-1,2684 E-05
	X	+	0,0005	-0,0008	0,0008	3,4874 E-06	1,5859 E-05	1,4153 E-05
00832	X	-	-0,0005	0,0008	-0,0008	-3,4874 E-06	-1,5859 E-05	-1,4153 E-05
	Y	+	0,0005	-0,0009	0,0009	3,8984 E-06	1,763 E-05	1,5693 E-05
	Y	-	-0,0005	0,0009	-0,0009	-3,8984 E-06	-1,763 E-05	-1,5693 E-05
	X	+	0,0010	-0,0010	0,0010	-8,178 E-06	-6,6594 E-06	1,1375 E-05
00833	X	-	-0,0010	0,0010	-0,0010	8,178 E-06	6,6594 E-06	-1,1375 E-05
	Y	+	0,0011	-0,0011	0,0011	-9,0683 E-06	-7,3928 E-06	1,2608 E-05
	Y	-	-0,0011	0,0011	-0,0011	9,0683 E-06	7,3928 E-06	-1,2608 E-05
	X	+	0,0013	-0,0009	0,0011	2,3598 E-06	6,5766 E-06	6,9072 E-06
00834	X	-	-0,0013	0,0009	-0,0011	-2,3598 E-06	-6,5766 E-06	-6,9072 E-06
	Y	+	0,0015	-0,0010	0,0012	2,6265 E-06	7,3072 E-06	7,6495 E-06
	Y	-	-0,0015	0,0010	-0,0012	-2,6265 E-06	-7,3072 E-06	-7,6495 E-06
	X	+	0,0015	-0,0007	0,0011	9,5216 E-06	1,4058 E-05	4,3635 E-06
00835	X	-	-0,0015	0,0007	-0,0011	-9,5216 E-06	-1,4058 E-05	-4,3635 E-06
	Y	+	0,0016	-0,0008	0,0012	1,0586 E-05	1,563 E-05	4,8305 E-06
	Y	-	-0,0016	0,0008	-0,0012	-1,0586 E-05	-1,563 E-05	-4,8305 E-06
	X	+	0,0015	-0,0006	0,0010	-4,9743 E-07	-1,8061 E-06	1,2929 E-06
00836	X	-	-0,0015	0,0006	-0,0010	4,9743 E-07	1,8061 E-06	-1,2929 E-06
	Y	+	0,0017	-0,0007	0,0011	-5,6423 E-07	-2,0218 E-06	1,4197 E-06
	Y	-	-0,0017	0,0007	-0,0011	5,6423 E-07	2,0218 E-06	-1,4197 E-06
	X	+	0,0018	-0,0006	0,0011	2,994 E-06	6,4238 E-06	-1,5248 E-06
00837	X	-	-0,0018	0,0006	-0,0011	-2,994 E-06	-6,4238 E-06	1,5248 E-06
	Y	+	0,0021	-0,0006	0,0012	3,3147 E-06	7,1295 E-06	-1,7062 E-06
	Y	-	-0,0021	0,0006	-0,0012	-3,3147 E-06	-7,1295 E-06	1,7062 E-06
	X	+	0,0016	-0,0002	0,0011	1,2424 E-05	7,3544 E-06	-2,5196 E-06
00838	X	-	-0,0016	0,0002	-0,0011	-1,2424 E-05	-7,3544 E-06	2,5196 E-06
	Y	+	0,0018	-0,0002	0,0012	1,3794 E-05	8,1643 E-06	-2,8047 E-06
	Y	-	-0,0018	0,0002	-0,0012	-1,3794 E-05	-8,1643 E-06	2,8047 E-06
	X	+	0,0015	0,0002	0,0009	-3,9709 E-06	-7,1537 E-06	-4,9822 E-06
00839	X	-	-0,0015	-0,0002	-0,0009	3,9709 E-06	7,1537 E-06	4,9822 E-06
	Y	+	0,0017	0,0002	0,0010	-4,4295 E-06	-7,9597 E-06	-5,5457 E-06
	Y	-	-0,0017	-0,0002	-0,0010	4,4295 E-06	7,9597 E-06	5,5457 E-06
	X	+	0,0012	0,0007	0,0008	3,1818 E-06	-1,9017 E-08	-7,4792 E-06
00840	X	-	-0,0012	-0,0007	-0,0008	-3,1818 E-06	1,9017 E-08	7,4792 E-06
	Y	+	0,0013	0,0008	0,0009	3,5152 E-06	-3,0376 E-08	-8,3185 E-06
	Y	-	-0,0013	-0,0008	-0,0009	-3,5152 E-06	3,0376 E-08	8,3185 E-06
	X	+	0,0007	0,0012	0,0007	8,6388 E-06	3,2344 E-06	-5,9048 E-06
00841	X	-	-0,0007	-0,0012	-0,0007	-8,6388 E-06	-3,2344 E-06	5,9048 E-06
	Y	+	0,0008	0,0014	0,0008	9,5908 E-06	3,5946 E-06	-6,5612 E-06
	Y	-	-0,0008	-0,0014	-0,0008	-9,5908 E-06	-3,5946 E-06	6,5612 E-06
	X	+	0,0004	0,0015	0,0005	-8,1766 E-06	-7,6776 E-06	-5,1784 E-06
00842	X	-	-0,0004	-0,0015	-0,0005	8,1766 E-06	7,6776 E-06	5,1784 E-06
	Y	+	0,0005	0,0017	0,0006	-9,1082 E-06	-8,5422 E-06	-5,7514 E-06
	Y	-	-0,0005	-0,0017	-0,0006	9,1082 E-06	8,5422 E-06	5,7514 E-06
	X	+	0,0003	0,0019	0,0005	-4,5856 E-06	-2,1005 E-06	-9,0135 E-06
00843	X	-	-0,0003	-0,0019	-0,0005	4,5856 E-06	2,1005 E-06	9,0135 E-06
	Y	+	0,0004	0,0021	0,0005	-5,1138 E-06	-2,3415 E-06	-1,0016 E-05
	Y	-	-0,0004	-0,0021	-0,0005	5,1138 E-06	2,3415 E-06	1,0016 E-05
	X	+	0,0001	0,0026	0,0003	4,1343 E-06	-3,9415 E-06	-9,0933 E-06
00844	X	-	-0,0001	-0,0026	-0,0003	-4,1343 E-06	3,9415 E-06	9,0933 E-06
	Y	+	0,0001	0,0029	0,0004	4,5786 E-06	-4,3868 E-06	-1,01 E-05
	Y	-	-0,0001	-0,0029	-0,0004	-4,5786 E-06	4,3868 E-06	1,01 E-05
	X	+	-0,0002	0,0031	0,0001	-1,733 E-05	-1,1645 E-05	-5,2072 E-06
00845	X	-	0,0002	-0,0031	-0,0001	1,733 E-05	1,1645 E-05	5,2072 E-06
	Y	+	-0,0002	0,0034	0,0001	-1,9277 E-05	-1,2946 E-05	-5,7814 E-06
	Y	-	0,0002	-0,0034	-0,0001	1,9277 E-05	1,2946 E-05	5,7814 E-06
	X	+	-0,0005	0,0035	-0,0001	-8,7996 E-06	-6,4911 E-06	-3,2655 E-06
00846	X	-	0,0005	-0,0035	0,0001	8,7996 E-06	6,4911 E-06	3,2655 E-06
	Y	+	-0,0005	0,0038	-0,0001	-9,7988 E-06	-7,2154 E-06	-3,6199 E-06
	Y	-	0,0005	-0,0038	0,0001	9,7988 E-06	7,2154 E-06	3,6199 E-06
	X	+	-0,0008	0,0039	-0,0002	-6,104 E-07	-3,6302 E-06	-1,9592 E-06
00847	X	-	0,0008	-0,0039	0,0002	6,104 E-07	3,6302 E-06	1,9592 E-06
	Y	+	-0,0008	0,0043	-0,0003	-6,8665 E-07	-4,0295 E-06	-2,1629 E-06
	Y	-	0,0008	-0,0043	0,0003	6,8665 E-07	4,0295 E-06	2,1629 E-06
	X	+	-0,0010	0,0040	-0,0004	-2,5123 E-05	-8,8386 E-06	1,2897 E-06
00848	X	-	0,0010	-0,0040	0,0004	2,5123 E-05	8,8386 E-06	-1,2897 E-06
	Y	+	-0,0011	0,0044	-0,0004	-2,7928 E-05	-9,8161 E-06	1,4513 E-06
	Y	-	0,0011	-0,0044	0,0004	2,7928 E-05	9,8161 E-06	-1,4513 E-06
	X	+	-0,0012	0,0031	-0,0004	-1,5747 E-05	-5,1585 E-07	5,4468 E-06
00849	X	-	0,0012	-0,0031	0,0004	1,5747 E-05	5,1585 E-07	-5,4468 E-06
	Y	+	-0,0013	0,0035	-0,0004	-1,7494 E-05	-5,6383 E-07	6,0717 E-06
	Y	-	0,0013	-0,0035	0,0004	1,7494 E-05	5,6383 E-07	-6,0717 E-06
	X	+	-0,0014	0,0030	-0,0005	-2,4847 E-06	-3,5119 E-06	1,1895 E-05
00850	X	-	0,0014	-0,0030	0,0005	2,4847 E-06	3,5119 E-06	-1,1895 E-05
	Y	+	-0,0015	0,0033	-0,0006	-2,7477 E-06	-3,8931 E-06	1,3241 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0015	-0,0033	0,0006	2,7477 E-06	3,8931 E-06	-1,3241 E-05
	X	+	-0,0016	0,0024	-0,0007	-2,7545 E-05	-2,0432 E-06	1,7619 E-05
00851	X	-	0,0016	-0,0024	0,0007	2,7545 E-05	2,0432 E-06	-1,7619 E-05
	Y	+	-0,0018	0,0026	-0,0008	-3,0579 E-05	-2,2627 E-06	1,9599 E-05
	Y	-	0,0018	-0,0026	0,0008	3,0579 E-05	2,2627 E-06	-1,9599 E-05
	X	+	-0,0016	0,0019	-0,0007	-1,321 E-05	1,4464 E-06	1,4437 E-05
00852	X	-	0,0016	-0,0019	0,0007	1,321 E-05	-1,4464 E-06	-1,4437 E-05
	Y	+	-0,0018	0,0021	-0,0008	-1,4642 E-05	1,6119 E-06	1,6059 E-05
	Y	-	0,0018	-0,0021	0,0008	1,4642 E-05	-1,6119 E-06	-1,6059 E-05
	X	+	-0,0018	0,0014	-0,0006	3,6919 E-07	2,1917 E-06	2,0034 E-05
00853	X	-	0,0018	-0,0014	0,0006	-3,6919 E-07	-2,1917 E-06	-2,0034 E-05
	Y	+	-0,0021	0,0015	-0,0007	4,7317 E-07	2,4327 E-06	2,2282 E-05
	Y	-	0,0021	-0,0015	0,0007	-4,7317 E-07	-2,4327 E-06	-2,2282 E-05
	X	+	-0,0020	0,0005	-0,0005	-1,6923 E-05	6,6689 E-06	2,1631 E-05
00854	X	-	0,0020	-0,0005	0,0005	1,6923 E-05	-6,6689 E-06	-2,1631 E-05
	Y	+	-0,0022	0,0005	-0,0005	-1,876 E-05	7,4007 E-06	2,405 E-05
	Y	-	0,0022	-0,0005	0,0005	1,876 E-05	-7,4007 E-06	-2,405 E-05
	X	+	-0,0022	-0,0025	0,0004	2,3993 E-05	7,16 E-07	1,3857 E-05
00855	X	-	0,0022	0,0025	-0,0004	-2,3993 E-05	-7,16 E-07	-1,3857 E-05
	Y	+	-0,0024	-0,0028	0,0004	2,6655 E-05	7,8387 E-07	1,5404 E-05
	Y	-	0,0024	0,0028	-0,0004	-2,6655 E-05	-7,8387 E-07	-1,5404 E-05
	X	+	-0,0021	-0,0030	0,0005	9,9206 E-06	-1,8254 E-06	1,2735 E-05
00856	X	-	0,0021	0,0030	-0,0005	-9,9206 E-06	1,8254 E-06	-1,2735 E-05
	Y	+	-0,0024	-0,0034	0,0006	1,0985 E-05	-2,0221 E-06	1,4161 E-05
	Y	-	0,0024	0,0034	-0,0006	-1,0985 E-05	2,0221 E-06	-1,4161 E-05
	X	+	-0,0020	-0,0033	0,0005	2,0938 E-05	-9,1882 E-06	9,9876 E-06
00857	X	-	0,0020	0,0033	-0,0005	-2,0938 E-05	9,1882 E-06	-9,9876 E-06
	Y	+	-0,0022	-0,0036	0,0006	2,3258 E-05	-1,0208 E-05	1,1102 E-05
	Y	-	0,0022	0,0036	-0,0006	-2,3258 E-05	1,0208 E-05	-1,1102 E-05
	X	+	-0,0019	-0,0034	0,0004	1,9506 E-05	-1,281 E-05	7,4085 E-06
00858	X	-	0,0019	0,0034	-0,0004	-1,9506 E-05	1,281 E-05	-7,4085 E-06
	Y	+	-0,0021	-0,0038	0,0004	2,1662 E-05	-1,4229 E-05	8,2357 E-06
	Y	-	0,0021	0,0038	-0,0004	-2,1662 E-05	1,4229 E-05	-8,2357 E-06
	X	+	-0,0017	-0,0035	0,0001	1,6745 E-06	-6,8316 E-06	-2,2505 E-07
00859	X	-	0,0017	0,0035	-0,0001	-1,6745 E-06	6,8316 E-06	2,2505 E-07
	Y	+	-0,0018	-0,0039	0,0001	1,8571 E-06	-7,5893 E-06	-2,5112 E-07
	Y	-	0,0018	0,0039	-0,0001	-1,8571 E-06	7,5893 E-06	2,5112 E-07
	X	+	-0,0015	-0,0031	-0,0001	1,2819 E-05	-6,0679 E-06	-2,9963 E-06
00860	X	-	0,0015	0,0031	0,0001	-1,2819 E-05	6,0679 E-06	2,9963 E-06
	Y	+	-0,0016	-0,0035	-0,0001	1,4241 E-05	-6,7392 E-06	-3,3359 E-06
	Y	-	0,0016	0,0035	0,0001	-1,4241 E-05	6,7392 E-06	3,3359 E-06
	X	+	-0,0016	-0,0033	-0,0001	1,8695 E-05	-1,2891 E-05	-2,3113 E-06
00861	X	-	0,0016	0,0033	0,0001	-1,8695 E-05	1,2891 E-05	2,3113 E-06
	Y	+	-0,0017	-0,0037	-0,0001	2,0781 E-05	-1,4325 E-05	-2,569 E-06
	Y	-	0,0017	0,0037	0,0001	-2,0781 E-05	1,4325 E-05	2,569 E-06
	X	+	-0,0016	-0,0032	-0,0002	-1,7249 E-06	3,4166 E-07	4,7666 E-06
00862	X	-	0,0016	0,0032	0,0002	1,7249 E-06	-3,4166 E-07	-4,7666 E-06
	Y	+	-0,0018	-0,0035	-0,0002	-1,9191 E-06	3,8684 E-07	5,303 E-06
	Y	-	0,0018	0,0035	0,0002	1,9191 E-06	-3,8684 E-07	-5,303 E-06
	X	+	-0,0013	-0,0031	-0,0002	7,2197 E-06	-5,1049 E-06	1,165 E-06
00863	X	-	0,0013	0,0031	0,0002	-7,2197 E-06	5,1049 E-06	-1,165 E-06
	Y	+	-0,0015	-0,0034	-0,0002	8,0304 E-06	-5,6731 E-06	1,294 E-06
	Y	-	0,0015	0,0034	0,0002	-8,0304 E-06	5,6731 E-06	-1,294 E-06
	X	+	-0,0011	-0,0028	-0,0002	1,5417 E-05	-1,5456 E-05	1,3607 E-06
00864	X	-	0,0011	0,0028	0,0002	-1,5417 E-05	1,5456 E-05	-1,3607 E-06
	Y	+	-0,0012	-0,0032	-0,0003	1,7135 E-05	-1,7175 E-05	1,5107 E-06
	Y	-	0,0012	0,0032	0,0003	-1,7135 E-05	1,7175 E-05	-1,5107 E-06
	X	+	-0,0009	-0,0027	-0,0004	-4,2243 E-06	8,4407 E-07	-2,3719 E-06
00865	X	-	0,0009	0,0027	0,0004	4,2243 E-06	-8,4407 E-07	2,3719 E-06
	Y	+	-0,0010	-0,0030	-0,0004	-4,6888 E-06	9,3482 E-07	-2,6361 E-06
	Y	-	0,0010	0,0030	0,0004	4,6888 E-06	-9,3482 E-07	2,6361 E-06
	X	+	-0,0006	-0,0024	-0,0004	7,4702 E-06	-3,7521 E-06	-4,7823 E-06
00866	X	-	0,0006	0,0024	0,0004	-7,4702 E-06	3,7521 E-06	4,7823 E-06
	Y	+	-0,0007	-0,0027	-0,0004	8,3061 E-06	-4,1719 E-06	-5,3207 E-06
	Y	-	0,0007	0,0027	0,0004	-8,3061 E-06	4,1719 E-06	5,3207 E-06
	X	+	-0,0005	-0,0024	-0,0002	8,2159 E-06	-1,1299 E-05	-5,4319 E-06
00867	X	-	0,0005	0,0024	0,0002	-8,2159 E-06	1,1299 E-05	5,4319 E-06
	Y	+	-0,0005	-0,0026	-0,0003	9,1386 E-06	-1,2566 E-05	-6,04 E-06
	Y	-	0,0005	0,0026	0,0003	-9,1386 E-06	1,2566 E-05	6,04 E-06
	X	+	-0,0001	-0,0022	-0,0003	-4,0491 E-06	4,1432 E-06	-4,1647 E-06
00868	X	-	0,0001	0,0022	0,0003	4,0491 E-06	-4,1432 E-06	4,1647 E-06
	Y	+	-0,0001	-0,0025	-0,0003	-4,5027 E-06	4,6127 E-06	-4,6302 E-06
	Y	-	0,0001	0,0025	0,0003	4,5027 E-06	-4,6127 E-06	4,6302 E-06
	X	+	0,0006	-0,0020	-0,0004	4,4563 E-07	-1,1692 E-06	-9,219 E-06
00869	X	-	-0,0006	0,0020	0,0004	-4,4563 E-07	1,1692 E-06	9,219 E-06
	Y	+	0,0006	-0,0022	-0,0004	4,9996 E-07	-1,3025 E-06	-1,0256 E-05
	Y	-	-0,0006	0,0022	0,0004	-4,9996 E-07	1,3025 E-06	1,0256 E-05
	X	+	0,0011	-0,0016	-0,0004	3,2298 E-06	-1,1123 E-05	-3,9881 E-06
00870	X	-	-0,0011	0,0016	0,0004	-3,2298 E-06	1,1123 E-05	3,9881 E-06
	Y	+	0,0012	-0,0018	-0,0005	3,588 E-06	-1,2359 E-05	-4,4392 E-06
	Y	-	-0,0012	0,0018	0,0005	-3,588 E-06	1,2359 E-05	4,4392 E-06
	X	+	0,0014	-0,0013	-0,0006	-8,4832 E-06	1,1237 E-05	-5,3088 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00871	X	-	-0,0014	0,0013	0,0006	8,4832 E-06	-1,1237 E-05	5,3088 E-06
	Y	+	0,0016	-0,0015	-0,0006	-9,4277 E-06	1,2488 E-05	-5,9036 E-06
	Y	-	-0,0016	0,0015	0,0006	9,4277 E-06	-1,2488 E-05	5,9036 E-06
	X	+	0,0020	-0,0010	-0,0005	1,486 E-06	4,6478 E-06	-8,7221 E-06
00872	X	-	-0,0020	0,0010	0,0005	-1,486 E-06	-4,6478 E-06	8,7221 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0011	-0,0006	1,6503 E-06	5,1687 E-06	-9,7038 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0011	0,0006	-1,6503 E-06	-5,1687 E-06	9,7038 E-06
	X	+	0,0020	-0,0008	-0,0004	1,0281 E-06	-1,9145 E-06	-4,4265 E-06
00873	X	-	-0,0020	0,0008	0,0004	-1,0281 E-06	1,9145 E-06	4,4265 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0009	-0,0005	1,1425 E-06	-2,1249 E-06	-4,9228 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0009	0,0005	-1,1425 E-06	2,1249 E-06	4,9228 E-06
	X	+	0,0021	-0,0006	-0,0005	-4,4366 E-06	1,6961 E-05	1,7188 E-06
00874	X	-	-0,0021	0,0006	0,0005	4,4366 E-06	-1,6961 E-05	-1,7188 E-06
	Y	+	0,0024	-0,0007	-0,0006	-4,9328 E-06	1,8868 E-05	1,9118 E-06
	Y	-	-0,0024	0,0007	0,0006	4,9328 E-06	-1,8868 E-05	-1,9118 E-06
	X	+	0,0024	-0,0005	-0,0005	-2,1952 E-07	7,8455 E-06	6,7289 E-07
00875	X	-	-0,0024	0,0005	0,0005	2,1952 E-07	-7,8455 E-06	-6,7289 E-07
	Y	+	0,0027	-0,0006	-0,0006	-2,4151 E-07	8,7234 E-06	7,4485 E-07
	Y	-	-0,0027	0,0006	0,0006	2,4151 E-07	-8,7234 E-06	-7,4485 E-07
	X	+	0,0024	-0,0002	-0,0005	1,2697 E-06	-4,5423 E-06	9,7308 E-06
00876	X	-	-0,0024	0,0002	0,0005	-1,2697 E-06	4,5423 E-06	-9,7308 E-06
	Y	+	0,0027	-0,0003	-0,0006	1,4111 E-06	-5,037 E-06	1,0817 E-05
	Y	-	-0,0027	0,0003	0,0006	-1,4111 E-06	5,037 E-06	-1,0817 E-05
	X	+	0,0023	-0,0002	-0,0005	-1,5798 E-06	1,8797 E-05	6,2015 E-06
00877	X	-	-0,0023	0,0002	0,0005	1,5798 E-06	-1,8797 E-05	-6,2015 E-06
	Y	+	0,0025	-0,0003	-0,0006	-1,7543 E-06	2,0895 E-05	6,8966 E-06
	Y	-	-0,0025	0,0003	0,0006	1,7543 E-06	-2,0895 E-05	-6,8966 E-06
	X	+	0,0021	-0,0001	-0,0003	4,2532 E-06	5,562 E-06	1,0437 E-05
00878	X	-	-0,0021	0,0001	0,0003	-4,2532 E-06	-5,562 E-06	-1,0437 E-05
	Y	+	0,0024	-0,0001	-0,0004	4,7275 E-06	6,1881 E-06	1,1604 E-05
	Y	-	-0,0024	0,0001	0,0004	-4,7275 E-06	-6,1881 E-06	-1,1604 E-05
	X	+	0,0009	-0,0001	0,0001	1,8878 E-06	-6,6621 E-06	9,5181 E-06
00879	X	-	-0,0009	0,0001	-0,0001	-1,8878 E-06	6,6621 E-06	-9,5181 E-06
	Y	+	0,0010	-0,0001	0,0001	2,0989 E-06	-7,4088 E-06	1,0586 E-05
	Y	-	-0,0010	0,0001	-0,0001	-2,0989 E-06	7,4088 E-06	-1,0586 E-05
	X	+	0,0006	0,0000	0,0001	2,4878 E-06	1,0509 E-05	1,2633 E-05
00880	X	-	-0,0006	0,0000	-0,0001	-2,4878 E-06	-1,0509 E-05	-1,2633 E-05
	Y	+	0,0006	0,0000	0,0001	2,769 E-06	1,1693 E-05	1,4051 E-05
	Y	-	-0,0006	0,0000	-0,0001	-2,769 E-06	-1,1693 E-05	-1,4051 E-05
	X	+	0,0004	-0,0001	0,0002	1,358 E-06	9,5076 E-07	1,0378 E-05
00881	X	-	-0,0004	0,0001	-0,0002	-1,358 E-06	-9,5076 E-07	-1,0378 E-05
	Y	+	0,0004	-0,0001	0,0002	1,5116 E-06	1,0564 E-06	1,1539 E-05
	Y	-	-0,0004	0,0001	-0,0002	-1,5116 E-06	-1,0564 E-06	-1,1539 E-05
	X	+	0,0002	-0,0001	0,0002	-4,0033 E-06	-1,2907 E-05	8,3114 E-06
00882	X	-	-0,0002	0,0001	-0,0002	4,0033 E-06	1,2907 E-05	-8,3114 E-06
	Y	+	0,0002	-0,0001	0,0002	-4,4479 E-06	-1,4339 E-05	9,2403 E-06
	Y	-	-0,0002	0,0001	-0,0002	4,4479 E-06	1,4339 E-05	-9,2403 E-06
	X	+	0,0001	-0,0002	0,0000	6,9822 E-07	1,2747 E-05	4,837 E-06
00883	X	-	-0,0001	0,0002	0,0000	-6,9822 E-07	-1,2747 E-05	-4,837 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0002	0,0000	7,7537 E-07	1,4166 E-05	5,3807 E-06
	Y	-	-0,0001	0,0002	0,0000	-7,7537 E-07	-1,4166 E-05	-5,3807 E-06
	X	+	0,0002	-0,0001	0,0001	3,246 E-06	-2,0519 E-06	5,2159 E-06
00884	X	-	-0,0002	0,0001	-0,0001	-3,246 E-06	2,0519 E-06	-5,2159 E-06
	Y	+	0,0002	-0,0001	0,0001	3,608 E-06	-2,2783 E-06	5,799 E-06
	Y	-	-0,0002	0,0001	-0,0001	-3,608 E-06	2,2783 E-06	-5,799 E-06
	X	+	-0,0008	0,0004	0,0004	-3,7364 E-06	-1,0818 E-05	1,1754 E-05
00885	X	-	0,0008	-0,0004	-0,0004	3,7364 E-06	1,0818 E-05	-1,1754 E-05
	Y	+	-0,0009	0,0004	0,0004	-4,1528 E-06	-1,2025 E-05	1,3076 E-05
	Y	-	0,0009	-0,0004	-0,0004	4,1528 E-06	1,2025 E-05	-1,3076 E-05
	X	+	-0,0011	0,0004	0,0004	2,8653 E-06	4,828 E-06	9,5453 E-06
00886	X	-	0,0011	-0,0004	-0,0004	-2,8653 E-06	-4,828 E-06	-9,5453 E-06
	Y	+	-0,0013	0,0005	0,0005	3,1911 E-06	5,3735 E-06	1,062 E-05
	Y	-	0,0013	-0,0005	-0,0005	-3,1911 E-06	-5,3735 E-06	-1,062 E-05
	X	+	-0,0012	0,0003	0,0004	-6,0654 E-07	-3,6729 E-06	5,8427 E-06
00887	X	-	0,0012	-0,0003	-0,0004	6,0654 E-07	3,6729 E-06	-5,8427 E-06
	Y	+	-0,0014	0,0004	0,0005	-6,7424 E-07	-4,0879 E-06	6,4987 E-06
	Y	-	0,0014	-0,0004	-0,0005	6,7424 E-07	4,0879 E-06	-6,4987 E-06
	X	+	-0,0012	0,0004	0,0005	-7,7634 E-06	-1,1907 E-05	8,7275 E-06
00888	X	-	0,0012	-0,0004	-0,0005	7,7634 E-06	1,1907 E-05	-8,7275 E-06
	Y	+	-0,0014	0,0004	0,0005	-8,6291 E-06	-1,3236 E-05	9,7065 E-06
	Y	-	0,0014	-0,0004	-0,0005	8,6291 E-06	1,3236 E-05	-9,7065 E-06
	X	+	-0,0014	0,0004	0,0004	1,3514 E-06	2,6632 E-06	5,8966 E-06
00889	X	-	0,0014	-0,0004	-0,0004	-1,3514 E-06	-2,6632 E-06	-5,8966 E-06
	Y	+	-0,0015	0,0004	0,0005	1,5004 E-06	2,9569 E-06	6,564 E-06
	Y	-	0,0015	-0,0004	-0,0005	-1,5004 E-06	-2,9569 E-06	-6,564 E-06
	X	+	-0,0013	0,0003	0,0005	-7,4701 E-07	-7,2976 E-06	4,67 E-06
00890	X	-	0,0013	-0,0003	-0,0005	7,4701 E-07	7,2976 E-06	-4,67 E-06
	Y	+	-0,0015	0,0003	0,0005	-8,3313 E-07	-8,1151 E-06	5,1956 E-06
	Y	-	0,0015	-0,0003	-0,0005	8,3313 E-07	8,1151 E-06	-5,1956 E-06
	X	+	-0,0020	0,0005	0,0008	-1,0814 E-05	-1,0866 E-05	1,9522 E-06
00891	X	-	0,0020	-0,0005	-0,0008	1,0814 E-05	1,0866 E-05	-1,9522 E-06
	Y	+	-0,0022	0,0006	0,0008	-1,2025 E-05	-1,2084 E-05	2,1784 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0022	-0,0006	-0,0008	1,2025 E-05	1,2084 E-05	-2,1784 E-06
	X	+	-0,0020	0,0002	0,0007	1,9847 E-06	4,0235 E-06	-4,7209 E-06
00892	X	-	0,0020	-0,0002	-0,0007	-1,9847 E-06	-4,0235 E-06	4,7209 E-06
	Y	+	-0,0022	0,0002	0,0008	2,2104 E-06	4,4732 E-06	-5,2425 E-06
	Y	-	0,0022	-0,0002	-0,0008	-2,2104 E-06	-4,4732 E-06	5,2425 E-06
	X	+	-0,0017	-0,0004	0,0006	-3,4128 E-06	-1,6284 E-06	-8,5733 E-06
00893	X	-	0,0017	0,0004	-0,0006	3,4128 E-06	1,6284 E-06	8,5733 E-06
	Y	+	-0,0019	-0,0005	0,0007	-3,7998 E-06	-1,8189 E-06	-9,5303 E-06
	Y	-	0,0019	0,0005	-0,0007	3,7998 E-06	1,8189 E-06	9,5303 E-06
	X	+	-0,0013	-0,0008	0,0005	-9,9161 E-06	-5,3117 E-06	-1,0153 E-06
00894	X	-	0,0013	0,0008	-0,0005	9,9161 E-06	5,3117 E-06	1,0153 E-06
	Y	+	-0,0014	-0,0009	0,0006	-1,1026 E-05	-5,9078 E-06	-1,1258 E-06
	Y	-	0,0014	0,0009	-0,0006	1,1026 E-05	5,9078 E-06	1,1258 E-06
	X	+	-0,0010	-0,0011	0,0004	5,5222 E-06	7,1415 E-06	-3,6189 E-06
00895	X	-	0,0010	0,0011	-0,0004	-5,5222 E-06	-7,1415 E-06	3,6189 E-06
	Y	+	-0,0012	-0,0012	0,0004	6,1326 E-06	7,9333 E-06	-4,0155 E-06
	Y	-	0,0012	0,0012	-0,0004	-6,1326 E-06	-7,9333 E-06	4,0155 E-06
	X	+	-0,0007	-0,0016	0,0004	2,5623 E-06	-1,4217 E-06	-8,6443 E-06
00896	X	-	0,0007	0,0016	-0,0004	-2,5623 E-06	1,4217 E-06	8,6443 E-06
	Y	+	-0,0008	-0,0018	0,0005	2,8425 E-06	-1,5849 E-06	-9,6096 E-06
	Y	-	0,0008	0,0018	-0,0005	-2,8425 E-06	1,5849 E-06	9,6096 E-06
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2604 E-09	-1,5645 E-08	-3,7984 E-11
00897	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,2604 E-09	1,5645 E-08	3,7984 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,6174 E-09	-1,7355 E-08	-4,2149 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,6174 E-09	1,7355 E-08	4,2149 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1197 E-08	-7,4351 E-09	1,4281 E-11
00898	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1197 E-08	7,4351 E-09	-1,4281 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2419 E-08	-8,2413 E-09	1,5842 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2419 E-08	8,2413 E-09	-1,5842 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,288 E-08	1,5832 E-08	-7,7065 E-11
00899	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,288 E-08	-1,5832 E-08	7,7065 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4303 E-08	1,7574 E-08	-8,5517 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4303 E-08	-1,7574 E-08	8,5517 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3801 E-08	1,0731 E-08	-8,5755 E-11
00900	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3801 E-08	-1,0731 E-08	8,5755 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5328 E-08	1,191 E-08	-9,516 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5328 E-08	-1,191 E-08	9,516 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,6229 E-09	6,2829 E-09	-1,1757 E-11
00901	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,6229 E-09	-6,2829 E-09	1,1757 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,0327 E-09	6,9668 E-09	-1,3051 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,0327 E-09	-6,9668 E-09	1,3051 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9234 E-09	1,4627 E-09	3,4323 E-11
00902	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,9234 E-09	-1,4627 E-09	-3,4323 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1359 E-09	1,6173 E-09	3,808 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1359 E-09	-1,6173 E-09	-3,808 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,9283 E-09	4,4344 E-09	-6,9501 E-12
00903	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,9283 E-09	-4,4344 E-09	6,9501 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,3695 E-09	4,9266 E-09	-7,7077 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,3695 E-09	-4,9266 E-09	7,7077 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7538 E-09	-7,034 E-09	-1,576 E-10
00904	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,7538 E-09	7,034 E-09	1,576 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0432 E-09	-7,7833 E-09	-1,7486 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0432 E-09	7,7833 E-09	1,7486 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,1546 E-09	2,3714 E-08	-2,4065 E-11
00905	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1546 E-09	-2,3714 E-08	2,4065 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,3928 E-09	2,6339 E-08	-2,6689 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,3928 E-09	-2,6339 E-08	2,6689 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2865 E-09	-8,1161 E-09	-7,4054 E-12
00906	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2865 E-09	8,1161 E-09	7,4054 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4226 E-09	-8,9915 E-09	-8,211 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4226 E-09	8,9915 E-09	8,211 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4108 E-09	4,2888 E-12	-6,0752 E-11
00907	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4108 E-09	-4,2888 E-12	6,0752 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5634 E-09	5,2452 E-12	-6,7411 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5634 E-09	-5,2452 E-12	6,7411 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,7693 E-09	-6,7593 E-09	-1,8007 E-10
00908	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7693 E-09	6,7593 E-09	1,8007 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,086 E-09	-7,5036 E-09	-1,9981 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,086 E-09	7,5036 E-09	1,9981 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,22 E-08	2,7529 E-11	-7,2668 E-11
00909	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,22 E-08	-2,7529 E-11	7,2668 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3552 E-08	3,3727 E-11	-8,0637 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3552 E-08	-3,3727 E-11	8,0637 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,9086 E-09	8,3706 E-09	-4,6488 E-12
00910	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,9086 E-09	-8,3706 E-09	4,6488 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,8918 E-09	9,2955 E-09	-5,1605 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,8918 E-09	-9,2955 E-09	5,1605 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,0566 E-10	9,4058 E-09	-3,5158 E-12
00911	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,0566 E-10	-9,4058 E-09	3,5158 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,7994 E-10	1,044 E-08	-3,9004 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,7994 E-10	-1,044 E-08	3,9004 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2245 E-08	3,0643 E-09	2,1291 E-12

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00912	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2245 E-08	-3,0643 E-09	-2,1291 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3594 E-08	3,3964 E-09	2,366 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3594 E-08	-3,3964 E-09	-2,366 E-12
00913	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6242 E-08	-4,2052 E-09	-5,4434 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6242 E-08	4,2052 E-09	5,4434 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8025 E-08	-4,6734 E-09	-6,0394 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,8025 E-08	4,6734 E-09	6,0394 E-11
00914	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3262 E-08	4,4184 E-10	-1,8221 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3262 E-08	-4,4184 E-10	1,8221 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4714 E-08	4,872 E-10	-2,0218 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4714 E-08	-4,872 E-10	2,0218 E-10
00915	X	+	0,0000	0,0000	-0,0018	-4,9893 E-06	-1,4761 E-05	-2,9619 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0018	4,9893 E-06	1,4761 E-05	2,9619 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0019	-5,5358 E-06	-1,6379 E-05	-3,2862 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0019	5,5358 E-06	1,6379 E-05	3,2862 E-10
00916	X	+	0,0000	0,0000	-0,0015	-6,3887 E-06	-1,2707 E-05	2,1531 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0015	6,3887 E-06	1,2707 E-05	-2,1531 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0016	-7,089 E-06	-1,41 E-05	2,3895 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0016	7,089 E-06	1,41 E-05	-2,3895 E-11
00917	X	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-6,4115 E-06	-1,0441 E-05	5,1592 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0011	6,4115 E-06	1,0441 E-05	-5,1592 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0013	-7,1151 E-06	-1,1585 E-05	5,7241 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0013	7,1151 E-06	1,1585 E-05	-5,7241 E-09
00918	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-6,2733 E-06	-7,9621 E-06	-8,8212 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	6,2733 E-06	7,9621 E-06	8,8212 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-6,962 E-06	-8,8349 E-06	-9,787 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	6,962 E-06	8,8349 E-06	9,787 E-10
00919	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-6,6647 E-06	-5,108 E-06	3,7566 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	6,6647 E-06	5,108 E-06	-3,7566 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	-7,3962 E-06	-5,6681 E-06	4,1661 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	7,3962 E-06	5,6681 E-06	-4,1661 E-10
00920	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-6,5583 E-06	-2,2747 E-06	9,4136 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	6,5583 E-06	2,2747 E-06	-9,4136 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-7,2777 E-06	-2,5246 E-06	1,044 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	7,2777 E-06	2,5246 E-06	-1,044 E-09
00921	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-6,5811 E-06	5,4597 E-07	-1,0471 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	6,5811 E-06	-5,4597 E-07	1,0471 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-7,3026 E-06	6,0494 E-07	-1,1615 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	7,3026 E-06	-6,0494 E-07	1,1615 E-10
00922	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-6,2026 E-06	3,4511 E-06	-1,3096 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	6,2026 E-06	-3,4511 E-06	1,3096 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-6,8821 E-06	3,828 E-06	-1,451 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	6,8821 E-06	-3,828 E-06	1,451 E-10
00923	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-5,5703 E-06	6,5454 E-06	-4,0905 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	5,5703 E-06	-6,5454 E-06	4,0905 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-6,1802 E-06	7,261 E-06	-4,5371 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	6,1802 E-06	-7,261 E-06	4,5371 E-10
00924	X	+	0,0000	0,0000	0,0010	-5,0469 E-06	9,4823 E-06	-3,7716 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0010	5,0469 E-06	-9,4823 E-06	3,7716 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0011	-5,5993 E-06	1,0519 E-05	-4,1857 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0011	5,5993 E-06	-1,0519 E-05	4,1857 E-10
00925	X	+	0,0000	0,0000	0,0012	-4,6562 E-06	1,2419 E-05	5,0374 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0012	4,6562 E-06	-1,2419 E-05	-5,0374 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0014	-5,1658 E-06	1,3778 E-05	5,5899 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0014	5,1658 E-06	-1,3778 E-05	-5,5899 E-09
00926	X	+	0,0000	0,0000	0,0015	-3,7212 E-06	1,5235 E-05	3,1535 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0015	3,7212 E-06	-1,5235 E-05	-3,1535 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0016	-4,1283 E-06	1,6901 E-05	3,4992 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0016	4,1283 E-06	-1,6901 E-05	-3,4992 E-10
00927	X	+	0,0000	0,0000	0,0016	-1,4 E-06	1,7796 E-05	-2,0422 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0016	1,4 E-06	-1,7796 E-05	2,0422 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0018	-1,553 E-06	1,9743 E-05	-2,266 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0018	1,553 E-06	-1,9743 E-05	2,266 E-10
00928	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	3,6219 E-06	2,2484 E-05	1,7425 E-08
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	-3,6219 E-06	-2,2484 E-05	-1,7425 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	4,0187 E-06	2,4943 E-05	1,9334 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-4,0187 E-06	-2,4943 E-05	-1,9334 E-08
00929	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	8,0234 E-06	3,1131 E-05	3,7243 E-08
	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	-8,0234 E-06	-3,1131 E-05	-3,7243 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	8,9021 E-06	3,4537 E-05	4,1324 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	-8,9021 E-06	-3,4537 E-05	-4,1324 E-08
00930	X	+	0,0000	0,0000	-0,0026	1,2792 E-05	3,9072 E-05	-5,1553 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0026	-1,2792 E-05	-3,9072 E-05	5,1553 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0028	1,4192 E-05	4,3347 E-05	-5,72 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0028	-1,4192 E-05	-4,3347 E-05	5,72 E-09
00931	X	+	0,0000	0,0000	-0,0046	1,687 E-05	4,155 E-05	1,3231 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0046	-1,687 E-05	-4,155 E-05	-1,3231 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0051	1,8717 E-05	4,6096 E-05	1,4683 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0051	-1,8717 E-05	-4,6096 E-05	-1,4683 E-09
00932	X	+	0,0000	0,0000	-0,0067	1,9969 E-05	4,0548 E-05	3,4415 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0067	-1,9969 E-05	-4,0548 E-05	-3,4415 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0074	2,2154 E-05	4,4984 E-05	3,8179 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0074	-2,2154 E-05	-4,4984 E-05	-3,8179 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0086	2,1766 E-05	3,8074 E-05	-2,3268 E-10
00933	X	-	0,0000	0,0000	0,0086	-2,1766 E-05	-3,8074 E-05	2,3268 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0096	2,4148 E-05	4,224 E-05	-2,5832 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0096	-2,4148 E-05	-4,224 E-05	2,5832 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0093	2,4781 E-05	3,4934 E-05	9,8541 E-10
00934	X	-	0,0000	0,0000	0,0093	-2,4781 E-05	-3,4934 E-05	-9,8541 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0103	2,7493 E-05	3,8756 E-05	1,0939 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0103	-2,7493 E-05	-3,8756 E-05	-1,0939 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0080	2,769 E-05	3,2211 E-05	-8,13 E-10
00935	X	-	0,0000	0,0000	0,0080	-2,769 E-05	-3,2211 E-05	8,13 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0089	3,072 E-05	3,5736 E-05	-9,0294 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0089	-3,072 E-05	-3,5736 E-05	9,0294 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0066	3,0052 E-05	2,7932 E-05	-8,2362 E-11
00936	X	-	0,0000	0,0000	0,0066	-3,0052 E-05	-2,7932 E-05	8,2362 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0073	3,3341 E-05	3,0988 E-05	-9,0742 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0073	-3,3341 E-05	-3,0988 E-05	9,0742 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0051	3,1305 E-05	2,2282 E-05	1,2196 E-09
00937	X	-	0,0000	0,0000	0,0051	-3,1305 E-05	-2,2282 E-05	-1,2196 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0057	3,4731 E-05	2,472 E-05	1,353 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0057	-3,4731 E-05	-2,472 E-05	-1,353 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0035	3,1872 E-05	1,5833 E-05	-9,1718 E-10
00938	X	-	0,0000	0,0000	0,0035	-3,1872 E-05	-1,5833 E-05	9,1718 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0039	3,536 E-05	1,7564 E-05	-1,0173 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0039	-3,536 E-05	-1,7564 E-05	1,0173 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0020	3,2238 E-05	9,0799 E-06	-5,7237 E-11
00939	X	-	0,0000	0,0000	0,0020	-3,2238 E-05	-9,0799 E-06	5,7237 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0022	3,5766 E-05	1,0072 E-05	-6,3941 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0022	-3,5766 E-05	-1,0072 E-05	6,3941 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	3,2507 E-05	2,3282 E-06	4,9059 E-10
00940	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	-3,2507 E-05	-2,3282 E-06	-4,9059 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	3,6064 E-05	2,5813 E-06	5,4447 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	-3,6064 E-05	-2,5813 E-06	-5,4447 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0012	3,2787 E-05	-4,5552 E-06	-2,6853 E-09
00941	X	-	0,0000	0,0000	-0,0012	-3,2787 E-05	4,5552 E-06	2,6853 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0014	3,6376 E-05	-5,0558 E-06	-2,979 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0014	-3,6376 E-05	5,0558 E-06	2,979 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0028	3,2828 E-05	-1,1218 E-05	2,9467 E-09
00942	X	-	0,0000	0,0000	-0,0028	-3,2828 E-05	1,1218 E-05	-2,9467 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0031	3,6422 E-05	-1,2448 E-05	3,2693 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0031	-3,6422 E-05	1,2448 E-05	-3,2693 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0044	3,2391 E-05	-1,8321 E-05	-9,2213 E-11
00943	X	-	0,0000	0,0000	-0,0044	-3,2391 E-05	1,8321 E-05	9,2213 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0049	3,5937 E-05	-2,0328 E-05	-1,0236 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0049	-3,5937 E-05	2,0328 E-05	1,0236 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0060	3,119 E-05	-2,5165 E-05	-1,8849 E-09
00944	X	-	0,0000	0,0000	-0,0060	-3,119 E-05	2,5165 E-05	1,8849 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0067	3,4604 E-05	-2,7922 E-05	-2,0915 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0067	-3,4604 E-05	2,7922 E-05	2,0915 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0075	2,8397 E-05	-3,0678 E-05	-2,7595 E-09
00945	X	-	0,0000	0,0000	-0,0075	-2,8397 E-05	3,0678 E-05	2,7595 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0083	3,1505 E-05	-3,4038 E-05	-3,0609 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0083	-3,1505 E-05	3,4038 E-05	3,0609 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0088	2,4662 E-05	-3,4318 E-05	5,1874 E-09
00946	X	-	0,0000	0,0000	-0,0088	-2,4662 E-05	3,4318 E-05	-5,1874 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0097	2,7361 E-05	-3,8078 E-05	5,7553 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0097	-2,7361 E-05	3,8078 E-05	-5,7553 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0083	2,0879 E-05	-3,799 E-05	7,0908 E-10
00947	X	-	0,0000	0,0000	-0,0083	-2,0879 E-05	3,799 E-05	-7,0908 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0092	2,3164 E-05	-4,2151 E-05	7,8742 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0092	-2,3164 E-05	4,2151 E-05	-7,8742 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0066	1,8939 E-05	-4,0746 E-05	9,1705 E-11
00948	X	-	0,0000	0,0000	-0,0066	-1,8939 E-05	4,0746 E-05	-9,1705 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0073	2,1012 E-05	-4,5209 E-05	1,0252 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0073	-2,1012 E-05	4,5209 E-05	-1,0252 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0048	1,5918 E-05	-4,2533 E-05	4,5084 E-09
00949	X	-	0,0000	0,0000	-0,0048	-1,5918 E-05	4,2533 E-05	-4,5084 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0053	1,7661 E-05	-4,7191 E-05	5,0011 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0053	-1,7661 E-05	4,7191 E-05	-5,0011 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0029	1,2072 E-05	-4,1584 E-05	5,4559 E-09
00950	X	-	0,0000	0,0000	-0,0029	-1,2072 E-05	4,1584 E-05	-5,4559 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0032	1,3394 E-05	-4,6139 E-05	6,0534 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0032	-1,3394 E-05	4,6139 E-05	-6,0534 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0012	7,8591 E-06	-3,5986 E-05	-3,2498 E-08
00951	X	-	0,0000	0,0000	-0,0012	-7,8591 E-06	3,5986 E-05	3,2498 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0013	8,7196 E-06	-3,9928 E-05	-3,6058 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0013	-8,7196 E-06	3,9928 E-05	3,6058 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	3,4174 E-06	-2,6914 E-05	7,9946 E-08
00952	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-3,4174 E-06	2,6914 E-05	-7,9946 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	3,7916 E-06	-2,9862 E-05	8,8704 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-3,7916 E-06	2,9862 E-05	-8,8704 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0012	-1,1254 E-06	-1,9005 E-05	9,2727 E-10

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00953	X	-	0,0000	0,0000	0,0012	1,1254 E-06	1,9005 E-05	-9,2727 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0013	-1,2487 E-06	-2,1087 E-05	1,0289 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0013	1,2487 E-06	2,1087 E-05	-1,0289 E-09
	X	+	0,0042	0,0032	-0,0005	-2,904 E-06	2,755 E-06	4,6242 E-05
00954	X	-	-0,0042	-0,0032	0,0005	2,904 E-06	-2,755 E-06	-4,6242 E-05
	Y	+	0,0047	0,0035	-0,0006	-3,2225 E-06	3,0532 E-06	5,1445 E-05
	Y	-	-0,0047	-0,0035	0,0006	3,2225 E-06	-3,0532 E-06	-5,1445 E-05
	X	+	-0,0001	0,0000	0,0000	-3,9612 E-07	-5,1463 E-08	1,1439 E-06
00955	X	-	0,0001	0,0000	0,0000	3,9612 E-07	5,1463 E-08	-1,1439 E-06
	Y	+	-0,0001	0,0000	0,0000	-4,4023 E-07	-5,6827 E-08	1,2691 E-06
	Y	-	0,0001	0,0000	0,0000	4,4023 E-07	5,6827 E-08	-1,2691 E-06
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0273 E-06	1,8524 E-06	6,2638 E-07
00956	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0273 E-06	-1,8524 E-06	-6,2638 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1406 E-06	2,0554 E-06	6,9499 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1406 E-06	-2,0554 E-06	-6,9499 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,2705 E-07	-6,5298 E-07	6,0411 E-07
00957	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,2705 E-07	6,5298 E-07	-6,0411 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,7413 E-07	-7,2417 E-07	6,7002 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,7413 E-07	7,2417 E-07	-6,7002 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,1096 E-07	6,4117 E-07	1,0285 E-06
00958	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,1096 E-07	-6,4117 E-07	-1,0285 E-06
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,3448 E-07	7,1159 E-07	1,141 E-06
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,3448 E-07	-7,1159 E-07	-1,141 E-06
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,13 E-10	-2,0383 E-09	2,7128 E-09
00959	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,13 E-10	2,0383 E-09	-2,7128 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0093 E-09	-2,2581 E-09	3,0064 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0093 E-09	2,2581 E-09	-3,0064 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,6595 E-08	6,8133 E-10	3,7007 E-09
00960	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6595 E-08	-6,8133 E-10	-3,7007 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,8429 E-08	7,6823 E-10	4,1053 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8429 E-08	-7,6823 E-10	-4,1053 E-09
	X	+	-0,0011	-0,0002	0,0000	4,1194 E-06	-2,337 E-05	3,2176 E-05
00961	X	-	0,0011	0,0002	0,0000	-4,1194 E-06	2,337 E-05	-3,2176 E-05
	Y	+	-0,0013	-0,0002	0,0000	4,5709 E-06	-2,5931 E-05	3,5702 E-05
	Y	-	0,0013	0,0002	0,0000	-4,5709 E-06	2,5931 E-05	-3,5702 E-05
	X	+	-0,0025	-0,0004	0,0000	4,0704 E-06	-2,3214 E-05	7,2027 E-05
00962	X	-	0,0025	0,0004	0,0000	-4,0704 E-06	2,3214 E-05	-7,2027 E-05
	Y	+	-0,0028	-0,0005	0,0000	4,5165 E-06	-2,5759 E-05	7,9921 E-05
	Y	-	0,0028	0,0005	0,0000	-4,5165 E-06	2,5759 E-05	-7,9921 E-05
	X	+	-0,0009	-0,0024	0,0000	2,2511 E-05	-8,1124 E-06	7,1624 E-05
00963	X	-	0,0009	0,0024	0,0000	-2,2511 E-05	8,1124 E-06	-7,1624 E-05
	Y	+	-0,0010	-0,0027	0,0000	2,4979 E-05	-9,0014 E-06	7,9474 E-05
	Y	-	0,0010	0,0027	0,0000	-2,4979 E-05	9,0014 E-06	-7,9474 E-05
	X	+	-0,0004	-0,0011	0,0000	2,192 E-05	-7,7143 E-06	3,2726 E-05
00964	X	-	0,0004	0,0011	0,0000	-2,192 E-05	7,7143 E-06	-3,2726 E-05
	Y	+	-0,0004	-0,0012	0,0000	2,4322 E-05	-8,5597 E-06	3,6313 E-05
	Y	-	0,0004	0,0012	0,0000	-2,4322 E-05	8,5597 E-06	-3,6313 E-05
	X	+	0,0016	-0,0020	0,0000	1,8014 E-05	1,5423 E-05	7,1791 E-05
00965	X	-	-0,0016	0,0020	0,0000	-1,8014 E-05	-1,5423 E-05	-7,1791 E-05
	Y	+	0,0018	-0,0022	0,0000	1,9988 E-05	1,7113 E-05	7,9659 E-05
	Y	-	-0,0018	0,0022	0,0000	-1,9988 E-05	-1,7113 E-05	-7,9659 E-05
	X	+	0,0007	-0,0009	0,0000	1,7848 E-05	1,5161 E-05	3,2666 E-05
00966	X	-	-0,0007	0,0009	0,0000	-1,7848 E-05	-1,5161 E-05	-3,2666 E-05
	Y	+	0,0008	-0,0010	0,0000	1,9804 E-05	1,6822 E-05	3,6246 E-05
	Y	-	-0,0008	0,0010	0,0000	-1,9804 E-05	-1,6822 E-05	-3,6246 E-05
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,5978 E-09	8,9769 E-09	-2,0484 E-09
00967	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,5978 E-09	-8,9769 E-09	2,0484 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,1067 E-09	9,9668 E-09	-2,2751 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,1067 E-09	-9,9668 E-09	2,2751 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,4515 E-09	-1,1447 E-09	-5,5611 E-09
00968	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,4515 E-09	1,1447 E-09	5,5611 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,0555 E-09	-1,2679 E-09	-6,1776 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,0555 E-09	1,2679 E-09	6,1776 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,2821 E-09	9,5707 E-09	2,9929 E-10
00969	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,2821 E-09	-9,5707 E-09	-2,9929 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,084 E-09	1,0633 E-08	3,3018 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,084 E-09	-1,0633 E-08	-3,3018 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,9856 E-09	-7,4425 E-10	-2,2952 E-09
00970	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,9856 E-09	7,4425 E-10	2,2952 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3183 E-09	-8,2254 E-10	-2,5525 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,3183 E-09	8,2254 E-10	2,5525 E-09
	X	+	0,0004	0,0011	0,0000	-2,184 E-05	8,4129 E-06	3,2653 E-05
00971	X	-	-0,0004	-0,0011	0,0000	2,184 E-05	-8,4129 E-06	-3,2653 E-05
	Y	+	0,0004	0,0012	0,0000	-2,4234 E-05	9,3349 E-06	3,6231 E-05
	Y	-	-0,0004	-0,0012	0,0000	2,4234 E-05	-9,3349 E-06	-3,6231 E-05
	X	+	0,0009	0,0024	0,0000	-2,2334 E-05	7,993 E-06	7,1805 E-05
00972	X	-	-0,0009	-0,0024	0,0000	2,2334 E-05	-7,993 E-06	-7,1805 E-05
	Y	+	0,0010	0,0027	0,0000	-2,4781 E-05	8,869 E-06	7,9675 E-05
	Y	-	-0,0010	-0,0027	0,0000	2,4781 E-05	-8,869 E-06	-7,9675 E-05
	X	+	0,0025	0,0004	0,0000	-4,2757 E-06	2,3374 E-05	7,1641 E-05
00973	X	-	-0,0025	-0,0004	0,0000	4,2757 E-06	-2,3374 E-05	-7,1641 E-05
	Y	+	0,0028	0,0005	0,0000	-4,7443 E-06	2,5935 E-05	7,9493 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0028	-0,0005	0,0000	4,7443 E-06	-2,5935 E-05	-7,9493 E-05
	X	+	0,0011	0,0002	0,0000	-3,9134 E-06	2,289 E-05	3,3036 E-05
00974	X	-	-0,0011	-0,0002	0,0000	3,9134 E-06	-2,289 E-05	-3,3036 E-05
	Y	+	0,0013	0,0002	0,0000	-4,3423 E-06	2,5398 E-05	3,6656 E-05
	Y	-	-0,0013	-0,0002	0,0000	4,3423 E-06	-2,5398 E-05	-3,6656 E-05
	X	+	-0,0004	-0,0011	0,0018	2,5483 E-05	-7,9764 E-06	3,4762 E-06
00975	X	-	0,0004	0,0011	-0,0018	-2,5483 E-05	7,9764 E-06	-3,4762 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0013	0,0020	2,8272 E-05	-8,8514 E-06	3,8569 E-06
	Y	-	0,0004	0,0013	-0,0020	-2,8272 E-05	8,8514 E-06	-3,8569 E-06
	X	+	-0,0008	-0,0023	0,0018	2,6064 E-05	-7,4308 E-06	1,0749 E-05
00976	X	-	0,0008	0,0023	-0,0018	-2,6064 E-05	7,4308 E-06	-1,0749 E-05
	Y	+	-0,0008	-0,0026	0,0020	2,8917 E-05	-8,2461 E-06	1,1927 E-05
	Y	-	0,0008	0,0026	-0,0020	-2,8917 E-05	8,2461 E-06	-1,1927 E-05
	X	+	-0,0011	-0,0035	0,0018	2,6373 E-05	-6,9394 E-06	1,9041 E-05
00977	X	-	0,0011	0,0035	-0,0018	-2,6373 E-05	6,9394 E-06	-1,9041 E-05
	Y	+	-0,0012	-0,0039	0,0020	2,926 E-05	-7,7009 E-06	2,1127 E-05
	Y	-	0,0012	0,0039	-0,0020	-2,926 E-05	7,7009 E-06	-2,1127 E-05
	X	+	-0,0014	-0,0048	0,0018	2,6714 E-05	-6,5714 E-06	2,8365 E-05
00978	X	-	0,0014	0,0048	-0,0018	-2,6714 E-05	6,5714 E-06	-2,8365 E-05
	Y	+	-0,0016	-0,0053	0,0020	2,9638 E-05	-7,2927 E-06	3,1472 E-05
	Y	-	0,0016	0,0053	-0,0020	-2,9638 E-05	7,2927 E-06	-3,1472 E-05
	X	+	-0,0017	-0,0060	0,0018	2,727 E-05	-6,1486 E-06	3,7936 E-05
00979	X	-	0,0017	0,0060	-0,0018	-2,727 E-05	6,1486 E-06	-3,7936 E-05
	Y	+	-0,0019	-0,0067	0,0020	3,0254 E-05	-6,8237 E-06	4,2092 E-05
	Y	-	0,0019	0,0067	-0,0020	-3,0254 E-05	6,8237 E-06	-4,2092 E-05
	X	+	-0,0020	-0,0073	0,0018	2,7327 E-05	-6,0478 E-06	4,8227 E-05
00980	X	-	0,0020	0,0073	-0,0018	-2,7327 E-05	6,0478 E-06	-4,8227 E-05
	Y	+	-0,0022	-0,0081	0,0020	3,0318 E-05	-6,712 E-06	5,3511 E-05
	Y	-	0,0022	0,0081	-0,0020	-3,0318 E-05	6,712 E-06	-5,3511 E-05
	X	+	-0,0022	-0,0086	0,0018	2,7773 E-05	-5,7222 E-06	5,9475 E-05
00981	X	-	0,0022	0,0086	-0,0018	-2,7773 E-05	5,7222 E-06	-5,9475 E-05
	Y	+	-0,0025	-0,0095	0,0020	3,0813 E-05	-6,3508 E-06	6,599 E-05
	Y	-	0,0025	0,0095	-0,0020	-3,0813 E-05	6,3508 E-06	-6,599 E-05
	X	+	-0,0025	-0,0099	0,0018	2,7652 E-05	-5,8897 E-06	7,1056 E-05
00982	X	-	0,0025	0,0099	-0,0018	-2,7652 E-05	5,8897 E-06	-7,1056 E-05
	Y	+	-0,0028	-0,0110	0,0020	3,0678 E-05	-6,5369 E-06	7,8841 E-05
	Y	-	0,0028	0,0110	-0,0020	-3,0678 E-05	6,5369 E-06	-7,8841 E-05
	X	+	-0,0028	-0,0111	0,0018	2,7586 E-05	-5,8671 E-06	8,5928 E-05
00983	X	-	0,0028	0,0111	-0,0018	-2,7586 E-05	5,8671 E-06	-8,5928 E-05
	Y	+	-0,0031	-0,0124	0,0020	3,0604 E-05	-6,5123 E-06	9,5345 E-05
	Y	-	0,0031	0,0124	-0,0020	-3,0604 E-05	6,5123 E-06	-9,5345 E-05
	X	+	-0,0030	-0,0123	0,0018	2,7981 E-05	-5,7075 E-06	1,13 E-04
00984	X	-	0,0030	0,0123	-0,0018	-2,7981 E-05	5,7075 E-06	-1,13 E-04
	Y	+	-0,0034	-0,0137	0,0020	3,1043 E-05	-6,3358 E-06	1,2541 E-04
	Y	-	0,0034	0,0137	-0,0020	-3,1043 E-05	6,3358 E-06	-1,2541 E-04
	X	+	-0,0033	-0,0137	0,0018	2,7467 E-05	-5,8869 E-06	1,1875 E-04
00985	X	-	0,0033	0,0137	-0,0018	-2,7467 E-05	5,8869 E-06	-1,1875 E-04
	Y	+	-0,0037	-0,0152	0,0020	3,0472 E-05	-6,5331 E-06	1,3171 E-04
	Y	-	0,0037	0,0152	-0,0020	-3,0472 E-05	6,5331 E-06	-1,3171 E-04
	X	+	0,0014	-0,0150	0,0005	2,6967 E-05	2,8029 E-06	9,2435 E-05
00986	X	-	-0,0014	0,0150	-0,0005	-2,6967 E-05	-2,8029 E-06	-9,2435 E-05
	Y	+	0,0015	-0,0166	0,0006	2,9917 E-05	3,1032 E-06	1,0255 E-04
	Y	-	-0,0015	0,0166	-0,0006	-2,9917 E-05	-3,1032 E-06	-1,0255 E-04
	X	+	0,0052	-0,0149	-0,0007	2,603 E-05	1,0977 E-05	7,014 E-05
00987	X	-	-0,0052	0,0149	0,0007	-2,603 E-05	-1,0977 E-05	-7,014 E-05
	Y	+	0,0057	-0,0166	-0,0008	2,8879 E-05	1,2167 E-05	7,7823 E-05
	Y	-	-0,0057	0,0166	0,0008	-2,8879 E-05	-1,2167 E-05	-7,7823 E-05
	X	+	0,0081	-0,0149	-0,0019	2,5926 E-05	1,6974 E-05	5,6373 E-05
00988	X	-	-0,0081	0,0149	0,0019	-2,5926 E-05	-1,6974 E-05	-5,6373 E-05
	Y	+	0,0090	-0,0166	-0,0021	2,8764 E-05	1,8824 E-05	6,2552 E-05
	Y	-	-0,0090	0,0166	0,0021	-2,8764 E-05	-1,8824 E-05	-6,2552 E-05
	X	+	0,0105	-0,0149	-0,0031	2,5918 E-05	1,9025 E-05	5,1189 E-05
00989	X	-	-0,0105	0,0149	0,0031	-2,5918 E-05	-1,9025 E-05	-5,1189 E-05
	Y	+	0,0117	-0,0166	-0,0035	2,8754 E-05	2,1104 E-05	5,6801 E-05
	Y	-	-0,0117	0,0166	0,0035	-2,8754 E-05	-2,1104 E-05	-5,6801 E-05
	X	+	0,0130	-0,0149	-0,0043	2,6043 E-05	2,0694 E-05	5,665 E-05
00990	X	-	-0,0130	0,0149	0,0043	-2,6043 E-05	-2,0694 E-05	-5,665 E-05
	Y	+	0,0145	-0,0166	-0,0048	2,8893 E-05	2,296 E-05	6,2859 E-05
	Y	-	-0,0145	0,0166	0,0048	-2,8893 E-05	-2,296 E-05	-6,2859 E-05
	X	+	0,0160	-0,0149	-0,0056	2,6426 E-05	2,6155 E-05	7,2548 E-05
00991	X	-	-0,0160	0,0149	0,0056	-2,6426 E-05	-2,6155 E-05	-7,2548 E-05
	Y	+	0,0178	-0,0166	-0,0062	2,9319 E-05	2,9022 E-05	8,0494 E-05
	Y	-	-0,0178	0,0166	0,0062	-2,9319 E-05	-2,9022 E-05	-8,0494 E-05
	X	+	0,0199	-0,0150	-0,0068	2,735 E-05	3,2332 E-05	9,6952 E-05
00992	X	-	-0,0199	0,0150	0,0068	-2,735 E-05	-3,2332 E-05	-9,6952 E-05
	Y	+	0,0221	-0,0166	-0,0075	3,0341 E-05	3,5872 E-05	1,0756 E-04
	Y	-	-0,0221	0,0166	0,0075	-3,0341 E-05	-3,5872 E-05	-1,0756 E-04
	X	+	0,0231	-0,0136	-0,0081	2,8262 E-05	4,3786 E-05	1,2428 E-04
00993	X	-	-0,0231	0,0136	0,0081	-2,8262 E-05	-4,3786 E-05	-1,2428 E-04
	Y	+	0,0257	-0,0151	-0,0090	3,1355 E-05	4,8576 E-05	1,3784 E-04
	Y	-	-0,0257	0,0151	0,0090	-3,1355 E-05	-4,8576 E-05	-1,3784 E-04
	X	+	0,0210	-0,0123	-0,0081	2,8448 E-05	4,4745 E-05	1,1859 E-04

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
00994	X	-	-0,0210	0,0123	0,0081	-2,8448 E-05	-4,4745 E-05	-1,1859 E-04
	Y	+	0,0233	-0,0136	-0,0090	3,1562 E-05	4,9638 E-05	1,3161 E-04
	Y	-	-0,0233	0,0136	0,0090	-3,1562 E-05	-4,9638 E-05	-1,3161 E-04
	X	+	0,0188	-0,0112	-0,0081	2,828 E-05	4,5165 E-05	8,9776 E-05
00995	X	-	-0,0188	0,0112	0,0081	-2,828 E-05	-4,5165 E-05	-8,9776 E-05
	Y	+	0,0208	-0,0124	-0,0090	3,1374 E-05	5,0106 E-05	9,9614 E-05
	Y	-	-0,0208	0,0124	0,0090	-3,1374 E-05	-5,0106 E-05	-9,9614 E-05
	X	+	0,0166	-0,0099	-0,0081	2,9204 E-05	4,5065 E-05	7,4858 E-05
00996	X	-	-0,0166	0,0099	0,0081	-2,9204 E-05	-4,5065 E-05	-7,4858 E-05
	Y	+	0,0184	-0,0110	-0,0090	3,24 E-05	4,9996 E-05	8,3061 E-05
	Y	-	-0,0184	0,0110	0,0090	-3,24 E-05	-4,9996 E-05	-8,3061 E-05
	X	+	0,0144	-0,0086	-0,0081	2,8179 E-05	4,4745 E-05	6,0903 E-05
00997	X	-	-0,0144	0,0086	0,0081	-2,8179 E-05	-4,4745 E-05	-6,0903 E-05
	Y	+	0,0159	-0,0096	-0,0090	3,1263 E-05	4,964 E-05	6,7577 E-05
	Y	-	-0,0159	0,0096	0,0090	-3,1263 E-05	-4,964 E-05	-6,7577 E-05
	X	+	0,0122	-0,0073	-0,0081	2,886 E-05	4,4387 E-05	4,8682 E-05
00998	X	-	-0,0122	0,0073	0,0081	-2,886 E-05	-4,4387 E-05	-4,8682 E-05
	Y	+	0,0135	-0,0082	-0,0090	3,2018 E-05	4,9243 E-05	5,4017 E-05
	Y	-	-0,0135	0,0082	0,0090	-3,2018 E-05	-4,9243 E-05	-5,4017 E-05
	X	+	0,0100	-0,0061	-0,0080	2,7752 E-05	4,3762 E-05	3,7251 E-05
00999	X	-	-0,0100	0,0061	0,0080	-2,7752 E-05	-4,3762 E-05	-3,7251 E-05
	Y	+	0,0111	-0,0067	-0,0089	3,079 E-05	4,8551 E-05	4,1334 E-05
	Y	-	-0,0111	0,0067	0,0089	-3,079 E-05	-4,8551 E-05	-4,1334 E-05
	X	+	0,0079	-0,0048	-0,0080	2,8299 E-05	4,3076 E-05	2,5996 E-05
01000	X	-	-0,0079	0,0048	0,0080	-2,8299 E-05	-4,3076 E-05	-2,5996 E-05
	Y	+	0,0088	-0,0053	-0,0088	3,1397 E-05	4,779 E-05	2,8845 E-05
	Y	-	-0,0088	0,0053	0,0088	-3,1397 E-05	-4,779 E-05	-2,8845 E-05
	X	+	0,0058	-0,0035	-0,0079	2,7238 E-05	4,1957 E-05	1,7021 E-05
01001	X	-	-0,0058	0,0035	0,0079	-2,7238 E-05	-4,1957 E-05	-1,7021 E-05
	Y	+	0,0065	-0,0039	-0,0087	3,0219 E-05	4,6548 E-05	1,8887 E-05
	Y	-	-0,0065	0,0039	0,0087	-3,0219 E-05	-4,6548 E-05	-1,8887 E-05
	X	+	0,0038	-0,0023	-0,0078	2,6202 E-05	4,0722 E-05	8,4459 E-06
01002	X	-	-0,0038	0,0023	0,0078	-2,6202 E-05	-4,0722 E-05	-8,4459 E-06
	Y	+	0,0042	-0,0026	-0,0086	2,907 E-05	4,5177 E-05	9,3717 E-06
	Y	-	-0,0042	0,0026	0,0086	-2,907 E-05	-4,5177 E-05	-9,3717 E-06
	X	+	0,0019	-0,0011	-0,0077	2,487 E-05	3,9392 E-05	2,1752 E-06
01003	X	-	-0,0019	0,0011	0,0077	-2,487 E-05	-3,9392 E-05	-2,1752 E-06
	Y	+	0,0021	-0,0013	-0,0085	2,7592 E-05	4,3703 E-05	2,4138 E-06
	Y	-	-0,0021	0,0013	0,0085	-2,7592 E-05	-4,3703 E-05	-2,4138 E-06
	X	+	-0,0002	0,0002	0,0001	-2,3141 E-06	-5,7688 E-06	4,7483 E-08
01004	X	-	0,0002	-0,0002	-0,0001	2,3141 E-06	5,7688 E-06	-4,7483 E-08
	Y	+	-0,0002	0,0002	0,0001	-2,5702 E-06	-6,4052 E-06	5,4743 E-08
	Y	-	0,0002	-0,0002	-0,0001	2,5702 E-06	6,4052 E-06	-5,4743 E-08
	X	+	-0,0005	0,0003	0,0001	-2,4217 E-06	-8,2688 E-06	8,6444 E-07
01005	X	-	0,0005	-0,0003	-0,0001	2,4217 E-06	8,2688 E-06	-8,6444 E-07
	Y	+	-0,0006	0,0004	0,0002	-2,6897 E-06	-9,1814 E-06	9,6539 E-07
	Y	-	0,0006	-0,0004	-0,0002	2,6897 E-06	9,1814 E-06	-9,6539 E-07
	X	+	-0,0010	0,0005	0,0002	-2,427 E-06	-9,8007 E-06	2,0501 E-06
01006	X	-	0,0010	-0,0005	-0,0002	2,427 E-06	9,8007 E-06	-2,0501 E-06
	Y	+	-0,0011	0,0005	0,0002	-2,6957 E-06	-1,0882 E-05	2,2862 E-06
	Y	-	0,0011	-0,0005	-0,0002	2,6957 E-06	1,0882 E-05	-2,2862 E-06
	X	+	-0,0014	0,0007	0,0002	-2,4433 E-06	-1,0516 E-05	3,4638 E-06
01007	X	-	0,0014	-0,0007	-0,0002	2,4433 E-06	1,0516 E-05	-3,4638 E-06
	Y	+	-0,0016	0,0007	0,0002	-2,7139 E-06	-1,1675 E-05	3,8605 E-06
	Y	-	0,0016	-0,0007	-0,0002	2,7139 E-06	1,1675 E-05	-3,8605 E-06
	X	+	-0,0019	0,0008	0,0002	-2,5026 E-06	-1,0893 E-05	5,5528 E-06
01008	X	-	0,0019	-0,0008	-0,0002	2,5026 E-06	1,0893 E-05	-5,5528 E-06
	Y	+	-0,0022	0,0009	0,0002	-2,78 E-06	-1,2093 E-05	6,1862 E-06
	Y	-	0,0022	-0,0009	-0,0002	2,78 E-06	1,2093 E-05	-6,1862 E-06
	X	+	-0,0025	0,0010	0,0002	-2,7369 E-06	-1,0773 E-05	8,501 E-06
01009	X	-	0,0025	-0,0010	-0,0002	2,7369 E-06	1,0773 E-05	-8,501 E-06
	Y	+	-0,0027	0,0011	0,0002	-3,0409 E-06	-1,1958 E-05	9,4679 E-06
	Y	-	0,0027	-0,0011	-0,0002	3,0409 E-06	1,1958 E-05	-9,4679 E-06
	X	+	-0,0030	0,0012	0,0002	-3,0618 E-06	-1,0405 E-05	1,0933 E-05
01010	X	-	0,0030	-0,0012	-0,0002	3,0618 E-06	1,0405 E-05	-1,0933 E-05
	Y	+	-0,0033	0,0013	0,0002	-3,4021 E-06	-1,1548 E-05	1,2175 E-05
	Y	-	0,0033	-0,0013	-0,0002	3,4021 E-06	1,1548 E-05	-1,2175 E-05
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,1096 E-07	6,4117 E-07	1,0285 E-06
01011	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,1096 E-07	-6,4117 E-07	-1,0285 E-06
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,3448 E-07	7,1159 E-07	1,141 E-06
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,3448 E-07	-7,1159 E-07	-1,141 E-06
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,2705 E-07	-6,5298 E-07	6,0411 E-07
01012	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,2705 E-07	6,5298 E-07	-6,0411 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,7413 E-07	-7,2417 E-07	6,7002 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,7413 E-07	7,2417 E-07	-6,7002 E-07
	X	+	0,0002	0,0000	0,0003	-2,8755 E-07	-4,7962 E-06	1,0132 E-06
01013	X	-	-0,0002	0,0000	-0,0003	2,8755 E-07	4,7962 E-06	-1,0132 E-06
	Y	+	0,0002	0,0000	0,0003	-3,1884 E-07	-5,3204 E-06	1,1231 E-06
	Y	-	-0,0002	0,0000	-0,0003	3,1884 E-07	5,3204 E-06	-1,1231 E-06
	X	+	0,0003	0,0000	0,0003	-2,8042 E-07	4,8176 E-07	1,5728 E-06
01014	X	-	-0,0003	0,0000	-0,0003	2,8042 E-07	-4,8176 E-07	-1,5728 E-06
	Y	+	0,0003	0,0000	0,0004	-3,1146 E-07	5,3211 E-07	1,7444 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0003	0,0000	-0,0004	3,1146 E-07	-5,3211 E-07	-1,7444 E-06
	X	+	-0,0008	0,0009	0,0000	-1,8162 E-05	-1,4743 E-05	3,262 E-05
01015	X	-	0,0008	-0,0009	0,0000	1,8162 E-05	1,4743 E-05	-3,262 E-05
	Y	+	-0,0008	0,0010	0,0000	-2,0153 E-05	-1,6359 E-05	3,6195 E-05
	Y	-	0,0008	-0,0010	0,0000	2,0153 E-05	1,6359 E-05	-3,6195 E-05
	X	+	-0,0016	0,0020	0,0000	-1,8083 E-05	-1,5378 E-05	7,1774 E-05
01016	X	-	0,0016	-0,0020	0,0000	1,8083 E-05	1,5378 E-05	-7,1774 E-05
	Y	+	-0,0018	0,0022	0,0000	-2,0065 E-05	-1,7063 E-05	7,964 E-05
	Y	-	0,0018	-0,0022	0,0000	2,0065 E-05	1,7063 E-05	-7,964 E-05
	X	+	-0,0038	0,0003	-0,0010	-9,8802 E-07	-2,2238 E-05	1,0309 E-05
01017	X	-	0,0038	-0,0003	0,0010	9,8802 E-07	2,2238 E-05	-1,0309 E-05
	Y	+	-0,0042	0,0003	-0,0011	-1,1046 E-06	-2,4711 E-05	1,1489 E-05
	Y	-	0,0042	-0,0003	0,0011	1,1046 E-06	2,4711 E-05	-1,1489 E-05
	X	+	-0,0045	0,0003	-0,0011	6,1755 E-07	-2,4415 E-06	1,0632 E-05
01018	X	-	0,0045	-0,0003	0,0011	-6,1755 E-07	2,4415 E-06	-1,0632 E-05
	Y	+	-0,0050	0,0004	-0,0012	6,7655 E-07	-2,6994 E-06	1,1851 E-05
	Y	-	0,0050	-0,0004	0,0012	-6,7655 E-07	2,6994 E-06	-1,1851 E-05
	X	+	-0,0044	0,0007	-0,0010	3,5282 E-06	-1,2861 E-05	3,9787 E-06
01019	X	-	0,0044	-0,0007	0,0010	-3,5282 E-06	1,2861 E-05	-3,9787 E-06
	Y	+	-0,0049	0,0007	-0,0011	3,9141 E-06	-1,4299 E-05	4,4473 E-06
	Y	-	0,0049	-0,0007	0,0011	-3,9141 E-06	1,4299 E-05	-4,4473 E-06
	X	+	-0,0039	0,0009	-0,0008	1,0943 E-05	-2,2382 E-05	1,2214 E-05
01020	X	-	0,0039	-0,0009	0,0008	-1,0943 E-05	2,2382 E-05	-1,2214 E-05
	Y	+	-0,0044	0,0010	-0,0009	1,2158 E-05	-2,4876 E-05	1,3604 E-05
	Y	-	0,0044	-0,0010	0,0009	-1,2158 E-05	2,4876 E-05	-1,3604 E-05
	X	+	-0,0047	0,0007	-0,0005	3,7362 E-06	-1,0757 E-05	1,4205 E-05
01021	X	-	0,0047	-0,0007	0,0005	-3,7362 E-06	1,0757 E-05	-1,4205 E-05
	Y	+	-0,0052	0,0007	-0,0005	4,1482 E-06	-1,1961 E-05	1,5831 E-05
	Y	-	0,0052	-0,0007	0,0005	-4,1482 E-06	1,1961 E-05	-1,5831 E-05
	X	+	0,0017	0,0016	-0,0003	6,5685 E-06	-3,2534 E-05	-1,7539 E-04
01022	X	-	-0,0017	-0,0016	0,0003	-6,5685 E-06	3,2534 E-05	1,7539 E-04
	Y	+	0,0019	0,0017	-0,0003	7,3051 E-06	-3,6177 E-05	-1,9507 E-04
	Y	-	-0,0019	-0,0017	0,0003	-7,3051 E-06	3,6177 E-05	1,9507 E-04
	X	+	0,0050	0,0022	-0,0004	5,1682 E-07	-2,5565 E-05	-1,8352 E-05
01023	X	-	-0,0050	-0,0022	0,0004	-5,1682 E-07	2,5565 E-05	1,8352 E-05
	Y	+	0,0056	0,0024	-0,0005	5,9461 E-07	-2,8454 E-05	-2,0368 E-05
	Y	-	-0,0056	-0,0024	0,0005	-5,9461 E-07	2,8454 E-05	2,0368 E-05
	X	+	0,0009	0,0014	-0,0003	-1,833 E-07	1,3877 E-06	-3,638 E-05
01024	X	-	-0,0009	-0,0014	0,0003	1,833 E-07	-1,3877 E-06	3,638 E-05
	Y	+	0,0010	0,0016	-0,0003	-1,9598 E-07	1,5063 E-06	-4,099 E-05
	Y	-	-0,0010	-0,0016	0,0003	1,9598 E-07	-1,5063 E-06	4,099 E-05
	X	+	-0,0041	0,0004	-0,0004	6,5694 E-06	-5,6841 E-06	-2,8166 E-05
01025	X	-	0,0041	-0,0004	0,0004	-6,5694 E-06	5,6841 E-06	2,8166 E-05
	Y	+	-0,0045	0,0005	-0,0005	7,305 E-06	-6,3577 E-06	-3,1581 E-05
	Y	-	0,0045	-0,0005	0,0005	-7,305 E-06	6,3577 E-06	3,1581 E-05
	X	+	-0,0055	0,0001	-0,0008	1,6045 E-05	-4,9314 E-05	9,5281 E-05
01026	X	-	0,0055	-0,0001	0,0008	-1,6045 E-05	4,9314 E-05	-9,5281 E-05
	Y	+	-0,0061	0,0001	-0,0009	1,7808 E-05	-5,4679 E-05	1,0542 E-04
	Y	-	0,0061	-0,0001	0,0009	-1,7808 E-05	5,4679 E-05	-1,0542 E-04
	X	+	-0,0050	0,0003	-0,0011	3,3242 E-06	1,3117 E-06	1,0896 E-04
01027	X	-	0,0050	-0,0003	0,0011	-3,3242 E-06	-1,3117 E-06	-1,0896 E-04
	Y	+	-0,0055	0,0003	-0,0012	3,7072 E-06	1,3529 E-06	1,2051 E-04
	Y	-	0,0055	-0,0003	0,0012	-3,7072 E-06	-1,3529 E-06	-1,2051 E-04
	X	+	-0,0051	0,0003	-0,0012	2,7278 E-06	-1,5162 E-05	4,5787 E-05
01028	X	-	0,0051	-0,0003	0,0012	-2,7278 E-06	1,5162 E-05	-4,5787 E-05
	Y	+	-0,0057	0,0003	-0,0013	3,0258 E-06	-1,6863 E-05	5,068 E-05
	Y	-	0,0057	-0,0003	0,0013	-3,0258 E-06	1,6863 E-05	-5,068 E-05
	X	+	-0,0046	0,0004	-0,0011	1,3628 E-06	-2,7812 E-05	1,2017 E-04
01029	X	-	0,0046	-0,0004	0,0011	-1,3628 E-06	2,7812 E-05	-1,2017 E-04
	Y	+	-0,0051	0,0004	-0,0012	1,4914 E-06	-3,0812 E-05	1,3306 E-04
	Y	-	0,0051	-0,0004	0,0012	-1,4914 E-06	3,0812 E-05	-1,3306 E-04
	X	+	-0,0035	0,0004	-0,0008	-7,2332 E-06	-6,4718 E-06	6,6846 E-06
01030	X	-	0,0035	-0,0004	0,0008	7,2332 E-06	6,4718 E-06	-6,6846 E-06
	Y	+	-0,0039	0,0004	-0,0008	-8,0396 E-06	-7,1835 E-06	7,481 E-06
	Y	-	0,0039	-0,0004	0,0008	8,0396 E-06	7,1835 E-06	-7,481 E-06
	X	+	-0,0007	-0,0005	-0,0001	-6,477 E-06	-1,0822 E-05	1,7375 E-05
01031	X	-	0,0007	0,0005	0,0001	6,477 E-06	1,0822 E-05	-1,7375 E-05
	Y	+	-0,0008	-0,0006	-0,0002	-7,1928 E-06	-1,2009 E-05	1,9318 E-05
	Y	-	0,0008	0,0006	0,0002	7,1928 E-06	1,2009 E-05	-1,9318 E-05
	X	+	-0,0016	-0,0003	-0,0003	-2,5187 E-06	4,2774 E-06	1,8985 E-05
01032	X	-	0,0016	0,0003	0,0003	2,5187 E-06	-4,2774 E-06	-1,8985 E-05
	Y	+	-0,0018	-0,0004	-0,0003	-2,7974 E-06	4,7949 E-06	2,1116 E-05
	Y	-	0,0018	0,0004	0,0003	2,7974 E-06	-4,7949 E-06	-2,1116 E-05
	X	+	-0,0019	-0,0001	-0,0004	-4,8019 E-06	-6,3366 E-06	1,3396 E-05
01033	X	-	0,0019	0,0001	0,0004	4,8019 E-06	6,3366 E-06	-1,3396 E-05
	Y	+	-0,0021	-0,0002	-0,0005	-5,3403 E-06	-7,0162 E-06	1,4901 E-05
	Y	-	0,0021	0,0002	0,0005	5,3403 E-06	7,0162 E-06	-1,4901 E-05
	X	+	-0,0020	0,0000	-0,0005	-4,1333 E-06	-2,1475 E-05	1,3936 E-05
01034	X	-	0,0020	0,0000	0,0005	4,1333 E-06	2,1475 E-05	-1,3936 E-05
	Y	+	-0,0023	0,0000	-0,0006	-4,595 E-06	-2,3836 E-05	1,5501 E-05
	Y	-	0,0023	0,0000	0,0006	4,595 E-06	2,3836 E-05	-1,5501 E-05
	X	+	-0,0027	0,0003	-0,0005	3,4844 E-07	2,3233 E-06	9,0614 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01035	X	-	0,0027	-0,0003	0,0005	-3,4844 E-07	-2,3233 E-06	-9,0614 E-06
	Y	+	-0,0030	0,0003	-0,0006	3,8442 E-07	2,6008 E-06	1,0088 E-05
	Y	-	0,0030	-0,0003	0,0006	-3,8442 E-07	-2,6008 E-06	-1,0088 E-05
	X	+	-0,0026	0,0002	-0,0006	-5,8035 E-06	-1,1571 E-05	9,1013 E-06
01036	X	-	0,0026	-0,0002	0,0006	5,8035 E-06	1,1571 E-05	-9,1013 E-06
	Y	+	-0,0029	0,0002	-0,0007	-6,4535 E-06	-1,2841 E-05	1,0135 E-05
	Y	-	0,0029	-0,0002	0,0007	6,4535 E-06	1,2841 E-05	-1,0135 E-05
	X	+	-0,0034	0,0004	-0,0006	-3,6733 E-06	-8,4397 E-06	8,6869 E-05
01037	X	-	0,0034	-0,0004	0,0006	3,6733 E-06	8,4397 E-06	-8,6869 E-05
	Y	+	-0,0038	0,0005	-0,0006	-4,0882 E-06	-9,3842 E-06	9,6082 E-05
	Y	-	0,0038	-0,0005	0,0006	4,0882 E-06	9,3842 E-06	-9,6082 E-05
	X	+	-0,0037	0,0004	-0,0006	-3,6568 E-06	-2,0678 E-05	3,7449 E-05
01038	X	-	0,0037	-0,0004	0,0006	3,6568 E-06	2,0678 E-05	-3,7449 E-05
	Y	+	-0,0041	0,0004	-0,0006	-4,0683 E-06	-2,2969 E-05	4,1389 E-05
	Y	-	0,0041	-0,0004	0,0006	4,0683 E-06	2,2969 E-05	-4,1389 E-05
	X	+	-0,0028	0,0002	-0,0005	-5,8127 E-06	-2,8997 E-05	1,1742 E-04
01039	X	-	0,0028	-0,0002	0,0005	5,8127 E-06	2,8997 E-05	-1,1742 E-04
	Y	+	-0,0031	0,0002	-0,0006	-6,4394 E-06	-3,2075 E-05	1,3 E-04
	Y	-	0,0031	-0,0002	0,0006	6,4394 E-06	3,2075 E-05	-1,3 E-04
	X	+	-0,0017	0,0000	-0,0005	1,0163 E-07	1,9303 E-05	1,1674 E-04
01040	X	-	0,0017	0,0000	0,0005	-1,0163 E-07	-1,9303 E-05	-1,1674 E-04
	Y	+	-0,0019	0,0000	-0,0005	9,1738 E-08	2,1376 E-05	1,2914 E-04
	Y	-	0,0019	0,0000	0,0005	-9,1738 E-08	-2,1376 E-05	-1,2914 E-04
	X	+	-0,0015	0,0000	-0,0003	-3,2591 E-06	3,0257 E-07	5,403 E-05
01041	X	-	0,0015	0,0000	0,0003	3,2591 E-06	-3,0257 E-07	-5,403 E-05
	Y	+	-0,0016	0,0000	-0,0003	-3,6254 E-06	3,5233 E-07	5,9814 E-05
	Y	-	0,0016	0,0000	0,0003	3,6254 E-06	-3,5233 E-07	-5,9814 E-05
	X	+	-0,0006	-0,0002	-0,0001	-6,3546 E-06	-1,1456 E-05	1,2097 E-04
01042	X	-	0,0006	0,0002	0,0001	6,3546 E-06	1,1456 E-05	-1,2097 E-04
	Y	+	-0,0007	-0,0002	-0,0001	-7,0421 E-06	-1,2625 E-05	1,3391 E-04
	Y	-	0,0007	0,0002	0,0001	7,0421 E-06	1,2625 E-05	-1,3391 E-04
	X	+	-0,0001	-0,0004	0,0001	-4,5596 E-06	1,1311 E-05	2,9287 E-06
01043	X	-	0,0001	0,0004	-0,0001	4,5596 E-06	-1,1311 E-05	-2,9287 E-06
	Y	+	-0,0001	-0,0004	0,0001	-5,0467 E-06	1,2586 E-05	3,2627 E-06
	Y	-	0,0001	0,0004	-0,0001	5,0467 E-06	-1,2586 E-05	-3,2627 E-06
	X	+	0,0015	-0,0006	0,0010	-4,9743 E-07	-1,8061 E-06	1,2929 E-06
01044	X	-	-0,0015	0,0006	-0,0010	4,9743 E-07	1,8061 E-06	-1,2929 E-06
	Y	+	0,0017	-0,0007	0,0011	-5,6423 E-07	-2,0218 E-06	1,4197 E-06
	Y	-	-0,0017	0,0007	-0,0011	5,6423 E-07	2,0218 E-06	-1,4197 E-06
	X	+	0,0012	-0,0006	0,0011	9,5216 E-06	1,4058 E-05	4,3635 E-06
01045	X	-	-0,0012	0,0006	-0,0011	-9,5216 E-06	-1,4058 E-05	-4,3635 E-06
	Y	+	0,0014	-0,0007	0,0012	1,0586 E-05	1,563 E-05	4,8305 E-06
	Y	-	-0,0014	0,0007	-0,0012	-1,0586 E-05	-1,563 E-05	-4,8305 E-06
	X	+	0,0012	-0,0009	0,0011	2,3598 E-06	6,5766 E-06	6,9072 E-06
01046	X	-	-0,0012	0,0009	-0,0011	-2,3598 E-06	-6,5766 E-06	-6,9072 E-06
	Y	+	0,0014	-0,0009	0,0012	2,6265 E-06	7,3072 E-06	7,6495 E-06
	Y	-	-0,0014	0,0009	-0,0012	-2,6265 E-06	-7,3072 E-06	-7,6495 E-06
	X	+	0,0011	-0,0011	0,0010	-8,178 E-06	-6,6594 E-06	1,1375 E-05
01047	X	-	-0,0011	0,0011	-0,0010	8,178 E-06	6,6594 E-06	-1,1375 E-05
	Y	+	0,0012	-0,0012	0,0011	-9,0683 E-06	-7,3928 E-06	1,2608 E-05
	Y	-	-0,0012	0,0012	-0,0011	9,0683 E-06	7,3928 E-06	-1,2608 E-05
	X	+	0,0002	-0,0007	0,0008	3,4874 E-06	1,5859 E-05	1,4153 E-05
01048	X	-	-0,0002	0,0007	-0,0008	-3,4874 E-06	-1,5859 E-05	-1,4153 E-05
	Y	+	0,0003	-0,0008	0,0009	3,8984 E-06	1,763 E-05	1,5693 E-05
	Y	-	-0,0003	0,0008	-0,0009	-3,8984 E-06	-1,763 E-05	-1,5693 E-05
	X	+	0,0001	-0,0007	0,0005	-5,8553 E-06	6,3516 E-06	1,1444 E-05
01049	X	-	-0,0001	0,0007	-0,0005	5,8553 E-06	-6,3516 E-06	-1,1444 E-05
	Y	+	0,0001	-0,0007	0,0005	-6,4883 E-06	7,0687 E-06	1,2684 E-05
	Y	-	-0,0001	0,0007	-0,0005	6,4883 E-06	-7,0687 E-06	-1,2684 E-05
	X	+	0,0005	-0,0004	0,0005	-2,8519 E-06	9,3063 E-06	8,7601 E-05
01050	X	-	-0,0005	0,0004	-0,0005	2,8519 E-06	-9,3063 E-06	-8,7601 E-05
	Y	+	0,0006	-0,0005	0,0006	-3,1533 E-06	1,0338 E-05	9,6824 E-05
	Y	-	-0,0006	0,0005	-0,0006	3,1533 E-06	-1,0338 E-05	-9,6824 E-05
	X	+	0,0004	-0,0004	0,0008	-7,8441 E-06	-2,8503 E-06	4,1491 E-05
01051	X	-	-0,0004	0,0004	-0,0008	7,8441 E-06	2,8503 E-06	-4,1491 E-05
	Y	+	0,0005	-0,0004	0,0009	-8,6984 E-06	-3,1702 E-06	4,5811 E-05
	Y	-	-0,0005	0,0004	-0,0009	8,6984 E-06	3,1702 E-06	-4,5811 E-05
	X	+	0,0013	-0,0008	0,0010	-1,2054 E-05	-1,1615 E-05	1,1753 E-04
01052	X	-	-0,0013	0,0008	-0,0010	1,2054 E-05	1,1615 E-05	-1,1753 E-04
	Y	+	0,0015	-0,0009	0,0011	-1,3314 E-05	-1,2796 E-05	1,3006 E-04
	Y	-	-0,0015	0,0009	-0,0011	1,3314 E-05	1,2796 E-05	-1,3006 E-04
	X	+	0,0021	-0,0013	0,0011	1,5467 E-05	2,8032 E-05	1,1008 E-04
01053	X	-	-0,0021	0,0013	-0,0011	-1,5467 E-05	-2,8032 E-05	-1,1008 E-04
	Y	+	0,0024	-0,0014	0,0013	1,7141 E-05	3,106 E-05	1,2169 E-04
	Y	-	-0,0024	0,0014	-0,0013	-1,7141 E-05	-3,106 E-05	-1,2169 E-04
	X	+	0,0020	-0,0011	0,0011	7,4334 E-06	9,5204 E-06	4,0615 E-05
01054	X	-	-0,0020	0,0011	-0,0011	-7,4334 E-06	-9,5204 E-06	-4,0615 E-05
	Y	+	0,0022	-0,0013	0,0013	8,2505 E-06	1,0562 E-05	4,486 E-05
	Y	-	-0,0022	0,0013	-0,0013	-8,2505 E-06	-1,0562 E-05	-4,486 E-05
	X	+	0,0022	-0,0012	0,0010	1,2072 E-06	-1,8792 E-06	1,0633 E-04
01055	X	-	-0,0022	0,0012	-0,0010	-1,2072 E-06	1,8792 E-06	-1,0633 E-04
	Y	+	0,0024	-0,0013	0,0011	1,372 E-06	-2,0333 E-06	1,176 E-04

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0024	0,0013	-0,0011	-1,372 E-06	2,0333 E-06	-1,176 E-04
	X	+	0,0020	-0,0009	0,0010	9,0671 E-06	1,589 E-05	-4,8161 E-06
01056	X	-	-0,0020	0,0009	-0,0010	-9,0671 E-06	-1,589 E-05	4,8161 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0010	0,0011	1,0063 E-05	1,7636 E-05	-5,3392 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0010	-0,0011	-1,0063 E-05	-1,7636 E-05	5,3392 E-06
	X	+	0,0014	0,0012	-0,0002	2,4242 E-06	1,5937 E-06	6,7837 E-06
01057	X	-	-0,0014	-0,0012	0,0002	-2,4242 E-06	-1,5937 E-06	-6,7837 E-06
	Y	+	0,0015	0,0014	-0,0002	2,7201 E-06	1,7526 E-06	7,5397 E-06
	Y	-	-0,0015	-0,0014	0,0002	-2,7201 E-06	-1,7526 E-06	-7,5397 E-06
	X	+	0,0012	0,0009	0,0000	-1,4645 E-05	1,0101 E-05	7,2275 E-06
01058	X	-	-0,0012	-0,0009	0,0000	1,4645 E-05	-1,0101 E-05	-7,2275 E-06
	Y	+	0,0014	0,0010	0,0000	-1,6264 E-05	1,1213 E-05	8,032 E-06
	Y	-	-0,0014	-0,0010	0,0000	1,6264 E-05	-1,1213 E-05	-8,032 E-06
	X	+	0,0013	0,0009	0,0002	-7,9509 E-06	6,1591 E-06	1,062 E-05
01059	X	-	-0,0013	-0,0009	-0,0002	7,9509 E-06	-6,1591 E-06	-1,062 E-05
	Y	+	0,0015	0,0010	0,0002	-8,8051 E-06	6,8251 E-06	1,18 E-05
	Y	-	-0,0015	-0,0010	-0,0002	8,8051 E-06	-6,8251 E-06	-1,18 E-05
	X	+	0,0014	0,0009	0,0003	3,328 E-06	2,4144 E-06	1,0908 E-05
01060	X	-	-0,0014	-0,0009	-0,0003	-3,328 E-06	-2,4144 E-06	-1,0908 E-05
	Y	+	0,0016	0,0010	0,0003	3,7343 E-06	2,6681 E-06	1,2117 E-05
	Y	-	-0,0016	-0,0010	-0,0003	-3,7343 E-06	-2,6681 E-06	-1,2117 E-05
	X	+	0,0013	0,0002	0,0005	-2,1068 E-05	9,3809 E-06	8,3577 E-06
01061	X	-	-0,0013	-0,0002	-0,0005	2,1068 E-05	-9,3809 E-06	-8,3577 E-06
	Y	+	0,0014	0,0003	0,0006	-2,3364 E-05	1,0412 E-05	9,2807 E-06
	Y	-	-0,0014	-0,0003	-0,0006	2,3364 E-05	-1,0412 E-05	-9,2807 E-06
	X	+	0,0015	0,0004	0,0004	-7,492 E-06	-4,422 E-06	7,3288 E-06
01062	X	-	-0,0015	-0,0004	-0,0004	7,492 E-06	4,422 E-06	-7,3288 E-06
	Y	+	0,0017	0,0004	0,0004	-8,2857 E-06	-4,9186 E-06	8,1279 E-06
	Y	-	-0,0017	-0,0004	-0,0004	8,2857 E-06	4,9186 E-06	-8,1279 E-06
	X	+	0,0014	-0,0005	0,0002	-4,2556 E-06	-8,6356 E-06	5,5025 E-05
01063	X	-	-0,0014	0,0005	-0,0002	4,2556 E-06	8,6356 E-06	-5,5025 E-05
	Y	+	0,0015	-0,0006	0,0002	-4,708 E-06	-9,5845 E-06	6,1025 E-05
	Y	-	-0,0015	0,0006	-0,0002	4,708 E-06	9,5845 E-06	-6,1025 E-05
	X	+	0,0020	0,0021	0,0005	-4,5427 E-05	1,3015 E-05	8,574 E-05
01064	X	-	-0,0020	-0,0021	-0,0005	4,5427 E-05	-1,3015 E-05	-8,574 E-05
	Y	+	0,0023	0,0024	0,0005	-5,0211 E-05	1,4379 E-05	9,4824 E-05
	Y	-	-0,0023	-0,0024	-0,0005	5,0211 E-05	-1,4379 E-05	-9,4824 E-05
	X	+	0,0018	0,0013	0,0005	-1,3765 E-05	6,7699 E-06	2,2938 E-05
01065	X	-	-0,0018	-0,0013	-0,0005	1,3765 E-05	-6,7699 E-06	-2,2938 E-05
	Y	+	0,0020	0,0014	0,0006	-1,5155 E-05	7,4769 E-06	2,5306 E-05
	Y	-	-0,0020	-0,0014	-0,0006	1,5155 E-05	-7,4769 E-06	-2,5306 E-05
	X	+	0,0019	0,0015	0,0003	5,4389 E-06	1,5567 E-06	1,0605 E-04
01066	X	-	-0,0019	-0,0015	-0,0003	-5,4389 E-06	-1,5567 E-06	-1,0605 E-04
	Y	+	0,0021	0,0017	0,0004	5,9963 E-06	1,7466 E-06	1,1738 E-04
	Y	-	-0,0021	-0,0017	-0,0004	-5,9963 E-06	-1,7466 E-06	-1,1738 E-04
	X	+	0,0020	0,0020	0,0002	-3,3279 E-05	1,5917 E-05	1,0442 E-04
01067	X	-	-0,0020	-0,0020	-0,0002	3,3279 E-05	-1,5917 E-05	-1,0442 E-04
	Y	+	0,0022	0,0022	0,0002	-3,6842 E-05	1,7631 E-05	1,1544 E-04
	Y	-	-0,0022	-0,0022	-0,0002	3,6842 E-05	-1,7631 E-05	-1,1544 E-04
	X	+	0,0019	0,0017	0,0000	-1,0728 E-05	8,8922 E-06	3,9472 E-05
01068	X	-	-0,0019	-0,0017	0,0000	1,0728 E-05	-8,8922 E-06	-3,9472 E-05
	Y	+	0,0021	0,0018	0,0000	-1,1879 E-05	9,8573 E-06	4,3624 E-05
	Y	-	-0,0021	-0,0018	0,0000	1,1879 E-05	-9,8573 E-06	-4,3624 E-05
	X	+	0,0019	0,0018	-0,0002	3,5938 E-06	2,4621 E-06	1,0756 E-04
01069	X	-	-0,0019	-0,0018	0,0002	-3,5938 E-06	-2,4621 E-06	-1,0756 E-04
	Y	+	0,0021	0,0020	-0,0002	3,9444 E-06	2,7461 E-06	1,1899 E-04
	Y	-	-0,0021	-0,0020	0,0002	-3,9444 E-06	-2,7461 E-06	-1,1899 E-04
	X	+	0,0018	0,0018	-0,0003	-1,4732 E-05	5,9213 E-06	-4,6416 E-07
01070	X	-	-0,0018	-0,0018	0,0003	1,4732 E-05	-5,9213 E-06	4,6416 E-07
	Y	+	0,0019	0,0020	-0,0004	-1,6345 E-05	6,567 E-06	-4,8761 E-07
	Y	-	-0,0019	-0,0020	0,0004	1,6345 E-05	-6,567 E-06	4,8761 E-07
	X	+	0,0012	0,0014	-0,0007	3,6112 E-06	-2,8721 E-06	2,4502 E-07
01071	X	-	-0,0012	-0,0014	0,0007	-3,6112 E-06	2,8721 E-06	-2,4502 E-07
	Y	+	0,0013	0,0016	-0,0008	4,0252 E-06	-3,2044 E-06	2,7647 E-07
	Y	-	-0,0013	-0,0016	0,0008	-4,0252 E-06	3,2044 E-06	-2,7647 E-07
	X	+	0,0010	0,0014	-0,0006	-9,6471 E-06	1,2237 E-05	-2,3102 E-07
01072	X	-	-0,0010	-0,0014	0,0006	9,6471 E-06	-1,2237 E-05	2,3102 E-07
	Y	+	0,0012	0,0016	-0,0006	-1,0721 E-05	1,3597 E-05	-2,541 E-07
	Y	-	-0,0012	-0,0016	0,0006	1,0721 E-05	-1,3597 E-05	2,541 E-07
	X	+	0,0013	0,0017	-0,0005	-3,81 E-06	6,346 E-06	4,0538 E-06
01073	X	-	-0,0013	-0,0017	0,0005	3,81 E-06	-6,346 E-06	-4,0538 E-06
	Y	+	0,0015	0,0018	-0,0005	-4,2222 E-06	7,0392 E-06	4,507 E-06
	Y	-	-0,0015	-0,0018	0,0005	4,2222 E-06	-7,0392 E-06	-4,507 E-06
	X	+	0,0016	0,0018	-0,0004	3,4448 E-06	-2,6454 E-07	6,5706 E-06
01074	X	-	-0,0016	-0,0018	0,0004	-3,4448 E-06	2,6454 E-07	-6,5706 E-06
	Y	+	0,0017	0,0020	-0,0004	3,8385 E-06	-3,0366 E-07	7,3039 E-06
	Y	-	-0,0017	-0,0020	0,0004	-3,8385 E-06	3,0366 E-07	-7,3039 E-06
	X	+	0,0013	0,0016	-0,0002	-1,1006 E-05	1,1106 E-05	2,2151 E-06
01075	X	-	-0,0013	-0,0016	0,0002	1,1006 E-05	-1,1106 E-05	-2,2151 E-06
	Y	+	0,0015	0,0018	-0,0002	-1,2221 E-05	1,2333 E-05	2,4636 E-06
	Y	-	-0,0015	-0,0018	0,0002	1,2221 E-05	-1,2333 E-05	-2,4636 E-06
	X	+	0,0016	0,0017	-0,0002	-6,697 E-06	3,3223 E-06	5,3514 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01076	X	-	-0,0016	-0,0017	0,0002	6,697 E-06	-3,3223 E-06	-5,3514 E-06
	Y	+	0,0018	0,0019	-0,0003	-7,4302 E-06	3,6809 E-06	5,9464 E-06
	Y	-	-0,0018	-0,0019	0,0003	7,4302 E-06	-3,6809 E-06	-5,9464 E-06
01077	X	+	0,0020	0,0023	-0,0002	-1,131 E-05	8,2413 E-06	8,2511 E-06
	X	-	-0,0020	-0,0023	0,0002	1,131 E-05	-8,2413 E-06	-8,2511 E-06
	Y	+	0,0022	0,0025	-0,0002	-1,2531 E-05	9,1295 E-06	9,121 E-05
	Y	-	-0,0022	-0,0025	0,0002	1,2531 E-05	-9,1295 E-06	-9,121 E-05
01078	X	+	0,0019	0,0020	-0,0002	-7,0504 E-06	8,248 E-06	4,1332 E-05
	X	-	-0,0019	-0,0020	0,0002	7,0504 E-06	-8,248 E-06	-4,1332 E-05
	Y	+	0,0021	0,0023	-0,0002	-7,7967 E-06	9,1329 E-06	4,5679 E-05
	Y	-	-0,0021	-0,0023	0,0002	7,7967 E-06	-9,1329 E-06	-4,5679 E-05
01079	X	+	0,0017	0,0019	-0,0003	1,7961 E-05	-1,2471 E-05	9,6483 E-05
	X	-	-0,0017	-0,0019	0,0003	-1,7961 E-05	1,2471 E-05	-9,6483 E-05
	Y	+	0,0019	0,0021	-0,0004	1,9865 E-05	-1,3781 E-05	1,0673 E-04
	Y	-	-0,0019	-0,0021	0,0004	-1,9865 E-05	1,3781 E-05	-1,0673 E-04
01080	X	+	0,0020	0,0022	-0,0004	-1,6836 E-05	1,8057 E-05	1,0226 E-04
	X	-	-0,0020	-0,0022	0,0004	1,6836 E-05	-1,8057 E-05	-1,0226 E-04
	Y	+	0,0022	0,0024	-0,0005	-1,862 E-05	1,9991 E-05	1,1303 E-04
	Y	-	-0,0022	-0,0024	0,0005	1,862 E-05	-1,9991 E-05	-1,1303 E-04
01081	X	+	0,0016	0,0016	-0,0006	-1,0059 E-06	5,8332 E-06	3,3149 E-05
	X	-	-0,0016	-0,0016	0,0006	1,0059 E-06	-5,8332 E-06	-3,3149 E-05
	Y	+	0,0018	0,0018	-0,0007	-1,0949 E-06	6,4615 E-06	3,6596 E-05
	Y	-	-0,0018	-0,0018	0,0007	1,0949 E-06	-6,4615 E-06	-3,6596 E-05
01082	X	+	0,0016	0,0016	-0,0008	9,8387 E-06	-5,24 E-06	1,0609 E-04
	X	-	-0,0016	-0,0016	0,0008	-9,8387 E-06	5,24 E-06	-1,0609 E-04
	Y	+	0,0018	0,0017	-0,0009	1,0881 E-05	-5,7793 E-06	1,1737 E-04
	Y	-	-0,0018	-0,0017	0,0009	-1,0881 E-05	5,7793 E-06	-1,1737 E-04
01083	X	+	0,0016	0,0015	-0,0008	-8,7947 E-06	4,0592 E-06	2,8505 E-07
	X	-	-0,0016	-0,0015	0,0008	8,7947 E-06	-4,0592 E-06	-2,8505 E-07
	Y	+	0,0018	0,0017	-0,0008	-9,7492 E-06	4,4944 E-06	3,4567 E-07
	Y	-	-0,0018	-0,0017	0,0008	9,7492 E-06	-4,4944 E-06	-3,4567 E-07
01084	X	+	0,0036	0,0016	-0,0006	5,0248 E-08	-6,8522 E-06	2,7593 E-05
	X	-	-0,0036	-0,0016	0,0006	-5,0248 E-08	6,8522 E-06	-2,7593 E-05
	Y	+	0,0039	0,0018	-0,0007	6,2768 E-08	-7,63 E-06	3,0703 E-05
	Y	-	-0,0039	-0,0018	0,0007	-6,2768 E-08	7,63 E-06	-3,0703 E-05
01085	X	+	0,0026	0,0015	-0,0006	-5,5713 E-06	1,2441 E-05	1,4492 E-05
	X	-	-0,0026	-0,0015	0,0006	5,5713 E-06	-1,2441 E-05	-1,4492 E-05
	Y	+	0,0029	0,0017	-0,0007	-6,1896 E-06	1,3825 E-05	1,6131 E-05
	Y	-	-0,0029	-0,0017	0,0007	6,1896 E-06	-1,3825 E-05	-1,6131 E-05
01086	X	+	0,0024	0,0016	-0,0006	-2,4609 E-06	4,3262 E-06	1,174 E-05
	X	-	-0,0024	-0,0016	0,0006	2,4609 E-06	-4,3262 E-06	-1,174 E-05
	Y	+	0,0026	0,0018	-0,0006	-2,7256 E-06	4,7932 E-06	1,3064 E-05
	Y	-	-0,0026	-0,0018	0,0006	2,7256 E-06	-4,7932 E-06	-1,3064 E-05
01087	X	+	0,0023	0,0017	-0,0005	3,1872 E-06	-3,2518 E-06	1,2863 E-05
	X	-	-0,0023	-0,0017	0,0005	-3,1872 E-06	3,2518 E-06	-1,2863 E-05
	Y	+	0,0025	0,0018	-0,0006	3,5518 E-06	-3,6245 E-06	1,431 E-05
	Y	-	-0,0025	-0,0018	0,0006	-3,5518 E-06	3,6245 E-06	-1,431 E-05
01088	X	+	0,0018	0,0015	-0,0005	-6,5032 E-06	1,1887 E-05	7,5495 E-06
	X	-	-0,0018	-0,0015	0,0005	6,5032 E-06	-1,1887 E-05	-7,5495 E-06
	Y	+	0,0020	0,0017	-0,0005	-7,2181 E-06	1,3201 E-05	8,4044 E-06
	Y	-	-0,0020	-0,0017	0,0005	7,2181 E-06	-1,3201 E-05	-8,4044 E-06
01089	X	+	0,0019	0,0016	-0,0006	-5,4395 E-06	2,0414 E-06	6,4522 E-06
	X	-	-0,0019	-0,0016	0,0006	5,4395 E-06	-2,0414 E-06	-6,4522 E-06
	Y	+	0,0021	0,0017	-0,0006	-6,0352 E-06	2,2585 E-06	7,1785 E-06
	Y	-	-0,0021	-0,0017	0,0006	6,0352 E-06	-2,2585 E-06	-7,1785 E-06
01090	X	+	0,0021	0,0018	-0,0006	-5,9822 E-06	5,4569 E-06	8,895 E-05
	X	-	-0,0021	-0,0018	0,0006	5,9822 E-06	-5,4569 E-06	-8,895 E-05
	Y	+	0,0023	0,0020	-0,0006	-6,6187 E-06	6,0259 E-06	9,8376 E-05
	Y	-	-0,0023	-0,0020	0,0006	6,6187 E-06	-6,0259 E-06	-9,8376 E-05
01091	X	+	0,0022	0,0017	-0,0005	-2,9957 E-06	5,2746 E-06	4,7011 E-05
	X	-	-0,0022	-0,0017	0,0005	2,9957 E-06	-5,2746 E-06	-4,7011 E-05
	Y	+	0,0024	0,0019	-0,0006	-3,3005 E-06	5,8187 E-06	5,2002 E-05
	Y	-	-0,0024	-0,0019	0,0006	3,3005 E-06	-5,8187 E-06	-5,2002 E-05
01092	X	+	0,0023	0,0016	-0,0006	1,2777 E-05	-2,0823 E-05	1,0275 E-04
	X	-	-0,0023	-0,0016	0,0006	-1,2777 E-05	2,0823 E-05	-1,0275 E-04
	Y	+	0,0026	0,0018	-0,0006	1,414 E-05	-2,3033 E-05	1,137 E-04
	Y	-	-0,0026	-0,0018	0,0006	-1,414 E-05	2,3033 E-05	-1,137 E-04
01093	X	+	0,0031	0,0018	-0,0006	-1,0001 E-05	2,0935 E-05	1,1309 E-04
	X	-	-0,0031	-0,0018	0,0006	1,0001 E-05	-2,0935 E-05	-1,1309 E-04
	Y	+	0,0034	0,0020	-0,0007	-1,1053 E-05	2,3166 E-05	1,2508 E-04
	Y	-	-0,0034	-0,0020	0,0007	1,1053 E-05	-2,3166 E-05	-1,2508 E-04
01094	X	+	0,0032	0,0017	-0,0007	-1,7386 E-06	6,4915 E-06	5,0747 E-05
	X	-	-0,0032	-0,0017	0,0007	1,7386 E-06	-6,4915 E-06	-5,0747 E-05
	Y	+	0,0036	0,0019	-0,0008	-1,9175 E-06	7,1915 E-06	5,6179 E-05
	Y	-	-0,0036	-0,0019	0,0008	1,9175 E-06	-7,1915 E-06	-5,6179 E-05
01095	X	+	0,0040	0,0020	-0,0007	3,1765 E-06	-8,6862 E-06	1,2624 E-04
	X	-	-0,0040	-0,0020	0,0007	-3,1765 E-06	8,6862 E-06	-1,2624 E-04
	Y	+	0,0045	0,0023	-0,0008	3,4924 E-06	-9,5875 E-06	1,3981 E-04
	Y	-	-0,0045	-0,0023	0,0008	-3,4924 E-06	9,5875 E-06	-1,3981 E-04
01096	X	+	0,0005	0,0014	0,0005	-8,1766 E-06	-7,6776 E-06	-5,1784 E-06
	X	-	-0,0005	-0,0014	-0,0005	8,1766 E-06	7,6776 E-06	5,1784 E-06
	Y	+	0,0006	0,0016	0,0006	-9,1082 E-06	-8,5422 E-06	-5,7514 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0006	-0,0016	-0,0006	9,1082 E-06	8,5422 E-06	5,7514 E-06
	X	+	0,0007	0,0014	0,0007	8,6388 E-06	3,2344 E-06	-5,9048 E-06
01097	X	-	-0,0007	-0,0014	-0,0007	-8,6388 E-06	-3,2344 E-06	5,9048 E-06
	Y	+	0,0007	0,0015	0,0008	9,5908 E-06	3,5946 E-06	-6,5612 E-06
	Y	-	-0,0007	-0,0015	-0,0008	-9,5908 E-06	-3,5946 E-06	6,5612 E-06
	X	+	0,0012	0,0008	0,0008	3,1818 E-06	-1,9017 E-08	-7,4792 E-06
01098	X	-	-0,0012	-0,0008	-0,0008	-3,1818 E-06	1,9017 E-08	7,4792 E-06
	Y	+	0,0013	0,0009	0,0009	3,5152 E-06	-3,0376 E-08	-8,3185 E-06
	Y	-	-0,0013	-0,0009	-0,0009	-3,5152 E-06	3,0376 E-08	8,3185 E-06
	X	+	0,0016	0,0002	0,0009	-3,9709 E-06	-7,1537 E-06	-4,9822 E-06
01099	X	-	-0,0016	-0,0002	-0,0009	3,9709 E-06	7,1537 E-06	4,9822 E-06
	Y	+	0,0018	0,0002	0,0010	-4,4295 E-06	-7,9597 E-06	-5,5457 E-06
	Y	-	-0,0018	-0,0002	-0,0010	4,4295 E-06	7,9597 E-06	5,5457 E-06
	X	+	0,0015	0,0000	0,0011	1,2424 E-05	7,3544 E-06	-2,5196 E-06
01100	X	-	-0,0015	0,0000	-0,0011	-1,2424 E-05	-7,3544 E-06	2,5196 E-06
	Y	+	0,0017	0,0000	0,0012	1,3794 E-05	8,1643 E-06	-2,8047 E-06
	Y	-	-0,0017	0,0000	-0,0012	-1,3794 E-05	-8,1643 E-06	2,8047 E-06
	X	+	0,0018	-0,0005	0,0011	2,994 E-06	6,4238 E-06	-1,5248 E-06
01101	X	-	-0,0018	0,0005	-0,0011	-2,994 E-06	-6,4238 E-06	1,5248 E-06
	Y	+	0,0019	-0,0006	0,0012	3,3147 E-06	7,1295 E-06	-1,7062 E-06
	Y	-	-0,0019	0,0006	-0,0012	-3,3147 E-06	-7,1295 E-06	1,7062 E-06
	X	+	0,0023	-0,0010	0,0011	1,0441 E-05	1,0907 E-05	7,4248 E-05
01102	X	-	-0,0023	0,0010	-0,0011	-1,0441 E-05	-1,0907 E-05	-7,4248 E-05
	Y	+	0,0025	-0,0011	0,0013	1,1567 E-05	1,209 E-05	8,2014 E-05
	Y	-	-0,0025	0,0011	-0,0013	-1,1567 E-05	-1,209 E-05	-8,2014 E-05
	X	+	0,0018	-0,0005	0,0011	8,2033 E-06	4,5082 E-06	3,1317 E-05
01103	X	-	-0,0018	0,0005	-0,0011	-8,2033 E-06	-4,5082 E-06	-3,1317 E-05
	Y	+	0,0020	-0,0006	0,0013	9,0743 E-06	4,9775 E-06	3,4538 E-05
	Y	-	-0,0020	0,0006	-0,0013	-9,0743 E-06	-4,9775 E-06	-3,4538 E-05
	X	+	0,0014	0,0001	0,0010	-1,718 E-05	-1,8775 E-05	8,4985 E-05
01104	X	-	-0,0014	-0,0001	-0,0010	1,718 E-05	1,8775 E-05	-8,4985 E-05
	Y	+	0,0015	0,0001	0,0011	-1,9003 E-05	-2,0787 E-05	9,394 E-05
	Y	-	-0,0015	-0,0001	-0,0011	1,9003 E-05	2,0787 E-05	-9,394 E-05
	X	+	0,0013	0,0002	0,0008	1,797 E-05	1,0463 E-05	9,2069 E-05
01105	X	-	-0,0013	-0,0002	-0,0008	-1,797 E-05	-1,0463 E-05	-9,2069 E-05
	Y	+	0,0015	0,0002	0,0009	1,9875 E-05	1,1552 E-05	1,017 E-04
	Y	-	-0,0015	-0,0002	-0,0009	-1,9875 E-05	-1,1552 E-05	-1,017 E-04
	X	+	0,0007	0,0010	0,0007	2,2915 E-06	-2,6126 E-06	2,6008 E-05
01106	X	-	-0,0007	-0,0010	-0,0007	-2,2915 E-06	2,6126 E-06	-2,6008 E-05
	Y	+	0,0007	0,0011	0,0007	2,5154 E-06	-2,9216 E-06	2,8657 E-05
	Y	-	-0,0007	-0,0011	-0,0007	-2,5154 E-06	2,9216 E-06	-2,8657 E-05
	X	+	0,0004	0,0013	0,0005	-1,052 E-05	-1,1479 E-05	1,0002 E-04
01107	X	-	-0,0004	-0,0013	-0,0005	1,052 E-05	1,1479 E-05	-1,0002 E-04
	Y	+	0,0005	0,0015	0,0006	-1,1644 E-05	-1,271 E-05	1,1064 E-04
	Y	-	-0,0005	-0,0015	-0,0006	1,1644 E-05	1,271 E-05	-1,1064 E-04
	X	+	0,0003	0,0015	0,0005	2,1645 E-06	3,4734 E-06	-1,1825 E-05
01108	X	-	-0,0003	-0,0015	-0,0005	-2,1645 E-06	-3,4734 E-06	1,1825 E-05
	Y	+	0,0003	0,0017	0,0006	2,3795 E-06	3,8406 E-06	-1,3117 E-05
	Y	-	-0,0003	-0,0017	-0,0006	-2,3795 E-06	-3,8406 E-06	1,3117 E-05
	X	+	-0,0014	-0,0030	-0,0001	1,8695 E-05	-1,2891 E-05	-2,3113 E-06
01109	X	-	0,0014	0,0030	0,0001	-1,8695 E-05	1,2891 E-05	2,3113 E-06
	Y	+	-0,0015	-0,0034	-0,0001	2,0781 E-05	-1,4325 E-05	-2,569 E-06
	Y	-	0,0015	0,0034	0,0001	-2,0781 E-05	1,4325 E-05	2,569 E-06
	X	+	-0,0016	-0,0032	-0,0002	-1,7249 E-06	3,4166 E-07	4,7666 E-06
01110	X	-	0,0016	0,0032	0,0002	1,7249 E-06	-3,4166 E-07	-4,7666 E-06
	Y	+	-0,0018	-0,0035	-0,0002	-1,9191 E-06	3,8684 E-07	5,303 E-06
	Y	-	0,0018	0,0035	0,0002	1,9191 E-06	-3,8684 E-07	-5,303 E-06
	X	+	-0,0013	-0,0030	-0,0002	7,2197 E-06	-5,1049 E-06	1,165 E-06
01111	X	-	0,0013	0,0030	0,0002	-7,2197 E-06	5,1049 E-06	-1,165 E-06
	Y	+	-0,0014	-0,0033	-0,0002	8,0304 E-06	-5,6731 E-06	1,294 E-06
	Y	-	0,0014	0,0033	0,0002	-8,0304 E-06	5,6731 E-06	-1,294 E-06
	X	+	-0,0009	-0,0026	-0,0002	1,5417 E-05	-1,5456 E-05	1,3607 E-06
01112	X	-	0,0009	0,0026	0,0002	-1,5417 E-05	1,5456 E-05	-1,3607 E-06
	Y	+	-0,0010	-0,0029	-0,0003	1,7135 E-05	-1,7175 E-05	1,5107 E-06
	Y	-	0,0010	0,0029	0,0003	-1,7135 E-05	1,7175 E-05	-1,5107 E-06
	X	+	-0,0009	-0,0028	-0,0004	-4,2243 E-06	8,4407 E-07	-2,3719 E-06
01113	X	-	0,0009	0,0028	0,0004	4,2243 E-06	-8,4407 E-07	2,3719 E-06
	Y	+	-0,0011	-0,0031	-0,0004	-4,6888 E-06	9,3482 E-07	-2,6361 E-06
	Y	-	0,0011	0,0031	0,0004	4,6888 E-06	-9,3482 E-07	2,6361 E-06
	X	+	-0,0005	-0,0023	-0,0004	7,4702 E-06	-3,7521 E-06	-4,7823 E-06
01114	X	-	0,0005	0,0023	0,0004	-7,4702 E-06	3,7521 E-06	4,7823 E-06
	Y	+	-0,0006	-0,0025	-0,0004	8,3061 E-06	-4,1719 E-06	-5,3207 E-06
	Y	-	0,0006	0,0025	0,0004	-8,3061 E-06	4,1719 E-06	5,3207 E-06
	X	+	-0,0006	-0,0023	-0,0003	4,0251 E-06	1,6093 E-06	-8,6202 E-06
01115	X	-	0,0006	0,0023	0,0003	-4,0251 E-06	-1,6093 E-06	8,6202 E-06
	Y	+	-0,0007	-0,0025	-0,0004	4,4785 E-06	1,7745 E-06	-9,5545 E-06
	Y	-	0,0007	0,0025	0,0004	-4,4785 E-06	-1,7745 E-06	9,5545 E-06
	X	+	-0,0009	-0,0027	-0,0004	4,6241 E-06	-3,4924 E-06	7,1229 E-05
01116	X	-	0,0009	0,0027	0,0004	-4,6241 E-06	3,4924 E-06	-7,1229 E-05
	Y	+	-0,0010	-0,0030	-0,0004	5,1609 E-06	-3,9018 E-06	7,8672 E-05
	Y	-	0,0010	0,0030	0,0004	-5,1609 E-06	3,9018 E-06	-7,8672 E-05
	X	+	-0,0016	-0,0033	-0,0003	1,3879 E-05	-1,4259 E-05	2,2683 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01117	X	-	0,0016	0,0033	0,0003	-1,3879 E-05	1,4259 E-05	-2,2683 E-05
	Y	+	-0,0018	-0,0037	-0,0004	1,5437 E-05	-1,5855 E-05	2,4956 E-05
	Y	-	0,0018	0,0037	0,0004	-1,5437 E-05	1,5855 E-05	-2,4956 E-05
01118	X	+	-0,0015	-0,0032	-0,0002	2,2897 E-05	-2,1332 E-05	1,0089 E-04
	X	-	0,0015	0,0032	0,0002	-2,2897 E-05	2,1332 E-05	-1,0089 E-04
	Y	+	-0,0017	-0,0036	-0,0003	2,5351 E-05	-2,3625 E-05	1,1161 E-04
	Y	-	0,0017	0,0036	0,0003	-2,5351 E-05	2,3625 E-05	-1,1161 E-04
01119	X	+	-0,0014	-0,0030	-0,0002	-1,0301 E-05	8,3585 E-06	9,6192 E-05
	X	-	0,0014	0,0030	0,0002	1,0301 E-05	-8,3585 E-06	-9,6192 E-05
	Y	+	-0,0015	-0,0034	-0,0002	-1,1366 E-05	9,2246 E-06	1,0629 E-04
	Y	-	0,0015	0,0034	0,0002	1,1366 E-05	-9,2246 E-06	-1,0629 E-04
01120	X	+	-0,0020	-0,0037	-0,0002	1,1695 E-05	-1,125 E-05	2,8974 E-05
	X	-	0,0020	0,0037	0,0002	-1,1695 E-05	1,125 E-05	-2,8974 E-05
	Y	+	-0,0022	-0,0041	-0,0002	1,2995 E-05	-1,2495 E-05	3,1956 E-05
	Y	-	0,0022	0,0041	0,0002	-1,2995 E-05	1,2495 E-05	-3,1956 E-05
01121	X	+	-0,0018	-0,0035	-0,0001	1,3894 E-05	-1,1748 E-05	1,0253 E-04
	X	-	0,0018	0,0035	0,0001	-1,3894 E-05	1,1748 E-05	-1,0253 E-04
	Y	+	-0,0020	-0,0039	-0,0001	1,5394 E-05	-1,3014 E-05	1,134 E-04
	Y	-	0,0020	0,0039	0,0001	-1,5394 E-05	1,3014 E-05	-1,134 E-04
01122	X	+	-0,0017	-0,0032	-0,0002	8,4809 E-06	-3,0074 E-06	-4,9681 E-06
	X	-	0,0017	0,0032	0,0002	-8,4809 E-06	3,0074 E-06	4,9681 E-06
	Y	+	-0,0019	-0,0036	-0,0002	9,4231 E-06	-3,3467 E-06	-5,4925 E-06
	Y	-	0,0019	0,0036	0,0002	-9,4231 E-06	3,3467 E-06	5,4925 E-06
01123	X	+	-0,0003	-0,0023	-0,0002	8,2159 E-06	-1,1299 E-05	-5,4319 E-06
	X	-	0,0003	0,0023	0,0002	-8,2159 E-06	1,1299 E-05	5,4319 E-06
	Y	+	-0,0003	-0,0025	-0,0003	9,1386 E-06	-1,2566 E-05	-6,04 E-06
	Y	-	0,0003	0,0025	0,0003	-9,1386 E-06	1,2566 E-05	6,04 E-06
01124	X	+	-0,0002	-0,0023	-0,0003	-4,0491 E-06	4,1432 E-06	-4,1647 E-06
	X	-	0,0002	0,0023	0,0003	4,0491 E-06	-4,1432 E-06	4,1647 E-06
	Y	+	-0,0002	-0,0025	-0,0003	-4,5027 E-06	4,6127 E-06	-4,6302 E-06
	Y	-	0,0002	0,0025	0,0003	4,5027 E-06	-4,6127 E-06	4,6302 E-06
01125	X	+	0,0006	-0,0020	-0,0004	4,4563 E-07	-1,1692 E-06	-9,219 E-06
	X	-	-0,0006	0,0020	0,0004	-4,4563 E-07	1,1692 E-06	9,219 E-06
	Y	+	0,0006	-0,0022	-0,0004	4,9996 E-07	-1,3025 E-06	-1,0256 E-05
	Y	-	-0,0006	0,0022	0,0004	-4,9996 E-07	1,3025 E-06	1,0256 E-05
01126	X	+	0,0012	-0,0015	-0,0004	3,2298 E-06	-1,1123 E-05	-3,9881 E-06
	X	-	-0,0012	0,0015	0,0004	-3,2298 E-06	1,1123 E-05	3,9881 E-06
	Y	+	0,0014	-0,0017	-0,0005	3,588 E-06	-1,2359 E-05	-4,4392 E-06
	Y	-	-0,0014	0,0017	0,0005	-3,588 E-06	1,2359 E-05	4,4392 E-06
01127	X	+	0,0013	-0,0015	-0,0006	-8,4832 E-06	1,1237 E-05	-5,3088 E-06
	X	-	-0,0013	0,0015	0,0006	8,4832 E-06	-1,1237 E-05	5,3088 E-06
	Y	+	0,0014	-0,0016	-0,0006	-9,4277 E-06	1,2488 E-05	-5,9036 E-06
	Y	-	-0,0014	0,0016	0,0006	9,4277 E-06	-1,2488 E-05	5,9036 E-06
01128	X	+	0,0019	-0,0010	-0,0005	1,486 E-06	4,6478 E-06	-8,7221 E-06
	X	-	-0,0019	0,0010	0,0005	-1,486 E-06	-4,6478 E-06	8,7221 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0011	-0,0006	1,6503 E-06	5,1687 E-06	-9,7038 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0011	0,0006	-1,6503 E-06	-5,1687 E-06	9,7038 E-06
01129	X	+	0,0023	-0,0006	-0,0004	-1,6131 E-06	1,5432 E-05	-8,1581 E-06
	X	-	-0,0023	0,0006	0,0004	1,6131 E-06	-1,5432 E-05	8,1581 E-06
	Y	+	0,0025	-0,0007	-0,0005	-1,7989 E-06	1,7146 E-05	-9,0489 E-06
	Y	-	-0,0025	0,0007	0,0005	1,7989 E-06	-1,7146 E-05	9,0489 E-06
01130	X	+	0,0023	-0,0008	-0,0006	-3,7414 E-06	9,113 E-06	6,5176 E-05
	X	-	-0,0023	0,0008	0,0006	3,7414 E-06	-9,113 E-06	-6,5176 E-05
	Y	+	0,0025	-0,0009	-0,0007	-4,1501 E-06	1,0109 E-05	7,1938 E-05
	Y	-	-0,0025	0,0009	0,0007	4,1501 E-06	-1,0109 E-05	-7,1938 E-05
01131	X	+	0,0012	-0,0014	-0,0006	2,1614 E-06	-6,8921 E-06	1,5927 E-05
	X	-	-0,0012	0,0014	0,0006	-2,1614 E-06	6,8921 E-06	-1,5927 E-05
	Y	+	0,0013	-0,0016	-0,0006	2,4071 E-06	-7,6684 E-06	1,7439 E-05
	Y	-	-0,0013	0,0016	0,0006	-2,4071 E-06	7,6684 E-06	-1,7439 E-05
01132	X	+	0,0010	-0,0015	-0,0005	8,4609 E-06	-1,8535 E-05	9,3677 E-05
	X	-	-0,0010	0,0015	0,0005	-8,4609 E-06	1,8535 E-05	-9,3677 E-05
	Y	+	0,0011	-0,0017	-0,0005	9,3395 E-06	-2,0489 E-05	1,0359 E-04
	Y	-	-0,0011	0,0017	0,0005	-9,3395 E-06	2,0489 E-05	-1,0359 E-04
01133	X	+	0,0009	-0,0016	-0,0004	-1,4188 E-05	1,9514 E-05	8,9792 E-05
	X	-	-0,0009	0,0016	0,0004	1,4188 E-05	-1,9514 E-05	-8,9792 E-05
	Y	+	0,0010	-0,0017	-0,0004	-1,5714 E-05	2,1592 E-05	9,9164 E-05
	Y	-	-0,0010	0,0017	0,0004	1,5714 E-05	-2,1592 E-05	-9,9164 E-05
01134	X	+	-0,0001	-0,0021	-0,0003	-1,5055 E-06	-9,1325 E-07	2,5086 E-05
	X	-	0,0001	0,0021	0,0003	1,5055 E-06	9,1325 E-07	-2,5086 E-05
	Y	+	-0,0001	-0,0023	-0,0003	-1,6619 E-06	-1,0311 E-06	2,7623 E-05
	Y	-	0,0001	0,0023	0,0003	1,6619 E-06	1,0311 E-06	-2,7623 E-05
01135	X	+	-0,0005	-0,0023	-0,0002	8,8589 E-06	-1,5242 E-05	9,4825 E-05
	X	-	0,0005	0,0023	0,0002	-8,8589 E-06	1,5242 E-05	-9,4825 E-05
	Y	+	-0,0005	-0,0026	-0,0002	9,8108 E-06	-1,6877 E-05	1,0483 E-04
	Y	-	0,0005	0,0026	0,0002	-9,8108 E-06	1,6877 E-05	-1,0483 E-04
01136	X	+	0,0020	-0,0008	-0,0004	1,0281 E-06	-1,9145 E-06	-4,4265 E-06
	X	-	-0,0020	0,0008	0,0004	-1,0281 E-06	1,9145 E-06	4,4265 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0009	-0,0005	1,1425 E-06	-2,1249 E-06	-4,9228 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0009	0,0005	-1,1425 E-06	2,1249 E-06	4,9228 E-06
01137	X	+	0,0019	-0,0007	-0,0005	-4,4366 E-06	1,6961 E-05	1,7188 E-06
	X	-	-0,0019	0,0007	0,0005	4,4366 E-06	-1,6961 E-05	-1,7188 E-06
	Y	+	0,0021	-0,0007	-0,0006	-4,9328 E-06	1,8868 E-05	1,9118 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0021	0,0007	0,0006	4,9328 E-06	-1,8868 E-05	-1,9118 E-06
	X	+	0,0023	-0,0005	-0,0005	-2,1952 E-07	7,8455 E-06	6,7289 E-07
01138	X	-	-0,0023	0,0005	0,0005	2,1952 E-07	-7,8455 E-06	-6,7289 E-07
	Y	+	0,0025	-0,0006	-0,0006	-2,4151 E-07	8,7234 E-06	7,4485 E-07
	Y	-	-0,0025	0,0006	0,0006	2,4151 E-07	-8,7234 E-06	-7,4485 E-07
	X	+	0,0025	-0,0002	-0,0005	1,2697 E-06	-4,5423 E-06	9,7308 E-06
01139	X	-	-0,0025	0,0002	0,0005	-1,2697 E-06	4,5423 E-06	-9,7308 E-06
	Y	+	0,0028	-0,0003	-0,0006	1,4111 E-06	-5,037 E-06	1,0817 E-05
	Y	-	-0,0028	0,0003	0,0006	-1,4111 E-06	5,037 E-06	-1,0817 E-05
	X	+	0,0020	-0,0003	-0,0005	-1,5798 E-06	1,8797 E-05	6,2015 E-06
01140	X	-	-0,0020	0,0003	0,0005	1,5798 E-06	-1,8797 E-05	-6,2015 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0003	-0,0006	-1,7543 E-06	2,0895 E-05	6,8966 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0003	0,0006	1,7543 E-06	-2,0895 E-05	-6,8966 E-06
	X	+	0,0020	0,0000	-0,0003	4,2532 E-06	5,562 E-06	1,0437 E-05
01141	X	-	-0,0020	0,0000	0,0003	-4,2532 E-06	-5,562 E-06	-1,0437 E-05
	Y	+	0,0023	0,0000	-0,0004	4,7275 E-06	6,1881 E-06	1,1604 E-05
	Y	-	-0,0023	0,0000	0,0004	-4,7275 E-06	-6,1881 E-06	-1,1604 E-05
	X	+	0,0018	-0,0002	0,0000	7,3709 E-06	1,205 E-05	6,1709 E-06
01142	X	-	-0,0018	0,0002	0,0000	-7,3709 E-06	-1,205 E-05	-6,1709 E-06
	Y	+	0,0020	-0,0002	0,0000	8,1872 E-06	1,339 E-05	6,8935 E-06
	Y	-	-0,0020	0,0002	0,0000	-8,1872 E-06	-1,339 E-05	-6,8935 E-06
	X	+	0,0025	-0,0003	-0,0004	3,3512 E-06	9,63 E-06	8,5764 E-05
01143	X	-	-0,0025	0,0003	0,0004	-3,3512 E-06	-9,63 E-06	-8,5764 E-05
	Y	+	0,0028	-0,0004	-0,0004	3,7275 E-06	1,0685 E-05	9,4834 E-05
	Y	-	-0,0028	0,0004	0,0004	-3,7275 E-06	-1,0685 E-05	-9,4834 E-05
	X	+	0,0022	-0,0004	-0,0005	2,3695 E-06	-3,328 E-06	3,439 E-05
01144	X	-	-0,0022	0,0004	0,0005	-2,3695 E-06	3,328 E-06	-3,439 E-05
	Y	+	0,0024	-0,0004	-0,0006	2,6365 E-06	-3,7036 E-06	3,7971 E-05
	Y	-	-0,0024	0,0004	0,0006	-2,6365 E-06	3,7036 E-06	-3,7971 E-05
	X	+	0,0028	-0,0003	-0,0006	3,6949 E-06	-1,2592 E-05	1,0937 E-04
01145	X	-	-0,0028	0,0003	0,0006	-3,6949 E-06	1,2592 E-05	-1,0937 E-04
	Y	+	0,0031	-0,0003	-0,0006	4,0854 E-06	-1,3863 E-05	1,2104 E-04
	Y	-	-0,0031	0,0003	0,0006	-4,0854 E-06	1,3863 E-05	-1,2104 E-04
	X	+	0,0033	-0,0003	-0,0006	-6,8027 E-06	3,2806 E-05	1,0215 E-04
01146	X	-	-0,0033	0,0003	0,0006	6,8027 E-06	-3,2806 E-05	-1,0215 E-04
	Y	+	0,0037	-0,0003	-0,0006	-7,5418 E-06	3,6357 E-05	1,1291 E-04
	Y	-	-0,0037	0,0003	0,0006	7,5418 E-06	-3,6357 E-05	-1,1291 E-04
	X	+	0,0027	-0,0004	-0,0005	-3,6079 E-06	1,0475 E-05	3,3782 E-05
01147	X	-	-0,0027	0,0004	0,0005	3,6079 E-06	-1,0475 E-05	-3,3782 E-05
	Y	+	0,0031	-0,0005	-0,0006	-4,0066 E-06	1,1631 E-05	3,7299 E-05
	Y	-	-0,0031	0,0005	0,0006	4,0066 E-06	-1,1631 E-05	-3,7299 E-05
	X	+	0,0027	-0,0005	-0,0004	-8,6762 E-07	-3,9928 E-06	1,0556 E-04
01148	X	-	-0,0027	0,0005	0,0004	8,6762 E-07	3,9928 E-06	-1,0556 E-04
	Y	+	0,0030	-0,0005	-0,0005	-9,817 E-07	-4,3441 E-06	1,1679 E-04
	Y	-	-0,0030	0,0005	0,0005	9,817 E-07	4,3441 E-06	-1,1679 E-04
	X	+	-0,0009	0,0036	-0,0004	-2,5123 E-05	-8,8386 E-06	1,2897 E-06
01149	X	-	0,0009	-0,0036	0,0004	2,5123 E-05	8,8386 E-06	-1,2897 E-06
	Y	+	-0,0010	0,0040	-0,0004	-2,7928 E-05	-9,8161 E-06	1,4513 E-06
	Y	-	0,0010	-0,0040	0,0004	2,7928 E-05	9,8161 E-06	-1,4513 E-06
	X	+	-0,0007	0,0039	-0,0002	-6,104 E-07	-3,6302 E-06	-1,9592 E-06
01150	X	-	0,0007	-0,0039	0,0002	6,104 E-07	3,6302 E-06	1,9592 E-06
	Y	+	-0,0008	0,0043	-0,0003	-6,8665 E-07	-4,0295 E-06	-2,1629 E-06
	Y	-	0,0008	-0,0043	0,0003	6,8665 E-07	4,0295 E-06	2,1629 E-06
	X	+	-0,0004	0,0033	-0,0001	-8,7996 E-06	-6,4911 E-06	-3,2655 E-06
01151	X	-	0,0004	-0,0033	0,0001	8,7996 E-06	6,4911 E-06	3,2655 E-06
	Y	+	-0,0004	0,0037	-0,0001	-9,7988 E-06	-7,2154 E-06	-3,6199 E-06
	Y	-	0,0004	-0,0037	0,0001	9,7988 E-06	7,2154 E-06	3,6199 E-06
	X	+	0,0000	0,0028	0,0001	-1,733 E-05	-1,1645 E-05	-5,2072 E-06
01152	X	-	0,0000	-0,0028	-0,0001	1,733 E-05	1,1645 E-05	5,2072 E-06
	Y	+	0,0000	0,0031	0,0001	-1,9277 E-05	-1,2946 E-05	-5,7814 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0031	-0,0001	1,9277 E-05	1,2946 E-05	5,7814 E-06
	X	+	0,0002	0,0026	0,0003	4,1343 E-06	-3,9415 E-06	-9,0933 E-06
01153	X	-	-0,0002	-0,0026	-0,0003	-4,1343 E-06	3,9415 E-06	9,0933 E-06
	Y	+	0,0002	0,0029	0,0004	4,5786 E-06	-4,3868 E-06	-1,01 E-05
	Y	-	-0,0002	-0,0029	-0,0004	-4,5786 E-06	4,3868 E-06	1,01 E-05
	X	+	0,0004	0,0018	0,0005	-4,5856 E-06	-2,1005 E-06	-9,0135 E-06
01154	X	-	-0,0004	-0,0018	-0,0005	4,5856 E-06	2,1005 E-06	9,0135 E-06
	Y	+	0,0004	0,0020	0,0005	-5,1138 E-06	-2,3415 E-06	-1,0016 E-05
	Y	-	-0,0004	-0,0020	-0,0005	5,1138 E-06	2,3415 E-06	1,0016 E-05
	X	+	0,0001	0,0019	0,0005	1,5002 E-06	-1,816 E-06	6,9305 E-05
01155	X	-	-0,0001	-0,0019	-0,0005	-1,5002 E-06	1,816 E-06	-6,9305 E-05
	Y	+	0,0001	0,0021	0,0006	1,6201 E-06	-2,0393 E-06	7,6538 E-05
	Y	-	-0,0001	-0,0021	-0,0006	-1,6201 E-06	2,0393 E-06	-7,6538 E-05
	X	+	-0,0003	0,0027	0,0003	-2,5672 E-06	-6,3339 E-06	2,6994 E-05
01156	X	-	0,0003	-0,0027	-0,0003	2,5672 E-06	6,3339 E-06	-2,6994 E-05
	Y	+	-0,0003	0,0031	0,0004	-2,9039 E-06	-7,0582 E-06	2,975 E-05
	Y	-	0,0003	-0,0031	-0,0004	2,9039 E-06	7,0582 E-06	-2,975 E-05
	X	+	-0,0007	0,0035	0,0000	-3,513 E-05	-1,8277 E-05	8,3292 E-05
01157	X	-	0,0007	-0,0035	0,0000	3,513 E-05	1,8277 E-05	-8,3292 E-05
	Y	+	-0,0008	0,0039	0,0001	-3,8924 E-05	-2,0269 E-05	9,2078 E-05
	Y	-	0,0008	-0,0039	-0,0001	3,8924 E-05	2,0269 E-05	-9,2078 E-05
	X	+	-0,0008	0,0037	-0,0001	4,4269 E-06	-2,3055 E-06	9,1628 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01158	X	-	0,0008	-0,0037	0,0001	-4,4269 E-06	2,3055 E-06	-9,1628 E-05
	Y	+	-0,0009	0,0041	-0,0002	4,8129 E-06	-2,5967 E-06	1,0123 E-04
	Y	-	0,0009	-0,0041	0,0002	-4,8129 E-06	2,5967 E-06	-1,0123 E-04
	X	+	-0,0013	0,0047	-0,0003	-2,0969 E-05	-1,1323 E-05	2,536 E-05
01159	X	-	0,0013	-0,0047	0,0003	2,0969 E-05	1,1323 E-05	-2,536 E-05
	Y	+	-0,0014	0,0052	-0,0004	-2,3309 E-05	-1,2578 E-05	2,7957 E-05
	Y	-	0,0014	-0,0052	0,0004	2,3309 E-05	1,2578 E-05	-2,7957 E-05
	X	+	-0,0013	0,0044	-0,0004	-2,1674 E-05	-9,1496 E-06	1,0726 E-04
01160	X	-	0,0013	-0,0044	0,0004	2,1674 E-05	9,1496 E-06	-1,0726 E-04
	Y	+	-0,0014	0,0049	-0,0005	-2,4037 E-05	-1,0142 E-05	1,1869 E-04
	Y	-	0,0014	-0,0049	0,0005	2,4037 E-05	1,0142 E-05	-1,1869 E-04
	X	+	-0,0012	0,0038	-0,0003	-1,3725 E-05	1,0963 E-07	1,9261 E-06
01161	X	-	0,0012	-0,0038	0,0003	1,3725 E-05	-1,0963 E-07	-1,9261 E-06
	Y	+	-0,0014	0,0042	-0,0004	-1,5267 E-05	1,2308 E-07	2,1862 E-06
	Y	-	0,0014	-0,0042	0,0004	1,5267 E-05	-1,2308 E-07	-2,1862 E-06
	X	+	-0,0021	0,0002	-0,0005	-1,6923 E-05	6,6689 E-06	2,1631 E-05
01162	X	-	0,0021	-0,0002	0,0005	1,6923 E-05	-6,6689 E-06	-2,1631 E-05
	Y	+	-0,0023	0,0002	-0,0005	-1,876 E-05	7,4007 E-06	2,405 E-05
	Y	-	0,0023	-0,0002	0,0005	1,876 E-05	-7,4007 E-06	-2,405 E-05
	X	+	-0,0019	0,0014	-0,0006	3,6919 E-07	2,1917 E-06	2,0034 E-05
01163	X	-	0,0019	-0,0014	0,0006	-3,6919 E-07	-2,1917 E-06	-2,0034 E-05
	Y	+	-0,0021	0,0015	-0,0007	4,7317 E-07	2,4327 E-06	2,2282 E-05
	Y	-	0,0021	-0,0015	0,0007	-4,7317 E-07	-2,4327 E-06	-2,2282 E-05
	X	+	-0,0016	0,0017	-0,0007	-1,321 E-05	1,4464 E-06	1,4437 E-05
01164	X	-	0,0016	-0,0017	0,0007	1,321 E-05	-1,4464 E-06	-1,4437 E-05
	Y	+	-0,0018	0,0019	-0,0008	-1,4642 E-05	1,6119 E-06	1,6059 E-05
	Y	-	0,0018	-0,0019	0,0008	1,4642 E-05	-1,6119 E-06	-1,6059 E-05
	X	+	-0,0016	0,0020	-0,0007	-2,7545 E-05	-2,0432 E-06	1,7619 E-05
01165	X	-	0,0016	-0,0020	0,0007	2,7545 E-05	2,0432 E-06	-1,7619 E-05
	Y	+	-0,0017	0,0022	-0,0008	-3,0579 E-05	-2,2627 E-06	1,9599 E-05
	Y	-	0,0017	-0,0022	0,0008	3,0579 E-05	2,2627 E-06	-1,9599 E-05
	X	+	-0,0013	0,0029	-0,0005	-2,4847 E-06	-3,5119 E-06	1,1895 E-05
01166	X	-	0,0013	-0,0029	0,0005	2,4847 E-06	3,5119 E-06	-1,1895 E-05
	Y	+	-0,0015	0,0033	-0,0006	-2,7477 E-06	-3,8931 E-06	1,3241 E-05
	Y	-	0,0015	-0,0033	0,0006	2,7477 E-06	3,8931 E-06	-1,3241 E-05
	X	+	-0,0012	0,0029	-0,0004	-1,5747 E-05	-5,1585 E-07	5,4468 E-06
01167	X	-	0,0012	-0,0029	0,0004	1,5747 E-05	5,1585 E-07	-5,4468 E-06
	Y	+	-0,0013	0,0032	-0,0004	-1,7494 E-05	-5,6383 E-07	6,0717 E-06
	Y	-	0,0013	-0,0032	0,0004	1,7494 E-05	5,6383 E-07	-6,0717 E-06
	X	+	-0,0014	0,0040	-0,0004	-1,5734 E-05	-2,3932 E-06	8,5423 E-05
01168	X	-	0,0014	-0,0040	0,0004	1,5734 E-05	2,3932 E-06	-8,5423 E-05
	Y	+	-0,0015	0,0045	-0,0005	-1,7507 E-05	-2,6521 E-06	9,4487 E-05
	Y	-	0,0015	-0,0045	0,0005	1,7507 E-05	2,6521 E-06	-9,4487 E-05
	X	+	-0,0015	0,0043	-0,0006	-2,8169 E-05	-3,3505 E-06	3,9061 E-05
01169	X	-	0,0015	-0,0043	0,0006	2,8169 E-05	3,3505 E-06	-3,9061 E-05
	Y	+	-0,0017	0,0047	-0,0006	-3,1296 E-05	-3,7137 E-06	4,3198 E-05
	Y	-	0,0017	-0,0047	0,0006	3,1296 E-05	3,7137 E-06	-4,3198 E-05
	X	+	-0,0016	0,0033	-0,0007	-3,95 E-05	-1,4422 E-06	1,1698 E-04
01170	X	-	0,0016	-0,0033	0,0007	3,95 E-05	1,4422 E-06	-1,1698 E-04
	Y	+	-0,0018	0,0037	-0,0008	-4,3726 E-05	-1,5947 E-06	1,2954 E-04
	Y	-	0,0018	-0,0037	0,0008	4,3726 E-05	1,5947 E-06	-1,2954 E-04
	X	+	-0,0016	0,0024	-0,0007	3,5664 E-06	2,5663 E-07	1,0905 E-04
01171	X	-	0,0016	-0,0024	0,0007	-3,5664 E-06	-2,5663 E-07	-1,0905 E-04
	Y	+	-0,0018	0,0027	-0,0008	3,9372 E-06	2,8726 E-07	1,2065 E-04
	Y	-	0,0018	-0,0027	0,0008	-3,9372 E-06	-2,8726 E-07	-1,2065 E-04
	X	+	-0,0017	0,0027	-0,0007	-3,3139 E-05	2,0867 E-06	3,9161 E-05
01172	X	-	0,0017	-0,0027	0,0007	3,3139 E-05	-2,0867 E-06	-3,9161 E-05
	Y	+	-0,0019	0,0030	-0,0008	-3,6666 E-05	2,3157 E-06	4,3378 E-05
	Y	-	0,0019	-0,0030	0,0008	3,6666 E-05	-2,3157 E-06	-4,3378 E-05
	X	+	-0,0016	0,0019	-0,0005	-4,9994 E-05	6,0456 E-06	1,2607 E-04
01173	X	-	0,0016	-0,0019	0,0005	4,9994 E-05	-6,0456 E-06	-1,2607 E-04
	Y	+	-0,0018	0,0021	-0,0006	-5,522 E-05	6,7071 E-06	1,3962 E-04
	Y	-	0,0018	-0,0021	0,0006	5,522 E-05	-6,7071 E-06	-1,3962 E-04
	X	+	-0,0019	-0,0010	-0,0001	7,8545 E-06	9,9212 E-06	4,9795 E-05
01174	X	-	0,0019	0,0010	0,0001	-7,8545 E-06	-9,9212 E-06	-4,9795 E-05
	Y	+	-0,0021	-0,0012	-0,0001	8,7544 E-06	1,1006 E-05	5,5231 E-05
	Y	-	0,0021	0,0012	0,0001	-8,7544 E-06	-1,1006 E-05	-5,5231 E-05
	X	+	-0,0022	-0,0021	0,0004	2,3993 E-05	7,16 E-07	1,3857 E-05
01175	X	-	0,0022	0,0021	-0,0004	-2,3993 E-05	-7,16 E-07	-1,3857 E-05
	Y	+	-0,0024	-0,0024	0,0004	2,6655 E-05	7,8387 E-07	1,5404 E-05
	Y	-	0,0024	0,0024	-0,0004	-2,6655 E-05	-7,8387 E-07	-1,5404 E-05
	X	+	-0,0021	-0,0029	0,0005	9,9206 E-06	-1,8254 E-06	1,2735 E-05
01176	X	-	0,0021	0,0029	-0,0005	-9,9206 E-06	1,8254 E-06	-1,2735 E-05
	Y	+	-0,0023	-0,0032	0,0006	1,0985 E-05	-2,0221 E-06	1,4161 E-05
	Y	-	0,0023	0,0032	-0,0006	-1,0985 E-05	2,0221 E-06	-1,4161 E-05
	X	+	-0,0019	-0,0030	0,0005	2,0938 E-05	-9,1882 E-06	9,9876 E-06
01177	X	-	0,0019	0,0030	-0,0005	-2,0938 E-05	9,1882 E-06	-9,9876 E-06
	Y	+	-0,0021	-0,0033	0,0006	2,3258 E-05	-1,0208 E-05	1,1102 E-05
	Y	-	0,0021	0,0033	-0,0006	-2,3258 E-05	1,0208 E-05	-1,1102 E-05
	X	+	-0,0017	-0,0031	0,0004	1,9506 E-05	-1,281 E-05	7,4085 E-06
01178	X	-	0,0017	0,0031	-0,0004	-1,9506 E-05	1,281 E-05	-7,4085 E-06
	Y	+	-0,0019	-0,0034	0,0004	2,1662 E-05	-1,4229 E-05	8,2357 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0019	0,0034	-0,0004	-2,1662 E-05	1,4229 E-05	-8,2357 E-06
	X	+	-0,0016	-0,0034	0,0001	1,6745 E-06	-6,8316 E-06	-2,2505 E-07
01179	X	-	0,0016	0,0034	-0,0001	-1,6745 E-06	6,8316 E-06	2,2505 E-07
	Y	+	-0,0017	-0,0038	0,0001	1,8571 E-06	-7,5893 E-06	-2,5112 E-07
	Y	-	0,0017	0,0038	-0,0001	-1,8571 E-06	7,5893 E-06	2,5112 E-07
	X	+	-0,0014	-0,0029	-0,0001	1,2819 E-05	-6,0679 E-06	-2,9963 E-06
01180	X	-	0,0014	0,0029	0,0001	-1,2819 E-05	6,0679 E-06	2,9963 E-06
	Y	+	-0,0015	-0,0032	-0,0001	1,4241 E-05	-6,7392 E-06	-3,3359 E-06
	Y	-	0,0015	0,0032	0,0001	-1,4241 E-05	6,7392 E-06	3,3359 E-06
	X	+	-0,0020	-0,0038	-0,0001	1,3031 E-05	-8,8141 E-06	7,067 E-05
01181	X	-	0,0020	0,0038	0,0001	-1,3031 E-05	8,8141 E-06	-7,067 E-05
	Y	+	-0,0023	-0,0042	-0,0001	1,4488 E-05	-9,7993 E-06	7,806 E-05
	Y	-	0,0023	0,0042	0,0001	-1,4488 E-05	9,7993 E-06	-7,806 E-05
	X	+	-0,0025	-0,0046	0,0002	2,5766 E-05	-1,5737 E-05	2,7385 E-05
01182	X	-	0,0025	0,0046	-0,0002	-2,5766 E-05	1,5737 E-05	-2,7385 E-05
	Y	+	-0,0027	-0,0051	0,0002	2,8618 E-05	-1,7482 E-05	3,0175 E-05
	Y	-	0,0027	0,0051	-0,0002	-2,8618 E-05	1,7482 E-05	-3,0175 E-05
	X	+	-0,0023	-0,0039	0,0004	2,5769 E-05	-1,531 E-05	1,596 E-04
01183	X	-	0,0023	0,0039	-0,0004	-2,5769 E-05	1,531 E-05	-1,596 E-04
	Y	+	-0,0026	-0,0043	0,0005	2,8553 E-05	-1,6984 E-05	1,7656 E-04
	Y	-	0,0026	0,0043	-0,0005	-2,8553 E-05	1,6984 E-05	-1,7656 E-04
	X	+	-0,0023	-0,0037	0,0006	2,334 E-06	-2,5401 E-06	8,4101 E-05
01184	X	-	0,0023	0,0037	-0,0006	-2,334 E-06	2,5401 E-06	-8,4101 E-05
	Y	+	-0,0025	-0,0041	0,0007	2,6277 E-06	-2,8387 E-06	9,3016 E-05
	Y	-	0,0025	0,0041	-0,0007	-2,6277 E-06	2,8387 E-06	-9,3016 E-05
	X	+	-0,0026	-0,0044	0,0006	3,053 E-05	-1,0017 E-05	3,2489 E-05
01185	X	-	0,0026	0,0044	-0,0006	-3,053 E-05	1,0017 E-05	-3,2489 E-05
	Y	+	-0,0028	-0,0049	0,0007	3,383 E-05	-1,1105 E-05	3,5942 E-05
	Y	-	0,0028	0,0049	-0,0007	-3,383 E-05	1,1105 E-05	-3,5942 E-05
	X	+	-0,0025	-0,0044	0,0004	6,5207 E-05	-1,6833 E-05	1,149 E-04
01186	X	-	0,0025	0,0044	-0,0004	-6,5207 E-05	1,6833 E-05	-1,149 E-04
	Y	+	-0,0028	-0,0049	0,0005	7,2169 E-05	-1,8615 E-05	1,2719 E-04
	Y	-	0,0028	0,0049	-0,0005	-7,2169 E-05	1,8615 E-05	-1,2719 E-04
	X	+	-0,0019	-0,0013	0,0000	7,8545 E-06	9,9212 E-06	4,9795 E-05
01187	X	-	0,0019	0,0013	0,0000	-7,8545 E-06	-9,9212 E-06	-4,9795 E-05
	Y	+	-0,0021	-0,0015	0,0000	8,7544 E-06	1,1006 E-05	5,5231 E-05
	Y	-	0,0021	0,0015	0,0000	-8,7544 E-06	-1,1006 E-05	-5,5231 E-05
	X	+	0,0007	-0,0033	0,0000	1,5118 E-06	2,4964 E-06	6,5962 E-06
01188	X	-	-0,0007	0,0033	0,0000	-1,5118 E-06	-2,4964 E-06	-6,5962 E-06
	Y	+	0,0008	-0,0036	0,0000	1,6638 E-06	2,764 E-06	7,335 E-06
	Y	-	-0,0008	0,0036	0,0000	-1,6638 E-06	-2,764 E-06	-7,335 E-06
	X	+	0,0008	-0,0027	-0,0002	2,5306 E-05	3,6641 E-06	9,2056 E-06
01189	X	-	-0,0008	0,0027	0,0002	-2,5306 E-05	-3,6641 E-06	-9,2056 E-06
	Y	+	0,0008	-0,0031	-0,0003	2,8109 E-05	4,0618 E-06	1,0235 E-05
	Y	-	-0,0008	0,0031	0,0003	-2,8109 E-05	-4,0618 E-06	-1,0235 E-05
	X	+	0,0008	-0,0029	-0,0004	9,2229 E-06	2,0186 E-06	9,9767 E-06
01190	X	-	-0,0008	0,0029	0,0004	-9,2229 E-06	-2,0186 E-06	-9,9767 E-06
	Y	+	0,0009	-0,0032	-0,0004	1,0215 E-05	2,2355 E-06	1,1085 E-05
	Y	-	-0,0009	0,0032	0,0004	-1,0215 E-05	-2,2355 E-06	-1,1085 E-05
	X	+	0,0010	-0,0026	-0,0004	1,1788 E-05	1,4599 E-06	1,2099 E-05
01191	X	-	-0,0010	0,0026	0,0004	-1,1788 E-05	-1,4599 E-06	-1,2099 E-05
	Y	+	0,0011	-0,0029	-0,0005	1,3062 E-05	1,6217 E-06	1,3444 E-05
	Y	-	-0,0011	0,0029	0,0005	-1,3062 E-05	-1,6217 E-06	-1,3444 E-05
	X	+	0,0011	-0,0021	-0,0005	2,0731 E-05	-1,7799 E-06	1,3359 E-05
01192	X	-	-0,0011	0,0021	0,0005	-2,0731 E-05	1,7799 E-06	-1,3359 E-05
	Y	+	0,0012	-0,0023	-0,0005	2,2998 E-05	-1,9705 E-06	1,4845 E-05
	Y	-	-0,0012	0,0023	0,0005	-2,2998 E-05	1,9705 E-06	-1,4845 E-05
	X	+	0,0014	-0,0020	-0,0002	5,3272 E-06	-7,8926 E-06	1,5837 E-05
01193	X	-	-0,0014	0,0020	0,0002	-5,3272 E-06	7,8926 E-06	-1,5837 E-05
	Y	+	0,0015	-0,0022	-0,0003	5,8952 E-06	-8,7565 E-06	1,759 E-05
	Y	-	-0,0015	0,0022	0,0003	-5,8952 E-06	8,7565 E-06	-1,759 E-05
	X	+	0,0012	-0,0008	0,0001	-4,2556 E-06	-8,6356 E-06	5,5025 E-05
01194	X	-	-0,0012	0,0008	-0,0001	4,2556 E-06	8,6356 E-06	-5,5025 E-05
	Y	+	0,0014	-0,0009	0,0001	-4,708 E-06	-9,5845 E-06	6,1025 E-05
	Y	-	-0,0014	0,0009	-0,0001	4,708 E-06	9,5845 E-06	-6,1025 E-05
	X	+	0,0009	-0,0037	-0,0003	4,2398 E-05	-6,5011 E-06	9,7686 E-05
01195	X	-	-0,0009	0,0037	0,0003	-4,2398 E-05	6,5011 E-06	-9,7686 E-05
	Y	+	0,0010	-0,0040	-0,0003	4,6867 E-05	-7,2074 E-06	1,0809 E-04
	Y	-	-0,0010	0,0040	0,0003	-4,6867 E-05	7,2074 E-06	-1,0809 E-04
	X	+	0,0010	-0,0035	-0,0005	2,2622 E-05	-2,0479 E-06	4,2591 E-05
01196	X	-	-0,0010	0,0035	0,0005	-2,2622 E-05	2,0479 E-06	-4,2591 E-05
	Y	+	0,0011	-0,0039	-0,0005	2,5 E-05	-2,268 E-06	4,7123 E-05
	Y	-	-0,0011	0,0039	0,0005	-2,5 E-05	2,268 E-06	-4,7123 E-05
	X	+	0,0010	-0,0039	-0,0005	2,1514 E-06	9,1205 E-07	1,5553 E-04
01197	X	-	-0,0010	0,0039	0,0005	-2,1514 E-06	-9,1205 E-07	-1,5553 E-04
	Y	+	0,0011	-0,0043	-0,0005	2,399 E-06	1,0149 E-06	1,7207 E-04
	Y	-	-0,0011	0,0043	0,0005	-2,399 E-06	-1,0149 E-06	-1,7207 E-04
	X	+	0,0010	-0,0043	-0,0004	3,0729 E-05	2,7846 E-06	9,1907 E-05
01198	X	-	-0,0010	0,0043	0,0004	-3,0729 E-05	-2,7846 E-06	-9,1907 E-05
	Y	+	0,0011	-0,0048	-0,0004	3,4029 E-05	3,0877 E-06	1,0166 E-04
	Y	-	-0,0011	0,0048	0,0004	-3,4029 E-05	-3,0877 E-06	-1,0166 E-04
	X	+	0,0010	-0,0038	-0,0002	9,0256 E-06	3,8865 E-06	3,7679 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01199	X	-	-0,0010	0,0038	0,0002	-9,0256 E-06	-3,8865 E-06	-3,7679 E-05
	Y	+	0,0011	-0,0042	-0,0003	1,0016 E-05	4,3089 E-06	4,1646 E-05
	Y	-	-0,0011	0,0042	0,0003	-1,0016 E-05	-4,3089 E-06	-4,1646 E-05
	X	+	0,0009	-0,0046	0,0000	1,3531 E-05	3,4862 E-06	1,1804 E-04
01200	X	-	-0,0009	0,0046	0,0000	-1,3531 E-05	-3,4862 E-06	-1,1804 E-04
	Y	+	0,0010	-0,0051	-0,0001	1,5079 E-05	3,8647 E-06	1,3066 E-04
	Y	-	-0,0010	0,0051	0,0001	-1,5079 E-05	-3,8647 E-06	-1,3066 E-04
	X	+	0,0008	-0,0042	0,0001	2,665 E-05	1,3597 E-06	-6,6189 E-07
01201	X	-	-0,0008	0,0042	-0,0001	-2,665 E-05	-1,3597 E-06	6,6189 E-07
	Y	+	0,0009	-0,0046	0,0001	2,9584 E-05	1,5056 E-06	-7,1184 E-07
	Y	-	-0,0009	0,0046	-0,0001	-2,9584 E-05	-1,5056 E-06	7,1184 E-07
	X	+	0,0000	0,0017	0,0008	-3,6789 E-06	-2,8033 E-06	-6,5058 E-06
01202	X	-	0,0000	-0,0017	-0,0008	3,6789 E-06	2,8033 E-06	6,5058 E-06
	Y	+	0,0000	0,0019	0,0009	-4,1 E-06	-3,1217 E-06	-7,2177 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0019	-0,0009	4,1 E-06	3,1217 E-06	7,2177 E-06
	X	+	-0,0001	0,0018	0,0008	-3,0264 E-06	-2,5005 E-06	-9,0787 E-06
01203	X	-	0,0001	-0,0018	-0,0008	3,0264 E-06	2,5005 E-06	9,0787 E-06
	Y	+	-0,0001	0,0020	0,0009	-3,3765 E-06	-2,7864 E-06	-1,0074 E-05
	Y	-	0,0001	-0,0020	-0,0009	3,3765 E-06	2,7864 E-06	1,0074 E-05
	X	+	-0,0003	0,0024	0,0008	-5,1338 E-06	-2,5532 E-06	-1,0499 E-05
01204	X	-	0,0003	-0,0024	-0,0008	5,1338 E-06	2,5532 E-06	1,0499 E-05
	Y	+	-0,0003	0,0026	0,0008	-5,7179 E-06	-2,8433 E-06	-1,167 E-05
	Y	-	0,0003	-0,0026	-0,0008	5,7179 E-06	2,8433 E-06	1,167 E-05
	X	+	-0,0005	0,0028	0,0007	-6,693 E-06	-2,65 E-06	-1,2956 E-05
01205	X	-	0,0005	-0,0028	-0,0007	6,693 E-06	2,65 E-06	1,2956 E-05
	Y	+	-0,0005	0,0031	0,0008	-7,4525 E-06	-2,951 E-06	-1,4404 E-05
	Y	-	0,0005	-0,0031	-0,0008	7,4525 E-06	2,951 E-06	1,4404 E-05
	X	+	-0,0006	0,0034	0,0007	-7,1222 E-06	-2,198 E-06	-1,4305 E-05
01206	X	-	0,0006	-0,0034	-0,0007	7,1222 E-06	2,198 E-06	1,4305 E-05
	Y	+	-0,0007	0,0038	0,0008	-7,9316 E-06	-2,4488 E-06	-1,5896 E-05
	Y	-	0,0007	-0,0038	-0,0008	7,9316 E-06	2,4488 E-06	1,5896 E-05
	X	+	-0,0008	0,0040	0,0008	-7,3385 E-06	-2,6439 E-06	-1,28 E-05
01207	X	-	0,0008	-0,0040	-0,0008	7,3385 E-06	2,6439 E-06	1,28 E-05
	Y	+	-0,0009	0,0045	0,0008	-8,1743 E-06	-2,9452 E-06	-1,4222 E-05
	Y	-	0,0009	-0,0045	-0,0008	8,1743 E-06	2,9452 E-06	1,4222 E-05
	X	+	-0,0009	0,0044	0,0008	-8,1653 E-06	-2,4288 E-06	-6,9891 E-06
01208	X	-	0,0009	-0,0044	-0,0008	8,1653 E-06	2,4288 E-06	6,9891 E-06
	Y	+	-0,0010	0,0049	0,0008	-9,0946 E-06	-2,7063 E-06	-7,7687 E-06
	Y	-	0,0010	-0,0049	-0,0008	9,0946 E-06	2,7063 E-06	7,7687 E-06
	X	+	-0,0009	0,0046	0,0008	-7,7963 E-06	-2,8168 E-06	-4,1856 E-06
01209	X	-	0,0009	-0,0046	-0,0008	7,7963 E-06	2,8168 E-06	4,1856 E-06
	Y	+	-0,0011	0,0052	0,0009	-8,6837 E-06	-3,1382 E-06	-4,6294 E-06
	Y	-	0,0011	-0,0052	-0,0009	8,6837 E-06	3,1382 E-06	4,6294 E-06
	X	+	-0,0009	0,0047	0,0008	-8,3792 E-06	-3,0776 E-06	4,6417 E-07
01210	X	-	0,0009	-0,0047	-0,0008	8,3792 E-06	3,0776 E-06	-4,6417 E-07
	Y	+	-0,0010	0,0053	0,0009	-9,3259 E-06	-3,4265 E-06	5,5612 E-07
	Y	-	0,0010	-0,0053	-0,0009	9,3259 E-06	3,4265 E-06	-5,5612 E-07
	X	+	-0,0007	0,0043	0,0007	-8,99 E-06	-4,0064 E-06	4,9102 E-06
01211	X	-	0,0007	-0,0043	-0,0007	8,99 E-06	4,0064 E-06	-4,9102 E-06
	Y	+	-0,0008	0,0048	0,0008	-9,9963 E-06	-4,4573 E-06	5,4958 E-06
	Y	-	0,0008	-0,0048	-0,0008	9,9963 E-06	4,4573 E-06	-5,4958 E-06
	X	+	-0,0006	0,0040	0,0007	-9,0345 E-06	-3,9497 E-06	6,3308 E-06
01212	X	-	0,0006	-0,0040	-0,0007	9,0345 E-06	3,9497 E-06	-6,3308 E-06
	Y	+	-0,0006	0,0045	0,0008	-1,0046 E-05	-4,3939 E-06	7,0675 E-06
	Y	-	0,0006	-0,0045	-0,0008	1,0046 E-05	4,3939 E-06	-7,0675 E-06
	X	+	-0,0004	0,0034	0,0006	-1,1774 E-05	-2,3126 E-06	1,2867 E-05
01213	X	-	0,0004	-0,0034	-0,0006	1,1774 E-05	2,3126 E-06	-1,2867 E-05
	Y	+	-0,0004	0,0037	0,0006	-1,3083 E-05	-2,5726 E-06	1,4328 E-05
	Y	-	0,0004	-0,0037	-0,0006	1,3083 E-05	2,5726 E-06	-1,4328 E-05
	X	+	-0,0004	0,0031	0,0004	-1,0665 E-05	-2,772 E-06	1,2259 E-05
01214	X	-	0,0004	-0,0031	-0,0004	1,0665 E-05	2,772 E-06	-1,2259 E-05
	Y	+	-0,0005	0,0034	0,0005	-1,1844 E-05	-3,0841 E-06	1,3647 E-05
	Y	-	0,0005	-0,0034	-0,0005	1,1844 E-05	3,0841 E-06	-1,3647 E-05
	X	+	-0,0004	0,0027	0,0003	-9,7396 E-06	-2,8583 E-06	1,7245 E-05
01215	X	-	0,0004	-0,0027	-0,0003	9,7396 E-06	2,8583 E-06	-1,7245 E-05
	Y	+	-0,0004	0,0030	0,0003	-1,0814 E-05	-3,1797 E-06	1,9185 E-05
	Y	-	0,0004	-0,0030	-0,0003	1,0814 E-05	3,1797 E-06	-1,9185 E-05
	X	+	-0,0004	0,0022	0,0002	-7,9424 E-06	-2,5204 E-06	1,535 E-05
01216	X	-	0,0004	-0,0022	-0,0002	7,9424 E-06	2,5204 E-06	-1,535 E-05
	Y	+	-0,0004	0,0025	0,0002	-8,8211 E-06	-2,8044 E-06	1,7077 E-05
	Y	-	0,0004	-0,0025	-0,0002	8,8211 E-06	2,8044 E-06	-1,7077 E-05
	X	+	-0,0003	0,0017	0,0000	-6,2199 E-06	-2,1987 E-06	1,9803 E-05
01217	X	-	0,0003	-0,0017	0,0000	6,2199 E-06	2,1987 E-06	-1,9803 E-05
	Y	+	-0,0003	0,0019	0,0000	-6,9031 E-06	-2,4468 E-06	2,2025 E-05
	Y	-	0,0003	-0,0019	0,0000	6,9031 E-06	2,4468 E-06	-2,2025 E-05
	X	+	-0,0002	0,0010	-0,0001	-3,5247 E-06	-2,3421 E-06	2,5556 E-05
01218	X	-	0,0002	-0,0010	0,0001	3,5247 E-06	2,3421 E-06	-2,5556 E-05
	Y	+	-0,0002	0,0011	-0,0001	-3,9073 E-06	-2,6062 E-06	2,8419 E-05
	Y	-	0,0002	-0,0011	0,0001	3,9073 E-06	2,6062 E-06	-2,8419 E-05
	X	+	-0,0001	-0,0001	-0,0002	5,4043 E-07	-2,772 E-06	3,0742 E-05
01219	X	-	0,0001	0,0001	0,0002	-5,4043 E-07	2,772 E-06	-3,0742 E-05
	Y	+	-0,0001	-0,0001	-0,0002	6,0442 E-07	-3,0838 E-06	3,4181 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0001	0,0001	0,0002	-6,0442 E-07	3,0838 E-06	-3,4181 E-05
	X	+	-0,0002	-0,0014	-0,0003	2,7118 E-06	-4,5056 E-06	2,8239 E-05
01220	X	-	0,0002	0,0014	0,0003	-2,7118 E-06	4,5056 E-06	-2,8239 E-05
	Y	+	-0,0003	-0,0016	-0,0004	3,0166 E-06	-5,0112 E-06	3,1402 E-05
	Y	-	0,0003	0,0016	0,0004	-3,0166 E-06	5,0112 E-06	-3,1402 E-05
	X	+	-0,0004	-0,0015	-0,0003	1,756 E-06	-4,6653 E-06	2,8822 E-05
01221	X	-	0,0004	0,0015	0,0003	-1,756 E-06	4,6653 E-06	-2,8822 E-05
	Y	+	-0,0005	-0,0017	-0,0004	1,9562 E-06	-5,1891 E-06	3,2054 E-05
	Y	-	0,0005	0,0017	0,0004	-1,9562 E-06	5,1891 E-06	-3,2054 E-05
	X	+	-0,0006	-0,0002	-0,0002	2,5294 E-07	-3,3657 E-06	3,0978 E-05
01222	X	-	0,0006	0,0002	0,0002	-2,5294 E-07	3,3657 E-06	-3,0978 E-05
	Y	+	-0,0006	-0,0002	-0,0002	2,8492 E-07	-3,7438 E-06	3,4436 E-05
	Y	-	0,0006	0,0002	0,0002	-2,8492 E-07	3,7438 E-06	-3,4436 E-05
	X	+	-0,0006	0,0012	0,0000	-2,3983 E-06	-3,1636 E-06	2,6203 E-05
01223	X	-	0,0006	-0,0012	0,0000	2,3983 E-06	3,1636 E-06	-2,6203 E-05
	Y	+	-0,0006	0,0013	0,0000	-2,6602 E-06	-3,519 E-06	2,9127 E-05
	Y	-	0,0006	-0,0013	0,0000	2,6602 E-06	3,519 E-06	-2,9127 E-05
	X	+	-0,0006	0,0022	0,0001	-5,4713 E-06	-2,4002 E-06	1,9945 E-05
01224	X	-	0,0006	-0,0022	-0,0001	5,4713 E-06	2,4002 E-06	-1,9945 E-05
	Y	+	-0,0006	0,0025	0,0001	-6,0735 E-06	-2,6703 E-06	2,218 E-05
	Y	-	0,0006	-0,0025	-0,0001	6,0735 E-06	2,6703 E-06	-2,218 E-05
	X	+	-0,0006	0,0030	0,0002	-8,0365 E-06	-2,5805 E-06	1,4716 E-05
01225	X	-	0,0006	-0,0030	-0,0002	8,0365 E-06	2,5805 E-06	-1,4716 E-05
	Y	+	-0,0007	0,0033	0,0002	-8,9224 E-06	-2,8707 E-06	1,6369 E-05
	Y	-	0,0007	-0,0033	-0,0002	8,9224 E-06	2,8707 E-06	-1,6369 E-05
	X	+	-0,0007	0,0036	0,0003	-9,6983 E-06	-2,8578 E-06	1,321 E-05
01226	X	-	0,0007	-0,0036	-0,0003	9,6983 E-06	2,8578 E-06	-1,321 E-05
	Y	+	-0,0007	0,0040	0,0004	-1,0768 E-05	-3,1789 E-06	1,4688 E-05
	Y	-	0,0007	-0,0040	-0,0004	1,0768 E-05	3,1789 E-06	-1,4688 E-05
	X	+	-0,0007	0,0042	0,0005	-1,0379 E-05	-3,0849 E-06	8,4979 E-06
01227	X	-	0,0007	-0,0042	-0,0005	1,0379 E-05	3,0849 E-06	-8,4979 E-06
	Y	+	-0,0008	0,0046	0,0005	-1,1526 E-05	-3,4317 E-06	9,4727 E-06
	Y	-	0,0008	-0,0046	-0,0005	1,1526 E-05	3,4317 E-06	-9,4727 E-06
	X	+	-0,0008	0,0044	0,0006	-1,0011 E-05	-3,3009 E-06	4,9848 E-06
01228	X	-	0,0008	-0,0044	-0,0006	1,0011 E-05	3,3009 E-06	-4,9848 E-06
	Y	+	-0,0009	0,0049	0,0007	-1,1123 E-05	-3,672 E-06	5,5827 E-06
	Y	-	0,0009	-0,0049	-0,0007	1,1123 E-05	3,672 E-06	-5,5827 E-06
	X	+	-0,0005	-0,0025	-0,0004	5,6462 E-06	-2,9589 E-06	2,5755 E-05
01229	X	-	0,0005	0,0025	0,0004	-5,6462 E-06	2,9589 E-06	-2,5755 E-05
	Y	+	-0,0006	-0,0027	-0,0005	6,2856 E-06	-3,2935 E-06	2,8637 E-05
	Y	-	0,0006	0,0027	0,0005	-6,2856 E-06	3,2935 E-06	-2,8637 E-05
	X	+	-0,0010	-0,0031	-0,0005	7,4604 E-06	-4,1908 E-06	1,6965 E-05
01230	X	-	0,0010	0,0031	0,0005	-7,4604 E-06	4,1908 E-06	-1,6965 E-05
	Y	+	-0,0011	-0,0035	-0,0005	8,3053 E-06	-4,664 E-06	1,8862 E-05
	Y	-	0,0011	0,0035	0,0005	-8,3053 E-06	4,664 E-06	-1,8862 E-05
	X	+	-0,0013	-0,0035	-0,0006	9,3212 E-06	-4,6973 E-06	9,8106 E-06
01231	X	-	0,0013	0,0035	0,0006	-9,3212 E-06	4,6973 E-06	-9,8106 E-06
	Y	+	-0,0014	-0,0039	-0,0006	1,0371 E-05	-5,2264 E-06	1,0904 E-05
	Y	-	0,0014	0,0039	0,0006	-1,0371 E-05	5,2264 E-06	-1,0904 E-05
	X	+	-0,0014	-0,0036	-0,0006	1,052 E-05	-5,6277 E-06	4,4776 E-06
01232	X	-	0,0014	0,0036	0,0006	-1,052 E-05	5,6277 E-06	-4,4776 E-06
	Y	+	-0,0016	-0,0040	-0,0007	1,1698 E-05	-6,2584 E-06	4,9757 E-06
	Y	-	0,0016	0,0040	0,0007	-1,1698 E-05	6,2584 E-06	-4,9757 E-06
	X	+	-0,0015	-0,0035	-0,0007	1,0418 E-05	-5,596 E-06	1,8526 E-06
01233	X	-	0,0015	0,0035	0,0007	-1,0418 E-05	5,596 E-06	-1,8526 E-06
	Y	+	-0,0016	-0,0039	-0,0008	1,1585 E-05	-6,2232 E-06	2,0573 E-06
	Y	-	0,0016	0,0039	0,0008	-1,1585 E-05	6,2232 E-06	-2,0573 E-06
	X	+	-0,0014	-0,0034	-0,0008	9,6999 E-06	-5,8933 E-06	-4,6634 E-07
01234	X	-	0,0014	0,0034	0,0008	-9,6999 E-06	5,8933 E-06	4,6634 E-07
	Y	+	-0,0016	-0,0037	-0,0009	1,0786 E-05	-6,5538 E-06	-5,2171 E-07
	Y	-	0,0016	0,0037	0,0009	-1,0786 E-05	6,5538 E-06	5,2171 E-07
	X	+	-0,0013	-0,0033	-0,0009	1,0357 E-05	-5,8436 E-06	1,9721 E-06
01235	X	-	0,0013	0,0033	0,0009	-1,0357 E-05	5,8436 E-06	-1,9721 E-06
	Y	+	-0,0015	-0,0036	-0,0010	1,151 E-05	-6,496 E-06	2,1915 E-06
	Y	-	0,0015	0,0036	0,0010	-1,151 E-05	6,496 E-06	-2,1915 E-06
	X	+	-0,0016	-0,0037	-0,0010	9,0378 E-06	-6,7465 E-06	4,1964 E-07
01236	X	-	0,0016	0,0037	0,0010	-9,0378 E-06	6,7465 E-06	-4,1964 E-07
	Y	+	-0,0017	-0,0041	-0,0012	1,0045 E-05	-7,5001 E-06	4,7486 E-07
	Y	-	0,0017	0,0041	0,0012	-1,0045 E-05	7,5001 E-06	-4,7486 E-07
	X	+	-0,0018	-0,0040	-0,0011	8,4585 E-06	-6,3972 E-06	-1,4399 E-06
01237	X	-	0,0018	0,0040	0,0011	-8,4585 E-06	6,3972 E-06	1,4399 E-06
	Y	+	-0,0020	-0,0044	-0,0012	9,4033 E-06	-7,113 E-06	-1,5893 E-06
	Y	-	0,0020	0,0044	0,0012	-9,4033 E-06	7,113 E-06	1,5893 E-06
	X	+	-0,0020	-0,0044	-0,0009	9,7903 E-06	-6,2077 E-06	-1,9142 E-06
01238	X	-	0,0020	0,0044	0,0009	-9,7903 E-06	6,2077 E-06	1,9142 E-06
	Y	+	-0,0022	-0,0048	-0,0010	1,0883 E-05	-6,9012 E-06	-2,1338 E-06
	Y	-	0,0022	0,0048	0,0010	-1,0883 E-05	6,9012 E-06	2,1338 E-06
	X	+	-0,0019	-0,0044	-0,0008	1,0772 E-05	-5,9343 E-06	-2,7987 E-06
01239	X	-	0,0019	0,0044	0,0008	-1,0772 E-05	5,9343 E-06	2,7987 E-06
	Y	+	-0,0022	-0,0049	-0,0009	1,1976 E-05	-6,5977 E-06	-3,1223 E-06
	Y	-	0,0022	0,0049	0,0009	-1,1976 E-05	6,5977 E-06	3,1223 E-06
	X	+	-0,0019	-0,0045	-0,0008	1,0176 E-05	-5,1252 E-06	-1,5326 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01240	X	-	0,0019	0,0045	0,0008	-1,0176 E-05	5,1252 E-06	1,5326 E-06
	Y	+	-0,0021	-0,0050	-0,0008	1,1316 E-05	-5,6991 E-06	-1,7099 E-06
	Y	-	0,0021	0,0050	0,0008	-1,1316 E-05	5,6991 E-06	1,7099 E-06
01241	X	+	-0,0019	-0,0046	-0,0007	9,0578 E-06	-4,9558 E-06	3,0024 E-06
	X	-	0,0019	0,0046	0,0007	-9,0578 E-06	4,9558 E-06	-3,0024 E-06
	Y	+	-0,0021	-0,0051	-0,0008	1,0076 E-05	-5,5123 E-06	3,3297 E-06
	Y	-	0,0021	0,0051	0,0008	-1,0076 E-05	5,5123 E-06	-3,3297 E-06
01242	X	+	-0,0017	-0,0042	-0,0006	8,2824 E-06	-4,2145 E-06	1,183 E-05
	X	-	0,0017	0,0042	0,0006	-8,2824 E-06	4,2145 E-06	-1,183 E-05
	Y	+	-0,0019	-0,0047	-0,0007	9,217 E-06	-4,689 E-06	1,3134 E-05
	Y	-	0,0019	0,0047	0,0007	-9,217 E-06	4,689 E-06	-1,3134 E-05
01243	X	+	-0,0014	-0,0036	-0,0006	5,8155 E-06	-4,2029 E-06	1,7788 E-05
	X	-	0,0014	0,0036	0,0006	-5,8155 E-06	4,2029 E-06	-1,7788 E-05
	Y	+	-0,0015	-0,0040	-0,0006	6,4761 E-06	-4,6772 E-06	1,9779 E-05
	Y	-	0,0015	0,0040	0,0006	-6,4761 E-06	4,6772 E-06	-1,9779 E-05
01244	X	+	-0,0010	-0,0027	-0,0005	4,1034 E-06	-3,7622 E-06	2,5054 E-05
	X	-	0,0010	0,0027	0,0005	-4,1034 E-06	3,7622 E-06	-2,5054 E-05
	Y	+	-0,0011	-0,0030	-0,0005	4,5699 E-06	-4,1863 E-06	2,7869 E-05
	Y	-	0,0011	0,0030	0,0005	-4,5699 E-06	4,1863 E-06	-2,7869 E-05
01245	X	+	-0,0001	-0,0005	0,0001	3,2674 E-06	3,2405 E-06	2,2486 E-05
	X	-	0,0001	0,0005	-0,0001	-3,2674 E-06	-3,2405 E-06	-2,2486 E-05
	Y	+	-0,0001	-0,0005	0,0001	3,6337 E-06	3,5993 E-06	2,4987 E-05
	Y	-	0,0001	0,0005	-0,0001	-3,6337 E-06	-3,5993 E-06	-2,4987 E-05
01246	X	+	0,0000	-0,0006	0,0001	2,9848 E-06	3,4977 E-06	2,2077 E-05
	X	-	0,0000	0,0006	-0,0001	-2,9848 E-06	-3,4977 E-06	-2,2077 E-05
	Y	+	0,0000	-0,0007	0,0001	3,3194 E-06	3,8852 E-06	2,4532 E-05
	Y	-	0,0000	0,0007	-0,0001	-3,3194 E-06	-3,8852 E-06	-2,4532 E-05
01247	X	+	0,0001	-0,0017	0,0002	3,6725 E-06	2,47 E-06	2,323 E-05
	X	-	-0,0001	0,0017	-0,0002	-3,6725 E-06	-2,47 E-06	-2,323 E-05
	Y	+	0,0002	-0,0019	0,0003	4,0805 E-06	2,7427 E-06	2,5801 E-05
	Y	-	-0,0002	0,0019	-0,0003	-4,0805 E-06	-2,7427 E-06	-2,5801 E-05
01248	X	+	0,0002	-0,0027	0,0003	5,4788 E-06	2,2456 E-06	1,7998 E-05
	X	-	-0,0002	0,0027	-0,0003	-5,4788 E-06	-2,2456 E-06	-1,7998 E-05
	Y	+	0,0002	-0,0030	0,0004	6,0848 E-06	2,4932 E-06	1,9985 E-05
	Y	-	-0,0002	0,0030	-0,0004	-6,0848 E-06	-2,4932 E-06	-1,9985 E-05
01249	X	+	0,0002	-0,0034	0,0004	7,8845 E-06	1,5018 E-06	1,1824 E-05
	X	-	-0,0002	0,0034	-0,0004	-7,8845 E-06	-1,5018 E-06	-1,1824 E-05
	Y	+	0,0002	-0,0038	0,0005	8,7552 E-06	1,6662 E-06	1,3131 E-05
	Y	-	-0,0002	0,0038	-0,0005	-8,7552 E-06	-1,6662 E-06	-1,3131 E-05
01250	X	+	0,0002	-0,0038	0,0005	9,5729 E-06	1,6908 E-06	7,4183 E-06
	X	-	-0,0002	0,0038	-0,0005	-9,5729 E-06	-1,6908 E-06	-7,4183 E-06
	Y	+	0,0002	-0,0042	0,0005	1,0628 E-05	1,8763 E-06	8,2354 E-06
	Y	-	-0,0002	0,0042	-0,0005	-1,0628 E-05	-1,8763 E-06	-8,2354 E-06
01251	X	+	0,0003	-0,0042	0,0006	1,0452 E-05	1,6896 E-06	6,8783 E-06
	X	-	-0,0003	0,0042	-0,0006	-1,0452 E-05	-1,6896 E-06	-6,8783 E-06
	Y	+	0,0003	-0,0046	0,0006	1,1603 E-05	1,8749 E-06	7,6293 E-06
	Y	-	-0,0003	0,0046	-0,0006	-1,1603 E-05	-1,8749 E-06	-7,6293 E-06
01252	X	+	0,0003	-0,0044	0,0007	1,065 E-05	2,3739 E-06	3,1291 E-06
	X	-	-0,0003	0,0044	-0,0007	-1,065 E-05	-2,3739 E-06	-3,1291 E-06
	Y	+	0,0003	-0,0049	0,0007	1,1823 E-05	2,6361 E-06	3,4843 E-06
	Y	-	-0,0003	0,0049	-0,0007	-1,1823 E-05	-2,6361 E-06	-3,4843 E-06
01253	X	+	0,0003	-0,0045	0,0008	9,7403 E-06	2,5317 E-06	1,1462 E-06
	X	-	-0,0003	0,0045	-0,0008	-9,7403 E-06	-2,5317 E-06	-1,1462 E-06
	Y	+	0,0004	-0,0050	0,0009	1,0816 E-05	2,8116 E-06	1,294 E-06
	Y	-	-0,0004	0,0050	-0,0009	-1,0816 E-05	-2,8116 E-06	-1,294 E-06
01254	X	+	0,0003	-0,0043	0,0009	7,9899 E-06	2,991 E-06	2,5258 E-06
	X	-	-0,0003	0,0043	-0,0009	-7,9899 E-06	-2,991 E-06	-2,5258 E-06
	Y	+	0,0003	-0,0047	0,0010	8,8745 E-06	3,3228 E-06	2,8223 E-06
	Y	-	-0,0003	0,0047	-0,0010	-8,8745 E-06	-3,3228 E-06	-2,8223 E-06
01255	X	+	0,0002	-0,0040	0,0009	7,7109 E-06	2,8934 E-06	4,2833 E-06
	X	-	-0,0002	0,0040	-0,0009	-7,7109 E-06	-2,8934 E-06	-4,2833 E-06
	Y	+	0,0002	-0,0045	0,0010	8,5665 E-06	3,2144 E-06	4,7726 E-06
	Y	-	-0,0002	0,0045	-0,0010	-8,5665 E-06	-3,2144 E-06	-4,7726 E-06
01256	X	+	0,0005	0,0002	0,0000	8,2006 E-07	2,5321 E-06	1,9884 E-05
	X	-	-0,0005	-0,0002	0,0000	-8,2006 E-07	-2,5321 E-06	-1,9884 E-05
	Y	+	0,0005	0,0003	0,0000	9,1557 E-07	2,8104 E-06	2,2079 E-05
	Y	-	-0,0005	-0,0003	0,0000	-9,1557 E-07	-2,8104 E-06	-2,2079 E-05
01257	X	+	0,0008	0,0010	-0,0001	-9,5784 E-07	2,7355 E-06	1,3378 E-05
	X	-	-0,0008	-0,0010	0,0001	9,5784 E-07	-2,7355 E-06	-1,3378 E-05
	Y	+	0,0009	0,0011	-0,0002	-1,0573 E-06	3,035 E-06	1,4846 E-05
	Y	-	-0,0009	-0,0011	0,0002	1,0573 E-06	-3,035 E-06	-1,4846 E-05
01258	X	+	0,0010	0,0014	-0,0002	-3,5074 E-06	3,142 E-06	7,393 E-06
	X	-	-0,0010	-0,0014	0,0002	3,5074 E-06	-3,142 E-06	-7,393 E-06
	Y	+	0,0011	0,0016	-0,0003	-3,888 E-06	3,4856 E-06	8,2022 E-06
	Y	-	-0,0011	-0,0016	0,0003	3,888 E-06	-3,4856 E-06	-8,2022 E-06
01259	X	+	0,0011	0,0016	-0,0003	-4,4764 E-06	3,925 E-06	4,0732 E-06
	X	-	-0,0011	-0,0016	0,0003	4,4764 E-06	-3,925 E-06	-4,0732 E-06
	Y	+	0,0012	0,0018	-0,0004	-4,9615 E-06	4,3547 E-06	4,5137 E-06
	Y	-	-0,0012	-0,0018	0,0004	4,9615 E-06	-4,3547 E-06	-4,5137 E-06
01260	X	+	0,0012	0,0018	-0,0004	-4,979 E-06	3,9701 E-06	4,8413 E-06
	X	-	-0,0012	-0,0018	0,0004	4,979 E-06	-3,9701 E-06	-4,8413 E-06
	Y	+	0,0013	0,0020	-0,0005	-5,518 E-06	4,4038 E-06	5,3617 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0013	-0,0020	0,0005	5,518 E-06	-4,4038 E-06	-5,3617 E-06
	X	+	0,0013	0,0020	-0,0005	-5,0329 E-06	4,6316 E-06	2,4217 E-06
01261	X	-	-0,0013	-0,0020	0,0005	5,0329 E-06	-4,6316 E-06	-2,4217 E-06
	Y	+	0,0014	0,0022	-0,0006	-5,5769 E-06	5,1393 E-06	2,6943 E-06
	Y	-	-0,0014	-0,0022	0,0006	5,5769 E-06	-5,1393 E-06	-2,6943 E-06
	X	+	0,0013	0,0021	-0,0006	-4,3747 E-06	4,5357 E-06	1,9042 E-06
01262	X	-	-0,0013	-0,0021	0,0006	4,3747 E-06	-4,5357 E-06	-1,9042 E-06
	Y	+	0,0015	0,0023	-0,0007	-4,849 E-06	5,0342 E-06	2,1326 E-06
	Y	-	-0,0015	-0,0023	0,0007	4,849 E-06	-5,0342 E-06	-2,1326 E-06
	X	+	0,0012	0,0021	-0,0008	-3,2406 E-06	4,7086 E-06	4,229 E-06
01263	X	-	-0,0012	-0,0021	0,0008	3,2406 E-06	-4,7086 E-06	-4,229 E-06
	Y	+	0,0013	0,0023	-0,0009	-3,5925 E-06	5,2285 E-06	4,7115 E-06
	Y	-	-0,0013	-0,0023	0,0009	3,5925 E-06	-5,2285 E-06	-4,7115 E-06
	X	+	0,0011	0,0020	-0,0008	-3,0507 E-06	4,5526 E-06	5,3944 E-06
01264	X	-	-0,0011	-0,0020	0,0008	3,0507 E-06	-4,5526 E-06	-5,3944 E-06
	Y	+	0,0012	0,0022	-0,0009	-3,3834 E-06	5,056 E-06	6,0035 E-06
	Y	-	-0,0012	-0,0022	0,0009	3,3834 E-06	-5,056 E-06	-6,0035 E-06
	X	+	0,0015	0,0023	-0,0008	-3,4043 E-06	4,1963 E-06	4,9358 E-06
01265	X	-	-0,0015	-0,0023	0,0008	3,4043 E-06	-4,1963 E-06	-4,9358 E-06
	Y	+	0,0017	0,0026	-0,0009	-3,776 E-06	4,6589 E-06	5,4805 E-06
	Y	-	-0,0017	-0,0026	0,0009	3,776 E-06	-4,6589 E-06	-5,4805 E-06
	X	+	0,0017	0,0025	-0,0009	-3,7523 E-06	4,2241 E-06	2,1571 E-06
01266	X	-	-0,0017	-0,0025	0,0009	3,7523 E-06	-4,2241 E-06	-2,1571 E-06
	Y	+	0,0019	0,0028	-0,0010	-4,1618 E-06	4,6883 E-06	2,3877 E-06
	Y	-	-0,0019	-0,0028	0,0010	4,1618 E-06	-4,6883 E-06	-2,3877 E-06
	X	+	0,0017	0,0025	-0,0009	-4,4294 E-06	4,5277 E-06	-1,4248 E-06
01267	X	-	-0,0017	-0,0025	0,0009	4,4294 E-06	-4,5277 E-06	1,4248 E-06
	Y	+	0,0019	0,0028	-0,0010	-4,9126 E-06	5,0238 E-06	-1,5877 E-06
	Y	-	-0,0019	-0,0028	0,0010	4,9126 E-06	-5,0238 E-06	1,5877 E-06
	X	+	0,0016	0,0024	-0,0009	-4,6829 E-06	4,9155 E-06	-3,1682 E-06
01268	X	-	-0,0016	-0,0024	0,0009	4,6829 E-06	-4,9155 E-06	3,1682 E-06
	Y	+	0,0018	0,0026	-0,0011	-5,1923 E-06	5,4528 E-06	-3,5262 E-06
	Y	-	-0,0018	-0,0026	0,0011	5,1923 E-06	-5,4528 E-06	3,5262 E-06
	X	+	0,0016	0,0023	-0,0010	-4,8829 E-06	4,4936 E-06	-1,3907 E-06
01269	X	-	-0,0016	-0,0023	0,0010	4,8829 E-06	-4,4936 E-06	1,3907 E-06
	Y	+	0,0017	0,0026	-0,0011	-5,4134 E-06	4,9825 E-06	-1,5579 E-06
	Y	-	-0,0017	-0,0026	0,0011	5,4134 E-06	-4,9825 E-06	1,5579 E-06
	X	+	0,0015	0,0023	-0,0010	-4,9337 E-06	5,1438 E-06	-2,1926 E-06
01270	X	-	-0,0015	-0,0023	0,0010	4,9337 E-06	-5,1438 E-06	2,1926 E-06
	Y	+	0,0017	0,0025	-0,0011	-5,4691 E-06	5,7053 E-06	-2,4279 E-06
	Y	-	-0,0017	-0,0025	0,0011	5,4691 E-06	-5,7053 E-06	2,4279 E-06
	X	+	0,0015	0,0023	-0,0010	-4,4316 E-06	5,1596 E-06	2,4683 E-07
01271	X	-	-0,0015	-0,0023	0,0010	4,4316 E-06	-5,1596 E-06	-2,4683 E-07
	Y	+	0,0017	0,0025	-0,0011	-4,914 E-06	5,726 E-06	2,9786 E-07
	Y	-	-0,0017	-0,0025	0,0011	4,914 E-06	-5,726 E-06	-2,9786 E-07
	X	+	0,0014	0,0022	-0,0011	-3,6357 E-06	5,4203 E-06	4,2543 E-06
01272	X	-	-0,0014	-0,0022	0,0011	3,6357 E-06	-5,4203 E-06	-4,2543 E-06
	Y	+	0,0015	0,0024	-0,0012	-4,0329 E-06	6,0194 E-06	4,7477 E-06
	Y	-	-0,0015	-0,0024	0,0012	4,0329 E-06	-6,0194 E-06	-4,7477 E-06
	X	+	0,0012	0,0021	-0,0011	-3,145 E-06	4,8722 E-06	5,6578 E-06
01273	X	-	-0,0012	-0,0021	0,0011	3,145 E-06	-4,8722 E-06	-5,6578 E-06
	Y	+	0,0013	0,0023	-0,0012	-3,4889 E-06	5,412 E-06	6,3046 E-06
	Y	-	-0,0013	-0,0023	0,0012	3,4889 E-06	-5,412 E-06	-6,3046 E-06
	X	+	-0,0008	-0,0025	-0,0008	4,0121 E-06	-3,8367 E-06	-3,9907 E-06
01274	X	-	0,0008	0,0025	0,0008	-4,0121 E-06	3,8367 E-06	3,9907 E-06
	Y	+	-0,0009	-0,0027	-0,0009	4,4585 E-06	-4,2634 E-06	-4,4295 E-06
	Y	-	0,0009	0,0027	0,0009	-4,4585 E-06	4,2634 E-06	4,4295 E-06
	X	+	-0,0009	-0,0026	-0,0008	3,7884 E-06	-3,5265 E-06	-6,0262 E-06
01275	X	-	0,0009	0,0026	0,0008	-3,7884 E-06	3,5265 E-06	6,0262 E-06
	Y	+	-0,0010	-0,0029	-0,0009	4,2112 E-06	-3,9202 E-06	-6,6893 E-06
	Y	-	0,0010	0,0029	0,0009	-4,2112 E-06	3,9202 E-06	6,6893 E-06
	X	+	-0,0012	-0,0030	-0,0008	5,1964 E-06	-4,1257 E-06	-5,341 E-06
01276	X	-	0,0012	0,0030	0,0008	-5,1964 E-06	4,1257 E-06	5,341 E-06
	Y	+	-0,0013	-0,0033	-0,0009	5,7761 E-06	-4,5853 E-06	-5,9436 E-06
	Y	-	0,0013	0,0033	0,0009	-5,7761 E-06	4,5853 E-06	5,9436 E-06
	X	+	-0,0013	-0,0031	-0,0008	6,0723 E-06	-4,5411 E-06	-6,248 E-06
01277	X	-	0,0013	0,0031	0,0008	-6,0723 E-06	4,5411 E-06	6,248 E-06
	Y	+	-0,0014	-0,0035	-0,0009	6,7513 E-06	-5,0479 E-06	-6,9559 E-06
	Y	-	0,0014	0,0035	0,0009	-6,7513 E-06	5,0479 E-06	6,9559 E-06
	X	+	-0,0015	-0,0034	-0,0009	6,5378 E-06	-4,3349 E-06	-7,4846 E-06
01278	X	-	0,0015	0,0034	0,0009	-6,5378 E-06	4,3349 E-06	7,4846 E-06
	Y	+	-0,0016	-0,0038	-0,0010	7,2707 E-06	-4,8203 E-06	-8,3244 E-06
	Y	-	0,0016	0,0038	0,0010	-7,2707 E-06	4,8203 E-06	8,3244 E-06
	X	+	-0,0017	-0,0037	-0,0009	6,5355 E-06	-4,4127 E-06	-7,0083 E-06
01279	X	-	0,0017	0,0037	0,0009	-6,5355 E-06	4,4127 E-06	7,0083 E-06
	Y	+	-0,0019	-0,0041	-0,0010	7,2706 E-06	-4,9087 E-06	-7,7961 E-06
	Y	-	0,0019	0,0041	0,0010	-7,2706 E-06	4,9087 E-06	7,7961 E-06
	X	+	-0,0018	-0,0038	-0,0010	7,0012 E-06	-4,4485 E-06	-3,7393 E-06
01280	X	-	0,0018	0,0038	0,0010	-7,0012 E-06	4,4485 E-06	3,7393 E-06
	Y	+	-0,0020	-0,0043	-0,0011	7,7896 E-06	-4,9497 E-06	-4,1707 E-06
	Y	-	0,0020	0,0043	0,0011	-7,7896 E-06	4,9497 E-06	4,1707 E-06
	X	+	-0,0018	-0,0040	-0,0010	6,9036 E-06	-4,803 E-06	-3,9889 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01281	X	-	0,0018	0,0040	0,0010	-6,9036 E-06	4,803 E-06	3,9889 E-06
	Y	+	-0,0020	-0,0044	-0,0011	7,6815 E-06	-5,3452 E-06	-4,4282 E-06
	Y	-	0,0020	0,0044	0,0011	-7,6815 E-06	5,3452 E-06	4,4282 E-06
01282	X	+	-0,0019	-0,0041	-0,0010	7,545 E-06	-5,3205 E-06	-3,1595 E-06
	X	-	0,0019	0,0041	0,0010	-7,545 E-06	5,3205 E-06	3,1595 E-06
	Y	+	-0,0021	-0,0046	-0,0011	8,3915 E-06	-5,9185 E-06	-3,4946 E-06
	Y	-	0,0021	0,0046	0,0011	-8,3915 E-06	5,9185 E-06	3,4946 E-06
01283	X	+	-0,0021	0,0002	0,0001	-3,0656 E-06	-3,2502 E-06	4,7966 E-06
	X	-	0,0021	-0,0002	-0,0001	3,0656 E-06	3,2502 E-06	-4,7966 E-06
	Y	+	-0,0024	0,0002	0,0002	-3,4089 E-06	-3,6107 E-06	5,3487 E-06
	Y	-	0,0024	-0,0002	-0,0002	3,4089 E-06	3,6107 E-06	-5,3487 E-06
01284	X	+	-0,0022	0,0003	0,0001	-2,9798 E-06	-2,9944 E-06	2,8393 E-06
	X	-	0,0022	-0,0003	-0,0001	2,9798 E-06	2,9944 E-06	-2,8393 E-06
	Y	+	-0,0025	0,0003	0,0002	-3,315 E-06	-3,3279 E-06	3,1762 E-06
	Y	-	0,0025	-0,0003	-0,0002	3,315 E-06	3,3279 E-06	-3,1762 E-06
01285	X	+	-0,0022	0,0003	0,0002	-2,8386 E-06	-4,1881 E-06	4,5752 E-06
	X	-	0,0022	-0,0003	-0,0002	2,8386 E-06	4,1881 E-06	-4,5752 E-06
	Y	+	-0,0024	0,0003	0,0002	-3,1565 E-06	-4,654 E-06	5,0896 E-06
	Y	-	0,0024	-0,0003	-0,0002	3,1565 E-06	4,654 E-06	-5,0896 E-06
01286	X	+	-0,0020	0,0002	0,0002	-2,5457 E-06	-4,3066 E-06	3,2701 E-06
	X	-	0,0020	-0,0002	-0,0002	2,5457 E-06	4,3066 E-06	-3,2701 E-06
	Y	+	-0,0022	0,0002	0,0002	-2,831 E-06	-4,7866 E-06	3,6338 E-06
	Y	-	0,0022	-0,0002	-0,0002	2,831 E-06	4,7866 E-06	-3,6338 E-06
01287	X	+	-0,0019	0,0001	0,0002	-1,6602 E-06	-3,8029 E-06	1,7309 E-06
	X	-	0,0019	-0,0001	-0,0002	1,6602 E-06	3,8029 E-06	-1,7309 E-06
	Y	+	-0,0021	0,0001	0,0002	-1,8474 E-06	-4,2284 E-06	1,9279 E-06
	Y	-	0,0021	-0,0001	-0,0002	1,8474 E-06	4,2284 E-06	-1,9279 E-06
01288	X	+	-0,0019	0,0000	0,0002	-1,276 E-06	-2,8995 E-06	2,101 E-06
	X	-	0,0019	0,0000	-0,0002	1,276 E-06	2,8995 E-06	-2,101 E-06
	Y	+	-0,0021	0,0001	0,0002	-1,4215 E-06	-3,2262 E-06	2,3375 E-06
	Y	-	0,0021	-0,0001	-0,0002	1,4215 E-06	3,2262 E-06	-2,3375 E-06
01289	X	+	-0,0017	-0,0001	0,0001	-7,6474 E-07	-2,5249 E-06	5,674 E-06
	X	-	0,0017	0,0001	-0,0001	7,6474 E-07	2,5249 E-06	-5,674 E-06
	Y	+	-0,0019	-0,0001	0,0001	-8,5378 E-07	-2,8109 E-06	6,3006 E-06
	Y	-	0,0019	0,0001	-0,0001	8,5378 E-07	2,8109 E-06	-6,3006 E-06
01290	X	+	-0,0014	-0,0002	0,0001	-8,2275 E-07	-1,5848 E-06	6,0681 E-06
	X	-	0,0014	0,0002	-0,0001	8,2275 E-07	1,5848 E-06	-6,0681 E-06
	Y	+	-0,0016	-0,0002	0,0001	-9,1941 E-07	-1,7661 E-06	6,7587 E-06
	Y	-	0,0016	0,0002	-0,0001	9,1941 E-07	1,7661 E-06	-6,7587 E-06
01291	X	+	-0,0012	-0,0004	0,0001	-9,1471 E-07	-1,4742 E-06	7,7017 E-06
	X	-	0,0012	0,0004	-0,0001	9,1471 E-07	1,4742 E-06	-7,7017 E-06
	Y	+	-0,0013	-0,0004	0,0001	-1,0199 E-06	-1,6393 E-06	8,5865 E-06
	Y	-	0,0013	0,0004	-0,0001	1,0199 E-06	1,6393 E-06	-8,5865 E-06
01292	X	+	-0,0008	-0,0006	0,0001	-1,6967 E-06	-1,5077 E-06	9,3272 E-06
	X	-	0,0008	0,0006	-0,0001	1,6967 E-06	1,5077 E-06	-9,3272 E-06
	Y	+	-0,0009	-0,0007	0,0001	-1,8873 E-06	-1,6721 E-06	1,0387 E-05
	Y	-	0,0009	0,0007	-0,0001	1,8873 E-06	1,6721 E-06	-1,0387 E-05
01293	X	+	-0,0007	-0,0007	0,0001	-1,8254 E-06	-2,1515 E-06	1,0436 E-05
	X	-	0,0007	0,0007	-0,0001	1,8254 E-06	2,1515 E-06	-1,0436 E-05
	Y	+	-0,0008	-0,0008	0,0001	-2,0295 E-06	-2,3857 E-06	1,1617 E-05
	Y	-	0,0008	0,0008	-0,0001	2,0295 E-06	2,3857 E-06	-1,1617 E-05
01294	X	+	-0,0004	-0,0017	0,0007	1,7246 E-06	6,4504 E-07	-6,1548 E-06
	X	-	0,0004	0,0017	-0,0007	-1,7246 E-06	-6,4504 E-07	6,1548 E-06
	Y	+	-0,0005	-0,0019	0,0007	1,9144 E-06	7,1631 E-07	-6,829 E-06
	Y	-	0,0005	0,0019	-0,0007	-1,9144 E-06	-7,1631 E-07	6,829 E-06
01295	X	+	-0,0004	-0,0017	0,0007	2,3057 E-06	1,0009 E-06	-8,1391 E-06
	X	-	0,0004	0,0017	-0,0007	-2,3057 E-06	-1,0009 E-06	8,1391 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0019	0,0007	2,5583 E-06	1,1108 E-06	-9,031 E-06
	Y	-	0,0004	0,0019	-0,0007	-2,5583 E-06	-1,1108 E-06	9,031 E-06
01296	X	+	-0,0006	-0,0015	0,0006	1,2639 E-06	-4,5028 E-07	-8,1916 E-06
	X	-	0,0006	0,0015	-0,0006	-1,2639 E-06	4,5028 E-07	8,1916 E-06
	Y	+	-0,0007	-0,0017	0,0007	1,4023 E-06	-5,0172 E-07	-9,106 E-06
	Y	-	0,0007	0,0017	-0,0007	-1,4023 E-06	5,0172 E-07	9,106 E-06
01297	X	+	-0,0008	-0,0012	0,0006	5,149 E-07	-1,2155 E-06	-1,0152 E-05
	X	-	0,0008	0,0012	-0,0006	-5,149 E-07	1,2155 E-06	1,0152 E-05
	Y	+	-0,0009	-0,0014	0,0006	5,6899 E-07	-1,3533 E-06	-1,129 E-05
	Y	-	0,0009	0,0014	-0,0006	-5,6899 E-07	1,3533 E-06	1,129 E-05
01298	X	+	-0,0012	-0,0008	0,0005	3,1349 E-07	-2,1964 E-06	-1,2926 E-05
	X	-	0,0012	0,0008	-0,0005	-3,1349 E-07	2,1964 E-06	1,2926 E-05
	Y	+	-0,0013	-0,0009	0,0006	3,4355 E-07	-2,4455 E-06	-1,4369 E-05
	Y	-	0,0013	0,0009	-0,0006	-3,4355 E-07	2,4455 E-06	1,4369 E-05
01299	X	+	-0,0016	-0,0004	0,0004	1,0576 E-07	-2,2226 E-06	-1,3602 E-05
	X	-	0,0016	0,0004	-0,0004	-1,0576 E-07	2,2226 E-06	1,3602 E-05
	Y	+	-0,0017	-0,0004	0,0005	1,1067 E-07	-2,4763 E-06	-1,5123 E-05
	Y	-	0,0017	0,0004	-0,0005	-1,1067 E-07	2,4763 E-06	1,5123 E-05
01300	X	+	-0,0019	0,0000	0,0003	-5,8523 E-08	-3,2437 E-06	-9,4791 E-06
	X	-	0,0019	0,0000	-0,0003	5,8523 E-08	3,2437 E-06	9,4791 E-06
	Y	+	-0,0021	0,0000	0,0004	-7,2931 E-08	-3,6126 E-06	-1,0547 E-05
	Y	-	0,0021	0,0000	-0,0004	7,2931 E-08	3,6126 E-06	1,0547 E-05
01301	X	+	-0,0021	0,0003	0,0002	-7,6473 E-07	-2,5406 E-06	-7,2324 E-06
	X	-	0,0021	-0,0003	-0,0002	7,6473 E-07	2,5406 E-06	7,2324 E-06
	Y	+	-0,0024	0,0003	0,0003	-8,5913 E-07	-2,8304 E-06	-8,0283 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0024	-0,0003	-0,0003	8,5913 E-07	2,8304 E-06	8,0283 E-06
	X	+	-0,0023	0,0004	0,0002	-1,5903 E-06	-2,9234 E-06	-2,2749 E-06
01302	X	-	0,0023	-0,0004	-0,0002	1,5903 E-06	2,9234 E-06	2,2749 E-06
	Y	+	-0,0026	0,0004	0,0002	-1,7739 E-06	-3,2529 E-06	-2,5036 E-06
	Y	-	0,0026	-0,0004	-0,0002	1,7739 E-06	3,2529 E-06	2,5036 E-06
	X	+	0,0005	-0,0046	0,0009	8,082 E-06	2,2103 E-06	7,3078 E-07
01303	X	-	-0,0005	0,0046	-0,0009	-8,082 E-06	-2,2103 E-06	-7,3078 E-07
	Y	+	0,0005	-0,0051	0,0010	8,9788 E-06	2,4544 E-06	8,1008 E-07
	Y	-	-0,0005	0,0051	-0,0010	-8,9788 E-06	-2,4544 E-06	-8,1008 E-07
	X	+	0,0005	-0,0046	0,0008	8,116 E-06	2,0055 E-06	-4,558 E-06
01304	X	-	-0,0005	0,0046	-0,0008	-8,116 E-06	-2,0055 E-06	4,558 E-06
	Y	+	0,0005	-0,0051	0,0009	9,0156 E-06	2,2259 E-06	-5,0738 E-06
	Y	-	-0,0005	0,0051	-0,0009	-9,0156 E-06	-2,2259 E-06	5,0738 E-06
	X	+	0,0004	-0,0042	0,0008	8,7598 E-06	1,7257 E-06	-9,9161 E-06
01305	X	-	-0,0004	0,0042	-0,0008	-8,7598 E-06	-1,7257 E-06	9,9161 E-06
	Y	+	0,0005	-0,0047	0,0009	9,7294 E-06	1,9137 E-06	-1,1024 E-05
	Y	-	-0,0005	0,0047	-0,0009	-9,7294 E-06	-1,9137 E-06	1,1024 E-05
	X	+	0,0003	-0,0037	0,0007	8,4267 E-06	2,0763 E-06	-1,2774 E-05
01306	X	-	-0,0003	0,0037	-0,0007	-8,4267 E-06	-2,0763 E-06	1,2774 E-05
	Y	+	0,0003	-0,0041	0,0008	9,3567 E-06	2,3026 E-06	-1,4202 E-05
	Y	-	-0,0003	0,0041	-0,0008	-9,3567 E-06	-2,3026 E-06	1,4202 E-05
	X	+	0,0001	-0,0032	0,0007	7,6623 E-06	1,4917 E-06	-1,0966 E-05
01307	X	-	-0,0001	0,0032	-0,0007	-7,6623 E-06	-1,4917 E-06	1,0966 E-05
	Y	+	0,0001	-0,0036	0,0008	8,5057 E-06	1,6521 E-06	-1,2201 E-05
	Y	-	-0,0001	0,0036	-0,0008	-8,5057 E-06	-1,6521 E-06	1,2201 E-05
	X	+	0,0000	-0,0028	0,0007	6,3029 E-06	2,0071 E-06	-1,2015 E-05
01308	X	-	0,0000	0,0028	-0,0007	-6,3029 E-06	-2,0071 E-06	1,2015 E-05
	Y	+	0,0000	-0,0031	0,0007	6,9936 E-06	2,2256 E-06	-1,3345 E-05
	Y	-	0,0000	0,0031	-0,0007	-6,9936 E-06	-2,2256 E-06	1,3345 E-05
	X	+	-0,0002	-0,0023	0,0007	4,3985 E-06	1,4155 E-06	-1,1432 E-05
01309	X	-	0,0002	0,0023	-0,0007	-4,3985 E-06	-1,4155 E-06	1,1432 E-05
	Y	+	-0,0002	-0,0025	0,0007	4,8807 E-06	1,5698 E-06	-1,2685 E-05
	Y	-	0,0002	0,0025	-0,0007	-4,8807 E-06	-1,5698 E-06	1,2685 E-05
	X	+	0,0021	-0,0008	-0,0001	-2,969 E-07	3,1224 E-06	-3,445 E-06
01310	X	-	-0,0021	0,0008	0,0001	2,969 E-07	-3,1224 E-06	3,445 E-06
	Y	+	0,0023	-0,0009	-0,0001	-3,3248 E-07	3,4772 E-06	-3,8244 E-06
	Y	-	-0,0023	0,0009	0,0001	3,3248 E-07	-3,4772 E-06	3,8244 E-06
	X	+	0,0022	-0,0008	-0,0001	-4,4081 E-07	3,6692 E-06	-5,5442 E-06
01311	X	-	-0,0022	0,0008	0,0001	4,4081 E-07	-3,6692 E-06	5,5442 E-06
	Y	+	0,0024	-0,0008	-0,0001	-4,9166 E-07	4,083 E-06	-6,1553 E-06
	Y	-	-0,0024	0,0008	0,0001	4,9166 E-07	-4,083 E-06	6,1553 E-06
	X	+	0,0020	-0,0009	-0,0001	6,3251 E-07	2,6805 E-06	-6,9727 E-06
01312	X	-	-0,0020	0,0009	0,0001	-6,3251 E-07	-2,6805 E-06	6,9727 E-06
	Y	+	0,0023	-0,0010	-0,0002	7,016 E-07	2,985 E-06	-7,7608 E-06
	Y	-	-0,0023	0,0010	0,0002	-7,016 E-07	-2,985 E-06	7,7608 E-06
	X	+	0,0018	-0,0010	-0,0002	1,3043 E-06	2,0528 E-06	-1,0501 E-05
01313	X	-	-0,0018	0,0010	0,0002	-1,3043 E-06	-2,0528 E-06	1,0501 E-05
	Y	+	0,0019	-0,0012	-0,0003	1,4497 E-06	2,2856 E-06	-1,1688 E-05
	Y	-	-0,0019	0,0012	0,0003	-1,4497 E-06	-2,2856 E-06	1,1688 E-05
	X	+	0,0013	-0,0013	-0,0003	1,8805 E-06	2,0594 E-06	-1,4111 E-05
01314	X	-	-0,0013	0,0013	0,0003	-1,8805 E-06	-2,0594 E-06	1,4111 E-05
	Y	+	0,0014	-0,0015	-0,0004	2,092 E-06	2,2904 E-06	-1,5697 E-05
	Y	-	-0,0014	0,0015	0,0004	-2,092 E-06	-2,2904 E-06	1,5697 E-05
	X	+	0,0007	-0,0017	-0,0004	1,8443 E-06	1,4772 E-06	-1,5322 E-05
01315	X	-	-0,0007	0,0017	0,0004	-1,8443 E-06	-1,4772 E-06	1,5322 E-05
	Y	+	0,0007	-0,0018	-0,0005	2,0534 E-06	1,6401 E-06	-1,7044 E-05
	Y	-	-0,0007	0,0018	0,0005	-2,0534 E-06	-1,6401 E-06	1,7044 E-05
	X	+	0,0002	-0,0020	-0,0006	2,7285 E-06	7,4906 E-07	-1,2313 E-05
01316	X	-	-0,0002	0,0020	0,0006	-2,7285 E-06	-7,4906 E-07	1,2313 E-05
	Y	+	0,0002	-0,0022	-0,0006	3,0377 E-06	8,285 E-07	-1,3707 E-05
	Y	-	-0,0002	0,0022	0,0006	-3,0377 E-06	-8,285 E-07	1,3707 E-05
	X	+	-0,0003	-0,0022	-0,0007	2,5932 E-06	-2,6101 E-07	-1,2008 E-05
01317	X	-	0,0003	0,0022	0,0007	-2,5932 E-06	2,6101 E-07	1,2008 E-05
	Y	+	-0,0003	-0,0025	-0,0007	2,8873 E-06	-2,9627 E-07	-1,3348 E-05
	Y	-	0,0003	0,0025	0,0007	-2,8873 E-06	2,9627 E-07	1,3348 E-05
	X	+	-0,0007	-0,0025	-0,0008	3,2259 E-06	-1,6375 E-06	-9,7184 E-06
01318	X	-	0,0007	0,0025	0,0008	-3,2259 E-06	1,6375 E-06	9,7184 E-06
	Y	+	-0,0008	-0,0028	-0,0008	3,5887 E-06	-1,8238 E-06	-1,0789 E-05
	Y	-	0,0008	0,0028	0,0008	-3,5887 E-06	1,8238 E-06	1,0789 E-05
	X	+	0,0016	-0,0011	0,0002	-5,361 E-07	3,2464 E-06	1,1608 E-05
01319	X	-	-0,0016	0,0011	-0,0002	5,361 E-07	-3,2464 E-06	-1,1608 E-05
	Y	+	0,0018	-0,0012	0,0003	-5,973 E-07	3,6171 E-06	1,2917 E-05
	Y	-	-0,0018	0,0012	-0,0003	5,973 E-07	-3,6171 E-06	-1,2917 E-05
	X	+	0,0017	-0,0011	0,0002	-6,8581 E-07	3,4419 E-06	1,1134 E-05
01320	X	-	-0,0017	0,0011	-0,0002	6,8581 E-07	-3,4419 E-06	-1,1134 E-05
	Y	+	0,0019	-0,0012	0,0003	-7,6391 E-07	3,8322 E-06	1,2394 E-05
	Y	-	-0,0019	0,0012	-0,0003	7,6391 E-07	-3,8322 E-06	-1,2394 E-05
	X	+	0,0024	-0,0010	0,0002	3,4653 E-08	4,1881 E-06	1,2122 E-05
01321	X	-	-0,0024	0,0010	-0,0002	-3,4653 E-08	-4,1881 E-06	-1,2122 E-05
	Y	+	0,0026	-0,0011	0,0002	3,7593 E-08	4,6635 E-06	1,3475 E-05
	Y	-	-0,0026	0,0011	-0,0002	-3,7593 E-08	-4,6635 E-06	-1,3475 E-05
	X	+	0,0029	-0,0008	0,0002	1,4677 E-08	5,2816 E-06	8,2246 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01322	X	-	-0,0029	0,0008	-0,0002	-1,4677 E-08	-5,2816 E-06	-8,2246 E-06
	Y	+	0,0032	-0,0009	0,0002	1,5804 E-08	5,8781 E-06	9,1368 E-06
	Y	-	-0,0032	0,0009	-0,0002	-1,5804 E-08	-5,8781 E-06	-9,1368 E-06
01323	X	+	0,0031	-0,0008	0,0001	-3,9248 E-08	6,6911 E-06	2,885 E-06
	X	-	-0,0031	0,0008	-0,0001	3,9248 E-08	-6,6911 E-06	-2,885 E-06
	Y	+	0,0035	-0,0008	0,0001	-4,3646 E-08	7,4427 E-06	3,2048 E-06
	Y	-	-0,0035	0,0008	-0,0001	4,3646 E-08	-7,4427 E-06	-3,2048 E-06
01324	X	+	0,0031	-0,0007	0,0001	-2,5741 E-07	7,3587 E-06	-1,0581 E-06
	X	-	-0,0031	0,0007	-0,0001	2,5741 E-07	-7,3587 E-06	1,0581 E-06
	Y	+	0,0035	-0,0008	0,0001	-2,8565 E-07	8,1817 E-06	-1,1819 E-06
	Y	-	-0,0035	0,0008	-0,0001	2,8565 E-07	-8,1817 E-06	1,1819 E-06
01325	X	+	0,0031	-0,0007	0,0000	-8,2707 E-09	7,4354 E-06	-1,912 E-06
	X	-	-0,0031	0,0007	0,0000	8,2707 E-09	-7,4354 E-06	1,912 E-06
	Y	+	0,0034	-0,0008	0,0000	-8,2487 E-09	8,2649 E-06	-2,1415 E-06
	Y	-	-0,0034	0,0008	0,0000	8,2487 E-09	-8,2649 E-06	2,1415 E-06
01326	X	+	0,0029	-0,0007	0,0000	-4,9752 E-07	7,0026 E-06	-5,6724 E-06
	X	-	-0,0029	0,0007	0,0000	4,9752 E-07	-7,0026 E-06	5,6724 E-06
	Y	+	0,0033	-0,0008	0,0000	-5,5276 E-07	7,7821 E-06	-6,3031 E-06
	Y	-	-0,0033	0,0008	0,0000	5,5276 E-07	-7,7821 E-06	6,3031 E-06
01327	X	+	0,0026	-0,0007	-0,0001	-4,0605 E-07	5,6036 E-06	-7,4179 E-06
	X	-	-0,0026	0,0007	0,0001	4,0605 E-07	-5,6036 E-06	7,4179 E-06
	Y	+	0,0029	-0,0008	-0,0001	-4,52 E-07	6,23 E-06	-8,2324 E-06
	Y	-	-0,0029	0,0008	0,0001	4,52 E-07	-6,23 E-06	8,2324 E-06
01328	X	+	-0,0005	-0,0007	0,0002	-8,1249 E-07	-1,6724 E-06	9,3477 E-06
	X	-	0,0005	0,0007	-0,0002	8,1249 E-07	1,6724 E-06	-9,3477 E-06
	Y	+	-0,0005	-0,0007	0,0002	-9,0315 E-07	-1,8536 E-06	1,0392 E-05
	Y	-	0,0005	0,0007	-0,0002	9,0315 E-07	1,8536 E-06	-1,0392 E-05
01329	X	+	0,0000	-0,0007	0,0002	-3,0178 E-07	-1,1957 E-06	6,116 E-06
	X	-	0,0000	0,0007	-0,0002	3,0178 E-07	1,1957 E-06	-6,116 E-06
	Y	+	-0,0001	-0,0008	0,0002	-3,3528 E-07	-1,3248 E-06	6,7939 E-06
	Y	-	0,0001	0,0008	-0,0002	3,3528 E-07	1,3248 E-06	-6,7939 E-06
01330	X	+	0,0002	-0,0008	0,0002	5,1474 E-07	4,4293 E-07	3,7025 E-06
	X	-	-0,0002	0,0008	-0,0002	-5,1474 E-07	-4,4293 E-07	-3,7025 E-06
	Y	+	0,0002	-0,0009	0,0002	5,7232 E-07	4,9496 E-07	4,1158 E-06
	Y	-	-0,0002	0,0009	-0,0002	-5,7232 E-07	-4,9496 E-07	-4,1158 E-06
01331	X	+	0,0003	-0,0008	0,0002	3,4056 E-07	1,7757 E-06	3,8911 E-06
	X	-	-0,0003	0,0008	-0,0002	-3,4056 E-07	-1,7757 E-06	-3,8911 E-06
	Y	+	0,0003	-0,0009	0,0002	3,7804 E-07	1,9738 E-06	4,3238 E-06
	Y	-	-0,0003	0,0009	-0,0002	-3,7804 E-07	-1,9738 E-06	-4,3238 E-06
01332	X	+	0,0006	-0,0008	0,0002	5,6048 E-07	2,5433 E-06	7,9626 E-06
	X	-	-0,0006	0,0008	-0,0002	-5,6048 E-07	-2,5433 E-06	-7,9626 E-06
	Y	+	0,0007	-0,0009	0,0002	6,222 E-07	2,8255 E-06	8,8416 E-06
	Y	-	-0,0007	0,0009	-0,0002	-6,222 E-07	-2,8255 E-06	-8,8416 E-06
01333	X	+	0,0010	-0,0009	0,0002	3,8309 E-08	3,2921 E-06	8,3435 E-06
	X	-	-0,0010	0,0009	-0,0002	-3,8309 E-08	-3,2921 E-06	-8,3435 E-06
	Y	+	0,0011	-0,0010	0,0002	4,0633 E-08	3,6571 E-06	9,2854 E-06
	Y	-	-0,0011	0,0010	-0,0002	-4,0633 E-08	-3,6571 E-06	-9,2854 E-06
01334	X	+	0,0014	-0,0010	0,0002	8,9391 E-08	3,3606 E-06	9,2653 E-06
	X	-	-0,0014	0,0010	-0,0002	-8,9391 E-08	-3,3606 E-06	-9,2653 E-06
	Y	+	0,0015	-0,0011	0,0002	9,782 E-08	3,7373 E-06	1,0322 E-05
	Y	-	-0,0015	0,0011	-0,0002	-9,782 E-08	-3,7373 E-06	-1,0322 E-05
01335	X	+	0,0010	-0,0001	0,0001	1,8878 E-06	-6,6621 E-06	9,5181 E-06
	X	-	-0,0010	0,0001	-0,0001	-1,8878 E-06	6,6621 E-06	-9,5181 E-06
	Y	+	0,0011	-0,0001	0,0001	2,0989 E-06	-7,4088 E-06	1,0586 E-05
	Y	-	-0,0011	0,0001	-0,0001	-2,0989 E-06	7,4088 E-06	-1,0586 E-05
01336	X	+	0,0004	0,0000	0,0001	2,4878 E-06	1,0509 E-05	1,2633 E-05
	X	-	-0,0004	0,0000	-0,0001	-2,4878 E-06	-1,0509 E-05	-1,2633 E-05
	Y	+	0,0005	0,0001	0,0001	2,769 E-06	1,1693 E-05	1,4051 E-05
	Y	-	-0,0005	-0,0001	-0,0001	-2,769 E-06	-1,1693 E-05	-1,4051 E-05
01337	X	+	0,0004	0,0000	0,0002	1,358 E-06	9,5076 E-07	1,0378 E-05
	X	-	-0,0004	0,0000	-0,0002	-1,358 E-06	-9,5076 E-07	-1,0378 E-05
	Y	+	0,0004	0,0000	0,0002	1,5116 E-06	1,0564 E-06	1,1539 E-05
	Y	-	-0,0004	0,0000	-0,0002	-1,5116 E-06	-1,0564 E-06	-1,1539 E-05
01338	X	+	0,0004	-0,0002	0,0002	-4,0033 E-06	-1,2907 E-05	8,3114 E-06
	X	-	-0,0004	0,0002	-0,0002	4,0033 E-06	1,2907 E-05	-8,3114 E-06
	Y	+	0,0004	-0,0002	0,0002	-4,4479 E-06	-1,4339 E-05	9,2403 E-06
	Y	-	-0,0004	0,0002	-0,0002	4,4479 E-06	1,4339 E-05	-9,2403 E-06
01339	X	+	-0,0001	-0,0002	0,0000	6,9822 E-07	1,2747 E-05	4,837 E-06
	X	-	0,0001	0,0002	0,0000	-6,9822 E-07	-1,2747 E-05	-4,837 E-06
	Y	+	-0,0001	-0,0002	0,0000	7,7537 E-07	1,4166 E-05	5,3807 E-06
	Y	-	0,0001	0,0002	0,0000	-7,7537 E-07	-1,4166 E-05	-5,3807 E-06
01340	X	+	0,0002	-0,0001	0,0001	3,246 E-06	-2,0519 E-06	5,2159 E-06
	X	-	-0,0002	0,0001	-0,0001	-3,246 E-06	2,0519 E-06	-5,2159 E-06
	Y	+	0,0002	-0,0001	0,0001	3,608 E-06	-2,2783 E-06	5,799 E-06
	Y	-	-0,0002	0,0001	-0,0001	-3,608 E-06	2,2783 E-06	-5,799 E-06
01341	X	+	-0,0002	0,0000	0,0002	7,5071 E-06	2,1526 E-06	5,357 E-06
	X	-	0,0002	0,0000	-0,0002	-7,5071 E-06	-2,1526 E-06	-5,357 E-06
	Y	+	-0,0002	0,0000	0,0003	8,3355 E-06	2,3887 E-06	5,9843 E-06
	Y	-	0,0002	0,0000	-0,0003	-8,3355 E-06	-2,3887 E-06	-5,9843 E-06
01342	X	+	0,0001	-0,0001	0,0000	2,1038 E-06	1,5759 E-06	8,2748 E-05
	X	-	-0,0001	0,0001	0,0000	-2,1038 E-06	-1,5759 E-06	-8,2748 E-05
	Y	+	0,0001	-0,0002	0,0000	2,3314 E-06	1,7292 E-06	9,1481 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0001	0,0002	0,0000	-2,3314 E-06	-1,7292 E-06	-9,1481 E-05
	X	+	-0,0003	0,0000	0,0001	-3,4398 E-06	-1,0566 E-05	3,1789 E-05
01343	X	-	0,0003	0,0000	-0,0001	3,4398 E-06	1,0566 E-05	-3,1789 E-05
	Y	+	-0,0004	0,0000	0,0001	-3,8253 E-06	-1,1752 E-05	3,5081 E-05
	Y	-	0,0004	0,0000	-0,0001	3,8253 E-06	1,1752 E-05	-3,5081 E-05
	X	+	0,0002	0,0000	0,0002	-5,3106 E-06	-1,9757 E-05	1,1116 E-04
01344	X	-	-0,0002	0,0000	-0,0002	5,3106 E-06	1,9757 E-05	-1,1116 E-04
	Y	+	0,0003	0,0000	0,0002	-5,8804 E-06	-2,1829 E-05	1,2303 E-04
	Y	-	-0,0003	0,0000	-0,0002	5,8804 E-06	2,1829 E-05	-1,2303 E-04
	X	+	0,0010	-0,0002	0,0002	5,473 E-06	2,5839 E-05	1,0979 E-04
01345	X	-	-0,0010	0,0002	-0,0002	-5,473 E-06	-2,5839 E-05	-1,0979 E-04
	Y	+	0,0011	-0,0002	0,0002	6,0653 E-06	2,8613 E-05	1,214 E-04
	Y	-	-0,0011	0,0002	-0,0002	-6,0653 E-06	-2,8613 E-05	-1,214 E-04
	X	+	0,0009	-0,0001	0,0002	1,4375 E-06	5,4832 E-06	4,6012 E-05
01346	X	-	-0,0009	0,0001	-0,0002	-1,4375 E-06	-5,4832 E-06	-4,6012 E-05
	Y	+	0,0010	-0,0002	0,0002	1,5973 E-06	6,0809 E-06	5,0894 E-05
	Y	-	-0,0010	0,0002	-0,0002	-1,5973 E-06	-6,0809 E-06	-5,0894 E-05
	X	+	0,0014	-0,0002	0,0001	2,3528 E-07	-7,871 E-06	1,1494 E-04
01347	X	-	-0,0014	0,0002	-0,0001	-2,3528 E-07	7,871 E-06	-1,1494 E-04
	Y	+	0,0016	-0,0003	0,0001	2,7614 E-07	-8,6679 E-06	1,272 E-04
	Y	-	-0,0016	0,0003	-0,0001	-2,7614 E-07	8,6679 E-06	-1,272 E-04
	X	+	0,0000	0,0002	0,0008	-3,4298 E-06	-6,4061 E-07	-3,995 E-07
01348	X	-	0,0000	-0,0002	-0,0008	3,4298 E-06	6,4061 E-07	3,995 E-07
	Y	+	0,0000	0,0002	0,0009	-3,822 E-06	-7,1621 E-07	-4,4417 E-07
	Y	-	0,0000	-0,0002	-0,0009	3,822 E-06	7,1621 E-07	4,4417 E-07
	X	+	0,0000	0,0004	0,0008	-3,5727 E-06	-7,4194 E-07	-1,317 E-06
01349	X	-	0,0000	-0,0004	-0,0008	3,5727 E-06	7,4194 E-07	1,317 E-06
	Y	+	0,0000	0,0004	0,0009	-3,9827 E-06	-8,2996 E-07	-1,4639 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0004	-0,0009	3,9827 E-06	8,2996 E-07	1,4639 E-06
	X	+	0,0000	0,0006	0,0008	-3,5996 E-06	-7,7109 E-07	-2,2877 E-06
01350	X	-	0,0000	-0,0006	-0,0008	3,5996 E-06	7,7109 E-07	2,2877 E-06
	Y	+	0,0000	0,0006	0,0009	-4,0142 E-06	-8,6325 E-07	-2,5426 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0006	-0,0009	4,0142 E-06	8,6325 E-07	2,5426 E-06
	X	+	0,0000	0,0008	0,0008	-3,7261 E-06	-8,4934 E-07	-3,3009 E-06
01351	X	-	0,0000	-0,0008	-0,0008	3,7261 E-06	8,4934 E-07	3,3009 E-06
	Y	+	0,0000	0,0009	0,0009	-4,1562 E-06	-9,5097 E-07	-3,6683 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0009	-0,0009	4,1562 E-06	9,5097 E-07	3,6683 E-06
	X	+	0,0000	0,0010	0,0008	-3,5641 E-06	-7,0574 E-07	-4,1396 E-06
01352	X	-	0,0000	-0,0010	-0,0008	3,5641 E-06	7,0574 E-07	4,1396 E-06
	Y	+	0,0000	0,0011	0,0009	-3,9772 E-06	-7,9187 E-07	-4,5998 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0011	-0,0009	3,9772 E-06	7,9187 E-07	4,5998 E-06
	X	+	0,0000	0,0012	0,0008	-3,6694 E-06	-5,3253 E-07	-4,0811 E-06
01353	X	-	0,0000	-0,0012	-0,0008	3,6694 E-06	5,3253 E-07	4,0811 E-06
	Y	+	0,0000	0,0013	0,0009	-4,0951 E-06	-5,9963 E-07	-4,5331 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0013	-0,0009	4,0951 E-06	5,9963 E-07	4,5331 E-06
	X	+	0,0001	0,0014	0,0008	-3,7108 E-06	-3,1797 E-07	-4,023 E-06
01354	X	-	-0,0001	-0,0014	-0,0008	3,7108 E-06	3,1797 E-07	4,023 E-06
	Y	+	0,0001	0,0015	0,0009	-4,1409 E-06	-3,6088 E-07	-4,4669 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0015	-0,0009	4,1409 E-06	3,6088 E-07	4,4669 E-06
	X	+	-0,0004	0,0032	0,0007	-1,2788 E-05	-2,2199 E-06	6,279 E-06
01355	X	-	0,0004	-0,0032	-0,0007	1,2788 E-05	2,2199 E-06	-6,279 E-06
	Y	+	-0,0004	0,0035	0,0008	-1,422 E-05	-2,4697 E-06	6,996 E-06
	Y	-	0,0004	-0,0035	-0,0008	1,422 E-05	2,4697 E-06	-6,996 E-06
	X	+	-0,0003	0,0025	0,0007	-1,2277 E-05	-2,3585 E-06	4,9791 E-06
01356	X	-	0,0003	-0,0025	-0,0007	1,2277 E-05	2,3585 E-06	-4,9791 E-06
	Y	+	-0,0004	0,0028	0,0008	-1,3653 E-05	-2,624 E-06	5,5469 E-06
	Y	-	0,0004	-0,0028	-0,0008	1,3653 E-05	2,624 E-06	-5,5469 E-06
	X	+	-0,0003	0,0020	0,0007	-1,1127 E-05	-2,4051 E-06	3,0614 E-06
01357	X	-	0,0003	-0,0020	-0,0007	1,1127 E-05	2,4051 E-06	-3,0614 E-06
	Y	+	-0,0003	0,0022	0,0008	-1,2375 E-05	-2,6762 E-06	3,4113 E-06
	Y	-	0,0003	-0,0022	-0,0008	1,2375 E-05	2,6762 E-06	-3,4113 E-06
	X	+	-0,0002	0,0015	0,0007	-1,0131 E-05	-2,3112 E-06	2,1164 E-06
01358	X	-	0,0002	-0,0015	-0,0007	1,0131 E-05	2,3112 E-06	-2,1164 E-06
	Y	+	-0,0002	0,0016	0,0008	-1,1268 E-05	-2,572 E-06	2,3583 E-06
	Y	-	0,0002	-0,0016	-0,0008	1,1268 E-05	2,572 E-06	-2,3583 E-06
	X	+	-0,0001	0,0010	0,0007	-8,9051 E-06	-2,1243 E-06	1,4623 E-06
01359	X	-	0,0001	-0,0010	-0,0007	8,9051 E-06	2,1243 E-06	-1,4623 E-06
	Y	+	-0,0001	0,0011	0,0008	-9,9049 E-06	-2,3642 E-06	1,6291 E-06
	Y	-	0,0001	-0,0011	-0,0008	9,9049 E-06	2,3642 E-06	-1,6291 E-06
	X	+	-0,0001	0,0006	0,0007	-7,7047 E-06	-1,9352 E-06	8,7192 E-07
01360	X	-	0,0001	-0,0006	-0,0007	7,7047 E-06	1,9352 E-06	-8,7192 E-07
	Y	+	-0,0001	0,0007	0,0007	-8,5701 E-06	-2,154 E-06	9,7131 E-07
	Y	-	0,0001	-0,0007	-0,0007	8,5701 E-06	2,154 E-06	-9,7131 E-07
	X	+	0,0000	0,0003	0,0007	-6,2788 E-06	-1,696 E-06	4,5726 E-07
01361	X	-	0,0000	-0,0003	-0,0007	6,2788 E-06	1,696 E-06	-4,5726 E-07
	Y	+	0,0000	0,0003	0,0007	-6,9844 E-06	-1,888 E-06	5,0903 E-07
	Y	-	0,0000	-0,0003	-0,0007	6,9844 E-06	1,888 E-06	-5,0903 E-07
	X	+	-0,0002	-0,0011	-0,0003	4,4553 E-06	-3,591 E-07	2,2752 E-05
01362	X	-	0,0002	0,0011	0,0003	-4,4553 E-06	3,591 E-07	-2,2752 E-05
	Y	+	-0,0002	-0,0012	-0,0004	4,9604 E-06	-4,0226 E-07	2,5296 E-05
	Y	-	0,0002	0,0012	0,0004	-4,9604 E-06	4,0226 E-07	-2,5296 E-05
	X	+	-0,0002	-0,0009	-0,0003	4,2258 E-06	-7,9163 E-07	1,8034 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01363	X	-	0,0002	0,0009	0,0003	-4,2258 E-06	7,9163 E-07	-1,8034 E-05
	Y	+	-0,0002	-0,0010	-0,0004	4,7051 E-06	-8,8322 E-07	2,0051 E-05
	Y	-	0,0002	0,0010	0,0004	-4,7051 E-06	8,8322 E-07	-2,0051 E-05
01364	X	+	-0,0002	-0,0007	-0,0003	3,7779 E-06	-1,3544 E-06	1,2535 E-05
	X	-	0,0002	0,0007	0,0003	-3,7779 E-06	1,3544 E-06	-1,2535 E-05
	Y	+	-0,0002	-0,0008	-0,0004	4,2062 E-06	-1,5088 E-06	1,3937 E-05
	Y	-	0,0002	0,0008	0,0004	-4,2062 E-06	1,5088 E-06	-1,3937 E-05
01365	X	+	-0,0002	-0,0005	-0,0003	3,3961 E-06	-1,5796 E-06	8,4137 E-06
	X	-	0,0002	0,0005	0,0003	-3,3961 E-06	1,5796 E-06	-8,4137 E-06
	Y	+	-0,0002	-0,0006	-0,0004	3,7808 E-06	-1,759 E-06	9,3552 E-06
	Y	-	0,0002	0,0006	0,0004	-3,7808 E-06	1,759 E-06	-9,3552 E-06
01366	X	+	-0,0001	-0,0004	-0,0003	2,9661 E-06	-1,6739 E-06	5,8221 E-06
	X	-	0,0001	0,0004	0,0003	-2,9661 E-06	1,6739 E-06	-5,8221 E-06
	Y	+	-0,0001	-0,0004	-0,0003	3,3017 E-06	-1,8637 E-06	6,4737 E-06
	Y	-	0,0001	0,0004	0,0003	-3,3017 E-06	1,8637 E-06	-6,4737 E-06
01367	X	+	-0,0001	-0,0002	-0,0003	2,5785 E-06	-1,7024 E-06	3,2661 E-06
	X	-	0,0001	0,0002	0,0003	-2,5785 E-06	1,7024 E-06	-3,2661 E-06
	Y	+	-0,0001	-0,0002	-0,0003	2,87 E-06	-1,8952 E-06	3,6318 E-06
	Y	-	0,0001	0,0002	0,0003	-2,87 E-06	1,8952 E-06	-3,6318 E-06
01368	X	+	0,0000	-0,0001	-0,0003	2,1284 E-06	-1,6912 E-06	1,248 E-06
	X	-	0,0000	0,0001	0,0003	-2,1284 E-06	1,6912 E-06	-1,248 E-06
	Y	+	-0,0001	-0,0001	-0,0003	2,3686 E-06	-1,8825 E-06	1,3877 E-06
	Y	-	0,0001	0,0001	0,0003	-2,3686 E-06	1,8825 E-06	-1,3877 E-06
01369	X	+	-0,0001	-0,0003	-0,0010	6,298 E-06	-3,2507 E-06	1,0185 E-07
	X	-	0,0001	0,0003	0,0010	-6,298 E-06	3,2507 E-06	-1,0185 E-07
	Y	+	-0,0001	-0,0003	-0,0011	7,0041 E-06	-3,6161 E-06	1,1301 E-07
	Y	-	0,0001	0,0003	0,0011	-7,0041 E-06	3,6161 E-06	-1,1301 E-07
01370	X	+	-0,0002	-0,0006	-0,0010	7,3405 E-06	-3,867 E-06	-5,8644 E-08
	X	-	0,0002	0,0006	0,0010	-7,3405 E-06	3,867 E-06	5,8644 E-08
	Y	+	-0,0003	-0,0007	-0,0011	8,1637 E-06	-4,3017 E-06	-6,5613 E-08
	Y	-	0,0003	0,0007	0,0011	-8,1637 E-06	4,3017 E-06	6,5613 E-08
01371	X	+	-0,0004	-0,0010	-0,0010	8,1055 E-06	-4,3197 E-06	-1,9555 E-07
	X	-	0,0004	0,0010	0,0010	-8,1055 E-06	4,3197 E-06	1,9555 E-07
	Y	+	-0,0004	-0,0011	-0,0011	9,0146 E-06	-4,8051 E-06	-2,1807 E-07
	Y	-	0,0004	0,0011	0,0011	-9,0146 E-06	4,8051 E-06	2,1807 E-07
01372	X	+	-0,0006	-0,0015	-0,0010	8,8067 E-06	-4,7373 E-06	-3,1362 E-07
	X	-	0,0006	0,0015	0,0010	-8,8067 E-06	4,7373 E-06	3,1362 E-07
	Y	+	-0,0006	-0,0016	-0,0011	9,7943 E-06	-5,2695 E-06	-3,4958 E-07
	Y	-	0,0006	0,0016	0,0011	-9,7943 E-06	5,2695 E-06	3,4958 E-07
01373	X	+	-0,0007	-0,0019	-0,0010	9,1585 E-06	-4,9317 E-06	-1,7736 E-07
	X	-	0,0007	0,0019	0,0010	-9,1585 E-06	4,9317 E-06	1,7736 E-07
	Y	+	-0,0008	-0,0021	-0,0012	1,0185 E-05	-5,4856 E-06	-1,9817 E-07
	Y	-	0,0008	0,0021	0,0012	-1,0185 E-05	5,4856 E-06	1,9817 E-07
01374	X	+	-0,0009	-0,0024	-0,0010	9,5997 E-06	-5,0255 E-06	6,2806 E-07
	X	-	0,0009	0,0024	0,0010	-9,5997 E-06	5,0255 E-06	-6,2806 E-07
	Y	+	-0,0011	-0,0026	-0,0012	1,0676 E-05	-5,5896 E-06	6,9771 E-07
	Y	-	0,0011	0,0026	0,0012	-1,0676 E-05	5,5896 E-06	-6,9771 E-07
01375	X	+	-0,0011	-0,0029	-0,0011	9,8082 E-06	-4,9367 E-06	1,5675 E-06
	X	-	0,0011	0,0029	0,0011	-9,8082 E-06	4,9367 E-06	-1,5675 E-06
	Y	+	-0,0013	-0,0032	-0,0012	1,0906 E-05	-5,49 E-06	1,7429 E-06
	Y	-	0,0013	0,0032	0,0012	-1,0906 E-05	5,49 E-06	-1,7429 E-06
01376	X	+	0,0001	0,0002	-0,0011	-4,5892 E-06	3,8144 E-06	4,8088 E-07
	X	-	-0,0001	-0,0002	0,0011	4,5892 E-06	-3,8144 E-06	-4,8088 E-07
	Y	+	0,0002	0,0003	-0,0012	-5,0944 E-06	4,2354 E-06	5,3495 E-07
	Y	-	-0,0002	-0,0003	0,0012	5,0944 E-06	-4,2354 E-06	-5,3495 E-07
01377	X	+	0,0003	0,0005	-0,0011	-4,7834 E-06	4,0463 E-06	8,7833 E-07
	X	-	-0,0003	-0,0005	0,0011	4,7834 E-06	-4,0463 E-06	-8,7833 E-07
	Y	+	0,0003	0,0006	-0,0013	-5,3095 E-06	4,4924 E-06	9,7738 E-07
	Y	-	-0,0003	-0,0006	0,0013	5,3095 E-06	-4,4924 E-06	-9,7738 E-07
01378	X	+	0,0005	0,0008	-0,0011	-4,7604 E-06	4,018 E-06	1,4751 E-06
	X	-	-0,0005	-0,0008	0,0011	4,7604 E-06	-4,018 E-06	-1,4751 E-06
	Y	+	0,0005	0,0009	-0,0013	-5,2832 E-06	4,4601 E-06	1,6416 E-06
	Y	-	-0,0005	-0,0009	0,0013	5,2832 E-06	-4,4601 E-06	-1,6416 E-06
01379	X	+	0,0006	0,0010	-0,0011	-4,4977 E-06	3,7354 E-06	2,0452 E-06
	X	-	-0,0006	-0,0010	0,0011	4,4977 E-06	-3,7354 E-06	-2,0452 E-06
	Y	+	0,0007	0,0011	-0,0013	-4,9904 E-06	4,1449 E-06	2,2761 E-06
	Y	-	-0,0007	-0,0011	0,0013	4,9904 E-06	-4,1449 E-06	-2,2761 E-06
01380	X	+	0,0007	0,0013	-0,0011	-4,3035 E-06	3,4545 E-06	2,7097 E-06
	X	-	-0,0007	-0,0013	0,0011	4,3035 E-06	-3,4545 E-06	-2,7097 E-06
	Y	+	0,0008	0,0014	-0,0013	-4,7736 E-06	3,8317 E-06	3,0156 E-06
	Y	-	-0,0008	-0,0014	0,0013	4,7736 E-06	-3,8317 E-06	-3,0156 E-06
01381	X	+	0,0009	0,0015	-0,0011	-4,0674 E-06	2,8982 E-06	4,3017 E-06
	X	-	-0,0009	-0,0015	0,0011	4,0674 E-06	-2,8982 E-06	-4,3017 E-06
	Y	+	0,0010	0,0017	-0,0012	-4,5105 E-06	3,2123 E-06	4,787 E-06
	Y	-	-0,0010	-0,0017	0,0012	4,5105 E-06	-3,2123 E-06	-4,787 E-06
01382	X	+	0,0010	0,0017	-0,0011	-3,9088 E-06	2,3752 E-06	5,7125 E-06
	X	-	-0,0010	-0,0017	0,0011	3,9088 E-06	-2,3752 E-06	-5,7125 E-06
	Y	+	0,0011	0,0019	-0,0012	-4,3342 E-06	2,6309 E-06	6,3568 E-06
	Y	-	-0,0011	-0,0019	0,0012	4,3342 E-06	-2,6309 E-06	-6,3568 E-06
01383	X	+	0,0020	0,0025	-0,0007	-1,1191 E-05	1,4909 E-05	-2,5633 E-05
	X	-	-0,0020	-0,0025	0,0007	1,1191 E-05	-1,4909 E-05	2,5633 E-05
	Y	+	0,0023	0,0028	-0,0008	-1,2438 E-05	1,6577 E-05	-2,8491 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0023	-0,0028	0,0008	1,2438 E-05	-1,6577 E-05	2,8491 E-05
	X	+	0,0014	0,0020	-0,0007	-8,9609 E-06	1,1004 E-05	-1,7886 E-05
01384	X	-	-0,0014	-0,0020	0,0007	8,9609 E-06	-1,1004 E-05	1,7886 E-05
	Y	+	0,0016	0,0022	-0,0008	-9,9592 E-06	1,2235 E-05	-1,9879 E-05
	Y	-	-0,0016	-0,0022	0,0008	9,9592 E-06	-1,2235 E-05	1,9879 E-05
	X	+	0,0010	0,0015	-0,0007	-7,1343 E-06	7,5687 E-06	-1,32 E-05
01385	X	-	-0,0010	-0,0015	0,0007	7,1343 E-06	-7,5687 E-06	1,32 E-05
	Y	+	0,0011	0,0017	-0,0008	-7,9281 E-06	8,4162 E-06	-1,4671 E-05
	Y	-	-0,0011	-0,0017	0,0008	7,9281 E-06	-8,4162 E-06	1,4671 E-05
	X	+	0,0007	0,0012	-0,0007	-6,2085 E-06	5,8829 E-06	-9,1833 E-06
01386	X	-	-0,0007	-0,0012	0,0007	6,2085 E-06	-5,8829 E-06	9,1833 E-06
	Y	+	0,0008	0,0013	-0,0008	-6,8987 E-06	6,5419 E-06	-1,0207 E-05
	Y	-	-0,0008	-0,0013	0,0008	6,8987 E-06	-6,5419 E-06	1,0207 E-05
	X	+	0,0005	0,0009	-0,0007	-5,5416 E-06	4,6106 E-06	-6,018 E-06
01387	X	-	-0,0005	-0,0009	0,0007	5,5416 E-06	-4,6106 E-06	6,018 E-06
	Y	+	0,0006	0,0010	-0,0008	-6,1572 E-06	5,1272 E-06	-6,6889 E-06
	Y	-	-0,0006	-0,0010	0,0008	6,1572 E-06	-5,1272 E-06	6,6889 E-06
	X	+	0,0003	0,0006	-0,0007	-5,2564 E-06	4,2112 E-06	-3,2224 E-06
01388	X	-	-0,0003	-0,0006	0,0007	5,2564 E-06	-4,2112 E-06	3,2224 E-06
	Y	+	0,0004	0,0006	-0,0008	-5,84 E-06	4,6827 E-06	-3,5818 E-06
	Y	-	-0,0004	-0,0006	0,0008	5,84 E-06	-4,6827 E-06	3,5818 E-06
	X	+	0,0001	0,0003	-0,0007	-5,1025 E-06	3,8902 E-06	-9,644 E-07
01389	X	-	-0,0001	-0,0003	0,0007	5,1025 E-06	-3,8902 E-06	9,644 E-07
	Y	+	0,0002	0,0003	-0,0008	-5,6688 E-06	4,325 E-06	-1,0722 E-06
	Y	-	-0,0002	-0,0003	0,0008	5,6688 E-06	-4,325 E-06	1,0722 E-06
	X	+	0,0000	-0,0002	-0,0008	4,4467 E-06	-1,5909 E-06	-2,974 E-07
01390	X	-	0,0000	0,0002	0,0008	-4,4467 E-06	1,5909 E-06	2,974 E-07
	Y	+	0,0000	-0,0003	-0,0009	4,9446 E-06	-1,7696 E-06	-3,3099 E-07
	Y	-	0,0000	0,0003	0,0009	-4,9446 E-06	1,7696 E-06	3,3099 E-07
	X	+	-0,0001	-0,0005	-0,0008	4,7272 E-06	-1,932 E-06	-9,4112 E-07
01391	X	-	0,0001	0,0005	0,0008	-4,7272 E-06	1,932 E-06	9,4112 E-07
	Y	+	-0,0001	-0,0005	-0,0009	5,2567 E-06	-2,1491 E-06	-1,047 E-06
	Y	-	0,0001	0,0005	0,0009	-5,2567 E-06	2,1491 E-06	1,047 E-06
	X	+	-0,0002	-0,0008	-0,0008	4,9725 E-06	-2,1981 E-06	-1,5465 E-06
01392	X	-	0,0002	0,0008	0,0008	-4,9725 E-06	2,1981 E-06	1,5465 E-06
	Y	+	-0,0002	-0,0008	-0,0009	5,5295 E-06	-2,4451 E-06	-1,7204 E-06
	Y	-	0,0002	0,0008	0,0009	-5,5295 E-06	2,4451 E-06	1,7204 E-06
	X	+	-0,0002	-0,0010	-0,0008	5,3134 E-06	-2,5612 E-06	-2,1571 E-06
01393	X	-	0,0002	0,0010	0,0008	-5,3134 E-06	2,5612 E-06	2,1571 E-06
	Y	+	-0,0003	-0,0012	-0,0009	5,9087 E-06	-2,8491 E-06	-2,3995 E-06
	Y	-	0,0003	0,0012	0,0009	-5,9087 E-06	2,8491 E-06	2,3995 E-06
	X	+	-0,0003	-0,0013	-0,0008	5,5322 E-06	-2,7148 E-06	-2,6026 E-06
01394	X	-	0,0003	0,0013	0,0008	-5,5322 E-06	2,7148 E-06	2,6026 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0015	-0,0009	6,1522 E-06	-3,0199 E-06	-2,895 E-06
	Y	-	0,0004	0,0015	0,0009	-6,1522 E-06	3,0199 E-06	2,895 E-06
	X	+	-0,0004	-0,0016	-0,0008	5,9902 E-06	-2,9461 E-06	-2,229 E-06
01395	X	-	0,0004	0,0016	0,0008	-5,9902 E-06	2,9461 E-06	2,229 E-06
	Y	+	-0,0005	-0,0018	-0,0009	6,6616 E-06	-3,2772 E-06	-2,4792 E-06
	Y	-	0,0005	0,0018	0,0009	-6,6616 E-06	3,2772 E-06	2,4792 E-06
	X	+	-0,0006	-0,0020	-0,0008	6,3623 E-06	-3,0433 E-06	-2,0289 E-06
01396	X	-	0,0006	0,0020	0,0008	-6,3623 E-06	3,0433 E-06	2,0289 E-06
	Y	+	-0,0006	-0,0022	-0,0009	7,0747 E-06	-3,3847 E-06	-2,2562 E-06
	Y	-	0,0006	0,0022	0,0009	-7,0747 E-06	3,3847 E-06	2,2562 E-06
	X	+	-0,0001	0,0000	0,0002	-6,7164 E-08	-2,9357 E-06	7,4021 E-08
01397	X	-	0,0001	0,0000	-0,0002	6,7164 E-08	2,9357 E-06	-7,4021 E-08
	Y	+	-0,0002	-0,0001	0,0002	-7,7576 E-08	-3,2644 E-06	8,2559 E-08
	Y	-	0,0002	0,0001	-0,0002	7,7576 E-08	3,2644 E-06	-8,2559 E-08
	X	+	-0,0003	-0,0001	0,0002	-6,4538 E-07	-3,6473 E-06	4,9712 E-08
01398	X	-	0,0003	0,0001	-0,0002	6,4538 E-07	3,6473 E-06	-4,9712 E-08
	Y	+	-0,0004	-0,0001	0,0002	-7,2048 E-07	-4,0556 E-06	5,604 E-08
	Y	-	0,0004	0,0001	-0,0002	7,2048 E-07	4,0556 E-06	-5,604 E-08
	X	+	-0,0005	-0,0001	0,0002	-1,0359 E-06	-4,1657 E-06	1,5957 E-07
01399	X	-	0,0005	0,0001	-0,0002	1,0359 E-06	4,1657 E-06	-1,5957 E-07
	Y	+	-0,0006	-0,0001	0,0002	-1,1548 E-06	-4,6321 E-06	1,7875 E-07
	Y	-	0,0006	0,0001	-0,0002	1,1548 E-06	4,6321 E-06	-1,7875 E-07
	X	+	-0,0008	0,0000	0,0002	-1,4323 E-06	-4,716 E-06	4,5431 E-07
01400	X	-	0,0008	0,0000	-0,0002	1,4323 E-06	4,716 E-06	-4,5431 E-07
	Y	+	-0,0009	0,0000	0,0002	-1,5956 E-06	-5,2441 E-06	5,0716 E-07
	Y	-	0,0009	0,0000	-0,0002	1,5956 E-06	5,2441 E-06	-5,0716 E-07
	X	+	-0,0011	0,0000	0,0002	-1,531 E-06	-5,0282 E-06	1,0308 E-06
01401	X	-	0,0011	0,0000	-0,0002	1,531 E-06	5,0282 E-06	-1,0308 E-06
	Y	+	-0,0012	0,0000	0,0002	-1,7054 E-06	-5,5915 E-06	1,149 E-06
	Y	-	0,0012	0,0000	-0,0002	1,7054 E-06	5,5915 E-06	-1,149 E-06
	X	+	-0,0013	0,0000	0,0002	-1,6473 E-06	-5,6671 E-06	2,8954 E-06
01402	X	-	0,0013	0,0000	-0,0002	1,6473 E-06	5,6671 E-06	-2,8954 E-06
	Y	+	-0,0015	0,0000	0,0002	-1,8348 E-06	-6,302 E-06	3,2238 E-06
	Y	-	0,0015	0,0000	-0,0002	1,8348 E-06	6,302 E-06	-3,2238 E-06
	X	+	-0,0017	0,0001	0,0002	-1,6734 E-06	-6,1152 E-06	4,7894 E-06
01403	X	-	0,0017	-0,0001	-0,0002	1,6734 E-06	6,1152 E-06	-4,7894 E-06
	Y	+	-0,0018	0,0001	0,0002	-1,8633 E-06	-6,7997 E-06	5,3313 E-06
	Y	-	0,0018	-0,0001	-0,0002	1,8633 E-06	6,7997 E-06	-5,3313 E-06
	X	+	-0,0006	-0,0006	0,0001	1,331 E-06	-1,551 E-06	9,2147 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01404	X	-	0,0006	0,0006	-0,0001	-1,331 E-06	1,551 E-06	-9,2147 E-06
	Y	+	-0,0006	-0,0007	0,0001	1,4791 E-06	-1,7212 E-06	1,0249 E-05
	Y	-	0,0006	0,0007	-0,0001	-1,4791 E-06	1,7212 E-06	-1,0249 E-05
01405	X	+	-0,0005	-0,0005	0,0001	1,0919 E-06	-1,5185 E-06	6,8153 E-06
	X	-	0,0005	0,0005	-0,0001	-1,0919 E-06	1,5185 E-06	-6,8153 E-06
	Y	+	-0,0005	-0,0006	0,0001	1,2131 E-06	-1,6857 E-06	7,5805 E-06
	Y	-	0,0005	0,0006	-0,0001	-1,2131 E-06	1,6857 E-06	-7,5805 E-06
01406	X	+	-0,0004	-0,0004	0,0001	8,3461 E-07	-1,4278 E-06	4,3756 E-06
	X	-	0,0004	0,0004	-0,0001	-8,3461 E-07	1,4278 E-06	-4,3756 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0005	0,0001	9,2686 E-07	-1,5848 E-06	4,8667 E-06
	Y	-	0,0004	0,0005	-0,0001	-9,2686 E-07	1,5848 E-06	-4,8667 E-06
01407	X	+	-0,0003	-0,0003	0,0001	6,535 E-07	-1,6285 E-06	2,9767 E-06
	X	-	0,0003	0,0003	-0,0001	-6,535 E-07	1,6285 E-06	-2,9767 E-06
	Y	+	-0,0003	-0,0004	0,0001	7,2542 E-07	-1,8081 E-06	3,3108 E-06
	Y	-	0,0003	0,0004	-0,0001	-7,2542 E-07	1,8081 E-06	-3,3108 E-06
01408	X	+	-0,0002	-0,0002	0,0001	6,7193 E-07	-1,4642 E-06	1,9171 E-06
	X	-	0,0002	0,0002	-0,0001	-6,7193 E-07	1,4642 E-06	-1,9171 E-06
	Y	+	-0,0002	-0,0003	0,0001	7,4588 E-07	-1,6254 E-06	2,1323 E-06
	Y	-	0,0002	0,0003	-0,0001	-7,4588 E-07	1,6254 E-06	-2,1323 E-06
01409	X	+	-0,0001	-0,0002	0,0001	6,9424 E-07	-1,3167 E-06	1,1391 E-06
	X	-	0,0001	0,0002	-0,0001	-6,9424 E-07	1,3167 E-06	-1,1391 E-06
	Y	+	-0,0001	-0,0002	0,0001	7,7062 E-07	-1,4616 E-06	1,2669 E-06
	Y	-	0,0001	0,0002	-0,0001	-7,7062 E-07	1,4616 E-06	-1,2669 E-06
01410	X	+	-0,0001	-0,0001	0,0001	7,8349 E-07	-1,0132 E-06	5,1018 E-07
	X	-	0,0001	0,0001	-0,0001	-7,8349 E-07	1,0132 E-06	-5,1018 E-07
	Y	+	-0,0001	-0,0001	0,0001	8,6972 E-07	-1,1245 E-06	5,6738 E-07
	Y	-	0,0001	0,0001	-0,0001	-8,6972 E-07	1,1245 E-06	-5,6738 E-07
01411	X	+	-0,0001	-0,0002	0,0006	3,2594 E-06	-3,8191 E-07	-3,7693 E-07
	X	-	0,0001	0,0002	-0,0006	-3,2594 E-06	3,8191 E-07	3,7693 E-07
	Y	+	-0,0001	-0,0002	0,0007	3,619 E-06	-4,2681 E-07	-4,1898 E-07
	Y	-	0,0001	0,0002	-0,0007	-3,619 E-06	4,2681 E-07	4,1898 E-07
01412	X	+	-0,0001	-0,0004	0,0006	3,3665 E-06	-3,1111 E-07	-1,2002 E-06
	X	-	0,0001	0,0004	-0,0006	-3,3665 E-06	3,1111 E-07	1,2002 E-06
	Y	+	-0,0001	-0,0004	0,0007	3,7376 E-06	-3,4838 E-07	-1,334 E-06
	Y	-	0,0001	0,0004	-0,0007	-3,7376 E-06	3,4838 E-07	1,334 E-06
01413	X	+	-0,0002	-0,0005	0,0006	3,5639 E-06	-2,0437 E-07	-2,0464 E-06
	X	-	0,0002	0,0005	-0,0006	-3,5639 E-06	2,0437 E-07	2,0464 E-06
	Y	+	-0,0002	-0,0006	0,0007	3,9566 E-06	-2,2996 E-07	-2,2744 E-06
	Y	-	0,0002	0,0006	-0,0007	-3,9566 E-06	2,2996 E-07	2,2744 E-06
01414	X	+	-0,0002	-0,0007	0,0006	3,6629 E-06	-1,5795 E-07	-2,8704 E-06
	X	-	0,0002	0,0007	-0,0006	-3,6629 E-06	1,5795 E-07	2,8704 E-06
	Y	+	-0,0002	-0,0008	0,0007	4,0663 E-06	-1,7859 E-07	-3,19 E-06
	Y	-	0,0002	0,0008	-0,0007	-4,0663 E-06	1,7859 E-07	3,19 E-06
01415	X	+	-0,0003	-0,0009	0,0007	4,0159 E-06	-2,6133 E-08	-3,6075 E-06
	X	-	0,0003	0,0009	-0,0007	-4,0159 E-06	2,6133 E-08	3,6075 E-06
	Y	+	-0,0003	-0,0010	0,0007	4,4585 E-06	-3,2244 E-08	-4,0087 E-06
	Y	-	0,0003	0,0010	-0,0007	-4,4585 E-06	3,2244 E-08	4,0087 E-06
01416	X	+	-0,0003	-0,0012	0,0007	4,2114 E-06	-1,1336 E-07	-3,5587 E-06
	X	-	0,0003	0,0012	-0,0007	-4,2114 E-06	1,1336 E-07	3,5587 E-06
	Y	+	-0,0003	-0,0013	0,0007	4,6756 E-06	-1,295 E-07	-3,9531 E-06
	Y	-	0,0003	0,0013	-0,0007	-4,6756 E-06	1,295 E-07	3,9531 E-06
01417	X	+	-0,0004	-0,0014	0,0007	4,3124 E-06	-2,7223 E-07	-3,801 E-06
	X	-	0,0004	0,0014	-0,0007	-4,3124 E-06	2,7223 E-07	3,801 E-06
	Y	+	-0,0004	-0,0015	0,0007	4,7884 E-06	-3,0579 E-07	-4,2212 E-06
	Y	-	0,0004	0,0015	-0,0007	-4,7884 E-06	3,0579 E-07	4,2212 E-06
01418	X	+	0,0000	-0,0003	0,0008	6,6258 E-06	8,7368 E-07	2,3677 E-07
	X	-	0,0000	0,0003	-0,0008	-6,6258 E-06	-8,7368 E-07	-2,3677 E-07
	Y	+	0,0000	-0,0003	0,0009	7,3617 E-06	9,6879 E-07	2,629 E-07
	Y	-	0,0000	0,0003	-0,0009	-7,3617 E-06	-9,6879 E-07	-2,629 E-07
01419	X	+	0,0000	-0,0006	0,0008	7,9018 E-06	1,0909 E-06	3,3827 E-07
	X	-	0,0000	0,0006	-0,0008	-7,9018 E-06	-1,0909 E-06	-3,3827 E-07
	Y	+	0,0000	-0,0007	0,0009	8,7792 E-06	1,2101 E-06	3,7555 E-07
	Y	-	0,0000	0,0007	-0,0009	-8,7792 E-06	-1,2101 E-06	-3,7555 E-07
01420	X	+	0,0000	-0,0010	0,0008	9,0286 E-06	1,2768 E-06	4,7477 E-07
	X	-	0,0000	0,0010	-0,0008	-9,0286 E-06	-1,2768 E-06	-4,7477 E-07
	Y	+	0,0000	-0,0012	0,0009	1,0031 E-05	1,4166 E-06	5,2715 E-07
	Y	-	0,0000	0,0012	-0,0009	-1,0031 E-05	-1,4166 E-06	-5,2715 E-07
01421	X	+	0,0000	-0,0015	0,0008	9,9461 E-06	1,4197 E-06	8,3247 E-07
	X	-	0,0000	0,0015	-0,0008	-9,9461 E-06	-1,4197 E-06	-8,3247 E-07
	Y	+	0,0000	-0,0017	0,0009	1,105 E-05	1,5753 E-06	9,248 E-07
	Y	-	0,0000	0,0017	-0,0009	-1,105 E-05	-1,5753 E-06	-9,248 E-07
01422	X	+	0,0001	-0,0020	0,0008	1,1137 E-05	1,5485 E-06	1,3299 E-06
	X	-	-0,0001	0,0020	-0,0008	-1,1137 E-05	-1,5485 E-06	-1,3299 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0022	0,0009	1,2374 E-05	1,7183 E-06	1,4779 E-06
	Y	-	-0,0001	0,0022	-0,0009	-1,2374 E-05	-1,7183 E-06	-1,4779 E-06
01423	X	+	0,0001	-0,0026	0,0009	1,2007 E-05	1,4875 E-06	2,8604 E-06
	X	-	-0,0001	0,0026	-0,0009	-1,2007 E-05	-1,4875 E-06	-2,8604 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0029	0,0010	1,3339 E-05	1,6501 E-06	3,1805 E-06
	Y	-	-0,0001	0,0029	-0,0010	-1,3339 E-05	-1,6501 E-06	-3,1805 E-06
01424	X	+	0,0001	-0,0032	0,0009	1,2339 E-05	1,3348 E-06	4,5364 E-06
	X	-	-0,0001	0,0032	-0,0009	-1,2339 E-05	-1,3348 E-06	-4,5364 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0035	0,0010	1,3709 E-05	1,4803 E-06	5,0449 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0001	0,0035	-0,0010	-1,3709 E-05	-1,4803 E-06	-5,0449 E-06
	X	+	0,0001	-0,0001	-0,0001	1,5786 E-06	3,065 E-06	-2,4335 E-07
01425	X	-	-0,0001	0,0001	0,0001	-1,5786 E-06	-3,065 E-06	2,4335 E-07
	Y	+	0,0001	-0,0001	-0,0001	1,7544 E-06	3,4094 E-06	-2,7091 E-07
	Y	-	-0,0001	0,0001	0,0001	-1,7544 E-06	-3,4094 E-06	2,7091 E-07
	X	+	0,0003	-0,0002	-0,0001	1,2658 E-06	3,8935 E-06	-8,4455 E-07
01426	X	-	-0,0003	0,0002	0,0001	-1,2658 E-06	-3,8935 E-06	8,4455 E-07
	Y	+	0,0004	-0,0003	-0,0001	1,4065 E-06	4,3308 E-06	-9,3972 E-07
	Y	-	-0,0004	0,0003	0,0001	-1,4065 E-06	-4,3308 E-06	9,3972 E-07
	X	+	0,0005	-0,0003	-0,0001	1,0067 E-06	4,5946 E-06	-1,4601 E-06
01427	X	-	-0,0005	0,0003	0,0001	-1,0067 E-06	-4,5946 E-06	1,4601 E-06
	Y	+	0,0006	-0,0004	-0,0001	1,1184 E-06	5,1104 E-06	-1,6245 E-06
	Y	-	-0,0006	0,0004	0,0001	-1,1184 E-06	-5,1104 E-06	1,6245 E-06
	X	+	0,0008	-0,0004	-0,0001	8,2681 E-07	5,073 E-06	-2,0109 E-06
01428	X	-	-0,0008	0,0004	0,0001	-8,2681 E-07	-5,073 E-06	2,0109 E-06
	Y	+	0,0009	-0,0005	-0,0001	9,1833 E-07	5,6423 E-06	-2,2373 E-06
	Y	-	-0,0009	0,0005	0,0001	-9,1833 E-07	-5,6423 E-06	2,2373 E-06
	X	+	0,0011	-0,0005	-0,0001	6,0911 E-07	5,7489 E-06	-2,4831 E-06
01429	X	-	-0,0011	0,0005	0,0001	-6,0911 E-07	-5,7489 E-06	2,4831 E-06
	Y	+	0,0012	-0,0006	-0,0001	6,7629 E-07	6,3939 E-06	-2,7627 E-06
	Y	-	-0,0012	0,0006	0,0001	-6,7629 E-07	-6,3939 E-06	2,7627 E-06
	X	+	0,0014	-0,0006	-0,0001	6,287 E-07	6,1319 E-06	-2,1231 E-06
01430	X	-	-0,0014	0,0006	0,0001	-6,287 E-07	-6,1319 E-06	2,1231 E-06
	Y	+	0,0015	-0,0007	-0,0001	6,9815 E-07	6,8198 E-06	-2,3622 E-06
	Y	-	-0,0015	0,0007	0,0001	-6,9815 E-07	-6,8198 E-06	2,3622 E-06
	X	+	0,0017	-0,0007	-0,0001	8,0881 E-07	6,2185 E-06	-1,6503 E-06
01431	X	-	-0,0017	0,0007	0,0001	-8,0881 E-07	-6,2185 E-06	1,6503 E-06
	Y	+	0,0019	-0,0007	-0,0001	8,9811 E-07	6,9167 E-06	-1,8361 E-06
	Y	-	-0,0019	0,0007	0,0001	-8,9811 E-07	-6,9167 E-06	1,8361 E-06
	X	+	0,0001	-0,0001	0,0002	1,4987 E-06	2,6828 E-06	5,5096 E-07
01432	X	-	-0,0001	0,0001	-0,0002	-1,4987 E-06	-2,6828 E-06	-5,5096 E-07
	Y	+	0,0001	-0,0001	0,0002	1,6652 E-06	2,9856 E-06	6,1252 E-07
	Y	-	-0,0001	0,0001	-0,0002	-1,6652 E-06	-2,9856 E-06	-6,1252 E-07
	X	+	0,0003	-0,0002	0,0002	1,5275 E-06	3,3613 E-06	1,3219 E-06
01433	X	-	-0,0003	0,0002	-0,0002	-1,5275 E-06	-3,3613 E-06	-1,3219 E-06
	Y	+	0,0003	-0,0003	0,0002	1,6972 E-06	3,7405 E-06	1,4698 E-06
	Y	-	-0,0003	0,0003	-0,0002	-1,6972 E-06	-3,7405 E-06	-1,4698 E-06
	X	+	0,0004	-0,0004	0,0002	1,5807 E-06	3,8928 E-06	2,2905 E-06
01434	X	-	-0,0004	0,0004	-0,0002	-1,5807 E-06	-3,8928 E-06	-2,2905 E-06
	Y	+	0,0005	-0,0004	0,0002	1,7564 E-06	4,3316 E-06	2,5468 E-06
	Y	-	-0,0005	0,0004	-0,0002	-1,7564 E-06	-4,3316 E-06	-2,5468 E-06
	X	+	0,0006	-0,0005	0,0002	1,6555 E-06	4,2053 E-06	3,5814 E-06
01435	X	-	-0,0006	0,0005	-0,0002	-1,6555 E-06	-4,2053 E-06	-3,5814 E-06
	Y	+	0,0007	-0,0005	0,0002	1,8396 E-06	4,6792 E-06	3,9822 E-06
	Y	-	-0,0007	0,0005	-0,0002	-1,8396 E-06	-4,6792 E-06	-3,9822 E-06
	X	+	0,0008	-0,0006	0,0002	1,8102 E-06	4,695 E-06	5,1618 E-06
01436	X	-	-0,0008	0,0006	-0,0002	-1,8102 E-06	-4,695 E-06	-5,1618 E-06
	Y	+	0,0009	-0,0007	0,0002	2,0117 E-06	5,2238 E-06	5,7396 E-06
	Y	-	-0,0009	0,0007	-0,0002	-2,0117 E-06	-5,2238 E-06	-5,7396 E-06
	X	+	0,0011	-0,0008	0,0002	2,0976 E-06	4,7774 E-06	7,7233 E-06
01437	X	-	-0,0011	0,0008	-0,0002	-2,0976 E-06	-4,7774 E-06	-7,7233 E-06
	Y	+	0,0012	-0,0009	0,0003	2,3314 E-06	5,3154 E-06	8,5885 E-06
	Y	-	-0,0012	0,0009	-0,0003	-2,3314 E-06	-5,3154 E-06	-8,5885 E-06
	X	+	0,0013	-0,0009	0,0002	2,3154 E-06	4,6778 E-06	9,9634 E-06
01438	X	-	-0,0013	0,0009	-0,0002	-2,3154 E-06	-4,6778 E-06	-9,9634 E-06
	Y	+	0,0014	-0,0010	0,0003	2,5735 E-06	5,2053 E-06	1,108 E-05
	Y	-	-0,0014	0,0010	-0,0003	-2,5735 E-06	-5,2053 E-06	-1,108 E-05
	X	+	0,0001	0,0002	-0,0007	-3,269 E-06	2,7562 E-06	4,641 E-07
01439	X	-	-0,0001	-0,0002	0,0007	3,269 E-06	-2,7562 E-06	-4,641 E-07
	Y	+	0,0001	0,0002	-0,0008	-3,6271 E-06	3,059 E-06	5,1545 E-07
	Y	-	-0,0001	-0,0002	0,0008	3,6271 E-06	-3,059 E-06	-5,1545 E-07
	X	+	0,0002	0,0004	-0,0008	-3,7248 E-06	3,0113 E-06	8,0313 E-07
01440	X	-	-0,0002	-0,0004	0,0008	3,7248 E-06	-3,0113 E-06	-8,0313 E-07
	Y	+	0,0002	0,0004	-0,0008	-4,1328 E-06	3,3421 E-06	8,9182 E-07
	Y	-	-0,0002	-0,0004	0,0008	4,1328 E-06	-3,3421 E-06	-8,9182 E-07
	X	+	0,0003	0,0006	-0,0008	-4,1418 E-06	3,246 E-06	1,2158 E-06
01441	X	-	-0,0003	-0,0006	0,0008	4,1418 E-06	-3,246 E-06	-1,2158 E-06
	Y	+	0,0003	0,0006	-0,0008	-4,5956 E-06	3,6025 E-06	1,3501 E-06
	Y	-	-0,0003	-0,0006	0,0008	4,5956 E-06	-3,6025 E-06	-1,3501 E-06
	X	+	0,0004	0,0008	-0,0008	-4,4317 E-06	3,4058 E-06	1,7878 E-06
01442	X	-	-0,0004	-0,0008	0,0008	4,4317 E-06	-3,4058 E-06	-1,7878 E-06
	Y	+	0,0005	0,0009	-0,0008	-4,9169 E-06	3,7796 E-06	1,9854 E-06
	Y	-	-0,0005	-0,0009	0,0008	4,9169 E-06	-3,7796 E-06	-1,9854 E-06
	X	+	0,0005	0,0010	-0,0008	-4,9168 E-06	3,6211 E-06	2,4583 E-06
01443	X	-	-0,0005	-0,0010	0,0008	4,9168 E-06	-3,6211 E-06	-2,4583 E-06
	Y	+	0,0006	0,0011	-0,0008	-5,4553 E-06	4,0184 E-06	2,7304 E-06
	Y	-	-0,0006	-0,0011	0,0008	5,4553 E-06	-4,0184 E-06	-2,7304 E-06
	X	+	0,0007	0,0013	-0,0008	-5,2242 E-06	3,5928 E-06	4,0221 E-06
01444	X	-	-0,0007	-0,0013	0,0008	5,2242 E-06	-3,5928 E-06	-4,0221 E-06
	Y	+	0,0007	0,0014	-0,0009	-5,7962 E-06	3,9862 E-06	4,4693 E-06
	Y	-	-0,0007	-0,0014	0,0009	5,7962 E-06	-3,9862 E-06	-4,4693 E-06
	X	+	0,0008	0,0016	-0,0008	-5,3627 E-06	3,454 E-06	5,421 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01445	X	-	-0,0008	-0,0016	0,0008	5,3627 E-06	-3,454 E-06	-5,421 E-06
	Y	+	0,0009	0,0017	-0,0009	-5,95 E-06	3,8318 E-06	6,025 E-06
	Y	-	-0,0009	-0,0017	0,0009	5,95 E-06	-3,8318 E-06	-6,025 E-06
01446	X	+	0,0020	-0,0005	0,0006	2,8781 E-06	2,7406 E-06	2,7538 E-07
	X	-	-0,0020	0,0005	-0,0006	-2,8781 E-06	-2,7406 E-06	-2,7538 E-07
	Y	+	0,0022	-0,0005	0,0006	3,1916 E-06	3,0438 E-06	3,0022 E-07
	Y	-	-0,0022	0,0005	-0,0006	-3,1916 E-06	-3,0438 E-06	-3,0022 E-07
01447	X	+	0,0020	-0,0006	0,0006	3,0414 E-06	2,8738 E-06	-1,4047 E-06
	X	-	-0,0020	0,0006	-0,0006	-3,0414 E-06	-2,8738 E-06	1,4047 E-06
	Y	+	0,0023	-0,0006	0,0006	3,3719 E-06	3,1903 E-06	-1,5656 E-06
	Y	-	-0,0023	0,0006	-0,0006	-3,3719 E-06	-3,1903 E-06	1,5656 E-06
01448	X	+	0,0021	-0,0006	0,0006	2,2006 E-06	2,5523 E-06	-2,118 E-06
	X	-	-0,0021	0,0006	-0,0006	-2,2006 E-06	-2,5523 E-06	2,118 E-06
	Y	+	0,0023	-0,0007	0,0006	2,4362 E-06	2,8326 E-06	-2,373 E-06
	Y	-	-0,0023	0,0007	-0,0006	-2,4362 E-06	-2,8326 E-06	2,373 E-06
01449	X	+	0,0020	-0,0006	0,0006	1,6889 E-06	2,4461 E-06	-6,4412 E-06
	X	-	-0,0020	0,0006	-0,0006	-1,6889 E-06	-2,4461 E-06	6,4412 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0006	0,0007	1,8648 E-06	2,713 E-06	-7,1802 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0006	-0,0007	-1,8648 E-06	-2,713 E-06	7,1802 E-06
01450	X	+	0,0017	-0,0003	0,0006	1,3999 E-06	2,7816 E-06	-1,1446 E-05
	X	-	-0,0017	0,0003	-0,0006	-1,3999 E-06	-2,7816 E-06	1,1446 E-05
	Y	+	0,0019	-0,0003	0,0007	1,5405 E-06	3,0839 E-06	-1,2735 E-05
	Y	-	-0,0019	0,0003	-0,0007	-1,5405 E-06	-3,0839 E-06	1,2735 E-05
01451	X	+	0,0013	0,0002	0,0007	1,3399 E-06	2,4373 E-06	-1,424 E-05
	X	-	-0,0013	-0,0002	-0,0007	-1,3399 E-06	-2,4373 E-06	1,424 E-05
	Y	+	0,0014	0,0002	0,0008	1,4712 E-06	2,6992 E-06	-1,5839 E-05
	Y	-	-0,0014	-0,0002	-0,0008	-1,4712 E-06	-2,6992 E-06	1,5839 E-05
01452	X	+	0,0009	0,0006	0,0007	3,0263 E-07	2,1692 E-06	-1,2542 E-05
	X	-	-0,0009	-0,0006	-0,0007	-3,0263 E-07	-2,1692 E-06	1,2542 E-05
	Y	+	0,0010	0,0007	0,0008	3,1646 E-07	2,4002 E-06	-1,3957 E-05
	Y	-	-0,0010	-0,0007	-0,0008	-3,1646 E-07	-2,4002 E-06	1,3957 E-05
01453	X	+	0,0005	0,0010	0,0008	1,0767 E-07	7,9537 E-07	-1,3452 E-05
	X	-	-0,0005	-0,0010	-0,0008	-1,0767 E-07	-7,9537 E-07	1,3452 E-05
	Y	+	0,0006	0,0012	0,0009	9,9829 E-08	8,7209 E-07	-1,4945 E-05
	Y	-	-0,0006	-0,0012	-0,0009	-9,9829 E-08	-8,7209 E-07	1,4945 E-05
01454	X	+	0,0002	0,0015	0,0008	-1,3645 E-06	-6,1305 E-07	-1,2394 E-05
	X	-	-0,0002	-0,0015	-0,0008	1,3645 E-06	6,1305 E-07	1,2394 E-05
	Y	+	0,0002	0,0017	0,0009	-1,5332 E-06	-6,9084 E-07	-1,3755 E-05
	Y	-	-0,0002	-0,0017	-0,0009	1,5332 E-06	6,9084 E-07	1,3755 E-05
01455	X	+	0,0017	0,0025	-0,0011	-3,4645 E-06	4,6487 E-06	6,9256 E-06
	X	-	-0,0017	-0,0025	0,0011	3,4645 E-06	-4,6487 E-06	-6,9256 E-06
	Y	+	0,0019	0,0027	-0,0012	-3,8438 E-06	5,1625 E-06	7,7018 E-06
	Y	-	-0,0019	-0,0027	0,0012	3,8438 E-06	-5,1625 E-06	-7,7018 E-06
01456	X	+	0,0021	0,0027	-0,0010	-3,8974 E-06	4,9351 E-06	6,7157 E-06
	X	-	-0,0021	-0,0027	0,0010	3,8974 E-06	-4,9351 E-06	-6,7157 E-06
	Y	+	0,0023	0,0030	-0,0012	-4,3246 E-06	5,4793 E-06	7,4659 E-06
	Y	-	-0,0023	-0,0030	0,0012	4,3246 E-06	-5,4793 E-06	-7,4659 E-06
01457	X	+	0,0023	0,0028	-0,0010	-5,2346 E-06	6,0331 E-06	6,544 E-06
	X	-	-0,0023	-0,0028	0,0010	5,2346 E-06	-6,0331 E-06	-6,544 E-06
	Y	+	0,0025	0,0031	-0,0011	-5,8104 E-06	6,6977 E-06	7,2834 E-06
	Y	-	-0,0025	-0,0031	0,0011	5,8104 E-06	-6,6977 E-06	-7,2834 E-06
01458	X	+	0,0026	0,0030	-0,0009	-5,869 E-06	7,6922 E-06	7,9571 E-06
	X	-	-0,0026	-0,0030	0,0009	5,869 E-06	-7,6922 E-06	-7,9571 E-06
	Y	+	0,0028	0,0033	-0,0010	-6,5144 E-06	8,5399 E-06	8,8555 E-06
	Y	-	-0,0028	-0,0033	0,0010	6,5144 E-06	-8,5399 E-06	-8,8555 E-06
01459	X	+	0,0030	0,0033	-0,0009	-6,8798 E-06	9,2303 E-06	1,075 E-05
	X	-	-0,0030	-0,0033	0,0009	6,8798 E-06	-9,2303 E-06	-1,075 E-05
	Y	+	0,0033	0,0036	-0,0010	-7,6377 E-06	1,0249 E-05	1,1954 E-05
	Y	-	-0,0033	-0,0036	0,0010	7,6377 E-06	-1,0249 E-05	-1,1954 E-05
01460	X	+	0,0033	0,0035	-0,0008	-5,6636 E-06	8,4644 E-06	6,4089 E-06
	X	-	-0,0033	-0,0035	0,0008	5,6636 E-06	-8,4644 E-06	-6,4089 E-06
	Y	+	0,0037	0,0039	-0,0009	-6,2847 E-06	9,3967 E-06	7,1496 E-06
	Y	-	-0,0037	-0,0039	0,0009	6,2847 E-06	-9,3967 E-06	-7,1496 E-06
01461	X	+	0,0033	0,0035	-0,0008	-4,4854 E-06	6,0943 E-06	-9,3271 E-06
	X	-	-0,0033	-0,0035	0,0008	4,4854 E-06	-6,0943 E-06	9,3271 E-06
	Y	+	0,0036	0,0039	-0,0009	-4,9769 E-06	6,7656 E-06	-1,0334 E-05
	Y	-	-0,0036	-0,0039	0,0009	4,9769 E-06	-6,7656 E-06	1,0334 E-05
01462	X	+	0,0024	0,0030	-0,0008	-5,6246 E-07	-2,7299 E-06	-3,3222 E-05
	X	-	-0,0024	-0,0030	0,0008	5,6246 E-07	2,7299 E-06	3,3222 E-05
	Y	+	0,0026	0,0034	-0,0008	-6,1796 E-07	-3,0404 E-06	-3,691 E-05
	Y	-	-0,0026	-0,0034	0,0008	6,1796 E-07	3,0404 E-06	3,691 E-05
01463	X	+	0,0025	0,0030	-0,0008	3,4224 E-07	-5,2755 E-06	-3,2422 E-05
	X	-	-0,0025	-0,0030	0,0008	-3,4224 E-07	5,2755 E-06	3,2422 E-05
	Y	+	0,0028	0,0034	-0,0008	3,8767 E-07	-5,8706 E-06	-3,6026 E-05
	Y	-	-0,0028	-0,0034	0,0008	-3,8767 E-07	5,8706 E-06	3,6026 E-05
01464	X	+	0,0008	0,0026	-0,0007	-2,6995 E-06	5,3246 E-09	-5,1753 E-05
	X	-	-0,0008	-0,0026	0,0007	2,6995 E-06	-5,3246 E-09	5,1753 E-05
	Y	+	0,0009	0,0029	-0,0007	-2,997 E-06	6,7144 E-09	-5,7516 E-05
	Y	-	-0,0009	-0,0029	0,0007	2,997 E-06	-6,7144 E-09	5,7516 E-05
01465	X	+	-0,0007	0,0003	0,0004	-3,7364 E-06	-1,0818 E-05	1,1754 E-05
	X	-	0,0007	-0,0003	-0,0004	3,7364 E-06	1,0818 E-05	-1,1754 E-05
	Y	+	-0,0008	0,0004	0,0004	-4,1528 E-06	-1,2025 E-05	1,3076 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0008	-0,0004	-0,0004	4,1528 E-06	1,2025 E-05	-1,3076 E-05
	X	+	-0,0012	0,0005	0,0004	2,8653 E-06	4,828 E-06	9,5453 E-06
01466	X	-	0,0012	-0,0005	-0,0004	-2,8653 E-06	-4,828 E-06	-9,5453 E-06
	Y	+	-0,0013	0,0005	0,0005	3,1911 E-06	5,3735 E-06	1,062 E-05
	Y	-	0,0013	-0,0005	-0,0005	-3,1911 E-06	-5,3735 E-06	-1,062 E-05
	X	+	-0,0012	0,0003	0,0004	-6,0654 E-07	-3,6729 E-06	5,8427 E-06
01467	X	-	0,0012	-0,0003	-0,0004	6,0654 E-07	3,6729 E-06	-5,8427 E-06
	Y	+	-0,0013	0,0004	0,0005	-6,7424 E-07	-4,0879 E-06	6,4987 E-06
	Y	-	0,0013	-0,0004	-0,0005	6,7424 E-07	4,0879 E-06	-6,4987 E-06
	X	+	-0,0011	0,0002	0,0005	-7,7634 E-06	-1,1907 E-05	8,7275 E-06
01468	X	-	0,0011	-0,0002	-0,0005	7,7634 E-06	1,1907 E-05	-8,7275 E-06
	Y	+	-0,0012	0,0003	0,0005	-8,6291 E-06	-1,3236 E-05	9,7065 E-06
	Y	-	0,0012	-0,0003	-0,0005	8,6291 E-06	1,3236 E-05	-9,7065 E-06
	X	+	-0,0014	0,0004	0,0004	1,3514 E-06	2,6632 E-06	5,8966 E-06
01469	X	-	0,0014	-0,0004	-0,0004	-1,3514 E-06	-2,6632 E-06	-5,8966 E-06
	Y	+	-0,0016	0,0004	0,0005	1,5004 E-06	2,9569 E-06	6,564 E-06
	Y	-	0,0016	-0,0004	-0,0005	-1,5004 E-06	-2,9569 E-06	-6,564 E-06
	X	+	-0,0012	0,0003	0,0005	-7,4701 E-07	-7,2976 E-06	4,67 E-06
01470	X	-	0,0012	-0,0003	-0,0005	7,4701 E-07	7,2976 E-06	-4,67 E-06
	Y	+	-0,0013	0,0003	0,0005	-8,3313 E-07	-8,1151 E-06	5,1956 E-06
	Y	-	0,0013	-0,0003	-0,0005	8,3313 E-07	8,1151 E-06	-5,1956 E-06
	X	+	-0,0017	0,0005	0,0006	2,7278 E-06	-6,3129 E-06	-1,7549 E-07
01471	X	-	0,0017	-0,0005	-0,0006	-2,7278 E-06	6,3129 E-06	1,7549 E-07
	Y	+	-0,0019	0,0005	0,0007	3,0166 E-06	-7,0258 E-06	-1,649 E-07
	Y	-	0,0019	-0,0005	-0,0007	-3,0166 E-06	7,0258 E-06	1,649 E-07
	X	+	-0,0016	0,0004	0,0005	2,6527 E-07	-3,8306 E-06	8,7767 E-05
01472	X	-	0,0016	-0,0004	-0,0005	-2,6527 E-07	3,8306 E-06	-8,7767 E-05
	Y	+	-0,0018	0,0004	0,0005	2,7445 E-07	-4,2877 E-06	9,7058 E-05
	Y	-	0,0018	-0,0004	-0,0005	-2,7445 E-07	4,2877 E-06	-9,7058 E-05
	X	+	-0,0016	0,0005	0,0004	-2,1083 E-06	-3,4514 E-06	4,5296 E-05
01473	X	-	0,0016	-0,0005	-0,0004	2,1083 E-06	3,4514 E-06	-4,5296 E-05
	Y	+	-0,0018	0,0005	0,0005	-2,3631 E-06	-3,8709 E-06	5,009 E-05
	Y	-	0,0018	-0,0005	-0,0005	2,3631 E-06	3,8709 E-06	-5,009 E-05
	X	+	-0,0016	0,0005	0,0005	-1,6982 E-05	-2,9442 E-05	1,0059 E-04
01474	X	-	0,0016	-0,0005	-0,0005	1,6982 E-05	2,9442 E-05	-1,0059 E-04
	Y	+	-0,0018	0,0006	0,0005	-1,8805 E-05	-3,2603 E-05	1,113 E-04
	Y	-	0,0018	-0,0006	-0,0005	1,8805 E-05	3,2603 E-05	-1,113 E-04
	X	+	-0,0010	0,0003	0,0005	7,2012 E-06	1,2563 E-05	1,0922 E-04
01475	X	-	0,0010	-0,0003	-0,0005	-7,2012 E-06	-1,2563 E-05	-1,0922 E-04
	Y	+	-0,0012	0,0003	0,0005	7,9511 E-06	1,3871 E-05	1,2077 E-04
	Y	-	0,0012	-0,0003	-0,0005	-7,9511 E-06	-1,3871 E-05	-1,2077 E-04
	X	+	-0,0012	0,0004	0,0005	-1,6046 E-06	-2,8947 E-06	4,3501 E-05
01476	X	-	0,0012	-0,0004	-0,0005	1,6046 E-06	2,8947 E-06	-4,3501 E-05
	Y	+	-0,0013	0,0005	0,0005	-1,7893 E-06	-3,2316 E-06	4,811 E-05
	Y	-	0,0013	-0,0005	-0,0005	1,7893 E-06	3,2316 E-06	-4,811 E-05
	X	+	-0,0008	0,0002	0,0004	-6,4326 E-06	-1,4665 E-05	1,1817 E-04
01477	X	-	0,0008	-0,0002	-0,0004	6,4326 E-06	1,4665 E-05	-1,1817 E-04
	Y	+	-0,0009	0,0002	0,0005	-7,1034 E-06	-1,622 E-05	1,3082 E-04
	Y	-	0,0009	-0,0002	-0,0005	7,1034 E-06	1,622 E-05	-1,3082 E-04
	X	+	-0,0018	0,0004	0,0008	-1,0814 E-05	-1,0866 E-05	1,9522 E-06
01478	X	-	0,0018	-0,0004	-0,0008	1,0814 E-05	1,0866 E-05	-1,9522 E-06
	Y	+	-0,0020	0,0004	0,0008	-1,2025 E-05	-1,2084 E-05	2,1784 E-06
	Y	-	0,0020	-0,0004	-0,0008	1,2025 E-05	1,2084 E-05	-2,1784 E-06
	X	+	-0,0021	0,0002	0,0007	1,9847 E-06	4,0235 E-06	-4,7209 E-06
01479	X	-	0,0021	-0,0002	-0,0007	-1,9847 E-06	-4,0235 E-06	4,7209 E-06
	Y	+	-0,0023	0,0002	0,0008	2,2104 E-06	4,4732 E-06	-5,2425 E-06
	Y	-	0,0023	-0,0002	-0,0008	-2,2104 E-06	-4,4732 E-06	5,2425 E-06
	X	+	-0,0017	-0,0005	0,0006	-3,4128 E-06	-1,6284 E-06	-8,5733 E-06
01480	X	-	0,0017	0,0005	-0,0006	3,4128 E-06	1,6284 E-06	8,5733 E-06
	Y	+	-0,0019	-0,0006	0,0007	-3,7998 E-06	-1,8189 E-06	-9,5303 E-06
	Y	-	0,0019	0,0006	-0,0007	3,7998 E-06	1,8189 E-06	9,5303 E-06
	X	+	-0,0012	-0,0010	0,0005	-9,9161 E-06	-5,3117 E-06	-1,0153 E-06
01481	X	-	0,0012	0,0010	-0,0005	9,9161 E-06	5,3117 E-06	1,0153 E-06
	Y	+	-0,0013	-0,0011	0,0006	-1,1026 E-05	-5,9078 E-06	-1,1258 E-06
	Y	-	0,0013	0,0011	-0,0006	1,1026 E-05	5,9078 E-06	1,1258 E-06
	X	+	-0,0012	-0,0010	0,0004	5,5222 E-06	7,1415 E-06	-3,6189 E-06
01482	X	-	0,0012	0,0010	-0,0004	-5,5222 E-06	-7,1415 E-06	3,6189 E-06
	Y	+	-0,0013	-0,0011	0,0004	6,1326 E-06	7,9333 E-06	-4,0155 E-06
	Y	-	0,0013	0,0011	-0,0004	-6,1326 E-06	-7,9333 E-06	4,0155 E-06
	X	+	-0,0007	-0,0016	0,0004	2,5623 E-06	-1,4217 E-06	-8,6443 E-06
01483	X	-	0,0007	0,0016	-0,0004	-2,5623 E-06	1,4217 E-06	8,6443 E-06
	Y	+	-0,0008	-0,0018	0,0005	2,8425 E-06	-1,5849 E-06	-9,6096 E-06
	Y	-	0,0008	0,0018	-0,0005	-2,8425 E-06	1,5849 E-06	9,6096 E-06
	X	+	-0,0004	-0,0019	0,0005	9,4928 E-06	2,157 E-06	-1,0876 E-05
01484	X	-	0,0004	0,0019	-0,0005	-9,4928 E-06	-2,157 E-06	1,0876 E-05
	Y	+	-0,0004	-0,0021	0,0005	1,0532 E-05	2,393 E-06	-1,2064 E-05
	Y	-	0,0004	0,0021	-0,0005	-1,0532 E-05	-2,393 E-06	1,2064 E-05
	X	+	-0,0005	-0,0018	0,0004	6,0625 E-06	4,3757 E-06	7,1662 E-05
01485	X	-	0,0005	0,0018	-0,0004	-6,0625 E-06	-4,3757 E-06	-7,1662 E-05
	Y	+	-0,0006	-0,0020	0,0004	6,7072 E-06	4,8411 E-06	7,9152 E-05
	Y	-	0,0006	0,0020	-0,0004	-6,7072 E-06	-4,8411 E-06	-7,9152 E-05
	X	+	-0,0009	-0,0011	0,0004	1,1591 E-06	2,9728 E-06	3,1075 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01486	X	-	0,0009	0,0011	-0,0004	-1,1591 E-06	-2,9728 E-06	-3,1075 E-05
	Y	+	-0,0011	-0,0013	0,0005	1,2556 E-06	3,2763 E-06	3,4279 E-05
	Y	-	0,0011	0,0013	-0,0005	-1,2556 E-06	-3,2763 E-06	-3,4279 E-05
	X	+	-0,0014	-0,0006	0,0005	-2,4886 E-05	-1,8656 E-05	8,5856 E-05
01487	X	-	0,0014	0,0006	-0,0005	2,4886 E-05	1,8656 E-05	-8,5856 E-05
	Y	+	-0,0015	-0,0006	0,0006	-2,7556 E-05	-2,0649 E-05	9,4917 E-05
	Y	-	0,0015	0,0006	-0,0006	2,7556 E-05	2,0649 E-05	-9,4917 E-05
	X	+	-0,0014	-0,0004	0,0006	8,6546 E-06	1,2018 E-05	9,2991 E-05
01488	X	-	0,0014	0,0004	-0,0006	-8,6546 E-06	-1,2018 E-05	-9,2991 E-05
	Y	+	-0,0015	-0,0005	0,0007	9,533 E-06	1,3286 E-05	1,0273 E-04
	Y	-	0,0015	0,0005	-0,0007	-9,533 E-06	-1,3286 E-05	-1,0273 E-04
	X	+	-0,0020	0,0004	0,0008	-6,1365 E-06	-2,0449 E-06	2,7705 E-05
01489	X	-	0,0020	-0,0004	-0,0008	6,1365 E-06	2,0449 E-06	-2,7705 E-05
	Y	+	-0,0022	0,0004	0,0009	-6,8363 E-06	-2,2884 E-06	3,0548 E-05
	Y	-	0,0022	-0,0004	-0,0009	6,8363 E-06	2,2884 E-06	-3,0548 E-05
	X	+	-0,0021	0,0006	0,0008	-1,6479 E-05	-1,4696 E-05	1,0525 E-04
01490	X	-	0,0021	-0,0006	-0,0008	1,6479 E-05	1,4696 E-05	-1,0525 E-04
	Y	+	-0,0023	0,0007	0,0009	-1,8252 E-05	-1,6282 E-05	1,1645 E-04
	Y	-	0,0023	-0,0007	-0,0009	1,8252 E-05	1,6282 E-05	-1,1645 E-04
	X	+	-0,0005	-0,0019	0,0005	-5,5772 E-06	-9,9656 E-07	-3,9276 E-06
01491	X	-	0,0005	0,0019	-0,0005	5,5772 E-06	9,9656 E-07	3,9276 E-06
	Y	+	-0,0005	-0,0021	0,0005	-6,2075 E-06	-1,1143 E-06	-4,3595 E-06
	Y	-	0,0005	0,0021	-0,0005	6,2075 E-06	1,1143 E-06	4,3595 E-06
	X	+	-0,0006	-0,0020	0,0003	1,2918 E-05	8,1035 E-06	-5,9249 E-06
01492	X	-	0,0006	0,0020	-0,0003	-1,2918 E-05	-8,1035 E-06	5,9249 E-06
	Y	+	-0,0006	-0,0023	0,0003	1,4361 E-05	9,0029 E-06	-6,5816 E-06
	Y	-	0,0006	0,0023	-0,0003	-1,4361 E-05	-9,0029 E-06	6,5816 E-06
	X	+	-0,0003	-0,0027	0,0002	6,8464 E-06	5,5732 E-06	-2,5908 E-06
01493	X	-	0,0003	0,0027	-0,0002	-6,8464 E-06	-5,5732 E-06	2,5908 E-06
	Y	+	-0,0003	-0,0030	0,0002	7,5986 E-06	6,1854 E-06	-2,8778 E-06
	Y	-	0,0003	0,0030	-0,0002	-7,5986 E-06	-6,1854 E-06	2,8778 E-06
	X	+	-0,0001	-0,0033	0,0001	-1,397 E-06	2,6481 E-06	-4,7371 E-06
01494	X	-	0,0001	0,0033	-0,0001	1,397 E-06	-2,6481 E-06	4,7371 E-06
	Y	+	-0,0001	-0,0037	0,0001	-1,5613 E-06	2,9366 E-06	-5,2667 E-06
	Y	-	0,0001	0,0037	-0,0001	1,5613 E-06	-2,9366 E-06	5,2667 E-06
	X	+	0,0001	-0,0033	-0,0001	1,9005 E-05	9,3409 E-06	-1,1508 E-06
01495	X	-	-0,0001	0,0033	0,0001	-1,9005 E-05	-9,3409 E-06	1,1508 E-06
	Y	+	0,0001	-0,0036	-0,0001	2,1113 E-05	1,0376 E-05	-1,2745 E-06
	Y	-	-0,0001	0,0036	0,0001	-2,1113 E-05	-1,0376 E-05	1,2745 E-06
	X	+	0,0004	-0,0037	-0,0001	1,3107 E-05	4,1925 E-07	-3,0066 E-06
01496	X	-	-0,0004	0,0037	0,0001	-1,3107 E-05	-4,1925 E-07	3,0066 E-06
	Y	+	0,0005	-0,0041	-0,0001	1,4555 E-05	4,5871 E-07	-3,3442 E-06
	Y	-	-0,0005	0,0041	0,0001	-1,4555 E-05	-4,5871 E-07	3,3442 E-06
	X	+	0,0008	-0,0049	-0,0002	2,2759 E-05	6,3074 E-06	7,4224 E-05
01497	X	-	-0,0008	0,0049	0,0002	-2,2759 E-05	-6,3074 E-06	-7,4224 E-05
	Y	+	0,0009	-0,0054	-0,0002	2,5247 E-05	6,9931 E-06	8,2006 E-05
	Y	-	-0,0009	0,0054	0,0002	-2,5247 E-05	-6,9931 E-06	-8,2006 E-05
	X	+	0,0006	-0,0042	-0,0001	1,4902 E-05	7,3466 E-06	3,1905 E-05
01498	X	-	-0,0006	0,0042	0,0001	-1,4902 E-05	-7,3466 E-06	-3,1905 E-05
	Y	+	0,0006	-0,0047	-0,0002	1,6515 E-05	8,1453 E-06	3,5204 E-05
	Y	-	-0,0006	0,0047	0,0002	-1,6515 E-05	-8,1453 E-06	-3,5204 E-05
	X	+	0,0003	-0,0036	0,0000	-1,8356 E-05	-2,7883 E-06	8,5672 E-05
01499	X	-	-0,0003	0,0036	0,0000	1,8356 E-05	2,7883 E-06	-8,5672 E-05
	Y	+	0,0004	-0,0040	0,0000	-2,028 E-05	-3,0569 E-06	9,4713 E-05
	Y	-	-0,0004	0,0040	0,0000	2,028 E-05	3,0569 E-06	-9,4713 E-05
	X	+	0,0002	-0,0035	0,0002	2,4121 E-05	1,1859 E-05	9,3351 E-05
01500	X	-	-0,0002	0,0035	-0,0002	-2,4121 E-05	-1,1859 E-05	-9,3351 E-05
	Y	+	0,0003	-0,0039	0,0002	2,6701 E-05	1,3137 E-05	1,0313 E-04
	Y	-	-0,0003	0,0039	-0,0002	-2,6701 E-05	-1,3137 E-05	-1,0313 E-04
	X	+	-0,0001	-0,0026	0,0003	4,4662 E-06	5,5002 E-06	2,7108 E-05
01501	X	-	0,0001	0,0026	-0,0003	-4,4662 E-06	-5,5002 E-06	-2,7108 E-05
	Y	+	-0,0001	-0,0028	0,0004	4,9423 E-06	6,1005 E-06	2,9885 E-05
	Y	-	0,0001	0,0028	-0,0004	-4,9423 E-06	-6,1005 E-06	-2,9885 E-05
	X	+	-0,0002	-0,0022	0,0005	-9,7194 E-06	-1,1723 E-06	1,0071 E-04
01502	X	-	0,0002	0,0022	-0,0005	9,7194 E-06	1,1723 E-06	-1,0071 E-04
	Y	+	-0,0003	-0,0025	0,0005	-1,0726 E-05	-1,2782 E-06	1,1141 E-04
	Y	-	0,0003	0,0025	-0,0005	1,0726 E-05	1,2782 E-06	-1,1141 E-04
	X	+	-0,0039	0,0014	0,0002	-1,2645 E-07	-1,1734 E-05	1,3751 E-05
01503	X	-	0,0039	-0,0014	-0,0002	1,2645 E-07	1,1734 E-05	-1,3751 E-05
	Y	+	-0,0043	0,0016	0,0002	-1,3697 E-07	-1,3025 E-05	1,532 E-05
	Y	-	0,0043	-0,0016	-0,0002	1,3697 E-07	1,3025 E-05	-1,532 E-05
	X	+	-0,0043	0,0014	0,0002	-2,8878 E-07	-1,2365 E-05	1,2917 E-05
01504	X	-	0,0043	-0,0014	-0,0002	2,8878 E-07	1,2365 E-05	-1,2917 E-05
	Y	+	-0,0047	0,0016	0,0002	-3,1742 E-07	-1,3727 E-05	1,4397 E-05
	Y	-	0,0047	-0,0016	-0,0002	3,1742 E-07	1,3727 E-05	-1,4397 E-05
	X	+	-0,0041	0,0014	0,0002	-1,2485 E-06	-1,1215 E-05	1,1634 E-05
01505	X	-	0,0041	-0,0014	-0,0002	1,2485 E-06	1,1215 E-05	-1,1634 E-05
	Y	+	-0,0046	0,0016	0,0002	-1,3846 E-06	-1,2444 E-05	1,2967 E-05
	Y	-	0,0046	-0,0016	-0,0002	1,3846 E-06	1,2444 E-05	-1,2967 E-05
	X	+	-0,0037	0,0014	0,0002	-1,4865 E-06	-9,4573 E-06	1,1347 E-05
01506	X	-	0,0037	-0,0014	-0,0002	1,4865 E-06	9,4573 E-06	-1,1347 E-05
	Y	+	-0,0040	0,0015	0,0002	-1,6493 E-06	-1,0488 E-05	1,2626 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0040	-0,0015	-0,0002	1,6493 E-06	1,0488 E-05	-1,2626 E-05
	X	+	-0,0031	0,0013	0,0002	-1,6444 E-06	-6,9904 E-06	1,3446 E-05
01507	X	-	0,0031	-0,0013	-0,0002	1,6444 E-06	6,9904 E-06	-1,3446 E-05
	Y	+	-0,0034	0,0015	0,0002	-1,8256 E-06	-7,7492 E-06	1,494 E-05
	Y	-	0,0034	-0,0015	-0,0002	1,8256 E-06	7,7492 E-06	-1,494 E-05
	X	+	-0,0025	0,0013	0,0002	-8,426 E-07	-5,0066 E-06	1,2656 E-05
01508	X	-	0,0025	-0,0013	-0,0002	8,426 E-07	5,0066 E-06	-1,2656 E-05
	Y	+	-0,0028	0,0014	0,0002	-9,3424 E-07	-5,548 E-06	1,4072 E-05
	Y	-	0,0028	-0,0014	-0,0002	9,3424 E-07	5,548 E-06	-1,4072 E-05
	X	+	-0,0020	0,0012	0,0002	-5,545 E-07	-3,5691 E-06	1,242 E-05
01509	X	-	0,0020	-0,0012	-0,0002	5,545 E-07	3,5691 E-06	-1,242 E-05
	Y	+	-0,0022	0,0013	0,0002	-6,1375 E-07	-3,9502 E-06	1,3821 E-05
	Y	-	0,0022	-0,0013	-0,0002	6,1375 E-07	3,9502 E-06	-1,3821 E-05
	X	+	-0,0013	0,0011	0,0002	-3,4474 E-08	-2,7553 E-06	1,284 E-05
01510	X	-	0,0013	-0,0011	-0,0002	3,4474 E-08	2,7553 E-06	-1,284 E-05
	Y	+	-0,0015	0,0013	0,0002	-3,5328 E-08	-3,0443 E-06	1,4287 E-05
	Y	-	0,0015	-0,0013	-0,0002	3,5328 E-08	3,0443 E-06	-1,4287 E-05
	X	+	-0,0012	0,0011	0,0002	-3,4378 E-08	-2,5828 E-06	1,2896 E-05
01511	X	-	0,0012	-0,0011	-0,0002	3,4378 E-08	2,5828 E-06	-1,2896 E-05
	Y	+	-0,0014	0,0013	0,0002	-3,5336 E-08	-2,8523 E-06	1,4346 E-05
	Y	-	0,0014	-0,0013	-0,0002	3,5336 E-08	2,8523 E-06	-1,4346 E-05
	X	+	-0,0049	0,0013	0,0001	-2,2097 E-07	-1,0584 E-05	8,6594 E-06
01512	X	-	0,0049	-0,0013	-0,0001	2,2097 E-07	1,0584 E-05	-8,6594 E-06
	Y	+	-0,0055	0,0015	0,0001	-2,4189 E-07	-1,1763 E-05	9,661 E-06
	Y	-	0,0055	-0,0015	-0,0001	2,4189 E-07	1,1763 E-05	-9,661 E-06
	X	+	-0,0053	0,0013	0,0001	-2,5223 E-07	-1,0708 E-05	7,1492 E-06
01513	X	-	0,0053	-0,0013	-0,0001	2,5223 E-07	1,0708 E-05	-7,1492 E-06
	Y	+	-0,0058	0,0015	0,0001	-2,7645 E-07	-1,1901 E-05	7,987 E-06
	Y	-	0,0058	-0,0015	-0,0001	2,7645 E-07	1,1901 E-05	-7,987 E-06
	X	+	-0,0052	0,0014	0,0002	-4,7928 E-07	-1,1937 E-05	1,089 E-05
01514	X	-	0,0052	-0,0014	-0,0002	4,7928 E-07	1,1937 E-05	-1,089 E-05
	Y	+	-0,0058	0,0015	0,0002	-5,2959 E-07	-1,3259 E-05	1,2152 E-05
	Y	-	0,0058	-0,0015	-0,0002	5,2959 E-07	1,3259 E-05	-1,2152 E-05
	X	+	-0,0043	0,0014	0,0002	-2,8878 E-07	-1,2365 E-05	1,2917 E-05
01515	X	-	0,0043	-0,0014	-0,0002	2,8878 E-07	1,2365 E-05	-1,2917 E-05
	Y	+	-0,0047	0,0016	0,0002	-3,1742 E-07	-1,3727 E-05	1,4397 E-05
	Y	-	0,0047	-0,0016	-0,0002	3,1742 E-07	1,3727 E-05	-1,4397 E-05
	X	+	-0,0039	0,0014	0,0002	-1,2645 E-07	-1,1734 E-05	1,3751 E-05
01516	X	-	0,0039	-0,0014	-0,0002	1,2645 E-07	1,1734 E-05	-1,3751 E-05
	Y	+	-0,0043	0,0016	0,0002	-1,3697 E-07	-1,3025 E-05	1,532 E-05
	Y	-	0,0043	-0,0016	-0,0002	1,3697 E-07	1,3025 E-05	-1,532 E-05
	X	+	0,0000	-0,0001	0,0001	1,39 E-06	9,249 E-07	1,0109 E-06
01517	X	-	0,0000	0,0001	-0,0001	-1,39 E-06	-9,249 E-07	-1,0109 E-06
	Y	+	0,0000	-0,0001	0,0001	1,5461 E-06	1,0255 E-06	1,123 E-06
	Y	-	0,0000	0,0001	-0,0001	-1,5461 E-06	-1,0255 E-06	-1,123 E-06
	X	+	0,0000	-0,0001	0,0001	1,5889 E-06	8,5295 E-07	2,4494 E-06
01518	X	-	0,0000	0,0001	-0,0001	-1,5889 E-06	-8,5295 E-07	-2,4494 E-06
	Y	+	0,0000	-0,0001	0,0001	1,767 E-06	9,4559 E-07	2,7209 E-06
	Y	-	0,0000	0,0001	-0,0001	-1,767 E-06	-9,4559 E-07	-2,7209 E-06
	X	+	0,0000	-0,0002	0,0001	1,6387 E-06	7,7028 E-07	3,9401 E-06
01519	X	-	0,0000	0,0002	-0,0001	-1,6387 E-06	-7,7028 E-07	-3,9401 E-06
	Y	+	0,0000	-0,0002	0,0001	1,8222 E-06	8,5374 E-07	4,3769 E-06
	Y	-	0,0000	0,0002	-0,0001	-1,8222 E-06	-8,5374 E-07	-4,3769 E-06
	X	+	0,0000	-0,0003	0,0001	1,6364 E-06	6,741 E-07	6,4041 E-06
01520	X	-	0,0000	0,0003	-0,0001	-1,6364 E-06	-6,741 E-07	-6,4041 E-06
	Y	+	0,0000	-0,0003	0,0001	1,8197 E-06	7,4686 E-07	7,1143 E-06
	Y	-	0,0000	0,0003	-0,0001	-1,8197 E-06	-7,4686 E-07	-7,1143 E-06
	X	+	0,0000	-0,0003	0,0001	1,3204 E-06	4,9757 E-07	8,734 E-06
01521	X	-	0,0000	0,0003	-0,0001	-1,3204 E-06	-4,9757 E-07	-8,734 E-06
	Y	+	0,0000	-0,0004	0,0001	1,4683 E-06	5,5068 E-07	9,7026 E-06
	Y	-	0,0000	0,0004	-0,0001	-1,4683 E-06	-5,5068 E-07	-9,7026 E-06
	X	+	0,0000	-0,0004	0,0001	9,0965 E-07	1,6819 E-07	1,3132 E-05
01522	X	-	0,0000	0,0004	-0,0001	-9,0965 E-07	-1,6819 E-07	-1,3132 E-05
	Y	+	0,0000	-0,0004	0,0001	1,0118 E-06	1,8451 E-07	1,459 E-05
	Y	-	0,0000	0,0004	-0,0001	-1,0118 E-06	-1,8451 E-07	-1,459 E-05
	X	+	-0,0001	-0,0004	0,0001	4,251 E-07	-2,1831 E-08	1,8559 E-05
01523	X	-	0,0001	0,0004	-0,0001	-4,251 E-07	2,1831 E-08	-1,8559 E-05
	Y	+	-0,0001	-0,0004	0,0001	4,7327 E-07	-2,6769 E-08	2,062 E-05
	Y	-	0,0001	0,0004	-0,0001	-4,7327 E-07	2,6769 E-08	-2,062 E-05
	X	+	-0,0009	0,0010	0,0002	-1,6557 E-07	-2,3655 E-06	1,2516 E-05
01524	X	-	0,0009	-0,0010	-0,0002	1,6557 E-07	2,3655 E-06	-1,2516 E-05
	Y	+	-0,0010	0,0011	0,0002	-1,806 E-07	-2,6062 E-06	1,3926 E-05
	Y	-	0,0010	-0,0011	-0,0002	1,806 E-07	2,6062 E-06	-1,3926 E-05
	X	+	-0,0004	0,0008	0,0002	5,0971 E-08	-1,6988 E-06	1,1211 E-05
01525	X	-	0,0004	-0,0008	-0,0002	-5,0971 E-08	1,6988 E-06	-1,1211 E-05
	Y	+	-0,0005	0,0009	0,0002	5,9437 E-08	-1,8629 E-06	1,2467 E-05
	Y	-	0,0005	-0,0009	-0,0002	-5,9437 E-08	1,8629 E-06	-1,2467 E-05
	X	+	0,0000	0,0007	0,0001	3,088 E-07	-1,2947 E-06	8,8274 E-06
01526	X	-	0,0000	-0,0007	-0,0001	-3,088 E-07	1,2947 E-06	-8,8274 E-06
	Y	+	0,0000	0,0008	0,0002	3,4688 E-07	-1,4125 E-06	9,8099 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0008	-0,0002	-3,4688 E-07	1,4125 E-06	-9,8099 E-06
	X	+	0,0001	0,0007	0,0001	1,2694 E-06	-3,26 E-06	9,4829 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01527	X	-	-0,0001	-0,0007	-0,0001	-1,2694 E-06	3,26 E-06	-9,4829 E-06
	Y	+	0,0001	0,0008	0,0002	1,4112 E-06	-3,5872 E-06	1,0535 E-05
	Y	-	-0,0001	-0,0008	-0,0002	-1,4112 E-06	3,5872 E-06	-1,0535 E-05
	X	+	0,0001	0,0007	0,0001	1,2694 E-06	-3,26 E-06	9,4829 E-06
01528	X	-	-0,0001	-0,0007	-0,0001	-1,2694 E-06	3,26 E-06	-9,4829 E-06
	Y	+	0,0002	0,0008	0,0001	1,4112 E-06	-3,5872 E-06	1,0535 E-05
	Y	-	-0,0002	-0,0008	-0,0001	-1,4112 E-06	3,5872 E-06	-1,0535 E-05
	X	+	0,0000	0,0007	0,0001	3,088 E-07	-1,2947 E-06	8,8274 E-06
01529	X	-	0,0000	-0,0007	-0,0001	-3,088 E-07	1,2947 E-06	-8,8274 E-06
	Y	+	0,0000	0,0008	0,0002	3,4688 E-07	-1,4125 E-06	9,8099 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0008	-0,0002	-3,4688 E-07	1,4125 E-06	-9,8099 E-06
	X	+	0,0007	0,0005	0,0002	-3,0988 E-06	3,2767 E-06	1,8427 E-05
01530	X	-	-0,0007	-0,0005	-0,0002	3,0988 E-06	-3,2767 E-06	-1,8427 E-05
	Y	+	0,0008	0,0005	0,0003	-3,4267 E-06	3,6465 E-06	2,0393 E-05
	Y	-	-0,0008	-0,0005	-0,0003	3,4267 E-06	-3,6465 E-06	-2,0393 E-05
	X	+	0,0016	0,0000	0,0005	-3,5611 E-06	3,061 E-06	1,7733 E-05
01531	X	-	-0,0016	0,0000	-0,0005	3,5611 E-06	-3,061 E-06	-1,7733 E-05
	Y	+	0,0017	0,0000	0,0005	-3,9402 E-06	3,4086 E-06	1,9617 E-05
	Y	-	-0,0017	0,0000	-0,0005	3,9402 E-06	-3,4086 E-06	-1,9617 E-05
	X	+	0,0020	-0,0003	0,0006	2,257 E-06	3,1094 E-06	6,4997 E-06
01532	X	-	-0,0020	0,0003	-0,0006	-2,257 E-06	-3,1094 E-06	-6,4997 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0004	0,0007	2,5002 E-06	3,4583 E-06	7,2153 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0004	-0,0007	-2,5002 E-06	-3,4583 E-06	-7,2153 E-06
	X	+	0,0018	-0,0002	0,0006	4,931 E-06	3,3049 E-06	7,6777 E-06
01533	X	-	-0,0018	0,0002	-0,0006	-4,931 E-06	-3,3049 E-06	-7,6777 E-06
	Y	+	0,0020	-0,0002	0,0007	5,463 E-06	3,673 E-06	8,5229 E-06
	Y	-	-0,0020	0,0002	-0,0007	-5,463 E-06	-3,673 E-06	-8,5229 E-06
	X	+	0,0019	-0,0002	0,0006	4,931 E-06	3,3049 E-06	7,6777 E-06
01534	X	-	-0,0019	0,0002	-0,0006	-4,931 E-06	-3,3049 E-06	-7,6777 E-06
	Y	+	0,0021	-0,0002	0,0007	5,463 E-06	3,673 E-06	8,5229 E-06
	Y	-	-0,0021	0,0002	-0,0007	-5,463 E-06	-3,673 E-06	-8,5229 E-06
	X	+	0,0020	-0,0003	0,0006	2,257 E-06	3,1094 E-06	6,4997 E-06
01535	X	-	-0,0020	0,0003	-0,0006	-2,257 E-06	-3,1094 E-06	-6,4997 E-06
	Y	+	0,0022	-0,0004	0,0007	2,5002 E-06	3,4583 E-06	7,2153 E-06
	Y	-	-0,0022	0,0004	-0,0007	-2,5002 E-06	-3,4583 E-06	-7,2153 E-06
	X	+	0,0023	-0,0006	0,0006	2,9177 E-06	4,1893 E-06	4,0737 E-06
01536	X	-	-0,0023	0,0006	-0,0006	-2,9177 E-06	-4,1893 E-06	-4,0737 E-06
	Y	+	0,0025	-0,0006	0,0006	3,2341 E-06	4,6578 E-06	4,4974 E-06
	Y	-	-0,0025	0,0006	-0,0006	-3,2341 E-06	-4,6578 E-06	-4,4974 E-06
	X	+	0,0024	-0,0007	0,0006	3,2893 E-06	4,8468 E-06	3,481 E-07
01537	X	-	-0,0024	0,0007	-0,0006	-3,2893 E-06	-4,8468 E-06	-3,481 E-07
	Y	+	0,0026	-0,0008	0,0006	3,6451 E-06	5,3831 E-06	3,6139 E-07
	Y	-	-0,0026	0,0008	-0,0006	-3,6451 E-06	-5,3831 E-06	-3,6139 E-07
	X	+	0,0023	-0,0007	0,0006	3,3167 E-06	4,4211 E-06	-2,791 E-06
01538	X	-	-0,0023	0,0007	-0,0006	-3,3167 E-06	-4,4211 E-06	2,791 E-06
	Y	+	0,0025	-0,0008	0,0006	3,6767 E-06	4,91 E-06	-3,1089 E-06
	Y	-	-0,0025	0,0008	-0,0006	-3,6767 E-06	-4,91 E-06	3,1089 E-06
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0431 E-08	-1,3932 E-08	1,2642 E-12
01539	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0431 E-08	1,3932 E-08	-1,2642 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3828 E-08	-1,5469 E-08	1,4048 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,3828 E-08	1,5469 E-08	-1,4048 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,4573 E-08	-1,8383 E-08	-4,5099 E-12
01540	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,4573 E-08	1,8383 E-08	4,5099 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,8424 E-08	-2,0413 E-08	-5,0004 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,8424 E-08	2,0413 E-08	5,0004 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,4893 E-08	-2,1736 E-08	-9,8257 E-13
01541	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,4893 E-08	2,1736 E-08	9,8257 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,8775 E-08	-2,4137 E-08	-1,09 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,8775 E-08	2,4137 E-08	1,09 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3781 E-08	-2,7684 E-08	-7,2807 E-13
01542	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,3781 E-08	2,7684 E-08	7,2807 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7531 E-08	-3,0742 E-08	-8,0805 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,7531 E-08	3,0742 E-08	8,0805 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,22 E-08	-2,9894 E-08	4,3289 E-12
01543	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,22 E-08	2,9894 E-08	-4,3289 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5772 E-08	-3,3196 E-08	4,8136 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,5772 E-08	3,3196 E-08	-4,8136 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,8808 E-08	-2,9901 E-08	-6,491 E-13
01544	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,8808 E-08	2,9901 E-08	6,491 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2001 E-08	-3,3203 E-08	-7,2034 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,2001 E-08	3,3203 E-08	7,2034 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1766 E-08	-2,7751 E-08	-5,5628 E-13
01545	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1766 E-08	2,7751 E-08	5,5628 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,4175 E-08	-3,0814 E-08	-6,1748 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,4175 E-08	3,0814 E-08	6,1748 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8475 E-08	-2,6155 E-08	6,9096 E-12
01546	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,8475 E-08	2,6155 E-08	-6,9096 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0518 E-08	-2,9041 E-08	7,6745 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0518 E-08	2,9041 E-08	-7,6745 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5108 E-08	-2,2678 E-08	2,4389 E-14
01547	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5108 E-08	2,2678 E-08	-2,4389 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6778 E-08	-2,5178 E-08	2,6838 E-14

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6778 E-08	2,5178 E-08	-2,6838 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,2873 E-09	-1,3489 E-08	-5,1296 E-13
01548	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,2873 E-09	1,3489 E-08	5,1296 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0312 E-08	-1,4969 E-08	-5,7007 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0312 E-08	1,4969 E-08	5,7007 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,2725 E-09	-8,9277 E-09	2,2664 E-11
01549	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,2725 E-09	8,9277 E-09	-2,2664 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,0751 E-09	-9,9012 E-09	2,518 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,0751 E-09	9,9012 E-09	-2,518 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,3923 E-09	-3,4181 E-09	-6,5435 E-13
01550	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,3923 E-09	3,4181 E-09	6,5435 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,9878 E-09	-3,7789 E-09	-7,2747 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,9878 E-09	3,7789 E-09	7,2747 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,0694 E-09	9,7884 E-09	-1,1305 E-12
01551	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,0694 E-09	-9,7884 E-09	1,1305 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,6347 E-09	1,0897 E-08	-1,2567 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,6347 E-09	-1,0897 E-08	1,2567 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,3552 E-09	1,5878 E-08	4,1949 E-11
01552	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,3552 E-09	-1,5878 E-08	-4,1949 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,0661 E-09	1,7665 E-08	4,6624 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,0661 E-09	-1,7665 E-08	-4,6624 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,4116 E-09	2,1662 E-08	-2,234 E-12
01553	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,4116 E-09	-2,1662 E-08	2,234 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,354 E-09	2,4093 E-08	-2,4829 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,354 E-09	-2,4093 E-08	2,4829 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,663 E-08	3,2573 E-08	-1,9709 E-12
01554	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,663 E-08	-3,2573 E-08	1,9709 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8494 E-08	3,6219 E-08	-2,1905 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,8494 E-08	-3,6219 E-08	2,1905 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,188 E-08	3,6478 E-08	1,9755 E-11
01555	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,188 E-08	-3,6478 E-08	-1,9755 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,433 E-08	4,056 E-08	2,1964 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,433 E-08	-4,056 E-08	-2,1964 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,6257 E-08	3,7238 E-08	-1,0573 E-12
01556	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,6257 E-08	-3,7238 E-08	1,0573 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,9196 E-08	4,1404 E-08	-1,175 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,9196 E-08	-4,1404 E-08	1,175 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,4374 E-08	3,6192 E-08	-9,3246 E-13
01557	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,4374 E-08	-3,6192 E-08	9,3246 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,8219 E-08	4,024 E-08	-1,0362 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,8219 E-08	-4,024 E-08	1,0362 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7767 E-08	3,4156 E-08	-1,6052 E-12
01558	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,7767 E-08	-3,4156 E-08	1,6052 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1989 E-08	3,7976 E-08	-1,7862 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,1989 E-08	-3,7976 E-08	1,7862 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7158 E-08	2,9432 E-08	6,4427 E-13
01559	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,7158 E-08	-2,9432 E-08	-6,4427 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1309 E-08	3,2725 E-08	7,1581 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,1309 E-08	-3,2725 E-08	-7,1581 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1854 E-08	1,9748 E-08	8,7912 E-13
01560	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,1854 E-08	-1,9748 E-08	-8,7912 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5408 E-08	2,1959 E-08	9,7673 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,5408 E-08	-2,1959 E-08	-9,7673 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7724 E-08	1,5943 E-08	-1,3404 E-11
01561	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,7724 E-08	-1,5943 E-08	1,3404 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0814 E-08	1,7728 E-08	-1,4907 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0814 E-08	-1,7728 E-08	1,4907 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0661 E-08	1,1715 E-08	1,3379 E-12
01562	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0661 E-08	-1,1715 E-08	-1,3379 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,296 E-08	1,3029 E-08	1,4875 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,296 E-08	-1,3029 E-08	-1,4875 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,8009 E-09	7,0647 E-09	1,7201 E-12
01563	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,8009 E-09	-7,0647 E-09	-1,7201 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0988 E-09	7,8589 E-09	1,9123 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0988 E-09	-7,8589 E-09	-1,9123 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,9951 E-09	7,0395 E-09	-2,0564 E-11
01564	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,9951 E-09	-7,0395 E-09	2,0564 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,6823 E-09	7,8317 E-09	-2,2869 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,6823 E-09	-7,8317 E-09	2,2869 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3962 E-08	7,9866 E-09	2,4308 E-12
01565	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3962 E-08	-7,9866 E-09	-2,4308 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,554 E-08	8,886 E-09	2,7017 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,554 E-08	-8,886 E-09	-2,7017 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,963 E-08	1,2688 E-08	3,2797 E-12
01566	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,963 E-08	-1,2688 E-08	-3,2797 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,2956 E-08	1,4116 E-08	3,6445 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2956 E-08	-1,4116 E-08	-3,6445 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,5532 E-08	1,6561 E-08	-1,0798 E-11
01567	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5532 E-08	-1,6561 E-08	1,0798 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,9515 E-08	1,8421 E-08	-1,1997 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,9515 E-08	-1,8421 E-08	1,1997 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,7288 E-08	1,996 E-08	5,569 E-13

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01568	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7288 E-08	-1,996 E-08	-5,569 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,1462 E-08	2,2198 E-08	6,1764 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1462 E-08	-2,2198 E-08	-6,1764 E-13
01569	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,7841 E-08	2,7199 E-08	2,9375 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7841 E-08	-2,7199 E-08	-2,9375 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,2066 E-08	3,0237 E-08	3,241 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,2066 E-08	-3,0237 E-08	-3,241 E-13
01570	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,6083 E-08	3,0761 E-08	3,3769 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,6083 E-08	-3,0761 E-08	-3,3769 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,0106 E-08	3,4192 E-08	3,7735 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,0106 E-08	-3,4192 E-08	-3,7735 E-12
01571	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,1799 E-08	3,1577 E-08	-7,2231 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1799 E-08	-3,1577 E-08	7,2231 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,5339 E-08	3,5093 E-08	-8,0542 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5339 E-08	-3,5093 E-08	8,0542 E-13
01572	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,3384 E-08	2,8697 E-08	-1,615 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,3384 E-08	-2,8697 E-08	1,615 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,5977 E-08	3,1876 E-08	-1,7989 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5977 E-08	-3,1876 E-08	1,7989 E-12
01573	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,9549 E-08	2,6051 E-08	3,5541 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9549 E-08	-2,6051 E-08	-3,5541 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,1712 E-08	2,8928 E-08	3,9544 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1712 E-08	-2,8928 E-08	-3,9544 E-11
01574	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,47 E-08	2,085 E-08	-2,4403 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,47 E-08	-2,085 E-08	2,4403 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,6323 E-08	2,3143 E-08	-2,7143 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6323 E-08	-2,3143 E-08	2,7143 E-12
01575	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,4936 E-09	5,8674 E-09	-2,3683 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,4936 E-09	-5,8674 E-09	2,3683 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,3156 E-09	6,4881 E-09	-2,6328 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,3156 E-09	-6,4881 E-09	2,6328 E-12
01576	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,2655 E-09	-2,1721 E-09	2,9606 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2655 E-09	2,1721 E-09	-2,9606 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,9529 E-09	-2,4465 E-09	3,2891 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,9529 E-09	2,4465 E-09	-3,2891 E-11
01577	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,868 E-09	-1,0858 E-08	-2,2028 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,868 E-09	1,0858 E-08	2,2028 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,5137 E-09	-1,2094 E-08	-2,4468 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,5137 E-09	1,2094 E-08	2,4468 E-12
01578	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0524 E-08	-3,0191 E-08	-2,5295 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0524 E-08	3,0191 E-08	2,5295 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1688 E-08	-3,3562 E-08	-2,8088 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1688 E-08	3,3562 E-08	2,8088 E-12
01579	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4705 E-08	-3,8505 E-08	3,9304 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4705 E-08	3,8505 E-08	-3,9304 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,6333 E-08	-4,2792 E-08	4,3627 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6333 E-08	4,2792 E-08	-4,3627 E-11
01580	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,9487 E-08	-4,4168 E-08	-1,8179 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9487 E-08	4,4168 E-08	1,8179 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,1646 E-08	-4,9075 E-08	-2,0165 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1646 E-08	4,9075 E-08	2,0165 E-12
01581	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,0859 E-08	-5,3113 E-08	-8,3368 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0859 E-08	5,3113 E-08	8,3368 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,4273 E-08	-5,8994 E-08	-9,2329 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,4273 E-08	5,8994 E-08	9,2329 E-13
01582	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,7296 E-08	-5,4898 E-08	8,3787 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7296 E-08	5,4898 E-08	-8,3787 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,1418 E-08	-6,0969 E-08	9,2808 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1418 E-08	6,0969 E-08	-9,2808 E-12
01583	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,1698 E-08	-5,249 E-08	5,8877 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1698 E-08	5,249 E-08	-5,8877 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,6303 E-08	-5,8289 E-08	6,5676 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,6303 E-08	5,8289 E-08	-6,5676 E-13
01584	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,6248 E-08	-4,5548 E-08	1,7763 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,6248 E-08	4,5548 E-08	-1,7763 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,1344 E-08	-5,0568 E-08	1,9759 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,1344 E-08	5,0568 E-08	-1,9759 E-12
01585	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,7266 E-08	-4,0683 E-08	-3,1212 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,7266 E-08	4,0683 E-08	3,1212 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,2468 E-08	-4,5161 E-08	-3,4698 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,2468 E-08	4,5161 E-08	3,4698 E-11
01586	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,4598 E-08	-3,3419 E-08	2,431 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,4598 E-08	3,3419 E-08	-2,431 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,95 E-08	-3,7093 E-08	2,7017 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,95 E-08	3,7093 E-08	-2,7017 E-12
01587	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,377 E-08	-1,9993 E-08	1,7579 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,377 E-08	1,9993 E-08	-1,7579 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,7465 E-08	-2,2183 E-08	1,9531 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7465 E-08	2,2183 E-08	-1,9531 E-12
01588	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,7235 E-08	-1,4931 E-08	-1,4416 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7235 E-08	1,4931 E-08	1,4416 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,0202 E-08	-1,6563 E-08	-1,6013 E-11

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0202 E-08	1,6563 E-08	1,6013 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,8938 E-08	-9,5756 E-09	2,3754 E-12
01589	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8938 E-08	9,5756 E-09	-2,3754 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,0987 E-08	-1,0619 E-08	2,6381 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0987 E-08	1,0619 E-08	-2,6381 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0688 E-09	-4,0424 E-09	2,8891 E-12
01590	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0688 E-09	4,0424 E-09	-2,8891 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,232 E-09	-4,48 E-09	3,2078 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,232 E-09	4,48 E-09	-3,2078 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0337 E-08	-4,8824 E-09	-4,1445 E-11
01591	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0337 E-08	4,8824 E-09	4,1445 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1523 E-08	-5,4156 E-09	-4,6008 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1523 E-08	5,4156 E-09	4,6008 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7559 E-08	-6,7765 E-09	2,5947 E-12
01592	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,7559 E-08	6,7765 E-09	-2,5947 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,954 E-08	-7,5211 E-09	2,8831 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,954 E-08	7,5211 E-09	-2,8831 E-12
	X	+	0,0016	-0,0001	0,0006	6,3972 E-06	7,9892 E-06	6,809 E-06
01593	X	-	-0,0016	0,0001	-0,0006	-6,3972 E-06	-7,9892 E-06	-6,809 E-06
	Y	+	0,0018	-0,0001	0,0007	7,0775 E-06	8,8613 E-06	7,5488 E-06
	Y	-	-0,0018	0,0001	-0,0007	-7,0775 E-06	-8,8613 E-06	-7,5488 E-06
	X	+	0,0015	0,0000	0,0006	5,1575 E-06	7,9563 E-06	9,3563 E-06
01594	X	-	-0,0015	0,0000	-0,0006	-5,1575 E-06	-7,9563 E-06	-9,3563 E-06
	Y	+	0,0016	0,0000	0,0007	5,6908 E-06	8,8253 E-06	1,0363 E-05
	Y	-	-0,0016	0,0000	-0,0007	-5,6908 E-06	-8,8253 E-06	-1,0363 E-05
	X	+	0,0006	0,0005	0,0002	-2,3706 E-06	-6,4826 E-06	1,2085 E-05
01595	X	-	-0,0006	-0,0005	-0,0002	2,3706 E-06	6,4826 E-06	-1,2085 E-05
	Y	+	0,0006	0,0006	0,0002	-2,6403 E-06	-7,1355 E-06	1,3401 E-05
	Y	-	-0,0006	-0,0006	-0,0002	2,6403 E-06	7,1355 E-06	-1,3401 E-05
	X	+	0,0004	0,0006	0,0001	-1,0012 E-06	-8,2095 E-06	9,0702 E-06
01596	X	-	-0,0004	-0,0006	-0,0001	1,0012 E-06	8,2095 E-06	-9,0702 E-06
	Y	+	0,0005	0,0006	0,0002	-1,1073 E-06	-9,0642 E-06	1,0068 E-05
	Y	-	-0,0005	-0,0006	-0,0002	1,1073 E-06	9,0642 E-06	-1,0068 E-05
	X	+	0,0005	0,0004	0,0002	-3,3586 E-06	3,4624 E-06	2,2431 E-05
01597	X	-	-0,0005	-0,0004	-0,0002	3,3586 E-06	-3,4624 E-06	-2,2431 E-05
	Y	+	0,0006	0,0004	0,0002	-3,7166 E-06	3,8461 E-06	2,4816 E-05
	Y	-	-0,0006	-0,0004	-0,0002	3,7166 E-06	-3,8461 E-06	-2,4816 E-05
	X	+	0,0008	0,0002	0,0003	-4,1407 E-06	4,9644 E-06	3,0064 E-05
01598	X	-	-0,0008	-0,0002	-0,0003	4,1407 E-06	-4,9644 E-06	-3,0064 E-05
	Y	+	0,0009	0,0002	0,0004	-4,5838 E-06	5,5096 E-06	3,3248 E-05
	Y	-	-0,0009	-0,0002	-0,0004	4,5838 E-06	-5,5096 E-06	-3,3248 E-05
	X	+	0,0012	0,0000	0,0004	-5,4749 E-06	2,1483 E-06	2,9701 E-05
01599	X	-	-0,0012	0,0000	-0,0004	5,4749 E-06	-2,1483 E-06	-2,9701 E-05
	Y	+	0,0013	0,0000	0,0005	-6,0566 E-06	2,4003 E-06	3,2844 E-05
	Y	-	-0,0013	0,0000	-0,0005	6,0566 E-06	-2,4003 E-06	-3,2844 E-05
	X	+	0,0015	-0,0001	0,0005	-4,1641 E-06	2,5674 E-06	2,1488 E-05
01600	X	-	-0,0015	0,0001	-0,0005	4,1641 E-06	-2,5674 E-06	-2,1488 E-05
	Y	+	0,0016	-0,0001	0,0006	-4,6063 E-06	2,8649 E-06	2,3766 E-05
	Y	-	-0,0016	0,0001	-0,0006	4,6063 E-06	-2,8649 E-06	-2,3766 E-05
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-9,4185 E-09	-3,0739 E-07	1,4686 E-09
01601	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	9,4185 E-09	3,0739 E-07	-1,4686 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,1725 E-08	-3,4085 E-07	1,6318 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,1725 E-08	3,4085 E-07	-1,6318 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	3,1414 E-08	-5,3393 E-07	-5,42 E-09
01602	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-3,1414 E-08	5,3393 E-07	5,42 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	3,3446 E-08	-5,9291 E-07	-6,0241 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,3446 E-08	5,9291 E-07	6,0241 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	1,1591 E-07	-7,6191 E-07	-3,9653 E-10
01603	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,1591 E-07	7,6191 E-07	3,9653 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	1,2713 E-07	-8,4657 E-07	-4,4008 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,2713 E-07	8,4657 E-07	4,4008 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	7,8022 E-08	-8,894 E-07	2,5336 E-09
01604	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-7,8022 E-08	8,894 E-07	-2,5336 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	8,4826 E-08	-9,8858 E-07	2,8149 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-8,4826 E-08	9,8858 E-07	-2,8149 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,202 E-07	-9,4093 E-07	-2,5512 E-09
01605	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,202 E-07	9,4093 E-07	2,5512 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3565 E-07	-1,0462 E-06	-2,8365 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3565 E-07	1,0462 E-06	2,8365 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-9,8274 E-09	-1,1759 E-06	-4,8815 E-09
01606	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	9,8274 E-09	1,1759 E-06	4,8815 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3159 E-08	-1,3076 E-06	-5,4256 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3159 E-08	1,3076 E-06	5,4256 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	8,0369 E-08	-1,2698 E-06	1,2944 E-08
01607	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-8,0369 E-08	1,2698 E-06	-1,2944 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	8,6948 E-08	-1,4123 E-06	1,4383 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-8,6948 E-08	1,4123 E-06	-1,4383 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	1,9612 E-07	-4,7116 E-08	7,527 E-09
01608	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,9612 E-07	4,7116 E-08	-7,527 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	2,17 E-07	-5,1043 E-08	8,3598 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,17 E-07	5,1043 E-08	-8,3598 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	2,3429 E-07	2,1521 E-07	-3,7817 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01609	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,3429 E-07	-2,1521 E-07	3,7817 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	2,5951 E-07	2,4073 E-07	-4,2011 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,5951 E-07	-2,4073 E-07	4,2011 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-8,0584 E-09	5,4349 E-07	-9,7312 E-10
01610	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	8,0584 E-09	-5,4349 E-07	9,7312 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-9,7349 E-09	6,058 E-07	-1,0813 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	9,7349 E-09	-6,058 E-07	1,0813 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	2,6913 E-07	7,9121 E-07	-1,4479 E-09
01611	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,6913 E-07	-7,9121 E-07	1,4479 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	2,9835 E-07	8,8137 E-07	-1,6118 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,9835 E-07	-8,8137 E-07	1,6118 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	3,3909 E-07	1,0599 E-06	2,3302 E-09
01612	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,3909 E-07	-1,0599 E-06	-2,3302 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	3,7618 E-07	1,1803 E-06	2,5918 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,7618 E-07	-1,1803 E-06	-2,5918 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	2,8514 E-07	1,3639 E-06	-3,5946 E-09
01613	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,8514 E-07	-1,3639 E-06	3,5946 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	3,1634 E-07	1,5183 E-06	-3,994 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,1634 E-07	-1,5183 E-06	3,994 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	3,1078 E-07	1,6865 E-06	2,4177 E-09
01614	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,1078 E-07	-1,6865 E-06	-2,4177 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	3,4497 E-07	1,8771 E-06	2,6866 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,4497 E-07	-1,8771 E-06	-2,6866 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	2,2532 E-07	-9,9262 E-07	1,7024 E-08
01615	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,2532 E-07	9,9262 E-07	-1,7024 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	2,5229 E-07	-1,0916 E-06	1,8907 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,5229 E-07	1,0916 E-06	-1,8907 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	5,8989 E-10	1,8131 E-07	-1,5034 E-08
01616	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-5,8989 E-10	-1,8131 E-07	1,5034 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	3,4315 E-09	2,1276 E-07	-1,6671 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,4315 E-09	-2,1276 E-07	1,6671 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-8,2858 E-07	-3,1479 E-06	2,2678 E-08
01617	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	8,2858 E-07	3,1479 E-06	-2,2678 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-9,1854 E-07	-3,4875 E-06	2,5188 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	9,1854 E-07	3,4875 E-06	-2,5188 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,0864 E-06	-3,1353 E-06	4,3696 E-08
01618	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,0864 E-06	3,1353 E-06	-4,3696 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,205 E-06	-3,475 E-06	4,849 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,205 E-06	3,475 E-06	-4,849 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,4358 E-06	-2,9941 E-06	8,9217 E-09
01619	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,4358 E-06	2,9941 E-06	-8,9217 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,5935 E-06	-3,3195 E-06	9,9092 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,5935 E-06	3,3195 E-06	-9,9092 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,1463 E-06	-2,8224 E-06	-3,8069 E-08
01620	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,1463 E-06	2,8224 E-06	3,8069 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,2722 E-06	-3,1302 E-06	-4,2251 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,2722 E-06	3,1302 E-06	4,2251 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0962 E-06	-2,5038 E-06	1,0253 E-08
01621	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0962 E-06	2,5038 E-06	-1,0253 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,2168 E-06	-2,7777 E-06	1,1382 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,2168 E-06	2,7777 E-06	-1,1382 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-9,0942 E-07	2,9646 E-06	2,1568 E-08
01622	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	9,0942 E-07	-2,9646 E-06	-2,1568 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0054 E-06	3,3048 E-06	2,3884 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0054 E-06	-3,3048 E-06	-2,3884 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,5731 E-06	1,8006 E-06	1,7878 E-08
01623	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,5731 E-06	-1,8006 E-06	-1,7878 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,7428 E-06	2,01 E-06	1,9811 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,7428 E-06	-2,01 E-06	-1,9811 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,5873 E-06	1,8764 E-06	1,3334 E-08
01624	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,5873 E-06	-1,8764 E-06	-1,3334 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,7586 E-06	2,0933 E-06	1,4812 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,7586 E-06	-2,0933 E-06	-1,4812 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	4,5088 E-06	-3,0707 E-06	3,3489 E-09
01625	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	-4,5088 E-06	3,0707 E-06	-3,3489 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	5,0145 E-06	-3,415 E-06	3,7217 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	-5,0145 E-06	3,415 E-06	-3,7217 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	4,4594 E-06	-2,8461 E-06	-1,8306 E-09
01626	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	-4,4594 E-06	2,8461 E-06	1,8306 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	4,9594 E-06	-3,1651 E-06	-2,0352 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	-4,9594 E-06	3,1651 E-06	2,0352 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	4,5139 E-06	-2,5197 E-06	-6,1583 E-10
01627	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	-4,5139 E-06	2,5197 E-06	6,1583 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	5,0198 E-06	-2,8023 E-06	-6,8779 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	-5,0198 E-06	2,8023 E-06	6,8779 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	4,2962 E-06	-2,3637 E-06	2,9875 E-09
01628	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	-4,2962 E-06	2,3637 E-06	-2,9875 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	4,7777 E-06	-2,6287 E-06	3,324 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	-4,7777 E-06	2,6287 E-06	-3,324 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	4,0118 E-06	-2,3789 E-06	5,0726 E-11
01629	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	-4,0118 E-06	2,3789 E-06	-5,0726 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	4,4614 E-06	-2,6454 E-06	5,6385 E-11

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	-4,4614 E-06	2,6454 E-06	-5,6385 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	3,8993 E-06	-2,1361 E-06	-1,9492 E-09
01630	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	-3,8993 E-06	2,1361 E-06	1,9492 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	4,3362 E-06	-2,3754 E-06	-2,1672 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	-4,3362 E-06	2,3754 E-06	2,1672 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	3,6884 E-06	-1,9275 E-06	8,8664 E-09
01631	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	-3,6884 E-06	1,9275 E-06	-8,8664 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	4,1016 E-06	-2,1434 E-06	9,8561 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	-4,1016 E-06	2,1434 E-06	-9,8561 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	4,4492 E-06	-3,3349 E-06	1,0502 E-08
01632	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	-4,4492 E-06	3,3349 E-06	-1,0502 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	4,9482 E-06	-3,7091 E-06	1,1677 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	-4,9482 E-06	3,7091 E-06	-1,1677 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	4,2237 E-06	-3,1896 E-06	-6,7765 E-09
01633	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	-4,2237 E-06	3,1896 E-06	6,7765 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	4,6974 E-06	-3,5476 E-06	-7,5361 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	-4,6974 E-06	3,5476 E-06	7,5361 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	3,8481 E-06	-3,3915 E-06	-7,1241 E-10
01634	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	-3,8481 E-06	3,3915 E-06	7,1241 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0008	4,2799 E-06	-3,7719 E-06	-7,9199 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0008	-4,2799 E-06	3,7719 E-06	7,9199 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	3,5748 E-06	-2,8722 E-06	1,7659 E-09
01635	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	-3,5748 E-06	2,8722 E-06	-1,7659 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	3,9759 E-06	-3,1947 E-06	1,9676 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	-3,9759 E-06	3,1947 E-06	-1,9676 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	3,123 E-06	-2,7792 E-06	-9,7564 E-10
01636	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	-3,123 E-06	2,7792 E-06	9,7564 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	3,4736 E-06	-3,0913 E-06	-1,0872 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	-3,4736 E-06	3,0913 E-06	1,0872 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	2,5909 E-06	-2,6733 E-06	-7,2432 E-09
01637	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	-2,5909 E-06	2,6733 E-06	7,2432 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0005	2,882 E-06	-2,9735 E-06	-8,0542 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0005	-2,882 E-06	2,9735 E-06	8,0542 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	1,9692 E-06	-2,507 E-06	1,8097 E-09
01638	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	-1,9692 E-06	2,507 E-06	-1,8097 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,1906 E-06	-2,7886 E-06	2,0114 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,1906 E-06	2,7886 E-06	-2,0114 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-2,7643 E-07	1,0666 E-06	-8,7689 E-08
01639	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	2,7643 E-07	-1,0666 E-06	8,7689 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-3,0712 E-07	1,1925 E-06	-9,7334 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	3,0712 E-07	-1,1925 E-06	9,7334 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-1,3073 E-07	8,5825 E-07	3,2525 E-08
01640	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	1,3073 E-07	-8,5825 E-07	-3,2525 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	-1,4679 E-07	9,5941 E-07	3,6107 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	1,4679 E-07	-9,5941 E-07	-3,6107 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	1,8793 E-07	5,6155 E-07	2,3256 E-09
01641	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-1,8793 E-07	-5,6155 E-07	-2,3256 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	2,0602 E-07	6,2804 E-07	2,5855 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-2,0602 E-07	-6,2804 E-07	-2,5855 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,7013 E-06	2,0334 E-06	3,3352 E-08
01642	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,7013 E-06	-2,0334 E-06	-3,3352 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,8862 E-06	2,2702 E-06	3,6946 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,8862 E-06	-2,2702 E-06	-3,6946 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	-3,2617 E-06	-1,3723 E-06	8,6709 E-09
01643	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	3,2617 E-06	1,3723 E-06	-8,6709 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0009	-3,6323 E-06	-1,5282 E-06	9,6409 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0009	3,6323 E-06	1,5282 E-06	-9,6409 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	-3,5411 E-06	-1,4217 E-06	-3,4222 E-09
01644	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	3,5411 E-06	1,4217 E-06	3,4222 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-3,9426 E-06	-1,5833 E-06	-3,8091 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	3,9426 E-06	1,5833 E-06	3,8091 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-3,7538 E-06	-1,6716 E-06	6,4677 E-10
01645	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	3,7538 E-06	1,6716 E-06	-6,4677 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-4,1786 E-06	-1,8609 E-06	7,1572 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	4,1786 E-06	1,8609 E-06	-7,1572 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-4,0992 E-06	-1,4596 E-06	2,8669 E-09
01646	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	4,0992 E-06	1,4596 E-06	-2,8669 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-4,5623 E-06	-1,6252 E-06	3,1937 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	4,5623 E-06	1,6252 E-06	-3,1937 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-4,2922 E-06	-1,5506 E-06	-1,4009 E-09
01647	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	4,2922 E-06	1,5506 E-06	1,4009 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-4,7764 E-06	-1,7263 E-06	-1,563 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	4,7764 E-06	1,7263 E-06	1,563 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-4,249 E-06	-1,7971 E-06	-3,7026 E-09
01648	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	4,249 E-06	1,7971 E-06	3,7026 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-4,728 E-06	-2,0001 E-06	-4,1205 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	4,728 E-06	2,0001 E-06	4,1205 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-4,2691 E-06	-1,9572 E-06	4,3085 E-09
01649	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	4,2691 E-06	1,9572 E-06	-4,3085 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	-4,75 E-06	-2,1778 E-06	4,7881 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	4,75 E-06	2,1778 E-06	-4,7881 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	-2,4584 E-06	-1,0469 E-06	5,1363 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01650	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	2,4584 E-06	1,0469 E-06	-5,1363 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0009	-2,7398 E-06	-1,1655 E-06	5,7099 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0009	2,7398 E-06	1,1655 E-06	-5,7099 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-2,1049 E-06	-8,6665 E-07	1,7452 E-09
01651	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	2,1049 E-06	8,6665 E-07	-1,7452 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-2,3467 E-06	-9,6467 E-07	1,9348 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	2,3467 E-06	9,6467 E-07	-1,9348 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-2,0387 E-06	-3,2534 E-07	5,6373 E-09
01652	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	2,0387 E-06	3,2534 E-07	-5,6373 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-2,2725 E-06	-3,6263 E-07	6,2584 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	2,2725 E-06	3,6263 E-07	-6,2584 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-1,645 E-06	-1,6181 E-07	-2,3583 E-09
01653	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	1,645 E-06	1,6181 E-07	2,3583 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-1,8344 E-06	-1,8036 E-07	-2,6169 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	1,8344 E-06	1,8036 E-07	2,6169 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-1,2062 E-06	-9,1329 E-08	1,3674 E-09
01654	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	1,2062 E-06	9,1329 E-08	-1,3674 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	-1,3461 E-06	-1,0145 E-07	1,5184 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	1,3461 E-06	1,0145 E-07	-1,5184 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-9,7809 E-07	3,0911 E-07	1,7073 E-09
01655	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	9,7809 E-07	-3,0911 E-07	-1,7073 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	-1,0919 E-06	3,442 E-07	1,8938 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	1,0919 E-06	-3,442 E-07	-1,8938 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-6,3931 E-07	5,1661 E-07	3,2097 E-09
01656	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	6,3931 E-07	-5,1661 E-07	-3,2097 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	-7,1478 E-07	5,7554 E-07	3,5709 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	7,1478 E-07	-5,7554 E-07	-3,5709 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	7,8551 E-07	1,714 E-06	3,2221 E-09
01657	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-7,8551 E-07	-1,714 E-06	-3,2221 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	8,7319 E-07	1,9073 E-06	3,5801 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-8,7319 E-07	-1,9073 E-06	-3,5801 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,257 E-07	1,8799 E-06	4,2435 E-09
01658	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,257 E-07	-1,8799 E-06	-4,2435 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,0661 E-07	2,0918 E-06	4,7217 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,0661 E-07	-2,0918 E-06	-4,7217 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,7359 E-07	1,9823 E-06	5,7284 E-09
01659	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,7359 E-07	-1,9823 E-06	-5,7284 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,082 E-06	2,2057 E-06	6,3707 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,082 E-06	-2,2057 E-06	-6,3707 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,988 E-07	2,083 E-06	-5,7662 E-09
01660	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,988 E-07	-2,083 E-06	5,7662 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	9,9889 E-07	2,3179 E-06	-6,414 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-9,9889 E-07	-2,3179 E-06	6,414 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	7,1139 E-07	2,043 E-06	8,6142 E-10
01661	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-7,1139 E-07	-2,043 E-06	-8,6142 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	7,9064 E-07	2,2735 E-06	9,5895 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-7,9064 E-07	-2,2735 E-06	-9,5895 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	9,0554 E-07	2,0322 E-06	1,2632 E-10
01662	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-9,0554 E-07	-2,0322 E-06	-1,2632 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	1,0064 E-06	2,2615 E-06	1,4417 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,0064 E-06	-2,2615 E-06	-1,4417 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	8,0292 E-07	1,9662 E-06	4,3884 E-10
01663	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-8,0292 E-07	-1,9662 E-06	-4,3884 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	8,9223 E-07	2,1882 E-06	4,8065 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-8,9223 E-07	-2,1882 E-06	-4,8065 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,6662 E-06	1,2237 E-06	6,9539 E-09
01664	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,6662 E-06	-1,2237 E-06	-6,9539 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,8525 E-06	1,3618 E-06	7,7287 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,8525 E-06	-1,3618 E-06	-7,7287 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	1,9366 E-06	9,589 E-07	-3,7505 E-10
01665	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	-1,9366 E-06	-9,589 E-07	3,7505 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	2,1533 E-06	1,0672 E-06	-4,1581 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-2,1533 E-06	-1,0672 E-06	4,1581 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	2,1028 E-06	3,9394 E-07	1,4288 E-09
01666	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	-2,1028 E-06	-3,9394 E-07	-1,4288 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,3382 E-06	4,3891 E-07	1,59 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,3382 E-06	-4,3891 E-07	-1,59 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,6367 E-06	6,2306 E-09	-3,5204 E-09
01667	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,6367 E-06	-6,2306 E-09	3,5204 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0005	2,9319 E-06	7,5849 E-09	-3,9133 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0005	-2,9319 E-06	-7,5849 E-09	3,9133 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	2,9148 E-06	-3,3533 E-07	5,0594 E-09
01668	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	-2,9148 E-06	3,3533 E-07	-5,0594 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	3,2412 E-06	-3,7245 E-07	5,6244 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	-3,2412 E-06	3,7245 E-07	-5,6244 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	2,924 E-06	-9,2304 E-07	-3,6396 E-10
01669	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	-2,924 E-06	9,2304 E-07	3,6396 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	3,2517 E-06	-1,026 E-06	-4,0379 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	-3,2517 E-06	1,026 E-06	4,0379 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	3,1281 E-06	-1,3619 E-06	3,1868 E-09
01670	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	-3,1281 E-06	1,3619 E-06	-3,1868 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0008	3,4787 E-06	-1,5142 E-06	3,5422 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0008	-3,4787 E-06	1,5142 E-06	-3,5422 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	3,0849 E-06	5,5674 E-07	1,844 E-09
01671	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,0849 E-06	-5,5674 E-07	-1,844 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	3,4259 E-06	6,1664 E-07	2,0496 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,4259 E-06	-6,1664 E-07	-2,0496 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	3,4132 E-06	6,0705 E-07	3,1232 E-09
01672	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,4132 E-06	-6,0705 E-07	-3,1232 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	3,7909 E-06	6,7256 E-07	3,4704 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-3,7909 E-06	-6,7256 E-07	-3,4704 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	3,8803 E-06	4,6156 E-07	5,9014 E-09
01673	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,8803 E-06	-4,6156 E-07	-5,9014 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	4,3102 E-06	5,1091 E-07	6,557 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,3102 E-06	-5,1091 E-07	-6,557 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	4,1643 E-06	5,6832 E-07	-4,4612 E-09
01674	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-4,1643 E-06	-5,6832 E-07	4,4612 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	4,626 E-06	6,2959 E-07	-4,9561 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,626 E-06	-6,2959 E-07	4,9561 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	4,3255 E-06	9,0024 E-07	2,1463 E-09
01675	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-4,3255 E-06	-9,0024 E-07	-2,1463 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	4,8054 E-06	9,9852 E-07	2,3851 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,8054 E-06	-9,9852 E-07	-2,3851 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	4,6214 E-06	8,4879 E-07	3,7729 E-10
01676	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,6214 E-06	-8,4879 E-07	-3,7729 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	5,1344 E-06	9,4133 E-07	4,182 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-5,1344 E-06	-9,4133 E-07	-4,182 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0008	4,7629 E-06	9,9521 E-07	4,5325 E-09
01677	X	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,7629 E-06	-9,9521 E-07	-4,5325 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0009	5,2918 E-06	1,104 E-06	5,0387 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0009	-5,2918 E-06	-1,104 E-06	-5,0387 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,4927 E-06	-1,2646 E-07	1,6274 E-08
01678	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,4927 E-06	1,2646 E-07	-1,6274 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,7675 E-06	-1,4248 E-07	1,809 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,7675 E-06	1,4248 E-07	-1,809 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	2,1146 E-06	-3,1361 E-07	-4,104 E-09
01679	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	-2,1146 E-06	3,1361 E-07	4,104 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,3473 E-06	-3,5039 E-07	-4,5628 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,3473 E-06	3,5039 E-07	4,5628 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	1,6981 E-06	-4,0337 E-07	3,4166 E-10
01680	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	-1,6981 E-06	4,0337 E-07	-3,4166 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	1,8845 E-06	-4,501 E-07	3,7947 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	-1,8845 E-06	4,501 E-07	-3,7947 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	1,4894 E-06	-8,5191 E-07	1,2997 E-09
01681	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,4894 E-06	8,5191 E-07	-1,2997 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	1,6526 E-06	-9,4855 E-07	1,4453 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,6526 E-06	9,4855 E-07	-1,4453 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	1,1856 E-06	-1,084 E-06	-4,4438 E-10
01682	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-1,1856 E-06	1,084 E-06	4,4438 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	1,315 E-06	-1,2064 E-06	-4,9489 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,315 E-06	1,2064 E-06	4,9489 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	7,6394 E-07	-1,0981 E-06	-2,4632 E-09
01683	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-7,6394 E-07	1,0981 E-06	2,4632 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	8,4645 E-07	-1,2221 E-06	-2,739 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-8,4645 E-07	1,2221 E-06	2,739 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	4,3618 E-07	-1,2037 E-06	3,4078 E-09
01684	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-4,3618 E-07	1,2037 E-06	-3,4078 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	4,8227 E-07	-1,3393 E-06	3,7876 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-4,8227 E-07	1,3393 E-06	-3,7876 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,2961 E-06	-1,5432 E-06	1,6244 E-08
01685	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,2961 E-06	1,5432 E-06	-1,6244 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,4393 E-06	-1,7135 E-06	1,8032 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,4393 E-06	1,7135 E-06	-1,8032 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-3,9509 E-06	3,7713 E-06	-2,8756 E-09
01686	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	3,9509 E-06	-3,7713 E-06	2,8756 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-4,3883 E-06	4,1915 E-06	-3,2016 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	4,3883 E-06	-4,1915 E-06	3,2016 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-4,0288 E-06	4,0901 E-06	8,202 E-09
01687	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	4,0288 E-06	-4,0901 E-06	-8,202 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-4,4745 E-06	4,5457 E-06	9,1194 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	4,4745 E-06	-4,5457 E-06	-9,1194 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-4,2399 E-06	4,1313 E-06	6,8968 E-09
01688	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	4,2399 E-06	-4,1313 E-06	-6,8968 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-4,7085 E-06	4,5912 E-06	7,6682 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	4,7085 E-06	-4,5912 E-06	-7,6682 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-4,149 E-06	4,2326 E-06	-4,4213 E-09
01689	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	4,149 E-06	-4,2326 E-06	4,4213 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-4,6072 E-06	4,7033 E-06	-4,9171 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	4,6072 E-06	-4,7033 E-06	4,9171 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-3,8686 E-06	4,2353 E-06	-2,1467 E-09
01690	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	3,8686 E-06	-4,2353 E-06	2,1467 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-4,2951 E-06	4,7058 E-06	-2,3907 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	4,2951 E-06	-4,7058 E-06	2,3907 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-3,8768 E-06	4,0751 E-06	5,3209 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01691	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	3,8768 E-06	-4,0751 E-06	-5,3209 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0012	-4,3038 E-06	4,5271 E-06	5,9179 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0012	4,3038 E-06	-4,5271 E-06	-5,9179 E-09
01692	X	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-3,7478 E-06	4,0357 E-06	-1,1929 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0011	3,7478 E-06	-4,0357 E-06	1,1929 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0012	-4,1602 E-06	4,4828 E-06	-1,3338 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0012	4,1602 E-06	-4,4828 E-06	1,3338 E-09
01693	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	-3,6925 E-06	2,6823 E-06	4,3821 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	3,6925 E-06	-2,6823 E-06	-4,3821 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	-4,102 E-06	2,9802 E-06	4,8609 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	4,102 E-06	-2,9802 E-06	-4,8609 E-09
01694	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-3,7922 E-06	-2,241 E-06	1,126 E-08
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	3,7922 E-06	2,241 E-06	-1,126 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-4,2187 E-06	-2,4934 E-06	1,2508 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	4,2187 E-06	2,4934 E-06	-1,2508 E-08
01695	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-3,2198 E-06	-2,3964 E-06	-5,3443 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	3,2198 E-06	2,3964 E-06	5,3443 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-3,5817 E-06	-2,6663 E-06	-5,942 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	3,5817 E-06	2,6663 E-06	5,942 E-09
01696	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-2,5948 E-06	-2,6096 E-06	-4,0159 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	2,5948 E-06	2,6096 E-06	4,0159 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-2,8863 E-06	-2,9032 E-06	-4,4666 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	2,8863 E-06	2,9032 E-06	4,4666 E-09
01697	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,8645 E-06	-2,3933 E-06	-2,7957 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,8645 E-06	2,3933 E-06	2,7957 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-2,0737 E-06	-2,6628 E-06	-3,1061 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	2,0737 E-06	2,6628 E-06	3,1061 E-10
01698	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0825 E-06	-2,3462 E-06	-1,9526 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0825 E-06	2,3462 E-06	1,9526 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2037 E-06	-2,6105 E-06	-2,1785 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2037 E-06	2,6105 E-06	2,1785 E-10
01699	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,0406 E-07	-2,433 E-06	-9,4489 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	2,0406 E-07	2,433 E-06	9,4489 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,266 E-07	-2,7069 E-06	-1,0503 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	2,266 E-07	2,7069 E-06	1,0503 E-08
01700	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	5,9023 E-07	-2,4442 E-06	2,263 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-5,9023 E-07	2,4442 E-06	-2,263 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	6,5691 E-07	-2,7192 E-06	2,5133 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-6,5691 E-07	2,7192 E-06	-2,5133 E-09
01701	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	4,5957 E-06	1,6722 E-06	2,7846 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-4,5957 E-06	-1,6722 E-06	-2,7846 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	5,1065 E-06	1,8561 E-06	3,0951 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	-5,1065 E-06	-1,8561 E-06	-3,0951 E-09
01702	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	4,2442 E-06	1,7719 E-06	3,7456 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-4,2442 E-06	-1,7719 E-06	-3,7456 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	4,7162 E-06	1,9669 E-06	4,1613 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-4,7162 E-06	-1,9669 E-06	-4,1613 E-09
01703	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	3,8719 E-06	1,5712 E-06	6,092 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	-3,8719 E-06	-1,5712 E-06	-6,092 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	4,3028 E-06	1,7438 E-06	6,7694 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-4,3028 E-06	-1,7438 E-06	-6,7694 E-09
01704	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	3,3875 E-06	1,6153 E-06	-3,5725 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	-3,3875 E-06	-1,6153 E-06	3,5725 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	3,7648 E-06	1,7928 E-06	-3,9693 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	-3,7648 E-06	-1,7928 E-06	3,9693 E-09
01705	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	2,8873 E-06	1,7615 E-06	-6,9412 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-2,8873 E-06	-1,7615 E-06	6,9412 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	3,2094 E-06	1,9552 E-06	-7,7134 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	-3,2094 E-06	-1,9552 E-06	7,7134 E-10
01706	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	2,3008 E-06	1,5133 E-06	7,9948 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-2,3008 E-06	-1,5133 E-06	-7,9948 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	2,5579 E-06	1,6794 E-06	8,8696 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	-2,5579 E-06	-1,6794 E-06	-8,8696 E-10
01707	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	1,7757 E-06	1,5916 E-06	-3,7231 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,7757 E-06	-1,5916 E-06	3,7231 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	1,9747 E-06	1,7664 E-06	-4,1344 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,9747 E-06	-1,7664 E-06	4,1344 E-09
01708	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,2184 E-06	2,9347 E-06	3,2376 E-08
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,2184 E-06	-2,9347 E-06	-3,2376 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,4587 E-06	3,2715 E-06	3,5924 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,4587 E-06	-3,2715 E-06	-3,5924 E-08
01709	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-2,2672 E-06	3,0078 E-06	1,7528 E-08
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	2,2672 E-06	-3,0078 E-06	-1,7528 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-2,5135 E-06	3,3521 E-06	1,9427 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	2,5135 E-06	-3,3521 E-06	-1,9427 E-08
01710	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3949 E-08	-2,2864 E-08	1,8205 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,3949 E-08	2,2864 E-08	-1,8205 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7731 E-08	-2,5384 E-08	2,0185 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,7731 E-08	2,5384 E-08	-2,0185 E-11
01711	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1727 E-08	-1,6362 E-08	1,6893 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1727 E-08	1,6362 E-08	-1,6893 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3067 E-08	-1,8162 E-08	1,8753 E-10

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3067 E-08	1,8162 E-08	-1,8753 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,314 E-08	-2,6241 E-08	5,933 E-11
01712	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,314 E-08	2,6241 E-08	-5,933 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,5652 E-08	-2,9125 E-08	6,5902 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5652 E-08	2,9125 E-08	-6,5902 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,4082 E-08	-4,6188 E-08	1,2871 E-10
01713	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,4082 E-08	4,6188 E-08	-1,2871 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,8926 E-08	-5,1281 E-08	1,4309 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,8926 E-08	5,1281 E-08	-1,4309 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,0177 E-08	-5,3921 E-08	-3,4542 E-11
01714	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,0177 E-08	5,3921 E-08	3,4542 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,4609 E-08	-5,9889 E-08	-3,8261 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,4609 E-08	5,9889 E-08	3,8261 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,4501 E-08	-3,6351 E-08	-1,6186 E-10
01715	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,4501 E-08	3,6351 E-08	1,6186 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,7207 E-08	-4,0403 E-08	-1,7966 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7207 E-08	4,0403 E-08	1,7966 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,7475 E-08	-3,0374 E-09	-1,2136 E-10
01716	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7475 E-08	3,0374 E-09	1,2136 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,9406 E-08	-3,4109 E-09	-1,3482 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9406 E-08	3,4109 E-09	1,3482 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,6747 E-08	2,3418 E-08	-1,4453 E-10
01717	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,6747 E-08	-2,3418 E-08	1,4453 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,9717 E-08	2,5995 E-08	-1,6081 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,9717 E-08	-2,5995 E-08	1,6081 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,7283 E-08	2,9808 E-08	-1,3632 E-11
01718	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7283 E-08	-2,9808 E-08	1,3632 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,1448 E-08	3,3126 E-08	-1,5232 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1448 E-08	-3,3126 E-08	1,5232 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,3982 E-08	2,316 E-08	4,3618 E-11
01719	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3982 E-08	-2,316 E-08	-4,3618 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,7795 E-08	2,5754 E-08	4,8463 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7795 E-08	-2,5754 E-08	-4,8463 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,5933 E-09	1,9074 E-08	8,2305 E-11
01720	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,5933 E-09	-1,9074 E-08	-8,2305 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,2362 E-09	2,1213 E-08	9,153 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2362 E-09	-2,1213 E-08	-9,153 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5886 E-08	2,5794 E-08	5,342 E-11
01721	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,5886 E-08	-2,5794 E-08	-5,342 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,877 E-08	2,8684 E-08	5,9409 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,877 E-08	-2,8684 E-08	-5,9409 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,805 E-08	3,6163 E-08	6,3066 E-12
01722	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,805 E-08	-3,6163 E-08	-6,3066 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,2303 E-08	4,0209 E-08	7,0176 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,2303 E-08	-4,0209 E-08	-7,0176 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7621 E-08	3,3216 E-08	-7,8527 E-11
01723	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,7621 E-08	-3,3216 E-08	7,8527 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0711 E-08	3,6933 E-08	-8,7306 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0711 E-08	-3,6933 E-08	8,7306 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4908 E-08	1,3745 E-08	-1,6644 E-10
01724	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4908 E-08	-1,3745 E-08	1,6644 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6572 E-08	1,5292 E-08	-1,8499 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6572 E-08	-1,5292 E-08	1,8499 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4529 E-08	-7,6889 E-09	-9,0035 E-11
01725	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4529 E-08	7,6889 E-09	9,0035 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6139 E-08	-8,526 E-09	-1,0003 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6139 E-08	8,526 E-09	1,0003 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2646 E-08	-2,3266 E-08	-2,7576 E-11
01726	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,2646 E-08	2,3266 E-08	2,7576 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5152 E-08	-2,583 E-08	-3,0628 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,5152 E-08	2,583 E-08	3,0628 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2715 E-08	-2,8265 E-08	-1,7487 E-11
01727	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,2715 E-08	2,8265 E-08	1,7487 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,6345 E-08	-3,1382 E-08	-1,9445 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,6345 E-08	3,1382 E-08	1,9445 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,4981 E-07	1,8835 E-06	-1,5611 E-10
01728	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,4981 E-07	-1,8835 E-06	1,5611 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,3534 E-07	2,0905 E-06	-1,7211 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,3534 E-07	-2,0905 E-06	1,7211 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	2,1666 E-07	2,0672 E-06	-1,7254 E-09
01729	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-2,1666 E-07	-2,0672 E-06	1,7254 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	2,4322 E-07	2,2946 E-06	-1,9169 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-2,4322 E-07	-2,2946 E-06	1,9169 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,5094 E-07	2,5003 E-06	-1,0945 E-10
01730	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	2,5094 E-07	-2,5003 E-06	1,0945 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,76 E-07	2,7756 E-06	-1,2034 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	2,76 E-07	-2,7756 E-06	1,2034 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-8,0597 E-07	2,5336 E-06	-1,427 E-09
01731	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	8,0597 E-07	-2,5336 E-06	1,427 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-8,9236 E-07	2,8124 E-06	-1,587 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	8,9236 E-07	-2,8124 E-06	1,587 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,2714 E-06	2,7102 E-06	2,2978 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01732	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	1,2714 E-06	-2,7102 E-06	-2,2978 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,4092 E-06	3,0086 E-06	2,5548 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	1,4092 E-06	-3,0086 E-06	-2,5548 E-09
01733	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-1,5994 E-06	3,0825 E-06	8,8607 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	1,5994 E-06	-3,0825 E-06	-8,8607 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	-1,7733 E-06	3,4221 E-06	9,8486 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	1,7733 E-06	-3,4221 E-06	-9,8486 E-10
01734	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	-1,95 E-06	3,2259 E-06	1,5701 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	1,95 E-06	-3,2259 E-06	-1,5701 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	-2,1625 E-06	3,5814 E-06	1,7455 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	2,1625 E-06	-3,5814 E-06	-1,7455 E-09
01735	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-2,5257 E-06	3,1013 E-06	5,1855 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	2,5257 E-06	-3,1013 E-06	-5,1855 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-2,8017 E-06	3,4431 E-06	5,7655 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	2,8017 E-06	-3,4431 E-06	-5,7655 E-09
01736	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-2,7012 E-06	3,1783 E-06	-9,4864 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	2,7012 E-06	-3,1783 E-06	9,4864 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-2,9967 E-06	3,5287 E-06	-1,0557 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	2,9967 E-06	-3,5287 E-06	1,0557 E-09
01737	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-2,7472 E-06	3,4026 E-06	9,8784 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	2,7472 E-06	-3,4026 E-06	-9,8784 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-3,0478 E-06	3,778 E-06	1,0975 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	3,0478 E-06	-3,778 E-06	-1,0975 E-09
01738	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-3,0062 E-06	3,4513 E-06	-1,6594 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	3,0062 E-06	-3,4513 E-06	1,6594 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-3,3356 E-06	3,8321 E-06	-1,8432 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	3,3356 E-06	-3,8321 E-06	1,8432 E-09
01739	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-3,1392 E-06	3,579 E-06	2,9727 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	3,1392 E-06	-3,579 E-06	-2,9727 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-3,4835 E-06	3,9741 E-06	3,303 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	3,4835 E-06	-3,9741 E-06	-3,303 E-09
01740	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-3,1562 E-06	3,8389 E-06	-9,0518 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	3,1562 E-06	-3,8389 E-06	9,0518 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-3,5025 E-06	4,263 E-06	-1,0094 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	3,5025 E-06	-4,263 E-06	1,0094 E-09
01741	X	+	0,0000	0,0000	-0,0011	-3,308 E-06	4,0207 E-06	4,04 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0011	3,308 E-06	-4,0207 E-06	-4,04 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0012	-3,6713 E-06	4,4652 E-06	4,4906 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0012	3,6713 E-06	-4,4652 E-06	-4,4906 E-09
01742	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,0349 E-09	1,0207 E-08	5,3909 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,0349 E-09	-1,0207 E-08	-5,3909 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,9281 E-09	1,1332 E-08	5,9817 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,9281 E-09	-1,1332 E-08	-5,9817 E-10
01743	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,6437 E-10	-7,4216 E-10	-2,5784 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,6437 E-10	7,4216 E-10	2,5784 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,5125 E-10	-8,0121 E-10	-2,861 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,5125 E-10	8,0121 E-10	2,861 E-09
01744	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,8689 E-09	1,6609 E-08	-1,8212 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,8689 E-09	-1,6609 E-08	1,8212 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,7435 E-09	1,8438 E-08	-2,0207 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,7435 E-09	-1,8438 E-08	2,0207 E-09
01745	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2734 E-08	9,7225 E-09	-1,7057 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2734 E-08	-9,7225 E-09	1,7057 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4146 E-08	1,079 E-08	-1,8926 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4146 E-08	-1,079 E-08	1,8926 E-09
01746	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,1378 E-09	6,5842 E-09	1,62 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,1378 E-09	-6,5842 E-09	-1,62 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,7139 E-09	7,3004 E-09	1,7989 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,7139 E-09	-7,3004 E-09	-1,7989 E-10
01747	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,3202 E-09	1,7668 E-09	7,6394 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3202 E-09	-1,7668 E-09	-7,6394 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,6827 E-09	1,9527 E-09	8,4771 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,6827 E-09	-1,9527 E-09	-8,4771 E-10
01748	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9101 E-09	-2,1119 E-08	-4,1337 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,9101 E-09	2,1119 E-08	4,1337 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1185 E-09	-2,3428 E-08	-4,5858 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1185 E-09	2,3428 E-08	4,5858 E-11
01749	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,141 E-08	-3,09 E-09	2,4782 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,141 E-08	3,09 E-09	-2,4782 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2656 E-08	-3,4191 E-09	2,7543 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2656 E-08	3,4191 E-09	-2,7543 E-11
01750	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,1368 E-09	3,7697 E-08	1,0115 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1368 E-09	-3,7697 E-08	-1,0115 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,4822 E-09	4,1856 E-08	1,1219 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,4822 E-09	-4,1856 E-08	-1,1219 E-10
01751	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7314 E-09	-2,3465 E-09	-2,1708 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,7314 E-09	2,3465 E-09	2,1708 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1475 E-09	-2,5898 E-09	-2,4093 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,1475 E-09	2,5898 E-09	2,4093 E-10
01752	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5073 E-08	-3,502 E-09	-2,9867 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5073 E-08	3,502 E-09	2,9867 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6723 E-08	-3,8894 E-09	-3,314 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6723 E-08	3,8894 E-09	3,314 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,619 E-08	-2,6258 E-09	-6,1683 E-10
01753	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,619 E-08	2,6258 E-09	6,1683 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7968 E-08	-2,9215 E-09	-6,8446 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,7968 E-08	2,9215 E-09	6,8446 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3013 E-08	4,9636 E-09	-5,7976 E-11
01754	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3013 E-08	-4,9636 E-09	5,7976 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4447 E-08	5,504 E-09	-6,4399 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4447 E-08	-5,504 E-09	6,4399 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,0241 E-09	1,1191 E-08	2,277 E-12
01755	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0241 E-09	-1,1191 E-08	-2,277 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,2421 E-09	1,2422 E-08	2,5188 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2421 E-09	-1,2422 E-08	-2,5188 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0238 E-08	9,8336 E-09	6,3636 E-11
01756	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0238 E-08	-9,8336 E-09	-6,3636 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1366 E-08	1,092 E-08	7,0643 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1366 E-08	-1,092 E-08	-7,0643 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1806 E-08	-6,5688 E-10	-7,7747 E-10
01757	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1806 E-08	6,5688 E-10	7,7747 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3116 E-08	-7,2483 E-10	-8,6267 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3116 E-08	7,2483 E-10	8,6267 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1082 E-09	-8,6565 E-09	-2,8803 E-09
01758	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1082 E-09	8,6565 E-09	2,8803 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2435 E-09	-9,6099 E-09	-3,1959 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2435 E-09	9,6099 E-09	3,1959 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,5341 E-09	5,2258 E-09	-4,4801 E-10
01759	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,5341 E-09	-5,2258 E-09	4,4801 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,14 E-09	5,7982 E-09	-4,9711 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,14 E-09	-5,7982 E-09	4,9711 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,5488 E-05	-2,6012 E-06	3,5644 E-08
01760	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,5488 E-05	2,6012 E-06	-3,5644 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,8277 E-05	-2,8877 E-06	3,9543 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,8277 E-05	2,8877 E-06	-3,9543 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	2,5077 E-05	4,013 E-06	5,3313 E-09
01761	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	-2,5077 E-05	-4,013 E-06	-5,3313 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	2,7821 E-05	4,4505 E-06	5,9113 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	-2,7821 E-05	-4,4505 E-06	-5,9113 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0018	2,5095 E-05	1,0777 E-05	3,5621 E-09
01762	X	-	0,0000	0,0000	0,0018	-2,5095 E-05	-1,0777 E-05	-3,5621 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0020	2,7842 E-05	1,1955 E-05	3,9556 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0020	-2,7842 E-05	-1,1955 E-05	-3,9556 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0030	2,4944 E-05	1,7316 E-05	1,2251 E-08
01763	X	-	0,0000	0,0000	0,0030	-2,4944 E-05	-1,7316 E-05	-1,2251 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0033	2,7673 E-05	1,9209 E-05	1,3591 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0033	-2,7673 E-05	-1,9209 E-05	-1,3591 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0041	2,4742 E-05	2,3448 E-05	-2,6509 E-09
01764	X	-	0,0000	0,0000	0,0041	-2,4742 E-05	-2,3448 E-05	2,6509 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0046	2,745 E-05	2,6013 E-05	-2,9408 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0046	-2,745 E-05	-2,6013 E-05	2,9408 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0053	2,4537 E-05	2,9207 E-05	-1,6764 E-09
01765	X	-	0,0000	0,0000	0,0053	-2,4537 E-05	-2,9207 E-05	1,6764 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0059	2,7222 E-05	3,2402 E-05	-1,8653 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0059	-2,7222 E-05	-3,2402 E-05	1,8653 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0065	2,3834 E-05	3,3794 E-05	4,9356 E-09
01766	X	-	0,0000	0,0000	0,0065	-2,3834 E-05	-3,3794 E-05	-4,9356 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0072	2,6442 E-05	3,7492 E-05	5,4782 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0072	-2,6442 E-05	-3,7492 E-05	-5,4782 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0013	1,9563 E-05	-8,6808 E-06	-5,5956 E-09
01767	X	-	0,0000	0,0000	-0,0013	-1,9563 E-05	8,6808 E-06	5,5956 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0014	2,1704 E-05	-9,6331 E-06	-6,2098 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0014	-2,1704 E-05	9,6331 E-06	6,2098 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0010	1,5593 E-05	-8,8524 E-06	-4,9596 E-08
01768	X	-	0,0000	0,0000	-0,0010	-1,5593 E-05	8,8524 E-06	4,9596 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0011	1,7299 E-05	-9,8234 E-06	-5,5031 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0011	-1,7299 E-05	9,8234 E-06	5,5031 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	1,0589 E-05	-9,1734 E-06	3,4821 E-08
01769	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-1,0589 E-05	9,1734 E-06	-3,4821 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	1,1748 E-05	-1,0179 E-05	3,8636 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	-1,1748 E-05	1,0179 E-05	-3,8636 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0029	2,5289 E-05	-1,4164 E-05	8,3408 E-09
01770	X	-	0,0000	0,0000	-0,0029	-2,5289 E-05	1,4164 E-05	-8,3408 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0032	2,8056 E-05	-1,5717 E-05	9,2562 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0032	-2,8056 E-05	1,5717 E-05	-9,2562 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0040	2,4679 E-05	-2,0822 E-05	-1,628 E-09
01771	X	-	0,0000	0,0000	-0,0040	-2,4679 E-05	2,0822 E-05	1,628 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0044	2,738 E-05	-2,3103 E-05	-1,8061 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0044	-2,738 E-05	2,3103 E-05	1,8061 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0050	2,3906 E-05	-2,7399 E-05	2,2848 E-08
01772	X	-	0,0000	0,0000	-0,0050	-2,3906 E-05	2,7399 E-05	-2,2848 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0056	2,6522 E-05	-3,04 E-05	2,5351 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0056	-2,6522 E-05	3,04 E-05	-2,5351 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0061	2,3015 E-05	-3,2938 E-05	3,5821 E-08

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01773	X	-	0,0000	0,0000	-0,0061	-2,3015 E-05	3,2938 E-05	-3,5821 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0067	2,5534 E-05	-3,6547 E-05	3,9738 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0067	-2,5534 E-05	3,6547 E-05	-3,9738 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0045	1,8336 E-05	-3,8874 E-05	-7,8444 E-08
01774	X	-	0,0000	0,0000	-0,0045	-1,8336 E-05	3,8874 E-05	7,8444 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0050	2,0343 E-05	-4,3132 E-05	-8,702 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0050	-2,0343 E-05	4,3132 E-05	8,702 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0027	1,5504 E-05	-3,8024 E-05	-4,1381 E-08
01775	X	-	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,5504 E-05	3,8024 E-05	4,1381 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0030	1,7202 E-05	-4,2188 E-05	-4,5912 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0030	-1,7202 E-05	4,2188 E-05	4,5912 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0010	1,121 E-05	-3,3459 E-05	3,1956 E-08
01776	X	-	0,0000	0,0000	-0,0010	-1,121 E-05	3,3459 E-05	-3,1956 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0011	1,2438 E-05	-3,7125 E-05	3,5456 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0011	-1,2438 E-05	3,7125 E-05	-3,5456 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0050	2,018 E-05	3,8678 E-05	-5,348 E-08
01777	X	-	0,0000	0,0000	0,0050	-2,018 E-05	-3,8678 E-05	5,348 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0056	2,2389 E-05	4,291 E-05	-5,9325 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0056	-2,2389 E-05	-4,291 E-05	5,9325 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0032	1,8 E-05	3,7921 E-05	-3,4927 E-08
01778	X	-	0,0000	0,0000	0,0032	-1,8 E-05	-3,7921 E-05	3,4927 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0036	1,997 E-05	4,207 E-05	-3,8752 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0036	-1,997 E-05	-4,207 E-05	3,8752 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0015	1,4329 E-05	3,4053 E-05	2,5106 E-08
01779	X	-	0,0000	0,0000	0,0015	-1,4329 E-05	-3,4053 E-05	-2,5106 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0017	1,5899 E-05	3,7779 E-05	2,7856 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0017	-1,5899 E-05	-3,7779 E-05	-2,7856 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-2,7895 E-07	4,6993 E-06	-2,5798 E-10
01780	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	2,7895 E-07	-4,6993 E-06	2,5798 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-3,1014 E-07	5,213 E-06	-2,8804 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	3,1014 E-07	-5,213 E-06	2,8804 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	2,3912 E-08	6,7807 E-06	8,3222 E-09
01781	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,3912 E-08	-6,7807 E-06	-8,3222 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	2,6119 E-08	7,5219 E-06	9,2322 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,6119 E-08	-7,5219 E-06	-9,2322 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	3,6678 E-08	9,1234 E-06	5,9946 E-08
01782	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,6678 E-08	-9,1234 E-06	-5,9946 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	4,0418 E-08	1,0121 E-05	6,6513 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	-4,0418 E-08	-1,0121 E-05	-6,6513 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,1515 E-07	1,1439 E-05	-6,6706 E-08
01783	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,1515 E-07	-1,1439 E-05	6,6706 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,2797 E-07	1,2689 E-05	-7,4026 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,2797 E-07	-1,2689 E-05	7,4026 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-5,5113 E-08	1,3427 E-05	-2,5119 E-08
01784	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	5,5113 E-08	-1,3427 E-05	2,5119 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-6,1288 E-08	1,4895 E-05	-2,7871 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	6,1288 E-08	-1,4895 E-05	2,7871 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,2197 E-07	-1,3888 E-06	2,3214 E-09
01785	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,2197 E-07	1,3888 E-06	-2,3214 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,3651 E-07	-1,5415 E-06	2,5758 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,3651 E-07	1,5415 E-06	-2,5758 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4826 E-06	-8,4102 E-06	-9,7128 E-09
01786	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4826 E-06	8,4102 E-06	9,7128 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6464 E-06	-9,332 E-06	-1,0776 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6464 E-06	9,332 E-06	1,0776 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,3818 E-06	-1,0083 E-05	3,0111 E-08
01787	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	2,3818 E-06	1,0083 E-05	-3,0111 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-2,6439 E-06	-1,1188 E-05	3,3413 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	2,6439 E-06	1,1188 E-05	-3,3413 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-3,048 E-06	-1,0832 E-05	-4,2187 E-08
01788	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	3,048 E-06	1,0832 E-05	4,2187 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-3,3825 E-06	-1,2019 E-05	-4,6806 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0005	3,3825 E-06	1,2019 E-05	4,6806 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-3,0817 E-06	1,7589 E-06	6,6109 E-08
01789	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	3,0817 E-06	-1,7589 E-06	-6,6109 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-3,422 E-06	1,9523 E-06	7,3364 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0005	3,422 E-06	-1,9523 E-06	-7,3364 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-3,1345 E-06	8,4804 E-07	-3,0833 E-08
01790	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	3,1345 E-06	-8,4804 E-07	3,0833 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-3,4804 E-06	9,4041 E-07	-3,4192 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	3,4804 E-06	-9,4041 E-07	3,4192 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,3658 E-06	-4,3704 E-07	-1,6067 E-08
01791	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	2,3658 E-06	4,3704 E-07	1,6067 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,6268 E-06	-4,864 E-07	-1,7815 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	2,6268 E-06	4,864 E-07	1,7815 E-08
	X	+	0,0010	0,0003	0,0004	-2,911 E-06	3,9066 E-06	1,4746 E-05
01792	X	-	-0,0010	-0,0003	-0,0004	2,911 E-06	-3,9066 E-06	-1,4746 E-05
	Y	+	0,0011	0,0003	0,0004	-3,2151 E-06	4,3471 E-06	1,634 E-05
	Y	-	-0,0011	-0,0003	-0,0004	3,2151 E-06	-4,3471 E-06	-1,634 E-05
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,6246 E-09	1,696 E-08	-6,8607 E-10
01793	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,6246 E-09	-1,696 E-08	6,8607 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0688 E-08	1,8833 E-08	-7,5966 E-10

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0688 E-08	-1,8833 E-08	7,5966 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,7131 E-08	-1,9142 E-08	-1,6462 E-09
01794	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7131 E-08	1,9142 E-08	1,6462 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,9017 E-08	-2,126 E-08	-1,823 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9017 E-08	2,126 E-08	1,823 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,5477 E-08	-1,8139 E-08	-2,2479 E-09
01795	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5477 E-08	1,8139 E-08	2,2479 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,7181 E-08	-2,015 E-08	-2,4912 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7181 E-08	2,015 E-08	2,4912 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,4432 E-09	1,7658 E-08	-1,2588 E-09
01796	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,4432 E-09	-1,7658 E-08	1,2588 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,1566 E-09	1,961 E-08	-1,396 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,1566 E-09	-1,961 E-08	1,396 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,949 E-09	1,7929 E-08	-1,6653 E-09
01797	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,949 E-09	-1,7929 E-08	1,6653 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,829 E-09	1,9911 E-08	-1,8459 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,829 E-09	-1,9911 E-08	1,8459 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,3488 E-09	-8,2762 E-09	-2,6672 E-09
01798	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,3488 E-09	8,2762 E-09	2,6672 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0376 E-08	-9,1936 E-09	-2,9547 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0376 E-08	9,1936 E-09	2,9547 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,523 E-10	1,3456 E-08	-1,5348 E-09
01799	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,523 E-10	-1,3456 E-08	1,5348 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,8205 E-10	1,495 E-08	-1,7029 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,8205 E-10	-1,495 E-08	1,7029 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4668 E-08	-1,4838 E-08	-5,4668 E-09
01800	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4668 E-08	1,4838 E-08	5,4668 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,6286 E-08	-1,6488 E-08	-6,0675 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6286 E-08	1,6488 E-08	6,0675 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2915 E-08	-1,0945 E-08	-5,7277 E-09
01801	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2915 E-08	1,0945 E-08	5,7277 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,434 E-08	-1,2167 E-08	-6,358 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,434 E-08	1,2167 E-08	6,358 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,4375 E-09	1,1069 E-08	-2,3504 E-09
01802	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,4375 E-09	-1,1069 E-08	2,3504 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,7056 E-09	1,2302 E-08	-2,609 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7056 E-09	-1,2302 E-08	2,609 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,7265 E-09	1,2358 E-08	-3,4679 E-09
01803	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7265 E-09	-1,2358 E-08	3,4679 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,9153 E-09	1,3732 E-08	-3,849 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9153 E-09	-1,3732 E-08	3,849 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0357 E-08	-5,9324 E-09	-7,7318 E-09
01804	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0357 E-08	5,9324 E-09	7,7318 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1499 E-08	-6,5932 E-09	-8,582 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1499 E-08	6,5932 E-09	8,582 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,1284 E-09	1,5186 E-09	-2,7647 E-09
01805	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1284 E-09	-1,5186 E-09	2,7647 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,5861 E-09	1,6967 E-09	-3,0698 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,5861 E-09	-1,6967 E-09	3,0698 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1577 E-08	-5,2363 E-09	-6,206 E-09
01806	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1577 E-08	5,2363 E-09	6,206 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2857 E-08	-5,8284 E-09	-6,8933 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2857 E-08	5,8284 E-09	6,8933 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1667 E-08	-3,8159 E-10	-5,9074 E-09
01807	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1667 E-08	3,8159 E-10	5,9074 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2959 E-08	-4,361 E-10	-6,5632 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2959 E-08	4,361 E-10	6,5632 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,497 E-09	-1,484 E-09	-2,5048 E-09
01808	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,497 E-09	1,484 E-09	2,5048 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,886 E-09	-1,6388 E-09	-2,7822 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,886 E-09	1,6388 E-09	2,7822 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,3251 E-09	-4,2827 E-10	-4,772 E-09
01809	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,3251 E-09	4,2827 E-10	4,772 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,8054 E-09	-4,654 E-10	-5,2996 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,8054 E-09	4,654 E-10	5,2996 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,249 E-09	-2,3507 E-09	-8,3737 E-09
01810	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,249 E-09	2,3507 E-09	8,3737 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0273 E-08	-2,6168 E-09	-9,3022 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0273 E-08	2,6168 E-09	9,3022 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,77 E-09	4,9074 E-10	2,3759 E-09
01811	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,77 E-09	-4,9074 E-10	-2,3759 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1708 E-09	5,4338 E-10	2,6383 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,1708 E-09	-5,4338 E-10	-2,6383 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,8006 E-09	-1,1296 E-08	6,186 E-09
01812	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8006 E-09	1,1296 E-08	-6,186 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,981 E-09	-1,2538 E-08	6,8683 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,981 E-09	1,2538 E-08	-6,8683 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,608 E-09	-1,0325 E-08	5,7832 E-09
01813	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,608 E-09	1,0325 E-08	-5,7832 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,9137 E-09	-1,1462 E-08	6,4202 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,9137 E-09	1,1462 E-08	-6,4202 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9819 E-10	-3,4378 E-10	2,541 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01814	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,9819 E-10	3,4378 E-10	-2,541 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0534 E-10	-3,8046 E-10	2,8202 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0534 E-10	3,8046 E-10	-2,8202 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,0171 E-10	-8,0934 E-10	3,1146 E-09
01815	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,0171 E-10	8,0934 E-10	-3,1146 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,0514 E-10	-8,9864 E-10	3,4577 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,0514 E-10	8,9864 E-10	-3,4577 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,9026 E-09	-8,6441 E-09	8,3489 E-09
01816	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9026 E-09	8,6441 E-09	-8,3489 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,1021 E-09	-9,5949 E-09	9,2693 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1021 E-09	9,5949 E-09	-9,2693 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1245 E-08	1,8201 E-09	1,9066 E-09
01817	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1245 E-08	-1,8201 E-09	-1,9066 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2472 E-08	2,0165 E-09	2,1175 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2472 E-08	-2,0165 E-09	-2,1175 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,7602 E-09	-1,389 E-08	6,2005 E-09
01818	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,7602 E-09	1,389 E-08	-6,2005 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,5995 E-09	-1,5419 E-08	6,8866 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,5995 E-09	1,5419 E-08	-6,8866 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1285 E-08	-1,6141 E-08	5,5225 E-09
01819	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1285 E-08	1,6141 E-08	-5,5225 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2515 E-08	-1,7919 E-08	6,1347 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2515 E-08	1,7919 E-08	-6,1347 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3365 E-08	3,5956 E-09	1,1953 E-09
01820	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3365 E-08	-3,5956 E-09	-1,1953 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4828 E-08	3,9873 E-09	1,3286 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4828 E-08	-3,9873 E-09	-1,3286 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1114 E-08	1,7614 E-09	2,2169 E-09
01821	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1114 E-08	-1,7614 E-09	-2,2169 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2328 E-08	1,9505 E-09	2,4633 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2328 E-08	-1,9505 E-09	-2,4633 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,0241 E-09	-1,1134 E-08	8,2345 E-09
01822	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,0241 E-09	1,1134 E-08	-8,2345 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,6795 E-09	-1,2361 E-08	9,1466 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,6795 E-09	1,2361 E-08	-9,1466 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6101 E-08	9,8335 E-09	8,0311 E-10
01823	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6101 E-08	-9,8335 E-09	-8,0311 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7872 E-08	1,0914 E-08	8,9364 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,7872 E-08	-1,0914 E-08	-8,9364 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4854 E-08	-1,811 E-08	3,3364 E-09
01824	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4854 E-08	1,811 E-08	-3,3364 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,6481 E-08	-2,0108 E-08	3,7092 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6481 E-08	2,0108 E-08	-3,7092 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,5594 E-08	-1,9586 E-08	2,4758 E-09
01825	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5594 E-08	1,9586 E-08	-2,4758 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,7306 E-08	-2,175 E-08	2,754 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7306 E-08	2,175 E-08	-2,754 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4608 E-08	1,3311 E-08	-1,3585 E-10
01826	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4608 E-08	-1,3311 E-08	1,3585 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6216 E-08	1,4776 E-08	-1,4865 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6216 E-08	-1,4776 E-08	1,4865 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5255 E-08	1,1328 E-08	7,5587 E-10
01827	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5255 E-08	-1,1328 E-08	-7,5587 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6934 E-08	1,2574 E-08	8,4274 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6934 E-08	-1,2574 E-08	-8,4274 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,1627 E-09	-1,0527 E-08	4,0941 E-09
01828	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,1627 E-09	1,0527 E-08	-4,0941 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,9463 E-09	-1,169 E-08	4,5526 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,9463 E-09	1,169 E-08	-4,5526 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9353 E-09	-8,5675 E-09	-1,6788 E-09
01829	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,9353 E-09	8,5675 E-09	1,6788 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1463 E-09	-9,5109 E-09	-1,8664 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1463 E-09	9,5109 E-09	1,8664 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1909 E-08	4,9729 E-09	-4,1996 E-09
01830	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1909 E-08	-4,9729 E-09	4,1996 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3232 E-08	5,5136 E-09	-4,6706 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3232 E-08	-5,5136 E-09	4,6706 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,307 E-08	7,5561 E-09	-3,3717 E-09
01831	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,307 E-08	-7,5561 E-09	3,3717 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4525 E-08	8,386 E-09	-3,7524 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4525 E-08	-8,386 E-09	3,7524 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,3946 E-09	-8,26 E-09	-3,5176 E-10
01832	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,3946 E-09	8,26 E-09	3,5176 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,989 E-09	-9,1734 E-09	-3,9354 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,989 E-09	9,1734 E-09	3,9354 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1262 E-09	-8,9653 E-09	-2,4893 E-09
01833	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,1262 E-09	8,9653 E-09	2,4893 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,4694 E-09	-9,9559 E-09	-2,7681 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,4694 E-09	9,9559 E-09	2,7681 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,1017 E-09	1,7465 E-09	-5,3009 E-09
01834	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,1017 E-09	-1,7465 E-09	5,3009 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,0038 E-09	1,9333 E-09	-5,8971 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,0038 E-09	-1,9333 E-09	5,8971 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,2372 E-09	-4,8353 E-09	7,1142 E-10
01835	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,2372 E-09	4,8353 E-09	-7,1142 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,1603 E-09	-5,3661 E-09	7,9241 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,1603 E-09	5,3661 E-09	-7,9241 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,5018 E-09	1,271 E-08	4,2491 E-09
01836	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,5018 E-09	-1,271 E-08	-4,2491 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,4497 E-09	1,4135 E-08	4,7259 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,4497 E-09	-1,4135 E-08	-4,7259 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,4452 E-09	1,1776 E-08	4,8778 E-09
01837	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,4452 E-09	-1,1776 E-08	-4,8778 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,0495 E-09	1,3098 E-08	5,4251 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,0495 E-09	-1,3098 E-08	-5,4251 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,2232 E-09	-2,096 E-09	9,6154 E-10
01838	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2232 E-09	2,096 E-09	-9,6154 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,9214 E-09	-2,3222 E-09	1,071 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,9214 E-09	2,3222 E-09	-1,071 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,2148 E-09	-3,1891 E-09	1,2601 E-09
01839	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,2148 E-09	3,1891 E-09	-1,2601 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,1349 E-09	-3,5366 E-09	1,4049 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,1349 E-09	3,5366 E-09	-1,4049 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5959 E-09	8,7696 E-09	6,2489 E-09
01840	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5959 E-09	-8,7696 E-09	-6,2489 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7728 E-09	9,7539 E-09	6,9502 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,7728 E-09	-9,7539 E-09	-6,9502 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0733 E-08	-6,3104 E-09	6,1036 E-10
01841	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0733 E-08	6,3104 E-09	-6,1036 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1933 E-08	-7,0197 E-09	6,7736 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1933 E-08	7,0197 E-09	-6,7736 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2163 E-08	1,3028 E-08	6,3345 E-10
01842	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2163 E-08	-1,3028 E-08	-6,3345 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3522 E-08	1,4487 E-08	7,0471 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3522 E-08	-1,4487 E-08	-7,0471 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1477 E-08	1,2695 E-08	1,2301 E-09
01843	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1477 E-08	-1,2695 E-08	-1,2301 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2759 E-08	1,4117 E-08	1,3684 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2759 E-08	-1,4117 E-08	-1,3684 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1119 E-08	-6,3401 E-09	1,3635 E-09
01844	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1119 E-08	6,3401 E-09	-1,3635 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2364 E-08	-7,048 E-09	1,5145 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2364 E-08	7,048 E-09	-1,5145 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2254 E-08	-7,3393 E-09	1,5841 E-09
01845	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2254 E-08	7,3393 E-09	-1,5841 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3624 E-08	-8,1604 E-09	1,7594 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3624 E-08	8,1604 E-09	-1,7594 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,4789 E-09	5,9493 E-09	1,3172 E-09
01846	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,4789 E-09	-5,9493 E-09	-1,3172 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,979 E-09	6,617 E-09	1,4651 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,979 E-09	-6,617 E-09	-1,4651 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,9964 E-09	-7,7234 E-09	-2,8065 E-09
01847	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,9964 E-09	7,7234 E-09	2,8065 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,4444 E-09	-8,5913 E-09	-3,1172 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,4444 E-09	8,5913 E-09	3,1172 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0854 E-08	8,3446 E-09	-3,7203 E-09
01848	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0854 E-08	-8,3446 E-09	3,7203 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2068 E-08	9,2824 E-09	-4,1352 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2068 E-08	-9,2824 E-09	4,1352 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2332 E-08	1,0474 E-08	-3,1807 E-09
01849	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2332 E-08	-1,0474 E-08	3,1807 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3712 E-08	1,1648 E-08	-3,5356 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3712 E-08	-1,1648 E-08	3,5356 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,982 E-09	-8,2172 E-09	-1,5769 E-09
01850	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,982 E-09	8,2172 E-09	1,5769 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,7631 E-09	-9,1401 E-09	-1,751 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,7631 E-09	9,1401 E-09	1,751 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,2052 E-09	-9,8712 E-09	-2,9877 E-09
01851	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2052 E-09	9,8712 E-09	2,9877 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,8992 E-09	-1,0978 E-08	-3,3181 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,8992 E-09	1,0978 E-08	3,3181 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,7727 E-09	3,5788 E-09	-4,9154 E-09
01852	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,7727 E-09	-3,5788 E-09	4,9154 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,5304 E-09	3,9823 E-09	-5,4637 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,5304 E-09	-3,9823 E-09	5,4637 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,6995 E-09	-7,5141 E-09	1,0601 E-09
01853	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,6995 E-09	7,5141 E-09	-1,0601 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0777 E-08	-8,3509 E-09	1,1735 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0777 E-08	8,3509 E-09	-1,1735 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3278 E-08	1,0292 E-08	-6,7244 E-10
01854	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3278 E-08	-1,0292 E-08	6,7244 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4761 E-08	1,1431 E-08	-7,5343 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4761 E-08	-1,1431 E-08	7,5343 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3488 E-08	1,0049 E-08	-5,2612 E-10

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01855	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3488 E-08	-1,0049 E-08	5,2612 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4996 E-08	1,1165 E-08	-5,9011 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4996 E-08	-1,1165 E-08	5,9011 E-10
01856	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,7694 E-09	-8,1731 E-09	7,7292 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,7694 E-09	8,1731 E-09	-7,7292 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,086 E-08	-9,0813 E-09	8,561 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,086 E-08	9,0813 E-09	-8,561 E-10
01857	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0638 E-08	-8,3389 E-09	1,1315 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0638 E-08	8,3389 E-09	-1,1315 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1823 E-08	-9,268 E-09	1,2519 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1823 E-08	9,268 E-09	-1,2519 E-09
01858	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,2911 E-09	4,2862 E-09	-8,2774 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2911 E-09	-4,2862 E-09	8,2774 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,9938 E-09	4,7591 E-09	-9,2808 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,9938 E-09	-4,7591 E-09	9,2808 E-10
01859	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,1837 E-09	-6,4565 E-09	-3,3501 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,1837 E-09	6,4565 E-09	3,3501 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0214 E-08	-7,1695 E-09	-3,6636 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0214 E-08	7,1695 E-09	3,6636 E-11
01860	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1186 E-08	1,078 E-08	3,0618 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1186 E-08	-1,078 E-08	-3,0618 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,244 E-08	1,1984 E-08	3,4013 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,244 E-08	-1,1984 E-08	-3,4013 E-09
01861	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,6765 E-09	1,0431 E-08	3,8747 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,6765 E-09	-1,0431 E-08	-3,8747 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,6509 E-09	1,1598 E-08	4,3057 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,6509 E-09	-1,1598 E-08	-4,3057 E-09
01862	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,5582 E-09	-1,6996 E-09	1,2047 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,5582 E-09	1,6996 E-09	-1,2047 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,5198 E-09	-1,8866 E-09	1,3392 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,5198 E-09	1,8866 E-09	-1,3392 E-09
01863	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,7583 E-09	-3,9183 E-09	1,2203 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,7583 E-09	3,9183 E-09	-1,2203 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0855 E-08	-4,3513 E-09	1,3569 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0855 E-08	4,3513 E-09	-1,3569 E-09
01864	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,2961 E-09	7,0663 E-09	4,7317 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2961 E-09	-7,0663 E-09	-4,7317 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,6658 E-09	7,8555 E-09	5,2574 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,6658 E-09	-7,8555 E-09	-5,2574 E-09
01865	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0464 E-09	6,5987 E-09	3,3254 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0464 E-09	-6,5987 E-09	-3,3254 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2804 E-09	7,3291 E-09	3,694 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,2804 E-09	-7,3291 E-09	-3,694 E-09
01866	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,903 E-09	1,1965 E-08	6,0896 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,903 E-09	-1,1965 E-08	-6,0896 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,345 E-09	1,3305 E-08	6,771 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,345 E-09	-1,3305 E-08	-6,771 E-09
01867	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,4531 E-10	1,2064 E-08	6,0058 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,4531 E-10	-1,2064 E-08	-6,0058 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,0092 E-10	1,3415 E-08	6,6784 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,0092 E-10	-1,3415 E-08	-6,6784 E-09
01868	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,5866 E-11	5,4776 E-09	2,8832 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,5866 E-11	-5,4776 E-09	-2,8832 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0949 E-10	6,0863 E-09	3,2038 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0949 E-10	-6,0863 E-09	-3,2038 E-09
01869	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6185 E-09	7,0477 E-09	5,1089 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,6185 E-09	-7,0477 E-09	-5,1089 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8035 E-09	7,8293 E-09	5,6768 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,8035 E-09	-7,8293 E-09	-5,6768 E-09
01870	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,0114 E-10	9,1574 E-09	8,4288 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,0114 E-10	-9,1574 E-09	-8,4288 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,5944 E-10	1,0185 E-08	9,3723 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,5944 E-10	-1,0185 E-08	-9,3723 E-09
01871	X	+	-0,0001	0,0001	0,0000	-2,465 E-06	-4,244 E-06	-1,9428 E-07
	X	-	0,0001	-0,0001	0,0000	2,465 E-06	4,244 E-06	1,9428 E-07
	Y	+	-0,0001	0,0001	0,0000	-2,7377 E-06	-4,7144 E-06	-2,1499 E-07
	Y	-	0,0001	-0,0001	0,0000	2,7377 E-06	4,7144 E-06	2,1499 E-07
01872	X	+	-0,0039	0,0012	0,0001	-2,943 E-06	-1,2951 E-05	7,8089 E-06
	X	-	0,0039	-0,0012	-0,0001	2,943 E-06	1,2951 E-05	-7,8089 E-06
	Y	+	-0,0043	0,0014	0,0001	-3,2706 E-06	-1,4387 E-05	8,7057 E-06
	Y	-	0,0043	-0,0014	-0,0001	3,2706 E-06	1,4387 E-05	-8,7057 E-06
01873	X	+	-0,0035	0,0013	0,0001	-3,3529 E-06	-1,2306 E-05	9,9306 E-06
	X	-	0,0035	-0,0013	-0,0001	3,3529 E-06	1,2306 E-05	-9,9306 E-06
	Y	+	-0,0039	0,0014	0,0002	-3,7263 E-06	-1,3665 E-05	1,1064 E-05
	Y	-	0,0039	-0,0014	-0,0002	3,7263 E-06	1,3665 E-05	-1,1064 E-05
01874	X	+	-0,0001	0,0001	0,0001	-2,3303 E-06	-4,2534 E-06	-3,7304 E-08
	X	-	0,0001	-0,0001	-0,0001	2,3303 E-06	4,2534 E-06	3,7304 E-08
	Y	+	-0,0001	0,0001	0,0001	-2,5882 E-06	-4,7234 E-06	-4,0403 E-08
	Y	-	0,0001	-0,0001	-0,0001	2,5882 E-06	4,7234 E-06	4,0403 E-08
01875	X	+	-0,0001	0,0001	0,0001	-2,3597 E-06	-5,3119 E-06	-1,4613 E-07
	X	-	0,0001	-0,0001	-0,0001	2,3597 E-06	5,3119 E-06	1,4613 E-07
	Y	+	-0,0002	0,0001	0,0001	-2,6207 E-06	-5,9 E-06	-1,6094 E-07

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0002	-0,0001	-0,0001	2,6207 E-06	5,9 E-06	1,6094 E-07
	X	+	-0,0007	0,0004	0,0001	-2,2858 E-06	-9,8211 E-06	5,0898 E-07
01876	X	-	0,0007	-0,0004	-0,0001	2,2858 E-06	9,8211 E-06	-5,0898 E-07
	Y	+	-0,0008	0,0004	0,0001	-2,5386 E-06	-1,0909 E-05	5,7081 E-07
	Y	-	0,0008	-0,0004	-0,0001	2,5386 E-06	1,0909 E-05	-5,7081 E-07
	X	+	-0,0016	0,0006	0,0001	-2,2052 E-06	-1,2341 E-05	2,7539 E-06
01877	X	-	0,0016	-0,0006	-0,0001	2,2052 E-06	1,2341 E-05	-2,7539 E-06
	Y	+	-0,0018	0,0007	0,0001	-2,4492 E-06	-1,3708 E-05	3,0712 E-06
	Y	-	0,0018	-0,0007	-0,0001	2,4492 E-06	1,3708 E-05	-3,0712 E-06
	X	+	-0,0026	0,0009	0,0001	-2,324 E-06	-1,3292 E-05	6,4271 E-06
01878	X	-	0,0026	-0,0009	-0,0001	2,324 E-06	1,3292 E-05	-6,4271 E-06
	Y	+	-0,0029	0,0010	0,0001	-2,5816 E-06	-1,4764 E-05	7,1605 E-06
	Y	-	0,0029	-0,0010	-0,0001	2,5816 E-06	1,4764 E-05	-7,1605 E-06
	X	+	-0,0036	0,0012	0,0001	-2,8295 E-06	-1,2921 E-05	9,5228 E-06
01879	X	-	0,0036	-0,0012	-0,0001	2,8295 E-06	1,2921 E-05	-9,5228 E-06
	Y	+	-0,0040	0,0013	0,0001	-3,144 E-06	-1,4351 E-05	1,061 E-05
	Y	-	0,0040	-0,0013	-0,0001	3,144 E-06	1,4351 E-05	-1,061 E-05
	X	+	0,0001	0,0001	0,0000	-3,8933 E-06	2,2129 E-06	8,3724 E-07
01880	X	-	-0,0001	-0,0001	0,0000	3,8933 E-06	-2,2129 E-06	-8,3724 E-07
	Y	+	0,0001	0,0001	0,0000	-4,3166 E-06	2,4707 E-06	9,2833 E-07
	Y	-	-0,0001	-0,0001	0,0000	4,3166 E-06	-2,4707 E-06	-9,2833 E-07
	X	+	0,0015	0,0024	0,0001	-1,198 E-07	-2,1614 E-07	1,5401 E-05
01881	X	-	-0,0015	-0,0024	-0,0001	1,198 E-07	2,1614 E-07	-1,5401 E-05
	Y	+	0,0017	0,0026	0,0001	-1,35 E-07	-2,1352 E-07	1,7051 E-05
	Y	-	-0,0017	-0,0026	-0,0001	1,35 E-07	2,1352 E-07	-1,7051 E-05
	X	+	0,0024	0,0019	0,0002	1,4298 E-06	3,2059 E-06	1,6779 E-05
01882	X	-	-0,0024	-0,0019	-0,0002	-1,4298 E-06	-3,2059 E-06	-1,6779 E-05
	Y	+	0,0026	0,0022	0,0002	1,5783 E-06	3,5702 E-06	1,8587 E-05
	Y	-	-0,0026	-0,0022	-0,0002	-1,5783 E-06	-3,5702 E-06	-1,8587 E-05
	X	+	0,0001	0,0001	0,0003	-2,8897 E-06	4,4511 E-06	7,8583 E-07
01883	X	-	-0,0001	-0,0001	-0,0003	2,8897 E-06	-4,4511 E-06	-7,8583 E-07
	Y	+	0,0001	0,0001	0,0003	-3,2041 E-06	4,9519 E-06	8,7108 E-07
	Y	-	-0,0001	-0,0001	-0,0003	3,2041 E-06	-4,9519 E-06	-8,7108 E-07
	X	+	0,0002	0,0002	0,0002	-3,5088 E-06	3,3435 E-06	6,0362 E-07
01884	X	-	-0,0002	-0,0002	-0,0002	3,5088 E-06	-3,3435 E-06	-6,0362 E-07
	Y	+	0,0002	0,0002	0,0002	-3,8906 E-06	3,7239 E-06	6,6886 E-07
	Y	-	-0,0002	-0,0002	-0,0002	3,8906 E-06	-3,7239 E-06	-6,6886 E-07
	X	+	0,0005	0,0006	0,0002	-3,7467 E-06	3,6249 E-06	3,0228 E-06
01885	X	-	-0,0005	-0,0006	-0,0002	3,7467 E-06	-3,6249 E-06	-3,0228 E-06
	Y	+	0,0005	0,0006	0,0002	-4,1551 E-06	4,0371 E-06	3,3505 E-06
	Y	-	-0,0005	-0,0006	-0,0002	4,1551 E-06	-4,0371 E-06	-3,3505 E-06
	X	+	0,0008	0,0010	0,0001	-3,9479 E-06	4,0116 E-06	5,0162 E-06
01886	X	-	-0,0008	-0,0010	-0,0001	3,9479 E-06	-4,0116 E-06	-5,0162 E-06
	Y	+	0,0009	0,0011	0,0002	-4,3793 E-06	4,4679 E-06	5,5581 E-06
	Y	-	-0,0009	-0,0011	-0,0002	4,3793 E-06	-4,4679 E-06	-5,5581 E-06
	X	+	0,0012	0,0015	0,0001	-3,9822 E-06	4,1678 E-06	7,0673 E-06
01887	X	-	-0,0012	-0,0015	-0,0001	3,9822 E-06	-4,1678 E-06	-7,0673 E-06
	Y	+	0,0014	0,0016	0,0002	-4,4192 E-06	4,643 E-06	7,8265 E-06
	Y	-	-0,0014	-0,0016	-0,0002	4,4192 E-06	-4,643 E-06	-7,8265 E-06
	X	+	0,0016	0,0019	0,0001	-3,2508 E-06	3,5529 E-06	6,0944 E-06
01888	X	-	-0,0016	-0,0019	-0,0001	3,2508 E-06	-3,5529 E-06	-6,0944 E-06
	Y	+	0,0018	0,0021	0,0002	-3,6095 E-06	3,9613 E-06	6,7273 E-06
	Y	-	-0,0018	-0,0021	-0,0002	3,6095 E-06	-3,9613 E-06	-6,7273 E-06
	X	+	0,0019	0,0021	0,0001	-9,0661 E-07	2,1732 E-06	6,5836 E-06
01889	X	-	-0,0019	-0,0021	-0,0001	9,0661 E-07	-2,1732 E-06	-6,5836 E-06
	Y	+	0,0021	0,0024	0,0002	-1,007 E-06	2,429 E-06	7,2674 E-06
	Y	-	-0,0021	-0,0024	-0,0002	1,007 E-06	-2,429 E-06	-7,2674 E-06
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,7756 E-06	7,8343 E-07	5,7842 E-07
01890	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,7756 E-06	-7,8343 E-07	-5,7842 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,9679 E-06	8,8464 E-07	6,4114 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,9679 E-06	-8,8464 E-07	-6,4114 E-07
	X	+	0,0005	0,0005	0,0002	-1,8602 E-06	1,9215 E-06	1,0625 E-05
01891	X	-	-0,0005	-0,0005	-0,0002	1,8602 E-06	-1,9215 E-06	-1,0625 E-05
	Y	+	0,0006	0,0006	0,0003	-2,0522 E-06	2,1579 E-06	1,1777 E-05
	Y	-	-0,0006	-0,0006	-0,0003	2,0522 E-06	-2,1579 E-06	-1,1777 E-05
	X	+	0,0013	0,0000	0,0006	5,2376 E-08	4,5637 E-06	8,9693 E-06
01892	X	-	-0,0013	0,0000	-0,0006	-5,2376 E-08	-4,5637 E-06	-8,9693 E-06
	Y	+	0,0015	0,0000	0,0006	6,2727 E-08	5,0708 E-06	9,9314 E-06
	Y	-	-0,0015	0,0000	-0,0006	-6,2727 E-08	-5,0708 E-06	-9,9314 E-06
	X	+	0,0001	0,0000	0,0005	-4,9668 E-07	3,611 E-06	6,2493 E-07
01893	X	-	-0,0001	0,0000	-0,0005	4,9668 E-07	-3,611 E-06	-6,2493 E-07
	Y	+	0,0001	0,0000	0,0005	-5,5004 E-07	4,0199 E-06	6,9289 E-07
	Y	-	-0,0001	0,0000	-0,0005	5,5004 E-07	-4,0199 E-06	-6,9289 E-07
	X	+	0,0001	0,0000	0,0004	-1,0821 E-06	2,3062 E-06	8,072 E-07
01894	X	-	-0,0001	0,0000	-0,0004	1,0821 E-06	-2,3062 E-06	-8,072 E-07
	Y	+	0,0001	0,0000	0,0004	-1,1989 E-06	2,5738 E-06	8,9472 E-07
	Y	-	-0,0001	0,0000	-0,0004	1,1989 E-06	-2,5738 E-06	-8,9472 E-07
	X	+	0,0003	0,0001	0,0004	-1,0692 E-06	2,7027 E-06	3,1618 E-06
01895	X	-	-0,0003	-0,0001	-0,0004	1,0692 E-06	-2,7027 E-06	-3,1618 E-06
	Y	+	0,0003	0,0001	0,0004	-1,1838 E-06	3,015 E-06	3,5047 E-06
	Y	-	-0,0003	-0,0001	-0,0004	1,1838 E-06	-3,015 E-06	-3,5047 E-06
	X	+	0,0005	0,0001	0,0004	-1,0983 E-06	2,8276 E-06	5,1537 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01896	X	-	-0,0005	-0,0001	-0,0004	1,0983 E-06	-2,8276 E-06	-5,1537 E-06
	Y	+	0,0005	0,0002	0,0004	-1,2156 E-06	3,154 E-06	5,7107 E-06
	Y	-	-0,0005	-0,0002	-0,0004	1,2156 E-06	-3,154 E-06	-5,7107 E-06
	X	+	0,0007	0,0002	0,0004	-1,0872 E-06	3,0587 E-06	7,2376 E-06
01897	X	-	-0,0007	-0,0002	-0,0004	1,0872 E-06	-3,0587 E-06	-7,2376 E-06
	Y	+	0,0007	0,0002	0,0004	-1,2017 E-06	3,4109 E-06	8,0179 E-06
	Y	-	-0,0007	-0,0002	-0,0004	1,2017 E-06	-3,4109 E-06	-8,0179 E-06
	X	+	0,0009	0,0003	0,0004	-1,538 E-06	3,4424 E-06	8,2283 E-06
01898	X	-	-0,0009	-0,0003	-0,0004	1,538 E-06	-3,4424 E-06	-8,2283 E-06
	Y	+	0,0010	0,0003	0,0004	-1,6965 E-06	3,8352 E-06	9,099 E-06
	Y	-	-0,0010	-0,0003	-0,0004	1,6965 E-06	-3,8352 E-06	-9,099 E-06
	X	+	0,0001	0,0000	0,0006	7,0541 E-07	3,6133 E-06	-6,3062 E-08
01899	X	-	-0,0001	0,0000	-0,0006	-7,0541 E-07	-3,6133 E-06	6,3062 E-08
	Y	+	0,0001	0,0000	0,0006	7,8227 E-07	4,0205 E-06	-7,1301 E-08
	Y	-	-0,0001	0,0000	-0,0006	-7,8227 E-07	-4,0205 E-06	7,1301 E-08
	X	+	0,0017	-0,0002	0,0006	2,8339 E-06	4,8273 E-06	4,2122 E-06
01900	X	-	-0,0017	0,0002	-0,0006	-2,8339 E-06	-4,8273 E-06	-4,2122 E-06
	Y	+	0,0019	-0,0003	0,0007	3,1446 E-06	5,3664 E-06	4,6569 E-06
	Y	-	-0,0019	0,0003	-0,0007	-3,1446 E-06	-5,3664 E-06	-4,6569 E-06
	X	+	0,0017	-0,0003	0,0006	1,6391 E-06	4,6602 E-06	5,6842 E-07
01901	X	-	-0,0017	0,0003	-0,0006	-1,6391 E-06	-4,6602 E-06	-5,6842 E-07
	Y	+	0,0019	-0,0003	0,0006	1,81 E-06	5,1744 E-06	6,1945 E-07
	Y	-	-0,0019	0,0003	-0,0006	-1,81 E-06	-5,1744 E-06	-6,1945 E-07
	X	+	0,0001	0,0000	0,0006	2,1294 E-07	2,2792 E-06	-1,667 E-07
01902	X	-	-0,0001	0,0000	-0,0006	-2,1294 E-07	-2,2792 E-06	1,667 E-07
	Y	+	0,0001	0,0000	0,0007	2,3238 E-07	2,5348 E-06	-1,8613 E-07
	Y	-	-0,0001	0,0000	-0,0007	-2,3238 E-07	-2,5348 E-06	1,8613 E-07
	X	+	0,0001	0,0000	0,0006	7,4364 E-07	3,1029 E-06	-3,3852 E-07
01903	X	-	-0,0001	0,0000	-0,0006	-7,4364 E-07	-3,1029 E-06	3,3852 E-07
	Y	+	0,0001	0,0000	0,0007	8,2227 E-07	3,4504 E-06	-3,7751 E-07
	Y	-	-0,0001	0,0000	-0,0007	-8,2227 E-07	-3,4504 E-06	3,7751 E-07
	X	+	0,0005	0,0000	0,0006	1,9241 E-06	4,5705 E-06	-1,0422 E-06
01904	X	-	-0,0005	0,0000	-0,0006	-1,9241 E-06	-4,5705 E-06	1,0422 E-06
	Y	+	0,0005	0,0000	0,0007	2,1324 E-06	5,0794 E-06	-1,1622 E-06
	Y	-	-0,0005	0,0000	-0,0007	-2,1324 E-06	-5,0794 E-06	1,1622 E-06
	X	+	0,0009	-0,0001	0,0006	2,236 E-06	4,7693 E-06	-1,3002 E-06
01905	X	-	-0,0009	0,0001	-0,0006	-2,236 E-06	-4,7693 E-06	1,3002 E-06
	Y	+	0,0010	-0,0001	0,0007	2,4783 E-06	5,2995 E-06	-1,4524 E-06
	Y	-	-0,0010	0,0001	-0,0007	-2,4783 E-06	-5,2995 E-06	1,4524 E-06
	X	+	0,0013	-0,0002	0,0006	2,0863 E-06	4,2948 E-06	-8,1923 E-07
01906	X	-	-0,0013	0,0002	-0,0006	-2,0863 E-06	-4,2948 E-06	8,1923 E-07
	Y	+	0,0014	-0,0002	0,0007	2,3109 E-06	4,7711 E-06	-9,2224 E-07
	Y	-	-0,0014	0,0002	-0,0007	-2,3109 E-06	-4,7711 E-06	9,2224 E-07
	X	+	0,0016	-0,0003	0,0006	1,8605 E-06	3,4495 E-06	-9,483 E-07
01907	X	-	-0,0016	0,0003	-0,0006	-1,8605 E-06	-3,4495 E-06	9,483 E-07
	Y	+	0,0018	-0,0003	0,0006	2,0577 E-06	3,829 E-06	-1,0708 E-06
	Y	-	-0,0018	0,0003	-0,0006	-2,0577 E-06	-3,829 E-06	1,0708 E-06
	X	+	0,0003	0,0000	0,0006	1,7473 E-06	4,6678 E-06	-3,804 E-07
01908	X	-	-0,0003	0,0000	-0,0006	-1,7473 E-06	-4,6678 E-06	3,804 E-07
	Y	+	0,0003	0,0000	0,0007	1,9378 E-06	5,1897 E-06	-4,2585 E-07
	Y	-	-0,0003	0,0000	-0,0007	-1,9378 E-06	-5,1897 E-06	4,2585 E-07
	X	+	0,0007	-0,0001	0,0006	2,0968 E-06	4,9887 E-06	1,7957 E-07
01909	X	-	-0,0007	0,0001	-0,0006	-2,0968 E-06	-4,9887 E-06	-1,7957 E-07
	Y	+	0,0008	-0,0001	0,0007	2,3257 E-06	5,5456 E-06	1,9186 E-07
	Y	-	-0,0008	0,0001	-0,0007	-2,3257 E-06	-5,5456 E-06	-1,9186 E-07
	X	+	0,0011	-0,0002	0,0006	2,023 E-06	4,7161 E-06	8,3671 E-07
01910	X	-	-0,0011	0,0002	-0,0006	-2,023 E-06	-4,7161 E-06	-8,3671 E-07
	Y	+	0,0012	-0,0002	0,0007	2,2436 E-06	5,2424 E-06	9,1712 E-07
	Y	-	-0,0012	0,0002	-0,0007	-2,2436 E-06	-5,2424 E-06	-9,1712 E-07
	X	+	0,0015	-0,0002	0,0006	2,1646 E-06	4,3895 E-06	5,711 E-07
01911	X	-	-0,0015	0,0002	-0,0006	-2,1646 E-06	-4,3895 E-06	-5,711 E-07
	Y	+	0,0017	-0,0003	0,0007	2,4007 E-06	4,8794 E-06	6,1471 E-07
	Y	-	-0,0017	0,0003	-0,0007	-2,4007 E-06	-4,8794 E-06	-6,1471 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3407 E-06	-2,0416 E-06	6,8266 E-07
01912	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3407 E-06	2,0416 E-06	-6,8266 E-07
	Y	+	0,0000	0,0001	0,0003	-1,4867 E-06	-2,2534 E-06	7,5912 E-07
	Y	-	0,0000	-0,0001	-0,0003	1,4867 E-06	2,2534 E-06	-7,5912 E-07
	X	+	-0,0008	0,0010	0,0002	-1,9856 E-06	-1,9892 E-06	1,1132 E-05
01913	X	-	0,0008	-0,0010	-0,0002	1,9856 E-06	1,9892 E-06	-1,1132 E-05
	Y	+	-0,0008	0,0011	0,0002	-2,2045 E-06	-2,1862 E-06	1,2378 E-05
	Y	-	0,0008	-0,0011	-0,0002	2,2045 E-06	2,1862 E-06	-1,2378 E-05
	X	+	0,0000	0,0007	0,0002	-8,239 E-07	-4,191 E-07	8,9814 E-06
01914	X	-	0,0000	-0,0007	-0,0002	8,239 E-07	4,191 E-07	-8,9814 E-06
	Y	+	0,0000	0,0008	0,0002	-9,1059 E-07	-4,3999 E-07	9,9718 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0008	-0,0002	9,1059 E-07	4,3999 E-07	-9,9718 E-06
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,0659 E-06	-5,6966 E-07	3,8175 E-07
01915	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,0659 E-06	5,6966 E-07	-3,8175 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,1805 E-06	-6,1648 E-07	4,2455 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,1805 E-06	6,1648 E-07	-4,2455 E-07
	X	+	0,0000	0,0001	0,0002	-1,344 E-06	-1,7859 E-06	8,9807 E-07
01916	X	-	0,0000	-0,0001	-0,0002	1,344 E-06	1,7859 E-06	-8,9807 E-07
	Y	+	0,0000	0,0001	0,0002	-1,4893 E-06	-1,9663 E-06	9,9863 E-07

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	-0,0001	-0,0002	1,4893 E-06	1,9663 E-06	-9,9863 E-07
	X	+	-0,0001	0,0003	0,0002	-1,514 E-06	-2,1271 E-06	2,6424 E-06
01917	X	-	0,0001	-0,0003	-0,0002	1,514 E-06	2,1271 E-06	-2,6424 E-06
	Y	+	-0,0002	0,0003	0,0002	-1,6776 E-06	-2,342 E-06	2,9371 E-06
	Y	-	0,0002	-0,0003	-0,0002	1,6776 E-06	2,342 E-06	-2,9371 E-06
	X	+	-0,0003	0,0004	0,0002	-1,5525 E-06	-2,0117 E-06	5,0078 E-06
01918	X	-	0,0003	-0,0004	-0,0002	1,5525 E-06	2,0117 E-06	-5,0078 E-06
	Y	+	-0,0003	0,0005	0,0002	-1,7202 E-06	-2,2126 E-06	5,5649 E-06
	Y	-	0,0003	-0,0005	-0,0002	1,7202 E-06	2,2126 E-06	-5,5649 E-06
	X	+	-0,0003	0,0006	0,0002	-1,4143 E-06	-1,2609 E-06	7,588 E-06
01919	X	-	0,0003	-0,0006	-0,0002	1,4143 E-06	1,2609 E-06	-7,588 E-06
	Y	+	-0,0004	0,0007	0,0002	-1,5669 E-06	-1,3779 E-06	8,4315 E-06
	Y	-	0,0004	-0,0007	-0,0002	1,5669 E-06	1,3779 E-06	-8,4315 E-06
	X	+	-0,0004	0,0008	0,0002	-1,1407 E-06	-8,6288 E-07	9,3701 E-06
01920	X	-	0,0004	-0,0008	-0,0002	1,1407 E-06	8,6288 E-07	-9,3701 E-06
	Y	+	-0,0004	0,0009	0,0002	-1,2637 E-06	-9,3399 E-07	1,0413 E-05
	Y	-	0,0004	-0,0009	-0,0002	1,2637 E-06	9,3399 E-07	-1,0413 E-05
	X	+	0,0000	0,0001	0,0001	-2,2837 E-06	2,171 E-06	5,8586 E-07
01921	X	-	0,0000	-0,0001	-0,0001	2,2837 E-06	-2,171 E-06	-5,8586 E-07
	Y	+	0,0000	0,0001	0,0002	-2,5331 E-06	2,4254 E-06	6,4917 E-07
	Y	-	0,0000	-0,0001	-0,0002	2,5331 E-06	-2,4254 E-06	-6,4917 E-07
	X	+	0,0003	0,0010	0,0001	-6,2522 E-07	6,7276 E-07	1,024 E-05
01922	X	-	-0,0003	-0,0010	-0,0001	6,2522 E-07	-6,7276 E-07	-1,024 E-05
	Y	+	0,0003	0,0012	0,0002	-6,9064 E-07	7,6871 E-07	1,1373 E-05
	Y	-	-0,0003	-0,0012	-0,0002	6,9064 E-07	-7,6871 E-07	-1,1373 E-05
	X	+	0,0005	0,0016	0,0001	-1,9677 E-06	1,965 E-06	1,761 E-05
01923	X	-	-0,0005	-0,0016	-0,0001	1,9677 E-06	-1,965 E-06	-1,761 E-05
	Y	+	0,0006	0,0017	0,0001	-2,1789 E-06	2,2025 E-06	1,9528 E-05
	Y	-	-0,0006	-0,0017	-0,0001	2,1789 E-06	-2,2025 E-06	-1,9528 E-05
	X	+	0,0000	0,0001	0,0000	-3,4358 E-06	2,7898 E-06	9,2857 E-07
01924	X	-	0,0000	-0,0001	0,0000	3,4358 E-06	-2,7898 E-06	-9,2857 E-07
	Y	+	0,0000	0,0001	0,0001	-3,8098 E-06	3,1116 E-06	1,0295 E-06
	Y	-	0,0000	-0,0001	-0,0001	3,8098 E-06	-3,1116 E-06	-1,0295 E-06
	X	+	0,0000	0,0001	0,0001	-3,2103 E-06	2,7356 E-06	1,1559 E-06
01925	X	-	0,0000	-0,0001	-0,0001	3,2103 E-06	-2,7356 E-06	-1,1559 E-06
	Y	+	0,0001	0,0001	0,0001	-3,5609 E-06	3,0522 E-06	1,2813 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0001	-0,0001	3,5609 E-06	-3,0522 E-06	-1,2813 E-06
	X	+	0,0002	0,0004	0,0001	-3,665 E-06	3,1511 E-06	4,1205 E-06
01926	X	-	-0,0002	-0,0004	-0,0001	3,665 E-06	-3,1511 E-06	-4,1205 E-06
	Y	+	0,0002	0,0005	0,0001	-4,0654 E-06	3,5149 E-06	4,5679 E-06
	Y	-	-0,0002	-0,0005	-0,0001	4,0654 E-06	-3,5149 E-06	-4,5679 E-06
	X	+	0,0003	0,0008	0,0001	-3,8411 E-06	3,4574 E-06	7,282 E-06
01927	X	-	-0,0003	-0,0008	-0,0001	3,8411 E-06	-3,4574 E-06	-7,282 E-06
	Y	+	0,0003	0,0008	0,0001	-4,2607 E-06	3,8569 E-06	8,0738 E-06
	Y	-	-0,0003	-0,0008	-0,0001	4,2607 E-06	-3,8569 E-06	-8,0738 E-06
	X	+	0,0005	0,0011	0,0001	-3,4429 E-06	3,2553 E-06	1,0877 E-05
01928	X	-	-0,0005	-0,0011	-0,0001	3,4429 E-06	-3,2553 E-06	-1,0877 E-05
	Y	+	0,0005	0,0012	0,0001	-3,8189 E-06	3,6356 E-06	1,2064 E-05
	Y	-	-0,0005	-0,0012	-0,0001	3,8189 E-06	-3,6356 E-06	-1,2064 E-05
	X	+	0,0005	0,0013	0,0001	-1,2212 E-07	5,3646 E-07	9,211 E-06
01929	X	-	-0,0005	-0,0013	-0,0001	1,2212 E-07	-5,3646 E-07	-9,211 E-06
	Y	+	0,0006	0,0014	0,0001	-1,3885 E-07	6,2433 E-07	1,0205 E-05
	Y	-	-0,0006	-0,0014	-0,0001	1,3885 E-07	-6,2433 E-07	-1,0205 E-05
	X	+	0,0004	0,0013	0,0001	-7,686 E-07	5,4941 E-07	1,2009 E-05
01930	X	-	-0,0004	-0,0013	-0,0001	7,686 E-07	-5,4941 E-07	-1,2009 E-05
	Y	+	0,0004	0,0014	0,0001	-8,5578 E-07	6,3696 E-07	1,3323 E-05
	Y	-	-0,0004	-0,0014	-0,0001	8,5578 E-07	-6,3696 E-07	-1,3323 E-05
	X	+	0,0001	0,0000	0,0005	-1,6648 E-06	3,0408 E-06	6,0265 E-07
01931	X	-	-0,0001	0,0000	-0,0005	1,6648 E-06	-3,0408 E-06	-6,0265 E-07
	Y	+	0,0001	0,0000	0,0005	-1,8471 E-06	3,3876 E-06	6,6794 E-07
	Y	-	-0,0001	0,0000	-0,0005	1,8471 E-06	-3,3876 E-06	-6,6794 E-07
	X	+	0,0021	0,0000	0,0005	7,7643 E-07	2,7687 E-06	9,7678 E-06
01932	X	-	-0,0021	0,0000	-0,0005	-7,7643 E-07	-2,7687 E-06	-9,7678 E-06
	Y	+	0,0023	0,0000	0,0005	8,5975 E-07	3,082 E-06	1,0847 E-05
	Y	-	-0,0023	0,0000	-0,0005	-8,5975 E-07	-3,082 E-06	-1,0847 E-05
	X	+	0,0024	0,0006	0,0004	-9,9518 E-07	3,2162 E-06	1,9892 E-05
01933	X	-	-0,0024	-0,0006	-0,0004	9,9518 E-07	-3,2162 E-06	-1,9892 E-05
	Y	+	0,0026	0,0006	0,0004	-1,1036 E-06	3,5789 E-06	2,2069 E-05
	Y	-	-0,0026	-0,0006	-0,0004	1,1036 E-06	-3,5789 E-06	-2,2069 E-05
	X	+	0,0001	0,0000	0,0004	-2,844 E-06	3,7302 E-06	9,7532 E-07
01934	X	-	-0,0001	0,0000	-0,0004	2,844 E-06	-3,7302 E-06	-9,7532 E-07
	Y	+	0,0001	0,0001	0,0005	-3,1538 E-06	4,1522 E-06	1,0815 E-06
	Y	-	-0,0001	-0,0001	-0,0005	3,1538 E-06	-4,1522 E-06	-1,0815 E-06
	X	+	0,0002	0,0001	0,0005	-2,4709 E-06	3,5379 E-06	1,2341 E-06
01935	X	-	-0,0002	-0,0001	-0,0005	2,4709 E-06	-3,5379 E-06	-1,2341 E-06
	Y	+	0,0002	0,0001	0,0005	-2,7408 E-06	3,9391 E-06	1,3685 E-06
	Y	-	-0,0002	-0,0001	-0,0005	2,7408 E-06	-3,9391 E-06	-1,3685 E-06
	X	+	0,0006	0,0002	0,0005	-2,8781 E-06	3,9163 E-06	4,2645 E-06
01936	X	-	-0,0006	-0,0002	-0,0005	2,8781 E-06	-3,9163 E-06	-4,2645 E-06
	Y	+	0,0006	0,0002	0,0005	-3,1928 E-06	4,3593 E-06	4,7282 E-06
	Y	-	-0,0006	-0,0002	-0,0005	3,1928 E-06	-4,3593 E-06	-4,7282 E-06
	X	+	0,0010	0,0004	0,0005	-3,0427 E-06	4,0909 E-06	7,6496 E-06

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
01937	X	-	-0,0010	-0,0004	-0,0005	3,0427 E-06	-4,0909 E-06	-7,6496 E-06
	Y	+	0,0011	0,0004	0,0005	-3,3761 E-06	4,5529 E-06	8,483 E-06
	Y	-	-0,0011	-0,0004	-0,0005	3,3761 E-06	-4,5529 E-06	-8,483 E-06
	X	+	0,0014	0,0005	0,0005	-2,5389 E-06	4,1218 E-06	1,1607 E-05
01938	X	-	-0,0014	-0,0005	-0,0005	2,5389 E-06	-4,1218 E-06	-1,1607 E-05
	Y	+	0,0016	0,0006	0,0005	-2,8184 E-06	4,5863 E-06	1,2877 E-05
	Y	-	-0,0016	-0,0006	-0,0005	2,8184 E-06	-4,5863 E-06	-1,2877 E-05
	X	+	0,0018	0,0005	0,0004	1,4522 E-06	3,1451 E-06	1,0021 E-05
01939	X	-	-0,0018	-0,0005	-0,0004	-1,4522 E-06	-3,1451 E-06	-1,0021 E-05
	Y	+	0,0020	0,0006	0,0005	1,6023 E-06	3,5027 E-06	1,1108 E-05
	Y	-	-0,0020	-0,0006	-0,0005	-1,6023 E-06	-3,5027 E-06	-1,1108 E-05
	X	+	0,0022	0,0003	0,0004	8,3295 E-07	3,0809 E-06	1,3481 E-05
01940	X	-	-0,0022	-0,0003	-0,0004	-8,3295 E-07	-3,0809 E-06	-1,3481 E-05
	Y	+	0,0024	0,0003	0,0004	9,1609 E-07	3,4307 E-06	1,4962 E-05
	Y	-	-0,0024	-0,0003	-0,0004	-9,1609 E-07	-3,4307 E-06	-1,4962 E-05
	X	+	0,0037	0,0031	0,0000	-1,135 E-05	1,3507 E-05	1,5995 E-04
01941	X	-	-0,0037	-0,0031	0,0000	1,135 E-05	-1,3507 E-05	-1,5995 E-04
	Y	+	0,0041	0,0034	0,0000	-1,2593 E-05	1,4987 E-05	1,7748 E-04
	Y	-	-0,0041	-0,0034	0,0000	1,2593 E-05	-1,4987 E-05	-1,7748 E-04
	X	+	0,0059	0,0050	0,0000	-1,1145 E-05	1,294 E-05	2,5193 E-04
01942	X	-	-0,0059	-0,0050	0,0000	1,1145 E-05	-1,294 E-05	-2,5193 E-04
	Y	+	0,0065	0,0055	0,0000	-1,2366 E-05	1,4358 E-05	2,7954 E-04
	Y	-	-0,0065	-0,0055	0,0000	1,2366 E-05	-1,4358 E-05	-2,7954 E-04
	X	+	0,0081	0,0068	0,0000	-1,1367 E-05	1,3447 E-05	3,4385 E-04
01943	X	-	-0,0081	-0,0068	0,0000	1,1367 E-05	-1,3447 E-05	-3,4385 E-04
	Y	+	0,0090	0,0076	0,0000	-1,2612 E-05	1,4921 E-05	3,8154 E-04
	Y	-	-0,0090	-0,0076	0,0000	1,2612 E-05	-1,4921 E-05	-3,8154 E-04
	X	+	0,0103	0,0087	0,0000	-1,1345 E-05	1,343 E-05	4,4325 E-04
01944	X	-	-0,0103	-0,0087	0,0000	1,1345 E-05	-1,343 E-05	-4,4325 E-04
	Y	+	0,0114	0,0096	0,0000	-1,2589 E-05	1,4902 E-05	4,9183 E-04
	Y	-	-0,0114	-0,0096	0,0000	1,2589 E-05	-1,4902 E-05	-4,9183 E-04
	X	+	0,0125	0,0106	0,0000	-1,1926 E-05	1,319 E-05	5,3303 E-04
01945	X	-	-0,0125	-0,0106	0,0000	1,1926 E-05	-1,319 E-05	-5,3303 E-04
	Y	+	0,0139	0,0117	0,0000	-1,3235 E-05	1,4637 E-05	5,9144 E-04
	Y	-	-0,0139	-0,0117	0,0000	1,3235 E-05	-1,4637 E-05	-5,9144 E-04
	X	+	0,0138	0,0115	0,0000	2,5041 E-07	1,1407 E-06	5,8168 E-04
01946	X	-	-0,0138	-0,0115	0,0000	-2,5041 E-07	-1,1407 E-06	-5,8168 E-04
	Y	+	0,0153	0,0127	0,0000	2,7868 E-07	1,2632 E-06	6,4536 E-04
	Y	-	-0,0153	-0,0127	0,0000	-2,7868 E-07	-1,2632 E-06	-6,4536 E-04
	X	+	-0,0037	-0,0031	0,0000	1,1364 E-05	-1,3622 E-05	1,5995 E-04
01947	X	-	0,0037	0,0031	0,0000	-1,1364 E-05	1,3622 E-05	-1,5995 E-04
	Y	+	-0,0041	-0,0034	0,0000	1,261 E-05	-1,5115 E-05	1,7748 E-04
	Y	-	0,0041	0,0034	0,0000	-1,261 E-05	1,5115 E-05	-1,7748 E-04
	X	+	-0,0059	-0,0050	0,0000	1,1001 E-05	-1,3453 E-05	2,5196 E-04
01948	X	-	0,0059	0,0050	0,0000	-1,1001 E-05	1,3453 E-05	-2,5196 E-04
	Y	+	-0,0066	-0,0055	0,0000	1,2206 E-05	-1,4928 E-05	2,7958 E-04
	Y	-	0,0066	0,0055	0,0000	-1,2206 E-05	1,4928 E-05	-2,7958 E-04
	X	+	-0,0081	-0,0068	0,0000	1,1515 E-05	-1,3692 E-05	3,438 E-04
01949	X	-	0,0081	0,0068	0,0000	-1,1515 E-05	1,3692 E-05	-3,438 E-04
	Y	+	-0,0090	-0,0076	0,0000	1,2777 E-05	-1,5193 E-05	3,8147 E-04
	Y	-	0,0090	0,0076	0,0000	-1,2777 E-05	1,5193 E-05	-3,8147 E-04
	X	+	-0,0103	-0,0087	0,0000	1,1514 E-05	-1,3602 E-05	4,4326 E-04
01950	X	-	0,0103	0,0087	0,0000	-1,1514 E-05	1,3602 E-05	-4,4326 E-04
	Y	+	-0,0115	-0,0096	0,0000	1,2776 E-05	-1,5093 E-05	4,9184 E-04
	Y	-	0,0115	0,0096	0,0000	-1,2776 E-05	1,5093 E-05	-4,9184 E-04
	X	+	-0,0125	-0,0105	0,0000	1,2126 E-05	-1,3391 E-05	5,3331 E-04
01951	X	-	0,0125	0,0105	0,0000	-1,2126 E-05	1,3391 E-05	-5,3331 E-04
	Y	+	-0,0139	-0,0117	0,0000	1,3457 E-05	-1,4859 E-05	5,9175 E-04
	Y	-	0,0139	0,0117	0,0000	-1,3457 E-05	1,4859 E-05	-5,9175 E-04
	X	+	-0,0137	-0,0115	0,0000	-3,2544 E-07	3,3607 E-07	5,8228 E-04
01952	X	-	0,0137	0,0115	0,0000	3,2544 E-07	-3,3607 E-07	-5,8228 E-04
	Y	+	-0,0152	-0,0128	0,0000	-3,6207 E-07	3,7325 E-07	6,4603 E-04
	Y	-	0,0152	0,0128	0,0000	3,6207 E-07	-3,7325 E-07	-6,4603 E-04
	X	+	0,0008	-0,0047	0,0000	1,7375 E-05	3,0478 E-06	1,5997 E-04
01953	X	-	-0,0008	0,0047	0,0000	-1,7375 E-05	-3,0478 E-06	-1,5997 E-04
	Y	+	0,0009	-0,0053	0,0000	1,9279 E-05	3,3819 E-06	1,775 E-04
	Y	-	-0,0009	0,0053	0,0000	-1,9279 E-05	-3,3819 E-06	-1,775 E-04
	X	+	0,0013	-0,0076	0,0000	1,6879 E-05	2,7403 E-06	2,5193 E-04
01954	X	-	-0,0013	0,0076	0,0000	-1,6879 E-05	-2,7403 E-06	-2,5193 E-04
	Y	+	0,0015	-0,0084	0,0000	1,8729 E-05	3,0406 E-06	2,7954 E-04
	Y	-	-0,0015	0,0084	0,0000	-1,8729 E-05	-3,0406 E-06	-2,7954 E-04
	X	+	0,0018	-0,0104	0,0000	1,7379 E-05	2,9897 E-06	3,4387 E-04
01955	X	-	-0,0018	0,0104	0,0000	-1,7379 E-05	-2,9897 E-06	-3,4387 E-04
	Y	+	0,0020	-0,0116	0,0000	1,9284 E-05	3,3173 E-06	3,8156 E-04
	Y	-	-0,0020	0,0116	0,0000	-1,9284 E-05	-3,3173 E-06	-3,8156 E-04
	X	+	0,0023	-0,0133	0,0000	1,7407 E-05	3,0601 E-06	4,4315 E-04
01956	X	-	-0,0023	0,0133	0,0000	-1,7407 E-05	-3,0601 E-06	-4,4315 E-04
	Y	+	0,0026	-0,0147	0,0000	1,9314 E-05	3,3955 E-06	4,9171 E-04
	Y	-	-0,0026	0,0147	0,0000	-1,9314 E-05	-3,3955 E-06	-4,9171 E-04
	X	+	0,0029	-0,0162	0,0000	1,7522 E-05	2,9208 E-06	5,3223 E-04
01957	X	-	-0,0029	0,0162	0,0000	-1,7522 E-05	-2,9208 E-06	-5,3223 E-04
	Y	+	0,0032	-0,0179	0,0000	1,9444 E-05	3,2409 E-06	5,9055 E-04

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	-0,0032	0,0179	0,0000	-1,9444 E-05	-3,2409 E-06	-5,9055 E-04
	X	+	0,0031	-0,0176	0,0000	4,058 E-07	9,1697 E-07	5,8293 E-04
01958	X	-	-0,0031	0,0176	0,0000	-4,058 E-07	-9,1697 E-07	-5,8293 E-04
	Y	+	0,0034	-0,0196	0,0000	4,4856 E-07	1,0169 E-06	6,4674 E-04
	Y	-	-0,0034	0,0196	0,0000	-4,4856 E-07	-1,0169 E-06	-6,4674 E-04
	X	+	0,0000	0,0001	-0,0005	-3,8143 E-06	2,442 E-07	-7,52 E-07
01959	X	-	0,0000	-0,0001	0,0005	3,8143 E-06	-2,442 E-07	7,52 E-07
	Y	+	0,0000	0,0001	-0,0005	-4,2365 E-06	2,709 E-07	-8,3619 E-07
	Y	-	0,0000	-0,0001	0,0005	4,2365 E-06	-2,709 E-07	8,3619 E-07
	X	+	-0,0021	0,0013	-0,0004	-7,213 E-07	-9,8078 E-06	-4,6858 E-05
01960	X	-	0,0021	-0,0013	0,0004	7,213 E-07	9,8078 E-06	4,6858 E-05
	Y	+	-0,0023	0,0015	-0,0005	-7,9775 E-07	-1,0902 E-05	-5,2098 E-05
	Y	-	0,0023	-0,0015	0,0005	7,9775 E-07	1,0902 E-05	5,2098 E-05
	X	+	-0,0044	0,0011	0,0000	-2,7283 E-06	-1,5641 E-05	3,8609 E-06
01961	X	-	0,0044	-0,0011	0,0000	2,7283 E-06	1,5641 E-05	-3,8609 E-06
	Y	+	-0,0049	0,0012	0,0000	-3,0313 E-06	-1,7385 E-05	4,3151 E-06
	Y	-	0,0049	-0,0012	0,0000	3,0313 E-06	1,7385 E-05	-4,3151 E-06
	X	+	0,0000	0,0001	-0,0001	-2,8313 E-06	-3,1891 E-06	-3,1909 E-07
01962	X	-	0,0000	-0,0001	0,0001	2,8313 E-06	3,1891 E-06	3,1909 E-07
	Y	+	-0,0001	0,0001	-0,0001	-3,1442 E-06	-3,5438 E-06	-3,5401 E-07
	Y	-	0,0001	-0,0001	0,0001	3,1442 E-06	3,5438 E-06	3,5401 E-07
	X	+	-0,0001	0,0002	-0,0002	-3,0366 E-06	-3,9835 E-06	-8,9558 E-07
01963	X	-	0,0001	-0,0002	0,0002	3,0366 E-06	3,9835 E-06	8,9558 E-07
	Y	+	-0,0001	0,0002	-0,0002	-3,372 E-06	-4,427 E-06	-9,9473 E-07
	Y	-	0,0001	-0,0002	0,0002	3,372 E-06	4,427 E-06	9,9473 E-07
	X	+	-0,0006	0,0004	-0,0002	-2,262 E-06	-9,3793 E-06	-3,1773 E-06
01964	X	-	0,0006	-0,0004	0,0002	2,262 E-06	9,3793 E-06	3,1773 E-06
	Y	+	-0,0007	0,0005	-0,0002	-2,5117 E-06	-1,0423 E-05	-3,5292 E-06
	Y	-	0,0007	-0,0005	0,0002	2,5117 E-06	1,0423 E-05	3,5292 E-06
	X	+	-0,0015	0,0007	-0,0002	-1,5814 E-06	-1,3975 E-05	-5,249 E-06
01965	X	-	0,0015	-0,0007	0,0002	1,5814 E-06	1,3975 E-05	5,249 E-06
	Y	+	-0,0017	0,0007	-0,0002	-1,7551 E-06	-1,5532 E-05	-5,8294 E-06
	Y	-	0,0017	-0,0007	0,0002	1,7551 E-06	1,5532 E-05	5,8294 E-06
	X	+	-0,0028	0,0009	-0,0002	-8,1964 E-07	-1,7989 E-05	-5,5432 E-06
01966	X	-	0,0028	-0,0009	0,0002	8,1964 E-07	1,7989 E-05	5,5432 E-06
	Y	+	-0,0031	0,0009	-0,0002	-9,0813 E-07	-1,9995 E-05	-6,1519 E-06
	Y	-	0,0031	-0,0009	0,0002	9,0813 E-07	1,9995 E-05	6,1519 E-06
	X	+	-0,0042	0,0010	-0,0002	-5,479 E-07	-1,7984 E-05	-5,2063 E-06
01967	X	-	0,0042	-0,0010	0,0002	5,479 E-07	1,7984 E-05	5,2063 E-06
	Y	+	-0,0047	0,0011	-0,0002	-6,0555 E-07	-1,9993 E-05	-5,771 E-06
	Y	-	0,0047	-0,0011	0,0002	6,0555 E-07	1,9993 E-05	5,771 E-06
	X	+	-0,0001	0,0003	-0,0004	-3,1995 E-06	-4,0567 E-06	-2,8649 E-06
01968	X	-	0,0001	-0,0003	0,0004	3,1995 E-06	4,0567 E-06	2,8649 E-06
	Y	+	-0,0002	0,0004	-0,0004	-3,5533 E-06	-4,5077 E-06	-3,1841 E-06
	Y	-	0,0002	-0,0004	0,0004	3,5533 E-06	4,5077 E-06	3,1841 E-06
	X	+	-0,0006	0,0006	-0,0004	-2,5008 E-06	-8,0569 E-06	-8,3273 E-06
01969	X	-	0,0006	-0,0006	0,0004	2,5008 E-06	8,0569 E-06	8,3273 E-06
	Y	+	-0,0007	0,0007	-0,0004	-2,777 E-06	-8,9535 E-06	-9,2558 E-06
	Y	-	0,0007	-0,0007	0,0004	2,777 E-06	8,9535 E-06	9,2558 E-06
	X	+	-0,0014	0,0009	-0,0004	-1,5618 E-06	-1,2739 E-05	-1,5669 E-05
01970	X	-	0,0014	-0,0009	0,0004	1,5618 E-06	1,2739 E-05	1,5669 E-05
	Y	+	-0,0016	0,0010	-0,0004	-1,7328 E-06	-1,416 E-05	-1,7417 E-05
	Y	-	0,0016	-0,0010	0,0004	1,7328 E-06	1,416 E-05	1,7417 E-05
	X	+	-0,0026	0,0011	-0,0003	-1,4384 E-07	-1,7261 E-05	-2,4785 E-05
01971	X	-	0,0026	-0,0011	0,0003	1,4384 E-07	1,7261 E-05	2,4785 E-05
	Y	+	-0,0029	0,0012	-0,0004	-1,5573 E-07	-1,919 E-05	-2,7551 E-05
	Y	-	0,0029	-0,0012	0,0004	1,5573 E-07	1,919 E-05	2,7551 E-05
	X	+	-0,0008	0,0047	0,0000	-1,744 E-05	-3,2106 E-06	1,5997 E-04
01972	X	-	0,0008	-0,0047	0,0000	1,744 E-05	3,2106 E-06	-1,5997 E-04
	Y	+	-0,0009	0,0053	0,0000	-1,9351 E-05	-3,5624 E-06	1,775 E-04
	Y	-	0,0009	-0,0053	0,0000	1,9351 E-05	3,5624 E-06	-1,775 E-04
	X	+	-0,0013	0,0076	0,0000	-1,7047 E-05	-3,2508 E-06	2,5194 E-04
01973	X	-	0,0013	-0,0076	0,0000	1,7047 E-05	3,2508 E-06	-2,5194 E-04
	Y	+	-0,0015	0,0084	0,0000	-1,8916 E-05	-3,607 E-06	2,7956 E-04
	Y	-	0,0015	-0,0084	0,0000	1,8916 E-05	3,607 E-06	-2,7956 E-04
	X	+	-0,0018	0,0104	0,0000	-1,7612 E-05	-3,0833 E-06	3,4382 E-04
01974	X	-	0,0018	-0,0104	0,0000	1,7612 E-05	3,0833 E-06	-3,4382 E-04
	Y	+	-0,0020	0,0116	0,0000	-1,9543 E-05	-3,4212 E-06	3,815 E-04
	Y	-	0,0020	-0,0116	0,0000	1,9543 E-05	3,4212 E-06	-3,815 E-04
	X	+	-0,0024	0,0133	0,0000	-1,7623 E-05	-3,084 E-06	4,4311 E-04
01975	X	-	0,0024	-0,0133	0,0000	1,7623 E-05	3,084 E-06	-4,4311 E-04
	Y	+	-0,0026	0,0147	0,0000	-1,9554 E-05	-3,422 E-06	4,9167 E-04
	Y	-	0,0026	-0,0147	0,0000	1,9554 E-05	3,422 E-06	-4,9167 E-04
	X	+	-0,0028	0,0161	0,0000	-1,7768 E-05	-2,5971 E-06	5,3242 E-04
01976	X	-	0,0028	-0,0161	0,0000	1,7768 E-05	2,5971 E-06	-5,3242 E-04
	Y	+	-0,0032	0,0179	0,0000	-1,9716 E-05	-2,8807 E-06	5,9077 E-04
	Y	-	0,0032	-0,0179	0,0000	1,9716 E-05	2,8807 E-06	-5,9077 E-04
	X	+	-0,0031	0,0176	0,0000	7,2982 E-07	-3,723 E-08	5,832 E-04
01977	X	-	0,0031	-0,0176	0,0000	-7,2982 E-07	3,723 E-08	-5,832 E-04
	Y	+	-0,0035	0,0195	0,0000	8,0997 E-07	-4,1628 E-08	6,4704 E-04
	Y	-	0,0035	-0,0195	0,0000	-8,0997 E-07	4,1628 E-08	-6,4704 E-04
	X	+	-0,0059	0,0021	0,0000	-6,041 E-06	-1,6572 E-05	2,0676 E-04

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
01978	X	-	0,0059	-0,0021	0,0000	6,041 E-06	1,6572 E-05	-2,0676 E-04
	Y	+	-0,0065	0,0024	0,0000	-6,7031 E-06	-1,8388 E-05	2,2942 E-04
	Y	-	0,0065	-0,0024	0,0000	6,7031 E-06	1,8388 E-05	-2,2942 E-04
	X	+	-0,0086	0,0031	0,0000	-6,0086 E-06	-1,6577 E-05	2,9714 E-04
01979	X	-	0,0086	-0,0031	0,0000	6,0086 E-06	1,6577 E-05	-2,9714 E-04
	Y	+	-0,0096	0,0035	0,0000	-6,6671 E-06	-1,8394 E-05	3,297 E-04
	Y	-	0,0096	-0,0035	0,0000	6,6671 E-06	1,8394 E-05	-3,297 E-04
	X	+	-0,0113	0,0041	0,0000	-6,3193 E-06	-1,7398 E-05	3,9354 E-04
01980	X	-	0,0113	-0,0041	0,0000	6,3193 E-06	1,7398 E-05	-3,9354 E-04
	Y	+	-0,0126	0,0046	0,0000	-7,0119 E-06	-1,9305 E-05	4,3667 E-04
	Y	-	0,0126	-0,0046	0,0000	7,0119 E-06	1,9305 E-05	-4,3667 E-04
	X	+	-0,0140	0,0051	0,0000	-6,4089 E-06	-1,665 E-05	4,9044 E-04
01981	X	-	0,0140	-0,0051	0,0000	6,4089 E-06	1,665 E-05	-4,9044 E-04
	Y	+	-0,0156	0,0057	0,0000	-7,1121 E-06	-1,8475 E-05	5,4419 E-04
	Y	-	0,0156	-0,0057	0,0000	7,1121 E-06	1,8475 E-05	-5,4419 E-04
	X	+	-0,0164	0,0060	0,0000	-1,9361 E-06	-6,1581 E-06	5,6547 E-04
01982	X	-	0,0164	-0,0060	0,0000	1,9361 E-06	6,1581 E-06	-5,6547 E-04
	Y	+	-0,0182	0,0066	0,0000	-2,138 E-06	-6,8043 E-06	6,2742 E-04
	Y	-	0,0182	-0,0066	0,0000	2,138 E-06	6,8043 E-06	-6,2742 E-04
	X	+	0,0045	-0,0016	0,0000	6,031 E-06	1,6597 E-05	1,5991 E-04
01983	X	-	-0,0045	0,0016	0,0000	-6,031 E-06	-1,6597 E-05	-1,5991 E-04
	Y	+	0,0050	-0,0018	0,0000	6,692 E-06	1,8415 E-05	1,7743 E-04
	Y	-	-0,0050	0,0018	0,0000	-6,692 E-06	-1,8415 E-05	-1,7743 E-04
	X	+	0,0072	-0,0026	0,0000	5,8329 E-06	1,5992 E-05	2,5194 E-04
01984	X	-	-0,0072	0,0026	0,0000	-5,8329 E-06	-1,5992 E-05	-2,5194 E-04
	Y	+	0,0080	-0,0029	0,0000	6,4721 E-06	1,7744 E-05	2,7955 E-04
	Y	-	-0,0080	0,0029	0,0000	-6,4721 E-06	-1,7744 E-05	-2,7955 E-04
	X	+	0,0100	-0,0036	0,0000	6,0644 E-06	1,6579 E-05	3,4395 E-04
01985	X	-	-0,0100	0,0036	0,0000	-6,0644 E-06	-1,6579 E-05	-3,4395 E-04
	Y	+	0,0111	-0,0040	0,0000	6,729 E-06	1,8396 E-05	3,8164 E-04
	Y	-	-0,0111	0,0040	0,0000	-6,729 E-06	-1,8396 E-05	-3,8164 E-04
	X	+	0,0127	-0,0046	0,0000	6,0839 E-06	1,6604 E-05	4,4306 E-04
01986	X	-	-0,0127	0,0046	0,0000	-6,0839 E-06	-1,6604 E-05	-4,4306 E-04
	Y	+	0,0140	-0,0051	0,0000	6,7508 E-06	1,8424 E-05	4,9161 E-04
	Y	-	-0,0140	0,0051	0,0000	-6,7508 E-06	-1,8424 E-05	-4,9161 E-04
	X	+	0,0154	-0,0056	0,0000	6,3893 E-06	1,6352 E-05	5,3314 E-04
01987	X	-	-0,0154	0,0056	0,0000	-6,3893 E-06	-1,6352 E-05	-5,3314 E-04
	Y	+	0,0171	-0,0063	0,0000	7,0899 E-06	1,8146 E-05	5,9156 E-04
	Y	-	-0,0171	0,0063	0,0000	-7,0899 E-06	-1,8146 E-05	-5,9156 E-04
	X	+	0,0169	-0,0061	0,0000	1,6441 E-07	9,9906 E-07	5,8141 E-04
01988	X	-	-0,0169	0,0061	0,0000	-1,6441 E-07	-9,9906 E-07	-5,8141 E-04
	Y	+	0,0187	-0,0068	0,0000	1,8204 E-07	1,1064 E-06	6,4506 E-04
	Y	-	-0,0187	0,0068	0,0000	-1,8204 E-07	-1,1064 E-06	-6,4506 E-04
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2766 E-09	-7,0859 E-10	-1,2782 E-09
01989	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2766 E-09	7,0859 E-10	1,2782 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4195 E-09	-7,9772 E-10	-1,4209 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4195 E-09	7,9772 E-10	1,4209 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,3923 E-09	9,4809 E-10	-4,281 E-09
01990	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,3923 E-09	-9,4809 E-10	4,281 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,3276 E-09	1,0641 E-09	-4,7578 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,3276 E-09	-1,0641 E-09	4,7578 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,309 E-09	4,0558 E-09	-4,4237 E-09
01991	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,309 E-09	-4,0558 E-09	4,4237 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0349 E-08	4,5173 E-09	-4,9168 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0349 E-08	-4,5173 E-09	4,9168 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3428 E-10	-2,7365 E-09	-1,1268 E-09
01992	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3428 E-10	2,7365 E-09	1,1268 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4911 E-10	-3,0508 E-09	-1,2522 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4911 E-10	3,0508 E-09	1,2522 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,6311 E-10	-4,2577 E-09	-1,6772 E-09
01993	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,6311 E-10	4,2577 E-09	1,6772 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,3763 E-10	-4,7398 E-09	-1,8642 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,3763 E-10	4,7398 E-09	1,8642 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,7115 E-09	1,3611 E-11	-6,3009 E-09
01994	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,7115 E-09	-1,3611 E-11	6,3009 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,4603 E-09	2,2818 E-11	-7,0028 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,4603 E-09	-2,2818 E-11	7,0028 E-09
	X	+	-0,0002	0,0000	-0,0006	-9,8273 E-07	-3,4351 E-06	6,1529 E-07
01995	X	-	0,0002	0,0000	0,0006	9,8273 E-07	3,4351 E-06	-6,1529 E-07
	Y	+	-0,0002	0,0000	-0,0006	-1,0902 E-06	-3,8121 E-06	6,8287 E-07
	Y	-	0,0002	0,0000	0,0006	1,0902 E-06	3,8121 E-06	-6,8287 E-07
	X	+	-0,0001	0,0000	-0,0005	-1,0806 E-06	3,5849 E-06	2,8293 E-07
01996	X	-	0,0001	0,0000	0,0005	1,0806 E-06	-3,5849 E-06	-2,8293 E-07
	Y	+	-0,0001	0,0000	-0,0005	-1,1999 E-06	3,9781 E-06	3,143 E-07
	Y	-	0,0001	0,0000	0,0005	1,1999 E-06	-3,9781 E-06	-3,143 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2118 E-06	1,1157 E-06	3,8656 E-07
01997	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2118 E-06	-1,1157 E-06	-3,8656 E-07
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3454 E-06	1,2374 E-06	4,2897 E-07
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3454 E-06	-1,2374 E-06	-4,2897 E-07
	X	+	-0,0001	0,0000	0,0000	-7,2374 E-07	-1,4791 E-06	7,6477 E-07
01998	X	-	0,0001	0,0000	0,0000	7,2374 E-07	1,4791 E-06	-7,6477 E-07
	Y	+	-0,0001	0,0000	0,0000	-8,0374 E-07	-1,641 E-06	8,4856 E-07

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0001	0,0000	0,0000	8,0374 E-07	1,641 E-06	-8,4856 E-07
	X	+	-0,0001	0,0000	-0,0001	-1,2944 E-06	-2,5118 E-06	3,1398 E-07
01999	X	-	0,0001	0,0000	0,0001	1,2944 E-06	2,5118 E-06	-3,1398 E-07
	Y	+	-0,0001	0,0000	-0,0001	-1,4368 E-06	-2,787 E-06	3,4846 E-07
	Y	-	0,0001	0,0000	0,0001	1,4368 E-06	2,787 E-06	-3,4846 E-07
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,6504 E-06	2,4144 E-06	5,05 E-07
02000	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,6504 E-06	-2,4144 E-06	-5,05 E-07
	Y	+	-0,0001	0,0000	-0,0002	-1,8322 E-06	2,6787 E-06	5,6049 E-07
	Y	-	0,0001	0,0000	0,0002	1,8322 E-06	-2,6787 E-06	-5,6049 E-07
	X	+	-0,0001	0,0000	-0,0004	-1,9076 E-06	1,4916 E-06	4,0183 E-07
02001	X	-	0,0001	0,0000	0,0004	1,9076 E-06	-1,4916 E-06	-4,0183 E-07
	Y	+	-0,0002	0,0000	-0,0004	-2,1172 E-06	1,6548 E-06	4,462 E-07
	Y	-	0,0002	0,0000	0,0004	2,1172 E-06	-1,6548 E-06	-4,462 E-07
	X	+	-0,0022	0,0015	-0,0005	-4,0709 E-06	-2,7317 E-06	-5,5205 E-05
02002	X	-	0,0022	-0,0015	0,0005	4,0709 E-06	2,7317 E-06	5,5205 E-05
	Y	+	-0,0025	0,0017	-0,0005	-4,5249 E-06	-3,0264 E-06	-6,1378 E-05
	Y	-	0,0025	-0,0017	0,0005	4,5249 E-06	3,0264 E-06	6,1378 E-05
	X	+	-0,0023	0,0018	-0,0005	-3,8246 E-06	-1,0162 E-06	-5,0994 E-05
02003	X	-	0,0023	-0,0018	0,0005	3,8246 E-06	1,0162 E-06	5,0994 E-05
	Y	+	-0,0025	0,0019	-0,0005	-4,2493 E-06	-1,1273 E-06	-5,6692 E-05
	Y	-	0,0025	-0,0019	0,0005	4,2493 E-06	1,1273 E-06	5,6692 E-05
	X	+	-0,0055	0,0013	0,0001	-8,4871 E-07	-9,6873 E-06	2,4488 E-06
02004	X	-	0,0055	-0,0013	-0,0001	8,4871 E-07	9,6873 E-06	-2,4488 E-06
	Y	+	-0,0061	0,0014	0,0001	-9,3956 E-07	-1,0769 E-05	2,7602 E-06
	Y	-	0,0061	-0,0014	-0,0001	9,3956 E-07	1,0769 E-05	-2,7602 E-06
	X	+	-0,0050	0,0012	0,0000	-3,0998 E-07	-8,9583 E-06	4,8273 E-06
02005	X	-	0,0050	-0,0012	0,0000	3,0998 E-07	8,9583 E-06	-4,8273 E-06
	Y	+	-0,0056	0,0014	0,0000	-3,4003 E-07	-9,9583 E-06	5,3977 E-06
	Y	-	0,0056	-0,0014	0,0000	3,4003 E-07	9,9583 E-06	-5,3977 E-06
	X	+	-0,0050	0,0011	-0,0001	-2,2328 E-06	-6,8398 E-06	-7,9158 E-06
02006	X	-	0,0050	-0,0011	0,0001	2,2328 E-06	6,8398 E-06	7,9158 E-06
	Y	+	-0,0056	0,0012	-0,0001	-2,4777 E-06	-7,609 E-06	-8,7758 E-06
	Y	-	0,0056	-0,0012	0,0001	2,4777 E-06	7,609 E-06	8,7758 E-06
	X	+	-0,0053	0,0012	-0,0001	-2,1159 E-06	-7,2293 E-06	-8,72 E-06
02007	X	-	0,0053	-0,0012	0,0001	2,1159 E-06	7,2293 E-06	8,72 E-06
	Y	+	-0,0059	0,0014	-0,0001	-2,3486 E-06	-8,0381 E-06	-9,6673 E-06
	Y	-	0,0059	-0,0014	0,0001	2,3486 E-06	8,0381 E-06	9,6673 E-06
	X	+	-0,0040	0,0013	-0,0003	-4,3451 E-06	-1,5758 E-06	-2,7811 E-05
02008	X	-	0,0040	-0,0013	0,0003	4,3451 E-06	1,5758 E-06	2,7811 E-05
	Y	+	-0,0044	0,0015	-0,0004	-4,8286 E-06	-1,7482 E-06	-3,096 E-05
	Y	-	0,0044	-0,0015	0,0004	4,8286 E-06	1,7482 E-06	3,096 E-05
	X	+	0,0010	-0,0006	-0,0058	2,6285 E-05	3,8672 E-05	1,0313 E-07
02009	X	-	-0,0010	0,0006	0,0058	-2,6285 E-05	-3,8672 E-05	-1,0313 E-07
	Y	+	0,0011	-0,0007	-0,0064	2,9163 E-05	4,2904 E-05	1,147 E-07
	Y	-	-0,0011	0,0007	0,0064	-2,9163 E-05	-4,2904 E-05	-1,147 E-07
	X	+	0,0240	-0,0201	-0,0061	3,386 E-05	4,3716 E-05	1,2209 E-04
02010	X	-	-0,0240	0,0201	0,0061	-3,386 E-05	-4,3716 E-05	-1,2209 E-04
	Y	+	0,0267	-0,0223	-0,0067	3,7556 E-05	4,8498 E-05	1,3545 E-04
	Y	-	-0,0267	0,0223	0,0067	-3,7556 E-05	-4,8498 E-05	-1,3545 E-04
	X	+	0,0241	-0,0372	-0,0002	5,4728 E-05	4,4751 E-05	1,4847 E-04
02011	X	-	-0,0241	0,0372	0,0002	-5,4728 E-05	-4,4751 E-05	-1,4847 E-04
	Y	+	0,0267	-0,0413	-0,0002	6,0688 E-05	4,9647 E-05	1,647 E-04
	Y	-	-0,0267	0,0413	0,0002	-6,0688 E-05	-4,9647 E-05	-1,647 E-04
	X	+	0,0009	-0,0006	-0,0008	2,9689 E-05	3,7216 E-05	-3,2832 E-07
02012	X	-	-0,0009	0,0006	0,0008	-2,9689 E-05	-3,7216 E-05	3,2832 E-07
	Y	+	0,0010	-0,0006	-0,0009	3,2941 E-05	4,1289 E-05	-3,6387 E-07
	Y	-	-0,0010	0,0006	0,0009	-3,2941 E-05	-4,1289 E-05	3,6387 E-07
	X	+	0,0015	-0,0011	-0,0021	3,4108 E-05	3,8148 E-05	5,0522 E-07
02013	X	-	-0,0015	0,0011	0,0021	-3,4108 E-05	-3,8148 E-05	-5,0522 E-07
	Y	+	0,0017	-0,0012	-0,0023	3,7844 E-05	4,2322 E-05	5,6123 E-07
	Y	-	-0,0017	0,0012	0,0023	-3,7844 E-05	-4,2322 E-05	-5,6123 E-07
	X	+	0,0049	-0,0048	-0,0020	5,3505 E-05	4,148 E-05	1,3066 E-05
02014	X	-	-0,0049	0,0048	0,0020	-5,3505 E-05	-4,148 E-05	-1,3066 E-05
	Y	+	0,0055	-0,0053	-0,0022	5,9366 E-05	4,6019 E-05	1,45 E-05
	Y	-	-0,0055	0,0053	0,0022	-5,9366 E-05	-4,6019 E-05	-1,45 E-05
	X	+	0,0085	-0,0097	-0,0019	6,2893 E-05	4,3308 E-05	3,4111 E-05
02015	X	-	-0,0085	0,0097	0,0019	-6,2893 E-05	-4,3308 E-05	-3,4111 E-05
	Y	+	0,0094	-0,0108	-0,0021	6,9782 E-05	4,8047 E-05	3,7852 E-05
	Y	-	-0,0094	0,0108	0,0021	-6,9782 E-05	-4,8047 E-05	-3,7852 E-05
	X	+	0,0122	-0,0151	-0,0018	6,7909 E-05	4,4358 E-05	5,9254 E-05
02016	X	-	-0,0122	0,0151	0,0018	-6,7909 E-05	-4,4358 E-05	-5,9254 E-05
	Y	+	0,0135	-0,0168	-0,0020	7,5346 E-05	4,9211 E-05	6,575 E-05
	Y	-	-0,0135	0,0168	0,0020	-7,5346 E-05	-4,9211 E-05	-6,575 E-05
	X	+	0,0159	-0,0209	-0,0017	6,9621 E-05	4,4877 E-05	8,7386 E-05
02017	X	-	-0,0159	0,0209	0,0017	-6,9621 E-05	-4,4877 E-05	-8,7386 E-05
	Y	+	0,0177	-0,0232	-0,0019	7,7238 E-05	4,9787 E-05	9,6965 E-05
	Y	-	-0,0177	0,0232	0,0019	-7,7238 E-05	-4,9787 E-05	-9,6965 E-05
	X	+	0,0197	-0,0265	-0,0017	6,5054 E-05	4,4893 E-05	1,1341 E-04
02018	X	-	-0,0197	0,0265	0,0017	-6,5054 E-05	-4,4893 E-05	-1,1341 E-04
	Y	+	0,0218	-0,0294	-0,0019	7,2161 E-05	4,9804 E-05	1,2583 E-04
	Y	-	-0,0218	0,0294	0,0019	-7,2161 E-05	-4,9804 E-05	-1,2583 E-04
	X	+	0,0234	-0,0314	-0,0017	5,3267 E-05	4,4685 E-05	1,3135 E-04

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
02019	X	-	-0,0234	0,0314	0,0017	-5,3267 E-05	-4,4685 E-05	-1,3135 E-04
	Y	+	0,0260	-0,0349	-0,0019	5,9073 E-05	4,9574 E-05	1,4572 E-04
	Y	-	-0,0260	0,0349	0,0019	-5,9073 E-05	-4,9574 E-05	-1,4572 E-04
02020	X	+	0,0032	-0,0024	-0,0045	3,7104 E-05	4,0212 E-05	4,7633 E-06
	X	-	-0,0032	0,0024	0,0045	-3,7104 E-05	-4,0212 E-05	-4,7633 E-06
	Y	+	0,0036	-0,0027	-0,0050	4,1167 E-05	4,4612 E-05	5,2863 E-06
	Y	-	-0,0036	0,0027	0,0050	-4,1167 E-05	-4,4612 E-05	-5,2863 E-06
02021	X	+	0,0067	-0,0058	-0,0045	4,4119 E-05	4,2301 E-05	2,1157 E-05
	X	-	-0,0067	0,0058	0,0045	-4,4119 E-05	-4,2301 E-05	-2,1157 E-05
	Y	+	0,0074	-0,0064	-0,0050	4,895 E-05	4,693 E-05	2,3477 E-05
	Y	-	-0,0074	0,0064	0,0050	-4,895 E-05	-4,693 E-05	-2,3477 E-05
02022	X	+	0,0103	-0,0096	-0,0045	4,7974 E-05	4,3723 E-05	4,3194 E-05
	X	-	-0,0103	0,0096	0,0045	-4,7974 E-05	-4,3723 E-05	-4,3194 E-05
	Y	+	0,0115	-0,0106	-0,0050	5,3227 E-05	4,8507 E-05	4,7929 E-05
	Y	-	-0,0115	0,0106	0,0050	-5,3227 E-05	-4,8507 E-05	-4,7929 E-05
02023	X	+	0,0141	-0,0136	-0,0045	5,0465 E-05	4,4542 E-05	6,8008 E-05
	X	-	-0,0141	0,0136	0,0045	-5,0465 E-05	-4,4542 E-05	-6,8008 E-05
	Y	+	0,0156	-0,0151	-0,0050	5,599 E-05	4,9416 E-05	7,5461 E-05
	Y	-	-0,0156	0,0151	0,0050	-5,599 E-05	-4,9416 E-05	-7,5461 E-05
02024	X	+	0,0178	-0,0178	-0,0045	5,2092 E-05	4,4845 E-05	9,2874 E-05
	X	-	-0,0178	0,0178	0,0045	-5,2092 E-05	-4,4845 E-05	-9,2874 E-05
	Y	+	0,0198	-0,0197	-0,0050	5,779 E-05	4,9751 E-05	1,0305 E-04
	Y	-	-0,0198	0,0197	0,0050	-5,779 E-05	-4,9751 E-05	-1,0305 E-04
02025	X	+	0,0216	-0,0220	-0,0045	4,6632 E-05	4,4481 E-05	1,0988 E-04
	X	-	-0,0216	0,0220	0,0045	-4,6632 E-05	-4,4481 E-05	-1,0988 E-04
	Y	+	0,0239	-0,0244	-0,0050	5,1715 E-05	4,9348 E-05	1,219 E-04
	Y	-	-0,0239	0,0244	0,0050	-5,1715 E-05	-4,9348 E-05	-1,219 E-04
02026	X	+	-0,0009	-0,0006	0,0065	2,339 E-05	-3,6176 E-05	3,0857 E-06
	X	-	0,0009	0,0006	-0,0065	-2,339 E-05	3,6176 E-05	-3,0857 E-06
	Y	+	-0,0010	-0,0006	0,0072	2,595 E-05	-4,0139 E-05	3,4236 E-06
	Y	-	0,0010	0,0006	-0,0072	-2,595 E-05	4,0139 E-05	-3,4236 E-06
02027	X	+	-0,0221	-0,0144	0,0070	2,8872 E-05	-4,0285 E-05	1,1704 E-04
	X	-	0,0221	0,0144	-0,0070	-2,8872 E-05	4,0285 E-05	-1,1704 E-04
	Y	+	-0,0245	-0,0159	0,0077	3,2027 E-05	-4,4699 E-05	1,2985 E-04
	Y	-	0,0245	0,0159	-0,0077	-3,2027 E-05	4,4699 E-05	-1,2985 E-04
02028	X	+	-0,0063	-0,0143	0,0025	2,7782 E-05	-8,6438 E-06	1,0534 E-04
	X	-	0,0063	0,0143	-0,0025	-2,7782 E-05	8,6438 E-06	-1,0534 E-04
	Y	+	-0,0070	-0,0159	0,0028	3,082 E-05	-9,5963 E-06	1,1686 E-04
	Y	-	0,0070	0,0159	-0,0028	-3,082 E-05	9,5963 E-06	-1,1686 E-04
02029	X	+	-0,0003	-0,0006	0,0025	2,4556 E-05	-1,1089 E-05	3,6312 E-06
	X	-	0,0003	0,0006	-0,0025	-2,4556 E-05	1,1089 E-05	-3,6312 E-06
	Y	+	-0,0003	-0,0007	0,0027	2,7243 E-05	-1,2305 E-05	4,0288 E-06
	Y	-	0,0003	0,0007	-0,0027	-2,7243 E-05	1,2305 E-05	-4,0288 E-06
02030	X	+	-0,0007	-0,0010	0,0036	2,4518 E-05	-1,7831 E-05	6,8339 E-06
	X	-	0,0007	0,0010	-0,0036	-2,4518 E-05	1,7831 E-05	-6,8339 E-06
	Y	+	-0,0008	-0,0011	0,0040	2,7202 E-05	-1,9785 E-05	7,5821 E-06
	Y	-	0,0008	0,0011	-0,0040	-2,7202 E-05	1,9785 E-05	-7,5821 E-06
02031	X	+	-0,0023	-0,0030	0,0037	2,5505 E-05	-1,8488 E-05	2,0067 E-05
	X	-	0,0023	0,0030	-0,0037	-2,5505 E-05	1,8488 E-05	-2,0067 E-05
	Y	+	-0,0025	-0,0033	0,0041	2,8296 E-05	-2,0514 E-05	2,2264 E-05
	Y	-	0,0025	0,0033	-0,0041	-2,8296 E-05	2,0514 E-05	-2,2264 E-05
02032	X	+	-0,0038	-0,0051	0,0037	2,6265 E-05	-1,8895 E-05	3,3721 E-05
	X	-	0,0038	0,0051	-0,0037	-2,6265 E-05	1,8895 E-05	-3,3721 E-05
	Y	+	-0,0042	-0,0057	0,0041	2,9139 E-05	-2,0966 E-05	3,7413 E-05
	Y	-	0,0042	0,0057	-0,0041	-2,9139 E-05	2,0966 E-05	-3,7413 E-05
02033	X	+	-0,0054	-0,0073	0,0037	2,6674 E-05	-1,9428 E-05	4,781 E-05
	X	-	0,0054	0,0073	-0,0037	-2,6674 E-05	1,9428 E-05	-4,781 E-05
	Y	+	-0,0060	-0,0081	0,0041	2,9593 E-05	-2,1557 E-05	5,3044 E-05
	Y	-	0,0060	0,0081	-0,0041	-2,9593 E-05	2,1557 E-05	-5,3044 E-05
02034	X	+	-0,0071	-0,0095	0,0037	2,6722 E-05	-2,0669 E-05	6,1944 E-05
	X	-	0,0071	0,0095	-0,0037	-2,6722 E-05	2,0669 E-05	-6,1944 E-05
	Y	+	-0,0078	-0,0105	0,0041	2,9646 E-05	-2,2936 E-05	6,8724 E-05
	Y	-	0,0078	0,0105	-0,0041	-2,9646 E-05	2,2936 E-05	-6,8724 E-05
02035	X	+	-0,0089	-0,0117	0,0038	2,6616 E-05	-2,1004 E-05	7,3638 E-05
	X	-	0,0089	0,0117	-0,0038	-2,6616 E-05	2,1004 E-05	-7,3638 E-05
	Y	+	-0,0098	-0,0130	0,0042	2,9529 E-05	-2,3303 E-05	8,1692 E-05
	Y	-	0,0098	0,0130	-0,0042	-2,9529 E-05	2,3303 E-05	-8,1692 E-05
02036	X	+	-0,0105	-0,0139	0,0038	2,7134 E-05	-1,8191 E-05	8,6825 E-05
	X	-	0,0105	0,0139	-0,0038	-2,7134 E-05	1,8191 E-05	-8,6825 E-05
	Y	+	-0,0117	-0,0154	0,0042	3,0104 E-05	-2,0181 E-05	9,6333 E-05
	Y	-	0,0117	0,0154	-0,0042	-3,0104 E-05	2,0181 E-05	-9,6333 E-05
02037	X	+	-0,0025	-0,0019	0,0055	2,4827 E-05	-3,0307 E-05	1,3389 E-05
	X	-	0,0025	0,0019	-0,0055	-2,4827 E-05	3,0307 E-05	-1,3389 E-05
	Y	+	-0,0027	-0,0022	0,0061	2,7544 E-05	-3,3627 E-05	1,4855 E-05
	Y	-	0,0027	0,0022	-0,0061	-2,7544 E-05	3,3627 E-05	-1,4855 E-05
02038	X	+	-0,0050	-0,0040	0,0055	2,6178 E-05	-3,0939 E-05	2,7503 E-05
	X	-	0,0050	0,0040	-0,0055	-2,6178 E-05	3,0939 E-05	-2,7503 E-05
	Y	+	-0,0055	-0,0045	0,0061	2,9043 E-05	-3,4328 E-05	3,0515 E-05
	Y	-	0,0055	0,0045	-0,0061	-2,9043 E-05	3,4328 E-05	-3,0515 E-05
02039	X	+	-0,0076	-0,0062	0,0056	2,6895 E-05	-3,1843 E-05	4,264 E-05
	X	-	0,0076	0,0062	-0,0056	-2,6895 E-05	3,1843 E-05	-4,264 E-05
	Y	+	-0,0084	-0,0069	0,0062	2,9839 E-05	-3,5331 E-05	4,7308 E-05

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0084	0,0069	-0,0062	-2,9839 E-05	3,5331 E-05	-4,7308 E-05
	X	+	-0,0102	-0,0084	0,0057	2,71 E-05	-3,2194 E-05	5,7753 E-05
02040	X	-	0,0102	0,0084	-0,0057	-2,71 E-05	3,2194 E-05	-5,7753 E-05
	Y	+	-0,0113	-0,0093	0,0063	3,0065 E-05	-3,572 E-05	6,4074 E-05
	Y	-	0,0113	0,0093	-0,0063	-3,0065 E-05	3,572 E-05	-6,4074 E-05
	X	+	-0,0128	-0,0106	0,0057	2,6997 E-05	-3,134 E-05	7,2573 E-05
02041	X	-	0,0128	0,0106	-0,0057	-2,6997 E-05	3,134 E-05	-7,2573 E-05
	Y	+	-0,0143	-0,0118	0,0063	2,9951 E-05	-3,4773 E-05	8,0515 E-05
	Y	-	0,0143	0,0118	-0,0063	-2,9951 E-05	3,4773 E-05	-8,0515 E-05
	X	+	-0,0154	-0,0128	0,0057	2,7303 E-05	-3,2442 E-05	8,4911 E-05
02042	X	-	0,0154	0,0128	-0,0057	-2,7303 E-05	3,2442 E-05	-8,4911 E-05
	Y	+	-0,0171	-0,0142	0,0063	3,0293 E-05	-3,5998 E-05	9,4204 E-05
	Y	-	0,0171	0,0142	-0,0063	-3,0293 E-05	3,5998 E-05	-9,4204 E-05
	X	+	-0,0010	-0,0006	0,0053	2,6048 E-05	-3,9008 E-05	-3,3413 E-09
02043	X	-	0,0010	0,0006	-0,0053	-2,6048 E-05	3,9008 E-05	3,3413 E-09
	Y	+	-0,0011	-0,0007	0,0059	2,8899 E-05	-4,328 E-05	-3,4865 E-09
	Y	-	0,0011	0,0007	-0,0059	-2,8899 E-05	4,328 E-05	3,4865 E-09
	X	+	-0,0253	-0,0206	0,0056	3,4781 E-05	-4,623 E-05	1,3245 E-04
02044	X	-	0,0253	0,0206	-0,0056	-3,4781 E-05	4,623 E-05	-1,3245 E-04
	Y	+	-0,0281	-0,0229	0,0062	3,8577 E-05	-5,1291 E-05	1,4694 E-04
	Y	-	0,0281	0,0229	-0,0062	-3,8577 E-05	5,1291 E-05	-1,4694 E-04
	X	+	-0,0253	-0,0390	-0,0007	5,6466 E-05	-4,741 E-05	1,574 E-04
02045	X	-	0,0253	0,0390	0,0007	-5,6466 E-05	4,741 E-05	-1,574 E-04
	Y	+	-0,0281	-0,0433	-0,0008	6,2616 E-05	-5,26 E-05	1,7461 E-04
	Y	-	0,0281	0,0433	0,0008	-6,2616 E-05	5,26 E-05	-1,7461 E-04
	X	+	-0,0009	-0,0005	0,0003	2,9276 E-05	-3,7455 E-05	-4,2703 E-07
02046	X	-	0,0009	0,0005	-0,0003	-2,9276 E-05	3,7455 E-05	4,2703 E-07
	Y	+	-0,0010	-0,0006	0,0003	3,2483 E-05	-4,1558 E-05	-4,7344 E-07
	Y	-	0,0010	0,0006	-0,0003	-3,2483 E-05	4,1558 E-05	4,7344 E-07
	X	+	-0,0015	-0,0010	0,0015	3,4819 E-05	-3,857 E-05	4,0452 E-07
02047	X	-	0,0015	0,0010	-0,0015	-3,4819 E-05	3,857 E-05	-4,0452 E-07
	Y	+	-0,0017	-0,0011	0,0017	3,8632 E-05	-4,2795 E-05	4,4941 E-07
	Y	-	0,0017	0,0011	-0,0017	-3,8632 E-05	4,2795 E-05	-4,4941 E-07
	X	+	-0,0051	-0,0050	0,0013	5,7261 E-05	-4,2949 E-05	1,4085 E-05
02048	X	-	0,0051	0,0050	-0,0013	-5,7261 E-05	4,2949 E-05	-1,4085 E-05
	Y	+	-0,0056	-0,0055	0,0015	6,3532 E-05	-4,7654 E-05	1,563 E-05
	Y	-	0,0056	0,0055	-0,0015	-6,3532 E-05	4,7654 E-05	-1,563 E-05
	X	+	-0,0088	-0,0102	0,0012	6,7188 E-05	-4,5437 E-05	3,7204 E-05
02049	X	-	0,0088	0,0102	-0,0012	-6,7188 E-05	4,5437 E-05	-3,7204 E-05
	Y	+	-0,0098	-0,0113	0,0013	7,4547 E-05	-5,0413 E-05	4,1283 E-05
	Y	-	0,0098	0,0113	-0,0013	-7,4547 E-05	5,0413 E-05	-4,1283 E-05
	X	+	-0,0127	-0,0160	0,0011	7,1722 E-05	-4,6892 E-05	6,4467 E-05
02050	X	-	0,0127	0,0160	-0,0011	-7,1722 E-05	4,6892 E-05	-6,4467 E-05
	Y	+	-0,0141	-0,0178	0,0012	7,9576 E-05	-5,2027 E-05	7,1534 E-05
	Y	-	0,0141	0,0178	-0,0012	-7,9576 E-05	5,2027 E-05	-7,1534 E-05
	X	+	-0,0167	-0,0220	0,0010	7,2586 E-05	-4,758 E-05	9,4336 E-05
02051	X	-	0,0167	0,0220	-0,0010	-7,2586 E-05	4,758 E-05	-9,4336 E-05
	Y	+	-0,0185	-0,0245	0,0011	8,0528 E-05	-5,279 E-05	1,0468 E-04
	Y	-	0,0185	0,0245	-0,0011	-8,0528 E-05	5,279 E-05	-1,0468 E-04
	X	+	-0,0207	-0,0279	0,0010	6,711 E-05	-4,7589 E-05	1,2162 E-04
02052	X	-	0,0207	0,0279	-0,0010	-6,711 E-05	4,7589 E-05	-1,2162 E-04
	Y	+	-0,0229	-0,0309	0,0011	7,4442 E-05	-5,28 E-05	1,3493 E-04
	Y	-	0,0229	0,0309	-0,0011	-7,4442 E-05	5,28 E-05	-1,3493 E-04
	X	+	-0,0246	-0,0329	0,0010	5,4776 E-05	-4,7339 E-05	1,4038 E-04
02053	X	-	0,0246	0,0329	-0,0010	-5,4776 E-05	4,7339 E-05	-1,4038 E-04
	Y	+	-0,0273	-0,0365	0,0011	6,0747 E-05	-5,2521 E-05	1,5574 E-04
	Y	-	0,0273	0,0365	-0,0011	-6,0747 E-05	5,2521 E-05	-1,5574 E-04
	X	+	-0,0033	-0,0024	0,0039	3,8869 E-05	-4,1185 E-05	5,1866 E-06
02054	X	-	0,0033	0,0024	-0,0039	-3,8869 E-05	4,1185 E-05	-5,1866 E-06
	Y	+	-0,0036	-0,0027	0,0044	4,3125 E-05	-4,5696 E-05	5,7558 E-06
	Y	-	0,0036	0,0027	-0,0044	-4,3125 E-05	4,5696 E-05	-5,7558 E-06
	X	+	-0,0069	-0,0060	0,0039	4,6782 E-05	-4,4046 E-05	2,3564 E-05
02055	X	-	0,0069	0,0060	-0,0039	-4,6782 E-05	4,4046 E-05	-2,3564 E-05
	Y	+	-0,0076	-0,0067	0,0044	5,1905 E-05	-4,887 E-05	2,6148 E-05
	Y	-	0,0076	0,0067	-0,0044	-5,1905 E-05	4,887 E-05	-2,6148 E-05
	X	+	-0,0107	-0,0100	0,0039	5,0573 E-05	-4,6027 E-05	4,7939 E-05
02056	X	-	0,0107	0,0100	-0,0039	-5,0573 E-05	4,6027 E-05	-4,7939 E-05
	Y	+	-0,0119	-0,0111	0,0043	5,611 E-05	-5,1068 E-05	5,3193 E-05
	Y	-	0,0119	0,0111	-0,0043	-5,611 E-05	5,1068 E-05	-5,3193 E-05
	X	+	-0,0147	-0,0142	0,0039	5,2602 E-05	-4,7148 E-05	7,4908 E-05
02057	X	-	0,0147	0,0142	-0,0039	-5,2602 E-05	4,7148 E-05	-7,4908 E-05
	Y	+	-0,0163	-0,0158	0,0043	5,8361 E-05	-5,2311 E-05	8,3117 E-05
	Y	-	0,0163	0,0158	-0,0043	-5,8361 E-05	5,2311 E-05	-8,3117 E-05
	X	+	-0,0187	-0,0186	0,0039	5,3745 E-05	-4,7512 E-05	1,0134 E-04
02058	X	-	0,0187	0,0186	-0,0039	-5,3745 E-05	4,7512 E-05	-1,0134 E-04
	Y	+	-0,0207	-0,0206	0,0043	5,9626 E-05	-5,2714 E-05	1,1244 E-04
	Y	-	0,0207	0,0206	-0,0043	-5,9626 E-05	5,2714 E-05	-1,1244 E-04
	X	+	-0,0227	-0,0228	0,0039	4,7632 E-05	-4,7156 E-05	1,1902 E-04
02059	X	-	0,0227	0,0228	-0,0039	-4,7632 E-05	4,7156 E-05	-1,1902 E-04
	Y	+	-0,0251	-0,0253	0,0043	5,2825 E-05	-5,2318 E-05	1,3204 E-04
	Y	-	0,0251	0,0253	-0,0043	-5,2825 E-05	5,2318 E-05	-1,3204 E-04
	X	+	-0,0002	-0,0006	0,0014	2,549 E-05	-8,2855 E-06	-9,595 E-07

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
02060	X	-	0,0002	0,0006	-0,0014	-2,549 E-05	8,2855 E-06	9,595 E-07
	Y	+	-0,0002	-0,0007	0,0016	2,828 E-05	-9,1943 E-06	-1,0645 E-06
	Y	-	0,0002	0,0007	-0,0016	-2,828 E-05	9,1943 E-06	1,0645 E-06
	X	+	-0,0035	-0,0196	0,0015	3,0518 E-05	-5,9666 E-06	1,1952 E-04
02061	X	-	0,0035	0,0196	-0,0015	-3,0518 E-05	5,9666 E-06	-1,1952 E-04
	Y	+	-0,0038	-0,0218	0,0017	3,3858 E-05	-6,6228 E-06	1,326 E-04
	Y	-	0,0038	0,0218	-0,0017	-3,3858 E-05	6,6228 E-06	-1,326 E-04
	X	+	-0,0035	-0,0332	0,0009	4,6992 E-05	-5,872 E-06	1,4578 E-04
02062	X	-	0,0035	0,0332	-0,0009	-4,6992 E-05	5,872 E-06	-1,4578 E-04
	Y	+	-0,0038	-0,0369	0,0010	5,2104 E-05	-6,5174 E-06	1,6172 E-04
	Y	-	0,0038	0,0369	-0,0010	-5,2104 E-05	6,5174 E-06	-1,6172 E-04
	X	+	-0,0002	-0,0004	0,0005	2,6021 E-05	-8,2001 E-06	-9,7755 E-07
02063	X	-	0,0002	0,0004	-0,0005	-2,6021 E-05	8,2001 E-06	9,7755 E-07
	Y	+	-0,0002	-0,0005	0,0006	2,887 E-05	-9,0995 E-06	-1,0844 E-06
	Y	-	0,0002	0,0005	-0,0006	-2,887 E-05	9,0995 E-06	1,0844 E-06
	X	+	-0,0003	-0,0010	0,0010	3,1523 E-05	-8,1381 E-06	-5,1161 E-07
02064	X	-	0,0003	0,0010	-0,0010	-3,1523 E-05	8,1381 E-06	5,1161 E-07
	Y	+	-0,0004	-0,0011	0,0011	3,4974 E-05	-9,0308 E-06	-5,6724 E-07
	Y	-	0,0004	0,0011	-0,0011	-3,4974 E-05	9,0308 E-06	5,6724 E-07
	X	+	-0,0009	-0,0043	0,0011	4,4572 E-05	-7,1246 E-06	1,0943 E-05
02065	X	-	0,0009	0,0043	-0,0011	-4,4572 E-05	7,1246 E-06	-1,0943 E-05
	Y	+	-0,0010	-0,0047	0,0012	4,9453 E-05	-7,9064 E-06	1,2143 E-05
	Y	-	0,0010	0,0047	-0,0012	-4,9453 E-05	7,9064 E-06	-1,2143 E-05
	X	+	-0,0015	-0,0082	0,0011	4,9589 E-05	-6,4373 E-06	3,1827 E-05
02066	X	-	0,0015	0,0082	-0,0011	-4,9589 E-05	6,4373 E-06	-3,1827 E-05
	Y	+	-0,0016	-0,0091	0,0012	5,502 E-05	-7,144 E-06	3,5317 E-05
	Y	-	0,0016	0,0091	-0,0012	-5,502 E-05	7,144 E-06	-3,5317 E-05
	X	+	-0,0020	-0,0124	0,0012	5,2996 E-05	-6,0124 E-06	5,64 E-05
02067	X	-	0,0020	0,0124	-0,0012	-5,2996 E-05	6,0124 E-06	-5,64 E-05
	Y	+	-0,0022	-0,0137	0,0013	5,8801 E-05	-6,6728 E-06	6,2585 E-05
	Y	-	0,0022	0,0137	-0,0013	-5,8801 E-05	6,6728 E-06	-6,2585 E-05
	X	+	-0,0024	-0,0168	0,0012	5,616 E-05	-5,7976 E-06	8,4406 E-05
02068	X	-	0,0024	0,0168	-0,0012	-5,616 E-05	5,7976 E-06	-8,4406 E-05
	Y	+	-0,0027	-0,0187	0,0013	6,2307 E-05	-6,4347 E-06	9,366 E-05
	Y	-	0,0027	0,0187	-0,0013	-6,2307 E-05	6,4347 E-06	-9,366 E-05
	X	+	-0,0029	-0,0214	0,0012	5,4439 E-05	-5,7692 E-06	1,0582 E-04
02069	X	-	0,0029	0,0214	-0,0012	-5,4439 E-05	5,7692 E-06	-1,0582 E-04
	Y	+	-0,0032	-0,0237	0,0013	6,0389 E-05	-6,4032 E-06	1,174 E-04
	Y	-	0,0032	0,0237	-0,0013	-6,0389 E-05	6,4032 E-06	-1,174 E-04
	X	+	-0,0034	-0,0254	0,0012	4,235 E-05	-5,8755 E-06	1,2135 E-04
02070	X	-	0,0034	0,0254	-0,0012	-4,235 E-05	5,8755 E-06	-1,2135 E-04
	Y	+	-0,0037	-0,0282	0,0014	4,6961 E-05	-6,5214 E-06	1,3462 E-04
	Y	-	0,0037	0,0282	-0,0014	-4,6961 E-05	6,5214 E-06	-1,3462 E-04
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,1726 E-06	2,6041 E-06	6,5871 E-09
02071	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,1726 E-06	-2,6041 E-06	-6,5871 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-2,4092 E-06	2,9042 E-06	7,3029 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	2,4092 E-06	-2,9042 E-06	-7,3029 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,5164 E-06	3,1493 E-06	1,2237 E-08
02072	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,5164 E-06	-3,1493 E-06	-1,2237 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,6788 E-06	3,5096 E-06	1,3575 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,6788 E-06	-3,5096 E-06	-1,3575 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-7,7467 E-07	-1,7978 E-06	-2,8748 E-09
02073	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	7,7467 E-07	1,7978 E-06	2,8748 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-8,6042 E-07	-1,9947 E-06	-3,1934 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	8,6042 E-07	1,9947 E-06	3,1934 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5558 E-06	-8,6313 E-07	-2,1171 E-09
02074	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5558 E-06	8,6313 E-07	2,1171 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7278 E-06	-9,5829 E-07	-2,3518 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,7278 E-06	9,5829 E-07	2,3518 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-2,1196 E-06	2,8474 E-06	4,8899 E-09
02075	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	2,1196 E-06	-2,8474 E-06	-4,8899 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-2,35 E-06	3,1744 E-06	5,4205 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	2,35 E-06	-3,1744 E-06	-5,4205 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,9142 E-06	2,0567 E-06	-2,1501 E-08
02076	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,9142 E-06	-2,0567 E-06	2,1501 E-08
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-2,1228 E-06	2,2971 E-06	-2,3838 E-08
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	2,1228 E-06	-2,2971 E-06	2,3838 E-08
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,6021 E-06	3,0015 E-06	-2,588 E-09
02077	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,6021 E-06	-3,0015 E-06	2,588 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,7744 E-06	3,3459 E-06	-2,87 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,7744 E-06	-3,3459 E-06	2,87 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,7986 E-06	2,3747 E-06	5,0845 E-09
02078	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,7986 E-06	-2,3747 E-06	-5,0845 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,9928 E-06	2,6493 E-06	5,6346 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,9928 E-06	-2,6493 E-06	-5,6346 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-9,5561 E-07	8,8875 E-07	4,88 E-09
02079	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	9,5561 E-07	-8,8875 E-07	-4,88 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-1,06 E-06	9,9843 E-07	5,419 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	1,06 E-06	-9,9843 E-07	-5,419 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,0006 E-07	3,4742 E-07	4,6504 E-09
02080	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,0006 E-07	-3,4742 E-07	-4,6504 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	2,2029 E-07	3,9285 E-07	5,1621 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	-2,2029 E-07	-3,9285 E-07	-5,1621 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-1,7812 E-06	-1,0663 E-06	2,5371 E-10
02081	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	1,7812 E-06	1,0663 E-06	-2,5371 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-1,9859 E-06	-1,186 E-06	2,8163 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	1,9859 E-06	1,186 E-06	-2,8163 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0007	-2,3101 E-06	-1,4153 E-06	7,3922 E-11
02082	X	-	0,0000	0,0000	-0,0007	2,3101 E-06	1,4153 E-06	-7,3922 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0008	-2,5743 E-06	-1,5747 E-06	8,2139 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0008	2,5743 E-06	1,5747 E-06	-8,2139 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,3453 E-06	2,4374 E-06	-6,3862 E-10
02083	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,3453 E-06	-2,4374 E-06	6,3862 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,4892 E-06	2,7182 E-06	-7,0821 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,4892 E-06	-2,7182 E-06	7,0821 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-8,4666 E-07	-1,2543 E-07	1,5148 E-09
02084	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	8,4666 E-07	1,2543 E-07	-1,5148 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-9,3916 E-07	-1,3339 E-07	1,6835 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	9,3916 E-07	1,3339 E-07	-1,6835 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-5,4441 E-07	-7,2123 E-07	-1,3253 E-09
02085	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	5,4441 E-07	7,2123 E-07	1,3253 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-6,0536 E-07	-7,9806 E-07	-1,4721 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	6,0536 E-07	7,9806 E-07	1,4721 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-8,023 E-07	-9,2094 E-07	-1,8361 E-10
02086	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	8,023 E-07	9,2094 E-07	1,8361 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-8,9308 E-07	-1,0218 E-06	-2,0478 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	8,9308 E-07	1,0218 E-06	2,0478 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,2125 E-06	-1,1223 E-06	-1,5808 E-10
02087	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,2125 E-06	1,1223 E-06	1,5808 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-1,35 E-06	-1,2467 E-06	-1,754 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	1,35 E-06	1,2467 E-06	1,754 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,5999 E-06	-1,4063 E-06	2,7765 E-10
02088	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,5999 E-06	1,4063 E-06	-2,7765 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-1,7816 E-06	-1,5631 E-06	3,0813 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	1,7816 E-06	1,5631 E-06	-3,0813 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,8891 E-06	-1,6696 E-06	-2,6976 E-11
02089	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,8891 E-06	1,6696 E-06	2,6976 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-2,104 E-06	-1,8564 E-06	-2,994 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	2,104 E-06	1,8564 E-06	2,994 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-2,2186 E-06	-1,8006 E-06	-1,1673 E-10
02090	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	2,2186 E-06	1,8006 E-06	1,1673 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-2,4708 E-06	-2,0027 E-06	-1,2994 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	2,4708 E-06	2,0027 E-06	1,2994 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-2,6255 E-06	-1,8124 E-06	4,9505 E-10
02091	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	2,6255 E-06	1,8124 E-06	-4,9505 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-2,9232 E-06	-2,0165 E-06	5,5084 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	2,9232 E-06	2,0165 E-06	-5,5084 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-3,2193 E-06	-1,7784 E-06	4,8857 E-11
02092	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	3,2193 E-06	1,7784 E-06	-4,8857 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0006	-3,5833 E-06	-1,9788 E-06	5,4592 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0006	3,5833 E-06	1,9788 E-06	-5,4592 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0006	-3,8561 E-06	-1,9358 E-06	-3,6492 E-10
02093	X	-	0,0000	0,0000	-0,0006	3,8561 E-06	1,9358 E-06	3,6492 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0007	-4,2912 E-06	-2,1539 E-06	-4,0627 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0007	4,2912 E-06	2,1539 E-06	4,0627 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,8768 E-06	7,8624 E-07	-2,7686 E-10
02094	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,8768 E-06	-7,8624 E-07	2,7686 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,0813 E-06	8,7909 E-07	-3,0336 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,0813 E-06	-8,7909 E-07	3,0336 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,9643 E-06	-2,5777 E-07	-6,2744 E-10
02095	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,9643 E-06	2,5777 E-07	6,2744 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-2,1791 E-06	-2,8259 E-07	-6,9789 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	2,1791 E-06	2,8259 E-07	6,9789 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,4404 E-06	-1,0256 E-06	5,5056 E-12
02096	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,4404 E-06	1,0256 E-06	-5,5056 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,5988 E-06	-1,1369 E-06	6,1155 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,5988 E-06	1,1369 E-06	-6,1155 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,1303 E-06	-1,3115 E-06	2,0815 E-11
02097	X	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,1303 E-06	1,3115 E-06	-2,0815 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,2555 E-06	-1,4559 E-06	2,3132 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,2555 E-06	1,4559 E-06	-2,3132 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,1593 E-06	-1,3854 E-06	4,4867 E-12
02098	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,1593 E-06	1,3854 E-06	-4,4867 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,2889 E-06	-1,5389 E-06	4,9925 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,2889 E-06	1,5389 E-06	-4,9925 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,312 E-06	-1,493 E-06	-1,6735 E-12
02099	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,312 E-06	1,493 E-06	1,6735 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-1,4595 E-06	-1,659 E-06	-1,8578 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	1,4595 E-06	1,659 E-06	1,8578 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,4578 E-06	-1,6024 E-06	-3,486 E-12
02100	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,4578 E-06	1,6024 E-06	3,486 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,6224 E-06	-1,7812 E-06	-3,8686 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,6224 E-06	1,7812 E-06	3,8686 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,6109 E-06	-1,6373 E-06	2,1114 E-12

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02101	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,6109 E-06	1,6373 E-06	-2,1114 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,7933 E-06	-1,8204 E-06	2,3489 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,7933 E-06	1,8204 E-06	-2,3489 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,8374 E-06	-1,5808 E-06	-5,1783 E-12
02102	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,8374 E-06	1,5808 E-06	5,1783 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,0454 E-06	-1,758 E-06	-5,761 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,0454 E-06	1,758 E-06	5,761 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-2,1526 E-06	-1,4924 E-06	-7,6141 E-12
02103	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	2,1526 E-06	1,4924 E-06	7,6141 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,3961 E-06	-1,66 E-06	-8,4751 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,3961 E-06	1,66 E-06	8,4751 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,5658 E-06	-1,4429 E-06	9,9572 E-12
02104	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,5658 E-06	1,4429 E-06	-9,9572 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,8555 E-06	-1,6051 E-06	1,1067 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,8555 E-06	1,6051 E-06	-1,1067 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,9596 E-06	-1,6874 E-06	-4,0755 E-10
02105	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,9596 E-06	1,6874 E-06	4,0755 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-3,2934 E-06	-1,877 E-06	-4,526 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	3,2934 E-06	1,877 E-06	4,526 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-3,2561 E-06	-2,277 E-06	-3,542 E-10
02106	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	3,2561 E-06	2,277 E-06	3,542 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-3,6227 E-06	-2,5328 E-06	-3,9374 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	3,6227 E-06	2,5328 E-06	3,9374 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-2,9614 E-06	-3,0131 E-06	-4,8901 E-11
02107	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	2,9614 E-06	3,0131 E-06	4,8901 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0005	-3,2942 E-06	-3,3519 E-06	-5,4095 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0005	3,2942 E-06	3,3519 E-06	5,4095 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-5,2984 E-07	-1,0004 E-06	3,6755 E-09
02108	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	5,2984 E-07	1,0004 E-06	-3,6755 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-5,879 E-07	-1,1037 E-06	4,084 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	5,879 E-07	1,1037 E-06	-4,084 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,4016 E-06	1,4359 E-08	9,1491 E-10
02109	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,4016 E-06	-1,4359 E-08	-9,1491 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,556 E-06	2,0104 E-08	1,0126 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,556 E-06	-2,0104 E-08	-1,0126 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,8915 E-06	-1,7607 E-07	1,6038 E-13
02110	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,8915 E-06	1,7607 E-07	-1,6038 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-2,0995 E-06	-1,9348 E-07	1,8227 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	2,0995 E-06	1,9348 E-07	-1,8227 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,7405 E-06	-8,3476 E-07	8,6362 E-12
02111	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,7405 E-06	8,3476 E-07	-8,6362 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,9319 E-06	-9,2623 E-07	9,606 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,9319 E-06	9,2623 E-07	-9,606 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,3881 E-06	-1,2418 E-06	-4,7661 E-13
02112	X	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,3881 E-06	1,2418 E-06	4,7661 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,5411 E-06	-1,3791 E-06	-5,2975 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,5411 E-06	1,3791 E-06	5,2975 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,1579 E-06	-1,3852 E-06	-3,4441 E-13
02113	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,1579 E-06	1,3852 E-06	3,4441 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0004	-1,2861 E-06	-1,5389 E-06	-3,8284 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0004	1,2861 E-06	1,5389 E-06	3,8284 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,0844 E-06	-1,4191 E-06	-3,5398 E-14
02114	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,0844 E-06	1,4191 E-06	3,5398 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,2051 E-06	-1,577 E-06	-3,9451 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,2051 E-06	1,577 E-06	3,9451 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,0884 E-06	-1,4254 E-06	7,1868 E-14
02115	X	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,0884 E-06	1,4254 E-06	-7,1868 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,2103 E-06	-1,5842 E-06	7,9768 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,2103 E-06	1,5842 E-06	-7,9768 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,124 E-06	-1,3965 E-06	1,7583 E-14
02116	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,124 E-06	1,3965 E-06	-1,7583 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,2505 E-06	-1,5523 E-06	1,9432 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,2505 E-06	1,5523 E-06	-1,9432 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,2034 E-06	-1,3134 E-06	3,9947 E-14
02117	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,2034 E-06	1,3134 E-06	-3,9947 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3393 E-06	-1,4602 E-06	4,4445 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3393 E-06	1,4602 E-06	-4,4445 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3472 E-06	-1,1985 E-06	1,785 E-13
02118	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3472 E-06	1,1985 E-06	-1,785 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,4995 E-06	-1,3327 E-06	1,9864 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,4995 E-06	1,3327 E-06	-1,9864 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,5611 E-06	-1,1126 E-06	-1,0835 E-13
02119	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,5611 E-06	1,1126 E-06	1,0835 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,7376 E-06	-1,2373 E-06	-1,202 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,7376 E-06	1,2373 E-06	1,202 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,7947 E-06	-1,1586 E-06	5,4738 E-12
02120	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,7947 E-06	1,1586 E-06	-5,4738 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,9974 E-06	-1,2885 E-06	6,0789 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,9974 E-06	1,2885 E-06	-6,0789 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,9296 E-06	-1,3989 E-06	3,4337 E-12
02121	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,9296 E-06	1,3989 E-06	-3,4337 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-2,1474 E-06	-1,5559 E-06	3,8073 E-12

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	2,1474 E-06	1,5559 E-06	-3,8073 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,8727 E-06	-1,9433 E-06	5,2649 E-10
02122	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,8727 E-06	1,9433 E-06	-5,2649 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-2,0838 E-06	-2,1615 E-06	5,8554 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	2,0838 E-06	2,1615 E-06	-5,8554 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-8,2651 E-07	-1,2615 E-06	-2,2012 E-09
02123	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	8,2651 E-07	1,2615 E-06	2,2012 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-9,1823 E-07	-1,3958 E-06	-2,4434 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	9,1823 E-07	1,3958 E-06	2,4434 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,1412 E-06	-3,3665 E-07	-3,3877 E-11
02124	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,1412 E-06	3,3665 E-07	3,3877 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,2682 E-06	-3,7056 E-07	-3,7621 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,2682 E-06	3,7056 E-07	3,7621 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,4541 E-06	-1,7057 E-07	-1,2246 E-11
02125	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,4541 E-06	1,7057 E-07	1,2246 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,6151 E-06	-1,8812 E-07	-1,3552 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,6151 E-06	1,8812 E-07	1,3552 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,5335 E-06	-5,0311 E-07	4,3739 E-14
02126	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,5335 E-06	5,0311 E-07	-4,3739 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,7028 E-06	-5,5865 E-07	4,7669 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,7028 E-06	5,5865 E-07	-4,7669 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3527 E-06	-8,9307 E-07	-1,1401 E-13
02127	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3527 E-06	8,9307 E-07	1,1401 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,5018 E-06	-9,9237 E-07	-1,268 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,5018 E-06	9,9237 E-07	1,268 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,1088 E-06	-1,1166 E-06	1,2859 E-14
02128	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,1088 E-06	1,1166 E-06	-1,2859 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0003	-1,2311 E-06	-1,2409 E-06	1,4294 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0003	1,2311 E-06	1,2409 E-06	-1,4294 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-9,2748 E-07	-1,1861 E-06	5,1081 E-15
02129	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	9,2748 E-07	1,1861 E-06	-5,1081 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-1,03 E-06	-1,3183 E-06	5,6795 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	1,03 E-06	1,3183 E-06	-5,6795 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0002	-8,2199 E-07	-1,1748 E-06	-5,5845 E-16
02130	X	-	0,0000	0,0000	-0,0002	8,2199 E-07	1,1748 E-06	5,5845 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-9,1331 E-07	-1,3057 E-06	-6,1773 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	9,1331 E-07	1,3057 E-06	6,1773 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-7,6865 E-07	-1,1171 E-06	-1,2244 E-15
02131	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	7,6865 E-07	1,1171 E-06	1,2244 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0002	-8,5453 E-07	-1,2417 E-06	-1,3579 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0002	8,5453 E-07	1,2417 E-06	1,3579 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-7,582 E-07	-1,0192 E-06	-7,417 E-16
02132	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	7,582 E-07	1,0192 E-06	7,417 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-8,4337 E-07	-1,1329 E-06	-8,2345 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	8,4337 E-07	1,1329 E-06	8,2345 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-7,963 E-07	-8,9321 E-07	-3,0233 E-15
02133	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	7,963 E-07	8,9321 E-07	3,0233 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-8,861 E-07	-9,9292 E-07	-3,3642 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	8,861 E-07	9,9292 E-07	3,3642 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-8,8129 E-07	-7,7466 E-07	6,0282 E-17
02134	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	8,8129 E-07	7,7466 E-07	-6,0282 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-9,8088 E-07	-8,6119 E-07	5,9612 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	9,8088 E-07	8,6119 E-07	-5,9612 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-9,8628 E-07	-7,1959 E-07	-7,4071 E-14
02135	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	9,8628 E-07	7,1959 E-07	7,4071 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0979 E-06	-8,0004 E-07	-8,2264 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0979 E-06	8,0004 E-07	8,2264 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0408 E-06	-7,9359 E-07	-2,9946 E-14
02136	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0408 E-06	7,9359 E-07	2,9946 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,1586 E-06	-8,8244 E-07	-3,3024 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,1586 E-06	8,8244 E-07	3,3024 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-9,5444 E-07	-1,0013 E-06	-6,9014 E-12
02137	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	9,5444 E-07	1,0013 E-06	6,9014 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0626 E-06	-1,1136 E-06	-7,6753 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0626 E-06	1,1136 E-06	7,6753 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,7875 E-07	-1,3923 E-06	-3,4209 E-11
02138	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,7875 E-07	1,3923 E-06	3,4209 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,5569 E-07	-1,5488 E-06	-3,8041 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,5569 E-07	1,5488 E-06	3,8041 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7767 E-07	-1,9791 E-06	5,6902 E-10
02139	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,7767 E-07	1,9791 E-06	-5,6902 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,9783 E-07	-2,2016 E-06	6,3236 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	1,9783 E-07	2,2016 E-06	-6,3236 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-6,438 E-07	-1,8572 E-06	2,4527 E-09
02140	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	6,438 E-07	1,8572 E-06	-2,4527 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-7,1502 E-07	-2,0593 E-06	2,7228 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	7,1502 E-07	2,0593 E-06	-2,7228 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,672 E-07	-8,8464 E-07	8,7903 E-10
02141	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,672 E-07	8,8464 E-07	-8,7903 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,3078 E-07	-9,7898 E-07	9,7457 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,3078 E-07	9,7898 E-07	-9,7457 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,2763 E-07	-3,1352 E-07	1,9227 E-11

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02142	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,2763 E-07	3,1352 E-07	-1,9227 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,094 E-07	-3,4561 E-07	2,1358 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,094 E-07	3,4561 E-07	-2,1358 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-9,6553 E-07	-9,6951 E-08	3,7803 E-13
02143	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	9,6553 E-07	9,6951 E-08	-3,7803 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0734 E-06	-1,0656 E-07	4,1909 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0734 E-06	1,0656 E-07	-4,1909 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,1163 E-06	-2,2895 E-07	1,6433 E-13
02144	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,1163 E-06	2,2895 E-07	-1,6433 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,2402 E-06	-2,5435 E-07	1,8186 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,2402 E-06	2,5435 E-07	-1,8186 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0827 E-06	-5,1446 E-07	-1,2489 E-15
02145	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0827 E-06	5,1446 E-07	1,2489 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,2025 E-06	-5,721 E-07	-1,3631 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,2025 E-06	5,721 E-07	1,3631 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-9,3219 E-07	-7,504 E-07	1,4242 E-15
02146	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	9,3219 E-07	7,504 E-07	-1,4242 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0351 E-06	-8,3442 E-07	1,5838 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0351 E-06	8,3442 E-07	-1,5838 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-7,6033 E-07	-8,673 E-07	-2,6772 E-16
02147	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	7,6033 E-07	8,673 E-07	2,6772 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-8,4417 E-07	-9,643 E-07	-2,9763 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	8,4417 E-07	9,643 E-07	2,9763 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-6,1921 E-07	-8,8413 E-07	-5,9912 E-17
02148	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	6,1921 E-07	8,8413 E-07	5,9912 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-6,8757 E-07	-9,829 E-07	-6,6657 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	6,8757 E-07	9,829 E-07	6,6657 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-5,1909 E-07	-8,3619 E-07	2,5203 E-17
02149	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	5,1909 E-07	8,3619 E-07	-2,5203 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-5,7661 E-07	-9,2951 E-07	2,7931 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	5,7661 E-07	9,2951 E-07	-2,7931 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,5776 E-07	-7,4464 E-07	2,6265 E-17
02150	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,5776 E-07	7,4464 E-07	-2,6265 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-5,0877 E-07	-8,2767 E-07	2,9139 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	5,0877 E-07	8,2767 E-07	-2,9139 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,3517 E-07	-6,2391 E-07	5,1555 E-17
02151	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,3517 E-07	6,2391 E-07	-5,1555 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,8396 E-07	-6,9344 E-07	5,7342 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,8396 E-07	6,9344 E-07	-5,7342 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,4823 E-07	-4,9592 E-07	2,6719 E-17
02152	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,4823 E-07	4,9592 E-07	-2,6719 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,9877 E-07	-5,5114 E-07	2,9864 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,9877 E-07	5,5114 E-07	-2,9864 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,8023 E-07	-3,9444 E-07	1,0231 E-15
02153	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,8023 E-07	3,9444 E-07	-1,0231 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,3461 E-07	-4,3835 E-07	1,1364 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,3461 E-07	4,3835 E-07	-1,1364 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,9008 E-07	-3,6031 E-07	2,8652 E-16
02154	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,9008 E-07	3,6031 E-07	-2,8652 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,4577 E-07	-4,0047 E-07	3,1322 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,4577 E-07	4,0047 E-07	-3,1322 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1748 E-07	-4,3059 E-07	8,4986 E-14
02155	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,1748 E-07	4,3059 E-07	-8,4986 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,6514 E-07	-4,7875 E-07	9,4516 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,6514 E-07	4,7875 E-07	-9,4516 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9905 E-07	-6,2032 E-07	8,4637 E-13
02156	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,9905 E-07	6,2032 E-07	-8,4637 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2219 E-07	-6,8996 E-07	9,41 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,2219 E-07	6,8996 E-07	-9,41 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,9451 E-07	-9,3907 E-07	-2,0998 E-11
02157	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,9451 E-07	9,3907 E-07	2,0998 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	2,1576 E-07	-1,0447 E-06	-2,3335 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-2,1576 E-07	1,0447 E-06	2,3335 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	8,4779 E-07	-1,5255 E-06	1,0241 E-09
02158	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-8,4779 E-07	1,5255 E-06	-1,0241 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	9,4277 E-07	-1,697 E-06	1,1381 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-9,4277 E-07	1,697 E-06	-1,1381 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,8428 E-07	-1,1139 E-06	-4,6118 E-10
02159	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,8428 E-07	1,1139 E-06	4,6118 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,4965 E-07	-1,2351 E-06	-5,1194 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,4965 E-07	1,2351 E-06	5,1194 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,8425 E-07	-5,7429 E-07	-3,9745 E-11
02160	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,8425 E-07	5,7429 E-07	3,9745 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1701 E-07	-6,3525 E-07	-4,4105 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,1701 E-07	6,3525 E-07	4,4105 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0831 E-07	-1,6142 E-07	-1,1936 E-11
02161	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0831 E-07	1,6142 E-07	1,1936 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,4395 E-07	-1,7719 E-07	-1,3234 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,4395 E-07	1,7719 E-07	1,3234 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,7927 E-07	2,5766 E-08	-1,1185 E-13
02162	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,7927 E-07	-2,5766 E-08	1,1185 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,3372 E-07	2,9703 E-08	-1,2458 E-13

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,3372 E-07	-2,9703 E-08	1,2458 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,4723 E-07	-1,8879 E-08	-5,9711 E-15
02163	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,4723 E-07	1,8879 E-08	5,9711 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,1984 E-07	-2,0906 E-08	-6,6074 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,1984 E-07	2,0906 E-08	6,6074 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-7,1181 E-07	-2,0649 E-07	-2,1844 E-15
02164	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	7,1181 E-07	2,0649 E-07	2,1844 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-7,9105 E-07	-2,2998 E-07	-2,4177 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	7,9105 E-07	2,2998 E-07	2,4177 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-6,6636 E-07	-4,1002 E-07	2,711 E-17
02165	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	6,6636 E-07	4,1002 E-07	-2,711 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-7,4017 E-07	-4,5636 E-07	2,9636 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	7,4017 E-07	4,5636 E-07	-2,9636 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-5,5958 E-07	-5,4533 E-07	-1,6478 E-17
02166	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	5,5958 E-07	5,4533 E-07	1,6478 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-6,2132 E-07	-6,0669 E-07	-1,8319 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	6,2132 E-07	6,0669 E-07	1,8319 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,4112 E-07	-5,9449 E-07	4,7548 E-18
02167	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,4112 E-07	5,9449 E-07	-4,7548 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,8965 E-07	-6,6118 E-07	5,2866 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,8965 E-07	6,6118 E-07	-5,2866 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3774 E-07	-5,7414 E-07	4,1131 E-19
02168	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,3774 E-07	5,7414 E-07	-4,1131 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7486 E-07	-6,3839 E-07	4,5905 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,7486 E-07	6,3839 E-07	-4,5905 E-19
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5974 E-07	-5,0499 E-07	-7,1464 E-19
02169	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,5974 E-07	5,0499 E-07	7,1464 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,8836 E-07	-5,6138 E-07	-7,9257 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,8836 E-07	5,6138 E-07	7,9257 E-19
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1109 E-07	-4,0291 E-07	-1,0553 E-18
02170	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1109 E-07	4,0291 E-07	1,0553 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,3449 E-07	-4,478 E-07	-1,1728 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,3449 E-07	4,478 E-07	1,1728 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9103 E-07	-2,8382 E-07	-8,7342 E-19
02171	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,9103 E-07	2,8382 E-07	8,7342 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1241 E-07	-3,1534 E-07	-9,7375 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1241 E-07	3,1534 E-07	9,7375 E-19
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8954 E-07	-1,6955 E-07	-1,4483 E-17
02172	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,8954 E-07	1,6955 E-07	1,4483 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1098 E-07	-1,8826 E-07	-1,6091 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1098 E-07	1,8826 E-07	1,6091 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,823 E-07	-8,9166 E-08	-5,8161 E-18
02173	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,823 E-07	8,9166 E-08	5,8161 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0314 E-07	-9,8899 E-08	-6,373 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0314 E-07	9,8899 E-08	6,373 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2863 E-07	-7,4982 E-08	-9,0042 E-16
02174	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2863 E-07	7,4982 E-08	9,0042 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4361 E-07	-8,3198 E-08	-1,0014 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4361 E-07	8,3198 E-08	1,0014 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,1146 E-08	-1,584 E-07	-2,1336 E-14
02175	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1146 E-08	1,584 E-07	2,1336 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,2871 E-08	-1,7608 E-07	-2,3719 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2871 E-08	1,7608 E-07	2,3719 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,1292 E-07	-3,7896 E-07	6,3489 E-13
02176	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1292 E-07	3,7896 E-07	-6,3489 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,474 E-07	-4,2153 E-07	7,0567 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,474 E-07	4,2153 E-07	-7,0567 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	7,9795 E-07	-7,9015 E-07	-2,6632 E-11
02177	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-7,9795 E-07	7,9015 E-07	2,6632 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	8,8702 E-07	-8,7895 E-07	-2,9604 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-8,8702 E-07	8,7895 E-07	2,9604 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,4725 E-06	-1,5366 E-06	9,4678 E-10
02178	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,4725 E-06	1,5366 E-06	-9,4678 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	1,6376 E-06	-1,7091 E-06	1,0527 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-1,6376 E-06	1,7091 E-06	-1,0527 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,2821 E-06	-4,359 E-07	9,2639 E-10
02179	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	1,2821 E-06	4,359 E-07	-9,2639 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,4242 E-06	-4,8276 E-07	1,0274 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	1,4242 E-06	4,8276 E-07	-1,0274 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,992 E-07	-2,3231 E-07	-4,9131 E-12
02180	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,992 E-07	2,3231 E-07	4,9131 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,4446 E-07	-2,5581 E-07	-5,4423 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,4446 E-07	2,5581 E-07	5,4423 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1129 E-07	5,3132 E-09	7,7149 E-13
02181	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1129 E-07	-5,3132 E-09	-7,7149 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2504 E-07	7,8151 E-09	8,5583 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2504 E-07	-7,8151 E-09	-8,5583 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2293 E-07	1,2847 E-07	1,5706 E-13
02182	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2293 E-07	-1,2847 E-07	-1,5706 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3799 E-07	1,4384 E-07	1,7413 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3799 E-07	-1,4384 E-07	-1,7413 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,3835 E-07	1,1721 E-07	-4,7675 E-16

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
02183	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,3835 E-07	-1,1721 E-07	4,7675 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,6592 E-07	1,3048 E-07	-5,208 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,6592 E-07	-1,3048 E-07	5,208 E-16
02184	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3925 E-07	-4,7925 E-10	1,1889 E-16
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,3925 E-07	4,7925 E-10	-1,1889 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7758 E-07	-9,085 E-10	1,3147 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,7758 E-07	9,085 E-10	-1,3147 E-16
02185	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7173 E-07	-1,5552 E-07	2,8363 E-17
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,7173 E-07	1,5552 E-07	-2,8363 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1323 E-07	-1,7349 E-07	3,1398 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,1323 E-07	1,7349 E-07	-3,1398 E-17
02186	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3974 E-07	-2,8145 E-07	-5,7553 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,3974 E-07	2,8145 E-07	5,7553 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7737 E-07	-3,1349 E-07	-6,3107 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,7737 E-07	3,1349 E-07	6,3107 E-19
02187	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,7202 E-07	-3,4669 E-07	2,6477 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,7202 E-07	3,4669 E-07	-2,6477 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0194 E-07	-3,8588 E-07	2,9485 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0194 E-07	3,8588 E-07	-2,9485 E-19
02188	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9511 E-07	-3,513 E-07	4,8648 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,9511 E-07	3,513 E-07	-4,8648 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1641 E-07	-3,9083 E-07	5,4378 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,1641 E-07	3,9083 E-07	-5,4378 E-19
02189	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2616 E-07	-3,0872 E-07	6,252 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2616 E-07	3,0872 E-07	-6,252 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3981 E-07	-3,4332 E-07	7,0012 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3981 E-07	3,4332 E-07	-7,0012 E-19
02190	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,5295 E-08	-2,3243 E-07	3,3184 E-20
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,5295 E-08	2,3243 E-07	-3,3184 E-20
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,3389 E-08	-2,5837 E-07	4,0931 E-20
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,3389 E-08	2,5837 E-07	-4,0931 E-20
02191	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,6597 E-08	-1,3408 E-07	-2,5453 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,6597 E-08	1,3408 E-07	2,5453 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,1632 E-08	-1,4892 E-07	-2,8149 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,1632 E-08	1,4892 E-07	2,8149 E-19
02192	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5872 E-08	-2,7993 E-08	1,435 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,5872 E-08	2,7993 E-08	-1,435 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,9873 E-08	-3,0911 E-08	1,5959 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,9873 E-08	3,0911 E-08	-1,5959 E-19
02193	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,8406 E-08	6,5182 E-08	2,3183 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,8406 E-08	-6,5182 E-08	-2,3183 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1741 E-08	7,2712 E-08	2,5622 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,1741 E-08	-7,2712 E-08	-2,5622 E-19
02194	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,3958 E-09	1,1797 E-07	5,7108 E-18
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,3958 E-09	-1,1797 E-07	-5,7108 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,3549 E-09	1,3139 E-07	6,3539 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,3549 E-09	-1,3139 E-07	-6,3539 E-18
02195	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,3763 E-08	9,663 E-08	5,1687 E-16
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,3763 E-08	-9,663 E-08	-5,1687 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0384 E-07	1,076 E-07	5,7459 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0384 E-07	-1,076 E-07	-5,7459 E-16
02196	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,8957 E-07	-4,08 E-08	-1,5655 E-14
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,8957 E-07	4,08 E-08	1,5655 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,2154 E-07	-4,5327 E-08	-1,7402 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2154 E-07	4,5327 E-08	1,7402 E-14
02197	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	6,3575 E-07	-3,5661 E-07	5,3391 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-6,3575 E-07	3,5661 E-07	-5,3391 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	7,0659 E-07	-3,9664 E-07	5,9356 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-7,0659 E-07	3,9664 E-07	-5,9356 E-13
02198	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,1958 E-06	-9,1984 E-07	-1,2881 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,1958 E-06	9,1984 E-07	1,2881 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3296 E-06	-1,0231 E-06	-1,4323 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3296 E-06	1,0231 E-06	1,4323 E-11
02199	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	2,0463 E-06	-1,8505 E-06	7,3892 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	-2,0463 E-06	1,8505 E-06	-7,3892 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	2,2756 E-06	-2,0581 E-06	8,2723 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-2,2756 E-06	2,0581 E-06	-8,2723 E-12
02200	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	3,2395 E-06	-3,1085 E-06	-1,2384 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	-3,2395 E-06	3,1085 E-06	1,2384 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	3,603 E-06	-3,4571 E-06	-1,3788 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	-3,603 E-06	3,4571 E-06	1,3788 E-10
02201	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,1854 E-06	7,2418 E-07	3,1282 E-09
	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	2,1854 E-06	-7,2418 E-07	-3,1282 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,4263 E-06	8,0514 E-07	3,4701 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	2,4263 E-06	-8,0514 E-07	-3,4701 E-09
02202	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-9,1764 E-07	3,3539 E-07	-5,4302 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	9,1764 E-07	-3,3539 E-07	5,4302 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,0194 E-06	3,7446 E-07	-6,0235 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	1,0194 E-06	-3,7446 E-07	6,0235 E-11
02203	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,4257 E-07	2,4494 E-07	7,7222 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,4257 E-07	-2,4494 E-07	-7,7222 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,7031 E-07	2,7392 E-07	8,5649 E-13

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	2,7031 E-07	-2,7392 E-07	-8,5649 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,9328 E-09	2,3328 E-07	-2,2903 E-14
02204	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,9328 E-09	-2,3328 E-07	2,2903 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,2104 E-09	2,6038 E-07	-2,5404 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2104 E-09	-2,6038 E-07	2,5404 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,0947 E-08	1,9589 E-07	-1,8731 E-15
02205	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0947 E-08	-1,9589 E-07	1,8731 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,2149 E-08	2,1814 E-07	-2,0767 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2149 E-08	-2,1814 E-07	2,0767 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,4958 E-08	1,1057 E-07	3,0269 E-17
02206	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,4958 E-08	-1,1057 E-07	-3,0269 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,0809 E-08	1,2273 E-07	3,3456 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,0809 E-08	-1,2273 E-07	-3,3456 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0646 E-07	-1,5573 E-09	-2,4797 E-18
02207	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0646 E-07	1,5573 E-09	2,4797 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1879 E-07	-2,2213 E-09	-2,7425 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1879 E-07	2,2213 E-09	2,7425 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2965 E-07	-1,0302 E-07	6,8222 E-20
02208	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2965 E-07	1,0302 E-07	-6,8222 E-20
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4423 E-07	-1,1511 E-07	7,7102 E-20
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4423 E-07	1,1511 E-07	-7,7102 E-20
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1534 E-07	-1,66 E-07	2,7206 E-18
02209	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1534 E-07	1,66 E-07	-2,7206 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2807 E-07	-1,8507 E-07	3,0258 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2807 E-07	1,8507 E-07	-3,0258 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,7715 E-08	-1,8284 E-07	-9,9896 E-18
02210	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,7715 E-08	1,8284 E-07	9,9896 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,6117 E-08	-2,0365 E-07	-1,1154 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,6117 E-08	2,0365 E-07	1,1154 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2232 E-08	-1,6041 E-07	-3,1104 E-17
02211	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,2232 E-08	1,6041 E-07	3,1104 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5509 E-08	-1,7856 E-07	-3,4751 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,5509 E-08	1,7856 E-07	3,4751 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,3973 E-09	-1,091 E-07	-1,4153 E-17
02212	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,3973 E-09	1,091 E-07	1,4153 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,5253 E-09	-1,2136 E-07	-1,5939 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,5253 E-09	1,2136 E-07	1,5939 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,1365 E-08	-3,623 E-08	1,3169 E-17
02213	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1365 E-08	3,623 E-08	-1,3169 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,5103 E-08	-4,0229 E-08	1,4545 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5103 E-08	4,0229 E-08	-1,4545 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,8249 E-08	5,0749 E-08	6,9275 E-18
02214	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,8249 E-08	-5,0749 E-08	-6,9275 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,2655 E-08	5,6562 E-08	7,6892 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,2655 E-08	-5,6562 E-08	-7,6892 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,6806 E-08	1,381 E-07	-1,8888 E-18
02215	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,6806 E-08	-1,381 E-07	1,8888 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,0931 E-08	1,5374 E-07	-2,0992 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,0931 E-08	-1,5374 E-07	2,0992 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,5086 E-08	2,0361 E-07	-2,5336 E-19
02216	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,5086 E-08	-2,0361 E-07	2,5336 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,0011 E-08	2,2659 E-07	-2,8178 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,0011 E-08	-2,2659 E-07	2,8178 E-19
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,0518 E-08	2,1661 E-07	-1,1716 E-17
02217	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,0518 E-08	-2,1661 E-07	1,1716 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0042 E-07	2,4103 E-07	-1,3025 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0042 E-07	-2,4103 E-07	1,3025 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,1008 E-07	1,3633 E-07	3,3686 E-16
02218	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1008 E-07	-1,3633 E-07	-3,3686 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,3329 E-07	1,5171 E-07	3,7448 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,3329 E-07	-1,5171 E-07	-3,7448 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,5034 E-07	-9,0641 E-08	-9,4721 E-15
02219	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,5034 E-07	9,0641 E-08	9,4721 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,0044 E-07	-1,0076 E-07	-1,0531 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,0044 E-07	1,0076 E-07	1,0531 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	8,6864 E-07	-5,3269 E-07	1,6999 E-13
02220	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-8,6864 E-07	5,3269 E-07	-1,6999 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	9,6567 E-07	-5,9241 E-07	1,8904 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-9,6567 E-07	5,9241 E-07	-1,8904 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,5306 E-06	-1,2558 E-06	7,0088 E-14
02221	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,5306 E-06	1,2558 E-06	-7,0088 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,702 E-06	-1,3966 E-06	7,6851 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,702 E-06	1,3966 E-06	-7,6851 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,5155 E-06	-2,281 E-06	3,6162 E-12
02222	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,5155 E-06	2,281 E-06	-3,6162 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,7975 E-06	-2,5368 E-06	4,0434 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,7975 E-06	2,5368 E-06	-4,0434 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	3,7271 E-06	-3,4051 E-06	1,1713 E-10
02223	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	-3,7271 E-06	3,4051 E-06	-1,1713 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0008	4,1452 E-06	-3,7868 E-06	1,3018 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0008	-4,1452 E-06	3,7868 E-06	-1,3018 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-2,5366 E-06	1,8706 E-06	2,5002 E-09

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02224	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	2,5366 E-06	-1,8706 E-06	-2,5002 E-09
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-2,8167 E-06	2,0782 E-06	2,7707 E-09
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	2,8167 E-06	-2,0782 E-06	-2,7707 E-09
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,4065 E-06	1,1165 E-06	-7,6254 E-11
02225	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,4065 E-06	-1,1165 E-06	7,6254 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,5617 E-06	1,2417 E-06	-8,455 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,5617 E-06	-1,2417 E-06	8,455 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-5,7833 E-07	6,477 E-07	1,7609 E-12
02226	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	5,7833 E-07	-6,477 E-07	-1,7609 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-6,4248 E-07	7,2109 E-07	1,9528 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	6,4248 E-07	-7,2109 E-07	-1,9528 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,8044 E-08	4,0412 E-07	-3,3774 E-14
02227	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,8044 E-08	-4,0412 E-07	3,3774 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0952 E-07	4,5016 E-07	-3,7456 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0952 E-07	-4,5016 E-07	3,7456 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,5245 E-08	2,6584 E-07	7,8903 E-16
02228	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,5245 E-08	-2,6584 E-07	-7,8903 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0497 E-07	2,9601 E-07	8,751 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0497 E-07	-2,9601 E-07	-8,751 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2328 E-07	1,6209 E-07	1,5197 E-17
02229	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2328 E-07	-1,6209 E-07	-1,5197 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3615 E-07	1,8023 E-07	1,6846 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3615 E-07	-1,8023 E-07	-1,6846 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,544 E-08	6,8584 E-08	-6,8544 E-19
02230	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,544 E-08	-6,8584 E-08	6,8544 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,4314 E-08	7,5957 E-08	-7,5876 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,4314 E-08	-7,5957 E-08	7,5876 E-19
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,1757 E-08	-9,8552 E-09	2,3861 E-18
02231	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,1757 E-08	9,8552 E-09	-2,3861 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,6036 E-08	-1,14 E-08	2,6509 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,6036 E-08	1,14 E-08	-2,6509 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,7442 E-08	-6,0217 E-08	-3,5326 E-17
02232	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7442 E-08	6,0217 E-08	3,5326 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,9259 E-08	-6,7406 E-08	-3,9251 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9259 E-08	6,7406 E-08	3,9251 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,6557 E-08	-7,6031 E-08	-1,5069 E-16
02233	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6557 E-08	7,6031 E-08	1,5069 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,8459 E-08	-8,4917 E-08	-1,6759 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8459 E-08	8,4917 E-08	1,6759 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,3534 E-08	-6,1782 E-08	8,9759 E-16
02234	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,3534 E-08	6,1782 E-08	-8,9759 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,744 E-08	-6,896 E-08	1,0016 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,744 E-08	6,896 E-08	-1,0016 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,7012 E-08	-2,7684 E-08	1,3663 E-15
02235	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,7012 E-08	2,7684 E-08	-1,3663 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,3586 E-08	-3,0921 E-08	1,5278 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,3586 E-08	3,0921 E-08	-1,5278 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,2256 E-08	2,0899 E-08	-3,2947 E-16
02236	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,2256 E-08	-2,0899 E-08	3,2947 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,0529 E-08	2,3208 E-08	-3,6019 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,0529 E-08	-2,3208 E-08	3,6019 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,0749 E-08	8,4043 E-08	-6,1217 E-16
02237	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,0749 E-08	-8,4043 E-08	6,1217 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,8813 E-08	9,3504 E-08	-6,7955 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,8813 E-08	-9,3504 E-08	6,7955 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,6844 E-08	1,566 E-07	1,0204 E-16
02238	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,6844 E-08	-1,566 E-07	-1,0204 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,3282 E-08	1,7424 E-07	1,134 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,3282 E-08	-1,7424 E-07	-1,134 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,476 E-08	2,2144 E-07	2,7153 E-17
02239	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,476 E-08	-2,2144 E-07	-2,7153 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,9757 E-08	2,4637 E-07	3,0191 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,9757 E-08	-2,4637 E-07	-3,0191 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,4975 E-08	2,5185 E-07	-1,5079 E-18
02240	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,4975 E-08	-2,5185 E-07	1,5079 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,1021 E-08	2,8018 E-07	-1,6764 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,1021 E-08	-2,8018 E-07	1,6764 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1682 E-07	2,1228 E-07	-6,6377 E-18
02241	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1682 E-07	-2,1228 E-07	6,6377 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,297 E-07	2,3617 E-07	-7,3794 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,297 E-07	-2,3617 E-07	7,3794 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,713 E-07	5,6858 E-08	1,6373 E-16
02242	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,713 E-07	-5,6858 E-08	-1,6373 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,0144 E-07	6,3303 E-08	1,8205 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0144 E-07	-6,3303 E-08	-1,8205 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,7283 E-07	-2,6984 E-07	-2,7649 E-15
02243	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,7283 E-07	2,6984 E-07	2,7649 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,3674 E-07	-3,0004 E-07	-3,0748 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,3674 E-07	3,0004 E-07	3,0748 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,088 E-06	-8,2216 E-07	4,0777 E-14
02244	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,088 E-06	8,2216 E-07	-4,0777 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,2097 E-06	-9,1429 E-07	4,5353 E-14

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,2097 E-06	9,1429 E-07	-4,5353 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,8886 E-06	-1,6156 E-06	-3,3097 E-12
02245	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,8886 E-06	1,6156 E-06	3,3097 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	2,1002 E-06	-1,7967 E-06	-3,68 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-2,1002 E-06	1,7967 E-06	3,68 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	2,9923 E-06	-2,5635 E-06	2,4126 E-10
02246	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	-2,9923 E-06	2,5635 E-06	-2,4126 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0005	3,3277 E-06	-2,8509 E-06	2,6823 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0005	-3,3277 E-06	2,8509 E-06	-2,6823 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0008	4,1645 E-06	-3,2808 E-06	-5,5302 E-11
02247	X	-	0,0000	0,0000	0,0008	-4,1645 E-06	3,2808 E-06	5,5302 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0009	4,6316 E-06	-3,6485 E-06	-6,1216 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0009	-4,6316 E-06	3,6485 E-06	6,1216 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	-3,1413 E-06	2,9143 E-06	4,3661 E-11
02248	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	3,1413 E-06	-2,9143 E-06	-4,3661 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	-3,4888 E-06	3,2385 E-06	4,8149 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	3,4888 E-06	-3,2385 E-06	-4,8149 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-1,9309 E-06	1,9106 E-06	-3,2162 E-11
02249	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	1,9309 E-06	-1,9106 E-06	3,2162 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-2,1439 E-06	2,1235 E-06	-3,5632 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	2,1439 E-06	-2,1235 E-06	3,5632 E-11
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-9,7658 E-07	1,1596 E-06	1,438 E-12
02250	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	9,7658 E-07	-1,1596 E-06	-1,438 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,0843 E-06	1,2894 E-06	1,594 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	1,0843 E-06	-1,2894 E-06	-1,594 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,4543 E-07	6,6817 E-07	-4,2828 E-14
02251	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,4543 E-07	-6,6817 E-07	4,2828 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,8375 E-07	7,4331 E-07	-4,7485 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,8375 E-07	-7,4331 E-07	4,7485 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,6312 E-09	3,7543 E-07	1,0232 E-15
02252	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,6312 E-09	-3,7543 E-07	-1,0232 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,064 E-09	4,1777 E-07	1,1346 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,064 E-09	-4,1777 E-07	-1,1346 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,5606 E-07	2,0071 E-07	-2,4658 E-17
02253	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5606 E-07	-2,0071 E-07	2,4658 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,728 E-07	2,2328 E-07	-2,7345 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,728 E-07	-2,2328 E-07	2,7345 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,8263 E-07	9,0027 E-08	1,0541 E-20
02254	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8263 E-07	-9,0027 E-08	-1,0541 E-20
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,0235 E-07	9,9988 E-08	1,1599 E-20
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0235 E-07	-9,9988 E-08	-1,1599 E-20
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,5505 E-07	1,8228 E-08	4,3631 E-18
02255	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5505 E-07	-1,8228 E-08	-4,3631 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,7185 E-07	2,0001 E-08	4,8464 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7185 E-07	-2,0001 E-08	-4,8464 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,157 E-07	-2,1436 E-08	-1,3861 E-16
02256	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,157 E-07	2,1436 E-08	1,3861 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2831 E-07	-2,4164 E-08	-1,54 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2831 E-07	2,4164 E-08	1,54 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,5752 E-08	-3,0026 E-08	2,8267 E-15
02257	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,5752 E-08	3,0026 E-08	-2,8267 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,5202 E-08	-3,3706 E-08	3,1409 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,5202 E-08	3,3706 E-08	-3,1409 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,4139 E-08	-1,2645 E-08	7,1941 E-15
02258	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,4139 E-08	1,2645 E-08	-7,1941 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,2427 E-08	-1,432 E-08	8,0007 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,2427 E-08	1,432 E-08	-8,0007 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,0242 E-08	1,713 E-08	-7,3023 E-14
02259	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,0242 E-08	-1,713 E-08	7,3023 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,9292 E-08	1,8876 E-08	-8,1462 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,9292 E-08	-1,8876 E-08	8,1462 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,9829 E-08	4,7676 E-08	-2,594 E-14
02260	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,9829 E-08	-4,7676 E-08	2,594 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,9988 E-08	5,2936 E-08	-2,9205 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,9988 E-08	-5,2936 E-08	2,9205 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,3036 E-08	8,5592 E-08	4,8943 E-14
02261	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,3036 E-08	-8,5592 E-08	-4,8943 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,2442 E-08	9,5172 E-08	5,433 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,2442 E-08	-9,5172 E-08	-5,433 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,7385 E-08	1,3912 E-07	-4,6281 E-15
02262	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,7385 E-08	-1,3912 E-07	4,6281 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,3895 E-08	1,5474 E-07	-5,1432 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,3895 E-08	-1,5474 E-07	5,1432 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,789 E-08	1,9769 E-07	-2,1564 E-15
02263	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,789 E-08	-1,9769 E-07	2,1564 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,1048 E-08	2,1991 E-07	-2,3976 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1048 E-08	-2,1991 E-07	2,3976 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2125 E-08	2,3663 E-07	1,0347 E-16
02264	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2125 E-08	-2,3663 E-07	-1,0347 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3452 E-08	2,6322 E-07	1,1503 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3452 E-08	-2,6322 E-07	-1,1503 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,169 E-08	2,2502 E-07	-2,9458 E-18

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
02265	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,169 E-08	-2,2502 E-07	2,9458 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,5136 E-08	2,5031 E-07	-3,2748 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5136 E-08	-2,5031 E-07	3,2748 E-18
02266	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1931 E-07	1,2555 E-07	-2,8491 E-18
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1931 E-07	-1,2555 E-07	2,8491 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3251 E-07	1,3969 E-07	-3,168 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3251 E-07	-1,3969 E-07	3,168 E-18
02267	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,2215 E-07	-1,0561 E-07	5,5555 E-17
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2215 E-07	1,0561 E-07	-5,5555 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,5803 E-07	-1,1739 E-07	6,1783 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5803 E-07	1,1739 E-07	-6,1783 E-17
02268	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,0159 E-07	-5,1121 E-07	-1,4558 E-15
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,0159 E-07	5,1121 E-07	1,4558 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,7997 E-07	-5,6844 E-07	-1,619 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,7997 E-07	5,6844 E-07	1,619 E-15
02269	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,3241 E-06	-1,1113 E-06	6,8848 E-14
	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,3241 E-06	1,1113 E-06	-6,8848 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,4722 E-06	-1,2358 E-06	7,6559 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,4722 E-06	1,2358 E-06	-7,6559 E-14
02270	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	2,2332 E-06	-1,851 E-06	-1,7027 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	-2,2332 E-06	1,851 E-06	1,7027 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	2,4834 E-06	-2,0584 E-06	-1,894 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-2,4834 E-06	2,0584 E-06	1,894 E-12
02271	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	3,3465 E-06	-2,5713 E-06	-1,2104 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	-3,3465 E-06	2,5713 E-06	1,2104 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	3,7217 E-06	-2,8595 E-06	-1,345 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	-3,7217 E-06	2,8595 E-06	1,345 E-10
02272	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-2,4836 E-06	2,7046 E-06	-1,5306 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	2,4836 E-06	-2,7046 E-06	1,5306 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-2,7577 E-06	3,0055 E-06	-1,7 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0005	2,7577 E-06	-3,0055 E-06	1,7 E-10
02273	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,474 E-06	1,7089 E-06	2,4807 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,474 E-06	-1,7089 E-06	-2,4807 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,6365 E-06	1,8991 E-06	2,754 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,6365 E-06	-1,8991 E-06	-2,754 E-12
02274	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-7,0681 E-07	1,0045 E-06	-5,2298 E-14
	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	7,0681 E-07	-1,0045 E-06	5,2298 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-7,8475 E-07	1,1166 E-06	-5,8028 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	7,8475 E-07	-1,1166 E-06	5,8028 E-14
02275	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0596 E-07	5,4463 E-07	1,2717 E-15
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0596 E-07	-5,4463 E-07	-1,2717 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2881 E-07	6,0558 E-07	1,4105 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,2881 E-07	-6,0558 E-07	-1,4105 E-15
02276	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,9117 E-08	2,6385 E-07	-3,0666 E-17
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,9117 E-08	-2,6385 E-07	3,0666 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,6494 E-08	2,9344 E-07	-3,401 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,6494 E-08	-2,9344 E-07	3,401 E-17
02277	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,8405 E-07	1,0097 E-07	6,6762 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8405 E-07	-1,0097 E-07	-6,6762 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,0407 E-07	1,1226 E-07	7,4035 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0407 E-07	-1,1226 E-07	-7,4035 E-19
02278	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,0288 E-07	1,1693 E-08	3,9482 E-18
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0288 E-07	-1,1693 E-08	-3,9482 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,2502 E-07	1,2896 E-08	4,3828 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,2502 E-07	-1,2896 E-08	-4,3828 E-18
02279	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,7482 E-07	-2,9555 E-08	-1,8425 E-16
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7482 E-07	2,9555 E-08	1,8425 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,9395 E-07	-3,3036 E-08	-2,0461 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9395 E-07	3,3036 E-08	2,0461 E-16
02280	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3165 E-07	-3,5027 E-08	7,4312 E-15
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3165 E-07	3,5027 E-08	-7,4312 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4612 E-07	-3,915 E-08	8,2558 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4612 E-07	3,915 E-08	-8,2558 E-15
02281	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,3614 E-08	-1,1886 E-08	-2,1784 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,3614 E-08	1,1886 E-08	2,1784 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0397 E-07	-1,3414 E-08	-2,4207 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0397 E-07	1,3414 E-08	2,4207 E-13
02282	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,6038 E-08	2,5722 E-08	-2,3252 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,6038 E-08	-2,5722 E-08	2,3252 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,4517 E-08	2,8443 E-08	-2,5854 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,4517 E-08	-2,8443 E-08	2,5854 E-13
02283	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,2851 E-08	5,3347 E-08	5,5106 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,2851 E-08	-5,3347 E-08	-5,5106 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,2144 E-08	5,9231 E-08	6,1469 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,2144 E-08	-5,9231 E-08	-6,1469 E-12
02284	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,062 E-08	6,7635 E-08	-3,6188 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,062 E-08	-6,7635 E-08	3,6188 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,97 E-08	7,5185 E-08	-4,0169 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,97 E-08	-7,5185 E-08	4,0169 E-12
02285	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,0438 E-08	9,665 E-08	1,2298 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,0438 E-08	-9,665 E-08	-1,2298 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,615 E-08	1,0749 E-07	1,3664 E-13

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,615 E-08	-1,0749 E-07	-1,3664 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	7,3645 E-09	1,4886 E-07	1,6518 E-13
02286	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-7,3645 E-09	-1,4886 E-07	-1,6518 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,2364 E-09	1,6557 E-07	1,8365 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,2364 E-09	-1,6557 E-07	-1,8365 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,6098 E-08	1,9351 E-07	-5,4896 E-15
02287	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,6098 E-08	-1,9351 E-07	5,4896 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-2,9012 E-08	2,1523 E-07	-6,1027 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,9012 E-08	-2,1523 E-07	6,1027 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5172 E-08	2,0129 E-07	1,241 E-16
02288	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,5172 E-08	-2,0129 E-07	-1,241 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,9155 E-08	2,2389 E-07	1,3795 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,9155 E-08	-2,2389 E-07	-1,3795 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,2428 E-09	1,4268 E-07	-2,2711 E-18
02289	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,2428 E-09	-1,4268 E-07	2,2711 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,5059 E-09	1,5872 E-07	-2,5245 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5059 E-09	-1,5872 E-07	2,5245 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2641 E-07	-1,5634 E-08	-1,0716 E-18
02290	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2641 E-07	1,5634 E-08	1,0716 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4041 E-07	-1,7329 E-08	-1,1918 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4041 E-07	1,7329 E-08	1,1918 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,8587 E-07	-3,0753 E-07	2,8281 E-17
02291	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,8587 E-07	3,0753 E-07	-2,8281 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,2891 E-07	-3,4193 E-07	3,1458 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,2891 E-07	3,4193 E-07	-3,1458 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	8,4119 E-07	-7,5374 E-07	-6,5143 E-16
02292	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-8,4119 E-07	7,5374 E-07	6,5143 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,3524 E-07	-8,3812 E-07	-7,25 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,3524 E-07	8,3812 E-07	7,25 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,5411 E-06	-1,3382 E-06	-2,1588 E-14
02293	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,5411 E-06	1,3382 E-06	2,1588 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,7136 E-06	-1,488 E-06	-2,3959 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,7136 E-06	1,488 E-06	2,3959 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,4829 E-06	-1,9684 E-06	3,2987 E-12
02294	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,4829 E-06	1,9684 E-06	-3,2987 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,761 E-06	-2,1888 E-06	3,6653 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,761 E-06	2,1888 E-06	-3,6653 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	3,4973 E-06	-2,5826 E-06	-1,184 E-10
02295	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	-3,4973 E-06	2,5826 E-06	1,184 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	3,8894 E-06	-2,8719 E-06	-1,3154 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	-3,8894 E-06	2,8719 E-06	1,3154 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0010	4,1588 E-06	-2,6097 E-06	-1,7106 E-10
02296	X	-	0,0000	0,0000	0,0010	-4,1588 E-06	2,6097 E-06	1,7106 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0011	4,6252 E-06	-2,902 E-06	-1,9018 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0011	-4,6252 E-06	2,902 E-06	1,9018 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	-3,0144 E-06	3,4578 E-06	-4,0625 E-13
02297	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	3,0144 E-06	-3,4578 E-06	4,0625 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,347 E-06	3,8422 E-06	-4,0241 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0007	3,347 E-06	-3,8422 E-06	4,0241 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-2,0648 E-06	2,2824 E-06	2,0614 E-12
02298	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	2,0648 E-06	-2,2824 E-06	-2,0614 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-2,2925 E-06	2,5359 E-06	2,2889 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	2,2925 E-06	-2,5359 E-06	-2,2889 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,1727 E-06	1,4049 E-06	-6,0079 E-14
02299	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	1,1727 E-06	-1,4049 E-06	6,0079 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,302 E-06	1,561 E-06	-6,6703 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	1,302 E-06	-1,561 E-06	6,6703 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,3074 E-07	7,8093 E-07	1,481 E-15
02300	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,3074 E-07	-7,8093 E-07	-1,481 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,8927 E-07	8,6784 E-07	1,6437 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,8927 E-07	-8,6784 E-07	-1,6437 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2253 E-07	3,7469 E-07	-3,6357 E-17
02301	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2253 E-07	-3,7469 E-07	3,6357 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3614 E-07	4,1646 E-07	-4,0339 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3614 E-07	-4,1646 E-07	4,0339 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,6705 E-08	1,3219 E-07	8,5691 E-19
02302	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,6705 E-08	-1,3219 E-07	-8,5691 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0722 E-07	1,4695 E-07	9,5058 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0722 E-07	-1,4695 E-07	-9,5058 E-19
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,8479 E-07	1,214 E-09	1,8629 E-18
02303	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8479 E-07	-1,214 E-09	-1,8629 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,0501 E-07	1,3395 E-09	2,0651 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0501 E-07	-1,3395 E-09	-2,0651 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,933 E-07	-5,8023 E-08	-1,1086 E-16
02304	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,933 E-07	5,8023 E-08	1,1086 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,1449 E-07	-6,4551 E-08	-1,2298 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1449 E-07	6,4551 E-08	1,2298 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,5937 E-07	-7,0747 E-08	6,2362 E-15
02305	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5937 E-07	7,0747 E-08	-6,2362 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,7688 E-07	-7,8729 E-08	6,9226 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,7688 E-07	7,8729 E-08	-6,9226 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0684 E-07	-5,0075 E-08	-3,3077 E-13

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
02306	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0684 E-07	5,0075 E-08	3,3077 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,1861 E-07	-5,5766 E-08	-3,6742 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1861 E-07	5,5766 E-08	3,6742 E-13
02307	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,7955 E-08	-4,4432 E-09	1,6239 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,7955 E-08	4,4432 E-09	-1,6239 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,4366 E-08	-5,0399 E-09	1,8045 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,4366 E-08	5,0399 E-09	-1,8045 E-11
02308	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,0283 E-08	3,1984 E-08	-4,604 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,0283 E-08	-3,1984 E-08	4,604 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,4764 E-08	3,5497 E-08	-5,1265 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,4764 E-08	-3,5497 E-08	5,1265 E-12
02309	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,5207 E-08	4,1053 E-08	6,7289 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,5207 E-08	-4,1053 E-08	-6,7289 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	3,9179 E-08	4,5653 E-08	7,4811 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-3,9179 E-08	-4,5653 E-08	-7,4811 E-12
02310	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1713 E-08	8,5565 E-08	-1,2251 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1713 E-08	-8,5565 E-08	1,2251 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2987 E-08	9,5158 E-08	-1,362 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2987 E-08	-9,5158 E-08	1,362 E-11
02311	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,5467 E-08	1,3834 E-07	2,3936 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,5467 E-08	-1,3834 E-07	-2,3936 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,1655 E-08	1,5385 E-07	2,6607 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,1655 E-08	-1,5385 E-07	-2,6607 E-13
02312	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,0907 E-08	1,605 E-07	-3,7111 E-15
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,0907 E-08	-1,605 E-07	3,7111 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,9977 E-08	1,785 E-07	-4,1249 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,9977 E-08	-1,785 E-07	4,1249 E-15
02313	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,5417 E-08	1,2978 E-07	4,9443 E-17
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,5417 E-08	-1,2978 E-07	-4,9443 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,3917 E-08	1,4435 E-07	5,4958 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,3917 E-08	-1,4435 E-07	-5,4958 E-17
02314	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,176 E-08	2,3055 E-08	-5,4492 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,176 E-08	-2,3055 E-08	5,4492 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3177 E-08	2,5676 E-08	-6,0575 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3177 E-08	-2,5676 E-08	6,0575 E-19
02315	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,5103 E-07	-1,8564 E-07	-4,294 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5103 E-07	1,8564 E-07	4,294 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,6781 E-07	-2,0638 E-07	-4,7803 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6781 E-07	2,0638 E-07	4,7803 E-19
02316	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	4,6342 E-07	-5,1722 E-07	2,1415 E-18
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-4,6342 E-07	5,1722 E-07	-2,1415 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,1516 E-07	-5,7509 E-07	2,4108 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,1516 E-07	5,7509 E-07	-2,4108 E-18
02317	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	9,7376 E-07	-9,7203 E-07	6,7214 E-16
	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-9,7376 E-07	9,7203 E-07	-6,7214 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0827 E-06	-1,0808 E-06	7,459 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0827 E-06	1,0808 E-06	-7,459 E-16
02318	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,6995 E-06	-1,5152 E-06	-4,2855 E-14
	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,6995 E-06	1,5152 E-06	4,2855 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,8898 E-06	-1,6848 E-06	-4,7591 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,8898 E-06	1,6848 E-06	4,7591 E-14
02319	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,6244 E-06	-2,0241 E-06	1,1117 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,6244 E-06	2,0241 E-06	-1,1117 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0005	2,9184 E-06	-2,2507 E-06	1,2345 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0005	-2,9184 E-06	2,2507 E-06	-1,2345 E-12
02320	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	3,4924 E-06	-2,4927 E-06	-6,8833 E-11
	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	-3,4924 E-06	2,4927 E-06	6,8833 E-11
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0008	3,884 E-06	-2,7718 E-06	-7,6535 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0008	-3,884 E-06	2,7718 E-06	7,6535 E-11
02321	X	+	0,0000	0,0000	-0,0009	-3,4304 E-06	4,1145 E-06	1,3174 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0009	3,4304 E-06	-4,1145 E-06	-1,3174 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0010	-3,8085 E-06	4,5714 E-06	1,4647 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0010	3,8085 E-06	-4,5714 E-06	-1,4647 E-10
02322	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-2,6782 E-06	2,8691 E-06	2,6208 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	2,6782 E-06	-2,8691 E-06	-2,6208 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0005	-2,9736 E-06	3,1874 E-06	2,9141 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0005	2,9736 E-06	-3,1874 E-06	-2,9141 E-12
02323	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,7083 E-06	1,8783 E-06	-1,2372 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,7083 E-06	-1,8783 E-06	1,2372 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	-1,8966 E-06	2,0865 E-06	-1,3753 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	1,8966 E-06	-2,0865 E-06	1,3753 E-13
02324	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-9,47 E-07	1,0958 E-06	3,2891 E-15
	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	9,47 E-07	-1,0958 E-06	-3,2891 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,0514 E-06	1,2173 E-06	3,6554 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	1,0514 E-06	-1,2173 E-06	-3,6554 E-15
02325	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,056 E-07	5,5103 E-07	-7,4746 E-17
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,056 E-07	-5,5103 E-07	7,4746 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-4,5035 E-07	6,1218 E-07	-8,3048 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,5035 E-07	-6,1218 E-07	8,3048 E-17
02326	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,2024 E-08	2,0637 E-07	1,6186 E-18
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,2024 E-08	-2,0637 E-07	-1,6186 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-8,0043 E-08	2,2929 E-07	1,7979 E-18

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X	S_Y	S_Z	Q_X	Q_Y	Q_Z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	8,0043 E-08	-2,2929 E-07	-1,7979 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	1,0169 E-07	1,1367 E-08	4,3186 E-19
02327	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,0169 E-07	-1,1367 E-08	-4,3186 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	1,1279 E-07	1,2631 E-08	4,7727 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,1279 E-07	-1,2631 E-08	-4,7727 E-19
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,67 E-07	-8,2345 E-08	-3,1498 E-17
02328	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,67 E-07	8,2345 E-08	3,1498 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,8531 E-07	-9,1509 E-08	-3,4841 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8531 E-07	9,1509 E-08	3,4841 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,6592 E-07	-1,1219 E-07	2,0878 E-15
02329	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,6592 E-07	1,1219 E-07	-2,0878 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,8415 E-07	-1,2469 E-07	2,3113 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8415 E-07	1,2469 E-07	-2,3113 E-15
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,2556 E-07	-1,021 E-07	-1,345 E-13
02330	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,2556 E-07	1,021 E-07	1,345 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3937 E-07	-1,1348 E-07	-1,4906 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3937 E-07	1,1348 E-07	1,4906 E-13
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,2707 E-08	-6,165 E-08	8,2618 E-12
02331	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2707 E-08	6,165 E-08	-8,2618 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,9621 E-08	-6,8542 E-08	9,1708 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,9621 E-08	6,8542 E-08	-9,1708 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,2035 E-08	8,6683 E-08	-5,4382 E-12
02332	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,2035 E-08	-8,6683 E-08	5,4382 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,0082 E-08	9,6393 E-08	-6,0424 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,0082 E-08	-9,6393 E-08	6,0424 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0466 E-07	1,1789 E-07	3,8236 E-14
02333	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0466 E-07	-1,1789 E-07	-3,8236 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1638 E-07	1,3109 E-07	4,2488 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1638 E-07	-1,3109 E-07	-4,2488 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1907 E-07	1,0383 E-07	-4,2243 E-17
02334	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1907 E-07	-1,0383 E-07	4,2243 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3243 E-07	1,1546 E-07	-4,7044 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3243 E-07	-1,1546 E-07	4,7044 E-17
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,6445 E-08	3,0901 E-08	-5,5541 E-18
02335	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,6445 E-08	-3,0901 E-08	5,5541 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0731 E-07	3,4378 E-08	-6,1689 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0731 E-07	-3,4378 E-08	6,1689 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-5,5555 E-09	-1,1949 E-07	1,3679 E-19
02336	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,5555 E-09	1,1949 E-07	-1,3679 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-6,2794 E-09	-1,3284 E-07	1,5193 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,2794 E-09	1,3284 E-07	-1,5193 E-19
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,9489 E-07	-3,6586 E-07	2,0312 E-18
02337	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,9489 E-07	3,6586 E-07	-2,0312 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,1658 E-07	-4,0678 E-07	2,259 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,1658 E-07	4,0678 E-07	-2,259 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	5,4927 E-07	-7,1692 E-07	-1,9138 E-16
02338	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-5,4927 E-07	7,1692 E-07	1,9138 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	6,1063 E-07	-7,9713 E-07	-2,1284 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-6,1063 E-07	7,9713 E-07	2,1284 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,0913 E-06	-1,1567 E-06	1,5986 E-14
02339	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0913 E-06	1,1567 E-06	-1,5986 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	1,2134 E-06	-1,2861 E-06	1,7778 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-1,2134 E-06	1,2861 E-06	-1,7778 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0003	1,8193 E-06	-1,6363 E-06	-1,2951 E-12
02340	X	-	0,0000	0,0000	0,0003	-1,8193 E-06	1,6363 E-06	1,2951 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0003	2,023 E-06	-1,8194 E-06	-1,4402 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0003	-2,023 E-06	1,8194 E-06	1,4402 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0005	2,6373 E-06	-2,0866 E-06	1,0377 E-10
02341	X	-	0,0000	0,0000	0,0005	-2,6373 E-06	2,0866 E-06	-1,0377 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	2,9328 E-06	-2,3201 E-06	1,1539 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0006	-2,9328 E-06	2,3201 E-06	-1,1539 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0007	-3,0315 E-06	3,4845 E-06	-3,2387 E-10
02342	X	-	0,0000	0,0000	0,0007	3,0315 E-06	-3,4845 E-06	3,2387 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0008	-3,3654 E-06	3,8705 E-06	-3,6015 E-10
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0008	3,3654 E-06	-3,8705 E-06	3,6015 E-10
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-2,2339 E-06	2,4105 E-06	4,4003 E-12
02343	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	2,2339 E-06	-2,4105 E-06	-4,4003 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	-2,4801 E-06	2,6774 E-06	4,8932 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	2,4801 E-06	-2,6774 E-06	-4,8932 E-12
	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,4106 E-06	1,4973 E-06	-5,7833 E-14
02344	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,4106 E-06	-1,4973 E-06	5,7833 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,566 E-06	1,663 E-06	-6,4313 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	1,566 E-06	-1,663 E-06	6,4313 E-14
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-7,5735 E-07	8,0688 E-07	7,2556 E-16
02345	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,5735 E-07	-8,0688 E-07	-7,2556 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-8,4084 E-07	8,9617 E-07	8,069 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	8,4084 E-07	-8,9617 E-07	-8,069 E-16
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1053 E-07	3,4079 E-07	-8,4746 E-18
02346	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,1053 E-07	-3,4079 E-07	8,4746 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-3,448 E-07	3,7849 E-07	-9,4261 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,448 E-07	-3,7849 E-07	9,4261 E-18
	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,2712 E-08	6,0236 E-08	1,5451 E-19

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S_X [cm]	S_Y [cm]	S_Z [cm]	Q_X [rad]	Q_Y [rad]	Q_Z [rad]
02347	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,2712 E-08	-6,0236 E-08	-1,5451 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	-4,7491 E-08	6,6874 E-08	1,7135 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	4,7491 E-08	-6,6874 E-08	-1,7135 E-19
02348	X	+	0,0000	0,0000	0,0001	9,1808 E-08	-8,5457 E-08	-4,7164 E-18
	X	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-9,1808 E-08	8,5457 E-08	4,7164 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0001	1,0185 E-07	-9,4954 E-08	-5,201 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,0185 E-07	9,4954 E-08	5,201 E-18
02349	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3866 E-07	-1,4214 E-07	3,3723 E-16
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3866 E-07	1,4214 E-07	-3,3723 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,5387 E-07	-1,5792 E-07	3,7151 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5387 E-07	1,5792 E-07	-3,7151 E-16
02350	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,3276 E-07	-1,4438 E-07	-2,509 E-14
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3276 E-07	1,4438 E-07	2,509 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,4735 E-07	-1,604 E-07	-2,7628 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4735 E-07	1,604 E-07	2,7628 E-14
02351	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	9,3025 E-08	-1,1204 E-07	1,9438 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-9,3025 E-08	1,1204 E-07	-1,9438 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	1,0327 E-07	-1,2446 E-07	2,1408 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0327 E-07	1,2446 E-07	-2,1408 E-12
02352	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0078 E-07	8,4311 E-08	2,3689 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0078 E-07	-8,4311 E-08	-2,3689 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1206 E-07	9,3744 E-08	2,6317 E-12
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1206 E-07	-9,3744 E-08	-2,6317 E-12
02353	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3036 E-07	7,6678 E-08	-3,1153 E-14
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3036 E-07	-7,6678 E-08	3,1153 E-14
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,4497 E-07	8,5256 E-08	-3,4608 E-14
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,4497 E-07	-8,5256 E-08	3,4608 E-14
02354	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3518 E-07	2,3666 E-08	3,9748 E-16
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3518 E-07	-2,3666 E-08	-3,9748 E-16
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,5034 E-07	2,6313 E-08	4,4156 E-16
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5034 E-07	-2,6313 E-08	-4,4156 E-16
02355	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	-9,4476 E-08	-8,7356 E-08	-4,8963 E-18
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	9,4476 E-08	8,7356 E-08	4,8963 E-18
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0512 E-07	-9,713 E-08	-5,4391 E-18
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0512 E-07	9,713 E-08	5,4391 E-18
02356	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,344 E-08	-2,7143 E-07	-5,3443 E-19
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,344 E-08	2,7143 E-07	5,3443 E-19
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,5958 E-08	-3,018 E-07	-5,94 E-19
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5958 E-08	3,018 E-07	5,94 E-19
02357	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,5735 E-07	-5,3828 E-07	3,9845 E-17
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5735 E-07	5,3828 E-07	-3,9845 E-17
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	2,8603 E-07	-5,9848 E-07	4,4283 E-17
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	-2,8603 E-07	5,9848 E-07	-4,4283 E-17
02358	X	+	0,0000	0,0000	-0,0001	6,4489 E-07	-8,8308 E-07	-2,5899 E-15
	X	-	0,0000	0,0000	0,0001	-6,4489 E-07	8,8308 E-07	2,5899 E-15
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0001	7,1695 E-07	-9,8185 E-07	-2,8783 E-15
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0001	-7,1695 E-07	9,8185 E-07	2,8783 E-15
02359	X	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,2064 E-06	-1,2761 E-06	1,62 E-13
	X	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,2064 E-06	1,2761 E-06	-1,62 E-13
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0002	1,3413 E-06	-1,4188 E-06	1,8003 E-13
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0002	-1,3413 E-06	1,4188 E-06	-1,8003 E-13
02360	X	+	0,0000	0,0000	-0,0004	1,9393 E-06	-1,6268 E-06	-9,6078 E-12
	X	-	0,0000	0,0000	0,0004	-1,9393 E-06	1,6268 E-06	9,6078 E-12
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0004	2,1564 E-06	-1,8088 E-06	-1,0676 E-11
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0004	-2,1564 E-06	1,8088 E-06	1,0676 E-11
02361	X	+	0,0000	0,0000	-0,0006	2,7188 E-06	-1,8645 E-06	5,233 E-10
	X	-	0,0000	0,0000	0,0006	-2,7188 E-06	1,8645 E-06	-5,233 E-10
	Y	+	0,0000	0,0000	-0,0006	3,0234 E-06	-2,073 E-06	5,8144 E-10

Continua nella prossima tabella...

LEGENDA:

Dir Direzione del sisma.

S_X, S_Y, S_Z, Q_X, Q_Y, Q_Z Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

NODI - SPOSTAMENTI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE ..... pag. 3
NODI - SPOSTAMENTI PER EFFETTO DEL SISMA ..... pag. 50
NODI - SPOSTAMENTI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE ..... pag. 330